ACONDICIONANDO S.A.S

AIRE ACONDICIONADO - VENTILACIÓN - CONSTRUCCIÓN

CONSECUTIVO
INST-AIRE-007

FECHA
2026-03-26

- [ ] MANTENIMIENTO
- [ ] LLAMADA POR SERVICIO
- [ ] REPARACIÓN
- [x] INSTALACIÓN

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE
Cubingecol

SUCURSAL
Medicina Legal

UBICACIÓN FÍSICA DEL EQUIPO
Patología

DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS

TIPO DE EQUIPO	MARCA	CAPACIDAD
Aire Acondicionado	LG	9000 BTU

MODELO	SERIAL	PLACA / # DE ACTIVO
G092CA NJS	504152	504152

INFORMACIÓN SOBRE EL SERVICIO

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO REALIZADO

Se realizó instalación de la unidad condensadora, y se le instalaron 4 metros de tubería de 1/4 y de 3/8 con su respectivo aislamiento térmico porque para la nueva ubicación de la unidad condensadora se requeriría alargar el trayecto de la tubería.
El equipo queda funcionando correctamente
También se recomienda realizar el mantenimiento general preventivo ya que el equipo se encuentra un sucio.

Parque Industrial Manzana 11 Casa 12 · Sector D · Pereira
Correo: acondicionandosas@gmail.com · Tel: 316 610 9591 – 317 680 1633

CONDICIONES DE OPERACIÓN

PARÁMETROS GENERALES		LECTURAS ELÉCTRICAS Y TÉRMICAS	
Voltaje	220	Amperaje de la Condensadora	3.5 y 3.6
Amperaje de placa	4.0	Temperatura de suministro	8°
Presión de succión	60 psi	Presión de alta	N/A
Tecnología	Convencional	Refrigerante	R22
Amperaje del motor de ventilador	N/A		

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

CREAMOS EXPERIENCIAS MEMORABLES

Parque Industrial Manzana 11 Casa 12 · Sector D · Pereira

Correo: acondicionandosas@gmail.com · Tel: 316 610 9591 – 317 680 1633

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Felipe Gonzalez	Oscar Andres Sierre Zuluaga	Fernando Suarez	Luciana Mosquera Ayala
FIRMA CLIENTE	FIRMA TÉCNICO 1	FIRMA TÉCNICO 2	FIRMA GERENCIA TÉCNICA