CONSORCIO	FORMATOS INSPECCIÓN SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-04

INSPECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

CENTRO DE TRABAJO:	Cooperación
USO DEL CENTRO:	Mantenimiento de la malla vial
INSPECCIONES A REALIZAR POR: Luisa Fonseca	FECHA: 6/5/2020

CARACTERISTICAS GENERALES	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Las características constructivas de las áreas de trabajo ofrecen seguridad frente a: -Resbalones o caídas -Choques o golpes contra objetos -Derrumbamiento o caída de materiales	✓			
En situación de emergencia, permite una rápida y segura evacuación de los trabajadores.	✓			
Los trabajadores y sus representantes han recibido información sobre las medidas de prevención y protección aplicables.	✓			
Está prohibido el acceso de trabajadores no autorizados a lugares con riesgo específicos.	✓			
Las condiciones estructurales tienen una solidez adecuada a las actividades previstas.	✓			
Las rutas de salida de emergencia se encuentran debidamente señalizadas	✓			
Las escaleras se encuentran debidamente señalizadas y demarcadas	✓			
Se encuentran señalizadas y demarcadas las áreas de trabajo	✓			
Se encuentra señalizado la separación entre el paso de peatones y vehículos	✓			
Si procede, está señalizado el ancho de la vía	✓			
Se encuentra señalizado la prohibición de fumar en las áreas de trabajo	✓			
Está señalizado la ubicación del botiquín	✓			

CONSORCIO	FORMATOS INSPECCIÓN SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-04

INSPECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

CENTRO DE TRABAJO: Pijao	
USO DEL CENTRO: mantenimiento de la malla vial	
INSPECCIONES A REALIZAR POR: Luisa Isaza	FECHA: 27/5/2026

CARACTERISTICAS GENERALES	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Las características constructivas de las áreas de trabajo ofrecen seguridad frente a: -Resbalones o caídas -Choques o golpes contra objetos -Derrumbamiento o caída de materiales	/			
En situación de emergencia, permite una rápida y segura evacuación de los trabajadores.	/			
Los trabajadores y sus representantes han recibido información sobre las medidas de prevención y protección aplicables.	/			
Está prohibido el acceso de trabajadores no autorizados a lugares con riesgo específicos.	/			
Las condiciones estructurales tienen una solidez adecuada a las actividades previstas.	/			
Las rutas de salida de emergencia se encuentran debidamente señalizadas	/			
Las escaleras se encuentran debidamente señalizadas y demarcadas	/			
Se encuentran señalizadas y demarcadas las áreas de trabajo	/			
Se encuentra señalizado la separación entre el paso de peatones y vehículos	/			
Si procede, está señalizado el ancho de la vía	/			
Se encuentra señalizado la prohibición de fumar en las áreas de trabajo	/			
Está señalizado la ubicación del botiquín	/			

CONSORCIO MAR ENTRADA DEL	FORMATOS INSPECCIÓN SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-04

INSPECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

CENTRO DE TRABAJO: Pijuos

USO DEL CENTRO: mantenimiento de la malla vial

INSPECCIONES A REALIZAR POR: Luisa Isaza FECHA: 20/3/2026

CARACTERISTICAS GENERALES	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Las características constructivas de las áreas de trabajo ofrecen seguridad frente a: -Resbalones o caídas -Choques o golpes contra objetos -Derrumbamiento o caída de materiales	/			
En situación de emergencia, permite una rápida y segura evacuación de los trabajadores.	/			
Los trabajadores y sus representantes han recibido información sobre las medidas de prevención y protección aplicables.	/			
Está prohibido el acceso de trabajadores no autorizados a lugares con riesgo específicos.	/			
Las condiciones estructurales tienen una solidez adecuada a las actividades previstas.	/			
Las rutas de salida de emergencia se encuentran debidamente señalizadas	/			
Las escaleras se encuentran debidamente señalizadas y demarcadas	/			
Se encuentran señalizadas y demarcadas las áreas de trabajo	/			
Se encuentra señalizado la separación entre el paso de peatones y vehículos	/			
Si procede, está señalizado el ancho de la vía	/			
Se encuentra señalizado la prohibición de fumar en las áreas de trabajo	/			
Está señalizado la ubicación del botiquín	/			

CONSORCIO	FORMATOS INSPECCIÓN SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-04

INSPECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

CENTRO DE TRABAJO: Marruecos
USO DEL CENTRO: Construcción Malla Vial
INSPECCIONES A REALIZAR POR: Luisa Fernanda Ortiz FECHA: 26-05-16

CARACTERISTICAS GENERALES	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Las características constructivas de las áreas de trabajo ofrecen seguridad frente a: -Resbalones o caídas -Choques o golpes contra objetos -Derrumbamiento o caída de materiales	✓			
En situación de emergencia, permite una rápida y segura evacuación de los trabajadores.	✓			
Los trabajadores y sus representantes han recibido información sobre las medidas de prevención y protección aplicables.	✓			
Está prohibido el acceso de trabajadores no autorizados a lugares con riesgo específicos.	✓			
Las condiciones estructurales tienen una solidez adecuada a las actividades previstas.	✓			
Las rutas de salida de emergencia se encuentran debidamente señalizadas	✓			
Las escaleras se encuentran debidamente señalizadas y demarcadas	✓			
Se encuentran señalizadas y demarcadas las áreas de trabajo	✓			
Se encuentra señalizado la separación entre el paso de peatones y vehículos	✓			
Si procede, está señalizado el ancho de la vía	✓			
Se encuentra señalizado la prohibición de fumar en las áreas de trabajo	✓			
Está señalizado la ubicación del botiquín	✓			

CONSORCIO	FORMATOS INSPECCIÓN SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-04

INSPECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

CENTRO DE TRABAJO:	Herrajicos
USO DEL CENTRO:	Construcción malla vial
INSPECCIONES A REALIZAR POR: Luisa Fernanda Lanza	FECHA: 14-05-22

CARACTERISTICAS GENERALES	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Las características constructivas de las áreas de trabajo ofrecen seguridad frente a: -Resbalones o caídas -Choques o golpes contra objetos -Derrumbamiento o caída de materiales	✓			
En situación de emergencia, permite una rápida y segura evacuación de los trabajadores.	✓			
Los trabajadores y sus representantes han recibido información sobre las medidas de prevención y protección aplicables.	✓			
Está prohibido el acceso de trabajadores no autorizados a lugares con riesgo específicos.	✓			
Las condiciones estructurales tienen una solidez adecuada a las actividades previstas.	✓			
Las rutas de salida de emergencia se encuentran debidamente señalizadas	✓			
Las escaleras se encuentran debidamente señalizadas y demarcadas	✓			
Se encuentran señalizadas y demarcadas las áreas de trabajo	✓			
Se encuentra señalizado la separación entre el paso de peatones y vehículos	✓			
Si procede, está señalizado el ancho de la vía	✓			
Se encuentra señalizado la prohibición de fumar en las áreas de trabajo	✓			
Está señalizado la ubicación del botiquín	✓			

CONSORCIO	FORMATOS INSPECCIÓN SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-04

INSPECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

CENTRO DE TRABAJO:	Marruecos
USO DEL CENTRO:	Construcción malla vial
INSPECCIONES A REALIZAR POR:	Wilson Fernando Ibarra
FECHA:	12-05-26

CARACTERISTICAS GENERALES	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Las características constructivas de las áreas de trabajo ofrecen seguridad frente a: -Resbalones o caídas -Choques o golpes contra objetos -Derrumbamiento o caída de materiales	✓			
En situación de emergencia, permite una rápida y segura evacuación de los trabajadores.	✓			
Los trabajadores y sus representantes han recibido información sobre las medidas de prevención y protección aplicables.	✓			
Está prohibido el acceso de trabajadores no autorizados a lugares con riesgo específicos.	✓			
Las condiciones estructurales tienen una solidez adecuada a las actividades previstas.	✓			
Las rutas de salida de emergencia se encuentran debidamente señalizadas	✓			
Las escaleras se encuentran debidamente señalizadas y demarcadas	✓			
Se encuentran señalizadas y demarcadas las áreas de trabajo	✓			
Se encuentra señalizado la separación entre el paso de peatones y vehículos	✓			
Si procede, está señalizado el ancho de la vía	✓			
Se encuentra señalizado la prohibición de fumar en las áreas de trabajo	✓			
Está señalizado la ubicación del botiquín	✓			

CONSORCIO	FORMATOS INSPECCIÓN SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-04

INSPECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

CENTRO DE TRABAJO:	Planta Fija
USO DEL CENTRO:	Construcción malla vial
INSPECCIONES A REALIZAR POR:	Jairo Fernando Ibarra FECHA: 28-05-26

CARACTERISTICAS GENERALES	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Las características constructivas de las áreas de trabajo ofrecen seguridad frente a: -Resbalones o caídas -Choques o golpes contra objetos -Derrumbamiento o caída de materiales	✓			
En situación de emergencia, permite una rápida y segura evacuación de los trabajadores.	✓			
Los trabajadores y sus representantes han recibido información sobre las medidas de prevención y protección aplicables.	✓			
Está prohibido el acceso de trabajadores no autorizados a lugares con riesgo específicos.	✓			
Las condiciones estructurales tienen una solidez adecuada a las actividades previstas.	✓			
Las rutas de salida de emergencia se encuentran debidamente señalizadas	✓			
Las escaleras se encuentran debidamente señalizadas y demarcadas	✓			
Se encuentran señalizadas y demarcadas las áreas de trabajo	✓			
Se encuentra señalizado la separación entre el paso de peatones y vehículos	✓			
Si procede, está señalizado el ancho de la vía	✓			
Se encuentra señalizado la prohibición de fumar en las áreas de trabajo	✓			
Está señalizado la ubicación del botiquín	✓			

CONSORCIO	FORMATOS INSPECCIÓN SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-04

INSPECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

CENTRO DE TRABAJO: Norte Fidal	
USO DEL CENTRO: Construcción vía	
INSPECCIONES A REALIZAR POR: [illegible]	FECHA: 21-05-26

CARACTERISTICAS GENERALES	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Las características constructivas de las áreas de trabajo ofrecen seguridad frente a: -Resbalones o caídas -Choques o golpes contra objetos -Derrumbamiento o caída de materiales	✓			
En situación de emergencia, permite una rápida y segura evacuación de los trabajadores.	✓			
Los trabajadores y sus representantes han recibido información sobre las medidas de prevención y protección aplicables.	✓			
Está prohibido el acceso de trabajadores no autorizados a lugares con riesgo específicos.	✓			
Las condiciones estructurales tienen una solidez adecuada a las actividades previstas.	✓			
Las rutas de salida de emergencia se encuentran debidamente señalizadas	✓			
Las escaleras se encuentran debidamente señalizadas y demarcadas	✓			
Se encuentran señalizadas y demarcadas las áreas de trabajo	✓			
Se encuentra señalizado la separación entre el paso de peatones y vehículos	✓			
Si procede, está señalizado el ancho de la vía	✓			
Se encuentra señalizado la prohibición de fumar en las áreas de trabajo	✓			
Está señalizado la ubicación del botiquín	✓			

CONSORCIO	FORMATOS INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO	VERSION: 01
	CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU	CODIGO: FO-SST-01

FORMATO DE INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO

Fecha: 27-05-2026 **No. De trabajadores:** 1

Sección: Cartagena

Participantes en la Inspección:

Jose Ospino

No.	Descripción	SI	NO
1	Se tiene un programa de reciclaje y de protección del medio ambiente	✓	
2	Los sitios para almacenamiento de basuras esta ordenado	✓	
3	Los recipientes donde se recolecta la basura son adecuados en tamaño y numero	✓	
4	Los pisos y tienen superficies seguras y adecuadas para el trabajo	✓	
5	Los pisos están limpios, secos y sin desperdicios	✓	
6	Los pisos están libres de obstáculos	✓	
7	Los pisos y áreas de trabajo están señalizados y demarcados	✓	
8	Los pasillos son seguros y libres de obstrucciones	✓	
9	Los baños están debidamente dotados	✓	
10	Las paredes y ventanas están limpias para trabajar en el lugar	✓	
11	Las máquinas y equipos están debidamente protegidos	✓	
12	Las herramientas están limpias y libres de suciedad	✓	
13	Las áreas de almacenamiento están señalizados	✓	
14	Las áreas de almacenamiento están señalizados	✓	
15	Hay sistema de control para los riesgos de origen físico y químico	✓	
16	Cuenta con baños suficientes y aseados	✓	
17	Existen vías de circulación demarcadas	✓	
18	Las áreas de almacenamiento están demarcadas	✓	
19	Existen normas de seguridad en el lugar y se están aplicando	✓	
20	El sistema de iluminación en el lugar es mantenido de forma eficiente	✓	
21	Los elementos o productos están apilados, ordenados adecuadamente	✓	
22	Cuenta con un programa de orden y aseo	✓	
23	Las áreas de descanso se encuentran bien ordenadas y limpias	✓	
24	Todos los elementos tienen una ubicación en un lugar adecuado	✓	
25	La ubicación de la señalización de los extintores permite su fácil visualización y acceso	✓	
26	El sitio de trabajo en general se encuentra organizado, limpio y seguro	✓	
27	Se evidencia el aseo y limpieza en el lugar de trabajo	✓	
28	Se encuentran elementos o insumos que no deben estar en el área de trabajo		✓
29	Las cajas, armarios y archivos, áreas de almacenamiento están claramente rotulados y organizados	✓	
30	En los escritorios y archivadores hay cosas innecesarias		✓

CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU	FORMATOS INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU	VERSION: 01 CODIGO: FO-SST-01

FORMATO DE INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO

Fecha: 29 - 05 - 2026 **No. De trabajadores:** 1

Sección: Cocinero

Participantes en la Inspección:

No.	Descripción	SI	NO
1	Se tiene un programa de reciclaje y de protección del medio ambiente	✓	
2	Los sitios para almacenamiento de basuras esta ordenado	✓	
3	Los recipientes donde se recolecta la basura son adecuados en tamaño y numero	✓	
4	Los pisos y tienen superficies seguras y adecuadas para el trabajo	✓	
5	Los pisos están limpios, secos y sin desperdicios	✓	
6	Los pisos están libres de obstáculos	✓	
7	Los pisos y áreas de trabajo están señalizados y demarcados	✓	
8	Los pasillos son seguros y libres de obstrucciones	✓	
9	Los baños están debidamente dotados	✓	
10	Las paredes y ventanas están limpias para trabajar en el lugar	✓	
11	Las máquinas y equipos están debidamente protegidos	✓	
12	Las herramientas están limpias y libres de suciedad	✓	
13	Las áreas de almacenamiento están señalizados	✓	
14	Las áreas de almacenamiento están señalizados	✓	
15	Hay sistema de control para los riesgos de origen físico y químico	✓	
16	Cuenta con baños suficientes y aseados	✓	
17	Existen vías de circulación demarcadas	✓	
18	Las áreas de almacenamiento están demarcadas	✓	
19	Existen normas de seguridad en el lugar y se están aplicando	✓	
20	El sistema de iluminación en el lugar es mantenido de forma eficiente	✓	
21	Los elementos o productos están apilados, ordenados adecuadamente	✓	
22	Cuenta con un programa de orden y aseo	✓	
23	Las áreas de descanso se encuentran bien ordenadas y limpias	✓	
24	Todos los elementos tienen una ubicación en un lugar adecuado	✓	
25	La ubicación de la señalización de los extintores permite su fácil visualización y acceso	✓	
26	El sitio de trabajo en general se encuentra organizado, limpio y seguro	✓	
27	Se evidencia el aseo y limpieza en el lugar de trabajo	✓	
28	Se encuentran elementos o insumos que no deben estar en el área de trabajo		✓
29	Las cajas, armarios y archivos, áreas de almacenamiento están claramente rotulados y organizados	✓	
30	En los escritorios y archivadores hay cosas innecesarias		✓

CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU	FORMATOS INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU	VERSION: 01 CODIGO: FO-SST-01

FORMATO DE INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO

Fecha: 13/5/2026 **No. De trabajadores:** 1

Sección: Contenario

Participantes en la Inspección:

Jose Vega

No.	Descripción	SI	NO
1	Se tiene un programa de reciclaje y de protección del medio ambiente	✓	
2	Los sitios para almacenamiento de basuras esta ordenado	✓	
3	Los recipientes donde se recolecta la basura son adecuados en tamaño y numero	✓	
4	Los pisos y tienen superficies seguras y adecuadas para el trabajo	✓	
5	Los pisos están limpios, secos y sin desperdicios	✓	
6	Los pisos están libres de obstáculos	✓	
7	Los pisos y áreas de trabajo están señalizados y demarcados	✓	
8	Los pasillos son seguros y libres de obstrucciones	✓	
9	Los baños están debidamente dotados	✓	
10	Las paredes y ventanas están limpias para trabajar en el lugar	✓	
11	Las máquinas y equipos están debidamente protegidos	✓	
12	Las herramientas están limpias y libres de suciedad	✓	
13	Las áreas de almacenamiento están señalizados	✓	
14	Las áreas de almacenamiento están señalizados	✓	
15	Hay sistema de control para los riesgos de origen físico y químico	✓	
16	Cuenta con baños suficientes y aseados	✓	
17	Existen vías de circulación demarcadas	✓	
18	Las áreas de almacenamiento están demarcadas	✓	
19	Existen normas de seguridad en el lugar y se están aplicando	✓	
20	El sistema de iluminación en el lugar es mantenido de forma eficiente	✓	
21	Los elementos o productos están apilados, ordenados adecuadamente	✓	
22	Cuenta con un programa de orden y aseo	✓	
23	Las áreas de descanso se encuentran bien ordenadas y limpias	✓	
24	Todos los elementos tienen una ubicación en un lugar adecuado	✓	
25	La ubicación de la señalización de los extintores permite su fácil visualización y acceso	✓	
26	El sitio de trabajo en general se encuentra organizado, limpio y seguro	✓	
27	Se evidencia el aseo y limpieza en el lugar de trabajo	✓	
28	Se encuentran elementos o insumos que no deben estar en el área de trabajo		✓
29	Las cajas, armarios y archivos, áreas de almacenamiento están claramente rotulados y organizados	✓	
30	En los escritorios y archivadores hay cosas innecesarias		✓

CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU	FORMATOS INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU	VERSION: 01 CODIGO: FO-SST-01

FORMATO DE INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO

Fecha: 6/B/2026 **No. De trabajadores:** 1

Sección: Contenedor

Participantes en la Inspección:
Jose Vega

No.	Descripción	SI	NO
1	Se tiene un programa de reciclaje y de protección del medio ambiente	✓	
2	Los sitios para almacenamiento de basuras esta ordenado	✓	
3	Los recipientes donde se recolecta la basura son adecuados en tamaño y numero	✓	
4	Los pisos y tienen superficies seguras y adecuadas para el trabajo	✓	
5	Los pisos están limpios, secos y sin desperdicios	✓	
6	Los pisos están libres de obstáculos	✓	
7	Los pisos y áreas de trabajo están señalizados y demarcados	✓	
8	Los pasillos son seguros y libres de obstrucciones	✓	
9	Los baños están debidamente dotados	✓	
10	Las paredes y ventanas están limpias para trabajar en el lugar	✓	
11	Las máquinas y equipos están debidamente protegidos	✓	
12	Las herramientas están limpias y libres de suciedad	✓	
13	Las áreas de almacenamiento están señalizados	✓	
14	Las áreas de almacenamiento están señalizados	✓	
15	Hay sistema de control para los riesgos de origen físico y químico	✓	
16	Cuenta con baños suficientes y aseados	✓	
17	Existen vías de circulación demarcadas	✓	
18	Las áreas de almacenamiento están demarcadas	✓	
19	Existen normas de seguridad en el lugar y se están aplicando	✓	
20	El sistema de iluminación en el lugar es mantenido de forma eficiente	✓	
21	Los elementos o productos están apilados, ordenados adecuadamente	✓	
22	Cuenta con un programa de orden y aseo	✓	
23	Las áreas de descanso se encuentran bien ordenadas y limpias	✓	
24	Todos los elementos tienen una ubicación en un lugar adecuado	✓	
25	La ubicación de la señalización de los extintores permite su fácil visualización y acceso	✓	
26	El sitio de trabajo en general se encuentra organizado, limpio y seguro	✓	
27	Se evidencia el aseo y limpieza en el lugar de trabajo		✓
28	Se encuentran elementos o insumos que no deben estar en el área de trabajo	✓	
29	Las cajas, armarios y archivos, áreas de almacenamiento están claramente rotulados y organizados		✓
30	En los escritorios y archivadores hay cosas innecesarias		

CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU	FORMATOS INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU	VERSION: 01 CODIGO: FO-SST-01

FORMATO DE INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO

Fecha: 27/5/2026 **No. De trabajadores:** 1

Sección: Pijaos

Participantes en la Inspección:
Pedro Rodriguez

No.	Descripción	SI	NO
1	Se tiene un programa de reciclaje y de protección del medio ambiente	/	
2	Los sitios para almacenamiento de basuras esta ordenado	/	
3	Los recipientes donde se recolecta la basura son adecuados en tamaño y numero	/	
4	Los pisos y tienen superficies seguras y adecuadas para el trabajo	/	
5	Los pisos están limpios, secos y sin desperdicios	/	
6	Los pisos están libres de obstáculos	/	
7	Los pisos y áreas de trabajo están señalizados y demarcados	/	
8	Los pasillos son seguros y libres de obstrucciones	/	
9	Los baños están debidamente dotados	/	
10	Las paredes y ventanas están limpias para trabajar en el lugar	/	
11	Las máquinas y equipos están debidamente protegidos	/	
12	Las herramientas están limpias y libres de suciedad	/	
13	Las áreas de almacenamiento están señalizados	/	
14	Las áreas de almacenamiento están señalizados	/	
15	Hay sistema de control para los riesgos de origen físico y químico	/	
16	Cuenta con baños suficientes y aseados	/	
17	Existen vías de circulación demarcadas	/	
18	Las áreas de almacenamiento están demarcadas	/	
19	Existen normas de seguridad en el lugar y se están aplicando	/	
20	El sistema de iluminación en el lugar es mantenido de forma eficiente	/	
21	Los elementos o productos están apilados, ordenados adecuadamente	/	
22	Cuenta con un programa de orden y aseo	/	
23	Las áreas de descanso se encuentran bien ordenadas y limpias	/	
24	Todos los elementos tienen una ubicación en un lugar adecuado	/	
25	La ubicación de la señalización de los extintores permite su fácil visualización y acceso	/	
26	El sitio de trabajo en general se encuentra organizado, limpio y seguro	/	
27	Se evidencia el aseo y limpieza en el lugar de trabajo	/	
28	Se encuentran elementos o insumos que no deben estar en el área de trabajo		/
29	Las cajas, armarios y archivos, áreas de almacenamiento están claramente rotulados y organizados	/	
30	En los escritorios y archivadores hay cosas innecesarias		/

CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU	FORMATOS INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU	VERSION: 01 CODIGO: FO-SST-01

FORMATO DE INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO

Fecha: 20/5/2026 **No. De trabajadores:** 7

Sección: Pijaos

Participantes en la inspección:
Pedro Rodriguez

No.	Descripción	SI	NO
1	Se tiene un programa de reciclaje y de protección del medio ambiente	✓	
2	Los sitios para almacenamiento de basuras esta ordenado	✓	
3	Los recipientes donde se recolecta la basura son adecuados en tamaño y numero	✓	
4	Los pisos y tienen superficies seguras y adecuadas para el trabajo	✓	
5	Los pisos están limpios, secos y sin desperdicios	✓	
6	Los pisos están libres de obstáculos	✓	
7	Los pisos y áreas de trabajo están señalizados y demarcados	✓	
8	Los pasillos son seguros y libres de obstrucciones	✓	
9	Los baños están debidamente dotados	✓	
10	Las paredes y ventanas están limpias para trabajar en el lugar	✓	
11	Las máquinas y equipos están debidamente protegidos	✓	
12	Las herramientas están limpias y libres de suciedad	✓	
13	Las áreas de almacenamiento están señalizados	✓	
14	Las áreas de almacenamiento están señalizados	✓	
15	Hay sistema de control para los riesgos de origen físico y químico	✓	
16	Cuenta con baños suficientes y aseados	✓	
17	Existen vías de circulación demarcadas	✓	
18	Las áreas de almacenamiento están demarcadas	✓	
19	Existen normas de seguridad en el lugar y se están aplicando	✓	
20	El sistema de iluminación en el lugar es mantenido de forma eficiente	✓	
21	Los elementos o productos están apilados, ordenados adecuadamente	✓	
22	Cuenta con un programa de orden y aseo	✓	
23	Las áreas de descanso se encuentran bien ordenadas y limpias	✓	
24	Todos los elementos tienen una ubicación en un lugar adecuado	✓	
25	La ubicación de la señalización de los extintores permite su fácil visualización y acceso	✓	
26	El sitio de trabajo en general se encuentra organizado, limpio y seguro	✓	
27	Se evidencia el aseo y limpieza en el lugar de trabajo	✓	
28	Se encuentran elementos o insumos que no deben estar en el área de trabajo		✓
29	Las cajas, armarios y archivos, áreas de almacenamiento están claramente rotulados y organizados	✓	
30	En los escritorios y archivadores hay cosas innecesarias		✓

CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU	FORMATOS INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO	VERSION: 01
	CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU	CODIGC: FO-SST-01

FORMATO DE INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO

Fecha: 24 05 2026 **No. De trabajadores:** 1

Sección: Mesa Aldo

Participantes en la Inspección:
Wilmar Bedoya

No.	Descripción	SI	NO
1	Se tiene un programa de reciclaje y de protección del medio ambiente	✓	
2	Los sitios para almacenamiento de basuras esta ordenado	✓	
3	Los recipientes donde se recolecta la basura son adecuados en tamaño y numero	✓	
4	Los pisos y tienen superficies seguras y adecuadas para el trabajo	✓	
5	Los pisos están limpios, secos y sin desperdicios	✓	
6	Los pisos están libres de obstáculos	✓	
7	Los pisos y áreas de trabajo están señalizados y demarcados	✓	
8	Los pasillos son seguros y libres de obstrucciones	✓	
9	Los baños están debidamente dotados	✓	
10	Las paredes y ventanas están limpias para trabajar en el lugar	✓	
11	Las máquinas y equipos están debidamente protegidos	✓	
12	Las herramientas están limpias y libres de suciedad	✓	
13	Las áreas de almacenamiento están señalizados	✓	
14	Las áreas de almacenamiento están señalizados	✓	
15	Hay sistema de control para los riesgos de origen físico y químico	✓	
16	Cuenta con baños suficientes y aseados	✓	
17	Existen vías de circulación demarcadas	✓	
18	Las áreas de almacenamiento están demarcadas	✓	
19	Existen normas de seguridad en el lugar y se están aplicando	✓	
20	El sistema de iluminación en el lugar es mantenido de forma eficiente	✓	
21	Los elementos o productos están apilados, ordenados adecuadamente	✓	
22	Cuenta con un programa de orden y aseo	✓	
23	Las áreas de descanso se encuentran bien ordenadas y limpias	✓	
24	Todos los elementos tienen una ubicación en un lugar adecuado	✓	
25	La ubicación de la señalización de los extintores permite su fácil visualización y acceso	✓	
26	El sitio de trabajo en general se encuentra organizado, limpio y seguro	✓	
27	Se evidencia el aseo y limpieza en el lugar de trabajo	✓	
28	Se encuentran elementos o insumos que no deben estar en el área de trabajo		✓
29	Las cajas, armarios y archivos, áreas de almacenamiento están claramente rotulados y organizados	✓	
30	En los escritorios y archivadores hay cosas innecesarias		✓

CONSORCIO	FORMATOS INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO	VERSION: 01
	CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU	CODIGO: FO-SST-01

FORMATO DE INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO

Fecha: 28-05-20 **No. De trabajadores:** 1

Sección: Horno Frio

Participantes en la Inspección:

Wilmer Rodriguez

No.	Descripción	SI	NO
1	Se tiene un programa de reciclaje y de protección del medio ambiente	✓	
2	Los sitios para almacenamiento de basuras esta ordenado	✓	
3	Los recipientes donde se recolecta la basura son adecuados en tamaño y numero	✓	
4	Los pisos y tienen superficies seguras y adecuadas para el trabajo	✓	
5	Los pisos están limpios, secos y sin desperdicios	✓	
6	Los pisos están libres de obstáculos	✓	
7	Los pisos y áreas de trabajo están señalizados y demarcados	✓	
8	Los pasillos son seguros y libres de obstrucciones	✓	
9	Los baños están debidamente dotados	✓	
10	Las paredes y ventanas están limpias para trabajar en el lugar	✓	
11	Las máquinas y equipos están debidamente protegidos	✓	
12	Las herramientas están limpias y libres de suciedad	✓	
13	Las áreas de almacenamiento están señalizados	✓	
14	Las áreas de almacenamiento están señalizados	✓	
15	Hay sistema de control para los riesgos de origen físico y químico	✓	
16	Cuenta con baños suficientes y aseados	✓	
17	Existen vías de circulación demarcadas	✓	
18	Las áreas de almacenamiento están demarcadas	✓	
19	Existen normas de seguridad en el lugar y se están aplicando	✓	
20	El sistema de iluminación en el lugar es mantenido de forma eficiente	✓	
21	Los elementos o productos están apilados, ordenados adecuadamente	✓	
22	Cuenta con un programa de orden y aseo	✓	
23	Las áreas de descanso se encuentran bien ordenadas y limpias	✓	
24	Todos los elementos tienen una ubicación en un lugar adecuado	✓	
25	La ubicación de la señalización de los extintores permite su fácil visualización y acceso	✓	
26	El sitio de trabajo en general se encuentra organizado, limpio y seguro	✓	
27	Se evidencia el aseo y limpieza en el lugar de trabajo	✓	
28	Se encuentran elementos o insumos que no deben estar en el área de trabajo		✓
29	Las cajas, armarios y archivos, áreas de almacenamiento están claramente rotulados y organizados	✓	
30	En los escritorios y archivadores hay cosas innecesarias		✓

CONSORCIO	FORMATOS INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU	VERSION: 01 CODIGC: FO-SST-01

FORMATO DE INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO

Fecha: 5-05-2026 **No. De trabajadores:** 1

Sección: Mariveces

Participantes en la Inspección:
Luis Almanza

No.	Descripción	SI	NO
1	Se tiene un programa de reciclaje y de protección del medio ambiente	✓	
2	Los sitios para almacenamiento de basuras esta ordenado	✓	
3	Los recipientes donde se recolecta la basura son adecuados en tamaño y numero	✓	
4	Los pisos y tienen superficies seguras y adecuadas para el trabajo	✓	
5	Los pisos están limpios, secos y sin desperdicios	✓	
6	Los pisos están libres de obstáculos	✓	
7	Los pisos y áreas de trabajo están señalizados y demarcados	✓	
8	Los pasillos son seguros y libres de obstrucciones	✓	
9	Los baños están debidamente dotados	✓	
10	Las paredes y ventanas están limpias para trabajar en el lugar	✓	
11	Las máquinas y equipos están debidamente protegidos	✓	
12	Las herramientas están limpias y libres de suciedad	✓	
13	Las áreas de almacenamiento están señalizados	✓	
14	Las áreas de almacenamiento están señalizados	✓	
15	Hay sistema de control para los riesgos de origen físico y químico	✓	
16	Cuenta con baños suficientes y aseados	✓	
17	Existen vías de circulación demarcadas	✓	
18	Las áreas de almacenamiento están demarcadas	✓	
19	Existen normas de seguridad en el lugar y se están aplicando	✓	
20	El sistema de iluminación en el lugar es mantenido de forma eficiente	✓	
21	Los elementos o productos están apilados, ordenados adecuadamente	✓	
22	Cuenta con un programa de orden y aseo	✓	
23	Las áreas de descanso se encuentran bien ordenadas y limpias	✓	
24	Todos los elementos tienen una ubicación en un lugar adecuado	✓	
25	La ubicación de la señalización de los extintores permite su fácil visualización y acceso	✓	
26	El sitio de trabajo en general se encuentra organizado, limpio y seguro	✓	
27	Se evidencia el aseo y limpieza en el lugar de trabajo	✓	
28	Se encuentran elementos o insumos que no deben estar en el área de trabajo		✓
29	Las cajas, armarios y archivos, áreas de almacenamiento están claramente rotulados y organizados	✓	
30	En los escritorios y archivadores hay cosas innecesarias		✓

CONSORCIO	FORMATOS INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO	VERSION: 01
	CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU	CODIGC: FO-SST-01

FORMATO DE INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO

Fecha: 20-05-2026 **No. De trabajadores:** 1

Sección: Mantenimiento

Participantes en la Inspección:
Diego Bustos

No.	Descripción	SI	NO
1	Se tiene un programa de reciclaje y de protección del medio ambiente	✓	
2	Los sitios para almacenamiento de basuras esta ordenado	✓	
3	Los recipientes donde se recolecta la basura son adecuados en tamaño y numero	✓	
4	Los pisos y tienen superficies seguras y adecuadas para el trabajo	✓	
5	Los pisos están limpios, secos y sin desperdicios	✓	
6	Los pisos están libres de obstáculos	✓	
7	Los pisos y áreas de trabajo están señalizados y demarcados	✓	
8	Los pasillos son seguros y libres de obstrucciones	✓	
9	Los baños están debidamente dotados	✓	
10	Las paredes y ventanas están limpias para trabajar en el lugar	✓	
11	Las máquinas y equipos están debidamente protegidos	✓	
12	Las herramientas están limpias y libres de suciedad	✓	
13	Las áreas de almacenamiento están señalizados	✓	
14	Las áreas de almacenamiento están señalizados	✓	
15	Hay sistema de control para los riesgos de origen físico y químico	✓	
16	Cuenta con baños suficientes y aseados	✓	
17	Existen vías de circulación demarcadas	✓	
18	Las áreas de almacenamiento están demarcadas	✓	
19	Existen normas de seguridad en el lugar y se están aplicando	✓	
20	El sistema de iluminación en el lugar es mantenido de forma eficiente	✓	
21	Los elementos o productos están apilados, ordenados adecuadamente	✓	
22	Cuenta con un programa de orden y aseo	✓	
23	Las áreas de descanso se encuentran bien ordenadas y limpias	✓	
24	Todos los elementos tienen una ubicación en un lugar adecuado	✓	
25	La ubicación de la señalización de los extintores permite su fácil visualización y acceso	✓	
26	El sitio de trabajo en general se encuentra organizado, limpio y seguro	✓	
27	Se evidencia el aseo y limpieza en el lugar de trabajo	✓	
28	Se encuentran elementos o insumos que no deben estar en el área de trabajo		✓
29	Las cajas, armarios y archivos, áreas de almacenamiento están claramente rotulados y organizados	✓	
30	En los escritorios y archivadores hay cosas innecesarias		✓

CONSORCIO MANTENIMIENTO	FORMATOS INSPECCIÓN LOCATIVA SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-02

FORMATO DE INSPECCIÓN LOCATIVA

Fecha: 17-05-26 Empresa: Consorcio mantenimiento U.A

Nombre: Camilo Duran Cargo: Rep SST

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES
Las instalaciones están ubicadas en un lugar alejado de focos de contaminación y salubridad	✓		
La construcción ofrece protección del medio ambiente a los funcionarios	✓		
Las oficinas presentan aislamiento y protección contra el libre acceso de personas y animales	✓		
Se controla el crecimiento de maleza alrededor de las oficinas	✓		
Los alrededores están libres de basuras y aguas estancadas	✓		
Se encuentran señalizadas claramente las diferentes áreas y secciones en lo que se refiere al acceso y circulación de personas, servicio, seguridad y salidas de emergencia	✓		
Las paredes se encuentran limpias y la pintura se mantiene en buen estado	✓		
Los pisos y paredes se encuentran en buen estado, sin grietas, perforaciones, desniveles o roturas	✓		
Las ventanas se encuentran en buen estado(incluye estado de marcos y vidrios)	✓		
Las oficinas cuentan con servicios a sanitarios y estos se encuentran bien ubicados	✓		
Existe un lugar adecuado para el consumo de alimentos de los trabajadores	✓		
El agua que se utiliza es potable	✓		

CONSORCIO MANTENIMIENTO	FORMATOS INSPECCIÓN LOCATIVA SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-02

FORMATO DE INSPECCIÓN LOCATIVA

Fecha: 26-05-20 Empresa: Consorcio Mantenimiento Vial

Nombre: Camilo Duran Cargo: Resp SST

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES
Las instalaciones están ubicadas en un lugar alejado de focos de contaminación y salubridad	✓		
La construcción ofrece protección del medio ambiente a los funcionarios	✓		
Las oficinas presentan aislamiento y protección contra el libre acceso de personas y animales	✓		
Se controla el crecimiento de maleza alrededor de las oficinas	✓		
Los alrededores están libres de basuras y aguas estancadas	✓		
Se encuentran señalizadas claramente las diferentes áreas y secciones en lo que se refiere al acceso y circulación de personas, servicio, seguridad y salidas de emergencia	✓		
Las paredes se encuentran limpias y la pintura se mantiene en buen estado	✓		
Los pisos y paredes se encuentran en buen estado, sin grietas, perforaciones, desniveles o roturas	✓		
Las ventanas se encuentran en buen estado(incluye estado de marcos y vidrios)	✓		
Las oficinas cuentan con servicios a sanitarios y estos se encuentran bien ubicados	✓		
Existe un lugar adecuado para el consumo de alimentos de los trabajadores	✓		
El agua que se utiliza es potable	✓		

CONSORCIO	FORMATOS INSPECCIÓN LOCATIVA SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-02

FORMATO DE INSPECCIÓN LOCATIVA

Fecha: 27/5/2026 Empresa: consorcio mantenimiento ltda

Nombre: Camilo Duran Cargo: RES-SST

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES
Las instalaciones están ubicadas en un lugar alejado de focos de contaminación y salubridad	/		
La construcción ofrece protección del medio ambiente a los funcionarios	/		
Las oficinas presentan aislamiento y protección contra el libre acceso de personas y animales	/		
Se controla el crecimiento de maleza alrededor de las oficinas	/		
Los alrededores están libres de basuras y aguas estancadas	/		
Se encuentran señalizadas claramente las diferentes áreas y secciones en lo que se refiere al acceso y circulación de personas, servicio, seguridad y salidas de emergencia	/		
Las paredes se encuentran limpias y la pintura se mantiene en buen estado	/		
Los pisos y paredes se encuentran en buen estado, sin grietas, perforaciones, desniveles o roturas	/		
Las ventanas se encuentran en buen estado(incluye estado de marcos y vidrios)	/		
Las oficinas cuentan con servicios a sanitarios y estos se encuentran bien ubicados	/		
Existe un lugar adecuado para el consumo de alimentos de los trabajadores	/		
El agua que se utiliza es potable	/		

CONSORCIO	FORMATOS INSPECCIÓN LOCATIVA SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-02

FORMATO DE INSPECCIÓN LOCATIVA

Fecha: 20/5/2026 Empresa: MANTENIMIENTO NAN

Nombre: CAMILO ROJAS Cargo: RES-SST

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES
Las instalaciones están ubicadas en un lugar alejado de focos de contaminación y salubridad	/		
La construcción ofrece protección del medio ambiente a los funcionarios	/		
Las oficinas presentan aislamiento y protección contra el libre acceso de personas y animales	/		
Se controla el crecimiento de maleza alrededor de las oficinas	/		
Los alrededores están libres de basuras y aguas estancadas	/		
Se encuentran señalizadas claramente las diferentes áreas y secciones en lo que se refiere al acceso y circulación de personas, servicio, seguridad y salidas de emergencia	/		
Las paredes se encuentran limpias y la pintura se mantiene en buen estado	/		
Los pisos y paredes se encuentran en buen estado, sin grietas, perforaciones, desniveles o roturas	/		
Las ventanas se encuentran en buen estado(incluye estado de marcos y vidrios)	/		
Las oficinas cuentan con servicios a sanitarios y estos se encuentran bien ubicados	/		
Existe un lugar adecuado para el consumo de alimentos de los trabajadores	/		
El agua que se utiliza es potable	/		

CONSORCIO	FORMATOS INSPECCIÓN LOCATIVA SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-02

FORMATO DE INSPECCIÓN LOCATIVA

Fecha: 3/5/2020 Empresa: Consorcio mantenimiento NW

Nombre: camilo duran Cargo: RES-SST

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES
Las instalaciones están ubicadas en un lugar alejado de focos de contaminación y salubridad	/		
La construcción ofrece protección del medio ambiente a los funcionarios	/		
Las oficinas presentan aislamiento y protección contra el libre acceso de personas y animales	/		
Se controla el crecimiento de maleza alrededor de las oficinas	/		
Los alrededores están libres de basuras y aguas estancadas	/		
Se encuentran señalizadas claramente las diferentes áreas y secciones en lo que se refiere al acceso y circulación de personas, servicio, seguridad y salidas de emergencia	/		
Las paredes se encuentran limpias y la pintura se mantiene en buen estado	/		
Los pisos y paredes se encuentran en buen estado, sin grietas, perforaciones, desniveles o roturas	/		
Las ventanas se encuentran en buen estado(incluye estado de marcos y vidrios)	/		
Las oficinas cuentan con servicios a sanitarios y estos se encuentran bien ubicados	/		
Existe un lugar adecuado para el consumo de alimentos de los trabajadores	/		
El agua que se utiliza es potable	/		

CONSORCIO MANTENIMIENTO 2020	FORMATOS INSPECCIÓN LOCATIVA SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-02

FORMATO DE INSPECCIÓN LOCATIVA

Fecha: 6/5/2026 Empresa: Consorcio mantenimiento 2020

Nombre: Camilo Duran Cargo: RES-SST

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES
Las instalaciones están ubicadas en un lugar alejado de focos de contaminación y salubridad	/		
La construcción ofrece protección del medio ambiente a los funcionarios	/		
Las oficinas presentan aislamiento y protección contra el libre acceso de personas y animales	/		
Se controla el crecimiento de maleza alrededor de las oficinas	/		
Los alrededores están libres de basuras y aguas estancadas	/		
Se encuentran señalizadas claramente las diferentes áreas y secciones en lo que se refiere al acceso y circulación de personas, servicio, seguridad y salidas de emergencia	/		
Las paredes se encuentran limpias y la pintura se mantiene en buen estado	/		
Los pisos y paredes se encuentran en buen estado, sin grietas, perforaciones, desniveles o roturas	/		
Las ventanas se encuentran en buen estado(incluye estado de marcos y vidrios)	/		
Las oficinas cuentan con servicios a sanitarios y estos se encuentran bien ubicados	/		
Existe un lugar adecuado para el consumo de alimentos de los trabajadores	/		
El agua que se utiliza es potable	/		

CONSORCIO	FORMATOS INSPECCIÓN LOCATIVA SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-02

FORMATO DE INSPECCIÓN LOCATIVA

Fecha: 22-05-26 (1ª inspección)

Empresa: Consorcio Montamiento RW

Nombre: Camilo Durán

Cargo: RESST

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES
Las instalaciones están ubicadas en un lugar alejado de focos de contaminación y salubridad	✓		
La construcción ofrece protección del medio ambiente a los funcionarios	✓		
Las oficinas presentan aislamiento y protección contra el libre acceso de personas y animales	✓		
Se controla el crecimiento de maleza alrededor de las oficinas	✓		
Los alrededores están libres de basuras y aguas estancadas	✓		
Se encuentran señalizadas claramente las diferentes áreas y secciones en lo que se refiere al acceso y circulación de personas, servicio, seguridad y salidas de emergencia	✓		
Las paredes se encuentran limpias y la pintura se mantiene en buen estado	✓		
Los pisos y paredes se encuentran en buen estado, sin grietas, perforaciones, desniveles o roturas	✓		
Las ventanas se encuentran en buen estado(incluye estado de marcos y vidrios)	✓		
Las oficinas cuentan con servicios a sanitarios y estos se encuentran bien ubicados	✓		
Existe un lugar adecuado para el consumo de alimentos de los trabajadores	✓		
El agua que se utiliza es potable	✓		

CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL	FORMATOS INSPECCIÓN LOCATIVA SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-02

FORMATO DE INSPECCIÓN LOCATIVA

Fecha: 14-05-26 Marzo

Empresa: Consorcio Mantenimiento Vial

Nombre: Camilo Duran

Cargo: Res SST

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES
Las instalaciones están ubicadas en un lugar alejado de focos de contaminación y salubridad	✓		
La construcción ofrece protección del medio ambiente a los funcionarios	✓		
Las oficinas presentan aislamiento y protección contra el libre acceso de personas y animales	✓		
Se controla el crecimiento de maleza alrededor de las oficinas	✓		
Los alrededores están libres de basuras y aguas estancadas	✓		
Se encuentran señalizadas claramente las diferentes áreas y secciones en lo que se refiere al acceso y circulación de personas, servicio, seguridad y salidas de emergencia	✓		
Las paredes se encuentran limpias y la pintura se mantiene en buen estado	✓		
Los pisos y paredes se encuentran en buen estado, sin grietas, perforaciones, desniveles o roturas	✓		
Las ventanas se encuentran en buen estado(incluye estado de marcos y vidrios)	✓		
Las oficinas cuentan con servicios a sanitarios y estos se encuentran bien ubicados	✓		
Existe un lugar adecuado para el consumo de alimentos de los trabajadores	✓		
El agua que se utiliza es potable	✓		

CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL	FORMATOS INSPECCIÓN LOCATIVA SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-02

FORMATO DE INSPECCIÓN LOCATIVA

Marruecos

Fecha: 12-05-26 Empresa: Consorcio mantenimiento vial

Nombre: Camilo Duran Cargo: Res SST

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES
Las instalaciones están ubicadas en un lugar alejado de focos de contaminación y salubridad	✓		
La construcción ofrece protección del medio ambiente a los funcionarios	✓		
Las oficinas presentan aislamiento y protección contra el libre acceso de personas y animales	✓		
Se controla el crecimiento de maleza alrededor de las oficinas	✓		
Los alrededores están libres de basuras y aguas estancadas	✓		
Se encuentran señalizadas claramente las diferentes áreas y secciones en lo que se refiere al acceso y circulación de personas, servicio, seguridad y salidas de emergencia	✓		
Las paredes se encuentran limpias y la pintura se mantiene en buen estado	✓		
Los pisos y paredes se encuentran en buen estado, sin grietas, perforaciones, desniveles o roturas	✓		
Las ventanas se encuentran en buen estado(incluye estado de marcos y vidrios)	✓		
Las oficinas cuentan con servicios a sanitarios y estos se encuentran bien ubicados	✓		
Existe un lugar adecuado para el consumo de alimentos de los trabajadores	✓		
El agua que se utiliza es potable	✓		

CONSORCIO	FORMATOS INSPECCIÓN LOCATIVA SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-02

FORMATO DE INSPECCIÓN LOCATIVA

Marruecos

Fecha: 5-05-26 Empresa: Consorcio Mantenimiento Vial

Nombre: Cenith Duro Cargo: Res SST

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES
Las instalaciones están ubicadas en un lugar alejado de focos de contaminación y salubridad	✓		
La construcción ofrece protección del medio ambiente a los funcionarios	✓		
Las oficinas presentan aislamiento y protección contra el libre acceso de personas y animales	✓		
Se controla el crecimiento de maleza alrededor de las oficinas	✓		
Los alrededores están libres de basuras y aguas estancadas	✓		
Se encuentran señalizadas claramente las diferentes áreas y secciones en lo que se refiere al acceso y circulación de personas, servicio, seguridad y salidas de emergencia	✓		
Las paredes se encuentran limpias y la pintura se mantiene en buen estado	✓		
Los pisos y paredes se encuentran en buen estado, sin grietas, perforaciones, desniveles o roturas	✓		
Las ventanas se encuentran en buen estado(incluye estado de marcos y vidrios)	✓		
Las oficinas cuentan con servicios a sanitarios y estos se encuentran bien ubicados	✓		
Existe un lugar adecuado para el consumo de alimentos de los trabajadores	✓		
El agua que se utiliza es potable	✓		

CONSORCIO	FORMATOS INSPECCIÓN LOCATIVA SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-02

FORMATO DE INSPECCIÓN LOCATIVA

Marco Fidel

Fecha: 27-05-22 Empresa: Consorcio Mantenimiento Vial

Nombre: Camilo Duran Cargo: R.C.O. SST

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES
Las instalaciones están ubicadas en un lugar alejado de focos de contaminación y salubridad	✓		
La construcción ofrece protección del medio ambiente a los funcionarios	✓		
Las oficinas presentan aislamiento y protección contra el libre acceso de personas y animales	✓		
Se controla el crecimiento de maleza alrededor de las oficinas	✓		
Los alrededores están libres de basuras y aguas estancadas	✓		
Se encuentran señalizadas claramente las diferentes áreas y secciones en lo que se refiere al acceso y circulación de personas, servicio, seguridad y salidas de emergencia	✓		
Las paredes se encuentran limpias y la pintura se mantiene en buen estado	✓		
Los pisos y paredes se encuentran en buen estado, sin grietas, perforaciones, desniveles o roturas	✓		
Las ventanas se encuentran en buen estado(incluye estado de marcos y vidrios)	✓		
Las oficinas cuentan con servicios a sanitarios y estos se encuentran bien ubicados	✓		
Existe un lugar adecuado para el consumo de alimentos de los trabajadores	✓		
El agua que se utiliza es potable	✓		

CONSORCIO	FORMATOS INSPECCIÓN LOCATIVA SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-02

FORMATO DE INSPECCIÓN LOCATIVA

Marco Vial

Fecha: 24-05-16 Empresa: Consorcio Mantenimiento Vial

Nombre: Camilo Duran Cargo: Res SST

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES
Las instalaciones están ubicadas en un lugar alejado de focos de contaminación y salubridad	✓		
La construcción ofrece protección del medio ambiente a los funcionarios	✓		
Las oficinas presentan aislamiento y protección contra el libre acceso de personas y animales	✓		
Se controla el crecimiento de maleza alrededor de las oficinas	✓		
Los alrededores están libres de basuras y aguas estancadas	✓		
Se encuentran señalizadas claramente las diferentes áreas y secciones en lo que se refiere al acceso y circulación de personas, servicio, seguridad y salidas de emergencia	✓		
Las paredes se encuentran limpias y la pintura se mantiene en buen estado	✓		
Los pisos y paredes se encuentran en buen estado, sin grietas, perforaciones, desniveles o roturas	✓		
Las ventanas se encuentran en buen estado(incluye estado de marcos y vidrios)	✓		
Las oficinas cuentan con servicios a sanitarios y estos se encuentran bien ubicados	✓		
Existe un lugar adecuado para el consumo de alimentos de los trabajadores	✓		
El agua que se utiliza es potable	✓		

CONSORCIO	FORMATOS INSPECCIÓN ESTADO Y USO DE EPP SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-03

INSPECCIÓN DE ESTADO Y USO DE EPP

CENTRO DE TRABAJO:	Cantera
USO DEL CENTRO:	Mantenimiento malla vial
INSPECCIONES A REALIZAR POR: Camilo Duran	FECHA: 23-05-26

CARACTERISTICAS GENERALES	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Los zapatos de seguridad se encuentran despegados, con rotura de planta, o desgaste evidente del calzado.		✓		
Los guantes se encuentran con rotura o desgaste de aislamiento		✓		
El protector auditivo se encuentra con deterioro o ruptura.		✓		
El respirado o tapabocas se presenta dificultad al respirar, con deterioro o rotura.		✓		
Los impermeables se encuentra con rotura o desgaste o con pérdida de aislamiento		✓		
El casco de seguridad presenta daño visible, fisuras, arnés de sujeción deteriorado.		✓		
El Barbuquejo se encuentra con la hebilla deteriorada.			✓	
Los trabajadores usan continuamente los epp para cada labor	✓			
Se realiza uso adecuado de los epp por parte del personal trabajador	✓			

CONSORCIO	FORMATOS INSPECCIÓN ESTADO Y USO DE EPP SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-03

INSPECCIÓN DE ESTADO Y USO DE EPP

CENTRO DE TRABAJO: Contractario	
USO DEL CENTRO: Mantenimiento Planta Vía	
INSPECCIONES A REALIZAR POR: Camilo Durán	FECHA: 20-05-26

CARACTERISTICAS GENERALES	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Los zapatos de seguridad se encuentran despegados, con rotura de planta, o desgaste evidente del calzado.		✓		
Los guantes se encuentran con rotura o desgaste de aislamiento		✓		
El protector auditivo se encuentra con deterioro o ruptura.		✓		
El respirado o tapabocas se presenta dificultad al respirar, con deterioro o rotura.		✓		
Los impermeables se encuentra con rotura o desgaste o con pérdida de aislamiento		✓		
El casco de seguridad presenta daño visible, fisuras, arnés de sujeción deteriorado.		✓		
El Barbuquejo se encuentra con la hebilla deteriorada.			✓	
Los trabajadores usan continuamente los epp para cada labor	✓			
Se realiza uso adecuado de los epp por parte del personal trabajador	✓			

CONSORCIO	FORMATOS INSPECCIÓN ESTADO Y USO DE EPP SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-03

INSPECCIÓN DE ESTADO Y USO DE EPP

CENTRO DE TRABAJO:	Consorcio
USO DEL CENTRO:	Mantenimiento de la malla vial
INSPECCIONES A REALIZAR POR: Camilo Duran	FECHA: 13/5/2020

CARACTERISTICAS GENERALES	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Los zapatos de seguridad se encuentran despegados, con rotura de planta, o desgaste evidente del calzado.		✓		
Los guantes se encuentran con rotura o desgaste de aislamiento		✓		
El protector auditivo se encuentra con deterioro o ruptura.		✓		
El respirado o tapabocas se presenta dificultad al respirar, con deterioro o rotura.		✓		
Los impermeables se encuentra con rotura o desgaste o con pérdida de aislamiento		✓		
El casco de seguridad presenta daño visible, fisuras, arnés de sujeción deteriorado.		✓		
El Barbuquejo se encuentra con la hebilla deteriorada.			✓	
Los trabajadores usan continuamente los epp para cada labor	✓			
Se realiza uso adecuado de los epp por parte del personal trabajador	✓			

CONSORCIO	FORMATOS INSPECCIÓN ESTADO Y USO DE EPP SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-03

INSPECCIÓN DE ESTADO Y USO DE EPP

CENTRO DE TRABAJO:	Contacto
USO DEL CENTRO:	mantenimiento de la malla vial
INSPECCIONES A REALIZAR POR: Camilo Doran	FECHA: 6/5/2026

CARACTERISTICAS GENERALES	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Los zapatos de seguridad se encuentran despegados, con rotura de planta, o desgaste evidente del calzado.		/		
Los guantes se encuentran con rotura o desgaste de aislamiento		/		
El protector auditivo se encuentra con deterioro o ruptura.		/		
El respirado o tapabocas se presenta dificultad al respirar, con deterioro o rotura.		/		
Los impermeables se encuentra con rotura o desgaste o con pérdida de aislamiento		/		
El casco de seguridad presenta daño visible, fisuras, arnés de sujeción deteriorado.		/		
El Barbuquejo se encuentra con la hebilla deteriorada.			/	
Los trabajadores usan continuamente los epp para cada labor	/			
Se realiza uso adecuado de los epp por parte del personal trabajador	/			

CONSORCIO	FORMATOS INSPECCIÓN ESTADO Y USO DE EPP SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-03

INSPECCIÓN DE ESTADO Y USO DE EPP

CENTRO DE TRABAJO:	Pijaos
USO DEL CENTRO:	mantenimiento de la malla vial
INSPECCIONES A REALIZAR POR: Camilo Parra	FECHA: 27/5/2016

CARACTERISTICAS GENERALES	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Los zapatos de seguridad se encuentran despegados, con rotura de planta, o desgaste evidente del calzado.		/		
Los guantes se encuentran con rotura o desgaste de aislamiento		/		
El protector auditivo se encuentra con deterioro o ruptura.		/		
El respirado o tapabocas se presenta dificultad al respirar, con deterioro o rotura.		/		
Los impermeables se encuentra con rotura o desgaste o con pérdida de aislamiento		/		
El casco de seguridad presenta daño visible, fisuras, arnés de sujeción deteriorado.		/		
El Barbuquejo se encuentra con la hebilla deteriorada.			/	
Los trabajadores usan continuamente los epp para cada labor	/			
Se realiza uso adecuado de los epp por parte del personal trabajador	/			

CONSORCIO	FORMATOS INSPECCIÓN ESTADO Y USO DE EPP SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-03

INSPECCIÓN DE ESTADO Y USO DE EPP

CENTRO DE TRABAJO:	Pijaos
USO DEL CENTRO:	Mantenimiento de la malla vial
INSPECCIONES A REALIZAR POR: Camilo Daza	FECHA: 2015/2026

CARACTERISTICAS GENERALES	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Los zapatos de seguridad se encuentran despegados, con rotura de planta, o desgaste evidente del calzado.		/		
Los guantes se encuentran con rotura o desgaste de aislamiento		/		
El protector auditivo se encuentra con deterioro o ruptura.		/		
El respirado o tapabocas se presenta dificultad al respirar, con deterioro o rotura.		/		
Los impermeables se encuentra con rotura o desgaste o con pérdida de aislamiento		/		
El casco de seguridad presenta daño visible, fisuras, arnés de sujeción deteriorado.		/		
El Barbuquejo se encuentra con la hebilla deteriorada.			/	
Los trabajadores usan continuamente los epp para cada labor	/			
Se realiza uso adecuado de los epp por parte del personal trabajador	/			

CONSORCIO	FORMATOS INSPECCIÓN ESTADO Y USO DE EPP SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-03

INSPECCIÓN DE ESTADO Y USO DE EPP

CENTRO DE TRABAJO:	Barbacoas
USO DEL CENTRO:	Construcción malla Vial
INSPECCIONES A REALIZAR POR: Camilo Duran	FECHA: 26-05-26

CARACTERISTICAS GENERALES	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Los zapatos de seguridad se encuentran despegados, con rotura de planta, o desgaste evidente del calzado.		✓		
Los guantes se encuentran con rotura o desgaste de aislamiento		✓		
El protector auditivo se encuentra con deterioro o ruptura.		✓		
El respirado o tapabocas se presenta dificultad al respirar, con deterioro o rotura.		✓		
Los impermeables se encuentra con rotura o desgaste o con pérdida de aislamiento		✓		
El casco de seguridad presenta daño visible, fisuras, arnés de sujeción deteriorado.		✓		
El Barbuquejo se encuentra con la hebilla deteriorada.			✓	
Los trabajadores usan continuamente los epp para cada labor	✓			
Se realiza uso adecuado de los epp por parte del personal trabajador	✓			

CONSORCIO	FORMATOS INSPECCIÓN ESTADO Y USO DE EPP SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-03

INSPECCIÓN DE ESTADO Y USO DE EPP

CENTRO DE TRABAJO: Manizales
USO DEL CENTRO: Construcción Malla Vial
INSPECCIONES A REALIZAR POR: Camilo Duran FECHA: 10-05-26

CARACTERISTICAS GENERALES	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Los zapatos de seguridad se encuentran despegados, con rotura de planta, o desgaste evidente del calzado.		✓		
Los guantes se encuentran con rotura o desgaste de aislamiento		✓		
El protector auditivo se encuentra con deterioro o ruptura.		✓		
El respirado o tapabocas se presenta dificultad al respirar, con deterioro o rotura.		✓		
Los impermeables se encuentra con rotura o desgaste o con pérdida de aislamiento		✓		
El casco de seguridad presenta daño visible, fisuras, arnés de sujeción deteriorado.		✓		
El Barbuquejo se encuentra con la hebilla deteriorada.			✓	
Los trabajadores usan continuamente los epp para cada labor	✓			
Se realiza uso adecuado de los epp por parte del personal trabajador	✓			

CONSORCIO	FORMATOS INSPECCIÓN ESTADO Y USO DE EPP SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-03

INSPECCIÓN DE ESTADO Y USO DE EPP

CENTRO DE TRABAJO:	Planchas
USO DEL CENTRO:	Construcción malla vial
INSPECCIONES A REALIZAR POR: Camilo Duran	FECHA: 12-05-26

CARACTERISTICAS GENERALES	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Los zapatos de seguridad se encuentran despegados, con rotura de planta, o desgaste evidente del calzado.		✓		
Los guantes se encuentran con rotura o desgaste de aislamiento		✓		
El protector auditivo se encuentra con deterioro o ruptura.		✓		
El respirado o tapabocas se presenta dificultad al respirar, con deterioro o rotura.		✓		
Los impermeables se encuentra con rotura o desgaste o con pérdida de aislamiento		✓		
El casco de seguridad presenta daño visible, fisuras, arnés de sujeción deteriorado.		✓		
El Barbuquejo se encuentra con la hebilla deteriorada.			✓	
Los trabajadores usan continuamente los epp para cada labor	✓			
Se realiza uso adecuado de los epp por parte del personal trabajador	✓			

CONSORCIO	FORMATOS INSPECCIÓN ESTADO Y USO DE EPP SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-03

INSPECCIÓN DE ESTADO Y USO DE EPP

CENTRO DE TRABAJO: Marruecos	
USO DEL CENTRO: Construcción, malla vial	
INSPECCIONES A REALIZAR POR: Camilo Tovar	FECHA: 5-5-26

CARACTERISTICAS GENERALES	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Los zapatos de seguridad se encuentran despegados, con rotura de planta, o desgaste evidente del calzado.		✓		
Los guantes se encuentran con rotura o desgaste de aislamiento		✓		
El protector auditivo se encuentra con deterioro o ruptura.		✓		
El respirado o tapabocas se presenta dificultad al respirar, con deterioro o rotura.		✓		
Los impermeables se encuentra con rotura o desgaste o con pérdida de aislamiento		✓		
El casco de seguridad presenta daño visible, fisuras, arnés de sujeción deteriorado.		✓		
El Barbuquejo se encuentra con la hebilla deteriorada.			✓	
Los trabajadores usan continuamente los epp para cada labor	✓			
Se realiza uso adecuado de los epp por parte del personal trabajador	✓			

CONSORCIO	FORMATOS INSPECCIÓN ESTADO Y USO DE EPP SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-03

INSPECCIÓN DE ESTADO Y USO DE EPP

CENTRO DE TRABAJO: Marco Fidel	
USO DEL CENTRO: Construcción malla vial	
INSPECCIONES A REALIZAR POR: Camilo Duran	FECHA: 28-05-26

CARACTERISTICAS GENERALES	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Los zapatos de seguridad se encuentran despegados, con rotura de planta, o desgaste evidente del calzado.		✓		
Los guantes se encuentran con rotura o desgaste de aislamiento		✓		
El protector auditivo se encuentra con deterioro o ruptura.		✓		
El respirado o tapabocas se presenta dificultad al respirar, con deterioro o rotura.		✓		
Los impermeables se encuentra con rotura o desgaste o con pérdida de aislamiento		✓		
El casco de seguridad presenta daño visible, fisuras, arnés de sujeción deteriorado.		✓		
El Barbuquejo se encuentra con la hebilla deteriorada.			✓	
Los trabajadores usan continuamente los epp para cada labor	✓			
Se realiza uso adecuado de los epp por parte del personal trabajador	✓			

CONSORCIO	FORMATOS INSPECCIÓN ESTADO Y USO DE EPP SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-03

INSPECCIÓN DE ESTADO Y USO DE EPP

CENTRO DE TRABAJO: Marco Fidel	
USO DEL CENTRO: Construcción Malla Vial	
INSPECCIONES A REALIZAR POR: Camilo Duran	FECHA: 21-05-26

CARACTERISTICAS GENERALES	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Los zapatos de seguridad se encuentran despegados, con rotura de planta, o desgaste evidente del calzado.		✓		
Los guantes se encuentran con rotura o desgaste de aislamiento		✓		
El protector auditivo se encuentra con deterioro o ruptura.		✓		
El respirado o tapabocas se presenta dificultad al respirar, con deterioro o rotura.		✓		
Los impermeables se encuentra con rotura o desgaste o con pérdida de aislamiento		✓		
El casco de seguridad presenta daño visible, fisuras, arnés de sujeción deteriorado.		✓		
El Barbuquejo se encuentra con la hebilla deteriorada.			✓	
Los trabajadores usan continuamente los epp para cada labor	✓			
Se realiza uso adecuado de los epp por parte del personal trabajador	✓			

CONSORCIO MANTENIMIENTO RUC	FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-14

PROYECTO O ÁREA: Contractivo

FECHA DE INSPECCIÓN: 27-05-2026 **INSPECCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** 25-30 de mayo 2026

Nº	CLASE	CAPACIDAD	PROX. RECARGA	ESTADO GENERAL							OBSERVACIONES
				MANOM.	MANGUERA	BOQUILLA	CILINDRO	CONJ. VALV.	ACCESO	SEÑALIZAC.	
1	ABC	10 lbs	May-27	B	N/A	B	B	B	B	B	

Realizó la inspección Camilo Duran (Nombre) Camilo Duran (Firma)

Acciones a realizar:			
Autorizadas por:	Camilo Duran (Nombre)	Camilo Duran (Firma)	27-05-26 (Fecha)

INSTRUCTIVO

Fecha de inspección: Fecha en que se realiza la inspección

Inspección correspondiente al periodo: Indique el mes al que corresponde la inspección

No. Número de orden de la inspección

Clase: Indique la clase de extintor: A, B,C,D

Capacidad: Capacidad en libras del extintor

Próxima recarga: Fecha de recarga del extintor

Estado general: Indique con una (X) si cuenta con los elementos de cada casilla

Observaciones: Estado de los elementos, ubicación del extintor

Realizó la inspección: Nombre y firma de quien realiza la inspección

Acciones a realizar: Recomendaciones o acciones a tomar

Autorizada por: Nombre, firma del Res. Siso

Fecha: día-mes-año de diligenciamiento del reporte

CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL	FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-14

PROYECTO O ÁREA: Contractio

FECHA DE INSPECCIÓN: 20-05-2026 **INSPECCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** 19-23 de mayo 2026

Nº	CLASE	CAPACIDAD	PROX. RECARGA	ESTADO GENERAL							OBSERVACIONES
				MANOM.	MANGUERA	BOQUILLA	CILINDRO	CONJ. VALV.	ACCESO	SEÑALIZAC.	
1	ABC	10 lbs	May-27	B	N/A	B	B	B	B	B	

Realizó la inspección Camilo Duran (Nombre) Camilo Duran (Firma)

Acciones a realizar:			
Autorizadas por:	Camilo Duran (Nombre)	Camilo Duran (Firma)	20-05-26 (Fecha)

INSTRUCTIVO

Fecha de inspección: Fecha en que se realiza la inspección

Inspección correspondiente al periodo: Indique el mes al que corresponde la inspección

No. Número de orden de la inspección

Clase: Indique la clase de extintor: A, B,C,D

Capacidad: Capacidad en libras del extintor

Próxima recarga: Fecha de recarga del extintor

Estado general: Indique con una (X) si cuenta con los elementos de cada casilla

Observaciones: Estado de los elementos, ubicación del extintor

Realizó la inspección: Nombre y firma de quien realiza la inspección

Acciones a realizar: Recomendaciones o acciones a tomar

Autorizada por: Nombre, firma del Res. Siso

Fecha: día-mes-año de diligenciamiento del reporte

CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU	FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-14

PROYECTO O ÁREA: Contratación

FECHA DE INSPECCIÓN: 13/5/2026 **INSPECCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** 11-16 de mayo 2026

Nº	CLASE	CAPACIDAD	PROX. RECARGA	ESTADO GENERAL							OBSERVACIONES
				MANOM.	MANGUERA	BOQUILLA	CILINDRO	CONJ. VALV.	ACCESO	SEÑALIZAC.	
1	ABC	10 lbs	MAY/27	B	N/A	B	B	B	B	B	

Realizó la inspección Camilo Duran (Nombre) Camilo Duran (Firma)

Acciones a realizar:			
Autorizadas por:	Camilo Duran (Nombre)	Camilo Duran (Firma)	13/5/2026 (Fecha)

INSTRUCTIVO

Fecha de inspección: Fecha en que se realiza la inspección

Inspección correspondiente al período: Indique el mes al que corresponde la inspección

No. Número de orden de la inspección

Clase: Indique la clase de extintor: A, B,C,D

Capacidad: Capacidad en libras del extintor

Próxima recarga: Fecha de recarga del extintor

Estado general: Indique con una (X) si cuenta con los elementos de cada casilla

Observaciones: Estado de los elementos, ubicación del extintor

Realizó la inspección: Nombre y firma de quien realiza la inspección

Acciones a realizar: Recomendaciones o acciones a tomar

Autorizada por: Nombre, firma del Res. Siso

Fecha: día-mes-año de diligenciamiento del reporte

CONSORCIO MANTENIMIENTO NOU	FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-14

PROYECTO O ÁREA: Centenario

FECHA DE INSPECCIÓN: 6/5/2026 **INSPECCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** 5 al 9 de mayo del 2026

Nº	CLASE	CAPACIDAD	PROX. RECARGA	ESTADO GENERAL							OBSERVACIONES
				MANOM.	MANGUERA	BOQUILLA	CILINDRO	CONJ. VALV.	ACCESO	SEÑALIZAC.	
1	ABC	10 lbs	MAY/27	B	N/A	B	B	B	B	B	

Realizó la inspección Camilo Duran (Nombre) Camilo Duran (Firma)

Acciones a realizar:			
Autorizadas por:	Camilo Duran (Nombre)	Camilo Duran (Firma)	6/5/2025 (Fecha)

INSTRUCTIVO

Fecha de inspección: Fecha en que se realiza la inspección

Inspección correspondiente al periodo: Indique el mes al que corresponde la inspección

No. Número de orden de la inspección

Clase: Indique la clase de extintor: A, B,C,D

Capacidad: Capacidad en libras del extintor

Próxima recarga: Fecha de recarga del extintor

Estado general: Indique con una (X) si cuenta con los elementos de cada casilla

Observaciones: Estado de los elementos, ubicación del extintor

Realizó la inspección: Nombre y firma de quien realiza la inspección

Acciones a realizar: Recomendaciones o acciones a tomar

Autorizada por: Nombre, firma del Res. Siso

Fecha: día-mes-año de diligenciamiento del reporte

CONSORCIO MANTENIMIENTO RUL	FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-14

PROYECTO O ÁREA: Pijao

FECHA DE INSPECCIÓN: 27/5/2026 **INSPECCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** _____

Nº	CLASE	CAPACIDAD	PROX. RECARGA	ESTADO GENERAL							OBSERVACIONES
				MANOM.	MANGUERA	BOQUILLA	CILINDRO	CONJ. VALV.	ACCESO	SEÑALIZAC.	
1	ABC	10 lbs	MAY 27	B	N/A	B	B	B	B	B	

Realizó la inspección Camilo Duran (Nombre) Camilo Duran (Firma)

Acciones a realizar:			
Autorizadas por:	Camilo Duran (Nombre)	Camilo Duran (Firma)	27/5/2026 (Fecha)

INSTRUCTIVO

Fecha de inspección: Fecha en que se realiza la inspección

Inspección correspondiente al período: Indique el mes al que corresponde la inspección

No. Número de orden de la inspección

Clase: Indique la clase de extintor: A, B,C,D

Capacidad: Capacidad en libras del extintor

Próxima recarga: Fecha de recarga del extintor

Estado general: Indique con una (X) si cuenta con los elementos de cada casilla

Observaciones: Estado de los elementos, ubicación del extintor

Realizó la inspección: Nombre y firma de quien realiza la inspección

Acciones a realizar: Recomendaciones o acciones a tomar

Autorizada por: Nombre, firma del Res. Siso

Fecha: día-mes-año de diligenciamiento del reporte

57

CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL	FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-14

PROYECTO O ÁREA: Pijaos

FECHA DE INSPECCIÓN: 20/5/2026 **INSPECCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** 19 al 25 de mayo 2026

Nº	CLASE	CAPACIDAD	PROX. RECARGA	ESTADO GENERAL							OBSERVACIONES
				MANOM.	MANGUERA	BOQUILLA	CILINDRO	CONJ. VALV.	ACCESO	SEÑALIZAC.	
1	ABC	10 lbs	MAY 27	B	N/A	B	B	B	B	B	

Realizó la inspección Camilo Duran (Nombre) Camilo Duran (Firma)

Acciones a realizar:			
Autorizadas por:	Camilo Duran (Nombre)	Camilo Duran (Firma)	20/5/2026 (Fecha)

INSTRUCTIVO

Fecha de inspección: Fecha en que se realiza la inspección

Inspección correspondiente al periodo: Indique el mes al que corresponde la inspección

No. Número de orden de la inspección

Clase: Indique la clase de extintor: A, B,C,D

Capacidad: Capacidad en libras del extintor

Próxima recarga: Fecha de recarga del extintor

Estado general: Indique con una (X) si cuenta con los elementos de cada casilla

Observaciones: Estado de los elementos, ubicación del extintor

Realizó la inspección: Nombre y firma de quien realiza la inspección

Acciones a realizar: Recomendaciones o acciones a tomar

Autorizada por: Nombre, firma del Res. Siso

Fecha: día-mes-año de diligenciamiento del reporte

CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL	FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-14

PROYECTO O ÁREA: Manueles

FECHA DE INSPECCIÓN: 26-05-2026 **INSPECCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** 25-30 de mayo 2026

Nº	CLASE	CAPACIDAD	PROX. RECARGA	ESTADO GENERAL							OBSERVACIONES
				MANOM.	MANGUERA	BOQUILLA	CILINDRO	CONJ. VALV.	ACCESO	SEÑALIZAC.	
1	ABC	10 lbs	Jun-2027	B	N/A	B	B	B	B	B	

Realizó la inspección Camilo Duran (Nombre) Camilo Duran (Firma)

Acciones a realizar:			
Autorizadas por:	Camilo Duran (Nombre)	Camilo Duran (Firma)	26-05-2026 (Fecha)

INSTRUCTIVO

Fecha de inspección: Fecha en que se realiza la inspección

Inspección correspondiente al período: Indique el mes al que corresponde la inspección

No. Número de orden de la inspección

Clase: Indique la clase de extintor: A, B,C,D

Capacidad: Capacidad en libras del extintor

Próxima recarga: Fecha de recarga del extintor

Estado general: Indique con una (X) si cuenta con los elementos de cada casilla

Observaciones: Estado de los elementos, ubicación del extintor

Realizó la inspección: Nombre y firma de quien realiza la inspección

Acciones a realizar: Recomendaciones o acciones a tomar

Autorizada por: Nombre, firma del Res. Siso

Fecha: día-mes-año de diligenciamiento del reporte

CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL	FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-14

PROYECTO O ÁREA: Mariuaga's

FECHA DE INSPECCIÓN: 19-05-2026 **INSPECCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** 18-25 de mayo 2026

N°	CLASE	CAPACIDAD	PROX. RECARGA	ESTADO GENERAL							OBSERVACIONES
				MANOM.	MANGUERA	BOQUILLA	CILINDRO	CONJ. VALV.	ACCESO	SEÑALIZAC.	
1	ABC	10 lbs	Jun-2027	X	N/A	X	X	X	X	X	

Realizó la inspección Camilo Duran (Nombre) Camilo Duran (Firma)

Acciones a realizar:			
Autorizadas por:	Camilo Duran (Nombre)	Camilo Duran (Firma)	19-05-2026 (Fecha)

INSTRUCTIVO

Fecha de inspección: Fecha en que se realiza la inspección

Inspección correspondiente al período: Indique el mes al que corresponde la inspección

No. Número de orden de la inspección

Clase: Indique la clase de extintor: A, B,C,D

Capacidad: Capacidad en libras del extintor

Próxima recarga: Fecha de recarga del extintor

Estado general: Indique con una (X) si cuenta con los elementos de cada casilla

Observaciones: Estado de los elementos, ubicación del extintor

Realizó la inspección: Nombre y firma de quien realiza la inspección

Acciones a realizar: Recomendaciones o acciones a tomar

Autorizada por: Nombre, firma del Res. Siso

Fecha: día-mes-año de diligenciamiento del reporte