CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL	FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-14

PROYECTO O ÁREA: Marruecos

FECHA DE INSPECCIÓN: 12-05-2026 **INSPECCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** 11-16 de mayo 2026

Nº	CLASE	CAPACIDAD	PROX. RECARGA	ESTADO GENERAL							OBSERVACIONES
				MANOM.	MANGUERA	BOQUILLA	CILINDRO	CONJ. VALV.	ACCESO	SEÑALIZAC.	
1	ABC	10 lbs	Jun-2027	B	N/a	B	B	B	B	B	

Realizó la inspección Camilo Duran (Nombre) Camilo Duran (Firma)

Acciones a realizar:			
Autorizadas por:	Camilo Duran (Nombre)	Camilo Duran (Firma)	12-05-26 (Fecha)

INSTRUCTIVO

Fecha de inspección: Fecha en que se realiza la inspección

Inspección correspondiente al período: Indique el mes al que corresponde la inspección

No. Número de orden de la inspección

Clase: Indique la clase de extintor: A, B,C,D

Capacidad: Capacidad en libras del extintor

Próxima recarga: Fecha de recarga del extintor

Estado general: Indique con una (X) si cuenta con los elementos de cada casilla

Observaciones: Estado de los elementos, ubicación del extintor

Realizó la inspección: Nombre y firma de quien realiza la inspección

Acciones a realizar: Recomendaciones o acciones a tomar

Autorizada por: Nombre, firma del Res. Siso

Fecha: día-mes-año de diligenciamiento del reporte

CONSORCIO MANTENIMIENTO RDO	FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-14

PROYECTO O ÁREA: Marruecos

FECHA DE INSPECCIÓN: 5-05-2026 **INSPECCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** 4-a de mayo 2026

Nº	CLASE	CAPACIDAD	PROX. RECARGA	ESTADO GENERAL							OBSERVACIONES
				MANOM.	MANGUERA	BOQUILLA	CILINDRO	CONJ. VALV.	ACCESO	SEÑALIZAC.	
1	ABC	10 lbs	Jun-2027	B	N/A	B	B	B	B	B	

Realizó la inspección Camilo Duran (Nombre) Camilo Duran (Firma)

Acciones a realizar:			
Autorizadas por:	Camilo Duran (Nombre)	Camilo Duran (Firma)	5-05-26 (Fecha)

INSTRUCTIVO

Fecha de inspección: Fecha en que se realiza la inspección

Inspección correspondiente al período: Indique el mes al que corresponde la inspección

No. Número de orden de la inspección

Clase: Indique la clase de extintor: A, B,C,D

Capacidad: Capacidad en libras del extintor

Próxima recarga: Fecha de recarga del extintor

Estado general: Indique con una (X) si cuenta con los elementos de cada casilla

Observaciones: Estado de los elementos, ubicación del extintor

Realizó la inspección: Nombre y firma de quien realiza la inspección

Acciones a realizar: Recomendaciones o acciones a tomar

Autorizada por: Nombre, firma del Res. Siso

Fecha: día-mes-año de diligenciamiento del reporte

CONSORCIO MANTENIMIENTO 360	FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-14

PROYECTO O ÁREA: Marco Fidel

FECHA DE INSPECCIÓN: 28-05-2026 **INSPECCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** 25-30 de mayo-2026

Nº	CLASE	CAPACIDAD	PROX. RECARGA	ESTADO GENERAL							OBSERVACIONES
				MANOM.	MANGUERA	BOQUILLA	CILINDRO	CONJ. VALV.	ACCESO	SEÑALIZAC.	
1	ABC	10 lbs	Jun-2027	X	N/A	X	X	X	X	X	

Realizó la inspección Camilo Duran (Nombre) Camilo Duran (Firma)

Acciones a realizar:			
Autorizadas por:	Camilo Duran (Nombre)	Camilo Duran (Firma)	28-05-26 (Fecha)

INSTRUCTIVO

Fecha de inspección: Fecha en que se realiza la inspección

Inspección correspondiente al periodo: Indique el mes al que corresponde la inspección

No. Número de orden de la inspección

Clase: Indique la clase de extintor: A, B,C,D

Capacidad: Capacidad en libras del extintor

Próxima recarga: Fecha de recarga del extintor

Estado general: Indique con una (X) si cuenta con los elementos de cada casilla

Observaciones: Estado de los elementos, ubicación del extintor

Realizó la inspección: Nombre y firma de quien realiza la inspección

Acciones a realizar: Recomendaciones o acciones a tomar

Autorizada por: Nombre, firma del Res. Siso

Fecha: día-mes-año de diligenciamiento del reporte

CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL	FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-14

PROYECTO O ÁREA: Marco Fidel

FECHA DE INSPECCIÓN: 21-05-2026 **INSPECCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** 18-23 de mayo 2026

Nº	CLASE	CAPACIDAD	PROX. RECARGA	ESTADO GENERAL							OBSERVACIONES
				MANOM.	MANGUERA	BOQUILLA	CILINDRO	CONJ. VALV.	ACCESO	SEÑALIZAC.	
1	ABC	10 lbs	Jun 2027	X	N/A	X	X	X	X	X	

Realizó la inspección Camilo Duran (Nombre) Camilo Duran (Firma)

Acciones a realizar:			
Autorizadas por:	Camilo Duran (Nombre)	Camilo Duran (Firma)	21-05-2026 (Fecha)

INSTRUCTIVO

Fecha de inspección: Fecha en que se realiza la inspección

Inspección correspondiente al período: Indique el mes al que corresponde la inspección

No. Número de orden de la inspección

Clase: Indique la clase de extintor: A, B,C,D

Capacidad: Capacidad en libras del extintor

Próxima recarga: Fecha de recarga del extintor

Estado general: Indique con una (X) si cuenta con los elementos de cada casilla

Observaciones: Estado de los elementos, ubicación del extintor

Realizó la inspección: Nombre y firma de quien realiza la inspección

Acciones a realizar: Recomendaciones o acciones a tomar

Autorizada por: Nombre, firma del Res. Siso

Fecha: día-mes-año de diligenciamiento del reporte

CONSORCIO – MANTENIMIENTO RUD	FORMATO DE INSPECCION DE ELEMENTOS DE BOTIQUIN - SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-015

Fecha de Aplicación: FEBRERO 2026

Consorcio

	ELEMENTOS DE BOTIQUIN	ESTADO	PRESENTACION	FECHA DE VENCIMIENTO	INDICACIONES	RECOMENDACIONES
INSTRUMENTAL	INMOVILIZADOR CERVICAL	B	B			
	BAJA LENGUAS	B	B			
	GUANTES	B	B			
	TAPABOCAS	B	B			
ANTISEPTICOS	ALCOHOL	B	B	May - 27		
	YODOPOVIDONA	B	B	Jul - 28		
	CLORURO DE SODIO	B	B	May - 27		
MATERIAL DE CURACION	VENDA ELASTICA	B	B			
	VENDA DE ALGODÓN	B	B			
	GASA ESTERIL	B	B			
	ESPARADRAPO	B	B			
OTROS						

OBSERVACIONES: _____

Camilo Duran
FIRMA Y CARGO DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

27-05-26
FECHA DE LAS INSPECCIÓN

559

CONSORCIO - MANTENIMIENTO	FORMATO DE INSPECCION DE ELEMENTOS DE BOTIQUIN - SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-015

Fecha de Aplicación: FEBRERO 2026

Contratario

	ELEMENTOS DE BOTIQUIN	ESTADO	PRESENTACION	FECHA DE VENCIMIENTO	INDICACIONES	RECOMENDACIONES
INSTRUMENTAL	INMOVILIZADOR CERVICAL	Ok	Ok			
	BAJA LENGUAS	Ok	Ok			
	GUANTES	Ok	Ok			
	TAPABOCAS	Ok	Ok			
ANTISEPTICOS	ALCOHOL	Ok	Ok	May - 27		
	YODOPOVIDONA	Ok	Ok	Jul - 26		
	CLORURO DE SODIO	Ok	Ok	May - 27		
MATERIAL DE CURACION	VENDA ELASTICA	Ok	Ok			
	VENDA DE ALGODÓN	Ok	Ok			
	GASA ESTERIL	Ok	Ok			
	ESPARADRAPO	Ok	Ok			
OTROS						

OBSERVACIONES: _____

Camilo Duran
FIRMA Y CARGO DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

20-05-26
FECHA DE LAS INSPECCIÓN

CONSORCIO - MANTENIMIENTO VIAL	FORMATO DE INSPECCION DE ELEMENTOS DE BOTIQUIN - SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-015

Fecha de Aplicación: FEBRERO 2026

Consultorio

	ELEMENTOS DE BOTIQUIN	ESTADO	PRESENTACION	FECHA DE VENCIMIENTO	INDICACIONES	RECOMENDACIONES
INSTRUMENTAL	INMOVILIZADOR CERVICAL	B	B			
	BAJA LENGUAS	B	B			
	GUANTES	B	B			
	TAPABOCAS	B	B			
ANTISEPTICOS	ALCOHOL	B	B	MAY/27		
	YODOPOVIDONA	B	B	JUL/28		
	CLORURO DE SODIO	B	B	MAY 27		
MATERIAL DE CURACION	VENDA ELASTICA	B	B			
	VENDA DE ALGODÓN	B	B			
	GASA ESTERIL	B	B			
	ESPARADRAPO	B	B			
OTROS						

OBSERVACIONES: _____

COMITÉ PVCM - RES SST
FIRMA Y CARGO DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

13/5/2026
FECHA DE LAS INSPECCIÓN

CONSORCIO MANTENIMIENTOS RUC	FORMATO DE INSPECCION DE ELEMENTOS DE BOTIQUIN - SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-015

Fecha de Aplicación: FEBRERO 2026

Contratario

	ELEMENTOS DE BOTIQUIN	ESTADO	PRESENTACION	FECHA DE VENCIMIENTO	INDICACIONES	RECOMENDACIONES
INSTRUMENTAL	INMOVILIZADOR CERVICAL	B	B			
	BAJA LENGUAS	B	B			
	GUANTES	B	B			
	TAPABOCAS	B	B			
ANTISEPTICOS	ALCOHOL	B	B	MAY 27		
	YODOPOVIDONA	B	B	JUL 28		
	CLORURO DE SODIO	B	B	MAY 27		
MATERIAL DE CURACION	VENDA ELASTICA	B	B			
	VENDA DE ALGODÓN	B	B			
	GASA ESTERIL	B	B			
	ESPARADRAPO	B	B			
OTROS						

OBSERVACIONES: _____

Camilo Duran-Res SST
FIRMA Y CARGO DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN

6/5/2026
FECHA DE LAS INSPECCIÓN

656

CONSORCIO MANTENIMIENTO SUR	FORMATO DE INSPECCION DE ELEMENTOS DE BOTIQUIN - SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-015

Fecha de Aplicación: FEBRERO 2026

PIJAOS

	ELEMENTOS DE BOTIQUIN	ESTADO	PRESENTACION	FECHA DE VENCIMIENTO	INDICACIONES	RECOMENDACIONES
INSTRUMENTAL	INMOVILIZADOR CERVICAL	B	B			
	BAJA LENGUAS	B	B			
	GUANTES	B	B			
	TAPABOCAS	B	B			
ANTISEPTICOS	ALCOHOL	B	B	MAY 27		
	YODOPOVIDONA	B	B	JUL 28		
	CLORURO DE SODIO	B	B	MAY 27		
MATERIAL DE CURACION	VENDA ELASTICA	B	B			
	VENDA DE ALGODÓN	B	B			
	GASA ESTERIL	B	B			
	ESPARADRAPO	B	B			
OTROS						

OBSERVACIONES: _____

Camilo Duran SST
FIRMA Y CARGO DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

20/8/2026
FECHA DE LAS INSPECCIÓN

659

CONSORCIO MANTENIMIENTO 3000	FORMATO DE INSPECCION DE ELEMENTOS DE BOTIQUIN - SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-015

Fecha de Aplicación: FEBRERO 2026

Pijaos

	ELEMENTOS DE BOTIQUIN	ESTADO	PRESENTACION	FECHA DE VENCIMIENTO	INDICACIONES	RECOMENDACIONES
INSTRUMENTAL	INMOVILIZADOR CERVICAL	B	B			
	BAJA LENGUAS	B	B			
	GUANTES	B	B			
	TAPABOCAS	B	B			
ANTISEPTICOS	ALCOHOL	B	B	MAY 27		
	YODOPOVIDONA	B	B	JUL 27		
	CLORURO DE SODIO	B	B	MAY 27		
MATERIAL DE CURACION	VENDA ELASTICA	B	B			
	VENDA DE ALGODÓN	B	B			
	GASA ESTERIL	B	B			
	ESPARADRAPO	B	B			
OTROS						

OBSERVACIONES: _____

Camilo Rojas RES-SST
FIRMA Y CARGO DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

27/5/2026
FECHA DE LAS INSPECCIÓN

CONSORCIO - MANTENIMIENTO NDC	FORMATO DE INSPECCION DE ELEMENTOS DE BOTIQUIN - SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-015

Fecha de Aplicación: FEBRERO 2026

Mariveros

	ELEMENTOS DE BOTIQUIN	ESTADO	PRESENTACION	FECHA DE VENCIMIENTO	INDICACIONES	RECOMENDACIONES
INSTRUMENTAL	INMOVILIZADOR CERVICAL	Ok	Ok			
	BAJA LENGUAS	Ok	Ok			
	GUANTES	Ok	Ok			
	TAPABOCAS	Ok	Ok			
ANTISEPTICOS	ALCOHOL	Ok	Ok	oct - 2027		
	YODOPOVIDONA	Ok	Ok	Nov - 2027		
	CLORURO DE SODIO	Ok	Ok	Feb - 2027		
MATERIAL DE CURACION	VENDA ELASTICA	Ok	Ok			
	VENDA DE ALGODÓN	Ok	Ok			
	GASA ESTERIL	Ok	Ok			
	ESPARADRAPO	Ok	Ok			
OTROS						

OBSERVACIONES: _____

Camilo Durán
FIRMA Y CARGO DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

5 - 05 - 2026
FECHA DE LAS INSPECCIÓN

CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL	FORMATO DE INSPECCION DE ELEMENTOS DE BOTIQUIN - SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-015

Fecha de Aplicación: FEBRERO 2026

Marquecos

	ELEMENTOS DE BOTIQUIN	ESTADO	PRESENTACION	FECHA DE VENCIMIENTO	INDICACIONES	RECOMENDACIONES
INSTRUMENTAL	INMOVILIZADOR CERVICAL	Ok	Ok			
	BAJA LENGUAS	Ok	Ok			
	GUANTES	Ok	Ok			
	TAPABOCAS	Ok	Ok			
ANTISEPTICOS	ALCOHOL	Ok	Ok	Oct - 2027		
	YODOPOVIDONA	Ok	Ok	Nov - 2027		
	CLORURO DE SODIO	Ok	Ok	Feb - 2027		
MATERIAL DE CURACION	VENDA ELASTICA	Ok	Ok			
	VENDA DE ALGODÓN	Ok	Ok			
	GASA ESTERIL	Ok	Ok			
	ESPARADRAPO	Ok	Ok			
OTROS						

OBSERVACIONES: _____

Camilo Duran
FIRMA Y CARGO DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

12-05-26
FECHA DE LAS INSPECCIÓN

CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL	FORMATO DE INSPECCION DE ELEMENTOS DE BOTIQUIN - SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-015

Fecha de Aplicación: FEBRERO 2026

Marruecos

	ELEMENTOS DE BOTIQUIN	ESTADO	PRESENTACION	FECHA DE VENCIMIENTO	INDICACIONES	RECOMENDACIONES
INSTRUMENTAL	INMOVILIZADOR CERVICAL	OK	OK			
	BAJA LENGUAS	OK	OK			
	GUANTES	OK	OK			
	TAPABOCAS	OK	OK			
ANTISEPTICOS	ALCOHOL	OK	OK	Oct - 2027		
	YODOPOVIDONA	OK	OK	Nov - 2027		
	CLORURO DE SODIO	OK	OK	Feb - 2027		
MATERIAL DE CURACION	VENDA ELASTICA	OK	OK			
	VENDA DE ALGODÓN	OK	OK			
	GASA ESTERIL	OK	OK			
	ESPARADRAPO	OK	OK			
OTROS						

OBSERVACIONES: _____

Camilo Duran
FIRMA Y CARGO DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

19-05-26
FECHA DE LAS INSPECCIÓN

CONSORCIO MANTENIMIENTO RUC	FORMATO DE INSPECCION DE ELEMENTOS DE BOTIQUIN - SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-015

Fecha de Aplicación: FEBRERO 2026

Marruecos

	ELEMENTOS DE BOTIQUIN	ESTADO	PRESENTACION	FECHA DE VENCIMIENTO	INDICACIONES	RECOMENDACIONES
INSTRUMENTAL	INMOVILIZADOR CERVICAL	OK	OK			
	BAJA LENGUAS	OK	OK			
	GUANTES	OK	OK			
	TAPABOCAS	OK	OK			
ANTISEPTICOS	ALCOHOL	OK	OK	Oct - 2027		
	YODOPOVIDONA	OK	OK	Nov - 2027		
	CLORURO DE SODIO	OK	OK	Feb - 2027		
MATERIAL DE CURACION	VENDA ELASTICA	OK	OK			
	VENDA DE ALGODÓN	OK	OK			
	GASA ESTERIL	OK	OK			
	ESPARADRAPO	OK	OK			
OTROS						

OBSERVACIONES: _____

Camilo Duran
FIRMA Y CARGO DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

26-05-26
FECHA DE LAS INSPECCIÓN

CONSORCIO - MANTENIMIENTO RUTA	FORMATO DE INSPECCION DE ELEMENTOS DE BOTIQUIN - SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-015

Fecha de Aplicación: FEBRERO 2026

Marco Fidel

	ELEMENTOS DE BOTIQUIN	ESTADO	PRESENTACION	FECHA DE VENCIMIENTO	INDICACIONES	RECOMENDACIONES
INSTRUMENTAL	INMOVILIZADOR CERVICAL	OK	OK			
	BAJA LENGUAS	OK	OK			
	GUANTES	OK	OK			
	TAPABOCAS	OK	OK			
ANTISEPTICOS	ALCOHOL	OK	OK	Sep-2027		
	YODOPOVIDONA	OK	OK	Ene-2027		
	CLORURO DE SODIO	OK	OK	Mar-2027		
MATERIAL DE CURACION	VENDA ELASTICA	OK	OK			
	VENDA DE ALGODÓN	OK	OK			
	GASA ESTERIL	OK	OK			
	ESPARADRAPO	OK	OK			
OTROS						

OBSERVACIONES: _____

Omar Duran
FIRMA Y CARGO DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

21-05-26
FECHA DE LAS INSPECCIÓN

CONSORCIO - MANTENIMIENTO RUT	FORMATO DE INSPECCION DE ELEMENTOS DE BOTIQUIN - SG-SST	VERSION: 01 CODIGO: FO-SST-015

Fecha de Aplicación: FEBRERO 2026

Marco Fidal

	ELEMENTOS DE BOTIQUIN	ESTADO	PRESENTACION	FECHA DE VENCIMIENTO	INDICACIONES	RECOMENDACIONES
INSTRUMENTAL	INMOVILIZADOR CERVICAL	OK	OK			
	BAJA LENGUAS	OK	OK			
	GUANTES	OK	OK			
	TAPABOCAS	OK	OK			
ANTISEPTICOS	ALCOHOL	OK	OK	Sep-2027		
	YODOPOVIDONA	OK	OK	Ene-2027		
	CLORURO DE SODIO	OK	OK	Mar-2027		
MATERIAL DE CURACION	VENDA ELASTICA	OK	OK			
	VENDA DE ALGODÓN	OK	OK			
	GASA ESTERIL	OK	OK			
	ESPARADRAPO	OK	OK			
OTROS						

OBSERVACIONES: _____

Camilo Duran
FIRMA Y CARGO DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

28-05-26
FECHA DE LAS INSPECCIÓN

CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU	FORMATOS PREOPERACIONAL E INSPECCIÓN MAQUINARIA PESADA SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-017

EQUIPO A INSPECCIONAR Minicargador

TRABAJO. cargue y descargue FECHA: 8/5/2026 HORA: 8:30AM

OPERADOR: Juan Avila

(V) Satisfactorio **(X) No satisfactorio** **(N) No aplica**

RESPECTO A LA MAQUINARIA		CONOCE Y CUMPLE CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS EL OPERADOR	
- Autorización de chequeo para operador y máquina	(V)	- Controla límites de carga – volumen	(V)
- Estado de orugas o llantas	(V)	- Inspecciona diariamente el equipo	(V)
- El sistema hidráulico no tiene fugas	(V)	- Lleva registros de inspección y mantenimiento	(V)
- Estado de mangueras y acoples para el sistema hidráulico y neumático	(V)	- Verifica que el área esté despejada antes de iniciar trabajos.	(V)
		- No transporta pasajeros en la cabina y/o iniciar trabajos	(V)
- Estado de cabina, guardas	(V)	- No transporta pasajeros en la cabina y/o cucharón	(V)
- Estado guardas de protección	(V)	- No mueve cargas sobre los trabajadores	(V)
- Condiciones de los frenos	(V)	- Arranca y para suavemente la carga	(V)
- Estado de instrumentos y mandos	(V)	- No excede la velocidad	(V)
- Estado del pito	(V)	- No corre distancias largas con el cucharón o pala arriba	(V)
- Alarma de retroceso	(V)	- No deja la máquina prendida en pendiente.	(V)
- Estado de las luces	(V)	- Estaciona fuera del camino y en terreno nivelado	(V)
- Estado de limpia-brisas	(V)	- Deja el equipo asegurado para impedir su movimiento	(V)
- Estado del freno de emergencia	(V)	- Para el motor antes de cargar combustible	(V)
- Estado de lubricación	(V)	- Instala señales de advertencia a la carga que sobresale	(V)
- Estado de cuchilla y soporte	(V)	- Verifica en el área existencia de tuberías, cableado eléctrico o ductos.	(V)
- Estado de cargador y balde	(V)	- Emplea el lenguaje de señales con sus ayudantes	( )
- Estado de accesorios como: estrobos, eslingas, manilas, cadenas, grapas, etc.	(V)	- OTROS:	( )
- Estado malacates o diferenciales	(V)	-	( )
- Está dotado de banderas de señalización	(V)	-	( )
- Está dotado de extintor y botiquín de primeros auxilios	(V)	-	( )
- La cabina está despejada y no se almacenan combustibles en ella.	(V)	-	( )
- La maquinaria está correctamente pinada y los pasadores se encuentran en buen estado.	(V)	-	( )
- El tanque de combustible no presenta fugas y está dotado de su tapa.	(V)	-	( )

OBSERVACIONES:

ACCIONES CORRECTIVAS.

REALIZADO POR:

Juan Avila

Operador

Camilo Duran

Persona que realiza la inspección

CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU	FORMATOS PREOPERACIONAL E INSPECCIÓN MAQUINARIA PESADA SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-017

EQUIPO A INSPECCIONAR Minicargador Bobcat

TRABAJO. Cargue y descargue **FECHA:** 7-05-26 **HORA:** 10:00am

OPERADOR: Juan Avila

(V) Satisfactorio **(X) No satisfactorio** **(N) No aplica**

RESPECTO A LA MAQUINARIA		CONOCE Y CUMPLE CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS EL OPERADOR	
- Autorización de chequeo para operador y máquina	(V)	- Controla límites de carga – volumen	(V)
- Estado de orugas o llantas	(V)	- Inspecciona diariamente el equipo	(V)
- El sistema hidráulico no tiene fugas	(V)	- Lleva registros de inspección y mantenimiento	(V)
- Estado de mangueras y acoples para el sistema hidráulico y neumático	(V)	- Verifica que el área esté despejada antes de iniciar trabajos.	(V)
		- No transporta pasajeros en la cabina y/o iniciar trabajos	(V)
- Estado de cabina, guardas	(V)	- No transporta pasajeros en la cabina y/o cucharón	(V)
- Estado guardas de protección	(V)	- No mueve cargas sobre los trabajadores	(V)
- Condiciones de los frenos	(V)	- Arranca y para suavemente la carga	(V)
- Estado de instrumentos y mandos	(V)	- No excede la velocidad	(V)
- Estado del pito	(V)	- No corre distancias largas con el cucharón o pala arriba	(V)
- Alarma de retroceso	(V)	- No deja la máquina prendida en pendiente.	(V)
- Estado de las luces	(V)	- Estaciona fuera del camino y en terreno nivelado	(V)
- Estado de limpia-brisas	(V)	- Deja el equipo asegurado para impedir su movimiento	(V)
- Estado del freno de emergencia	(V)	- Para el motor antes de cargar combustible	(V)
- Estado de lubricación	(V)	- Instala señales de advertencia a la carga que sobresale	(V)
- Estado de cuchilla y soporte	(V)	- Verifica en el área existencia de tuberías, cableado eléctrico o ductos.	(V)
- Estado de cargador y balde	(V)	- Emplea el lenguaje de señales con sus ayudantes	(V)
- Estado de accesorios como: estrobos, eslingas, manilas, cadenas, grapas, etc.	(V)	- OTROS:	( )
- Estado malacates o diferenciales	(V)	-	( )
- Está dotado de banderas de señalización	(V)	-	( )
- Está dotado de extintor y botiquín de primeros auxilios	(V)	-	( )
- La cabina está despejada y no se almacenan combustibles en ella.	(V)	-	( )
- La maquinaria está correctamente pinada y los pasadores se encuentran en buen estado.	(V)	-	( )
- El tanque de combustible no presenta fugas y está dotado de su tapa.	(V)	-	( )

OBSERVACIONES:

ACCIONES CORRECTIVAS.

REALIZADO POR.

Operador

Persona que realiza la inspección

CONSORCIO - MANTENIMIENTO RUU	FORMATOS PREOPERACIONAL E INSPECCIÓN MAQUINARIA PESADA SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-017

EQUIPO A INSPECCIONAR Excavadora Komatsu PC 600 MC764571

TRABAJO. Excavación **FECHA:** 5-05-2026 **HORA:** 11:00 AM

OPERADOR: Dawson Mejia

(V) Satisfactorio **(X) No satisfactorio** **(N) No aplica**

RESPECTO A LA MAQUINARIA		CONOCE Y CUMPLE CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS EL OPERADOR	
- Autorización de chequeo para operador y máquina	(V)	- Controla límites de carga – volumen	(V)
- Estado de orugas o llantas	(V)	- Inspecciona diariamente el equipo	(V)
- El sistema hidráulico no tiene fugas	(V)	- Lleva registros de inspección y mantenimiento	(V)
- Estado de mangueras y acoples para el sistema hidráulico y neumático	(V)	- Verifica que el área esté despejada antes de iniciar trabajos.	(V)
		- No transporta pasajeros en la cabina y/o iniciar trabajos	(V)
- Estado de cabina, guardas	(V)	- No transporta pasajeros en la cabina y/o cucharón	(V)
- Estado guardas de protección	(V)	- No mueve cargas sobre los trabajadores	(V)
- Condiciones de los frenos	(V)	- Arranca y para suavemente la carga	(V)
- Estado de instrumentos y mandos	(V)	- No excede la velocidad	(V)
- Estado del pito	(V)	- No corre distancias largas con el cucharón o pala arriba	(V)
- Alarma de retroceso	(V)	- No deja la máquina prendida en pendiente.	(V)
- Estado de las luces	(V)	- Estaciona fuera del camino y en terreno nivelado	(V)
- Estado de limpia-brisas	(V)	- Deja el equipo asegurado para impedir su movimiento	(V)
- Estado del freno de emergencia	(V)	- Para el motor antes de cargar combustible	(V)
- Estado de lubricación	(V)	- Instala señales de advertencia a la carga que sobresale	(V)
- Estado de cuchilla y soporte	(V)	- Verifica en el área existencia de tuberías, cableado eléctrico o ductos.	(V)
- Estado de cargador y balde	(V)	- Emplea el lenguaje de señales con sus ayudantes	(V)
- Estado de accesorios como: estrobos, eslingas, manilas, cadenas, grapas, etc.	(V)	- OTROS:	( )
- Estado malacates o diferenciales	(V)	-	( )
- Está dotado de banderas de señalización	(V)	-	( )
- Está dotado de extintor y botiquín de primeros auxilios	(V)	-	( )
- La cabina está despejada y no se almacenan combustibles en ella.	(V)	-	( )
- La maquinaria está correctamente pinada y los pasadores se encuentran en buen estado.	(V)	-	( )
- El tanque de combustible no presenta fugas y está dotado de su tapa.	(V)	-	( )

OBSERVACIONES:

ACCIONES CORRECTIVAS.

REALIZADO POR.

Dawson

Operador

Camilo V Duran

Persona que realiza la inspección

CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU	FORMATOS PREOPERACIONAL E INSPECCIÓN MAQUINARIA PESADA SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-017

EQUIPO A INSPECCIONAR Excavadora Komatsu 76 Cog MC764371

TRABAJO Cargue y descargue **FECHA:** 30-04-2026 **HORA:** 2:00 pm

OPERADOR: Duvan Mejia

(V) Satisfactorio **(X) No satisfactorio** **(N) No aplica**

RESPECTO A LA MAQUINARIA		CONOCE Y CUMPLE CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS EL OPERADOR	
- Autorización de chequeo para operador y máquina	(V)	- Controla límites de carga – volumen	(V)
- Estado de orugas o llantas	(V)	- Inspecciona diariamente el equipo	(V)
- El sistema hidráulico no tiene fugas	(V)	- Lleva registros de inspección y mantenimiento	(V)
- Estado de mangueras y acoples para el sistema hidráulico y neumático	(V)	- Verifica que el área esté despejada antes de iniciar trabajos.	(V)
		- No transporta pasajeros en la cabina y/o iniciar trabajos	(V)
- Estado de cabina, guardas	(V)	- No transporta pasajeros en la cabina y/o cucharón	(V)
- Estado guardas de protección	(V)	- No mueve cargas sobre los trabajadores	(V)
- Condiciones de los frenos	(V)	- Arranca y para suavemente la carga	(V)
- Estado de instrumentos y mandos	(V)	- No excede la velocidad	(V)
- Estado del pito	(V)	- No corre distancias largas con el cucharón o pala arriba	(V)
- Alarma de retroceso	(V)	- No deja la máquina prendida en pendiente.	(V)
- Estado de las luces	(V)	- Estaciona fuera del camino y en terreno nivelado	(V)
- Estado de limpia-brisas	(V)	- Deja el equipo asegurado para impedir su movimiento	(V)
- Estado del freno de emergencia	(V)	- Para el motor antes de cargar combustible	(V)
- Estado de lubricación	(V)	- Instala señales de advertencia a la carga que sobresale	(V)
- Estado de cuchilla y soporte	(V)	- Verifica en el área existencia de tuberías, cableado eléctrico o ductos.	(V)
- Estado de cargador y balde	(V)	- Emplea el lenguaje de señales con sus ayudantes	(V)
- Estado de accesorios como: estrobos, eslingas, manilas, cadenas, grapas, etc.	(V)	- OTROS:	( )
- Estado malacates o diferenciales	(V)	-	( )
- Está dotado de banderas de señalización	(V)	-	( )
- Está dotado de extintor y botiquín de primeros auxilios	(V)	-	( )
- La cabina está despejada y no se almacenan combustibles en ella.	(V)	-	( )
- La maquinaria está correctamente pinada y los pasadores se encuentran en buen estado.	(V)	-	( )
- El tanque de combustible no presenta fugas y está dotado de su tapa.	(V)	-	( )

OBSERVACIONES:

ACCIONES CORRECTIVAS.

REALIZADO POR.

Operador

Camilo T. Duran

Persona que realiza la inspección

CONSORCIO	FORMATOS PREOPERACIONAL E INSPECCIÓN MAQUINARIA PESADA SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-017

EQUIPO A INSPECCIONAR Excavadora H.Tech MC30646

TRABAJO. Cargar y descargar **FECHA:** 27-05-2026 **HORA:** 2:00 pm

OPERADOR: Adriano Mendez

(V) Satisfactorio **(X) No satisfactorio** **(N) No aplica**

RESPECTO A LA MAQUINARIA		CONOCE Y CUMPLE CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS EL OPERADOR	
- Autorización de chequeo para operador y máquina	(V)	- Controla límites de carga -- volumen	(V)
- Estado de orugas o llantas	(V)	- Inspecciona diariamente el equipo	(V)
- El sistema hidráulico no tiene fugas	(V)	- Lleva registros de inspección y mantenimiento	(V)
- Estado de mangueras y acoples para el sistema hidráulico y neumático	(V)	- Verifica que el área esté despejada antes de iniciar trabajos.	(V)
		- No transporta pasajeros en la cabina y/o iniciar trabajos	(V)
- Estado de cabina, guardas	(V)	- No transporta pasajeros en la cabina y/o cucharón	(V)
- Estado guardas de protección	(V)	- No mueve cargas sobre los trabajadores	(V)
- Condiciones de los frenos	(V)	- Arranca y para suavemente la carga	(V)
- Estado de instrumentos y mandos	(V)	- No excede la velocidad	(V)
- Estado del pito	(V)	- No corre distancias largas con el cucharón o pala arriba	(V)
- Alarma de retroceso	(V)	- No deja la máquina prendida en pendiente.	(V)
- Estado de las luces	(V)	- Estaciona fuera del camino y en terreno nivelado	(V)
- Estado de limpia-brisas	(V)	- Deja el equipo asegurado para impedir su movimiento	(V)
- Estado del freno de emergencia	(V)	- Para el motor antes de cargar combustible	(V)
- Estado de lubricación	(V)	- Instala señales de advertencia a la carga que sobresale	(V)
- Estado de cuchilla y soporte	(V)	- Verifica en el área existencia de tuberías, cableado eléctrico o ductos.	(V)
- Estado de cargador y balde	(V)	- Emplea el lenguaje de señales con sus ayudantes	(V)
- Estado de accesorios como: estrobos, eslingas, manilas, cadenas, grapas, etc.	(V)	- OTROS:	( )
- Estado malacates o diferenciales	(V)	-	( )
- Está dotado de banderas de señalización	(V)	-	( )
- Está dotado de extintor y botiquín de primeros auxilios	(V)	-	( )
- La cabina está despejada y no se almacenan combustibles en ella.	(V)	-	( )
- La maquinaria está correctamente pinada y los pasadores se encuentran en buen estado.	(V)	-	( )
- El tanque de combustible no presenta fugas y está dotado de su tapa.	(V)	-	( )

OBSERVACIONES:

ACCIONES CORRECTIVAS.

REALIZADO POR.

Adriano Mendez
Operador

Camila T. Durán
Persona que realiza la inspección

CONSORCIO	FORMATOS PREOPERACIONAL E INSPECCIÓN MAQUINARIA PESADA SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-017

EQUIPO A INSPECCIONAR Excavadora Hitachi MC2024066

TRABAJO Carga y descargue **FECHA:** 20-05-2026 **HORA:** 11:00 AM

OPERADOR: Adriano Mendez

(V) Satisfactorio **(X) No satisfactorio** **(N) No aplica**

RESPECTO A LA MAQUINARIA		CONOCE Y CUMPLE CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS EL OPERADOR	
- Autorización de chequeo para operador y máquina	(V)	- Controla límites de carga – volumen	(V)
- Estado de orugas o llantas	(V)	- Inspecciona diariamente el equipo	(V)
- El sistema hidráulico no tiene fugas	(V)	- Lleva registros de inspección y mantenimiento	(V)
- Estado de mangueras y acoples para el sistema hidráulico y neumático	(V)	- Verifica que el área esté despejada antes de iniciar trabajos.	(V)
		- No transporta pasajeros en la cabina y/o iniciar trabajos	(V)
- Estado de cabina, guardas	(V)	- No transporta pasajeros en la cabina y/o cucharón	(V)
- Estado guardas de protección	(V)	- No mueve cargas sobre los trabajadores	(V)
- Condiciones de los frenos	(V)	- Arranca y para suavemente la carga	(V)
- Estado de instrumentos y mandos	(V)	- No excede la velocidad	(V)
- Estado del pito	(V)	- No corre distancias largas con el cucharón o pala arriba	(V)
- Alarma de retroceso	(V)	- No deja la máquina prendida en pendiente.	(V)
- Estado de las luces	(V)	- Estaciona fuera del camino y en terreno nivelado	(V)
- Estado de limpia-brisas	(V)	- Deja el equipo asegurado para impedir su movimiento	(V)
- Estado del freno de emergencia	(V)	- Para el motor antes de cargar combustible	(V)
- Estado de lubricación	(V)	- Instala señales de advertencia a la carga que sobresale	(N)
- Estado de cuchilla y soporte	(V)	- Verifica en el área existencia de tuberías, cableado eléctrico o ductos.	(V)
- Estado de cargador y balde	(V)	- Emplea el lenguaje de señales con sus ayudantes	(V)
- Estado de accesorios como: estrobos, eslingas, manilas, cadenas, grapas, etc.	(N)	- OTROS:	( )
- Estado mafacates o diferenciales	(V)	-	( )
- Está dotado de banderas de señalización	(V)	-	( )
- Está dotado de extintor y botiquín de primeros auxilios	(N)	-	( )
- La cabina está despejada y no se almacenan combustibles en ella.	(V)	-	( )
- La maquinaria está correctamente pinada y los pasadores se encuentran en buen estado.	(V)	-	( )
- El tanque de combustible no presenta fugas y está dotado de su tapa.	(V)	-	( )

OBSERVACIONES:

ACCIONES CORRECTIVAS.

REALIZADO POR.

Adriano Mendez
Operador

Persona que realiza la inspección

CONSORCIO - MANTENIMIENTO RUU	FORMATOS PREOPERACIONAL E INSPECCIÓN MAQUINARIA PESADA SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-017

EQUIPO A INSPECCIONAR Minicargador Bobcat

TRABAJO. Cargar y descargar **FECHA:** 22-05-26 **HORA:** 6:00 AM

OPERADOR:

(V) Satisfactorio **(X) No satisfactorio** **(N) No aplica**

RESPECTO A LA MAQUINARIA		CONOCE Y CUMPLE CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS EL OPERADOR	
- Autorización de chequeo para operador y máquina	(V)	- Controla límites de carga – volumen	(V)
- Estado de orugas o llantas	(V)	- Inspecciona diariamente el equipo	(V)
- El sistema hidráulico no tiene fugas	(V)	- Lleva registros de inspección y mantenimiento	(V)
- Estado de mangueras y acoples para el sistema hidráulico y neumático	(V)	- Verifica que el área esté despejada antes de iniciar trabajos.	(V)
		- No transporta pasajeros en la cabina y/o iniciar trabajos	(V)
- Estado de cabina, guardas	(V)	- No transporta pasajeros en la cabina y/o cucharón	(V)
- Estado guardas de protección	(V)	- No mueve cargas sobre los trabajadores	(V)
- Condiciones de los frenos	(V)	- Arranca y para suavemente la carga	(V)
- Estado de instrumentos y mandos	(V)	- No excede la velocidad	(V)
- Estado del pito	(V)	- No corre distancias largas con el cucharón o pala arriba	(V)
- Alarma de retroceso	(V)	- No deja la máquina prendida en pendiente.	(V)
- Estado de las luces	(V)	- Estaciona fuera del camino y en terreno nivelado	(V)
- Estado de limpia-brisas	(V)	- Deja el equipo asegurado para impedir su movimiento	(V)
- Estado del freno de emergencia	(V)	- Para el motor antes de cargar combustible	(V)
- Estado de lubricación	(V)	- Instala señales de advertencia a la carga que sobresale	(V)
- Estado de cuchilla y soporte	(V)	- Verifica en el área existencia de tuberías, cableado eléctrico o ductos.	(V)
- Estado de cargador y balde	(V)	- Emplea el lenguaje de señales con sus ayudantes	( )
- Estado de accesorios como: estrobos, eslingas, manilas, cadenas, grapas, etc.	(V)	- OTROS:	( )
- Estado malacates o diferenciales	(V)	-	( )
- Está dotado de banderas de señalización	(V)	-	( )
- Está dotado de extintor y botiquín de primeros auxilios	(V)	-	( )
- La cabina está despejada y no se almacenan combustibles en ella.	(V)	-	( )
- La maquinaria está correctamente pinada y los pasadores se encuentran en buen estado.	(V)	-	( )
- El tanque de combustible no presenta fugas y está dotado de su tapa.	(V)	-	( )

OBSERVACIONES:

ACCIONES CORRECTIVAS.

REALIZADO POR.

Operador

Persona que realiza la inspección

CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU	FORMATOS PREOPERACIONAL E INSPECCIÓN MAQUINARIA PESADA SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-017

EQUIPO A INSPECCIONAR Vibro compactador

TRABAJO. compactar **FECHA:** 8/5/2026 **HORA:** 8:10 Am

OPERADOR: Juan Avila

(V) Satisfactorio **(X) No satisfactorio** **(N) No aplica**

RESPECTO A LA MAQUINARIA		CONOCE Y CUMPLE CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS EL OPERADOR	
- Autorización de chequeo para operador y máquina	(V)	- Controla límites de carga – volumen	(V)
- Estado de orugas o llantas	(V)	- Inspecciona diariamente el equipo	(V)
- El sistema hidráulico no tiene fugas	(V)	- Lleva registros de inspección y mantenimiento	(V)
- Estado de mangueras y acoples para el sistema hidráulico y neumático	(V)	- Verifica que el área esté despejada antes de iniciar trabajos.	(V)
		- No transporta pasajeros en la cabina y/o iniciar trabajos	(V)
- Estado de cabina, guardas	(V)	- No transporta pasajeros en la cabina y/o cucharón	(V)
- Estado guardas de protección	(V)	- No mueve cargas sobre los trabajadores	(V)
- Condiciones de los frenos	(V)	- Arranca y para suavemente la carga	(V)
- Estado de instrumentos y mandos	(V)	- No excede la velocidad	(V)
- Estado del pito	(V)	- No corre distancias largas con el cucharón o pala arriba	(V)
- Alarma de retroceso	(V)	- No deja la máquina prendida en pendiente.	(V)
- Estado de las luces	(V)	- Estaciona fuera del camino y en terreno nivelado	(V)
- Estado de limpia-brisas	(V)	- Deja el equipo asegurado para impedir su movimiento	(V)
- Estado del freno de emergencia	(V)	- Para el motor antes de cargar combustible	(V)
- Estado de lubricación	(V)	- Instala señales de advertencia a la carga que sobresale	(V)
- Estado de cuchilla y soporte	(V)	- Verifica en el área existencia de tuberías, cableado eléctrico o ductos.	(V)
- Estado de cargador y balde	(V)	- Emplea el lenguaje de señales con sus ayudantes	(V)
- Estado de accesorios como: estrobos, eslingas, manilas, cadenas, grapas, etc.	(V)	- OTROS:	( )
- Estado malacates o diferenciales	(V)	-	( )
- Está dotado de banderas de señalización	(V)	-	( )
- Está dotado de extintor y botiquín de primeros auxilios	(V)	-	( )
- La cabina está despejada y no se almacenan combustibles en ella.	(V)	-	( )
- La maquinaria está correctamente pinada y los pasadores se encuentran en buen estado.	(V)	-	( )
- El tanque de combustible no presenta fugas y está dotado de su tapa.	(V)	-	( )

OBSERVACIONES:

ACCIONES CORRECTIVAS.

REALIZADO POR.

Operador

Camilo Duran

Persona que realiza la inspección

CONSORCIO	FORMATOS PREOPERACIONAL E INSPECCIÓN MAQUINARIA PESADA SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-017

EQUIPO A INSPECCIONAR Retroexcavadora

TRABAJO. Excavar **FECHA:** 12/5/2026 **HORA:** 9:20 Am

OPERADOR: Edwin A Lopez

(V) Satisfactorio **(X) No satisfactorio** **(N) No aplica**

RESPECTO A LA MAQUINARIA		CONOCE Y CUMPLE CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS EL OPERADOR	
- Autorización de chequeo para operador y máquina	(V)	- Controla límites de carga – volumen	(V)
- Estado de orugas o llantas	(V)	- Inspecciona diariamente el equipo	(V)
- El sistema hidráulico no tiene fugas	(V)	- Lleva registros de inspección y mantenimiento	(V)
- Estado de mangueras y acoples para el sistema hidráulico y neumático	(V)	- Verifica que el área esté despejada antes de iniciar trabajos.	(V)
		- No transporta pasajeros en la cabina y/o iniciar trabajos	(V)
- Estado de cabina, guardas	(V)	- No transporta pasajeros en la cabina y/o cucharón	(V)
- Estado guardas de protección	(V)	- No mueve cargas sobre los trabajadores	(V)
- Condiciones de los frenos	(V)	- Arranca y para suavemente la carga	(V)
- Estado de instrumentos y mandos	(V)	- No excede la velocidad	(V)
- Estado del pito	(V)	- No corre distancias largas con el cucharón o pala arriba	(V)
- Alarma de retroceso	(V)	- No deja la máquina prendida en pendiente.	(V)
- Estado de las luces	(V)	- Estaciona fuera del camino y en terreno nivelado	(V)
- Estado de limpia-brisas	(V)	- Deja el equipo asegurado para impedir su movimiento	(V)
- Estado del freno de emergencia	(V)	- Para el motor antes de cargar combustible	(V)
- Estado de lubricación	(V)	- Instala señales de advertencia a la carga que sobresale	(V)
- Estado de cuchilla y soporte	(V)	- Verifica en el área existencia de tuberías, cableado eléctrico o ductos.	(V)
- Estado de cargador y balde	(V)	- Emplea el lenguaje de señales con sus ayudantes	(V)
- Estado de accesorios como: estrobos, eslingas, manilas, cadenas, grapas, etc.	(V)	- OTROS:	( )
- Estado malacates o diferenciales	(V)	-	( )
- Está dotado de banderas de señalización	(V)	-	( )
- Está dotado de extintor y botiquín de primeros auxilios	(V)	-	( )
- La cabina está despejada y no se almacenan combustibles en ella.	(V)	-	( )
- La maquinaria está correctamente pinada y los pasadores se encuentran en buen estado.	(V)	-	( )
- El tanque de combustible no presenta fugas y está dotado de su tapa.	(V)	-	( )

OBSERVACIONES:

ACCIONES CORRECTIVAS.

REALIZADO POR.

Operador

Camilo Arcan

Persona que realiza la inspección

CONSORCIO - MANTENIMIENTO RUIZ	FORMATOS PREOPERACIONAL E INSPECCIÓN MAQUINARIA PESADA SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-017

EQUIPO A INSPECCIONAR _____

TRABAJO. Edificio Nolan **FECHA:** _____ **HORA:** _____

OPERADOR: _____

(V) Satisfactorio **(X) No satisfactorio** **(N) No aplica**

RESPECTO A LA MAQUINARIA		CONOCE Y CUMPLE CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS EL OPERADOR	
- Autorización de chequeo para operador y máquina	( )	- Controla límites de carga – volumen	( )
- Estado de orugas o llantas	( )	- Inspecciona diariamente el equipo	( )
- El sistema hidráulico no tiene fugas	( )	- Lleva registros de inspección y mantenimiento	( )
- Estado de mangueras y acoples para el sistema hidráulico y neumático	( )	- Verifica que el área esté despejada antes de iniciar trabajos.	( )
		- No transporta pasajeros en la cabina y/o iniciar trabajos	( )
- Estado de cabina, guardas	( )	- No transporta pasajeros en la cabina y/o cucharón	( )
- Estado guardas de protección	( )	- No mueve cargas sobre los trabajadores	( )
- Condiciones de los frenos	( )	- Arranca y para suavemente la carga	( )
- Estado de instrumentos y mandos	( )	- No excede la velocidad	( )
- Estado del pito	( )	- No corre distancias largas con el cucharón o pala arriba	( )
- Alarma de retroceso	( )	- No deja la máquina prendida en pendiente.	( )
- Estado de las luces	( )	- Estaciona fuera del camino y en terreno nivelado	( )
- Estado de limpia-brisas	( )	- Deja el equipo asegurado para impedir su movimiento	( )
- Estado del freno de emergencia	( )	- Para el motor antes de cargar combustible	( )
- Estado de lubricación	( )	- Instala señales de advertencia a la carga que sobresale	( )
- Estado de cuchilla y soporte	( )	- Verifica en el área existencia de tuberías, cableado eléctrico o ductos.	( )
- Estado de cargador y balde	( )	- Emplea el lenguaje de señales con sus ayudantes	( )
- Estado de accesorios como: estrobos, eslingas, manilas, cadenas, grapas, etc.	( )	- OTROS:	( )
- Estado malacates o diferenciales	( )	-	( )
- Está dotado de banderas de señalización	( )	-	( )
- Está dotado de extintor y botiquín de primeros auxilios	( )	-	( )
- La cabina está despejada y no se almacenan combustibles en ella.	( )	-	( )
- La maquinaria está correctamente pinada y los pasadores se encuentran en buen estado.	( )	-	( )
- El tanque de combustible no presenta fugas y está dotado de su tapa.	( )	-	( )

OBSERVACIONES:

_____

_____

ACCIONES CORRECTIVAS.

_____

_____

REALIZADO POR.

_____ _____

Operador **Persona que realiza la inspección**

CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU	FORMATOS PREOPERACIONAL E INSPECCIÓN MAQUINARIA PESADA SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-017

EQUIPO A INSPECCIONAR retroexcavadora

TRABAJO. excavar FECHA: 12/5/2026 HORA: 10:40 AM

OPERADOR: Edwin M lopez

(V) Satisfactorio **(X) No satisfactorio** **(N) No aplica**

RESPECTO A LA MAQUINARIA		CONOCE Y CUMPLE CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS EL OPERADOR	
- Autorización de chequeo para operador y máquina	(V)	- Controla límites de carga – volumen	(V)
- Estado de orugas o llantas	(V)	- Inspecciona diariamente el equipo	(V)
- El sistema hidráulico no tiene fugas	(V)	- Lleva registros de inspección y mantenimiento	(V)
- Estado de mangueras y acoples para el sistema hidráulico y neumático	(V)	- Verifica que el área esté despejada antes de iniciar trabajos.	(V)
		- No transporta pasajeros en la cabina y/o iniciar trabajos	(V)
- Estado de cabina, guardas	(V)	- No transporta pasajeros en la cabina y/o cucharón	(V)
- Estado guardas de protección	(V)	- No mueve cargas sobre los trabajadores	(V)
- Condiciones de los frenos	(V)	- Arranca y para suavemente la carga	(V)
- Estado de instrumentos y mandos	(V)	- No excede la velocidad	(V)
- Estado del pito	(V)	- No corre distancias largas con el cucharón o pala arriba	(V)
- Alarma de retroceso	(V)	- No deja la máquina prendida en pendiente.	(V)
- Estado de las luces	(V)	- Estaciona fuera del camino y en terreno nivelado	(V)
- Estado de limpia-brisas	(V)	- Deja el equipo asegurado para impedir su movimiento	(V)
- Estado del freno de emergencia	(V)	- Para el motor antes de cargar combustible	(V)
- Estado de lubricación	(V)	- Instala señales de advertencia a la carga que sobresale	(V)
- Estado de cuchilla y soporte	(V)	- Verifica en el área existencia de tuberías, cableado eléctrico o ductos.	(V)
- Estado de cargador y balde	(V)	- Emplea el lenguaje de señales con sus ayudantes	(V)
- Estado de accesorios como: estrobos, eslingas, manilas, cadenas, grapas, etc.	(V)	- OTROS:	( )
- Estado malacates o diferenciales	(V)	-	( )
- Está dotado de banderas de señalización	(V)	-	( )
- Está dotado de extintor y botiquín de primeros auxilios	(V)	-	( )
- La cabina está despejada y no se almacenan combustibles en ella.	(V)	-	( )
- La maquinaria está correctamente pinada y los pasadores se encuentran en buen estado.	(V)	-	( )
- El tanque de combustible no presenta fugas y está dotado de su tapa.	(V)	-	( )

OBSERVACIONES:

ACCIONES CORRECTIVAS.

REALIZADO POR.

Operador

Camilo Arias

Persona que realiza la inspección

CONSORCIO MANTENIMIENTO RUIZ	FORMATOS PREOPERACIONAL E INSPECCIÓN MAQUINARIA PESADA SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-017

EQUIPO A INSPECCIONAR Retro excavadora

TRABAJO. excavar **FECHA:** 20/5/2026 **HORA:** 8:30 AM

OPERADOR: Edwin M Lopez

(V) Satisfactorio **(X) No satisfactorio** **(N) No aplica**

RESPECTO A LA MAQUINARIA		CONOCE Y CUMPLE CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS EL OPERADOR	
- Autorización de chequeo para operador y máquina	(V)	- Controla límites de carga – volumen	(V)
- Estado de orugas o llantas	(V)	- Inspecciona diariamente el equipo	(V)
- El sistema hidráulico no tiene fugas	(V)	- Lleva registros de inspección y mantenimiento	(V)
- Estado de mangueras y acoples para el sistema hidráulico y neumático	(V)	- Verifica que el área esté despejada antes de iniciar trabajos.	(V)
		- No transporta pasajeros en la cabina y/o iniciar trabajos	(V)
- Estado de cabina, guardas	(V)	- No transporta pasajeros en la cabina y/o cucharón	(V)
- Estado guardas de protección	(V)	- No mueve cargas sobre los trabajadores	(V)
- Condiciones de los frenos	(V)	- Arranca y para suavemente la carga	(V)
- Estado de instrumentos y mandos	(V)	- No excede la velocidad	(V)
- Estado del pito	(V)	- No corre distancias largas con el cucharón o pala arriba	(V)
- Alarma de retroceso	(V)	- No deja la máquina prendida en pendiente.	(V)
- Estado de las luces	(V)	- Estaciona fuera del camino y en terreno nivelado	(V)
- Estado de limpia-brisas	(V)	- Deja el equipo asegurado para impedir su movimiento	(V)
- Estado del freno de emergencia	(V)	- Para el motor antes de cargar combustible	(V)
- Estado de lubricación	(V)	- Instala señales de advertencia a la carga que sobresale	(V)
- Estado de cuchilla y soporte	(V)	- Verifica en el área existencia de tuberías, cableado eléctrico o ductos.	(V)
- Estado de cargador y balde	(V)	- Emplea el lenguaje de señales con sus ayudantes	(V)
- Estado de accesorios como: estrobos, eslingas, manilas, cadenas, grapas, etc.	(V)	- OTROS:	( )
- Estado malacates o diferenciales	(V)	-	( )
- Está dotado de banderas de señalización	(V)	-	( )
- Está dotado de extintor y botiquín de primeros auxilios	(V)	-	( )
- La cabina está despejada y no se almacenan combustibles en ella.	(V)	-	( )
- La maquinaria está correctamente pinada y los pasadores se encuentran en buen estado.	(V)	-	( )
- El tanque de combustible no presenta fugas y está dotado de su tapa.	(V)	-	( )

OBSERVACIONES:

ACCIONES CORRECTIVAS.

REALIZADO POR.

Operador

Camilo Duran

Persona que realiza la inspección

ANEXO 13. CONTROL DE MATERIALES

FORMATO CONTROL DE MATERIALES			
CÓDIGO FO-AC-53	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 4.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____ **FECHA** 31/5/2026

DIRECCIÓN TÉCNICA _____

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____

CONTRATO DE OBRA No. 717 DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DERIVADO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 281 DE 2019 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C."

CONTRATISTA **CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU**

MES: **1 AL 31 DE MAYO 2026**

DIA	V1	Proveedor V1	V2	Proveedor V2	V3	Proveedor V3	V4	Proveedor V4	Vtotal
1									0
2									0
3									0
4	15	GRECO							15
5									0
6									0
7			30	GRECO					30
8									0
9									0
10									0
11			14	GRECO					14
12									0
13									0
14									0
15									0
16									0
17									0
18									0
19									0
20									0
21									0
22									0
23									0
24									0
25									0
26									0
27									0
28									0
29									0
30									0
31									0
TOTAL	15		44		0		0		59

Tipo de Material 1: SBG - PEA
Tipo de Material 2: ARIDO
Tipo de Material 3:
Tipo de Material 4:

V1: Volumen del material 1 llevado al frente de la obra
V2: Volumen del material 2 llevado al frente de la obra
V3: Volumen del material 3 llevado al frente de la obra
V4: Volumen del material 3 llevado al frente de la obra
VT: Volumen total de material manejado en el día evaluado

Nota: En la casilla en la que se debe anotar el nombre del proveedor, se debe relacionar el número de inscripción en el Directorio de Proveedores o el nombre del Proveedor registrado en el MAO

(Firma)

(Nombre)

Interventor

Original: Dependencia responsable del contrato
1era copia Interventor
2da copia Contratista

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

REMISION	
Número:	[illegible]
Fecha:	3/05/2026
Página:	[illegible]

Cliente	LE INGENIERIA & CONSTRUCCIONES SAS	P.V. Nro	
Nit o C.C.	901606909	Frente	CERRENARIO

TIPO DE MATERIAL (Marque con X)

Base Granular	PG-A	
	PG-B	
	PG-C	
Sub Base Granular	SBG-A	
	SBG-B	
	SBG-C	
	SBG-PEA	

TIPO DE VEHICULO (Marque con X)

SENCILLO	
DOBLE TROQUE	X
TRACTOCAMION	

CANTIDAD DESPACHADA

m3	Tn
[illegible]	[illegible]

Transportador .....

Placa WFV868

OTRO ¿Cual? ARIDO REC SUB BASE GRANULAR PEATONAL

Observacion SIN VALE

Elaborado

Nombre y firma

Recibido

Nombre y firma

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
Avenida Carrera Boyaca 73 00 Sur
BOGOTA D.C.
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION	
Número:	[illegible]
Fecha:	[illegible]
Página:	[illegible]

Cliente:	LE INGENIERIA & CONSTRUCCIONES SAS
Contacto	LE INGENIERIA & CONSTRUCCIONES SAS
Nit o C.C.	[illegible] Código: 901606909
Direccion:	[illegible]
Ciudad	[illegible]
Telefono	[illegible]
Fax	

Transportador

Placa: Guia: Cajas:

Vendedor
1073247319 BERBEO RODRIGUEZ LEIDY MARIANA

OC.Nro	Docto.Alt.	P.V. Nro.
		[illegible]

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachada
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			Total	

Observacion: [illegible] SIN VALE/ PESO NETO 21.76 TN

[illegible]
ELABORADO

[illegible]
APROBADO

RECIBIDO

682

REMISION MANUAL

Numero: 27266
Fecha: 11/05/2026
Pagina:

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS
NIT. 900767473-7
Aut. Bta. - Med., km 1,5, costado sur, Vda. Siberia - Cota- Cund.
Tel: 315 8729749

Granulados Reciclados de Colombia Greco

Cliente: LP INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES SAS
Nit o CC: 901606909
P.V. Nro:
Frente: CENTENARIO

TIPO DE MATERIAL (Marque con X)			TIPO DE VEHICULO (Marque con X)		CANTIDAD DESPACHADA	
					m3	Tn
Base Granular	BG-A		SENCILLO			
	BG-B		DOBLE TROQUE	X	14,00	20,30
	BG-C		TRACTO CAMIÓN			
Sub Base Granular	SBG-A					
	SBG-B					
	SBG-C					
	SBG-PEA					

Transportador:
Placa: WFV868

Granulados Reciclados de Colombia GRECO S.A.S
CTA. SUR
11 MAY 2026
Elaborado
Nombre y firma
NO IMPLICA ACEPTACIÓN DE SU CONTENIDO

ARIDO REC SUB BASE GRANULAR PEATONAL

Observación: SIN VALE

Recibido
Nombre y firma

Cordialmente,

Ayudante de obra

REMISION MANUAL	
Numero:	27105
Fecha:	4/05/2026
Pagina:	

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

NIT. 900767473-7

Aut. Bta. - Med., km 1,5, costado sur, Vda. Siberia - Cota- Cund.

Tel: 315 8729749

Granulados Reciclados de Colombia Greco

Cliente:	INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA Y CONSTRUCC	P.V. Nro:	
Nit o CC:	901798659	Frente:	Marruecos.

TIPO DE MATERIAL (Marque con X)

Base Granular	BG-A	
	BG-B	
	BG-C	
Sub Base Granular	SBG-A	
	SBG-B	
	SBG-C	
	SBG-EA	

TIPO DE VEHICULO (Marque con X)

SENCILLO	
DOBLE TROQUE	X
TRACTO CAMIÓN	

CANTIDAD DESPACHADA

m3	Tn
15,00	21,75

Transportador:

Placa: WFV868

OTRO ¿Cuál?:

Observación: SIN VALE

Granulados Reciclados de Colombia GRECO S.A.S.X CTA. SUR

04 MAY 2026

HORA

ACEPTACION DE SU CONTENIDO

Elaborado

Nombre y firma

Recibido

Nombre y firma

89

FORMATO CONTROL DE MATERIALES			
CÓDIGO FO-AC-53	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 4.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____ **FECHA** 31/5/2026

DIRECCIÓN TÉCNICA _____

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____

CONTRATO DE OBRA No. 717 DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DERIVADO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 281 DE 2019 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C."

CONTRATISTA **CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU**

MES: **1 AL 31 DE MAYO 2026**

DIA	V1	Proveedor V1	V2	Proveedor V2	V3	Proveedor V3	V4	Proveedor V4	Vtotal
1									0
2									0
3									0
4									0
5			8	CONSTRITURAR					8
6									0
7									0
8	14	CONSTRITURAR							14
9									0
10									0
11									0
12									0
13									0
14									0
15									0
16									0
17									0
18									0
19									0
20									0
21									0
22									0
23									0
24									0
25									0
26									0
27									0
28									0
29									0
30									0
31									0
TOTAL	14		8		0		0		22

Tipo de Material 1: B-200
Tipo de Material 2: TRITURADO
Tipo de Material 3:
Tipo de Material 4:

V1: Volumen del material 1 llevado al frente de la obra
V2: Volumen del material 2 llevado al frente de la obra
V3: Volumen del material 3 llevado al frente de la obra
V4: Volumen del material 3 llevado al frente de la obra
VT: Volumen total de material manejado en el día evaluado

Nota: En la casilla en la que se debe anotar el nombre del proveedor, se debe relacionar el número de inscripción en el Directorio de Proveedores o el nombre del Proveedor registrado en el MAO

(Firma)

(Nombre)

Interventor

Original: Dependencia responsable del contrato
1era copia Interventor
2da copia Contratista

Centenario

693

CONSTRITURA

CONSTRITURAR S.A.S

CONSECUTIVO: 19063
FECHA Y HORA DE DESPACHO: 05/05/2025 11:39

CONSECUTIVO EXTERNO:
ORIGEN: CANTERA CONSTRITURAR
SITIO DE TRANSPORTE: SUBIENDO A SAN FRANCISCO
CLIENTE: EP INGENIERIA & CONSTRUCCIONES SAS
DOCUMENTO: 901508909
FORMA DE PAGO: ANTICIPO
CONDUCTOR: HUGO CASTRO CHAVEZ
DESTINO: PIRGUA
PLACA: SKK518

MATERIAL	CANTIDAD	VALOR
E 200	14 m³	$ 357 353

OBSERVACIONES TECNICAS

Puede consultar la factura electrónica escaneando el siguiente código

También puede consultar el vale a través del siguiente enlace: https://pi.eco
www.lumeap.constritura.com/api/ordenes-servicio/download-orden-servicio

Marruecos 2

606

CONSTRITURAR

CONSTRITURAR S.A.S


CONSECUTIVO: 18997
FECHA Y HORA DE DESPACHO: 05/05/2026 10:24

CONSECUTIVO INTERNO:
ORIGEN: PLANTA CONSTRITURAR
CÓDIGO DE TRANSPORTE: SUMINISTRO SIN TRANSPORTE
CLIENTE: INGENIERIA DINO DISEÑOS CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS
DOCUMENTO: 901798859-0
FORMA DE PAGO: ANTICIPO
CONDUCTOR: HUGO CASTRO CLAVIJO
DESTINO: MARRUECOS 2
PLACA: SKX818

MATERIAL	CANTIDAD	VALOR
Tubrado 1 ½ - 2"	8 m³	$ 734.944

OBSERVACIONES: Vaqueta SKX818

Puede consultar la veracidad del presente vale escaneando el siguiente código



También puede consultar el vale a través del siguiente enlace: https://api.whatsapp.com/send/?phone=573...&text=Quiero+consultar+el+vale+AAA+...&type=phone_number&app_absent=0

CANTERA VILLA PAULA

[illegible] No. 15432

[illegible]
[illegible] 8105-01
[illegible] 2376/2331

[illegible] 21/05/2026
6:57:16

CERTIFICADO ORIGEN
[illegible] NRO. **98449**

[illegible] **152036**

[illegible] DEL CLIENTE
[illegible] 5273146801
[illegible] MT
[illegible] 52731468

[illegible] VIVIANA ANDREA CASTRO
PARCO

[illegible] CALLE 1528 #56-10 IN-2 AP-1
[illegible] 1
[illegible] GENERAL
[illegible] SIN

[illegible] DEL MATERIAL
[illegible] TRITURADO_3/4"

[illegible] **TRITURADO 3/4"**

[illegible] TRITURADO
[illegible] 15
[illegible] COMERCIAL

[illegible] DEL TRANSPORTADOR
[illegible] SKH367
[illegible] CAGLE TROQUE
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] GARZON

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CANTERA VILLA PAULA

[illegible] No. 15432

[illegible]
[illegible] 8105-01
[illegible] 2376/2331

[illegible] 22/05/2026
8:22:09

CERTIFICADO ORIGEN
[illegible] NRO. **98472**

[illegible] **152059**

[illegible] DEL CLIENTE
[illegible] 5273146801
[illegible] MT
[illegible] 52731468

[illegible] VIVIANA ANDREA CASTRO
PARCO

[illegible] CALLE 1528 #56-10 IN-2 AP-1
[illegible] 1
[illegible] GENERAL
[illegible] SIN

[illegible] DEL MATERIAL
[illegible] RECEBO_B-200

[illegible] **RECEBO B-200**

[illegible] CLASIFICADO
[illegible] 14
[illegible] COMERCIAL

[illegible] DEL TRANSPORTADOR
[illegible] SKH367
[illegible] CAGLE TROQUE
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] GARZON

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CÓDIGO	FORMATO PLANILLA CONTROL DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION PROCESO	VERSIÓN
FO-AC-55	Prácticas Integrales de Gestión	5

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN TÉCNICA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
CONTRATO DE OBRA No. 717 DE 2025

FECHA 31-may

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DERIVADO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 281 DE 2019 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.",

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU

PERIODO: 1 AL 31 DE MAYO 2026 **Informe No** 3

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL O CENTRO DE MAQ. AMARILLAS

FECHA	PLACA/VOLQUETA	PINSDA	MANIFIESTO	FRENTE DE ORIGEN	RCD TRANSPORTADO		RESPEL		RAZÓN SOCIAL DEL RESPEL	NOMBRE DEL TRANSPORTADOR
					m3	Ton	Cantidad	Tipo		
2/5/2026	TVB239	6512	236963	MARRUECOS	15	N/A			CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU	INGENIERIA DINO
2/5/2026	SKX618	6514	236981	MARRUECOS	15	N/A			CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU	INGENIERIA DINO
19/5/2026	SKH367	26798	239303	MARCO FIDEL	15	N/A			CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU	CIVIMAK
19/5/2026	SKH367	26798	239418	MARCO FIDEL	15	N/A			CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU	CIVIMAK
20/5/2026	WFV294	16913	239449	MARCO FIDEL	15	N/A			CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU	CIVIMAK
20/5/2026	WFV294	16913	239500	MARCO FIDEL	15	N/A			CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU	CIVIMAK
20/5/2026	WFV294	16913	239549	MARCO FIDEL	15	N/A			CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU	CIVIMAK
20/5/2026	SKH367	26798	239565	MARCO FIDEL	15	N/A			CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU	CIVIMAK
20/5/2026	WFV294	16913	239624	MARCO FIDEL	15	N/A			CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU	CIVIMAK
21/5/2026	SKH367	26798	239696	MARCO FIDEL	15	N/A			CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU	CIVIMAK
21/5/2026	STS915	26995	239771	MARCO FIDEL	15	N/A			CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU	CIVIMAK
21/5/2026	SKH367	26798	239647	MARCO FIDEL	15	N/A			CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU	CIVIMAK
Total Volumen (m3)					**180**					
Total Peso (Ton)					**296,82**					

(Firma) Luisa Isaza
LUISA FERNANDA ISAZA
Profesional Ambiental de Contratista

(Firma)
Nombre
Profesional Ambiental de Interventoria

Original:Dependencia responsable del contrato
1era copia : interventor
2da copia: contratista

639

Marruecos

MACUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.458.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel.
7033242/6045

Res. 1450 de 2014 de la ANLA

Remision N: RM-2022-03-02
Fecha: 2022-03-02 10:38:22
Cajero: LUIS
Placa: SPA814 PIN Verificado: 8814
CLIENTE: EFECTIVO
Recibo No. 0 N.I.T.:
Obra: GENERAL
Viaje: DOBLE TROQUELACION SECA
TIERRA, ARCILLAS
Mts: 14.0
TOTAL: $ 1.680.000

MARRUECOS- DINO INGENIER

FIRMA CONDUCTOR

Impresion

MACUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.458.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel.
7033242/6045

Res. 1450 de 2014 de la ANLA

Remision N: RM-2022-03-02
Fecha: 2022-03-02 10:38:22
Cajero: LUIS
Placa: SPA814 PIN Verificado: 8814
CLIENTE: EFECTIVO
Recibo No. 0 N.I.T.:
Obra: GENERAL
Viaje: DOBLE TROQUELACION SECA
TIERRA, ARCILLAS
Mts: 14.0
TOTAL: $ 1.680.000

FIRMA CONDUCTOR

Impresion

689

690

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S
Reconformación Morfológica LAS
MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel.
7023048/60/65

Res. 1400 de 2014 de la ANLA

Remisión N. RM-239303
Fecha: 2026-05-19 12:36:22
Cajero: Luis
Placa: SKH367 PIN Volqueta: 26798
CLIENTE: CIVIMAK
Recibo No. 001 N.V. 0
Obra: TODAS
Viaje: DOBLE- EXCAVACIÓN SECA,
TIERRA, ARCILLAS
Mts: 15,0
TOTAL: ..... Credito

Marco Fidel
FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS
MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel.
7023048/60/65

Res. 1400 de 2014 de la ANLA

Remisión N. RM-239118
Fecha: 2026-05-19 16:39:46
Cajero: Luis
Placa: SKH367 PIN Volqueta: 26798
CLIENTE: CIVIMAK
Recibo No. 003 N.V. 0
Obra: TODAS
Viaje: DOBLE- EXCAVACION SECA,
TIERRA, ARCILLAS
Mts: 15,0
TOTAL: ..... Credito

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

[illegible]

Res. [illegible] de 2014 de la ANLA

Remisión N.
Fecha:
Cajero:
Placa:
CLIENTE:
Recibo No.
Obra:
Viaje:
TIERRA,
Mts:
TOTAL:

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS
MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel.
7023048/60/65

Res. 1400 de 2014 de la ANLA

Remisión N. RM-239304
Fecha: 2026-05-19 16:47:39
Cajero: Luis
Placa: SKH367 PIN Volqueta: 16913
CLIENTE: CIVIMAK
Recibo No. 004 N.V. 0
Obra: TODAS
Viaje: DOBLE- EXCAVACION SECA,
TIERRA, ARCILLAS
Mts: 15,0
TOTAL: ..... Credito

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS
MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel.
7023048/60/65

Res. 1400 de 2014 de la ANLA

Remisión N. RM-239305
Fecha: 2026-05-19 16:51:37
Cajero: Luis
Placa: SKH367 PIN Volqueta: 16913
CLIENTE: CIVIMAK
Recibo No. 005 N.V. 0
Obra: TODAS
Viaje: DOBLE- EXCAVACION SECA,
TIERRA, ARCILLAS
Mts: 15,0
TOTAL: ..... Credito

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

[illegible]

Res. [illegible] de 2014 de la ANLA

Remisión N.
Fecha:
Cajero:
Placa: SKH367 PIN Volqueta: 16913
CLIENTE:
Recibo No.
Obra:
Viaje:
TIERRA,
Mts:
TOTAL:

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S
Reconformación Morfológica LAS
MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel.
7023048/60/65

Res. 1460 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-239624
Fecha: 2026-05-20 16:01:05
Cajero: Luis
Placa: WFV291 PIN Volqueta: 16913
CLIENTE: CIVIMAK
Recibo No: 008 N.V: 0
Obra: TODAS
Viaje: DOBLE- EXCAVACION SECA,
TIERRA, ARCILLAS
Mts: 15,0
TOTAL: ..... Credito

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

[illegible]

[illegible]

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS
MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel.
7023048/60/65

Res. 1460 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-239771
Fecha: 2026-05-21 12:33:59
Cajero: Luis
Placa: STS915 PIN Volqueta: 26995
CLIENTE: CIVIMAK
Recibo No: 0011 N.V: 0
Obra: TODAS
Viaje: DOBLE- EXCAVACIÓN SECA,
TIERRA, ARCILLAS
Mts: 15,0
TOTAL: ..... Credito

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS
MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel.
7023048/60/65

Res. 1460 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-239547
Fecha: 2026-05-21 15:39:15
Cajero: Luis
Placa: SKH307 PIN Volqueta: 26799
CLIENTE: CIVIMAK
Recibo No: 0013 N.V: 0
Obra: TODAS
Viaje: DOBLE- EXCAVACION SECA,
TIERRA, ARCILLAS
Mts: 15,0
TOTAL: ..... Credito

[illegible]

Imprimir

CÓDIGO	FORMATO PLANILLA CONTROL DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION PROCESO	VERSIÓN
FO-AC-55	Prácticas Integrales de Gestión	5

FECHA 31-may

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN TÉCNICA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
CONTRATO DE OBRA No. 717 DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DERIVADO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 281 DE 2019 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.",

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU

PERIODO: 1 AL 31 DE MAYO 2026 **Informe No** 3

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL O CENTRO DE CEMEX

FECHA	PLACA VOLQUETA	PINSDA	MANIFIESTO	FRENTE DE ORIGEN	RESPEL		RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTADOR
					m3	KG		
5/5/2026	SKX618	6514	505388532	MARRUECOS	15	N/A	CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU	INGENIERIA DINO
5/5/2026	TVB239	6512	505387055	CENTENARIO	15	N/A	CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU	LP INGENIEROS
4/5/2026	WFV868	7525	505381974	MARRUECOS	15	N/A	CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU	INGENIERIA DINO
22/5/2026	SKX618	6514	505536761	PIJAOS	15	N/A	CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU	LP INGENIEROS
Total Volumen (m3)					**60**			
Total Peso (Ton)					**98,94**			

(Firma)
LUISA FERNANDA ISAZA
Profesional Ambiental de Contratista

(Firma)
Nombre
Profesional Ambiental de Interventoría

Original:Dependencia responsable del contrato
1era copia : interventor
2da copia: contratista

692

Marruecos 2.

693

CEMEX

CONSTANCIA DE RECIBO DE MATERIA

FECHA Y HORA 05.05.2026 09:15:16
FOLIO: 505388532
PEDIDO: 505388531

PRODUCTO: SERV. DISPOSICIÓN EXCAVACIÓN DOBLE
CLIENTE Y NIT: OTC ESCOMBRERA TUNJUELO 8600025231
OBRA: OTC ESCOMBRERA TUNJUELO
CODIGO DE OBRA: ZUN675012
CLASE DE DOCUMENTO DE VENTA: ZTA

EXPEDIDO EN: CO-ESCOMBRERA-TUNJUELO
Avenida al Llano Sur 72-04
CP: 11001000 Bogota CO

OC:
Observaciones

CLIENTE
Usuario :Heldy Johanna Quintero Ramirez
ORIGINAL

03 MAY 2026

Este documento presta merito ejecutivo

CEMEX

CONSTANCIA DE RECIBO DE MATERIA

FECHA Y HORA 05.05.2026 06:50:2
FOLIO: 505387055
PEDIDO: 505387054

PRODUCTO: SERV. DISPOSICIÓN EXCAVACIÓN DOBLE
CLIENTE Y NIT: OTC ESCOMBRERA TUNJUELO 8600025231
OBRA: OTC ESCOMBRERA TUNJUELO
CODIGO DE OBRA: ZUN675012
CLASE DE DOCUMENTO DE VENTA: ZTA

EXPEDIDO EN: CO-ESCOMBRERA-TUNJUELO
Avenida al Llano Sur 72-04
CP: 11001000 Bogota CO

OC: TVB239 6512 260000
Observaciones CENTENARIO - LP INGENIEROS

CLIENTE
Usuario :Heldy Johanna Quintero Ramirez
ORIGINAL

03 MAY 2026

Este documento presta merito ejecutivo

Marruecos

CEMEX

CONSTANCIA DE RECIBO DE MATERI

FECHA Y HORA 04.05.2026 13:39
FOLIO: 505381974
PEDIDO: 505381973

PRODUCTO: SERV.DISPOSDIURNOEXCAVACIÓNDOBLE
CLIENTE Y NIT: OTC ESCOMBRERA TUNJUELO 8600025231
OBRA: OTC ESCOMBRERA TUNJUELO
CODIGO DE OBRA: ZUN675012
CLASE DE DOCUMENTO DE VENTA: ZTA

EXPEDIDO EN: CO-ESCOMBRERA-TUNJUELO
Avenida al Llano Sur 72-04
CP: 11001000 Bogota CO

OC: WFV868 7525 260000
Observaciones

CLIENTE
Usuario :Heldy Johanna Quintero Ramirez
ORIGINAL

04 MAY 2026

Este documento presta merito ejecutivo

Pijaos

CEMEX

CONSTANCIA DE RECIBO DE MATERIA

FECHA Y HORA 22.05.2026 10:02:49
FOLIO: 505536761
PEDIDO: 505536760

PRODUCTO: SERV. DISPOSICIÓN EXCSECA DOBLE
CLIENTE Y NIT: OTC ESCOMBRERA TUNJUELO 8600025231
OBRA: OTC ESCOMBRERA TUNJUELO
CODIGO DE OBRA: ZUN675012
CLASE DE DOCUMENTO DE VENTA: ZTA

EXPEDIDO EN: CO-ESCOMBRERA-TUNJUELO
Avenida al Llano Sur 72-04
CP: 11001000 Bogota CO

OC: SKX618 6514 182000
Observaciones

22 MAY 2026

CLIENTE

Usuario :Heldy Johanna Quintero Ramirez

ORIGINAL

Este documento presta merito ejecutivo

ANEXO 14. DOCUMENTACION AMBIENTAL

Bamocol

BAÑO MOVIL DE COLOMBIA
805009601-8
Z
Bogota

REMISION
FECHA
12/05/2026
Pagina: 1 de 1

Cliente	C. VIAL+LAV - ARBOLEDA -TRASLADO A MANTENIMIENTO RUU OLAYA	Vehiculo LUL 856	Aux apoyo 2: Moriuz V.
Direccion	FRENTE ARBOLEDA - CLL 4SI BIS SUR CENTENARIO	Hr Inicial ____ Hr Final ____	Aux apoyo 1: Steven Y.

	U.M.	Mot.	BODEGA	CANTIDAD DE SERVICIOS
0001461 MENSUALIDAD USP ESTANDAR	ASEO	01	BODEGA	

UNIDAD SANITARIA PORTATIL	Propiedad de:		MEDICION				PH			
	Bamocol	Cliente	Cant. Total	Vol. Desechos	N. viajes	N. horas	PH	Q	T	JB
USP Sencilla	1		1	20			5	1		
USP -Lujo										
Lavamanos Int	1		1	20					1	
Lavamanos Ext.										
Orinal										
Pozo Septico										
Trampa de Grasas										
Redes Sanitarias										
Otro										

La propiedad del cliente sufrio algun daño durante las prestacion del servicio? Si__ No X

Observaciones

En representacion del cliente:
Nombre
Cargo
Firma

En representacion del Bamocol:
Nombre
Cargo
Firma

Bamocol

BAÑO MOVIL DE COLOMBIA
805009601-8
Z
Bogota

REMISION
FECHA
14/05/2026
Pagina: 1 de 1

Cliente	C. VIAL+LAV - ARBOLEDA -TRASLADO A MANTENIMIENTO RUU OLAYA	Vehiculo XHG 198	Aux apoyo 2: Andres U
Direccion	FRENTE ARBOLEDA - CLL 4SI BIS SUR CENTENARIO	Hr Inicial 15:40 Hr Final ____	Aux apoyo 1: Milton L

	U.M.	Mot.	BODEGA	CANTIDAD DE SERVICIOS
0001461 MENSUALIDAD USP ESTANDAR	ASEO	01	BODEGA	

UNIDAD SANITARIA PORTATIL	Propiedad de:		MEDICION				PH			
	Bamocol	Cliente	Cant. Total	Vol. Desechos	N. viajes	N. horas	PH	Q	T	JB
USP Sencilla	1		1	20	1		2	1	1	
USP -Lujo										
Lavamanos Int.	1		1							
Lavamanos Ext.										
Orinal										
Pozo Septico										
Trampa de Grasas										
Redes Sanitarias										
Otro										

La propiedad del cliente sufrio algun daño durante las prestacion del servicio? Si__ No X

Observaciones:

En representacion del cliente:
Nombre:
Cargo:
Firma:

En representacion del Bamocol:
Nombre:
Cargo:
Frima:

697

Bamocol

BAÑO MOVIL DE COLOMBIA
805009601-8
Todas las obligaciones contenidas en
Bogota

REMISION
FECHA
19/05/2026
Pagina: 1 de 1

Olaya

Cliente: Mantenimiento RUV

Direccion: Centenario

Vehiculo: NHG 696

Hr inicial: 14:40 Hr final: ____

Aux apoyo 2: Andres U

Aux apoyo 1: Wilton L

TAGS:

CANTIDAD DE SERVICIOS

UNIDAD SANITARIA PORTATIL	Propiedad de:		MEDICION							
	Bamocol	Cliente	Cant. Total	Vol. Desechos	N. viajes	N. horas	PH	Q	T	JB
USP Sencilla	1		1	20%	1		2	1	1	
USP - Lujo										
Lavamanos Int.	1		1							
Lavamanos Ext.										
Orinal										
Pozo Septico										
Trampa de Grasas										
Redes Sanitarias										
Otro										

La propiedad del cliente sufrio algun daño durante las prestacion del servicio? Si___ No___ X

En representacion del cliente:
Nombre: _____
Cargo: X
Firma: _____

En representacion del Bamocol:
Nombre:
Cargo:
Firma: _____

Bamocol

805009601-8
Todas las obligaciones contenidas en Bogota

FECHA 12/05/2026
Pagina: 1 de 1

Cliente: Consorcio mantenimiento RUU.
Direccion: Pijaos.
Vehiculo: LUL-856
Hr inicial: 13:40 Hr final: 13:50
Aux apoyo 2: Maritza V.
Aux: apoyo 1: Steven J.

TAGS:

CANTIDAD DE SERVICIOS

UNIDAD SANITARIA PORTATIL	Propiedad de: Bamocol	Cliente	MEDICION Cant. Total	Vol. Desechos	N. viajes	N. horas	PH	Q	T	JB
USP Sencilla	1		1				2	1		
USP -Lujo										
Lavamanos Int.	1		1						1	
Lavamanos Ext.										
Orinal										
Pozo Septico										
Trampa de Grasas										
Redes Sanitarias										
Otro										

La propiedad del cliente sufrio algun daño durante las prestacion del servicio? Si__ No X

Se realiza entrega de 1 USP. con lavamanos

En representacion del cliente:
Nombre:
Cargo: Jefe vega
Firma: Ayudela

En representacion del Bamocol:
Nombre:
Cargo:
Firma:

Bamocol

BAÑO MOVIL DE COLOMBIA
805009601-8
Z
Bogota

REMISION
FECHA
14/05/2026
Pagina: 1 de 1

Cliente: MANTENIMIENTO RUU PIJAOS + LAV. 3
Direccion: TRAMO PIJAOS
Vehiculo: UHQ 698
Hr inicial: 15:15 Hr final:
Aux apoyo 2: Andres J.
Aux: apoyo 1:

	U.M.	Mot.	BODEGA	CANTIDAD DE SERVICIOS
0001461 MENSUALIDAD USP ESTANDAR	ASEO	01	BODEGA	

UNIDAD SANITARIA PORTATIL	Propiedad de: Bamocol	Cliente	MEDICION Cant. Total	Vol. Desechos	N. viajes	N. horas	PH	Q	T	JB
USP Sencilla	1		1	20%	1		1	1	1	
USP -Lujo										
Lavamanos Int.	1		1							
Lavamanos Ext.										
Orinal										
Pozo Septico										
Trampa de Grasas										
Redes Sanitarias										
Otro										

La propiedad del cliente sufrio algun daño durante las prestacion del servicio? Si__ No X

Observaciones:

En representacion del cliente:
Nombre:
Cargo: Jefe vega
Firma: Ayudela

En representacion del Bamocol:
Nombre:
Cargo:
Firma:

Bamocol

BAÑO MOVIL DE COLOMBIA
805009601-8
Todas las obligaciones contenidas en
Bogota

REMISION
FECHA
19/05/2026
Pagina: 1 de 1

Cliente: Mantenimiento RUU
Direccion: PIJAOS
Vehiculo: NHQ698
Hr inicial: 12:20 Hr final:
Aux apoyo 2: Andres V
Aux: apoyo 1: Milton L

DESCRIPCION DEL SERVICIO	TAGS:	CANTIDAD DE SERVICIOS
0001461 MENSUALIDAD USP ESTANDAR		

UNIDAD SANITARIA PORTATIL	Propiedad de:		MEDICION				Insumos			
	Bamocol	Cliente	Cant. Total	Vol. Desechos	N. viajes	N. horas	PH	Q	T	JB
USP Sencilla	1		1	20	1		2	1	1	
USP -Lujo										
Lavamanos Int.	1		1							
Lavamanos Ext.										
Orinal										
Pozo Septico										
Trampa de Grasas										
Redes Sanitarias										
Otro										

La propiedad del cliente sufrio algun daño durante las prestacion del servicio? Si__ No X

En representacion del cliente:
Nombre: DAISELLA
Cargo: AYUDANTE
Firma:

En representacion del Bamocol:
Nombre:
Cargo:
Firma:

Bamocol

BAÑO MOVIL DE COLOMBIA
805009601-8
Z
Bogota

REMISION
FECHA
21/05/2026
Pagina: 1 de 1

Cliente: MANTENIMIENTO RUU PIJAOS + LAV. 3
Direccion: TRAMO PIJAOS
Vehiculo NHQ698
Hr inicial 11:40 Hr final 11:50
Aux apoyo 2: Mauricio V
Aux: apoyo 1: Steven S.

	U.M.	Mot.	BODEGA	CANTIDAD DE SERVICIOS
0001461 MENSUALIDAD USP ESTANDAR	ASEO	01	BODEGA	

UNIDAD SANITARIA PORTATIL	Propiedad de:		MEDICION				PH			
	Bamocol	Cliente	Cant. Total	Vol. Desechos	N. viajes	N. horas	PH	Q	T	JB
USP Sencilla	1		1	20			2	1		
USP -Lujo										
Lavamanos Int.	1		1	20					1	
Lavamanos Ext.										
Orinal										
Pozo Septico										
Trampa de Grasas										
Redes Sanitarias										
Otro										

La propiedad del cliente sufrio algun daño durante las prestacion del servicio? Si__ No X

Observaciones:

En representacion del cliente:
Nombre: DAISELLA
Cargo: AYUDANTE
Firma:

En representacion del Bamocol:
Nombre:
Cargo:
Firma:

Bogotá D.C., 02 de junio de 2026

IYCR-737-2025-034

Señores
CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU
Juan Felipe Delgado Valbuena
Representante Legal

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 737 DE 2025

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN No. FDLRUU-LP-005-2025, CUYO OBJETO ES "EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DERIVADO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 281 DE 2019 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C."

ASUNTO: APROBACION INFORME GESTION SOCIAL No. 3 Y ANEXOS COP 717 DE 2025.

Cordial saludo,

La interventoría, INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES SAS, por medio de la presente se permite informar que, se genera la aprobación del informe de gestión social No.3 y los anexos relacionados a continuación, presentados por el consorcio mantenimiento RUU para el contrato de obra No. 717 de 2025, teniendo en cuenta que cumple con los lineamientos impartidos por el FDLRUU.

(ANEXOS APROBADOS)

- Control entrega de piezas de divulgación
- Soporte instalación PSI
- Soportes consultas ciudadanas
- Actas de reuniones de inicio
- Actas reuniones extraordinarias
- Formato inscripción de dialogo ciudadano
- Actas de vecindad
- Actas de rampas
- Actas de PMT
- Actas de compromiso
- Listado asistencia capacitación
- Evaluaciones de inducción a personal de obra