Inspecciones a los extintores

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: FOR-SST:05
CONSORCIO FG DAGRD	INSPECCION DE EXTINTORES	VERSION 01
		PAG 1 DE 1

FECHA	NUMERO	TIPO DE EXTINTOR	CARGA DEL AGENTE EXTINTOR	COLOR CILINDRO	CAPACIDAD	UBICACIÓN	FECHA DE CARGA	VENCE	PRESION		PIN DE SEGURIDAD		MANOMETRO		RECIPIENTE		MANIJAS		BOQUILLA		MANGUERA		SEÑALIZACIÓN	
									B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
mar-26	1	Multiproposito	polvo químico	Amarillo	10 lb	Acopio de químicos	may-25	may-26	X		X		X		X		X		X		NA		X	
mar-26	2	Multiproposito	polvo químico	Amarillo	10 lb	Almacén	feb-26	feb-27	X		X		X		X		X		X		NA		X	

FECHA Y FIRMA RESPONSABLE DE LA INSPECCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
		Libia Murillo	Libia Murillo			
	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE

OBSERVACIONES:

B:BUENO
M:MALO
N/A: NO APLICA
CUMPLE

Inspecciones a las Herramientas Manuales

CONSORCIO FG DAGRD	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo SST-036
		Versión: 001
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA	Fecha: 03/03/2026
		Pagina: 1 de 1

Proyecto / Obra: Obra de mitigación

Nombre de quien realiza la inspección: Libia Murillo | Firma: Libia

Cargo de quien realiza la inspección: SST

Fecha: 26/03/2026

HERRAMIENTA	CAN.	INSPECCIONAR	Bueno	Malo	No aplica	OBSERVACIONES
ALICATES Y/O PINZAS	3	Forma y aislamiento del mango, tornillo de sujecion, filo de la parte cortante	✓			
BALDE	10	Estado del balde y la manija	✓			
BARRAS	6	Estado general	✓			
PISON	2	Estado general	✓			
CARRETILLAS	6	Llantas y pasador en buen estado	✓			
		Mangos y platon	✓			
CINCELES	1	Los cinceles presentan su cabeza tipo hongo, en buen estado sin desgaste o deformación			✓	
FLEXOMETRO	6	Estado del dispositivo de enrollar/desenrrolar	✓			
		Visibilidad de la escala de medicion			✓	
CIZALLA MANUAL		Estado general			✓	
DESTORNILLADOR	1	Estado del mango, vastago, cuadrante	✓			
EXTENSIONES ELECTRICAS	2	Estado del aislamiento del cable	✓			
	2	Estado del enchufe	✓			
LLAVES FIJAS, EXPANSIVAS, MIXTAS	1	Estado del cuadrante y tornillo sinfín	✓			
		Estado de muescas de la estrella	✓			
LLANA	3	Estado general	✓			
LIMAS	5	Estado de la superficie estriada y del mango	✓			
MACHETE	3	Estado del mango y la funda	✓			
SEGUETA	2	Mango, hoja tensada, dientes	✓			
MARTILLO	4	Mango, superficie de contacto libre de rebabas	✓			
SERRUCHOS	4	Mango, revisar dientes trabados	✓			
PALUSTRE	2	Estado general	✓			

PALA	10	Ajuste del mango, astillas	✓			Se cambio el cabo de 2 palas.
PALADRAGAS		Mangos, resorte, ejes			✓	
PICAS	3	Mango, punta	✓			
PRENSA		Estado general			✓	
OTRO, CUAL?						
OTRO, CUAL?						

PLAN DE ACCIÓN		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

Inspecciones a los EPP

CONSORCIO FG DAGRD	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD ENE L TRABAJO	Codigo: F-SST-034
		Version: 001
	INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROETCCIÓN PERSONAL	Fecha:03/03/2026
		Pagina 1 de 1

Proyecto/ obra: Obras de Mitigación — Fecha: 24/03/2026.

Responsable de la inspección: Libia Murillo — Firma: Libia Murillo.

Convenciones: **USO**: (SI) El trabajador SI usa el EPI, (NO) El trabajador NO usa el EPI. **ESTADO (EST)**: (B) Bueno, (M) Malo, (NR) No requiere

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CASCO DE SEGURIDAD		GAFAS DE SEGURIDAD LENTE CLARO		GAFAS DE SEGURIDAD LENTE OSCURO		PROTECTOR AUDITIVO SILICONA		PROTECTOR AUDITIVO COPA		MASCARILLA PARA POLVO		RESPIRADOR CON FILTRO		GUANTES DE VAQUETA		GUANTES DE CAUCHO		GUANTES DE NITRILO		GUANTES DE CARNAZA		PROTECCION FACIAL (CARETA)		BOTAS PUNTA DE ACERO		BOTAS DIELECTRICAS CAUCHO		FIRMA
		USO	EST	USO	EST	USO	EST	USO	EST	USO	EST	USO	EST	USO	EST	USO	EST	USO	EST	USO	EST	USO	EST	USO	EST	USO	EST	USO	EST	
1	Jhon Sanchez	Si	B.	Si	B	NR.		NR.		NR.		Si	B	NR		Si	B.	Si	B.	NR		NR.		NR.		Si	B.	N	R	Jhon
2	Fabian Mora.	Si	B	NR		Si	B.	NR.		NR.		Si	B.	NR		NR.		NR.		Si	B.	NR		NR.		Si	B.	N	R.	Fabian
3	James Castaño	Si	B.	NR.		Si	B.	NR.		NR.		Si	B.	N	R	NR		NR.		Si	B.	NR		NR		Si	B	N	R.	JAMES
4	Juan Carlos Durango H	Si	B	NR.		Si	B.	NR.		NR.		NR.		NR.		NR.		NR.		Si	B.	NR		NR		Si	B	N	R	Juan Carlos D.
5	Wilson Ramirez.	Si	B	NR		Si	B	NR		NR.		NR.		NR		NR		NR		Si	B.	NR.		NR.		N	R.	Si	B.	
6	William Taba.	Si	B.	NR.		Si	B.	NR		NA		NR		NR		NR		Si	B	Si	B	NR		NR		N	R.	Si	B	
7	Juan Manuel Cordoba.	Si	B	NR		Si	B	NR		NR.		NR		NR		NR		Si	B.	NR.		NR				Si B	B.	NR.		
8	Didier Castillo	Si	B.	NR.		Si	B.	NR		NR		NR		NR.		NR.		Si	B	NR		NR.		Si	B	N	R.	Didier		
9	Jhon Esleider Garcia.	Si	B	NR		Si	B.	NR		NR		NR.		NR.		NR		Si	B.	NR		NR.		Si	B	Si	B	Jhon G		
10	Rafael Cabrera.	Si	B.	Si	B.	Si	B	NR		NR		NR		NR.		NR		Si	B	NR		NR		Si	B	N	R			

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CASCO DE SEGURIDAD		GAFAS DE SEGURIDAD LENTE CLARO		GAFAS DE SEGURIDAD LENTE OSCURO		PROTECTOR AUDITIVO SILICONA		PROTECTOR AUDITIVO COPA		MASCARILLA PARA POLVO		RESPIRADOR CON FILTRO		GUANTES DE VAQUETA		GUANTES DE CAUCHO		GUANTES DE NITRILO		GUANTES DE CARNAZA		PROTECCION FACIAL (CARETA)		BOTAS PUNTA DE ACERO		BOTAS DIELECTRICAS CAUCHO		FIRMA
		USO	EST	USO	EST	USO	EST	USO	EST	USO	EST	USO	EST	USO	EST	USO	EST	USO	EST	USO	EST	USO	EST	USO	EST	USO	EST	
11	Johan Stiven. Manco P.	Si	B.	Si	B	N	R.	N	R.	N	R.	N	R.	N	R.	N	R.	N	R.	Si	B.	N	R	N	R	Si	B.	N	R.	
12	Kevin Alexis Tuberquia.	Si	B.	N	R.	Si	B.	N	R	N	R	N	R	N	R.	N	R.	N	R	Si	B.	N	R	N	R.	Si	B	N	R.	
13	Wilmar Hernandez.	Si	B.	N	R.	Si	B.	N	R.	N	R.	N	R.	N	R.	N	R.	N	R	Si	B	N	R.	N	R	Si	B	N	R.	WilmarHS
14																														
15																														
16																														
17																														

PLAN DE ACCIÓN

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

Inspecciones a la Concretadaora


	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD ENEL TRABAJO	COD:FOR-SST-6
CONSORCIO FG DAGRD		VERSION:01
	INSPECCION CONCRETADORA	pag 1 de 1

Frente de trabajo	La Corona	Fecha	11/03/2026.
Nombre Operario	Diego alberto Romero R.	Responsable de la inspeccion	
Firma Operario	Diego Romero R.	Libia Murillo.	
Modelo	N.A.		

ITEM A VERIFICAR		Cumple	No cumple	No aplica
TROMPO	Ejes en buen estado (Sin torceduras)	✓		
	Estructura de soporte en buena condición	✓		
	Balinera y bujes de rotación	✓		
	Mecanismo de giro para vaciado	✓		
	Palanca de giro para vaciado	✓		
	Corona de rotación del trompo	✓		
	Extintor de incendios 10 lbs PQS	✓		
	Patas de anclaje en buenas condiciones	✓		
	Motor en buena condición	✓		
	Tubo de escape en buena condición	✓		
ESTADO MECÁNICO	Estado de pasadores (bastidor)	✓		
	Resguardos correas motor.	✓		
	Resguardos mecanismos de giro trompo	✓		
	Tapa del motor con seguro	✓		
	Clutch de giro del trompo	✓		
	Corona de arranque del motor	✓		
	Control de fugas de combustible	✓		
	Control de fugas hidráulicas	✓		

C = Cumple N = No cumple 1 – AJUSTAR/CORREGIR 2 – NO OPERAR EQUIPO.

1.Guarda protectora de la correa. 2.Timon 3.Base 4. Ruedas y soporte fijo. 5. Aspas.



- Ejecutar las inspecciones con la frecuencia indicada o, para equipos de uso esporádico, cuando se use.
- operar el equipo solamente después de ejecutar la inspección de pre uso.
- Cerciorarse que este equipo posea la etiqueta de PRECAUCION.

Inspecciones al Botiquín y Camilla

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRA										CODIGO: REGSST 04	
	INSPECCION BOTIQUIN Y CAMILLA										VERSION:01	
											PAG: 1 de 1	
MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
EXISTENCIA	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO
ELEMENTOS												
CURITAS		Si	SI									
ESPARADRAPO 1"X 5 YARDAS		Si	SI									
GASA		Si	SI									
GUANTES		Si	SI									
ISODINE ESPUMA		Si	SI									
ISODINE SOLUCION FRASCO		No	SI									
JERINGAS -5mm		No	SI									
TAPABOCAS		Si	SI									
MICROPORE ROLLO		Si	SI									
SUERO FISIOLOGICO		Si	SI									
VENDAS ELASTICAS 2X5 YARDAS		Si	SI									
ALGODÓN PAQUETE		Si	SI									
BAJALENGUAS PAQUETE X 24		Si	SI									
APLICADORES CAJA X 50		No	SI									
TIJERAS		Si	SI									
PARCHE OCULAR		No	SI									
PITO		Si	SI									
CANDELA		No	No									
TERMOMETRO		No	SI									
ALCOHOL FRASCO		Si	SI									
CARTILLA DE PRIMEROS AUXILIOS		Si	SI									
INMOVILIZADORES		No	SI									
INSPECCION DE TABLA MILLER O CAMILLA												
ESTA EN BUEN ESTADO Y VISIBLE		Si	Si									
ESLINGAS ESTAN EN BUEN ESTADO		Si	Si									
CUENTA INMOVILIZADOR CABEZA		No	No									

FIRMA DEL RESPONSABLE	ENERO	FEBRERO Libia Murillo	MARZO Libia Murillo	ABRIL	MAYO	JUNIO
	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
OBSERVACIONES: Esta pendiente el suministro de la candela el cual se esta gestionando su compra.						





Inspecciones Generales

CONSORCIO FG DAGRD	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-037
		Versión: 001
	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD	Fecha: 13/03/2026
		Pagina 1 de 3

Obra /proyecto: Obra de Mitigación.																			
Nombre encargado SST: Libia Murillo					**Firma:** Libia Murillo														
Convenciones: **C**: Cumple **NC**: No cumple **CP**: Cumple Parcialmente **NA**: No aplica																			
Mes inspeccionado: Marzo.					**Año:** 2026														
Fecha/ semana inspeccionada:					17/03/26														
SEGURIDAD																			
Equipos de Protección Personal	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA			
1. Son los adecuados para la labor	X																		
2. Son utilizados correctamente	X																		
3. Se encuentran en buenas condiciones	X																		
4. Existe un almacenamiento adecuado de los EPP que no se utilizan		X																	
5. Existe buena Señalización de la protección personal a utilizar en cada área (Letreros Obligatorios)	X																		
6. La reposicion se realiza oportunamente	X																		
7. Los arneses completos, líneas de vida, líneas de anclaje y absorbedor están en buen estado de conservación y bien almacenados.				X															
Instalaciones Eléctricas	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA			
8. Los cables, enchufes, tomacorrientes, accesorios y tableros eléctricos están en buen estado.				X															
9. Todas las cajas de breakers o interruptores tienen puertas o se encuentran cubiertas y señalizadas				X															
10. Existe correcta señalización				X															
11. No existen cables deteriorados, sueltos o desordenados en el piso				X															
12. Todos los equipos eléctricos cuentan con conexión a tierra				X															
Gases Comprimidos, Productos Químicos, Combustibles y tóxicos	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA			
13. Los materiales peligrosos y/o químicos son almacenadas de forma ordenada e identificados con etiquetas	X																		
14. Los Balones con Gases comprimidos, están almacenados verticalmente, asegurados con cadenas, clasificados de acuerdo al producto, aislados de fuente de calor, con guardas y tienen su MSDS.				X															
15. Están las fichas de seguridad a disposición del personal del área y saben como utilizarlas	X																		
16. Los materiales almacenados están estables, asegurados y/o bien apilados	X																		
17. Conocen el Instructivo o Procedimiento para afrontar derrames y conocen donde esta el Kit anti derrames, etc.			X																
18. El Kit contra derrames esta completo	X																		
Herramientas Manuales	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA			
19. Están almacenadas adecuadamente	X																		
20. Se almacenan limpias	X																		
21. Están en condiciones seguras para el trabajo, no defectuosas u oxidadas.	X																		
22. Las herramientas son utilizadas de acuerdo al uso destinado	X																		
Maquinas y equipos	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA			
23. Se encuentran en buen estado para su operación	X																		
24. Se realizan los preoperacionales antes de iniciar la labor	X																		
25. Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo y se cuenta con los registros		X																	
26. Los mantenimientos preventivos y correctivos los realiza personal especializado	X																		

27. El personal responsable de operar las herramientas y equipos ha sido capacitado para tal fin	X																	
Residuos Solidos	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA		
28. Se cuenta con puntos de acopio que tienen recipientes para residuos identificados, ordenados y rotulados	X																	
29. Se realiza una correcta separacion y disposición de residuos		X																
30. Se evitan reboses de los recipientes	X																	
31. La zona alrededor de los contenedores de residuos esta limpia	X																	
Respuesta ante Emergencia y Señalización de Seguridad	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA		
32. Hay carteles de seguridad en el área y los conocen (zona segura, ruta de evacuación, proh. ingreso. etc.)	X																	
33. Los extintores están vigentes, señalizados y libres de obstrucción	X																	
34. El personal conoce la ubicación de los extintores	X																	
35. Los botiquines están en buen estado, limpios, ordenados y completos	X																	
36. Se cuenta con camilla rigida en buen estado	X																	
37. Las áreas de circulación y evacuación están demarcadas correctamente y libres de obstrucción	X																	
38. Se cuenta con el listado de entidades de socorro publicada y el personal la conoce	X																	
39. Se cuenta con brigada de emergencia capacitada	(A)	X																
Actividades y Actitudes Preventivas	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA		
40. El personal identifica condiciones y actos inseguros y los informa	X																	
41. El personal puede identificar a los brigadistas de emergencia			X															
42. El personal ha participado en simulacros de evacuación (sismo, incendio y Primeros Auxilios)			X															
43. El personal conoce la ubicación del pulsador manual de la alarma de emergencia mas cercano.		X																
Ambiente de trabajo	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA		
44. Existen las herramientas adecuadas para desarrollar las tareas asignadas	X																	
45. Existe ayudas mecanicas para mover material en forma manual de más de 25 Kg.	X																	
46. Existen puntos de hidratación para el personal, están limpios y en buenas condiciones	X																	
47. El sitio de trabajo cuenta con instalaciones sanitarias limpias y suficientes	X																	
48. La Iluminación es suficiente y adecuada para el trabajo.	X																	
49. Existe exposición al ruido constante, no mayores a 85 dB por 8 horas continuas de trabajo, existe medios de atenuación.				X														
ORDEN HIGIENE Y MEDIDAS COMUNES DE SEGURIDAD																		
Instalaciones	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA		
50. Paredes, ventanas y pisos en buenas condiciones de mantenimiento y señalizados	X																	
51. Las materiales se encuentran ordenados, cada uno en una zona designada	X																	
52. El almacen se encuentra señalizado, limpio y ordenado.		X																
LIMPIEZA																		
Limpieza de Áreas	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA		
53. Existe responsabilidad asignada para la limpieza de las áreas			X															
54. En el campamento,comedor y oficinas se aprecia orden y limpieza		X	X															
55.Se realiza mantenimiento periodico de las unidades sanitarias	X																	
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN:																		
PLAN DE ACCIÓN																		
ITEM INSPECCIONADO	**ACTIVIDAD**				**FECHA DE EJECUCIÓN**				**RESPONSABLE**									

Inspecciones a la Retroexcavadora

Código:	F-CHP-SST.003	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	C&D CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES ESPECIALIZADAS S.A.S.
F. emisión	2/02/2024		
Versión:	2	REGISTRO PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA/EQUIPOS.	
F. Actualizac:	6/03/2025		

SEMANA	09-03-2026	MODELO	2020	MARCA	YANMAR #3
OPERADOR	DAIRON PATIÑO	UBICACIÓN	OBRA - MITIGACIÓN	SERIE	BG 482

ITEM DE REVISION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
Luces	/			/			/			/			/								
Protección cabina frontal	/			/			/			/			/								
Sistema de Aire Acondicionado			/			/			/			/			/						
Botiquín con elementos básicos	/						/			/			/								
Extintor	/			/			/			/			/								
Licuadora	/			/			/			/			/								
Pito	/			/			/			/			/								
Alarma de marcha y contramarcha	/			/			/			/			/								
Cinturón de seguridad	/			/			/			/			/								
Asiento en buen estado	/			/			/			/			/								
Estado de los Joystick	/			/			/			/			/								
Bloqueo de Estacionamiento	/			/			/			/			/								
Pasamanos	/			/			/			/			/								
Apoyo de acceso	/			/			/			/			/								
Espejos laterales	/			/			/			/			/								
Vidrio panorámico y laterales			/			/			/			/			/						
Pedales de avance	/			/			/			/			/								
Indicadores del tablero de Hidráulico, refrigerante, presión de aceite de motor y horometro	/			/			/			/			/								
Batería y cables	/			/			/			/			/								
Control de fugas hidráulicas	/			/			/			/			/								
Filtros aire, combustible,motor (verificar)	/			/			/			/			/								
cilindros hidráulicos del brazo / balde	/			/			/			/			/								
Mangueras en general	/			/			/			/			/								
Mecanismos de giro (torna meza)	/			/			/			/			/								
Pasadores y bujes en buen estado (brazo, balde)	/			/			/			/			/								
Estado de Exproker y rueda guia	/			/			/			/			/								
Rodillos inferiores y superiores	/			/			/			/			/								
Cadenas y zapatas	/			/			/			/			/								
Estado general Boom y stick	/			/			/			/			/								
Estado general balde,dientes, calzas y esquineros	/			/			/			/			/								
Estado de cuchilla	/			/			/			/			/								
Punto de lubricacion (engrasar)	/			/			/			/			/								
Aseo en general	/			/			/			/			/								
EPP(casco,botas, guantes)	/			/			/			/			/								

Operador	DAIRON PATIÑO
Jefe inmediato	SEBASTIAN RESTREPO

Código:	F-CHP-SST.003	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	C&D CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES ESPECIALIZADAS S.A.S.
F. emisión	2/02/2024		
Versión:	2	REGISTRO PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA/EQUIPOS.	
F. Actualizac:	6/03/2025		

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTOS

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR SI_ NO_

HOROMETRO INICIAL 2749.5 HOROMETRO FINAL 2774.5

Código:	F-CHP-SST.003	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	C&D CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES ESPECIALIZADAS S.A.S.
F. emisión	2/02/2024		
Versión:	2	REGISTRO PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA/EQUIPOS.	
F. Actualizac:	6/03/2025		

SEMANA	02-03-2026	MODELO	2020	MARCA	YANMAR
OPERADOR	DAIRON PATIÑO	UBICACIÓN	OBRA- MOVILIZACIÓN	SERIE	B6 492

ITEM DE REVISION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
Luces	✓			✓			✓			✓			✓								
Protección cabina frontal	✓			✓			✓			✓			✓								
Sistema de Aire Acondicionado			✓			✓			✓			✓			✓						
Botiquín con elementos básicos	✓			✓			✓			✓			✓								
Extintor	✓			✓			✓			✓			✓								
Licuadora	✓			✓			✓			✓			✓								
Pito	✓			✓			✓			✓			✓								
Alarma de marcha y contramarcha	✓			✓			✓			✓			✓								
Cinturón de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓								
Asiento en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓								
Estado de lòs Joystick	✓			✓			✓			✓			✓								
Bloqueo de Estacionamiento	✓			✓			✓			✓			✓								
Pasamanos	✓			✓			✓			✓			✓								
Apoyo de acceso	✓			✓			✓			✓			✓								
Espejos laterales	✓			✓			✓			✓			✓								
Vidrio panorámico y laterales			✓			✓			✓			✓			✓						
Pedales de avance	✓			✓			✓			✓			✓								
Indicadores del tablero de Hidráulico, refrigerante, presión de aceite de motor y horometro	✓			✓			✓			✓			✓								
Batería y cables	✓			✓			✓			✓			✓								
Control de fugas hidráulicas	✓			✓			✓			✓			✓								
Filtros aire, combustible,motor (verificar)	✓			✓			✓			✓			✓								
cilindros hidráulicos del brazo / balde	✓			✓			✓			✓			✓								
Mangueras en general	✓			✓			✓			✓			✓								
Mecanismos de giro (torna meza)	✓			✓			✓			✓			✓								
Pasadores y bujes en buen estado (brazo, balde)	✓			✓			✓			✓			✓								
Estado de Exproker y rueda guia	✓			✓			✓			✓			✓								
Rodillos inferiores y superiores	✓			✓			✓			✓			✓								
Cadenas y zapatas	✓			✓			✓			✓			✓								
Estado general Boom y stick	✓			✓			✓			✓			✓								
Estado general balde,dientes, calzas y esquineros	✓			✓			✓			✓			✓								
Estado de cuchilla	✓			✓			✓			✓			✓								
Punto de lubricacion (engrasar)	✓			✓			✓			✓			✓								
Aseo en general	✓			✓			✓			✓			✓								
EPP(casco,botas, guantes)	✓			✓			✓			✓			✓								

Operador	DAIRON PATIÑO
Jefe inmediato	STHASTON RESTREPO

Código:	F-CHP-SST.003	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	C&D CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES ESPECIALIZADAS S.A.S.
F. emisión	2/02/2024		
Versión:	2	REGISTRO PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA/EQUIPOS.	
F. Actualizac:	6/03/2025		

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTOS

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR SI_ NO_

HOROMETRO INICIAL 2779.5 **HOROMETRO FINAL** 2202.2

Código:	F-CHP-SST.003	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
F. emisión	2/02/2024	REGISTRO PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA/EQUIPOS.
Versión:	2	
F. Actualizac:	6/03/2025	

C&D CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES ESPECIALIZADAS S.A.S.

SEMANA	16 de Mar. al 22 del 2026	MODELO	2020	MARCA	Yanmar
OPERADOR	Hildebrando M	UBICACIÓN	San cristobal La Acuarela obra Mitigacion	SERIE	35 N. 3

ITEM DE REVISION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
Luces							X			X			X								
Protección cabina frontal								X			X			X							
Sistema de Aire Acondicionado									X			X			X						
Botiquín con elementos básicos							X			X			X								
Extintor							X			X			X								
Licuadora								X			X			X							
Pito							X			X			X								
Alarma de marcha y contramarcha							X			X			X								
Cinturón de seguridad							X			X			X								
Asiento en buen estado							X			X			X								
Estado de los Joystick							X			X			X								
Bloqueo de Estacionamiento							X			X			X								
Pasamanos							X			X			X								
Apoyo de acceso							X			X			X								
Espejos laterales								X			X			X							
Vidrio panorámico y laterales							X			X			X								
Pedales de avance							X			X			X								
Indicadores del tablero de Hidráulico, refrigerante, presión de aceite de motor y horometro							X			X			X								
Batería y cables							X			X			X								
Control de fugas hidráulicas							X			X			X								
Filtros aire, combustible,motor (verificar)							X			X			X								
cilindros hidráulicos del brazo / balde							X			X			X								
Mangueras en general							X			X			X								
Mecanismos de giro (torna meza)							X			X			X								
Pasadores y bujes en buen estado (brazo, balde)							X			X			X								
Estado de Exproker y rueda guia							X			X			X								
Rodillos inferiores y superiores							X			X			X								
Cadenas y zapatas							X			X			X								
Estado general Boom y stick							X			X			X								
Estado general balde,dientes, calzas y esquineros							X			X			X								
Estado de cuchilla							X			X			X								
Punto de lubricacion (engrasar)							X			X			X								
Aseo en general							X			X			X								
EPP(casco,botas, guantes)							X			X			X								

Operador	Hildebrando Monteya
Jefe inmediato	

Código:	F-CHP-SST.003	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	C&D CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES ESPECIALIZADAS S.A.S.
F. emisión	2/02/2024		
Versión:	2	REGISTRO PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA/EQUIPOS.	
F. Actualizac:	6/03/2025		

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTOS

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR SI_ NO_

HOROMETRO INICIAL 2206.6 **HOROMETRO FINAL** 2223.1