35 días

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ
NIT: 890.700.755-5

Ibagué, 26 de mayo de 2026

Doctor
JOSE YEZID BARRAGAN CORTES
DIRECTOR FINANCIERO
INFIBAGUÉ

ASUNTO: Documentos **(PRIMER PAGO - PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2026)** para anexar en el expediente del contrato No. 276 DEL 25 DE MARZO DE 2026

Estimado Doctor José Yezid,

De manera atenta me permito enviar anexó, los documentos que se relacionan a continuación, con el fin de que hagan parte integral del expediente original del contrato citado en la referencia:

DOCUMENTO	No. FOLIOS
Pago de Seguridad Social del Contratista mes abril **2026** (salud, pensión y ARL)	1-2
Factura o documento equivalente con copia	3
Informe de supervisión FOR-GC-005 debidamente firmado por el supervisor del contrato (original)	4-6
Informe de actividades FOR-GC-006 debidamente firmado por el Contratista (original) + evidencias	7-22
Acta parcial o final, debidamente firmada por el supervisor del contrato	23
Pantallazo plan de pagos y evidencia cargue de documentos	

Cordialmente,

CARLOS JAVIER CERÓN CALDERÓN
Supervisor del contrato

INFIBAGUÉ	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ	Código: FOR-GC-005
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 03
	INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN	Vigente desde: 2018/10/17

INFORME NÚMERO:		001		**FECHA DEL INFORME:** (dd/mm/aa)	25/05/2026

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE ACTO CONTRACTUAL:	PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	**NÚMERO:**	276	**FECHA :** (dd/mm/aa)	25/03/2026
OBJETO CONTRACTUAL:	"DPSF-CONTRATAR, A MONTO AGOTABLE, LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA PERTENECIENTE AL SISTEMA PÚBLICO DE BICICLETAS RUEDA POR IBAGUÉ"				
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA: (Adicione filas si es necesario)	SANDRA LILIANA FUENTES CRUZ				
DOCUMENTO DE IDENTIDAD O NIT:	65.776.474			**REGIMEN:**	REGIMEN SIMPLIFICADO
VALOR INICIAL:	$ 39.800.000			**PLAZO INICIAL:**	31 de diciembre de 2026 o hasta agotar el presupuesto
CDP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)	320 DEL 19/02/2026			**RP(S) INICIAL / VIGENCIA:** (Adicione filas si es necesario)	360 DEL 27/03/2026
NOMBRE DEL(os) SUPERVISOR(es) QUE SUSCRIBE(n) EL PRESENTE INFORME: (Adicione filas si es necesario)	CARLOS JAVIER CERÓN CALDERÓN				
CARGO DEL(os) SUPERVISOR(es):	Director de Proyectos y Servicios Financieros				
FECHA DE DEL ACTA DE INICIO: (dd/mm/aa)	1/04/2026			**FECHA TERMINACION:** (dd/mm/aa)	31/12/2026

2. INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES

2.1 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ, RESOLUCIONES
(Adicione filas si es necesario)

IDENTIFICACIÓN DEL ACTA	FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR ADICIONADO O DISMINUIDO	PLAZO ADICIONADO O DISMINUIDO	CDP Y RP	FECHA DE LEGALIZACION
		$ -			

2.2 ACTAS DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN (adicione filas si es necesario)

FECHA SUSPENSIÓN (dd/mm/aaaa)	No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)	FECHA REINICIACIÓN (dd/mm/aaaa)	No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)

3. INFORMACIÓN BASICA PARA EL PAGO

PERÍODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO:	DEL 01 DE ABRIL DE 2026 AL 11 DE MAYO DE 2026		
No. DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE:	DS-7527	**FECHA FACTURA O DOC. EQUIVALENTE :** (dd/mm/aa)	25/05/2026

VERIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES ART. 50 DE LA LEY 789/02 (Las planillas y meses deben ser coherentes con el periodo que comprende el presente pago) (agregar filas que sean necesarias)

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No:	9505343707	**VALOR PAGO SALUD:**	$ 218.900
VALOR TOTAL DEL APORTE:	$ 508.300	**VALOR PAGO PENSIÓN:**	$ 280.200
PERIODO COTIZADO:	ABRIL	**VALOR PAGO ARL:**	$ 9.200

4. INFORMACIÓN CONTABLE

4.1 BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL
(Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	$ 39.800.000,00	
ADICIONES O DISMINUCIONES		
PAGOS PARCIALES CANCELADOS		$ -
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO		$ 4.882.500,00
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL		$ 34.917.500,00
SUMAS IGUALES	**$ 39.800.000,00**	**$ 39.800.000,00**

4.2 DISTRIBUCIÓN PRESENTE PAGO
(Para contratistas del Regimen Simplificado)

VALOR AL CONTRATISTA	$ 4.882.500,00
(+) IVA ASUMIDO (DIAN)	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO	**$ 4.882.500,00**

4.3 INFORMACIÓN CONTABLE PARA CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			
NOMBRE DE LA OBRA:		VÍA SECUNDARI	
CLASIFICACIÓN DEL GASTO Y VALOR:	REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO	VALOR	$ -
	CONSTRUCCIÓN	VALOR	$ -
	MANTENIMIENTO	VALOR	$ -

4.4 INFORMACIÓN CONTABLE PARA ADQUISICIÓN O COMPRA DE INMUEBLES		
CONCEPTO	VALOR	DOCUMENTO SOPORTE
TERRENO	$ -	
EDIFICACIÓN	$ -	
MEJORAS	$ -	
OTROS _____	$ -	

4.5 DISTRIBUCIÓN DEL PRESENTE PAGO POR IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL		
IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (CÓDIGO PRESUPUESTAL)	No. RP	VALOR A AFECTAR PARA ESTE PAGO
232020200904	360	$ 4.882.500
		$ -
		$ -

5. RESUMEN TÉCNICO DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES

5.1 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES CONTRACTUALES *(Adicione tantas filas como obligaciones tenga el contratista)*	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIO N	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para la flota que compone el sistema de bicicletas públicas "Rueda por Ibagué". En ese sentido debe asumir los gastos y costos derivados del transporte de traslado de las bicicletas.	Se realizó el respectivo alistamiento de las 28 bicicletas públicas "Rueda por Ibagué" acorde a las descripciones pactadas: Revisión y calibración de frenos, guayas, bandas y fundas. Calibración de sistema de cambios sellados.Alineación de ruedas, cambio de radios revisión de llantas desgaste o daño por rotura.Revisión de cadenilla paso a paso por todos sus eslabones. Revisión de neumático (despinche, cambio por rotura o anomalía por desgaste). Limpieza general (marco, ruedas, cadeni- lla, platos, dirección, canastas, manubrio) Revisión de sistema eléctrico (baterías, panel solar, panel de control, sistema de seguridad).Revisión de manubrio (fisuras, daños por uso). Revisión de marco por daños en soldadura o grietas en el sistema de tubería por uso. Revisión de tenedor en los empates de las uñas, hombros, roscas, puntos de soldadura. Revisión de pintura, posible corrección por desgaste de uso. Asi mismo se les realizo el cambio de treinta y cinco (35) Guayas Shimano- Valor Unitario: $15.500.	FOTOGRAFICA Y PLANILLA EN EXCEL HOJA DE VIDA		
Disponer de un taller en la ciudad de Ibagué para efectuar el proceso de mantenimiento preventivo y correctivo de la flota de las bicicletas.	Se dispone de un taller en la ciudad de Ibagué ubicado en la cra 5 #20-18 donde se realizaron los respectivos mantenimientos a las bicicletas	FOTOGRAFICA Y ANEXO CAMARA DE COMERCIO		
El contratista deberá verificar, evidenciar y documentar el estado de desgaste o deterioro de las partes de la bicicleta que requieran sustitución, mediante registro fotográfico o informe técnico, previo a la realización del respectivo cambio o remplazo.	Se informo y se realizó el cambio de 35 guayas de freno shimano Cable De Freno Shimano Mtb	FOTOGRAFICA Y PLANILLA EN EXCEL HOJA DE VIDA		
El contratista debe contar con todos los elementos necesarios para realizar la limpieza, mantenimiento y reparación de cada una de las bicicletas.	Se contó con todos los elementos necesarios como herramientas de mecánica (llaves de mano, destornilladores, pinzas de corte,compresor de aire etc), productos de limpieza especializados, aceites y lubricantes, repuestos y equipos de diagnóstico.	FOTOGRAFICA		
El contratista se hace responsable de velar por la seguridad y custodia de los bienes del sistema de bicicletas públicas, así como de sus accesorios cuando se encuentren en sus instalaciones; así mismo, responder por cualquier pérdida o daño de los mismos.	El contratista se hizo responsable de la seguridad y custodia de las bicicletas y sus accesorios mientras se encontraban en sus instalaciones, implementando medidas adecuadas de protección, como almacenamiento seguro y vigilancia con personal encargado y asumió la responsabilidad por cualquier daño o pérdida.	FOTOGRAFICA		

El contratista se compromete a realizar la prueba y verificación del funcionamiento de cada una de las bicicletas, manteniendo un registro consecutivo y detallado de los trabajos realizados para cada una, mediante la entrega de una hoja de vida.	El contratista realizó pruebas exhaustivas a cada bicicleta para verificar el correcto funcionamiento de los frenos, cambios, cadena y otros componentes esenciales. Además, mantuvo un registro detallado y consecutivo de los trabajos realizados, entregando una hoja de vida para cada bicicleta, que permitió hacer un seguimiento completo de su estado y mantenimiento.	FOTOGRAFICA Y PLANILLA EN EXCEL HOJA DE VIDA	INFORME DE ACTIVIDADES	N/A
El contratista asumirá todos los gastos de transporte de herramientas, repuestos, personal y equipos para la correcta ejecución del objeto contractual.	El contratista asumió todos los gastos relacionados con el transporte de herramientas, repuestos, personal y equipos necesarios para el adecuado desarrollo del contrato. Esto incluyó la logística para el traslado de los materiales y el personal a las instalaciones, asegurando que todos los recursos estuvieran disponibles y a tiempo para la correcta ejecución de los trabajos de mantenimiento y reparación de las bicicletas	FOTOGRAFICA	INFORME DE ACTIVIDADES	N/A
Coordinar con el supervisor la programación de las intervenciones evitando afectar la operación del sistema.	Se realizó la coordinación con el supervisor para la programación de las intervenciones de mantenimiento, garantizando la continuidad operativa del sistema de bicicletas y evitando interrupciones en el servicio.	FOTOGRAFICA	INFORME DE ACTIVIDADES	N/A
Garantizar que los repuestos sean nuevos, de buena calidad, marcas reconocidas en el mercado y compatibles con las especificaciones técnicas del sistema de bicicletas.	Se realizó la validación de los repuestos utilizados, garantizando que cumplieran con criterios de calidad, compatibilidad técnica y reconocimiento de marca para el adecuado funcionamiento del sistema de bicicletas.	FOTOGRAFICA	INFORME DE ACTIVIDADES	N/A
El CONTRATISJA, deberá presentar Paz y Salvo emitido por parte de la Supervisión del Instituto Dé Financiamiento, Promoción Y Desarrollo De Ibagué "INFIBAGUE" aportando lo siguiente: a) Actas (Inicio, Suspensión, Reiniciación, de Recibo final y otras Actas suscritas en el desarrollo del Contrato), b) Declaración Juramentada del Ingreso Base de Cotización mensual del Contratista con respecto a su Seguridad Social. En el Caso de Consorcio y/o Uniones Temporales se deberá de presentar por cada uno de los que hacen parte de los mismos, de acuerdo a modelo entregado por parte del	Se presentan al presente informe los respectivos soportes de acta de inicio,actas suscritas, declaración seguridad social, seguridad social legible correspondiente al mes de septiembre y octubre con sus respectivos comprobantes de recibo de pago.	SOPORTES ANEXOS PLANILLA, PAGO PLANILLA, ACTA DE INICIO	INFORME DE ACTIVIDADES	N/A

6. INFORMACIÓN MATRIZ DE RIESOS

Los supervisores e interventores de contratos deben realizar seguimiento a los riesgos de estos e informar las alertas respectivas (Transcriba sólo los riesgos que generaron alertas y que fueron mitigadas)

Riesgo	Responsable (Contratista/Entidad)	Tratamiento (Se cumplió?) SI/NO	Calificación total Impacto después del tratamiento	Monitoreo y Revisión		Alertas que fueron mitigadas
				Cómo se realiza el Monitoreo	Periodicidad-Cuando?	
Suspensión del plazo de ejecución	Contratista	SI	menor	Comunicación permanente con el contratista para verificar el desarrollo de sus actividades	A la presentacion del informe	No se presento el riesgo
Presentación tardía de las garantías requeridas o no constitución de las mismas	Contratista	SI	bajo	verifiacion del expediente contractual	previo a lla ejecucion	No se presento el riesgo
Incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	Contratista	si	menor	verificacion del informe de actividades	A la presentacion del informe	No se presento el riesgo
preste los servicios a los que se refiere el contrato sin las condiciones de calidad requeridas	Contratista	SI	menor	verificacion del informe de actividades	A la presentacion del informe	No se presento el riesgo

7. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Como supervisor(es) del contrato, certifico(camos) que el contratista ha cumplido durante el presente período, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.

Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.

NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es) CARLOS JAVIER CERÓN CALDERON

FIRMA(s):

Es responsabilidad del(os) firmante(s) la veracidad de la información contenida en el presente documento.