RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

1. FECHA DEL RECIBIDO A SATISFACCION (No debe ser inferior a la fecha de corte del periodo evaluado)	4/06/2026

2. GENERALIDADES	
NOMBRES COMPLETO / RAZÓN SOCIAL:	CONSORCIO DESARROLLO ARIGUANÍ
NATURALEZA DEL CONTRATO:	SAMC 010 DE 2025
VALOR:	$ 811.071.983,66
PLAZO:	7 meses
ACTA DE INICIO:	11 de noviembre de 2025

3. ASPECTOS PARA EL PAGO	
Datos de la planilla integrada de pago de Seguridad Social:	Presenta Certificado de pago parafiscales firmado por el representante legal
Factura o cuenta de cobro N°:	Factura electrónica de venta No. FEV 1
Valor de la factura o cuenta de cobro:	Valor del acta 1 $534.402.069,34 menos amortización del anticipo $267.201.034,67
Periodo de la factura o cuenta de cobro:	11 de noviembre 2025 – 11 de mayo 2026

4. PÓLIZAS EXPEDIDAS (Solo diligenciar en caso de que aplique)

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	11/11/2025	11/01/2027	$81.107.198,30
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	11/11/2025	11/06/2026	$405.535.991,50
Pago salarios, prestaciones sociales legales, indemnizaciones legales	11/11/2025	11/06/2029	$40.553.599,15

5. ACTIVIDADES CONTRATADAS (Tal cual como aparece en el contrato)

Las actividades contratadas dentro del objeto contractual del contrato SAMC 010 de 2025 son:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1.	**PRELIMINARES**		
1.1	Localización y replanteo.	M2	96,17
	Subtotal Preliminares		
2.	**CONSTRUCCIÓN ESTUFAS ECO (0,73m x 1,05m) h: 0,83m**		
2.1	Mampostería ladrillo tipo bocadillo, macizo liviano de 6x12x24 cm	M2	252,11
2.2	Mampostería ladrillo adobe macizo de 5x10x20 cm	M2	70,40

6. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

El contratista presenta acta parcial 1 a corte 11 de mayo de 2026, donde se evidencia un avance acumulado de 65.89%, representados en las cantidades consignadas en la misma.

RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

5. ACTIVIDADES CONTRATADAS (Tal cual como aparece en el contrato)				6. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
2.4	Suministro e Instalación de STC Vitrificado	M2	44,00	
2.5	Suministro e Instalación KIT de Herrajes	Und	88,00	
2.6	Piso En Concreto 3.000 Psi-Exp. 0.10 Mt, Incl. Malla Electrosoldada	M3	11,44	
3.	**TALLER**			
3.1	Taller de capacitación para la operación y mantenimiento de la Estufa Ecoeficiente (Manual, Carta de beneficio y otros).	Und	2,00	
4.	**REFORESTACIÓN ARBOLES NATIVOS**			
4.1	Realizar aislamiento perimetral del área a intervenir	KM	1,16	
4.2	Establecer especies dendroenergéticas	HECTAREAS	7,00	
4.3	Realizar acompañamiento técnico integral a los beneficiarios	UND	1	

7. RIESGOS IDENTIFICADOS	8. SEGUIMIENTO / ESTADO DE LOS RIESGOS
Incumplimiento de las obligaciones contractuales.	Realizando el seguimiento de las obligaciones definidas en el contrato, se valida que no se ha presentado incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista.

9. CUMPLIMIENTO	CUMPLE	■	NO CUMPLE	☐

YOLIMA MARÍA MURILLO PEREIRA
Supervisora
Profesional Especializado Grado 16