



INFORME DE MEDIDAS DE MANEJO (MANTENIMIENTO MES DE MAYO) SOBRE EL CAMINO DE LENGERKE.

Fecha: 29 mayo del 2026

Zona de manejo: Zona histórico-cultural Camino Lengerke.

Plan de Ordenamiento Ecoturístico – PNN Serranía de los Yariguíes

Equipo

HUGO ALFONSO FUENTES PARRA

Operario de Ecoturismo PNN Serranía de los Yariguíes

PEDRO PABLO PEREZ PEREA

Operario de Ecoturismo PNN Serranía de los Yariguíes

HECTOR ENRIQUE AMAYA CORENA

Técnico Ecoturismo PNN Serranía de los Yariguíes

JAIRO VERGEL SANCHEZ

Profesional Ecoturismo PNN SYA
naturales.

INFORME MENSUAL DE MEDIDAS DE MANEJO

CAMINO DE LENGERKE – MAYO 2026

INTRODUCCIÓN

Durante el mes de mayo de 2026 se continuaron desarrollando actividades de mantenimiento y medidas de manejo sobre el Camino de Lengerke, en cumplimiento de las acciones establecidas dentro del Plan de Ordenamiento Ecoturístico (POE) del PNN Serranía de los Yariguíes.

Las actividades estuvieron orientadas principalmente al fortalecimiento de los puntos de monitoreo LEN y al mantenimiento preventivo del sendero, con el propósito de mejorar la ubicación y control de los puntos de seguimiento, así como garantizar condiciones adecuadas de transitabilidad para visitantes y personal que recorre el camino.

Las labores ejecutadas permitieron mejorar las condiciones generales del sendero mediante intervenciones enfocadas en la limpieza, conservación y manejo del drenaje, contribuyendo a la mitigación de afectaciones ocasionadas por factores climáticos y el uso constante del camino.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Durante el mes de mayo de 2026 se realizaron actividades de mantenimiento y adecuación sobre diferentes tramos del Camino de Lengerke dentro del área protegida.

Inicialmente, se llevó a cabo la nueva demarcación de los puntos de monitoreo LEN, mediante la instalación de nuevas estacas para mejorar su ubicación e identificación en campo. Esta actividad



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**


se desarrolló desde el LEN 01 hasta el LEN 12, permitiendo fortalecer el seguimiento y control de las medidas de manejo implementadas sobre el sendero.

De igual manera, se realizaron labores de mantenimiento en el tramo comprendido entre el LEN 16 hasta el LEN 17, donde se ejecutaron actividades de rastrillado y limpieza de cunetas, con el fin de mejorar el drenaje superficial del sendero y evitar procesos de deterioro asociados a la acumulación de agua y material vegetal.

Adicionalmente, se efectuaron labores de rastrillado y retiro de troncos sobre el tramo comprendido entre el LEN 12 hasta el LEN 16, permitiendo la limpieza y adecuación de la calzada del sendero para facilitar la transitabilidad y reducir riesgos para los visitantes.

Las actividades fueron ejecutadas mediante el uso de herramientas manuales como astrillos, palas y machetes, permitiendo la adecuada limpieza y disposición del material vegetal en los costados del camino. Para la remarcación de los LEN se usaron estacas de café.

En total se intervinieron aproximadamente 1.000 metros del sendero dentro del área protegida.





**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**





**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

