INFORME DE MANTENIMIENTO JIC VOZ DE ALERTA

1. Se realizó mantenimiento al andén del jardín, realizando retiro de pañete de entrada, resane y pañete, posterior a ello se realizó enchapado con tableta.

**EVIDENCIAS**

**ANTES:**

**DESPUÉS**