	FORMATO DE INSPECCIÒN DE ÀREA	F-SGSST-023-24
	CONSORCIO OBRAS CONSACA	Revisión 1
		28/02/2024

FECHA: 15/agosto/2024. ÁREA Operativa Lobia Piedra Bolivar.

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Joly Ordóñez Rodero.

ITEM	ASPECTO A INSPECCIONAR	CONDICIONES			HALLAZGO POSITIVOS O NEGATIVOS	
		CU	NC	NA		
1	**LOCACION**					
1,1	Orden y aseo	X				
1,2	Áreas de acceso libres de obstáculos	X				
1,3	Almacenamiento de materiales de forma segura	X				
1,4	Espacios de trabajo acordes a las necesidades de la labor	X				
1,5	Instalaciones eléctricas-cables-toma corriente	X				
1,6	Niveles de ruido	X				
1,7	Ventilación	X				
1,8	Temperatura	X				
1,9	Iluminación	X				
1,10	Superficies de trabajo (techo, piso, paredes)	X				
1,11	Estado general de equipos	X				
2	**SEÑALIZACION Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS**					
2,1	El área de trabajo esta delimitada.	X				
2,2	Existe señalización preventiva para uso de EPP.	X				
2,3	Existe señalización preventiva según riesgos existentes.	X				
2,4	Las rutas de evacuación están instaladas en el sitio.	X				
2,5	Se tiene identificado el punto de encuentro.	X				
2,6	Los equipos para las emergencias están señalizados y se identifican claramente.	X				
2,7	Existe botiquín dotado con elementos mínimos.	X				
2,8	Existe extintor en buen estado	X				
3	**COMPORTAMIENTO EN EL TRABAJO**					
3,1	Uso de EPP	X				
3,2	Labores en forma segura	X				
4	**MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS**					
4,4	Etiqueta y rotulo	X				
4,2	Almacenamiento según compatibilidad			X		
4,3	Hojas de seguridad	X				
5	**MAQUINARIA**					
5,1	Las herramientas presentan las guardas de seguridad	X				
5,2	El espacio entre las máquinas permite una operación segura, fácil ajuste y servicio, manejo de los materiales y remoción de las basuras?	X				

Powered by CamScanner

ITEM	ASPECTO A INSPECCIONAR	CONDICIONES			HALLAZGO POSITIVOS O NEGATIVOS	
		CU	NC	NA		
5,3	Están el equipo y la maquinaria colocados y anclados seguramente para evitar que se inclinen u otro movimiento que pueda resultar en lesiones personales?	X				
5,4	Se suministran métodos para proteger al operario y otros empleados de los peligros que se pueden crear en los puntos de operación como: cortes al pasar, donde hay partes rotativas, objetos volantes y chispas	X				
6	**ELECTRICIDAD**					
6,1	Los interruptores de eléctricidad se encuentran marcados con su voltaje	X				
6,2	Estan conectados a tierra los toma corrientes y cables de extensión	X				
6,3	Hay suficiente espacio de acceso alrededor de transformadores, cajas de conexión e interruptores eléctricos	X				
6,4	Son reparados o reemplazados prontamente el cableado que presenta desgaste o deterioro	X				
6,5	Estan cubiertas las cajas de empalme	X				
7	ALMACENAMIENTO					
7,1	El área de almacenamiento esta limpia y ordenada	X				
7,2	encuentra libre de obstaculos	X				
7,3	Existen recipientes con fugas o derrames	X				
7,4	Existen extinguidores cerca al área de almacenamiento	X				
7,5	Estan los estantes en buen estado	X				
7,6	Estan los estantes sobrecargados	X				
8	**6. MATERIALES INFLAMABLES O COMBUSTIBLES**					
8,1	Los materiales inflamables o combustibles son almacenados en espacios asignados	X				
8,2	Estan las señales "inflamable" o su equivalente en estas áreas	X				
8,3	Están los extinguidores contra el fuego colocados apropiadamente en el área de almacenamiento de tales materiales?	X				

CU= Cumple **NC= No Cumple** **NA= No aplica**

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

NOMBRES PATICIPANTES		FIRMAS PARTICIPANTES	
	Julio Bastos.		Julio Bastos.
	Jose Cervanova		Jose Cervanova.
	Jully Ordoñez		

Powered by CamScanner

	FORMATO DE INSPECCIÓN DE EPP	F-SGSST-015-24
	CONSORCIO OBRAS CONSACA	Revisión 1
		FECHA28/02/2024

ITEM	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	FECHA	EPP A INSPECCIONAR																					RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	FIRMA
				Guantes de caucho	Guantes de Vaqueta	Guantes tipo rig	Guantes Carnaza	Monogafas	Careta para esmerilar	Careta Para Soldar	Protector Auditivo Desechable	Protectores de Copa	Mascarilla para aire particulado	Respirador Reutilizable	Botas Punteras de Acero	Botas de Caucho	Botas Dieléctricas	Overol	Abrigo impermeable	Pitito (1)	casco	casco con barbuquejo	MONJAS		
1	Armando Calderama	Maestro	02/08/24	-	5	5	-	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	5	5	-	5	5	-	Jola O.	Armando Calderama
2	Alcides lasso	Ayudante	02/08/24	-	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	5	5	-	5	5	-	Jola O.	Alcides lasso
3	Flover Cuaran	Oficial	08/08/24	-	5	5	-	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	5	5	-	5	5	-	Jola O.	Flover Cuaran
4	Neder Potosi	Ayudante	08/08/24	-	5	5	-	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	5	5	-	5	5	-	Jola O.	Arley Potosi.
5	Mario Aranda	Electrico	08/08/24	-	5	5	-	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	5	5	-	5	5	-	Jola O.	
6	Jesus Bastidas	Electrico	08/08/24	-	5	5	-	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	5	5	-	5	5	-	Jola O.	Jesus Bastidas
7	Pablo Navarro	Maestro	08/08/24	-	-	5	-	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	5	-	5	5	-	Jola O.	Pablo Navarro
8	Andres Rosero	Ayudante	16/08/24	-	5	5	-	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	5	-	5	5	-	Jola O.	Andres Rosero.
9	Jhon Ceron	Ayudante	16/08/24	-	5	5	-	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	5		5	5	-	Jola O.	
10	Jose estrada	Ayudante	16/08/24	-	5	5	-	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	5	-	5	5	-	Jola O.	
11	Marco Delgado	Oficial	16/08/24	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5	5	-	Jola O.	
12	Hugo Gomero	Oficial	16/08/24.	-	5	5		5							5				5		5	5	-	Jola O.	Hugo Gomero
13	Beimar Echeverria	Ayudante	21/08/24	-	5	5	-	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	5	-	5	-	-	Jola O.	Beimar Echeverria
14																									
15																									
16																									
17																									
18																									
19																									

CALIFICACIÓN: 5: lo usa adecuadamente 4: lo usa inadecuadamente 3: lo usa en mal estado 2: lo tiene y no lo usa 1: no lo tiene

Powered by CamScanner

INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS

EMPRESA	ONSORCIO OBRAS CONSA	NIT	901776231-3	FECHA	17-jun-24	SG-SST- 024
Actividades: construcción de obras complementarias y de urbanismo, como lo es, la construcción de tres quioscos, de los cuales uno de ellos se debe ejecutar desde la cimentación y placa de concreto, además de la instalación de redes eléctricas e iluminación en zona de senderos y quioscos.					DIRECCION:	BOMBONA

OBJETO DEL PROYECTO: "REALIZAR POR EL SISTEMA DE SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

NOMBRE DEL EQUIPO: PULIDORA INALAMBRICA 	MARCA: MAGNUM	REFERENCIA: Ds906-115
	SERIE: 01230415	FECHA DE USO: 17/06/2024

INSPECCION DIARIA

FECHA DE USO		05/08/24		13/08/24		21/08/24		26/08/24		30/08/24			
Item	PARTES A REVISAR	BUEN ESTA	MAL ESTA	BUEN ESTA	MAL ESTA	BUEN ESTA		BUEN ESTA	MAL ESTA	BUEN ESTA	MAL ESTA	BUEN ESTA	MAL ESTA
SISTEMA DE OPERACIÓN	MANUBRIO	X		X		X		X		X			
	CABEZAL	X		X		X		X		X			
	DISCO	X		X		X		X		X			
	PROTECTOR DE DISCO			X		X		X		X			
	CABLE	X		X		X		X		X			
	CARGADOR	X		X		X		X		X			
	BATERIA	X		X		X		X		X			

Colaborador que realiza la inspeccion

Nombre	cedula	cargo	firma
JLY A. ORDOÑEZ ROSER	1085283078	PROFESIONAL SST	
Luis Casanova.		ALMACENISTA	Luis Casanova.

Observaciones:

Powered by CamScanner

INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS

EMPRESA	CONSORCIO OBRAS CONSACA	NIT	901776231-3	FECHA	20-nov-23	SG-SST- 024
Actividades: construcción de obras complementarias y de urbanismo, como lo es, la construcción de tres quioscos, de los cuales uno de ellos se debe ejecutar desde la cimentación y placa de concreto, además de la instalación de redes eléctricas e iluminación en zona de senderos y quioscos.				DIRECCION:		BOMBONA

OBJETO DEL PROYECTO: "REALIZAR POR EL SISTEMA DE SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

NOMBRE DEL EQUIPO: PULIDORA INALAMBRICA		MARCA: DEWALT	REFERENCIA: DCG 414
		SERIE: 284 36M	FECHA DE USO: 07/06/2024

INSPECCION DIARIA

FECHA DE USO		05/08/24		13/08/24		21/08/24		26/08/24		30/08/24			
Item	PARTES A REVISAR	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO
SISTEMA DE OPERACIÓN	MANUBRIO	X		X		X		X		X		X	
	CABEZAL	X		X		X		X		X			
	DISCO	X		X		X		X		X			
	PROTECTOR DE DISCO	X		X		X		X		X			
	CABLE	X		X		X		X		X			
	CARGADOR	X		X		X		X		X			
	BATERIA	X		X		X		X		X			

Colaborador que realiza la inspeccion			
Nombre	**cedula**	**cargo**	**firma**
JULY A. ORDOÑEZ ROSERO	1085283078	PROFESIONAL SST	
Luis casanova.		ALMACENISTA	Luis casanova

Observaciones:

Powered by CamScanner

	FORMATO INSPECCIÓN DE BOTIQUINES	F-SGSST-025-24
	CONSORCIO OBRAS CONSACA	VERSION 1.
		4/02/2024

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Jolly Ordoñez UBICACIÓN DEL BOTIQUIN: Almacen.

Si el resultado de algún item es no conforme, hacer el control dentro de los proximos 10 días y registrar solo el control de este item en la columna de la revisión siguiente.

Registrar las fechas de vencimiento solo en la primera revisión. Registrar en la columna "Nuevo vencimiento" solo cuando se haya cambiado el elemento.

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO			17/07/24				24/08/2024			DD/MM/AA			DD/MM/AA			DD/MM/AA			NUEVO VENCIMIENTO	
ITEM			REVISIÓN 1				REVISIÓN 2			REVISIÓN 3			REVISIÓN 4			REVISIÓN 5				
No	Elemento	Mínimo	C	NC	NA	Vencimiento	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	Rev.	Fecha Vencimiento
1	bolsas de suero fisiológico o de solución salina normal de 125ml	2	X			2025	X													
2	vendajes elásticos en rollo de 5" o 4"	2	X			11	X													
3	juegos de guantes quirúrgicos	4	X			2025	X													
4	paq de vendas de algodón	1	X				X													
5	aplicadores/copitos	10	X				X													
6	venajes triangulares de tela 1,20 base x 70 altura	3	X				X													
7	apósitos o toallas higiénicas	4	X				X													
8	compresas	2	X				X													
9	mascarilla facial de bolsillo para reanimación	1	X				X													
10	Tijera de trauma	1	X				X													
11	paquetes de gasa x 5 unidades	4	X				X													
12	frasco de alcohol de 250 ml	1	X				X													
13	cinta micropore 2 pulgadas	1	X				X													
14	esparadrapo 5 pulgadas	1	X				X													
15	inmovilizadores maleables para extremidades inferiores	2	X				X													
16	inmovilizadores maleables para extremidades superiores	2	X				X													
17	unidades de vendas adhesivas o curitas	10	X				X													
18	tapabocas desechable con bolsa individual	10	X				X													
19	Isodine	1	X				X													
20	termómetro	1	X				X													
21	libreta	1	X				X													
22	listado de teléfonos de emergencia	1	X				X													
23	lápiz	1	X				X													
24	manual o folleto de primeros auxilios		X				X													
25	Inmovilizador cervical multitallas adulto	1	X				X													
26	Morral	1	X				X													
OBSERVACIONES																				

FECHA	17/07/2024	24/08/2024				
FIRMA RESPONSABLE DE INSPECCIÓN						

Powered by CamScanner