

INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS

EMPRESA	CONSORCIO OBRAS CONSACA	NIT	901776231-3	FECHA	20-nov-23	SG-SST- 024
Actividades: construcción de obras complementarias y de urbanismo, como lo es, la construcción de tres quioscos, de los cuales uno de ellos se debe ejecutar desde la cimentación y placa de concreto, además de la instalación de redes eléctricas e iluminación en zona de senderos y quioscos.				DIRECCION:		BOMBONA

OBJETO DEL PROYECTO: "REALIZAR POR EL SISTEMA DE SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

NOMBRE DEL EQUIPO: MINI CARGADOR	SERIE:	MODELO:	FECHA DE USO: FEBRERO DE 2023

INSPECCION DIARIA

FECHA DE USO		01/08/2024		09/08/24		15/08/24		22/08/24		28/08/24		31/08/24.	
Item	PARTES A REVISAR	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO
SISTEMA DE OPERACIÓN	CUCHAR	X		X		X		X		X		X	
	CILINDRO DE CUCHAR	X		X		X		X		X		X	
	RUEDAS	X		X		X		X		X		X	
	CILINDRO DE LEVANTAMIENT	X		X		X		X		X		X	
	CHASIS	X		X		X		X		X		X	
	BRAZO	X		X		X		X		X		X	
	CABINA	X		X		X		X		X		X	
										X		X	

Colaborador que realiza la inspeccion

Nombre	cedula	cargo	firma
JLY A. ORDOÑEZ ROSER	1085283078	PROFESIONAL SST	
LUIS CASANOVA	1085261586	ALMACENISTA	Luis Casanova.

Observaciones:

Powered by CamScanner

INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS

EMPRESA	CONSORCIO OBRAS CONSACA	NIT	901776231-3	FECHA	20-nov-23	SG-SST- 024
Actividades: construcción de obras complementarias y de urbanismo, como lo es, la construcción de tres quioscos, de los cuales uno de ellos se debe ejecutar desde la cimentación y placa de concreto, además de la instalación de redes eléctricas e iluminación en zona de senderos y quioscos.				DIRECCION:		BOMBONA

OBJETO DEL PROYECTO: "REALIZAR POR EL SISTEMA DE SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

NOMBRE DEL EQUIPO: RETROCARGADORA 002 	SERIE: MC094811	MODELO: 2018	Linea: 416Fz. Marca: Caterpillar	FECHA DE USO: FEBRERO DE 2023

INSPECCION DIARIA

FECHA DE USO		02/08/2024		09/08/2024		16/08/2024		23/08/2024		30/08/2024.			
Item	PARTES A REVISAR	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO
SISTEMA DE OPERACIÓN	COMPARTIMIENTO DEL MOTOR	X		X		X		X		X			
	CABINA	X		X		X		X		X			
	PLUMA	X		X		X		X		X			
	BRAZO	X		X		X		X		X			
	LAMPON	X		X		X		X		X			
	AGUILON	X		X		X		X		X			
	NEUMATICO	X		X		X		X		X			
	ESTABILIZADOR	X		X		X		X		X			
	BRAZO	X		X		X		X		X			
	CUCHARON	X		X		X		X		X			

Colaborador que realiza la inspeccion

Nombre	cedula	cargo	firma
JULY A. ORDOÑEZ ROSERO	1085283078	PROFESIONAL SST	
LUIS CASANOVA	1085261586	ALMACENISTA	Luis Casanova

Observaciones: Se Piograma mantenimiento Preventivo Para el 10 de septiembre/2024.

Powered by CamScanner

INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS

EMPRESA	CONSORCIO OBRAS CONSACA	NIT	901776231-3	FECHA	20-nov-23	SG-SST- 024
Actividades: construcción de obras complementarias y de urbanismo, como lo es, la construcción de tres quioscos, de los cuales uno de ellos se debe ejecutar desde la cimentación y placa de concreto, además de la instalación de redes eléctricas e iluminación en zona de senderos y quioscos.				DIRECCION:		BOMBONA

OBJETO DEL PROYECTO: "REALIZAR POR EL SISTEMA DE SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

NOMBRE DEL EQUIPO: RETROCARGADORA 001 	SERIE: MC082923	MODELO: 2018	Linea: 416GZ Marca: Caterpillar.	FECHA DE USO: FEBRERO DE 2023

INSPECCION DIARIA

FECHA DE USO		02/08/2024		09/08/2024		16/08/2024		23/08/2024		30/08/2024.			
Item	PARTES A REVISAR	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO
SISTEMA DE OPERACIÓN	COMPARTIMIENTO DEL MOTOR	X		X		X		X		X			
	CABINA	X		X		X		X		X			
	PLUMA	X		X		X		X		X			
	BRAZO	X		X		X		X		X			
	LAMPON	X		X		X		X		X			
	AGUILON	X		X		X		X		X			
	NEUMATICO	X		X		X		X		X			
	ESTABILIZADOR	X		X		X		X		X			
	BRAZO	X		X		X		X		X			
	CUCHARON	X		X		X		X		X			

Colaborador que realiza la inspeccion

Nombre	cedula	cargo	firma
JULY A. ORDOÑEZ ROSERO	1085283078	PROFESIONAL SST	
LUIS CASANOVA	1085261586	ALMACENISTA	Luis Casanova.

Powered by CamScanner