| | INFORME DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO | F-SGSST-018-24 |
|---|---|---|
| | CONSORCIO OBRA CONSACA NIT No. 901776231-3 | Revisión 1<br>30/03/2024 |

| 1. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL: Consorcio obra Consaca | | | NIT: 901776231-3 | | |
| DIRECCION: las cuadras Pasto | DEPARTAMENTO: Nariño | | MUNICIPIO: Pasto. | | |
| TELEFONO: 3138050267. | FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: 28 Agosto de 2024. | | | | |
| **2. DATOS GENERALES DEL TRABAJADOR** | | | | | |
| APELLIDOS Y NOMBRES: Luis Alberto Charfoeland. | | | | EDAD: 49. | |
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 87491 279. | CARGO ACTUAL: Obrero. | | ÁREA DE TRABAJO: Operativo. | | |
| ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA: < 1 año | ANTIGÜEDAD EN EL CARGO: > 1 año | | EPS: Sanitas | AFP: Colpensiones | |
| EL ACCIDENTE OCURRIÓ REALIZANDO SU OFICIO HABITUAL: | SI | X | NO | | |
| EL TRABAJADOR RECIBIO INDUCCIÓN AL CARGO Y CAPACITACION | SI | X | NO | | |
| **3. DATOS GENERALES SOBRE EL ACCIDENTE** | | | | | |
| FECHA OCURRENCIA: 14/08/2024. | HORA: 11:40 am | | LUGAR: Obra Bombond. | | |

DESCRIBA LA TAREA QUE DESARROLLABA EL TRABAJADOR EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE:

Descargando combustible de la volqueta.

DESCRIBA LA FORMA COMÓ OCURRIÓ EL ACCIDENTE

al alzar la tapa trasera del lado el trabajador agarra de la esquina de la tapa y al caer no la suelta y se golpe la mano derecha.

DECLARACIÓN DE LOS TESTIGOS:

- El agarro la tapa de la volqueta ole la esquina donde habia unas varillas sobresalientes, yo le dije que la agarrara del centro pero el no escucho.

al caer el combustible osea, el recipiente, la tapa de la volqueta cae con fuerza, los demas compañeros la sueltan pero charfoeland se le enredo con el guante no la puede soltar y se golpea



Powered by CamScanner

## 4. ANÁLISIS DEL ACCIDENTE SEGÚN NORMA ANSI Z 16.2 (Ver Anexo 1)

| TIPO DE ACCIDENTE: | NATURALEZA DE LA LESIÓN: |
|---|---|
| laboral. | golpe<br>Fractura. |
| **PARTE DEL CUERPO AFECTADA:** | **AGENTE DE LA LESIÓN** |
| Mano derecha<br>dedo Indice. | Fractura. |

## 5. ANÁLISIS DE CAUSALIDAD

| CAUSAS DIRECTAS O INMEDIATAS | | CAUSAS INDIRECTAS O BASICAS | |
|---|---|---|---|
| Circunstancias que se presentan antes del contacto que produce la pérdida (accidente) | | Corresponden a las causas reales que se manifiestan después de los síntomas, son las razones por las cuales ocurren las causas inmediatas. | |
| *Condiciones Inseguras o subestandar* | *Actos Inseguros o subestandar* | *Factores de Trabajo* | *Factores Personales* |
| Aquellas originadas por el ambiente de trabajo, máquinas, equipos, herramientas, instalaciones procesos, o procedimientos, independiente del comportamiento de las personas | Aquellos originados por las acciones u omisión de las personas. Acto que realiza el trabajador de manera insegura o inapropiada. | Aquellas causas propias de la organización que originan las condiciones inseguras como Supervisión y liderazgo deficientes, Herramientas y equipos inadecuados Estándares Deficientes de trabajo | Aquellas causas que originan los actos inseguros como la Capacidad física / fisiológica Inadecuada, capacidad Mental / Psicológica Inadecuada, Tensión Física o mental Falta de Conocimiento |
| | Agarra del lado derecho donde la tapa de la bolsa | No Presta atencion a las recomendaciones. | Exceso de Confianza. |
| | | | |
| | | | |

## 6. CONCLUSIONES:

El oficial no coordina a su compañero, al realizar el agarre de la esquina de la parte del volco de la volqueta se cuerda y se golpea.

## 7. PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO:

| ACTIVIDADES SEGÚN PRIORIDAD DE INTERVENCION | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN | FECHA DE VERIFICACIÓN | ACCION EJECUTADA Y EFECTIVA SI / NO | AJUSTES OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|



Powered by CamScanner

| | INFORME DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO | F-SGSST-018-24 |
|---|---|---|
| | CONSORCIO OBRA CONSACA NIT No. 901776231-3 | Revisión 1<br>30/03/2024 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Socializacion | dela O. | 30/08/24 | 30/08/24 | 51 | |
| 2. Seguimiento | | | | | revision y |
| 3. a Atencion | dela O. | 14/08/24. | 30/08/24 | 51. | tramites |
| 4. y Recuperacion | | | | | de historia |
| 5. de la O. | | | | | clinica y |
| 6. | | | | | Ordenes. |
| 7. | | | | | |

**8. PERSONAS QUE INTERVINIERON EN LA INVESTIGACIÓN:**

| NOMBRE | CARGO | IDENTIFICACION | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Luis Casanova. | Almacenista Copasst. | 1085261586. | Luis Casanova |
| Flover Charan | Oficial Copasst. | 18153988. | Flover Charan |
| Gabriel. Benavides | Ayudante Testigo 1. | 1082746343. | Gabriel Benavides |

| REPRESENTANTE LEGAL | IDENTIFICACION | FIRMA |
|---|---|---|
| Reinel Rolando Romero. | 87.069.065 | |

LUGAR, FECHA Y HORA DE LA ELABORACION DE LA INVESTIGACION

28 de Agosto de 2024.

FECHA DE ENVIO A LA ARL DIA 30 MES 08 AÑO 2024.



Powered by CamScanner