INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS

IPRESA	CONSORCIO OBRAS CONSACA	NIT	901776231-3	FECHA	20-nov-23	SG-SST- 024
ividades: construcción de obras complementarias y de urbanismo, como lo es, la construcción de tres quioscos, de los cuales uno de ellos se debe ejecutar desde la cimentación y placa concreto, además de la instalación de redes eléctricas e iluminación en zona de senderos y quioscos.				DIRECCION:		BOMBONA

JETO DEL PROYECTO: "REALIZAR POR EL SISTEMA DE SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL OYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

VIBRE DEL EQUIPO: 	SALTARIN	SERIE: 203565	MODELO: MR7OH	FECHA DE USO: 12/07/2021

INSPECCION DIARIA

	FECHA DE USO	17/06/2024		18/06/2024		19/06/2024		20/06/2024		21/06/2024		22/06/2024	
Item	PARTES A REVISAR	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO
	Cable de corriente	✓		✓									
	clavija de tres patas	✓		✓									
	manguito guia de profundidad	✓		✓									
	Mango lateral	✓		✓									
TEMA DE ERACIÓN	Mandril	✓		✓									
	Porta brocas	✓		✓									
	Llave para porta brocas	✓		✓									
	selector de giro	✓		✓									
	Selector de modalidad	✓		✓									
	Gatillo de arranque	✓		✓									

Colaborador que realiza la inspeccion

Nombre	cedula	cargo	firma
JULY A. ORDOÑEZ ROSERO	1085283078	PROFESIONAL SST	
GABRIELA ROSERO	1082747545	ALMACENISTA	

ervaciones:

Powered by CamScanner

INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS

EMPRESA	CONSORCIO OBRAS CONSACA	NIT	901776231-3	FECHA	20-nov-23	SG-SST- 024
Actividades: construcción de obras complementarias y de urbanismo, como lo es, la construcción de tres quioscos, de los cuales uno de ellos se debe ejecutar desde la cimentación y placa de concreto, además de la instalación de redes eléctricas e iluminación en zona de senderos y quioscos.				DIRECCION:		BOMBONA

OBJETO DEL PROYECTO: "REALIZAR POR EL SISTEMA DE SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

NOMBRE DEL EQUIPO: TALADRO PERCUSOR 	MARCA: DEWALT	REFERENCIA: D25333
	SERIE: 120 V	FECHA DE USO: 17/06/2024

INSPECCION DIARIA

FECHA DE USO		17/06/2024		18/06/2024		19/06/2024		20/06/2024		21/06/2024		22/06/2024	
Item	PARTES A REVISAR	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO
SISTEMA DE OPERACIÓN	MANUBRIO	/		/									
	CABEZAL	/		/									
	BROCA	/		/									
	CABLE	/		/									
	TOMA												

Colaborador que realiza la inspeccion

Nombre	cedula	cargo	firma
JULY A. ORDOÑEZ ROSERO	1085283078	PROFESIONAL SST	
GABRIELA ROSERO	1082747545	ALMACENISTA	

Observaciones:

Powered by CamScanner

INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS

EMPRESA	CONSORCIO OBRAS CONSACA	NIT	901776231-3	FECHA	20-nov-23	SG-SST- 024
Actividades: construcción de obras complementarias y de urbanismo, como lo es, la construcción de tres quioscos, de los cuales uno de ellos se debe ejecutar desde la cimentación y placa de concreto, además de la instalación de redes eléctricas e iluminación en zona de senderos y quioscos					DIRECCION:	BOMBONA

OBJETO DEL PROYECTO "REALIZAR POR EL SISTEMA DE SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

NOMBRE DEL EQUIPO:
TALADRO INALAMBRICO





MARCA: DEWALL	REFERENCIA: DEC 785
SERIE: DW508S	FECHA DE USO: 13/06/2024

INSPECCION DIARIA

FECHA DE USO		17/06/2024		18/06/2024		19/06/2024		20/06/2024		21/06/2024		22/06/2024	
Item	PARTES A REVISAR	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO
SISTEMA DE OPERACIÓN	MANUBRIO	/		/									
	CABEZAL	/		/									
	BROCA	/		/									
	BATERIA	/		/									
	CABLE	/		/									
	BATERIA	/		/									

Colaborador que realiza la inspeccion			
Nombre	cedula	cargo	firma
JULY A. ORDOÑEZ ROSERO	1085283078	PROFESIONAL SST	
GABRIELA ROSERO	1087747545	ALMACENISTA	

Observaciones:

Powered by CamScanner

INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS

EMPRESA	CONSORCIO OBRAS CONSACA	NIT	901776231-3	FECHA	17-jun-24	SG-SST- 024
Actividades: construcción de obras complementarias y de urbanismo, como lo es, la construcción de tres quioscos, de los cuales uno de ellos se debe ejecutar desde la cimentación y placa de concreto, además de la instalación de redes eléctricas e iluminación en zona de senderos y quioscos.				DIRECCION:		BOMBONA

OBJETO DEL PROYECTO: "REALIZAR POR EL SISTEMA DE SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

NOMBRE DEL EQUIPO: PULIDORA INALAMBRICA 	MARCA: MAGNUM	REFERENCIA: Ds906-115
	SERIE: 01230415	FECHA DE USO: 17/06/2024

INSPECCION DIARIA

FECHA DE USO		17/06/2024		18/06/2024		19/06/2024		20/06/2024		21/06/2024		22/06/2024	
Item	PARTES A REVISAR	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO
SISTEMA DE OPERACIÓN	MANUBRIO	/		/									
	CABEZAL	/		/									
	DISCO	/		/									
	PROTECTOR DE DISCO	/		/									
	CABLE	/		/									
	CARGADOR	/		/									
	BATERIA	/		/									

Colaborador que realiza la inspeccion			
Nombre	**cedula**	**cargo**	**firma**
JULY A. ORDOÑEZ ROSERO	1085283078	PROFESIONAL SST	
GABRIELA ROSERO	1082747545	ALMACENISTA	

Observaciones:

Powered by CamScanner

INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS

EMPRESA	CONSORCIO OBRAS CONSACA	NIT	901776231-3	FECHA	20-nov-23	SG-SST- 024
Actividades: construcción de obras complementarias y de urbanismo, como lo es, la construcción de tres quioscos, de los cuales uno de ellos se debe ejecutar desde la cimentación y placa de concreto, además de la instalación de redes eléctricas e iluminación en zona de senderos y quioscos.				DIRECCION:		BOMBONA

OBJETO DEL PROYECTO: "REALIZAR POR EL SISTEMA DE SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

NOMBRE DEL EQUIPO: PULIDORA INALAMBRICA		MARCA: DEWALT	REFERENCIA: DCG 414
		SERIE: 284 36M	FECHA DE USO: 07/06/2024

INSPECCION DIARIA

FECHA DE USO		17/06/2024		18/06/2024		19/06/2024		20/06/2024		21/06/2024		22/06/2024	
Item	PARTES A REVISAR	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO
SISTEMA DE OPERACIÓN	MANUBRIO	/		/									
	CABEZAL	/		/									
	DISCO	/		/									
	PROTECTOR DE DISCO	/		/									
	CABLE	/		/									
	CARGADOR	/		/									
	BATERIA	/		/									
		/											

Colaborador que realiza la inspeccion

Nombre	cedula	cargo	firma
JULY A. ORDOÑEZ ROSERO	1085283078	PROFESIONAL SST	
GABRIELA ROSERO	1082747545	ALMACENISTA	

Observaciones:

Powered by CamScanner

INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS

EMPRESA	CONSORCIO OBRAS CONSACA	NIT	901776231-3	FECHA	20-nov-22	SG-SST- 024
Actividades: construcción de obras complementarias y de urbanismo, como lo es, la construcción de tres quioscos, de los cuales uno de ellos se debe ejecutar desde la cimentación y placa de concreto, además de la instalación de redes eléctricas e iluminación en zona de senderos y quioscos.				DIRECCION:		BOMBONA

OBJETO DEL PROYECTO: "REALIZAR POR EL SISTEMA DE SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

NOMBRE DEL EQUIPO: RETROCARGADOR 	MARCA: CATERPILA	REFERENCIA: 016860
	SERIE: 416F2	FECHA DE USO: 13/06/2024

INSPECCION DIARIA

FECHA DE USO		17/06/2024		18/06/2024		19/06/2024		20/06/2024		21/06/2024		22/06/2024	
Item	PARTES A REVISAR	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO
SISTEMA DE OPERACIÓN	CONTROLES AGRUPADOS												
	TUBO CURVO PARA CONTROL DE ROTACION												
	TUBO CON ACOPLES												
	ESCAPE FRONTAL												
	CABLE												

Colaborador que realiza la inspeccion

Nombre	cedula	cargo	firma
JULY A. ORDOÑEZ ROSERO	1085283078	PROFESIONAL SST	
GABRIELA ROSERO	1082747545	ALMACENISTA	

Observaciones:

Powered by CamScanner