	FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES	F-SGSST-02
	CONSORCIO OBRAS CONSACA	Revisi 28/02/2

FECHA: Diciembre 2024.

RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Olga Ordonez

DATOS GENERALES					RESULTADOS DE LA INSPECCION												
Nº de Inventario	Ubicación en el Área	Capacidad Lbs.	Tipo	Fecha Recarga	Presión del manómetro		Pasador y Sujetador		Estado Manguera		Estado válvulas		Estado Boquilla		Marcación Placa		OBSERVACIONES
					CU	NC	CU	NC	CU	NC	CU	NC	CU	NC	CU	NC	
001.	Almacen	10	ABC	DIC.24	X		X		X		X		X		X		

CU= Cumple NC= No Cumple

FIRMA RESPONSABLE DE INSPECCIÓN

Scanned with CamScanner

INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS

EMPRESA	CONSORCIO OBRAS CONSACA	NIT	901776231-3	FECHA	20-nov-23	SG-SST- 024
Actividades: construcción de obras complementarias y de urbanismo, como lo es, la construcción de tres quioscos, de los cuales uno de ellos se debe ejecutar desde la cimentación y placa de concreto, además de la instalación de redes eléctricas e iluminación en zona de senderos y quioscos.					DIRECCION:	BOMBONA

OBJETO DEL PROYECTO: "REALIZAR POR EL SISTEMA DE SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

NOMBRE DEL EQUIPO: TALADRO INALAMBRICO 	MARCA: DEWALL	REFERENCIA: DEC 785
	SERIE: DW508S	FECHA DE USO: 13/06/2024

INSPECCION DIARIA

FECHA DE USO		02/12/24		10/12/24		19/12/24		24/12/24		30/12/24			
Item	PARTES A REVISAR	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO
SISTEMA DE OPERACIÓN	MANUBRIO	X		X		X		X		X			
	CABEZAL	X		X		X		X		X			
	BROCA	X		X		X		X		X			
	BATERIA	X		X		X		X		X			
	CABLE	X		X		X		X		X			
	BATERIA	X		X		X		X		X			
		X		X		X		X		X			

Colaborador que realiza la inspeccion

Nombre	cedula	cargo	firma
JULY A. ORDOÑEZ ROSERO	1085283078	PROFESIONAL SST	
Luis Casanova	1085261586	ALMACENISTA	Luis Casanova

Observaciones:

Scanned with CamScanner

INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS

EMPRESA	ONSORCIO OBRAS CONSA	NIT	901776231-3	FECHA	17-jun-24	SG-SST- 024
Actividades: construcción de obras complementarias y de urbanismo, como lo es, la construcción de tres quioscos, de los cuales uno de ellos se debe ejecutar desde la cimentación y placa de concreto, además de la instalación de redes eléctricas e iluminación en zona de senderos y quioscos.				DIRECCION:	BOMBONA	

OBJETO DEL PROYECTO: "REALIZAR POR EL SISTEMA DE SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

NOMBRE DEL EQUIPO: PULIDORA INALAMBRICA 	MARCA: MAGNUM	REFERENCIA: Ds906-115
	SERIE: 01230415	FECHA DE USO: 17/06/2024

INSPECCION DIARIA

FECHA DE USO		02/12/24		10/12/24		19/12/24		24/12/24		27/12./24			
Item	PARTES A REVISAR	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO		ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO
SISTEMA DE OPERACIÓN	MANUBRIO	B		B		B		B		B			
	CABEZAL	B		B		B		B		B			
	DISCO	B		B		B		B		B			
	PROTECTOR DE DISCO			B		B		B		B			
	CABLE	B		B		B		B		B			
	CARGADOR	B		B		B		B		B			
	BATERIA	B		B		B		B		B			

Colaborador que realiza la inspeccion

Nombre	cedula	cargo	firma
JLY A. ORDOÑEZ ROSER	1085283078	PROFESIONAL SST	
Luis Casanova	1085261586	ALMACENISTA	Luis Casanova

Observaciones:

Scanned with CamScanner

	FORMATO DE INSPECCIÒN DE ÀREA	F-SGSST-023-24
	CONSORCIO OBRAS CONSACA	Revisión 1
		28/02/2024

FECHA: 18/12/2024. ÁREA Obra Bombona.

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Jolg Ordoñez

ITEM	ASPECTO A INSPECCIONAR	CONDICIONES			HALLAZGO POSITIVOS O NEGATIVOS	
		CU	NC	NA		
1	**LOCACION**					
1,1	Orden y aseo	X				
1,2	Áreas de acceso libres de obstáculos	X				
1,3	Almacenamiento de materiales de forma segura	X				
1,4	Espacios de trabajo acordes a las necesidades de la labor	X				
1,5	Instalaciones eléctricas-cables-toma corriente	X				
1,6	Niveles de ruido			X		
1,7	Ventilación	X		X		
1,8	Temperatura			X		
1,9	Iluminación	X				
1,10	Superficies de trabajo (techo, piso, paredes)			X		
1,11	Estado general de equipos	X				
2	**SEÑALIZACION Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS**					
2,1	El área de trabajo esta delimitada.	X				
2,2	Existe señalización preventiva para uso de EPP.	X				
2,3	Existe señalización preventiva según riesgos existentes.	X				
2,4	Las rutas de evacuación están instaladas en el sitio.	X				
2,5	Se tiene identificado el punto de encuentro.	X				
2,6	Los equipos para las emergencias están señalizados y se identifican claramente.	X				
2,7	Existe botiquín dotado con elementos mínimos.	X				
2,8	Existe extintor en buen estado	X				
3	**COMPORTAMIENTO EN EL TRABAJO**					
3,1	Uso de EPP	X				
3,2	Labores en forma segura	X				
4	**MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS**					
4,4	Etiqueta y rotulo	X				
4,2	Almacenamiento según compatibilidad	X				
4,3	Hojas de seguridad	X				
5	**MAQUINARIA**					
5,1	Las herramientas presentan las guardas de seguridad	X				
5,2	El espacio entre las máquinas permite una operación segura, fácil ajuste y servicio, manejo de los materiales y remoción de las basuras?	X				

Scanned with CamScanner

	FORMATO DE INSPECCIÓN DE EPP	F-SGSST-015-24
	CONSORCIO OBRAS CONSACA	Revisión 1
		FECHA28/12/2024

ITEM	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	FECHA	EPP A INSPECCIONAR																					RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	FIRMA
				Guantes de caucho	Guantes de Vaqueta	Guantes tipo ing.	Guantes Carnaza	Monogafas	Careta para esmerilar	Careta Para Soldar	Protector Auditivo Desechable	Protectores de Cope	Mascarilla para aire particulado	Respirador Respuestos	Botas Punteras de Acero	Botas de Caucho	Botas Dieléctricas	Overol	Abrigo Impermeable	Peto (1)	casco	casco con barbuquejo	MONJAS		
1	Pablo Navarro	Oficial	08/12/24		5	5						N/A	5		5					5				Joly O.	Pablo N.
2	Jose Estrada	Oficial	08/12/24		5	5						N/A	5		5					5				Joly O.	Jose Estrada
3	Flover Cuaran	Oficial	08/12/24		5	5						N/A	5		5					5				Joly O.	Flover Cuaran
4	Luis chaguelan	Ayodante	08/12/24		5	5						N/A	5		5					5				Joly O.	Luis chaguelan
5	Yamal echeverria	Ayodante	08/12/24		5	5						5	5		5					5				Joly O.	Yamal echeverria
6	Hugo Guerrero	Oficial	08/12/24		5	5						N/A	5		5					5				Joly O.	Hugo Guerrero
7	Alcides Lasso	Ayodante	08/12/24		5	5						N/A	5		5					5				Joly O.	Alcides Lasso
8	Diego Rosero	Ayodante	25/12/24		5	5						N/A	5		5					5				Joly O.	Diego Rosero
9	Mario Aranda	Ayodante	25/12/24		5	5						N/A	5		5					5				Joly O.	Mario Aranda
10	Jesus Bastidas	Ayodante	25/12/24		5	5						N/A	5		5					5				Joly O.	Jesus Bastidas
11	Jaime Portilla	Oficial	25/12/24		5	5						N/A	5		5					5				Joly O.	Jaime Portilla
12	Jaider Delgado	Ayodante	25/12/24		5	5						N/A	5		5					5				Joly O.	Jaider Delgado
13	Camilo Solano	Ayodante	25/12/24		5	5						N/A	5		5					5				Joly O.	Camilo Solano
14	Geovany Diaz	Operador Maquina	25/12/24		5	5						N/A	5		5					5				Joly O.	Jose Diaz
15	Luis Casanova	Almacenista	25/12/24		5	5						N/A	5		5					5				Joly O.	Luis Casanova
16	Oscar Cabezas	Oficial	25/12/24		5	5						N/A	5		5					5				Joly O.	Oscar Cabezas
17																										
18																										
19																										

CALIFICACIÓN: 5: lo usa adecuadamente 4: lo usa inadecuadamente 3: lo usa en mal estado 2: lo tiene y no lo usa 1: no lo tiene

Scanned with CamScanner

	INSPECCION PREOPERACIONAL HERRAMIENTA MENOR	SG-SST-045-24
		VERSION 2
		FECHA. ENERO 2024

EMPRESA: CONSORCIO OBRAS CONSACA
NIT No. 901776231-3

ACTIVIDAD A REALIZAR: construcción de obras complementarias y de urbanismo, como lo es, la construcción de tres quioscos, de los cuales uno de ellos se debe ejecutar desde la cimentación y placa de concreto, además de la instalación de redes eléctricas e iluminación en zona de senderos y quioscos.

PROYECTO: OBJETO DEL PROYECTO: "REALIZAR POR EL SISTEMA DE SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

FECHA: 13/06/2024

INSPECCION REALIZADA POR:

ITEM	HERRAMIENTA: MENOR O MANUAL		MANIPULADA		ESTADO DE LA HERRAMIENTA													
	TIPO DE HERRAMINETA	PARTES	SI	NO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	CARRETAS	MANGO, AISLAMIENTO	X		X		X		X		X		X					
2	PALINES	ESTADO GENERAL	X		X		X				X		X		X			
3	PALAS REDONDAS	ESTADO GENERAL	X		X		X		X		X		X		X			
4	PALAS CUADRADAS	ESTADO GENERAL	X		X		X		X									
5	PICAS	ESTADO GENERAL	X															
6	MACHETES	MANGO PUNTA	X															
7	SEGUETAS	ESTADO GENERAL	X		X		X		X		X		X		X			
8	SERRUCHOS	ESTADO GENERAL			X		X		X				X		X			
9	MACETAS 8 LIBRAS	MANGO, ESTADO GENERAL																
10	MARTILLOS	ESTADO GENERAL	X		X		X		X		X		X					
11	BALDES DE CONSTRUCCION	ESTADO GENERAL	X		X		X		X		X		X		X			
12	CINTA METRICA X 30 MTS	ESTADO GENERAL	X		X		X		X		X		X		X			
13	ESCUADRAS	CABO, ESTADO GENERAL	X		X		X		X		X		X		X			
14	ALICATES	MANGO, ESTADO GENERAL	X		X		X		X		X		X		X			
15	LLAVE PICO DE LORO	MANGO, ESTADO GENERAL	X		X		X		X		X		X		X			
16	HOYADORA	MANGO, ESTADO GENERAL	X		X		X		X		X		X		X			
17	BARRAS	MANGO, ESTADO GENERAL	X		X		X		X		X		X		X			
18	PLOMADAS DE PUNTO	MANGO, ESTADO GENERAL	X		X		X		X		X		X		X			
19	CHIPOTES	MANGO, ESTADO GENERAL	X		X		X		X		X		X		X			
20	FLEJADORAS	MANGO, ESTADO GENERAL	X		X		X		X		X		X		X			
21	CIZALLAS	MANGO, ESTADO GENERAL																
22	PIZONES	MANGO, ESTADO GENERAL																
23	ESCALERA METALICA	MANGO, ESTADO GENERAL																
24	MACETA DE 6 LIBRAS	MANGO, ESTADO GENERAL	X		X		X		X		X		X		X			
25	TAMBORES METALICOS	MANGO, ESTADO GENERAL																
26	FUMIGADORA	MANGO, ESTADO GENERAL																
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION DIARIA																		

RECOMENDACIONES: A. UTILICE EL EQUIPO DESPUES DE REALIZAR EL PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR
B. INFORME SI EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO

EN LA INSPECCION MARQUE: B SI ESTA EN BUEN ESTADO M: MAL ESTADO

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD: Jose Ordoñez
FIRMA:

RESPONSABLE DE SST
NOMBRE Y APELLIDOS: Jose Ordoñez

Luis Casanova
Almacenista

firma.

Scanned with CamScanner