	FORMATO DE INSPECCIÒN DE ÀREA	F-SGSST-023-24
	CONSORCIO OBRAS CONSACA	Revisión 1
		28/02/2024

FECHA: 12/07/2024. ÁREA Obra Bombonal.

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Jobly Ordoñez

ITEM	ASPECTO A INSPECCIONAR	CONDICIONES			HALLAZGO POSITIVOS O NEGATIVOS	
		CU	NC	NA		
1	**LOCACION**					
1,1	Orden y aseo	X				
1,2	Áreas de acceso libres de obstáculos	X				
1,3	Almacenamiento de materiales de forma segura	X				
1,4	Espacios de trabajo acordes a las necesidades de la labor	X				
1,5	Instalaciones eléctricas-cables-toma corriente	X				
1,6	Niveles de ruido			X		
1,7	Ventilación	X		X		
1,8	Temperatura			X		
1,9	Iluminación	X				
1,10	Superficies de trabajo (techo, piso, paredes)			X		
1,11	Estado general de equipos	X				
2	**SEÑALIZACION Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS**					
2,1	El área de trabajo esta delimitada.	X				
2,2	Existe señalización preventiva para uso de EPP.	X				
2,3	Existe señalización preventiva según riesgos existentes.	X				
2,4	Las rutas de evacuación están instaladas en el sitio.	X				
2,5	Se tiene identificado el punto de encuentro.	X				
2,6	Los equipos para las emergencias están señalizados y se identifican claramente.	X				
2,7	Existe botiquín dotado con elementos mínimos.	X				
2,8	Existe extintor en buen estado	X				
3	**COMPORTAMIENTO EN EL TRABAJO**					
3,1	Uso de EPP	X				
3,2	Labores en forma segura	X				
4	**MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS**					
4,4	Etiqueta y rotulo	X				
4,2	Almacenamiento según compatibilidad	X				
4,3	Hojas de seguridad	X				
5	**MAQUINARIA**					
5,1	Las herramientas presentan las guardas de seguridad	X				
5,2	El espacio entre las máquinas permite una operación segura, fácil ajuste y servicio, manejo de los materiales y remoción de las basuras?	X				

Powered by CamScanner

ITEM	ASPECTO A INSPECCIONAR	CONDICIONES			HALLAZGO POSITIVOS O NEGATIVOS	
		CU	NC	NA		
5,3	Están el equipo y la maquinaria colocados y anclados seguramente para evitar que se inclinen u otro movimiento que pueda resultar en lesiones personales?	X				
5,4	Se suministran métodos para proteger al operario y otros empleados de los peligros que se pueden crear en los puntos de operación como: cortes al pasar, donde hay partes rotativas, objetos volantes y chispas	X				
6.	**ELECTRICIDAD**					
6,1	Los interruptores de eléctricidad se encuentran marcados con su voltaje	X				
6,2	Estan conectados a tierra los toma corrientes y cables de extensión	X				
6,3	Hay suficiente espacio de acceso alrededor de transformadores, cajas de conexión e interruptores eléctricos	X				
6,4	Son reparados o reemplazados prontamente el cableado que presenta desgaste o deteriodo	X				
6,5	Estan cubiertas las cajas de empalme	X				
7	ALMACENAMIENTO					
7,1	El área de almacenamiento esta limpia y ordenada	X				
7,2	encuentra libre de obstaculos	X				
7,3	Existen recipientes con fugas o derrames	X				
7,4	Existen extinguidores cerca al área de almacenamiento	X				
7,5	Estan los estantes en buen estado	X				
7,6	Estan los estantes sobrecargados	X				
8	**6. MATERIALES INFLAMABLES O COMBUSTIBLES**					
8,1	Los materiales inflamables o combustibles son almacenados en espacios asignados			X		
8,2	Estan las señales "inflamable" o su equivalente en estas áreas			X		
8,3	Están los extinguidores contra el fuego colocados apropiadamente en el área de almacenamiento de tales materiales?			X		

CU= Cumple **NC= No Cumple** **NA= No aplica**

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

NOMBRES PATICIPANTES	Jolq Ordoñez	FIRMAS PARTICIPANTES	

Powered by CamScanner

	FORMATO INSPECCIÓN DE BOTIQUINES	F-SGSST-025-24
	CONSORCIO OBRAS CONSACA	VERSION 1.
		4/02/2024

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Joly Ordoñez UBICACIÓN DEL BOTIQUIN: Almacen.

Si el resultado de algún item es no conforme, hacer el control dentro de los proximos 10 días y registrar solo el control de este item en la columna de la revisión siguiente.

Registrar las fechas de vencimiento solo en la primera revisión. Registrar en la columna "Nuevo vencimiento" solo cuando se haya cambiado el elemento.

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO			17/07/24																NUEVO VENCIMIENTO	
ITEM			REVISIÓN 1				REVISIÓN 2			REVISIÓN 3			REVISIÓN 4			REVISIÓN 5				
No	Elemento	Mínimo	C	NC	NA	Vencimiento	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	Rev.	Fecha Vencimiento
1	bolsas de suero fisiológico o de solución salina normal de 125ml	2	X			2025														
2	vendajes elásticos en rollo de 5" o 4"	2	X			11														
3	juegos de guantes quirúrgicos	4	X			2025														
4	paq de vendas de algodón	1	X																	
5	aplicadores/copitos	10	X																	
6	venajes triangulares de tela 1,20 base x 70 altura	3	X																	
7	apósitos o toallas higiénicas	4	X																	
8	compresas	2	X																	
9	mascarilla facial de bolsillo para reanimación	1	X																	
10	Tijera de trauma	1	X																	
11	paquetes de gasa x 5 unidades	4	X																	
12	frasco de alcohol de 250 ml	1	X																	
13	cinta micropore 2 pulgadas	1	X																	
14	esparadrapo 5 pulgadas	1	X																	
15	inmovilizadores maleables para extremidades inferiores	2	X																	
16	inmovilizadores maleables para extremidades superiores	2	X																	
17	unidades de vendas adhesivas o curitas	10	X																	
18	tapabocas desechable con bolsa individual	10	X																	
19	Isodine	1	X																	
20	termómetro	1	X																	
21	libreta	1	X																	
22	listado de teléfonos de emergencia	1	X																	
23	lápiz	1	X																	
24	manual o folleto de primeros auxilios		X																	
25	inmovilizador cervical multitallas adulto	1	X																	
26	Morral	1	X																	
OBSERVACIONES																				

FECHA	17/07/2024					
FIRMA RESPONSABLE DE INSPECCIÓN						

Powered by CamScanner

	FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES	F-SGSST-024
	CONSORCIO OBRAS CONSACA	Revisió 28/02/2(

FECHA: 17 de julio de 2024.

RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: _____

DATOS GENERALES					RESULTADOS DE LA INSPECCION												
Nº de Inventario	Ubicación en el Área	Capacidad Lbs.	Tipo	Fecha Recarga	Presión del manómetro		Pasador y Sujetador		Estado Manguera		Estado válvulas		Estado Boquilla		Marcación Placa		OBSERVACIONES
					CU	NC	CU	NC	CU	NC	CU	NC	CU	NC	CU	NC	
1.	Almacen	10	ABC.	10/24	X		X		X		X		X	X	X		

CU= Cumple NC= No Cumple

FIRMA RESPONSABLE DE INSPECCIÓN

Powered by CamScanner

INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS

EMPRESA	CONSORCIO OBRAS CONSACA	NIT	901776231-3	FECHA	20-nov-23	SG-SST- 024
Actividades: construcción de obras complementarias y de urbanismo, como lo es, la construcción de tres quioscos, de los cuales uno de ellos se debe ejecutar desde la cimentación y placa de concreto, además de la instalación de redes eléctricas e iluminación en zona de senderos y quioscos.					DIRECCION:	BOMBONA

OBJETO DEL PROYECTO: "REALIZAR POR EL SISTEMA DE SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

NOMBRE DEL EQUIPO: TALADRO INALAMBRICO 	MARCA: DEWALL	REFERENCIA: DEC 785
	SERIE: DW508S	FECHA DE USO: 13/06/2024

INSPECCION DIARIA

FECHA DE USO		2/07/2024		10/07/2024		19/06/2024		22/06/2024		27/07/2024		31/07/2024	
Item	PARTES A REVISAR	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO
SISTEMA DE OPERACIÓN	MANUBRIO	X		X		X		X		X		X	
	CABEZAL	X		X		X		X		X		X	
	BROCA	X		X		X		X		X		X	
	BATERIA	X		X		X		X		X		X	
	CABLE	X		X		X		X					
	BATERIA			X		X				X			

Colaborador que realiza la inspeccion			
Nombre	**cedula**	**cargo**	**firma**
JULY A. ORDOÑEZ ROSERO	1085283078	PROFESIONAL SST	
GABRIELA ROSERO	1082747545	ALMACENISTA	

Observaciones:

Powered by CamScanner

INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS

EMPRESA	ONSORCIO OBRAS CONSA	NIT	901776231-3	FECHA	17-jun-24	SG-SST- 024
Actividades: construcción de obras complementarias y de urbanismo, como lo es, la construcción de tres quioscos, de los cuales uno de ellos se debe ejecutar desde la cimentación y placa de concreto, además de la instalación de redes eléctricas e iluminación en zona de senderos y quioscos.				DIRECCION:	BOMBONA	

OBJETO DEL PROYECTO: "REALIZAR POR EL SISTEMA DE SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

NOMBRE DEL EQUIPO: PULIDORA INALAMBRICA 	MARCA: MAGNUM	REFERENCIA: Ds906-115
	SERIE: 01230415	FECHA DE USO: 17/06/2024

INSPECCION DIARIA

FECHA DE USO		2/07/2024		10/07/2024		19/06/2024		22/06/2024		27/07/2024		31/07/2024	
Item	PARTES A REVISAR	BUEN ESTA	MAL ESTA	BUEN ESTA	MAL ESTA	BUEN ESTA		BUEN ESTA	MAL ESTA	BUEN ESTA	MAL ESTA	BUEN ESTA	MAL ESTA
SISTEMA DE OPERACIÓN	MANUBRIO	X		X		X		X		X		X	
	CABEZAL	X		X		X		X		X		X	
	DISCO	X		X		X		X		X		X	
	PROTECTOR DE DISCO			X		X		X		X		X	
	CABLE	X		X		X		X		X		X	
	CARGADOR	X		X		X		X		X		X	
	BATERIA	X		X		X		X		X		X	

Colaborador que realiza la inspeccion

Nombre	cedula	cargo	firma
JLY A. ORDOÑEZ ROSER	1085283078	PROFESIONAL SST	
GABRIELA ROSERO	1082747545	ALMACENISTA	

Observaciones:

Powered by CamScanner

INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS

EMPRESA	CONSORCIO OBRAS CONSACA	NIT	901776231-3	FECHA	20-nov-23	SG-SST- 024
Actividades: construcción de obras complementarias y de urbanismo, como lo es, la construcción de tres quioscos, de los cuales uno de ellos se debe ejecutar desde la cimentación y placa de concreto, además de la instalación de redes eléctricas e iluminación en zona de senderos y quioscos.					DIRECCION:	BOMBONA

OBJETO DEL PROYECTO: "REALIZAR POR EL SISTEMA DE SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

NOMBRE DEL EQUIPO: PULIDORA INALAMBRICA 	MARCA: DEWALT	REFERENCIA: DCG 414
	SERIE: 284 36M	FECHA DE USO: 07/06/2024

INSPECCION DIARIA

FECHA DE USO		2/07/2024		10/07/2024		19/06/2024		22/06/2024		27/07/2024		31/07/2024	
Item	PARTES A REVISAR	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO
SISTEMA DE OPERACIÓN	MANUBRIO	X		X		X		X		X		X	
	CABEZAL	X		X		X		X		X		X	
	DISCO	X		X		X		X		X		X	
	PROTECTOR DE DISCO	X		X		X		X		X		X	
	CABLE	X		X		X		X		X		X	
	CARGADOR	X		X		X		X		X		X	
	BATERIA	X		X		X		X		X		X	

Colaborador que realiza la inspeccion

Nombre	cedula	cargo	firma
JULY A. ORDOÑEZ ROSERO	1085283078	PROFESIONAL SST	
GABRIELA ROSERO	1082747545	ALMACENISTA	

Observaciones:

Powered by CamScanner

INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS

EMPRESA	CONSORCIO OBRAS CONSACA	NIT	901776231-3	FECHA	20-nov-22	SG-SST- 024
Actividades: construcción de obras complementarias y de urbanismo, como lo es, la construcción de tres quioscos, de los cuales uno de ellos se debe ejecutar desde la cimentación y placa de concreto, además de la instalación de redes eléctricas e iluminación en zona de senderos y quioscos.				DIRECCION:	BOMBONA	

OBJETO DEL PROYECTO: "REALIZAR POR EL SISTEMA DE SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

NOMBRE DEL EQUIPO: RETROCARGADOR 	MARCA: CATERPILA	REFERENCIA: 016860
	SERIE: 416F2	FECHA DE USO: 13/06/2024

INSPECCION DIARIA

FECHA DE USO		2/07/2024		10/07/2024		19/06/2024		22/06/2024		27/07/2024		31/07/2024	
Item	PARTES A REVISAR	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO
SISTEMA DE OPERACIÓN	CONTROLES AGRUPADOS	X		X		X		X		X		X	
	TUBO CURVO PARA CONTROL DE ROTACION	X		X		X		X		X		X	
	TUBO CON ACOPLES	X		X		X		X		X		X	
	ESCAPE FRONTAL	X		X		X		X		X		X	
	CABLE	X		X		X		X		X		X	

Colaborador que realiza la inspeccion			
Nombre	**cedula**	**cargo**	**firma**
JULY A. ORDOÑEZ ROSERO	1085283078	PROFESIONAL SST	
GABRIELA ROSERO	1082747545	ALMACENISTA	

Observaciones:

Powered by CamScanner