INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS

EMPRESA	CONSORCIO OBRAS CONSACA	NIT	901776231-3	FECHA	20-nov-23	SG-SST- 024
Actividades: construcción de obras complementarias y de urbanismo, como lo es, la construcción de tres quioscos, de los cuales uno de ellos se debe ejecutar desde la cimentación y placa de concreto, además de la instalación de redes eléctricas e iluminación en zona de senderos y quioscos.				DIRECCION:	BOMBONA	

OBJETO DEL PROYECTO: "REALIZAR POR EL SISTEMA DE SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

NOMBRE DEL EQUIPO: RETROCARGADORA 002 	SERIE: CA060588 MODELO: 2022	FECHA DE USO: FEBRERO DE 2023

INSPECCION DIARIA

FECHA DE USO		04/09/24		11/09/24		16/09/24		23/09/24		26/09/24		30/09/24	
Item	PARTES A REVISAR	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO
SISTEMA DE OPERACIÓN	COMPARTIMIENTO DEL MOTOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	CABINA	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	PLUMA	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	BRAZO	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	LAMPON	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	AGUILON	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	NEUMATICO	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	ESTABILIZADOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	BRAZO	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	CUCHARON	✓		✓		✓		✓		✓		✓	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: se realiza mantenimiento preventivo 10/09/24.

Colaborador que realiza la inspeccion

Nombre	cedula	cargo	firma
JULY A. ORDOÑEZ ROSERO	1085283078	PROFESIONAL SST	
LUIS CASANOVA	1085261586	ALMACENISTA	Luis Casanova

Observaciones:

Powered by CamScanner

	INSPECCION PREOPERACIONAL HERRAMIENTA MENOR	SG-SST-045-24 VERSION 1 FECHA, ENERO 2024

EMPRESA: CONSORCIO OBRAS CONSACA
NIT No. 901776231-3

ACTIVIDAD A REALIZAR: construcción de obras complementarias y de urbanismo, como lo es, la construcción de tres quioscos, de los cuales uno de ellos se debe ejecutar desde la cimentación y placa de concreto, además de la instalación de redes eléctricas e iluminación en zona de senderos y quioscos.

PROYECTO: OBJETO DEL PROYECTO: "REALIZAR POR EL SISTEMA DE SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

FECHA: 13/06/2024

INSPECCION REALIZADA POR:

ITEM	HERRAMIENTA: MENOR O MANUAL		MANIPULADA		ESTADO DE LA HERRAMIENTA											
	TIPO DE HERRAMINETA	PARTES	SI	NO												
					B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	CARRETAS	MANGO, AISLAMIENTO	X		X		X		X		X		X			
2	PALINES	ESTADO GENERAL	X		X		X				X					
3	PALAS REDONDAS	ESTADO GENERAL	X		X		X		X		X		X		X	
4	PALAS CUADRADAS	ESTADO GENERAL	X		X		X		X		X		X		X	
5	PICAS	ESTADO GENERAL	X													
6	MACHETES	MANGO PUNTA														
7	SEGUETAS	ESTADO GENERAL	X		X		X		X		X		X		X	
8	SERRUCHOS	ESTADO GENERAL	X		X		X		X		X		X		X	
9	MACETAS 8 LIBRAS	MANGO, ESTADO GENERAL														
10	MARTILLOS	ESTADO GENERAL	X		X		X		X		X		X		X	
11	BALDES DE CONSTRUCCION	ESTADO GENERAL	X		X		X		X		X		X		X	
12	CINTA METRICA X 30 MTS	ESTADO GENERAL	X		X		X		X		X		X		X	
13	ESCUADRAS	CABO, ESTADO GENERAL	X		X		X		X		X		X		X	
14	ALICATES	MANGO, ESTADO GENERAL	X		X		X		X		X		X		X	
15	LLAVE PICO DE LORO	MANGO, ESTADO GENERAL	X		X		X		X		X		X		X	
16	HOYADORA	MANGO, ESTADO GENERAL	X		X		X		X		X		X		X	
17	BARRAS	MANGO, ESTADO GENERAL	X		X		X		X		X		X		X	
18	PLOMADAS DE PUNTO	MANGO, ESTADO GENERAL	X		X		X		X		X		X		X	
19	CHIPOTES	MANGO, ESTADO GENERAL	X		X		X		X		X		X		X	
20	FLEJADORAS	MANGO, ESTADO GENERAL	X		X		X		X		X		X		X	
21	CIZALLAS	MANGO, ESTADO GENERAL														
22	PIZONES	MANGO, ESTADO GENERAL														
23	ESCALERA METALICA	MANGO, ESTADO GENERAL														
24	MACETA DE 6 LIBRAS	MANGO, ESTADO GENERAL	X		X		X		X		X		X		X	
25	TAMBORES METALICOS	MANGO, ESTADO GENERAL														
26	FUMIGADORA	MANGO, ESTADO GENERAL														
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION DIARIA																

RECOMENDACIONES: A. UTILICE
EL EQUIPO DESPUES DE REALIZAR EL PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR
B. INFORME SI EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO

EN LA INSPECCION MARQUE:
B SI ESTA EN BUEN ESTADO M: MAL ESTADO

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD: John Ordoñez
FIRMA:

RESPONSABLE DE SST
NOMBRE Y APELLIDOS: John Ordoñez

Luis Casanova
Almacenista

firma.

Powered by CamScanner

INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS

EMPRESA	CONSORCIO OBRAS CONSACA	NIT	901776231-3	FECHA	20-nov-23	SG-SST- 024
Actividades: construcción de obras complementarias y de urbanismo, como lo es, la construcción de tres quioscos, de los cuales uno de ellos se debe ejecutar desde la cimentación y placa de concreto, además de la instalación de redes eléctricas e iluminación en zona de senderos y quioscos				DIRECCION		BOMBONA

OBJETO DEL PROYECTO: "REALIZAR POR EL SISTEMA DE SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

NOMBRE DEL EQUIPO: TALADRO INALAMBRICO 	MARCA: DEWALL	REFERENCIA: DEC 785
	SERIE: DW508S	FECHA DE USO: 13/06/2024

INSPECCION DIARIA

FECHA DE USO		02/09/24		10/09/24		19/09/24		24/09/24		30/09/24.			
Item	PARTES A REVISAR	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO
SISTEMA DE OPERACIÓN	MANUBRIO	X		X		X		X		X			
	CABEZAL	X		X		X		X		X			
	BROCA	X		X		X		X		X			
	BATERIA	X		X		X		X		X			
	CABLE	X		X		X		X		X			
	BATERIA	X		X		X		X		X			
		X		X		X		X		X			

Colaborador que realiza la inspeccion

Nombre	cedula	cargo	firma
JULY A. ORDOÑEZ ROSERO	1085283078	PROFESIONAL SST	
Luis Casanova	1085261586	ALMACENISTA	Luis Casanova

Observaciones:

Powered by CamScanner

INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS

EMPRESA	CONSORCIO OBRAS CONSACA	NIT	901776231-3	FECHA	20-nov-23	SG-SST- 024
Actividades: construcción de obras complementarias y de urbanismo, como lo es, la construcción de tres quioscos, de los cuales uno de ellos se debe ejecutar desde la cimentación y placa de concreto, además de la instalación de redes eléctricas e iluminación en zona de senderos y quioscos.				DIRECCION	BOMBONA	

OBJETO DEL PROYECTO: "REALIZAR POR EL SISTEMA DE SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

NOMBRE DEL EQUIPO:  SALTARIN	SERIE: 203565 MODELO: MR7OH	FECHA DE USO: 12/07/2021

INSPECCION DIARIA

FECHA DE USO		02/09/24		10/09/24		10/09/24		14/09/24		24/09/24		30/09	
Item	PARTES A REVISAR	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO
SISTEMA DE OPERACIÓN	Cable de corriente	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	clavija de tres patas	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	manguito guia de profundidad	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mango lateral	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mandril	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Porta brocas	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Llave para porta brocas	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	selector de giro	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Selector de modalidad	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Gatillo de arranque	✓		✓		✓		✓		✓		✓	

Colaborador que realiza la inspeccion

Nombre	cedula	cargo	firma
JULY A. ORDOÑEZ ROSERO	1085283078	PROFESIONAL SST	
Luis Casanova	1085261586	ALMACENISTA	Luis Casanova


Observaciones:

Powered by CamScanner

INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS

EMPRESA	ONSORCIO OBRAS CONSA	NIT	901776231-3	FECHA	17-jun-24	SG-SST- 024
Actividades: construcción de obras complementarias y de urbanismo, como lo es, la construcción de tres quioscos, de los cuales uno de ellos se debe ejecutar desde la cimentación y placa de concreto, además de la instalación de redes eléctricas e iluminación en zona de senderos y quioscos.				DIRECCION:	BOMBONA	

OBJETO DEL PROYECTO: "REALIZAR POR EL SISTEMA DE SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

NOMBRE DEL EQUIPO: PULIDORA INALAMBRICA 	MARCA: MAGNUM	REFERENCIA: Ds906-115
	SERIE: 01230415	FECHA DE USO: 17/06/2024

INSPECCION DIARIA

FECHA DE USO		02/09/24		10/09/24		19/09/24		24/09/24		30/09/24			
Item	PARTES A REVISAR	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO		ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO
SISTEMA DE OPERACIÓN	MANUBRIO	B		B		B		B		B			
	CABEZAL	B		B		B		B		B			
	DISCO	B		B		B		B		B			
	PROTECTOR DE DISCO			B		B		B		B			
	CABLE	B		B		B		B		B			
	CARGADOR	B		B		B		B		B			
	BATERIA	B		B		B		B		B			

Colaborador que realiza la inspeccion			
Nombre	**cedula**	**cargo**	**firma**
ULY A. ORDOÑEZ ROSER	1085283078	PROFESIONAL SST	
Luis Casanova	1085261586	ALMACENISTA	Luis Casanova

Observaciones:

Powered by CamScanner

	FORMATO DE INSPECCIÓN DE EPP	F-SGSST-018-24
	CONSORCIO OBRAS CONSACA	Revisión 1
		FECHA28/02/2024

ITEM	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	FECHA	EPP A INSPECCIONAR																					RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	FIRMA
				Guantes de caucho	Guantes de Vaqueta	Guantes tipo ing.	Guantes Carnaza	Monogafas	Careta para esmerilar	Careta Para Soldar	Protector Auditivo Desechable	Protectores de Copa	Mascarilla para aire particulado	Respirador Reusutable	Botas Punteras de Acero	Botas de Caucho	Botas Dieléctricas	Overol	Abrigo Impermeable	Peto (1)	casco	casco con barbuquejo	MONJAS		
1	Armando Calzarama	Maestro	02/ /24	-	5	5	-	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	5	5	-	5	5	-	Jola O.	Armando Calzarama
2	Alcides laso	Ayudante	02/ /24	-	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	5	5	-	5	5	-	Jola O.	Alcides Lasso
3	Flover Cuaran	Oficial	08/ /24	-	5	5	-	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	5	5	-	5	5	-	Jola O.	Flover Cuaran
4	Neder Potosi	Ayudante	08/ /24	-	5	5	-	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	5	5	-	5	5	-	Jola O.	Arley Potosi.
5	Mario Aranda	Electrico	08/ /24	-	5	5	-	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	5	5	-	5	5	-	Jola O.	
6	Jesus Bastidas	Electrico	08/ /24	-	5	5	-	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	5	5	-	5	5	-	Jola O.	Jesus Bastidas
7	Pablo Navarro	Maestro	08/ /24	-	-	5	-	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	5	-	5	5	-	Jola O.	Pablo Navarro
8	Andres Rosero	Ayudante	16/ /24	-	5	5	-	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	5	-	5	5	-	Jola O.	Andres Rosero.
9	Jhon Ceron	Ayudante	16/ /24	-	5	5	-	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	5		5	5	-	Jola O.	
10	Jose Estrada	Ayudante	16/ /24	-	5	5	-	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	5	-	5	5	-	Jola O.	
11	Marco Delgado	Oficial	16/ /24	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5	5	-	Jola O.	
12	Hugo Gomero	Oficial	16/ /24.	-	5	5		5							5				5		5	5	-	Jola O.	Hugo Gomero
13	Bermar Echeverria	Ayudante	21/ /24	-	5	5	-	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	5	-	5	-	-	Jola O.	Bermar Echeverria
14	Jesus Bastidas	Aux Electrico	23/09/24	-	5	5	-	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	5	-	5	-	-	Jola O.	Jesus Bastidas
15	Luis Solano	Ayudante	23/09/24	-	5	5	-	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	5	-	5	-	-	Jola O	Luis Solano.
16	steven Solano	Ayudante	23/09/24	-	5	5	-	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	5	-	5	-	-	Jola O.	Steven Solano
17	Jhon Mota	Aux elect.	27/09/24	-	5	5	-	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	5	-	5	-	-	Jola O.	Jhon Mota
18	Byron Motis	Aux elect.	27/09/24	-	5	5	-	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	5	-	5	-	-	Jola O.	Byron Mota.
19																									

CALIFICACIÓN: 5: lo usa adecuadamente 4: lo usa inadecuadamente 3: lo usa en mal estado 2: lo tiene y no lo usa 1: no lo tiene

Powered by CamScanner