











**MEMORIAS ACTA PARCIAL 1**

**OBJETO:** MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LA DE LA IE SAN JOSÉ DE CLEMENCIA, SEDE SOCORRO, MUNICIPIO DE CLEMENCIA, BOLIVAR\*

**FECHA CONTRATO:** 10 de febrero del 2026 **LUGAR DE EJECUCION** CLEMENCIA BOLIVAR



**CONTRATISTA** **CONTRATANTE**

**ITEM N°:** 1.6 **DESCRIPCION:** Desmonte de ventiladores **UND** **UND**



N° ACTA	UBICACIÓN	SECCION		AREA (M2)	PROFUND. (ML)	ESPEJOR	SUBTOTAL	CANT	TOTAL
		Dim 1 (MI)	Dim 2 (MI)						
								0,00	0,00
	SALON 1	4,00						4,00	4,00
	SALON 2	4,00						4,00	4,00
	SALON 3	4,00						4,00	4,00
								0,00	0,00
	COMEDOR	3,00						3,00	3,00
								0,00	0,00
<b>SUMA TOTAL</b>								0,00	15,00

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: JOSE ALBERTO JIMENEZ JIMENEZ

REVISÓ: EDSON YAIR HERRERA MENDOZA



Jose Jimenez  
 Firma

Firma





**MEMORIAS ACTA PARCIAL 1**

<b>OBJETO:</b>	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LA DE LA IE SAN JOSÉ DE CLEMENCIA, SEDE SOCORRO, MUNICIPIO DE CLEMENCIA, BOLIVAR"		
<b>FECHA CONTRATO:</b>	10 de febrero del 2026	<b>LUGAR DE EJECUCION</b>	CLEMENCIA BOLIVAR
			

<b>ITEM N°:</b>	2,2	<b>DESCRIPCION:</b>	Excavación Manual para Cimentación	<b>UND</b>	M3
-----------------	-----	---------------------	------------------------------------	------------	----





N° ACTA	UBICACIÓN	SECCION		AREA (M2)	PROFUND. (ML)	ESPESOR	SUBTOTAL	CANT	TOTAL
		Dim 1 (MD)	Dim 2 (MD)						
<b>AULA NUEVA</b>									
	ZAPATA A1	1,20	0,80	0,96	1,10		1,06	1,00	1,06
	ZAPATA B1	1,20	0,80	0,96	1,00		0,96	1,00	0,96
	ZAPATA C1	1,20	0,80	0,96	0,95		0,91	1,00	0,91
	ZAPATA A2	1,20	1,20	1,44	0,70		1,01	1,00	1,01
	ZAPATA B2	1,20	1,20	1,44	0,85		1,22	1,00	1,22
	ZAPATA C2	1,20	1,20	1,44	0,90		1,30	1,00	1,30
	ZAPATA A3	1,20	1,20	1,44	0,80		1,15	1,00	1,15
	ZAPATA B3	1,20	1,20	1,44	0,85		1,22	1,00	1,22
	ZAPATA C3	1,20	1,20	1,44	0,90		1,30	1,00	1,30
	VIGAS								0,00
	A1-C1	6,70	0,30	2,01	0,50		1,01	1,00	1,01
	A3-C3	6,70	0,30	2,01	0,50		1,01	1,00	1,01
	1A-3A	7,90	0,30	2,37	0,50		1,19	1,00	1,19
	1C-3C	7,90	0,30	2,37	0,50		1,19	1,00	1,19
	VIGA BAÑO	1,50	0,30	0,45	0,50		0,23	2,00	0,45
		1,20	0,30	0,36	0,50		0,18	1,00	0,18
									0,00
<b>ANDEN</b>									
	ZAPATAS	0,80	0,80	0,64	1,00		0,64	6,00	3,84
	VIGA LATERAL IZQUIERDO	2,00	0,25	0,50	0,40		0,20	1,00	0,20
	VIGA FRENTE	10,00	0,25	2,50	0,40		1,00	1,00	1,00
	VIGA LATERAL DERECHO	7,30	0,25	1,83	0,40		0,73	1,00	0,73
	ESCALERA	1,85	0,25	0,46	0,40		0,19	2,00	0,37
		2,00	0,25	0,50	0,40		0,20	1,00	0,20
<b>CUARTO ELECTRICO</b>									
	ZAPATAS B1,B2	1,10	1,10	1,21	0,80		0,97	2,00	1,94
	ZAPATAS A1,A2	1,10	0,80	0,88	0,80		0,70	2,00	1,41
	VIGAS	4,00	0,25	1,00	0,30		0,30	4,00	1,20
	ANDEN FRENTE	2,00	0,25	0,50	0,30		0,15	2,00	0,30
		3,50	0,25	0,88	0,30		0,26	1	0,26
<b>PORTON</b>									
	ZAPATAS 1	0,8	0,8	0,64	1		0,64	1	0,64
	ZAPATAS 2,3,4	1	1	1	1		1	3	3
	ZAPATAS 5	1	0,8	0,8	1		0,8	1	0,8
<b>SUMA TOTAL</b>									31,02

OBSERVACIONES:



ELABORÓ: JOSE ALBERTO JIMENEZ JIMENEZ

REVISÓ: EDSON YAIR HERRERA MENDOZA

  
 Jose Jimenez  
 Firma

  
 Edson Yair Herrera Mendoza  
 Firma

**MEMORIAS ACTA PARCIAL 1**



<b>OBJETO :</b>	<b>MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LA DE LA IE SAN JOSÉ DE CLEMENCIA, SEDE SOCORRO, MUNICIPIO DE CLEMENCIA, BOLIVAR*</b>		
<b>FECHA CONTRATO:</b>	10 de febrero del 2026	<b>LUGAR DE EJECUCION</b>	CLEMENCIA BOLIVAR
			

<b>CONTRATISTA</b>		<b>CONTRATANTE</b>	
<b>ITEM N°:</b>	2.3	<b>DESCRIPCION:</b>	Retiro de material sobrante de las excavaciones



N° ACTA	UBICACION	SECCION		AREA (M2)	PROFUND. (ML)	factoe expansion	SUBTOTAL	CANT	TOTAL
		Dim 1 (MD)	Dim 2 (MD)						
<b>AULA NUEVA</b>									
	ZAPATA A1	1,20	0,80	0,96	1,10	1,20	1,06	1,00	1,27
	ZAPATA B1	1,20	0,80	0,96	1,00	1,20	0,96	1,00	1,15
	ZAPATA C1	1,20	0,80	0,96	0,95	1,20	0,91	1,00	1,09
	ZAPATA A2	1,20	1,20	1,44	0,70	1,20	1,01	1,00	1,21
	ZAPATA B2	1,20	1,20	1,44	0,85	1,20	1,22	1,00	1,47
	ZAPATA C2	1,20	1,20	1,44	0,90	1,20	1,30	1,00	1,56
	ZAPATA A3	1,20	1,20	1,44	0,80	1,20	1,15	1,00	1,38
	ZAPATA B3	1,20	1,20	1,44	0,85	1,20	1,22	1,00	1,47
	ZAPATA C3	1,20	1,20	1,44	0,90	1,20	1,30	1,00	1,56
<b>VIGAS</b>									
	AI-C1	6,70	0,30	2,01	0,50	1,20	1,01	1,00	1,21
	A3-C3	6,70	0,30	2,01	0,50	1,20	1,01	1,00	1,21
	IA-3A	7,90	0,30	2,37	0,50	1,20	1,19	1,00	1,42
	IC-3C	7,90	0,30	2,37	0,50	1,20	1,19	1,00	1,42
	VIGA BAÑO	1,50	0,30	0,45	0,50	1,20	0,23	2,00	0,54
<b>ANDEN</b>									
	ZAPATAS	0,80	0,80	0,64	1,00	1,20	0,64	6,00	4,61
	VIGA LATERAL IZQUIERDO	2,00	0,25	0,50	0,40	1,20	0,20	1,00	0,24
	VIGA FRENTE	10,00	0,25	2,50	0,40	1,20	1,00	1,00	1,20
	VIGA LATERAL DERECHO	7,30	0,25	1,83	0,40	1,20	0,73	1,00	0,88
	ESCALERA	1,85	0,25	0,46	0,40	1,20	0,19	2,00	0,44
		2,00	0,25	0,50	0,40	1,20	0,20	1,00	0,24
<b>CUARTO ELECTRICO</b>									
	ZAPATAS B1,B2	1,10	1,10	1,21	0,80	1,20	0,97	2,00	2,32
	ZAPATAS A1,A2	1,10	0,80	0,88	0,80	1,20	0,70	2,00	1,69
	VIGAS	4,00	0,25	1,00	0,30	1,20	0,30	4,00	1,44
	ANDEN FRENTE	2,00	0,25	0,50	0,30	1,20	0,15	2,00	0,36
		3,50	0,25	0,88	0,30	1,20	0,26	1,00	0,32
<b>PORTON</b>									
	ZAPATAS 1	0,8	0,8	0,64	1	1,20	0,64	1	0,77
	ZAPATAS 2,3,4	1	1	1	1	1,20	1	3	3,60
	ZAPATAS 5	1	0,8	0,8	1	1,20	0,8	1	0,96
<b>SUMA TOTAL</b>									37,23

OBSERVACIONES:

<b>ELABORÓ:</b> JOSE ALBERTO JIMENEZ JIMENEZ	<b>REVISÓ:</b> EDSON YAIR HERRERA MENDOZA
 Firma	 Firma

**MEMORIAS ACTA PARCIAL 1**

**OBJETO :** MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LA DE LA IE SAN JOSÉ DE CLEMENCIA, SEDE SOCORRO, MUNICIPIO DE CLEMENCIA, BOLIVAR"

**FECHA CONTRATO:**

10 de febrero del 2026

**LUGAR DE EJECUCION**

CLEMENCIA BOLIVAR



**CONTRATISTA**

**CONTRATANTE**

**ITEM N°:** 2,4      **DESCRIPCION:** Solado en concreto pobre      **UND:** M3



N° ACTA	UBICACIÓN	SECCION		AREA (M2)	PROFUND. (ML)	ESPESOR	SUBTOTAL	CANT	TOTAL
		Dim 1 (MI)	Dim 2 (MI)						
	<b>AULA NUEVA</b>								
	ZAPATA A2,B2,C2,A3,B3,C3	1,20	1,20	1,44		0,05	0,07	6,00	0,43
	ZAPATA A1,B1,C1	0,80	1,20	0,96		0,05	0,05	3,00	0,14
	VIGAS								0,00
	A1-C1	6,70	0,30	2,01		0,05	0,10	1,00	0,10
	A3-C3	6,70	0,30	2,01		0,05	0,10	1,00	0,10
	1A-3A	7,90	0,30	2,37		0,05	0,12	1,00	0,12
	1C-3C	7,90	0,30	2,37		0,05	0,12	1,00	0,12
	<b>SUMA TOTAL</b>								1,01

OBSERVACIONES:

**ELABORÓ:** JOSE ALBERTO JIMENEZ JIMENEZ



**REVISÓ:** EDSON YAIR HERRERA MENDOZA

*Jose Alberto Jimenez*  
Firma

*Edson Yair Herrera Mendoza*  
Firma



**MEMORIAS ACTA PARCIAL 1**



<b>OBJETO:</b>	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LA DE LA IE SAN JOSÉ DE CLEMENCIA, SEDE SOCORRO, MUNICIPIO DE CLEMENCIA, BOLIVAR*		
<b>FECHA CONTRATO:</b>	10 de febrero del 2026	<b>LUGAR DE EJECUCION</b>	CLEMENCIA BOLIVAR
			

<b>ITEM N°:</b>	2.6	<b>DESCRIPCION:</b>	CONCRETO PARA COLUMNAS (3000 PSI)	<b>UND</b>	M3
-----------------	-----	---------------------	-----------------------------------	------------	----



N° ACTA	UBICACIÓN	SECCION		AREA (M2)	ALTURA	ESPESOR	SUBTOTAL	UND	M3
		Dim 1 (M)	Dim 2 (M)					CANT	TOTAL
	<b>AULA NUEVA</b>								
	COLUMNA A1	0.25	0.25	0.0625	5.11			1,00	0,32
	CALUMNA A2	0.25	0.25	0.0625	5.08			1,00	0,32
	CALUMNA A3	0.25	0.25	0.0625	5.46			1,00	0,34
	COLUMNA B1	0.25	0.25	0.0625	5.73			1,00	0,36
	PEDESTAL B2	0.25	0.25	0.0625	1.73			1,00	0,11
	COLUMNA B3	0.25	0.25	0.0625	6.31			1,00	0,39
	COLUMNA C1	0.25	0.25	0.0625	4.73			1,00	0,30
	COLUMNA C2	0.25	0.25	0.0625	4.89			1,00	0,31
	COLUMNA C3	0.25	0.25	0.0625	5.13			1,00	0,32
	<b>ANDEN</b>								
	COLUMNA A4	0.20	0.20	0.04	2.05			1,00	0,08
	COLUMNA B4	0.20	0.20	0.04	1.85			1,00	0,07
	COLUMNA C4	0.20	0.20	0.04	1.65			1,00	0,07
	COLUMNA D4	0.20	0.20	0.04	1.85			1,00	0,07
	COLUMNA D1	0.20	0.20	0.04	1.20			1,00	0,05
	COLUMNA D2	0.20	0.20	0.04	1.45			1,00	0,06
	COLUMNA D3	0.20	0.20	0.04	1.60			1,00	0,06
	<b>CUARTO ELECTRICO</b>								
	COLUMNAS A1:B1	0.25	0.25	0.0625	3.50			2,00	0,44
	COLUMNAS A2:B2	0.25	0.25	0.0625	2.50			2,00	0,31
	<b>PORTON</b>								
	COLUMNAS Z1	0.25	0.25	0.0625	1.75			1,00	0,11
	COLUMNAS Z2	0.25	0.25	0.0625	1.87			1,00	0,12
	COLUMNAS Z3	0.25	0.25	0.0625	1.70			1,00	0,11
	COLUMNAS Z4	0.25	0.25	0.0625	1.78			1,00	0,11
	COLUMNAS Z5	0.25	0.25	0.0625	1.78			1,00	0,11
	<b>SUMA TOTAL</b>								4,53



OBSERVACIONES:

<b>ELABORÓ:</b> JOSE ALBERTO JIMENEZ JIMENEZ	<b>REVISÓ:</b> EDSON VAIR HERRERA MENDOZA
 Firma	 Firma








**MEMORIAS ACTA PARCIAL 1**

**OBJETO:** MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LA DE LA IE SAN JOSÉ DE CLEMENCIA, SEDE SOCORRO, MUNICIPIO DE CLEMENCIA, BOLIVAR"



<b>FECHA CONTRATO:</b>	10 de febrero del 2026	<b>LUGAR DE EJECUCION</b>	CLEMENCIA BOLIVAR
			

**CONTRATISTA** **CONTRATANTE**

<b>ITEM N°:</b>	2,8	<b>DESCRIPCION:</b>	Concreto para viga aérea						<b>UND</b>	<b>M3</b>																																																																																																																																																																														
 		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">N° ACTA</th> <th rowspan="2">UBICACIÓN</th> <th colspan="2">SECCION</th> <th rowspan="2">AREA (M2)</th> <th rowspan="2">ALTURA (ML)</th> <th rowspan="2">ESPESOR</th> <th rowspan="2">SUBTOTAL</th> <th rowspan="2">CANT</th> <th rowspan="2">TOTAL</th> </tr> <tr> <th>Dim 1 (M)</th> <th>Dim 2 (M)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center" colspan="10"><b>AULA NUEVA</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>PRINCIPALES LATERALES</td> <td>7.91</td> <td>0.25</td> <td>1.9775</td> <td>0.25</td> <td></td> <td>0.49</td> <td>2.00</td> <td>0.99</td> </tr> <tr> <td></td> <td>VIGAS FENTE Y FONDO</td> <td>7.66</td> <td>0.25</td> <td>1.915</td> <td>0.25</td> <td></td> <td>0.48</td> <td>2.00</td> <td>0.96</td> </tr> <tr> <td></td> <td>VIGAS BAÑO</td> <td>1.30</td> <td>0.30</td> <td>0.39</td> <td>0.30</td> <td></td> <td>0.12</td> <td>2.00</td> <td>0.23</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2.00</td> <td>0.25</td> <td>0.5</td> <td>0.25</td> <td></td> <td>0.13</td> <td>1.00</td> <td>0.13</td> </tr> <tr> <td></td> <td>VIGA DINTEL</td> <td>3.93</td> <td>0.10</td> <td>0.393</td> <td>0.25</td> <td></td> <td>0.10</td> <td>2.00</td> <td>0.20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>3.73</td> <td>0.10</td> <td>0.373</td> <td>0.25</td> <td></td> <td>0.09</td> <td>2.00</td> <td>0.19</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>3.00</td> <td>0.10</td> <td>0.3</td> <td>0.25</td> <td></td> <td>0.08</td> <td>1.00</td> <td>0.08</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="10"><b>CUARTO ELECTRICO</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>VIGAS</td> <td>5.20</td> <td>0.25</td> <td>1.3</td> <td>0.25</td> <td></td> <td>0.33</td> <td>2.00</td> <td>0.65</td> </tr> <tr> <td></td> <td>VIGAS</td> <td>3.50</td> <td>0.25</td> <td>0.875</td> <td>0.25</td> <td></td> <td>0.22</td> <td>2.00</td> <td>0.44</td> </tr> <tr> <td></td> <td>REDOBLON</td> <td>5.20</td> <td>0.25</td> <td>1.3</td> <td>0.10</td> <td></td> <td>0.13</td> <td>2.00</td> <td>0.26</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="10"><b>PORTON</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>VIGA FRENTE</td> <td>1.00</td> <td>0.25</td> <td>0.25</td> <td>0.20</td> <td></td> <td>0.05</td> <td>1.00</td> <td>0.05</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>3.83</td> <td>0.25</td> <td>0.9575</td> <td>0.20</td> <td></td> <td>0.19</td> <td>1.00</td> <td>0.19</td> </tr> <tr> <td></td> <td>VIGA LATERAL DERECHO</td> <td>5.30</td> <td>0.25</td> <td>1.33</td> <td>0.20</td> <td></td> <td>0.27</td> <td>1.00</td> <td>0.27</td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="8"><b>SUMA TOTAL</b></td> <td></td> <td>4.62</td> </tr> </tbody> </table>	N° ACTA	UBICACIÓN	SECCION		AREA (M2)	ALTURA (ML)	ESPESOR	SUBTOTAL	CANT	TOTAL	Dim 1 (M)	Dim 2 (M)	<b>AULA NUEVA</b>											PRINCIPALES LATERALES	7.91	0.25	1.9775	0.25		0.49	2.00	0.99		VIGAS FENTE Y FONDO	7.66	0.25	1.915	0.25		0.48	2.00	0.96		VIGAS BAÑO	1.30	0.30	0.39	0.30		0.12	2.00	0.23			2.00	0.25	0.5	0.25		0.13	1.00	0.13		VIGA DINTEL	3.93	0.10	0.393	0.25		0.10	2.00	0.20			3.73	0.10	0.373	0.25		0.09	2.00	0.19			3.00	0.10	0.3	0.25		0.08	1.00	0.08	<b>CUARTO ELECTRICO</b>											VIGAS	5.20	0.25	1.3	0.25		0.33	2.00	0.65		VIGAS	3.50	0.25	0.875	0.25		0.22	2.00	0.44		REDOBLON	5.20	0.25	1.3	0.10		0.13	2.00	0.26	<b>PORTON</b>											VIGA FRENTE	1.00	0.25	0.25	0.20		0.05	1.00	0.05			3.83	0.25	0.9575	0.20		0.19	1.00	0.19		VIGA LATERAL DERECHO	5.30	0.25	1.33	0.20		0.27	1.00	0.27	<b>SUMA TOTAL</b>									4.62
					N° ACTA	UBICACIÓN							SECCION		AREA (M2)	ALTURA (ML)	ESPESOR	SUBTOTAL	CANT	TOTAL																																																																																																																																																																				
Dim 1 (M)	Dim 2 (M)																																																																																																																																																																																							
<b>AULA NUEVA</b>																																																																																																																																																																																								
	PRINCIPALES LATERALES	7.91	0.25	1.9775	0.25		0.49	2.00	0.99																																																																																																																																																																															
	VIGAS FENTE Y FONDO	7.66	0.25	1.915	0.25		0.48	2.00	0.96																																																																																																																																																																															
	VIGAS BAÑO	1.30	0.30	0.39	0.30		0.12	2.00	0.23																																																																																																																																																																															
		2.00	0.25	0.5	0.25		0.13	1.00	0.13																																																																																																																																																																															
	VIGA DINTEL	3.93	0.10	0.393	0.25		0.10	2.00	0.20																																																																																																																																																																															
		3.73	0.10	0.373	0.25		0.09	2.00	0.19																																																																																																																																																																															
		3.00	0.10	0.3	0.25		0.08	1.00	0.08																																																																																																																																																																															
<b>CUARTO ELECTRICO</b>																																																																																																																																																																																								
	VIGAS	5.20	0.25	1.3	0.25		0.33	2.00	0.65																																																																																																																																																																															
	VIGAS	3.50	0.25	0.875	0.25		0.22	2.00	0.44																																																																																																																																																																															
	REDOBLON	5.20	0.25	1.3	0.10		0.13	2.00	0.26																																																																																																																																																																															
<b>PORTON</b>																																																																																																																																																																																								
	VIGA FRENTE	1.00	0.25	0.25	0.20		0.05	1.00	0.05																																																																																																																																																																															
		3.83	0.25	0.9575	0.20		0.19	1.00	0.19																																																																																																																																																																															
	VIGA LATERAL DERECHO	5.30	0.25	1.33	0.20		0.27	1.00	0.27																																																																																																																																																																															
<b>SUMA TOTAL</b>									4.62																																																																																																																																																																															
		OBSERVACIONES:																																																																																																																																																																																						

<b>ELABORÓ:</b> JOSE ALBERTO JIMENEZ JIMENEZ	<b>REVISÓ:</b> EDSON VAIR HERRERA MENDOZA
 Firma	 Firma

**MEMORIAS ACTA PARCIAL 1**

<b>OBJETO:</b>	CMANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LA DE LA IE SAN JOSÉ DE CLEMENCIA, SEDE SOCORRO, MUNICIPIO DE CLEMENCIA, BOLIVAR"		
<b>FECHA CONTRATO:</b>	10 de febrero del 2026	<b>LUGAR DE EJECUCION</b>	CLEMENCIA BOLIVAR
			

<b>ITEM N°:</b>	2,9	<b>DESCRIPCION:</b>	Acero de refuerzo 60000 psi	<b>UND</b>	<b>KG</b>
-----------------	-----	---------------------	-----------------------------	------------	-----------



N° ACTA	UBICACIÓN	SECCION		longitud total	PROFUND. (ML)	PESO KG/M	SUBTOTAL	CANT DE ELEMEN TOS	TOTAL
		Dim 1 (MI)	cantidad						
<b>AULA NUEVA</b>									
	ZAPATA A2,B2,C2 A3,B3,C3	1,40	12,00	16,80		0,99	16,63	6,00	99,79
	ZAPATA A1,B1,C1	1,00	6,00	6,00		0,99	5,94	3,00	17,82
		1,40	4,00	5,60		0,99	5,54	3,00	16,63
	COLUMNA A1	5,93	6,00	35,58		0,99	35,22	1,00	35,22
	CALUMNA A2	5,90	6,00	35,40		0,99	35,05	1,00	35,05
	CALUMNA A3	6,28	6,00	37,68		0,99	37,30	1,00	37,30
	COLUMNA B1	6,55	6,00	39,30		0,99	38,91	1,00	38,91
	PEDESTAL B2	2,35	6,00	14,10		0,99	13,96	1,00	13,96
	COLUMNA B3	7,13	6,00	42,78		0,99	42,35	1,00	42,35
	COLUMNA C1	5,55	6,00	33,30		0,99	32,97	1,00	32,97
	COLUMNA C2	5,71	6,00	34,26		0,99	33,92	1,00	33,92
	COLUMNA C3	5,95	6,00	35,70		0,99	35,34	1,00	35,34
	ESTRIBOS	1,10	38,00	41,80		0,56	23,28	8,00	186,26
		1,10	14,00	15,40		0,56	8,58	1,00	8,58
	VIGAS CIMENTO PRINCIPAL			0,00					
	A1-C1	7,60	6,00	45,60		0,99	45,14	1,00	45,14
	A3-C3	7,60	6,00	45,60		0,99	45,14	1,00	45,14
	1A-3A	9,40	6,00	56,40		0,99	55,84	1,00	55,84
	1C-3C	9,40	6,00	56,40		0,99	55,84	1,00	55,84
	VIGA BAÑO	1,50	6,00	9,00		0,99	8,91	2,00	17,82
		1,20	6,00	7,20		0,99	7,13	1,00	7,13
		1,10	231,00	254,10		0,56	141,53	1,00	141,53
	VIGAS CIMENTO SEGUNDARIA								
	A1-C1	7,60	5,00	38,00		0,99	37,62	1,00	37,62
	A3-C3	7,60	5,00	38,00		0,99	37,62	1,00	37,62
	1A-3A	9,40	5,00	47,00		0,99	46,53	1,00	46,53
	1C-3C	9,40	5,00	47,00		0,99	46,53	1,00	46,53
	B1-B3	9,40	5,00	47,00		0,99	46,53	1,00	46,53
	2A-2C	7,60	5,00	38,00		0,99	37,62	1,00	37,62
	VIGA BAÑO	1,50	5,00	7,50		0,99	7,43	2,00	14,85
		1,20	5,00	6,00		0,99	5,94	1,00	5,94
	ESTRIBOS	0,96	332,00	318,72		0,56	177,53	1,00	177,53
	PRINCIPALES LATERALES	9,60	5,00	48,00		0,99	47,52	2,00	95,04
	VIGAS FENTE Y FONDO	8,40	5,00	42,00		0,99	41,58	2,00	83,16
	VIGAS BAÑO	1,30	5,00	6,50		0,99	6,44	2,00	12,87
		1,70	5,00	8,50		0,99	8,42	1,00	8,42
	ESTRIBOS	1,10	256,00	281,60		0,56	157,70	1,00	157,70
	ZAPATAS ANDEN	0,90	8,00	7,20		0,99	7,13	6,00	42,77
	COLUMNA A4	2,75	4,00	11,00		0,99	10,89	1,00	10,89
	COLUMNA B4	2,55	4,00	10,20		0,99	10,10	1,00	10,10
	COLUMNA C4	2,35	4,00	9,40		0,99	9,31	1,00	9,31
	COLUMNA D4	2,55	4,00	10,20		0,99	10,10	1,00	10,10
	COLUMNA D1	1,90	4,00	7,60		0,99	7,52	1,00	7,52
	COLUMNA D2	2,15	4,00	8,60		0,99	8,51	1,00	8,51
	COLUMNA D3	2,30	4,00	9,20		0,99	9,11	1,00	9,11
	ESTRIBOS	0,76	16,00	12,16		0,56	6,81	7,00	47,67
	<b>CUARTO ELECTRICO</b>								
	ZAPATAS B1,B2	1,20	10,00	12,00		0,99	11,88	2,00	23,76
	ZAPATAS A1, A2	1,20	4,00	4,80		0,99	4,75	2,00	9,50



**MEMORIAS ACTA PARCIAL 1**

OBJETO: CMANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LA DE LA IE SAN JOSÉ DE CLEMENCIA, SEDE SOCORRO, MUNICIPIO DE CLEMENCIA, BOLIVAR"

FECHA CONTRATO: 10 de febrero del 2026 LUGAR DE EJECUCION: CLEMENCIA BOLIVAR



CONTRATISTA CONTRATANTE

ITEM N°: 2,1 DESCRIPCION: Anclaje para varillas 1/2" UND UND



N° ACTA	UBICACIÓN	SECCION		AREA (M2)	PROFUND. (ML)	PESO KG/M	SUBTOTAL	CANT	TOTAL
		Dim 1 (M)	Dim 2 (M)						
<b>AULA NUEVA</b>									
	PARED 1							10,00	10,00
	PARED 2							10,00	10,00
	PARED 3							10,00	10,00
	PARED 4							10,00	10,00
	MOINETE						6,00	2,00	12,00
<b>CUARTO ELECTRICO</b>									
	PARED 1							8,00	8,00
	PARED 2							8,00	8,00
	PARED 3							8,00	8,00
	PARED 4							8,00	8,00
	MOINETE						6,00	2,00	12,00
<b>PORTON</b>									
	COLUMNAS						12,00	1,00	12,00
<b>SUMA TOTAL</b>									<b>108,00</b>

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: JOSE ALBERTO JIMENEZ JIMENEZ

REVISÓ: EDSON VAIR HERRERA MENDOZA

*Jose Jimenez*  
Firma

*Edson Vair*  
Firma



**MEMORIAS ACTA PARCIAL 1**

OBJETO: CMANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LA DE LA IE SAN JOSÉ DE CLEMENCIA, SEDE SOCORRO, MUNICIPIO DE CLEMENCIA, BOLIVAR"

FECHA CONTRATO: 10 de febrero del 2026 LUGAR DE EJECUCION: CLEMENCIA BOLIVAR



CONTRATISTA CONTRATANTE

ITEM N°: 5,2 DESCRIPCION: Placa de contrapiso en concreto 3000 psi=0,10 m (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA) UND: M2



N° ACTA	UBICACIÓN	SECCION		AREA (M2)	PROFUND. (ML)	ESPESOR	SUBTOTAL	CANT	TOTAL
		Dim 1 (M)	Dim 2 (M)						
	AULA NUEVA								
	CUARTO ELECTRICO	4.00	4.00	16			16,00	1,00	16,00
	ANDEN FRENTE								
SUMA TOTAL									16,00

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: JOSE ALBERTO JIMENEZ JIMENEZ



*Jose Jimenez*  
Firma

REVISÓ: EDSON YAIR HERRERA MENDOZA



*Edson Yair Herrera*  
Firma





**MEMORIAS ACTA PARCIAL 1**

<b>OBJETO :</b>	CMANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LA DE LA IE SAN JOSÉ DE CLEMENCIA, SEDE SOCORRO, MUNICIPIO DE CLEMENCIA, BOLIVAR*		
<b>FECHA CONTRATO:</b>	10 de febrero del 2026	<b>LUGAR DE EJECUCION</b>	CLEMENCIA BOLIVAR
			

<b>ITEM N°:</b>	4.2	<b>DESCRIPCION:</b>	Pañetar Allanado muro. Mortero 1:4	<b>CONTRATISTA</b>	<b>CONTRATANTE</b>
-----------------	-----	---------------------	------------------------------------	--------------------	--------------------

 	<b>N° ACTA</b>	<b>UBICACIÓN</b>	<b>SECCION</b>		<b>AREA (M2)</b>	<b>PROFUND. (ML)</b>	<b>ESPESOR</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>CARAS</b>	<b>UND</b>	<b>M2</b>	<b>TOTAL</b>
				<b>Dim 1 (MB)</b>								
		<b>CUARTO ELECTRICO</b>										
		FRENTE INTERNO	3,40	2,10	7,14			7,14	1,00		7,14	
		PUERTA	0,95	2,18	2,071			2,07	-1,00		-2,07	
		FONDO INTERNO	3,52	2,10	7,392			7,39	1,00		7,39	
		LATERAL DERECHO INTERNO	3,35	2,10	7,035			7,04	1,00		7,04	
		LATERAL IZQUIERDO INTERNO	3,46	2,10	7,266			7,27	1,00		7,27	
		VENTANA	2,00	1,20	2,4			2,40	-1,00		-2,40	
		FRENTE INTERNO	3,40	0,40	1,36			1,36	1,00		1,36	
		FONDO INTERNO	3,52	0,85	2,992			2,99	1,00		2,99	
		LATERAL DERECHO INTERNO	3,35	0,66	2,211			2,21	1,00		2,21	
		LATERAL IZQUIERDO INTERNO	3,46	0,66	2,2836			2,28	1,00		2,28	
		LATERAL DERECHO EXTERNO	3,90	3,01	11,730			11,74	1,00		11,74	
		FRENTE EXTERNO	3,90	2,75	10,725			10,73	1,00		10,73	
		LATERAL IZQUIERDO EXTERNO	4,00	3,01	12,04			12,04	1,00		12,04	
		<b>SUMA TOTAL</b>										<b>67,71</b>
		<b>OBSERVACIONES:</b>										

<b>ELABORÓ:</b> JOSE ALBERTO JIMENEZ JIMENEZ	<b>REVISÓ:</b> EDSON YAIR HERRERA MENDOZA
 Firma	 Firma







**MEMORIAS ACTA PARCIAL 1**

OBJETO : MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LA DE LA IE SAN JOSÉ DE CLEMENCIA, SEDE SOCORRO, MUNICIPIO DE CLEMENCIA, BOLIVAR

FECHA CONTRATO: 10 de febrero del 2026 LUGAR DE EJECUCION: CLEMENCIA BOLIVAR



CONTRATISTA CONTRATANTE

ITEM N°: 8.4 DESCRIPCION: Suministro e intalación de tubos de 1 1/2 cada 20 cm valor del m de tubo

N° ACTA	UBICACIÓN	SECCION		AREA (M2)	PROFUND. (ML)	ESPESOR	SUBTOTAL	CANT	TOTAL
		Dim 1 (MB)	Dim 2 (MB)						
	INGRESO PRINCIPAL								
	PRENTE	2,00						16,00	32,00
		1,70						5,00	8,50
	LATERA IZQUIERDO	2,00						16,00	32,00
		1,70						5,00	8,50
<b>SUMA TOTAL</b>									<b>81,00</b>



OBSERVACIONES:



ELABORÓ: JOSE ALBERTO JIMENEZ JIMENEZ REVISÓ: EDSON VAIR HERRERA MENDOZA


*Jose Jimenez*  
Firma

*Edson Vair*  
Firma




**MEMORIAS ACTA PARCIAL 1**

<b>OBJETO :</b>	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LA DE LA IE SAN JOSÉ DE CLEMENCIA, SEDE SOCORRO, MUNICIPIO DE CLEMENCIA, BOLIVAR*		
<b>FECHA CONTRATO:</b>	10 de febrero del 2026	<b>LUGAR DE EJECUCION</b>	CLEMENCIA BOLIVAR
			

CONTRATISTA			CONTRATANTE									
ITEM N°:	10,1	DESCRIPCION:	ACOMETIDA A1. 2#1/0(F)+1#1/0(N)+1#2(T) -HF FR LS CT-75° PARA ALIMENTAR TABLERO PRINCIPAL								UND	ML
	N° ACTA	UBICACIÓN	SECCION		AREA (M2)	PROFUND. (ML)	ESPESOR	SUBTOTAL	CANT	TOTAL		
			Dim 1 (M)	Dim 2 (M)								
		POSTE A CUARTO ELECTRICO										
			20,00							1,00	20,00	
	<b>SUMA TOTAL</b>											20,00
OBSERVACIONES:												

ELABORÓ: JOSE ALBERTO JIMENEZ JIMENEZ

REVISÓ: EDSON VAIR HERRERA MENDOZA

  
 Jose Jimenez  
 Firma



  
 Firma










**MEMORIAS ACTA PARCIAL 1**

<b>OBJETO :</b>	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LA DE LA IE SAN JOSÉ DE CLEMENCIA, SEDE SOCORRO, MUNICIPIO DE CLEMENCIA, BOLIVAR*		
<b>FECHA CONTRATO:</b>	10 de febrero del 2026	<b>LUGAR DE EJECUCION</b>	CLEMENCIA BOLIVAR
			

CONTRATISTA		CONTRATANTE									
ITEM N°:	10,5	DESCRIPCION:	TUBERIA PVC 3" Incluye accesorios							UND	ML
	N° ACTA	UBICACIÓN	SECCION		AREA (M2)	PROFUND. (ML)	ESPESOR	SUBTOTAL	CANT	TOTAL	
	Dim 1 (MI)	Dim 2 (MI)									
		POSTE A CUARTO ELECTRICO		15,00					1,00	15,00	
	<b>SUMA TOTAL</b>										15,00
OBSERVACIONES:											

<b>ELABORÓ:</b> JOSE ALBERTO JIMENEZ JIMENEZ	<b>REVISÓ:</b> EDSON YAIR HERRERA MENDOZA
 Jose Alberto Jimenez Jimenez	 Firma



**MEMORIAS ACTA PARCIAL 1**

OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LA DE LA IE SAN JOSÉ DE CLEMENCIA, SEDE SOCORRO, MUNICIPIO DE CLEMENCIA, BOLIVAR\*



FECHA CONTRATO: 10 de febrero del 2026 LUGAR DE EJECUCION CLEMENCIA BOLIVAR



CONTRATISTA CONTRATANTE

ITEM N°:	10,7	DESCRIPCION:	TUBERIA PVC 3/4" Incluye accesorios						UND	ML
	Nº ACTA	UBICACIÓN	SECCION		AREA (M2)	PROFUND. (ML)	ESPESOR	SUBTOTAL	CANT	TOTAL
			Dim 1 (M)	Dim 2 (M)						
		SALA DE INFORMATICA								
		DESDE TABLERO DE SALA DE PROFESORES A SALA DE INFORMATICA	41,00						1,00	41,00
<b>SUMA TOTAL</b>										41,00
OBSERVACIONES:										

ELABORÓ: JOSE ALBERTO JIMENEZ JIMENEZ REVISÓ: EDSON YAIR HERRERA MENDOZA

Firma Firma



**MEMORIAS ACTA PARCIAL 1**

**OBJETO :** MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LA DE LA IE SAN JOSÉ DE CLEMENCIA, SEDE SOCORRO, MUNICIPIO DE CLEMENCIA, BOLIVAR"


**FECHA CONTRATO:** 10 de febrero del 2026 **LUGAR DE EJECUCION** CLEMENCIA BOLIVAR



**CONTRATISTA** **CONTRATANTE**

**ITEM N°:** 11.1 **DESCRIPCION:** Tablero -Monofasico (2P + N +T) de 18 ctos NQOD con espacio para totalizador Blanco **UND** **UND**

N° ACTA	UBICACIÓN	SECCION		AREA (M2)	PROFUND. (ML)	ESPESOR	SUBTOTAL	CANT	TOTAL
		Dim 1 (MI)	Dim 2 (MI)						
	SALA DE PROFESORES							2,00	2,00
<b>SUMA TOTAL</b>									2,00
OBSERVACIONES:									



**ELABORÓ:** JOSE ALBERTO JIMENEZ JIMENEZ **REVISÓ:** EDSON YAIR HERRERA MENDOZA

*Jose Jimenez*  
Firma

*Edson Yair Herrera*  
Firma

**MEMORIAS ACTA PARCIAL 1**

OBJETO : MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LA DE LA IE SAN JOSÉ DE CLEMENCIA, SEDE SOCORRO, MUNICIPIO DE CLEMENCIA, BOLIVAR”

FECHA CONTRATO: 10 de febrero del 2026 LUGAR DE EJECUCION CLEMENCIA BOLIVAR



CONTRATISTA

CONTRATANTE

ITEM N°: 11,2 DESCRIPCION: Tablero -Monofasico (2P + N +T) de 4 ctos NQOD sin espacio para totalizador Blanco

N° ACTA	UBICACIÓN	SECCION		AREA (M2)	PROFUND. (ML)	ESPESOR	SUBTOTAL	UND	UND
		Dim 1 (MI)	Dim 2 (MI)					CANT	TOTAL
	SALA DE INFORMATICA								
	INTERIOR							1,00	1,00
SUMA TOTAL									1,00
OBSERVACIONES:									



ELABORÓ: JOSE ALBERTO JIMENEZ JIMENEZ



REVISÓ: EDSON YAIR HERRERA MENDOZA

*Jose Jimenez*  
Firma


*Edson Yair Herrera Mendoza*  
Firma



**MEMORIAS ACTA PARCIAL 1**

<b>OBJETO :</b>	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LA DE LA IE SAN JOSÉ DE CLEMENCIA, SEDE SOCORRO, MUNICIPIO DE CLEMENCIA, BOLIVAR"		
<b>FECHA CONTRATO:</b>	10 de febrero del 2026	<b>LUGAR DE EJECUCION</b>	CLEMENCIA BOLIVAR
			

<b>CONTRATISTA</b>		<b>CONTRATANTE</b>							
--------------------	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>ITEM N°:</b>	11,4	<b>DESCRIPCION:</b>	Interruptor tipo QO monopolar enchufable 20 amp							<b>UND</b>	<b>UND</b>
	<b>N° ACTA</b>	<b>UBICACIÓN</b>	<b>SECCION</b>		<b>AREA (M2)</b>	<b>PROFUND. (ML)</b>	<b>ESPESOR</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>CANT</b>	<b>TOTAL</b>	
			<b>Dim 1 (MI)</b>	<b>Dim 2 (MI)</b>							
		GENERAL								12,00	12,00
	<b>SUMA TOTAL</b>										12,00

**OBSERVACIONES:**

<b>ELABORÓ:</b> JOSE ALBERTO JIMENEZ JIMENEZ	<b>REVISÓ:</b> EDSON YAIR HERRERA MENDOZA
 Firma	 Firma





### MEMORIAS ACTA PARCIAL 1

**OBJETO :** MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LA DE LA IE SAN JOSÉ DE CLEMENCIA, SEDE SOCORRO, MUNICIPIO DE CLEMENCIA, BOLIVAR"

**FECHA CONTRATO:** 10 de febrero del 2026 **LUGAR DE EJECUCION:** CLEMENCIA BOLIVAR



**CONTRATISTA** **CONTRATANTE**

**ITEM N°:** 12,3 **DESCRIPCION:** Salida punto normal blanco (220 volt). No incluye tomacorriente **UND** **UND**




N° ACTA	UBICACIÓN	SECCION		AREA (M2)	PROFUND. (ML)	ESPESOR	SUBTOTAL	CANT	TOTAL
		Dim 1 (MI)	Dim 2 (MI)						
	SALON 1							1,00	1,00
	SALON 2							1,00	1,00
	SALON 3							1,00	1,00
<b>SUMA TOTAL</b>									3,00

OBSERVACIONES:

**ELABORÓ:** JOSE ALBERTO JIMENEZ JIMENEZ

**REVISÓ:** EDSON YAIR HERRERA MENDOZA

  
 Jose Jimenez  
 Firma

  
 Firma

**MEMORIAS ACTA PARCIAL 1**

**OBJETO :** MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LA DE LA IE SAN JOSÉ DE CLEMENCIA, SEDE SOCORRO, MUNICIPIO DE CLEMENCIA, BOLIVAR"

**FECHA CONTRATO:** 10 de febrero del 2026 **LUGAR DE EJECUCION** CLEMENCIA BOLIVAR



**CONTRATISTA**

**CONTRATANTE**

**ITEM N°:** 12,4 **DESCRIPCION:** Salidas luces (Incluye tomacorriente Nema 5-15R) **UND** **UND**



N° ACTA	UBICACIÓN	SECCION		AREA (M2)	PROFUND. (ML)	ESPESOR	SUBTOTAL	CANT	TOTAL
		Dim 1 (MI)	Dim 2 (MI)						
	SALON 1							4,00	4,00
	SALON 2							4,00	4,00
	SALON 3							4,00	4,00
<b>SUMA TOTAL</b>									12,00

OBSERVACIONES:

**ELABORÓ:** JOSE ALBERTO JIMENEZ JIMENEZ

**REVISÓ:** EDSON YAIR HERRERA MENDOZA

*Jose Jimenez*  
Firma

*Edson Yair Herrera Mendoza*  
Firma



**MEMORIAS ACTA PARCIAL 1**

**OBJETO :** MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LA DE LA IE SAN JOSÉ DE CLEMENCIA, SEDE SOCORRO, MUNICIPIO DE CLEMENCIA, BOLIVAR\*

**FECHA CONTRATO:** 10 de febrero del 2026      **LUGAR DE EJECUCION** CLEMENCIA BOLIVAR



**CONTRATISTA**      **CONTRATANTE**

**ITEM N°:** 12,6      **DESCRIPCION:** Salida interruptor doble      **UND**      **UND**



N° ACTA	UBICACIÓN	SECCION		AREA (M2)	PROFUND. (ML)	ESPESOR	SUBTOTAL	CANT	TOTAL
		Dim 1 (M)	Dim 2 (M)						
	SALON 2							1,00	1,00
<b>SUMA TOTAL</b>									1,00

OBSERVACIONES:

**ELABORÓ:** JOSE ALBERTO JIMENEZ JIMENEZ

**REVISÓ:** EDSON YAIR HERRERA MENDOZA

Jose Jimenez  
 Firma

Firma





**MEMORIAS ACTA PARCIAL 1**

**OBJETO :** MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LA DE LA IE SAN JOSÉ DE CLEMENCIA, SEDE SOCORRO, MUNICIPIO DE CLEMENCIA, BOLIVAR"

**FECHA CONTRATO:**

10 de febrero del 2026

**LUGAR DE EJECUCIÓN**

CLEMENCIA BOLIVAR



**CONTRATISTA**

**CONTRATANTE**

**ITEM N°:**

14,1

**DESCRIPCION:**

Malla de puesta a tierra

UND

UND



N° ACTA	UBICACIÓN	SECCION		AREA (M2)	PROFUND. (ML)	ESPESOR	SUBTOTAL	CANT	TOTAL
		Dim 1 (M)	Dim 2 (M)						
	LATERAL CUARTO ELECTRICO							1,00	1,00
<b>SUMA TOTAL</b>									1,00
OBSERVACIONES:									

**ELABORÓ:** JOSE ALBERTO JIMENEZ JIMENEZ

**REVISÓ:** EDSON YAIR HERRERA MENDOZA

*Jose Jimenez*  
Firma

*Edson Yair Herrera Mendoza*  
Firma



**MEMORIAS ACTA PARCIAL 1**

**OBJETO :** MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LA DE LA IE SAN JOSÉ DE CLEMENCIA, SEDE SOCORRO, MUNICIPIO DE CLEMENCIA, BOLIVAR

**FECHA CONTRATO:** 10 de febrero del 2026 **LUGAR DE EJECUCION:** CLEMENCIA BOLIVAR



**CONTRATISTA**

**CONTRATANTE**

**ITEM N°:** 15,1 **DESCRIPCION:** Suministrar e instalar ventiladores de pared **UND** **UND**

N° ACTA	UBICACIÓN	SECCION		AREA (M2)	PROFUND. (ML)	ESPESOR	SUBTOTAL	CANT	TOTAL
		Dim 1 (M)	Dim 2 (M)						
	SALON 2								
	INTERIOR							2,00	2,00
<b>SUMA TOTAL</b>									2,00



OBSERVACIONES:

**ELABORÓ:** JOSE ALBERTO JIMENEZ JIMENEZ

**REVISÓ:** EDSON YAIR HERRERA MENDOZA

*Jose Jimenez*  
Firma

*Edson Yair Herrera Mendoza*  
Firma