	FORMATO DE INSPECCIÒN DE ÀREA	F-SGSST-023-24
	CONSORCIO OBRAS CONSACA	Revisión 1
		28/02/2024

FECHA: 18/11/2024. ÁREA Obra Bombonal.

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Jolg Ordoñez

ITEM	ASPECTO A INSPECCIONAR	CONDICIONES			HALLAZGO POSITIVOS O NEGATIVOS
		CU	NC	NA	
1	**LOCACION**				
1,1	Orden y aseo	X			
1,2	Áreas de acceso libres de obstáculos	X			
1,3	Almacenamiento de materiales de forma segura	X			
1,4	Espacios de trabajo acordes a las necesidades de la labor	X			
1,5	Instalaciones eléctricas-cables-toma corriente	X			
1,6	Niveles de ruido			X	
1,7	Ventilación	X		X	
1,8	Temperatura			X	
1,9	Iluminación	X			
1,10	Superficies de trabajo (techo, piso, paredes)			X	
1,11	Estado general de equipos	X			
2	**SEÑALIZACION Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS**				
2,1	El área de trabajo esta delimitada.	X			
2,2	Existe señalización preventiva para uso de EPP.	X			
2,3	Existe señalización preventiva según riesgos existentes.	X			
2,4	Las rutas de evacuación están instaladas en el sitio.	X			
2,5	Se tiene identificado el punto de encuentro.	X			
2,6	Los equipos para las emergencias están señalizados y se identifican claramente.	X			
2,7	Existe botiquín dotado con elementos mínimos.	X			
2,8	Existe extintor en buen estado	X			
3	**COMPORTAMIENTO EN EL TRABAJO**				
3,1	Uso de EPP	X			
3,2	Labores en forma segura	X			
4	**MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS**				
4,4	Etiqueta y rotulo	X			
4,2	Almacenamiento según compatibilidad	X			
4,3	Hojas de seguridad	X			
5	**MAQUINARIA**				
5,1	Las herramientas presentan las guardas de seguridad	X			
5,2	El espacio entre las máquinas permite una operación segura, fácil ajuste y servicio, manejo de los materiales y remoción de las basuras?	X			

Scanned with CamScanner

ITEM	ASPECTO A INSPECCIONAR	CONDICIONES			HALLAZGO POSITIVOS O NEGATIVOS	
		CU	NC	NA		
5,3	Están el equipo y la maquinaria colocados y anclados seguramente para evitar que se inclinen u otro movimiento que pueda resultar en lesiones personales?	X				
5,4	Se suministran métodos para proteger al operario y otros empleados de los peligros que se pueden crear en los puntos de operación como: cortes al pasar, donde hay partes rotativas, objetos volantes y chispas	X				
6.	**ELECTRICIDAD**					
6,1	Los interruptores de eléctricidad se encuentran marcados con su voltaje	X				
6,2	Estan conectados a tierra los toma corrientes y cables de extensión	X				
6,3	Hay suficiente espacio de acceso alrededor de transformadores, cajas de conexión e interruptores eléctricos	X				
6,4	Son reparados o reemplazados prontamente el cableado que presenta desgaste o deteriodo	X				
6,5	Estan cubiertas las cajas de empalme	X				
7	ALMACENAMIENTO					
7,1	El área de almacenamiento esta limpia y ordenada	X				
7,2	encuentra libre de obstaculos	X				
7,3	Existen recipientes con fugas o derrames	X				
7,4	Existen extinguidores cerca al área de almacenamiento	X				
7,5	Estan los estantes en buen estado	X				
7,6	Estan los estantes sobrecargados	X				
8	**6. MATERIALES INFLAMABLES O COMBUSTIBLES**					
8,1	Los materiales inflamables o combustibles son almacenados en espacios asignados			X		
8,2	Estan las señales "inflamable" o su equivalente en estas áreas			X		
8,3	Están los extinguidores contra el fuego colocados apropiadamente en el área de almacenamiento de tales materiales?			X		

CU= Cumple **NC= No Cumple** **NA= No aplica**

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

NOMBRES PATICIPANTES	Joly Ordoñez	FIRMAS PARTICIPANTES	

Scanned with CamScanner

	FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES	F-SGSST-02
	CONSORCIO OBRAS CONSACA	Revisi 28/02/2

FECHA: NOVIEMBRE 2024.

RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Joly Ordonez

DATOS GENERALES					RESULTADOS DE LA INSPECCION												
Nº de Inventario	Ubicación en el Área	Capacidad Lbs.	Tipo	Fecha Recarga	Presión del manómetro		Pasador y Sujetador		Estado Manguera		Estado válvulas		Estado Boquilla		Marcación Placa		OBSERVACIONES
					CU	NC	CU	NC	CU	NC	CU	NC	CU	NC	CU	NC	
001.	Almacen	10	ABC	11/01/24	X		X		X		X		X		X		

CU= Cumple NC= No Cumple

FIRMA RESPONSABLE DE INSPECCIÓN

Scanned with CamScanner

	INSPECCION PREOPERACIONAL HERRAMIENTA MENOR	SG-SST-045-24 VERSION 2 FECHA. ENERO 2024

EMPRESA: CONSORCIO OBRAS CONSACA
NIT No. 901776231-3

ACTIVIDAD A REALIZAR: construcción de obras complementarias y de urbanismo, como lo es, la construcción de tres quioscos, de los cuales uno de ellos se debe ejecutar desde la cimentación y placa de concreto, además de la instalación de redes eléctricas e iluminación en zona de senderos y quioscos.

PROYECTO: OBJETO DEL PROYECTO: "REALIZAR POR EL SISTEMA DE SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

FECHA: 13/06/2024

INSPECCION REALIZADA POR:

ITEM	HERRAMIENTA: MENOR O MANUAL		MANIPULADA		ESTADO DE LA HERRAMIENTA													
	TIPO DE HERRAMINETA	PARTES	SI	NO	4/11/24		6/11/24		23/11/24		27/11/24		29/11/24		30/11/24			
					B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	CARRETAS	MANGO, AISLAMIENTO	X		X		X		X		X		X					
2	PALINES	ESTADO GENERAL	X		X		X				X		X		X			
3	PALAS REDONDAS	ESTADO GENERAL			X		X		X		X		X		X			
4	PALAS CUADRADAS	ESTADO GENERAL			X		X		X		X		X		X			
5	PICAS	ESTADO GENERAL	X															
6	MACHETES	MANGO PUNTA																
7	SEGUETAS	ESTADO GENERAL	X		X		X		X		X		X		X			
8	SERRUCHOS	ESTADO GENERAL			X		X		X		X		X		X			
9	MACETAS 8 LIBRAS	MANGO, ESTADO GENERAL																
10	MARTILLOS	ESTADO GENERAL	X		X		X		X		X				X			
11	BALDES DE CONSTRUCCION	ESTADO GENERAL	X		X		X		X		X				X			
12	CINTA METRICA X 30 MTS	ESTADO GENERAL			X		X		X		X							
13	ESCUADRAS	CABO, ESTADO GENERAL	X		X		X		X		X		X		X			
14	ALICATES	MANGO, ESTADO GENERAL	X		X		X		X		X		X		X			
15	LLAVE PICO DE LORO	MANGO, ESTADO GENERAL	X		X		X		X		X		X		X			
16	HOYADORA	MANGO, ESTADO GENERAL	X		X		X		X		X		X		X			
17	BARRAS	MANGO, ESTADO GENERAL	X		X		X		X		X		X		X			
18	PLOMADAS DE PUNTO	MANGO, ESTADO GENERAL	X		X		X		X		X		X		X			
19	CHIPOTES	MANGO, ESTADO GENERAL	X		X		X		X		X		X		X			
20	FLEJADORAS	MANGO, ESTADO GENERAL	X		X		X		X		X		X		X			
21	CIZALLAS	MANGO, ESTADO GENERAL																
22	PIZONES	MANGO, ESTADO GENERAL																
23	ESCALERA METALICA	MANGO, ESTADO GENERAL																
24	MACETA DE 6 LIBRAS	MANGO, ESTADO GENERAL	X		X		X		X		X		X		X			
25	TAMBORES METALICOS	MANGO, ESTADO GENERAL																
26	FUMIGADORA	MANGO, ESTADO GENERAL																
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION DIARIA																		

RECOMENDACIONES: A. UTILICE
EL EQUIPO DESPUES DE REALIZAR EL PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR
B. INFORME SI EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO

EN LA INSPECCION MARQUE:
B SI ESTA EN BUEN ESTADO M: MAL ESTADO

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD: Luis Ordoñez
FIRMA:

RESPONSABLE DE SST
NOMBRE Y APELLIDOS: Luis Ordoñez

Luis Casanova
Almacenista

Scanned with CamScanner

CONSORCIO OBRAS CONSACA

Revision 1
FECHA28/02/2024

ITEM	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	FECHA	EPP A INSPECCIONAR																				RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	FIRMA
				Guantes de caucho	Guantes de Vaqueta	Guantes tipo inj	Guantes Carnaza	Monogafas	Careta para esmerilar	Careta Para Soldar	Protector Auditivo Desechable	Protectores de Copa	Mascarilla para aire particulado	Respirador Reposable	Botas Punteras de Acero	Botas de Caucho	Botas Dieléctricas	Overol	Abrigo Impermeable	Pato (1)	casco	casco con barbuquejo	MONAS		
1	Pablo Navarro	Oficial	08/11/24		5	5						N/A	5		5						5			Joly O.	Pablo N.
2	Jose Estrada	Oficial	08/11/24		5	5						N/A	5		5						5			Joly O.	Jose Estrada
3	Flavel Corian	Oficial	08/11/24		5	5						N/A	5		5						5			Joly O.	Flavel Corian
4	Luis chaguelan	Ayudante	08/11/24		5	5						N/A	5		5						5			Joly O.	Luis chaguelan
5	Yeimar echeverria	Ayudante	08/11/24		5	5						5	5		5						5			Joly O.	Yeimar echeverria
6	Hugo Guerrero	Oficial	08/11/24		5	5						N/A	5		5						5			Joly O.	Hugo Guerrero
7	Alcides Lasso	Ayudante	08/11/24		5	5						N/A	5		5						5			Joly O.	Alcides Lasso
8	Diego Rosero	Ayudante	25/11/24		5	5						N/A	5		5						5			Joly O.	Diego Rosero
9	Mario Aranda	Ayudante	25/11/24		5	5						N/A	5		5						5			Joly O.	Mario Aranda
10	Jesus Bastidas	Ayudante	25/11/24		5	5						N/A	5		5						5			Joly O.	Jesus Bastidas
11	Jaime Portilla	Oficial	25/11/24		5	5						N/A	5		5						5			Joly O.	Jaime Portilla
12	Jaider Delgado	Ayudante	25/11/24		5	5						N/A	5		5						5			Joly O.	Jaider Delgado
13	Camilo Solano	Ayudante	25/11/24		5	5						N/A	5		5						5			Joly O.	Camilo Solano
14	Geovany Diaz	operador maquina	25/11/24		5	5						N/A	5		5						5			Joly O.	Jose Diaz
15	Luis Casanova	Almacenista	25/11/24		5	5						N/A	5		5						5			Joly O.	Luis Casanova
16	Guido Cabeza	Oficial	25/11/24		5	5						N/A	5		5						5			Joly O.	Guido Cabeza
17																									
18																									
19																									

CALIFICACIÓN: 5: lo usa adecuadamente 4: lo usa inadecuadamente 3: lo usa en mal estado 2: lo tiene y no lo usa 1: no lo tiene

Scanned with CamScanner