




INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS

EMPRESA	CONSORCIO OBRAS CONSACA	NIT	901776231-3	FECHA	20-nov-23	SG-SST- 024
Actividades: construcción de obras complementarias y de urbanismo, como lo es, la construcción de tres quioscos, de los cuales uno de ellos se debe ejecutar desde la cimentación y placa de concreto, además de la instalación de redes eléctricas e iluminación en zona de senderos y quioscos.						DIRECCION: BOMBONA

OBJETO DEL PROYECTO: “REALIZAR POR EL SISTEMA DE SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

NOMBRE DEL EQUIPO: PULIDORA INALAMBRICA		MARCA: DEWALT	REFERENCIA: DCG 414
		SERIE: 284 36M	FECHA DE USO: 07/06/2024

INSPECCION DIARIA													
FECHA DE USO		5/11/2024		9/11/2024		14/11/2024		21/11/2024		25/11/2024		29/11/2024	
Item	PARTES A REVISAR	BUEN ESTAD O	MAL ESTAD O	BUEN ESTAD O	MAL ESTAD O	BUEN ESTAD O	MAL ESTAD O	BUEN ESTAD O	MAL ESTAD O	BUEN ESTAD O	MAL ESTAD O	BUEN ESTAD O	MAL ESTAD O
SISTEMA DE OPERACIÓN	MANUBRIO	X		X		X		X		X		X	
	CABEZAL	X		X		X		X		X		X	
	DISCO	X		X		X		X		X		X	
	PROTECTOR DE DISCO	X		X		X		X		X		X	
	CABLE	X		X		X		X		X		X	
	CARGADOR	X		X		X		X		X		X	
	BATERIA	X		X		X		X		X		X	

Colaborador que realiza la inspeccion			
Nombre	cedula	cargo	firma
JULY A. ORDOÑEZ ROSERO	1085283078	PROFESIONAL SST	
GABRIELA ROSERO	1082747545	ALMACENISTA	

Observaciones: