FORMATO

INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL - EPP

Fecha: _____ Hora: _____ Centro de trabajo: _____

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	CASCO					PROTECCIÓN VISUAL					CALZADO ADECUADO					PROTECCIÓN RESPITATORIA					ROPA ADECUADA DE TRABAJO					OBSERVACIONES	FIRMA TRABAJADOR
		ESTADO		USO		NA	ESTADO		USO		NA	ESTADO		USO		NA	ESTADO		USO		NA	ESTADO		USO		NA		
		B	M	SI	NO		B	M	SI	NO		B	M	SI	NO		B	M	SI	NO		B	M	SI	NO			
Darwin Jonathan M.	Aux. obra.	X		X			X		X			X		X			X		X			X		X				Darwin Mueses.
Edison Charua	Aux obra	X		X			X		X			X		X			X		X			X		X				Edison Charua.
Jose Burbano	Aux obra	X		X			X		X			X		X			X		X			X		X				Jose Burbano
Beimar Echeverria	Aux obra	X		X			X		X			X		X			X		X			X		X				Beimar Echeverria
Yomar Toro	Aux obra	X		X			X		X			X		X			X		X			X		X				Yomar Toro
Gisela Solano	Aux obra	X		X			X		X			X		X			X		X			X		X				Gisela Solano
Kimberly Sapuyes	Aux obra	X		X			X		X			X		X			X		X			X		X				Kimberly Sapuyes

COMPROMISOS

DESCRIPCION DE NOVEDADES	FECHA DE CIERRE	CUMPLIMIENTO	
		SI	NO

CONVENCIONES: (B) Bueno (R) Regular (M) Malo (I) Inmediato (M) Mediano Plazo (L) Largo Plazo

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

Powered by CamScanner

	INSPECCION PREOPERACIONAL HERRAMIENTA MENOR	SG-SST-045-24 VERSION 2 FECHA: ENERO 2024

EMPRESA: CONSORCIO OBRAS CONSACA
NIT No. 901776231-3

ACTIVIDAD A REALIZAR: construcción de obras complementarias y de urbanismo, como lo es, la construcción de tres quioscos, de los cuales uno de ellos se debe ejecutar desde la cimentación y placa de concreto, además de la instalación de redes eléctricas e iluminación en zona de senderos y quioscos.

PROYECTO: OBJETO DEL PROYECTO: "REALIZAR POR EL SISTEMA DE SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

FECHA: 13/06/2024

INSPECCION REALIZADA POR:

ITEM	HERRAMIENTA: MENOR O MANUAL		MANIPULADA		ESTADO DE LA HERRAMIENTA											
	TIPO DE HERRAMINETA	PARTES	SI	NO	17/06/2024		18/06/2024		19/06/2024		20/06/2024		21/06/2024		22/06/2024	
					B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	CARRETAS	MANGO, AISLAMIENTO	X		X		X	X	X		X		X		X	
2	PALINES	ESTADO GENERAL			X		X									
3	PALAS REDONDAS	ESTADO GENERAL	X		X		X	X	X		X		X		X	
4	PALAS CUADRADAS	ESTADO GENERAL	X		X		X	X	X		X		X		X	
5	PICAS	ESTADO GENERAL	X		X		X	X	X		X		X		X	
6	MACHETES	MANGO PUNTA	X		X		X	X	X		X		X		X	
7	SEGUETAS	ESTADO GENERAL	X		X		X	X	X		X		X		X	
8	SERRUCHOS	ESTADO GENERAL			X		X	X	X		X		X		X	
9	MACETAS 8 LIBRAS	MANGO, ESTADO GENERAL														
10	MARTILLOS	ESTADO GENERAL	X		X		X	X	X		X		X		X	
11	BALDES DE CONSTRUCCION	ESTADO GENERAL														
12	CINTA METRICA X 30 MTS	ESTADO GENERAL														
13	ESCUADRAS	CABO, ESTADO GENERAL														
14	ALICATES	MANGO, ESTADO GENERAL														
15	LLAVE PICO DE LORO	MANGO, ESTADO GENERAL														
16	HOYADORA	MANGO, ESTADO GENERAL														
17	BARRAS	MANGO, ESTADO GENERAL														
18	PLOMADAS DE PUNTO	MANGO, ESTADO GENERAL														
19	CHIPOTES	MANGO, ESTADO GENERAL														
20	FLEJADORAS	MANGO, ESTADO GENERAL														
21	CIZALLAS	MANGO, ESTADO GENERAL														
22	PIZONES	MANGO, ESTADO GENERAL														
23	ESCALERA METALICA	MANGO, ESTADO GENERAL														
24	MACETA DE 6 LIBRAS	MANGO, ESTADO GENERAL														
25	TAMBORES METALICOS	MANGO, ESTADO GENERAL														
26	FUMIGADORA	MANGO, ESTADO GENERAL														
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION DIARIA																

RECOMENDACIONES:
A.
UTILICE EL EQUIPO DESPUES DE REALIZAR EL PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR
B. INFORME SI EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO

EN LA INSPECCION MARQUE: B SI ESTA EN BUEN ESTADO M: MAL ESTADO

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD:
FIRMA: Yomar Toro

RESPONSABLE DE SST
NOMBRE Y APELLIDOS:

Powered by CamScanner

INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS

EMPRESA	CONSORCIO OBRAS CONSACA	NIT	901776231-3	FECHA	20-nov-23	SG-SST- 024
Actividades: construcción de obras complementarias y de urbanismo, como lo es, la construcción de tres quioscos, de los cuales uno de ellos se debe ejecutar desde la cimentación y placa de concreto, además de la instalación de redes eléctricas e iluminación en zona de senderos y quioscos.				DIRECCION:		BOMBONA

OBJETO DEL PROYECTO: "REALIZAR POR EL SISTEMA DE SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

NOMBRE DEL EQUIPO:
TALADRO INALAMBRICO





MARCA: DEWALL

REFERENCIA: DEC 785

SERIE: DW508S

FECHA DE USO: 13/06/2024

INSPECCION DIARIA

FECHA DE USO													
Item	PARTES A REVISAR	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO
SISTEMA DE OPERACIÓN	MANUBRIO	X		X		X	X	X		X		X	
	CABEZAL	X		X		X	X	X		X		X	
	BROCA	X		X		X	X	X		X		X	
	BATERIA	X		X		X	X	X		X		X	
	CABLE	X		X		X	X	X		X		X	
	BATERIA	X		X		X	X	X		X		X	
		X		X		X	X	X		X		X	

Colaborador que realiza la inspeccion

Nombre	cedula	cargo	firma
JULY A. ORDOÑEZ ROSERO	1085283078	PROFESIONAL SST	
Yomar Toro	1085998524	Aox Obra.	Yomar Toro

Observaciones:

Powered by CamScanner

INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS

EMPRESA	CONSORCIO OBRAS CONSACA	NIT	901776231-3	FECHA	20-nov-23	SG-SST- 024
Actividades: construcción de obras complementarias y de urbanismo, como lo es, la construcción de tres quioscos, de los cuales uno de ellos se debe ejecutar desde la cimentación y placa de concreto, además de la instalación de redes eléctricas e iluminación en zona de senderos y quioscos.				DIRECCION:		BOMBONA

OBJETO DEL PROYECTO: "REALIZAR POR EL SISTEMA DE SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

NOMBRE DEL EQUIPO:  SALTARIN	SERIE: 203565 MODELO: MR7OH	FECHA DE USO: 12/07/2021

INSPECCION DIARIA

FECHA DE USO													
Item	PARTES A REVISAR	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO
SISTEMA DE OPERACIÓN	Cable de corriente	X		X		X		X		X		X	
	clavija de tres patas	X		X		X		X		X		X	
	manguito guía de profundidad	X		X		X		X		X		X	
	Mango lateral	X		X		X		X		X		X	
	Mandril	X		X		X		X		X		X	
	Porta brocas	X		X		X		X		X		X	
	Llave para porta brocas	X		X		X		X		X		X	
	selector de giro	X		X		X		X		X		X	
	Selector de modalidad	X		X		X		X		X		X	
	Gatillo de arranque	X		X		X		X		X		X	

Colaborador que realiza la inspeccion

Nombre	cedula	cargo	firma
JULY A. ORDOÑEZ ROSERO	1085283078	PROFESIONAL SST	
Yomar Toro	1006918524	Aux Obra.	Yomar Toro

Observaciones:

Powered by CamScanner

INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS

EMPRESA	CONSORCIO OBRAS CONSACA	NIT	901776231-3	FECHA	20-nov-23	SG-SST- 024
Actividades: construcción de obras complementarias y de urbanismo, como lo es, la construcción de tres quioscos, de los cuales uno de ellos se debe ejecutar desde la cimentación y placa de concreto, además de la instalación de redes eléctricas e iluminación en zona de senderos y quioscos.				DIRECCION:		BOMBONA

OBJETO DEL PROYECTO: "REALIZAR POR EL SISTEMA DE SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

NOMBRE DEL EQUIPO:  SALTARIN	SERIE: 203565 MODELO: MR7OH	FECHA DE USO: 12/07/2021

INSPECCION DIARIA

	FECHA DE USO												
Item	PARTES A REVISAR	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO
SISTEMA DE OPERACIÓN	Cable de corriente	X		X		X		X	X	X		X	
	clavija de tres patas	X		X		X		X	X	X		X	
	manguito guia de profundidad	X		X		X		X	X	X		X	
	Mango lateral	X		X		X		X	X	X		X	
	Mandril	X		X		X		X	X	X		X	
	Porta brocas	X		X		X		X	X	X		X	
	Llave para porta brocas	X		X		X		X	X	X		X	
	selector de giro	X		X		X		X	X	X		X	
	Selector de modalidad	X		X		X		X	X	X		X	
	Gatillo de arranque	X		X		X		X	X	X		X	

Colaborador que realiza la inspeccion

Nombre	cedula	cargo	firma
JULY A. ORDOÑEZ ROSERO	1085283078	PROFESIONAL SST	
Yomar Toro	1006998524	Aux-obra.	Yomar Toro

Observaciones:

Powered by CamScanner

INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS

EMPRESA	CONSORCIO OBRAS CONSACA	NIT	901776231-3	FECHA	20-nov-23	SG-SST- 024
Actividades: construcción de obras complementarias y de urbanismo, como lo es, la construcción de tres quioscos, de los cuales uno de ellos se debe ejecutar desde la cimentación y placa de concreto, además de la instalación de redes eléctricas e iluminación en zona de senderos y quioscos.				DIRECCION:		BOMBONA

OBJETO DEL PROYECTO: "REALIZAR POR EL SISTEMA DE SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

NOMBRE DEL EQUIPO: MINI CARGADOR	SERIE:	MODELO:	FECHA DE USO: FEBRERO DE 2023

INSPECCION DIARIA

FECHA DE USO													
Item	PARTES A REVISAR	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO
SISTEMA DE OPERACIÓN	CUCHARON	X		X		X		X		X		X	
	CILINDRO DE CUCHARON	X		X		X		X		X		X	
	RUEDAS	X		X		X		X		X		X	
	CILINDRO DE LEVANTAMIENTO	X		X		X		X		X		X	
	CHASIS	X		X		X		X		X		X	
	BRAZO	X		X		X		X		X		X	
	CABINA	X		X		X		X		X		X	
		X		X		X		X		X		X	
		X		X		X		X		X		X	
		X		X		X		X		X		X	

Colaborador que realiza la inspeccion

Nombre	cedula	cargo	firma
ULY A. ORDOÑEZ ROSER	1085283078	PROFESIONAL SST	
Yomar Toro	1006998524	Aux obra.	Yomar Toro

Observaciones:

Powered by CamScanner