Alcaldía Local de Barrios Unidos	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **PROCESO** Contrato de obra **OFICINA DE INFRAESTRUCTURA** **Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos.**	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

SEMANA No.	**3**	**DEL**	**lunes, 9 de marzo de 2026**	**AL**	**sábado, 14 de marzo de 2026**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No FDLF-CI-524-2025 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** FDLF-COP-485-2025 (Número de Contrato)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotografía 01

CIV: 90001383
Inspección de andenes




Fotografía 02

CIV: 90001383
Inspección de andenes



Fotografía 03

CIV: 90001291
Inspección de andenes



Fotografía 04

CIV: 90001291
Inspección de andenes

Alcaldía Local de Barrios Unidos	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **PROCESO** Contrato de obra **OFICINA DE INFRAESTRUCTURA** **Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos.**	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

SEMANA No.	**3**	**DEL**	**lunes, 9 de marzo de 2026**	**AL**	**sábado, 14 de marzo de 2026**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No **FDLF-CI-524-2025** (Número de Contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. **FDLF-COP-485-2025** (Número de Contrato)

REGISTRO FOTOGRÁFICO




Fotografía 05

CIV: 9000511
Inspección de andenes



Fotografía 06

CIV: 9000511
Inspección de andenes



Fotografía 07

CIV: 9001016
Inspección de andenes



Fotografía 08

CIV: 9001016
Inspección de andenes

Alcaldía Local de Barrios Unidos	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **PROCESO** Contrato de obra **OFICINA DE INFRAESTRUCTURA** **Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos.**	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

SEMANA No.	**3**	**DEL**	**lunes, 9 de marzo de 2026**	**AL**	**sábado, 14 de marzo de 2026**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No FDLF-CI-524-2025 (Número de Contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. FDLF-COP-485-2025 (Número de Contrato)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotografía 09

CIV: 9000987
Inspección de andenes



Fotografía 10

CIV: 9000987
Inspección de andenes



Fotografía 11

CIV: 9001959
Inspección de andenes



Fotografía 12

CIV: 9001959
Inspección de andenes

Alcaldía Local de Barrios Unidos	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **PROCESO** Contrato de obra **OFICINA DE INFRAESTRUCTURA** **Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos.**	ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

SEMANA No.	**3**	**DEL**	**lunes, 9 de marzo de 2026**	**AL**	**sábado, 14 de marzo de 2026**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No FDLF-CI-524-2025 (Número de Contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. FDLF-COP-485-2025 (Número de Contrato)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotografía 13

CIV 9001409
Inspección de alcantarillado



Fotografía 14

CIV 9001409
Inspección de alcantarillado



Fotografía 15

CIV 9002686
Inspección de andenes



Fotografía 16

CIV 9002686
Inspección de andenes

Alcaldía Local de Barrios Unidos	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **PROCESO** Contrato de obra **OFICINA DE INFRAESTRUCTURA** **Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos.**	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

SEMANA No.	**3**	**DEL**	**lunes, 9 de marzo de 2026**	**AL**	**sábado, 14 de marzo de 2026**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No FDLF-CI-524-2025 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** FDLF-COP-485-2025 (Número de Contrato)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotografía 17

9002804
Inspección de andenes




Fotografía 18

CIV 9001291
Inspección de andenes



Fotografía 19

CIV 9004913
Inspección de andenes



Fotografía 20

CIV 9004913
Inspección de andenes

Alcaldía Local de Barrios Unidos	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **PROCESO** Contrato de obra **OFICINA DE INFRAESTRUCTURA** **Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos.**	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

SEMANA No.	**3**	**DEL**	**lunes, 9 de marzo de 2026**	**AL**	**sábado, 14 de marzo de 2026**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No FDLF-CI-524-2025 (Número de Contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. FDLF-COP-485-2025 (Número de Contrato)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotografía 21

CIV 9001035
Inspección de andenes



Fotografía 22

CIV 9001035
Inspección de andenes



Fotografía 23

CIV 9002422
Inspección de andenes



Fotografía 24

CIV 9002422
Inspección de andenes

Alcaldía Local de Barrios Unidos	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **PROCESO** Contrato de obra **OFICINA DE INFRAESTRUCTURA** **Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos.**	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

SEMANA No.	**3**	**DEL**	**lunes, 9 de marzo de 2026**	**AL**	**sábado, 14 de marzo de 2026**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No FDLF-CI-524-2025 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** FDLF-COP-485-2025 (Número de Contrato)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotografía 25

CIV 9003545
Inspección de andenes



Fotografía 26

CIV 9003545
Inspección de andenes