





Recepción vehículos propiedad del cliente

Cliente/Concesionario:	SENA Riscavalda		
Nombre del conductor:	Carlos Andres Vasco	Cc: 89.003.927	Teléfono 315 670 6029
Fecha Ingreso:	18/12/2015	Hora llegada:	1:20
Marca:	MITSUBISHI	VIN:	FE83PCAC0517
		Quien recibe:	Kevin Londono P.



Llanta de repuesto	Antena de radio	Palanca de gato	3 Llaves	Banderola 3 colores	Control de radio
Radio <i>se le quitó</i>	1 Llave de pernos	Encendedor	1 Gato	1 Extintor	Documentos
2 Placas	1 Tapa combustible	Equipo de carretera	Tapa de mes	Otros	<i>Libreta de propiedad</i>

1 juego de llaves, 1 hombre solo 1 Botiquin

REVISIÓN	Ingreso	
	OK	OBSERVACIONES
Estado de luces de tablero		<i>fallando apellito</i>
Estado de Estribos		<i>Reventados se rayados</i>
Estado de la pintura		<i>Rayada y con desechos</i>
Estado de batería (medir Voltaje – especificar aplicar anexo 1)		
Estado de limpia parabrisas		
Estado espejos		<i>Falta tapa en base retrovisor derecho</i>
Estado general de vidrios		<i>Vidrios rotos con rayones</i>
Estado de logos y calcomanías		<i>Con desgaste</i>
Estado de llantas		<i>Con desgaste</i>
Silla conductor y cinturón de seguridad		<i>Con desgaste</i>
Estado de cojinería		<i>Con desgaste</i>
Estado de pasamanos		<i>Con desgaste</i>
Estado del piso		
Estado de luces internas		
Estado de luces externas		
Estado de luces direccionales		
Estado de aire acondicionado		<i>Solo desempañador</i>
Estado de cierre de puertas		
OBSERVACIONES: <i>Placa trasera suelta con alambre - Chasis con puntos de oxido - Cableado a lo largo de chasis expuesto - Falta tornillo de sujeción en parte superior de filtro de aire - Frenos y caja de cambios con oxido - Rines con oxido - Base retrovisor derecho reventada - Parabrisas con rayones - Faros rayados - Amper delantero con rayones - 2 escapeadores - Carreteras manchadas y rayadas - Llantas manchadas - Motor manchado y rayado - Freno de palanca de cambios desgastado - Baterías expuestas, llave master suelta</i>		

Firma de recibido conductor

cc. 89003927

DATE

Apellidos
VASCO HINCAPIE

NUIP 89.003.927

Nombres
CARLOS ANDRES

Nacionalidad
COL

Estatura
1.71

Sexo
M

Fecha de nacimiento
06 AGO 1975

G.S.
O+

Lugar de nacimiento
CAICEDONIA (VALLE)

Fecha y lugar de expedición:
22 NOV 1993, ARMENIA


Firma

Fecha de expiración
09 JUN 2035

063046753.00



REGISTRADOR NACIONAL
Hernán Penagos Giraldo



ICCOL063046753626001<<<<<<<<
7508066M3506097COL89003927<<<5
VASCO<HINCAPIE<<CARLOS<ANDRES<