INFORME DE ACTIVIDADES PERIODICAS

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA			
Fecha de presentación delinforme:	Junio 10 de 2026	Numero de contrato:	**CD-12-2026-0528**
Datos del Contratista (nombres, apellidos y número de identificación)	**HEYMER ANDRES RAMOS MARQUEZ** **CC. Nº 1.140.834.034**		
Periodo del informe:	Quinto informe, comprendido en el periodo del 10 de mayo al 09 de junio de 2026.	Informe número:	**05**
Objeto del contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y MISIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.		
Valor del contrato	**SON: VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L. ($ 25.200.000)**		
Supervisor	RAFAEL DOMINGO LAFONT DE SALES C.C.: 8.662.605		
Cargo	SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS		

Desarrollo de actividades realizadas del 10 de mayo al 09 de junio de 2026.

Apoyo a la gestión durante las visitas realizadas a las viviendas postuladas correspondiente al barrio **LOS OLIVOS I** en donde se verifican el estado de las viviendas dentro del diagnóstico para conocer si esta es apta o no, también se verifica información de puntaje de Sisben y avalúo catastral, todo dentro del Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable. Actividad realizada en las siguientes direcciones:

C 100 25 43
C 100 26A 25
C 104 23A 31
C 104 23A 54
C 104 25 20
C 104 25 59
C 104 25 77
C 105 25 53
C 105 26A 10

Apoyo a la gestión durante las visitas realizadas a las viviendas postuladas correspondiente al barrio **LA SIERRITA**, en donde se verifican el estado de las viviendas dentro del diagnóstico para conocer si esta es apta o no, también se verifica información de puntaje de Sisben y avalúo catastral, todo dentro del Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable. Actividad realizada en las siguientes direcciones:

C 54D 4A 99
C 54F 3E 30
C 55A 5A 05
C 55A 5A1 125
C 55A 5A1 153
C 55A 5A1 197
C 55A 5A1 233
C 55A 5A1 237
C 55A 5A1 65

Apoyo a la gestión durante las visitas realizadas a las viviendas postuladas correspondiente al barrio **20 DE JULIO**, en donde se verifican el estado de las viviendas dentro del diagnóstico para conocer si esta es apta o no, también se verifica información de puntaje de Sisben y avalúo catastral, todo dentro del Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable. Actividad realizada en las siguientes direcciones:
C 99 7SUR 21
C 99 9C 36
C 99B 4S UR 16
K 3 SUR 96 20
K 3 SUR 96 33
K 4 SUR 98 144
K 4 SUR 98 270
K 4 SUR 99 51
K 4 SUR 99C 36

Apoyo a la gestión durante las visitas realizadas a las viviendas postuladas correspondiente al barrio **EL SANTUARIO**, en donde se verifican el estado de las viviendas dentro del diagnóstico para conocer si esta es apta o no, también se verifica información de puntaje de Sisben y avalúo catastral, todo dentro del Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable. Actividad realizada en las siguientes direcciones:
K 8B 47 93
K 8B 48 45
K 8B 48 55
K 8B 49 30
K 8B 49 38
K 8B 49 48
K 8B 49 68
K 8B 52 105
K 8B 52 37
K 8B 52 55

Apoyo a la gestión durante las visitas realizadas a las viviendas postuladas correspondiente al barrio **LIPAYA**, en donde se verifican el estado de las viviendas dentro del diagnóstico para conocer si esta es apta o no, también se verifica información de puntaje de Sisben y avalúo catastral, todo dentro del Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable. Actividad realizada en las siguientes direcciones:
C 70C 9K 75
C 71A 10 25
C 73B 9L 46
C 73C 10 71
C 73C 10B 06
C 73C1 11 20
C 73C1 11 30
C 73D 10 23
C 73D 11 06

Atentamente,



HEYMER RAMOS MARQUEZ
C.C. Nº 1.140.834.034
Contratista

ANEXO REGISTROS FOTOGRAFICOS

Barrio Los Olivos




Barrio La Sierrita



Barrio 20 de Julio



Barrio El Santuario



Barrio Lipaya

