DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1069601309	27/02/2026	No disponible
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Anden	Sin información	Común
Estado:	**Madurez:**	**Proyecto:**
Nuevo	null	CONVENIO 078-2025 - 078-2025
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 6	6	-76 48915
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
San Luis II	0696	3.491033


Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

124

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	27/02/2026	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173





*Observación:

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2026-02-27	80.0	0.0	5.0	3.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1248

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1069500344	27/02/2026	No disponible
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Anden	Arbol	Común
Estado:	**Madurez:**	**Proyecto:**
Nuevo	null	CONVENIO 078-2025 - 078-2025
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 6	6	-7.648517E+7
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
Fonaviemcali	0695	3.481598

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	27/02/2026	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173





*Observación:

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2026-02-27	88.0	0.0	5.0	3.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1250

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1219901910	27/02/2026	No disponible
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Sin información	Árbol	Común
Estado:	**Madurez:**	**Proyecto:**
Nuevo	null	CONVENIO 078-2025 - 078-2025
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 21	21	-76.4814
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
Planta de Tratamiento	2199	3.444153

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

125

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	27/02/2026	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173





*Observación:

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2026-02-27	88.0	0.0	8.0	3.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

12 52

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol: 1070500153	**Fecha de ingreso:** 27/02/2026	**Origen:** No disponible
Nombre científico: Sin Identificar	**Nombre común:** Sin Identificar	**Familia:** DESCONOCIDA
Emplazamiento: Sin información	**Tipo vegetación:** Sin información	**Tipo árbol:** Común
Estado: Nuevo	**Madurez:** null	**Proyecto:** CONVENIO 078-2025 - 078-2025
		Matrícula:
Ejecutor: Sin ejecutor		
Comuna: Comuna 7	**Código:** 7	**Longitud:** -76.48015
Barrio: Puerto Mallarino	**Código:** 0705	**Latitud:** 3.447235


Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	27/02/2026	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173





*Observación:

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2026-02-27	70.0	0.0	5.0	3.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales


Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1219901911	27/02/2026	No disponible
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Anden	Sin Informacion	Común
Estado:	**Madurez:**	**Proyecto:**
Nuevo	null	CONVENIO 078-2025 - 076-2025
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 21	21	-76.47976
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
Planta de Tratamiento	2199	3.447388

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	27/02/2026	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173





*Observación:

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2026-02-27	75.0	0.0	7.0	3.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1256

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE


MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales


Código árbol: 1210100329	**Fecha de ingreso:** 27/02/2026	**Origen:** No disponible
Nombre científico: Sin Identificar	**Nombre común:** Sin Identificar	**Familia:** DESCONOCIDA
Emplazamiento: Anden	**Tipo vegetación:** Sin Información	**Tipo árbol:** Común
Estado: Nuevo	**Madurez:** null	**Proyecto:** CONVENIO 073-2025 - 073-2025
		Matrícula:
Ejecutor: Sin ejecutor		
Comuna: Comuna 21	**Código:** 21	**Longitud:** -76.46662
Barrio: Pizamos I	**Código:** 2101	**Latitud:** 3.4384


Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	27/02/2026	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173





*Observación:

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2026-02-27	70.0	0.0	5.0	2.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

12.5P

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1100201969	28/02/2026	No disponible
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Anden	Árbol	Común
Estado:	**Madurez:**	**Proyecto:**
Nuevo	null	CONVENIO 078-2025 - 078-2025
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		


Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 10	10	-76.5245
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
El Guabal	1002	3.418576

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	28/02/2026	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173





*Observación:

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2026-02-28	55.0	0.0	7.0	3.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1760

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1101601051	28/02/2026	Siembra
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Anden	Árbol	Común
Estado:	**Madurez:**	**Proyecto:**
Nuevo	null	CONVENIO 078-2025 - 078-2025
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 10	10	-76.52748
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
Las Granjas	1016	3.406775

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.


176

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	28/02/2026	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173





*Observación:

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2026-02-28	5.0	55.0	7.0	2.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1262

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE


MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1178702014	28/02/2026	No disponible
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Anden	Sin Informacion	Común
Estado:	**Madurez:**	**Proyecto:**
Nuevo	null	CONVENIO 078-2025 - 078-2025
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		

Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 17	17	-76.52766
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
El Limonar	1787	3.40466

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1263

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	28/02/2026	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173





*Observación:

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2026-02-28	68.0	0.0	6.0	3.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1264

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE


MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1178702015	28/02/2026	No disponible
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Anden	Sin información	Común
Estado:	**Madurez:**	**Proyecto:**
Nuevo	null	CONVENIO 078-2025 - 076-2025
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 17	17	-76.52857
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
El Limonar	1787	3.404953


Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

176

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	28/02/2026	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173





*Observación: corredor vial

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2026-02-28	65.0	0.0	4.0	2.8	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1764

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1178702016	28/02/2026	No disponible
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Anden	Árbol	Común
Estado:	**Madurez:**	**Proyecto:**
Nuevo	null	CONVENIO 078-2025 - 078-2025
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 17	17	-76.52903
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
El Limonar	1787	3.405078

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1267

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	28/02/2026	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173





*Observación:

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2026-02-28	65.0	0.0	7.0	3.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

126

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol: 1178601744	**Fecha de ingreso:** 28/02/2026	**Origen:** No disponible
Nombre científico: Sin Identificar	**Nombre común:** Sin Identificar	**Familia:** DESCONOCIDA
Emplazamiento: Anden	**Tipo vegetación:** Árbol	**Tipo árbol:** Común
Estado: Nuevo	**Madurez:** null	**Proyecto:** CONVENIO 078-2025 - 078-2025
		Matrícula:
Ejecutor: Sin ejecutor		
Comuna: Comuna 17	**Código:** 17	**Longitud:** -76.52716
Barrio: Cañaverales - Los	**Código:** 1786	**Latitud:** 3.405713

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	28/02/2026	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173





*Observación:

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2026-02-28	65.0	0.0	5.0	2.8	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1270

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE


MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1169704737	28/02/2026	No disponible
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Anden	Árbol	Común
Estado:	**Madurez:**	**Proyecto:**
Nuevo	null	CONVENIO 078-2025 - 078-2025
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		

Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 16	16	-76.51568
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
Ciudad 2000	1697	3.396071

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.


171

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	28/02/2026	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173





*Observación:

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2026-02-28	60.0	0.0	4.0	3.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

123

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE


MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol: 1169704738	**Fecha de ingreso:** 28/02/2026	**Origen:** No disponible
Nombre científico: Sin Identificar	**Nombre común:** Sin Identificar	**Familia:** DESCONOCIDA
Emplazamiento: Anden	**Tipo vegetación:** Árbol	**Tipo árbol:** Común
Estado: Nuevo	**Madurez:** null	**Proyecto:** CONVENIO 078-2025 - 078-2025
		Matrícula:
Ejecutor: Sin ejecutor		
Comuna: Comuna 16	**Código:** 16	**Longitud:** -76.51589
Barrio: Ciudad 2000	**Código:** 1697	**Latitud:** 3.39515

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1777

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	28/02/2026	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173





*Observación:

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2026-02-28	60.0	0.0	4.0	2.7	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1234

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1169704739	28/02/2026	No disponible
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Anden	Arbol	Común
Estado:	**Madurez:**	**Proyecto:**
Nuevo	null	CONVENIO 078-2025 - 078-2025
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		

Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 16	16	-76.51461
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
Ciudad 2000	1697	3.39472

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1775

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	28/02/2026	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173





*Observación:

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2026-02-28	60.0	0.0	4.0	2.7	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1296

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE


MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1169704740	28/02/2026	No disponible
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Anden	Arbol	Común
Estado:	**Madurez:**	**Proyecto:**
Nuevo	null	CONVENIO 078-2025 - 078-2026
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 16	16	-76.51521
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
Ciudad 2000	1697	3.39229

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1779

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	28/02/2026	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173





*Observación:

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2026-02-28	61.0	0.0	6.0	3.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1258

CONGA PACIFICO
CORPORACION DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES AMBIENTALISTAS DEL PACIFICO
NIT. 805.023.173 - 5

TALAS DE 12 A 18MT

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1729	31/12/2015	Inventario Inicial
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Caesalpinia peltophoroides Benth.	Acacia amarilla - Palo Brasil	CAESALPINIACEAE
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Andén	Sin información	Común
Estado:	**Madurez:**	
Vivo	Juvenil	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 22	22	-76.5260
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
Urbanizacion Rio Lili	2297	3.4615438

Intervención


Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	31/12/2015	Censo arboreo 2011	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldia del Municipio de Santiago de Cali.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	09/12/2025	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173





*Observación: Chiminango con ramas secas y quebradizas, posibles fracturas desde el fuste principal, árbol con una altura de 12.5 metros

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
04/11/2022	0.66	0.0	9.0	10.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1281

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol: 150556	Fecha de ingreso: 31/12/2015	Origen: Inventario Inicial
Nombre científico: Terminalia catappa	Nombre común: Almendro	Familia: COMBRETACEAE
Emplazamiento: Andén	Tipo vegetación: Sin información	Tipo árbol: Común
Estado: Vivo	Madurez: Juvenil	
		Matrícula:
Ejecutor: Sin ejecutor		
Comuna: Comuna 17	Código: 17	Longitud: -76.52189
Barrio: Caney	Código: 1774	Latitud: 3.3673682

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	11/12/2025	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.







*Observación: Individuo arbóreo de 15 metros

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	31/12/2015	Censo arboreo 2011	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
04/11/2022	0.05	0.0	6.3	10.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1783

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
108845	31/12/2015	Inventario Inicial
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Handroanthus chrysanthus	Guayacan amarillo	BIGNONIACEAE
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Andén	Sin información	Común
Estado:	**Madurez:**	
Vivo	Joven	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 17	17	-76.53961
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
Ciudad Capri	1763	3.3586397

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	12/12/2025	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1284







*Observación: Guayacán muerto en mie mayor de 14 metros de altura, con afectaciones severas en la base y con una inclinación de 30° en dirección a la via.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	31/12/2015	Censo arboreo 2011	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1.3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
04/11/2022	0.29	0.0	12.0	9.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1785

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
97703	31/12/2015	Inventario Inicial
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Leucaena leucocephala	Leucaena	MIMOSACEAE
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Andén	Sin información	Común
Estado:	**Madurez:**	
Vivo	Juvenil	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 19	19	-76.549048
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
Bellavista	1909	3.44865868

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	31/12/2015	Censo arboreo 2011	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	11/12/2025	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1286





*Observación: Árbol muerto en pie de 13 metros de altura

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1.3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
04/11/2022	0.14	0.0	8.0	7.5	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1287

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1179000981	11/05/2023	Inventario Inicial
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Cenostigma pluviosum	Acacia roquina	FABACEAE
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Andén	Árbol	Común
Estado:	**Madurez:**	
Nuevo	Adulto	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 17	17	-76.545715
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
El Gran Limonar	1720	3.386878

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	01/12/2025	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173







*Observación: Acacia con altura de 12.5 metros

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	11/09/2023	Censo arboreo 2023	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1796

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
57736	3/ 12/2015	Inventario Inicial
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw.	Acacia amarilla, Palo Brasil	CAESALPINIACEAE
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Andén	Sin información	Común
Estado:	**Madurez:**	
Vivo	Juvenil	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 2	2	-76.52349
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
La Flora	0212	3.4777822

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	18/12/2025	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

129







*Observación: Árbol de 13 metros de altura, acacia muerta en pie

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	18/12/2025	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173





Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

129

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol: 59266	Fecha de ingreso: 31/12/2015	Origen: Inventario Inicial
Nombre científico: Ficus benjamina	Nombre común: Ficus benjamina	Familia: MORACEAE
Emplazamiento: Andén	Tipo vegetación: Sin información	Tipo árbol: Común
Estado: Vivo	Madurez: Juvenil	
		Matrícula:
Ejecutor: Sin ejecutor		
Comuna: Comuna 2	Código: 2	Longitud: -76.52096
Barrio: Prados del Norte	Código: 3211	Latitud: 3.4865124

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	22/12/2025	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1298







*Observación:

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	31/12/2015	Censo arboreo 2011	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1.3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
04/11/2022	0.14	0.0	14.0	10.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1293

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
64871	31/12/2015	Inventario Inicial
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Ficus benjamina	Ficus benjamina	MORACEAE
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Parque Urbano	Sin información	Común
Estado:	**Madurez:**	
Vivo	Longevo	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 2	2	-76.51728
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
Urbanización La Flora	0295	3.488229

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	31/12/2015	Censo arboreo 2011	DAGMA	0	1111111

*Observación: Zonas Verdes Adoptadas

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	23/12/2025	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.







*Observación:

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
04/11/2022	0.49	0.0	15.0	20.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

129

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
67255	[illegible]	Inventario Inicial
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Tabebuia rosea	[illegible]	BIGNONIACEAE
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Andén	[illegible]	Común
Estado:	**Madurez:**	
Vivo	Juvenil	
		Matrícula:
Ejecutor:		
[illegible]		
Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 2	2	-76.552[illegible]
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
Santa Rita	0201	3.4532743

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	01/10/2025	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.







*Observación:

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
04/11/2022	0.41	0.0	15.0	10.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1293

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
67706	31/12/2015	Inventario Inicial
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Ficus benjamina	Ficus benjamina	MORACEAE
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Andén	Sin Información	Comun
Estado:	Madurez:	
Elevado	Joven	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 2	2	-76.533863
Barrio:	Código:	Latitud:
Granada	0207	3.458383

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	27/12/2025	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1799







*Observación: Árbol del 18 metros de altura, de ficus benjamina con altas probabilidades de volcamiento.

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
04/11/2022	0.32	0.0	9.0	10.7	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1799

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
68199	31/12/2016	Inventario Inicial
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Ficus benjamina	Ficus benjamina	MORACEAE
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Parque Urbano	Sin información	Comun
Estado:	Madurez:	
Vivo	Longevo	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 2	2	-76.50225
Barrio:	Código:	Latitud:
Brisas de Los Alamos	0219	3.4933814

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	17/12/2025	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.







*Observación:

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
04/11/2022	0.67	0.0	14.0	22.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

130

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
68560	31/12/2015	Inventario Inicial
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Ficus benjamina	Ficus benjamina	MORACEAE
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Parque Urbano	Sin información	Comun
Estado:	Madurez:	
Vivo	Joven	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 2	2	-76.51752
Barrio:	Código:	Latitud:
Urbanizacion La Flora	0225	3.45581582

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	18/12/2025	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.







*Observación:

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
04/11/2022	0.18	0.0	12.0	18.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

13 de 3

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU

Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
68584	3/12/2013	Inventario Inicial
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Ficus benjamina	Ficus benjamina	MORACEAE
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Parque Urbano	Ornamentación	Comun
Estado:	Madurez:	
Vivo	Juvenil	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 2	2	-76.51789
Barrio:	Código:	Latitud:
Urbanización La Flora	0205	3.468922

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	18/12/2025	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1329







*Observación:

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
04/11/2022	0.79	0.0	15.0	22.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1305

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
68533	31/12/2015	Inventario Inicial
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Ficus benjamina	Ficus benjamina	MORACEAE
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Acera	Sin información	Común
Estado:	Madurez:	
Vivo	Joven	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 2	2	-76.55097
Barrio:	Código:	Latitud:
Santa Rita	0201	3.4532665

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	15/12/2025	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1306







*Observación: Ficus benjamina en criticas condiciones sanitarias con una altura de 13 metros.

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
04/11/2022	0.39	0.0	11.0	8.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1307

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol: 71246	Fecha de ingreso: 31/12/2015	Origen: Inventario Inicial
Nombre científico: Roystonea regia	Nombre común: Palma real de Cuba	Familia: PALMAE
Emplazamiento: Andén	Tipo vegetación: Ornamental	Tipo árbol: Común
Estado: Vivo	Madurez: Joven	
		Matrícula:
Ejecutor: Sin ejecutor		
Comuna: Comuna 2	Código: 2	Longitud: -76.53389
Barrio: Granada	Código: 0207	Latitud: 3.4554855

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	16/12/2025	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.







*Observación: Palma en conflicto con infraestructura y confinada con una altura de 15 metros

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	31/12/2015	Censo arboreo 2011	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
04/11/2022	0.49	0.0	12.0	3.1	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1309

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol: 77062	**Fecha de ingreso:** 31/12/2015	**Origen:** Inventario Inicial
Nombre científico: Jacaranda caucana	**Nombre común:** Gualandey	**Familia:** BIGNONIACEAE
Emplazamiento: Parque Urbano	**Tipo vegetación:** Empradizado	**Tipo árbol:** Común
Estado: Vivo	**Madurez:** Juvenil	
		Matrícula:
Ejecutor: Sin ejecutor		
Comuna: Comuna 2	**Código:** 2	**Longitud:** -76.52239
Barrio: La Flora	**Código:** 0212	**Latitud:** 3.4551546

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	31/12/2015	Censo arboreo 2011	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	07/10/2025	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1310







*Observación: Gualanday de 13 metros muerto en pie desprendido desde la base

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
04/11/2022	0.35	0.0	10.6	18.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

13h

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
83543	31/12/2015	Inventario Inicial
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Ficus benjamina	Ficus benjamina	MORACEAE
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Andén	Sin información	Común
Estado:	**Madurez:**	
Vivo	Longevo	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 19	19	-76.53036
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
Los Cambulos	1910	3.41680858

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	31/12/2015	Censo arboreo 2011	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	02/12/2025	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1312







*Observación: Intervención de arboles con problemas severos en la base.

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
04/11/2022	0.65	0.0	15.0	12.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1313

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol: 84561	**Fecha de ingreso:** 31/12/2018	**Origen:** Inventario Inicial
Nombre científico: Ficus benjamina	**Nombre común:** Ficus benjamina	**Familia:** MORACEAE
Emplazamiento: Anden	**Tipo vegetación:** Sin información	**Tipo árbol:** Comun
Estado: Vivo	**Madurez:** Longevo	
		Matrícula:
Ejecutor: Sin ejecutor		

Comuna: Comuna 2	**Código:** 2	**Longitud:** -76.51116
Barrio: Universidad del Valle	**Código:** 0250	**Latitud:** 3.46036136


Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	10/12/2025	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.





*Observación:

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	31/12/2015	Censo arboreo 2011	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
04/11/2022	0.73	0.0	15.0	8.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

315

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol: 84700	Fecha de ingreso: 3/12/2015	Origen: Inventario Inicial
Nombre científico: Roystonea regia	Nombre común: Palma real de Cuba	Familia: PALMAE
Emplazamiento: Andén	Tipo vegetación: Sin Información	Tipo árbol: Común
Estado: Vivo	Madurez: Juvenil	
		Matrícula:
Ejecutor: Sin ejecutor		
Comuna: Comuna 19	Código: 19	Longitud: -76.5174...
Barrio: Unidad Residencial	Código: 1964	Latitud: 3.4162...

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	12/12/2025	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.







*Observación: Palma muerta en pie con altura de 13 metros

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	31/12/2015	Censo arboreo 2011	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
04/11/2022	0.32	0.0	11.0	6.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1317

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol: 84718	Fecha de ingreso: 31/12/2015	Origen: Inventario Inicial
Nombre científico: Roystonea regia	Nombre común: Palma real de Cuba	Familia: PALMAE
Emplazamiento: Andén	Tipo vegetación: Sin información	Tipo árbol: Común
Estado: Vivo	Madurez: Juvenil	
		Matrícula:
Ejecutor: Sin ejecutor		
Comuna: Comuna 19	Código: 19	Longitud: -76.54323
Barrio: Unidad Residencial	Código: 1901	Latitud: 3.41150795

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	12/12/2025	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1319







*Observación: Palma muerta en pie de 13 metros de altura

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	31/12/2015	Censo arboreo 2011	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1.3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
04/11/2022	0.52	0.0	10.0	6.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1319

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales


Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
91955	[illegible]	Inventario Inicial
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Tabebuia rosea	[illegible]	BIGNONIACEAE
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Andén	[illegible]	Común
Estado:	Madurez:	
Vivo	[illegible]	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 19	19	-76.554674
Barrio:	Código:	Latitud:
Cuarto de Legua -	1919	3.4068085

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	12/12/2025	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.





*Observación: Intervención de árbol con fractura en el fuste principal de 15 metros de altura

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	31/12/2015	Censo arboreo 2011	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
04/11/2022	0.76	0.0	11.0	11.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1321

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
100023	31/12/2015	Inventario Inicial
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Senna siamea	Acacia amarilla	CAESALPINIACEAE
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Ronda de canales	Sin Información	Comun
Estado:	Madurez:	
Vivo	Longevo	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 17	17	-76.5254475
Barrio:	Código:	Latitud:
Urbanizac.El San Joaquin	1785	3.3903905

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	15/12/2025	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

137







*Observación: Intervención de árbol muerto en pie con altura de 15 metros

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	31/12/2015	Censo arboreo 2011	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
04/11/2022	0.43	0.0	10.0	8.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1323

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
100026	31/12/2015	Inventario Inicial
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Senna siamea	Acacio amarillo	CAESALPINIACEAE
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Ronda de canales	Sin Información	Comun
Estado:	**Madurez:**	
Vivo	Longevo	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 17	17	-76.52577
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
Urbanizacion San Joaquin	1756	3.393836

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	31/12/2015	Censo arboreo 2011	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	15/12/2025	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1324



*Observación: Árbol muerto en pie con una altura d e13 metros

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1.3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
04/11/2022	0.75	0.0	9.0	7.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol: 264902	Fecha de ingreso: 31/12/2015	Origen: Inventario Inicial
Nombre científico: Ficus benjamina	Nombre común: Ficus benjamino	Familia: MORACEAE
Emplazamiento: Andén	Tipo vegetación: Sin información	Tipo árbol: Común
Estado: Vivo	Madurez: Juvenil	
		Matrícula:
Ejecutor: Sin ejecutor		
Comuna: Comuna 15	Código: 15	Longitud: -76.4897
Barrio: Mojica	Código: 1595	Latitud: 3.4158620

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	16/12/2025	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.







*Observación: Intervención de árbol con problemas en la base con alta tendencia de volcamiento con una altura de 12.2 metros

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	31/12/2015	Censo arboreo 2011	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
04/11/2022	0.38	0.0	4.0	6.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1327

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
102369	31/12/2013	Inventario Inicial
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Spathodea campanulata	Llama arbol	BIGNONIACEAE
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Ronda de canales	Sin información	Comun
Estado:	Madurez:	
Vivo	Planton	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 17	17	-76.5259
Barrio:	Código:	Latitud:
Urbanizacion San Joaquin	1796	3.3668635


Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	15/12/2025	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.







*Observación: Árbol muerto en pie con altura d e12.5 metros de altura

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	31/12/2015	Censo arboreo 2011	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
04/11/2022	0.05	0.0	2.7	3.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1329

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
10053	31/12/2015	Inventario Inicial
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Leucaena leucocephala	Guaraniro	MIMOSACEAE
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Parque Urbano	Sin Información	Común
Estado:	Madurez:	
Vivo	Plantón	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 21	21	-76.47223
Barrio:	Código:	Latitud:
Caldas Quintas	2103	3.43173

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	31/12/2015	Censo arboreo 2011	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	22/12/2025	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1330





*Observación: Leucaena muerta en pie con una altura de 12.5 metros

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
04/11/2022	0.07	0.0	5.5	5.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

133

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
583	31/12/2015	Inventario Inicial
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Roystonea oleracea	Palma imperial	PALMAE
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Parque Urbano	Sin información	Comun
Estado:	Madurez:	
Vivo	Juvenil	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 22	22	-76.535536
Barrio:	Código:	Latitud:
Urbanización Ciudad	2201	3.4580126

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	17/12/2025	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1332







*Observación: Palma muerta en pie con altura de 12.5 metros

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	31/12/2015	Censo arboreo 2011	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
04/11/2022	0.61	0.0	12.0	3.4	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1332

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
49245	31/12/2015	Inventario Inicial
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Mangifera indica	Mango	ANACARDIACEAE
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Andén	Sin información	Ornam
Estado:	Madurez:	
Eliminado	Juvenil	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 22	22	-76.515284
Barrio:	Código:	Latitud:
Urbanizac. El Caney	2201	3.385707

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	27/11/2025	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

133







*Observación: Árbol de mango con altura de 16 metros

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	31/12/2015	Censo arboreo 2011	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
04/11/2022	0.35	0.0	10.0	13.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

133

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol: 275299	Fecha de ingreso: 31/12/2015	Origen: Inventario Inicial
Nombre científico: Cocos nucifera	Nombre común: Palma de coco	Familia: PALMAE
Emplazamiento: Parque Urbano	Tipo vegetación: Sin información	Tipo árbol: Comun
Estado: Vivo	Madurez: Juvenil	
		Matrícula:
Ejecutor: Sin ejecutor		
Comuna: Comuna 15	Código: 15	Longitud: -76.56292
Barrio: El Manchal	Código: 1599	Latitud: 3.38424

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	15/12/2025	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

133





*Observación:

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	31/12/2015	Censo arboreo 2011	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
04/11/2022	0.33	0.0	13.0	6.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1339

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
273031	[illegible]	Inventario Inicial
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Carenga edorata	[illegible]	ANNONACEAE
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Andén	[illegible]	Común
Estado:	**Madurez:**	
Vivo	[illegible]	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutar		
Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 19	19	-76.551285
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
El Refugio	1901	3.390236

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	24/11/2025	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1332







*Observación: Árbol muerto en pie con altura de 13 metros

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	31/12/2015	Censo arboreo 2011	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
04/11/2022	0.32	0.0	8.0	7.7	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1339

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
271815	31/12/2015	Inventario Inicial
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Melicoccus bijugatus	Mamoncillo	SAPINDACEAE
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Predio municipal	Sin información	Comun
Estado:	Madurez:	
Vivo	Longevo	
		Matricula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 18	18	-76.548324
Barrio:	Código:	Latitud:
Calimio	1802	3.3958715

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	31/12/2015	Censo arboreo 2011	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	20/11/2025	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.





*Observación: Arbol confinado al 100% con altura de 16 metros

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
04/11/2022	0.54	0.0	10.0	16.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

134

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
267742	9/12/2015	Inventario Inicial
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Canenga odorata	Cadmia	ANNONACEAE
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Anden	Sin información	Cuenca
Estado:	Madurez:	
Vivo	Joven II	
		Matrícula:
Ejecutor:		
sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 18	18	-76.55138
Barrio:	Código:	Latitud:
El Refugio	1901	3.395287

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	17/11/2025	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1248





*Observación: Tala de árbol con conflicto con redes eléctricas con una altura de 13 metros

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	31/12/2015	Censo arboreo 2011	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
04/11/2022	0.32	0.0	10.0	13.2	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
2503221	31/12/2015	Inventario forestal
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Roystonea oleracea	Palma cuesta	PALMAE
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Predio municipio	Sin información	Comun
Estado:	**Madurez:**	
Vivo	Adulto	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 15	15	-76.5603
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
El Rodeo	1501	3.4090888

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	31/12/2015	Censo arboreo 2011	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	29/11/2025	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.







*Observación: Árbol muerto en pie con altura de 15 metros

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
04/11/2022	0.4	0.0	6.0	5.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1345

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
260457	31/12/2015	Inventario Inicial
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw.	Acacia amarilla, Palo Brasil	CAESALPINIACEAE
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Andén	Sin información	Común
Estado:	Madurez:	
Vivo	Joven	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 15	15	-76.50381
Barrio:	Código:	Latitud:
El Manantial	1589	3.3999307

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	29/11/2025	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.







*Observación: Intervención de árbol muerto en pie con altura de 13 metros de altura

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	31/12/2015	Censo arboreo 2011	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1.3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
04/11/2022	0.26	0.0	9.3	9.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1342

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
105828	27/12/2019	Inventario Inicial
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Caesalpinia peltophoroides Benth	Acacia amarilla, Palo brasil	CAESALPINIACEAE
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Andén	Sin información	Común
Estado:	Madurez:	
Vivo	Joven	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 17	17	-76.539489
Barrio:	Código:	Latitud:
El Ingenio	1740	3.3618782

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	22/12/2025	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1303







*Observación: Se intervine árbol muerto en pie con una altura de 13 metros.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	31/12/2015	Censo arboreo 2011	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2022-11-04	0.66	0.0	6.5	13.5	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1349

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
254869	8/12/2015	Inventario Inicial
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Senna siamea	Acacia amarilla	CAESALPINIACEAE
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Ronda de canales	Sin información	Comun
Estado:	Madurez:	
Vivo	Joven	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 15	15	-76.498697
Barrio:	Código:	Latitud:
Mojica	1596	3.4125502


Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	23/12/2025	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1350





*Observación: Intervención de árbol priorizado para intervención con una altura de 16 metros.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	31/12/2015	Censo arboreo 2011	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2022-11-04	0.32	0.0	9.0	10.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

131

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
110765	31/12/2015	Inventario Inicial
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Catalpa longissima	Orejero	BIGNONIACEAE
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Anden	Sin información	Común
Estado:	Madurez:	
Vivo	Juvenil	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 19	19	-76.54246
Barrio:	Código:	Latitud:
Canaveralejo - Seguros	1668	3.4052873

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	31/12/2015	Censo arboreo 2011	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	23/12/2025	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1357







*Observación: Intervención de arbol con pudrición en la base con una inclinación de 45° con una tendencia al volcamiento o fractura en su fuste principal

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2022-11-04	0.76	0.0	14.0	15.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1313

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
84080	31/12/2015	Inventario Inicial
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Ficus benjamina	Ficus benjamina	MORACEAE
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Ronda de canales	Sin información	Comun
Estado:	Madurez:	
Vivo	Juvenil	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 2	2	-76.5278
Barrio:	Código:	Latitud:
La Paz	0214	3.4836397

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	23/12/2025	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

135





*Observación: Intervención de árbol con altura de 17 metro

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2022-11-04	0.41	0.0	13.2	11.8	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1311

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE


MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1199200672	04/01/2023	Inventario Inicial
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Ficus benjamina	Ficus benjamina	MORACEAE
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Andén	Árbol	Común
Estado:	**Madurez:**	
Nuevo	Adulto	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 19	19	-76.56383
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
Cañaveral	1952	3.4091393

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	04/09/2023	Censo arboreo 2023	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	19/12/2025	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173







*Observación: Ficus benjamina de 18 metros de altura priorizado para intervención de tala

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1359

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
223736	31/12/2015	Inventario Inicial
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Pithecellobium dulce	Chiminango	MIMOSACEAE
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Parque Urbano	Sin Información	Comun
Estado:	**Madurez:**	
Vivo	Longevo	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 8	8	-76.48806
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
Sector Puente del	0698	3.4888053

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	31/12/2015	Censo arboreo 2011	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	31/12/2025	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1368







*Observación: Intervención de chiminango huevo en la base con una inclinación superior a 45 °

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
PE (Poda de equilibrio)	01/12/2019	Consolidado Mision Ambiental	MISION	0	1111111

*Observación: Sin observación

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2022-11-04	0.35	0.0	13.0	12.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1359

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
204697	31/12/2015	Inventario Inicial
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Simarouba amara	Aceituno	SIMAROUBACEAE
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Parque Urbano	Sin información	Comun
Estado:	**Madurez:**	
Vivo	Juvenil	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 6	6	-76.4938
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
Los Alcázares	0604	3.4867513

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	31/12/2015	Censo arboreo 2011	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	08/12/2025	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1360











*Observación: Intervención en corredor con una altura de 16 metros descompensado y con una inclinación severa en dirección a las viviendas

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1361

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
339581	31/12/2015	Inventario Inicial
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Senna spectabilis	Velero	CAESALPINIACEAE
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Parque Urbano	Sin Información	Comun
Estado:	**Madurez:**	
Vivo	Joven	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 6	6	-76.45654
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
San Luis II	0995	3.4912972

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	31/12/2015	Censo arboreo 2011	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	03/12/2025	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.







*Observación: intervención de árbol muerto en pie con pudrición en el fuste con una altura de 17 metros

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2022-11-04	0.34	0.0	12.0	15.26	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

136

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
230941	31/12/2015	Inventario Inicial
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Caesalpinia pulcherrima (L.) Swartz	Acacia amarilla, Poinciana	CAESALPINIACEAE
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Andén	Sin información	Común
Estado:	**Madurez:**	
Vivo	Juvenil	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 7	7	-76.47696
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
Alfonso Lopez I	7701	3.46298

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	31/12/2015	Censo arboreo 2011	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	10/12/2025	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173







*Observación: Árbol muerto en pie con altura de 13 metros

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2022-11-04	0.32	0.0	8.0	10.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1365

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
219013	31/12/2015	Inventario Inicial
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Senna siamea	Acacia amarilla	CAESALPINIACEAE
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Andén	Sin información	Común
Estado:	Madurez:	
Vivo	Joven	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 5	5	-76.48680
Barrio:	Código:	Latitud:
San Cayetano	0699	3.46149

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	31/12/2015	Censo arboreo 2011	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	11/12/2025	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.





*Observación: Árbol muerto en pie

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2022-11-04	0.57	0.0	14.0	10.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1369

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
320736	31/12/2015	Inventario Inicial
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Ficus benjamina	Ficus benjamina	MORACEAE
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Parque Urbano	Sin información	Común
Estado:	Madurez:	
Vivo	Inmaduro	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Secretaria		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 8	8	-76.4961
Barrio:	Código:	Latitud:
Sector Puerto Mallarino	0898	3.4864243

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	11/12/2025	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.







*Observación: Ficus ubicado en parque con fuste hueco, árbol con una altura aproximada de 18 metros

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	31/12/2015	Censo arboreo 2011	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
PS (Poda sanitaria o ramas secas)	01/04/2020	Consolidado Mision Ambiental	MISION	0	1111111

*Observación: Sin observación

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1369

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
228733	31/12/2015	Inventario Inicial
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Ficus benjamina	Ficus benjamina	MORACEAE
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Andén	Sin información	Común
Estado:	Madurez:	
Vivo	Joven	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 6	6	-76.49152
Barrio:	Código:	Latitud:
Los Alcazares	0604	3.4873447

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	31/12/2015	Censo arboreo 2011	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	12/12/2025	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.







*Observación: Ficus con una altura de 18 metros, en conflicto con infraestructura privada

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2022-11-04	0.62	0.0	12.0	13.16	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

130

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
250753	31/12/2015	Inventario Inicial
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Senna siamea	Acacia amarilla	CAESALPINIACEAE
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Parque Urbano	Sin información	Común
Estado:	Madurez:	
Vivo	Longevo	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 8	8	-76.45078
Barrio:	Código:	Latitud:
Petecuy I	1810	3.4723294

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	31/12/2015	Censo arboreo 2011	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	15/12/2025	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.





*Observación: Intervención de árbol confinado con una altura de 15 metros provocando conflicto con redes eléctricas e infraestructura

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2022-11-04	0.46	0.0	13.0	10.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1373

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
216513	31/12/2015	Inventario Inicial
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Ficus benjamina	Ficus benjamina	MORACEAE
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Andén	Sin información	Común
Estado:	Madurez:	
Vivo	Joven	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 6	6	-76.548682
Barrio:	Código:	Latitud:
Paso del Comercio	3803	3.4922889

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	31/12/2015	Censo arboreo 2011	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	18/12/2025	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.







*Observación: Ficus muerto en pie con una altura de 13 metros

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2022-11-04	0.16	0.0	9.1	6.8	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

137

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
215512	31/12/2015	Inventario Inicial
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Ficus benjamina	Ficus benjamina	MORACEAE
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Andén	Sin información	Común
Estado:	Madurez:	
Vivo	Joven	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 6	6	-76.48685
Barrio:	Código:	Latitud:
Paso del Comercio	0603	3.4922771

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	31/12/2015	Censo arboreo 2011	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	17/12/2025	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.







*Observación: Ficus muerto en pie

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2022-11-04	0.3	0.0	12.8	8.2	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1397

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol: 229215	Fecha de ingreso: 31/12/2015	Origen: Inventario Inicial
Nombre científico: Ficus benjamina	Nombre común: Ficus benjamina	Familia: MORACEAE
Emplazamiento: Ronda de Río	Tipo vegetación: Sin información	Tipo árbol: Comun
Estado: Vivo	Madurez: Juvenil	
		Matrícula:
Ejecutor: Sin ejecutor		
Comuna: Comuna 3	Código: 3	Longitud: -76.48464
Barrio: San Luis II	Código: 0898	Latitud: 3.4909297

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	22/12/2025	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.









*Observación: Ficus en precario estado fitosanitario de 13 metros de altura

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	31/12/2015	Censo arboreo 2011	DAGMA	0	1111111

*Observación: Arboles en canales,rondas de rio. AIA- L-35 PGIRS

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2022-11-04	0.23	0.0	6.0	8.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1395

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol: 234758	Fecha de ingreso: 31/12/2015	Origen: Inventario Inicial
Nombre científico: Pithecellobium dulce	Nombre común: Chiminango	Familia: MIMOSACEAE
Emplazamiento: Ronda de canales	Tipo vegetación: Sin información	Tipo árbol: Común
Estado: Vivo	Madurez: Joven	
		Matrícula:
Ejecutor: Sin ejecutor		
Comuna: Comuna 6	Código: 6	Longitud: -76.484985
Barrio: San Luis	Código: 0601	Latitud: 3.480282

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	31/12/2015	Censo arboreo 2011	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	16/12/2025	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1280







*Observación: Chiminango con fuste necrosado con altura de 12.8 metros

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1.3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2022-11-04	0.5	0.0	7.8	8.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1381

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol: 160752	Fecha de ingreso: 31-12-2015	Origen: Inventario Inicial
Nombre científico: Canangia odorata	Nombre común: Cedrela	Familia: ANNONACEAE
Emplazamiento: Anden	Tipo vegetación: Sin información	Tipo árbol: Comun
Estado: Vivo	Madurez: Juvenil	
		Matrícula:
Ejecutor: Sin ejecutor		
Comuna: Comuna 11	Código: 11	Longitud: -76.51579
Barrio: El Jardin	Código: 1106	Latitud: 3.422938

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	31/12/2015	Censo arboreo 2011	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	22/12/2025	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1382









*Observación: Árbol inclinado muerto en mie con una altura de 13 metros

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2022-11-04	0.35	0.0	9.0	10.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1383

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol: 17387	Fecha de ingreso: 31/12/2015	Origen: Inventario local
Nombre científico: Pimenta racemosa	Nombre común: Guayabito	Familia: MYRTACEAE
Emplazamiento: Ronda de canales	Tipo vegetación: Sin información	Tipo árbol: Comun
Estado: Vivo	Madurez: Juvenil	
		Matrícula:
Ejecutor: Sin ejecutar		
Comuna: Comuna 16	Código: 16	Longitud: -76.52311
Barrio: Brisas del Limonar	Código: 1605	Latitud: 3.4007728

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	31/12/2015	Censo arboreo 2011	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	22/12/2025	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.









*Observación: Árbol muerto en mi con altura de 15 metros

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1.3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2022-11-04	0.6	0.0	9.0	11.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1385

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol: 17386	**Fecha de ingreso:** 31/12/2015	**Origen:** Inventario Inicial
Nombre científico: Pimenta racemosa	**Nombre común:** Guayabita	**Familia:** MYRTACEAE
Emplazamiento: Ronda de canales	**Tipo vegetación:** Sin informacion	**Tipo árbol:** Común
Estado: Vivo	**Madurez:** Juvenil	
		Matrícula:
Ejecutor: Sin ejecutor		
Comuna: Comuna 16	**Código:** 16	**Longitud:** -76.52311
Barrio: Brisas del Limonar	**Código:** 1605	**Latitud:** 3.400774

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	31/12/2015	Censo arboreo 2011	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	23/12/2025	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.









*Observación: Árbol muerto en pie con altura de 15 metros

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2022-11-04	0.07	0.0	10.0	15.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1387

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol: 17393	**Fecha de ingreso:** 31/12/2015	**Origen:** Inventario Inicial
Nombre científico: Bauhinia purpurea	**Nombre común:** Casco de vaca	**Familia:** CAESALPINIACEAE
Emplazamiento: Ronda de canales	**Tipo vegetación:** Sin información	**Tipo árbol:** Comun
Estado: Vivo	**Madurez:** Juvenil	
		Matrícula:
Ejecutor: Sin ejecutor		
Comuna: Comuna 18	**Código:** 18	**Longitud:** -76.52304
Barrio: Brisas del Limonar	**Código:** 1605	**Latitud:** 3.4013112

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	31/12/2015	Censo arboreo 2011	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	09/12/2025	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.









*Observación: Árbol muerto en pie con altura de 14 metros

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2022-11-04	0.4	0.0	12.25	10.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1389

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
11952	31/12/2015	Inventario Inicial
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Thespesia populnea	Clemón	MALVACEAE
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Predio municipio	Sin información	Comun
Estado:	Madurez:	
Vivo	Juvenil	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 15	15	-76.507225
Barrio:	Código:	Latitud:
Unión de Vivienda Popular	1603	3.4078445

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	18/12/2025	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

139









*Observación: Árbol muerto en pie con altura de 12.5 metros

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	31/12/2015	Censo arboreo 2011	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2022-11-04	0.36	0.0	8.0	11.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

139.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol: 17716	Fecha de ingreso: 31/12/2015	Origen: Inventario Inicial
Nombre científico: Syzygium jambos	Nombre común: Pomarroso	Familia: MYRTACEAE
Emplazamiento: Anden	Tipo vegetación: Sin información	Tipo árbol: Comun
Estado: Vivo	Madurez: Juvenil	
		Matrícula:
Ejecutor: Sin ejecutor		
Comuna: Comuna 16	Código: 16	Longitud: -76.5191
Barrio: Ciudad 2000	Código: 0917	Latitud: 3.3966494

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	31/12/2015	Censo arboreo 2011	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	16/12/2025	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1398











*Observación: Árbol muerto en pie, se encuentra generando daños en infraestructura con una altura de 15 metros

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1393

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
14320	31/12/2015	Inventario Inicial
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Ficus benjamina	Ficus benjamina	MORACEAE
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Ronda de canales	Sin información	Común
Estado:	Madurez:	
Vivo	Juvenil	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 16	16	-76.51505
Barrio:	Código:	Latitud:
Manuela Ramos	1601	3.409342

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	31/12/2015	Censo arboreo 2011	DAGMA	0	1111111


*Observación: Sin observación

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	11/12/2025	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

136









*Observación: Ficus con afectación en la base con inclinación mayor a 45 ° con una altura de 15 metros

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2022-11-04	0.32	0.0	11.0	14.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

139

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
12462	31/12/2015	Inventario Inicial
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Melicoccus bijugatus	Mamoncillo	SAPINDACEAE
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Predio municipio	Sin información	Común
Estado:	Madurez:	
Vivo	Joven	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 18	18	-76.5076
Barrio:	Código:	Latitud:
Unión de Vivienda Popular	1803	3.4077605

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.


Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	31/12/2015	Censo arboreo 2011	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	09/12/2025	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.







*Observación: Arbol con altura de 16 metros descompensado en dirección a la cancha de futbol con alto riesgo de fractura o volcamiento

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2022-11-04	0.18	0.0	11.0	12.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1397

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
11955	31/12/2015	Inventario Inicial
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Caesalpinia pellophoroides Benth.	Acacia criolla, Palo Brasil	CAESALPINIACEAE
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Predio particular	Sin información	Común
Estado:	Madurez:	
Vivo	Juvenil	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 15	15	-76.50730
Barrio:	Código:	Latitud:
Unidad de Vivienda Popular	1553	3.407709

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	31/12/2015	Censo arboreo 2011	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1395

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	16/12/2025	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173






*Observación: Árbol con afectación en el sistema radicular y presenta fuste hueco con inclinación hacia la cancha de futbol, con altura mayor a 16 metros

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2022-11-04	0.45	0.0	7.5	10.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1399

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
149055	31/12/2015	Inventario Inicial
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Caesalpinia peltophoroides Benth	Acacia amarilla, Palo Brasil	CAESALPINIACEAE
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Anden	Sin información	Común
Estado:	**Madurez:**	
Vivo	Juvenil	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 11	11	-76.5053100
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
Leon XIII	1116	3.4200225

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	31/12/2015	Censo arboreo 2011	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	11/12/2025	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173









*Observación: Árbol hueco con fuste necrótico con altura de 17 metros al lado de un corredor de alto transito vehicular y peatonal

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2022-11-04	0.29	0.0	10.0	12.6	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1 VOI

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU

Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol: 15647	Fecha de ingreso: [illegible]	Origen: Inventario Inicial
Nombre científico: Lafoensia punicifolia	Nombre común: Guayacán de Manizales	Familia: LYTHRACEAE
Emplazamiento: Andén	Tipo vegetación: [illegible]	Tipo árbol: Común
Estado: Vivo	Madurez: [illegible]	
		Matrícula:
Ejecutor: Sin ejecutor		
Comuna: Comuna 16	Código: 16	Longitud: -76.51623
Barrio: Ciudad Ramos	Código: 160	Latitud: 3.4030667

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	31/12/2015	Censo arboreo 2011	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	17/12/2025	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1462







*Observación: Arbol mal emplazado con necrosis en mas del 80% de su estructura y con altura de 13 metros

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2022-11-04	0.28	0.0	11.0	9.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1463

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol: 15782	Fecha de ingreso: 31/12/2015	Origen: Inventario Inicial
Nombre científico: Ficus benjamina	Nombre común: Ficus benjamina	Familia: MORACEAE
Emplazamiento: Ronda de canales	Tipo vegetación: Sin información	Tipo árbol: Comun
Estado: Vivo	Madurez: Juvenil	
		Matrícula:
Ejecutor: Sin ejecutar		
Comuna: Comuna 16	Código: 16	Longitud: -76.51205
Barrio: Republica de Israel	Código: 1602	Latitud: 3.4032736

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	31/12/2015	Censo arboreo 2011	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	13/12/2025	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.







*Observación: Ficus muerto en pie con una altura de 17 metros

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2022-11-04	0.32	0.0	13.0	9.8	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1905

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
165	31/12/2015	Inventario Inicial
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Roystonea regia	Palma real de Cuba	PALMAE
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Anden	Sin información	Comun
Estado:	Madurez:	
Vivo	Joven	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 22	22	-76.53190
Barrio:	Código:	Latitud:
Urbanizacion Ciudad	2201	3.36-4289

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	31/12/2015	Censo arboreo 2011	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	13/12/2025	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1406







*Observación: Palma muerta en pie con altura de 13 metros

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2022-11-04	0.36	0.0	5.3	4.5	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1467

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
59295	31/12/2015	Inventario Inicial
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Ficus benjamina	Ficus benjamina	MORACEAE
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Andén	Sin Información	Común
Estado:	Madurez:	
Vivo	Joven	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 2	2	-76.520996
Barrio:	Código:	Latitud:
Prados del Norte	0211	3.4855556

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	29/12/2025	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1905





*Observación:

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3 m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2022-11-04	0.32	0.0	14.0	12.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1409

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU

Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
4216	31/12/2015	Inventario Inicial
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Roystonea regia	Palma real de Cuba	PALMAE
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Andén	Sin información	Común
Estado:	Madurez:	
Vivo	Juvenil	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutar		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 22	22	-76.5[illegible]5106
Barrio:	Código:	Latitud:
Parcelaciones Pance	2256	3.[illegible]2802

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	10/12/2025	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.







*Observación: Palma muerta en pie con altura de 13 metros

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	31/12/2015	Censo arboreo 2011	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2022-11-04	0.43	0.0	11.0	5.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1416

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol: 57985	Fecha de ingreso: 31/12/2015	Origen: Inventario Inicial
Nombre científico: Delonix regia	Nombre común: Flamboyán	Familia: CAESALPINIACEAE
Emplazamiento: Andén	Tipo vegetación: Sin información	Tipo árbol: Común
Estado: Vivo	Madurez: Joven	
		Matrícula:
Ejecutor: Sin ejecutor		
Comuna: Comuna 2	Código: 2	Longitud: -76.513117
Barrio: Santa Monica	Código: 0210	Latitud: 3.4677281

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	31/12/2015	Censo arboreo 2011	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	11/12/2025	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1412







*Observación: Árbol muerto en pie con ramas y fuste seco

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2022-11-04	0.83	0.0	13.0	12.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1413

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
61962	[illegible]	Inventario Inicial
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Caesalpinia pulcherrima (L.) Swartz	Acacia amarilla, Palo Brasil	CAESALPINIACEAE
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Andén	Sin información	Común
Estado:	**Madurez:**	
Vivo	Fustal	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 2	2	-76.51877
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
Prados del Norte	[illegible]	3.471498

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	11/12/2025	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.







*Observación: Intervención de acacia, priorizada por daños en infraestructura y con una altura de 15 metros

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	31/12/2015	Censo arboreo 2011	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2022-11-04	0.33	0.0	8.8	8.5	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1415

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
67727	31/12/2015	Inventario Inicial
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Roystonea oleracea	Palma cotelia	PALMAE
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Andén	Empalme aéreo	Comun
Estado:	Madurez:	
Vivo	Juvenil	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 2	2	-76.53391
Barrio:	Código:	Latitud:
Granada	0207	3.4589013

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	09/12/2025	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

jvlb







*Observación: Intervención de tala, palma muerta en pie con altura de 13 metros

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1.3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2022-11-04	0.45	0.0	11.0	8.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1417

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU

Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol: 89435	**Fecha de ingreso:** 31/12/2015	**Origen:** Inventario Inicial
Nombre científico: Ficus benjamina	**Nombre común:** F cus benjamina	**Familia:** MORACEAE
Emplazamiento: Anden	**Tipo vegetación:** Sin información	**Tipo árbol:** Comun
Estado: Vivo	**Madurez:** Juvenil	
		Matrícula:
Ejecutor: Sin ejecutor		
Comuna: Comuna 2	**Código:** 2	**Longitud:** -76.52564
Barrio: La Campiña	**Código:** 0213	**Latitud:** 3.4808767

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	12/12/2025	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.











*Observación: Ficus confiando al 100% con levantamiento de infraestructura, raíces superficiales con limitación de anclaje

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1419

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU

Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol: 72511	**Fecha de ingreso:** 31/12/2015	**Origen:** Inventario Inicial
Nombre científico: Delonix regia	**Nombre común:** Flamboyan	**Familia:** CAESALPINIACEAE
Emplazamiento: Ronda de canales	**Tipo vegetación:** Sin información	**Tipo árbol:** Comun
Estado: Vivo	**Madurez:** Juvenil	
		Matrícula:
Ejecutor: Sin ejecutar		
Comuna: Comuna 2	**Código:** 2	**Longitud:** -76.52552
Barrio: Menga	**Código:** 0210	**Latitud:** 3.4929187

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	31/12/2015	Censo arboreo 2011	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	12/12/2025	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1420







*Observación: Árbol muerto en pie con altura de 14 metros

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1.3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2022-11-04	0.41	0.0	7.4	14.5	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1421

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
73407	31/12/2015	Inventario Inicial
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Heptapleurum actinophyllum	Cheflera	ARALIACEAE
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Andén	Sin información	Común
Estado:	Madurez:	
Vivo	Juvenil	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 2	2	-76.52941
Barrio:	Código:	Latitud:
El Bosque	021b	3.4556617

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Intervención carga inicial	31/12/2015	Censo arboreo 2011	DAGMA	0	1111111

*Observación: Sin observación

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1422

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	13/12/2025	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173







*Observación: Cheflera con pudrición en la base con tendencia al volcamiento con altura de 13 metros

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2022-11-04	0.23	0.0	6.0	2.5	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1423

CONGA PACIFICO
CORPORACION DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES AMBIENTALISTAS DEL PACIFICO
NIT. 805.023.173 - 5

EXTRACCIÓN DE TOCONES MENORES A 60CM

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE


MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol: 1229622817	**Fecha de ingreso:** 24/01/2025	**Origen:** No disponible
Nombre científico: Sin Identificar	**Nombre común:** Sin Identificar	**Familia:** DESCONOCIDA
Emplazamiento: Sin información	**Tipo vegetación:** Sin información	**Tipo árbol:** Tocon
Estado: Nuevo	**Madurez:** null	**Proyecto:** CONVENIO 078-2025 - 078-2025
		Matrícula:
Ejecutor: Sin ejecutor		
Comuna: Comuna 22	**Código:** 22	**Longitud:** -76.531
Barrio: Parcelaciones Pance	**Código:** 2296	**Latitud:** 3.342325


Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.


1425

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	23/01/2026	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173





*Observación:

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2026-01-24	18.0	0.0	0.5	1.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1426

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE


MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1189104839	24/01/2026	No disponible
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Sin información	Sin información	Suramerica
Estado:	**Madurez:**	**Proyecto:**
Nuevo	null	CONVENIO 078-2025 - 078-2025
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 18	18	-76.551674
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
Polvorines	1891	3.358795

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1427

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2026-01-24	18.0	0.0	0.5	1.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1428

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1189104840	24/01/2026	No disponible
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Sin información	Sin información	Tocon
Estado:	**Madurez:**	**Proyecto:**
Nuevo	null	CONVENIO 078-2025 - 078-2025
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 18	18	-76.55477
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
Polvorines	1891	3.372249

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1429

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	24/01/2026	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173





*Observación:

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2026-01-24	18.0	0.0	0.5	1.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1930

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE


MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1189104841	24/01/2026	No disponible
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Sin información	Sin información	Tocon
Estado:	**Madurez:**	**Proyecto:**
Nuevo	null	CONVENIO 078-2025 - 078-2025
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 18	18	-76 555626
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
Polvorines	1891	3.37238


Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

143

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	24/01/2026	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173





*Observación:

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2026-01-24	18.0	0.0	0.5	1.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1432

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1189104842	24/01/2026	No disponible
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Sin identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Sin información	Sin información	Tocon
Estado:	**Madurez:**	**Proyecto:**
Nuevo	null	CONVENIO 078-2025 - 078-2025
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 18	18	-76.55604
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
Polvorines	1891	3.372005

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1933

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	24/01/2026	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173





*Observación:

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2026-01-24	18.0	0.0	0.5	1.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

434

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE


MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1189104843	24/01/2026	No disponible
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Sin información	Sin información	Tocon
Estado:	**Madurez:**	**Proyecto:**
Nuevo	null	CONVENIO 078-2025 - 078-2025
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 18	18	-76.55612
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
Polvorines	1891	3.371435


Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.


1425

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	24/01/2026	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173





*Observación:

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2026-01-24	18.0	0.0	0.5	1.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1436

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE


MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1189104844	24/01/2026	No disponible
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Sin información	Sin información	Tocon
Estado:	**Madurez:**	**Proyecto:**
Nuevo	null	CONVENIO 078-2025 - 078-2025
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 18	18	-76.55605
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
Polvorines	1891	3.371449

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

M37

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	24/01/2026	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173





*Observación:

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2026-01-24	18.0	0.0	0.5	1.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1438

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL



Datos Principales

Código árbol:	**Fecha de ingreso:**	**Origen:**
1189104845	24/01/2026	No disponible
Nombre científico:	**Nombre común:**	**Familia:**
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	**Tipo vegetación:**	**Tipo árbol:**
Sin información	Sin información	Tocon
Estado:	**Madurez:**	**Proyecto:**
Nuevo	null	CONVENIO 078-2025 - 078-2025
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	**Código:**	**Longitud:**
Comuna 18	18	-76.55691
Barrio:	**Código:**	**Latitud:**
Polvorines	1891	3.370429

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.


N39

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	24/01/2026	CONVENIO 078-2025	CVC	0	805023173





*Observación:

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2026-01-24	18.0	0.0	0.5	1.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

1440