COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA | Culturas

ACTA DE VECINDAD

CONSORCIO OBRAS CONSACA

1. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA: 4537 de 2023

OBJETO: "REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ DEPARTAMENTO DE NARIÑO"

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO OBRAS CONSACA

2. INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 4589 de 2023

OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD A LOS CONTRATOS DE OBRA QUE TIENEN COMO OBJETOS, "REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO"

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSORCIO ALIANZA CULTURAL

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



4. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:	Adriana Lorena Ortega.	
Cedula:	37009893	
Tipo de tenencia	1.Propia; 2.En arriendo; 3.Posesion; 4.usufructo; 5. otro	1.
Nombre del Propietario:	Adriana Lorena Ortega	C.C: 37009893
Numero de Personas que habitan la vivienda:	0	
Dirección:	Sector Piedra de Bolivar.	
Teléfono:	3162595896.	No. de pisos: 2.
Long. del frente (mts):	12m.	
Distancia aproximada de la vivienda a la obra:	50 m.	

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	
6, Televisión cable		X	
7, Otros	X		Internet.

TIPO DE USO

1. Monumento		5. En construcción		Otro: Estadero
2. Valor Arquitectónico		6. Sin edificar		
3. Valor intermedio	X	7. Otro		
4. Valor normal		Cuál?		

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial		5. Recreacional		1. Garajes	SI
2. Comercial	X	6. Baldío		2. N° de vehículos	20
3. Industrial		7. Otro			
4. Institucional		Cuál?			

5. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "5. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	N/A.	**GRIETAS Y FISURAS:**	N/A.
MUROS:	N/A	**HUMEDADES:**	N/A
CUBIERTA:	N/A	**HUNDIMIENTO PISO:**	N/A
PISOS:	N/A	**DESPLAZAMIENTOS:**	N/A.
FACHADA:	N/A	**OTRO:**	No aplica los antojos por proximidad a la obra.

FIRMAS

Firma Responsable Unidad Social:
Nombre:
C.C. O NIT:

Representante del Contratista:
Nombre: Julio Bustos
C.C O NIT: 1065930421

Vo.Bo. Representante de la Interventoria:
Nombre: Edison Guerrero
C.C O NIT: 98382920.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA | Culturas

ACTA DE VECINDAD

CONSORCIO OBRAS CONSACA

6. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "4. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

No se realiza visita dentro de la vivienda debido a que la distancia desde esta hasta el punto de intervención de la obra es muy grande y por ende no se afectara la estructura de ningun modo. Se realizó reunión y registro fotografico a zonas de acceso a vivienda las cuales pueden sufrir algun tipo de afectación.

REGISTRO FOTOGRAFICO









NOTA: Se evidencia que en la entrada principal hay un muro en gavión y la entrada se conforma por columnas en concreto, muros en ladrillo visto, cubierta en eternit, una reja y gradas en concreto sin afectaciones.

FIRMAS

Firma Responsable Unidad Social:
Nombre:
C.C. O NIT:

Representante del Contratista:
Nombre: Julio Bustos
C.C O NIT: 1085930421

Vo.Bo. Representante de la Interventoría:
Nombre: Edison Guerrero
C.C O NIT: 98382920.