COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA | Culturas

ACTA DE VECINDAD

CONSORCIO OBRAS CONSACA

1. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA: 4537 de 2023

OBJETO: "REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ DEPARTAMENTO DE NARIÑO"

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO OBRAS CONSACA

2. INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 4589 de 2023

OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD A LOS CONTRATOS DE OBRA QUE TIENEN COMO OBJETOS, "REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO"

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSORCIO ALIANZA CULTURAL

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA





4. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:	Jazmin Rodriguez.
Cedula:	1082746297.
Tipo de tenencia (1.Propia; 2.En arriendo; 3.Posesion; 4.usufructo; 5. otro)	1.
Nombre del Propietario:	Mileth Patricia Rodriguez — C.C: 59856588.
Numero de Personas que habitan la vivienda:	0.
Dirección:	Sector Piedra de Bolivar.
Teléfono:	3108254346. — No. de pisos: 1.
Long. del frente (mts):	10m.
Distancia aproximada de la vivienda a la obra:	60 m.

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	
6, Televisión cable	X		
7, Otros	X		Internet.

TIPO DE USO

1. Monumento		5. En construcción		Otro: Estadero. Balneario.
2. Valor Arquitectónico		6. Sin edificar		
3. Valor intermedio	X	7. Otro		
4. Valor normal		Cuál?		

USO ACTUAL

1. Residencial		5. Recreacional	
2. Comercial	X	6. Baldío	
3. Industrial		7. Otro	
4. Institucional		Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

1. Garajes	N/A
2. N° de vehículos	N/A

5. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "5. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	N/A	**GRIETAS Y FISURAS:**	N/A
MUROS:	N/A	**HUMEDADES:**	N/A.
CUBIERTA:	N/A.	**HUNDIMIENTO PISO:**	N/A.
PISOS:	N/A.	**DESPLAZAMIENTOS:**	N/A.
FACHADA:	N/A.	**OTRO:**	No aplica los antenores por proximidad a la obra.

FIRMAS

Yasmin Rodriguez.
Firma Responsable Unidad Social:
Nombre: Yasmin Rodriguez.
C.C. O NIT: 1082746297.

Representante del Contratista:
Nombre: Julio Bustos
C.C O NIT: 1085930421

Edison A Guerrero B.
Vo.Bo. Representante de la Interventoría:
Nombre: Edison Guerrero
C.C O NIT: 98382920

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA | Culturas

ACTA DE VECINDAD

CONSORCIO OBRAS CONSACA

6. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "4. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

No se realiza la visita dentro de la vivienda debido a que la distancia desde esta hasta el punto de intervención de la obra es muy grande y por ende no se afectara esta estructura de ningun modo. Se realizo reunión y registro fotografico a las zonas de acceso a la vivienda las cuales pueden sufrir algun tipo de afectación.

REGISTRO FOTOGRAFICO











NOTA: la propietaria informa que existe una tubería de agua atravesando la vía, recomienda tener cuidado si se realiza alguna actividad en dicha zona. El acceso queda lateral a la vía, tiene una cubierta en lamina de zinc con estructura en madera y un andén en concreto en buen estado.

FIRMAS

Yamm Rodriguez.

Firma Responsable Unidad Social:
Nombre: Yamm Rodriguez.
C.C. O NIT: 1082746297.

Representante del Contratista:
Nombre: Wilo Bustos
C.C O NIT: 1065930421

Edison A Guerrero B.

Vo.Bo. Representante de la Interventoría:
Nombre: Edison Guerrero.
C.C O NIT: 98382920.