COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA | Culturas

ACTA DE VECINDAD

CONSORCIO OBRAS CONSACA

1. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA: 4537 de 2023

OBJETO: "REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ DEPARTAMENTO DE NARIÑO"

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO OBRAS CONSACA

2. INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 4589 de 2023

OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD A LOS CONTRATOS DE OBRA QUE TIENEN COMO OBJETOS, "REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO"

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSORCIO ALIANZA CULTURAL

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



4. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:	Vicente Riascos		
Cedula:	12810211.		
Tipo de tenencia	1.Propia; 2.En arriendo; 3.Posesion; 4.usufructo; 5. otro	1.	
Nombre del Propietario:	Vicente Riascos.	c.c.	12810211.
Numero de Personas que habitan la vivienda:			
Dirección:	Sector piedra de Bolivar lote 11 A.		
Teléfono:	3103929305.	No. de pisos	2.
Long. del frente (mts):	8,20 m.		
Distancia aproximada de la vivienda a la obra:	80 m.		

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		N/A.
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	
6, Televisión cable	X		
7, Otros			

TIPO DE USO

1. Monumento		5. En construcción		Otro: Estadero.
2. Valor Arquitectónico		6. Sin edificar		
3. Valor intermedio	X	7. Otro		
4. Valor normal		Cuál?		

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial		5. Recreacional		1. Garajes	SI.
2. Comercial	X	6. Baldío		2. N° de vehículos	20.
3. Industrial		7. Otro			
4. Institucional		Cuál?			

5. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "5. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	N/A	**GRIETAS Y FISURAS:**	N/A
MUROS:	N/A	**HUMEDADES:**	N/A
CUBIERTA:	N/A	**HUNDIMIENTO PISO:**	N/A
PISOS:	N/A	**DESPLAZAMIENTOS:**	N/A.
FACHADA:	N/A	**OTRO:**	No aplican los antenoia pro proximidad a la obia.

FIRMAS

Vicente Riascos

Firma Responsable Unidad Social:
Nombre: Vicente Riascos.
C.C. O NIT: 12810211.

Representante del Contratista:
Nombre: Julio Bustos
C.C O NIT: 1085930421

Vo.Bo. Representante de la Interventoria:
Nombre: Edison Guerrero.
C.C O NIT: 98382920

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA | Culturas

ACTA DE VECINDAD

CONSORCIO OBRAS CONSACA

6. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "4. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

No se realiza la visita dentro de la vivienda debido a que la distancia desde esta hasta el punto de intervencion de la obra es muy grande y por ende no se afectara esta estructura de ningún modo. Se realizo revision y registro fotografico a zonas de acceso a vivienda las cuales pueden sufrir algun tipo de afectacion.

REGISTRO FOTOGRAFICO











NOTA: Presenta dos accesos a la vivienda, uno es vehicular en recebo en buen estado y el otro peatonal con una cubierta en teja de eternit, muros en mampostena a la vista, una reja y gradas en concreto. Frente al acceso peatonal y vehicular se evidencia que corre agua de una quebrada hasta el filtro construido por el contratista de la placa huella.

FIRMAS

Vicente Riascos

Firma Responsable Unidad Social:
Nombre: Vicente Riascos.
C.C. O NIT: 12818211.

Representante del Contratista:
Nombre: Julio Bustos
C.C O NIT: 1085930421

Edison A Guerrero B.

Vo.Bo. Representante de la Interventoria:
Nombre: Edison Guerrero.
C.C O NIT: 98382970.