ANEXO 3


Proyecto Nº.	4537 de 2023.	
Interventor:	CONSORCIO ALIANZA CULTURAL	
Constructor:	CONSORCIO OBRAS CONSACA	
Semana Reportada:	TERCERA (3)	
Periodo de Informe:	24/06/2024	29/06/2024

REPORTE MANEJO IMPACTOS AMBIENTALES DE LA OBRA

1. ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS

Materiales no pétreos: Se encuentran almacenados al interior del campamento de acuerdo con su naturaleza y volumen, los materiales como cemento, tuberías, hierros, entre otros, se encuentran almacenados en sitios específicos de la siguiente manera:
•Cemento: Se coloca sobre una estructura que garantiza la protección contra la humedad.
•Hierros y perfiles metálicos: Se almacena sobre una estructura en madera la cual impide su contacto con el suelo y se llevar únicamente el material necesario a los frentes de trabajo.
•Periódicamente se realiza aseo en el área de almacenamiento de material.
Materia pétreos: El almacenamiento se realiza en sitios que son poco susceptibles al emplazamiento de agua y acción del viento. Durante el almacenamiento de los materiales son cubiertos con plástico.
Herramientas manuales: Se encuentran almacenadas al interior del campamiento debidamente clasificadas sobre una estructura de madera
Equipos : Al interior del campamento se encuentra la cortadora de concreto, compactador manual, equipo para soldadura eléctrica. En la parte externa se encuentran una mezcladora de cemento, vibro para concreto.



2. DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE OBRA

En esta semana se realizó demolición manual de una parte de los kioscos de las baterías sanitarias y un complemento de las graderías existentes, el volumen de escombros es muy bajo por lo cual se lo adecua temporalmente en el sitio, para los residuos convencionales la obra cuenta con un punto ecológico con recipientes debidamente etiquetados de acuerdo a la clasificación de cada residuo.



3. ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA RELLENOS: Material de arrastre, madera, cantera, etc.

En obra se encuentra Arena gris, triturado fino, recebo, madera, acero de refuerzo Ø1/2", Ø1/4", Ø3/4", Ø3/8" y Ø5/8" , formaleta metálica. Esta semana se realiza el ingreso de 176 m3 de recebo.

ANEXO 3

Proyecto Nº.	4537 de 2023.	
Interventor:	CONSORCIO ALIANZA CULTURAL	
Constructor:	CONSORCIO OBRAS CONSACA	
Semana Reportada:	TERCERA (3)	
Periodo de Informe:	24/06/2024	29/06/2024

REPORTE MANEJO IMPACTOS AMBIENTALES DE LA OBRA

4. MANEJO DE AGUAS: Escorrentía y Residuales

La escorrentía se maneja con los canales existentes en el área del proyecto, la obra cuenta con unidad sanitaria la cual está conectada a un pozo séptico existente en el sitio de obra.

5. CAPTACIÓN DE AGUA: Superficiales y/o subterráneas

La obra cuenta con suministro de agua procedente de un tanque veredal de rebose, el cual su propietario dio la autorización para dicha captación.

6. OTRAS ACTIVIDADES DE MANEJO AMBIENTAL (IMPACTOS POSITIVOS O NEGATIVOS) PARA RESALTAR:

Hasta el momento el volumen de escombros es bajo, pero se debe adecuar un área o zona de acopio temporal de residuos de demolición de construcción RCD, en el sitio de obra donde no obstaculice el flujo vehicular y peatonal debidamente señalizado y cubierto con plástico para minimizar la emanación de material particulado.



Lyda R. Ledezma B.

ING. LYDA R. LEDEZMA B.
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ALIANZA CULTURAL
INTERVENTOR