ANEXO 3

Proyecto Nº.	4537 de 2023.	
Interventor:	CONSORCIO ALIANZA CULTURAL	
Constructor:	CONSORCIO OBRAS CONSACA	
Semana Reportada:	CUARTA (4)	
Periodo de Informe:	1/07/2024	7/07/2024

REPORTE MANEJO IMPACTOS AMBIENTALES DE LA OBRA

1. ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS


Materiales no pétreos: Se encuentran almacenados al interior del campamento de acuerdo con su naturaleza y volumen, los materiales como cemento, tuberías, hierros, entre otros, se encuentran almacenados en sitios específicos de la siguiente manera:
•Cemento: Se coloca sobre una estructura que garantiza la protección contra la humedad.
•Hierros y perfiles metálicos: Se almacena sobre una estructura en madera la cual impide su contacto con el suelo y se llevar únicamente el material necesario a los frentes de trabajo.
•Periódicamente se realiza aseo en el área de almacenamiento de material.
Materia pétreos: El material como arena gris, recebo y triturado se encuentra almacenado al interior de la obra cubierto con plástico.
Herramientas manuales: Se encuentran almacenadas al interior del campamiento debidamente clasificadas sobre una estructura de madera
Equipos : (1) Cortadora de concreto, (1) vibro de concreto (2) saltarines, (2) mezcladoras de concreto,





2. DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE OBRA

En esta semana se adecuo un centro de acopio temporal de RCD delimitado con poli sombra, el lugar donde se encuentra este acopio no influye con el tránsito peatonal y vehicular, se le sugiere al contratista cubrirlo con plástico. en obra se cuenta con punto ecológico con recipientes debidamente etiquetados de acuerdo a la clasificación de cada residuo, se le solicita al contratista adaptar un sitio en el cual se pueda depositar temporalmente las bolsas de cemento para posteriormente realizar la donación.



3. ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA RELLENOS: Material de arrastre, madera, cantera, etc.

En obra se encuentra Arena gris, triturado fino, recebo, cemento, madera, acero de refuerzo Ø1/2", Ø1/4", Ø3/4", Ø3/8" y Ø5/8" , formaleta metálica. Esta semana se realiza el ingreso de 144 m3 de recebo.

ANEXO 3

Proyecto Nº.	4537 de 2023.	
Interventor:	CONSORCIO ALIANZA CULTURAL	
Constructor:	CONSORCIO OBRAS CONSACA	
Semana Reportada:	CUARTA (4)	
Periodo de Informe:	1/07/2024	7/07/2024

REPORTE MANEJO IMPACTOS AMBIENTALES DE LA OBRA

4. MANEJO DE AGUAS: Escorrentía y Residuales

La escorrentía se maneja con los canales existentes en el área del proyecto, la obra cuenta con unidad sanitaria la cual está conectada a un pozo séptico existente en el sitio de obra. En esta semana realizo la vista el personal de la alcaldía para verificar las condiciones del pozo séptico existente y generar la respuesta ante la solicitud de "autorización de conexión al pozo séptico" enviada por contratista.

5. CAPTACIÓN DE AGUA: Superficiales y/o subterráneas

La obra cuenta con suministro de agua procedente de un tanque veredal de rebose, el cual su propietario dio la autorización para dicha captación. Se solicita al contratista tramitar esta autorización por escrito con el propietario.

6. OTRAS ACTIVIDADES DE MANEJO AMBIENTAL (IMPACTOS POSITIVOS O NEGATIVOS) PARA RESALTAR:

En este periodo se realizó la demolición de kisocos, en la cual está proyectado la construcción de las baterías sanitarias, el contratista adapto un centro de acopio debidamente delimitado con polisiombra



ING. LYDA R. LEDEZMA B.
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ALIANZA CULTURAL
INTERVENTOR