

Tauramena, 03 de Junio del 2026

Señores:

**MUNICIPIO DE TAURAMENA**

Calle 5 # 14 - 34

**INFORME DE ACTIVIDADES N° 02**

<b>NUMERO DE CONTRATO:</b>	264 DE 16 DE MARZO DE 2026
<b>CONTRATISTA:</b>	TRANSPORTES PAIS S.A.S / TRANSPORTES PORVENIR S.A.S
<b>OBJETO:</b>	PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE A TODO COSTO COMO APOYO EN LA OPERATIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y/O DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA.
<b>VALOR:</b>	\$ 115.203.200
<b>PLAZO DE EJECUCION:</b>	DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO (278) DIAS
<b>FECHA DE INICIACION:</b>	20 DE MARZO DE 2026
<b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b>	27 DE DICIEMBRE DE 2026
<b>PERIODO DE INFORME:</b>	1 AL 31 DE MAYO DEL 2026.
<b>SUPERVISOR:</b>	MARIA SONIA TORRES MORA
<b>APOYO A LA SUPERVISIÓN:</b>	MARLY YURANY MARTINEZ ALDANA

**1. OBLIGACIONES CONTRACTUALES**

1. Prestar el servicio especial de pasajeros en una (1) camioneta diésel/gasolina, doble cabina con doble transmisión. Modelo 2018 en adelante, placa blanca, con buen estado de motor, pintura, tapicería y aire acondicionado (full equipo). Capacidad mínima de cuatro (4) pasajeros.
2. El contratista deberá presentar los siguientes documentos al día del vehículo: -Certificado de movilización y revisión técnico - mecánica y ambiental vigente. -Seguro obligatorio SOAT vigente. -Acreditar póliza de responsabilidad civil contractual y extracontractual en los términos de la sección 5, Artículo 2.2.1.6.5.1. del Decreto 1079 de 2015. - Certificado de afiliación a Empresa de transporte público mixto Especial debidamente autorizada por el ministerio de Transporte.
3. El vehículo debe estar en perfecto estado de funcionamiento, mantenimiento, conservación y limpieza, además el vehículo debe cumplir con todas las condiciones exigidas por el Ministerio de Transporte y estar dotados de todos los respectivos equipos reglamentarios de carreteras.
4. Garantizar los servicios del(os) conductor (es) y combustible (s) 24 horas 7 días durante el plazo de ejecución.
5. El mantenimiento del vehículo correrá a cargo del contratista.
6. Horario: Disponibilidad las 24 horas del día, los 30 días del mes.
7. El conductor deberá contar con su respectiva licencia al día para la conducción del vehículo.



8. Diligenciar las respectivas planillas de movilización de acuerdo con la programación de visitas establecida por el supervisor del contrato.
9. El cilindraje del vehículo tipo camioneta deberá ser como mínimo 2.200 CC.
10. El contratista deberá reemplazar el vehículo de manera inmediata, por otro, de igual o mejores condiciones, cuando se presenten fallas mecánicas, siniestros y/o reparaciones.
11. El proponente deberá adjuntar la resolución que acredite la habilitación del ministerio de transporte para prestar el servicio público de transporte terrestre en la modalidad especial.

**2. ACTIVIDADES EJECUTADAS**

No.		ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS/ SOPORTES
ACT	OBLIG		
1	1,2 y 3	-Diligenciamiento preoperacional diario del vehículo.	<b>ANEXO 1</b> -Inspección preoperacional diario del vehículo.
2	2	-Se verifica en SIMIT el estado del conductor respecto al tema de comparendos, se realizan pagos de seguridad social y para fiscales	<b>ANEXO 2</b> -Certificado de SIMIT. -Planilla de seguridad social.
3	3,5	-Se realiza seguimiento al plan de mantenimiento del vehículo, se realizan sus respectivos mantenimientos tanto preventivos como correctivos. Durante este tiempo no se ha realizado ningún mantenimiento por lo tanto no hay anexos -Inspección mensual del estado del vehículo, inspección de botiquín, extintor, kit ambiental, extintor, kit de aseo.	<b>ANEXO 3</b> -Registros de inspección del vehículo, extintor, kit ambiental, kit de aseo.
4	4	-Al vehículo se le suministra el combustible necesario para la prestación del servicio.	<b>ANEXO 4</b> Recibos de tanqueo de combustible
5	6 y 8	-El vehículo se encuentra disponible según lo pactado en el contrato, los recorridos se registran en planilla de recorrido diario. Disponibilidad las 24 Horas.	<b>ANEXO 5</b> -Planilla de recorrido diario.
6	7	-El conductor cuenta con su respectiva licencia de conducción de acuerdo con el tipo de vehículo a conducir y se verifica estado vigente. -El conductor asignado con contrato laboral para el servicio es el señor Andrés Fandiño	<b>ANEXO 6</b> -Licencia de conducción del conductor.

7	10	-Se cuenta con un procedimiento para el respectivo plan de acción en caso de presentarse una falla o siniestro y así poder reemplazar el vehículo de manera que no se afecte el servicio.	<b>ANEXO 7</b> -Procedimiento de emergencia en caso de varada en vía publica
<b>3. LOGROS/ IMPACTO</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se realiza inspección del vehículo al momento del ingreso y de manera periódica con el fin de verificar el estado del vehículo y así garantizar un oportuno y excelente servicio.</li> <li>2. La empresa Transportes Porvenir S.A.S, comprometida con el estado de salud de nuestro conductor y en cumplimiento de la normatividad laboral se realizó exámenes médicos de ingreso al trabajador y su respetiva afiliación a seguridad social y para fiscales.</li> <li>3. Se garantiza que nuestro conductor reciba inducción y capacitación creando conciencia de la importancia de cumplir con todos los protocolos establecidos.</li> <li>4. El personal recibe capacitación, charlas y participa de campañas de seguridad vial, nuestras políticas entre ellas se hace énfasis en la política de prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas, riesgos, consecuencias de conducir bajo los efectos del alcohol, funciones y responsabilidades del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo además como está conformado, la identificación de riesgos y peligros asociados a la actividad que desempeña.</li> </ol>			
<b>4. OBSERVACIONES</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria a nivel mundial, no bajamos la guardia y tomamos medidas básicas como: Reportar sintomatología, uso de tapa bocas, vidrios abajo mientras se encuentre personas dentro del vehículo, limpieza diaria del vehículo, lavado de manos, uso de alcohol, distanciamiento social, adicional no olvidar y tener presente las normas y reglas de tránsito y transporte como lo es: No hablar por celular mientras conduce, uso de cinturón de seguridad de todos los ocupantes, respetar límites de velocidad, política de no alcohol y política de seguridad vial.</li> </ol>			
<b>5. ANEXOS</b>			
<p>ANEXO 1: Inspección preoperacional diario del vehículo.  ANEXO 2: Certificado de SIMIT, Planilla de seguridad social.  ANEXO 3: Registros de inspección del vehículo, extintor, kit ambiental, extintor, kit de aseo.  ANEXO 4: N/A  ANEXO 5: Planilla de recorrido diario.  ANEXO 6: Licencia de conducción del conductor.  ANEXO 7: Procedimiento de emergencia en caso de varada en vía pública.</p>			

CONTRATISTA:



**JOSELIN GÓMEZ ROMERO**  
Gerente General  
Transportes Porvenir S.A.S

ANEXO 7 Procedimiento de emergencia en caso de averías en vía pública	ANEXO 1 PREOPERACIONALES DEL VEHICULO	10	7
--	--	----	---



TPR-OPR-FOR-005 V. 0  
**PRE OPERACIONAL DE VEHICULO**

SEMANA DEL 04 al 10 de Mayo del 2016 MARCA: Ford MODELO: 2025 TIPO: Camioneta PLACA: NXY 9101  
 CONDUCTOR: Jair Fandiño UBICACION: Municipio de Tauramena EMPRESA: Alcaldía Tauramena

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
LUCES	* Frontales de servicio	X		X		X		X		X					
	* Direcciónales delanteros de parqueo	X		X		X		X		X					
	* Direcciónales traseros de parqueo	X		X		X		X		X					
CABINA	* De Stop y señal trasera	X		X		X		X		X					
	* Espejo retrovisor (1) y laterales (2)	X		X		X		X		X					
	Extintor de incendio 10 libras (vencimiento)	X		X		X		X		X					
	* Dirección / suspensión (terminales)	X		X		X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	X		X		X		X		X					
	Puertas en buen estado	X		X		X		X		X					
	* Pito, Alarma de retorcido	X		X		X		X		X					
	* Vidrio frontal y limpiacristales (buen estado)	X		X		X		X		X					
	Sistema de monitoreo GPS	X		X		X		X		X					
	Botiquin	X		X		X		X		X					
ESTADO MECANICO	Estado general de la cabina (Asiento, Asa)	X		X		X		X		X					
	Indicadores	X		X		X		X		X					
	Estado de correas	X		X		X		X		X					
	* Llantas - Labrado (mín 2mm de huella)	X		X		X		X		X					
	* Llantas - Sin confaduras y sin abultamientos	X		X		X		X		X					
	Llanta de repuesto	X		X		X		X		X					
	Batería (nivel, bornes, cables, espuntones)	X		X		X		X		X					
	* Dirección (terminales)	X		X		X		X		X					
	Freno de mano	X		X		X		X		X					
	* Motor	X		X		X		X		X					
OTRO	Pasadores y tornillos en buen estado	X		X		X		X		X					
	Caja de cambios en buen estado	X		X		X		X		X					
	* Freno de servicio	X		X		X		X		X					
	Radiator	X		X		X		X		X					
	Tanque combustible alvrazaderas soportes	X		X		X		X		X					
FIRMA	FIRMA CONDUCTOR														
	FIRMA SUPERVISOR														

OTRO:   
 FIRMA CONDUCTOR:   
 FIRMA SUPERVISOR:   
 OBSERVACIONES:

NOTA: LAS SITUACIONES O CONDICIONES INSPECCIONADAS QUE NO CUMPLEN O SON PARCIALES, DEBEN REGISTRARSE EN EL FORMATO "TPR-HSEQ-FOR-003 REPORTE DE HALLAZGOS Y ACCIONES" Y SE LLEVAN A LA MATRIZ "TPR-HSEQ-MTZ-006 MATRIZ DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES" PARA SUS MEDIDAS DE CONTROL

SEGUIMIENTO			
FECHA	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	FECHA COMPROMISO	EVIDENCIA CIERRE

\*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA AL VEHICULO PARA OPERAR      C: Conforme / NC: No conforme

Este documento es propiedad intelectual de TRANSPORTES PORVENIR SAS

JOSELIN GÓMEZ ROMERO  
 Gerente General  
 Transportes Porvenir S.A.S.



TPR-OPR-FOR-005 V. 0  
**PRE OPERACIONAL DE VEHICULO**

SEMANA DEL 11 al 17 de Mayo del 2026 MARCA: Ford MODELO: 2025 TIPO: Concrete PLACA: Nky 919  
 CONDUCTOR: Vir Fandiño UBICACION: Municipio de Tauramena EMPRESA: Alcaldía Tauramena

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
LUCES	* Frontales de servicio	X		X		X		X		X					
	* Direccionales delanteros de parqueo	X		X		X		X		X					
	* Direccionales traseros de parqueo	X		X		X		X		X					
	* De Stop y señal trasera	X		X		X		X		X					
CABINA	* Espejo retrovisor (1) y laterales (2)	X		X		X		X		X					
	Extintor de incendio 10 litros (reencendido)	X		X		X		X		X					
	* Dirección / suspensión ( terminales)	X		X		X		X		X					
	* Cinturon de seguridad	X		X		X		X		X					
	Puertas en buen estado	X		X		X		X		X					
	* Pito, Alarma de retorcero	X		X		X		X		X					
	* Vidrio frontal y limpiabrisas (buen estado)	X		X		X		X		X					
	Sistema de monitoreo GPS	X		X		X		X		X					
	Botiquin	X		X		X		X		X					
	Estado general de la cabina (Asiento, Ases)	X		X		X		X		X					
ESTADO MECANICO	Indicadores	X		X		X		X		X					
	Estado de correas	X		X		X		X		X					
	* Llantas - Labrado (min 2mm de huella)	X		X		X		X		X					
	* Llantas - Sin cortaduras y sin abullamientos	X		X		X		X		X					
	Llanta de repuesto	X		X		X		X		X					
	Batería (nivel, bornes, cables, capuchones)	X		X		X		X		X					
	* Dirección (terminales)	X		X		X		X		X					
	Freno de mano	X		X		X		X		X					
	* Motor	X		X		X		X		X					
	Pasadores y tornillos en buen estado	X		X		X		X		X					
Caja de cambios en buen estado	X		X		X		X		X						
* Freno de servicio	X		X		X		X		X						
Radiator	X		X		X		X		X						
Tanque combustible abrazaderas soportes	X		X		X		X		X						
Mangueras	X		X		X		X		X						
fugas de hidraulico y aceite			X		X		X		X		X				
OTRO	KILOMETRAJE	INICIAL	406147	406217	406270	406334	406367								
		FINAL	406217	406270	406334	406367	406429								
FIRMA	FIRMA CONDUCTOR		<i>Vir Fandiño</i>	<i>Vir Fandiño</i>	<i>Vir Fandiño</i>	<i>Vir Fandiño</i>	<i>Vir Fandiño</i>								
	FIRMA SUPERVISOR		<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>								

OBSERVACIONES:

NOTA: LAS SITUACIONES O CONDICIONES INSPECCIONADAS QUE NO CUMPLEN O SON PARCIALES. DEBEN REGISTRARSE EN EL FORMATO "TPR-HSEQ-FOR-033 REPORTE DE HALLAZGOS Y ACCIONES" Y SE LLEVAN A LA MATRIZ "TPR-HSEQ-INTZ-006 MATRIZ DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES" PARA SUS MEDIDAS DE CONTROL

SEGUIMIENTO			
FECHA	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	FECHA COMPROMISO	EVIDENCIA CIERRE

\*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA AL VEHICULO PARA OPERAR      C: Conforme / NC: No conforme



SEMANA DEL 18 al 24 de Mayo del 2026 MARCA: Ford MODELO: 2025 TIPO: Camioneta PLACA: ARX 919  
 CONDUCTOR: Javier Fandiño UBICACION: Municipio de Tauramena EMPRESA: Alcaldía Tauramena

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
LUCES	* Frontales de servicio			X		X		X		X					
	* Directionales delanteras de parqueo			X		X		X		X					
	* Directionales traseras de parqueo			X		X		X		X					
	* De Stop y señal trasera			X		X		X		X					
	* Espejo retrovisor (1) y laterales (2)			X		X		X		X					
CABINA	Extintor de incendio 10 libras (vencimiento)			X		X		X		X					
	* Dirección / suspensión ( terminales)			X		X		X		X					
	* Cinturon de seguridad			X		X		X		X					
	Puertas en buen estado			X		X		X		X					
	* Pito, Alarma de retorcido			X		X		X		X					
	* Vidrio frontal y limpiabrisas (buen estado)			X		X		X		X					
	Sistema de monitoreo GPS			X		X		X		X					
	Boliquin			X		X		X		X					
	Estado general de la cabina (Asiento, Aseo)			X		X		X		X					
	Indicadores			X		X		X		X					
	Estado de correas			X		X		X		X					
	* Llantas - Labrado (min 2mm de huella)			X		X		X		X					
	* Llantas - Sin cortaduras y sin abultamientos			X		X		X		X					
	Llanta de repuesto			X		X		X		X					
	Balata (nivel, bornes, cables, capuchones)			X		X		X		X					
ESTADO MECANICO	* Dirección (terminales)			X		X		X		X					
	Freno de mano			X		X		X		X					
	* Motor			X		X		X		X					
	Pasadores y tornillos en buen estado			X		X		X		X					
	Caja de cambios en buen estado			X		X		X		X					
	*Freno de servicio			X		X		X		X					
	Radiador			X		X		X		X					
	Tanque combustible abrazaderas soportes			X		X		X		X					
	Mangueras			X		X		X		X					
	Agua de hidráulico y aceite				X		X		X		X				
OTRO	KILOMETRAJE	INICIAL		408686		408696		408704		408809					
		FINAL		408696		408704		408809		408949					
FIRMA	FIRMA CONDUCTOR	[Firma]													
	FIRMA SUPERVISOR	[Firma]													
OBSERVACIONES:															
NOTA: LAS SITUACIONES O CONDICIONES INSPECCIONADAS QUE NO CUMPLEN O SON PARCIALES, DEBEN REGISTRARSE EN EL FORMATO "TPR-HSEQ-FOR-033 REPORTE DE HALLAZGOS Y ACCIONES" Y SE LLEVAN A LA MATRIZ "TPR-HSEQ-INTZ-005 MATRIZ DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES" PARA SUS MEDIDAS DE CONTROL															
SEGUIMIENTO															
FECHA	DESCRIPCIÓN HALLAZGO										FECHA COMPROMISO	EVIDENCIA CIERRE			

\*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA AL VEHICULO PARA OPERAR

C: Conforme / NC: No conforme

Este documento es propiedad intelectual de TRANSPORTES PORVENIR SAS



TPR-OPR-FOR-005 V. 0

PRE OPERACIONAL DE VEHICULO

SEMANA del 25 al 31 de Mayo del 2026 MARCA Ford MODELO 2025 TIPO Camioneta PLACA AIX4919  
 CONDUCTOR Jairo Fandiño UBICACIÓN Municipio de Tauramena EMPRESA Alcaldía Tauramena

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
LUCES	* Frontales de servicio	X		X		X		X		X					
	* Direccionales delanteras de parqueo	X		X		X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo	X		X		X		X		X					
	* De Stop y señal trasera	X		X		X		X		X					
CABINA	* Espejo retrovisor (1) y laterales (2)	X		X		X		X		X					
	Extintor de incendio 10 libras (vencimiento)	X		X		X		X		X					
	* Direccion / suspension ( terminales)	X		X		X		X		X					
	* Cinturon de seguridad	X		X		X		X		X					
	Puertas en buen estado	X		X		X		X		X					
	* Pito, Alarma de retorcero	X		X		X		X		X					
	* Vidrio frontal y limpiabrisas (buen estado)	X		X		X		X		X					
	Sistema de monitoreo GPS	X		X		X		X		X					
	Botiquin	X		X		X		X		X					
	Estado general de la cabina (Asiento, Aseo)	X		X		X		X		X					
	Indicadores	X		X		X		X		X					
	Estado de correas	X		X		X		X		X					
	* Llantas - Labrado (min 2mm de huella)	X		X		X		X		X					
	* Llantas - Sin cortaduras y sin abultamientos	X		X		X		X		X					
	Llanta de repuesto	X		X		X		X		X					
ESTADO MECANICO	Bateria (nivel, bornes, cables, capuchones)	X		X		X		X		X					
	* Direccion (terminales)	X		X		X		X		X					
	Freno de mano	X		X		X		X		X					
	* Motor	X		X		X		X		X					
	Pasadores y tornillos en buen estado	X		X		X		X		X					
	Caja de cambios en buen estado	X		X		X		X		X					
	* Freno de servicio	X		X		X		X		X					
	Radiador	X		X		X		X		X					
	Tanque combustible abrazaderas soportes	X		X		X		X		X					
	Mangueras	X		X		X		X		X					
Fugas de hidraulico y aceite		X		X		X		X		X					
OTRO	KILOMETRAJE	INICIAL	409240	409260	409270	409250	409360								
		FINAL	409260	409270	409350	409360	409580								
FIRMA	FIRMA CONDUCTOR	[Firma]													
	FIRMA SUPERVISOR	[Firma]													

OBSERVACIONES:

NOTA: LAS SITUACIONES O CONDICIONES INSPECCIONADAS QUE NO CUMPLEN O SON PARCIALES. DEBEN REGISTRARSE EN EL FORMATO "TPR-HSEQ-FOR-033 REPORTE DE HALLAZGOS Y ACCIONES" Y SE LLEVAN A LA MATRIZ "TPR-HSEQ-MTZ-006 MATRIZ DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES" PARA SUS MEDIDAS DE CONTROL

SEGUIMIENTO			
FECHA	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	FECHA COMPROMISO	EVIDENCIA CIERRE

\*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA AL VEHICULO PARA OPERAR

C : Conforme / NC : No Conforme

Este documento es propiedad intelectual de TRANSPORTES PORVENIR SAS







## Certificado de Aportes

172


Se certifica que TRANSPORTES PORVENIR S.A.S. identificado(a) con NI 901123192 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JAIR ANDRES FANDIÑO GARCIA identificado(a) con CC 1115919023

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Período	Días	Novedades											IBC	Tarifa	Cotización						
										ing	ret	tde	tae	tdp	tup	vsp	cor	vst	sln	lge				lma	vac	ayp	vct	irl	vip
9504571847	299143274	E	2026-05-11	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30																\$2,260,018	4%	\$90,500		
9504571847	299143274	E	2026-05-11	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																	\$2,260,018	16%	\$361,700	
9504571847	299143274	E	2026-05-11	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-04	30																		\$2,260,018		\$0
9504571847	299143274	E	2026-05-11	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-04	30																		\$2,260,018		\$0
9504571847	299143274	E	2026-05-11	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-04	30																		\$0	0%	\$0
9504571847	299143274	E	2026-05-11	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFLADO	2026-04	30																		\$0	0%	\$0
9504571847	299143274	E	2026-05-11	ARL	14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																	\$2,260,018	6.96%	\$157,300	
9504571847	299143274	E	2026-05-11	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																		\$2,260,018	4%	\$90,500

Este certificado se expide el día 2026-06-03 a las 11:52.

ANEXO 3

INSPECCIONES

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION				Cód. TP-OPR-FOR-06	
	INSPECCIÓN MENSUAL DE VEHICULOS				F. 21/11/2025	
					V. 04	
Página 1 de 1						
DATOS DEL VEHICULO						
FECHA:	08.04.2026	PLACA:	NXY 919	LUGAR:	Op. Transpais.	
KILOMETRAJE ACTUAL	405870	CAMIONETA	X	MICRO 10 A 19	BUS 20 A 29	BUS MAS 30
Licencia de tránsito	40033468115	Revisión técnico mecánica y de gases	N.A.		Seguro RC contractual	25.10.2026
Tarjeta de operación	07.11.2026	Revisión preventiva bimestral	05.12.2025		Seguro RC extracontractual	25.10.2026
SOAT	23.10.2026				Seguro contra todo riesgo	22.12.2026
REQUISITOS BÁSICOS DE LOS VEHICULOS						
	DESCRIPCIÓN	C	NC	N/A	OBSERVACIÓN	
LUCES	Altas	X				
	Bajas	X				
	Stops	X				
	Reversa	X				
	Parqueo	X				
	Direccionales delanteras	X				
LUCES	Direccionales traseras	X				
		Funcionamiento adecuado, respuesta inmediata				
FLUIDOS	Frenos	X				
	Acilte	X				
	Hidraulico	X				
	Refrigerante	X				
LLANTAS	Delanteras	X				
	Traseras	X				
	Repuesto	X				
MOTOR	Tanque de combustible	X				
	Exosto	X				
	Mangueras	X				
	Caja de cambios en buen estado	X				
	Radiador	X				
		Verificar porosidad, ranuras				
EQUIPO DE EMERGENCIA (LEY 789/2002, Art. 30.1)	1 gato con capacidad para elevar el vehiculo	X				
	1 cruceta	X				
	2 dos conos grandes refractivos	X				
	2 tacos compactos para bloquear el vehiculo	X				
	1 chaleco y 1 paleta para cruce peatonal	X				
	Alicate, Destornilladores	X				
	Llave de expansión	X				
	Llaves fijas	X				
	Linterna	X				
	Kit ambiental completo	X				
Extintor (BC - ABC)	X			30 lb, v. Oct. 2026		
Botiquin de Primeros Auxilios completo	X					

CABINA	Dirección/suspensión (Terminales)		✓		
	Escaleras acceso (iluminación, manijas)		✗		
	Puerta de cierre automático				X
	Indicadores (Hidráulicos, presión neumática, corriente)		✗		
	Iluminación interior cabina		✓		
	Pasamanos techo (ajustado)		✗		
	Asientos conductor y pasajeros (buen estado - Espaldar y base)		✗		
	Piso en buen estado, sin obstáculos		✗		
	Ventanas en buen estado		✗		
	Puertas		Estado de manijas y cerraduras	✗	
	Parabrisas			✗	
	Freno principal		Verificar al momento de iniciar la marcha	✓	
	Freno emergencia			✗	
	Espejo retrovisor		Verificar estado (limpieza sin rotura, ni opacidad)	✗	
	Espejos laterales Der/izq			✗	
	Brazos de controles / Barra cambios			✓	
	Limpia brisas Der / Izq / Atrás		(limpieza y estructura)	✗	
	Cinturones de seguridad		Todos los puestos y funcionando	✗	
	Alarma de retroceso		Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.	✓	
	Pito			✓	
OTROS	Controlador de velocidad (visual y sonoro)		✗		
	Sistema de GPS		✗		
	Calcomanía interna "Use el cinturón de seguridad"				
	Calcomanía externa "COMO CONDUZCO"		✗		
KIT DE ASEO	Logo de la empresa vinculante, en buen estado		✗		
	2 paño o bayetilla, bolsa para residuos (basura) escoba para aseo en seco		✗		


OBSERVACIONES:

SEGUIMIENTO		
DESCRIPCION HALLAZGO	FECHA COMPROMISO	EVIDENCIA CIERRE

INSPECCIONADO POR:	
FIRMA	<i>[Firma]</i>
NOMBRE	Erika Paa
CARGO	Coord. HSEQ OPP.

CONDUCTOR:	
FIRMA	<i>[Firma]</i>
NOMBRE	Jair Fandiño
CARGO	Conductor




 <p>TRANSPAIS TODO UN PAIS POR RECORRER</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Cód. TP-HSEQ-FOR-12
	INSPECCION DE BOTIQUIN	F. 28/11/2025
		V. 04
		Página 1 de 1


Fecha: 08 / 04 / 2026  
 Área o Sitio: Camioneta NXY 949 No. Inspección: 5

ELEMENTO / MEDICAMENTO A INSPECCIONAR	CUMPLE	NO CUMPLE	CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO
<b>MATERIAL DE CURACION</b>				
Antiséptico líquido solución	X		1	Feb. 2028
Agua oxigenada	X		1	Feb. 2027
Suero fisiológico	X		1	Abr. 2027
Guantes quirúrgicos	X		2	Sept. 2029
Tapabocas	X		3	N.A.
Gasa estéril	X		4	Dic. 2027
Compresas	X		2	N.A.
Vendas triangulares	X		1	N.A.
Venda elástica grande, mediana y pequeña	X		3	Sept. 2029
Aplicadores	X		20	Mar. 2028
Baja lengua	X		20	Dic. 2028
Esparadrapo	X		1	Jul. 2028
Curas	X		10	Feb. 2029
Tijeras rompe todo	X		1	N.A.
Suero oral	X		2	Mar. 2027
Parche ocular	X		3	N.A.
Alcohol	X		1	Dic. 2027
Algodón	X		1	Jun. 2029
Mascarilla facial de bolsillo para RCP	X		1	N.A.
Inmovilizador cervical	X		1	N.A.
Juego de férulas de inmovilización de cartón plástico	X		1	N.A.
Maletín para guardar los elementos	X		1	N.A.
Pito	X		1	N.A.
Bolsas Rojas	X		3	N.A.
Venda de algodón laminado	X		2	Oct. 2028
Termómetro	X		1	N.A.
Gafas transparentes	X		1	N.A.

ACCIONES DE MEJORA				
No.	HALLAZGO	ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE CIERRE
1				
2				
3				

INSPECCIONADO POR: Favor escriba el nombre claramente	CONVENCIONES
NOMBRE: <u>Erika Roa</u>	SI
CARGO: <u>Coord. HSEQ/OPR</u>	NO
FIRMA: 	NA: No aplica



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Cód. TP-OPR-FOR-32				
INSPECCIÓN DE KIT DE DERRAME		F. 28/11/2025				
		V. 02				
		Página 1 de 1				
Fecha: <u>02 de Oct 2025</u>		No. Inspección: <u>5</u>				
Área o Sitio / Vehículo: <u>AXY 919 Camioneta</u>						
COMPONENTE	ELEMENTOS	Cantidad	SI NO N/A	Cantidad Identificada	OBSERVACIONES	
KIT CONTROL DE DERRAMES	Desengrasante biodegradable certificado (1 lt)	1	X		1	
	Jabón en polvo	1	X		1	
	Metanal Absorbente Particulado no reactivo (1 kg)	1	X		1	
	Cordones absorbentes	3	X		3	
	Paños absorbentes (Tela Oleofílica)	10	X		10	
	Escoba de mano	1	X		1	
	Cepillo de ropa	1		X		
	Guante Nitrilo (depende de las sustancias químicas a manejar)	1	X		1	
	Masilla Epóxica	1	X		1	
	Rollo de alambre dulce	1		X		
	Pala antichispa	1	X		1	
	Brocha mediana	1		X		
	Cinta para demarcar el área expuesta	1	X		1	
	Recogedor plástico de mano	1	X		1	
	Martillo de Caucho (antichispa)	1	X		1	
	Kit de tapones en madera para filtraciones	1	X		1	
	Soga x 10 mt	1	X		1	
	Lona de fibra	3		X		
Bolsa roja	3	X		3		
Linterna	1	X		1		
Extintor	1	X		1	30 lb, V. Oct. 2026	
Contenedor (Protege los Elementos del Kit)	1	X		1		
Traje Tyvek	1	X		1		
Chaleco reflectivo	1	X		1		
Gafas de seguridad	2 x kit	X		2		
KIT PARA LA PERSONA	Mascarilla de protección respiratoria serie 18000 - (Asegurar que esta referencia sea adecuada para la atención de derrames químicos con generación de vapores)	1 x kit				
	Par de filtros de cambio mascarilla de protección. Asegurar especificaciones.	1				
	Mascarilla para material particulado	3	X		3	
	Respirador N95 sin válvula	2				
APTITUD DEL PERSONAL	El personal está capacitado para el uso del kit de derrames?		X			
	Se evidencia buen uso y cuidado del kit de derrame por parte del personal de Transportes Pais S.A.S.		X			Elementos del kit OK.
ACCIONES DE MEJORA						
No.	HALLAZGO	ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA CIERRE		
1						
2						
3						
INSPECCIONADO POR:			CONVENCIÓNES			
NOMBRE:	<u>Erika Rog</u>		SI			
CARGO:	<u>Coord HSEQ/UPR.</u>		NO			
FIRMA:			NA: No aplica			

ANEXO 5

PLANILLA DE RECORRIDO DIARIO



TPR-OPR-FOR-001 V. 0

PLANILLA DE RECORRIDO DIARIO

TIPO DE VEHICULO		PLACA	MODELO	CONDUCTOR	CELULAR									
Camioneta		Nxy 919	2025	Jair Fandino	3124911519									
Alcaldia Tauramena			80002873	1.115.919.023	Mayo									
ITEM	RECORRIDO	HORA SERVICIO AMANECER (HORA SALIDA)			HORA SERVICIO TARDE (HORA SALIDA)			OBSERVACION	KILOMETROS RECORRIDO			NUMERO PERSONAS TRANSPORTADA	VPS SERVICIO RECORRIDO	
		HORA ENTRADA	TIEMPO DESCANSO	HORA SALIDA	HORA ENTRADA	TIEMPO DESCANSO	HORA SALIDA		KM INICIAL	KM FINAL	KM TOTAL			
1	Disponible	06:00					18:00							
2	Disponible	06:00					18:00							
3	Disponible	06:00					18:00							
4	Tauramena - Pasa Casana	06:00					18:00	407575	407602	27				
5	Tauramena - Aguablanca	06:00					18:00	407602	407637	35				
6	Tauramena	06:00					18:00	407637	407647	10				
7	Tauramena - Jagorio	06:00					18:00	407647	407665	18				
8	Tauramena - Villa Rosa	06:00					18:00	407665	407707	42				
9	Disponible	06:00					18:00							
10	Disponible	06:00					18:00							
11	Tauramena - las Luchas	06:00					18:00	408147	408217	70				
12	Tauramena - Tacuyá	06:00					18:00	408217	408270	53				
13	Tauramena - Bañal	06:00					18:00	408270	408334	64				
14	Tauramena - Zambo	06:00					18:00	408334	408367	33				
15	Tauramena - Batallero	06:00					18:00	408367	408419	62				
16	Disponible	06:00					18:00							





ANEXO 2

PLANILLA DE RECORRIDO DIARIO



TPR-OPR-FOR-001 V.0

PLANILLA DE RECORRIDO DIARIO

TIPO DE VEHICULO		PLACA		MODELO		CONDUCTOR		CELULAR					
Camioneta		Nxy 919		2025		Jair Fandiño		3124911519					
EMPRESA		RUC		RUC		RUC		MES					
Alcaldia Tauramena		80002873		1.115.919.023				Mayo					
ITEM	RECORRIDO	INICIO SERVICIO AMBINA (HORA SALIDA)			FINIS SERVICIO TAMBINA (HORA SALIDA)			VALORES RECORRIDO			CANTIDAD PERSONA TRANSPORTADA	V° SERVICIO RECIBIDO	
		HORA ENTRADA	TIEMPO RECORRIDO	HORA SALIDA	HORA ENTRADA	TIEMPO RECORRIDO	HORA SALIDA	KM INICIAL	KM FINAL	KM TOTAL			
17	Disponible	06:00											
18	Disponible	06:00											
19	Tauramena-	06:00					408686	408696	10				
20	Tauramena-Tarquena	06:00					408696	408794	98				
21	Tauramena-Jagüito	06:00					408794	408809	15				
22	Tauramena-Yopal	06:00					408809	408949	140				
23	Disponible	06:00											
24	Disponible	06:00											
25	Tauramena-Poso Asara	06:00					409240	409260	20				
26	Tauramena	06:00					409260	409230	10				
27	Tauramena-Los Luchas	06:00					409270	409350	80				
28	Tauramena	06:00					409350	409360	10				
29	Tauramena-Laupana	06:00					409360	409580	220				
30	Disponible	06:00											
31	Disponible	06:00											
TOTAL KM RECORRIDOS													
Jair Andres Fandiño Garcia.													

00:00  
 00:00  
 00:00  
 00:00



**ANEXO 6**

**LICENCIA DE CONDUCCIÓN**

Contenido

OBJETIVO

ALCANCE

En caso de una variación en la información que debe tener en cuenta el conductor, se debe tener en cuenta el siguiente protocolo:

VARADA EN CARRETERA - FLUJO

OBJETIVO



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE TRANSPORTE  
**LICENCIA DE CONDUCCIÓN**  
No. 1115919023

Nombre: **JUAN ANDRÉS FANDIÑO GARCÍA**

Fecha de nacimiento: **17-08-1979**

Fecha de expedición: **28-12-2025**

Categorías: **A+**

ESTRATEGIA DE TRÁNSITO EXPEDIENTE  
**ESTRATEGIA DE TRÁNSITO EXPEDIENTE**

ALCANCE

Aplicar para todo pasajero que se encuentre en un vehículo que se encuentre en una vía pública o que se encuentre en un espacio público.

En caso de una variación en la información que debe tener en cuenta el conductor, se debe tener en cuenta el siguiente protocolo:

- Guarde la calma y la compostura.
- Coloque las luces de emergencia.
- Estacione su vehículo.
- Coloque las señales respectivas (triángulo de advertencia, flechas y conos).
- Descienda con precaución del vehículo y coloque su chaleco reflectivo; realice una inspección para establecer la causa de la avería.
- Revise la posible causa de la avería, no tarde más de 15 minutos revisando el vehículo; recuente que visibilice la situación del vehículo, y espere que usted pueda dar un informe sobre la situación.

CATEGORÍAS AUTORIZADAS

CATEGORÍA	CLASE DE VEHÍCULO	VIGENCIA	SEÑALIZADO
B2	AUTOMÓVIL, MOTOCICLETA, CARRICOLA, CAMIÓN, CARREOLA, MICROBUS, CAMIÓN BULTA Y BUS.	28-12-2025	ROJO/BLANCO
C2	AUTOMÓVIL, MOTOCICLETA, CAMIÓN, CARREOLA, MICROBUS, CAMIÓN BULTA Y BUS.	28-12-2025	PUBLICO

LC12000353435

**ANEXO 7**

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

Contenido

OBJETIVO.....	16
ALCANCE.....	16
En caso de una varada en carretera se debe tener en cuenta el siguiente protocolo.....	16
VARADA EN CARRETERA - FLUJOGRAMA.....	18

**OBJETIVO**

Este pueblo pretende ser una guía de actuación en la que se establezcan los pasos mínimos que se deben seguir en caso de una varada y los requisitos mínimos de seguridad a contemplar por parte de los conductores, así como de los usuarios de los vehículos en caso de una varada en carretera.

**ALCANCE**

Aplica para todo pasajero y personal de transportes porvenir S.A.S, que haga uso del servicio de transporte de la empresa.

**En caso de una varada en carretera se debe tener en cuenta el siguiente protocolo**

- Guarde la calma y la compostura
- Coloque las luces estacionarias.
- Estacione su vehículo, si le es posible, lo más lejos de la calzada; y sigue las instrucciones de seguridad
- Coloque las señales respectivas para evitar que otro vehículo, colisione con el suyo.
- Descienda con precaución del vehículo y coloque su chaleco reflexivo; realice una inspección para establecer la criticidad, revise la posible causa de la varada, no tardé más de 15 minutos revisando el vehículo, recuerda que viajan personas del vehículo, y Esperan que usted pueda dar un informe sobre la situación.

- Si requiere personal especializado para la reparación, en caso de que se comunique con el coordinador operativo, para que envíe un mecánico, coordine la logística de ayuda que requiere.
- Coloque en un sitio seguro mientras llega la ayuda. Realice el acordonamiento de el lugar dónde quedó estacionado.
- Realice evaluación de los riesgos a los que está expuesto antes de realizar cualquier mantenimiento, si usted mismo puede realizar la reparación o el mantenimiento.
- Asegure el vehículo con conos, cinta de peligro, tenga a la mano una paleta de pare y siga y colóquese su chaleco reflexivo sin importar la hora.
- Tome la decisión acertada, analice si es necesario trasbordar o si la falla la puede solucionar rápidamente.
- Antes de tomar la decisión realice un programa o planificación de las materiales herramientas elementos de protección personal (guantes overol manga larga debidamente abotonado y si es necesario gafas de seguridad)
- Revise que la iluminación de la falla sea la adecuada (mantenga siempre una linterna para varadas en la noche)
- No introduzca las manos ni otra parte del cuerpo cuando el vehículo se encuentre prendido
- No reemplace las pinzas o dispositivos por otros impropios
- Explique a los pasajeros la causa exacta e infórmeles la acción a seguir y el tiempo aproximado que deberán esperar para poder continuar el recorrido ya sea en el mismo vehículo o en el otro de trasbordo.
- Sea cual sea la decisión tomada pide excusas a los pasajeros por los inconvenientes e incomodidades que pueda causar debido a la situación presentada
- Si la decisión tomada, es que los pasajeros deben esperar a que usted se desvare debido a que el tiempo que usted tarda en desbaratarse es muy corto  
y no vale la pena incomodarlos trasbordando los de vehículo informe al pasajero el tiempo exacto que tarda en realizar el desvare.
- Realice la reparación (usted está autorizado para realizar las siguientes actividades) cambiar llantas, bajar ejes, cambiar filtros, tensionar frenos, suspender llantas, cambiar cruceta, cambiar mangueras y correas).

**SIEMPRE Y CUANDO SE ENCUENTRE EN BAHÍAS O FUERA DE LA CALZADA**

- Verifique la reparación
- Continúe con el viaje



VARADA EN CARRETERA - FLUJOGRAMA

