

 ESE CARMEN EMILIA OSPINA	FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO				
PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO: GCR-S1-F1	VIGENCIA: 05/05/2026	V2	PAGINA: 1 DE 1	

1. Clase y Datos del Contrato Diligenciar Únicamente a Computador

Tipo de contrato	MANTENIMIENTO	Nro.	300	Fecha:	23 / 02 / 2026
Nombre de Proveedor o Contratista:	OMAR IBARRA ALVAREZ	NIT	C.C.	X	No.
Nombre de Representante Legal:	OMAR IBARRA ALVAREZ	C.C.	X	No.	
Dirección:	CALLE 23 A SUR No. 34C-04				
	Correo Electronico	tecnirapidomar@hotmail.com		Teléfonos	3115418590

2. Sistema automatico de pagos (SAP)

Cuenta Bancaria	07606777641	Banco	Bancolombia	Ahorros	x	Corriente
-----------------	-------------	-------	-------------	---------	---	-----------

3. Información Tributaria

Responsable de IVA	x	Autorretenedor de Renta	Contribuyente de Renta	Código actividad ICA del RIT
Gran Contribuyente		Prima el factor material	Prima el factor intelectual	Régimen Tributario especial de renta. Art. 19 E.T. y Art. 14 Dec. 4400 de 2004
Retefuente Honorarios		Tabla Art. 383 ETN	Retención 10% u 11%	Régimen Simple de Tributación SIMPLE Art. 905 del ETN

4. Esta Obligado a Facturar Electrónicamente

SI	x	NO	N° de Factura y/o Consecutivo	363-364-366-367-368-369 370-371-372-373	N° de Entrada a Almacén	N/A
----	---	----	-------------------------------	--	-------------------------	-----

5. Información del Compromiso

Objeto : Copiar tal cual aparece en el contrato : "el objeto"

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS DE LOS AIRES ACONDICIONADOS NEVERAS Y DISPENSADORES DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA Y COMODATOS SUSCRITOS.

Plazo: (copiar tal cual aparece en el objeto), en caso de tener una adición relacionar esta información de manera continua.	El término de duración del contrato es de tres (3) meses, previa legalización del contrato y suscripción del acta de inicio.
Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato en caso de tener una adición relacionar esta información de manera continua.	El Valor del presente Contrato es hasta por la suma de CUARENTA Y DOS MILLONES DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS MCTE. (\$42,016,807) más la suma de SIETE MILLONES NOVECIENTOS CHENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS MCTE (\$7.983.193) correspondiente al 19% del IVA, para un total de CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE. (\$ 50.000.000), pagaderos conforme a la factura respectiva a razón de: Se ejecutaran un (1) mantenimiento preventivo a los equipos de aires acondicionados neveras y dispensadores de la ESE CARMEN EMILIA OSPINA y los que se encuentren en comodato, así como el suministro de repuestos en los correctivos que se requieran.

Fecha de Inicio	23	02	2026	Inf. Presupuestal	CDP	RP	Recurso y/o fuente	Nombre del Recurso y/o fuente
Fecha de Terminación	22	05	2026	Cto. Inicial	325	382	1	recursos propios
				Adicional				

6. Clase de Pago

Unico Pago	x	Pago No.	01	Total de pagos	01	Periodo: De	Fecha	23	02	2026	Pago Final	x
Pago Parcial		Fecha de presentación:										

Valor Inicial del contrato:	50.000.000,00
Valor Adición:	
Valor Total del contrato:	50.000.000,00
Total Ejecutado:	49.997.386,00
Valor a Cobrar en el Periodo:	49.997.386,00
Saldo por ejecutar:	2.614,00


Cuenta 1	Cuenta 2	Cuenta 3	Cuenta 4	Cuenta 5	Cuenta 6
\$ 49.997.386,00					
Cuenta 7	Cuenta 8	Cuenta 9	Cuenta 10	Cuenta 11	Cuenta 12

7. Pago de Seguridad Social

Número de Planillas de Seguridad Social	Seguridad Social	Parafiscales
	Pago Pensión	Pago Salud
	Pago ARL	CCF
		SENA
		ICBF
		ESAP
		MIN EDU
Periodos Pagados		
		Anexo Certificado de pago de aporte SGSSS y Parafiscales
		si x

8. Autorización Radicación del pago

Declaración: 1. Con su firma el Supervisor y/o Interventor y el contratista Certifican que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato y que la información contenida en este formato es verdadera, que la cuenta cumple con los compromisos adquiridos en el contrato y todos los requisitos de ley (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social y publicidad en el SECOP. 2. Igualmente dan fe de estar a paz y salvo en todos los tributos y obligaciones adquiridas con el Municipio de Neiva. Por tal motivo se autoriza la radicación de este Formato para el inicio del proceso de Pago.

Firma del Contratista	Firma del Interventor (si aplica)	Firma del Supervisor
		

INFORMACIÓN PARA SER DILIGENCIADA POR CONTRATACIÓN Y CONTABILIDAD

9. Firmas por parte de Revisor de Contratación y Contabilidad

Visto bueno (contratación) Revisor de Cuenta	Visto bueno Contabilidad (Firma, nombre y fecha)

Buscamos la excelencia por su salud, bienestar y dignidad

LINEA AMIGA 363 2828
WHATSAPP 304 384 99 92
ESE Carmen Emilia Ospina

SEDE

CANAIMA

**PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS, DISPENSADORES Y
NEVERAS**



OMAR IBARRA ALVAREZ
NIT 7.712.457-3
CL 23 A SUR 34 C 04
Tel: (038) 8629603
Neiva - Colombia
tecnirapidomar@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 363

Señores EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA
NIT 813.005.265-7 Teléfono (608) 8631818
Dirección CALLE 34 NRO 8 - 30 Ciudad Neiva - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 20/05/2026, 22:51
Expedición 20/05/2026, 22:51
Vencimiento 20/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario
1	Mantenimiento preventivo de equipos de aires acondicionados de la sede Canaima	97.00	7,756,896.00	67,200.00
2	Mantenimiento preventivo de Dispensadores sede Canaima	11.00	713,405.00	54,500.00
3	Mantenimiento preventivo de neveras de la sede de Canaima	4.00	259,420.00	54,500.00
4	Desmontaje de unidad condensadora equipo mini Split	1.00	119,000.00	100,000.00
5	Desmonte de compresor	1.00	71,400.00	60,000.00
6	Corrección de corto	1.00	52,133.00	43,809.24
7	Bomba de condensado	3.00	1,428,000.00	400,000.00
8	Instalación de unidad condensadora equipo mini split	1.00	142,800.00	120,000.00
9	Capilares	2.00	95,230.00	40,012.61
10	REFRIGERANTE R-22 1 LBS	3.00	149,940.00	42,000.00
11	Desmontaje de unidad condensadora equipo mini Split	1.00	119,000.00	100,000.00
12	Motor de 1/2 hp para unidad condensadora	1.00	571,200.00	480,000.00
13	CORRECCION DE FUGA Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE DE 1 A 2 TR	5.00	1,487,500.00	250,000.00
14	Nitrógeno de 6.5M3	2.00	413,020.00	173,537.82
15	Compresor rotativo de 24000Btu	1.00	952,000.00	800,000.00
16	Tarjeta Inverter para Unidad Condensadora	1.00	1,184,169.00	995,100.00
17	Motor condensadora para mini Split	1.00	357,000.00	300,000.00
18	Capacitores	1.00	85,600.00	71,932.77
19	Filtro purificador integrado	10.00	1,348,200.00	113,294.12
20	Manguera de servicio de 1/4 para dispensador	5.00	26,215.00	4,405.88
21	Acople para filtro de 1/4 para dispensador	1.00	20,973.00	17,624.37
22	Kit de instalación	1.00	41,650.00	35,000.00

Total ítems: 22

Valor en Letras:

Diecisiete millones trescientos noventa y cuatro mil setecientos cincuenta y un pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 17,394,751.00

Observaciones:

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS DE BANCOLOMBIA No.07606777641

Total Bruto	14,617,437.81
IVA 19%	2,777,313.19
Total a Pagar	17,394,751.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, **Número Autorización Electrónica 18764103350952 aprobado en 20251217 prefijo FE desde el número 354 al 1000 Vigencia: 6 Meses**

- Actividad Económica 4322 Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado Tarifa 6
CUFE: 99182ef208b92ff08a684573595b9c66d667246e99cc3792268c411808efd2c73573966ac6493be8b572888ac12afd85

ACTA DE ENTREGA

Se realiza el mantenimiento preventivo de aires acondicionados de la sede de Canaima de la E.S.E. Carmen Emilia Opina de Neiva (Huila). Del mes de marzo de 2026 se realizaron noventa y siete (97) mantenimientos Preventivos de aire acondicionado y trece (13) mantenimientos correctivos, once (11) mantenimientos preventivos de dispensadores, cuatro (4) mantenimientos preventivos a neveras y diez (10) mantenimientos correctivos a dispensadores.

El mantenimiento preventivo que adelantamos en la E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA, consiste en las siguientes actividades:

- ✓ Limpieza de los serpentines de evaporación y condensadores.
- ✓ Lavado de los filtros de evaporación.
- ✓ Ajuste general de tornillos, terminales eléctricos y conexiones.
- ✓ Limpieza de drenajes y bandeja de la unidad manejadora.
- ✓ Chequeo del nivel de aceite de los compresores.
- ✓ Prueba de los controles de alta presión
- ✓ Prueba de los controles de baja presión.
- ✓ Prueba de los controles de temperatura.
- ✓ Prueba de los interruptores y protección.
- ✓ Medición de voltajes y amperajes de los equipos.
- ✓ Chequeo y lectura de las presiones del refrigerante.
- ✓ Limpieza de rotores de ventiladores de condensación.
- ✓ Limpieza de los ventiladores de evaporación.
- ✓ Verificación de la rotación de los ventiladores.
- ✓ Inspección de los elementos anti-vibratorios.
- ✓ Medición del sobrecalentamiento de las válvulas expansivas.
- ✓ Lavado, limpieza y sopleteada de los serpentines, tanto de evaporación como de condensación.
- ✓ Revisión de los motores.





Servicio de mantenimiento de equipos de aire acondicionados

SEDE CANAIMA

AIRE ACONDICIONADO

ITEM	AREA	EQUIPO	MARCA	CAPACIDAD	ACTIVO	MODELO	ORDEN No. Prev.	ORDEN No. Corr.
1	ADMINISTRACION GERENCIA	M. SPLIT	PANASONIC	24.000	0326	CS-C24PKV	2732 ✓	
2	GESTION DOCUMENTAL- VENTANILLA UNICA	M. SPLIT	LG	24.000	00656	SP242CM	2733 ✓	
3	CALIDAD	M. SPLIT	LG	24.000	00527	SP242CM	2734 ✓	
4	SALA DE JUNTAS 3	M. SPLIT	PANASONIC	24.000	00251	CS-C24PKV	2735 ✓	
5	AMBIENTAL	M. SPLIT	LG	24.000	00268	SP242CM	2736 ✓	
6	CONTRATACION	CASSETTE	PANASONIC	36.000	00095	CS-D34DB4Q	2737 ✓	2851
7	JEFE DE CONTRATACION	M. SPLIT	YORK	12.000	00091	YSEA12FS-ADA	2738 ✓	
8	JURIDICA	CASSETTE	PANASONIC	36.000	00099	CS-D34DB4Q	2739 ✓	
9	TICS	CASSETTE	PANASONIC	36.000	00363	CS-D34DB4Q	2740 ✓	
10	AREA FINANCIERA	CASSETTE	PANASONIC	36.000	00365	CS-D34DB4Q	2741 ✓	
11	AREA FINANCIERA	CASSETTE	PANASONIC	36.000	00364	CS-D34DB4Q	2742 ✓	
12	COMUNICACIONES	CASSETTE	PANASONIC	36.000	00042	CS-D34DB4Q	2743 ✓	2852
13	SALA DE JUNTAS	M. SPLIT	LG	12.000	00327	SP122CM	2744 ✓	
14	SUBGERENCIA	M. SPLIT	LG	12.000	00339	SP122CM	2745 ✓	
15	ASESORES JURIDICOS	M. SPLIT	YORK	12.000	00348	YSEA12FS-ADA	2746 ✓	
16	TECNO CIENTIFICA ADMINISTRACION	M. SPLIT	LG.	24.000	00636	S71600EU	2747 ✓	

17	TECNO CIENTIFICA ADMINISTRACION	M.SPLIT	LG.	24.000	00597	SP242CM	✓	2748	2853
18	ASESORES JURIDICOS	M. SPLIT	LG	9.000	004424	SJO92001Q	✓	2749	
19	CONTRATACION	M.SPLIT	PANASONIC	9.000	X	X	✓	2750	
20	SISTEMA 2 PISO	M.SPLIT	STAR LIGHT	12.000	06065	CS-35C2-MH4C	✓	2770	
21	SISTEMA 2 PISO	M.SPLIT	MIRAGE	18.000	07278	ELF181Q	✓	2771	
22	SISTEMA 2 PISO	M.SPLIT	SAMSUNG	24.000	06635	AR24TVHQAWKN	✓	2772	
23	HABITACION 1 HOSP	M.SPLIT	YORK	12.000	03070	YSEA12FS-ADA	✓	2773	
24	HABITACION 2 HOSP	M.SPLIT	SAMSUNG	12.000	06621	AR12TVHQAWKN	✓	2774	
25	HABITACION 3 HOSP	M.SPLIT	SAMSUNG	12.000	06623	AR12TVHQAWKN	✓	2775	
26	HABITACION 4 HOSP	M.SPLIT	SAMSUNG	12.000	06622	AR12TVHQAWKN	✓	2776	
27	HABITACION 5 HOSP	M.SPLIT	SAMSUNG	12.000	06624	AR12TVHQAWKN	✓	2777	
28	HABITACION 6 HOSP	M.SPLIT	SAMSUNG	12.000	06625	AR12TVHQAWKN	✓	2778	
29	HOSPITALIZACION CONTROL DE ENFERMERIA	M.SPLIT	SAMSUNG	24.000	06627	AR24TVHQAWKN	✓	2779	
30	HOSPITALIZACION LACTANTES	M.SPLIT	SAMSUNG	12.000	X	AR12TVHQAWKN	✓	2780	
31	HOSPITALIZACION ESCOLARES	M.SPLIT	SAMSUNG	12.000	06626	AR12TVHQAWKN	✓	2781	
32	LABORATORIO CLINICO	M.SPLIT	HISENSE	12.000	X	AS-12CR2SVEDJO5	✓	2782	
33	LABORATORIO- HEMATOLOGIA	M.SPLIT	SAMSUNG	18.000	06632	AR18TVHQAWKN	✓	2783	
34	LABORATORIO- FROTIS VAGINAL	M.SPLIT	MIRAGE	18.000	07320	EMF181C	✓	2784	
35	PROCEDIMIENTOS CURACIONES URGENCIAS	M.SPLIT	SAMSUNG	12.000	06628	AR12TVHQAWKN	✓	2785	
36	SALA DE PROCEDIMIENTOS URGENCIAS	M.SPLIT	MIRAGE	12.000	07267	ELF121Q	✓	2787	
37	OBSERVACION HOMBRES URGENCIAS	CASSETTE	SAMSUNG	36.000	06656	ACO36MN4DKH	✓	2788	
38	ESTACION DE ENFERMERIA URGENCIAS	CASSETTE	SAMSUNG	36.000	06640	ACO36MN4DKH	✓	2789	
39	OBSERVACION MUJERES URGENCIAS	CASSETTE	SAMSUNG	36.000	06657	ACO36MN4DKH	✓	2790	
40	ALMACEN URGENCIAS CONSULTORIO No.1	M.SPLIT	LG	9.000	X	VMO92CENWO	✓	2791	
41	URGENCIAS	M.SPLIT	LENNOX	12.000	X	LXGAHTCO12100P2HA	✓	2792	2854



42	CONSULTORIO No.2 URGENCIAS	M.SPLIT	YORK	12.000	0484	YSEA12FS-ADA	2793	✓
43	CONSULTORIO No.3 URGENCIAS	M.SPLIT	YORK	12.000	0485	YSEA12FS-ADA	2794	✓
44	CONSULTORIO No.4 URGENCIAS	M.SPLIT	YORK	12.000	0457	YSEA12FS-ADA	2795	✓
45	OBSERVACION PEDIATRIA URGENCIAS	M.SPLIT	YORK	24.000	X	TLEA24FS-ADR-O5	2796	✓
46	CONSULTORIO TRIAGE	M.SPLIT	LENNOX	18.000	01313	LXGAHTC018100P2HA	2797	✓
47	FACTURACION URGENCIAS	M.SPLIT	SAMSUNG	12.000	06662	AR12TVHQAWKN	2798	✓
48	ASLAMIENTO URGENCIAS	M.SPLIT	YORK	12.000	X	YSEA12FS-ADA	2799	✓
49	ABOGADOS JURIDICA 2 PISO	M.SPLIT	LG	24.000	X	X	2800	✓
50	OFICINA DE RAYOS X	M.SPLIT	YORK	12.000	X	YSEA12FS-ADA	2801	✓
51	ENTREGA DE RAYOS X	M.SPLIT	LG	9.000	06030	VM092C8	2802	✓
52	SALA DE RAYOS X	CASETE	LG	24.000	06032	ATNQ24GNLTO	2803	✓
53	OFICINA INFRAESTRUCTURA	M.SPLIT	LG	18.000	00885	SJ182CD	2804	✓
54	OFICINA INFRAESTRUCTURA	M.SPLIT	LG	12.000	00917	SJ122CD	2805	✓
55	ODONTOLOGIA	CASETE	YORK	24.000	01531	YMUFYCO24BBH-A-X	2806	✓
56	ODONTOLOGIA	CASETE	YORK	24.000	01532	YMUFYCO24BBH-A-X	2807	✓
57	COORDINACION ODONTOLOGICA	M.SPLIT	YORK	12.000	01558	YSEA12FS-ADA	2808	✓
58	MORQUE	M.SPLIT	LG	18.000	05482	VM182C7	2809	✓
59	ESTERILIZACION	M.SPLIT	MIRAGE	12.000	07250	ELF121Q	2810	✓
60	ESTERILIZACION ZONA DE CARGA	M.SPLIT	SAMSUNG	24.000	06636	AR24TVHQAWKN	2811	✓
61	SALA DE ECOGRAFIA	M.SPLIT	YORK	12.000	01131	YSEA12FS-ADA	2812	✓
62	SALA BIOMEDICA	M.SPLIT	YORK	12.000	01111	YSEA12FS-ADA	2813	✓
63	VACUNACION	M.SPLIT	MIRAGE	24.000	X	ELF261Q	2814	✓
64	PAEZ COORDINACION DE VACUNA	M.SPLIT	YORK	24.000	01266	X	2815	✓
65	CALL-CENTER SIAU-COL	M.SPLIT	LG	24.000	06031	VM242C7	2816	✓
66	REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA	M.SPLIT	HISENSE	12.000	X	AS-12CR2SVEDJ05	2817	✓
67	FARMACIA CANAIMA	M.SPLIT	MIRAGE	18.000	07274	ELF181Q	2818	✓
68	AUDITORIO 1 CONSULTA EXTERNA	M.SPLIT	YORK	24.000	01264	TLEA24FS-ADR	2819	✓
69	CITOLOGIAS	M.SPLIT	YORK	12.000	01500	YSEA12FS-ADA	2820	✓



70	SISTEMAS RACK CON. EXT	M. SPLIT	MIRAGE	12.000	X	ELF121Q	2821	✓
71	OFICINA DE DIGITALIZACION	M. SPLIT	MIRAGE	12.000	X	ELF121Q	2822	✓
72	CONSULTORIO 1 EXT.	M. SPLIT	YORK	12.000	01152	YSEA12FS-ADA	2823	✓
73	CONSULTORIO 2 EXT.	M. SPLIT	YORK	12.000	01136	YSEA12FS-ADA	2824	✓
74	CONSULTORIO 3 EXT.	M. SPLIT	SAMSUNG	12.000	06630	AR12TVHQAWKN	2825	✓
75	CONSULTORIO No.4 CONS. EXT.	M. SPLIT	YORK	12.000	X	YSEA12FS-ADA	2826	✓
76	CONSULTORIO 5 CON.EXT.	M. SPLIT	YORK	12.000	01214	YSEA12FS-ADA	2827	✓
77	CONSULTORIO No.6 CONS. EXT.	M. SPLIT	YORK	12.000	X	YSEA12FS-ADA	2828	✓
78	PSICOLOGIA CONSULTA EXTERNA	M. SPLIT	YORK	12.000	0550	YSEA12FS-ADA	2829	✓
79	CONSULTORIO 7 CON.EXT.	M. SPLIT	SAMSUNG	12.000	006629	AR12TVHQAWKN	2830	✓
80	CONSULTORIO 8 CON.EXT.	M. SPLIT	LENNOX	12.000	X	LX6AHTCO12100P2HA	2831	✓
81	CONSULTORIO 9 CON.EXT.	M. SPLIT	SAMSUNG	12.000	06663	AR12TVHQAWKNCB	2832	✓
82	CONSULTORIO 10 CONSULTA EXT.	M. SPLIT	YORK	9.000	03864	YSEA09FS-ADA	2833	✓
83	CONSULTORIO 11 CON.EXT.	M. SPLIT	YORK	12.000	X	YSEA12FS-ADA	2834	✓
84	CONSULTORIO 12 CONSULTA EXT.	M. SPLIT	YORK	12.000	01413	YSEA12FS-ADA	2835	✓
85	CONSULTORIO 13 CONSULTA EXT.	M. SPLIT	MIRAGE	12.000	07266	ELF121Q	2836	✓
86	CONSULTORIO 14 CONSULTA EXT.	M. SPLIT	YORK	12.000	01442	YSEA12FS-ADA	2837	✓
87	CONSULTORIO 15 CON.EXT.	M. SPLIT	YORK	12.000	01285	YSEA12FS-ADA	2838	✓
88	CONSULTORIO 16 EXT.	M. SPLIT	YORK	12.000	01081	YSEA12FS-ADA	2839	✓
89	CONSULTORIO 17 CON.EXT.	M. SPLIT	YORK	12.000	01069	YSEA12FS-ADA	2840	✓
90	CONSULTORIO 19 CON.EXT. RUTA MATERNA	M. SPLIT	YORK	12.000	01056	YSEA12FS-ADA	2841	✓
91	FACTURACION/ ADMISIONES CONSULTA EXTERNA	M. SPLIT	MIRAGE	18.000	X	ELF181Q	2842	✓
92	AUDITORIO N.2	M. SPLIT	YORK	24.000	X	YMUFYCO24BBH-A-X	2843	✓
93	PROGRAMAS ESPECIALES CONSULTA EXTERNA	M. SPLIT	MIRAGE	12.000	07268	ELF121Q	2844	✓
94	RED DE FRIO	M. SPLIT	SAMSUNG	18.000	06633	AR18TVHQAWKN	2845	✓
95	REVISORES DE CUENTAS	M. SPLIT	SAMSUNG	12.000	06631	AR12TVHQAWKN	2846	✓
96	RACK DE URGENCIAS.	M. SPLIT	YORK	9.000	01472	YSEA09FS-ADA	2847	✓
97	SALA DE ELECTROCARDIOGRAFIA	M. SPLIT	LENNOX	12000	X	LXGAHTCO12100P2HA	2848	✓

SEDE DE CANAIMA
Mantenimiento Preventivo Aires Acondicionados

ITEM	AREA	EQUIPO	MARCA	CAPACIDAD	ACTIVO	VALOR MANTEIMIENTO
1	ADMINISTRACION GERENCIA	M. SPLIT	PANASONIC	24.000	0326	79.968
2	GESTION DOCUMENTAL- VENTANILLA UNICA	M.SPLIT	LG INV	24.000	00656	79.968
3	CALIDAD	M.SPLIT	LG.INV	24.000	00527	79.968
4	AMBIENTAL	M.SPLIT	LG. INV	24.000	00268	79.968
5	SALA DE JUNTAS 3	M.SPLIT	PANASONIC	24.000	00251	79.968
6	CONTRATACION	CASSETTE	PANASONIC	36.000	00095	79.968
7	JEFE DE CONTRATACION	M.SPLIT	YORK	12.000	00091	79.968
8	JURIDICA	CASSETTE	PANASONIC	36.000	00099	79.968
9	TICS	CASSETTE	PANASONIC	36.000	00363	79.968
10	AREA FINANCIERA	CASSETTE	PANASONIC	36.000	00365	79.968
11	AREA FINANCIERA	CASSETTE	PANASONIC	36.000	00364	79.968
12	COMUNICACIONES	CASSETTE	PANASONIC	36.000	00042	79.968
13						79.968
14	SALA DE JUNTAS	M. SPLIT	LG	12.000	00327	79.968
15	SUBGERENCIA	M. SPLIT	LG	12.000	00339	79.968
16	ASESORES JURIDICOS	M. SPLIT	YORK	12.000	00348	79.968
17	TECNO CIENTIFICA ADMINISTRACION	M.SPLIT	LG. IN	24.000	00636	79.968
18	TECNO CIENTIFICA ADMINISTRACION	M.SPLIT	LG. IN	24.000	00597	79.968
19	ASESORES JURIDICOS	M. SPLIT	LG	9.000	004424	79.968
20	CONTRATACION	M.SPLIT	PANASONIC	9.000	X	79.968
21	SISTEMA 2 PISO	M.SPLIT	STAR LIGHT	12.000	06065	79.968
22	SISTEMA 2 PISO	M.SPLIT	MIRAGE	18.000	07278	79.968
23	SISTEMA 2 PISO	M.SPLIT	SAMSUNG	24.000	06635	79.968
24	HABITACION 1 HOSp	M.SPLIT	YORK	12.000	03070	79.968
25	HABITACION 2 HOSP	M.SPLIT	SAMSUNG	12.000	06621	79.968
26	HABITACION 3 HOSP	M.SPLIT	SAMSUNG	12.000	06623	79.968
27	HABITACION 4 HOSP	M.SPLIT	SAMSUNG	12.000	06622	79.968
28	HABITACION 5 HOSP	M.SPLIT	SAMSUNG	12.000	06624	79.968
29	HABITACION 6 HOSP	M.SPLIT	SAMSUNG	12.000	06625	79.968
30	HOSPITALIZACION CONTROL DE ENFERMERIA	M.SPLIT	SAMSUNG	24.000	06627	79.968
31	HOSPITALIZACION LACTANTES	M.SPLIT	SAMSUNG	12.000	X	79.968
32	HOSPITALIZACION ESCOLARES	M.SPLIT	SAMSUNG	12.000	06626	79.968



33	LABORATORIO CLINICO	M.SPLIT	HISENSE	12.000	X	79.968
34	LABORATORIO- HEMATOLOGIA	M.SPLIT	SAMSUNG	18.000	06632	79.968
35	LABORATORIO- FROTIS VAGINAL	M.SPLIT	MIRAGE	18.000	07320	79.968
36	PROCEDIMIENTOS CURACIONES URGENCIAS	M.SPLIT	SAMSUNG	12.000	06628	79.968
37	SALA DE PROCEDIMIENTOS URGENCIAS	M.SPLIT	MIRAGE	12.000	07267	79.968
38	OBSERVACION HOMBRES URGENCIAS	CASSETTE	SAMSUNG	36.000	06656	79.968
39	ESTACION DE ENFERMERIA URGENCIAS	CASSETTE	SAMSUNG	36.000	06640	79.968
40	OBSERVACION MUJERES URGENCIAS	CASSETTE	SAMSUNG	36.000	06657	79.968
41	ALMACEN URGENCIAS	M.SPLIT	LG IN	9.000	X	79.968
42	CONSULTORIO No.1 URGENCIAS	M.SPLIT	LENNOX	12.000	X	79.968
43	CONSULTORIO No.2 URGENCIAS	M.SPLIT	YORK	12.000	0484	79.968
44	CONSULTORIO No.3 URGENCIAS	M.SPLIT	YORK	12.000	0465	79.968
45	CONSULTORIO No.4 URGENCIAS	M.SPLIT	YORK	12.000	0457	79.968
46	OBSERVACION PEDIATRIA URGENCIAS	M.SPLIT	YORK	24.000	X	79.968
47	CONSULTORIO TRIAGE	M.SPLIT	LENNOX	18.000	01313	79.968
48	FACTURACION URGENCIAS	M.SPLIT	SAMSUNG	12.000	06662	79.968
49	ABOGADOS JURIDICA 2 PISO	M. SPLIT	LG	24.000		79.968
50	OFICINA DE RAYOS X	M.SPLIT	YORK	12.000		79.968
51	ENTREGA DE RAYOS X	M.SPLIT	LG	9.000	06030	79.968
52	SALA DE RAYOS X	CASETE	LG	24.000	06032	79.968
53	OFICINA INFRAESTRUCTURA	M.SPLIT	LG	18.000	00885	79.968
54	OFICINA INFRAESTRUCTURA	M.SPLIT	LG	12.000	00917	79.968
55	ODONTOLOGIA	CASSETTE	YORK	24.000	01531	79.968
56	ODONTOLOGIA	CASSETTE	YORK	24.000	01532	79.968
57	COORDINACION ODONTOLOGICA	M.SPLIT	YORK	12.000	01558	79.968
58	MORGUE	M.SPLIT	LG	18.000	05482	79.968
59	ESTERILIZACION	M. SPLIT	MIRAGE	12.000	07250	79.968
60	ESTERILIZACION ZONA DE CARGA	M. SPLIT	SAMSUNG	24.000	06636	79.968
61	SALA DE ECOGRAFIA	M. SPLIT	YORK	12.000	01131	79.968
62	SALA BIOMEDICA	M.SPLIT	YORK	12.000	01111	79.968
63	VACUNACION	M.SPLIT	MIRAGE	24.000	X	79.968
64	PAEZ COORDINACION DE VACUNA	M.SPLIT	YORK	24.000	01266	79.968
65	CALL-CENTER SIAU-COL	M.SPLIT	LG	24.000	06031	79.968
66	REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA	M.SPLIT	HISENSE	12.000	X	79.968
67						79.968



	FARMACIA CANAIMA	M.SPLIT	MIRAGE	18.000	07274	
68	AUDITORIO 1 CONSULTA EXTERNA	M.SPLIT	YORK	24.000	01264	79.968
69	CITOLOGIAS	M.SPLIT	YORK	12.000	01500	79.968
70	SISTEMAS RACK CON. EXT	M.SPLIT	MIRAGE	12.000	X	79.968
71	OFICINA DE DIGITALIZACION	M.SPLIT	MIRAGE	12.000	X	79.968
72	CONSULTORIO 1 EXT	M.SPLIT	YORK	12.000	01152	79.968
73	CONSULTORIO 2 EXT.	M.SPLIT	YORK	12.000	01136	79.968
74	CONSULTORIO 3 EXT	M.SPLIT	SAMSUNG	12.000	06630	79.968
75	CONSULTORIO No.4 CONS EXT	M. SPLIT	YORK	12.000	X	79.968
76	CONSULTORIO 5	M. SPLIT	YORK	12.000	01214	79.968
77	CONSULTORIO No.6 CONS. EXT	M. SPLIT	YORK	12.000	X	79.968
78	PSICOLOGIA CONSULTA EXTERNA	M. SPLIT	YORK	12.000	0550	79.968
79	CONSULTORIO 7	M. SPLIT	SAMSUNG	12.000	006629	79.968
80	CONSULTORIO 8	M.SPLIT	LENNOX	12.000	X	79.968
81	CONSULTORIO 9	M. SPLIT	SAMSUNG	12.000	06663	79.968
82	CONSULTORIO 10 CONSULTA EXT.	M. SPLIT	YORK	9.000	03864	79.968
83	CONSULTORIO 11 CON EXT	M.SPLIT	YORK	12.000	X	79.968
84	CONSULTORIO 12 CONSULTA EXT.	M.SPLIT	YORK	12.000	01413	79.968
85	CONSULTORIO 13 CONSULTA EXT.	M.SPLIT	MIRAGE	12.000	07266	79.968
86	CONSUTORIO 14 CONSULTA EXT.	M.SPLIT	YORK	12.000	01442	79.968
87	CONSULTORIO 15 CON EXT	M.SPLIT	YORK	12.000	01285	79.968
88	CONSULTORIO 16 EXT	M.SPLIT	YORK	12.000	01081	79.968
89	CONSULTORIO 17 CON EXT	M.SPLIT	YORK	12.000	01069	79.968
90	CONSULTORIO 19 CON EXT RUTA MATERNA	M.SPLIT	YORK	12.000	01056	79.968
91	FACTURACION/ ADMISIONES CONSULTA EXTERNA	M. SPLIT	MIRAGE	18.000	X	79.968
92	PROGRAMAS ESPECIALES CONSULTA EXTERNA	M.SPLIT	MIRAGE	12.000	07268	79.968
93	AUDITORIO N.2	M. SPLIT	YORK	24.000		79.968
94	RED DE FRIO	M.SPLIT	SAMSUNG	18.000	06633	79.968
95	REVISORES DE CUENTAS	M. SPLIT	SAMSUNG	12.000	06631	79.968
96	RACK DE URGENCIAS.	M. SPLIT	YORK	9.000	01472	79.968
97	SALA DE ELECTROCARDIOGRAFIA	M. SPLIT	LENNOX	12000	X	79.968
VALOR TOTAL						7.756.896



SEDE DE CANAIMA
Mantenimiento Preventivo de Dispensadores y Neveras

ITEM	AREA	EQUIPO	MARCA	CAPACIDAD	ACTIVO	VALOR MANTEMIMIENTO
1	CAFETERIA 2 PISO ADMISTRACION	DISPENSADOR	KALLEY	75	07642	64.855
2	CAFETERIA 1 PISO ADMISTRACION	DISPENSADOR	KALLEY	75	07643	64.855
3	HOSPITALIZACION CANAIMA	DISPENSADOR	AQUA-MAQ	75	010031	64.855
4	OBSERVACION URGENCIAS	DISPENSADOR	AQUA-MAQ	75	0671	64.855
5	SIAU COMUNICACIONES	DISPENSADOR	KALLEY	75	X	64.855
6	COCINA CONSULTA EXTERNA	DISPENSADOR	KALLEY	75	01047	64.855
7	REFERENCIA CONTRAREFERENCIA	DISPENSADOR	KALLEY	75	X	64.855
8	FACTURACION CONSULTA EXTERNA	DISPENSADOR	KALLEY	75	03184	64.855
9	OFICINA DE INFRAESTRUCTURAS	DISPENSADOR	KALLEY	75	00363	64.855
10	GERENCIA	DISPENSADOR	GENERAL ELECTRIC	75	X	64.855
11	TESORERIA	DISPENSADOR	KALLEY	75	X	64.855
12	COCINA CONSULTA EXTERNA	NEVERA	PHILIPS	377	X	64.855
13	OFICINA DE INFRAESTRUCTURAS	NEVERA	GENERAL ELECTRIC	42	X	64.855
14	HOSPITALIZACION	NEVERA	HACEB	38	X	64.855
15	SALA DE ODONTOLOGIA	NEVERA	CHALLENGER	42	01557	64.855
TOTAL						972.825

MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE AIRE ACONDICIONADOS
SEDE CANAIMA
CON SU RESPECTIVA ORDEN DE SERVICIO

ITEM	COTIZA CION No.	UBICACIÓN	SEDE	TIPO DE EQUIPO	VALOR	No. de servicio
01	37	Contratación 2 piso - Canaima	CANAIMA	CASETE	476.000	2851
02	38	Comunicaciones 2 piso - Canaima	CANAIMA	CASETE	476.000	2852
03	39	Técnico Científica Adm. - Canaima	CANAIMA	MINI SPLIT	1.475.065	2853
04	40	Consultorio No.1 Urgencias - Canaima	CANAIMA	MINI SPLIT	52.133	2854
05	41	Consultorio No.3 Urgencias - Canaima	CANAIMA	MINI SPLIT	884.825	2855
06	42	Consultorio Triage Urgencias- Canaima	CANAIMA	MINI SPLIT	476.000	2856
07	43	Cuarto Aislamiento Urgencias - Canaima	CANAIMA	MINI SPLIT	297.500	2857
08	44	Sala de rayos X consulta Ext. - Canaima	CANAIMA	CASETE	297.500	2858
09	45	Sala Odontología Consulta Ext.-Canaima	CANAIMA	CASETE	571.200	2859
10	46	Call-Center/SIAU-COL Canaima	CANAIMA	MINI SPLIT	1.184.169	2860
11	47	Farmacia Consulta externa Canaima	CANAIMA	MINI SPLIT	297.500	2861
12	48	Consultorio No.5 consulta Ext - Canaima	CANAIMA	MINI SPLIT	442.600	2862
13	49	Consultorio No.3 consulta Ext - Canaima	CANAIMA	MINI SPLIT	297.500	2863
TOTAL					7.227.992	

VALOR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS DE LA SEDE CANAIMA: (\$ 7.227.992) M/CTE

**MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DISPENSADORES
SEDE CANAIMA**
CON SU RESPECTIVA ORDEN DE SERVICIO

ITEM	COTIZACION No.	UBICACIÓN	SEDE	TIPO DE EQUIPO	VALOR	No. de servicio
01	56	CAFETERIA 2 PISO ADMINSTRACION	CANAIMA	DISPENSADOR	134.820	2879
02	57	CAFETERIA 1 PISO ADMINSTRACION	CANAIMA	DISPENSADOR	134.820	2880
03	52	HOSPITALIZACION CANAIMA	CANAIMA	DISPENSADOR	134.820	2881
04	54	OBSERVACION URGENCIAS	CANAIMA	DISPENSADOR	134.820	2882
05	55	SIAU COMUNICACIONES	CANAIMA	DISPENSADOR	223.658	2883
06	50	CAFETERIA CONSULTA EXTERNA	CANAIMA	DISPENSADOR	134.820	2884
07	53	REFERENCIA CONTRAREFERENCIA	CANAIMA	DISPENSADOR	134.820	2885
08	58	FACTURACION CONSULTA EXTERNA	CANAIMA	DISPENSADOR	134.820	2886
09	51	OFICINA DE INFRAESTRUCTURAS	CANAIMA	DISPENSADOR	134.820	2887
10	59	GERENCIA	CANAIMA	DISPENSADOR	134.820	2888
TOTAL					1.437.038	

VALOR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE DISPENSADORES Y NEVERAS DE LA SEDE CANAIMA: (\$ 1.437.038) M/CTE

RESUMEN
**VALOR TOTAL DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LA
SEDE CANAIMA**

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	97	7.756.896
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS	13	7.227.992
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPENSADORES	11	713.405
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE NEVERAS	4	259.420
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE DISPENSADORES	10	1.437.038
VALOR TOTAL			17.394.751

VALOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, DISPENSADORES Y NEVERAS DE LA SEDE CANAIMA: (\$ 17.394.751) M/CTE

Atentamente:


OMAR IBARRA ALVAREZ
TECNIRAPID**CALLE 23ª Sur No.34C-04 Tel: 3115418590**
E-mail: tecnirapidomar@hotmail.com

SEDE CANAIMA

DISPENSADORES Y NEVERAS

ITEM	AREA	EQUIPO	MARCA	CAPACIDAD vatios	ACTIVO	MODELO	ORDEN No. Prev.	ORDEN No. Corr.
1	CAFETERIA 2 PISO ADMINISTRACION	DISPENSADOR	KALLEY	75	07642	OS-C24PKV	2864	2879
2	CAFETERIA 1 PISO ADMINISTRACION	DISPENSADOR	KALLEY	75	07643	K-DAG2	2865	2880
3	HOSPITALIZACION CANAIMA	DISPENSADOR	AQUA-MAQ	75	010031	SP242CM	2866	2881
4	OBSERVACION URGENCIAS	DISPENSADOR	AQUA-MAQ	75	0671	SP242CM	2867	2882
5	SIAU COMUNICACIONES	DISPENSADOR	KALLEY	75	X	OS-C24PKV	2868	2883
6	CAFETERIA CONSULTA EXTERNA	DISPENSADOR	KALLEY	75	01047	OS-C24PKV	2869	2884
7	REFERENCIA CONTRAREFERENCIA	DISPENSADOR	KALLEY	75	X	OS-C24PKV	2870	2885
8	FACTURACION CONSULTA EXTERNA	DISPENSADOR	KALLEY	75	03184	CS-D34DB4Q	2871	2886
9	OFICINA DE INFRAESTRUCTURAS	DISPENSADOR	KALLEY	75	00363	CS-D34DB4Q	2872	2887
10	GERENCIA	DISPENSADOR	GENERAL ELE	75	X	6XCF57CCSS	2873	2888
11	TESORERIA	DISPENSADOR	KALLEY	75	X	K-WD15B	2874	
12	CAFETERIA CONSULTA EXTERNA	NEVERA	PHILIPS	377	X	X	2875	
13	OFICINA DE INFRAESTRUCTURAS	NEVERA	GENERAL ELE	42	X	X	2876	
14	HOSPITALIZACION	NEVERA	HACEB	38	X	X	2877	
15	SALA DE ODONTOLOGIA	NEVERA	CHALLENGER	42	01557	X	2878	

Durante el mes de marzo se realizo los siguientes Mantenimientos a la sede de Canaima.

- Cantidad total mantenimiento preventivo de Dispensadores, once (11) unidades
- Cantidad total mantenimiento preventivo de Neveras, cuatro (4) unidades
- Cantidad total mantenimiento preventivo aires acondicionados, Noventa y siete (97) unidades
- Mantenimientos correctivos de aire acondicionado realizados hasta la fecha, trece (13) correctivos
- Mantenimientos correctivos de dispensadores realizados dos hasta la fecha, diez (10) correctivos

Gracias por su atencion.

Atentamente:

OMAR IBARRA ALVAREZ
TECNIRAPID

CALLE 23ª Sur No. 34C-04 Tel: 3115418590
E-mail: tecnirapidomar@hotmail.com



CONSOLIDADO DEL PRIMER MANTENIMIENTO CORRECTIVO
CONTRATO No.300-2026

SEDE CANAIMA				
ITEM	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
51	Desmontaje de unidad condensadora equipo mini Split	1	119.000	119.000
54	Desmonte de compresor	1	71.400	71.400
44	Corrección de corto	1	52.133	52.133
9	Bomba de condensado	3	476.000	1.428.000
68	Instalación de unidad condensadora equipo mini split	1	142.800	142.800
26	Capilares	2	47.615	95.230
89	REFRIGERANTE R-22 1 LBS	3	49.980	149.940
51	Desmontaje de unidad condensadora equipo mini Split	1	119.000	119.000
76	Motor de 1/2 hp para unidad condensadora	1	571.200	571.200
46	CORRECCION DE FUGA Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE DE 1 A 2 TR	5	297.500	1.487.500
79	Nitrógeno de 6.5M3	2	206.510	413.020
34	Compresor rotativo de 24000Btu	1	952.000	952.000
106	Tarjeta Inverter para Unidad Condensadora	1	1.184.169	1.184.169
73	Motor condensadora para mini Split	1	357.000	357.000
25	Capacitores	1	85.600	85.600
45	Filtro purificador integrado	10	134.820	1.348.200
44	Manguera de servicio de 1/4 para dispensador	5	5.243	26.215
39	Acople para filtro de 1/4 para dispensador	1	20.973	20.973
17	Kit de instalación	1	41.650	41.650
VALOR TOTAL				8.665.030



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

Versión 3.0

2732

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 18 - 03 - 2026

Ciudad: Nueva

Cliente: Canaima.

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: ☒ Mto. Correctivo: Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: ☒ Cassette: Piso techo: Ventana: Otro: Cuál:

Ubicación del Equipo: Of. Gerencia Administrativa

Capacidad: 24.000 Marca: Panasonic Modelo: CS-C24PKV ACTIVO No. 0326

Observación inicial: Funcionando.

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	☒		
Limpieza y lavado de serpentinas	☒		
Limpieza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpieza de difusores y rejillas	☒		
Limpieza de desagüe	☒		
Calibración termostato ambiente	☒		
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS

	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION

	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento			
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	☒		
Estado general	☒		

COMPRESORES			TEMPERATURA		UNIDAD
	1	2	UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla	C
L1			AMP	Temp. Retorno	C
L2			AMP	Temp. Termost. 1	C
L3			AMP	Temp. Termost. 2	C
VOLT.			VOLT	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			PSI.	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			PSI.	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL:

Calificación del servicio

Satisfecho 5 4 3 2 1

Observación:

Técnico responsable:

Firma: Fabio Ibarra Murco

Nombre: Fabio Ibarra Murco

Responsable del área:

Firma: Lina María Falla Haro

Nombre: Lina María Falla Haro



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzaneros 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

Versión 3.0

2733

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 17-03-2026

Ciudad: Neiva

Cliente: Canaima

Tipo de Servicio:

Inst. y puesta en marcha:

Mto. Preventivo: ☒

Mto. Correctivo:

Revisión:

Otro:

Tipo de Equipo:

Minisplit: ☒

Cassette:

Piso techo:

Ventana:

Otro:

Cuál:

Ubicación del Equipo: Gestión Documental - Ventanilla Unica.

Capacidad: 24.000

Marca:

LG

Modelo: SP242CM

ACTIVO No. 00656

Observación inicial:

Funcionando

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general	☒		
Limpeza y lavado de serpentinas	☒		
Limpeza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpeza de difusores y rejillas	☒		
Limpeza de desagüe	☒		
Calibración termostatoambiente	☒		
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS

	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION

	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubetex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato	☒		
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	☒		
Estado general	☒		

COMPRESORES			TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla
L1			AMP	Temp. Retorno
L2			AMP	Temp. Termost. 1
L3			AMP	Temp. Termost. 2
VOLT.			VOLT	Temp. Entrada cond.
P.SUCC.			PSI.	Temp. Salida Cond.
P.DESC.			PSI	Temp. Agua Suministro
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Retorno

OBSERVACION FINAL:

Observación:

Calificación del servicio

Satisfecho

Neutro

Insatisfecho

5

4

3

2

1

Técnico responsable:

Firma: Andres Fabian Medina

Nombre: Andros Fabian Medina

Responsable del área:

Firma: Cons. Maria Faller Marín

Nombre: Cons. Maria Faller Marín



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

Versión 3.0

2734

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 18-03-2026 Ciudad: Nueva Cliente: Canaima

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: ☒ Mto. Correctivo: Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: ☒ Cassette: Piso techo: Ventana: Otro: Cuál:

Ubicación del Equipo: Of. de Calidad.

Capacidad: 24000 Marca: LG Modelo: SP242CM ACTIVO No. 00527

Observacion inicial: Funcionando.

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	☒		
Limpieza y lavado de serpentinas	☒		
Limpieza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpieza de difusores y rejillas	☒		
Limpieza de desagüe	☒		
Calibración termostatoambiente	☒		
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

Calificación del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Observación:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable: Firma: Luis Alfredo Perdomo Nombre: Luis Alfredo Perdomo

Responsable del área: Firma: Linda Maria Fiallo Morales Nombre: Linda Maria Fiallo Morales

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura			
Estado general	☒		

COMPRESORES	TEMPERATURA	UNIDAD
1 2 UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla	C
L1	Temp. Retorno	C
L2	Temp. Termost. 1	C
L3	Temp. Termost. 2	C
VOLT.	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: _____



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzaneros 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

2735

Versión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 18-03-2026 Ciudad: Nueva Cliente: Canaima

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: ☒ Mto. Correctivo: Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: ☒ Cassete: Piso techo: Ventana: Otro: Cuál:

Ubicación del Equipo: Sala de Juntas No 3.

Capacidad: 24.000 Marca: Panasonic Modelo: CS-C24PKV ACTIVO No. 00251

Observación inicial: Funcionando

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general	☒		
Limpeza y lavado de serpentinas	☒		
Limpeza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpeza de difusores y rejillas	☒		
Limpeza de desagüe	☒		
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura			
Estado general	☒		

COMPRESORES			TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	
L1			Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			Temp. Retorno	C
L3			Temp. Termost. 1	C
VOLT.			Temp. Termost. 2	C
P.SUCC.			Temp. Entrada cond.	C
P.DESC.			Temp. Salida Cond.	C
CAPAC.			Temp. Agua Suministro	C
			Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: _____

Calificación del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Observación:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable:	Responsable del área:
Firma: <u>Andrés Fabra Medina</u>	Firma: <u>Coa. Mario Fella Maza</u>
Nombre: <u>Andrés Fabra Medina</u>	Nombre: <u>Coa. Mario Fella Maza</u>



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

2736

Versión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 18-03-2026 Ciudad: Nueva Clientes: Canaima

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: ☒ Mto. Correctivo: Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: ☒ Cassette: Piso techo: Ventana: Otro: Cuál:

Ubicación del Equipo: Of. Ambiental - control interno

Capacidad: 24.000 Marca: LG Modelo: CP242CM ACTIVO No. 00268

Observación inicial: Funcionando

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general	☒		
Limpeza y lavado de serpentinas	☒		
Limpeza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpeza de difusores y rejillas	☒		
Limpeza de desagüe	☒		
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato	☒		
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	☒		
Estado general	☒		

COMPRESORES			TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2		
L1			Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			Temp. Retorno	C
L3			Temp. Termost. 1	C
VOLT.			Temp. Termost. 2	C
P.SUCC.			Temp. Entrada cond.	C
P.DESC.			Temp. Salida Cond.	C
CAPAC.			Temp. Agua Suministro	C
			Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: _____

Calificación del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Observación:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable: Firma: Fabio Ibarra Murcia
Nombre: Fabio Ibarra Murcia

Responsable del área: Firma: Yamiel Hernández J
Nombre: Yamiel Hernández J



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

Versión 3.0

2737

Fecha: 17/02/2017

Fecha:	18-03-2026		Ciudad:	Neiva	Cliente:	Canaima
Tipo de Servicio:	Inst. y puesta en marcha:	Mto. Preventivo:	☒	Mto. Correctivo:	Revisión:	Otro:
Tipo de Equipo:	Minisplit:	Cassette:	☒	Piso techo:	Ventana:	Otro:
Ubicación del Equipo: Of. de Contratación						
Capacidad:	36000	Marca:	Panasonic	Modelo:	CS-D34DB4Q.	ACTIVO No. 00095
Observación inicial: Funcionando						

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	☒		
Limpieza y lavado de serpentinas	☒		
Limpieza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpieza de difusores y rejillas	☒		
Limpieza de desagüe	☒		
Calibración termostato ambiente			
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura			
Estado general	☒		

COMPRESORES			TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	
L1			Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			Temp. Retorno	C
L3			Temp. Termost. 1	C
VOLT.			Temp. Termost. 2	C
P.SUCC.			Temp. Entrada cond.	C
P.DESC.			Temp. Salida Cond.	C
CAPAC.			Temp. Agua Suministro	C
			Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: _____

Calificación del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Observación:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable:	Responsable del área:
Firma: Luis Alfredo Perdomo	Firma: <i>[Signature]</i>
Nombre: Luis Alfredo Perdomo	Nombre: SARA ALEJO MORA



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO
2738

Versión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 18-03-2026 Ciudad: Nueva Clientes: Canaima

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: ☒ Mto. Correctivo: Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: ☒ Cassette: Piso techo: Ventana: Otro: Cuál:

Ubicación del Equipo: Of. Jefe Contratación

Capacidad: 12.000 Marca: York Modelo: YSEA12FS-ADA ACTIVO No. 00091

Observación inicial: Funcionando

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: Serie: Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general	☒		
Limpeza y lavado de serpentinas	☒		
Limpeza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpeza de difusores y rejillas	☒		
Limpeza de desagüe	☒		
Calibración termostatoambiente	☒		
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: Serie: Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	☒		
Estado general	☒		

COMPRESORES			TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	
L1			Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			Temp. Retorno	C
L3			Temp. Termost. 1	C
VOLT.			Temp. Termost. 2	C
P.SUCC.			Temp. Entrada cond.	C
P.DESC.			Temp. Salida Cond.	C
CAPAC.			Temp. Agua Suministro	C
			Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL:

Calificación del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Observación:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable: Responsable del área:

Firma: Fabio Ibarra Morcan Firma: [Firma]

Nombre: Fabio Ibarra Morcan Nombre: [Nombre]



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

Versión 3.0

2739

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 18-03-2026 Ciudad: Nueva Cliente: Canaima

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: ☒ Mto. Correctivo: Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: Cassete: ☒ Piso techo: Ventana: Otro: Cuál:

Ubicación del Equipo: Of. Jundrca.

Capacidad: 36000 Marca: Panasonic Modelo: CS-D34DB4Q ACTIVO No. 00099

Observacion inicial: Funcionando.

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general	☒		
Limpeza y lavado de serpentinas	☒		
Limpeza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpeza de difusores y rejillas	☒		
Limpeza de desagüe	☒		
Calibración termostatoambiente	☒		
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubutex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

Calificación del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Observación:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable: Firma: Andres Fabian Medina Nombre: Andres Fabian Medina

Responsable del área: Firma: Nany Fabian Cuellar Nombre: Nany Fabian Cuellar

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura			
Estado general	☒		

COMPRESORES			TEMPERATURA	UNIDAD
1	2	UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla	C
L1		AMP	Temp. Retorno	C
L2		AMP	Temp. Termost. 1	C
L3		AMP	Temp. Termost. 2	C
VOLT.		VOLT	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.		PSI.	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.		PSI	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.		H.P.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: _____



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

Versión 3.0

2740

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 18 - 03 - 2026 Ciudad: Neiva Cliente: Canaima

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: ☒ Mto. Correctivo: Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: Cassette: ☒ Piso techo: Ventana: Otro: Cuál:

Ubicación del Equipo: Of. TICS

Capacidad: 36.000 Marca: Panasonic Modelo: CS-D34DB4Q ACTIVO No. 00363

Observación inicial: Funcionando

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general	☒		
Limpeza y lavado de serpentinas	☒		
Limpeza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpeza de difusores y rejillas	☒		
Limpeza de desagüe	☒		
Calibración termostatoambiente	☒		
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

Calificación del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Observación:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable: Firma: Luis Alfredo Perdomo
Nombre: Luis Alfredo Perdomo

Responsable del área: Firma: [Signature]
Nombre: [Signature]

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	☒		
Estado general	☒		

COMPRESORES				TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla	C
L1			AMP	Temp. Retorno	C
L2			AMP	Temp. Termost. 1	C
L3			AMP	Temp. Termost. 2	C
VOLT.			VOLT	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			PSI.	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			PSI	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: _____



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

Versión 3.0

2741

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 18-03-2026 Ciudad: Nueva Cliente: Canaima

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: ☒ Mto. Correctivo: Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: ☒ Cassete: ☒ Piso techo: Ventana: Otro: Cuál:

Ubicación del Equipo: Area Financiera 2 Piso

Capacidad: 36000 Marca: Panasonic Modelo: CS-D34DB4Q ACTIVO No. 00365

Observacion inicial: Funcionando

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general	☒		
Limpeza y lavado de serpentinas	☒		
Limpeza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpeza de difusores y rejillas	☒		
Limpeza de desagüe	☒		
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura			
Estado general	☒		

COMPRESORES			TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	
L1			Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			Temp. Retorno	C
L3			Temp. Termost. 1	C
VOLT.			Temp. Termost. 2	C
P.SUCC.			Temp. Entrada cond.	C
P.DESC.			Temp. Salida Cond.	C
CAPAC.			Temp. Agua Suministro	C
			Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: _____

Calificación del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Observación:
	5	4		2	1	

Técnico responsable: Firma: Fabio Ibarra Murcan. Nombre: Fabio Ibarra Murcan.

Responsable del área: Firma: Berenice Bastidas P. Nombre: Berenice Bastidas P.



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

Versión 3.0

2742

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 18-03-2026 Ciudad: Nueva Cliente: Canaima

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: ☒ Mto. Correctivo: Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: ☒ Cassete: ☒ Piso techo: Ventana: Otro: Cuál:

Ubicación del Equipo: Area Finanzas 2 Piso

Capacidad: 36.000 Marca: Panasonic Modelo: CS-D34DB4Q ACTIVO No. 00364

Observacion inicial: Funcionando

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general	☒		
Limpeza y lavado de serpentinas	☒		
Limpeza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpeza de difusores y rejillas	☒		
Limpeza de desagüe	☒		
Calibración termostatoambiente	☒		
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubutex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

Calificación del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Observación:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable:	Responsable del área:
Firma: Luis Alfredo Perdomo	Firma: Maria Alejandra Rojas
Nombre: Luis Alfredo Perdomo	Nombre: Maria Alejandra Rojas

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	☒		
Estado general	☒		

COMPRESORES	TEMPERATURA	UNIDAD
1	2	UNIDAD
L1		Temp. de Difusión - rejilla
L2		Temp. Retorno
L3		Temp. Termost. 1
VOLT.		Temp. Termost. 2
P.SUCC.		Temp. Entrada cond.
P.DESC.		Temp. Salida Cond.
CAPAC.		Temp. Agua Suministro
		Temp. Agua Retorno

OBSERVACION FINAL: _____



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

Versión 3.0

2743

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 18 - 03 - 2026

Ciudad: Nueva

Cliente: Canaima

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: ☒ Mto. Correctivo: Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: Cassette: ☒ Piso techo: Ventana: Otro: Cuál:

Ubicación del Equipo: Of. Comunicaciones

Capacidad: 36.000 Marca: Panasonic Modelo: CS-D34DB4Q ACTIVO No. 00042

Observación inicial: Funcionando

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general	☒		
Limpeza y lavado de serpentinas	☒		
Limpeza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpeza de difusores y rejillas	☒		
Limpeza de desagüe	☒		
Calibración termostato ambiente	☒		
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador	☒		
Estado latonería y pintura	☒		
Estado general	☒		

COMPRESORES			TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	
L1			Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			Temp. Retorno	C
L3			Temp. Termost. 1	C
L3			Temp. Termost. 2	C
VOLT.			Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL:

Calificación del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Observación:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable:	Responsable del área:
Firma: Andros Fabian Medina	Firma: Maria Alejandra Rojas
Nombre: Andros Fabian Medina	Nombre: Maria Alejandra Rojas



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

Versión 3.0

2744

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 18-03-2026

Ciudad: Nueva

Cliente: Canaima.

Tipo de Servicio:

Inst. y puesta en marcha:

Mto. Preventivo: ☒

Mto. Correctivo:

Revisión:

Otro:

Tipo de Equipo:

Minisplit: ☒

Cassette:

Piso techo:

Ventana:

Otro:

Cuál:

Ubicación del Equipo: Sala de Juntas

Capacidad: 12.000

Marca: LG

Modelo: SP122CM

ACTIVO No. 0327.

Observación inicial:

Funcionando

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	☒		
Limpieza y lavado de serpentinas	☒		
Limpieza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpieza de difusores y rejillas	☒		
Limpieza de desagüe	☒		
Calibración termostato ambiente	☒		
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS

	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION

	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato	☒		
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	☒		
Estado general	☒		

COMPRESORES			TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	
L1			Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			Temp. Retorno	C
L3			Temp. Termost. 1	C
VOLT.			Temp. Termost. 2	C
P.SUCC.			Temp. Entrada cond.	C
P.DESC.			Temp. Salida Cond.	C
CAPAC.			Temp. Agua Suministro	C
			Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL:

Carga refrigeración						
Calificación del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Observación:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable:

Responsable del área:

Firma: Andres Fabian Medina

Firma: Maria Alejandra Rojas

Nombre: Andres Fabian Medina

Nombre: Maria Alejandra Rojas



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

Versión 3.0

2745

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 18 - 03 - 2026

Ciudad: Neiva

Cliente: Canaima

Tipo de Servicio:

Inst. y puesta en marcha:

Mto. Preventivo: ☒

Mto. Correctivo:

Revisión:

Otro:

Tipo de Equipo:

Minisplit: ☒

Cassette:

Piso techo:

Ventana:

Otro:

Cuál:

Ubicación del Equipo:

Sala Subgerencia

Capacidad:

12.000

Marca:

LG

Modelo: SP122CM

ACTIVO No. 00339

Observación inicial:

Funcionando

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	☒		
Limpieza y lavado de serpentinas	☒		
Limpieza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpieza de difusores y rejillas	☒		
Limpieza de desagüe	☒		
Calibración termostato ambiente	☒		
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS

	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION

	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	☒		
Estado general	☒		

COMPRESORES			TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	
L1			Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			Temp. Retorno	C
L3			Temp. Termost. 1	C
VOLT.			Temp. Termost. 2	C
P.SUCC.			Temp. Entrada cond.	C
P.DESC.			Temp. Salida Cond.	C
CAPAC.			Temp. Agua Suministro	C
			Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL:

Calificación del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Observación:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable:

Firma: Fabio Ibarra Morales

Nombre: Fabio Ibarra Morales

Responsable del área:

Firma: Maria Alejandra Rojas

Nombre: Maria Alejandra Rojas



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

Versión 3.0

2746

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 18 - 03 - 2026 Ciudad: Neiva Cliente: Canaima

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: ☒ Mto. Correctivo: Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: ☒ Cassette: Piso techo: Ventana: Otro: Cuál:

Ubicación del Equipo: Asesores Juridicos

Capacidad: 12000 Marca: York Modelo: YSEA12ES-ADA ACTIVO No. 0348

Observacion inicial: Funcionando

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general	☒		
Limpeza y lavado de serpentinas	☒		
Limpeza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpeza de difusores y rejillas	☒		
Limpeza de desagüe	☒		
Calibración termostatoambiente	☒		
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	☒		
Estado general	☒		

COMPRESORES			TEMPERATURA	UNIDAD	
	1	2	UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla	C
L1			AMP	Temp. Retorno	C
L2			AMP	Temp. Termost. 1	C
L3			AMP	Temp. Termost. 2	C
VOLT.			VOLT	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			PSI.	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			PSI	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: _____

Carga refrigeración:						
Calificacion del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Observación:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable:	Responsable del área:
Firma: Luis Alfredo Perdomo	Firma: Marco Alejandro Rojas
Nombre: Luis Alfredo Perdomo	Nombre: Marco Alejandro Rojas



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

2747

Versión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 18-03-2024

Ciudad: Neiva

Cliente: Canaima

Tipo de Servicio:

Inst. y puesta en marcha:

Mto. Preventivo: ☒

Mto. Correctivo:

Revisión:

Otro:

Tipo de Equipo:

Minisplit: ☒

Cassette:

Piso techo:

Ventana:

Otro:

Cuál:

Ubicación del Equipo: DE Tecno-ciencia - Admistracion

Capacidad: 24000

Marca: LG

Modelo: SYLG00EU

ACTIVO No. 00636

Observacion inicial:

Fundando.

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	☒		
Limpieza y lavado de serpentinas	☒		
Limpieza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpieza de difusores y rejillas	☒		
Limpieza de desagüe	☒		
Calibración termostatoambiente	☒		
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS

	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION

	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubutex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato	☒		
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	☒		
Estado general			

COMPRESORES			TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	
L1			Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			Temp. Retorno	C
L3			Temp. Termost. 1	C
VOLT.			Temp. Termost. 2	C
P.SUCC.			Temp. Entrada cond.	C
P.DESC.			Temp. Salida Cond.	C
CAPAC.			Temp. Agua Suministro	C
			Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL:

Observación:

Calificacion del servicio

Satisfecho

Neutro

Insatisfecho

5

4

3

2

1

Técnico responsable:

Firma: Luis Alfredo Perdomo

Nombre: Luis Alfredo Perdomo

Responsable del área:

Firma:

Nombre:

Yamir Hernandez J.



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzaneros 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

Versión 3.0

2748

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 18-03-2026

Ciudad: Nueva

Cliente: Canaima

Tipo de Servicio:

Inst. y puesta en marcha:

Mto. Preventivo: ☒

Mto. Correctivo:

Revisión:

Otro:

Tipo de Equipo:

Minisplit: ☒

Cassette:

Piso techo:

Ventana:

Otro:

Cuál:

Ubicación del Equipo:

OF. Tecnocientífica - Administración

Capacidad:

24.000

Marca:

LG

Modelo:

SP242CM

ACTIVO No.

00597

Observación inicial:

Funcionando

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	☒		
Limpieza y lavado de serpentinas	☒		
Limpieza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpieza de difusores y rejillas	☒		
Limpieza de desagüe	☒		
Calibración termostato ambiente	☒		
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS

	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION

	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores	☒		
Operación presostato	☒		
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	☒		
Estado general	☒		

COMPRESORES

TEMPERATURA

UNIDAD

	1	2	UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla	
L1			AMP	Temp. Retorno	C
L2			AMP	Temp. Termost. 1	C
L3			AMP	Temp. Termost. 2	C
VOLT.			VOLT	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			PSI.	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			PSI	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL:

Calificación del servicio

Satisfecho

Neutro

Insatisfecho

5

4

3

2

1

Observación:

Técnico responsable:

Firma: Fabio Ibarra Moya

Nombre: Fabio Ibarra Moya

Responsable del área:

Firma:

Nombre:

Yamilet Hernandez S



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

2749

Versión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 18 - 03 - 2026 Ciudad: Neiva Cliente: Canaima

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: ☒ Mto. Correctivo: Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: ☒ Cassette: Piso techo: Ventana: Otro: Cuál:

Ubicación del Equipo: OF. Asesores Jurídicos

Capacidad: 4.000 Marca: 26" Modelo: SJO92001Q ACTIVO No. 004424.

Observación inicial: Funcionando.

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	☒		
Limpieza y lavado de serpentinas	☒		
Limpieza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros	☒		
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpieza de difusores y rejillas	☒		
Limpieza de desagüe	☒		
Calibración termostatoambiente	☒		
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos	☒		
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento			
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	☒		
Estado general			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

Estado general				
COMPRESORES			TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla
L1			AMP	Temp. Retorno
L2			AMP	Temp. Termost. 1
L3			AMP	Temp. Termost. 2
VOLT.			VOLT	Temp. Entrada cond.
P.SUCC.			PSI.	Temp. Salida Cond.
P.DESC.			PSI	Temp. Agua Suministro
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Retorno

OBSERVACION FINAL: _____

Calificación del servicio: Satisfecho (5, 4), Neutro (3), Insatisfecho (2, 1)

Observación: _____

Técnico responsable: Firma: Fabio Barrera Moreno, Nombre: Fabio Barrera Moreno

Responsable del área: Firma: Marea Alejandra Rojas, Nombre: Marea Alejandra Rojas



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzaneros 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

2750

Versión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 18-03-2026 Ciudad: Mérida Cliente: Cancun

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: Mto. Correctivo: Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: ☒ Cassette: Piso techo: Ventana: Otro: Cuál:

Ubicación del Equipo: Of. Contratación

Capacidad: 9000 Marca: Panasonic Modelo: X ACTIVO No. X

Observación inicial: Funcionando

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos	☒		
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores	☒		
Operación presostato	☒		
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	☒		
Estado general	☒		

COMPRESORES			TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	
L1			Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			Temp. Retorno	C
L3			Temp. Termost. 1	C
VOLT.			Temp. Termost. 2	C
P.SUCC.			Temp. Entrada cond.	C
P.DESC.			Temp. Salida Cond.	C
CAPAC.			Temp. Agua Suministro	C
			Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general	☒		
Limpeza y lavado de serpentinas	☒		
Limpeza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpeza de difusores y rejillas	☒		
Limpeza de desagüe	☒		
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

Calificación del servicio: Satisfecho (5, 4, 3, 2, 1) Neutro (3, 2, 1) Insatisfecho (2, 1)

Observación: _____

Técnico responsable: Firma: Andros Fabian Mederos Nombre: Andros Fabian Mederos

Responsable del área: Firma: _____ Nombre: _____



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzaneros 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

Versión 3.0

2770

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 18-03-2026 Ciudad: Nueva Clientes: Canaima

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: ☒ Mto. Correctivo: Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: ☒ Cassette: Piso techo: Ventana: Otro: Cuál:

Ubicación del Equipo: Cuarto de Sistemas 2 Piso

Capacidad: 12.000 Marca: Star Light. Modelo: CS-35C2-MH4C ACTIVO No. 06065

Observación inicial: Funcionando

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general	☒		
Limpeza y lavado de serpentinas	☒		
Limpeza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpeza de difusores y rejillas	☒		
Limpeza de desagüe	☒		
Calibración termostato ambiente	☒		
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	☒		
Estado general	☒		

COMPRESORES			TEMPERATURA	UNIDAD
1	2	UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla	
L1		AMP	Temp. Retorno	C
L2		AMP	Temp. Termost. 1	C
L3		AMP	Temp. Termost. 2	C
VOLT.		VOLT	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.		PSI	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.		PSI	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.		H.P.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: _____

Calificación del servicio	Satisfecho					Observación:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable: Responsables del área:

Firma: Andres Fabian Medina Firma: [Firma]

Nombre: Andres Fabian Medina Nombre: DAGO O Rta



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

Versión 3.0

2771

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 19-03-2026 Ciudad: Neuquén Cliente: Canaima

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: ☒ Mto. Correctivo: Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: ☒ Cassette: Piso techo: Ventana: Otro: Cuál:

Ubicación del Equipo: Sala de Sistemas 2 Piso

Capacidad: 18.000 Marca: Mirage Modelo: ELF181Q ACTIVO No. 07278

Observación inicial: Funcionando

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR			
	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general	☒		
Limpeza y lavado de serpentinas	☒		
Limpeza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpeza de difusores y rejillas	☒		
Limpeza de desagüe	☒		
Calibración termostato ambiente	☒		
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR			
	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	☒		
Estado general	☒		

COMPRESORES			TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla
L1			AMP	Temp. Retorno
L2			AMP	Temp. Termost. 1
L3			AMP	Temp. Termost. 2
VOLT.			VOLT	Temp. Entrada cond.
P.SUCC.			PSI.	Temp. Salida Cond.
P.DISC.			PSI	Temp. Agua Suministro
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Retorno

OBSERVACION FINAL: _____

Calificación del servicio	Satisfecho		Neutro		Insatisfecho		Observación:
	5	4	3	2	1		

Técnico responsable: Fabio Ibarra Muran

Firma: Fabio Ibarra Muran

Nombre: Fabio Ibarra Muran

Responsable del área: DAGOR TIZ

Firma: [Firma]

Nombre: DAGOR TIZ



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

Versión 3.0

2772

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 19-03-2026 Ciudad: Nava Cliente: Canaima

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: ☒ Mto. Correctivo: Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: ☒ Cassette: Piso techo: Ventana: Otro: Cuál:

Ubicación del Equipo: Sala de Sistemas 2 Piso.

Capacidad: 24000 Marca: Samsung Modelo: AR24TVHQAUKN ACTIVO No.

Observación inicial: Funcionando.

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR			
	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	☒		
Limpieza y lavado de serpentinas	☒		
Limpieza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpieza de difusores y rejillas	☒		
Limpieza de desagüe	☒		
Calibración termostato ambiente	☒		
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR			
	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato	☒		
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	☒		
Estado general	☒		

COMPRESORES			TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	
L1			Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			Temp. Retorno	C
L3			Temp. Termost. 1	C
			Temp. Termost. 2	C
VOLT.			Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: _____

Calificación del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Observación:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable: Firma: Luis Alfredo Perdomo
Nombre: Luis Alfredo Perdomo

Responsable del área: Firma:
Nombre: DIEGO ORTIZ



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

2773

Versión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 19 - 03 - 2026

Ciudad: Nueva

Cliente: Canaima.

Tipo de Servicio:

Inst. y puesta en marcha:

Mto. Preventivo: ☒

Mto. Correctivo:

Revisión:

Otro:

Tipo de Equipo:

Minisplit: ☒

Cassette:

Piso techo:

Ventana:

Otro:

Cuál:

Ubicación del Equipo:

Habitación No 1 Hospitalización

Capacidad: 12.000

Marca: York

Modelo: YSEA12FS-ADA.

ACTIVO No. 03070

Observación inicial:

Funcionando

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general	☒		
Limpeza y lavado de serpentinas	☒		
Limpeza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpeza de difusores y rejillas	☒		
Limpeza de desagüe	☒		
Calibración termostato ambiente	☒		
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS

	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION

	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato	☒		
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	☒		
Estado general	☒		

COMPRESORES

TEMPERATURA

UNIDAD

	1	2	UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla	
L1			AMP	Temp. Retorno	C
L2			AMP	Temp. Termost. 1	C
L3			AMP	Temp. Termost. 2	C
VOLT.			VOLT	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			PSI.	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			PSI	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL:

Observación:

Calificación del servicio

Satisfecho

Neutro

Insatisfecho

5

4

3

2

1

Técnico responsable:

Firma: Andros Fabian Medrano

Nombre: Andros Fabian Medrano

Responsable del área:

Firma: Natalia Carbeno

Nombre:



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

2774

Versión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 19-03-2026

Ciudad: Nueva

Cliente: Canaima.

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: ☒ Mto. Correctivo: Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: ☒ Cassette: Piso techo: Ventana: Otro: Cuál:

Ubicación del Equipo: Hospitalización Habitación No. 2.

Capacidad: 12.000 Marca: Samsung Modelo: AR12TVH04WKN ACTIVO No. 06621

Observación inicial:

Funcionando

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	☒		
Limpieza y lavado de serpentinas	☒		
Limpieza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpieza de difusores y rejillas	☒		
Limpieza de desagüe	☒		
Calibración termostatoambiente	☒		
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS

	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION

	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubetex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	☒		
Estado general	☒		

COMPRESORES			TEMPERATURA		UNIDAD
	1	2	UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla	
L1			AMP	Temp. Retorno	C
L2			AMP	Temp. Termost. 1	C
L3			AMP	Temp. Termost. 2	C
VOLT.			VOLT	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			PSI.	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			PSI	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL:

Calificación del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Observación:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable:

Firma: Luis Alfredo Perdomo

Nombre: Luis Alfredo Perdomo.

Responsable del área:

Firma: Natalia Cordero

Nombre: Natalia Cordero



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

Versión 3.0

2775

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 19-03-2026 Ciudad: Nueva Cliente: Canaima.

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: ☒ Mto. Correctivo: Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: ☒ Cassette: Piso techo: Ventana: Otro: Cuál:

Ubicación del Equipo: Habitación No. 3 - Hospitaliza

Capacidad: 12.000 Marca: Samsung Modelo: AR12TUHQAWKN ACTIVO No. 06623

Observacion inicial: Funcionando

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR			
	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general	☒		
Limpeza y lavado de serpentinas	☒		
Limpeza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpeza de difusores y rejillas	☒		
Limpeza de desagüe	☒		
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGEACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR			
	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	☒		
Estado general	☒		

COMPRESORES			TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2		
L1			Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			Temp. Retorno	C
L3			Temp. Termost. 1	C
			Temp. Termost. 2	C
VOLT.			Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: _____

Calificacion del servicio	Satisfecho					Observación:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable: Responsables del área:

Firma: Andres Fabian Medina Firma:

Nombre: Andres Fabian Medina Nombre:



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

Versión 3.0

2776

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 20-03-2026

Ciudad: Nueva

Cliente: Canaima

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: ☒ Mto. Correctivo: Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: ☒ Cassette: Piso techo: Ventana: Otro: Cuál:

Ubicación del Equipo: Habitación No 4 Hosp. Falcón

Capacidad: 12.000 Marca: Samsung Modelo: AR12TVHQAWKN ACTIVO No. 06622

Observación inicial: Funcionando

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	☒		
Limpieza y lavado de serpentinas	☒		
Limpieza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpieza de difusores y rejillas	☒		
Limpieza de desagüe	☒		
Calibración termostato ambiente	☒		
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS

	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION

	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	☒		
Estado general	☒		

COMPRESORES

	1	2	UNIDAD	TEMPERATURA	UNIDAD
L1			AMP	Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			AMP	Temp. Retorno	C
L3			AMP	Temp. Termost. 1	C
VOLT.			VOLT	Temp. Termost. 2	C
P.SUCC.			PSI.	Temp. Entrada cond.	C
P.DESC.			PSI	Temp. Salida Cond.	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Suministro	C
				Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL:

Calificación del servicio

Satisfecho

Neutro

Insatisfecho

5

4

3

2

1

Observación:

Técnico responsable:

Responsable del área:

Firma: Luis Alfredo Pardo

Firma:

Nombre: Luis Alfredo Pardo

Nombre:

Natalie Góden



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

2777

Versión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 20 - 03 - 2026

Ciudad: Neiva

Cliente: Canaima

Tipo de Servicio:

Inst. y puesta en marcha:

Mto. Preventivo: ☒

Mto. Correctivo:

Revisión:

Otro:

Tipo de Equipo:

Minisplit: ☒

Cassette:

Piso techo:

Ventana:

Otro:

Cuál:

Ubicación del Equipo: Habitación No. 5. Hospitalización

Capacidad: 12.000

Marca: Samsung

Modelo: AR12TVHQAWKN

ACTIVO No. 06624

Observación inicial:

Funcionando

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	☒		
Limpieza y lavado de serpentinas	☒		
Limpieza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpieza de difusores y rejillas	☒		
Limpieza de desagüe	☒		
Calibración termostatoambiente	☒		
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS

	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION

	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos			
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador	☒		
Estado latonería y pintura			
Estado general	☒		

COMPRESORES

TEMPERATURA

UNIDAD

	1	2	UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla	UNIDAD
L1			AMP	Temp. Retorno	C
L2			AMP	Temp. Termost. 1	C
L3			AMP	Temp. Termost. 2	C
VOLT.			VOLT	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			PSI.	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			PSI	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL:

Calificación del servicio

Satisfecho

Neutro

Insatisfecho

Observación:

5

4

3

2

1

Técnico responsable:

Responsable del área:

Firma: Luis Alfredo Perdomo

Firma:

Nombre: Luis Alfredo Perdomo

Nombre:

Natalia Góndez



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

2778

Versión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 20-03-2026 Ciudad: Nueva Cliente: Canaima

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: ☒ Mto. Correctivo: Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: ☒ Cassette: Piso techo: Ventana: Otro: Cuál:

Ubicación del Equipo: Habitación No. 6 Hospitalización

Capacidad: 12.000 Marca: Samsung Modelo: AR12TVHQAWKN ACTIVO No. 06623

Observación inicial: Funcionando.

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	☒		
Limpieza y lavado de serpentinas	☒		
Limpieza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpieza de difusores y rejillas	☒		
Limpieza de desagüe	☒		
Calibración termostato ambiente	☒		
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubetex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento			
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	☒		
Estado general			

COMPRESORES			TEMPERATURA	UNIDAD
1	2	UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla	C
L1		AMP	Temp. Retorno	C
L2		AMP	Temp. Termost. 1	C
L3		AMP	Temp. Termost. 2	C
VOLT.		VOLT	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.		PSI	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.		PSI	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.		H.P.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: _____

Carga refrigeración						
Calificación del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Observación:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable: Firma: Fabio Ibarra Murco Nombre: Fabio Ibarra Murco

Responsable del área: Firma: Nombre: Abilene Carmona



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

Versión 3.0

2779

Fecha: 17/02/2017

Fecha:	20 - 03 - 2024	Ciudad:	Nueva	Cliente:	Canaima						
Tipo de Servicio:	Inst. y puesta en marcha:	Mto. Preventivo:	☒	Mto. Correctivo:		Revisión:		Otro:			
Tipo de Equipo:	Minisplit:	Cassette:		Piso techo:		Ventana:		Otro:		Cuál:	
Ubicación del Equipo:	Control de Hente / Enfermería Hospitalización										
Capacidad:	24000	Marca:	Samsung	Modelo:	AR24TVHQAUKN	ACTIVO No.	06627				
Observación inicial:	Funcionando										

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general	☒		
Limpeza y lavado de serpentinas	☒		
Limpeza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpeza de difusores y rejillas	☒		
Limpeza de desagüe	☒		
Calibración termostato ambiente	☒		
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGEACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos			
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador	☒		
Estado latonería y pintura			
Estado general	☒		

COMPRESORES			TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	
L1			Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			Temp. Retorno	C
L3			Temp. Termost. 1	C
			Temp. Termost. 2	C
VOLT.			Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: _____

Carga refrigeración						
Calificación del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Observación:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable:	Responsable del área:
Firma: <u>Andrés Fabian Medina</u>	Firma: <u>[Signature]</u>
Nombre: <u>Andrés Fabian Medina</u>	Nombre: <u>Nathaniel Córdova</u>



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

Versión 3.0

2780

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 20 - 03 - 2026

Ciudad: Neiva

Cliente: Canaima

Tipo de Servicio:

Inst. y puesta en marcha:

Mto. Preventivo: ☒

Mto. Correctivo:

Revisión:

Otro:

Tipo de Equipo:

Minisplit: ☒

Cassette:

Piso techo:

Ventana:

Otro:

Cuál:

Ubicación del Equipo: Hospitalización Lactantes

Capacidad:

12.000

Marca:

Samsung

Modelo: ARI2TVHQAWKN

ACTIVO No. X

Observación inicial:

Funcionando

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general	☒		
Limpeza y lavado de serpentinas	☒		
Limpeza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpeza de difusores y rejillas	☒		
Limpeza de desagüe	☒		
Calibración termostatoambiente	☒		
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS

	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION

	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento			
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	☒		
Estado general	☒		

COMPRESORES

TEMPERATURA

UNIDAD

	1	2	UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla	UNIDAD
L1			AMP	Temp. Retorno	C
L2			AMP	Temp. Termost. 1	C
L3			AMP	Temp. Termost. 2	C
VOLT.			VOLT	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			PSI.	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			PSI	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL:

Observación:

Calificación del servicio

Satisfecho

Neutro

Insatisfecho

5

4

3

2

1

Técnico responsable:

Responsable del área:

Firma: Luis Alfredo Perdomo

Firma:

Nombre: Luis Alfredo Perdomo

Nombre:

Nombre: Nathaniel Cordova



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

2781

Versión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 20 - 03 - 2026

Ciudad: Neiva

Cliente: Canaima

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: ☒ Mto. Correctivo: Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: ☒ Cassette: Piso techo: Ventana: Otro: Cuál:

Ubicación del Equipo: Hospitalización Escolares

Capacidad: 12.000 Marca: Samsung Modelo: AR12TVHQA WKN ACTIVO No. 06626.

Observación inicial: Funcionando

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general	☒		
Limpeza y lavado de serpentinas	☒		
Limpeza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpeza de difusores y rejillas	☒		
Limpeza de desagüe	☒		
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS

	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION

	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubetex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura			
Estado general	☒		

COMPRESORES

	1	2	UNIDAD	TEMPERATURA	UNIDAD
L1			AMP	Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			AMP	Temp. Retorno	C
L3			AMP	Temp. Termost. 1	C
VOLT.			VOLT	Temp. Termost. 2	C
P.SUCC.			PSI.	Temp. Entrada cond.	C
P.DESC.			PSI	Temp. Salida Cond.	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Suministro	C
				Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL:

Calificación del servicio

Satisfecho 5 4 3 2 1

Observación:

Técnico responsable:

Responsable del área:

Firma: Fabio Ibarra Murco

Firma:

Nombre: Fabio Ibarra Murco

Nombre:



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

2782

Versión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 20-03-2026 Ciudad: Neiva Cliente: Canaima

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: ☒ Mto. Correctivo: Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: ☒ Cassette: Piso techo: Ventana: Otro: Cuál:

Ubicación del Equipo: Laboratorio Clínico

Capacidad: 12.000 Marca: Hisense Modelo: AS-12CR2SVEDJOS ACTIVO No. X

Observación inicial: Funcionando

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general	☒		
Limpeza y lavado de serpentinas	☒		
Limpeza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpeza de difusores y rejillas	☒		
Limpeza de desagüe	☒		
Calibración termostato ambiente	☒		
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

Calificación del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Observación:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable: Lois Alfredo Perdomo Responsable del área: Guillermo Velazquez

Firma: Lois Alfredo Perdomo Firma: Guillermo Velazquez

Nombre: Lois Alfredo Perdomo Nombre: Guillermo Velazquez

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	☒		
Estado general	☒		

COMPRESORES			TEMPERATURA	UNIDAD
1	2	UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla	C
L1		AMP	Temp. Retorno	C
L2		AMP	Temp. Termost. 1	C
L3		AMP	Temp. Termost. 2	C
VOLT.		VOLT	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.		PSI.	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.		PSI	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.		H.P.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: _____



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

2783

Versión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 21 - 03 - 2026

Ciudad: Neiva

Cliente: Canaima

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: ☒ Mto. Correctivo: Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: ☒ Cassette: Piso techo: Ventana: Otro: Cuál:

Ubicación del Equipo: Laboratorio Hematología

Capacidad: 18.000 Marca: Samsung Modelo: ARIBTUHQAWKN ACTIVO No. 06632

Observación inicial: Funcionando

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general	☒		
Limpeza y lavado de serpentinas	☒		
Limpeza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpeza de difusores y rejillas	☒		
Limpeza de desagüe	☒		
Calibración termostatoambiente	☒		
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubutex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos	☒		
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato	☒		
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	☒		
Estado general	☒		

COMPRESORES	TEMPERATURA	UNIDAD
1 2 UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla	C
L1	Temp. Retorno	C
L2	Temp. Termost. 1	C
L3	Temp. Termost. 2	C
VOLT.	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL:

Calificación del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Observación:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable:

Firma: Andres Fabian Medina

Nombre: Andres Fabian Medina

Responsable del área:

Firma: Area Mantenimiento

Nombre: Area Mantenimiento



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

2784

Versión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 21-03-2026

Ciudad: Nueva

Cliente: Canaima

Tipo de Servicio:

Inst. y puesta en marcha:

Mto. Preventivo: ☒

Mto. Correctivo:

Revisión:

Otro:

Tipo de Equipo:

Minisplit: ☒

Cassette:

Piso techo:

Ventana:

Otro:

Cuál:

Ubicación del Equipo: Laboratorio - Frotis Vaginal - MICROSCOPIA

Capacidad: 18.000

Marca: Mivage

Modelo: EMF18C

ACTIVO No. 07320

Observación inicial:

Funcionando

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general	☒		
Limpeza y lavado de serpentinas	☒		
Limpeza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpeza de difusores y rejillas	☒		
Limpeza de desagüe	☒		
Calibración termostato ambiente	☒		
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS

	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION

	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubutex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato	☒		
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	☒		
Estado general	☒		

COMPRESORES			TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	Temp. de Difusión - rejilla	C
L1			Temp. Retorno	C
L2			Temp. Termost. 1	C
L3			Temp. Termost. 2	C
VOLT.			Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL:

Calificación del servicio

Satisfecho

Neutro

Insatisfecho

5

4

3

2

1

Observación:

Técnico responsable:

Firma: Fabio Iván Mera

Nombre: Fabio Iván Mera

Responsable del área:

Firma: Ana Dery

Nombre: Ana Mera Dery



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

2785

Versión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 21-03-2026 Ciudad: Nueva Cliente: Canarima

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: ☒ Mto. Correctivo: Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: ☒ Cassette: Piso techo: Ventana: Otro: Cuál:

Ubicación del Equipo: Procedimientos Coraciones Urgencias

Capacidad: 12000 Marca: Samsung Modelo: AR12TVHQAWKN ACTIVO No. 06628

Observación inicial: Funcionando

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR			
	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo: _____

Serie: _____

Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general	☒		
Limpeza y lavado de serpentinas	☒		
Limpeza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpeza de difusores y rejillas	☒		
Limpeza de desagüe	☒		
Calibración termostatoambiente	☒		
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

Calificación del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho	
	5	4	3	2	1

Técnico responsable:

Firma: Andres Fabian Medrano

Nombre: Andres Fabian Medrano

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR			
	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo: _____

Serie: _____

Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento			
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato	☒		
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	☒		
Estado general			

COMPRESORES			TEMPERATURA	UNIDAD
1	2	UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla	
L1		AMP	Temp. Retorno	C
L2		AMP	Temp. Termost. 1	C
L3		AMP	Temp. Termost. 2	C
VOLT.		VOLT	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.		PSI	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.		PSI	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.		H.P.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: _____

Observación: _____

Responsable del área:

Firma: _____

Nombre: Nancy Gerguer



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

2787

Versión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 21 - 03 - 2026

Ciudad: Neiva

Cliente: Canaima

Tipo de Servicio:

Inst. y puesta en marcha:

Mto. Preventivo: ☒

Mto. Correctivo:

Revisión:

Otro:

Tipo de Equipo:

Minisplit: ☒

Cassette:

Piso techo:

Ventana:

Otro:

Cuál:

Ubicación del Equipo: Sala de Procedimientos Urgencias

Capacidad: 12.000

Marca: Mirage

Modelo: ELF121Q

ACTIVO No. 07267

Observación inicial:

Funcionando

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general	☒		
Limpeza y lavado de serpentinas	☒		
Limpeza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpeza de difusores y rejillas	☒		
Limpeza de desagüe	☒		
Calibración termostato ambiente			
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS

	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION

	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubutex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	☒		
Estado general	☒		

COMPRESORES			TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	
L1			Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			Temp. Retorno	C
L3			Temp. Termost. 1	C
VOLT.			Temp. Termost. 2	C
P.SUCC.			Temp. Entrada cond.	C
P.DESC.			Temp. Salida Cond.	C
CAPAC.			Temp. Agua Suministro	C
			Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL:

Calificacion del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho	
	5	4	3	2	1

Observación:

Técnico responsable:

Firma: Luis Alfredo Perdomo

Nombre: Luis Alfredo Perdomo

Responsable del área:

Firma:

Nombre: Neidy Perdomo



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzaneros 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

2788

Versión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 21 - 03 - 2026

Ciudad: Nueva

Cliente: Canaima.

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: ☒ Mto. Correctivo: Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: ☐ Cassette: ☒ Piso techo: Ventana: Otro: Cuál:

Ubicación del Equipo: Observación Hombres Urgencia 1

Capacidad: 36.000 Marca: Samsung Modelo: AC036MN4DKH ACTIVO No. 06656

Observación inicial: Funcionando

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general	☒		
Limpeza y lavado de serpentinas	☒		
Limpeza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpeza de difusores y rejillas	☒		
Limpeza de desagüe	☒		
Calibración termostato ambiente	☒		
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS

	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION

	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura			
Estado general	☒		

COMPRESORES			TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	
L1			Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			Temp. Retorno	C
L3			Temp. Termost. 1	C
VOLT.			Temp. Termost. 2	C
P.SUCC.			Temp. Entrada cond.	C
P.DESC.			Temp. Salida Cond.	C
CAPAC.			Temp. Agua Suministro	C
			Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL:

Calificación del servicio

Satisfecho 5 4 3 2 1

Observación:

Técnico responsable:

Responsable del área:

Firma: Fabio Ibarra Morán

Firma: [Signature]

Nombre: Fabio Ibarra Morán

Nombre: [Signature]



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzaneros 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

Versión 3.0

2789

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 21-03-2026 Ciudad: Nueva Cliente: Canaima

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: ☒ Mto. Correctivo: Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: Cassette: ☒ Piso techo: Ventana: Otro: Cuál:

Ubicación del Equipo: Estación de Enfermería Urgencias

Capacidad: 36.000 Marca: Samsung Modelo: ACO36MN4DKH ACTIVO No. 06640

Observación inicial: Funcionando

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	☒		
Limpieza y lavado de serpentinas	☒		
Limpieza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpieza de difusores y rejillas	☒		
Limpieza de desagüe	☒		
Calibración termostato ambiente			
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	☒		
Estado general	☒		

COMPRESORES			TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	
L1			Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			Temp. Retorno	C
L3			Temp. Termost. 1	C
			Temp. Termost. 2	C
VOLT.			Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: _____

Calificación del servicio	Satisfecho	Neutro	Insatisfecho	Observación:	
	5	4	3	2	1

Técnico responsable: Luis Alfredo Perdomo Responsable del área: Neu Cerezo

Firma: Luis Alfredo Perdomo Firma: Neu Cerezo

Nombre: Luis Alfredo Perdomo Nombre: Neu Cerezo



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

2790

Versión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 22-03-2026

Ciudad: Nerva

Cliente: Canacoma

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: ☒ Mto. Correctivo: Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: Cassette: ☒ Piso techo: Ventana: Otro: Cuál:

Ubicación del Equipo: Observación Mujeres Urgencias

Capacidad: 36.000 Marca: Samsung Modelo: ACO36MN4DKH ACTIVO No. 06657

Observación inicial: Funcionando

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general	☒		
Limpeza y lavado de serpentinas	☒		
Limpeza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpeza de difusores y rejillas	☒		
Limpeza de desagüe	☒		
Calibración termostato ambiente	☒		
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS

	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION

	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería			
Verificar aislamiento			
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos			
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	☒		
Estado general	☒		

COMPRESORES			TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	
L1			Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			Temp. Retorno	C
L3			Temp. Termost. 1	C
VOLT.			Temp. Termost. 2	C
P.SUCC.			Temp. Entrada cond.	C
P.DESC.			Temp. Salida Cond.	C
CAPAC.			Temp. Agua Suministro	C
			Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL:

Carga refrigeración						
Calificación del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Observación:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable:

Firma: Andres Fabian Medina

Nombre: Andres Fabian Medina

Responsable del área:

Firma:

Nombre:



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzaneros 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

2791

Versión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 22-03-2026

Ciudad: Nueva

Cliente: Canama

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: ☒ Mto. Correctivo: Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: ☒ Cassette: Piso techo: Ventana: Otro: Cuál:

Ubicación del Equipo: Almacén Urgencias

Capacidad: 9.000 Marca: LG Modelo: VM092CENWO ACTIVO No. X

Observación inicial: Funcionando

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	☒		
Limpieza y lavado de serpentinas	☒		
Limpieza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpieza de difusores y rejillas	☒		
Limpieza de desagüe	☒		
Calibración termostato ambiente	☒		
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS

	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION

	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento			
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	☒		
Estado general	☒		

COMPRESORES

	1	2	UNIDAD	TEMPERATURA	UNIDAD
L1			AMP	Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			AMP	Temp. Retorno	C
L3			AMP	Temp. Termost. 1	C
VOLT.			VOLT	Temp. Termost. 2	C
P.SUCC.			PSI.	Temp. Entrada cond.	C
P.DESC.			PSI.	Temp. Salida Cond.	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Suministro	C
				Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL:

Calificación del servicio

Satisfecho 5 4 3 2 1

Observación:

Técnico responsable:

Firma: Luis Alfredo Perdomo

Nombre: Luis Alfredo Perdomo

Responsable del área:

Firma:

Nombre:



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

2792

Versión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 22-03-2026 Ciudad: Meru Cliente: Cancun.

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: ☒ Mto. Correctivo: Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: ☒ Cassette: Piso techo: Ventana: Otro: Cuál:

Ubicación del Equipo: Consultorio No. 1 Urgencias

Capacidad: 12.000 Marca: LENNOX Modelo: LXGAHTCO12100P2 ACTIVO No. X

Observacion inicial: Funcionando

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR			
	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo: _____

Serie: _____

Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general	☒		
Limpeza y lavado de serpentinas	☒		
Limpeza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpeza de difusores y rejillas	☒		
Limpeza de desagüe	☒		
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGEACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR			
	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo: _____

Serie: _____

Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	☒		
Estado general	☒		

COMPRESORES			TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	
L1			Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			Temp. Retorno	C
L3			Temp. Termost. 1	C
			Temp. Termost. 2	C
VOLT.			Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: _____

Calificacion del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Observación:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable: Firma: Fabio Ibarra Moran Nombre: Fabio Ibarra Moran

Responsable del área: Firma: _____ Nombre: _____



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

2793

Versión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 22-03-2026 Ciudad: Netoy Cliente: Canaima

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: ☒ Mto. Correctivo: Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: ☒ Cassette: Piso techo: Ventana: Otro: Cuál:

Ubicación del Equipo: Consultorio No 2. Urgencias

Capacidad: 12.000 Marca: York Modelo: YSEA12FS-ADA ACTIVO No. 0404.

Observacion inicial: Funcionando

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	☒		
Limpieza y lavado de serpentinas	☒		
Limpieza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos			
Limpieza de difusores y rejillas	☒		
Limpieza de desagüe	☒		
Calibración termostatoambiente	☒		
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGEACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

Calificación del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Observación:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable: Luis Alfredo Perdomo

Firma: _____ Nombre: Luis Alfredo Perdomo

Responsable del área: _____

Firma: _____ Nombre: _____

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	☒		
Estado general	☒		

COMPRESORES			TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla
L1			AMP	Temp. Retorno
L2			AMP	Temp. Termost. 1
L3			AMP	Temp. Termost. 2
VOLT.			VOLT	Temp. Entrada cond.
P.SUCC.			PSI.	Temp. Salida Cond.
P.DESC.			PSI	Temp. Agua Suministro
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Retorno

OBSERVACION FINAL: _____



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzaneros 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

2794

Versión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 22-03-2026 Ciudad: Nueva Cliente: Camarona

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: ☒ Mto. Correctivo: Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: ☒ Cassette: Piso techo: Ventana: Otro: Cuál:

Ubicación del Equipo: Consultores No 3 Urgencias

Capacidad: 12.000 Marca: York. Modelo: YSEA12FS-ADA ACTIVO No. 0465.

Observacion inicial: Funcionando

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	☒		
Limpieza y lavado de serpentinas	☒		
Limpieza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpieza de difusores y rejillas	☒		
Limpieza de desagüe	☒		
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGEACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

Calificación del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Observación:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable: Fabio Barroa Murcu Responsable del área: Nelly Perera

Firma: Fabio Barroa Murcu Firma: Nelly Perera

Nombre: Fabio Barroa Murcu Nombre: Nelly Perera

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	☒		
Estado general	☒		

COMPRESORES			TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	
L1			Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			Temp. Retorno	C
L3			Temp. Termost. 1	C
			Temp. Termost. 2	C
VOLT.			Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: _____



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzaneros 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

2795

Versión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 22-03-2026

Ciudad: Nueva

Cliente: Canaima

Tipo de Servicio:

Inst. y puesta en marcha:

Mto. Preventivo: ☒

Mto. Correctivo:

Revisión:

Otro:

Tipo de Equipo:

Minisplit: ☒

Cassette:

Piso techo:

Ventana:

Otro:

Cuál:

Ubicación del Equipo:

Consultorio No 4. Urgencias.

Capacidad:

12.000

Marca:

York.

Modelo:

YSEA12FS-ADA.

ACTIVO No.

0457.

Observación inicial:

Funcionando.

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	☒		
Limpieza y lavado de serpentinas	☒		
Limpieza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpieza de difusores y rejillas	☒		
Limpieza de desagüe	☒		
Calibración termostato ambiente			
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS

	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION

	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	☒		
Estado general	☒		

COMPRESORES

	1	2	UNIDAD	TEMPERATURA	UNIDAD
L1			AMP	Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			AMP	Temp. Retorno	C
L3			AMP	Temp. Termost. 1	C
VOLT.			VOLT	Temp. Termost. 2	C
P.SUCC.			PSI.	Temp. Entrada cond.	C
P.DESC.			PSI.	Temp. Salida Cond.	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Suministro	C
				Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL:

Calificación del servicio

Satisfecho

Neutro

Insatisfecho

5

4

3

2

1

Observación:

Técnico responsable:

Responsable del área:

Firma: Andres Fabran Medrano

Firma:

Nombre: Andres Fabran Medrano

Nombre:



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzaneros 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

2796

Versión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 22-03-2026 Ciudad: Nueva Cliente: Canarma

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: ☒ Mto. Correctivo: Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: ☒ Cassette: Piso techo: Ventana: Otro: Cuál:

Ubicación del Equipo: Observación Pediatría Urgencias.

Capacidad: 24.000 Marca: York Modelo: Y-TLEA24FS-ADA ACTIVO No. X.

Observación inicial: Funcionando

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	☒		
Limpieza y lavado de serpentinas	☒		
Limpieza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpieza de difusores y rejillas	☒		
Limpieza de desagüe	☒		
Calibración termostatoambiente	☒		
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGEACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura			
Estado general	☒		

COMPRESORES			TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	
L1			Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			Temp. Retorno	C
L3			Temp. Termost. 1	C
VOLT.			Temp. Termost. 2	C
P.SUCC.			Temp. Entrada cond.	C
P.DESC.			Temp. Salida Cond.	C
CAPAC.			Temp. Agua Suministro	C
			Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: _____

Calificación del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Observación:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable: Responsables del área:

Firma: Andres Fabian Medina Firma: _____

Nombre: Andres Fabian Medina Nombre: _____

Fecha: 22 - 03 - 2026

Ciudad: Neiva

Cliente: Canaima

Tipo de Servicio:

Inst. y puesta en marcha:

Mto. Preventivo: ☒

Mto. Correctivo:

Revisión:

Tipo de Equipo:

Minisplit: ☒

Cassette:

Piso techo:

Ventana:

Otro:

Cuál:

Otro:

Ubicación del Equipo:

Consultorio Triage.

Capacidad:

18.000

Marca:

LENNOX

Modelo: LXAHTC

ACTIVO No.

Observación inicial:

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES

BLOWER No.1

BLOWER No.2

L1

L2

L3

UNID

AMP

AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

B

R

M

Estado de las paredes

Estado del techo (tejas)

Limpeza del lugar

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD

Limpieza general

Limpieza y lavado de serpentinas

Limpieza y drenaje de agua

Engrase de rodamientos

Ajustes de correas

Engrase o aceite de rodamientos

Estado de las correas

Ajuste prisioneros - cuñeros

revisión elementos eléctricos

Limpieza de difusores y rejillas

Limpieza de desagüe

Calibración termostato ambiente

Revisión aislamiento int.

Revisión de válvulas de expansión

SI

NO

N/A

SISTEMAS DE DUCTOS

Estado de ductos

Estado de difusor - rejillas

Soportes

B

R

M

SISTEMA DE REFRIGERACION

Red de refrigeración

Rubatex

Soportes

Filtro secador

Visor liquido

Válvula de corte

Carga refrigeración

SI

NO

M

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES

BLOWER No.1

BLOWER No.2

L1

L2

L3

UNID

AMP

AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

B

R

M

Estado de las paredes

Estado del techo (tejas)

Limpeza del lugar

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD

Inspección conex Eléctricas

Lavado general del equipo

lavado de serpentines

Revisión de rodamientos

Ajuste de tornillería

Verificar aislamiento

Revisión del nivel de aceite

Nivel de aceite del compresor

Estado del capacitor

Operación temporizadores

Operación presostato

Bomera y contactos

Revisión de fugas

Filtro secador

Estado latonería y pintura

Estado general

SI

NO

NO

COMPRESORES

L1

L2

L3

VOLT.

P.SUCC.

P.DESC.

CAPAC.

1

2

UNIDAD

AMP

AMP

AMP

VOLT

PSI

PSI

H.P.

TEMPERATURA

Temp. de Difusión - rejilla

Temp. Retorno

Temp. Termost. 1

Temp. Termost. 2

Temp. Entrada cond.

Temp. Salida Cond.

Temp. Agua Suministro

Temp. Agua Retorno

UNIDAD

C

C

C

C

C

C

C

C

OBSERVACION FINAL:

Observación:

Calificación del servicio

Satisfecho

Neutro

Insatisfecho

5

4

3

2

1

Técnico responsable:

ma: Andres Fabian Medina

e: Andros Fabian Medina

Responsable del área

Firma:

Nombre:

Walter Corrales



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

Versión 3.0

2798

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 22-03-2026 Ciudad: Nerva Cliente: Canarona

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: ☒ Mto. Correctivo: Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: ☒ Cassette: Piso techo: Ventana: Otro: Cuál:

Ubicación del Equipo: Factoración Urgencias

Capacidad: 12.000 Marca: Samsung Modelo: AR12TVHQAWKN ACTIVO No. 06662

Observación inicial: Funcionando

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	☒		
Limpieza y lavado de serpentinas	☒		
Limpieza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpieza de difusores y rejillas	☒		
Limpieza de desagüe	☒		
Calibración termostatoambiente	☒		
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	☒		
Estado general	☒		

COMPRESORES			TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	
L1			Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			Temp. Retorno	C
L3			Temp. Termost. 1	C
VOLT.			Temp. Termost. 2	C
P.SUCC.			Temp. Entrada cond.	C
P.DESC.			Temp. Salida Cond.	C
CAPAC.			Temp. Agua Suministro	C
			Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: _____

Calificación del servicio	Satisfecho					Neutro	Insatisfecho					Observación:
	5	4	3	2	1							

Técnico responsable: Firma: Fabio Barroa Morcan Nombre: Fabio Barroa Morcan

Responsable del área: Firma: [Signature] Nombre: [Signature]



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

Versión 3.0

2799

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 22 - 03 - 2026

Ciudad: Nueva

Cliente: Canaima

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: ☒ Mto. Correctivo: Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: ☒ Cassette: Piso techo: Ventana: Otro: Cuál:

Ubicación del Equipo: Aislamiento Uogeneras

Capacidad: 12.000 Marca: York Modelo: YSEA12FS-ADA ACTIVO No. X.

Observación inicial:

Funcionando

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general	☒		
Limpeza y lavado de serpentinas	☒		
Limpeza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpeza de difusores y rejillas	☒		
Limpeza de desagüe	☒		
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS

	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION

	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento			
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato	☒		
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	☒		
Estado general			

COMPRESORES

	1	2	UNIDAD	TEMPERATURA	UNIDAD
L1			AMP	Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			AMP	Temp. Retorno	C
L3			AMP	Temp. Termost. 1	C
VOLT.			VOLT	Temp. Termost. 2	C
P.SUCC.			PSI.	Temp. Entrada cond.	C
P.DESC.			PSI.	Temp. Salida Cond.	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Suministro	C
				Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL:

Observación:

Calificación del servicio

Satisfecho 5 4 3 2 1

Técnico responsable:

Firma: Luis Alfredo Perdomo

Nombre: Luis Alfredo Perdomo

Responsable del área:

Firma:

Nombre:



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

2800

Versión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 22-03-2026

Ciudad: Neiva

Cliente: Canaima

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: ☒ Mto. Correctivo: Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: Cassette: Piso techo: Ventana: Otro: Cuál:

Ubicación del Equipo: Abogados Juridica 2 Piso.

Capacidad: 24000 Marca: LG Modelo: X ACTIVO No. X

Observación inicial: Funcionando

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD

	SI	NO	N/A
Limpieza general	☒		
Limpieza y lavado de serpentinas	☒		
Limpieza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpieza de difusores y rejillas	☒		
Limpieza de desagüe	☒		
Calibración termostatoambiente	☒		
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS

	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION

	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubetex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD

	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	☒		
Estado general	☒		

COMPRESORES

	1	2	UNIDAD	TEMPERATURA	UNIDAD
L1			AMP	Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			AMP	Temp. Retorno	C
L3			AMP	Temp. Termost. 1	C
VOLT.			VOLT	Temp. Termost. 2	C
P.SUCC.			PSI.	Temp. Entrada cond.	C
P.DESC.			PSI	Temp. Salida Cond.	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Suministro	C
				Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL:

Calificación del servicio

Satisfecho

Neutro

Insatisfecho

Observación:

5

4

3

2

1

Técnico responsable:

Responsable del área:

Firma: Andres Fabian Medina

Firma: Emileana Perdomo S.

Nombre: Andres Fabian Medina

Nombre: Emileana Perdomo S.



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
Bl. Manzaneros 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

2801

Versión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 22 - 03 - 2026

Ciudad: Nueva

Cliente: Cancun

Tipo de Servicio:

Inst. y puesta en marcha:

Mto. Preventivo: ☒

Mto. Correctivo:

Revisión:

Otro:

Tipo de Equipo:

Minisplit: ☒

Cassette:

Piso techo:

Ventana:

Otro:

Cuál:

Ubicación del Equipo: Oficina de Rayos X.

Capacidad: 12.000

Marca: York

Modelo: VM-YSEA12FS-ADA ACTIVO No. X.

Observación inicial:

Funcionando

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	☒		
Limpieza y lavado de serpentinas	☒		
Limpieza y drenaje de agua			
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpieza de difusores y rejillas	☒		
Limpieza de desagüe	☒		
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS

	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION

	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería			
Verificar aislamiento			
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador	☒		
Estado latonería y pintura	☒		
Estado general	☒		

COMPRESORES

	1	2	UNIDAD	TEMPERATURA	UNIDAD
L1			AMP	Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			AMP	Temp. Retorno	C
L3			AMP	Temp. Termost. 1	C
VOLT.			VOLT	Temp. Termost. 2	C
P.SUCC.			PSI.	Temp. Entrada cond.	C
P.DESC.			PSI.	Temp. Salida Cond.	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Suministro	C
				Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL:

Calificación del servicio

Satisfecho

Neutro

Insatisfecho

5

4

3

2

1

Observación:

Técnico responsable:

Firma: Fabio Ibarra Moya

Nombre: Fabio Ibarra Moya

Responsable del área:

Firma:

Nombre:



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzaneros 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

2802

Versión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 23-03-2026 Ciudad: Neuquén Cliente: Canaima

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: ☒ Mto. Correctivo: Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: ☒ Cassette: Piso techo: Ventana: Otro: Cuál:

Ubicación del Equipo: Entrega Rayos X.

Capacidad: 9000 Marca: LG Modelo: VMQ92CB ACTIVO No. 06030

Observación inicial: Funcionando

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR			
	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR			
	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general	☒		
Limpeza y lavado de serpentinas	☒		
Limpeza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpeza de difusores y rejillas	☒		
Limpeza de desagüe	☒		
Calibración termostatoambiente	☒		
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	☒		
Estado general	☒		

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

COMPRESORES	TEMPERATURA	UNIDAD
1 2 UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla	C
L1	Temp. Retorno	C
L2	Temp. Termost. 1	C
L3	Temp. Termost. 2	C
VOLT.	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: _____

Carga refrigeración						
Calificación del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Observación:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable: _____ Responsable del área: _____

Firma: Andres Fabrian Medon Nombre: _____

Firma: Diego A. Ortiz Nombre: _____



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

Versión 3.0

2803

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 23-03-2026 Ciudad: Nueva Clientes: Camarona

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: ☒ Mto. Correctivo: Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: Cassete: ☒ Piso techo: Ventana: Otro: Cuál:

Ubicación del Equipo: Sala de Rayos X.

Capacidad: 24000 Marca: LG Modelo: ATNQ24GNLTO ACTIVO No. 06032

Observación inicial: Funcionando

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	☒		
Limpieza y lavado de serpentinas	☒		
Limpieza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpieza de difusores y rejillas	☒		
Limpieza de desagüe	☒		
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubetex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	☒		
Estado general	☒		

COMPRESORES			TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	
L1			Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			Temp. Retorno	C
L3			Temp. Termost. 1	C
VOLT.			Temp. Termost. 2	C
P.SUCC.			Temp. Entrada cond.	C
P.DESC.			Temp. Salida Cond.	C
CAPAC.			Temp. Agua Suministro	C
			Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: _____

Carga refrigeración						
Calificación del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Observación:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable: Responsables del área:

Firma: Luis Alfredo Perdomo Firma: Diogenes A. Ortiz Q

Nombre: Luis Alfredo Perdomo Nombre: _____



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

2804

Versión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 23 - 03 - 2026 Ciudad: Nueva Cliente: Canaima

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: ☒ Mto. Correctivo: Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: ☒ Cassette: Piso techo: Ventana: Otro: Cuál:

Ubicación del Equipo: Oficina Infraestructura.

Capacidad: 18000 Marca: LG Modelo: SJ182CD ACTIVO No. 00895

Observación inicial: Funcionando

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	☒		
Limpieza y lavado de serpentinas	☒		
Limpieza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpieza de difusores y rejillas	☒		
Limpieza de desagüe	☒		
Calibración termostato ambiente	☒		
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubutex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura			
Estado general	☒		

COMPRESORES			TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2		
L1			Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			Temp. Retorno	C
L3			Temp. Termost. 1	C
VOLT.			Temp. Termost. 2	C
P.SUCC.			Temp. Entrada cond.	C
P.DESC.			Temp. Salida Cond.	C
CAPAC.			Temp. Agua Suministro	C
			Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: _____

Calificación del servicio	Satisfecho	Neutro	Insatisfecho	Observación:
	5	4	3	
Técnico responsable:				Responsable de área:
Firma: Andres Fabian Medina.				Firma: [Firma]
Nombre: Andres Fabian Medina.				Nombre: Pablo Perez, Boguano



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzaneros 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

2805

Versión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 23-03-2026 Ciudad: Neiva Cliente: Cancima

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: ☒ Mto. Correctivo: Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: ☒ Cassette: Piso techo: Ventana: Otro: Cuál:

Ubicación del Equipo: Oficina de Infraestructuras

Capacidad: 12.000 Marca: LG Modelo: SJ122ED ACTIVO No. 00917.

Observación inicial: Funcionando

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	☒		
Limpieza y lavado de serpentinas	☒		
Limpieza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpieza de difusores y rejillas	☒		
Limpieza de desagüe	☒		
Calibración termostatoambiente	☒		
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubutex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	☒		
Estado general	☒		

COMPRESORES	TEMPERATURA	UNIDAD
L1	Temp. de Difusión - rejilla	C
L2	Temp. Retorno	C
L3	Temp. Termost. 1	C
VOLT.	Temp. Termost. 2	C
P.SUCC.	Temp. Entrada cond.	C
P.DESC.	Temp. Salida Cond.	C
CAPAC.	Temp. Agua Suministro	C
	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: _____

Calificación del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Observación:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable: Firma: Fabio Ibarra Murcoz
Nombre: Fabio Ibarra Murcoz

Responsable del área: Firma: [Firma]
Nombre: Fabio Teresa Segura



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

2806

Versión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 23-03-2026 Ciudad: Nciva Cliente: Canaima

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: ☒ Mto. Correctivo: Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: ☒ Cassette: ☒ Piso techo: Ventana: Otro: Cuál:

Ubicación del Equipo: Odontología

Capacidad: 24000 Marca: York Modelo: YMUFCO24BBH-AX ACTIVO No. 01531

Observación inicial: Funcionando

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	☒		
Limpieza y lavado de serpentinas	☒		
Limpieza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpieza de difusores y rejillas	☒		
Limpieza de desagüe	☒		
Calibración termostatoambiente	☒		
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura			
Estado general	☒		

COMPRESORES			TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	
L1			Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			Temp. Retorno	C
L3			Temp. Termost. 1	C
VOLT.			Temp. Termost. 2	C
P.SUCC.			Temp. Entrada cond.	C
P.DESC.			Temp. Salida Cond.	C
CAPAC.			Temp. Agua Suministro	C
			Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: _____

Calificación del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Observación:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable: Responsables del área:

Firma: Luis Alfredo Perdomo Firma: Yuly Andrea Ossa Torres

Nombre: Luis Alfredo Perdomo Nombre: _____



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

Versión 3.0

2807

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 23-03-2026 Ciudad: Neiva Cliente: Comandante

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: ☒ Mto. Correctivo: Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: ☒ Cassette: ☒ Piso techo: Ventana: Otro: Cuál:

Ubicación del Equipo: Odontología

Capacidad: 24000 Marca: York Modelo: YMUFYC024BBH-AX ACTIVO No. 01532

Observación inicial: Funcionando

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	☒		
Limpieza y lavado de serpentinas	☒		
Limpieza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpieza de difusores y rejillas	☒		
Limpieza de desagüe	☒		
Calibración termostato ambiente			
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubutex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura			
Estado general	☒		

COMPRESORES			TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	
L1			Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			Temp. Retorno	C
L3			Temp. Termost. 1	C
VOLT.			Temp. Termost. 2	C
P.SUCC.			Temp. Entrada cond.	C
P.DESC.			Temp. Salida Cond.	C
CAPAC.			Temp. Agua Suministro	C
			Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: _____

Calificación del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Observación:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable: Responsables del área:

Firma: Andre Fabrian Medina Firma: Yuly Andrea Ossa Torres

Nombre: Andre Fabrian Medina Nombre: _____



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

Versión 3.0

2808

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 23-03-2026 Ciudad: Nueva Cliente: Canaima

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: ☒ Mto. Correctivo: Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: ☒ Cassette: Piso techo: Ventana: Otro: Cuál:

Ubicación del Equipo: Coordinación Odontología.

Capacidad: 12.000 Marca: York Modelo: Y3EA12FS-ADA ACTIVO No. 1558

Observación inicial: Funcionando.

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	☒		
Limpieza y lavado de serpentinas	☒		
Limpieza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpieza de difusores y rejillas	☒		
Limpieza de desagüe	☒		
Calibración termostato ambiente			
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura			
Estado general	☒		

COMPRESORES	TEMPERATURA	UNIDAD
1 2 UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla	C
L1	Temp. Retorno	C
L2	Temp. Termost. 1	C
L3	Temp. Termost. 2	C
VOLT.	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: _____

Calificación del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Observación:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable: Firma: Fabio Barrera Mucun Nombre: Fabio Barrera Mucun

Responsable del área: Firma: Yuly Andrea Ossá Torres Nombre: _____



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

2809

Versión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 23-03-2020 Ciudad: Nueva Clientes: Canaima

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: ☒ Mto. Correctivo: Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: ☒ Cassette: Piso techo: Ventana: Otro: Cuál:

Ubicación del Equipo: Morgue

Capacidad: 18.000 Marca: LG Modelo: VM182CT ACTIVO No. 05482

Observación inicial: Funcionando

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general	☒		
Limpeza y lavado de serpentinas	☒		
Limpeza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpeza de difusores y rejillas	☒		
Limpeza de desagüe	☒		
Calibración termostato ambiente			
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	☒		
Estado general	☒		

COMPRESORES			TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	
L1			Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			Temp. Retorno	C
L3			Temp. Termost. 1	C
VOLT.			Temp. Termost. 2	C
P.SUCC.			Temp. Entrada cond.	C
P.DESC.			Temp. Salida Cond.	C
CAPAC.			Temp. Agua Suministro	C
			Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: _____

Calificación del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Observación:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable: Responsables del área:

Firma: Andrey Fabian Medrano Firma: Nathaly Augue

Nombre: Andrey Fabian Medrano Nombre: Nathaly Augue



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

Versión 3.0

2810

Fecha: 17/02/2017

Fecha:	23 - 03 - 2026	Ciudad:	Neiva	Cliente:	Canaima
Tipo de Servicio:	Inst. y puesta en marcha:	Mto. Preventivo:	☒	Mto. Correctivo:	
Tipo de Equipo:	Minisplit: ☒	Cassette:		Piso techo:	
Ubicación del Equipo:	Esterilización Canaima				
Capacidad:	12.000	Marca:	Mirage	Modelo:	ELF121Q
Observación inicial:	Funcionando				
Revisión:					
Otro:					
Cuál:					

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general	☒		
Limpeza y lavado de serpentinas	☒		
Limpeza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpeza de difusores y rejillas	☒		
Limpeza de desagüe	☒		
Calibración termostatoambiente	☒		
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión	☒		

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGEACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubutex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura			
Estado general	☒		

COMPRESORES			TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	
L1			Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			Temp. Retorno	C
L3			Temp. Termost. 1	C
VOLT.			Temp. Termost. 2	C
P.SUCC.			Temp. Entrada cond.	C
P.DESC.			Temp. Salida Cond.	C
CAPAC.			Temp. Agua Suministro	C
			Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: _____

Calificación del servicio	Satisfecho	Neutro	Insatisfecho	Observación:
	5	4	3	
	2	1		

Técnico responsable:	Responsable del área:
Firma: Andros Fabra Medina	Firma: Eusebio Valenzuela
Nombre: Andros Fabra Medina	Nombre: Eusebio Valenzuela



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

2811

Versión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 23 - 03 - 2026 Ciudad: Nueva Cliente: Camacho

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: ☒ Mto. Correctivo: Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: ☒ Cassette: Piso techo: Ventana: Otro: Cuál:

Ubicación del Equipo: Esterilización 20ra Carga

Capacidad: 24000 Marca: Samsung Modelo: AR24TVHQAWKN ACTIVO No. 06636

Observación inicial: Funcionando

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general	☒		
Limpeza y lavado de serpentinas	☒		
Limpeza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpeza de difusores y rejillas	☒		
Limpeza de desagüe	☒		
Calibración termostatoambiente	☒		
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGEACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura			
Estado general	☒		

COMPRESORES			TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	
L1			Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			Temp. Retorno	C
L3			Temp. Termost. 1	C
			Temp. Termost. 2	C
VOLT.			Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: _____

Calificación del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Observación:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable: Firma: Luis Alfredo Pedraza Nombre: Luis Alfredo Pedraza

Responsable del área: Firma: Eusebio Velasco Nombre: _____



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

2812

Versión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 23-03-2026 Ciudad: Nueva Clientes: Canaima

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: ☒ Mto. Correctivo: Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: ☒ Cassette: Piso techo: Ventana: Otro: Cuál:

Ubicación del Equipo: Sala de Ecografías

Capacidad: 12.000 Marca: York Modelo: YSEA12FS-ADA ACTIVO No. 01131

Observación inicial: Funcionando

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: Serie: Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general	☒		
Limpeza y lavado de serpentinas	☒		
Limpeza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpeza de difusores y rejillas	☒		
Limpeza de desagüe	☒		
Calibración termostatoambiente	☒		
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: Serie: Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos	☒		
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura			
Estado general	☒		

COMPRESORES			TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	
L1			Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			Temp. Retorno	C
L3			Temp. Termost. 1	C
VOLT.			Temp. Termost. 2	C
P.SUCC.			Temp. Entrada cond.	C
P.DESC.			Temp. Salida Cond.	C
CAPAC.			Temp. Agua Suministro	C
			Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL:

Calificación del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Observación:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable: Responsable del área:

Firma: Fabio Maura Maura Firma: Diogenes A Onta

Nombre: Fabio Maura Maura Nombre:



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

Versión 3.0

2813

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 23 - 03 - 2026 Ciudad: Nueva Cliente: Camacho.

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: ☒ Mto. Correctivo: Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: ☒ Cassette: Piso techo: Ventana: Otro: Cuál:

Ubicación del Equipo: Sala Biomedica

Capacidad: 12.000 Marca: York Modelo: YSEA12F3-ADA ACTIVO No. 01111

Observacion inicial: Funcionando.

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general	☒		
Limpeza y lavado de serpentinas	☒		
Limpeza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpeza de difusores y rejillas	☒		
Limpeza de desagüe	☒		
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGEACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	☒		
Estado general	☒		

COMPRESORES			TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	
L1			Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			Temp. Retorno	C
L3			Temp. Termost. 1	C
VOLT.			Temp. Termost. 2	C
P.SUCC.			Temp. Entrada cond.	C
P.DESC.			Temp. Salida Cond.	C
CAPAC.			Temp. Agua Suministro	C
			Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: _____

Calificacion del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Observación:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable: Firma: Luis Alfredo Peralta Nombre: Luis Alfredo Peralta

Responsable del área: Firma: Kelly Petes Nombre: Kelly Petes



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

Versión 3.0

2814

Fecha: 17/02/2017

Fecha:	24 - 03 - 2026		Ciudad:	Nueva		Cliente:	Canatuna	
Tipo de Servicio:	Inst. y puesta en marcha:		Mto. Preventivo:	☒		Mto. Correctivo:	Revisión:	
Tipo de Equipo:	Minisplit: ☒		Cassette:	☐		Piso techo:	Ventana: Otro: Cuál:	
Ubicación del Equipo: <u>Vacuación</u>								
Capacidad:	24000		Marca:	Mirage		Modelo:	ELF261Q	
						ACTIVO No.	X	
Observación inicial: <u>Funcionando</u>								

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	☒		
Limpieza y lavado de serpentinas	☒		
Limpieza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpieza de difusores y rejillas	☒		
Limpieza de desagüe	☒		
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura			
Estado general	☒		

COMPRESORES			TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	
L1			Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			Temp. Retorno	C
L3			Temp. Termost. 1	C
VOLT.			Temp. Termost. 2	C
P.SUCC.			Temp. Entrada cond.	C
P.DESC.			Temp. Salida Cond.	C
CAPAC.			Temp. Agua Suministro	C
			Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: _____

Calificación del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Observación:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable:	Responsable del área:
Firma: <u>Fabio Morera Morera</u>	Firma: <u>Fabio Morera Morera</u>
Nombre: <u>Fabio Morera Morera</u>	Nombre: <u>Fabio Morera Morera</u>



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

Versión 3.0

2815

Fecha: 17/02/2017

Fecha:	24-03-2026	Ciudad:	Nuevo	Cliente:	Caacimá				
Tipo de Servicio:	Inst. y puesta en marcha:	Mto. Preventivo:	☒	Mto. Correctivo:		Revisión:		Otro:	
Tipo de Equipo:	Minisplit:	☒	Cassette:		Piso techo:		Ventana:	Otro:	Cuál:
Ubicación del Equipo: Coordinación de Vacunación PAEZ									
Capacidad:	24000	Marca:	York	Modelo:	X.	ACTIVO No.	01266		
Observación inicial: Funcionando.									

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general	☒		
Limpeza y lavado de serpentinas	☒		
Limpeza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpeza de difusores y rejillas	☒		
Limpeza de desagüe	☒		
Calibración termostato ambiente	☒		
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	☒		
Estado general	☒		

COMPRESORES			TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	
L1			Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			Temp. Retorno	C
L3			Temp. Termost. 1	C
VOLT.			Temp. Termost. 2	C
P.SUCC.			Temp. Entrada cond.	C
P.DESC.			Temp. Salida Cond.	C
CAPAC.			Temp. Agua Suministro	C
			Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: _____

Calificación del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Observación:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable:	Responsable del área:
Firma: Andros Fabian Medina	Firma: Juli César Oros
Nombre: Andros Fabian Medina	Nombre: Juli César



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

Versión 3.0

2816

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 24-03-2026 Ciudad: Naima Cliente: Canaima

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: ☒ Mto. Correctivo: Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: ☒ Cassette: Piso techo: Ventana: Otro: Cuál:

Ubicación del Equipo: Call Center - SIAU - COL

Capacidad: 24000 Marca: LG Modelo: VM242C7 ACTIVO No. 06031

Observación inicial: Funcionando

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general	☒		
Limpeza y lavado de serpentinas	☒		
Limpeza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpeza de difusores y rejillas	☒		
Limpeza de desagüe	☒		
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGEACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura			
Estado general	☒		

COMPRESORES			TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	
L1			Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			Temp. Retorno	C
L3			Temp. Termost. 1	C
VOLT.			Temp. Termost. 2	C
P.SUCC.			Temp. Entrada cond.	C
P.DESC.			Temp. Salida Cond.	C
CAPAC.			Temp. Agua Suministro	C
			Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL:

Calificación del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Observación:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable:	Responsable del área:
Firma: Andros Fabian Medina	Firma:
Nombre: Andros Fabian Medina	Nombre: Julio Cesar Lopez



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO
2817

Versión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 24 - 03 - 2026 Ciudad: Nuevo Cliente: Carrión

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: ☒ Mto. Correctivo: ☐ Revisión: ☐ Otro: ☐

Tipo de Equipo: Minisplit: ☒ Cassette: ☐ Piso techo: ☐ Ventana: ☐ Otro: ☐ Cuál: ☐

Ubicación del Equipo: Referencia y Contro Referencia

Capacidad: 12.000 Marca: Horse Modelo: AS-12CR2SVEDJ05 ACTIVO No. X

Observación inicial: Funcionando

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general	☒		
Limpeza y lavado de serpentinas	☒		
Limpeza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpeza de difusores y rejillas	☒		
Limpeza de desagüe	☒		
Calibración termostatoambiente	☒		
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGEACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato	☒		
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura			
Estado general	☒		

COMPRESORES			TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	
L1			Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			Temp. Retorno	C
L3			Temp. Termost. 1	C
VOLT.			Temp. Termost. 2	C
P.SUCC.			Temp. Entrada cond.	C
P.DESC.			Temp. Salida Cond.	C
CAPAC.			Temp. Agua Suministro	C
			Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: _____

Calificación del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Observación:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable: Fabio Ibañez Morán Responsable del área: Adriana A. Cano

Firma: Fabio Ibañez Morán Firma: Adriana A. Cano

Nombre: Fabio Ibañez Morán Nombre: Adriana A. Cano



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO
2818

Versión 3.0
 Fecha: 17/02/2017

Fecha: 24-03-2026
 Ciudad: Nueva
 Cliente: Ceracana

Tipo de Servicio:
 Inst. y puesta en marcha:
 Mto. Preventivo:
 Mto. Correctivo:
 Revisión:
 Otro:

Tipo de Equipo:
 Minisplit:
 Cassette:
 Piso techo:
 Ventana:
 Otro:
 Cuál:

Ubicación del Equipo:
 Farmacia Ceracana

Capacidad: 18.000
 Marca: Mirage
 Modelo: ELF181Q
 ACTIVO No. 07274

Observacion inicial:
 Funcionando

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo:
 Serie:
 Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general			
Limpieza y lavado de serpentinas			
Limpieza y drenaje de agua			
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos			
Limpieza de difusores y rejillas			
Limpieza de desagüe			
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento int.			
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGEACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo:
 Serie:
 Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas			
Lavado general del equipo			
lavado de serpentines			
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería			
Verificar aislamiento			
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos			
Revisión de fugas			
Filtro secador			
Estado latonería y pintura			
Estado general			

COMPRESORES			TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	
L1			Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			Temp. Retorno	C
L3			Temp. Termost. 1	C
VOLT.			Temp. Termost. 2	C
P.SUCC.			Temp. Entrada cond.	C
P.DESC.			Temp. Salida Cond.	C
CAPAC.			Temp. Agua Suministro	C
			Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL:

Calificacion del servicio
 Satisfecho
 Neutro
 Insatisfecho

5
 4
 3
 2
 1

Observación:

Técnico responsable:
 Responsable del área:

Firma:
 Nombre:

Firma:
 Nombre:



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

Versión 3.0

2819

Fecha: 17/02/2017

Fecha:	24 - 03 - 2020	Ciudad:	Neoca	Cliente:	Caracuma
Tipo de Servicio:	Inst. y puesta en marcha:	Mto. Preventivo:	☒	Mto. Correctivo:	
Tipo de Equipo:	Minisplit: ☒	Cassette:		Piso techo:	
Ubicación del Equipo:	Auditorio No. 1 Consulta Extrema.				
Capacidad:	24.000	Marca:	York	Modelo:	TLEA24FS-ADR
Observación inicial:	Funcionando				

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general	☒		
Limpeza y lavado de serpentinas	☒		
Limpeza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpeza de difusores y rejillas	☒		
Limpeza de desagüe	☒		
Calibración termostatoambiente	☒		
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura			
Estado general	☒		

COMPRESORES			TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	
L1			Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			Temp. Retorno	C
L3			Temp. Termost. 1	C
VOLT.			Temp. Termost. 2	C
P.SUCC.			Temp. Entrada cond.	C
P.DESC.			Temp. Salida Cond.	C
CAPAC.			Temp. Agua Suministro	C
			Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: _____

Calificación del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Observación:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable:	Responsable del área:
Firma: Fabio Ibarra Morán	Firma: Margarita Fernanda Torres
Nombre: Fabio Ibarra Morán	Nombre: Margarita Torres



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

2820

Versión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 24-03-2020

Ciudad: Nueva

Cliente: Camarero

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: ☒ Mto. Correctivo: Revisión: Otro:
Tipo de Equipo: Minisplit: ☒ Cassette: Piso techo: Ventana: Otro: Cuál:

Ubicación del Equipo: Citología

Capacidad: 12.000 Marca: York Modelo: YSEA12ES-40A ACTIVO No. 01500

Observación inicial: Funcionando

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD

	SI	NO	N/A
Limpieza general	☒		
Limpieza y lavado de serpentinas	☒		
Limpieza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpieza de difusores y rejillas	☒		
Limpieza de desagüe	☒		
Calibración termostatoambiente	☒		
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS

	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION

	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD

	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura			
Estado general	☒		

COMPRESORES

	1	2	UNIDAD	TEMPERATURA	UNIDAD
L1			AMP	Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			AMP	Temp. Retorno	C
L3			AMP	Temp. Termost. 1	C
VOLT.			VOLT	Temp. Termost. 2	C
P.SUCC.			PSI.	Temp. Entrada cond.	C
P.DESC.			PSI	Temp. Salida Cond.	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Suministro	C
				Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: _____

Calificación del servicio

Satisfecho 5 4 3 2 1
Neutro
Insatisfecho

Observación:

Técnico responsable:

Firma: Andros Fabian Medana
Nombre: Andros Fabian Medana

Responsable del área:

Firma: Ana Milena Díaz
Nombre: Ana Milena Díaz



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO
2821

Versión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 24-03-2026 Ciudad: Nueva Cliente: Canaan

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: ☒ Mto. Correctivo: Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: ☒ Cassete: Piso techo: Ventana: Otro: Cuál:

Ubicación del Equipo: Sistemas Rack Consulta Extrema

Capacidad: 12-000 Marca: Morage Modelo: ELF121Q ACTIVO No. X.

Observación inicial: Funcionando.

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general	☒		
Limpeza y lavado de serpentinas	☒		
Limpeza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpeza de difusores y rejillas	☒		
Limpeza de desagüe	☒		
Calibración termostatoambiente	☒		
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura			
Estado general	☒		

COMPRESORES	TEMPERATURA	UNIDAD
1 2 UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla	C
L1 AMP	Temp. Retorno	C
L2 AMP	Temp. Termost. 1	C
L3 AMP	Temp. Termost. 2	C
VOLT.	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: _____

Calificación del servicio	Satisfecho	Neutro	Insatisfecho	Observación:
	5 4 3 2 1			

Técnico responsable: Responsables del área:

Firma: Luis Alfredo Pardo Nombre: Luis Alfredo Pardo

Firma: [Firma] Nombre: Luis Fernando Correa



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

Versión 3.0

2822

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 25 - 03 - 2026

Ciudad: Nueva

Cliente: Betancuria

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: ☒ Mto. Correctivo: Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: ☒ Cassete: Piso techo: Ventana: Otro: Cuál:

Ubicación del Equipo: Oficina de Digitalización

Capacidad: 12.000 Marca: Mirage Modelo: ELF121Q ACTIVO No. X

Observación inicial: Funcionando

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general	☒		
Limpeza y lavado de serpentinas	☒		
Limpeza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpeza de difusores y rejillas	☒		
Limpeza de desagüe	☒		
Calibración termostatoambiente	☒		
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS

	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGEACION

	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato	☒		
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	☒		
Estado general	☒		

COMPRESORES

	1	2	UNIDAD	TEMPERATURA	UNIDAD
L1			AMP	Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			AMP	Temp. Retorno	C
L3			AMP	Temp. Termost. 1	C
VOLT.			VOLT	Temp. Termost. 2	C
P.SUCC.			PSI.	Temp. Entrada cond.	C
P.DISC.			PSI.	Temp. Salida Cond.	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Suministro	C
				Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL:

Calificación del servicio

Satisfecho

Neutro

Insatisfecho

Observación:

5

4

3

2

1

Técnico responsable:

Responsable del área:

Firma: Andres Fabian Medina

Firma: CARLOS TIGALLO B

Nombre: Andres Fabian Medina

Nombre: CARLOS TIGALLO B



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

2823

Versión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 25-03-2026 Ciudad: Nuan Ciente: Canama

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: ☒ Mto. Correctivo: Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: 1 Minisplit: ☒ Cassette: Piso techo: Ventana: Otro: Cuál:

Ubicación del Equipo: Consultorio No. 1 Consulta externa

Capacidad: 12.000 Marca: York Modelo: YSEA12F8-ADA ACTIVO No. 01152

Observación inicial: Funcionando

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: Serie: Inventario:

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: Serie: Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general	☒		
Limpeza y lavado de serpentinas	☒		
Limpeza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpeza de difusores y rejillas	☒		
Limpeza de desagüe	☒		
Calibración termostato ambiente			
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGEACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura			
Estado general	☒		

COMPRESORES			TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	
L1			Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			Temp. Retorno	C
L3			Temp. Termost. 1	C
VOLT.			Temp. Termost. 2	C
P.SUCC.			Temp. Entrada cond.	C
P.DESC.			Temp. Salida Cond.	C
CAPAC.			Temp. Agua Suministro	C
			Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL:

Calificación del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Observación:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable: Responsables del área:

Firma: Luis Alfredo Pareda Firma: Nathaniel Robles

Nombre: Luis Alfredo Pareda Nombre: Nathaniel Robles



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

2824

Versión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 25-03-2016 Ciudad: Nueva Cliente: Canaima

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: ☒ Mto. Correctivo: Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: ☒ Cassette: Piso techo: Ventana: Otro: Cuál:

Ubicación del Equipo: Consultorio No 2 Consulta Externa

Capacidad: 12.000 Marca: York Modelo: YSEA12F-ADA. ACTIVO No. 01136

Observación inicial: Funcionando

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	☒		
Limpieza y lavado de serpentinas	☒		
Limpieza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpieza de difusores y rejillas	☒		
Limpieza de desagüe	☒		
Calibración termostato ambiente			
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura			
Estado general	☒		

COMPRESORES			TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	
L1			Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			Temp. Retorno	C
L3			Temp. Termost. 1	C
VOLT.			Temp. Termost. 2	C
P.SUCC.			Temp. Entrada cond.	C
P.DESC.			Temp. Salida Cond.	C
CAPAC.			Temp. Agua Suministro	C
			Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: _____

Calificación del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Observación:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable: Responsables del área:

Firma: Andres Fabian Medana Firma: Nathaly Ochoa

Nombre: Andres Fabian Medana Nombre: Nathaly Ochoa



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

Versión 3.0

2825

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 25 - 03 - 2026 Ciudad: Nueva Cliente: Caracana

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: ☒ Mto. Correctivo: Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: ☒ Cassette: Piso techo: Ventana: Otro: Cuál:

Ubicación del Equipo: Consultorio No. 3. Consulta Externa

Capacidad: 12000 Marca: Samsung Modelo: ARIZTUHQAWN ACTIVO No. 06630

Observación inicial: Funcionando

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general	☒		
Limpeza y lavado de serpentinas	☒		
Limpeza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpeza de difusores y rejillas	☒		
Limpeza de desagüe	☒		
Calibración termostatoambiente	☒		
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGEACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura			
Estado general	☒		

COMPRESORES			TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	
L1			Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			Temp. Retorno	C
L3			Temp. Termost. 1	C
VOLT.			Temp. Termost. 2	C
P.SUCC.			Temp. Entrada cond.	C
P.DESC.			Temp. Salida Cond.	C
CAPAC.			Temp. Agua Suministro	C
			Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: _____

Calificación del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Observación:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable: Responsables del área:

Firma: Luis Alfredo Pedraza Firma: NATHAN DÍAZ

Nombre: Luis Alfredo Pedraza Nombre: Nathan Díaz



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

Versión 3.0

2826

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 25-03-2026 Ciudad: Nuevo Cliente: Caratama

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: ☒ Mto. Correctivo: Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: ☒ Cassette: Piso techo: Ventana: Otro:Cuál:

Ubicación del Equipo: Consultorio No. 4 Consulta Externa

Capacidad: 12.000 Marca: York. Modelo: YSEA12F3-ADA. ACTIVO No. X.

Observación inicial: Funcionando.

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general	☒		
Limpeza y lavado de serpentinas	☒		
Limpeza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpeza de difusores y rejillas	☒		
Limpeza de desagüe	☒		
Calibración termostato ambiente			
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura			
Estado general	☒		

COMPRESORES			TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	
L1			Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			Temp. Retorno	C
L3			Temp. Termost. 1	C
VOLT.			Temp. Termost. 2	C
P.SUCC.			Temp. Entrada cond.	C
P.DESC.			Temp. Salida Cond.	C
CAPAC.			Temp. Agua Suministro	C
			Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: _____

Calificación del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Observación:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable:	Responsable del área:
Firma: Andros Fabian Medrano	Firma: Nathaly Agre
Nombre: Andros Fabian Medrano	Nombre: Nathaly Agre



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzaneros 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

Versión 3.0

2827

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 26-03-2026 Ciudad: Neum Cliente: Canamun

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: ☒ Mto. Correctivo: Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: ☒ Cassette: Piso techo: Ventana: Otro: Cuál:

Ubicación del Equipo: Consultorio 5 Consola Exterior

Capacidad: 12.000 Marca: York Modelo: YSEA12FS-ADA. ACTIVO No.

Observación inicial: Funcionando

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR			
	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general	☒		
Limpeza y lavado de serpentinas	☒		
Limpeza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpeza de difusores y rejillas	☒		
Limpeza de desagüe	☒		
Calibración termostato ambiente	☒		
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR			
	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato	☒		
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	☒		
Estado general	☒		

COMPRESORES			TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2		
L1			Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			Temp. Retorno	C
L3			Temp. Termost. 1	C
VOLT.			Temp. Termost. 2	C
P.SUCC.			Temp. Entrada cond.	C
P.DESC.			Temp. Salida Cond.	C
CAPAC.			Temp. Agua Suministro	C
			Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: _____

Calificación del servicio	Satisfecho					Observación:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable: Firma: Andros Fabian Medana
Nombre: Andros Fabian Medana

Responsable del área: Firma: Nathaly Ortiz
Nombre: Nathaly Ortiz



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzaneros 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

2828

Versión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 26-03-2026 Ciudad: Nueva Clientes: Canaima

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: ☒ Mto. Correctivo: Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: ☒ Cassette: Piso techo: Ventana: Otro: Cuál:

Ubicación del Equipo: Consultorio No 6 - Consulta Externa

Capacidad: 12.000 Marca: York Modelo: Y3EA12FS-APA ACTIVO No. X.

Observación inicial: Funcionando

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR			
	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo: _____

Serie: _____

Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general	☒		
Limpeza y lavado de serpentinas	☒		
Limpeza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpeza de difusores y rejillas	☒		
Limpeza de desagüe	☒		
Calibración termostato ambiente			
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubetex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR			
	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo: _____

Serie: _____

Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	☒		
Estado general	☒		

COMPRESORES			TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2		
L1			Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			Temp. Retorno	C
L3			Temp. Termost. 1	C
VOLT.			Temp. Termost. 2	C
P.SUCC.			Temp. Entrada cond.	C
P.DESC.			Temp. Salida Cond.	C
CAPAC.			Temp. Agua Suministro	C
			Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: _____

Calificación del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Observación:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable: Firma: Fanco - Andres Fabian Medina Nombre: Andres Fabian Medina

Responsable del área: Firma: NATHALY ARGUE Nombre: Nathaly Argue



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzaneros 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO
2829

Versión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 26-03-2026 Ciudad: Nueva Clientes: Carolina

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: ☒ Mto. Correctivo: Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: ☒ Cassette: Piso techo: Ventana: Otro: Cuál:

Ubicación del Equipo: Psicología Consulta Externa.

Capacidad: 12000 Marca: York Modelo: YSEA12F3ADA. ACTIVO No. 0550

Observación inicial: Funcionando.

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general	☒		
Limpeza y lavado de serpentinas	☒		
Limpeza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas	☒		
Engrase o aceite de rodamientos	☒		
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos			
Limpeza de difusores y rejillas	☒		
Limpeza de desagüe	☒		
Calibración termostato ambiente			
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura			
Estado general	☒		

COMPRESORES			TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	
L1			Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			Temp. Retorno	C
L3			Temp. Termost. 1	C
VOLT.			Temp. Termost. 2	C
P.SUCC.			Temp. Entrada cond.	C
P.DESC.			Temp. Salida Cond.	C
CAPAC.			Temp. Agua Suministro	C
			Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: _____

Calificación del servicio	Satisfecho					Observación:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable: Responsables del área:

Firma: Luis Alfredo Rodon Nombre: Nathaly Aguero

Nombre: Luis Alfredo Rodon Nombre: Nathaly Aguero



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzaneros 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

Versión 3.0

2830

Fecha: 17/02/2017

Fecha:	26-03-2026		Ciudad:	Neiva		Cliente:	Carrasana	
Tipo de Servicio:	Inst. y puesta en marcha:	Mto. Preventivo:	☒	Mto. Correctivo:	Revisión:	Otro:		
Tipo de Equipo:	Minisplit: ☒	Cassette:	Piso techo:	Ventana:	Otro:	Cuál:		
Ubicación del Equipo:	Consultorio No 1 y Consulta Externa							
Capacidad:	12000	Marca:	Samsung		Modelo:	AR12TVHQA WKN		ACTIVO No.
Observación inicial:	Funcionando							

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	☒		
Limpieza y lavado de serpentinas	☒		
Limpieza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpieza de difusores y rejillas	☒		
Limpieza de desagüe	☒		
Calibración termostatoambiente	☒		
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura			
Estado general	☒		

COMPRESORES	TEMPERATURA	UNIDAD
1 2 UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla	C
L1	Temp. Retorno	C
L2	Temp. Termost. 1	C
L3	Temp. Termost. 2	C
VOLT.	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: _____

Calificación del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Observación:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable:	Responsable del área:
Firma: Andros Fabian Mediana	Firma: NATALIA DOLGOS
Nombre: Andros Fabian Mediana	Nombre: Natalia Dolgos



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzaneros 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

2831

Versión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 26-03-2026 Ciudad: Nueva Clientes: Caracacas

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: ☒ Mto. Correctivo: Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: ☒ Cassette: Piso techo: Ventana: Otro: Cuál:

Ubicación del Equipo: Consultorio No 8 Consulta Externa

Capacidad: 12.000 Marca: Lennox. Modelo: LXGAHTCO12100R2HA ACTIVO No. X.

Observación inicial: Funcionando

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general	☒		
Limpeza y lavado de serpentinas	☒		
Limpeza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpeza de difusores y rejillas	☒		
Limpeza de desagüe	☒		
Calibración termostatoambiente	☒		
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato	☒		
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura			
Estado general	☒		

COMPRESORES	TEMPERATURA	UNIDAD
1 2 UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla	C
L1	Temp. Retorno	C
L2	Temp. Termost. 1	C
L3	Temp. Termost. 2	C
VOLT.	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: _____

Calificación del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Observación:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable: Firma: Fabio Ibarrera Olaverri Nombre: Fabio Ibarrera Olaverri

Responsable del área: Firma: Nathaly Ruger Nombre: Nathaly Ruger



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzaneros 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

2832

Versión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 26-03-2026 Ciudad: Nueva Cliente: Caguana

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: ☒ Mto. Correctivo: Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: ☒ Cassette: Piso techo: Ventana: Otro: Cuál:

Ubicación del Equipo: Consultorio No. 9 Consulta Externa

Capacidad: 12.000 Marca: Samsung Modelo: AR12TVHQAWKNCR ACTIVO No. 06629.

Observación inicial: Funcionando.

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR			
	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo: _____

Serie: _____

Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general	☒		
Limpeza y lavado de serpentinas	☒		
Limpeza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpeza de difusores y rejillas	☒		
Limpeza de desagüe	☒		
Calibración termostato ambiente	☒		
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR			
	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo: _____

Serie: _____

Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador	☒		
Estado latonería y pintura			
Estado general	☒		

COMPRESORES			TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	
L1			Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			Temp. Retorno	C
L3			Temp. Termost. 1	C
			Temp. Termost. 2	C
VOLT.			Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: _____

Calificación del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Observación:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable: Responsables del área:

Firma: Andros Fabian Medana Firma: [Firma]

Nombre: Andros Fabian Medana Nombre: 1025269791



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzaneros 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

Versión 3.0

2833

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 26-03-2026 Ciudad: Nueva Clientes: Canaima

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: ☒ Mto. Correctivo: Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: ☒ Cassette: Piso techo: Ventana: Otro: Cuál:

Ubicación del Equipo: Consultorio Nr 10 Consulta Extraor

Capacidad: 9.000 Marca: York Modelo: YSEA09FS-ADA ACTIVO No. 03864.

Observación inicial: Funcionando

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general	☒		
Limpeza y lavado de serpentinas	☒		
Limpeza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpeza de difusores y rejillas	☒		
Limpeza de desagüe	☒		
Calibración termostatoambiente	☒		
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura			
Estado general	☒		

COMPRESORES			TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	
L1			Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			Temp. Retorno	C
L3			Temp. Termost. 1	C
VOLT.			Temp. Termost. 2	C
P.SUCC.			Temp. Entrada cond.	C
P.DESC.			Temp. Salida Cond.	C
CAPAC.			Temp. Agua Suministro	C
			Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: _____

Calificación del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Observación:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable: Responsables del área:

Firma: Andros Fabian Medina Firma: Nathaly Ruge

Nombre: Andros Fabian Medina Nombre: Nathaly Ruge



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzaneros 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

2834

Versión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 26 - 03 - 2026 Ciudad: Nery Cliente: Canarun

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: ☒ Mto. Correctivo: Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: ☒ Cassette: Piso techo: Ventana: Otro: Cuál:

Ubicación del Equipo: Consultorio No 11 Consulta Externa

Capacidad: 12000 Marca: York Modelo: YSEA12FS-ADA ACTIVO No. X.

Observación inicial: Funcionando

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general	☒		
Limpeza y lavado de serpentinas	☒		
Limpeza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpeza de difusores y rejillas	☒		
Limpeza de desagüe	☒		
Calibración termostatoambiente	☒		
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador	☒		
Estado latonería y pintura			
Estado general	☒		

COMPRESORES	TEMPERATURA	UNIDAD
1 2 UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla	C
L1 AMP	Temp. Retorno	C
L2 AMP	Temp. Termost. 1	C
L3 AMP	Temp. Termost. 2	C
VOLT. VOLT	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC. PSI	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC. PSI	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC. H.P.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: _____

Calificación del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Observación:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable: Firma: Luis Alfredo Pardo Nombre: Luis Alfredo Pardo

Responsable del área: Firma: Nathaly Argués Nombre: Nathaly Argués



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

Versión 3.0

2835

Fecha: 17/02/2017

Fecha:	26 - 03 - 2026		Ciudad:	Nueva		Cliente:	Canarana	
Tipo de Servicio:	Inst. y puesta en marcha:	Mto. Preventivo:	☒	Mto. Correctivo:	Revisión:	Otro:		
Tipo de Equipo:	Minisplit:	☒	Cassette:	Piso techo:	Ventana:	Otro:	Cuál:	
Ubicación del Equipo:	Consultorio No 12. Consulta Externa							
Capacidad:	12000	Marca:	York	Modelo:	YSEA12ES-ADA	ACTIVO No.	01413	
Observación inicial:	Funcionando							

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general	☒		
Limpeza y lavado de serpentinas	☒		
Limpeza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpeza de difusores y rejillas	☒		
Limpeza de desagüe	☒		
Calibración termostato ambiente			
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura			
Estado general	☒		

COMPRESORES			TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	
L1			Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			Temp. Retorno	C
L3			Temp. Termost. 1	C
VOLT.			Temp. Termost. 2	C
P.SUCC.			Temp. Entrada cond.	C
P.DESC.			Temp. Salida Cond.	C
CAPAC.			Temp. Agua Suministro	C
			Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: _____

Calificación del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Observación:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable:	Responsable del área:
Firma: <u>Luis Alfredo Pedraza</u>	Firma: <u>NATHALY OCHOA</u>
Nombre: <u>Luis Alfredo Pedraza</u>	Nombre: <u>Nathaly Ochoa</u>



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

2836

Versión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 26-03-2026 Ciudad: Nueva Clientes: Caceres

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: ☒ Mto. Correctivo: Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: ☒ Cassette: Piso techo: Ventana: Otro: Cuál:

Ubicación del Equipo: Consultorio No 13 - Consulta Externa

Capacidad: 12.000 Marca: Midea Modelo: ELF121Q ACTIVO No. 07266

Observación inicial: Funcionando

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general	☒		
Limpeza y lavado de serpentinas	☒		
Limpeza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpeza de difusores y rejillas	☒		
Limpeza de desagüe	☒		
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura			
Estado general	☒		

COMPRESORES			TEMPERATURA		UNIDAD
	1	2	UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla	C
L1			AMP	Temp. Retorno	C
L2			AMP	Temp. Termost. 1	C
L3			AMP	Temp. Termost. 2	C
VOLT.			VOLT	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			PSI	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			PSI	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: _____

Calificación del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Observación:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable: Firma: Luis Alfredo Pedraza Nombre: Luis Alfredo Pedraza

Responsable del área: Firma: Nathaly Dueque Nombre: Nathaly Dueque



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzaneros 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO
2837

Versión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 26-03-2026 Ciudad: Nueva Clientes: Camarero

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: ☒ Mto. Correctivo: Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: ☒ Cassette: Piso techo: Ventana: Otro: Cuál:

Ubicación del Equipo: Consultorio N. 14 - Consulta Externa

Capacidad: Nueva Marca: York Modelo: Y3EA12FS-ADA. ACTIVO No. 01442

Observación inicial: Funcionando

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general	☒		
Limpeza y lavado de serpentinas	☒		
Limpeza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpeza de difusores y rejillas	☒		
Limpeza de desagüe	☒		
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura			
Estado general	☒		

COMPRESORES			TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	Temp. de Difusión - rejilla	C
L1			Temp. Retorno	C
L2			Temp. Termost. 1	C
L3			Temp. Termost. 2	C
VOLT.			Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: _____

Calificación del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Observación:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable: Firma: Luis Alfredo Pardoan Nombre: Luis Alfredo Pardoan

Responsable del área: Firma: WASHINGTON OCHOA Nombre: Wathely Ochoa



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzaneros 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

Versión 3.0

2838

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 27-03-2026 Ciudad: Ncom Cliente: Cacacimales

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: ☒ Mto. Correctivo: Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: ☒ Cassette: Piso techo: Ventana: Otro: Cuál:

Ubicación del Equipo: Consultorio No 15 Consulta Ext. Uva

Capacidad: 12.000 Marca: York Modelo: YSEA12FS-A0A ACTIVO No. 01285

Observación inicial: Funcionando

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general	☒		
Limpeza y lavado de serpentinas	☒		
Limpeza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpeza de difusores y rejillas	☒		
Limpeza de desagüe	☒		
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGEACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura			
Estado general	☒		

COMPRESORES			TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	
L1			Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			Temp. Retorno	C
L3			Temp. Termost. 1	C
VOLT.			Temp. Termost. 2	C
P.SUCC.			Temp. Entrada cond.	C
P.DESC.			Temp. Salida Cond.	C
CAPAC.			Temp. Agua Suministro	C
			Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: _____

Calificación del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Observación:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable: Firma: Andros Fabian Medana Nombre: Andros Fabian Medana

Responsable del área: Firma: [Firma] Nombre: [Nombre]



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzaneros 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

2839

Versión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 27-03-2026 Ciudad: Neog Cliente: Caceres

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: ☒ Mto. Correctivo: Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: ☒ Cassette: Piso techo: Ventana: Otro: Cuál:

Ubicación del Equipo: Consultorio No. 16 Consulta Externa

Capacidad: 2000 Marca: York Modelo: YSEALZFS-40A ACTIVO No. 01081

Observación inicial: Funcionando

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general	☒		
Limpeza y lavado de serpentinas	☒		
Limpeza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpeza de difusores y rejillas	☒		
Limpeza de desagüe	☒		
Calibración termostatoambiente	☒		
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubalex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentinas	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura			
Estado general	☒		

COMPRESORES			TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla
L1			AMP	Temp. Retorno
L2			AMP	Temp. Termost. 1
L3			AMP	Temp. Termost. 2
VOLT.			VOLT	Temp. Entrada cond.
P.SUCC.			PSI	Temp. Salida Cond.
P.DESC.			PSI	Temp. Agua Suministro
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Retorno

OBSERVACION FINAL: _____

Calificación del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Observación:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable: Firma: Andrey Fabian Medora
Nombre: Andrey Fabian Medora

Responsable del área: Firma: Marthaely Riquelme
Nombre: Marthaely Riquelme



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzaneros 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

2840

Versión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 27-03-2026 Ciudad: Nueva Clientes: Camalona

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: ☒ Mto. Correctivo: Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: ☒ Cassette: Piso techo: Ventana: Otro: Cuál:

Ubicación del Equipo: Consultorio No. 17 - Consulta Externa

Capacidad: 12.000 Marca: York Modelo: YSEA12FS-ADA ACTIVO No. 01069.

Observación inicial: Funcionando

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR			
	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general	☒		
Limpeza y lavado de serpentinas	☒		
Limpeza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpeza de difusores y rejillas	☒		
Limpeza de desagüe	☒		
Calibración termostatoambiente	☒		
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

Calificación del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Observación:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable: Firma: Luis Alfredo Pedraza Nombre: Luis Alfredo Pedraza

Responsable del área: Firma: Nathaly Rojas Nombre: Nathaly Rojas

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR			
	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	☒		
Estado general	☒		

COMPRESORES	TEMPERATURA	UNIDAD
1 2 UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla	C
L1 AMP	Temp. Retorno	C
L2 AMP	Temp. Termost. 1	C
L3 AMP	Temp. Termost. 2	C
VOLT. VOLT	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC. PSI.	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC. PSI	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC. H.P.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: _____



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzaneros 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO
2841

Versión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 27-03-2026 Ciudad: Nueva Cliente: Camarima.

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: ☒ Mto. Correctivo: Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: ☒ Cassette: Piso techo: Ventana: Otro: Cuál:

Ubicación del Equipo: Consultorio No. 19 - Consulta Externa

Capacidad: 12.000 Marca: York. Modelo: YSEA12FS-ADA ACTIVO No. 01056

Observación inicial: Funcionando

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general	☒		
Limpeza y lavado de serpentinas	☒		
Limpeza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpeza de difusores y rejillas	☒		
Limpeza de desagüe	☒		
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura			
Estado general	☒		

COMPRESORES			TEMPERATURA		UNIDAD
	1	2	UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla	
L1			AMP	Temp. Retorno	C
L2			AMP	Temp. Termost. 1	C
L3			AMP	Temp. Termost. 2	C
VOLT.			VOLT	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			PSI	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			PSI	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: _____

Calificación del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Observación:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable: Firma: Fabio Ibarra Olaver Nombre: Fabio Ibarra Olaver

Responsable del área: Firma: Nathaly Dugas Nombre: Nathaly Dugas



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzaneros 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

Versión 3.0

2842

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 27-03-2016 Ciudad: Nueva Clientes: Cararama

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: ☒ Mto. Correctivo: Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: ☒ Cassette: Piso techo: Ventana: Otro: Cuál:

Ubicación del Equipo: Factoración Admisiones Consulta Externa

Capacidad: 18.000 Marca: Mirage Modelo: ELFI181Q ACTIVO No. 07268

Observación inicial: Funcionando

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general	☒		
Limpeza y lavado de serpentinas	☒		
Limpeza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpeza de difusores y rejillas	☒		
Limpeza de desagüe	☒		
Calibración termostatoambiente	☒		
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura			
Estado general	☒		

COMPRESORES	TEMPERATURA	UNIDAD
1 2 UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla	C
L1	Temp. Retorno	C
L2	Temp. Termost. 1	C
L3	Temp. Termost. 2	C
VOLT.	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: _____

Calificación del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Observación:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable: Firma: Luis Alfredo Rodonco Nombre: Luis Alfredo Rodonco

Responsable del área: Firma: [Firma] Nombre: [Nombre]



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzaneros 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO
2843

Versión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 27-03-2026 Ciudad: Necon Cliente: Consuima

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: ☒ Mto. Correctivo: Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: ☒ Cassette: Piso techo: Ventana: Otro: Cuál:

Ubicación del Equipo: Auditorio No 2 Consulta Externa.

Capacidad: 24.000 Marca: York. Modelo: YMUFC024BBH-AX ACTIVO No. X.

Observación inicial: Funcionando

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	☒		
Limpieza y lavado de serpentinas	☒		
Limpieza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpieza de difusores y rejillas	☒		
Limpieza de desagüe	☒		
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGEACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato	☒		
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura			
Estado general	☒		

COMPRESORES			TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	
L1			Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			Temp. Retorno	C
L3			Temp. Termost. 1	C
			Temp. Termost. 2	C
VOLT.			Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: _____

Calificación del servicio	Satisfecho					Observación:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable: Firma: Andor Fabian Medana
Nombre: Andor Fabian Medana

Responsable del área: Firma: _____
Nombre: _____



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzaneros 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

2844

Versión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 27-03-2026

Ciudad: Nuevo

Cliente: Canaima

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: ☒ Mto. Correctivo: Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: ☒ Cassette: Piso techo: Ventana: Otro: Cuál:

Ubicación del Equipo: Programas Especiales Consulta Externa

Capacidad: 12.000 Marca: Midea Modelo: ELF121Q ACTIVO No. 07268.

Observación inicial: Funcionando

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general	☒		
Limpeza y lavado de serpentinas	☒		
Limpeza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpeza de difusores y rejillas	☒		
Limpeza de desagüe	☒		
Calibración termostato ambiente	☒		
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS

	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION

	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento			
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	☒		
Estado general	☒		

COMPRESORES			TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	
L1			Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			Temp. Retorno	C
L3			Temp. Termost. 1	C
VOLT.			Temp. Termost. 2	C
P.SUCC.			Temp. Entrada cond.	C
P.DESC.			Temp. Salida Cond.	C
CAPAC.			Temp. Agua Suministro	C
			Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL:

Calificación del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Observación:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable:

Firma: Fabio Moya Alvarado

Nombre: Fabio Moya Alvarado

Responsable del área:

Firma: Martha Cabello

Nombre: Martha Cabello



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzaneros 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

2845

Versión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 27-03-2026 Ciudad: Nueva Clientes: Camarero

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: ☒ Mto. Correctivo: Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: ☒ Cassette: Piso techo: Ventana: Otro: Cuál:

Ubicación del Equipo: Red de Frío

Capacidad: 18.000 Marca: Samsung Modelo: AR18TVHQAWKN ACTIVO No. 06633

Observación inicial: Funcionando

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR			
	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general	☒		
Limpeza y lavado de serpentinas	☒		
Limpeza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpeza de difusores y rejillas	☒		
Limpeza de desagüe	☒		
Calibración termostato ambiente			
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubalex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR			
	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura			
Estado general	☒		

COMPRESORES			TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	
L1			Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			Temp. Retorno	C
L3			Temp. Termost. 1	C
VOLT.			Temp. Termost. 2	C
P.SUCC.			Temp. Entrada cond.	C
P.DESC.			Temp. Salida Cond.	C
CAPAC.			Temp. Agua Suministro	C
			Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: _____

Calificación del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Observación:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable: Andrés Fabian Medrano Responsables del área: Alix Deive Os

Firma: Andrés Fabian Medrano Firma: Alix Deive Os

Nombre: Andrés Fabian Medrano Nombre: Alix Deive Os



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzaneros 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

2846

Versión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 28-03-2026

Ciudad: Nueva

Cliente: Caratana

Tipo de Servicio:

Inst. y puesta en marcha:

Mto. Preventivo: ☒

Mto. Correctivo:

Revisión:

Otro:

Tipo de Equipo:

Minisplit: ☒

Cassette:

Piso techo:

Ventana:

Otro:

Cuál:

Ubicación del Equipo: Revisores de Cuatara

Capacidad: 12.000

Marca:

Samsung

Modelo: AR12TVHQA WKN

ACTIVO No.

06631

Observación inicial:

Funcionando

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general	☒		
Limpeza y lavado de serpentinas	☒		
Limpeza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpeza de difusores y rejillas	☒		
Limpeza de desagüe	☒		
Calibración termostato ambiente	☒		
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato	☒		
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura			
Estado general	☒		

COMPRESORES	TEMPERATURA	UNIDAD
1 2 UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla	C
L1 AMP	Temp. Retorno	C
L2 AMP	Temp. Termost. 1	C
L3 AMP	Temp. Termost. 2	C
VOLT.	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.	PSI. Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.	PSI. Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.	H.P. Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL:

Calificación del servicio	Satisfecho	Neutro	Insatisfecho
	5 4 3 2 1		

Observación:

Técnico responsable:

Firma: Andros Fabron Medana

Nombre: Andros Fabron Medana

Responsable del área:

Firma: [Firma]

Nombre: Angelica Vanogal



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzaneros 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

Versión 3.0

2847

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 28-03-2026 Ciudad: Nueva Clientes: Constanza

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: ☒ Mto. Correctivo: Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: ☒ Cassette: Piso techo: Ventana: Otro: Cuál:

Ubicación del Equipo: Rack Urgencias

Capacidad: 9.000 Marca: York Modelo: YSEA09FS-ADA ACTIVO No. 01472.

Observación inicial: Funcionando

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR			
	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general	☒		
Limpeza y lavado de serpentinas	☒		
Limpeza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpeza de difusores y rejillas	☒		
Limpeza de desagüe	☒		
Calibración termostato ambiente			
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubetex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR			
	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería			
Verificar aislamiento			
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato	☒		
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura			
Estado general	☒		

COMPRESORES			TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	
L1			Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			Temp. Retorno	C
L3			Temp. Termost. 1	C
			Temp. Termost. 2	C
VOLT.			Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: _____

Calificación del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Observación:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable: Firma: Luis Alfredo Perdomo Nombre: Luis Alfredo Perdomo

Responsable del área: Firma: Lina María Fialla Huan Nombre: Lina María Fialla Huan



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzaneros 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

2848

Versión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 28-03-2026 Ciudad: Miami Cliente: Canarian

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: ☒ Mto. Correctivo: Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: ☒ Cassette: Piso techo: Ventana: Otro: Cuál:

Ubicación del Equipo: Sala de Electrocardiograma Urgencias

Capacidad: 12.000 Marca: Lennox Modelo: LXGAHTC012100P2HA ACTIVO No. X.

Observación inicial: Funcionando

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR			
	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general	☒		
Limpeza y lavado de serpentinas	☒		
Limpeza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpeza de difusores y rejillas	☒		
Limpeza de desagüe	☒		
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR			
	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato	☒		
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	☒		
Estado general	☒		

COMPRESORES			TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	
L1			Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			Temp. Retorno	C
L3			Temp. Termost. 1	C
			Temp. Termost. 2	C
VOLT.			Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: _____

Calificación del servicio	Satisfecho					Observación:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable:	Responsable del área:
Firma: Fabio Herrera Alvarez	Firma: Diogenes A. Ortiz
Nombre: Fabio Herrera Alvarez	Nombre: Diogenes A. Ortiz



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzaneros 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO
2864

Versión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 19-03-2028

Ciudad: Managua

Cliente: Canaima

Tipo de Servicio:

Inst. y puesta en marcha:

Mto. Preventivo: ☒

Mto. Correctivo: ☐

Revisión: ☐

Otro: ☐

Tipo de Equipo:

Minisplit:

Cassette:

Piso techo:

Ventana:

Otro:

Cuál: Dispensador

Ubicación del Equipo:

Cafetería 2 Piso Admón. Franca

Capacidad: 7.5

Marca:

Kalleg

Modelo: CS-C24PKV

ACTIVO No. 07642

Observación inicial:

Funcionando

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general	☒		
Limpeza y lavado de serpentinas	☒		
Limpeza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpeza de difusores y rejillas	☒		
Limpeza de desagüe	☒		
Calibración termostato ambiente	☒		
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión	☒		

SISTEMAS DE DUCTOS

	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION

	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento			
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	☒		
Estado general	☒		

COMPRESORES

	1	2	UNIDAD	TEMPERATURA	UNIDAD
L1			AMP	Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			AMP	Temp. Retorno	C
L3			AMP	Temp. Termost. 1	C
VOLT.			VOLT	Temp. Termost. 2	C
P.SUCC.			PSI	Temp. Entrada cond.	C
P.DESC.			PSI	Temp. Salida Cond.	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Suministro	C
				Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL:

Calificación del servicio

Satisfecho

Neutro

Insatisfecho

5

4

3

2

1

Observación:

Técnico responsable:

Firma:

Andrés Fabraán Medrano

Nombre:

Andrés Fabraán Medrano

Responsable del área:

Firma:

Heriberto Alvarado R

Nombre:

Heriberto Alvarado Rojas



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzaneros 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

Versión 3.0

2865

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 19-03-2024 Ciudad: Neiva Cliente: Canaima

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: ☒ Mto. Correctivo: Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: Cassette: Piso techo: Ventana: Otro: Cuál: Dispensador.

Ubicación del Equipo: Cafetería 9 Piso Administración

Capacidad: 75 Marca: Kalley Modelo: K-DAB2 ACTIVO No. 07643

Observación inicial: Funcionando

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general	☒		
Limpeza y lavado de serpentinas	☒		
Limpeza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpeza de difusores y rejillas	☒		
Limpeza de desagüe	☒		
Calibración termostato ambiente			
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

Carga refrigeración						
Calificación del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Observación:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable: Firma: Luis Alfredo Perdomo
Nombre: Luis Alfredo Perdomo

Responsable del área: Firma: Marco Alejandro Rojas
Nombre: Marco Alejandro Rojas

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento			
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	☒		
Estado general			

COMPRESORES			TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	
L1			Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			Temp. Retorno	C
L3			Temp. Termost. 1	C
VOLT.			Temp. Termost. 2	C
P.SUCC.			Temp. Entrada cond.	C
P.DESC.			Temp. Salida Cond.	C
CAPAC.			Temp. Agua Suministro	C
			Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: _____



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzaneros 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

2866

Versión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 14-03-2026 Ciudad: Nueva Cliente: Canaima

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: ☒ Mto. Correctivo: Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: Cassette: Piso techo: Ventana: Otro:Cuál: Dispensador.

Ubicación del Equipo: Hospitalización Canaima.

Capacidad: 75. Marca: AQUA-MAQ Modelo: SP242CM ACTIVO No. 010031

Observación inicial: Funcionando

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general	☒		
Limpeza y lavado de serpentinas	☒		
Limpeza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpeza de difusores y rejillas	☒		
Limpeza de desagüe	☒		
Calibración termostatoambiente	☒		
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

Calificación del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Observación:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable: Andres Fabian Medina

Firma: Andres Fabian Medina

Nombre: Andres Fabian Medina

Responsable del área: Nataline Cordero

Firma: Nataline Cordero

Nombre: Nataline Cordero

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos	☒		
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	☒		
Estado general	☒		

COMPRESORES			TEMPERATURA	UNIDAD	
	1	2	UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla	C
L1			AMP	Temp. Retorno	C
L2			AMP	Temp. Termost. 1	C
L3			AMP	Temp. Termost. 2	C
VOLT.			VOLT	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			PSI.	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			PSI	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: _____



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzaneros 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

2867

Versión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 19-03-2026

Ciudad: Nueva

Cliente: Canapma.

Tipo de Servicio:

Inst. y puesta en marcha:

Mto. Preventivo: ☒

Mto. Correctivo:

Revisión:

Otro:

Tipo de Equipo:

Minisplit:

Cassette:

Piso techo:

Ventana:

Otro:

Cuál:

Dispensador.

Ubicación del Equipo: Observación Urgencias

Capacidad: 75

Marca: AQUA-MAR

Modelo: SP242CM

ACTIVO No. 0671

Observación inicial:

Funcionando

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general	☒		
Limpeza y lavado de serpentinas	☒		
Limpeza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpeza de difusores y rejillas	☒		
Limpeza de desagüe	☒		
Calibración termostato ambiente	☒		
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS

	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION

	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos	☒		
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador	☒		
Estado latonería y pintura			
Estado general	☒		

COMPRESORES			TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	
L1			Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			Temp. Retorno	C
L3			Temp. Termost. 1	C
VOLT.			Temp. Termost. 2	C
P.SUCC.			Temp. Entrada cond.	C
P.DESC.			Temp. Salida Cond.	C
CAPAC.			Temp. Agua Suministro	C
			Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL:

Calificación del servicio	Satisfecho	Neutro	Insatisfecho	Observación:
	5	4	3	
Técnico responsable:				Responsable del área:
Firma: Fabio Ibarra Morán				Firma: Nely Fernández
Nombre: Fabio Ibarra Morán				Nombre: Nely Fernández



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzaneros 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

Versión 3.0

2868

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 19-03-2026 Ciudad: Nueva Cliente: Canalma.

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: ☒ Mto. Correctivo: Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: Cassette: Piso techo: Ventana: Otro: Cuál: Dispensador.

Ubicación del Equipo: SIAU COMUNICACIONES

Capacidad: 75 Marca: Kalley Modelo: CS-C24PKV ACTIVO No. X.

Observación inicial: Funcionando

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR			
	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo: _____

Serie: _____

Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	☒		
Limpieza y lavado de serpentinas	☒		
Limpieza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpieza de difusores y rejillas	☒		
Limpieza de desagüe	☒		
Calibración termostato ambiente	☒		
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubetex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR			
	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo: _____

Serie: _____

Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	☒		
Estado general			

COMPRESORES			TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2		
L1			Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			Temp. Retorno	C
L3			Temp. Termost. 1	C
VOLT.			Temp. Termost. 2	C
P.SUCC.			Temp. Entrada cond.	C
P.DESC.			Temp. Salida Cond.	C
CAPAC.			Temp. Agua Suministro	C
			Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL:

Calificación del servicio	Satisfecho	Neutro	Insatisfecho	Observación:	
	5	4	3	2	1

Técnico responsable: Firma: Andres Fabian Medina Nombre: Andres Fabian Medina

Responsable del área: Firma: [Firma] Nombre: Julio Cesar [Firma]



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzaneros 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

2869

Versión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 20 - 03 - 2026

Ciudad: Nueva

Cliente: Cancima.

Tipo de Servicio:

Inst. y puesta en marcha:

Mto. Preventivo: ☒

Mto. Correctivo:

Revisión:

Otro:

Tipo de Equipo:

Minisplit:

Cassette:

Piso techo:

Ventana:

Otro:

Cuál:

Dispensador

Ubicación del Equipo: Cafeteria Consulta Externa.

Capacidad:

RS

Marca:

Kalleg

Modelo:

CS-C24PKV

ACTIVO No.

01047

Observación inicial:

Funcionando

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	☒		
Limpieza y lavado de serpentinas	☒		
Limpieza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpieza de difusores y rejillas	☒		
Limpieza de desagüe	☒		
Calibración termostatoambiente	☒		
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS

	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION

	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	☒		
Estado general			

COMPRESORES			TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	
L1			Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			Temp. Retorno	C
L3			Temp. Termost. 1	C
VOLT.			Temp. Termost. 2	C
P.SUCC.			Temp. Entrada cond.	C
P.DESC.			Temp. Salida Cond.	C
CAPAC.			Temp. Agua Suministro	C
			Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL:

Calificación del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho	
	5	4	3	2	1

Observación:

Técnico responsable:

Firma: Fabio Ibarra Muñoz

Nombre: Fabio Ibarra Muñoz

Responsable del área:

Firma: Pablo José David León

Nombre: Pablo José David León



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

Versión 3.0

2870

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 20-03-2026

Ciudad: Nueva

Cliente: Cancun

Tipo de Servicio:

Inst. y puesta en marcha:

Mto. Preventivo: ☒

Mto. Correctivo:

Revisión:

Otro:

Tipo de Equipo:

Minisplit:

Cassette:

Piso techo:

Ventana:

Otro:

Cuál:

Dispensador

Ubicación del Equipo:

Referencia y Contrareferencia

Capacidad:

75

Marca:

Kallex

Modelo:

CS-C24PKV

ACTIVO No.

X.

Observación inicial:

Funcionando

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general	☒		
Limpeza y lavado de serpentinas	☒		
Limpeza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpeza de difusores y rejillas	☒		
Limpeza de desagüe	☒		
Calibración termostatoambiente	☒		
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS

	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION

	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	☒		
Estado general	☒		

COMPRESORES			TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	
L1			Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			Temp. Retorno	C
L3			Temp. Termost. 1	C
VOLT.			Temp. Termost. 2	C
P.SUCC.			Temp. Entrada cond.	C
P.DESC.			Temp. Salida Cond.	C
CAPAC.			Temp. Agua Suministro	C
			Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL:

Observación:

Calificación del servicio

Satisfecho

Neutro

Insatisfecho

5

4

3

2

1

Técnico responsable:

Firma:

Luis Alfredo Perdomo

Nombre:

Luis Alfredo Perdomo

Responsable del área:

Firma:

Adriana Cano

Nombre:

Adriana Cano



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzaneros 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

Versión 3.0

2871

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 20 - 03 - 2026

Ciudad: Nezuq

Cliete: Canaima

Tipo de Servicio:

Inst. y puesta en marcha:

Mto. Preventivo: ☒

Mto. Correctivo:

Revisión:

Otro:

Tipo de Equipo:

Minisplit:

Cassette:

Piso techo:

Ventana:

Otro:

Cuál: Dispensador.

Ubicación del Equipo: Facturación Consulta Externa

Capacidad: 75

Marca: Kalley

Modelo: CS-D34DB4Q

ACTIVO No. 03184

Observación inicial:

Funcionando

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general	☒		
Limpeza y lavado de serpentinas	☒		
Limpeza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpeza de difusores y rejillas	☒		
Limpeza de desagüe	☒		
Calibración termostato ambiente			
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS

	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION

	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubetex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento			
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	☒		
Estado general	☒		

COMPRESORES			TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	
L1			Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			Temp. Retorno	C
L3			Temp. Termost. 1	C
VOLT.			Temp. Termost. 2	C
P.SUCC.			Temp. Entrada cond.	C
P.DESC.			Temp. Salida Cond.	C
CAPAC.			Temp. Agua Suministro	C
			Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL:

Calificación del servicio	Satisfecho	Neutro	Insatisfecho
	5	4	3
			2
			1

Observación:

Técnico responsable:

Firma: Andres Fabian Medina

Nombre: Andres Fabian Medina

Responsable del área:

Firma: Helton Anderson Suarez

Nombre: Helton Anderson Suarez



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzaneros 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

2872

Versión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 21-03-2026 Ciudad: Nueva Clientes: Canaima

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: ☒ Mto. Correctivo: Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: Cassette: Piso techo: Ventana: Otro: Cuál: Dispensador

Ubicación del Equipo: Oficina de Infraestructuras

Capacidad: 75 Marca: Kalley Modelo: CS-D34DB4Q ACTIVO No. 00363

Observación inicial: Funcionando

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR			
	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general	☒		
Limpeza y lavado de serpentinas	☒		
Limpeza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpeza de difusores y rejillas	☒		
Limpeza de desagüe	☒		
Calibración termostato ambiente	☒		
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubetex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

Calificación del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Observación:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable: Firma: Luis Alfredo Perdomo
Nombre: Luis Alfredo Perdomo

Responsable del área: Firma: [Signature]
Nombre: [Signature]

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR			
	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	☒		
Estado general			

COMPRESORES			TEMPERATURA	UNIDAD	
	1	2	UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla	C
L1			AMP	Temp. Retorno	C
L2			AMP	Temp. Termost. 1	C
L3			AMP	Temp. Termost. 2	C
VOLT.			VOLT	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			PSI.	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			PSI	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: _____



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

Versión 3.0

2873

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 21 - 03 - 2026

Ciudad: Nariño

Cliente: Canaima

Tipo de Servicio:

Inst. y puesta en marcha:

Mto. Preventivo: ☒

Mto. Correctivo:

Revisión:

Otro:

Tipo de Equipo:

Minisplit:

Cassette:

Piso techo:

Ventana:

Otro:

Cuál:

Dispensador

Ubicación del Equipo:

Gerencia 2. Piso

Capacidad:

75.

Marca:

General Electric

Modelo:

6XCF3+CCSS

ACTIVO No.

X

Observación inicial:

Funcionando

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general	☒		
Limpeza y lavado de serpentinas	☒		
Limpeza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpeza de difusores y rejillas	☒		
Limpeza de desagüe	☒		
Calibración termostato ambiente	☒		
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS

	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION

	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubetex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento			
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	☒		
Estado general			

COMPRESORES			TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	
L1			Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			Temp. Retorno	C
L3			Temp. Termost. 1	C
VOLT.			Temp. Termost. 2	C
P.SUCC.			Temp. Entrada cond.	C
P.DESC.			Temp. Salida Cond.	C
CAPAC.			Temp. Agua Suministro	C
			Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL:

Observación:

Calificación del servicio

Satisfecho

Neutro

Insatisfecho

5

4

3

2

1

Técnico responsable:

Firma:

Andres Fabian Medina

Nombre:

Andres Fabian Medina

Responsable del área:

Firma:

Mano Alejandro R.

Nombre:

Mano Alejandro Rojas



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzaneros 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

2874

Versión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 21 - 03 - 2026

Ciudad: Neiva

Cliente: Canaima

Tipo de Servicio:

Inst. y puesta en marcha:

Mto. Preventivo: ☒

Mto. Correctivo:

Revisión:

Otro:

Tipo de Equipo:

Minisplit:

Cassette:

Piso techo:

Ventana:

Otro:

Cuál:

Dispensador

Ubicación del Equipo: Tesorería.

Capacidad: 75

Marca: Kalley

Modelo: K-WD15B

ACTIVO No. X.

Observación inicial:

Funcionando

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general	☒		
Limpeza y lavado de serpentinas	☒		
Limpeza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpeza de difusores y rejillas	☒		
Limpeza de desagüe	☒		
Calibración termostatoambiente	☒		
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS

	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION

	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador	☒		
Estado latonería y pintura	☒		
Estado general	☒		

COMPRESORES

	1	2	UNIDAD	TEMPERATURA	UNIDAD
L1			AMP	Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			AMP	Temp. Retorno	C
L3			AMP	Temp. Termost. 1	C
VOLT.			VOLT	Temp. Termost. 2	C
P.SUCC.			PSI.	Temp. Entrada cond.	C
P.DESC.			PSI	Temp. Salida Cond.	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Suministro	C
				Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL:

Calificación del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Observación:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable:

Firma: Fabio Ibarra Murca

Nombre: Fabio Ibarra Murca

Responsable del área

Firma: Berenice Bortolozzi R.

Nombre: Berenice Bortolozzi R.



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

2875

Versión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 22-03-2026

Ciudad: Neiva

Cliente: Camarero

Tipo de Servicio:

Inst. y puesta en marcha:

Mto. Preventivo: ☒

Mto. Correctivo:

Revisión:

Otro:

Tipo de Equipo:

Minisplit:

Cassette:

Piso techo:

Ventana:

Otro:

Cuál:

Nevera.

Ubicación del Equipo: Cafeteria Consulta Externa.

Capacidad: 372

Marca: Philips

Modelo: X

ACTIVO No. X.

Observación inicial:

Funcionando

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	☒		
Limpieza y lavado de serpentinas	☒		
Limpieza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpieza de difusores y rejillas	☒		
Limpieza de desagüe	☒		
Calibración termostatoambiente	☒		
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS

	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION

	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería			
Verificar aislamiento			
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos			
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	☒		
Estado general			

COMPRESORES			TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	
L1			Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			Temp. Retorno	C
L3			Temp. Termost. 1	C
VOLT.			Temp. Termost. 2	C
P.SUCC.			Temp. Entrada cond.	C
P.DESC.			Temp. Salida Cond.	C
CAPAC.			Temp. Agua Suministro	C
			Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL:

Calificación del servicio	Observación:				
	Satisfecho	Neutro	Insatisfecho		
	5	4	3	2	1

Técnico responsable:

Firma: Luis Alfredo Perdomo

Nombre: Luis Alfredo Perdomo

Responsable del área:

Firma: Pablo Jose David Cu

Nombre: Pablo Jose David Cu



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

2876

Versión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 22 - 03 - 2026

Ciudad: Neiva

Cliente: Canaima

Tipo de Servicio:

Inst. y puesta en marcha:

Mto. Preventivo: ☒

Mto. Correctivo:

Revisión:

Otro:

Tipo de Equipo:

Minisplit:

Cassette:

Piso techo:

Ventana:

Otro:

Cuál:

Nevera

Ubicación del Equipo:

Oficina de Infraestructuras

Capacidad:

A2

Marca:

General Electric

Modelo:

X

ACTIVO No.

X

Observación inicial:

Funcionando

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general	☒		
Limpeza y lavado de serpentinas	☒		
Limpeza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpeza de difusores y rejillas	☒		
Limpeza de desagüe	☒		
Calibración termostato ambiente	☒		
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS

	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION

	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	☒		
Estado general	☒		

COMPRESORES	TEMPERATURA	UNIDAD
	1 2	
L1		Temp. de Difusión - rejilla
L2		Temp. Retorno
L3		Temp. Termost. 1
VOLT.		Temp. Termost. 2
P.SUCC.		Temp. Entrada cond.
P.DESC.		Temp. Salida Cond.
CAPAC.		Temp. Agua Suministro
		Temp. Agua Retorno

OBSERVACION FINAL:

Calificación del servicio	Satisfecho	Neutro	Insatisfecho	Observación:
	5	4	3	2
				1

Técnico responsable:

Firma: Luis Alfredo Perdomo

Nombre: Luis Alfredo Perdomo

Responsable del área:

Firma: Juan Manuel Ortiz P.

Nombre:



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

Versión 3.0

2877

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 22 - 03 - 2026

Ciudad: Neiva

Cliente: Canaima

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: ☒ Mto. Correctivo: Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: Cassette: Piso techo: Ventana: Otro: Cuál: Nevera

Ubicación del Equipo: Hospitalización Canaima

Capacidad: 38 Marca: Haceb Modelo: x ACTIVO No. x.

Observación inicial:
Funcionando.

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general	☒		
Limpeza y lavado de serpentinas	☒		
Limpeza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpeza de difusores y rejillas	☒		
Limpeza de desagüe	☒		
Calibración termostatoambiente	☒		
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS

	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION

	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento			
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos			
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador	☒		
Estado latonería y pintura			
Estado general	☒		

COMPRESORES

	1	2	UNIDAD	TEMPERATURA	UNIDAD
L1			AMP	Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			AMP	Temp. Retorno	C
L3			AMP	Temp. Termost. 1	C
VOLT.			VOLT	Temp. Termost. 2	C
P.SUCC.			PSI.	Temp. Entrada cond.	C
P.DESC.			PSI.	Temp. Salida Cond.	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Suministro	C
				Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL:

Carga refrigeración						
Calificación del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Observación:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable:

Firma: Andres Fabian Mediana

Nombre: Andres Fabian Mediana

Responsable del área:

Firma: Natalie Cardenas

Nombre: Natalie Cardenas



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

Versión 3.0

2878

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 23 - 03 - 2026

Ciudad: Neiva

Cliente: Canaima

Tipo de Servicio:

Inst. y puesta en marcha:

Mto. Preventivo: ☒

Mto. Correctivo:

Revisión:

Otro:

Tipo de Equipo:

Minisplit:

Cassette:

Piso techo:

Ventana:

Otro:

Cuál:

Nevera

Ubicación del Equipo:

Sala de Odontología

Capacidad:

42

Marca:

Challenger

Modelo:

X

ACTIVO No. 01557.

Observación inicial:

Funcionando

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general	☒		
Limpeza y lavado de serpentinas	☒		
Limpeza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpeza de difusores y rejillas	☒		
Limpeza de desagüe	☒		
Calibración termostato ambiente	☒		
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS

	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION

	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubutex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo	☒		
lavado de serpentines	☒		
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura			
Estado general	☒		

COMPRESORES			TEMPERATURA		UNIDAD
	1	2	UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla	
L1			AMP	Temp. Retorno	C
L2			AMP	Temp. Termost. 1	C
L3			AMP	Temp. Termost. 2	C
VOLT.			VOLT	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			PSI.	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			PSI	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL:

Observación:

Calificación del servicio

Satisfecho

Neutro

Insatisfecho

5

4

3

2

1

Técnico responsable:

Firma: Luis Alfredo Perdomo

Nombre: Luis Alfredo Perdomo

Responsable del área:

Firma: Guly Andrea Ossa Torres

Nombre:

COTIZACION No.37 SEDE CANAIMA

Asunto: Cotización Aire acondicionado Tipo Casete de la oficina de Contratación Canaima.



Cordial saludo,

Se realizó la visita técnica a la sede Canaima de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina donde se encuentra un equipo casete de 36.000 BTU marca Panasonic en la oficina de Contratación 2 piso Canaima. El equipo presenta goteo constante debido al daño de la bomba de condensado (la bobina está aislada).

Para esto se realizará lo siguiente:

1. Cambio de la bomba de condensado.



Ítem	Ref.	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	9	Bomba de condensado	✓ 1 ✓	476.000	476.000

AUTORIZADO POR:

SUPERVISOR

REALIZADO POR:

CONTRATISTA



Electrolux



13 de marzo de 2026





Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzaneros 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

2851

Versión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 14-03-2020

Ciudad: Nueva

Cliente: Canaima

Otro:

Tipo de Servicio:

Inst. y puesta en marcha:

Mto. Preventivo:

Mto. Correctivo: ☒

Revisión:

Tipo de Equipo:

Minisplit:

Cassette: ☒

Piso techo:

Ventana:

Otro:

Cuál:

Ubicación del Equipo:

Contratación 2 Pisos Talento humano

ACTIVO No.

Capacidad: 36.000

Marca: Panasonic

Modelo: CS-D

Observación inicial:

Equipo interior botando agua - Debido al daño en la Bomba de Condensado.
- Suministro e instalación de Bomba de Condensado.

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general			
Limpeza y lavado de serpentinas			
Limpeza y drenaje de agua			
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos			
Limpeza de difusores y rejillas			
Limpeza de desagüe			
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento int.			
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS

	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION

	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo			
lavado de serpentines			
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería			
Verificar aislamiento			
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos			
Revisión de fugas			
Filtro secador			
Estado latonería y pintura			
Estado general	☒		

COMPRESORES

	1	2	UNIDAD	TEMPERATURA	UNIDAD
L1			AMP	Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			AMP	Temp. Retorno	C
L3			AMP	Temp. Termost. 1	C
VOLT.			VOLT	Temp. Termost. 2	C
P.SUCC.			PSI	Temp. Entrada cond.	C
P.DESC.			PSI	Temp. Salida Cond.	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Suministro	C
				Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL:

OK

Calificación del servicio

Satisfecho

Neutro

Insatisfecho

5

4

3

2

1

Observación:

Técnico responsable:

Firma:

Andrés Fabian Medeiros

Nombre:

Andrés Fabian Medeiros

Responsable del área:

Firma:

Carlos Daniel Robledo

Nombre:

Carlos Daniel Robledo

COTIZACION No.38 SEDE CANAIMA**Asunto: Cotización Aire acondicionado Tipo Casete de la oficina de Comunicaciones Canaima.**

Cordial saludo,

Se realizó la visita técnica a la sede Canaima de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina donde se encuentra un equipo casete de 36.000 BTU marca Panasonic en la oficina de Contratación 2 piso Canaima. El equipo presenta goteo constante debido al daño de la bomba de condensado la bobina se encuentra en corto.

Para esto se realizará lo siguiente:

1. Cambio de la bomba de condensado.

Ítem	Ref.	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	9	Bomba de condensado	1 ✓	476.000	476.000

AUTORIZADO POR: _____

SUPERVISOR

REALIZADO POR: _____

CONTRATISTA

13 de marzo de 2026



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzaneros 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

2852

Versión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 13-03-2026

Ciudad: Nueva

Cliente: Canaima

Tipo de Servicio:

Inst. y puesta en marcha:

Mto. Preventivo:

Mto. Correctivo:

Revisión:

Otro:

Tipo de Equipo:

Minisplit:

Cassette:

Piso techo:

Ventana:

Otro:

Cuál:

Ubicación del Equipo:

Oficina de Comunicaciones

Capacidad: 36.000

Marca: Panasonic

Modelo: CS-D34DB4G

ACTIVO No. 00042

Observación inicial:

Funcionando pero con goteo constante debido al daño en la bomba de condensado - Cambio de Bomba de Condensado

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

B R M

Estado de las paredes

Estado del techo (tejas)

Limpeza del lugar

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

B R M

Estado de las paredes

Estado del techo (tejas)

Limpeza del lugar

Modelo:

Serie:

Inventario:

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general			
Limpeza y lavado de serpentinas			
Limpeza y drenaje de agua			
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos			
Limpeza de difusores y rejillas			
Limpeza de desagüe			
Calibración termostato ambiente			
Revisión aislamiento int.			
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS

B R M

Estado de ductos

Estado de difusor - rejillas

Soportes

SISTEMA DE REFRIGERACION

SI NO M

Red de refrigeración

Rubatex

Soportes

Filtro secador

Visor líquido

Válvula de corte

Carga refrigeración

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas			
Lavado general del equipo			
lavado de serpentines			
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería			
Verificar aislamiento			
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos			
Revisión de fugas			
Filtro secador			
Estado latonería y pintura			
Estado general			

COMPRESORES

TEMPERATURA

UNIDAD

	1	2	UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla	
L1			AMP	Temp. Retorno	C
L2			AMP	Temp. Termost. 1	C
L3			AMP	Temp. Termost. 2	C
VOLT.			VOLT	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			PSI	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			PSI	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL:

Calificación del servicio

Satisfecho

Neutro

Insatisfecho

5

4

3

2

1

Observación:

Técnico responsable:

Firma:

Andrés Fabra Medina

Nombre:

Andrés Fabra Medina

Responsable del área:

Firma:

María Alejandra Rojas

Nombre:

María Alejandra Rojas

COTIZACIÓN No.39 SEDE CANAIMA**Asunto: Cotización Aire acondicionado Mini Split oficina Técnico Científica Canaima.**

Cordial saludo,

Se realizó la visita técnica a la sede Canaima de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina donde se encuentra un equipo mini Split de 24.000 BTU marca LG en Oficina Técnico Científica. El equipo se encontró con la unidad condensadora fuera de servicio, Compresor aterrizado. Para esto se realizará lo siguiente:

1. Se requiere realizar el cambio del compresor con sus respectivos accesorios eléctricos y mecánicos desmonte de la unidad condensadora, para desmontar el compresor y realizar la limpieza y cambio del aceite, realizar una limpieza general al sistema (serpentin evaporador y serpentin condensador) con nitrógeno, cambiar el tubo capilar, presurizar, hacer vacío, y luego inyectar la nueva carga refrigerante al sistema.

Ítem	Ref.	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	51	Desmontaje de unidad condensadora equipo mini Split	✓ 1 ✓	119.000	119.000
2	34	Compresor rotativo de 24000Btu	✓ 1 ✓	952.000	952.000
3	26	Capilares	✓ 1 ✓	47.615	47.615
4	79	Nitrógeno de 6.5M3	✓ 1 ✓	206.510	206.510
5	89	Refrigerante R-22 1 lbs	✓ 3 ✓	49.980	149.940
VALOR TOTAL					1.475.065

AUTORIZADO POR:

SUPERVISOR

REALIZADO POR:

CONTRATISTA

14 de marzo de 2026





Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

2853

Versión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 14-03-2026 Ciudad: Neiva Cliente: Canuma

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: Mto. Correctivo: Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: Cassette: Piso techo: Ventana: Otro: Cuál:

Ubicación del Equipo: Oficina Técnica confiteca Administracion

Capacidad: 24.000 Marca: LG Modelo: SP242CM ACTIVO No. 00597

Observacion inicial: Equipo fuera de servicio (unidad aterrizada). - Requiere cambio de compresor. Desmonte unidad condensadora. - capotares - Nitrogeno - Refrigerante R-22 - Compresor de 29000 Btu. a 280 voltios

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general			
Limpieza y lavado de serpentinas			
Limpieza y drenaje de agua			
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros	✓		
revisión elementos eléctricos	✓		
Limpieza de difusores y rejillas			
Limpieza de desagüe			
Calibración termostatoambiente	✓		
Revisión aislamiento int.	✓		
Revisión de válvulas de expansión	✓		

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	✓		
Lavado general del equipo			
lavado de serpentines			
Revisión de rodamientos	✓		
Ajuste de tornillería	✓		
Verificar aislamiento			
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor	✓		
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	✓		
Revisión de fugas			
Filtro secador			
Estado latonería y pintura			
Estado general	✓		

COMPRESORES	TEMPERATURA	UNIDAD
1 2 UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla	C
L1 AMP	Temp. Retorno	C
L2 AMP	Temp. Termost. 1	C
L3 AMP	Temp. Termost. 2	C
VOLT. VOLT	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC. PSI.	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC. PSI.	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC. H.P.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: "OK"

Calificacion del servicio	Satisfecho	Neutro	Insatisfecho	Observación:
	5 4 3 2 1			

Técnico responsable: Firma: Luis Alfredo Perdomo. Nombre: Luis Alfredo Perdomo

Responsable del área: Firma: Juan Pérez Zúñiga Nombre: Juan Pérez Zúñiga

COTIZACION No.40 SEDE CANAIMA**Asunto: Cotización Aire acondicionado Mini Split Consultorio No.1 Urgencias Canaima.**

Cordial saludo,

Se realizó la visita técnica a la sede Canaima de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina donde se encuentra un equipo mini Split de 12.000 BTU marca Lennox en el consultorio No.1 de Urgencias Canaima. El equipo se encontró fuera de servicio (no llega voltaje en una de sus líneas de alimentación) esto se debe a una sulfatación en su una línea (corto eléctrico) que llega al evaporador

Para esto se realizará lo siguiente:

1. Se requiere la corrección del corto eléctrico.

Ítem	Ref.	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	44	Corrección de corto	1	52.133	52.133

AUTORIZADO POR:

SUPERVISOR

REALIZADO POR:

CONTRATISTA

14 de marzo 2026





Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzaneros 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

2854

Versión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 15-03-2026 Ciudad: Nueva Cliente: Canaima.

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: Mto. Correctivo: Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: Cassette: Piso techo: Ventana: Otro: Cuál:

Ubicación del Equipo: Consultorio No. 1 Urgencias

Capacidad: 12.000 Marca: LENNOX. Modelo: LKGAHTCO12100P2H ACTIVO No. X

Observación inicial: Equipo fuera de servicio - Presenta un corto eléctrico en las líneas de alimentación al equipo - Corrección de corto.

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general			
Limpeza y lavado de serpentinas			
Limpeza y drenaje de agua			
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos			
Limpeza de difusores y rejillas			
Limpeza de desagüe			
Calibración termostato ambiente			
Revisión aislamiento int.			
Revisión de válvulas de expansión			

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas			
Lavado general del equipo			
lavado de serpentines			
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería			
Verificar aislamiento			
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos			
Revisión de fugas			
Filtro secador			
Estado latonería y pintura			
Estado general			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGEACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

COMPRESORES			TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	
L1			Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			Temp. Retorno	C
L3			Temp. Termost. 1	C
VOLT.			Temp. Termost. 2	C
P.SUCC.			Temp. Entrada cond.	C
P.DESC.			Temp. Salida Cond.	C
CAPAC.			Temp. Agua Suministro	C
			Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: OK

Calificación del servicio: Satisfecho (5, 4), Neutro (3), Insatisfecho (2, 1)

Observación:

Técnico responsable: Firma: Luis Alfredo Pardo, Nombre: Luis Alfredo Pardo

Responsable del área: Firma: [Signature], Nombre: Nancy Cerguen

COTIZACION No.41 SEDE CANAIMA**Asunto: Cotización Aire acondicionado Mini Split Consultorio No.3 Urgencias Canaima.**

Cordial saludo,

Se realizó la visita técnica a la sede Canaima de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina donde se encuentra un equipo mini Split de 12.000 BTU marca York en el consultorio No.3 de Urgencias Canaima. El equipo se encontró fuera de servicio, en la unidad condensadora en el racor de baja presión se rajo en la parte superior ocasionando la fuga de la carga refrigerante y a su vez adsorbiendo agua en tiempo de lluvia, por esto el compresor y el sistema en general requiere una limpieza especial con líquido limpiador y nitrógeno.

Para esto se realizará lo siguiente:

1. Se requiere realizar el desmonte de la unidad condensadora, para desmontar el compresor y realizar la limpieza y cambio del aceite, realizar una limpieza general al sistema (serpentin evaporador y serpentin condensador) con nitrógeno, cambiar el tubo capilar, presurizar, hacer triple vacia, y luego inyectar la nueva carga refrigerante al sistema.

Ítem	Ref.	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	51	Desmontaje de unidad condensadora equipo mini Split	✓ 1 ✓	119.000	119.000
2	54	Desmonte de compresor	✓ 1 ✓	71.400	71.400
3	26	Capilares	✓ 1 ✓	47.615	47.615
4	79	Nitrógeno de 6.5M3	✓ 1 ✓	206.510	206.510
5	46	Corrección de fuga y carga de gas refrigerante de 1 a 2TR	✓ 1 ✓	297.500	297.500
6	68	Instalación de unidad condensadora equipo mini split	1 ✓	142.800	142.800
VALOR TOTAL					884.825

AUTORIZADO POR:

SUPERVISOR

REALIZADO POR:

CONTRATISTA

14 de marzo 2026



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzaneros 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

Versión 3.0

2855

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 16 - 03 - 2026 Ciudad: Nueva Cliente: Candema

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: Mto. Correctivo: Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: Cassette: Piso techo: Ventana: Otro: Cuál:

Ubicación del Equipo: Consultorio No 2 Urgencias

Capacidad: 12.000 Marca: York Modelo: YSEA12FS-ADA ACTIVO No. 0465

Observación inicial: Equipo fuera de servicio - Rotor dañado, compresor y todo el sistema contaminados. Pequeño - Desmonte de unidad condensadora - Desmonte de compresor - tubo capilar - Nitrogeno. Corrección de fuga - Carga de gas - instalación de unidad condensadora y puesta en funcionamiento.

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: Serie: Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general			
Limpieza y lavado de serpentinas			
Limpieza y drenaje de agua			
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros	✓		
revisión elementos eléctricos	✓		
Limpieza de difusores y rejillas			
Limpieza de desagüe			
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento int.	✓		
Revisión de válvulas de expansión	✓		

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración	✓		

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: Serie: Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	✓		
Lavado general del equipo			
lavado de serpentines			
Revisión de rodamientos	✓		
Ajuste de tornillería	✓		
Verificar aislamiento	✓		
Revisión del nivel de aceite	✓		
Nivel de aceite del compresor	✓		
Estado del capacitor	✓		
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	✓		
Revisión de fugas	✓		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura			
Estado general	✓		

COMPRESORES			TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2		
L1			Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			Temp. Retorno	C
L3			Temp. Termost. 1	C
			Temp. Termost. 2	C
VOLT.			Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: "OK"

Calificación del servicio	Satisfecho					Observación:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable: Firma: Andres Fabian Medina Nombre: Andres Fabian Medina Responsable del área: Firma: Nombre: Dany Carguel

COTIZACION No.42 SEDE CANAIMA**Asunto: Cotización Aire acondicionado Mini Split Consultorio Triage Urgencias Canaima.**

Cordial saludo,

Se realizó la visita técnica a la sede Canaima de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina donde se encuentra un equipo mini Split de 18.000 BTU marca Lennox en el consultorio Triage de Urgencias Canaima. El equipo se encontró con la bomba de condensado dañada (la bobina está aislada y la manguera tostada).

Para esto se realizará lo siguiente:

1. Se requiere el suministro de una nueva bomba de condensado

Ítem	Ref.	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	9	Bomba de condensado	1	476.000	476.000



AUTORIZADO POR:

SUPERVISOR

REALIZADO POR:

CONTRATISTA

15 de marzo 2026





Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzaneros 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO
2856

Versión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 16-03-2026 Ciudad: Nueva Cliente: Canaima.

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: Mto. Correctivo: ☒ Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: ☒ Cassette: Piso techo: Ventana: Otro: Cuál:

Ubicación del Equipo: Consultorio Troape Urgencias.

Capacidad: 18.000 Marca: Lennox Modelo: LXGAHTCO18100P2HA ACTIVO No. 01313

Observación inicial: Presenta constante goteo - La bomba de condensado está dañada eléctricamente. - Requiere de la Bomba de condensado.

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general			
Limpeza y lavado de serpentinas			
Limpeza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpeza de difusores y rejillas			
Limpeza de desagüe			
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo			
lavado de serpentines			
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería			
Verificar aislamiento			
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos			
Revisión de fugas			
Filtro secador			
Estado latonería y pintura			
Estado general	☒		

COMPRESORES			TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2		
L1			Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			Temp. Retorno	C
L3			Temp. Termost. 1	C
VOLT.			Temp. Termost. 2	C
P.SUCC.			Temp. Entrada cond.	C
P.DESC.			Temp. Salida Cond.	C
CAPAC.			Temp. Agua Suministro	C
			Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: OK

Calificación del servicio	Satisfecho	Neutro	Insatisfecho	Observación:
	5	4	3	
			2	
			1	

Técnico responsable: Firma: Fabio Ibarra Olvera
Nombre: Fabio Ibarra Olvera

Responsable del área: Firma: Nelly Cordero
Nombre: Nelly Cordero

COTIZACION No.43 SEDE CANAIMA**Asunto: Cotización Aire acondicionado Mini Split Cuarto de Aislamiento Urgencias Canaima.**

Se realizó la visita técnica a la sede de Canaima de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina donde se encuentra un equipo mini Split de 12.000 BTU marca York del cuarto de aislamiento Urgencias Canaima. El equipo se encontró con el evaporador congelado, debido a una fuga en el gusanillo de la unidad condensadora.

Para esto se realizará lo siguiente:

1. Corrección de la fuga y carga refrigerante

Ítem	Ref.	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	46	Corrección de fuga y carga de gas refrigerante de 1 a 2TR	1	297.500	297.500

AUTORIZADO POR:

SUPERVISOR

REALIZADO POR:

CONTRATISTA

15 de marzo 2026





Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzaneros 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

Versión 3.0

2857

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 16-03-2026 Ciudad: Nueva Cliente: Canaima

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: Mto. Correctivo: ☒ Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: ☒ Cassette: Piso techo: Ventana: Otro: Cuál:

Ubicación del Equipo: Cuarto de Aislamiento Vagancas

Capacidad: 12.000 Marca: York Modelo: YSEA12FS-ADA. ACTIVO No. X.

Observación inicial: Presenta fuga en el gusano de baja presión en la unidad condensadora.
- Corregir la fuga y realizar carga de gas.

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR			
	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general			
Limpeza y lavado de serpentinas			
Limpeza y drenaje de agua			
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpeza de difusores y rejillas			
Limpeza de desagüe			
Calibración termostatoambiente	☒		
Revisión aislamiento int.			
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubetex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración	☒		

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR			
	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo			
lavado de serpentines			
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería			
Verificar aislamiento			
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos			
Revisión de fugas	☒		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	☒		
Estado general			

COMPRESORES		TEMPERATURA		UNIDAD
	1 2			
L1		AMP	Temp. de Difusión - rejilla	C
L2		AMP	Temp. Retorno	C
L3		AMP	Temp. Termost. 1	C
VOLT.		VOLT	Temp. Termost. 2	C
P.SUCC.		PSI.	Temp. Entrada cond.	C
P.DESC.		PSI	Temp. Salida Cond.	C
CAPAC.		H.P.	Temp. Agua Suministro	C
			Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: OK

Calificación del servicio	Satisfecho	Neutro	Insatisfecho	Observación:		
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable: Andrés Fabra Medrano Responsable del área: [Firma]

Firma: Andrés Fabra Medrano Nombre: Neely Carqueza

COTIZACIÓN No.44 SEDE CANAIMA**Asunto: Cotización Aire acondicionado tipo Casete sala de Rayos X Canaima.**

Se realizó la visita técnica a la sede de Canaima de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina donde se encuentra un equipo tipo casete de 24.000 BTU marca LG de la Sala de Rayos X Canaima. El equipo se encontró con el evaporador congelado, debido a una fuga en el racor de baja presión de la unidad condensadora.

Para esto se realizará lo siguiente:

1. Corrección de la fuga y carga refrigerante

Ítem	Ref.	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	46	Corrección de fuga y carga de gas refrigerante de 1 a 2TR	1	297.500	297.500



AUTORIZADO POR:

SUPERVISOR

REALIZADO POR:

CONTRATISTA

15 de marzo 2026





Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzaneros 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

Versión 3.0

2858

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 16-03-2026 Ciudad: Neoya Cliente: Canaima

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: Mto. Correctivo: ☒ Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: ☒ Cassette: ☒ Piso techo: Ventana: Otro: Cuál:

Ubicación del Equipo: Sala de Rayos X. Canaima.

Capacidad: 24000 Marca: LG Modelo: ATNQ24GNLTO ACTIVO No. 06032

Observación inicial: Presento fuga en el Racor de baja presión - se cambió el Racor. Corregir fuga y secar con Refrigerante 410A.

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR			
	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR			
	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general	☒		
Limpeza y lavado de serpentinas			
Limpeza y drenaje de agua			
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpeza de difusores y rejillas			
Limpeza de desagüe			
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION	SI	NO	M
Red de refrigeración	☒		
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo			
lavado de serpentines			
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería			
Verificar aislamiento			
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos			
Revisión de fugas			
Filtro secador			
Estado latonería y pintura			
Estado general	☒		

COMPRESORES			TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	
L1			Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			Temp. Retorno	C
L3			Temp. Termost. 1	C
			Temp. Termost. 2	C
VOLT.			Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL:

Observación:

Calificación del servicio	Satisfecho	Neutro	Insatisfecho
	5	4	3
			2
			1

Técnico responsable: Responsables del área:

Firma: Andres Fabian Medeiros Firma: Diogenes A. Ortiz

Nombre: Andres Fabian Medeiros Nombre:

COTIZACION No.45 SEDE CANAIMA**Asunto: Cotización Aire acondicionado tipo Casete sala de sala de Odontología Canaima.**

Se realizó la visita técnica a la sede de Canaima de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina donde se encuentra un equipo tipo casete de 24.000 BTU marca York de la Sala de Odontología Canaima. El equipo se encontró fuera de servicio, con el motor-ventilador dañado (eléctricamente sobrecalentado).

Para esto se realizará lo siguiente:

1. Cambio del motor ventilador

Ítem	Ref.	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	76	Motor de 1/2 hp para unidad condensadora	1	571.200	571.200

AUTORIZADO POR:

SUPERVISOR

REALIZADO POR:

CONTRATISTA

15 de marzo 2026



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

2859

Versión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 17-03-2026 Ciudad: Nueva Clientes: Canaima.

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: Mto. Correctivo: Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: Cassette: ☒ Piso techo: Ventana: Otro: Cuál:

Ubicación del Equipo: Sala de ODONTOLOGIA: Canaima.

Capacidad: 24000 Marca: York Modelo: YMUFCO24IBHAX ACTIVO No. 01531

Observación inicial: Equipo fuera de servicio - Presento daño en el motor ventilador. (Motor de 1/2 hp para unidad condensadora).

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR			
	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR			
	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	☒		
Limpieza y lavado de serpentinas			
Limpieza y drenaje de agua			
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpieza de difusores y rejillas			
Limpieza de desagüe			
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGEACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo			
lavado de serpentines			
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento			
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas			
Filtro secador			
Estado latonería y pintura			
Estado general	☒		

COMPRESORES			TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2		
L1			Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			Temp. Retorno	C
L3			Temp. Termost. 1	C
VOLT.			Temp. Termost. 2	C
P.SUCC.			Temp. Entrada cond.	C
P.DESC.			Temp. Salida Cond.	C
CAPAC.			Temp. Agua Suministro	C
			Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: _____

Calificación del servicio	Satisfecho					Observación:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable:	Responsable del área:
Firma: <u>Andres Fabian Medina</u>	Firma: <u>Guliy Andrea Ossa Torres</u>
Nombre: <u>Andres Fabian Medina</u>	Nombre: _____

COTIZACION No.46 SEDE CANAIMA**Asunto: Cotización Aire acondicionado tipo mini Split de Sala CALL-CENTER / SIAU-COL Canaima.**


Se realizó la visita técnica a la sede de Canaima de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina donde se encuentra un equipo mini Split de 24.000 BTU marca LG de la Sala Call-center Siau-col Canaima. El equipo se encontró fuera de servicio, con la tarjeta electrónica Inverter de la unidad condensadora dañado (circuito de potencia y de control cortocircuitados).

Para esto se realizará lo siguiente:

1. Cambio de tarjeta Inverter de la unidad condensadora

Ítem	Ref.	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	106	Tarjeta Inverter para Unidad Condensadora	✓ 1	1.184.169	1.184.169

AUTORIZADO POR:


SUPERVISOR

REALIZADO POR:


CONTRATISTA

16 de marzo 2026



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzaneros 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

Versión 3.0

2860

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 17-03-2026

Ciudad: Nueva

Cliente: Canuma

Tipo de Servicio:

Inst. y puesta en marcha:

Mto. Preventivo:

Mto. Correctivo: ☒ Revisión:

Otro:

Tipo de Equipo:

Minisplit: ☒

Cassette:

Piso techo:

Ventana:

Otro:

Cuál:

Ubicación del Equipo: CALL-CENTER - SIAU-COL

Capacidad: 24000

Marca: LG

Modelo: VM24ZC7

ACTIVO No. 06031

Observación inicial: Equipo fuera de servicio - Presento daño en la tarjeta inventu. de la unidad condensadora. (Cortocircuitado circuito de potencia y de control). - Cambio de Tarjeta inventu. para la unidad condensadora.

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	☒		
Limpieza y lavado de serpentinas			
Limpieza y drenaje de agua			
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpieza de difusores y rejillas			
Limpieza de desagüe			
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS

	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION

	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo			
lavado de serpentinas			
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	☒		
Verificar aislamiento			
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas			
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	☒		
Estado general	☒		

COMPRESORES

	1	2	UNIDAD	TEMPERATURA	UNIDAD
L1			AMP	Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			AMP	Temp. Retorno	C
L3			AMP	Temp. Termost. 1	C
VOLT.			VOLT	Temp. Termost. 2	C
P.SUCC.			PSI.	Temp. Entrada cond.	C
P.DESC.			PSI.	Temp. Salida Cond.	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Suministro	C
				Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL:

Ok

Calificación del servicio

Satisfecho

Neutro

Insatisfecho

Observación:

5

4

3

2

1

Técnico responsable:

Responsable del área:

Firma:

Luis Alfredo Pardo

Firma:

[Firma manuscrita]

Nombre:

Luis Alfredo Pardo

Nombre:

Fulvio Cesar Deal

COTIZACION No.47 SEDE CANAIMA**Asunto: Cotización Aire acondicionado tipo mini Split de Farmacia Canaima.**

Se realizó la visita técnica a la sede de Canaima de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina donde se encuentra un equipo mini Split de 18.000 BTU marca Mirage Canaima. El equipo se encontró con el evaporador congelado, (se encontró con fuga en el gusanillo de la válvula de baja presión).

Para esto se realizará lo siguiente:

1. Corrección de la fuga refrigerante (cambio del gusanillo) y carga de gas refrigerante

Ítem	Ref.	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	46	Corrección de fuga y carga de gas refrigerante de 1 a 2TR	1	297.500	297.500



AUTORIZADO POR:

SUPERVISOR

REALIZADO POR:

CONTRATISTA

17 de marzo 2026





Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

Versión 3.0

2861

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 18 - 03 - 2020 Ciudad: Nueva Clientes: Conalma

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: Mto. Correctivo: Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: Cassette: Piso techo: Ventana: Otro: Cuál:

Ubicación del Equipo: Farmacia Conalma

Capacidad: 18000 Marca: Mivage Modelo: EL1816 ACTIVO No. 07274

Observación inicial: Presento fuga en el gasacillo de baja presión - Corrección de carga de Refrigerante - carga refrigerante R-410a.

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo:
Serie:
Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general			
Limpeza y lavado de serpentinas			
Limpeza y drenaje de agua			
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	✓		
Limpeza de difusores y rejillas			
Limpeza de desagüe			
Calibración termostatoambiente	✓		
Revisión aislamiento int.			
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION	SI	NO	M
Red de refrigeración	✓		
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

Calificación del servicio	Observación:				
	Satisfecho	Neutro	Insatisfecho		
	5	4	3	2	1

Técnico responsable:	Responsable del área:
Firma: Fabio Ibarra Morales	Firma: Sandra Milena Acuña
Nombre: Fabio Ibarra Morales	Nombre: Sandra Milena Acuña

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo:
Serie:
Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	✓		
Lavado general del equipo			
lavado de serpentines			
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería			
Verificar aislamiento			
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos			
Revisión de fugas	✓		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	✓		
Estado general			

COMPRESORES	TEMPERATURA	UNIDAD
1	2	UNIDAD
L1	AMP	Temp. de Difusión - rejilla
L2	AMP	Temp. Retorno
L3	AMP	Temp. Termost. 1
VOLT.	VOLT	Temp. Termost. 2
P.SUCC.	PSI	Temp. Entrada cond.
P.DESC.	PSI	Temp. Salida Cond.
CAPAC.	H.P.	Temp. Agua Suministro
		Temp. Agua Retorno

OBSERVACION FINAL: "OK"

COTIZACION No.48 SEDE CANAIMA**Asunto: Cotización Aire acondicionado tipo mini Split del Consultorio No.5 Consulta externa Canaima.**

Se realizó la visita técnica a la sede de Canaima de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina donde se encuentra un equipo mini Split de 12.000 BTU marca York del consultorio No.5 Consulta externa Canaima. El equipo se encontró sin refrigeración, con la unidad condensadora fuera de servicio (motor ventilador frenado y sobrecalentado), y el capacitor del compresor con baja capacitancia.

Para esto se realizará lo siguiente:

1. Cambio de motor ventilador de la unidad condensadora y capacitor del compresor

Ítem	Ref.	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	73	Motor condensadora para mini Split	1	357.000	357.000
2	25	Capacitores	1	85.600	85.600
VALOR TOTAL					442.600

AUTORIZADO POR:

SUPERVISOR

REALIZADO POR:

CONTRATISTA

17 de marzo 2026





Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

Versión 3.0

2862

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 17-03-2026 Ciudad: Nueva Cliente: Cancun

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: Mto. Correctivo: ☒ Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: ☒ Cassette: Piso techo: Ventana: Otro: Cuál:

Ubicación del Equipo: Consultorio No 5 Consulta Externa

Capacidad: 12.000 Marca: York Modelo: YSEA12FS-ADA ACTIVO No. 01214

Observación inicial: se encontro con el motor ventilador Frogado y sobrecalentado, y con el capacitor bajo de capacitancia - Req. - Cambio del motor ventilador de la condensadora y capacitor del compresor

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general			
Limpeza y lavado de serpentinas			
Limpeza y drenaje de agua			
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	☒		
Limpeza de difusores y rejillas			
Limpeza de desagüe			
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

Calificación del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Observación:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable: Firma: Andres Fabian Medrano Nombre: Andres Fabian Medrano

Responsable del área: Firma: NATHALY AGUIRRE Nombre: NATHALY AGUIRRE

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo			
lavado de serpentines			
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería			
Verificar aislamiento	☒		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor	☒		
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	☒		
Revisión de fugas			
Filtro secador			
Estado latonería y pintura			
Estado general	☒		

COMPRESORES	TEMPERATURA	UNIDAD
1 2 UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla	C
L1 AMP	Temp. Retorno	C
L2 AMP	Temp. Termost. 1	C
L3 AMP	Temp. Termost. 2	C
VOLT.	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: OK

COTIZACION No.49 SEDE CANAIMA**Asunto: Cotización Aire acondicionado tipo mini Split del Consultorio No.8 Consulta externa Canaima.**

Se realizó la visita técnica a la sede de Canaima de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina donde se encuentra un equipo mini Split de 12.000 BTU marca Lennox del consultorio No.8 Consulta externa Canaima. El equipo se encontró con el evaporador congelado, (se encontró con fuga en el racor de baja presión).

Para esto se realizará lo siguiente:

1. Corrección de la fuga refrigerante (cambio del racor de 1/2") y carga de gas refrigerante

Ítem	Ref.	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	46	Corrección de fuga y carga de gas refrigerante de 1 a 2TR	1	297.500	297.500

AUTORIZADO POR:


SUPERVISOR

REALIZADO POR:


CONTRATISTA

18 de marzo 2026

COTIZACION No.58 Sede Canaima**Asunto: Cotización Dispensador de agua ubicada en facturación
Consulta Externa de Canaima.**

Se realizó la visita técnica a la sede Canaima de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina donde se encontró el dispensador marca Kalley.


- Requiere suministro e instalación de filtro purificador.

Ítem	Ref.	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	45	Filtro purificador integrado	1	134.820	134.820

AUTORIZADO POR:


SUPERVISOR

REALIZADO POR:


CONTRATISTA

19 de marzo 2026



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzaneros 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO
2886

Versión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 21-03-2020 Ciudad: Nueva Cliente: Canaima

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: Mto. Correctivo: ☒ Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: Cassette: Piso techo: Ventana: Otro: Cuál: Dispensador

Ubicación del Equipo: Facturación Consulta Extraña

Capacidad: 7.5 Marca: Kalley Modelo: CS-D34DB4Q ACTIVO No. 03184

Observación inicial: Cambio de Filtro Purificador

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general			
Limpeza y lavado de serpentinas			
Limpeza y drenaje de agua			
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos			
Limpeza de difusores y rejillas			
Limpeza de desagüe			
Calibración termostato ambiente			
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas			
Lavado general del equipo			
lavado de serpentines			
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería			
Verificar aislamiento			
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos			
Revisión de fugas			
Filtro secador			
Estado latonería y pintura			
Estado general	☒		

COMPRESORES			TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	
L1			Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			Temp. Retorno	C
L3			Temp. Termost. 1	C
VOLT.			Temp. Termost. 2	C
P.SUCC.			Temp. Entrada cond.	C
P.DESC.			Temp. Salida Cond.	C
CAPAC.			Temp. Agua Suministro	C
			Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: _____

Calificación del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Observación:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable:	Responsable del área:
Firma: Fabio Ibarra Murcia	Firma: Juan Manuel Ortiz R.
Nombre: Fabio Ibarra Murcia	Nombre: Juan Manuel Ortiz R.



COTIZACION No.56 Sede Canaima

Asunto: Cotización Dispensador de agua ubicada en la cafetería segundo piso administración Canaima.

Se realizó la visita técnica a la sede Canaima de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina donde se encontró el dispensador marca Kalley.




- Requiere suministro e instalación de filtro purificador.

Ítem	Ref.	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	45	Filtro purificador integrado	1	134.820	134.820



AUTORIZADO POR: _____


SUPERVISOR



REALIZADO POR: _____


CONTRATISTA



19 de marzo 2026





Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzaneros 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

2879

Versión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 19-03-2026 Ciudad: Nerva Cliente: Canaranga

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: Mto. Correctivo: ☒ Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: Cassette: Piso techo: Ventana: Otro: Cuál: Dispensador

Ubicación del Equipo: Cafeteria 2 piso Administración

Capacidad: 75 Marca: Kalley Modelo: CS-C24PKV ACTIVO No. 07642

Observación inicial: Funcionando - Cambio de Filtro purificador.

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general			
Limpieza y lavado de serpentinas			
Limpieza y drenaje de agua			
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos			
Limpieza de difusores y rejillas			
Limpieza de desagüe			
Calibración termostato ambiente			
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas			
Lavado general del equipo			
lavado de serpentines			
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería			
Verificar aislamiento			
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos			
Revisión de fugas			
Filtro secador			
Estado latonería y pintura			
Estado general	☒		

COMPRESORES			TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	
L1			Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			Temp. Retorno	C
L3			Temp. Termost. 1	C
VOLT.			Temp. Termost. 2	C
P.SUCC.			Temp. Entrada cond.	C
P.DESC.			Temp. Salida Cond.	C
CAPAC.			Temp. Agua Suministro	C
			Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: OK

Calificación del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Observación:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable: Firma: Andres Fabian Medina Nombre: Andres Fabian Medina

Responsable del área: Firma: Maria Alejandra Rojas Nombre: Maria Alejandra Rojas

COTIZACION No.57 Sede Canaima

Asunto: Cotización Dispensador de agua ubicada en la cafeteria primer piso administración Canaima.

Se realizó la visita técnica a la sede Canaima de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina donde se encontró el dispensador marca Kalley.

- Requiere suministro e instalación de filtro purificador.

Ítem	Ref.	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	45	Filtro purificador integrado	1	134.820	134.820

AUTORIZADO POR:


SUPERVISOR

REALIZADO POR:


CONTRATISTA

19 de marzo 2026



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

2880

Versión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 19-03-2020 Ciudad: Nueva Cliente: Camacima

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: Mto. Correctivo: ☒ Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: Cassete: Piso techo: Ventana: Otro: Cuál: Dispensador

Ubicación del Equipo: Cafeteria 1 Piso Administrativo

Capacidad: 75 Marca: Kalley Modelo: K-DAG2 ACTIVO No. 07643.

Observación inicial: Cambio de Filtro Purificador

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general			
Limpeza y lavado de serpentinas			
Limpeza y drenaje de agua			
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos			
Limpeza de difusores y rejillas			
Limpeza de desagüe			
Calibración termostato ambiente			
Revisión aislamiento int.			
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas			
Lavado general del equipo			
lavado de serpentines			
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería			
Verificar aislamiento			
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos			
Revisión de fugas			
Filtro secador			
Estado latonería y pintura			
Estado general			

COMPRESORES			TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	
L1			Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			Temp. Retorno	C
L3			Temp. Termost. 1	C
VOLT.			Temp. Termost. 2	C
P.SUCC.			Temp. Entrada cond.	C
P.DESC.			Temp. Salida Cond.	C
CAPAC.			Temp. Agua Suministro	C
			Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: OK

Calificación del servicio	Satisfecho					Observación:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable: Firma: Andres Fabrega Medina. Nombre: Andres Fabrega Medina

Responsable del área: Firma: Hana Alejandra Rojas Nombre: Hana Alejandra Rojas

COTIZACION No.52 Sede Canaima**Asunto: Cotización Dispensador de agua ubicado en zona de Hospitalización Canaima.**

Se realizó la visita técnica a la sede Canaima de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina donde se encontró el dispensador marca AQUA-MAQ.

- Requiere suministro e instalación de filtro purificador.

Ítem	Ref.	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	45	Filtro purificador integrado	1	134.820	134.820

AUTORIZADO POR: _____

SUPERVISOR

REALIZADO POR: _____

CONTRATISTA

18 de marzo 2026



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

Versión 3.0

2881

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 19 - 03 - 2026 Ciudad: Nueva Cliente: Canaima

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: Mto. Correctivo: ☒ Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: Cassette: Piso techo: Ventana: Otro: Cuál: Dispensador

Ubicación del Equipo: Hosp. Falarzaca Canaima

Capacidad: 75. Marca: AQUA-MAQ Modelo: SP242CM ACTIVO No. 010031

Observación inicial: Cambio del filtro purificador

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR			
	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general			
Limpeza y lavado de serpentinas			
Limpeza y drenaje de agua			
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos			
Limpeza de difusores y rejillas			
Limpeza de desagüe			
Calibración termostato ambiente			
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR			
	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas			
Lavado general del equipo			
lavado de serpentines			
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería			
Verificar aislamiento			
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos			
Revisión de fugas			
Filtro secador			
Estado latonería y pintura			
Estado general	☒		

COMPRESORES			TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	
L1			Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			Temp. Retorno	C
L3			Temp. Termost. 1	C
			Temp. Termost. 2	C
VOLT.			Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: OK.

Calificación del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Observación:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable:	Responsable del área:
Firma: Andres Fabian Mediana	Firma: @
Nombre: Andres Fabian Mediana	Nombre: Natalia Cardenas

COTIZACION No.54 Sede Canaima



Asunto: Cotización Dispensador de agua ubicado en Observación Urgencias.


Se realizó la visita técnica a la sede Canaima de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina donde se encontró el dispensador marca AQUA-MAQ.



- Requiere suministro e instalación de filtro purificador.

Ítem	Ref.	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	45	Filtro purificador integrado	1	134.820	134.820

AUTORIZADO POR:


SUPERVISOR

REALIZADO POR:


CONTRATISTA



19 de marzo 2026





Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

Versión 3.0

2882

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 20 - 03 - 2026 Ciudad: Nueva Cliente: Camatona

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: Mto. Correctivo: ☒ Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: Cassette: Piso techo: Ventana: Otro: Cuál: Dispensador

Ubicación del Equipo: Observación Vagancia

Capacidad: 15 Marca: AQUA - MAQ Modelo: SP242CM ACTIVO No. 0671

Observación inicial: Cambio de filtro Purificador

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR			
	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general			
Limpeza y lavado de serpentinas			
Limpeza y drenaje de agua			
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos			
Limpeza de difusores y rejillas			
Limpeza de desagüe			
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento int.			
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR			
	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas			
Lavado general del equipo			
lavado de serpentines			
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería			
Verificar aislamiento			
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos			
Revisión de fugas			
Filtro secador			
Estado latonería y pintura			
Estado general			

COMPRESORES			TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	
L1			Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			Temp. Retorno	C
L3			Temp. Termost. 1	C
VOLT.			Temp. Termost. 2	C
P.SUCC.			Temp. Entrada cond.	C
P.DESC.			Temp. Salida Cond.	C
CAPAC.			Temp. Agua Suministro	C
			Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: OK

Calificación del servicio	Satisfecho	Neutro	Insatisfecho	Observación:	
	5	4	3	2	1

Técnico responsable: Firma: Andres Fabian Medina Nombre: Andres Fabian Medina

Responsable del área: Firma: Nombre:

COTIZACION No.55 Sede Canaima**Asunto: Cotización Dispensador de agua ubicada en SIAU Comunicaciones consulta externa.**

Se realizó la visita técnica a la sede Canaima de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina donde se encontró el dispensador marca Kalley.

- Requiere suministro e instalación de filtro purificador, cambio de manguera,

Ítem	Ref.	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	45	Filtro purificador integrado	✓ 1	134.820	134.820
2	44	Manguera de servicio de 1/4 para dispensador	✓ 5	5.243	26.215
3	39	Acople para filtro de 1/4 para dispensador	✓ 1	20.973	20.973
4	17	Kit de instalación	✓ 1	41.650	41.650
VALOR TOTAL					223.658

AUTORIZADO POR:


SUPERVISOR

REALIZADO POR:


CONTRATISTA

19 de marzo 2026



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

2883

Versión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 20 - 03 - 2026 Ciudad: Nueva Cliente: Canasma

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: Mto. Correctivo: ☒ Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: Cassette: Piso techo: Ventana: Otro: Cuál: Dispensador

Ubicación del Equipo: SIAU COMUNICACIONES

Capacidad: 1.5 Marca: kalley Modelo: CS-C24PKV ACTIVO No. X.

Observación inicial: Cambio de Filtro Purificador - Manguera de servicio

Acople para Filtro - Kit de Instalación

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general			
Limpeza y lavado de serpentinas			
Limpeza y drenaje de agua			
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos			
Limpeza de difusores y rejillas			
Limpeza de desagüe			
Calibración termostato ambiente			
Revisión aislamiento int.			
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas			
Lavado general del equipo			
lavado de serpentines			
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería			
Verificar aislamiento			
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos			
Revisión de fugas			
Filtro secador			
Estado latonería y pintura			
Estado general			

COMPRESORES			TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	
L1			Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			Temp. Retorno	C
L3			Temp. Termost. 1	C
VOLT.			Temp. Termost. 2	C
P.SUCC.			Temp. Entrada cond.	C
P.DESC.			Temp. Salida Cond.	C
CAPAC.			Temp. Agua Suministro	C
			Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL:

OK

Calificación del servicio	Satisfecho					Neutro	Insatisfecho		Observación:
	5	4	3	2	1				

Técnico responsable: Responsable del área:

Firma: Andres Fabian Medina Firma:

Nombre: Andres Fabian Medina Nombre: Fabio Rosas Lopez

COTIZACION No.50 Sede Canaima**Asunto: Cotización Dispensador de agua ubicado en la Cafetería
Consulta externa de Canaima**

Cordial saludo,

Se realizó la visita técnica a la sede Canaima de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina donde se encontró el dispensador marca IBBL.

- Requiere suministro e instalación de filtro purificador.

Ítem	Ref.	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	45	Filtro purificador integrado	1	134.820	134.820

AUTORIZADO POR: _____

SUPERVISOR

REALIZADO POR: _____

CONTRATISTA

18 de marzo de 2026



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

2884

Versión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 20-03-2026

Ciudad: Nettel

Cliente: Cancunma

Tipo de Servicio:

Inst. y puesta en marcha:

Mto. Preventivo:

Mto. Correctivo: ☒ Revisión:

Tipo de Equipo:

Minisplit:

Cassette:

Piso techo:

Ventana:

Otro:

Cuál:

Dispensador

Otro:

Ubicación del Equipo:

Cafeteria Consulta Externa

Capacidad:

75

Marca:

Kallex

Modelo: CS-C24PKV

ACTIVO No. 01047

Observación inicial:

Cambio de Filtro Purificador

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general			
Limpieza y lavado de serpentinas			
Limpieza y drenaje de agua			
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos			
Limpieza de difusores y rejillas			
Limpieza de desagüe			
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento int.			
Revisión de válvulas de expansión	☒		

SISTEMAS DE DUCTOS

	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION

	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas			
Lavado general del equipo			
lavado de serpentines			
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería			
Verificar aislamiento			
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos			
Revisión de fugas			
Filtro secador			
Estado latonería y pintura			
Estado general	☒		

COMPRESORES

	1	2	UNIDAD	TEMPERATURA	UNIDAD
L1			AMP	Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			AMP	Temp. Retorno	C
L3			AMP	Temp. Termost. 1	C
VOLT.			VOLT	Temp. Termost. 2	C
P.SUCC.			PSI.	Temp. Entrada cond.	C
P.DESC.			PSI	Temp. Salida Cond.	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Suministro	C
				Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL:

"OK"

Calificación del servicio

Satisfecho

Neutro

Insatisfecho

Observación:

5

4

3

2

1

Técnico responsable:

Responsable del área:

Firma: Luis Alfredo Perdomo

Firma: Juan Manuel Ochoa R.

Nombre: Luis Alfredo Perdomo

Nombre: Juan Manuel Ochoa R.

COTIZACION No.53 Sede Canaima**Asunto: Cotización Dispensador de agua ubicado en la oficina de Referencia contra-referencia.**

Se realizó la visita técnica a la sede Canaima de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina donde se encontró el dispensador marca Kalley.

- Requiere suministro e instalación de filtro purificador.

Ítem	Ref.	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	45	Filtro purificador integrado	1	134.820	134.820

AUTORIZADO POR: _____

SUPERVISOR

REALIZADO POR: _____

CONTRATISTA

18 de marzo 2026



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

2885

Versión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 21 - 03 - 2023

Ciudad: Neryu

Cliente: Canaima

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: Mto. Correctivo: ☒ Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: Cassette: Piso techo: Ventana: Otro: Cuál: Dispensador

Ubicación del Equipo: Referencia y Contrareferencia

Capacidad: 75 Marca: kalley Modelo: CS-C24PKV ACTIVO No. X.

Observación inicial: Cambio de Filtro Purificador.

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general			
Limpeza y lavado de serpentinas			
Limpeza y drenaje de agua			
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos			
Limpeza de difusores y rejillas			
Limpeza de desagüe			
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento int.			
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS

	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION

	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas			
Lavado general del equipo			
lavado de serpentines			
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería			
Verificar aislamiento			
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos			
Revisión de fugas			
Filtro secador			
Estado latonería y pintura			
Estado general			

COMPRESORES

COMPRESORES	TEMPERATURA	UNIDAD
1 2 UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla	C
L1 AMP	Temp. Retorno	C
L2 AMP	Temp. Termost. 1	C
L3 AMP	Temp. Termost. 2	C
VOLT.	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL:

OK

Calificación del servicio

Satisfecho

Neutro

Insatisfecho

Observación:

5

4

3

2

1

Técnico responsable:

Responsable del área:

Firma: Luis Alfredo Perdomo

Firma: Adriana Cano

Nombre: Luis Alfredo Perdomo

Nombre: Adriana Cano


COTIZACION No.51 Sede Canaima**Asunto: Cotización Dispensador de agua ubicado en la oficina de infraestructuras.**

Se realizó la visita técnica a la sede Canaima de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina donde se encontró el dispensador marca Kalley.


- Requiere suministro e instalación de filtro purificador.

Ítem	Ref.	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	45	Filtro purificador integrado	1	134.820	134.820

AUTORIZADO POR:


SUPERVISOR

REALIZADO POR:


CONTRATISTA

18 de marzo 2026



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO
2887

Versión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 21 - 03 - 2026

Ciudad: Neiva

Cliente: Canaima

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: Mto. Correctivo: ☒ Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: Cassette: Piso techo: Ventana: Otro: Cuál: Dispensador

Ubicación del Equipo: Oficina de Infraestructuras

Capacidad: 75 Marca: Kalley Modelo: CS-D34DB4Q ACTIVO No. 00363

Observación inicial: Cambio de Filtro Purificador

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo: _____

Serie: _____

Inventario: _____

ACTIVIDAD

	SI	NO	N/A
Limpeza general			
Limpeza y lavado de serpentinas	☒		
Limpeza y drenaje de agua			
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos			
Limpeza de difusores y rejillas			
Limpeza de desagüe			
Calibración termostato ambiente			
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS

	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION

	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo: _____

Serie: _____

Inventario: _____

ACTIVIDAD

	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo			
lavado de serpentines			
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería			
Verificar aislamiento			
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos			
Revisión de fugas			
Filtro secador			
Estado latonería y pintura			
Estado general	☒		

COMPRESORES

	1	2	UNIDAD	TEMPERATURA	UNIDAD
L1			AMP	Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			AMP	Temp. Retorno	C
L3			AMP	Temp. Termost. 1	C
VOLT.			VOLT	Temp. Termost. 2	C
P.SUCC.			PSI	Temp. Entrada cond.	C
P.DESC.			PSI	Temp. Salida Cond.	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Suministro	C
				Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL:

OK

Calificación del servicio

Satisfecho

Neutro

Insatisfecho

Observación:

5

4

3

2

1

Técnico responsable:

Responsable del área:

Firma: Luis Alfredo Perdomo

Firma: *[Firma]*

Nombre: Luis Alfredo Perdomo.

Nombre: *[Firma]*


COTIZACION No.59 Sede Canaima**Asunto: Cotización Dispensador de agua ubicada en la Oficina de Gerencia Administración Canaima.**

Se realizó la visita técnica a la sede Canaima de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina donde se encontró el dispensador marca General Electric.

- Requiere suministro e instalación de filtro purificador.

Ítem	Ref.	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	45	Filtro purificador integrado	1	134.820	134.820

AUTORIZADO POR:


SUPERVISOR

REALIZADO POR:


CONTRATISTA

19 de marzo 2026



Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzaneros 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

2888

Versión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 21-03-2026 Ciudad: Nueva Cliente: Canarma

Tipo de Servicio: Inst. y puesta en marcha: Mto. Preventivo: Mto. Correctivo: ☒ Revisión: Otro:

Tipo de Equipo: Minisplit: Cassette: Piso techo: Ventana: Otro:Cuál: Dispensador

Ubicación del Equipo: Gerencia 2 - Piso

Capacidad: 75 Marca: General Electric Modelo: GXCFSTCCSS ACTIVO No. X.

Observación inicial: Cambio de Filtro Purificador

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpeza general			
Limpeza y lavado de serpentinas			
Limpeza y drenaje de agua	☒		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos			
Limpeza de difusores y rejillas			
Limpeza de desagüe			
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento int.	☒		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGERACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP
CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR				
	B	R	M	
Estado de las paredes				
Estado del techo (tejas)				
Limpeza del lugar				

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	☒		
Lavado general del equipo			
lavado de serpentines			
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería			
Verificar aislamiento			
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos			
Revisión de fugas			
Filtro secador			
Estado latonería y pintura			
Estado general	☒		

COMPRESORES			TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	
L1			Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			Temp. Retorno	C
L3			Temp. Termost. 1	C
VOLT.			Temp. Termost. 2	C
P.SUCC.			Temp. Entrada cond.	C
P.DESC.			Temp. Salida Cond.	C
CAPAC.			Temp. Agua Suministro	C
			Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: OK

Calificación del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Observación:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable: Firma: Andoer Fabian Medona
Nombre: Andoer Fabian Medona

Responsable del área: Firma: A. [Signature]
Nombre: Andres Carlos Freire

AIRE DADO DE BAJA



NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

Neiva, 22 mayo de 2026

Señores
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA
Neiva

Asunto: Informe técnico de equipo de aire acondicionado dados de baja durante el contrato de prestación de servicios No. 300 de 2026 de la sede de CANAIMA

- Cantidad total de equipos: 1 unidades
- Capacidades: 12.000 BTU.
- Antigüedad promedio: de 8 a 10 años

ITEM	CENTRO DE SALUD	ZONA DE CLIMATIZACION	EQUIPO	MARCA	CAPACIDAD BTU	MODELO	SERIE DE INVENTARIO
1	CANAIMA	URGENCIAS CONSULTORIO No.4	MINI SPLIT	YORK	12.000	YSEA12FS-ADA	0457

Concepto técnico:

El equipo presento daño en la unidad condensadora, el compresor, el motor ventilador y el kit eléctrico se encontró eléctricamente dañados debido a posibles anomalías eléctricas. A su vez el equipo tiene un uso promedio de más de 10 años.

Para la reparación del equipo, se generaría un costo mayor al 80% del valor actual de un equipo en el mercado,

Gracias por su atención

Atentamente:

OMAR IBARRA ALVAREZ
TECNIRAPID

CALLE 23ª Sur No.34C-04 Tel: 3115418590
E-mail: tecnirapidomar@hotmail.com