INFORME AMBIENTAL

CONSORCIO JCB-06-CAVIP-BOG-CUN

CONTRATO CVP-826-2025

ELABORADO POR:	**CATHERINE BASTIDAS RESIDENTE SSTMA**	**FIRMA**	**INTERVENTORIA**
REVISADO POR:	**YUDY QUINTERO DIRECTORA INTERVENTORÍA**	**FIRMA**	**INTERVENTORIA**
APROBADO POR:	**ANA MARIA BERMUDEZ APOYO SSTMA SUPERVICIÓN**	**FIRMA**	**CVP**

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSION	**FECHA**	**OBSERVACIÓN**
1	**10/04/2026**	**Documento inicial**

ABRIL 2026

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4

2. OBJETIVOS 4

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 4

4. INFORMACIÓN GENERAL DE CONTRATOS 7

5.ORGANIGRAMA 9

6.PERSONAL AMBIENTALDEL CONTRATO DE OBRA Y DE INTERVENTORÍA 9

7. PRESUPUESTO AMBIENTAL EJECUTADO POR INTERVENTORÍA 9

8. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES CONTRUCTIVAS REALIZADAS POR EL CONTRATISTA 10

9. RESUMEN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL REALIZADA POR EL CONTRATISTA 10

10. GESTIÓN REALIZADA POR LA INTERVENTORÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATISTA AMBIENTAL 11

11. RESUMEN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LA INTERVENTORÍA 11

12. APROBACIÓNES DE PRODUCTOS 11

13. MATRIZ LEGAL 12

14. TRAMITES AMBIENTALES 12

15. PRESUPUESTO AMBIENTAL 12

16. CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y RUIDO 12

17. RESIDUOS SÓLIDOS 14

18. RESIDUOS LÍQUIDOS Y AGUAS LLUVIAS 16

20. RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 20

21. PUNTOS DE ACOPIO O ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIALES Y RCD 22

22. MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS 23

23. MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 25

24. MANEJO DE COBERTURA VEGETAL 26

ZONAS VERDES 29

25. CRONOGRAMA DE CHARLAS Y CAPACITACIONES DEL CONTRATISTA 29

26. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA 30

27. INDICADORES DE GESTIÓN DEL CONTRATISTA 30

28. IMPLEMENTACIÓN DEL PMT 31

29. COMITÉS DE SEGUIMIENTO 32

30. PLAN DE TRABAJO AMBIENTAL, CRONOGRAMA CAPACITACIONES, CHARLAS INTERVENTORÍA 32

31. . INDICADORES DE GESTIÓN DE INTERVENTORÍA 33

34. COMUNICACIONES Y BITÁCORA 34

35. INFORMES SEMANALES 35

36. CONCLUSIONES 35

	INFORME MENSUAL
	INFORME AMBIENTAL
	INFORME No.2 Periodo 01 a 31 marzo 2026

1. INTRODUCCIÓN

El CONSORCIO JCB – 06 – CAVIP – BOG – CUN**,** en cumplimiento a los requisitos establecidos en el contrato de interventoría No. CVP-826-2025 elabora el informe mensual de ambiental del periodo comprendido entre el 01 a 31 de marzo de 2026, en el cual se presenta la implementación del Plan de Manejo Ambiental de la Interventoría en el proyecto cuyo objeto contractual es realizar *"LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL y SST. AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRIORIZADAS INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN SOCIAL NECESARIOS, EN EL PARQUE DE LA VIRGEN EN LA LOCALIDAD DE SUBA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE CONFORMIDAD CON EL PLIEGO DE CONDICIONES, ANEXOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO"* y el seguimiento al Plan de Manejo Ambiental del Contratista Consorcio Alianza.

2. OBJETIVOS

- Describir las actividades realizadas por la Interventoría en cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental del Consorcio JCB-06-CAVIP-BOG-CUN para el contrato CVP-826-2025.
- Describir las actividades de seguimiento ambientales realizadas por la interventoría para el contrato de obra.
- Resumir las gestiones ambientales realizadas por el contrato de obra.
- Mostrar el resultado de los indicadores del contrato de obra e interventoría del Plan de Manejo Ambiental
- Resumir las gestiones ambientales realizadas por Interventoría del Plan de Manejo Ambiental de Interventoría
- Emitir conclusiones del informe ambiental

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El objeto del proyecto corresponde a: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRIORIZADAS INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN SOCIAL NECESARIOS, EN EL PARQUE DE LA VIRGEN EN LA LOCALIDAD DE SUBA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE CONFORMIDAD CON EL PLIEGO DE CONDICIONES, ANEXOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO." que comprende el mantenimiento del espacio público y amoblamiento urbano para el parque de la virgen en el barrio Bilbao Segundo sector, de la UPL 10 - Tibabuyes, de la Localidad de Suba.

A continuación, se especifican la ubicación y código del parque a intervenir:

Tabla 2. Ubicación y código

RUPI	1605-84
ID PARQUE	11-074
TIPO DE PARQUE	VECINAL
NOMBRE	BILBAO
CHIP	AAA0152OWSK
NÚMERO MATRÍCULA	207805710100000000
ID ESTADO	INCORPORADO
ÁREA CERTIFICADA POR EL VISOR	5.400 m2
ÁREA A EJECUTAR	3.047 m2
TIPO DE ÁREA	Zonas Recreativas, Zona verde y zona verde 2
UPL (POT)	10. Tibabuyes
DIRECCIÓN	Cl 143 150D 15

Fuente: Anexo tecnico contrato CVP-826-2025

Localización

El proyecto se ejecutará en la localidad Suba en el barrio Bilbao II, en la dirección Calle 143 150D-15 conocido como el Parque la Virgen. Esta intervención responde a las condiciones de crecimiento poblacional del sector y a la demanda manifiesta de la comunidad de contar con espacios públicos seguros y accesibles. El objetivo del proyecto es mejorar la calidad de vida, fomentar hábitos saludables y reducir la desigualdad en el acceso a infraestructuras recreativas de la comunidad. Las actividades contempladas en el marco del proyecto abarcan una intervención total de a 2,814 m2 de intervención.



Imagen 1. Fuente: Adaptado de Google Maps

	INFORME MENSUAL
	INFORME AMBIENTAL
	INFORME No.2 Periodo 01 a 31 marzo 2026

Principales actividades por ejecutar

Adecuación zona de juegos infantiles con reemplazo de superficie

- Piso Caucho reciclado 2cm (EPDM 1cm+SBR 1cm
- Piso Caucho reciclado 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm
- Piso Caucho reciclado 4cm (EPDM 1cm+SBR 3cm
- Desmonte juegos tipo M-3A-STPM**

Zonas verdes existentes

- Empradización sencilla cespedon pasto kikuyo + Tierra

Demarcación cancha

- Demarcación línea continua blanca o amarilla
- Mezcla asfáltica en caliente tipo denso md20 asfalto 80-100.
- Recubrimiento sintético acrílico campos deportivos
- Demolición pavimento asfáltico de espesor 10 cm.

Adecuación de las zonas duras de circulaciones peatonales existentes

- Demolición Manual anden + bordillo
- Demolición manual sardinel existente
- Transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado
- Subbase granular sbg-1, y sbg-2
- Adoquín en concreto 200x100x60mm a25
- Adoquín en concreto color ocre a25 (20x10x6cm)
- Cenefa en loseta prefabricada a58 guía (20x20x6) cm.
- Bordillo prefabricado a80
- Sardinel tipo a10
- Sardinel bajo a85 para rampas
- Pieza remate a105 para rampa tipo
- Esquina deprimida ancho de anden

Adecuación zona gimnasio y multifuerza

- Demolición de placa.
- Subbase granular sbg-1, y sbg-2 (sin imprimación)
- Placa contrapiso mr-36 sin reforz.+bombeo e=15
- Recubrimiento sintético acrílico campos deportivos

Mobiliario urbano

- Juego función múltiple
- Juego de rotación carrusel
- Juego muelle panel lateral medio transporte
- Juego muro escalar trepar
- Señal para biosaludable (0.80x1.20m) dos caras
- Señal sc-120 dos caras
- Señal idg-s -2 dos caras

- Señal plano ubicación parque
- Banca en concreto tipo m31
- Caneca tipo
- Bolardo en hierro tipo m62
- Ciclo parqueadero tipo 1 m- 100
- Modulo caballo bicicleta estática
- Modulo elíptica
- Modulo caminador aéreo
- Dotación barras adultos/mayores
- Modulo giro de cadera, twister
- Gimnasio torre doble polea alta y baja 150 lb
- Instalación dotación plataforma adultos/mayores-i
- Módulo de fuerza superior anterior
- Modulo balancín cintura (péndulo)
- Baranda metálica m80 (
- Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **
- Juego muro deslizadero-IDRD niños (1-5 años)
- Juego carrusel 5-12 años
- Rueda giratoria carrusel
- Modulo barras paralelas
- Desmonte (plataforma banca abdominal)
- Estacion 10- banca abdominales bajo

SEÑALIZACIÓN

- Señal sc-120 una cara
- Señalética normas generales zonas infantiles y zona bio saludables 120x80 cm*2 caras
- Normas generales campos deportivos 2,20m x 0,90m

4. INFORMACIÓN GENERAL DE CONTRATOS

4.1 INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INTERVENTORÍA	CONSORCIO JCB – 06 – CAVIP – BOG – CUN
NIT.	902.020.729-8
REPRESENTANTE LEGAL	YUDY OLINDA QUINTERO CAMARGO
C.C. NO.	52.149.027 de Tunja, Boyacá
DOMICILIO	Calle 150 No. 16-56 Centro Comercial Cedritos oficina 308 - 2
TELÉFONO	(601) 5257792 – 3107778727


ENTIDAD CONTRATANTE	CAJA DE VIVIENDA POPULAR
NÚMERO DE CONTRATO	CVP-826-2025
OBJETO CONTRACTUAL	*INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL y SST. AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRIORIZADAS INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN SOCIAL NECESARIOS, EN EL PARQUE DE LA VIRGEN EN LA LOCALIDAD DE SUBA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE CONFORMIDAD CON EL PLIEGO DE CONDICIONES, ANEXOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO*
VALOR DEL CONTRATO	$383.437.906
FECHA DE INICIO INTERVENTORÍA	23 de enero de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN INTERVENTORÍA	07 de julio de 2026

4.2 INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO CONTRATISTA DE OBRA

CONTRATISTA	CONSORCIO ALIANZA
NIT.	902.614.020-1
REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Jaime Herrera Osorio
C.C. NO.	79.655.971 de Bogotá, D.C.
DOMICILIO	Av. Carrera 15 No. 100-69, Oficina 508
TELÉFONO	(601) 7550985 – 321 2356887
ENTIDAD CONTRATANTE	CAJA DE VIVIENDA POPULAR
OBJETO CONTRACTUAL	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRIORIZADAS INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN SOCIAL NECESARIOS, EN EL PARQUE DE LA VIRGEN EN LA LOCALIDAD DE SUBA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE CONFORMIDAD CON EL PLIEGO DE CONDICIONES, ANEXOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO".
NÚMERO DE CONTRATO	CVP-822-2025
VALOR DEL CONTRATO	$1,878,850,968.00

FECHA DE INICIO OBRA	23 de enero de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN OBRA	22 de junio de 2026

5.ORGANIGRAMA



6.PERSONAL AMBIENTALDEL CONTRATO DE OBRA Y DE INTERVENTORÍA

CONTRATO	NOMBRE	CARGO
OBRA	ANGELA SERRATO	Residente Ambiental
INTERVENTORIA	CATHERINE BASTIDAS BENAVIDES	Residente SSTMA

7. PRESUPUESTO AMBIENTAL EJECUTADO POR INTERVENTORÍA

MES/AÑO	PRESUPUESTO EJECUTADO
MARZO/2026	**3.550.000**
TOTAL	**3.550.000**

8. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES CONTRUCTIVAS REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

En periodo del presente informe el contratista realizó las siguientes actividades constructivas:

En periodo del presente informe el contratista realizó las siguientes actividades constructivas:

- Instalación de cerramiento
- Demolición de placa asfáltica e instalación y compactación y nivelación de subbase en recebo en cancha múltiple
- Mejoramiento de subbase en piedra rajón y mezcla de recebo y cemento en cancha múltiple.
- Asfaltado de cancha
- Retiro de piso en adoquín
- Retiro de juegos, bancas, barras fijas, barras paralelas, bancas abdominales, señalética
- Demolición de pavimento en juegos infantiles
- Corte con pulidora de placa en asfalto y placa de concreto y asfalto.
- Excavaciones para preparación de subrasante para bordillos.
- Demolición de placa en concreto de andenes de circulación.
- Retiro de RCD
- Retiro de bicicloparqueadero
- Retiro de cerramiento existente de juegos infantiles.

9. RESUMEN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL REALIZADA POR EL CONTRATISTA

En periodo del presente informe el contratista realizó las siguientes gestiones ambientales:

- Elaboró y presento informe ambiental No.1 correspondiente al mes de enero y febrero de 2026.
- Mantuvo y realizó mantenimiento de dos puntos ecológicos.
- Mantuvo durante el periodo del presente informe el kit antiderrame para el proyecto
- Realizó capacitaciones en materia ambiental
- Realizó inspecciones de vehículos.
- Realizó inspección y mantenimiento de sumideros
- Mantuvo la protección de las especies arbóreas.
- Realizó mantenimiento de la polisombra del cerramiento.
- Entrego documentación de nuevo proveedor de asfalto
- El contratista presento ante interventoría documentación de vehículos y maquinaria para aprobación

10. GESTIÓN REALIZADA POR LA INTERVENTORÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATISTA AMBIENTAL

En el periodo del presente informe la interventoría realizó las siguientes gestiones:

- Diligenció la bitácora SSTMA en donde se describieron las actividades realizadas ambientales y hallazgos encontrados en obra para su debida subsanación.
- Reviso, aprobó y radico a la CVP el informe ambiental No.1 correspondiente a los meses de enero y febrero de 2026.
- Revisó, aprobó y radico a la CVP los informes semanales ambientales del contratista.
- Revisó, aprobó la documentación de volquetas, camiones y maquinaria.
- Revisó, aprobó la documentación de proveedor de Asfalto PAVIOBRAS.
- Revisó y aprobó los informes semanales ambientales del contratista
- Revisó y aprobó informe mensual ambiental No.1 correspondiente a los meses de enero y febrero de 2026.
- Realizó el seguimiento a las actividades realizadas por el contratista propuestas en el PMA del proyecto
- Realizó mesas de trabajo con el contratista para revisión de informes semanales y mensual ambiental

11. RESUMEN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LA INTERVENTORÍA

- Radico a la CVP los informes semanales ambientales de interventoría correspondientes al periodo del presente informe
- Realizo y presento a la CVP informe mensual ambiental No.1 correspondiente a los meses de enero y febrero de 2026.
- Participo en los comités de seguimiento de obra semanales realizados por la supervisión.
- Convoco a comités SSTMA semanales y redacto acta de los mismos
- Realizó inducciones ambientales, capacitaciones e inspecciones ambientales propuestas en el plan de trabajo ambiental de la interventoría para el periodo del presente informe.

12. APROBACIÓNES DE PRODUCTOS

12.1 INFORMES MENSUALES AMBIENTALES

Se adjunta el oficio de aprobación de informe mensual ambiental del contratista

- **Informes Contratista**

Periodo informe Ambiental Contratista	Oficio de aprobación	Fecha
1 a 31 de marzo 2026	079-CVP-SISOMA	09/04/2026

12.2. OTROS PRODUCTOS

PRODUCTO	OFICIO APROBATORIO	FECHA DE APROBACIÓN	ENTIDAD QUE APROBO
Informe semanal No. 5	0042-CVP-SISOMA	04/03/2026	Interventoría
Informe semanal No. 6	0060-CVP-SISOMA	12/03/2026	Interventoría
Informe semanal No. 7	0066-CVP-SISOMA	18/03/2026	Interventoría
Informe semanal No. 8	0076-CVP-SISOMA	25/03/2026	Interventoría
Informe semanal No. 9	0070-CVP-SISOMA	01/04/2026	Interventoría
Informe mensual ambiental No. 1	0049-CVP-SISOMA	09/03/2026	Interventoría
Recibido PMA contratista de obra	202615000105591	31/03/2026	CVP
Aprobación PMA interventoría	202615000091151	20/03/2026	CVP

Anexo 1. Oficio de aprobación de informe ambiental del contratista

13. MATRIZ LEGAL

No se actualiza matriz legal para el periodo del presente informe debido a que no se han presentado actualizaciones en la normatividad ambiental aplicable al proyecto

14. TRAMITES AMBIENTALES

Para el presente periodo no se realizaron tramites ambientales ante autoridades competentes.

15. PRESUPUESTO AMBIENTAL

Se anexa el borrador del acta de corte de obra del periodo del presente informe la cual se tramitará en el mes de abril 2026.

Anexo 2 . Acta de corte de obra.

16. CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y RUIDO

Los controles implementados por el contratista de obra para mitigar las emisiones atmosféricas y ruido fueron:

- Instalación de cerramiento
- Cubrimiento con plástico de material RCD y pétreos
- Carpado de volquetas en actividades de retiro de RCD
- Inspección preoperacional de vehículos
- Control de emisiones de fuentes fijas y móviles: En el periodo del presente informe el contratista presento la documentación de vehículos con sus revisiones técnico-mecánicas vigentes y los últimos mantenimientos de maquinaria.

	
Instalación de cerramiento	Instalación de cerramiento
	
Cubrimiento y señalización de RCD	Cubrimiento de material pétreo

	
Carpado de volqueta	Inspección de vehículos

Anexo 3. Inspecciones de vehículos y maquinaria

17. RESIDUOS SÓLIDOS

- **Gestión de residuos sólidos no peligrosos**: El contratista genero residuos sólidos ordinarios, orgánicos y reciclables producto del funcionamiento de la oficina y la obra los cuales se entregaron a la empresa de servicios públicos de aseo Área Limpia D.C. S.A.S. E.S.P.

Mes	Orgánicos		Residuos Aprovechables		Residuos no Aprovechables		Gestor del Residuo
	Peso	Volumen	Peso	Volumen	Peso	Volumen	
Enero	0	0	0	0	0	0	Área limpia D.C. S.AS ESP
Febrero	3.5	0.007	0.8	0.007	2.4	0.012	Área limpia D.C. S.AS ESP
Marzo	2.4	0.005	3.8	0.032	3.7	0.019	Área limpia D.C. S.AS ESP
TOTAL	5.9	0.012	4.6	0.038	6.1	0.031	

La densidad promedio para residuos orgánicos es 500 kg/m3
La densidad promedio para residuos aprovechables es 120 kg/m3
La densidad promedio para residuos no aprovechables es 200 kg/m3

Relación de puntos ecológicos

Unidades de puntos ecológicos	Ubicación
1	Oficina contratista
2	Obra

	
Punto ecológico de oficina	Punto ecológico de obra

Anexo 4. Plano de puntos ecológicos

- **Gestión de residuos sólidos peligrosos (RESPEL y/o Especiales):** Los gestores aprobados por interventoría para la recolección, transporte y disposición final de los RESPEL son los que se relacionan a continuación:

RAZÓN SOCIAL	MUNICIPIO	PREDIO O LOTE	PERMISO AMBIENTAL	VIGENCIA
Centro de Gestión Sostenible	Mosquera	Zona Industrial Vereda Balsillas	Licencia ambiental Resolución DGEN 20217000362 del 26 de agosto de 2021	Vida útil del proyecto
Tratamientos y rellenos ambientales de Colombia S.A.S. E.S.P - Tracol	Mosquera	Km 4 vía La Mesa Sector Los Puentes Vereda Balsillas	Licencia ambiental Resolución 1821 del 14 de julio de 2017	Vida útil del proyecto

Durante el presente periodo se generaron residuos peligrosos, correspondientes a piso chip (resina de poliuretano) y bolsas de cemento, los cuales fueron clasificados de acuerdo con su tipo, composición y característica de peligrosidad.

Las bolsas de cemento fueron debidamente embaladas en bolsas de color rojo, con el fin de ser entregadas al gestor autorizado para su tratamiento y/o disposición final, conforme a la normatividad ambiental vigente. Por otra parte, el piso chip, debido a su peso y volumen, fue recolectado directamente mediante el vehículo autorizado para su recolección y transporte, garantizando su manejo adecuado y evitando riesgos asociados a su manipulación.

Los RESPEL fueron recolectados, transportados y dispuesto por la empresa Centro de Gestión Sostenible. A continuación, se relacionan las cantidades de RESPEL:

Mes	Tipo de residuo	Densidad	RESPEL		Gestor del Residuo
			Peso	Volumen	
Enero	-	-	0	0	NA
Febrero	-	-	0	0	NA
Marzo	Piso Chip(resina de poliuretano)	1.56	0.90	1.41	Centro de Gestión Sostenible
	Bolsa de cemento	1.89	0.004	0.007	Centro de Gestión Sostenible
TOTAL			0.90	1.42	

Anexo 5. Vales RESPEL, certificados de disposición de RESPEL

18. RESIDUOS LÍQUIDOS Y AGUAS LLUVIAS

- **Unidades sanitarias:** El contratista no tiene unidades sanitarias portátiles, si no fijas que se encuentran en la oficina y almacén de materiales, las cuales se encuentran conectadas al sistema de alcantarillado de la ciudad.

	
Señalización unidades sanitarias	Unidad sanitaria oficina contratista

- Protección y mantenimiento de sumideros: En este periodo se realizó la protección de sumideros. En el área de influencia del proyecto se encuentran 12 sumideros los cuales fueron protegidos con malla y a los cuales también se les hizo mantenimiento.

Anexo 6 Se adjunta el inventario y plano de los sumideros.

Registro fotográfico de protección de sumideros

	
Sumidero protegido	Mantenimiento de sumideros
	
Sumidero protegido	Sumidero protegido
	
Sumidero protegido	Sumidero protegido

	
Sumidero protegido	Sumidero protegido
	
Sumidero protegido	Sumidero protegido
	
Sumidero protegido	Sumidero protegido

- **Manejo de vertimientos:** No se presentaron vertimientos accidentales, hay que aclarar que alrededor del proyecto no se encuentran fuentes hídricas cercanas.

19. MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

- **Canteras:** En este periodo el contratista adquirió materiales de Subbase granular, rajón y arena con el proveedor CONSTRITURAR LTDA el cual cuenta con los permisos ambientales y mineros correspondientes como se muestra en la siguiente tabla:

TIPO DE MATERIAL	RAZÓN SOCIAL	PERMISO MINERO	PERMISO AMBIENTAL	TIPO DE PERMISO	AUTORIDAD AMBIENTAL QUE OTORGA EL PERMISO	VIGENCIA
Agregados pétreos	CONSTRITURAR LTDA	EXP 17415 Registro Minero GDIJ-06	Resolución 407 de 2002	PMA	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca	Permiso minero 01/10/2031 Permiso ambiental 20/09/2030

En la tabla siguiente se relacionan los materiales pétreos adquiridos de canteras:

PROVEEDOR	TIPO DE MATERIAL	VOLUMEN (m3)	PESO (Ton)	CANTIDAD VALES	DENSIDAD (Ton/m3)
Informe 1. 23 de enero al 28 de febrero de 2026					
-	-	0,00	0,00	-	-
Informe 2. 01 al 31 de marzo de 2026					
CONSTRITURAR LTDA	SBG	60	108	4	1,8
	Rajón	9	14,4	1	1,6
	Arena	15	21	1	1,4
ACUMULADO		**84**	**143,4**		

- Otros materiales pétreos: En el periodo se adquirió asfalto para ser instalado en la cancha múltiple del parque, material que fue adquirido con el proveedor PAVIOBRAS en cual cumple con los permisos ambientales correspondientes como se relacionan a continuación:

CATEGORÍA	RAZÓN SOCIAL	MUNICIPIO	PREDIO O LOTE	PERMISO AMBIENTAL	VIGENCIA
Asfalto	PAVIOBRAS	Bogotá	Predio denominado la Esmeralda, Carrera 17 No. 81 A – 66 Sur. Vereda Mochuelo bajo de la localidad de Ciudad Bolívar	Resolución 0689 del 2018	Cinco (5) años
				Resolución DJUR No. 50207101023 del 2020	

En la tabla siguiente se relacionan los otros materiales de construcción pétreos adquiridos en el periodo:

PROVEEDOR	TIPO DE MATERIAL	VOLUMEN (m3)	PESO (Ton)	CANTIDAD VALES	DENSIDAD (Ton/m3)
Informe 1. 23 de enero al 28 de febrero de 2026					
-	-	0,00	0,00	-	-
Informe 2. 01 al 31 de marzo de 2026					
PAVIOBRAS	MD-10	47	79,90	3	1,7
ACUMULADO		**47**	**79,90**		

Anexo 7. Vales CONSTRITURAR Y PAVIOBRAS, certificado PAVIOBRAS y CONTRITURAR

	
Descargue de material pétreo	Extendido de material pétreo

- **Material de construcción no pétreos:** En este periodo el contratista no adquirió materiales no pétreos.

20. RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

- Cantidades de RCD: En el presente periodo se generaron y dispusieron RCD, la disposición de los RCD se realizó únicamente en Centros de Tratamiento y Aprovechamiento y/o en sitios de disposición final autorizadas por la Secretaría Distrital de Ambiente y/o por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, conforme a los actos administrativos que se relacionan en la siguiente tabla para los gestores de este periodo:

1410	RAZON SOCIAL	PERMISO AMBIENTAL	AUTORIDAD AMBIENTAL QUE OTORGA EL PERMISO	VIGENCIA
Planta de aprovechamiento de RCD	Granulados Reciclados de Colombia GRECO	Registro No. 013	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca	**Directorio ambiental CAR** Última actualización 29/01/2026

1410	RAZON SOCIAL	PERMISO AMBIENTAL	AUTORIDAD AMBIENTAL QUE OTORGA EL PERMISO	VIGENCIA
Planta de aprovechamiento RCD	Reciclados Industriales de Colombia	Registro No. 021	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca	**Directorio ambiental CAR** Última actualización 29/01/2026
Planta de aprovechamiento RCD	La Granja J&L	Registro No. 064	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca	**Directorio ambiental CAR** Última actualización 29/01/2026
Recuperadores específicos	Reciclajes L&V	Radicado SDA No. 2023IE208516 de 2023	Secretaría Distrital de Ambiente	**Directorio ambiental SDA** Última actualización noviembre 2025

En el **anexo 8.** Se encuentra la relación de RCD generado y dispuesto en los sitios autorizados, excepto los peligrosos que ya están relacionados en el ítem de residuos peligrosos. Además, se anexa la documentación del Gestor de RCD la Granja que se aprobó en el presente periodo. Se adjuntan también los vales del material RCD y los certificados.

A continuación, se realiza una relación del total por material de RCD generado y dispuesto en los sitios autorizados:

PERIODO	TIPO RCD	CANTIDAD (m^3)	CANTIDAD (TON)
Informe 1. 23 de enero al 28 de febrero de 2026	-	0,00	0,00
Informe 2. 01 al 31 de marzo de 2026	Concreto	70	89,60
	Asfalto	50	64
	Recebo	21	26,88
	Heterogéneo	40	51,2
	Escombro	37	47,84
	Chatarra	0,17	1,27
	Madera	0,48	0,62
	Fibra de vidrio	0,02	0,06
	Piso chip (resina de poliuretano)	0,90	1,41
	Bolsas de cemento	0,004	0,007
ACUMULADO		**219,58**	**282,89**

	
Retiro de RCD	Retiro de RCD

- Reporte de Gestión de RCD: En este periodo se generaron RCD y se anexan los formatos de generación de acuerdo al Decreto 507 de 2023.

Anexo 9. Registros de reporte de RCD de acuerdo al Decreto 507 de 2023

21. PUNTOS DE ACOPIO O ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIALES Y RCD

Para el presente periodo el contratista se realizaron acopios de RCD los cuales se cubrieron y señalizaron sin embargo no se realizaron en los sitios aprobados por el PMT debido a que esta área fue intervenida, por lo tanto, se organizaron los acopios en sitios de fácil acceso de los vehículos para su retiro.

Plano de PMT donde se ubica el sitio de acopio de RCD:



	
Acopio de RCD	Acopio de RCD

22. MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS

En el periodo del presente informe la interventoría aprobó documentación de ingreso de vehículos y maquinaria los cuales se relacionan a continuación en el **anexo 10.**

Todos los vehículos y maquinaria aprobados por interventoría contaron con la documentación exigida en el anexo SSTMA del contrato de obra.

	INFORME MENSUAL
	INFORME AMBIENTAL
	INFORME No.2 Periodo 01 a 31 marzo 2026

	
Vibrocompactador en obra	Finisher Pavimentadora
	
Minicargador y Finisher	Minicargador y volqueta
	
Minicargador y volqueta	Volqueta

23. MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS

En el periodo del presente informe el contratista adquirió y almacenos productos de aseo y utilizo para actividades de obra algunos productos químicos, a continuación, se relacionan los productos químicos utilizados en el periodo.

ITEM	PRODUCTOS QUIMICOS
1	Clorox
2	Jabón líquido
3	Fabuloso
4	Detergente en polvo
5	Eliminador de olores
6	ACPM
7	Gas propano
8	Mezcla asfáltica



Productos de aseo



Productos de aseo



Asfalto

En el presente periodo no se presentaron emergencias por derrame de sustancias químicas.

Anexo 11. Hoja de seguridad de productos químicos

24. MANEJO DE COBERTURA VEGETAL

En el presente periodo el contratista realizó la actividad de protección de 13 árboles mediante el uso de polisoma y madera.

Es importante aclarar que el trámite del permiso forestal será iniciado por la entidad contratante; sin embargo, una vez emitido el acto administrativo correspondiente, el contratista de obra será el encargado de ejecutar las actividades silviculturales que sean aprobadas por la autoridad ambiental. A la fecha aún no se tiene la resolución del permiso forestal.

Registro fotográfico de protección de árboles.















Anexo 12. Inventario forestal

El procedimiento para el manejo silvicultural presentado por el contratista es el siguiente:

Mediante oficio CA-CVP-822-2025-063 de fecha 04/03/2026, el contratista entrego a interventoría la versión 3 del informe forestal con la documentación requerida para el trámite del permiso de aprovechamiento forestal y mediante oficio 079-CA-CVP de fecha 11/03/2024, la interventoría emite concepto de aprobación y remite la documentación en físico a la Caja de Vivienda Popular.

Una vez esta documentación sea radicada ante la autoridad ambiental, la CVP remitirá y compartirá el radicado y comunicados que emita la Secretaría Distrital de Ambiente

24.1 PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO SILVICULTURAL

Con el fin de garantizar el adecuado manejo y conservación de los individuos arbóreos presentes en el área de intervención, se implementarán tratamientos silviculturales conforme a lo permitido por la autoridad ambiental competente. Las actividades

contemplarían endoterapia, aspersión foliar, poda sanitaria, tala y poda radicular (si aplica), las cuales serán ejecutadas por personal capacitado, utilizando herramientas y equipos adecuados que permitan minimizar impactos sobre el arbolado urbano y el entorno.

Endoterapia

La endoterapia es un tratamiento fitosanitario que consiste en la inyección directa de productos al sistema vascular del árbol, permitiendo el control de plagas o enfermedades de manera localizada. Para su aplicación se realizarán perforaciones controladas en el tronco del individuo arbóreo, donde posteriormente se introducirán los dispositivos de inyección con el producto fitosanitario recomendado por el especialista. Esta técnica permite una absorción eficiente del producto y reduce la dispersión en el ambiente.

Aspersión foliar (fumigación de ramas)

La aspersión foliar consiste en la aplicación de productos fitosanitarios mediante pulverización sobre hojas, ramas y tallos con el fin de controlar plagas y enfermedades presentes en la copa del árbol. Esta actividad se realizará utilizando equipos de fumigación adecuados, garantizando una cobertura uniforme del follaje y evitando la deriva del producto hacia áreas no objetivo.

Poda sanitaria

La poda sanitaria se realizará con el objetivo de retirar ramas secas, enfermas, fracturadas o que representen riesgo para los usuarios del espacio público. Esta actividad permitirá mejorar el estado fitosanitario del individuo arbóreo y favorecer su adecuado desarrollo. Los cortes se realizarán con herramientas limpias y desinfectadas, procurando no generar afectaciones innecesarias al árbol.

Poda radicular (si aplica)

La poda radicular consiste en el corte controlado de raíces superficiales que puedan estar generando afectaciones a la infraestructura existente o interfiriendo con las actividades constructivas. Esta actividad se realizará de manera técnica, evitando comprometer la estabilidad del individuo arbóreo y procurando conservar la mayor cantidad posible del sistema radicular funcional.

Tala

La tala se llevará a cabo únicamente en aquellos individuos arbóreos que cuenten con la autorización de la autoridad ambiental competente. Esta actividad se realizará de manera controlada, mediante cortes seccionados desde la copa hacia la base cuando las condiciones del entorno lo requieran, con el fin de evitar daños a la infraestructura, al personal o a los elementos cercanos. Posteriormente, se realizará el retiro del material vegetal resultante y su disposición final conforme a la normatividad vigente.

Todas las actividades silviculturales serán ejecutadas por personal idóneo, utilizando los elementos de protección personal requeridos y adoptando las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores, de los usuarios del espacio público y la adecuada protección del entorno.

ZONAS VERDES

En las zonas verdes del área de intervención se contempla realizar actividades de nivelación del terreno, adecuación con tierra negra y posterior siembra de pasto de la especie Kikuyo, con el fin de mejorar las condiciones del suelo y favorecer la recuperación de la cobertura vegetal del área intervenida. Como parte del seguimiento a estas actividades, se realizó registro fotográfico del estado inicial (antes) y se continuará con la toma de registros durante y después de la ejecución de las actividades de obra, con el propósito de evidenciar el proceso de adecuación y el resultado final de las áreas verdes intervenidas.

25. CRONOGRAMA DE CHARLAS Y CAPACITACIONES DEL CONTRATISTA

En la siguiente tabla se relacionan las capacitaciones y charlas ambientales realizadas por el contratista en el presente periodo.

TEMA	FECHA	No. PARTICIPANTES	DURACIÓN
Divulgación de roles y responsabilidades en el componente ambiental	06/03/2026	8	15 minutos
	31/03/2026	2	15 minutos
Separación correcta por tipo de RCD	07/03/2026	6	11 minutos
Uso adecuado de los puntos ecológicos	19/03/2026	8	20 minutos
	21/03/2026	9	20 minutos
Gestión adecuada de residuos con características de peligrosidad	31/03/2026	7	30 minutos

	
Capacitaciones ambientales	Capacitaciones ambientales

Anexo 13. Registro de asistencia a capacitaciones

26. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

Se adjunta el cronograma de actividades ambientales realizadas en el periodo. El porcentaje de cumplimiento del cronograma es de en el mes de marzo de 93%.

En el mes de marzo de 2026 se dio cumplimiento al 93% de las actividades programadas, debido a que hubo actividades que no aplicaron para el periodo como el permiso de aprovechamiento forestal y el acta WR y humectación de vías.

Los soportes de cumplimiento del cronograma de actividades se encuentran en el desarrollo del presente documento y en los anexos del mismo.

Anexo 14. Cronograma de actividades y soportes.

27. INDICADORES DE GESTIÓN DEL CONTRATISTA

A continuación, se presenta el consolidado de los indicadores de gestión del Plan de Manejo Ambiental del contratista

PROGRAMA	FORMULA	RESULTADO
Control de emisiones atmosféricas y ruido	(Cantidad de medidas de obra implementadas / Cantidad de medidas de obra propuestas) × 100	80%
Residuos sólidos no peligrosos	(Número de puntos ecológicos presentes en obra / Número de puntos ecológicos necesarios en obra) × 100	100%
Residuos líquidos, combustibles, grasas, aceites y residuos peligrosos – RESPEL	(Volumen (m3/ l) residuos líquidos con certificado / Volumen (m3 / l) residuos líquidos generados) × 100	No aplica
	(Cantidad (ton) residuos peligrosos con certificado / Cantidad (ton) residuos peligrosos generados) × 100	0%
Residuos de construcción y demolición	(Cantidad (ton) RCD aprovechado en obra / Cantidad (ton) total RCD generado – Cantidad (ton) RCD productos de excavación) × 100	99%
	(Cantidad (ton) RCD con certificado / Cantidad (ton) total RCD generado) × 100	85%
	(Peso (ton) material de obra valorizado RCD / Peso (ton) material total usado en obra) × 100	No aplica
Aguas superficiales	(Número de sumideros protegidos / Número de sumideros presentes en obra) × 100	100%
Programa maquinaria, equipos y vehículos	(Cantidad de vehículos con PIN-TRANS activo / Cantidad vehículos empleados para transporte de RCD) × 100	100%
	(Cantidad de maquinaria con antigüedad menor a 20 años / Cantidad maquinaria presente en obra) × 100	83%
Insumos y/o materiales para construcción	(Cantidad (ton/kg) de material de obra certificado / Cantidad (ton/kg) de material de obra comprado) × 100	0%
Señalización del PMA	(Número de áreas de trabajo señalizadas / Número total de áreas de trabajo) × 100	100%

PROGRAMA	FORMULA	RESULTADO
Capacitación y entrenamiento	(Número de capacitaciones ejecutadas en el mes / Número de capacitaciones programadas en el mes) × 100	100%
Capacitación y entrenamiento	(Número de personal capacitado / Número total de personal vinculado) × 100	100%
Instalación de campamento y centros de acopio	(Número de elementos (dotación) presentes en campamento / Número de elementos (dotación) obligatorios en el campamento) × 100	100%
	(Número de centros de acopio señalizados / Número de centros de acopio existentes) × 100	100%
Plan de contingencias ambientales y control de derrame de sustancias químicas	(Número de derrames atendidos correctamente / Número total de derrames ocurridos) × 100	No aplica
	(Número de kits disponibles y operativos / Número de kits requeridos) × 100	100%
Limpieza final de la obra y desmantelamiento de campamentos	(Número de áreas intervenidas restauradas / Número total de áreas intervenidas) × 100	No aplica
Paisajismo, cobertura vegetal y fauna	(Número de individuos arbóreos con cerramiento y o protección / (Número de individuos arbóreos presentes en el área de influencia directa) × 100	100%

28. IMPLEMENTACIÓN DEL PMT

El PMT permite minimizar los riesgos de movilidad para vehículos y transeúntes en las inmediaciones del proyecto. En el presente periodo no se presentaron novedades respecto al PMT, siguen instalada la señalización aprobada para este

CONSOLIDADO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (COI)	FECHA APROBACIÓN	VIGENCIA		HORARIO	
		INICIO	FIN	LUNES A VIERNES	SÁBADO
COI No. 08	Febrero 19 de 2026	20/02/2026	18/06/2026	8:00 am - 5:00 pm	8:00 am - 12:00 pm

29. COMITÉS DE SEGUIMIENTO

A continuación, se realiza la relación de comités SSTMA y de obra realizados:

COMITES SSTMA	
Número comité	**Fecha**
1	04/03/2026
2	11/03/2026
3	18/03/2026
4	25/03/2026
5	31/03/2026
COMITES DE OBRA	
1	5/03/2026
2	13/03/2026
3	19/03/2026
4	27/03/2026
5	5/03/2026

Anexo 15. Actas de comité SSTMA y obra

30. PLAN DE TRABAJO AMBIENTAL, CRONOGRAMA CAPACITACIONES, CHARLAS INTERVENTORÍA

A continuación, se relacionan las charlas y capacitaciones ambientales realizadas en el informe del presente periodo:

TEMA	FECHA	NÚMERO PARTICIPANTES	DURACIÓN DE LA CAPACITACIÓN
Capacitación sobre emisiones atmosféricas	06/03/2026	4	60 minutos
Inducción ambiental	11/03/2026	2	60 minutos
Inducción ambiental	17/03/2026	1	60 minutos

Se adjunta al presente informe el cronograma de trabajo en el cual se observan los porcentajes de cumplimiento.

En el mes de marzo se obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 88%.de las actividades ambientales programadas, no se obtuvo el 100% porque no aplico una de las actividades programadas como es el almacenamiento de sustancias químicas ya que en este periodo no se contó con sustancias químicas.

Anexo 16. Cronograma de trabajo ambiental, soportes del cronograma.

31. . INDICADORES DE GESTIÓN DE INTERVENTORÍA

A continuación, se muestra el consolidado de los indicadores del Plan de Manejo Ambiental de Interventoría:

NÚMERO	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	RESULTADO
1	(Vol. residuos ordinarios dispuestos /Volumen de residuos generados) *100	Volumen de residuos entregados a las empresas que realizan la gestión residuos ordinarios en la ciudad	100%
2	(Vol. residuos aprovechables dispuestos /Volumen de residuos generados) *100	Residuos aprovechables que se entregan a entidades constituidas	NA
3	(Vol. residuos peligrosos (RSP) dispuestos /volumen de residuos peligrosos (RSP) generados) *100	Volumen residuos peligrosos (RSP) a empresas autorizadas	NA
4	(Número de capacitaciones sobre emisiones atmosféricas programadas / Número de capacitaciones sobre emisiones atmosféricas ejecutadas) *100	% de capacitaciones sobre emisiones atmosféricas ejecutadas	100%
5	(No. de derrames de tinta tratados y mitigados / No. De derrames presentados) * 100	Derramen registrados	NA
6	(No. de inducciones ambientales ejecutadas / No. de inducciones programadas) * 100	Porcentaje de inducciones ambientales ejecutadas	100%
7	(No. de vehículos y maquinaria con documentación ambiental aprobada/ No. de vehículos y maquinaria presentada por el contratista) * 100	Documentación ambiental de maquinaria y vehículos aprobada	100%
8	(Número de capacitaciones en emergencias ambientales ejecutadas/ Número de capacitaciones en emergencias	% de capacitaciones sobre emergencias	NA

	ambientales) programados (100%).	ambientales ejecutadas	
9	(Número de Señalización instalada / Número de señalización propuesta) * 100	Señalización instalada en la oficina de interventoría	100%
10	(Número de capacitaciones ejecutadas / Capacitaciones programadas) * 100	% de Capacitaciones ambientales ejecutadas en el proyecto	100%

34. COMUNICACIONES Y BITÁCORA

A continuación, se relacionan las comunicaciones emitidas y recibidas por la interventoría

Comunicaciones emitidas por interventoría		
Número de oficio	**Fecha**	**Dirigido A**
036-CVP-SISOMA	02/03/2026	CONSORCIO ALIANZA
038-CVP-SISOMA	27/02/2026	CONSORCIO ALIANZA
038-CVP-SISOMA	02/03/2026	CVP
042-CVP-SISOMA	04/03/2026	CONSORCIO ALIANZA
047-CVP-SISOMA	06/03/2026	CONSORCIO ALIANZA
048-CVP-SISOMA	07/03/2026	CONSORCIO ALIANZA
049-CVP-SISOMA	09/03/2026	CONSORCIO ALIANZA
051-CVP-SISOMA	10/03/2026	CONSORCIO ALIANZA
052-CVP-SISOMA	10/03/2026	CONSORCIO ALIANZA
053-CVP-SISOMA	10/03/2026	CONSORCIO ALIANZA
054-CVP-SISOMA	10/03/2026	CONSORCIO ALIANZA
056-CVP-SISOMA	11/03/2026	CONSORCIO ALIANZA
057-CVP-SISOMA	11/03/2026	CVP
058-CVP-SISOMA	11/03/2026	CONSORCIO ALIANZA
060-CVP-SISOMA	12/03/2026	CONSORCIO ALIANZA
063-CVP-SISOMA	13/03/2026	CONSORCIO ALIANZA
064-CVP-SISOMA	13/03/2026	CONSORCIO ALIANZA
065-CVP-SISOMA	13/03/2026	CONSORCIO ALIANZA
066-CVP-SISOMA	18/03/2026	CONSORCIO ALIANZA
083-CA-CVP	18/03/2026	CVP
069-CVP-SISOMA	19/03/2026	CONSORCIO ALIANZA
070-CVP-SISOMA	01/04/2026	CONSORCIO ALIANZA
074-CVP-SISOMA	20/03/2026	CONSORCIO ALIANZA
Comunicaciones recibidas por interventoría		
Número de oficio	**Fecha**	**Remitido por**

CA-CVP-822-2025-SST-019	04/03/2026	CONSORCIO ALIANZA
CA-CVP-822-2025-SST-028	11/03/2026	CONSORCIO ALIANZA
CA-CVP-822-2025-SST-036	25/03/2026	CONSORCIO ALIANZA
CA-CVP-822-2025-SST-073	09/03/2026	CONSORCIO ALIANZA
CA-CVP-822-2025-075	10/03/2026	CONSORCIO ALIANZA
CA-CVP-822-2025-078	11/03/2026	CONSORCIO ALIANZA
CA-CVP-822-2025-081	12/03/2026	CONSORCIO ALIANZA
CA-CVP-822-2025-084	17/03/2026	CONSORCIO ALIANZA
CA-CVP-822-2025-089	18/03/2026	CONSORCIO ALIANZA
CA-CVP-822-2025-093	20/03/2026	CONSORCIO ALIANZA
CA-CVP-822-2025-097	30/03/2026	CONSORCIO ALIANZA
CA-CVP-822-2025-099	30/03/2026	CONSORCIO ALIANZA
202615000091151	20/03/2026	CVP
202615000105591	31/03/2026	CVP
202615000110411	31/03/2026	CVP

Bitácora de obra

Se diligencio la bitácora de obra la cual se adjunta en el **Anexo. 17**

35. INFORMES SEMANALES

En el **Anexo 18** se incluyen los informes semanales ambientales de interventoría correspondientes al periodo del presente informe.

36. CONCLUSIONES

- Se recibió, reviso y aprobó por parte de interventoría el informe ambiental No.1 correspondiente a los meses de enero y febrero de 2026 del contrato de obra.
- La Interventoría realizó seguimiento a las actividades en materia Ambiental ejecutadas por el contratista de acuerdo a su plan de trabajo.
- La Interventoría realizó solicitudes en materia ambiental al contratista de obra para el cierre de desviaciones
- La Interventoría ejecuto las actividades planteadas en su plan de trabajo, cronogramas de capacitaciones e inspecciones para el periodo del presente informe
- En el periodo del presente informe no se presentaron emergencias ambientales en los contratos de obra e interventoría.

- Se convocaron comités de seguimiento semanales SSTMA en la cual participaron el contratista y la Entidad CVP
- Se asistió y participo en los comités de seguimiento de obra
- Se realizó el cargue del reporte de RCD en la secretaria Distrital de Ambiente.

ANEXO No.1

Bogotá D.C., **09** de **abril** de **2026** **079-CVP-SISOMA**

Señores:
CONSORCIO ALIANZA
ING. JAIME HERRERA OSORIO
Director de Obra
consorcioalianzacvp@gmail.com

ING. ANGELA MARIA SERRATO B
Profesional Ambiental
consorcioalianza.sst1@gmail.com

C.C: ING. ANA MARIA BERMUDEZ
Profesional Apoyo a la Supervisión SST– AMBIENTAL
Ana.bermudez@cvp.gov.co
Ciudad

Referencia: *CONTRATO DE INTERVENTORIA No.CVP-826-2025*

Objeto*: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL y SST. AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRIORIZADAS INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN SOCIAL NECESARIOS, EN EL PARQUE DE LA VIRGEN EN LA LOCALIDAD DE SUBA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE CONFORMIDAD CON EL PLIEGO DE CONDICIONES, ANEXOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO."*

Asunto: ***APROBACIÓN INFORME AMBIENTAL NO. 2 MES MARZO 2026 – Contrato de Obra No. CVP-822-2025***

Cordial saludo.

El CONSORCIO JCB – 06 – CAVIP – BOG – CUN, en cumplimiento de las funciones establecidas en el contrato de la referencia y en calidad de INTERVENTOR del Contrato de obra del asunto, suscrito entre el CONSORCIO ALIANZA y la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR (CVP), acusa el recibido del oficio CA-CVP-822-2025-102 del 07 de abril de 2026 con el informe ambiental No.2 correspondiente al mes de marzo de 2026, y después de revisado se da por aprobado.

Sin embargo, si la Entidad CVP emite alguna observación se remitirá de manera inmediata al contratista para la debida subsanación.

Atentamente,



ING. CATHERINE BASTIDAS B
PROFESIONAL SISOMA
CONSORCIO JCB-06-CAVIP-BOG-CUN
ADJUNTO: NA
Proyectó: JRBM
Revisó: YOQC
Aprobó: YOQC

ANEXO No.2

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

CONTRATO DE OBRA No. CVP-822-2025

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 02

OBJETO DEL CONTRATO: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRIORIZADAS INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN SOCIAL NECESARIOS, EN EL PARQUE DE LA VIRGEN EN LA LOCALIDAD DE SUBA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE CONFORMIDAD CON EL PLIEGO DE CONDICIONES, ANEXOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO.
CONTRATISTA: CONSORCIO ALIANZA
INTERVENTORIA: CONSORCIO JCB-06-CAVIP-BOG-CUN
APOYO A LA SUPERVISION: ARQ. SANDRA CAMELO
PERIODO FACTURADO: MARZO 1 A MARZO 31 DE 2026

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES INICIALES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MAYORES Y MENORES No. 01		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA (AO No. 02)		ACUMULADO DE OBRA	
			V. UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**												
1,01	REPLANTEO GENERAL	M2	$ 867,54	3.047,00	$ 2.643.382	3.047,00	$ 2.643.381,98	3.014,00	$ 2.614.753	0,00	$ -	3.014,00	$ 2.614.753
1,02	POLISOMBRA VERDE PARA CERRAMIENTO. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	M2	$ 1.802,49	864,00	$ 1.557.351	864,00	$ 1.557.350,72	619,80	$ 1.117.183	32,00	$ 57.680	651,80	$ 1.174.863
2	**ADECUACION ZONA DE JUEGOS INFANTILES CON REEMPLAZO DE SUPERFICIE**												
2,01	Piso Caucho reciclado 2cm (EPDM 1cm+SBR 1cm sum+inst)	M2	$ 219.276,19	83,95	$ 18.408.236	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
2,02	Piso Caucho reciclado 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)	M2	$ 319.422,88	28,92	$ 9.237.710	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
2,03	Piso Caucho reciclado 4cm (EPDM 1cm+SBR 3cm sum+inst	M2	$ 293.625,72	132,97	$ 39.043.412	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
2,04	Desmonte juegos tipo M-3A-STPM**	UN	$ 641.546,15	2,00	$ 1.283.092	4,00	$ 2.566.184,62		$ -	4,00	$ 2.566.185	4,00	$ 2.566.185
3	**ZONAS VERDES EXISTENTES**												
3,01	Empradizacion sencilla cespedon pasto kikuyo + Tierra	M2	$ 9.282,86	523,26	$ 4.857.348	357,00	$ 3.313.979,85		$ -		$ -	0,00	$ -
4	**DEMARCACION CANCHA**												
4,01	DEMARCACIÓN LINEA CONTINUA BLANCA O AMARILLA A=0.10 M (E=2.3 MM, TERMOPLÁSTICA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS)	Ml	$ 13.908,73	400,00	$ 5.563.491	430,00	$ 5.980.752,70		$ -		$ -	0,00	$ -
4,02	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO 80-100. (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO CON OPERARIO Y COMBUSTIBLE. FACTOR DE COMPACTACION Y TRANSPORTE DE MATERIAL A 21 KMS).	M3	$ 1.273.666,47	25,80	$ 32.860.595	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
4,03	Recubrimiento sintetico Acrilico campos deportivos	M2	$ 58.647,95	510,00	$ 29.910.453	475,17	$ 27.867.745,38		$ -		$ -	0,00	$ -
4,04	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO DE ESPESOR 10 CM. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR, MARTILLO NEUMÁTICO, COMPRESOR, PROVISIONAL DE ENERGÍA), TRANSPORTE, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS, CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SOBRANTES A ESCOMBRERA AUTORIZADA Y MANO DE OBRA.	M2	$ 11.569,86	498,00	$ 5.761.791	503,17	$ 5.821.607,56		$ -	513,56	$ 5.941.761	513,56	$ 5.941.761
5	**ADECUACIÓN DE LAS ZONAS DURAS DE CIRCULACIONES PEATONALES EXISTENTES**												
5,01	Demol. manual anden + bordillo incl. cargue-ret **	M2	$ 38.779,08	2.060,70	$ 79.912.047	1.580,01	$ 61.271.331,63		$ -	656,87	$ 25.472.813	656,87	$ 25.472.813
5,02	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	ML	$ 6.193,51	316,00	$ 1.957.149	187,76	$ 1.162.893,47		$ -		$ -	0,00	$ -
5,03	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	$ 41.409,10	15,80	$ 654.264	37,55	$ 1.554.911,62		$ -		$ -	0,00	$ -
5,04	SUBBASE GRANULAR SBG-1, Y SBG-2 (SIN IMPRIMACIÓN)	M3	$ 181.678,03	226,00	$ 41.059.234	214,99	$ 39.058.958,89		$ -	68,39	$ 12.424.888	68,39	$ 12.424.888
5,05	ADOQUIN EN CONCRETO 200X100X60MM A25 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM MORTERO 2000 PSI Y ARENA DE SELLO).	M2	$ 117.794,49	60,00	$ 7.067.669	60,00	$ 7.067.669,28		$ -		$ -	0,00	$ -
5,06	ADOQUIN EN CONCRETO COLOR OCRE A25 (20X10X6cm) (Suministro e instalación. Incluye base 4cm mortero 2000 PSI y arena de sello)	M2	$ 131.858,05	1.070,00	$ 141.088.117	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
5,07	CENEFA EN LOSETA PREFABRICADA A58 GUIA (20X20X6) CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO)	M2	$ 102.524,82	73,18	$ 7.502.766	95,00	$ 9.739.857,76		$ -		$ -	0,00	$ -
5,08	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE PEGA 2000 PSI Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN).	ML	$ 69.463,62	928,70	$ 64.510.868	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
5,09	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)	ML	$ 73.922,06	460,00	$ 34.004.149	187,76	$ 13.879.606,46		$ -		$ -	0,00	$ -
5,10	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)	ML	$ 58.807,97	15,70	$ 923.285	28,00	$ 1.646.623,20		$ -		$ -	0,00	$ -
5,11	PIEZA REMATE A105 PARA RAMPA TIPO A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)	UN	$ 92.098,83	8,00	$ 736.791	6,00	$ 552.592,98		$ -		$ -	0,00	$ -
5,12	ESQUINA DEPRIMIDA ANCHO DE ANDEN =4.50M RAMPA L=1.7M. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION.(INCLUYE RELLENO DE 1.70M PENDIENTE 10% H ANDEN=0.20M(INCLUYE RELLENO, LOSETA PREFABRICADA,BASE ARENA NIVELACION Y SELLO, LOSA EN CONCRETO).	M2	$ 290.888,28	20,10	$ 5.846.854	20,10	$ 5.846.854,42		$ -		$ -	0,00	$ -
6	**ADECUACION ZONA GIMNACIO Y MULTIFUERZA**												
6,01	DEMOLICIÓN DE PLACA (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).	m2	$ 28.676,84	25,00	$ 716.921	118,70	$ 3.403.941,03		$ -	121,72	$ 3.490.505	121,72	$ 3.490.505
6,02	SUBBASE GRANULAR SBG-1, Y SBG-2 (SIN IMPRIMACIÓN)	M3	$ 181.678,03	59,12	$ 10.740.805	80,51	$ 14.626.897,90		$ -		$ -	0,00	$ -
6,03	Placa contrapiso MR-36 sin reforz.+Bombeo e=15	M3	$ 933.256,04	30,00	$ 27.997.681	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
6,04	Recubrimiento sintetico Acrilico campos deportivos	M2	$ 58.647,95	224,40	$ 13.160.599	344,11	$ 20.181.345,33		$ -		$ -	0,00	$ -
7	**MOBILIARO URBANO**												
7,01	JuegoFunciónMultiple-Incluy-Niños:3-12Años(12niños	UN	$ 60.381.475,77	2,00	$ 120.762.952	2,00	$ 120.762.951,55		$ -		$ -	0,00	$ -
7,02	Juego de rotación Carrusel Cap 6 niños de 3+ años	UN	$ 47.008.158,25	1,00	$ 47.008.158	1,00	$ 47.008.158,25		$ -		$ -	0,00	$ -
7,03	JuegoMuellePanelLateralMedioTransporte2-8añosCap:1	UN	$ 13.995.162,25	1,00	$ 13.995.162	1,00	$ 13.995.162,25		$ -		$ -	0,00	$ -
7,04	Juego muro escalar trepar deslizar:2-8AñosCap:5niñ	UN	$ 53.956.653,58	1,00	$ 53.956.654	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
7,05	Señal Para Biosaludable (0.80x1.20m) dos caras	UN	$ 283.148,61	8,00	$ 2.265.189	4,00	$ 1.132.594,46		$ -		$ -	0,00	$ -
7,06	Señal SC-120 dos caras (sumin+instal) **	UN	$ 437.986,37	5,00	$ 2.189.932	5,00	$ 2.189.931,84		$ -		$ -	0,00	$ -
7,07	Señal IDG-S -2 Dos Caras (S/Especif-IDRD) Sum+Insta	UN	$ 652.283,30	5,00	$ 3.261.417	5,00	$ 3.261.416,51		$ -		$ -	0,00	$ -
7,08	Señal plano ubicacion parque (SUM + INST)	UN	$ 723.401,99	2,00	$ 1.446.804	1,00	$ 723.401,99		$ -		$ -	0,00	$ -
7,09	BANCA EN CONCRETO TIPO M31 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 490.264,48	14,00	$ 6.863.703	14,00	$ 6.863.702,77		$ -		$ -	0,00	$ -
7,10	CANECA TIPO M120 (EN MALLA METÁLICA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 3000 PSI, PREMEZCLADO	UN	$ 420.554,16	6,00	$ 2.523.325	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
7,11	BOLARDO EN HIERRO TIPO M62 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI, PREMEZCLADO)	UN	$ 250.965,33	8,00	$ 2.007.723	8,00	$ 2.007.722,63		$ -		$ -	0,00	$ -
7,12	CICLOPARQUEADERO TIPO 1 M- 100 (SUM + INST)	UN	$ 550.599,35	32,00	$ 17.619.179	32,00	$ 17.619.179,14		$ -		$ -	0,00	$ -
7,13	MODULO CABALLO BICICLETA ESTATICA (Suminis+Insta)	UN	$ 3.522.983,40	1,00	$ 3.522.983	1,00	$ 3.522.983,40		$ -		$ -	0,00	$ -
7,14	MODULO ELIPTICA (Suminis+Insta)	UN	$ 3.997.442,58	2,00	$ 7.994.885	2,00	$ 7.994.885,17		$ -		$ -	0,00	$ -
7,15	MODULO CAMINADOR AEREO (Suminis.+Instal))	UN	$ 3.427.646,32	2,00	$ 6.855.293	2,00	$ 6.855.292,64		$ -		$ -	0,00	$ -
7,16	DOTACION BARRAS ADULTOS/MAYORES-DISEÑ-IDRD(S+	UN	$ 2.310.529,71	2,00	$ 4.621.059	2,00	$ 4.621.059,42		$ -		$ -	0,00	$ -
7,17	MODULO GIRO DE CADERA, TWISTER (SUM + INSTAL)	UN	$ 3.507.532,97	1,00	$ 3.507.533	1,00	$ 3.507.532,97		$ -		$ -	0,00	$ -
7,18	GIMNASIO TORRE DOBLE POLEA ALTA Y BAJA 150 LB	UN	$ 19.662.272,19	2,00	$ 39.324.544	2,00	$ 39.324.544,38		$ -		$ -	0,00	$ -
7,19	INSTALACION DOTACION PLATAFORMA ADULTOS/MAYORES-I	UN	$ 305.131,87	1,00	$ 305.132	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
7,20	MODULO DE FUERZA SUPERIOR ANTERIOR	UN	$ 11.351.249,81	2,00	$ 22.702.500	2,00	$ 22.702.499,63		$ -		$ -	0,00	$ -
7,21	MODULO BALANCÍN CINTURA (PENDULO) SUM+INST	UN	$ 3.744.785,89	1,00	$ 3.744.786	1,00	$ 3.744.785,89		$ -		$ -	0,00	$ -
7,22	BARANDA METÁLICA M80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO).	ML	$ 359.551,04	60,00	$ 21.573.063	37,00	$ 13.303.388,65		$ -		$ -	0,00	$ -
7,23	Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	JGO	$ 465.196,33	1,00	$ 465.196	1,00	$ 465.196,33		$ -		$ -	0,00	$ -
7,24	JUEGO MURO DESLIZADERO-IDRD NIÑOS(1-5 AÑOS)Sum+In	UN	$ 3.416.228,33	1,00	$ 3.416.228	1,00	$ 3.416.228,33		$ -		$ -	0,00	$ -
7,25	Juego carrusel 5-12 años Cap: 8 niños	UN	$ 32.902.166,25	1,00	$ 32.902.166	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
7,26	Rueda Giratoria Carrusel (Instalación)"***	UN	$ 811.681,73	2,00	$ 1.623.363	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
7,27	MODULO BARRAS PARALELAS S (SUMIN+INSTAL)	UN	$ 2.919.638,46	1,00	$ 2.919.638	1,00	$ 2.919.638,46		$ -		$ -	0,00	$ -
7,28	Desmonte+Sum+Inst(PlataformaBancaAbdominal)0.5x2.0	UN	$ 859.861,46	1,00	$ 859.861	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
7,29	ESTACION 10- BANCA ABDOMINALES BAJO (SUM + INST)	UN	$ 3.368.963,55	1,00	$ 3.368.964	5,00	$ 16.844.817,75		$ -		$ -	0,00	$ -
8	**SEÑALIZACIÓN**												
8,01	Señal SC-120 Una cara (sumin+instal) **	UN	$ 400.253,37	5,00	$ 2.001.267	1,00	$ 400.253,37		$ -		$ -	0,00	$ -
8,02	SEÑALETICA NORMAS GENERALES ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDABLES 120x80 cm*2 caras (Sum + Inst)	UN	$ 2.008.024,89	5,00	$ 10.040.124	1,00	$ 2.008.024,89		$ -		$ -	0,00	$ -
8,03	Normas Generales Campos Deportivos 2,20m X 0,90m (incluye dados en concreto)	UN	$ 903.837,61	1,00	$ 903.838	1,00	$ 903.837,61		$ -		$ -	0,00	$ -
NP	**ITEMS NO PREVISTOS**												
COMPONENTE TECNICO													
NP-01	Nivelación y Compactación de Subrasante(MdeO+Cilin	M2	$ 1.816,30		$ -	1.469,28	$ 2.668.653,26		$ -	475,17	$ 863.051	475,17	$ 863.051
NP-02	Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)**	UN	$ 130.890,59		$ -	15,00	$ 1.963.358,85		$ -	13,00	$ 1.701.578	13,00	$ 1.701.578
NP-03	Desmonte caneca existente + demolicion bases CDRC	UN	$ 52.091,14		$ -	7,00	$ 364.637,98		$ -	7,00	$ 364.638	7,00	$ 364.638
NP-04	Desmonte Cicloparquadero (Cargue y retiro) -STPM**	UN	$ 52.526,40		$ -	1,00	$ 52.526,40		$ -	1,00	$ 52.526	1,00	$ 52.526
NP-05	Desmonte baranda M-80 sin viga con retiro.	ML	$ 25.537,88		$ -	17,00	$ 434.143,96		$ -	17,00	$ 434.144	17,00	$ 434.144
NP-06	Desmonte- Cerramiento Juego Infantil	ML	$ 114.499,77		$ -	15,00	$ 1.717.496,55		$ -	15,00	$ 1.717.497	15,00	$ 1.717.497
NP-07	Desmonte Señal SC-80 - + Dado-STPM**	UN	$ 34.727,95		$ -	1,00	$ 34.727,95		$ -	1,00	$ 34.728	1,00	$ 34.728

NP-08	Desmonte Señal SC-80 2 caras - + Dado-STPM**	UN	$ 34.727,95		$ -	1,00	$ 34.727,95		$ -	1,00	$ 34.728	1,00	$ 34.728
NP-09	Desmonte Señal (IDE-67)	UN	$ 63.533,16		$ -	1,00	$ 63.533,16		$ -	1,00	$ 63.533	1,00	$ 63.533
NP-10	Desmonte Señal (IDG-S)	UN	$ 64.660,63		$ -	1,00	$ 64.660,63		$ -	1,00	$ 64.661	1,00	$ 64.661
NP-11	Piso Caucho reciclado 5cm (EPDM 1 CM-sbr 4cm sum+inst)	M2	$ 365.014,00		$ -	230,49	$ 84.132.048,67		$ -		$ -	0,00	$ -
NP-12	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	M2	$ 21.053,76		$ -	357,00	$ 7.516.192,32		$ -		$ -	0,00	$ -
NP-13	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	$ 108.134,93		$ -	72,73	$ 7.864.653,46		$ -	2,40	$ 259.091	2,40	$ 259.091
NP-14	Corte en asfalto con cortadora disco 14"	ML	$ 11.974,76		$ -	125,90	$ 1.507.622,28		$ -	51,05	$ 611.311	51,05	$ 611.311
NP-15	Corte Concreto Dilatac.cortadora(e=6-10cm)	ML	$ 24.771,50		$ -	110,00	$ 2.724.865,00		$ -	1,60	$ 39.634	1,60	$ 39.634
NP-16	Desmonte juegos infantiles **	UN	$ 140.223,81		$ -	8,00	$ 1.121.790,48		$ -	8,00	$ 1.121.790	8,00	$ 1.121.790
NP-17	DESMONTE EQUIPOS BIOSALUDABLES (Demolc+retiro)	UN	$ 195.426,58		$ -	16,00	$ 3.126.825,28		$ -	16,00	$ 3.126.825	16,00	$ 3.126.825
NP-18	Rodadura asfaltica mdc-12 e=0.07 compactado ** (sum+inst)	M2	$ 104.430,92		$ -	475,17	$ 49.622.440,26		$ -	475,17	$ 49.622.440	475,17	$ 49.622.440
NP-19	Trasiego M3 (2 ayudantes) ** < 50,00 ML	ML	$ 17.918,39		$ -	18,00	$ 322.531,02		$ -		$ -	0,00	$ -
NP-20	Bordillo Prefabricado A81 (Suministro e instalación)	KG	$ 82.506,00		$ -	980,10	$ 80.864.130,60		$ -	67,60	$ 5.577.406	67,60	$ 5.577.406
NP-21	DESMONTE PISO DE CAUCHO(Trasiego+Retiro)	M2	$ 10.778,29		$ -	79,50	$ 856.874,06		$ -	79,50	$ 856.874	79,50	$ 856.874
NP-22	Cañuela T-C prefabricada (A-120) (canal)**	ML	$ 124.703,37		$ -	33,50	$ 4.177.562,90		$ -		$ -	0,00	$ -
NP-23	ADOQUIN EN CONCRETO COLOR TERRACOTA A25 (20X10X6cm) (Suministro e instalación. Incluye base 4cm mortero 2000 PSI y arena de sello)	M2	$ 131.858,05		$ -	1.058,40	$ 139.558.560,12		$ -		$ -	0,00	$ -
NP-24	Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi+malla 4mm **	M2	$ 112.261,90		$ -	596,11	$ 66.920.441,21		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
COSTO DIRECTO OBRAS CIVILES					**$ 1.035.558.681**		**$ 1.035.558.681**		**$ 3.731.936**		**$ 116.500.287**		**$ 120.232.223**
ADMINISTRACION (31%)				30,98%	$ 320.816.080		$ 320.816.080		$ 1.156.154		$ 36.091.789		$ 37.247.943
IMPREVISTOS (1%)				1,00%	$ 10.355.587		$ 10.355.587		$ 37.319		$ 1.165.003		$ 1.202.322
UTILIDAD (3%)				3,00%	$ 31.066.760		$ 31.066.760		$ 111.958		$ 3.495.009		$ 3.606.967
VALOR TOTAL COMPONENTE TECNICO					**$ 1.397.797.108**		**$ 1.397.797.108**		**$ 5.037.367**		**$ 157.252.088**		**$ 162.289.455**
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE OBRA					**100,00%**				**0,36%**		**11,25%**		**11,61%**
OTROS COMPONENTES													
COMPONENTE SOCIAL (INCLUYE ADMINISTRACION)					$ 114.178.182		$ 114.178.182		$ 14.843.164		$ 6.165.621		$ 21.008.785
COMPONENTE AMBIENTAL (INCLUYE ADMINISTRACION)					$ 155.313.685		$ 155.313.685		$ 559.718		$ 17.472.780		$ 18.032.498
COMPONENTE SST Y PMT (INCLUYE ADMINISTRACION)					$ 157.518.457		$ 157.518.457		$ 567.663		$ 17.720.817		$ 18.288.480
CAMBIO POR VIGENCIA					$ 54.043.536		$ 54.043.536		$ 194.762		$ 6.079.894		$ 6.274.656
VALOR TOTAL OTROS COMPONENTES					**$ 481.053.860**		**$ 481.053.860**		**$ 16.165.307**		**$ 47.439.112**		**$ 63.604.419**
VALOR EJECUTADO					**$ 1.878.850.968**		**$ 1.878.850.968**		**$ 21.202.674**		**$ 204.691.200**		**$ 225.893.874**
MANEJO DEL ANTICIPO													
VALOR AMORTIZACION DE ANTICIPO				40,0%	$ 535.472.525				$ 8.481.070		$ 81.876.480		$ 90.357.550
RETEGARANTIA				10,0%					$ 2.120.267		$ 20.469.120		$ 22.589.387
VALOR TOTAL A PAGAR											**$ 102.345.600**		**$ 112.946.937**
PORCENTAJE DE EJECUCION DE OBRA										**MENSUAL**	**10,89%**	**ACUMULADO**	**12,02%**

Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoria y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron, a los _____ ( ) días del mes de Abril de 2026

ING. JAIME HERRERA OSORIO
MAT. PROF. No. 25202-63949 CND
Rep. Legal CONSORCIO ALIANZA
CONTRATISTA

ARQ. YUDY QUINTERO CAMARGO
MAT. PROF. No. A25072000-52149027
Rep. Legal CONSORCIO JCB-06-CAVIP-BOG-CUN
INTERVENTORIA

ANEXO No.3

07/03/2026.

CONSORCIO ALIANZA	FORMATO DE INSPECCIÓN DE VEHICULO Y MAQUINARIA - VEHICULOS	Codigo: SG-SST FT-24
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Version: 00
		Fecha: enero de 2026

DEPENDENCIA	Ambiental	PLACAS No. SBJ 461	MODELO: 1995	MARCA: Chevrolet.
LOCALIZACIÓN:	Parque La Virgen			EQUIPO No. 1

ITEM	CANT.	LUN. B	LUN. M	MAR. B	MAR. M	MIER. B	MIER. M	JUEV. B	JUEV. M	VIER. B	VIER. M	SAB B	SAB M	OBSERVACIONES
LUCES	2											X		
* Frontales												X		
* traseras de trabajo (reflector)												X		
* Direccionales delanteras de parqueo (Giro)												X		
* Direccionales traseras de parqueo (Giro)												X		
* De Stop y señal trasera												X		
CABINA														
Control del honometro	HONOMETRO													
Velocímetro	VELOCIMETRO													
												X		
Espejo central convexo												X		
Espejos laterales												X		
Alarma de retroceso												X		
Pito												X		
* Freno de servicio												X		
* Freno de emergencia												X		
Dirección/suspensión (Terminales)												X		
Cinturón de seguridad												X		
Cabina antivuelco (R.O.P.S) certificada												X		
Vidrio frontal (en buen estado)												X		
Limpia brisas												X		
Extintor de incendios (10 lbs) PQS												X		
Asiento en buena condición												X		
* Indicadores (hidráulico-voltimetro)												X		
Motor-refrigerante-orometro, aire)												X		
Escaleras y pasamanos (cabina/trompo)												X		
Bateria y cables												X		
LLANTAS														
Cortaduras progundas y sin abultamientos												X		
ESTADO MECÁNICO												X		
Control de fugas hidráulicas												X		
Pasadores, suspensión												X		
Control fugas de aire												X		
* Caja de cambios												X		
* Suspencion												X		
* Transmision direccion												X		

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI___ NO✓ Fecha de Corrección: _____ Resp. Corrección: _____

FIRMA CONDUCTOR: Diego A. Ballesteros 1071164453

NOMBRE/APELLIDOS

Interventor

REVISÓ: Auxiliar Operativo

OBSERVACIONES:

En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

CONSORCIO ALIANZA

FORMATO DE INSPECCIÓN DE VEHICULO Y MAQUINARIA - VOLQUETA

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Codigo: SG-SST FT-26.1
Version: 00
Fecha: enero de 2026

DEPENDENCIA: SST-MA | MODELO: 1955. | MARCA: Chevrolet Placa-
INSPECCIONADO POR: Alan Rocha | LOCALIZACIÓN: Pozque 2 Virgen
SOAT: VENCE: 28/01/2026 | COLOR: ROD. | EQUIPO: Volqueb-
REVISION TECNICOMECANICA. VENCE: 17/09/2026 | PLACAS: SIBJ 461

ITEM	CANTIDAD	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIER B	MIER M	JUE B	JUE M	VIER B	VIER M	OBSERVACIONES
LUCES												
Frontales		✓		✓								
traseras de trabajo (reflector)		✓		✓								
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)		✓		✓								
Direccionales traseras de parqueo (Giro)		✓		✓								
De Stop y señal trasera		✓		✓								
CABINA												
Espejos laterales		✓		✓								
Alarma de retroceso		✓		✓								
Pito		✓		✓								
Freno de servicio		✓		✓								
Freno de emergencia		✓		✓								
Dirección/suspensión (Terminales)		✓		✓								
Cinturón de seguridad		✓		✓								
Vidrio frontal (en buen estado)		✓		✓								
Limpia brisas		✓		✓								
Extintor de incendios (10 lbs) PQS		✓		✓								
Asiento en buena condición		✓		✓								
Indicadores (hicráulico-voltimetro)		✓		✓								
Motor-refrigerante-orometro, aire)		✓		✓								
Bateria y cables		✓		✓								
LLANTAS												
Sin cortaduras progundas y sin abultamientos		✓		✓								
ESTADO MECÁNICO												
Control de fugas hidráulicas		✓		✓								
Pasadores. suspensión		✓		✓								
Control fugas de aire		✓		✓								
Grapas y anclaje de chasis		✓		✓								
Cadena del cardam		✓		✓								
Acoples rapidos		✓		✓								
Mangueras		✓		✓								
Estado general del volco		✓		✓								
Gato de levante del volco		✓		✓								
Estado de la compuerta		✓		✓								
Tanque de combustible (Abrasaderas,Soporte)		✓		✓								
Motor de bomba		✓		✓								

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ___ no X Fecha de Corrección: _____ Resp. Corrección: _____

OBSERVACIONES: 09/03/2026.

Intervento

CONSORCIO ALIANZA

FORMATO DE INSPECCIÓN DE VEHICULO Y MAQUINARIA - VEHICULOS

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Codigo: SG-SST FT-26
Version: 00
Fecha: enero de 2026

DEPENDENCIA	SST - MA	PLACAS No.	TTS 170	MODELO: 2014	MARCA: Kworth
LOCALIZACIÓN:	Porque lo Uigen.				EQUIPO No. NA

ITEM	CANT.	LUN. B	LUN. M	MAR. B	MAR. M	MIER. B	MIER. M	JUEV. B	JUEV. M	VIER. B	VIER. M	SAB B	SAB M	OBSERVACIONES
LUCES														
* Frontales				X										
* traseras de trabajo (reflector)				X										
* Direccionales delanteras de parqueo (Giro)				X										
* Direccionales traseras de parqueo (Giro)				X										
* De Stop y señal trasera				X										
CABINA														
Control del horometro	HONOMETRO													
Velocímetro	VELOCIMETRO													
Espejo central convexo				X										
Espejos laterales				X										
Alarma de retroceso				X										
Pito				X										
* Freno de servicio				X										
* Freno de emergencia				X										
Dirección/suspensión (Terminales)				X										
Cinturón de seguridad				X										
Cabina antivuelco (R.O.P.S) certificada				X										
Vidrio frontal (en buen estado)				X										
Limpia brisas				X										
Extintor de incendios (10 lbs) PQS				X										Abril 2026
Asiento en buena condición				X										
* Indicadores (hidráulico-voltimetro)				X										
Motor-refrigerante-aromotro, aire)				X										
Escaleras y pasamanos (cabina/trompo)				X										
Bateria y cables				X										
LLANTAS														
* cortaduras progundas y sin abultamientos				X										
ESTADO MECÁNICO														
Control de fugas hidráulicas				X										
Pasadores, suspensión				X										
Control fugas de aire				X										
* Caja de cambios				X										
* Suspencion				X										
* Transmision direccion				X										

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI___ NO X

Fecha de Corrección: ___ Hora Corrección: ___

FIRMA CONDUCTOR: [signature]

[signature] Cortes Cortes

NOMBRE/APELLIDOS

[signature] interventor

REVISÓ:

OBSERVACIONES: Fecha: 10/03/2026.

En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

CONSORCIO ALIANZA	FORMATO DE INSPECCIÓN DE VEHICULO Y MAQUINARIA - VOLQUETA	Codigo: SG-SST FT-26.1
		Version: 00
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: enero de 2026

DEPENDENCIA: Ambiental-SST	MODELO: 1995	MARCA:	Chevrolet.
INSPECCIONADO POR: Angela S.	LOCALIZACIÓN: Parque La Virgen		
SOAT: VENCE: 06/02/2027	COLOR: Gris	EQUIPO: No Aplica	
REVISION TECNICOMECANICA. VENCE: 09/02/2027		PLACAS: SBV - 139	

ITEM	CANTIDAD	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		OBSERVACIONES
LUCES			M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Frontales				X								
traseras de trabajo (reflector)				X								
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)				X								
Direccionales traseras de parqueo (Giro)				X								
De Stop y señal trasera				X								
CABINA												
Espejos laterales				X								
Alarma de retroceso				X								
Pito				X								
Freno de servicio				X								
Freno de emergencia				X								
Dirección/suspensión (Terminales)				X								
Cinturón de seguridad				X								
Vidrio frontal (en buen estado)				X								
Limpia brisas				X								
Extintor de incendios (10 lbs) PQS				X								octubre 2026
Asiento en buena condición				X								
Indicadores (hidráulico-voltimetro)				X								
Motor-refrigerante-orometro, aire)				X								
Bateria y cables				X								
LLANTAS												
Sin cortaduras progundas y sin abultamientos				X								
ESTADO MECÁNICO												
Control de fugas hidráulicas				X								
Pasadores, suspensión				X								
Control fugas de aire				X								
Grapas y anclaje de chasis				X								
Cadena del cardam				X								
Acoples rapidos				X								
Mangueras				X								
Estado general del volco				X								
Gato de levante del volco				X								
Estado de la compuerta				X								
Tanque de combustible(Abrasaderas,Soporte)				X								
Motor de bomba				X								

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ___ no X Fecha de Corrección: _____ Resp. Corrección: _____

OBSERVACIONES:
Fecha inspección: 10/03/2026.

Fabian Garibello.

Interventoria

CONSORCIO ALIANZA	FORMATO DE INSPECCIÓN DE VEHICULO Y MAQUINARIA - VEHICULOS	Codigo: SG-SST FT-26
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Version: 00
		Fecha: enero de 2026

DEPENDENCIA	• P SST - MA	PLACAS No. SWK857	MODELO: • 2009	MARCA: • Freightliner
LOCALIZACIÓN:	Parque la Virgen			EQUIPO No. • NA.

ITEM	CANT.	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
LUCES						X								
* Frontales						X								
* traseras de trabajo (reflector)						X								
* Direccionales delanteras de parqueo (Giro)						X								
* Direccionales traseras de parqueo (Giro)						X								
* De Stop y señal trasera						X								
CABINA						X								
Control del honometro	HONOMETRO					X								
Velocímetro	VELOCIMETRO					X								
Espejo central convexo						X								
Espejos laterales						X								
Alarma de retroceso						X								
Pito						X								
* Freno de servicio						X								
* Freno de emergencia						X								
Dirección/suspensión (Terminales)						X								
Cinturón de seguridad						X								
Cabina antivuelco (R.O.P.S) certificada						X								
Vidrio frontal (en buen estado)						X								
Limpia brisas						X								
Extintor de incendios (10 lbs) PQS						X								Marzo 2026.
Asiento en buena condición						X								
* Indicadores (hidráulico-voltimetro)						X								
Motor-refrigerante-aorometro, aire)						X								
Escaleras y pasamanos (cabina/trompo)						X								
Bateria y cables						X								
LLANTAS						X								
Sin cortaduras progundas y sin abultamientos						X								
ESTADO MECÁNICO						X								
Control de fugas hidráulicas						X								
Pasadores, suspensión						X								
Control fugas de aire						X								
* Caja de cambios						X								
* Suspencion						X								
* Transmision direccion						X								

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI___ No_X_ Fecha de Corrección: _____ Resp. Corrección: _____

FIRMA CONDUCTOR: CC 1023 162 141 Allan David Perez lopez NOMBRE/APELLIDOS

REVISÒ: Interventoria

OBSERVACIONES:
Fecha inspección : 11/03/2026.

En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

CONSORCIO ALIANZA	FORMATO DE INSPECCIÓN DE VEHICULO Y MAQUINARIA - VEHICULOS	Codigo: SG-SST FT-26
		Version: 00
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: enero de 2026

DEPENDENCIA	SST - MA	PLACAS No.	TDY - 592	MODELO:	2012.	MARCA:	JAC
LOCALIZACIÓN:	Parque La Virgen					EQUIPO No.	No aplica

ITEM	CANT.	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
LUCES										X				
* Frontales										X				
* traseras de trabajo (reflector)										X				
* Direccionales delanteras de parqueo (Giro)										X				
* Direccionales traseras de parqueo (Giro)										X				
* De Stop y señal trasera										X				
CABINA										X				
Control del honometro	HONOMETRO									X				
Velocímetro	VELOCIMETRO									X				
Espejo central convexo										✓				
Espejos laterales										X				
Alarma de retroceso										✓				
Pito										X				
* Freno de servicio										X				
* Freno de emergencia										X				
Dirección/suspensión (Terminales)										X				
Cinturón de seguridad										X				
Cabina antivuelco (R.O.P.S) certificada										X				
Vidrio frontal (en buen estado)										X				
Limpia brisas										X				
Extintor de incendios (10 lbs) PQS										✓				Marzo 2026.
Asiento en buena condición										X				
* Indicadores (hidráulico-voltimetro)										X				
Motor-refrigerante-orometro, aire)										✓				
Escaleras y pasamanos (cabina/trompo)										X				
Bateria y cables										X				
LLANTAS										X				
Sn cortaduras progundas y sin abultamientos										X				
ESTADO MECÁNICO										X				
Control de fugas hidráulicas										X				
Pasadores, suspensión										X				
Control fugas de aire										✓				
* Caja de cambios										X				
* Suspencion										X				
* Transmision direccion										X				

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI___ No___ Fecha de Corrección: _____ Resp. Corrección: _____

FIRMA CONDUCTOR: _____ Harold Parra

NOMBRE/APELLIDOS

REVISO: Angelo Serrano

OBSERVACIONES:
fecha: 13/03/2026

En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

Inter

CONSORCIO ALIANZA	FORMATO DE INSPECCIÓN DE VEHICULO Y MAQUINARIA - VEHICULOS	Codigo: SG-SST FT-26
		Version: 00
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: enero de 2026

DEPENDENCIA	SST-MA	PLACAS No.	THL-518	MODELO:	2012	MARCA:	JAC
LOCALIZACIÓN:	Parque La Virgen					EQUIPO No.	No aplica

ITEM	CANT.	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
LUCES														
* Frontales										X				
* traseras de trabajo (reflector)										X				
* Direccionales delanteras de parqueo (Giro)										X				
* Direccionales traseras de parqueo (Giro)										X				
* De Stop y señal trasera										X				
CABINA										X				
Control del honometro	HONOMETRO													
										X				
Velocímetro	VELOCIMETRO													
										X				
Espejo central convexo										X				
Espejos laterales										X				
Alarma de retroceso										X				
Pito										X				
* Freno de servicio										X				
* Freno de emergencia										X				
Dirección/suspensión (Terminales)										X				
Cinturón de seguridad										X				
Cabina antivuelco (R.O.P.S) certificada										X				
Vidrio frontal (en buen estado)										X				
Limpia brisas										X				
Extintor de incendios (10 lbs) PQS										X				Vence
Asiento en buena condición										X				
* Indicadores (hidráulico-voltimetro)										X				
Motor-refrigerante-orometro, aire)										X				
Escaleras y pasamanos (cabina/trompo)										X				
Bateria y cables										X				
LLANTAS										X				
Sn cortaduras progundas y sin abultamientos										X				
ESTADO MECÁNICO										X				
Control de fugas hidráulicas										X				
Pasadores, suspensión										X				
Control fugas de aire										X				
* Caja de cambios										X				
* Suspencion										X				
* Transmision direccion										X				

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI___ No X Fecha de Corrección: _____ Resp. Corrección: _____

FIRMA CONDUCTOR: Carlos Hernán Cuenca Salazar. Carlos Cuenca S.

NOMBRE/APELLIDOS

REVISÓ: Supervisor SST.

OBSERVACIONES:
Fecha: 13/03/2026.

En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

CONSORCIO ALIANZA

FORMATO DE INSPECCIÓN DE VEHICULO Y MAQUINARIA - VEHICULOS

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Codigo: SG-SST FT-26
Version: 00
Fecha: enero de 2026

DEPENDENCIA	SST-MA	PLACAS No.	SBI641	MODELO: 1955	MARCA: Chevrolet
LOCALIZACIÓN:	Parque La Virgen				EQUIPO No.

11/03/26 — 14/03/26

ITEM	CANT.	LUN. B	LUN. M	MAR. B	MAR. M	MIER. B	MIER. M	JUEV. B	JUEV. M	VIER. B	VIER. M	SAB B	SAB M	OBSERVACIONES
LUCES												X		
* Frontales						✓						X		
* traseras de trabajo (reflector)						✓						X		
* Direccionales delanteras de parqueo (Giro)						X						X		
* Direccionales traseras de parqueo (Giro)						X						X		
* De Stop y señal trasera						X						X		
CABINA						✓						X		
Control del honometro	HONOMETRO					X		—		—		X		
Velocimetro	VELOCIMETRO													
Espejo central convexo						✓						X		
Espejos laterales						X						X		
Alarma de retroceso						X						X		
Pito						✓						X		
* Freno de servicio						✓						X		
* Freno de emergencia						X						X		
Dirección/suspensión (Terminales)						X						X		
Cinturón de seguridad						X						X		
Cabina antivuelco (R.O.P.S) certificada						X						X		
Vidrio frontal (en buen estado)						X						X		
Limpia brisas						X						X		
Extintor de incendios (10 lbs) PQS						✓						X		
Asiento en buena condición						✓						X		
* Indicadores (hidráulico-voltimetro)						X						X		
Motor-refrigerante-orometro, aire)						✓						X		
Escaleras y pasamanos (cabina/trompo)						X						X		
Bateria y cables						✓						X		
LLANTAS						X						X		
sin cortaduras profundas y sin abultamientos						✓						X		
ESTADO MECÁNICO						X						X		
Control de fugas hidráulicas						X						X		
Pasadores, suspensión						✓						X		
Control fugas de aire						X						X		
* Caja de cambios						X						X		
* Suspencion						X						X		
* Transmision direccion						✓						X		

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI__ NO X Fecha de Corrección: _____ Resp. Corrección: _____

FIRMA CONDUCTOR: [signature] Diego Ballesteros Rodriguez
NOMBRE/APELLIDOS

REVISÓ: Acompañamiento. Intervención.

OBSERVACIONES:
Fecha: 11/03/2026. / 14/03/2026 [signature].

En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

CONSORCIO ALIANZA	FORMATO DE INSPECCIÓN DE VEHICULO Y MAQUINARIA - VOLQUETA	Codigo: SG-SST FT-26.1
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Version: 01
		Fecha: enero de 2026

DEPENDENCIA: SST- MA	MODELO: 1995	MARCA: Chevrolet
INSPECCIONADO POR: Edwin Rodriguez	LOCALIZACIÓN: Porque la virgen	
SOAT: VENCE: 4/02/2027	COLOR: gris	EQUIPO:
REVISION TECNICOMECANICA. VENCE: 9/02/2027	PLACAS: SBV139	

DIA DE LA SEMANA	LUN			MAR			MIR			JUV			VIR			SAB			OBSERVACIONES
FECHA													20/03/26						
ÍTEM	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	
Frontales													✓						
traseras de trabajo (reflector)													✓						
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)													✓						
Direccionales traseras de parqueo (Giro)													✓						
De Stop y señal trasera													✓						
Velocimetro															✓				
CABINA													✓						
Espejos laterales													✓						
Alarma de retroceso													✓						
Pito													✓						
Freno de servicio													✓						
Freno de emergencia													✓						
Dirección/suspensión (Terminales)													✓						
Cinturón de seguridad													✓						
Vidrio frontal (en buen estado)													✓						
Limpia brisas													✓						
Extintor de incendios (10 lbs) PQS													✓						
Asiento en buena condición													✓						
Indicadores (hidráulico-voltimetro)													✓						
Motor-refrigerante-orometro, aire)													✓						
Bateria y cables																			
LLANTAS																			
Sin cortaduras progundas y sin abultamientos													✓						
ESTADO MECÁNICO													✓						
Control de fugas hidráulicas													✓						
Pasadores, suspensión													✓						
Control fugas de aire													✓						
Grapas y anclaje de chasis													✓						
Cadena del cardam													✓						
Acoples rapidos													✓						
Mangueras													✓						
Estado general del volco													✓						
Gato de levante del volco													✓						
Estado de la compuerta													✓						
Tanque de combustible(Abrasaderas,Soporte)													✓						
Motor de bomba													✓						
	FIRMA INSPECTOR			FIRMA INSPECTOR			FIRMA INSPECTOR			FIRMA INSPECTOR			FIRMA INSPECTOR			FIRMA INSPECTOR			

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

Fuera de servicio: si___ no___

AVAL INSPECTOR | **AVAL CONDUCTOR** | **AVAL INTERVENTORIA**

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO ALIANZA

FORMATO DE INSPECCIÓN DE VEHICULO Y MAQUINARIA - VOLQUETA

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Codigo: SG-SST FT-26.1
Version: 01
Fecha: enero de 2026

DEPENDENCIA: SST - MA
MODELO: Chevrolet
MARCA: Chevrolet
INSPECCIONADO POR: Tatiana Rocha
LOCALIZACIÓN: Parque la Virgen
SOAT: VENCE: 28/10/26
COLOR: ROJO.
EQUIPO:
REVISION TECNICOMECANICA: VENCE: 17/09/2026
PLACAS: SBJ 461

DIA DE LA SEMANA	LUN			MAR			MIR			JUV			VIR			SAB			OBSERVACIONES
FECHA													20/03/2026						
ITEM	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	
Frontales													/						
traseras de trabajo (reflector)													/						
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)													/						
Direccionales traseras de parqueo (Giro)													/						
De Stop y señal trasera															/				
Velocimetro													.						
CABINA																			
Espejos laterales													/						
Alarma de retroceso													/						
Pito													/						
Freno de servicio													/						
Freno de emergencia													/						
Dirección/suspensión (Terminales)													/						
Cinturón de seguridad													/						
Vidrio frontal (en buen estado)													/						
Limpia brisas													/						
Extintor de incendios (10 lbs) PQS													/						
Asiento en buena condición													/						
Indicadores (hidráulico-voltimetro)													/						
Motor-refrigerante-aorometro, aire)													/						
Bateria y cables													/						
LLANTAS																			
Sin cortaduras progundas y sin abultamientos													/						
ESTADO MECÁNICO																			
Control de fugas hidráulicas													/						
Pasadores, suspensión													/						
Control fugas de aire													/						
Grapas y anclaje de chasis													/						
Cadena del cardam													/						
Acoples rapidos													/						
Mangueras													/						
Estado general del volco													/						
Gato de levante del volco													/						
Estado de la compuerta													/						
Tanque de combustible(Abrasaderas,Soporte)													/						
Motor de bomba															/				

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ___ no ___

AVAL INSPECTOR

AVAL CONDUCTOR

Dregul. 1071164953

AVAL INTERVENTORIA

OBSERVACIONES:

	FORMATO DE INSPECCIÓN DE VEHICULO Y MAQUINARIA - VOLQUETA	Codigo: SG-SST FT-26.1
CONSORCIO ALIANZA		Version: 01
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: enero de 2026

DEPENDENCIA: SST - MA	MODELO: 2007	MARCA: Freightliner
INSPECCIONADO POR: Angela Serrato	PROYECTO: Proyecto La Virgen	
SOAT: VENCE: 22/06/26	COLOR:	EQUIPO: N/A.
REVISION TECNICOMECANICA. VENCE: 15/02/2027	PLACAS: SWK857	

DIA DE LA SEMANA	LUN			MAR			MIR			JUV			VIR			SAB			OBSERVACIONES
FECHA																21/03/26			
ITEM	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	
Frontales																X			
traseras de trabajo (reflector)																X			
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)																X			
Direccionales traseras de parqueo (Giro)																X			
De Stop y señal trasera																X			
Velocimetro																X			
CABINA																			
Espejos laterales																X			
Alarma de retroceso																X			
Pito																X			
Freno de servicio																X			
Freno de emergencia																X			
Dirección/suspensión (Terminales)																X			
Cinturón de seguridad																X			
Vidrio frontal (en buen estado)																X			
Limpia brisas																X			
Extintor de incendios (10 lbs) PQS																X			
Asiento en buena condición																X			
Indicadores (hidráulico-voltimetro)																X			
Motor-refrigerante-orometro, aire)																X			
Bateria y cables																X			
LLANTAS																			
Sin cortaduras progundas y sin abultamientos																X			
ESTADO MECÁNICO																X			
Control de fugas hidráulicas																X			
Pasadores, suspensión																X			
Control fugas de aire																X			
Grapas y anclaje de chasis																X			
Cadena del cardam																X			
Acoples rapidos																X			
Mangueras																X			
Estado general del volco																X			
Gato de levante del volco																X			
Estado de la compuerta																X			
Tanque de combustible(Abrasaderas,Soporte)																X			
Motor de bomba																X			

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si__ no__

Angela Serrato B
AVAL INSPECTOR

1023162149
AVAL CONDUCTOR

Angela Serrato
AVAL INTERVENTORIA

OBSERVACIONES:

CONSORCIO ALIANZA

FORMATO DE INSPECCIÓN DE VEHICULO Y MAQUINARIA - VOLQUETA

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Codigo: SG-SST FT-24.1
Version: 01
Fecha: enero de 2024

DEPENDENCIA: SST - MA
MODELO: 1960
MARCA: Mercury
INSPECCIONADO POR: Angela Serrato
PROYECTO: Parque La Virgen
SOAT: VENCE: 29/08/26
COLOR: Blanco / gris.
EQUIPO: N/A.
REVISION TECNICOMECANICA: VENCE: 30/09/26
PLACAS: SBE133

DIA DE LA SEMANA	LUN			MAR			MIR			JUV			VIR			SAB			OBSERVACIONES
FECHA																21/03/26			
ITEM	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	
Frontales																X			
traseras de trabajo (reflector)																X			
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)																X			
Direccionales traseras de parqueo (Giro)																X			
De Stop y señal trasera																X			
Velocimetro																X			
CABINA																			
Espejos laterales																X			
Alarma de retroceso																X			
Pito																X			
Freno de servicio																X			
Freno de emergencia																X			
Dirección/suspensión (Terminales)																X			
Cinturón de seguridad																X			
Vidrio frontal (en buen estado)																X			
Limpia brisas																X			
Extintor de incendios (10 lbs) PQS																X			
Asiento en buena condición																X			
Indicadores (hidráulico-voltimetro)																X			
Motor-refrigerante-orometro, aire)																X			
Bateria y cables																X			
LLANTAS																			
Sin cortaduras progundas y sin abultamientos																X			
ESTADO MECÁNICO																			
Control de fugas hidráulicas																X			
Pasadores, suspensión																X			
Control fugas de aire																X			
Grapas y anclaje de chasis																X			
Cadena del cardam																X			
Acoples rapidos																X			
Mangueras																X			
Estado general del volco																X			
Gato de levante del volco																X			
Estado de la compuerta																X			
Tanque de combustible(Abrasaderas,Soporte)																X			
Motor de bomba																X			

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ___ no ___

Angela Serrato

ANGEL INSPECTOR

ANGEL CONDUCTOR

OBSERVACIONES:

CONSORCIO ALIANZA	FORMATO DE INSPECCIÓN DE VEHICULO Y MAQUINARIA - VOLQUETA	Codigo: SG-SST FT-26.1
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Version: 01
		Fecha: enero de 2026

DEPENDENCIA: SST-MA | MODELO: 2008 | MARCA: Freightliner

INSPECCIONADO POR: Angela Serrato | PROYECTO: Parque la Virgen

SOAT: VENCE: 01/03/27 | COLOR: Rojo negro | EQUIPO: N/A

REVISION TECNICOMECANICA VENCE: 23/06/26 | PLACAS: SRS039

DIA DE LA SEMANA	LUN			MAR			MIR			JUV			VIR			SAB			OBSERVACIONES
FECHA																21/03/26			
ITEM	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	
Frontales																X			
traseras de trabajo (reflector)																X			
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)																X			
Direccionales traseras de parqueo (Giro)																X			
De Stop y señal trasera																X			
Velocimetro																X			
CABINA																			
Espejos laterales																X			
Alarma de retroceso																X			
Pito																X			
Freno de servicio																X			
Freno de emergencia																X			
Dirección/suspensión (Terminales)																X			
Cinturón de seguridad																X			
Vidrio frontal (en buen estado)																X			
Limpia brisas																X			
Extintor de incendios (10 lbs) PQS																X			
Asiento en buena condición																X			
Indicadores (hidráulico-voltimetro)																X			
Motor-refrigerante-orometro, aire)																X			
Bateria y cables																X			
LLANTAS																			
Sin cortaduras progundas y sin abultamientos																X			
ESTADO MECÁNICO																			
Control de fugas hidráulicas																X			
Pasadores, suspensión																X			
Control fugas de aire																X			
Grapas y anclaje de chasis																X			
Cadena del cardam																X			
Acoples rapidos																X			
Mangueras																X			
Estado general del volco																X			
Gato de levante del volco																X			
Estado de la compuerta																X			
Tanque de combustible(Abrasaderas,Soporte)																X			
Motor de bomba																X			

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si__ no__

AVAL INSPECTOR

AVAL CONDUCTOR

AVAL INTERVENTORIA

OBSERVACIONES: Camino libre

CONSORCIO ALIANZA

FORMATO DE INSPECCIÓN DE VEHICULO Y MAQUINARIA - VOLQUETA

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Codigo: SG-SST FT-26.1
Version: 01
Fecha: enero de 2026

DEPENDENCIA: SST-MA
MODELO: 1955
MARCA: chevrolet.
INSPECCIONADO POR: Angela serrato
LOCALIZACIÓN: Parque La Virgen
SOAT: VENCE: 28/10/2026
COLOR: Rojo
EQUIPO: NA.
REVISION TECNICOMECANICA: VENCE: 17/09/2026
PLACAS: SBJ 461

DIA DE LA SEMANA	LUN			MAR			MIR			JUV			VIR			SAB			OBSERVACIONES
FECHA							25/03/26												
ITEM	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	
Frontales							X												
traseras de trabajo (reflector)							X												
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)							X												
Direccionales traseras de parqueo (Giro)							X												
De Stop y señal trasera							X												
Velocimetro							X												
CABINA							X												
Espejos laterales							X												
Alarma de retroceso							X												
Pito							X												
Freno de servicio							X												
Freno de emergencia							X												
Dirección/suspensión (Terminales)							X												
Cinturón de seguridad							X												
Vidrio frontal (en buen estado)							X												
Limpia brisas							X												
Extintor de incendios (10 lbs) PQS							X												
Asiento en buena condición							X												
Indicadores (hidráulico-voltimetro)							X												
Motor-refrigerante-orometro, aire)							X												
Bateria y cables							X												
LLANTAS							X												
Sin cortaduras progundas y sin abultamientos							X												
ESTADO MECÁNICO							X												
Control de fugas hidráulicas							X												
Pasadores, suspensión							X												
Control fugas de aire							X												
Grapas y anclaje de chasis							X												
Cadena del cardam							X												
Acoples rapidos							X												
Mangueras							X												
Estado general del volco							X												
Gato de levante del volco							X												
Estado de la compuerta							X												
Tanque de combustible(Abrasaderas,Soporte)							X												
Motor de bomba							X												

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ___ no X

AVAL INSPECTOR

Angela serrato.

AVAL CONDUCTOR

Diego l

AVAL INTERVENTORIA

OBSERVACIONES:

1

CONSORCIO ALIANZA	FORMATO DE INSPECCIÓN DE VEHICULO Y MAQUINARIA MINICARGADOR	Codigo: SG-SST FT-26.2
		Version: 00
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: enero de 2026

DEPENDENCIA:	SST-MA	PLACAS:	——	MODELO:	557D
INSPECCIONADO POR:	Tatiana Rocha			MARCA:	Bobcat
LOCALIZACION:	Parque la virgen				

			LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.	
	ITEM	CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)		✓		✓		✓					
	* De trabajo traseras (Trabajo nocturno)		✓		✓		✓					
			—									
CABINA	*Cabina antivuelo (R.O.P.S)		✓		✓		✓					
	* Cinturón de seguridad		✓		✓		✓					
	Extintor de incendios 10 lbs PQS		✓		—		—					
	Asiento		✓		✓		✓					
	Mandos de avance		✓		✓		✓					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-		✓		✓		✓					
	horometro-corriente-aceite motor-		✓		✓		✓					
	combustible)		✓		✓		✓					
	Control ingreso humo (tubo de escape)		✓		—		—					
	* Alarma de retroceso		✓		—		—					
	Pito		✓		—		—					
	Escaleras y apoyos de acceso		✓		—		—					
	* Espejo retrovisor central (convexo)		✓		—		—					
	Estado de pedales		✓		—		—					
	Estado de mandos manuales		✓		—		—					
		—	—		—		—					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas		✓		—		—					
	* Estado de la cuchara		✓		—		—					
	Llantas en buen estado		✓		—		—					
	Mecanismo de viraje		✓		—		—					
	Cilindro de inclinación		✓		—		—					
	* Dirección (terminales, bomba hidráulica)		✓		—		—					
	* Mando de estacionamiento (emergencia)		✓		—		—					
	* Motor		✓		—		—					
	Pasadores y tornillos en buen estado		✓		—		—					
	Bateria y cables		✓		—		—					
	* Freno de servicio		✓		—		—					
	* Resguardos		✓		—		—					
	Anclajes de contrapeso		✓		—		—					
OTROS	OBSERVACIONES:											

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ___ no ✓ Fecha de Corrección: _____

REVISO: Tatiana Rocha NOMBRE/APELLIDOS Tatiana Rocha

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

Juntos..

Powered by CamScanner

	FORMATO DE INSPECCIÓN DE VEHICULO Y MAQUINARIA MINICARGADOR	Codigo: SG-SST FT-26.2
COMERCIO ALIANZA		Version: 01
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: enero de 2026

DEPENDENCIA: SST - MA | SERIE M1085560 | MODELO: 2008

INSPECCIONADO POR: Angela Serrato | MARCA: Bobcat

PROYECTO: Parque La Virgen

ITEM	DIA DE LA SEMANA	LUN.			MAR.			MIER.			JUEV.			VIER.			SAB			OBSERVACIONES
	FECHA							25/03/26												
	ITEM	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	
LUCES	* De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)							X												
	* De trabajo traseras (Trabajo nocturno)							X												
								X												
CABINA	*Cabina antivuelo (R.O.P.S)							X												
	* Cinturón de seguridad							X												
	Extintor de incendios 10 lbs PQS							X												
	Asiento							X												
	Mandos de avance							X												
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-							X												
	horometro-corriente-aceite motor-combustible)							X												
	Control ingreso humo (tubo de escape)							X												
	* Alarma de retroceso							X												
	Pito							X												
	Escaleras y apoyos de acceso							X												
	* Espejo retrovisor central (convexo)							X												
	Estado de pedales							X												
	Estado de mandos manuales							X												
	Horometro							X												
	Velocimetro							X												
ESTADO	Control de fugas hidráulicas							X												
MECÁNICO	* Estado de la cuchara							X												
	Llantas en buen estado							X												
	Mecanismo de viraje							X												
								X												
	* Dirección (terminales, bomba hidráulica)							X												
	* Mando de estacionamiento (emergencia)							X												
	* Motor							X												
	Pasadores y tornillos en buen estado							X												
	Bateria y cables							X												
	* Freno de servicio							X												
	* Resguardos							X												
	Anclajes de contrapeso							X												
								X												
OTROS	OBSERVACIONES:							Angela Serrato												

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ___ no ___

Fecha de Corrección:

AVAL INSPECTOR	AVAL CONDUCTOR	AVAL INTERVENTORIA
Angela Serrato B		

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

	FORMATO DE INSPECCIÓN DE VEHICULO Y MAQUINARIA MINICARGADOR	Codigo: SG-SST FT-26.2
CONSORCIO ALIANZA		Version: 01
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: enero de 2026

DEPENDENCIA:	SST - MA	SERIE ATV714139	MODELO:
INSPECCIONADO POR:	Angela Serrato	MARCA:	Bobcat
PROYECTO:	Parque La virgen.		

ITEM	DIA DE LA SEMANA	LUN.			MAR.			MIER.			JUEV.			VIER.			SAB			OBSERVACIONES
	FECHA																21/03/26			
	ITEM	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	
LUCES	* De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)																X			
	* De trabajo traseras (Trabajo nocturno)																X			
CABINA	*Cabina antivuelo (R.O.P.S)																			
	* Cinturón de seguridad																X			
	Extintor de incendios 10 lbs PQS																X			
	Asiento																X			
	Mandos de avance																X			
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-																X			
	horometro-corriente-aceite motor-combustible)																X			
	Control ingreso humo (tubo de escape)																X			
	* Alarma de retroceso																X			
	Pito																X			
	Escaleras y apoyos de acceso																X			
	* Espejo retrovisor central (convexo)																X			
	Estado de pedales																X			
	Estado de mandos manuales																X			
	Horometro																X			
	Velocimetro																X			
ESTADO	Control de fugas hidráulicas																X			
MECÁNICO	* Estado de la cuchara																X			
	Llantas en buen estado																			
	Mecanismo de viraje																X			
																	X			
	* Dirección (terminales, bomba hidráulica)																			
	* Mando de estacionamiento (emergencia)																X			
	* Motor																X			
	Pasadores y tornillos en buen estado																X			
	Bateria y cables																X			
	* Freno de servicio																X			
	* Resguardos																X			
	Anclajes de contrapeso																X			
OTROS	OBSERVACIONES:																			

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ___ no X

Fecha de Corrección:

AVAL INSPECTOR	AVAL CONDUCTOR	AVAL INTERVENTORIA
Angela Serrato		

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

	FORMATO DE INSPECCIÓN DE VEHICULO Y MAQUINARIA MINICARGADOR	Codigo: SG-SST FT-26.2
CONSTRUCTORA ALIANZA		Version: 01
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: enero de 2026

DEPENDENCIA: SST-HA | SERIE: M108ST60 | MODELO: 2008

INSPECCIONADO POR: Tatiana Rocha | MARCA: bobcat

PROYECTO: Parque la Virgen

ITEM	DIA DE LA SEMANA	LUN.			MAR.			MIER.			JUEV.			VIER.			SAB			OBSERVACIONES
	FECHA													20/03/26						
	ITEM	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	
LUCES	* De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)													✓						
	* De trabajo traseras (Trabajo nocturno)													✓						
CABINA	*Cabina antivuelo (R.O.P.S)													✓						
	* Cinturón de seguridad													✓						
	Extintor de incendios 10 lbs PQS													✓						
	Asiento													✓						
	Mandos de avance													✓						
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-													✓						
	horometro-corriente-aceite motor-combustible)													✓						
	Control ingreso humo (tubo de escape)													✓						
	* Alarma de retroceso													✓						
	Pito													✓						
	Escaleras y apoyos de acceso													✓						
	* Espejo retrovisor central (convexo)													✓						
	Estado de pedales													✓						
	Estado de mandos manuales													✓						
	Horometro													✓						
	Velocimetro													.		✓				
ESTADO	Control de fugas hidráulicas													✓						
MECÁNICO	* Estado de la cuchara													✓						
	Llantas en buen estado													✓						
	Mecanismo de viraje													✓						
	* Dirección (terminales, bomba hidráulica)													✓						
	* Mando de estacionamiento (emergencia)													✓						
	* Motor													✓						
	Pasadores y tornillos en buen estado													✓						
	Bateria y cables													✓						
	* Freno de servicio													✓						
	* Resguardos													✓						
	Anclajes de contrapeso													✓						
OTROS	OBSERVACIONES:																			

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ___ no ___

Fecha de Corrección:

AVAL INSPECTOR	AVAL CONDUCTOR	AVAL INTERVENTORIA

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

CONSORCIO ALIANZA	FORMATO DE INSPECCIÓN DE VEHICULO Y MAQUINARIA VIBROCOMPACTADOR	Codigo: SG-SST FT-26.3
		Version: 01
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: enero de 2026

CONDUCTOR: Jose Castro — PLACA/SERIE: BWI38AC.

LOCALIZACION: Parque la virgen

INSPECCIONADO POR: Tatiana Rocha

ÍTEM	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Limpieza de la maquina	✓		✓		✓		✓		✓		
El tanque del combustible, cuenta con su tapa respectiva	✓		✓		✓		✓		✓		
Nivel de aceite y refrigerante	✓		✓		✓		✓		✓		
Estado del labrado de las llantas que n o se encuentren lisas	✓		✓		✓		✓		✓		
Nivel de aire de las llantas	✓		✓		✓		✓		✓		
Estado de luces	✓		✓		✓		✓		✓		
Estado de cojineria	✓		✓		✓		✓		✓		
Estado del piso	✓		✓		✓		✓		✓		
Estado del pito	✓		✓		✓		✓		✓		
Eatdo pito de reversa	✓		✓		✓		✓		✓		
Estado sistema electrico	✓		✓		✓		✓		✓		
Estado engrase general	✓		✓		✓		✓		✓		
Estado herramienta de la maquina	✓		✓		✓		✓		✓		
Kit de emergencia, extintor en buen estado y vigente	✓		✓		✓		✓		✓		se realizo cambio de extintor
Estado botiquin completo	✓		✓		✓		✓		✓		
Filtro de combustible (cambio cada 200 horas)	✓		✓		✓		✓		✓		
Filtro de aire (cambio cada 200 horas)	✓		✓		✓		✓		✓		
Filtro de aceite (cambio cada 200 horas)	✓		✓		✓		✓		✓		
Cambio de aceite (cambio cada 200 horas)	✓		✓		✓		✓		✓		

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ___ no ✓

Tatiana Rocha
NOMBRE/APELLIDOS

REVISO: Tatiana Rocha

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO ALIANZA

FORMATO DE INSPECCIÓN DE VEHICULO Y MAQUINARIA

VIBROCOMPACTADOR

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Codigo: SG-SST FT-26.3

Version: 02

Fecha: enero de 2026

CONDUCTOR | PLACA/SERIE | MARCA

INSPECCIONADO POR: Angela Serrato | LOCALIZACION: Parque La Virgen.

MARQUE CON UNA EQUIS (X) LA OPCIÓN A LA CUAL CORRESPONDA: B (BUEN ESTADO) - M (MAL ESTADO) - N/A (NO APLICA)

DIA DE LA SEMANA	LUN.			MAR.			MIER.			JUEV.			VIE			SAB			OBSERVACIONES
FECHA																21/03/26			
ITEM	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	
Control honometro																X			
Velocimetro																X			
Limpieza de la maquina																X			
El tanque del combustible, cuenta con su tapa respectiva																X			
Nivel de aceite y refrigerante																X			
Estado del labrado de las llantas que n o se encuentren lisas																X			
Nivel de aire de las llantas																X			
Estado de luces																X			
Estado de cojineria																X			
Estado del piso																X			
Estado del pito																X			
Eatdo pito de reversa																X			
Estado sistema electrico																X			
Estado engrase general																X			
Estado herramienta de la maquina																X			
Kit de emergencia, extintor en buen estado y vigente																X			
Estado botiquin completo																X			
Filtro de combustible (cambio cada 200 horas)																X			
Filtro de aire (cambio cada 200 horas)																X			
Filtro de aceite (cambio cada 200 horas)																X			
Cambio de aceite (cambio cada 200 horas)																X			

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPER

Fuera de servicio: si ___ no X

AVAL INSPECTOR

AVAL CONDUCTOR

AVAL INTERVENTORIA

OBSERVACIONES:

ALIANZA	FORMATO DE INSPECCIÓN DE VEHICULO Y MAQUINARIA VIBROCOMPACTADOR SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: SG-SST FT-26.3 Version: 02 Fecha: enero de 2026

CONDUCTOR	Jose Castro	PLACA/SERIE	BW138AC	MARCA	BOMAG
INSPECCIONADO POR:	Tatiana Rocha	LOCALIZACION:	Parque la Virgen		

MARQUE CON UNA EQUIS (X) LA OPCIÓN A LA CUAL CORRESPONDA: B (BUEN ESTADO) - M (MAL ESTADO) - N/A (NO APLICA)

DIA DE LA SEMANA	LUN.			MAR.			MIER.			JUEV.			VIE			SAB			OBSERVACIONES
FECHA				24/03/26.															
ITEM	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	
Control honometro				/															
Velocimetro				/															
Limpieza de la maquina				/															
El tanque del combustible, cuenta con su tapa respectiva				/															
Nivel de aceite y refrigerante				/															
Estado del labrado de las llantas que n o se encuentren lisas				/															
Nivel de aire de las llantas				/															
Estado de luces				/															
Estado de cojineria				/															
Estado del piso				/															
Estado del pito				/															
Eatdo pito de reversa				/															
Estado sistema electrico				/															
Estado engrase general				/															
Estado herramienta de la maquina				/															
Kit de emergencia, extintor en buen estado y vigente				/															
Estado botiquin completo				/															
Filtro de combustible (cambio cada 200 horas)				/															
Filtro de aire (cambio cada 200 horas)				/															
Filtro de aceite (cambio cada 200 horas)				/															
Cambio de aceite (cambio cada 200 horas)				/															

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ___ no ___

AVAL INSPECTOR

AVAL CONDUCTOR

AVAL INTERVENTORIA

OBSERVACIONES:

CONSORCIO ALIANZA	INSPECCIÓN MAQUINARIA - FINISHER	Codigo: SG-SST FT-51
		Version: 00
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: marzo de 2026

CENTRO DE TRABAJO	Parque La Virgen								
TIPO DE MAQUINARIA	Finisher.								
CÓDIGO INTERNO	GAD00205								
OPERADOR	Luis Rondón.								
FECHA DEL PERIODO	Inicio de semana	21	03	26	Hasta	Final de semana	21	03	2026.

SEMANA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
HORÓMETRO INICIAL	/	/	/	/	/	/	/
HORÓMETRO FINAL	/	/	/	/	/	/	/

	DESCRIPCIÓN	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1. ESTADO TOLVAS DOSIFICADORAS Y RAP															
1.1	Motores alimentadores											X			
1.2	Motores vibrador											X			
1.3	Motor banda recolectora											X			
1.4	Bandas transportadora											X			
1.5	Protectores alimentadores											X			
1.6	Conexiones eléctricas											X			
1.7	Rodamientos de las bandas											X			
2. TAMBOR - SECADOR															
2.1	Banda introductora											X			
2.2	Motor banda introductora											X			
2.3	Tambor secador											X			
2.4	Motores tambor secador											X			
2.5	Bomba de quemador 01											X			
2.6	Bomba de quemador 02											X			
2.7	Motor quemador											X			
3. ELEVADOR Y SILO															
3.1	Estado de paletas de arrastre											X			
3.2	Estado de cadenas											X			
3.3	Estado de motorreductor											X			
3.4	Estado de piston neumático											X			
3.5	Estado silo											X			
4. COMPRESOR DE AIRE															
4.1	Revisar nivel de aceite y estado de mangueras											X			
4.2	Revisar conexiones eléctricas											X			
4.3	Revisar estado válvula cheque											X			
5. MEZCLADOR															
5.1	Estado de paletas y revestimientos											X			
5.2	Estado de compuerta											X			
5.3	Estado de gatos											X			
5.4	Tolva pesado de filler											X			
5.5	Tolva pesado de asfalto											X			
5.6	Bomba inyección de asfalto											X			
5.7	Estado motorreductores											X			
6. FILTRO DE MANGAS															
6.1	Estado de mangas											X			
6.2	Estado de motorreductor											X			
6.3	Estado compuertas											X			
6.4	Estado exhaustor											X			
6.5	Estado chimenea											X			
6.6	Estado sinfin											X			
6.7	Estado motor eléctrico											X			
7. TANQUES Y CALDERA															
7.1	Estado de caldera											X			
7.2	Estado de motores											X			
7.3	Estado tuberías											X			
7.4	Tanques de asfalto											X			
7.5	Tanques aceite térmico											X			
7.6	Tanques Diésel											X			
8. GENERADOR ELÉCTRICO (BACK UP)															
8.1	Nivel de aceite											X			
8.2	Nivel de refrigerante											X			
8.3	Estado de motor											X			
8.4	Tanque Diésel											X			

NOMBRE Y FIRMA OPERADOR	Luis Rondon.	NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO ~~MANTTO~~	Angela Senoles

OBSERVACIONES DEL OPERADOR


Interventor.

Powered by CamScanner


ANEXO No.4

PLANOS PUNTOS ECOLOGICOS

EN OBRA



CAMPAMENTO CONTRATISTA



ANEXO No.5

MANIFIESTO DE DESCARGA Y RECEPCION DE RESIDUOS No 60874

Emitido por CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P Nit:901483038-1

N. Sol: **41897**

FECHA: 2026 03 20

Ciudad Limpia

CLIENTE

Nombre o Razón Social: RECICLAJES LYV SAS	**Codigo de Cliente:** No Aplica
NIT: 901668045	**Ciudad y/o Municipio:** BOGOTA, D.C., BOGOTA, D. C.
Dirección: Calle 66A # 115C-04	**Teléfono:** 3192764400

DATOS DE TRANSPORTE

Nombre o Razón Social: RECICLAJES LYV SAS	
Conductor: CARLOS QUINTERO	**Cedula:** 1016026402
Seguro de riesgos laborales: SURA	**Entidad prestadora de Salud:** FAMISANAR
Tipo del vehiculo: Camión carga seca	**Placa:** THL518

OPERACIÓN

	DESCARGA	
	INGRESO	SALIDA
HORA	07:43:00	08:33:00
PESO	5,990	4,330
PESO NETO	**1660.00**	

OBSERVACIONES DE SOLICITUD DE SERVICIO: N/A

IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS

ITEM	ID	RESIDUO	COMPOSICIÓN FISICOQUÍMICA	CORRIENTE A y Y	GENERADOR Y DIRECCIÓN	NIT	PESO	METRICA	ESTADO FÍSICO	DISPOSICIÓN Y MANEJO	RIESGO	EMBALAJE	SUSTANCIA CONTROLADA	ESPECIFICACIONES ADICIONALES
1	10603	**RESINA DE POLEURETANO**	**Una resina de poliuretano que es el producto de reacción de al menos un diisocianato y componentes que tienen grupos funcionales reactivos con isocianato, comprendiendo dichos componentes un primer grupo de al menos un poliol, un segundo grupo de al menos un poliol y un tercer grupo de al menos un poliol, y opcionalmente al menos una amina y un agente de terminación de la reacción, en donde todos los polioles de dicho primer grupo son de un peso molecular medio en el intervalo de entre 1000 y 10000 g/mol**	**A3050 / Y13**	CONSORCIO ALIANZA - CONTRATO: CVP-822-2025 PIN: 28155 Objeto del contrato: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRIORIZADAS INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN SOCIAL NECESARIOS, EN EL PARQUE DE LA VIRGEN EN LA LOCALIDAD DE SUBA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE CONFORMIDAD CON EL PLIEGO DE CONDICIONES, ANEXOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO. Calle 143 No. 150D-15 / 1323	902.020.614-1	**1,410**	kg	Sólido	Disposición directa en celda de seguridad-Peligrosos	Tóxico	Granel	No	N/A

MANIFIESTO DE DESCARGA Y RECEPCION DE RESIDUOS No 60874

Emitido por CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P Nit:901483038-1

N. Sol: **41897** **FECHA:** 2026 03 20

Ciudad Limpia

CLIENTE

Nombre o Razón Social: RECICLAJES LYV SAS	**Codigo de Cliente:** No Aplica
NIT: 901668045	**Ciudad y/o Municipio:** BOGOTA, D.C., BOGOTA, D. C.
Dirección: Calle 66A # 115C-04	**Teléfono:** 3192764400

OBSERVACIONES DE SOLICITUD DE SERVICIO: N/A

IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS

ITEM	ID	RESIDUO	COMPOSICIÓN FISICOQUÍMICA	CORRIENTE A y Y	GENERADOR Y DIRECCIÓN	NIT	PESO	METRICA	ESTADO FÍSICO	DISPOSICIÓN Y MANEJO	RIESGO	EMBALAJE	SUSTANCIA CONTROLADA	ESPECIFICACIONES ADICIONALES
3	10031	**BOLSAS DE CEMENTO**	**Polvo fino constituido por una mezcla de Clinker, sulfato de calcio y materiales adicionales, finamente molidos, el cual, al ser mezclado con el agua, forma una pasta que endurece al aire o bajo agua.**	**A4140**	CONSORCIO ALIANZA - CONTRATO: CVP-822-2025 PIN: 28155 Objeto del contrato: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRIORIZADAS INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN SOCIAL NECESARIOS, EN EL PARQUE DE LA VIRGEN EN LA LOCALIDAD DE SUBA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE CONFORMIDAD CON EL PLIEGO DE CONDICIONES, ANEXOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO. Calle 143 No. 150D-15 / 1323	902.020.614-1	**7.80**	kg	Sólido	Disposición directa en celda de seguridad-Peligrosos	Corrosivo, Tóxico	Bolsa	No	N/A
				TOTAL	**1473.4**	**0**								

NOTA: PESOS/CANTIDADES SUJETO A CALIBRACION DE BASCULA / PP: PENDIENTE POR PESAR / PC: PESO CONCILIADO. ESPECIFICACIONES ADICIONALES RF:REGISTRO FOTOGRAFICO/ DR: DEVOLUCION DE RECIPIENTES

35

LISTA DE CHEQUEO	
EQUIPO DE SEGURIDAD	
Dos Extintores multiproposito	SI
EPPs	SI
El vehículo cuenta con kit de derrames (visible y de fácil acceso)	SI
SEÑALIZACIÓN	
Rotulos UN color naranja	SI
Identificación de peligrosidad (rombos de peligrosidad UN reflectivos)	SI

MANIFIESTO DE DESCARGA Y RECEPCION DE RESIDUOS No 60874

Emitido por CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P Nit:901483038-1

N. Sol: **41897** **FECHA:** 2026 03 20

Ciudad Limpia

CLIENTE

Nombre o Razón Social: RECICLAJES LYV SAS	**Codigo de Cliente:** No Aplica
NIT: 901668045	**Ciudad y/o Municipio:** BOGOTA, D.C., BOGOTA, D. C.
Dirección: Calle 66A # 115C-04	**Teléfono:** 3192764400

CONDICIONES DEL VEHÍCULO	
¿Cuenta con pitó o sonido de reversa?	SI
CHEQUE DE CARGA	
¿El vehículo presenta fugas o derrames externos?	NO
CHEQUEO DE DOCUMENTOS	
Cuenta con tarjeta de emergencia	SI
¿Cuenta con el curso de transporte de mercancías peligrosas vigente?	SI
Parafiscales del personal, planilla de seguridad social	SI
Soat vigente	SI
Revisión técnico mecánica vigente	SI
Licencia de conducción activa	SI
OTROS	
Registro fotografico	N/A
Devolución de recipientes	N/A
Requiere acompañamiento	N/A
Protección de marca	N/A

Observaciones:

CL 2

NOMBRE: Michelle Dayana Fernandez Bohorquez

CARGO: Controlador



FIRMA DEL RECEPTOR:

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 113082282

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **CONSORCIO ALIANZA - CONTRATO: CVP-822-2025 PIN: 28155 Objeto del contrato: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRIORIZADAS INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN SOCIAL NECESARIOS, EN EL PARQUE DE LA VIRGEN EN LA LOCALIDAD DE SUBA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE CONFORMIDAD CON EL PLIEGO DE CONDICIONES, ANEXOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO.** identificado con el NIT **902.020.614-1** ubicado en **Calle 143 No. 150D-15**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
60874	**2026-03-20**	RESINA DE POLEURETANO	**1.410,00**	**kg**	Disposición directa en celda de seguridad-Peligrosos	A3050, Y13

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **RECICLAJES LYV SAS**, identificado con NIT/ID **901668045-7**,

El presente documento se expide a los **20** días del mes **marzo** del año **2026**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente



Darly Torres
Coordinador Operativo

VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA – Colombia
TEL: 3103255817

***Centro de Gestión Sostenible S.A.S E.S.P es una empresa relacionada con Ciudad Limpia**

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 113082284

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **CONSORCIO ALIANZA - CONTRATO: CVP-822-2025 PIN: 28155 Objeto del contrato: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRIORIZADAS INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN SOCIAL NECESARIOS, EN EL PARQUE DE LA VIRGEN EN LA LOCALIDAD DE SUBA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE CONFORMIDAD CON EL PLIEGO DE CONDICIONES, ANEXOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO.** identificado con el NIT **902.020.614-1** ubicado en **Calle 143 No. 150D-15**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
60874	**2026-03-20**	BOLSAS DE CEMENTO	**7,80**	**kg**	Disposición directa en celda de seguridad-Peligrosos	A4140

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **RECICLAJES LYV SAS**, identificado con NIT/ID **901668045-7**,

El presente documento se expide a los **20** días del mes **marzo** del año **2026**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente



Darly Torres
Coordinador Operativo

VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA – Colombia
TEL: 3103255817

ANEXO No.6

INVENTARIO DE SUMIDEROS


No.	CÓDIGO	UBICACIÓN	ESTADO	REGISTRO FOTOGRÁFICO
1	PV-S-01	Calle 142 C	Sumidero de rejilla se encuentra en buen estado sin material de arrastre y en condiciones óptimas de orden y aseo.	
2	PV-S-02	Calle 142 C	Sumidero mixto se encuentra en buen estado sin material de arrastre y en condiciones óptimas de orden y aseo.	
3	PV-S-03	Carrera 151	Sumidero de rejilla con protección en malla azul, se encuentra colmatado al encontrarse en una vía sin pavimentación solo con material compactado.	

No.	CÓDIGO	UBICACIÓN	ESTADO	REGISTRO FOTOGRÁFICO
4	PV-S-04	Carrera 151	Sumidero de rejilla con protección en malla azul en mal estado, se encuentra colmatado al encontrarse en una vía sin pavimentación solo con material compactado.	
5	PV-S-05	Calle 142 C	Sumidero de rejilla, con mal olor, ductería de aguas residuales, en buen estado general lo cubrían 3 tablones de madera.	
6	PV-S-06	Calle 142 C	Sumidero mixto con protección en malla azul en buen estado.	

No.	CÓDIGO	UBICACIÓN	ESTADO	REGISTRO FOTOGRÁFICO
7	PV-S-07	Carrera 150 D	Sumidero de rejilla en buen estado general sin material de arrastre.	
8	PV-S-08	Carrera 150 D	Sumidero de rejilla en buen estado general sin material de arrastre.	
9	PV-S-09	Calle 143	Sumidero de rejilla, se encuentra colmatado al encontrarse en una vía sin pavimentación solo con material compactado, presenta hundimiento.	

No.	CÓDIGO	UBICACIÓN	ESTADO	REGISTRO FOTOGRÁFICO
10	PV-S-10	Carrera 151	Sumidero de rejilla, se encuentra colmatado al encontrarse en una vía sin pavimentación solo con material compactado, presenta hundimiento.	
11	PV-S-11	Carrera 151	Sumidero de rejilla, se encuentra colmatado al encontrarse en una vía sin pavimentación solo con material compactado, presenta hundimiento.	
12	PV-S-12	Calle 142 C	Sumidero de rejilla, se encuentra en buen estado, al momento de la inspección contaba con la cobertura de un tapate.	

PLANO UBICACIÓN DE SUMIDEROS



ANEXO No.7

PAVIOBRAS S.A.S.

PAVIOBRAS SAS

830.073.703 – 3

Dirección: CARRERA 17 # 81ª – 66 SUR
Teléfono: 3052936105

Comprobante: **26917** Placa: **SRS039** Tipo Vehículo: **DOBLE**

Empresa: **901612787** **PAVIASFALTOS PINZON DIAZ SAS**

Conductor: **80268204** **HECTOR PEÑA**

Unidad: **KG** Producto: **MD-10**

Fecha Entrada: **21/03/2026** Hora Entrada: **5:07:00 a.m.** Peso Entrada: **11,310**
Fecha Salida: **21/03/2026** Hora Salida: **7:08:00 a.m.** Peso Salida: **39,003**

Peso Neto: **27,693**

Remision Ent: **002** Remision Sal:**58951** Cubicos: **16,50 M3**
Origen: **BOGOTA D.C** **BOGOTA D.C.-CIUDAD**

Destino: **CUNDINAMARCA** **SUBA**

Observaciones:

ANDRES CAMARGO
Firma Operario

Hector Peña
Firma Conductor

PAVIOBRAS SAS

830.073.703 – 3

Dirección: CARRERA 17 # 81ª – 66 SUR
Teléfono: 3052936105

Comprobante: **26918** Placa: **SBE183** Tipo Vehículo: **SENCILLO**

Empresa: **901612787** **PAVIASFALTOS PINZON DIAZ SAS**

Conductor: **802824092** **JAIRO MURSIA**

Unidad: **KG** Producto: **MD-10**

Fecha Entrada: **21/03/2026**	Hora Entrada: **5:09:00 a.m.**	Peso Entrada:	**7,860**
Fecha Salida: **21/03/2026**	Hora Salida: **7:26:00 a.m.**	Peso Salida:	**22,123**
		Peso Neto:	**14,263**
Remision Ent: **003**	Remision Sal:**58952**	Cubicos:	**8,50 M3**

Origen: **BOGOTA D.C** **BOGOTA D.C.-CIUDAD**

Destino: **CUNDINAMARCA** **SUBA**

Observaciones:

ANDRES CAMARGO

Firma Operario

Firma Conductor

41

PAVIOBRAS S.A.S.

PAVIOBRAS SAS

830.073.703 – 3

Dirección: CARRERA 17 # 81ª – 66 SUR
Teléfono: 3052936105

Comprobante: **26919** Placa: **SWK857** Tipo Vehículo: **DOBLE**

Empresa: **901612787** **PAVIASFALTOS PINZON DIAZ SAS**

Conductor: **1100504130** **CRISTIAN LARROTA**

Unidad: **KG** Producto: **MD-10**

Fecha Entrada: **21/03/2026** Hora Entrada: **5:56:00 a.m.** Peso Entrada: **10,880**

Fecha Salida: **21/03/2026** Hora Salida: **9:50:00 a.m.** Peso Salida: **38,567**

Peso Neto: **27,687**

Remision Ent: **004** Remision Sal:**58953** Cubicos: **16,50 M3**

Origen: **BOGOTA D.C** **BOGOTA D.C.-CIUDAD**

Destino: **CUNDINAMARCA** **SUBA**

Observaciones:

ANDRES CAMARGO
Firma Operario

CRISTIAN LARROTA
Fima Conductor

PAVIOBRAS S.A.S.

PAVIOBRAS SAS
830.073.703-3

Dirección: CARRERA 17 # 81A-66 SUR
Teléfono: 3052936105

Comprobante:	26933	Placa:	FAF832	Tipo Vehiculo:	SENCIILO
Empresa:	901612787	PAVIASFALTOS PINZON DIAZ SAS			
Conductor:	1100503754	JUAN ANDRES LOPEZ			
Unidad:	KG	Producto:	MD-10		
Fecha Entrada:	24/03/2026	Hora Entrada:	7:25:00 a. m.	Peso Entrada:	7,890
Fecha Salida:	24/03/2026	Hora Salida:	10:40:00 a. m.	Peso Salida:	17,480
				Peso Neto:	9,590
Remisión Ent.:	003	Remisión Sal.:	58956	Cubicos:	5,511.49 M3
Origen:	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.-CIUDAD			
Destino:	CUNDINAMARCA	COTA			

Observaciones:

JEFERSON MIRANDA
Firma Operario

Firma Conductor

G. CONSTRITURAR S.A.
Constriturar s.a.s

CONSECUTIVO: 16691
FECHA Y HORA DE DESPACHO:
10/03/2026 11:45 Am

CONSECUTIVO EXTERNO:
ORIGEN: Cantera constrirurar
CODIGO DE TRANSPORTE
SUMINISTRO SIN TRANSPORTE
CLIENTE: Paviasfaltos Pinzon Diaz
DOCUMENTO: 901612787-2
FORMA DE PAGO: Efectivo
CONDUCTOR : Nelson Castellanos
DESTINO: Av Boyaca Calle 146
PLACA: TTS 170

MATERIAL.	CANTIDAD.
SBG	15 M3.

OBSERVACIONES NINGUNA

Powered by CamScanner

G. CONSTRITURAR S.A.
Constriturar s.a.s

CONSECUTIVO: 16796
FECHA Y HORA DE DESPACHO:
11/03/2026 16:38 Pm

CONSECUTIVO EXTERNO:
ORIGEN: Cantera constrirurar
CODIGO DE TRANSPORTE
SUMINISTRO SIN TRANSPORTE
CLIENTE: Paviasfaltos Pinzon Diaz
DOCUMENTO: 901612787-2
FORMA DE PAGO: Efectivo
CONDUCTOR : Nelson Castellanos
DESTINO: Av Boyaca Calle 146
PLACA: TTS 170

MATERIAL.	CANTIDAD.
PIEDRA 20-25 cm	9 M3.

OBSERVACIONES NINGUNA

Powered by CamScanner

G. CONSTRITURAR S.A.
Constriturar s.a.s

CONSECUTIVO: 17594
FECHA Y HORA DE DESPACHO:
11/03/2026 06:45 Am

CONSECUTIVO EXTERNO:
ORIGEN: Cantera constrirurar
CODIGO DE TRANSPORTE
SUMINISTRO SIN TRANSPORTE
CLIENTE: Paviasfaltos Pinzon Diaz
DOCUMENTO: 901612787-2
FORMA DE PAGO: Efectivo
CONDUCTOR : David Perez
DESTINO: Av Boyaca Calle 146
PLACA: SWK 857

MATERIAL.	CANTIDAD.
SBG	15 M3.

OBSERVACIONES NINGUNA

Powered by CamScanner

G. CONSTRITURAR S.A.
Constriturar s.a.s

CONSECUTIVO: 17645
FECHA Y HORA DE DESPACHO:
10/03/2026 08:10 Am

CONSECUTIVO EXTERNO:
ORIGEN: Cantera constrirurar
CODIGO DE TRANSPORTE
SUMINISTRO SIN TRANSPORTE
CLIENTE: Paviasfaltos Pinzon Diaz
DOCUMENTO: 901612787-2
FORMA DE PAGO: Efectivo
CONDUCTOR : Nelson Castellanos
DESTINO: Av Boyaca Calle 146
PLACA: TTS 170

MATERIAL.	CANTIDAD.
SBG	15 M3.

OBSERVACIONES NINGUNA

Powered by CamScanner

G. CONSTRITURAR S.A.
Constriturar s.a.s

CONSECUTIVO: 17789
FECHA Y HORA DE DESPACHO:
11/03/2026 11:15 Am

CONSECUTIVO EXTERNO:
ORIGEN: Cantera constrirurar
CODIGO DE TRANSPORTE
SUMINISTRO SIN TRANSPORTE
CLIENTE: Paviasfaltos Pinzon Diaz
DOCUMENTO: 901612787-2
FORMA DE PAGO: Efectivo
CONDUCTOR : David Perez
DESTINO: Av Boyaca Calle 146
PLACA: SWK 857

MATERIAL.	CANTIDAD.
SBG	15 M3.

OBSERVACIONES NINGUNA

Powered by CamScanner



STI CONSTRUCCIONES
Suministro, Transporte & Ingeniería
NIT. 900.381.610-1

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

Nº. VALE CLIENTE	Nº. VALE EXTERNO

VALE 59446

CIUDAD Y FECHA: 20/03/2026

PLACA DEL VEHÍCULO: SRU 270

HORA DE SALIDA: AM PM

HORA DE ENTREGA: AM PM

CLIENTE: ARIOP

LUGAR DE CARGUE: Constructora

LUGAR DE ENTREGA: Cll 143 H 1500 - 15

MATERIAL: Arena de río

DESPACHADOR
NOMBRES, APELLIDOS, No CEDULA

CAPACIDAD VOLQUETA	CANTIDAD DE VIAJES
13	uno

CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EN LETRAS
15	M³ [X]	quince
	TON. [ ]	

TRANSPORTADOR: Carlos Gonzalez
NOMBRES, APELLIDOS, No CEDULA

RECIBIDOR: 4385013
NOMBRES, APELLIDOS, No CEDULA

Obra

PAVIOBRAS S.A.S.

CONSORCIO ALIANZA
NIT 902.020.614-1

Bogotá, D.C., 07 DE ABRIL 2026.

CCM-034-26
Hoja 1 de 1

SEÑORES:
CONSORCIO ALIANZA
BOGOTA

REF: CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente, **PAVIOBRAS S.A.S.** (NIT 830.073.703-3) certifica que durante el período comprendido entre el **1 y el 31 de Marzo del 2026**, suministró mezcla asfáltica, para **CONSORCIO ALIANZA** (NIT 902.020.614-1). Para el Contrato de obra No. CVP-822-2025 cuyo objeto es "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRIORIZADAS INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN SOCIAL NECESARIOS, EN EL PARQUE DE LA VIRGEN EN LA LOCALIDAD DE SUBA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE CONFORMIDAD CON EL PLIEGO DE CONDICIONES, ANEXOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO." con PIN 28155.

La mezcla asfáltica suministrada **cumple con las especificaciones técnicas** exigidas por el Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá (IDU), así como con los **estándares de calidad establecidos.**

MATERIAL	CANTIDAD (M3)
MD-10	47
TOTAL	47

Atentamente,

PAVIOBRAS SAS
LUIS ALBERTO CAMARGO TOBIAS
GERENTE GENERAL

CONSTRITURAR SAS

Certificación Ambiental No. 2400-1622-1097-26

CLIENTE: CONSORCIO ALIANZA	
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: NIT. 902020614-1	
CONTRATO CVP-822-2025 PIN 28155	ENTIDAD CONTRATANTE:

Se le suministró de:

TITULAR MINERO	GILDARDO RODRÍGUEZ VARGAS.
OPERADOR MINERO	CONSTRITURAR SAS.
CANTERA	BELLAVISTA
LOCALIZACIÓN	CIUDAD BOLIVAR - BOGOTÁ D.C.
CONTRATO No.	17415
REGISTRO MINERO No.	GDIJ-06
RESOLUCIÓN CAR No.	0407 DE 2002
REGISTRO IDU No.	373-2012
RUCOM OPE. MIN No.	2018050211986

Para el contrato de la referencia: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRIORIZADAS INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN SOCIAL NECESARIOS, EN EL PARQUE DE LA VIRGEN EN LA LOCALIDAD DE SUBA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE CONFORMIDAD CON EL PLIEGO DE CONDICIONES, ANEXOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO."

PERIODO	MATERIAL	CANTIDAD (m3)
Marzo 2026	SBG	60
	PIEDRA 20-30	9

En cumplimiento de todas las disposiciones que prescribe la legislación minera y ambiental colombiana vigente, entre otras lo señalado en los Decretos 1073 de 2015, 1076 de 2015 y 1102 de 2017 expedidos por el Ministerio de Minas y Energía. CERTIFICAMOS la procedencia lícita y legal del mineral anteriormente referido. Se expide a solicitud del interesado a los 12 doce días del mes de marzo de 2026. En Bogotá D.C.

Atentamente,

SONIA YOHANA ANGEL
Jefe de Facturación

Fecha de Aplicación: 01 agosto de 2008	Versión: 1 Revisión: 0	Copia Consecutivo	Copia Carpeta Cliente
			X

CONSTRITURAR S.A.S
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE.
NIT. 830.089.377-5

Certificación Ambiental No. 2409-1631-1106-26

CLIENTE: **CONSORCIO ALIANZA**		
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: **NIT. 902.020.614-1**		
CONTRATO No. CVP-822-2025 PIN AMBIENTAL No. 28155	ENTIDAD CONTRATANTE:	

Se le suministró de:

TITULAR MINERO	GILDARDO RODRÍGUEZ VARGAS.
OPERADOR MINERO	CONSTRITURAR SAS.
CANTERA	BELLAVISTA
LOCALIZACIÓN	CIUDAD BOLIVAR - BOGOTÁ D.C.
CONTRATO No.	17415
REGISTRO MINERO No.	GDIJ-06
RESOLUCIÓN CAR No.	0407 DE 2002
REGISTRO IDU No.	373-2012
RUCOM OPE. MIN No.	2018050211986

Para el contrato de la referencia, cuyo objeto social es: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRIORIZADAS INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN SOCIAL NECESARIOS, EN EL PARQUE DE LA VIRGEN EN LA LOCALIDAD DE SUBA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE CONFORMIDAD CON EL PLIEGO DE CONDICIONES, ANEXOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO."

PERÍODO	MATERIAL	CANTIDAD (m3)
Del 01 al 31 de marzo de 2026	ARENA DE RIO	15

En cumplimiento de todas las disposiciones que prescribe la legislación minera y ambiental colombiana vigente, entre otras lo señalado en los Decretos 1073 de 2015, 1076 de 2015 y 1102 de 2017 expedidos por el Ministerio de Minas y Energía. CERTIFICAMOS la procedencia lícita y legal del mineral anteriormente referido.

Se expide a solicitud del interesado a los 23 veintitrés días del mes de marzo de 2026. En Bogotá D.C.

Atentamente,



Fecha de Aplicación: 01 agosto de 2008	Versión: 1 Revisión: 0	Copia Consecutivo		Copia Carpeta Cliente	

ANEXO No.8

CAR 06/04/2026 10:36
Al Contestar cite este No.: **20262026149**
Origen: Dirección Técnica Ambiental
Destino:YESSICA ALEXANDRA PEREZ VARGAS
Anexos: Fol: 2

Bogotá,

Señor(a)
YESSICA ALEXANDRA PEREZ VARGAS
Tel: 6482964
Bogota Vereda Aurora Alta
lagranjajyl@hotmail.com
La Calera (Cundinamarca)

ASUNTO: Respuesta al radicado 20261032885: Solicitud de pronunciamiento ambiental La Granja J&L SA

Cordial Saludo,

En atención al radicado No. 20261032885 del día 27 de marzo de 2026, con asunto: *Solicitud de pronunciamiento ambiental La Granja J&L SA*, La Dirección Técnica Ambiental – DTA, desde el grupo de residuos de Construcción y Demolición - RCD, se permite informar que, una vez revisado el Sistema de Administración de Expediente- SAE de la Corporación, a fecha del treinta y uno (31) de marzo del 2026 no presentan trámites sancionatorios ni medidas de suspensión de actividades relacionadas con las actividades de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición – RCD a nombre de la razón social **LA GRANJA J&L SAS.**

Con respecto al estado de la inscripción de la razón social **LA GRANAJA J&L SAS**, ubicada en los predios denominados SAN NICOLAS LOTE D, LOTEB y LOTE A, Vereda La Aurora Alta, Municipio de La Calera, cuenta con registro No.64, en la modalidad de Planta de Aprovechamiento de RCD la cual se encuentra **ACTIVA**.

La inscripción en el Listado de gestores de RCD, ante la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR se realiza teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución MADS 0472 de 2017, artículo 16 y modificado por el artículo 6 de la Resolución 1257 de 2021, Obligaciones de los Gestores de RCD, numeral 1, el cual estipula ***"(...) 1. Inscribirse ante la autoridad ambiental regional o urbana con competencia en el área donde desarrolla sus actividades".***

La página web de la entidad https://www.car.gov.co, es el medio oficial para realizar la consulta y verificación de los Gestores de RCD inscritos en la jurisdicción CAR. La ruta para realizar la consulta es la siguiente: www.car.gov.co/ Temas Ambientales/ Residuos / Residuos de Construcción y Demolición- Listado de Gestores de Residuos de Construcción y Demolición.

Se aclara que, la respuesta a la presente solicitud no corresponde a la expedición de una

certificación, sino al resultado de la revisión de la información solicitada en la fecha indicada.

Adicionalmente se informa que, ***"La inscripción como Gestor de RCD no implica permisos o autorizaciones ambientales diferentes al registro".***

Por último, se informa que el Registro No. 10 en la modalidad de Punto Limpio, el cual se encontraba inactivo por solicitud del gestor, cuenta actualmente con solicitud de cancelación en trámite ante la Corporación. En consecuencia, dicho registro se encuentra en proceso de cancelación y, una vez se lleve a cabo el respectivo procedimiento, se realizará la actualización correspondiente en el listado oficial de gestores de Residuos de Construcción y Demolición – RCD. Por lo anterior, la empresa podrá realizar la gestión de los residuos de construcción y demolición – RCD a través del Registro No. 64 en la modalidad de planta de aprovechamiento.

Atentamente,

MERCY JOHANNE OSPINA CUARTAS
Directora Tecnica Ambiental

Respuesta a: 20261032885 del 27/03/2026

Elaboró: Daisy Yamile Borda Ovalle / DTA
Revisó: Julian Dario Fajardo Nuñez / DTA
Jaime Alberto Vera Rodriguez / DTA

RCD GENERADOS PROYECTO PARQUE LA VIRGEN								
FECHA	**TIPO RCD**	**VALES**	**SITIO GENERACIÓN**	**SITIO DE DISPOSICIÓN**	**VOLUMEN (m^3)**	**PESO (Ton)**	**DENSIDAD (ton/m^3)**	**CERTIFICADO**
7/03/2026	Concreto	GRE-VD A002210-583-2026	Parque la virgen	Granulados Reciclados de Colombia S.A.S	7	8,96	1,28	579
9/03/2026	Concreto	GRE-VD A002210-586-2026	Parque la virgen	Granulados Reciclados de Colombia S.A.S	7	8,96	1,28	587
9/03/2026	Asfalto	GRE-VD A002210-587-2026	Parque la virgen	Granulados Reciclados de Colombia S.A.S	7	8,96	1,28	587
9/03/2026	Asfalto	GRE-VD A002210-589-2026	Parque la virgen	Granulados Reciclados de Colombia S.A.S	7	8,96	1,28	587
10/03/2026	Asfalto	GRE-VD A002210-590-2026	Parque la virgen	Granulados Reciclados de Colombia S.A.S	7	8,96	1,28	587
10/03/2026	Asfalto	GRE-VD A002210-591-2026	Parque la virgen	Granulados Reciclados de Colombia S.A.S	7	8,96	1,28	587
10/03/2026	Recebo	GRE-VD A002210-593-2026	Parque la virgen	Granulados Reciclados de Colombia S.A.S	7	8,96	1,28	587
10/03/2026	Recebo	GRE-VD A002210-594-2026	Parque la virgen	Granulados Reciclados de Colombia S.A.S	7	8,96	1,28	587
10/03/2026	Recebo	GRE-VD A002210-595-2026	Parque la virgen	Granulados Reciclados de Colombia S.A.S	7	8,96	1,28	587
10/03/2026	Asfalto	GRE-VD A002210-596-2026	Parque la virgen	Granulados Reciclados de Colombia S.A.S	7	8,96	1,28	587
10/03/2026	Asfalto	GRE-VD A002453-010-2026	Parque la virgen	Granulados Reciclados de Colombia S.A.S	15	19,2	1,28	10
11/03/2026	Concreto	GRE-VD A002210-603-2026	Parque la virgen	Granulados Reciclados de Colombia S.A.S	7	8,96	1,28	587
13/03/2026	Chatarra	3457	Parque la virgen	Reciclajes L&V S.A.S	0,17	1,27	7,3	1283
13/03/2026	Madera	3457	Parque la virgen	Reciclajes L&V S.A.S	0,48	0,62	1,28	1283
13/03/2026	Fibra de vidrio	60874	Parque la virgen	Centro de Gestión Sostenible	0,02	0,06	2,6	113082283
14/03/2026	Heterogéneo	GRE-VD A002210-617-2026	Parque la virgen	Granulados Reciclados de Colombia S.A.S	5	6,4	1,28	579
20/03/2026	Heterogéneo	GRE-VD A002210-631-2026	Parque la virgen	Granulados Reciclados de Colombia S.A.S	7	8,96	1,28	634
20/03/2026	Heterogéneo	GRE-VD A002210-633-2026	Parque la virgen	Granulados Reciclados de Colombia S.A.S	7	8,96	1,28	634
20/03/2026	Concreto	GRE-VD A002210-634-2026	Parque la virgen	Granulados Reciclados de Colombia S.A.S	7	8,96	1,28	634
20/03/2026	Concreto	GRE-VD A002210-635-2026	Parque la virgen	Granulados Reciclados de Colombia S.A.S	7	8,96	1,28	634
20/03/2026	Concreto	GRE-VD A002210-637-2026	Parque la virgen	Granulados Reciclados de Colombia S.A.S	7	8,96	1,28	634
20/03/2026	Concreto	GRE-VD A002210-639-2026	Parque la virgen	Granulados Reciclados de Colombia S.A.S	7	8,96	1,28	634
20/03/2026	Escombro	RLG-4772	Parque la virgen	La Granja J&L S.A.S	7	9,05	1,29	659-2026
21/03/2026	Escombro	RF-176881	Parque la virgen	Reciclados Granulados de Colombia	15	19,395	1,29	680-2026

21/03/2026	Escombro	RF-176882	Parque la virgen	Reciclados Granulados de Colombia	15	19,395	1,29	680-2027
25/03/2026	Heterogéneo	GRE-VD A002210-645-2026	Parque la virgen	Granulados Reciclados de Colombia S.A.S	7	8,96	1,28	634
25/03/2026	Heterogéneo	GRE-VD A002210-646-2026	Parque la virgen	Granulados Reciclados de Colombia S.A.S	7	8,96	1,28	634
25/03/2026	Heterogéneo	GRE-VD A002210-647-2026	Parque la virgen	Granulados Reciclados de Colombia S.A.S	7	8,96	1,28	634
25/03/2026	Concreto	GRE-VD A002210-650-2026	Parque la virgen	Granulados Reciclados de Colombia S.A.S	7	8,96	1,28	634
25/03/2026	Concreto	GRE-VD A002210-651-2026	Parque la virgen	Granulados Reciclados de Colombia S.A.S	7	8,96	1,28	634
25/03/2026	Concreto	GRE-VD A002210-654-2026	Parque la virgen	Granulados Reciclados de Colombia S.A.S	7	8,96	1,28	634
Total					**218,67**	**281,47**		

RECICLAJES LYV S.A.S
901.668.045-7
Cra 115 # 67ª – 12
3192764400 – 3209492198

REMISION N° **Nº 3457**

FECHA: 13/03 /2026

CONTRUCTORA: CONSORCIO AUANZA
PROYECTO: CUP-822-2025 PARQUE DE LA VIRGEN
DIRECCION: CLL 143 # 150D-75
CONDUCTOR: CARLOS QUINTERO **PLACA:** THL518 **PIN:** 23548

REF	CANTIDAD	DESCRIPCION	TIPO
	1266,8 kg 624,4 kg	Chatarra Retal de madera	

OBSERVACIONES DE OBRA:

Firma de quien entrega

CC o NIT: 1010218655

Recibido conforme

APROBADO
RECICLAJES LYV S.A.S

Reciclajes LyV SAS.

Powered by CamScanner

MANIFIESTO DE DESCARGA Y RECEPCION DE RESIDUOS No 60874

Emitido por CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P Nit:901483038-1

N. Sol: **41897**

FECHA: 2026 03 20

Ciudad Limpia

CLIENTE

Nombre o Razón Social: RECICLAJES LYV SAS	**Codigo de Cliente:** No Aplica
NIT: 901668045	**Ciudad y/o Municipio:** BOGOTA, D.C., BOGOTA, D. C.
Dirección: Calle 66A # 115C-04	**Teléfono:** 3192764400

OBSERVACIONES DE SOLICITUD DE SERVICIO: N/A

IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS

ITEM	ID	RESIDUO	COMPOSICIÓN FISICOQUÍMICA	CORRIENTE A y Y	GENERADOR Y DIRECCIÓN	NIT	PESO	METRICA	ESTADO FÍSICO	DISPOSICIÓN Y MANEJO	RIESGO	EMBALAJE	SUSTANCIA CONTROLADA	ESPECIFICACIONES ADICIONALES
2	9821	**FIBRA DE VIDRIO**	**N/A**	**N/A**	CONSORCIO ALIANZA - CONTRATO: CVP-822-2025 PIN: 28155 Objeto del contrato: “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRIORIZADAS INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN SOCIAL NECESARIOS, EN EL PARQUE DE LA VIRGEN EN LA LOCALIDAD DE SUBA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE CONFORMIDAD CON EL PLIEGO DE CONDICIONES, ANEXOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO. Calle 143 No. 150D-15 / 1323	902.020.614-1	**55.60**	kg	Sólido	Disposición directa en celda de seguridad-No peligrosos	N/A	Granel	N/A	N/A

50

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Granulados Reciclados de Colombia Greco

Vale de Recepción Nro.: GRE VD A002210-586-2026 **Generado el:** 2026-03-17

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÒN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2026-03-09 10:21:02

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): MAURCIO GARIBELLO **NO DE IDENTIFICACION:** 79457968 **CONDUCTOR:** MAURICIO GARIBELLO **NO DE IDENTIFICACION:** 79457968 **PLACA VEHICULO:** SBJ461 **PIN-TRANS:** NA **TIPO VEHICULO:** Sencillo	**GENERADORA:** MANEJO Y TRANSPORTE DE MATERIALES **NIT:** 900652293 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** **NOMBRE OBRA:** NA **DIRECCION:** PARQUE SUBA **MUNICIPIO:** BOGOTÀ D.C.-BOGOTÀ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **NÚMERO ÚNICO ASIGNADO:** 013 **PIN TRAT/APROV:** 26491 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González **DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: (Concreto, ladrillos, asfalto)	CANTIDAD: (m3 Y Ton)
Observaciones:	Concreto	7 (m3) - 8.96 Ton

Nombre del conductor	Nombre del encargado obra	Nombre del responsable - CTA
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.recicladosgreco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@recicladosgreco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para más información Cel. 3176575562.

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Vale de Recepción Nro.: GRE VD A002210-645-2026 Generado el: 2026-04-07

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2026-03-25 09:25:00

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): MANEJO Y TRANSPORTE DE MATERIALES **NO DE IDENTIFICACION:** 900652293 **CONDUCTOR:** DIEGO BALLESTEROS **NO DE IDENTIFICACION:** 1071164453 **PLACA VEHICULO:** SBJ461 **PIN-TRANS:** 1151 **TIPO VEHICULO:** Doble	**GENERADORA:**MANEJO Y TRANSPORTE DE MATERIALES **NIT:** 900652293 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** **NOMBRE OBRA:** NA **DIRECCION:** PARQUE SUBA **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **NÚMERO ÚNICO ASIGNADO:** 013 **PIN TRAT/APROV:** 26491 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González **DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: (Concreto, ladrillos, asfalto)	CANTIDAD: (m3 Y Ton)
Observaciones:	Heterogéneo	7 (m3) - 8.92 Ton

Nombre del conductor	Nombre del encargado obra	Nombre del responsable - CTA
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.recicladosgreco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@recicladosgreco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas información Cel. 3176575562.

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Vale de Recepción Nro.: GRE VD A002210-583-2026 Generado el: 2026-03-13

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2026-03-07 07:00:32

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): MANEJO Y TRANSPORTE DE MATERIALES **NO DE IDENTIFICACION:** 900652293 **CONDUCTOR:** MAURICIO GARIBELLO **NO DE IDENTIFICACION:** 79457968 **PLACA VEHICULO:** SBJ461 **PIN-TRANS:** NA **TIPO VEHICULO:** Sencillo	**GENERADORA:**MANEJO Y TRANSPORTE DE MATERIALES **NIT:** 900652293 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** **NOMBRE OBRA:** NA **DIRECCION:** PARQUE LISBOA **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **NÚMERO ÚNICO ASIGNADO:** 013 **PIN TRAT/APROV:** 26491 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González **DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: (Concreto, ladrillos, asfalto)	CANTIDAD: (m3 Y Ton)
Observaciones: VALE 23719 NOCHE	Concreto	7 (m3) - 8.96 Ton

Nombre del conductor	Nombre del encargado obra	Nombre del responsable - CTA
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.recicladosgreco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@recicladosgreco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas información Cel. 3176575562.

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Granulados Reciclados de Colombia Greco

Vale de Recepción Nro.: GRE VD A002210-603-2026 Generado el: 2026-03-13

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2026-03-11 15:39:47

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): MANEJO Y TRANSPORTE DE MATERIALES **NO DE IDENTIFICACION:** 900652293 **CONDUCTOR:** OSCAR JAVIER COPETE **NO DE IDENTIFICACION:** 79957794 **PLACA VEHICULO:** SBJ461 **PIN-TRANS:** NA **TIPO VEHICULO:** Sencillo	**GENERADORA:**MANEJO Y TRANSPORTE DE MATERIALES **NIT:** 900652293 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** **NOMBRE OBRA:** NA **DIRECCION:** PARQUE SUBA **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **NÚMERO ÚNICO ASIGNADO:** 013 **PIN TRAT/APROV:** 26491 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González **DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: (Concreto, ladrillos, asfalto)	CANTIDAD: (m3 Y Ton)
Observaciones:	Concreto	7 (m3) - 8.96 Ton

Nombre del conductor	Nombre del encargado obra	Nombre del responsable - CTA
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.recicladosgreco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@recicladosgreco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas información Cel. 3176575562.

Granulados Reciclados de Colombia Greco

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Vale de Recepción Nro.: GRE VD A002210-617-2026 **Generado el: 2026-03-16**

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL


FECHA Y HORA DE INGRESO: 2026-03-16 06:38:01

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): MANEJO Y TRANSPORTE DE MATERIALES **NO DE IDENTIFICACION:** 900652293 **CONDUCTOR:** DIEGO BALLESTEROS **NO DE IDENTIFICACION:** 1071164453 **PLACA VEHICULO:** SBJ461 **PIN-TRANS:** 1151 **TIPO VEHICULO:** Sencillo	**GENERADORA:**MANEJO Y TRANSPORTE DE MATERIALES **NIT:** 900652293 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** **NOMBRE OBRA:** NA **DIRECCION:** PARQUE SUBA **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **NÚMERO ÚNICO ASIGNADO:** 013 **PIN TRAT/APROV:** 26491 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González **DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: (Concreto, ladrillos, asfalto)	CANTIDAD: (m3 Y Ton)
Observaciones: VALE 23823 NOCHE	Heterogéneo	5 (m3) - 6.4 Ton

Nombre del conductor	Nombre del encargado obra	Nombre del responsable - CTA
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.recicladosgreco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@recicladosgreco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas información Cel. 3176575562.



Granulados Reciclados de Colombia Greco

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Vale de Recepción Nro.: GRE VD A002210-587-2025 Generado el: 2026-03-09

ANEXO 8 - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL


FECHA Y HORA DE INGRESO: 2026-03-09 15:44:41

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): MANEJO Y TRANSPORTE DE MATERIALES **NO DE IDENTIFICACION:** 900652293 **CONDUCTOR:** DIEGO BALLESTEROS **NO DE IDENTIFICACION:** 1071164453 **PLACA VEHICULO:** SSJ461 **PIN-TRANS:** 1151 **TIPO VEHICULO:** Sencillo	**GENERADORA:** MANEJO Y TRANSPORTE DE MATERIALES **NIT:** 900652293 **PIN-GEN:** NA **TELEFONO:** **NOMBRE OBRA:** NA **DIRECCION:** PARQUE SUBA **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **NUMERO ÚNICO ASIGNADO:** 013 **PIN TRAT/APROV:** 26491 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo Gonzalez **DIRECCION:** • Autopista Medellin km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolivar

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: **(Concreto, ladrillos, asfalto)**	CANTIDAD: **(m3 Y Ton)**
Observaciones:	Asfalto	7 (m3) - 8.96 Ton

Nombre del conductor	**Nombre del encargado obra**	**Nombre del responsable - CTA**
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT 900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.recicladosgreco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@recicladosgreco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas información Cel. 3176575562.



Granulados Reciclados de Colombia Greco

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Vale de Recepción Nro.: GRE VD A002210-589-2026 Generado el: 2026-03-09

ANEXO 8 - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2026-03-09 16:14:26

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): MANEJO Y TRANSPORTE DE MATERIALES **NO DE IDENTIFICACION:** 900652293 **CONDUCTOR:** OSCAR JAVIER COPETE **NO DE IDENTIFICACION:** 79957794 **PLACA VEHICULO:** SKJ883 **PIN-TRANS:** NA **TIPO VEHICULO:** Sencillo	**GENERADORA:** MANEJO Y TRANSPORTE DE MATERIALES **NIT:** 900652293 **PIN-GEN:** NA **TELEFONO:** **NOMBRE OBRA:** NA **DIRECCION:** PARQUE SUBA **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **NÚMERO ÚNICO ASIGNADO:** 013 **PIN TRAT/APROV:** 26491 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo Gonzalez **DIRECCION:** • Autopista Medellin km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolivar

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: **(Concreto, ladrillos, asfalto)**	CANTIDAD: **(m3 Y Ton)**
Observaciones:	Asfalto	7 (m3) - 8.96 Ton

Nombre del conductor	**Nombre del encargado obra**	**Nombre del responsable - CTA**
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT 900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.recicladosgreco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@recicladosgreco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas información Cel. 3176575562.

Granulados Reciclados de Colombia Greco

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Vale de Recepción Nro.: **GRE VD A002210-590-2026 Generado el: 2026-03-10**

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2026-03-10 07:02:47

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): DIEGO BALLESTEROS **NO DE IDENTIFICACION:** 1071164453 **CONDUCTOR:** DIEGO BALLESTEROS **NO DE IDENTIFICACION:** 1071164453 **PLACA VEHICULO:** SBJ461 **PIN-TRANS:** 1151 **TIPO VEHICULO:** Sencillo	**GENERADORA:**MANEJO Y TRANSPORTE DE MATERIALES **NIT:** 900652293 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** **NOMBRE OBRA:** NA **DIRECCION:** PARQUE SUBA **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **NÚMERO ÚNICO ASIGNADO:** 013 **PIN TRAT/APROV:** 26491 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González **DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Sibería Cota – Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: **(Concreto, ladrillos, asfalto)**	CANTIDAD: **(m3 Y Ton)**
Observaciones: VALE 23744 NOCHE	Asfalto	7 (m3) - 8.96 Ton

Nombre del conductor	**Nombre del encargado obra**	**Nombre del responsable - CTA**
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.recicladosgreco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@recicladosgreco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para más información Cel. 3176575562.

Granulados Reciclados de Colombia Greco

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Vale de Recepción Nro.: **GRE VD A002210-591-2026 Generado el: 2026-03-10**

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL


FECHA Y HORA DE INGRESO: 2026-03-10 07:06:31

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): FABIAN GARIBELLO **NO DE IDENTIFICACION:** 1011085420 **CONDUCTOR:** FABIAN GARIBELLO **NO DE IDENTIFICACION:** 1011085420 **PLACA VEHICULO:** SBV139 **PIN-TRANS:** NA **TIPO VEHICULO:** Sencillo	**GENERADORA:**MANEJO Y TRANSPORTE DE MATERIALES **NIT:** 900652293 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** **NOMBRE OBRA:** NA **DIRECCION:** PORTAL SUBA **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **NÚMERO ÚNICO ASIGNADO:** 013 **PIN TRAT/APROV:** 26491 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González **DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Sibería Cota – Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: **(Concreto, ladrillos, asfalto)**	CANTIDAD: **(m3 Y Ton)**
Observaciones: VALE 23745 NOCHE	Asfalto	7 (m3) - 8.96 Ton

Nombre del conductor	**Nombre del encargado obra**	**Nombre del responsable - CTA**
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.recicladosgreco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@recicladosgreco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para más información Cel. 3176575562.



Granulados Reciclados de Colombia Greco

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Vale de Recepción Nro.: GRE VD A002210-593-2026 Generado el: 2026-03-10

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL


FECHA Y HORA DE INGRESO: 2026-03-10 09:57:31

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): FABIAN GARIBELLO **NO DE IDENTIFICACION:** 1011065420 **CONDUCTOR:** FABIAN GARIBELLO **NO DE IDENTIFICACION:** 1011065420 **PLACA VEHICULO:** SBV139 **PIN-TRANS:** NA **TIPO VEHICULO:** Sencillo	**GENERADORA:**MANEJO Y TRANSPORTE DE MATERIALES **NIT:** 900652293 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** **NOMBRE OBRA:** NA **DIRECCION:** LISBOA PARQUE **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **NÚMERO ÚNICO ASIGNADO:** 013 **PIN TRAT/APROV:** 26491 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González **DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: (Concreto, ladrillos, asfalto)	CANTIDAD: (m3 Y Ton)
Observaciones:	Recebo	7 (m3) - 8.96 Ton

Nombre del conductor	Nombre del encargado obra	Nombre del responsable - CTA
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.recicladosgreco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@recicladosgreco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas información Cel. 3176575562.



Granulados Reciclados de Colombia Greco

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Vale de Recepción Nro.: GRE VD A002210-594-2026 Generado el: 2026-03-10

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2026-03-10 09:58:58

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): DIEGO BALLESTEROS **NO DE IDENTIFICACION:** 1071164453 **CONDUCTOR:** DIEGO BALLESTEROS **NO DE IDENTIFICACION:** 1071164453 **PLACA VEHICULO:** SBJ461 **PIN-TRANS:** 1151 **TIPO VEHICULO:** Sencillo	**GENERADORA:**MANEJO Y TRANSPORTE DE MATERIALES **NIT:** 900652293 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** **NOMBRE OBRA:** NA **DIRECCION:** PARQUE LISBOA **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **NÚMERO ÚNICO ASIGNADO:** 013 **PIN TRAT/APROV:** 26491 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González **DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: (Concreto, ladrillos, asfalto)	CANTIDAD: (m3 Y Ton)
Observaciones:	Recebo	7 (m3) - 8.96 Ton

Nombre del conductor	Nombre del encargado obra	Nombre del responsable - CTA
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.recicladosgreco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@recicladosgreco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas información Cel. 3176575562.

Granulados Reciclados de Colombia Greco

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Vale de Recepción Nro.: GRE VD A002210-595-2026 **Generado el: 2026-03-10**

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2026-03-10 11:33:06

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): DIEGO BALLESTEROS **NO DE IDENTIFICACION:** 1071164453 **CONDUCTOR:** DIEGO BALLESTEROS **NO DE IDENTIFICACION:** 1071164453 **PLACA VEHICULO:** SBJ461 **PIN-TRANS:** 1151 **TIPO VEHICULO:** Sencillo	**GENERADORA:**MANEJO Y TRANSPORTE DE MATERIALES **NIT:** 900652293 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** **NOMBRE OBRA:** NA **DIRECCION:** PARQUE LISBOA **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **NÚMERO ÚNICO ASIGNADO:** 013 **PIN TRAT/APROV:** 26491 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González **DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: **(Concreto, ladrillos, asfalto)**	CANTIDAD: **(m3 Y Ton)**
Observaciones:	Recebo	7 (m3) - 8.96 Ton

Nombre del conductor	**Nombre del encargado obra**	**Nombre del responsable - CTA**
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.recicladosgreco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@reciclasosgreco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas información Cel. 3176575562.

Granulados Reciclados de Colombia Greco

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Vale de Recepción Nro.: GRE VD A002210-596-2026 **Generado el: 2026-03-10**

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2026-03-10 11:53:09

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): FABIAN GARIBELLO **NO DE IDENTIFICACION:** 1011085420 **CONDUCTOR:** FABIAN GARIBELLO **NO DE IDENTIFICACION:** 1011085420 **PLACA VEHICULO:** SBV139 **PIN-TRANS:** NA **TIPO VEHICULO:** Sencillo	**GENERADORA:**MANEJO Y TRANSPORTE DE MATERIALES **NIT:** 900652293 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** **NOMBRE OBRA:** NA **DIRECCION:** PARQUE LISBOA **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **NÚMERO ÚNICO ASIGNADO:** 013 **PIN TRAT/APROV:** 26491 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexande Castillo González **DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Pu de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Co Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad d Ciudad Bolívar

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: **(Concreto, ladrillos, asfalto)**	CANTIDAD: **(m3 Y Ton)**
Observaciones:	Asfalto	7 (m3) - 8.96 Ton

Nombre del conductor	**Nombre del encargado obra**	**Nombre del responsable - CTA**
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.reciclasosgreco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@reciclasosgreco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas información Cel. 3176575562.

Granulados Reciclados de Colombia Greco

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Vale de Recepción Nro.: **GRE VD A002210-631-2026 Generado el: 2026-03-20**

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2026-03-20 10:39:17

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): MANEJO Y TRANSPORTE DE MATERIALES **NO DE IDENTIFICACION:** 900652293 **CONDUCTOR:** DIEGO BALLESTEROS **NO DE IDENTIFICACION:** 1071164453 **PLACA VEHICULO:** SBJ461 ***PIN-TRANS:*** *1151* ***TIPO VEHICULO:*** Sencillo	**GENERADORA:**MANEJO Y TRANSPORTE DE MATERIALES **NIT:** 900652293 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** **NOMBRE OBRA:** NA **DIRECCION:** PARQUE SUBA **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **NÚMERO ÚNICO ASIGNADO:** 013 **PIN TRAT/APROV:** 26491 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González **DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: **(Concreto, ladrillos, asfalto)**	CANTIDAD: **(m3 Y Ton)**
Observaciones:	Heterogéneo	7 (m3) - 8.96 Ton

Nombre del conductor	**Nombre del encargado obra**	**Nombre del responsable - CTA**
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.recicladosgreco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@recicladosgreco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas información Cel. 3176575562.

Powered by CamScanner

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Granulados Reciclados de Colombia Greco

Vale de Recepción Nro.: GRE VD A002210-633-2026 **Generado el: 2026-03-20**

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2026-03-20 11:20:29

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): MANEJO Y TRANSPORTE DE MATERIALES **NO DE IDENTIFICACION:** 900652293 **CONDUCTOR:** FABIAN GARIBELLO **NO DE IDENTIFICACION:** 1011085420 ***PLACA VEHICULO:*** SBV139 ***PIN-TRANS:*** NA ***TIPO VEHICULO:*** Sencillo	**GENERADORA:**MANEJO Y TRANSPORTE DE MATERIALES **NIT:** 900652293 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** **NOMBRE OBRA:** NA **DIRECCION:** PARQUE LISBOA **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **NÚMERO ÚNICO ASIGNADO:** 013 **PIN TRAT/APROV:** 26491 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González **DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: **(Concreto, ladrillos, asfalto)**	CANTIDAD: **(m3 Y Ton)**
Observaciones:	Heterogéneo	7 (m3) - 8.96 Ton

Nombre del conductor	**Nombre del encargado obra**	**Nombre del responsable - CTA**
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.recicladosgreco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@recicladosgreco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas información Cel. 3176575562.

Powered by CamScanner

Granulados Reciclados de Colombia Greco

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Vale de Recepción Nro.: **GRE VD A002210-634-2026 Generado el: 2026-03-20**

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2026-03-20 12:40:56

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): MANEJO Y TRANSPORTE DE MATERIALES **NO DE IDENTIFICACION:** 900652293 **CONDUCTOR:** DIEGO BALLESTEROS **NO DE IDENTIFICACION:** 1071164453 **PLACA VEHICULO:** SBJ461 **PIN-TRANS:** 1151 **TIPO VEHICULO:** Sencillo	**GENERADORA:**MANEJO Y TRANSPORTE DE MATERIALES **NIT:** 900652293 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** **NOMBRE OBRA:** NA **DIRECCION:** PARQUE SUBA **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **NÚMERO ÚNICO ASIGNADO:** 013 **PIN TRAT/APROV:** 26491 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González **DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: **(Concreto, ladrillos, asfalto)**	CANTIDAD: **(m3 Y Ton)**
Observaciones:	Concreto	7 (m3) - 8.96 Ton

Nombre del conductor	**Nombre del encargado obra**	**Nombre del responsable - CTA**
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.recicladosgreco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@recicladosgreco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas información Cel. 3176575562.

Powered by CamScanner

Granulados Reciclados de Colombia Greco

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Vale de Recepción Nro.: **GRE VD A002210-635-2026 Generado el: 2026-03-20**

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2026-03-20 13:28:53

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): MANEJO Y TRANSPORTE DE MATERIALES **NO DE IDENTIFICACION:** 900652293 **CONDUCTOR:** FABIAN GARIBELLO **NO DE IDENTIFICACION:** 1011085420 ***PLACA VEHICULO:*** SBV139 ***PIN-TRANS:*** *NA* ***TIPO VEHICULO:*** *Sencillo*	**GENERADORA:**MANEJO Y TRANSPORTE DE MATERIALES **NIT:** 900652293 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** **NOMBRE OBRA:** NA **DIRECCION:** PARQUE LISBOA **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **NÚMERO ÚNICO ASIGNADO:** 013 **PIN TRAT/APROV:** 26491 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González **DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: **(Concreto, ladrillos, asfalto)**	CANTIDAD: **(m3 Y Ton)**
Observaciones:	Concreto	7 (m3) - 8.96 Ton

Nombre del conductor	**Nombre del encargado obra**	**Nombre del responsable - CTA**
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.recicladosgreco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@recicladosgreco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas información Cel. 3176575562.

Powered by CamScanner

Granulados Reciclados de Colombia Greco

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA G[illegible]O S.A.S NIT. 900767473-7

Vale de Recepción Nro.: GRE VD A002210-637-2026 **Generado el: 2026-03-20**

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2026-03-20 14:29:20

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): MANEJO Y TRANSPORTE DE MATERIALES **NO DE IDENTIFICACIÓN:** 900652293 **CONDUCTOR:** DIEGO BALLESTEROS **NO DE IDENTIFICACION:** 1071164453 **PLACA VEHICULO:** SBJ461 ***PIN-TRANS:*** *1151* ***TIPO VEHICULO:*** *Sencillo*	**GENERADORA:**MANEJO Y TRANSPORTE DE MATERIALES **NIT:** 900652293 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** **NOMBRE OBRA:** NA **DIRECCION:** PARQUE SUBA **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **NÚMERO ÚNICO ASIGNADO:** 013 **PIN TRAT/APROV:** 26491 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González **DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: **(Concreto, ladrillos, asfalto)**	CANTIDAD: **(m3 Y Ton)**
Observaciones:	Concreto	7 (m3) - 8.96 Ton

Nombre del conductor	**Nombre del encargado obra**	**Nombre del responsable - CTA**
CC:	CC: ANDERSON MORENO 1926230..	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.recicladosgreco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@recicladosgreco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas información Cel. 3176575562.

Powered by CamScanner

Granulados Reciclados de Colombia Greco

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Vale de Recepción Nro.: GRE VD A002210-639-2026 **Generado el: 2026-03-20**

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2026-03-20 16:32:59

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): MANEJO Y TRANSPORTE DE MATERIALES **NO DE IDENTIFICACION:** 900652293 **CONDUCTOR:** DIEGO BALLESTEROS **NO DE IDENTIFICACION:** 1071164453 **PLACA VEHICULO:** SBJ461 **PIN-TRANS:** 1151 **TIPO VEHICULO:** Sencillo	**GENERADORA:**MANEJO Y TRANSPORTE DE MATERIALES **NIT:** 900652293 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** **NOMBRE OBRA:** NA **DIRECCION:** PARQUE SUBA **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **NÚMERO ÚNICO ASIGNADO:** 013 **PIN TRAT/APROV:** 26491 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González **DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: **(Concreto, ladrillos, asfalto)**	CANTIDAD: **(m3 Y Ton)**
Observaciones:	Concreto	7 (m3) - 8.96 Ton

Nombre del conductor	**Nombre del encargado obra**	**Nombre del responsable - CTA**
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.recicladosgreco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@recicladosgreco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas información Cel. 3176575562.

Powered by CamScanner

Granulados Reciclados de Colombia Greco

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Vale de Recepción Nro.: **GRE VD A002210-646-2026 Generado el: 2026-03-25**

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2026-03-25 10:46:55

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): MANEJO Y TRANSPORTE DE MATERIALES **NO DE IDENTIFICACION:** 900652293 **CONDUCTOR:** DIEGO BALLESTEROS **NO DE IDENTIFICACION:** 1071164453 **PLACA VEHICULO:** SBJ461 **PIN-TRANS:** 1151 **TIPO VEHICULO:** Sencillo	**GENERADORA:**MANEJO Y TRANSPORTE DE MATERIALES **NIT:** 900652293 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** **NOMBRE OBRA:** NA **DIRECCION:** PARQUE SUBA **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **NÚMERO ÚNICO ASIGNADO:** 013 **PIN TRAT/APROV:** 26491 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González **DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: **(Concreto, ladrillos, asfalto)**	CANTIDAD: **(m3 Y Ton)**
Observaciones:	Heterogéneo	7 (m3) - 8.96 Ton

Nombre del conductor	**Nombre del encargado obra**	**Nombre del responsable - CTA**
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.recicladosgreco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@recicladosgreco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas información Cel. 3176575562.

Powered by CamScanner

Granulados Reciclados de Colombia Greco

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Vale de Recepción Nro.: **GRE VD A002210-647-2026 Generado el: 2026-03-25**

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2026-03-25 12:50:01

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): MANEJO Y TRANSPORTE DE MATERIALES **NO DE IDENTIFICACION:** 900652293 **CONDUCTOR:** DIEGO BALLESTEROS **NO DE IDENTIFICACION:** 1071164453 **PLACA VEHICULO:** SBJ461 **PIN-TRANS:** 1151 **TIPO VEHICULO:** Sencillo	**GENERADORA:**MANEJO Y TRANSPORTE DE MATERIALES **NIT:** 900652293 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** **NOMBRE OBRA:** NA **DIRECCION:** PARQUE SUBA **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **NÚMERO ÚNICO ASIGNADO:** 013 **PIN TRAT/APROV:** 26491 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González **DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: **(Concreto, ladrillos, asfalto)**	CANTIDAD: **(m3 Y Ton)**
Observaciones:	Heterogéneo	7 (m3) - 8.96 Ton

Nombre del conductor	**Nombre del encargado obra**	**Nombre del responsable - CTA**
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.recicladosgreco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@recicladosgreco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas información Cel. 3176575562.

Powered by CamScanner

Granulados Reciclados de Colombia Greco

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Vale de Recepción Nro.: **GRE VD A002210-650-2026 Generado el: 2026-03-25**

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2026-03-25 14:20:40

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): DIEGO BALLESTEROS **NO DE IDENTIFICACION:** 1071164453 **CONDUCTOR:** DIEGO BALLESTEROS **NO DE IDENTIFICACION:** 1071164453 **PLACA VEHICULO:** SBJ461 **PIN-TRANS:** 1151 **TIPO VEHICULO:** Sencillo	**GENERADORA:**MANEJO Y TRANSPORTE DE MATERIALES **NIT:** 900652293 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** **NOMBRE OBRA:** NA **DIRECCION:** PARQUE SUBA **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **NÚMERO ÚNICO ASIGNADO:** 013 **PIN TRAT/APROV:** 26491 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González **DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: **(Concreto, ladrillos, asfalto)**	CANTIDAD: **(m3 Y Ton)**
Observaciones:	Concreto	7 (m3) - 8.96 Ton

Nombre del conductor	**Nombre del encargado obra**	**Nombre del responsable - CTA**
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.recicladosgreco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@recicladosgreco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas información Cel. 3176575562.

Powered by CamScanner

Granulados Reciclados de Colombia Greco

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Vale de Recepción Nro.: **GRE VD A002210-651-2026 Generado el: 2026-03-25**

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2026-03-25 15:50:33


TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): DIEGO BALLESTEROS **NO DE IDENTIFICACION:** 1071164453 **CONDUCTOR:** DIEGO BALLESTEROS **NO DE IDENTIFICACION:** 1071164453 **PLACA VEHICULO:** SBJ461 **PIN-TRANS:** 1151 **TIPO VEHICULO:** Sencillo	**GENERADORA:**MANEJO Y TRANSPORTE DE MATERIALES **NIT:** 900652293 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** **NOMBRE OBRA:** NA **DIRECCION:** PARQUE SUBA **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **NÚMERO ÚNICO ASIGNADO:** 013 **PIN TRAT/APROV:** 26491 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González **DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: **(Concreto, ladrillos, asfalto)**	CANTIDAD: **(m3 Y Ton)**
Observaciones:	Concreto	7 (m3) - 8.96 Ton

Nombre del conductor	**Nombre del encargado obra**	**Nombre del responsable - CTA**
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.recicladosgreco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@recicladosgreco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas información Cel. 3176575562.

Powered by CamScanner



Granulados Reciclados de Colombia Greco

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Vale de Recepción Nro.: GRE VD A002453-010-2026 Generado el: 2026-03-10

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2026-03-10 16:06:36

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): NELSON CASTELLANOS **NO DE IDENTIFICACION:** 13927805 **CONDUCTOR:** NELSON CASTELLANOS **NO DE IDENTIFICACION:** 13927805 **PLACA VEHICULO:** TTS170 **PIN-TRANS:** NA **TIPO VEHICULO:** Doble	**GENERADORA:** NELSON CASTELLANOS **NIT:** 13927805 **PIN-GEN:** NA **TELEFONO:** **NOMBRE OBRA:** NA **DIRECCION:** SUBA **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **NÚMERO ÚNICO ASIGNADO:** 013 **PIN TRATAPROV:** 26491 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo Gonzalez **DIRECCION:** - Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Sibera Cota - Cundinamarca - Avenida Boyaca # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Petreos	TIPO: (Concreto, ladrillos, asfalto)	CANTIDAD: (m3 Y Ton)
Observaciones:	Asfalto	15 (m3) - 19.2 Ton

Nombre del conductor	Nombre del encargado obra	Nombre del responsable - CTA
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo Gonzalez NIT 900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.recicladosgreco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@recicladosgreco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas información Cel. 3176575582.

Granulados Reciclados de Colombia Greco

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Vale de Recepción Nro.: GRE VD A002210-654-2026 **Generado el: 2026-03-26**

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2026-03-26 06:47:31

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): MANEJO Y TRANSPORTE DE MATERIALES **NO DE IDENTIFICACION:** 900652293 **CONDUCTOR:** DIEGO BALLESTEROS **NO DE IDENTIFICACION:** 1071164453 **PLACA VEHICULO:** SBJ461 **PIN-TRANS:** 1151 **TIPO VEHICULO:** Sencillo	**GENERADORA:**MANEJO Y TRANSPORTE DE MATERIALES **NIT:** 900652293 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** **NOMBRE OBRA:** NA **DIRECCION:** PARQUE SUBA **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **NÚMERO ÚNICO ASIGNADO:** 013 **PIN TRAT/APROV:** 26491 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González **DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: (Concreto, ladrillos, asfalto)	CANTIDAD: (m3 Y Ton)
Observaciones: VALE 19938 NOCHE	Concreto	7 (m3) - 8.96 Ton

Nombre del conductor	Nombre del encargado obra	Nombre del responsable - CTA
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.recicladosgreco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@recicladosgreco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas información Cel. 3176575562.

RECICLADOS INDUSTRIALES
DE COLOMBIA S.A.S.

NIT: 900.360.954-1
Tel. +57 (601) 8759047 / +57 (318) 2153129
Dir. Km 2.5 costado sur vía Bogotá - Siberia
500 mts sobre la vía del parque la Florida
Cota- Cundinamarca
Gestor No. 15
Facturación

Remisión N: RF-176881
Fecha: 2026-03-24 10:41:41
Cajero: Nicoll Placa: SRS039
Generador:
Cliente: EFECTIVO
Cliente Efectivo: NELSON ENRIQUE CASTELLANOS DELGADO
Recibo No.
Obra: GENERAL
Ubicación: SUBA GAITANA
Material: ESCOMBRO SIN PAGO
Cantidad Mts: 15,00 M^3
Cantidad Ton: 19,40 Ton

RECICLADOS INDUSTRIALES
DE COLOMBIA S.A.S.

NIT: 900.360.954-1
Tel. +57 (601) 8759047 / +57 (318) 2153129
Dir. Km 2.5 costado sur vía Bogotá - Siberia
500 mts sobre la vía del parque la Florida
Cota- Cundinamarca
Gestor No. 15
Facturación

Remisión N: RF-176882
Fecha: 2026-03-24 10:42:54
Cajero: Nicoll Placa: SWK857
Generador:
Cliente: EFECTIVO
Cliente Efectivo: NELSON ENRIQUE CASTELLANOS DELGADO
Recibo No.
Obra: GENERAL
Ubicación: SUBA GAITANA
Material: ESCOMBRO SIN PAGO
Cantidad Mts: 15,00 M^3
Cantidad Ton: 19,40 Ton

RECICLADOS INDUSTRIA
DE COLOMBIA S.A.S

NIT: 900.360.954-1
Tel. +57 (601) 8759047 / +57 (318) 2153129
Dir. VEREDA LA AURORA VIA EL CODITO
La Calera- Cundinamarca
Gestor No. 64 - LA GRANJA JyL SAS
Cliente

Remision N: RLG-4772
Fecha: 2026-03-21 10:51:27
Cajero: YANIRA Placa: SKJ883
Generador:
Cliente: EFECTIVO
Cliente Efectivo: OSCAR JAVIER COPETE JIMENEZ
Recibo No.
Obra: GENERAL
Ubicación: PARQUE LISBOA
Material: ESCOMBRO SENCILLO
Cantidad Mts: 7,00 M^3
Cantidad Ton: 9,05 Ton*
Observaciones:

FIRMA CONDUCTOR

Todos nuestros materiales granulares son reciclados
Después de 48 horas no se aceptan cambios en esta remisión. Para garantizar un ambiente seguro para todos,
confirmó que conozco y entiendo las normas de seguridad de la planta. Me comprometo a cumplirlas en todo momento y a contribuir a un entorno de trabajo seguro

Ingreso de materales

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 113082283

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **CONSORCIO ALIANZA - CONTRATO: CVP-822-2025 PIN: 28155 Objeto del contrato: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRIORIZADAS INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN SOCIAL NECESARIOS, EN EL PARQUE DE LA VIRGEN EN LA LOCALIDAD DE SUBA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE CONFORMIDAD CON EL PLIEGO DE CONDICIONES, ANEXOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO.** identificado con el NIT **902.020.614-1** ubicado en **Calle 143 No. 150D-15**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
60874	**2026-03-20**	FIBRA DE VIDRIO	**55,60**	**kg**	Disposición directa en celda de seguridad- No peligrosos	N/A

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **RECICLAJES LYV SAS**, identificado con NIT/ID **901668045-7**,

El presente documento se expide a los **20** días del mes **marzo** del año **2026**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente



Darly Torres
Coordinador Operativo

VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA – Colombia
TEL: 3103255817

Gestor

Operador

Código de Verificación:

Cota, 31 de marzo de 2026

CERT-659-2026

Registro CAR No. 64 dando cumplimiento a la resolución 1257 expedida por el Ministerio de ambiente y desarollo, La Granja J&L - Reciclados industriales de Colombia -

CERTIFICA QUE:

DATOS EL GESTOR	
Nombre o razón social	LA GRANJA J&L S.A.S
Número de identificación	901.625.481-0
Representante Legal	YESSICA ALEXANDRA PEREZ VARGAS
Teléfono	3136482964
Dirección	VEREDA LA AURORA VIA EL CODITO - LA CALERA
Municipio o Distrito	LA CALERA
Gestor	PLANTA DE APROVECHAMIENTO

Cantidad de RCD recibidos del generador

DESCRIPCION	***CANTIDAD M3***	***CANTIDAD TON***
ESCOMBRO	*7,00*	*9,05*
	Totales: ***7,00***	***9,05***

Destino del RCD	APROVECHAMIENTO
DATOS BASICOS DEL GENERADOR / CLIENTE	
Nombre del Generador	CONSORCIO ALIANZA
Número de identificación	902020614
Teléfono	3 2 1 2 3 5 6 8 8 7
Origen / Dirección	GENERAL
Dirección donde se generan los RCD (CONTRATO, OBJETO Y PIN)	CONTRATO CVP-822-2025. OBJETO: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRIORIZADAS INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN SOCIAL NECESARIOS, EN EL PARQUE DE LA VIRGEN EN LA LOCALIDAD DE SUBA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE CONFORMIDAD CON EL PLIEGO DE CONDICIONES, ANEXOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO PIN: 28155

CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO

Tipo de Residuo	**Cantidad de RCD**
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	-
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	-
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	-
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	9,05
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	-
Total RCD recibidos (toneladas)	**9,05**
Fecha de Recepción RCD el día 21 de marzo de 2026 hasta el día 21 de marzo de 2026	

La presente certificación corresponde y cumple con el anexo II - FORMATO CONSTANCIA GESTORES de la resolución 1257 /2021, Verifique la autenticidad de este certificado escaneando el código Qr ubicado en la esquina superior derecha



PP

Representante Legal

Gestor

Operador

Código de Verificación:

Cota, 31 de marzo de 2026

CERT-659-2026

Registro CAR No. 64 dando cumplimiento a la resolución 1257 expedida por el Ministerio de ambiente y desarollo, La Granja J&L - Reciclados industriales de Colombia -

CERTIFICA QUE:

ANEXO IV - CONSTANCIA DE GESTIÓN	
1. DATOS DEL GENERADOR	
PIN-GEN	28155
Nombre del proyecto (obra)	CONTRATO CVP-822-2025. OBJETO: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRIORIZADAS INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN SOCIAL NECESARIOS, EN EL PARQUE DE LA VIRGEN EN LA LOCALIDAD DE SUBA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE CONFORMIDAD CON EL PLIEGO DE CONDICIONES, ANEXOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO
Nombre o razón social	CONSORCIO ALIANZA
Documento de identificación o NIT	902020614
Representante Legal	HERRERA OSORIO JAIME
Dirección domicilio	Av Cr 15 100 69 Of 508
Teléfono	3 2 1 2 3 5 6 8 8 7
Correo electrónico	facturacioncvp822@gmail.com
Dirección de generación de RCD	GENERAL
2. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS RCD	
Transportador	
Razón Social	JULIO CESAR GARIBELLO JACOBO
No. de Identificación	80096034
Tipo	Ver anexos
Placa	Ver anexos
No. PIN TRANS	Ver anexos
No. Constancias de Gestión Provisional recibidas al transportador	Ver anexos
3. GESTIÓN INTEGRAL RCD (ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO, APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL)	
Gestor	
PIN del gestor	27010
NTR	
Fecha de recepción RCD	el día 21 de marzo de 2026 hasta el día 21 de marzo de 2026
Datos del Gestor	
Nombre o Razón Social	LA GRANJA J&L S.A.S
Identificación o NIT	901.625.481-0
Representante Legal	YESSICA ALEXANDRA PEREZ VARGAS
Dirección	VEREDA LA AURORA VIA EL CODITO - LA CALERA
Municipio	LA CALERA
Teléfono de contacto	3136482964
tablarcd	
Nombre del encargado obra	
CC	
Firma	

Nota: La información incluida en este certificado, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a **RECICLADOS INDUSTRIALES DE**

COLOMBIA, por lo cual declara y garantiza a **RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA** que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a **RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA** de toda responsabilidad con respecto a la misma.



PP

Representante Legal

Código de Verificación:

Cota, 9 de abril de 2026

CERT-680-2026

Con registro IDU 649-2022 y registro gestor CAR 015 dando cumplimiento a la Resolución 1257 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo, Reciclados Indsutriales de Colombia S.A.S.

CERTIFICA QUE:

DATOS EL GESTOR	
Nombre o razón social	RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SAS
Número de identificación	900.360.954-1
Representante Legal	FERNANDO RAMIREZ VILLAMIZAR
Teléfono	3330334420
Dirección	KM 2.5 VÍA BOGOTA - SIBERIA, COSTADO SUR
Municipio o Distrito	COTA, CUNDINAMARCA
Gestor	PLANTA DE APROVECHAMIENTO

Cantidad de RCD recibidos del generador

DESCRIPCION	*CANTIDAD M3*	*CANTIDAD TON*
ESCOMBRO	*30,00*	*38,79*
Totales:	***30,00***	***38,79***

Destino del RCD	APROVECHAMIENTO

DATOS BASICOS DEL GENERADOR / CLIENTE	
Nombre del Generador	CONSORCIO ALIANZA
Número de identificación	902020614
Teléfono	3 2 1 2 3 5 6 8 8 7
Origen / Dirección	GENERAL
Dirección donde se generan los RCD (CONTRATO, OBJETO Y PIN)	Contrato de obra No. CVP-822-2025. Objeto: “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRIORIZADAS INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN SOCIAL NECESARIOS, EN EL PARQUE DE LA VIRGEN EN LA LOCALIDAD DE SUBA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE CONFORMIDAD CON EL PLIEGO DE CONDICIONES, ANEXOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO". PIN: 28155

CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO

1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	-

TIPO DE RESIDUO	**CANTIDAD TON DE RCD**
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	0,00
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	0,00
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	38,79
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	0,00
Totales:	**38,79**

Fecha de Recepción RCD el día 24 de marzo de 2026 hasta el día 24 de marzo de 2026	

La presente certificación corresponde y cumple con el anexo II - FORMATO CONSTANCIA GESTORES de la resolución 1257 /2021, Verifique la autenticidad de este certificado escaneando el código Qr ubicado en la esquina superior derecha



PP

Código de Verificación:

RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S.
Representante Legal Fernando Ramírez Villamizar

Cota, 9 de abril de 2026 CERT-680-2026

Con registro IDU 649-2022 y registro gestor CAR 015 dando cumplimiento a la Resolución 1257 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo, Reciclados Indsutriales de Colombia S.A.S.

CERTIFICA QUE:

ANEXO IV - CONSTANCIA DE GESTIÓN

1. DATOS DEL GENERADOR

PIN-GEN	28155
Nombre del proyecto (obra)	Contrato de obra No. CVP-822-2025. Objeto: “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRIORIZADAS INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN SOCIAL NECESARIOS, EN EL PARQUE DE LA VIRGEN EN LA LOCALIDAD DE SUBA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE CONFORMIDAD CON EL PLIEGO DE CONDICIONES, ANEXOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO".
Nombre o razón social	CONSORCIO ALIANZA
Documento de identificación o NIT	902020614
Representante Legal	HERRERA OSORIO JAIME
Dirección domicilio	Av Cr 15 100 69 Of 508
Teléfono	3 2 1 2 3 5 6 8 8 7
Correo electrónico	facturacioncvp822@gmail.com
Dirección de generación de RCD	GENERAL

2. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS RCD

Transportador

Razón Social	NELSON ENRIQUE CASTELLANOS DELGADO
No. de Identificación	13927805
Tipo	Ver anexos
Placa	Ver anexos
No. PIN TRANS	Ver anexos
No. Constancias de Gestión Provisional recibidas al transportador	Ver anexos

3. GESTIÓN INTEGRAL RCD (ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO, APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL)

Gestor

PIN del gestor	27010
NTR	
Fecha de recepción RCD	el día 24 de marzo de 2026 hasta el día 24 de marzo de 2026

Datos del Gestor

Nombre o Razón Social	RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SAS
Identificación o NIT	900.360.954-1
Representante Legal	FERNANDO RAMIREZ VILLAMIZAR
Dirección	KM 2.5 VÍA BOGOTA - SIBERIA, COSTADO SUR
Municipio	COTA, CUNDINAMARCA
Teléfono de contacto	3330334420

CODIGO	DESCRIPCIÓN		TON
01 03 04	Ladrillos	65	38.79

Nombre del encargado obra	
CC	
Firma	

Nota: La información incluida en este certificado, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a **RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA**, por lo cual declara y garantiza a **RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA** que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a **RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA** de toda responsabilidad con respecto a la misma.



PP
RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S.
Representante Legal Fernando Ramírez Villamizar

Aprobados por la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
como recuperadores específicos de residuos RCD.

RECICLAJES L&V SAS

CERTIFICADO

N°: 1283

CERTIFICADO
PIN DE GESTOR:
23646

DATOS DEL GENERADOR:

Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	28155
Nombre o razón social	CONTRATO: CVP-822-2025 CONSORCIO ALIANZA
Documento de identificación o NIT	902.020.614-1
Representante legal	Jaime Herrera Osorio
Dirección domicilio	Av. Carrera 15 No. 100-69
Teléfono	3108626488
Correo electrónico	consorcioalianzacvp@gmail.com
Dirección de generación de RCD	Calle 143 No. 150D-15

RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS RCD

Transportador:	Harol Parra
razón social:	Reciclajes L&V S.A.S
Documento de identificación:	901668045-7
Vehiculos asociados:	5
Tipo	Camión Carga Seca
Placa:	DY592
No. PIN TRANS	22361
No. Constancias de Gestión Provisional recibidas al transportador	3457 - 3454

GESTIÓN INTEGRAL RCD (TRATAMIENTO, APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL)

Gestor: Recuperador especifico de RCD.
PIN de gestor: 23646
NTR: 3457 - 3454
Fecha de recepción de RDC: Del 13 de marzo de 2026

Objeto del contrato: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRIORIZADAS INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN SOCIAL NECESARIOS, EN EL PARQUE DE LA VIRGEN EN LA LOCALIDAD DE SUBA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE CONFORMIDAD CON EL PLIEGO DE CONDICIONES, ANEXOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO."

DATOS DEL GESTOR:

Nombre o razón social:	Reciclajes L&V S.A.S
Documento de identificación o NIT:	901.668.045 - 7
Representante legal:	Tania Vargas
Dirección:	Cra 116 a # 63b – 37
Municipio o Distrito:	Bogota D.C
Telefono:	3192764400

01 RCD susceptibles de aprovechamiento		
01 01 Excavación		**Ton**
01 01 01	Coberturas vegetales	0
01 01 02	Tierras limpias de excavación	0
01 01 03	Limos	0
01 01 04	Materiales petreos de excavación	0
01 01 05	Otros residuosde excavación	0

01 03 Pétreos		**Ton**
01 03 01	Concretos	0
01 03 02	Gravas	0
01 03 03	Cantos	0
01 03 04	Ladrillos	0
01 03 05	Arenas	0
01 03 06	Morteros	0
01 03 07	Materiales ceramicos	0
01 03 08	Residuos de material asfaltico	0
01 03 09	Bases y Sub bases granulares	0
01 03 10	Otros residuos petreos	0

RECICLAJES L&V SAS

Aprobados por la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE como recuperadores específicos de residuos RCD.

01 04 No pétreos		Ton
01 04 01	Madera	0.6244
01 04 02	Plástico - Pvc- Vinipel	0
01 04 03	Vidrio	0
01 04 04	Papel y Cartón	0
01 04 05	Archivo	0
01 04 06	Yeso (Drywall)	0
01 04 07	Acrílico	0
01 04 08	Mezclas bituminosas y alquitrán	0
01 04 09	Materiales a base de fibrocemento	0
01 04 10	Ordinarios Recuperables)	0

01 05 Metales		Ton
01 05 01	Acero y Hierro Chatarra	1.2668
01 05 02	Zinc	0
01 05 03	Cobre	0
01 05 04	Aluminio	0
01 05 05	Otros metales	0

02 RCD No susceptibles de aprovechamiento.		Ton	Certificado
02 01	Los que por su estado no pueden ser aprovechados	0	**CERTIFICADO CIUDAD LIMPIA.**
02 02	Los que tengan características de peligrosidad y/o sean de manejo diferenciado	0	
02 02	Los que tengan características de peligrosidad	0	
02 02 01	Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan	0	
02 02 02	Otros residuos con características de peligrosidad	0	

Nombre del encargado obra: (Director de obra, representante legal, residente técnicoambiental, o quien haga sus veces)	
CC:	**Firma:**

La presente certificación se expide a los 07 días del mes de Abril del año en curso. Cualquier información adicional relacionada con este certificado, se encuentra disponible para su consulta en las instalaciones y líneas telefónicas de RECICLAJES L&V SAS.

Verifique autenticidad del acta:

Cordialmente,

Tania Vargas B.

Tania Vargas
Representante legal.

Tel: 3192764400 - 3209492198

Dirección: Cra 116a # 63b - 37

Granulados Reciclados de Colombia Greco	**CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S**	**Código:** FO-CM-005 **Versión:** 0 **Fecha:** 25/07/2025

Consecutivo para la verificación del certificado: GRE VD A002210-579-2026

Generado el: 2026-03-24

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S
NIT. 900767473-7

PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD

MEDIANTE OFICIO EMITIDO POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL CAR NRO. 9162109219 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2016 Y LA SECRETARÍA AGROPECUARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONÓMICO (SAMADE) DEL MUNICIPIO DE COTA RI NRO. C015712 DEL 12 DE JUNIO DE 2017
MEDIANTE EL INFORME TECNICO 01939 DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE EXPEDIDO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2020 Y CON PIN AMBIENTAL 19309

CERTIFICA QUE:

La firma JULIO CESAR GARIBELLO identificada con NIT 80096034 quién actúa como transportador, realizó la disposición de material RCD del tercero CONSORCIO ALIANZA identificada con el Nit 902.020.614-1 quien actúa como Generador, en el período de tiempo comprendido entre 2026-03-01 al 2026-03-24 para la obra CVP-822-2025, cuyo objeto es: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRIORIZADAS INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN SOCIAL NECESARIOS, EN EL PARQUE DE LA VIRGEN EN LA LOCALIDAD DE SUBA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE CONFORMIDAD CON EL PLIEGO DE CONDICIONES, ANEXOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO con pin de obra 28155, en la planta de tratamiento y aprovechamiento de Greco SAS quien aplicando la Resolución 1257 del 23 de noviembre de 2021 del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE y el Decreto 507 del 31 de octubre de 2023 de la SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE, realiza la reutilización, tratamiento y reciclaje de RCD, para transformarlos en materia prima o insumos fundamentales en la producción de nuevos materiales de construcción y así reincorporarlos al ciclo económico. De acuerdo con la siguiente relación

Cantidades a certificar:

Material/RCD (*)	**Cant. Viajes**	**Volumen (m3)**	**Peso (Tn)**
Concreto	1	7	8.96
Heterogéneo	1	5	6.4
Totales	2	12	15.36

Observaciones:

El presente certificado se expide a solicitud del interesado el 2026-03-24, Cota Cundinamarca

En constancia se firma

JAVIER CASTILLO GONZALEZ

Director Comercial

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

Cel. 3046383774

E-Mail:dircomercial@recicladosgreco.com

La presente certificación tendrá 30 días calendario a partir de la fecha de expedición para solicitud de cambios

"*Este documento hace parte del sistema de gestión de calidad de Granulados Reciclados de Colombia - GRECO S.A.S, la versión impresa de este documento, es considerada una* ***COPIA NO CONTROLADA****"*

"Por la cual se modifica la Resolución 01115 del 26 de septiembre de 2012 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones"

Anexo II FORMATO CONSTANCIA GESTORES – Resolución 1257 de 202

DATOS BÁSICOS DEL GESTOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	013 y 19309	
Nombre o razón social	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS	
Documento de identificación o NIT	900767473-7	
Representante Legal	JAVIER ALEXANDER CASTILLO GONZALEZ	
Dirección	KM 1.5 Puente de Guadua Vía Bogotá – Medellín	
Teléfono	3046383774	
Correo electrónico	dircomercial@recicladosgreco.com	
Municipio o Distrito	Cota - Cundinamarca	
Gestor	Punto limpio	
	Planta de aprovechamiento	x
	Disposición final	
DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto	28155	
Nombre o razón social	CONSORCIO ALIANZA	
Documento de identificación o NIT	902.020.614-1	
Representante Legal	JAIME HERRERA OSORIO	
Dirección domicilio	AV carrera 15 N° 100-69	
Teléfono	3108626488	
Correo electrónico	consorcioalianzacvp@gmail.com	

Granulados Reciclados de Colombia Greco	**CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S**	**Código:** FO-CM-005 **Versión:** 0 **Fecha:** 25/07/2025

Dirección de generación de RCD	CVP-822-2025,
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO	
Tipo de Residuo	**Cantidad de RCD recibidos del generador (t)**
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	-
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	0 m3 en Toneladas 0
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	-
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	12 m3 en Toneladas 15.36
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	-
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:	-
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.	-
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	-
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	-
Total RCD recibidos (t)	12 m3 en Toneladas 15.36
Fecha de recepción de los RCD	01 de marzo al 24 de marzo de 2026





Firma

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS
NIT - 900767473

Granulados Reciclados de Colombia Greco	**CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S**	**Código:** FO-CM-005 **Versión:** 0 **Fecha:** 25/07/2025

Consecutivo para la verificación del certificado: GRE VD A002210-587-2026

Generado el: 2026-03-13

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S
NIT. 900767473-7

PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD

MEDIANTE OFICIO EMITIDO POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL CAR NRO. 9162109219 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2016 Y LA SECRETARÍA AGROPECUARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONÓMICO (SAMADE) DEL MUNICIPIO DE COTA RI NRO. C015712 DEL 12 DE JUNIO DE 2017
MEDIANTE EL INFORME TECNICO 01939 DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE EXPEDIDO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2020 Y CON PIN AMBIENTAL 19309

CERTIFICA QUE:

La firma JULIO CESAR GARIBELLO identificada con NIT 80096034 quién actúa como transportador, realizó la disposición de material RCD del tercero CONSORCIO ALIANZA identificada con el Nit 902.020.614-1 quien actúa como Generador, en el período de tiempo comprendido entre al para la obra CVP-822-2025, cuyo objeto es: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRIORIZADAS INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN SOCIAL NECESARIOS, EN EL PARQUE DE LA VIRGEN EN LA LOCALIDAD DE SUBA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE CONFORMIDAD CON EL PLIEGO DE CONDICIONES, ANEXOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO. con pin de obra 28155, en la planta de tratamiento y aprovechamiento de Greco SAS quien aplicando la Resolución 1257 del 23 de noviembre de 2021 del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE y el Decreto 507 del 31 de octubre de 2023 de la SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE, realiza la reutilización, tratamiento y reciclaje de RCD, para transformarlos en materia prima o insumos fundamentales en la producción de nuevos materiales de construcción y así reincorporarlos al ciclo económico. De acuerdo con la siguiente relación

Cantidades a certificar:

Material/RCD (*)	**Cant. Viajes**	**Volumen (m3)**	**Peso (Tn)**
Asfalto	5	35	44.8
Concreto	2	14	17.92
Recebo	3	21	26.88
Totales	10	70	89.6

Observaciones:

El presente certificado se expide a solicitud del interesado el 2026-03-13, Cota Cundinamarca

En constancia se firma

JAVIER CASTILLO GONZALEZ

Director Comercial

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

Cel. 3046383774

E-Mail:dircomercial@recicladosgreco.com

La presente certificación tendrá 30 días calendario a partir de la fecha de expedición para solicitud de cambios

"Este documento hace parte del sistema de gestión de calidad de Granulados Reciclados de Colombia - GRECO S.A.S, la versión impresa de este documento, es considerada una ***COPIA NO CONTROLADA****"*

"Por la cual se modifica la Resolución 01115 del 26 de septiembre de 2012 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones"

Anexo II FORMATO CONSTANCIA GESTORES – Resolución 1257 de 202

DATOS BÁSICOS DEL GESTOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	013 y 19309	
Nombre o razón social	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS	
Documento de identificación o NIT	900767473-7	
Representante Legal	JAVIER ALEXANDER CASTILLO GONZALEZ	
Dirección	KM 1.5 Puente de Guadua Vía Bogotá – Medellín	
Teléfono	3046383774	
Correo electrónico	dircomercial@recicladosgreco.com	
Municipio o Distrito	Cota - Cundinamarca	
Gestor	Punto limpio	
	Planta de aprovechamiento	x
	Disposición final	
DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto	28155	
Nombre o razón social	CONSORCIO ALIANZA	
Documento de identificación o NIT	902.020.614-1	
Representante Legal	Jaime Herrera Osorio	
Dirección domicilio	Av. Carrera 15 No. 100-69	
Teléfono	310 8626488	
Correo electrónico	consorcioalianzacvp@gmail.com	

Granulados Reciclados de Colombia Greco	**CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S**	**Código:** FO-CM-005 **Versión:** 0 **Fecha:** 25/07/2025

Dirección de generación de RCD	Calle 143 No. 150D-15
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO	
Tipo de Residuo	**Cantidad de RCD recibidos del generador (t)**
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	-
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	21 m3 en Toneladas 26.88
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	-
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	49 m3 en Toneladas 62.72
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	-
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:	-
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.	-
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	-
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	-
Total RCD recibidos (t)	70 m3 en Toneladas 89.6
Fecha de recepción de los RCD	13 de marzo al 13 de marzo de 2026

Firma

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS
NIT - 900767473

*"Este documento hace parte del sistema de gestión de calidad de Granulados Reciclados de Colombia - GRECO S.A.S, la versión impresa de este documento, es considerada una **COPIA NO CONTROLADA**"*

Granulados Reciclados de Colombia Greco	**CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S**	**Código:** FO-CM-005 **Versión:** 0 **Fecha:** 25/07/2025

Consecutivo para la verificación del certificado: GRE VD A002210-634-2026

Generado el: 2026-04-08

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S
NIT. 900767473-7

PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD

MEDIANTE OFICIO EMITIDO POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL CAR NRO. 9162109219 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2016 Y LA SECRETARÍA AGROPECUARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONÓMICO (SAMADE) DEL MUNICIPIO DE COTA RI NRO. C015712 DEL 12 DE JUNIO DE 2017
MEDIANTE EL INFORME TECNICO 01939 DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE EXPEDIDO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2020 Y CON PIN AMBIENTAL 19309

CERTIFICA QUE:

La firma JULIO CESAR GARIBELLO identificada con NIT 80096034 quién actúa como transportador, realizó la disposición de material RCD del tercero CONSORCIO ALIANZA identificada con el Nit 902.020.614-1 quien actúa como Generador, en el período de tiempo comprendido entre 2026-03-01 al 2026-03-31 para la obra CVP-822-2025, cuyo objeto es: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRIORIZADAS INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN SOCIAL NECESARIOS, EN EL PARQUE DE LA VIRGEN EN LA LOCALIDAD DE SUBA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE CONFORMIDAD CON EL PLIEGO DE CONDICIONES, ANEXOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO con pin de obra 28155, en la planta de tratamiento y aprovechamiento de Greco SAS quien aplicando la Resolución 1257 del 23 de noviembre de 2021 del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE y el Decreto 507 del 31 de octubre de 2023 de la SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE, realiza la reutilización, tratamiento y reciclaje de RCD, para transformarlos en materia prima o insumos fundamentales en la producción de nuevos materiales de construcción y así reincorporarlos al ciclo económico. De acuerdo con la siguiente relación

Cantidades a certificar:

Material/RCD (*)	**Cant. Viajes**	**Volumen (m3)**	**Peso (Tn)**
Concreto	7	49	62.72
Heterogéneo	5	35	44.8
Totales	12	84	107.52

Observaciones:

El presente certificado se expide a solicitud del interesado el 2026-04-08, Cota Cundinamarca

En constancia se firma

JAVIER CASTILLO GONZALEZ

Director Comercial

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

Cel. 3046383774

E-Mail:dircomercial@recicladosgreco.com

La presente certificación tendrá 30 días calendario a partir de la fecha de expedición para solicitud de cambios

"*Este documento hace parte del sistema de gestión de calidad de Granulados Reciclados de Colombia - GRECO S.A.S, la versión impresa de este documento, es considerada una* ***COPIA NO CONTROLADA****"*

"Por la cual se modifica la Resolución 01115 del 26 de septiembre de 2012 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones"

Anexo II FORMATO CONSTANCIA GESTORES – Resolución 1257 de 202

DATOS BÁSICOS DEL GESTOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	013 y 19309	
Nombre o razón social	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS	
Documento de identificación o NIT	900767473-7	
Representante Legal	JAVIER ALEXANDER CASTILLO GONZALEZ	
Dirección	KM 1.5 Puente de Guadua Vía Bogotá – Medellín	
Teléfono	3046383774	
Correo electrónico	dircomercial@recicladosgreco.com	
Municipio o Distrito	Cota - Cundinamarca	
Gestor	Punto limpio	
	Planta de aprovechamiento	x
	Disposición final	
DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto	28155	
Nombre o razón social	CONSORCIO ALIANZA	
Documento de identificación o NIT	902.020.614-1	
Representante Legal	JAIME HERRERA OSORIO	
Dirección domicilio	AV carrera 15 N° 100-69	
Teléfono	3108626488	
Correo electrónico	consorcioalianzacvp@gmail.com	

Granulados Reciclados de Colombia Greco	**CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S**	**Código:** FO-CM-005 **Versión:** 0 **Fecha:** 25/07/2025

Dirección de generación de RCD	PARQUE SUBA
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO	
Tipo de Residuo	**Cantidad de RCD recibidos del generador (t)**
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	**-**
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	0 m3 en Toneladas 0
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	**-**
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	84 m3 en Toneladas 107.52
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	**-**
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:	**-**
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.	**-**
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	**-**
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	**-**
Total RCD recibidos (t)	84 m3 en Toneladas 107.52
Fecha de recepción de los RCD	01 de marzo al 31 de marzo de 2026





Firma

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS
NIT - 900767473

*"Este documento hace parte del sistema de gestión de calidad de Granulados Reciclados de Colombia - GRECO S.A.S, la versión impresa de este documento, es considerada una **COPIA NO CONTROLADA**"*

Granulados Reciclados de Colombia Greco	**CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S**	**Código:** FO-CM-005 **Versión:** 0 **Fecha:** 25/07/2025

Consecutivo para la verificación del certificado: GRE VD A002453-010-2026-CV2069

Generado el: 2026-04-05

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S
NIT. 900767473-7

PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD

MEDIANTE OFICIO EMITIDO POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL CAR NRO. 9162109219 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2016 Y LA SECRETARÍA AGROPECUARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONÓMICO (SAMADE) DEL MUNICIPIO DE COTA RI NRO. C015712 DEL 12 DE JUNIO DE 2017
MEDIANTE EL INFORME TECNICO 01939 DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE EXPEDIDO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2020 Y CON PIN AMBIENTAL 19309

CERTIFICA QUE:

La firma NELSON CASTELLANOS identificada con NIT 13927805 quién actúa como transportador, realizó la disposición de material RCD del tercero CONSORCIO ALIANZA identificada con el Nit 902020614-1 quien actúa como Generador, en el período de tiempo comprendido entre 2026-03-10 al 2026-03-10 para la obra CVP-822-2025, cuyo objeto es: “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRIORIZADAS INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN SOCIAL NECESARIOS, EN EL PARQUE DE LA VIRGEN EN LA LOCALIDAD DE SUBA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE CONFORMIDAD CON EL PLIEGO DE CONDICIONES, ANEXOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO.” con pin de obra 28155, en la planta de tratamiento y aprovechamiento de Greco SAS quien aplicando la Resolución 1257 del 23 de noviembre de 2021 del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE y el Decreto 507 del 31 de octubre de 2023 de la SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE, realiza la reutilización, tratamiento y reciclaje de RCD, para transformarlos en materia prima o insumos fundamentales en la producción de nuevos materiales de construcción y así reincorporarlos al ciclo económico. De acuerdo con la siguiente relación

Cantidades a certificar:

Material/RCD (*)	**Cant. Viajes**	**Volumen (m3)**	**Peso (Tn)**
Asfalto	1	15	19.2
Totales	1	15	19.2
Observaciones:			

El presente certificado se expide a solicitud del interesado el 2026-04-05, Cota Cundinamarca

En constancia se firma



JAVIER CASTILLO GONZALEZ

Director Comercial

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

Cel. 3046383774

E-Mail:dircomercial@recicladosgreco.com

La presente certificación tendrá 30 días calendario a partir de la fecha de expedición para solicitud de cambios

"Este documento hace parte del sistema de gestión de calidad de Granulados Reciclados de Colombia - GRECO S.A.S, la versión impresa de este documento, es considerada una ***COPIA NO CONTROLADA****"*

"Por la cual se modifica la Resolución 01115 del 26 de septiembre de 2012 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones"

Anexo II FORMATO CONSTANCIA GESTORES – Resolución 1257 de 202

DATOS BÁSICOS DEL GESTOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	013 y 19309	
Nombre o razón social	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS	
Documento de identificación o NIT	900767473-7	
Representante Legal	JAVIER ALEXANDER CASTILLO GONZALEZ	
Dirección	KM 1.5 Puente de Guadua Vía Bogotá – Medellín	
Teléfono	3046383774	
Correo electrónico	dircomercial@recicladosgreco.com	
Municipio o Distrito	Cota - Cundinamarca	
Gestor	Punto limpio	
	Planta de aprovechamiento	x
	Disposición final	
DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto		
Nombre o razón social	CONSORCIO ALIANZA	
Documento de identificación o NIT	902020614-1	
Representante Legal	JAIME HERRERA OSORIO	
Dirección domicilio	Av. Carrera 15 No. 100-69	
Teléfono		
Correo electrónico	consorcioalianzacvp@gmail.com	

Granulados Reciclados de Colombia Greco	**CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S**	**Código:** FO-CM-005 **Versión:** 0 **Fecha:** 25/07/2025

Dirección de generación de RCD	Calle 143 No. 150D-15
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO	
Tipo de Residuo	**Cantidad de RCD recibidos del generador (t)**
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	-
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	0 m3 en Toneladas 0
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	-
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	15 m3 en Toneladas 19.2
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	-
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:	-
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.	-
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	-
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	-
Total RCD recibidos (t)	15 m3 en Toneladas 19.2
Fecha de recepción de los RCD	10 de marzo al 10 de marzo de 2026

Firma

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS
NIT - 900767473

ANEXO No.9

CONSORCIO ALIANZA

ANEXO 1. CONTENIDO MÍNIMO DEL PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD PARA LOS GRANDES Y PEQUEÑOS GENERADORES DE RCD QUE REQUIEREN ALGUNA LICENCIA URBANÍSTICA:

5. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD

5.1 REPORTES MENSUALES DE LA GENERACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RCD

ETAPA	TIPO DE RCD		CANTIDAD DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VALORIZADOS DE RCD USADOS EN OBRA (Toneladas)	ORIGEN*	CANTIDAD REAL DE RCD GENERARADOS EN OBRA (Toneladas)	TIPO DE GESTIÓN (Marque con una X la gestión que se adelantara para los RCD)				
						Disposición Final	Reutilización	Reciclaje	Otros	Lugar de disposición final
Demolición, Excavación y cimentación Construcción	**1**	**Residuos de Construcción y Demolición susceptibles de aprovechamiento**								
	01 01	**Excavación**								
	01 01 01	Coberturas vegetales	0,00 Ton		0,00 Ton					
	01 01 02	Tierras limpias de excavación	0,00 Ton		0,00 Ton					
	01 01 03	Limos	0,00 Ton		0,00 Ton					
	01 01 04	Materiales pétreos productos de la excavación	0,00 Ton		0,00 Ton					
	01 01 05	Otros residuos de excavación	0,00 Ton		0,00 Ton					
	01 02	**Productos de Cimentación y Pilotaje**								
	01 02 01	Arcillas	0,00 Ton		0,00 Ton					
	01 02 02	Bentonitas	0,00 Ton		0,00 Ton					
	01 02 03	Otros residuos de cimentación y pilotaje	0,00 Ton		0,00 Ton					
	01 03	**Pétreos**								
	01 03 01	Concretos	0,00 Ton		89,60 Ton			X		Granulados Reciclados de Colombia
	01 03 02	Gravas	0,00 Ton		0,00 Ton					
	01 03 03	Cantos	0,00 Ton		0,00 Ton					
	01 03 04	Ladrillos	0,00 Ton		0,00 Ton					
	01 03 05	Arenas	0,00 Ton		0,00 Ton					
	01 03 06	Morteros	0,00 Ton		0,00 Ton					
	01 03 07	Materiales cerámicos	0,00 Ton		0,00 Ton					
	01 03 08	Residuos de material asfáltico	0,00 Ton		64,00 Ton			X		Granulados Reciclados de Colombia
	01 03 09	Bases y sub bases granulares	0,00 Ton		26,88 Ton			X		Granulados Reciclados de Colombia
	01 03 10	Otros residuos pétreos	0,00 Ton		99,04 Ton			X		Granulados Reciclados de Colombia - Reciclados Industriales de Colombia - La Granja L&J
	01 04	**No pétreos**								
	01 04 01	Madera	0,00 Ton		0,62 Ton		X			Reciclajes L&V
	01 04 02	Plásticos	0,00 Ton		0,00 Ton					
	01 04 03	Vidrio	0,00 Ton		0,00 Ton					
	01 04 04	Papel y cartón	0,00 Ton		0,00 Ton					
	01 04 05	Gomas y cauchos	0,00 Ton		0,00 Ton					
	01 04 06	Cartón yeso (Drywall)	0,00 Ton		0,00 Ton					
	01 04 07	Acrílico	0,00 Ton		0,00 Ton					
	01 04 08	Mezclas bituminosas y alquitrán	0,00 Ton		0,00 Ton					
	01 04 09	Materiales a base de fibrocemento	0,00 Ton		0,00 Ton					
	01 04 10	Otros residuos no pétreos	0,00 Ton		0,00 Ton					
	01 05	**Metales**								
	01 05 01	Acero y hierro	0,00 Ton		1,27 Ton		X			Reciclajes L&V
	01 05 02	Zinc	0,00 Ton		0,00 Ton					
	01 05 03	Cobre	0,00 Ton		0,00 Ton					
	01 05 04	Aluminio	0,00 Ton		0,00 Ton					
	01 05 05	Otros metales	0,00 Ton		0,00 Ton					
	2	**Residuos de Construcción y Demolición – No susceptibles de aprovechamiento**								
	02 01	Los que por su estado no pueden ser aprovechados	0,00 Ton		0,06 Ton	X				Centro de Gestión Sostenible
	02 02	**Los que tengan características de peligrosidad**								
	02 02 01	Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan	0,00 Ton		0,00 Ton					
	02 02 02	Otros residuos con características de peligrosidad	0,00 Ton		1,42 Ton	X				Centro de Gestión Sostenible
	TOTALES		0,00 Ton		282,89 Ton					

*El origen debe indicar si es un material o elemento de construcción virgen o reciclado,
**Nota aclaratoria. La información reportada en este anexo se entenderá que está presentada bajo la gravedad de juramento,

ANEXO 2 - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

 # NTR T -CONSORCIO ALIANZA

Transportador:	DIEGO BALLESTEROS	**Razón Social**	JULIO GARIBELLO	**No. Identificación**	80.096.034		
Vehículos asociados	3	**Tipo**	VOLQUETA SENCILLA	**Placa**	SBJ461	**No. PIN TRANS**	1151

1. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

PIN - GEN	28155
NOMBRE DE LA OBRA	PARQUE LA VIRGEN - SUBA BILBAO
NTR	# NTR T -CONSORCIO ALIANZA
FECHA DE ENTREGA DE RCD	01 - 31 de marzo de 2026

DATOS DEL GENERADOR

Nombre o Razón Social	CONSORCIO ALIANZA
Identificación o NIT	902.020.614-1
Representante Legal	Jaime Herrera Osorio
Dirección	Av. Carrera 15 No. 100-69
Municipio	Bogotá D.C
Teléfono de contacto	(031) 7550985
Fecha entrega RCD conductor	01 - 31 de marzo de 2026

1	**Residuos de Construcción y Demolición susceptibles de aprovechamiento**	
01 01	**Excavación**	**Ton**
01 01 01	Coberturas vegetales	0,00
01 01 02	Tierras limpias de excavación	0,00
01 01 03	Limos	0,00
01 01 04	Materiales pétreos productos de la excavación	0,00
01 01 05	Otros residuos de excavación	0,00

01 02	**Productos de Cimentación y Pilotaje**	**Ton**
01 02 01	Arcillas	0,00
01 02 02	Bentonitas	0,00
01 02 03	Otros residuos de cimentación y pilotaje	0,00

01 03	**Pétreos**	**Ton**
01 03 01	Concretos	80,64
01 03 02	Gravas	0,00
01 03 03	Cantos	0,00
01 03 04	Ladrillos	0,00
01 03 05	Arenas	0,00
01 03 06	Morteros	0,00
01 03 07	Materiales cerámicos	0,00
01 03 08	Residuos de material asfáltico	17,92
01 03 09	Bases y sub bases granulares	17,92
01 03 10	Otros residuos pétreos	42,24

01 04	**No pétreos**	**Ton**
01 04 01	Madera	0,00
01 04 02	Plásticos	0,00
01 04 03	Vidrio	0,00
01 04 04	Papel y cartón	0,00
01 04 05	Gomas y cauchos	0,00
01 04 06	Cartón yeso (Drywall)	0,00
01 04 07	Acrílico	0,00
01 04 08	Mezclas bituminosas y alquitrán	0,00
01 04 09	Materiales a base de fibrocemento	0,00
01 04 10	Otros residuos no pétreos	0,00

01 05	**Metales**	**Ton**
01 05 01	Acero y hierro	0,00
01 05 02	Zinc	0,00
01 05 03	Cobre	0,00
01 05 04	Aluminio	0,00
01 05 05	Otros metales	0,00

2	**Residuos de Construcción y Demolición – No susceptibles de aprovechamiento**	**Ton**
02 01	Los que por su estado no pueden ser aprovechados	0,00
02 02	**Los que tengan características de peligrosidad**	
02 02 01	Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan	0,00
02 02 02	Otros residuos con características de peligrosidad	0,00

Encargado de la Obra	ANGELA MARÍA SERRATO BONILLA
C.C	1.010.218.655
Nombre del conductor	DIEGO ARMANDO BALLESTEROS RODRÍGUEZ
C.C	1.071.164.453

ANEXO 2 - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

 # NTR T -CONSORCIO ALIANZA

Transportador:	FABIÁN GARIBELLO	**Razón Social**	JULIO GARIBELLO	**No. Identificación**	80.096.034		
Vehículos asociados	3	**Tipo**	VOLQUETA SENCILLA	**Placa**	SBV139	**No. PIN TRANS**	21163

1. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

PIN - GEN	28155
NOMBRE DE LA OBRA	PARQUE LA VIRGEN - SUBA BILBAO
NTR	# NTR T -CONSORCIO ALIANZA
FECHA DE ENTREGA DE RCD	01 - 31 de marzo de 2026

DATOS DEL GENERADOR

Nombre o Razón Social	CONSORCIO ALIANZA
Identificación o NIT	902.020.614-1
Representante Legal	Jaime Herrera Osorio
Dirección	Av. Carrera 15 No. 100-69
Municipio	Bogotá D.C
Teléfono de contacto	(031) 7550985
Fecha entrega RCD conductor	01 - 31 de marzo de 2026

1	**Residuos de Construcción y Demolición susceptibles de aprovechamiento**	
01 01	**Excavación**	**Ton**
01 01 01	Coberturas vegetales	0,00
01 01 02	Tierras limpias de excavación	0,00
01 01 03	Limos	0,00
01 01 04	Materiales pétreos productos de la excavación	0,00
01 01 05	Otros residuos de excavación	0,00

01 02	**Productos de Cimentación y Pilotaje**	**Ton**
01 02 01	Arcillas	0,00
01 02 02	Bentonitas	0,00
01 02 03	Otros residuos de cimentación y pilotaje	0,00

01 03	**Pétreos**	**Ton**
01 03 01	Concretos	8,96
01 03 02	Gravas	0,00
01 03 03	Cantos	0,00
01 03 04	Ladrillos	0,00
01 03 05	Arenas	0,00
01 03 06	Morteros	0,00
01 03 07	Materiales cerámicos	0,00
01 03 08	Residuos de material asfáltico	17,92
01 03 09	Bases y sub bases granulares	8,96
01 03 10	Otros residuos pétreos	8,96

01 04	**No pétreos**	**Ton**
01 04 01	Madera	0,00
01 04 02	Plásticos	0,00
01 04 03	Vidrio	0,00
01 04 04	Papel y cartón	0,00
01 04 05	Gomas y cauchos	0,00
01 04 06	Cartón yeso (Drywall)	0,00
01 04 07	Acrílico	0,00
01 04 08	Mezclas bituminosas y alquitrán	0,00
01 04 09	Materiales a base de fibrocemento	0,00
01 04 10	Otros residuos no pétreos	0,00

01 05	**Metales**	**Ton**
01 05 01	Acero y hierro	0,00
01 05 02	Zinc	0,00
01 05 03	Cobre	0,00
01 05 04	Aluminio	0,00
01 05 05	Otros metales	0,00

2	**Residuos de Construcción y Demolición – No susceptibles de aprovechamiento**	**Ton**
02 01	Los que por su estado no pueden ser aprovechados	0,00
02 02	**Los que tengan características de peligrosidad**	
02 02 01	Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan	0,00
02 02 02	Otros residuos con características de peligrosidad	0,00

Encargado de la Obra	ANGELA MARÍA SERRATO BONILLA
C.C	1.010.218.655
Nombre del conductor	FABIÁN ALEJANDRO GARIBELLO ROZO
C.C	1.011.085.420

ANEXO 2 - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

 # NTR T -CONSORCIO ALIANZA

Transportador:	GERMÁN GARIBELLO	**Razón Social**	JULIO GARIBELLO	**No. Identificación**	80.096.034		
Vehículos asociados	3	**Tipo**	VOLQUETA SENCILLA	**Placa**	SKJ883	**No. PIN TRANS**	7428

1. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

PIN - GEN	28155
NOMBRE DE LA OBRA	PARQUE LA VIRGEN - SUBA BILBAO
NTR	# NTR T -CONSORCIO ALIANZA
FECHA DE ENTREGA DE RCD	01 - 31 de marzo de 2026

DATOS DEL GENERADOR

Nombre o Razón Social	CONSORCIO ALIANZA
Identificación o NIT	902.020.614-1
Representante Legal	Jaime Herrera Osorio
Dirección	Av. Carrera 15 No. 100-69
Municipio	Bogotá D.C
Teléfono de contacto	(031) 7550985
Fecha entrega RCD conductor	01 - 31 de marzo de 2026

1	**Residuos de Construcción y Demolición susceptibles de aprovechamiento**	
01 01	**Excavación**	**Ton**
01 01 01	Coberturas vegetales	0,00
01 01 02	Tierras limpias de excavación	0,00
01 01 03	Limos	0,00
01 01 04	Materiales pétreos productos de la excavación	0,00
01 01 05	Otros residuos de excavación	0,00

01 02	**Productos de Cimentación y Pilotaje**	**Ton**
01 02 01	Arcillas	0,00
01 02 02	Bentonitas	0,00
01 02 03	Otros residuos de cimentación y pilotaje	0,00

01 03	**Pétreos**	**Ton**
01 03 01	Concretos	0,00
01 03 02	Gravas	0,00
01 03 03	Cantos	0,00
01 03 04	Ladrillos	0,00
01 03 05	Arenas	0,00
01 03 06	Morteros	0,00
01 03 07	Materiales cerámicos	0,00
01 03 08	Residuos de material asfáltico	8,96
01 03 09	Bases y sub bases granulares	0,00
01 03 10	Otros residuos pétreos	9,05

01 04	**No pétreos**	**Ton**
01 04 01	Madera	0,00
01 04 02	Plásticos	0,00
01 04 03	Vidrio	0,00
01 04 04	Papel y cartón	0,00
01 04 05	Gomas y cauchos	0,00
01 04 06	Cartón yeso (Drywall)	0,00
01 04 07	Acrílico	0,00
01 04 08	Mezclas bituminosas y alquitrán	0,00
01 04 09	Materiales a base de fibrocemento	0,00
01 04 10	Otros residuos no pétreos	0,00

01 05	**Metales**	**Ton**
01 05 01	Acero y hierro	0,00
01 05 02	Zinc	0,00
01 05 03	Cobre	0,00
01 05 04	Aluminio	0,00
01 05 05	Otros metales	0,00

2	**Residuos de Construcción y Demolición – No susceptibles de aprovechamiento**	**Ton**
02 01	Los que por su estado no pueden ser aprovechados	0,00
02 02	**Los que tengan características de peligrosidad**	
02 02 01	Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan	0,00
02 02 02	Otros residuos con características de peligrosidad	0,00

Encargado de la Obra	ANGELA MARÍA SERRATO BONILLA
C.C	1.010.218.655
Nombre del conductor	GERMÁN GABRIEL GARIBELLO GÓMEZ
C.C	1.026.585.270

ANEXO 2 - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

 # NTR T -CONSORCIO ALIANZA

Transportador:	NELSON CASTELLANOS	**Razón Social**	NELSON CASTELLANOS	**No. Identificación**	13.927.805		
Vehículos asociados	3	**Tipo**	VOLQUETA DOBLE TROQUE	**Placa**	TTS170	**No. PIN TRANS**	26191

1. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

PIN - GEN	28155
NOMBRE DE LA OBRA	PARQUE LA VIRGEN - SUBA BILBAO
NTR	# NTR T -CONSORCIO ALIANZA
FECHA DE ENTREGA DE RCD	01 - 31 de marzo de 2026

DATOS DEL GENERADOR

Nombre o Razón Social	CONSORCIO ALIANZA
Identificación o NIT	902.020.614-1
Representante Legal	Jaime Herrera Osorio
Dirección	Av. Carrera 15 No. 100-69
Municipio	Bogotá D.C
Teléfono de contacto	(031) 7550985
Fecha entrega RCD conductor	01 - 31 de marzo de 2026

1	**Residuos de Construcción y Demolición susceptibles de aprovechamiento**	
01 01	**Excavación**	**Ton**
01 01 01	Coberturas vegetales	0,00
01 01 02	Tierras limpias de excavación	0,00
01 01 03	Limos	0,00
01 01 04	Materiales pétreos productos de la excavación	0,00
01 01 05	Otros residuos de excavación	0,00

01 02	**Productos de Cimentación y Pilotaje**	**Ton**
01 02 01	Arcillas	0,00
01 02 02	Bentonitas	0,00
01 02 03	Otros residuos de cimentación y pilotaje	0,00

01 03	**Pétreos**	**Ton**
01 03 01	Concretos	0,00
01 03 02	Gravas	0,00
01 03 03	Cantos	0,00
01 03 04	Ladrillos	0,00
01 03 05	Arenas	0,00
01 03 06	Morteros	0,00
01 03 07	Materiales cerámicos	0,00
01 03 08	Residuos de material asfáltico	19,20
01 03 09	Bases y sub bases granulares	0,00
01 03 10	Otros residuos pétreos	0,00

01 04	**No pétreos**	**Ton**
01 04 01	Madera	0,00
01 04 02	Plásticos	0,00
01 04 03	Vidrio	0,00
01 04 04	Papel y cartón	0,00
01 04 05	Gomas y cauchos	0,00
01 04 06	Cartón yeso (Drywall)	0,00
01 04 07	Acrílico	0,00
01 04 08	Mezclas bituminosas y alquitrán	0,00
01 04 09	Materiales a base de fibrocemento	0,00
01 04 10	Otros residuos no pétreos	0,00

01 05	**Metales**	**Ton**
01 05 01	Acero y hierro	0,00
01 05 02	Zinc	0,00
01 05 03	Cobre	0,00
01 05 04	Aluminio	0,00
01 05 05	Otros metales	0,00

2	**Residuos de Construcción y Demolición – No susceptibles de aprovechamiento**	**Ton**
02 01	Los que por su estado no pueden ser aprovechados	0,00
02 02	**Los que tengan características de peligrosidad**	
02 02 01	Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan	0,00
02 02 02	Otros residuos con características de peligrosidad	0,00

Encargado de la Obra	ANGELA MARÍA SERRATO BONILLA
C.C	1.010.218.655
Nombre del conductor	NELSON ENRIQUE CASTELLANOS DELGADO
C.C	13.927.805

ANEXO 2 - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

 # NTR T -CONSORCIO ALIANZA

Transportador:	HAROL PARRA	**Razón Social**	RECICLAJES L&V	**No. Identificación**	901.668.045-7		
Vehículos asociados	3	**Tipo**	CAMIÓN	**Placa**	TDY592	**No. PIN TRANS**	22361

1. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

PIN - GEN	28155
NOMBRE DE LA OBRA	PARQUE LA VIRGEN - SUBA BILBAO
NTR	# NTR T -CONSORCIO ALIANZA
FECHA DE ENTREGA DE RCD	01 - 31 de marzo de 2026

DATOS DEL GENERADOR

Nombre o Razón Social	CONSORCIO ALIANZA
Identificación o NIT	902.020.614-1
Representante Legal	Jaime Herrera Osorio
Dirección	Av. Carrera 15 No. 100-69
Municipio	Bogotá D.C
Teléfono de contacto	(031) 7550985
Fecha entrega RCD conductor	01 - 31 de marzo de 2026

1	**Residuos de Construcción y Demolición susceptibles de aprovechamiento**	
01 01	**Excavación**	**Ton**
01 01 01	Coberturas vegetales	0,00
01 01 02	Tierras limpias de excavación	0,00
01 01 03	Limos	0,00
01 01 04	Materiales pétreos productos de la excavación	0,00
01 01 05	Otros residuos de excavación	0,00

01 02	**Productos de Cimentación y Pilotaje**	**Ton**
01 02 01	Arcillas	0,00
01 02 02	Bentonitas	0,00
01 02 03	Otros residuos de cimentación y pilotaje	0,00

01 03	**Pétreos**	**Ton**
01 03 01	Concretos	0,00
01 03 02	Gravas	0,00
01 03 03	Cantos	0,00
01 03 04	Ladrillos	0,00
01 03 05	Arenas	0,00
01 03 06	Morteros	0,00
01 03 07	Materiales cerámicos	0,00
01 03 08	Residuos de material asfáltico	0,00
01 03 09	Bases y sub bases granulares	0,00
01 03 10	Otros residuos pétreos	0,00

01 04	**No pétreos**	**Ton**
01 04 01	Madera	0,00
01 04 02	Plásticos	0,00
01 04 03	Vidrio	0,00
01 04 04	Papel y cartón	0,00
01 04 05	Gomas y cauchos	0,00
01 04 06	Cartón yeso (Drywall)	0,00
01 04 07	Acrílico	0,00
01 04 08	Mezclas bituminosas y alquitrán	0,00
01 04 09	Materiales a base de fibrocemento	0,00
01 04 10	Otros residuos no pétreos	0,00

01 05	**Metales**	**Ton**
01 05 01	Acero y hierro	0,00
01 05 02	Zinc	0,00
01 05 03	Cobre	0,00
01 05 04	Aluminio	0,00
01 05 05	Otros metales	0,00

2	**Residuos de Construcción y Demolición – No susceptibles de aprovechamiento**	**Ton**
02 01	Los que por su estado no pueden ser aprovechados	0,00
02 02	**Los que tengan características de peligrosidad**	
02 02 01	Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan	0,00
02 02 02	Otros residuos con características de peligrosidad	1,42

Encargado de la Obra	ANGELA MARÍA SERRATO BONILLA
C.C	1.010.218.655
Nombre del conductor	HAROL YAIR PARRA MORENO
C.C	1.014.195.406

ANEXO 2 - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

 # NTR T -CONSORCIO ALIANZA

Transportador:	DIEGO LEAL	**Razón Social**	RECICLAJES L&V	**No. Identificación**	901.668.045-7		
Vehículos asociados	3	**Tipo**	CAMIÓN	**Placa**	THL518	**No. PIN TRANS**	23548

1. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

PIN - GEN	28155
NOMBRE DE LA OBRA	PARQUE LA VIRGEN - SUBA BILBAO
NTR	# NTR T -CONSORCIO ALIANZA
FECHA DE ENTREGA DE RCD	01 - 31 de marzo de 2026

DATOS DEL GENERADOR

Nombre o Razón Social	CONSORCIO ALIANZA
Identificación o NIT	902.020.614-1
Representante Legal	Jaime Herrera Osorio
Dirección	Av. Carrera 15 No. 100-69
Municipio	Bogotá D.C
Teléfono de contacto	(031) 7550985
Fecha entrega RCD conductor	01 - 31 de marzo de 2026

1	**Residuos de Construcción y Demolición susceptibles de aprovechamiento**	
01 01	**Excavación**	**Ton**
01 01 01	Coberturas vegetales	0,00
01 01 02	Tierras limpias de excavación	0,00
01 01 03	Limos	0,00
01 01 04	Materiales pétreos productos de la excavación	0,00
01 01 05	Otros residuos de excavación	0,00

01 02	**Productos de Cimentación y Pilotaje**	**Ton**
01 02 01	Arcillas	0,00
01 02 02	Bentonitas	0,00
01 02 03	Otros residuos de cimentación y pilotaje	0,00

01 03	**Pétreos**	**Ton**
01 03 01	Concretos	0,00
01 03 02	Gravas	0,00
01 03 03	Cantos	0,00
01 03 04	Ladrillos	0,00
01 03 05	Arenas	0,00
01 03 06	Morteros	0,00
01 03 07	Materiales cerámicos	0,00
01 03 08	Residuos de material asfáltico	0,00
01 03 09	Bases y sub bases granulares	0,00
01 03 10	Otros residuos pétreos	0,00

01 04	**No pétreos**	**Ton**
01 04 01	Madera	0,62
01 04 02	Plásticos	0,00
01 04 03	Vidrio	0,00
01 04 04	Papel y cartón	0,00
01 04 05	Gomas y cauchos	0,00
01 04 06	Cartón yeso (Drywall)	0,00
01 04 07	Acrílico	0,00
01 04 08	Mezclas bituminosas y alquitrán	0,00
01 04 09	Materiales a base de fibrocemento	0,00
01 04 10	Otros residuos no pétreos	0,06

01 05	**Metales**	**Ton**
01 05 01	Acero y hierro	1,27
01 05 02	Zinc	0,00
01 05 03	Cobre	0,00
01 05 04	Aluminio	0,00
01 05 05	Otros metales	0,00

2	**Residuos de Construcción y Demolición – No susceptibles de aprovechamiento**	**Ton**
02 01	Los que por su estado no pueden ser aprovechados	0,00
02 02	**Los que tengan características de peligrosidad**	
02 02 01	Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan	0,00
02 02 02	Otros residuos con características de peligrosidad	0,00

Encargado de la Obra	ANGELA MARÍA SERRATO BONILLA
C.C	1.010.218.655
Nombre del conductor	DIEGO EDUARDO LEAL LÓPEZ
C.C	1.015.411.712

ANEXO 2 - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

 # NTR T -CONSORCIO ALIANZA

Transportador:	SERGIO VARGAS	**Razón Social**	NELSON CASTELLANO		**No. Identificación**	13.927.805	
Vehículos asociados	3	**Tipo**	VOLQUETA DOBLE TROQUE	**Placa**	SRS039	**No. PIN TRANS**	21396

1. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

PIN - GEN	28155
NOMBRE DE LA OBRA	PARQUE LA VIRGEN - SUBA BILBAO
NTR	# NTR T -CONSORCIO ALIANZA
FECHA DE ENTREGA DE RCD	01 - 31 de marzo de 2026

DATOS DEL GENERADOR

Nombre o Razón Social	CONSORCIO ALIANZA
Identificación o NIT	902.020.614-1
Representante Legal	Jaime Herrera Osorio
Dirección	Av. Carrera 15 No. 100-69
Municipio	Bogotá D.C
Teléfono de contacto	(031) 7550985
Fecha entrega RCD conductor	01 - 31 de marzo de 2026

1	**Residuos de Construcción y Demolición susceptibles de aprovechamiento**	
01 01	**Excavación**	**Ton**
01 01 01	Coberturas vegetales	0,00
01 01 02	Tierras limpias de excavación	0,00
01 01 03	Limos	0,00
01 01 04	Materiales pétreos productos de la excavación	0,00
01 01 05	Otros residuos de excavación	0,00

01 02	**Productos de Cimentación y Pilotaje**	**Ton**
01 02 01	Arcillas	0,00
01 02 02	Bentonitas	0,00
01 02 03	Otros residuos de cimentación y pilotaje	0,00

01 03	**Pétreos**	**Ton**
01 03 01	Concretos	0,00
01 03 02	Gravas	0,00
01 03 03	Cantos	0,00
01 03 04	Ladrillos	0,00
01 03 05	Arenas	0,00
01 03 06	Morteros	0,00
01 03 07	Materiales cerámicos	0,00
01 03 08	Residuos de material asfáltico	0,00
01 03 09	Bases y sub bases granulares	0,00
01 03 10	Otros residuos pétreos	19,395

01 04	**No pétreos**	**Ton**
01 04 01	Madera	0,00
01 04 02	Plásticos	0,00
01 04 03	Vidrio	0,00
01 04 04	Papel y cartón	0,00
01 04 05	Gomas y cauchos	0,00
01 04 06	Cartón yeso (Drywall)	0,00
01 04 07	Acrílico	0,00
01 04 08	Mezclas bituminosas y alquitrán	0,00
01 04 09	Materiales a base de fibrocemento	0,00
01 04 10	Otros residuos no pétreos	0,00

01 05	**Metales**	**Ton**
01 05 01	Acero y hierro	0,00
01 05 02	Zinc	0,00
01 05 03	Cobre	0,00
01 05 04	Aluminio	0,00
01 05 05	Otros metales	0,00

2	**Residuos de Construcción y Demolición – No susceptibles de aprovechamiento**	**Ton**
02 01	Los que por su estado no pueden ser aprovechados	0,00
02 02	**Los que tengan características de peligrosidad**	
02 02 01	Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan	0,00
02 02 02	Otros residuos con características de peligrosidad	0,00

Encargado de la Obra	ANGELA MARÍA SERRATO BONILLA
C.C	1.010.218.655
Nombre del conductor	SERGIO ANDRÉS VARGAS GALVIZ
C.C	1.028.482.561

ANEXO 2 - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

 # NTR T -CONSORCIO ALIANZA

Transportador:	ALLAN PÉREZ	**Razón Social**	NELSON CASTELLANOS	**No. Identificación**	13.927.805		
Vehículos asociados	3	**Tipo**	VOLQUETA DOBLE TROQUE	**Placa**	SWK857	**No. PIN TRANS**	3733

1. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

PIN - GEN	28155
NOMBRE DE LA OBRA	PARQUE LA VIRGEN - SUBA BILBAO
NTR	# NTR T -CONSORCIO ALIANZA
FECHA DE ENTREGA DE RCD	01 - 31 de marzo de 2026

DATOS DEL GENERADOR

Nombre o Razón Social	CONSORCIO ALIANZA
Identificación o NIT	902.020.614-1
Representante Legal	Jaime Herrera Osorio
Dirección	Av. Carrera 15 No. 100-69
Municipio	Bogotá D.C
Teléfono de contacto	(031) 7550985
Fecha entrega RCD conductor	01 - 31 de marzo de 2026

1	**Residuos de Construcción y Demolición susceptibles de aprovechamiento**	
01 01	**Excavación**	**Ton**
01 01 01	Coberturas vegetales	0,00
01 01 02	Tierras limpias de excavación	0,00
01 01 03	Limos	0,00
01 01 04	Materiales pétreos productos de la excavación	0,00
01 01 05	Otros residuos de excavación	0,00

01 02	**Productos de Cimentación y Pilotaje**	**Ton**
01 02 01	Arcillas	0,00
01 02 02	Bentonitas	0,00
01 02 03	Otros residuos de cimentación y pilotaje	0,00

01 03	**Pétreos**	**Ton**
01 03 01	Concretos	0,00
01 03 02	Gravas	0,00
01 03 03	Cantos	0,00
01 03 04	Ladrillos	0,00
01 03 05	Arenas	0,00
01 03 06	Morteros	0,00
01 03 07	Materiales cerámicos	0,00
01 03 08	Residuos de material asfáltico	0,00
01 03 09	Bases y sub bases granulares	0,00
01 03 10	Otros residuos pétreos	19,395

01 04	**No pétreos**	**Ton**
01 04 01	Madera	0,00
01 04 02	Plásticos	0,00
01 04 03	Vidrio	0,00
01 04 04	Papel y cartón	0,00
01 04 05	Gomas y cauchos	0,00
01 04 06	Cartón yeso (Drywall)	0,00
01 04 07	Acrílico	0,00
01 04 08	Mezclas bituminosas y alquitrán	0,00
01 04 09	Materiales a base de fibrocemento	0,00
01 04 10	Otros residuos no pétreos	0,00

01 05	**Metales**	**Ton**
01 05 01	Acero y hierro	0,00
01 05 02	Zinc	0,00
01 05 03	Cobre	0,00
01 05 04	Aluminio	0,00
01 05 05	Otros metales	0,00

2	**Residuos de Construcción y Demolición – No susceptibles de aprovechamiento**	**Ton**
02 01	Los que por su estado no pueden ser aprovechados	0,00
02 02	**Los que tengan características de peligrosidad**	
02 02 01	Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan	0,00
02 02 02	Otros residuos con características de peligrosidad	0,00

Encargado de la Obra	ANGELA MARÍA SERRATO BONILLA
C.C	1.010.218.655
Nombre del conductor	ALLAN DAVID PÉREZ LÓPEZ
C.C	1.023.162.144

CONSORCIO ALIANZA	**ANEXO 5. INFORME DE APROVECHAMIENTO IN SITU**

Mes de Aprovechamiento:	marzo de 2026
Nombre del Proyecto:	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRIORIZADAS INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN SOCIAL NECESARIOS, EN EL PARQUE DE LA VIRGEN EN LA LOCALIDAD DE SUBA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE CONFORMIDAD CON EL PLIEGO DE CONDICIONES, ANEXOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO."
PIN-GEN	28155

1. Registro fotográfico del "antes" del sitio que va a ser usado para la reutilización, con referencia de la zona:

Descripción:

2. Esquema del área a usar para la reutilización de los RCD's (Especifique las dimensiones del área para reutilizar)

Alto: **Ancho:** **Largo:**

3. Tipo de material a emplear en la reutilización:

Descripción detallada:

4. Descripción del proceso a realizar: Definir el origen del residuo y el coeficiente de compactación del material.

5. Registro fotográfico durante la reutilización:

Descripción:

ANEXO 5. INFORME DE APROVECHAMIENTO IN SITU

Mes de Aprovechamiento:	marzo de 2026
Nombre del Proyecto:	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRIORIZADAS INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN SOCIAL NECESARIOS, EN EL PARQUE DE LA VIRGEN EN LA LOCALIDAD DE SUBA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE CONFORMIDAD CON EL PLIEGO DE CONDICIONES, ANEXOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO."

6. Registro fotográfico de la finalización del proceso de reutilización:

Información de la reutilización:

7. Cantidad de material proveniente de Plantas de Tratamiento y/o Aprovechamiento móviles 0 (Ton)

7.1. PIN TRAT/APROV (planta de tratamiento y/o aprovechamiento móvil): no aplica

8. Volumen total reutilizado: 0 (Ton)

9. Duración del proceso: no aplica (meses)

10. Área final recuperada: no aplica (m2)

11. Valor del % de la reutilización, respecto al total del material utilizado para la construcción de la obra: 0 (%)

12 . Comentarios, Conclusiones y/o Justificación de la no reutilización:

Durante el periodo del 01 al 31 de marzo de 2026, no se realizó su reutilización en obra, debido a que los RCD generados no cumplen con las condiciones técnicas requeridas para su reincorporación, tales como integridad estructural, uniformidad y calidad. Se ha realizado el aprovechamiento por medio de los Centros de Tratamiento y Aprovechamiento de RCD.

Firma del Representante Legal JAIME HERRERA OSORIO

fecha_transporte	placa	pin	clasificacion	etapa	responsable	nom_sitio_recep_RCD	dir_sitio_recep_RCD
2026-03-07	SBJ461	1151	1	2	ANGELA SERRATO	Granulados Reciclados de Colombia S.A.S	Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua. Vereda Siberia Cota - Cundinamarca
2026-03-09	SBJ462	1152	1	2	ANGELA SERRATO	Granulados Reciclados de Colombia S.A.S	Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua. Vereda Siberia Cota - Cundinamarca
2026-03-09	SBJ461	1151	1	2	ANGELA SERRATO	Granulados Reciclados de Colombia S.A.S	Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua. Vereda Siberia Cota - Cundinamarca
2026-03-09	SKJ883	7428	1	2	ANGELA SERRATO	Granulados Reciclados de Colombia S.A.S	Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua. Vereda Siberia Cota - Cundinamarca
2026-03-10	SBJ461	1151	1	2	ANGELA SERRATO	Granulados Reciclados de Colombia S.A.S	Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua. Vereda Siberia Cota - Cundinamarca
2026-03-10	SBV139	21163	1	2	ANGELA SERRATO	Granulados Reciclados de Colombia S.A.S	Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua. Vereda Siberia Cota - Cundinamarca
2026-03-10	SBV139	21163	1	2	ANGELA SERRATO	Granulados Reciclados de Colombia S.A.S	Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua. Vereda Siberia Cota - Cundinamarca
2026-03-10	SBJ461	1151	1	2	ANGELA SERRATO	Granulados Reciclados de Colombia S.A.S	Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua. Vereda Siberia Cota - Cundinamarca
2026-03-10	SBJ461	1151	1	2	ANGELA SERRATO	Granulados Reciclados de Colombia S.A.S	Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua. Vereda Siberia Cota - Cundinamarca
2026-03-10	SBV139	21163	1	2	ANGELA SERRATO	Granulados Reciclados de Colombia S.A.S	Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua. Vereda Siberia Cota - Cundinamarca
2026-03-10	TTS170	26191	1	2	ANGELA SERRATO	Granulados Reciclados de Colombia S.A.S	Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua. Vereda Siberia Cota - Cundinamarca
2026-03-11	SBJ461	1151	1	2	ANGELA SERRATO	Granulados Reciclados de Colombia S.A.S	Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua. Vereda Siberia Cota - Cundinamarca
2026-03-13	THL518	23548	1	2	ANGELA SERRATO	Reciclajes L&V S.A.S	Carrera 116A No. 63 B - 37. Bogotá D.C
2026-03-13	THL518	23548	1	2	ANGELA SERRATO	Reciclajes L&V S.A.S	Carrera 116A No. 63 B - 37. Bogotá D.C
2026-03-13	THL518	23548	3	2	ANGELA SERRATO	Centro de Gestión Sostenible	Km 4 vía Mosquera - La Mesa LT 7. Vereda Balsillas Mosquera - Cundinamarca
2026-03-13	TDY592	22361	3	2	ANGELA SERRATO	Centro de Gestión Sostenible	Km 4 vía Mosquera - La Mesa LT 7. Vereda Balsillas Mosquera - Cundinamarca
2026-03-13	TDY592	22361	3	2	ANGELA SERRATO	Centro de Gestión Sostenible	Km 4 vía Mosquera - La Mesa LT 7. Vereda Balsillas Mosquera - Cundinamarca
2026-03-14	SBJ461	1151	1	2	ANGELA SERRATO	Granulados Reciclados de Colombia S.A.S	Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua. Vereda Siberia Cota - Cundinamarca
2026-03-20	SBJ461	1151	1	2	ANGELA SERRATO	Granulados Reciclados de Colombia S.A.S	Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua. Vereda Siberia Cota - Cundinamarca
2026-03-20	SBV139	21163	1	2	ANGELA SERRATO	Granulados Reciclados de Colombia S.A.S	Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua. Vereda Siberia Cota - Cundinamarca
2026-03-20	SBJ461	1151	1	2	ANGELA SERRATO	Granulados Reciclados de Colombia S.A.S	Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua. Vereda Siberia Cota - Cundinamarca
2026-03-20	SBV139	21163	1	2	ANGELA SERRATO	Granulados Reciclados de Colombia S.A.S	Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua. Vereda Siberia Cota - Cundinamarca
2026-03-20	SBJ461	1151	1	2	ANGELA SERRATO	Granulados Reciclados de Colombia S.A.S	Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua. Vereda Siberia Cota - Cundinamarca
2026-03-20	SBJ461	1151	1	2	ANGELA SERRATO	Granulados Reciclados de Colombia S.A.S	Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua. Vereda Siberia Cota - Cundinamarca
2026-03-20	SKJ883	7428	1	2	ANGELA SERRATO	La granja J&L S.A.S	Vereda La Aurora Vía El Codito - La Calera
2026-03-21	SRS039	21396	1	2	ANGELA SERRATO	Reciclados Granulados de Colombia	Km 2.5 vía Bogotá - Siberia, costador sur
2026-03-21	SWK857	3733	1	2	ANGELA SERRATO	Reciclados Granulados de Colombia	Km 2.5 vía Bogotá - Siberia, costador sur
2026-03-25	SBJ461	1151	1	2	ANGELA SERRATO	Granulados Reciclados de Colombia S.A.S	Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua. Vereda Siberia Cota - Cundinamarca
2026-03-25	SBJ461	1151	1	2	ANGELA SERRATO	Granulados Reciclados de Colombia S.A.S	Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua. Vereda Siberia Cota - Cundinamarca
2026-03-25	SBJ461	1151	1	2	ANGELA SERRATO	Granulados Reciclados de Colombia S.A.S	Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua. Vereda Siberia Cota - Cundinamarca
2026-03-25	SBJ461	1151	1	2	ANGELA SERRATO	Granulados Reciclados de Colombia S.A.S	Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua. Vereda Siberia Cota - Cundinamarca
2026-03-25	SBJ461	1151	1	2	ANGELA SERRATO	Granulados Reciclados de Colombia S.A.S	Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua. Vereda Siberia Cota - Cundinamarca
2026-03-25	SBJ461	1151	1	2	ANGELA SERRATO	Granulados Reciclados de Colombia S.A.S	Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua. Vereda Siberia Cota - Cundinamarca

ANEXO No.10

	SEGUIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPOS	Código	F-MA-06
		Versión	1
		Fecha	20/02/2026
		Página	1 DE 1

MES: MARZO 2026 | **Lugar: PROYECTO PARQUE LA VIRGEN SUBA BILBAO II**

ITEM	TIPO MAQUINARIA O EQUIPO	SERIE	MODELO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	MANTENIMIENTOS REALIZADOS	NOMBRE DE OPERARIO	NOMBRE DE PROPIETARIO	COPIA DE REGISTRO	MANIFIESTO DE ADUANA O DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN SI/NO	CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO NO SUPERIOR A 30 DIAS SI/NO	REGISTRO FOTOGRAFICO SI/NO
1	Minicargador BOCAT	A7U714139	2014	9/03/2026	22/03/2026	Último mantenimiento el 23/02/2026	Benancio Santa Cruz	Construcción y Obras Civiles Pinzo	SI	SI	Último mantenimiento el 23/02/2026	SI
2	Vibrocompactador	101650151170	2005	9/03/2026	22/03/2026	Último mantenimiento el 13/02/2026	José Martín Castro Castro	Tovar Willman Diana Patricia	SI	SI	Último mantenimiento el 13/02/2026	SI
3	Finisher- Asfltadora	6ADO0205	1997	21/03/2026	21/03/2026	Último mantenimiento el 22/01/2026	Luis Antonio Rondón Rodríguez	Millenium Acabados y Construcciones LTDA	NO	SI	Último mantenimiento el 22/01/2026	SI
4	Minicargador BOCAT	CAT00216E4NZ05 355	2008	-	-	Último mantenimiento el 10/03/2026	Norbairo Osorio Usma Iván Andrés Basabe Mora	Julio César Garibello	SI	SI	Último mantenimiento el 10/03/2026	SI
5	Minicargador	110320DACA0191 223	2010	-	-	Último mantenimiento el 10/03/2026	Norbairo Osorio Usma Iván Andrés Basabe Mora	Germán Enrique Cantin Quiroga	SI	NO/ Se observa en la tarjeta de registro	Último mantenimiento el 10/03/2026	SI
6	Minicargador CATERPILLAR	530360219	2008	20/03/2026	-	Último mantenimiento el 10/03/2026	Norbairo Osorio Usma Iván Andrés Basabe Mora	Julio César Garibello y otros	SI	NO/ Se observa en la tarjeta de registro	Último mantenimiento el 10/03/2026	SI
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												

	SEGUIMIENTOVEHICULOS	Código	F-MA-07
		Versión	1
		Fecha	20/02/2026
		Página	1 DE 1

MES: MARZO/2026	Lugar: PARQUE LA VIRGEN SUBA BILBAO II

ITEM	TIPO VEHICULO	PLACA	MARCA	MODELO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	NOMBRE DE CONDUCTOR	NOMBRE PROPIETARIO	COPIA TARJETA DE PROPIEDAD SI/NO	COPIA SOAT FECHA	COPIA CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA VIGENTE FECHA	PIN AMBIENTAL PARA VOLQUETAS DE RCD	REGISTRO FOTOGRAFICO SI/NO
1	VOLQUETA	SBJ461	CHEVROLET	1955	7/03/2026	-	Diego Ballesteros	Julio Garibello	SI	28/10/2026	17/09/2026	1151	SI
2	VOLQUETA	SBV139	CHEVROLET	1995	20/03/2026	-	Fabián Garibello	Yoni Garibello	SI	6/02/2027	29/2/2027	21163	SI
3	VOLQUETA	SKJ883	FORD	1957	20/03/2026	-	Germán Garibello	Julio Garibello	SI	24/08/2026	29/07/2026	7428	SI
4	VOLQUETA	TTS170	Kenworth	2014	9/03/2026	21/03/2026	Nelson Castellanos	Nelson Enrique Castellanos Delgado	SI	22/05/2026	23/06/2026	26191	SI
5	VOLQUETA	SRS039	Freightliner	2008	21/09/2026	21/03/2026	Sergio Vargas	Rocío López Jiménez	SI	1/03/2027	23/06/2026	21396	SI
6	VOLQUETA	SWK857	Freightliner	2007	11/03/2026	21/03/2026	Allan Pérez	Nelson Enrique Castellanos Delgado	SI	22/06/2026	15/02/2027	3733	SI
7	VOLQUETA	SBE183	Mercury	1960	21/03/2026	21/03/2026	Jairo Murcia	Andrés Eduardo Ibañez Jiménez y otros	SI	29/08/2026	30/08/2026	5970	SI
8	CAMIÓN	LJS971	JAC	2022	-	-	Carlos Quintero	Reciclajes L&V	SI	6/06/2026	29/01/2027	26703	SI
9	CAMIÓN	LKL852	JAC	2024	-	-	Wilson Rivera	Banco Finandina S.A BIC	SI	14/10/2026	10/11/2026	27956	SI
10	CAMIÓN	TDY592	JAC	2012	13/03/2026	-	Harol Parra	Reciclajes L&V	SI	2/04/2026	22/04/2026	22361	SI
11	CAMIÓN	THL518	JAC	2012	13/03/2026	-	Diego Leal	Reciclajes L&V	SI	28/11/2026	15/12/2026	23548	SI
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													

HOJA DE VIDA EQUIPOS

IDENTIFICACION Y ESPECIFICACION DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO	FINISHER
MARCA	CATERPILAR
MODELO	AP 208
SERIE	6ADO0205
PROVEEDOR	NAVITRANS
PLACA	



DATOS TECNICOS

MAGNITUD		**COLOR**	AMARILLO
RANGO DE MEDIDA	LARGO 1.80 ANCHO 3 A 4 METROS	**MOTOR**	7374287

MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOS

FECHA DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO REALIZADO POR	PROVEEDOR DE REPUESTOS	RECIBIDO A SATISFACCION
16/06/2025	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	FAIR YESID ACOSTA GUATAVITA C.C. 79.754.364 BTA INGENIERO MECANICO T.P. N° CN230-104671	CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES PINZON S.A.S. TEL: 8039535	PAVIASFALTOS PINZON S.A.S.
16/07/2025	MANTENIMIENTO Y REVISION PREVENTIVO	FAIR YESID ACOSTA GUATAVITA C.C. 79.754.364 BTA INGENIERO MECANICO T.P. N° CN230-104671	CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES PINZON S.A.S. TEL: 8039535	PAVIASFALTOS PINZON S.A.S.
16/08/2025	MANTENIMIENTO Y REVISION PREVENTIVO	FAIR YESID ACOSTA GUATAVITA C.C. 79.754.364 BTA INGENIERO MECANICO T.P. N° CN230-104671	CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES PINZON S.A.S. TEL: 8039535	PAVIASFALTOS PINZON S.A.S.
16/09/2025	MANTENIMIENTO Y REVISION PREVENTIVO	FAIR YESID ACOSTA GUATAVITA C.C. 79.754.364 BTA INGENIERO MECANICO T.P. N° CN230-104671	CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES PINZON S.A.S. TEL: 8039535	PAVIASFALTOS PINZON S.A.S.

16/10/2025	REVISION Y MANTENIMIENTO	FAIR YESID ACOSTA GUATAVITA C.C. 79.754.364 BTA INGENIERO MECANICO T.P. N° CN230-104671	CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES PINZON S.A.S. TEL: 8039535	PAVIASFALTOS PINZON S.A.S.
22/11/2025	REVISION Y MANTENIMIENTO	FAIR YESID ACOSTA GUATAVITA C.C. 79.754.364 BTA INGENIERO MECANICO T.P. N° CN230-104671	CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES PINZON S.A.S. TEL: 8039535	PAVIASFALTOS PINZON S.A.S.
22/12/2025	MANTENIMIENTO Y REVISION PREVENTIVO	FAIR YESID ACOSTA GUATAVITA C.C. 79.754.364 BTA INGENIERO MECANICO T.P. N° CN230-104671	CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES PINZON S.A.S. TEL: 8039535	PAVIASFALTOS PINZON S.A.S.
22/01/2026	REVISION Y MANTENIMIENTO	FAIR YESID ACOSTA GUATAVITA C.C. 79.754.364 BTA INGENIERO MECANICO T.P. N° CN230-104671	CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES PINZON S.A.S. TEL: 8039535	PAVIASFALTOS PINZON S.A.S.

FIRMA	


FOTON
CAT
AP-200
CATERPILLAR

FICHA TECNICA CATERPILLAR AP200

Silo/Apilador

Ancho de colocación del pavimento en estado plegado	914 mm
Ancho máximo de colocación de pavimento	3658 mm
Velocidad máxima de colocación de pavimento	54 m/min

Motor


Fabricante	Deutz
Modelo	F2L511
Potencia total	26.1 kW
Cilindrada	1.6 l.


Explotación


Peso útil con regla extendedora	4080 kg
Volumen de combustible	19.5 l.
Volumen del fluido del sistema hidráulico	68 l.
Tensión de funcionamiento	12 V
Amperaje del generador	50 amperios

Dimensiones

Longitud con regla extendedora	2440 mm
Ancho con la tolva abierta	3658 mm
Ancho del transporte	3000 mm
Altura del transporte	1730 mm
Longitud de la cadena de la oruga a nivel del suelo	760 mm
Ancho de la cadena de oruga	381 mm


3
1





DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

Declaración de Importación

Privada **500**

1. Año **2007**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario: **062007100084712-2**

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 830071117 — 6. DV: 8 — 11. Apellidos y nombres o Razón Social: MILENIUM ACABADOS Y CONSTRUCCIONES LTDA

13. Dirección: TRV.13 114 APTO 502 — 14. Teléfono: 4 — 15. Cód. Admón.: 06 — 16. Cód. Depto.: 11 — 17. Cód. Ciudad/Municipio: 001

Declarante

26. Número de Identificación Tributaria (NIT): 860050889 — 25. DV: — 27. Razón Social o denominación del declarante: ADUANA Y CARGA S.A. ADUACARGA S.A S. — 28. Tipo usuario: 26 — 29. Cód. usuario: 126

30. Número documento de identificación: 73127926 — 31. Apellidos y nombres: BUSTOS CASTRO GONZALO

21. Ges importador	22. Tipo declaración	23. Cód.	24. No. Formulario anterior	25. Año - Mes - Día	26. Cód. Admón	27. Declaración de Exportación	32. Año - Mes - Día	33. Cód. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX-XX-XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX -XX - XX	XX

34. Cód. Lugar ingreso/salida mercancías	40. Cód Depende	42. Identificación de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
CTG	4601	No. 062007000001549	2007-03-21	No. SMLUCAR010A97648	2007-03-11

41. Nombre importador o consignatario en el exterior: YODER & FREY AUCTIONEERS INC. — 47. Ciudad: Holland Oh — 48. Cód. País Exportador: 249

49. Dirección importador o consignatario en el exterior: 70 COMMERCE RD HOLLAND,OH 43528 — 50. Fax: 4198654595

51. No. de Factura	52. No. de Factura	53. Cód. País Procedencia	54. Cód. Modo Transporte	55. Código de Aduana	56. Cód. Depto Aduana	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ Ley.
100224		249	1	580	11	SEABOARD DE COLOMBIA S.A.	2,168.95

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cód. Complementario	61. Cód. Suplementario	62. Cód. Modalidad	63. No. Items a revisar	64. Valor Cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cód. País de origen	68. Cód. Acuerdo
	8479100000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	249	XXX

69. Forma de pago de la importación	70. Tipo de importación	71. Cód. país comprador	72. Peso bruto kgs.	73. Peso neto kgs.	74. Código embalaje	75. No. bultos	76. Subpartidas	78. Cód. Unidad comercial	77. Cantidad Unid.
01	01	249	Kgms: 5,443.00	Kgms: 4,898.70	BT	2	2	U	1.00

79. Valor FOB USD	80. Valor fletes USD	81. Valor seguro USD	82. Otros Gastos USD	83. Ajuste valor USD	84. Valor aduana USD	85. Código régimen y tratado	86. Número	87. Cód. oficina	88. Año	89. Proporcionalidad	90. Cód. tratado del producto
6,000.00	1,125.76	36,00	42,50	0,00	7,204.26	L	20117455		2007	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total liquidado (1)	Total a pagar con esta declaración 2	Total Liquidado (USD)
Arancel	15,00	15,625.680	2,343,852	2,343.852	0
I.V.A.	16,00	17,969.532	2,875.125	2,875.125	0
Sobretasa/os	0,00	0	0	0	0
Otros/as Compensatorios	0,00	0	0	0	0
Otros/as Antidumping	0	0	0	0	0
Timbre	0	0	0	0	0
Rancho	0	0	0	0	0
		Total	5.218.977		

94. Descripción de las mercancías (No sobre la descripción de las mercancías a importar sobre señalado en el espacio de adjunto en subpartidas arancelarias - incluye marcas, números y otros) (En el campo de inconsistencia, mencione el seguido de este formato).

D.O. 41036502 PEDIDO.,MAQUINAS Y EQUIPOS PARA OBRAS PUBUCAS. LA CONSTRUCCION TRABAJOS ANALOGOS. SE TRATA DE MAQUINARIA USADA PAVIMENTADORA PARA VIAS PUBLICAS. MARCA CATERPILAR, MODELO AP208,SERIAL 6ADO0205, LOTE 1029, SERIAL MOTOR 7374287 MARCA CATERPILAR ,AÑO DE FABRICACION 1997,PRECIO CUANDO NUEVA USD$ XXXXXXXXXXXXX

Bogotá 22 de Febrero de 2026

CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Respetados ingenieros

Por medio de la presente **PAVIASFALTOS PINZON S.A.S.** identificada con NIT 901.612.782-2, certifica que al siguiente equipo se le realizo mantenimiento preventivo a la maquina **FINISHER**, marca **Caterpillar**, modelo AP-200 con un kilometraje/ horometro de 9963 kilómetros/hora el día 22 de Febrero del 2026

Su mantenimiento se le efectuara cada 240 km/hr, es decir, su próximo mantenimiento se realizara a los 10203 km/hr

El presente certificado se expide a los (22) días del mes de Febrero del año 2026.

Agradezco de antemano la atención prestada.

Cordialmente



FAIR YESID ACOSTA GUATAVITA
C.C. 79.754.364.
INGENIERO MECANICO
MATRICULA CN230-104671

Bogotá 22 de Enero de 2026

CERTIFICADO DE ÓPTIMAS CONDICIONES

Respetados ingenieros

Por medio de la presente **PAVIASFALTOS PINZON S.A.S.** certifica que el siguiente equipo se encuentra en óptimas condiciones técnico-mecánicas de acuerdo con los parámetros establecidos por el fabricante para garantizar la operación segura y adecuada para realizar labores en obra

MAQUINA: FINISHER

MARCA: CATERPILLAR

MODELO: AP-208

El presente certificado se expide a los (22) días del mes de Enero del año 2026.

Agradezco de antemano la atención prestada.

Cordialmente

FAIR YESID ACOSTA GUAVITA
C.C. 79.754.364 BTA
Ingeniero Mecánico
T.P. No. CN230-104671

FAIR YESID ACOSTA GUATAVITA
C.C. 79.754.364.
INGENIERO MECANICO
MATRICULA CN230-104671

Bogotá 22 de Enero de 2026

CONFIRMACION COMPROMISO DE MANTENIMIENTO


Respetados ingenieros

Por medio de la presente **PAVIASFALTOS PINZON S.A.S.** se compromete a realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de la maquina **FINISHER**, marca Caterpilar, modelo **AP-208**, que surjan mientras se encuentra ejecutando labores de obra; los mantenimientos preventivos se realizaran con intervalos de 240km/hr

El presente certificado se expide a los (22) días del mes de Enero del año 2026.

Agradezco de antemano la atención prestada.

Cordialmente



FAIR YESID ACOSTA GUATAVITA
C.C. 79.754.364.
INGENIERO MECANICO
MATRICULA CN230-104671

Bogotá 11 De Marzo Del 2026

CERTIFICACION DE SISTEMA HIDRAULICO

Respetadosingenieros

Por medio de la presente **PAVIASFALTOSPINZON S.A.S.** identificada con NIT901.612.782–2, Certifica actualización de sistema hidráulico

Por medio de la presente pavisasfaltos pinzón zas identificado con NIT 901.612.782–2,Certifica que al equipo se le hace actualización de sistema hidráulico cambiando bomba hidráulica sustran 18 por una sustran 46 a la maquina **FINISHER**, marca **Caterpillar**,modeloAP– Se repotencio la bomba para un mejor desempeño del equipo en el sitema hidraulico.

200conunkilometraje/horometrode9963kilómetros/hora el día 25 De Abril del 2024

Su mantenimiento se le efectuara cada 240 km/hr, es decir, su próximo mantenimiento se realizara a los 10203 km/hr

El presente certificado expide a los (11) días del mes de marzo del año 2026

Agradezcodeantemanolaatenciónprestada.

Cordialmente

FAIR YESID ACOSTA GUAVITA
C.C. 79.754.364 BTA
Ingeniero Mecánico
T.P. No. CN230-104671

FAIRYESIDACOSTAGUATAVITA
C.C. 79.754.364.
INGENIERO MECANICO
MATRICULACN230–104671

Consejo Profesional
Nacional de Ingenierías
Eléctrica, Mecánica
y Profesiones Afines



Titular FAIR YESID
ACOSTA GUAVITA

D.I. 79.754.364

Ingeniero MECÁNICO

Matricula CN230-104671

Resol. Secc. 37/2014

Fecha de Exp. 29/09/2014

Consejo Profesional Nacional
de Ingenierías Eléctrica, Mecánica
y Profesiones Afines

Esta tarjeta acredita a su titular el derecho de ejercer la ingeniería en su especialidad en cualquier lugar del país, de acuerdo con la Ley 51 de 1986 y su Decreto Reglamentario 1873 de 1996.

Para efectos de información adicional o pérdida dirigirse a la Secretaría del Consejo Profesional Nacional, Calle 70 No. 9 - 10, PBX 3127393, Bogotá, D.C.

Consejo Profesional
Nacional de Ingenierías
Eléctrica, Mecánica
y Profesiones Afines

Referencia:

EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIAS ELÉCTRICA, MECÁNICA Y PROFESIONESAFINES, EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY 51 DE 1986 Y EL DECRETO 1873 DE 1996

HACE CONSTAR QUE:

1. El Ingeniero **Fair Yesid ACOSTA GUAVITA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **79754364** de **Bogotá, D. C. (Bogotá, D. C.)**, se encuentra registrado ante el Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines, como Ingeniero **MECÁNICO** con Matrícula No. **CN230-104671** expedida por el Consejo Profesional Seccional de **CUNDINAMARCA** mediante resolución No. **CN-37 de 2014** el día **29** de **Septiembre** de **2014** y confirmada por el Consejo Profesional Nacional según Resolución No. **CPN-110 de 2014.**

2. La matrícula profesional No. **CN230-104671**, del citado Ingeniero se encuentra Vigente y no se registran Sanciones a la fecha.

Esta constancia se expide por solicitud de: **CONSORCIO ALIANZA.** La vigencia de la presente certificación es de Seis (6) meses a partir de la fecha de expedición.

Dada en la ciudad de Bogotá D.C., a los Cuatro (4) días del mes de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026)

Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines
Código de Validación:888801837138. Vence el 04-Septiembre-2026
Entre a www.consejoprofesional.org.co y a la opción 'Validar Certificado' para verificar su validez



HENRY LEON GALINDO
Secretario Ejecutivo (E)

Bogotá 22 de Enero de 2026

CERTIFICADO DE IDONEIDAD

LA EMPRESA PAVIASFALTOS PINZON S.A.S.

HACE CONSTAR

Que **LUIS RONDON** identificado con cedula de ciudadanía N° **80.049.884** cuenta con la preparación, el conocimiento y la capacidad e idoneidad para el cargo de **OPERARIO DE MAQUINA** para obras de infraestructura, cuenta con una experiencia total de 15 años y con la compañía cumple más de 8 años en la operación de maquinaria pesada, es un excelente trabajador, por ende certificamos su idoneidad en el cargo

Cordialmente



ANGEL PINZON LOPEZ
C.C. 1.024.494.435
REPRESENTANTE LEGAL



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 80049884
RONDON RODRIGUEZ
APELLIDOS
LUIS ANTONIO
NOMBRES
LUIS A RONDON R
FIRMA



INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 11-MAR-1980
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
24-ABR-1998 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN DUQUE ESCOBAR
A-1500115-47085561-M-0080049884-20010626 0226301177A 02 093489244

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 150232

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MI085560	BOBCAT	S185	2008

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
INDUSTRIAL	CARGADOR	530360219

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
BLANCO	NA	NEUMATICOS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
3110 Kg	1938 mm	1676 mm	3310 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
GARIBELLO JULIO CESAR Y OTRO(S).

IDENTIFICACIÓN
C.C. 19432664

LOCATARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN



LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
STRIA TTO MCPAL PUERTO TEJADA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
20/09/2018	06/11/2025	******
ORIGEN	DEC. IMPORTACIÓN	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	032008100632397	17/07/2008

ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM03000071399

Servicios Integrales 61733.7.0-2 10/23

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2008**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario: **032008100632397-0**

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	11. Apellidos y nombres o Razón Social
860003437	9	CENTRAL LTDA

13. Dirección	15. Teléfono	12. Cód. Admón.	16. Cód. Dpto	17. Cód. Ciudad Municipio
AV AMERICAS 36 11	3690500	03	11	001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	25. DV.	26. Razón social del declarante autorizado	27. Tipo usuario	28. Cód. usuario
830003079	6	SIA PROFESIONAL S.A.	26	0080

29. Número documento de identificación	30. Apellidos y nombres
52078195	CAÑON CUERVO BLANCA CIELITO

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34.No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
CTG	13101	No. 032008100029330	2008 - 07 - 14	No. 4137chi510054	2008 - 06 - 18

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod.País Exportador
XXOBCAT COMPANY	GWINNER ND	249

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	50. E-mail
210 1ST AVE NE GWINNER NORTH DAKOTA 58040	7016786274

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
414132-1195719BC	2008 - 06 - 18	249	1	169	0	TRANSPORTES JOALCO S.A.	1,768.09

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	8429510000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	249	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. dcms.	72. Peso neto kgs. dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
01	01	249	21,110.00	18,999.00	YY	2	1	U	8.00

78.Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
172,196.08	6,837.04

80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD
1,083.12	0.00

82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD
7,920.16	0.00

84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número
180,116.24	X	XXXXXXXXXX

87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód.Interno del Producto
99	XXXX	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92 5.00	93 318,461,723	94 15,923,086	95 15,923,086	96 0
I.V.A.	97 16.00	98 334,384,809	99 53,501,569	100 53,501,569	101 0
Salvaguardia	102 0.00	103 0	104 0	105 0	106 0
Derechos Compensatorios	107 0.00	108 0	109 0	110 0	111 0
Derechos Antidumping	112 0	113 0	114 0	115 0	116 0
Sancion	117 0	118 0	119 0	120 0	
Rescate	121 0	122 0	123 0	124 0	
		Total	125 69,424,655		126 0

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO 187614 ,Pedido ,Formato 1 de 1; Factura(s)...414128-1195719BC 18/06/2008, 414132-1195719BC 18/06/2008;MERCANCIA NUEVA,; 1.00 Unidad CARGADOR ,MARCA=BOBCAT S185 CON CUCHARON P/N 6731421, MOTOR E/N 8C0430,MARCA= KUBOTA, P/N 1J923-00000, P.O JAPON, FABRICADO EN 2008,;; SERIAL No 530360215; 1.00 Unidad CARGADOR ,MARCA=BOBCAT S185 CON CUCHARON P/N6731421, MOTOR E/N 8C0001,MARCA= KUBOTA, P/N 1J923-00000, P.O JAPON, FABRICADO EN 2008,;; SERIAL No 530360213; 1.00 Unidad CARGADOR ,MARCA=BOBCAT S185 CON CUCHARON P/N 6731421, MOTOR E/N 8C0427,MARCA= KUBOTA, P/N 1J923-00000, P.O JAPON, FABRICADO EN 2008,;; SERIAL No 530360216; 1.00 Unidad CARGADOR ,MARCA=BOBCAT S185 CON CUCHARON P/N 6731421,MOTOR E/N 8C0538,MARCA= KUBOTA, P/N 1J923-00000, P.O JAPO(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración 032008100632397 133. Feha: 2008 07 17
134. Usuario No. 032.60079	135. Fecha 18 JUL 2008	Firma funcionario responsable 136. Nombre 137. C.C. No.

Firma declarante

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción)

Banco de Bogotá
017-CF. C. URBANO ANTONIO NARIÑO
Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario
18 JUL 2008
CAJERO 5
RECIBIDO CON PAGO

980. Pago Total $ 69,424,655

Banco de Bogotá 01766540 4

(415)7707212489953(8020)01017050610651

Fecha de Impresión: 2008-07-17 19:27:05

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : 032008100632397-0
Subpartida : 8429510000

Continuación descripción mercancías (incluya marcas, seriales y otros)

, FABRICADO EN 2008,;; SERIAL No 530360230; *** 1.00 Unidad CARGADOR ,MARCA=BOBCAT S185 CON CUCHARON P/N 6731421, MOTOR E/N 8C
0008,MARCA= KUBOTA, P/N 1J923-00000, P.O JAPON, FABRICADO EN 2008,;; SERIAL No 530360214; 1.00 Unidad CARGADOR ,MARCA=BOBCAT S18
5 CON CUCHARON P/N 6731421, MOTORE/N 8C0415,MARCA= KUBOTA, P/N 1J923-00000, P.O JAPON, FABRICADO EN 2008,;; SERIAL No 530360218;
1.00 Unidad CARGADOR ,MARCA=BOBCAT S185 CON CUCHARON P/N 6731421, MOTOR E/N 8C0419,MARCA= KUBOTA, P/N 1J923-00000, P.O JAPON, FA
BRICADO EN 2008,;; SERIAL No 530360219; 1.00 Unidad CARGADOR ,MARCA=BOBCAT S185 CON CUCHARON P/N 6731421, MOTOR E/N 8C0514,MARCA
= KUBOTA, P/N 1J923-00000, P.O JAPON, FABRICADO EN 2008,;; SERIAL No 530360231; ;XXXX

HOJA DE VIDA MAQUINARIA Y EQUIPO

IDENTIFICACIÓN Y ESPECIFICACIONES DE EQUIPO		REGISTRO FOTOGRÁFICO	
Clase	MINICARGADOR	**MAQUINARÍA**	**TARJETA DE REGISTRO**
Marca	BOBCAT		
Línea	175		
Año modelo	2008		
No. serie	530360219		
Registro de Aduana	SI		
Color(es)	BLANCO		
Rodaje	NEUMATICO		
Posee catalogo de manejo y operación	SI		
Mantenimiento indicado por el fabricante:	CADA 250 HORAS		
Condiciones de operación			
NORMALES			

DATOS DEL OPERADOR					
Nombre y apellidos	NORBAIRO OSORIO USMA	**Cédula de Ciudadanía**	1.024.547.004	**Fecha de ingreso**	17/05/2022
Licencia de conducción	N/A	**Certificado de idoneidad**		SI	
Fecha de vencimiento	N/A				

Bogotá, 10 marzo 2026

CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO.
CODIGO: 4152

Estimados Ingenieros.

Por medio del presente documento, yo **JOSSE ESTEBAN REYES PEREZ**, ingeniero mecánico con número de registro de tarjeta profesional **CN230-**. **CERTIFICO** que el equipo **MINI CARRGADOR BOBCAT modelo** 2008 con número de serie 530360219. se le realizó el respectivo mantenimiento preventivo, lo cual se encuentra en óptimas condiciones técnico- mecánicas, hidráulicas y eléctricas garantizando una operación segura y adecuada para realizar labores de obra.


Se realizo mantenimiento preventivo en equipo hidráulico como cambio de pasadors y bujes. Arreglo de chasis, mantenimiento de pintura a demás de los siguientes ítems:

TIPO	ESPECIFICACION	CANTIDAD
Aceite motor	15W40 móvil.	3 galones
Filtro de aceite	B161-S	1 filtro
Filtro de combustible	BF720	1 filtro
Filtro de aire	RS3704	1 filtro
Aceite hidráulico	AW68	12.5 galones
Filtro retorno de hidráulico	Sobre medida	1 filtro

El horómetro en el cual se realizó el ultimo mantenimiento preventivo hidráulico fue a las 1378.3 Hrs y su próximo mantenimiento será a las 1628.2 Hrs realizando el mismo procedimiento como lo establece el fabricante con sus respectivas inspecciones para garantizar una operación segura del equipo.

El presente certificado de mantenimiento se expide el día 15 de febrero de 2026.

Cordialmente,



INGENIERO MECÁNICO
C.C 1018500108 de Bogotá T.P: CN230-172833

Consejo Profesional
Nacional de Ingenierías
Eléctrica, Mecánica
y Profesiones Afines



JOSSE ESTEBAN
REYES PEREZ

CC. 1018500108

Fecha de Graduación: **6 de Octubre del 2023**

Registro Profesional No. CN230-172833

Este registro se expide el
10 de Noviembre del 2023

El/la portador/a de esta tarjeta virtual es un/a ING. MECÁNICO autorizado/a por Ley, para ejercer la profesión en el territorio Nacional.

El uso de esta tarjeta virtual es personal e instransferible.

MARCO ANTONIO GÓMEZ ALBORNOZ
Secretario Ejecutivo

info@consejoprofesional.org.co
www.consejoprofesional.org.co

Para verificar la validez del presente documento, ingrese a la página web www.consejoprofesional.org.co y digite el siguiente código de verificación Nx8NMO

Powered by CamScanner

Consejo Profesional
Nacional de Ingenierías
Eléctrica, Mecánica
y Profesiones Afines

Referencia: .

EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERíAS ELÉCTRICA, MECÁNICA Y PROFESIONESAFINES, EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY 51 DE 1986 Y EL DECRETO 1873 DE 1996

HACE CONSTAR QUE:

1. El Ingeniero **Josse Esteban REYES PEREZ**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **1018500108** de **Bogotá, D. C. (Bogotá, D. C.)**, se encuentra registrado ante el Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines, como Ingeniero **MECÁNICO** con Matrícula No. **CN230-172833** expedida por el Consejo Profesional Seccional de **CUNDINAMARCA** mediante resolución No. **CN-44 de 2023** el día **10** de **Noviembre** de **2023** y confirmada por el Consejo Profesional Nacional según Resolución No. **CPN-128 de 2023**.

2. La matrícula profesional No. **CN230-172833**, del citado ingeniero se encuentra Vigente y no se registran Sanciones a la fecha.

Esta constancia se expide por solicitud del interesado. La vigencia de la presente certificación es de Seis (6) meses a partir de la fecha de expedición.

Dada en la ciudad de Bogotá D.C., a los Diecisiete (17) días del mes de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026)

Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines
Código de Validación:**999901938756. Vence el 17-Septiembre-2026**
Entre a www.consejoprofesional.org.co y a la opción 'Validar Certificado' para verificar su validez



DIEGO ESCOBAR SÁNCHEZ
Secretario Ejecutivo


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.024.547.004
OSORIO USMA

APELLIDOS
NORBAIRO

NOMBRES

FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 08-DIC-1993
MANZANARES
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.82 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

13-DIC-2011 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1500150-00354343-M-1024547004-20120105 0028890861A 1 37556211

	CERTIFICACION DE OPERADOR	**CODIGO : PC –SG 021**	
		VERSION	2025

Bogotá D.C., 17 de Marzo 2026

MANEJO Y TRANSPORTE DE MATERIALES JCG SAS
NIT 900.652.293-3

CERTIFICA QUE :

El Sr**. NORBAIRO OSORIO USMA** identifica do con C.C. 1024547004, ha trabajado mas de 4 años, desempeñando el cargo de OPERARIO DE MINI CARGADOR y cuenta con los conocimientos y la experiencia suficiente para realizar dicha labor.


Por tal motivo la empresa MANEJO Y TRANSPORTE DE MATERIALES JCG S.A.S da fe de que es una persona responsable, y de buen desempeño en sus labores encomendadas.

La presente certificación es expedida a los 17 días del mes de marzo 2026

Atentamente,

JULIO CESAR GARIBELLO
C.C. 19.432.664
REPRESENTANTE LEGAL
MANEJO Y TRANSPORTE DE MATERIALES
NIT 900.652.293-3

MANEJO Y TRANSPORTE DE MATERIALES J.C.G. S.A.S Julio Cesar Garibello Manejo.transporte@gmail.com Km.4 vía la calera cel: 3008490891-3012233522



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.012.428.837
BASABE MORA
APELLIDOS
IVAN ANDRES
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 13-DIC-1995
HONDA
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65 ESTATURA
A+ G.S. RH
M SEXO
21-ENE-2014 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA
ÍNDICE DERECHO

A-1524700-01241696-M-1012428837-20210624 0074764601A 1 9915650644

	CERTIFICACION DE OPERADOR	**CODIGO : PC –SG 021**	
		VERSION	2025

Bogotá D.C., 17 de Marzo 2026

MANEJO Y TRANSPORTE DE MATERIALES JCG SAS
NIT 900.652.293-3

CERTIFICA QUE :

El Sr**. IVAN ANDRES BASABE MORA** identifica do con C.C. 1012428837, ha trabajado mas de 3 años, desempeñando el cargo de OPERARIO DE MINI CARGADOR y cuenta con los conocimientos y la experiencia suficiente para realizar dicha labor.

Por tal motivo la empresa MANEJO Y TRANSPORTE DE MATERIALES JCG S.A.S da fe de que es una persona responsable, y de buen desempeño en sus labores encomendadas.

La presente certificación es expedida a los 17 días del mes de marzo 2026

Atentamente,

JULIO CESAR GARIBELLO
C.C. 19.432.664
REPRESENTANTE LEGAL
MANEJO Y TRANSPORTE DE MATERIALES
NIT 900.652.293-3

MANEJO Y TRANSPORTE DE MATERIALES J.C.G. S.A.S Julio Cesar Garibello Manejo.transporte@gmail.com Km.4 vía la calera cel: 3008490891-3012233522

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

Libertad y Orden

No. 129257

No. DE REGISTRO MC043609	**MARCA** BOBCAT	**LINEA** S570	**AÑO MODELO** 2014
TIPO DE MAQUINARIA CONSTRUCCION	**CLASE** CARGADOR		**No. SERIE** A7U714139
COLOR(ES) BLANCO NARANJA	**No. MOTOR** 8EG1386		**RODAJE** NEUMATICOS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO 2900 Kg	**ALTO** 1972 mm	**ANCHO** 1643 mm	**LARGO** 3378 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES PINZO

IDENTIFICACIÓN NIT 900.710.520

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN



LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
INST TTOYTTE DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS

FECHA REGISTRO 21-07-2016	**FECHA EXPEDICIÓN** 21-03-2024	**FECHA VENCIMIENTO** ******
ORIGEN IMPORTACIÓN	**DEC. IMPORTACIÓN** 32014001258050	**FECHA DE LEVANTE** 29/08/2014

ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM03000057363

Servicios Integrales 61733.7.0-1 06/22

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2014**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario **0320140012580 50-1**

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 860003437 | 6. DV: 9 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: CENTRAL SAS

12. Dirección: AV AMERICAS 38 11 | 13. Teléfono: 3690500 | 14. Cód. Admón.: 03 | 16. Cód. Dpto: 11 | 17. Cod. Ciudad Municipio: 001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 830003079 | 25. DV: 6 | 26. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS PROFESIONAL S.A.S NIVEL 1 - SIAP | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cod. usuario: 0080

29. Número documento de identificación: 79848880 | 30. Apellidos y nombres: RODRIGUEZ MORTIGO JORGE ENRIQUE

31. Clase importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34. No. Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BOG	13907	No. 032014000024460	2014 - 08 - 13	No. 6350-0454-407.011	2014 - 07 - 22

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: SAN INFRACORE CO, LTD. | 47. Ciudad: INCHEON | 48. Cod. País Exportador: 190

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: INJOONG-RO 489 HWASU-DONG, DONG-GU, 401-702 | 50. E-mail: 82233982660

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. País destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ a/v
60024337	2014 - 07 - 08	249	1	169	11	SURAMERICANA DE TRANSPORTES S.A.	1,877.77

59. Subpartida arancelaria	60. Cód. Convenio	61. Cód. Liquidación	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
8429510000	XX	XX	C200	XX	XXXX	XX	249	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs.	doms.	72. Peso neto kgs.	doms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad doms.
01	01	193	46,668.90		42,002.01		VV	36	2	U	16.00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD	80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD	82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD	84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número	87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No.	90. Cód Interno del Producto
405,394.56	13,132.16	1,875.50	0.00	15,007.66	0.00	420,402.22	X	XXXXXXXXXX	99	XXXX	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	789,418,677	0	0	0
I.V.A.	16.00	789,418,677	126,307,000	126,307,000	0
Selectivo unifar	0.00	0	0	0	0
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0
Derechos Antidumping	0	0	0	0	0
Sanción	0	0	0	0	
Rezagos	0	0	0	0	
		Total	126,307,000		0

91. Ubicación de las mercancías (No incluir la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - incluya marcas, seriales y otros) (El error en esta información conlleva el rechazo de este formulario)

TS: 2. DO: 309796; IMPORTACIÓN: 309796; DECLARACIÓN: 1. (Bogandrea). MERCANCIA NUEVA. NOS ACOGEMOS AL DECRETO 0925 DEL 2013 NO REQUIERE REGISTRO DE IMPORTACION, //. NOS ACOGEMOS AL DECRETO NÚMERO 1755 DE 2013 ARTICULO 1, POR EL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ARANCEL DE ADUANAS NO REQUIERE NUMERO VIN POR NO TRATARSE DE VEHICULOS PARA TRANSPORTE PUBLICO SEGUN RESOLUCIÓN NÚMERO 5646 DE 2009, MINISTERIO DE TRANSPORTE ARTÍCULO 6°. NOS ACOGEMOS A LA CIRCULAR EXTERNA 000009 FECHA 29-11-2013. MERCANCIA PELIGROSA LIQUID POWERED, CLASS 9, UN3166. MERCANCIA UBICADA EN MAGNUM ZONA FRANCA S.A CRA 106 NO 15A-25 MZ 10 BG 66. __ NC: CARGADOR; MARCA: BOBCAT; MOD: S570; REF: M0059; CANT: 1; UND. PRODUCTO: CARGADOR CON MOTOR DIESEL, TRANSMISION HIDROSTATICA (continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0 | 128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXX | 129. Fecha: XXXX XX XX

130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera
Estado de levante: Despues de insp. levante
No hay declaración posterior
Acta de inspección No. 032014000107415
Inicio: 2014-08-28 09:09:50 Finalizó: 2014-08-29 11:17:00

131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores

132. No. Aceptación declaración: 032014001258050
133. Fecha: 2014 08 19

134. Levante No. 032014001063849 | 135. Fecha: 2014 - 08 - 29 | Firma funcionario responsable | 136. Nombre: SONIA ESPERANZA TORRES PENAGOS | 137. C.C. No.: 1,010,169,615

Firma declarante

AGENTE ADUANAS PROFESIONAL S.A.S NIVEL 1 NIT. 830003079-6 COD. 0080 SIAP No. 14 - 66

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $ 126,307,000

996. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo)

BOGOTA
Autoadhesivo 01165051403986
Fecha presentación 2014-08-19 14:43:00
Valor pagado $126,307,000

Fecha de Impresión 2014-08-29 11:44:40

20140729898115

DIAN

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : **032014001258050-1**
Subpartida : **8429510000**

106 - Continuación descripción mercancías (incluya marcas, seriales y otros)

KN SUS 4 RUEDAS CON CUCHARA CARGADORA REF: 6731421BOE (1 UND); USO O DESTINO: APLICACION PARA CONSTRUCCION, AGRICULTURA Y AFINES; PO: 249, ESTADOS UNIDOS; SERIAL: A7U714121 / MODEL YEAR: 2014 INCLUYE MANUAL Y 2 LLAVES PARA SU NORMAL Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO // DATOS DEL MOTOR: REF: V2607-T, MADE IN JAPON, KUBOTA CORPORATION CODE NO: 1J711-00000 TYPE: V2607-F-DI-T-EU4 FAMILY: 8KBXL02.6EAD SERIAL: 8EE3931. // INFORMACION DE LA CUCHARA: MADE IN USA, MARCA: BOBCAT, BOBCAT BUCKET 74 LO PRO 13.0 CU FT (37M CU) ISO STRUCK 17.6 CU FT (50M CU) ISO HEAPED BKT WT 506 LBS (230 KG) 7101277.. __ NC: CARGADOR; MARCA: BOBCAT; MOD: S570; REF: M0059; CANT: 1; UND. PRODUCTO: CARGADOR CON MOTOR DIESEL, TRANSMISION HIDROSTATICA EN SUS 4 RUEDAS CON CUCHARA CARGADORA REF: 6731421BOE (1 UND); USO O DESTINO: APLICACION PARA CONSTRUCCION, AGRICULTURA Y AFINES; PO: 249, ESTADOS UNIDOS; SERIAL: A7U714124 / MODEL YEAR: 2014 INCLUYE MANUAL Y 2 LLAVES PARA SU NORMAL Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO // DATOS DEL MOTOR: REF: V2607-T, MADE IN JAPON, KUBOTA CORPORATION CODE NO: 1J711-00000 TYPE: V2607-F-DI-T-EU4 FAMILY: 8KBXL02.6EAD SERIAL: 8EE4061. // INFORMACION DE LA CUCHARA: MADE IN USA, MARCA: BOBCAT, BOBCAT BUCKET 74 LO PRO 13.0 CU FT (37M CU) ISO STRUCK 17.6 CU FT (50M CU) ISO HEAPED BKT WT 506 LBS (230 KG) 7101277.. __ NC: CARGADOR; MARCA: BOBCAT; MOD: S570; REF: M0059; CANT: 1; UND. PRODUCTO: CARGADOR CON MOTOR DIESEL, TRANSMISION HIDROSTATICA EN SUS 4 RUEDAS CON CUCHARA CARGADORA REF: 6731421BOE (1 UND); USO O DESTINO: APLICACION PARA CONSTRUCCION, AGRICULTURA Y AFINES; PO: 249, ESTADOS UNIDOS; SERIAL: A7U714122 / MODEL YEAR: 2014 INCLUYE MANUAL Y 2 LLAVES PARA SU NORMAL Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO // DATOS DEL MOTOR: REF: V2607-T, MADE IN JAPON, KUBOTA CORPORATION CODE NO: 1J711-00000 TYPE: V2607-F-DI-T-EU4 FAMILY: 8KBXL02.6EAD SERIAL: 8EE3977 // INFORMACION DE LA CUCHARA: MADE IN USA, MARCA: BOBCAT, BOBCAT BUCKET 74 LO PRO 13.0 CU FT (37M CU) ISO STRUCK 17.6 CU FT (50M CU) ISO HEAPED BKT WT 506 LBS (230 KG) 7101277.. __ NC: CARGADOR; MARCA: BOBCAT; MOD: S570; REF: M0059; CANT: 1; UND. PRODUCTO: CARGADOR CON MOTOR DIESEL, TRANSMISION HIDROSTATICA EN SUS 4 RUEDAS CON CUCHARA CARGADORA REF: 6731421BOE (1 UND); USO O DESTINO: APLICACION PARA CONSTRUCCION, AGRICULTURA Y AFINES; PO: 249, ESTADOS UNIDOS; SERIAL: A7U714123 / MODEL YEAR: 2014 INCLUYE MANUAL Y 2 LLAVES PARA SU NORMAL Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO // DATOS DEL MOTOR: REF: V2607-T, MADE IN JAPON, KUBOTA CORPORATION CODE NO: 1J711-00000 TYPE: V2607-F-DI-T-EU4 FAMILY: 8KBXL02.6EAD SERIAL: 8EE4080. // INFORMACION DE LA CUCHARA: MADE IN USA, MARCA: BOBCAT, BOBCAT BUCKET 74 LO PRO 13.0 CU FT (37M CU) ISO STRUCK 17.6 CU FT (50M CU) ISO HEAPED BKT WT 506 LBS (230 KG) 7101277.. FACTURA: 60024339; FECHA: 2014/07/08. __ NC: CARGADOR; MARCA: BOBCAT; MOD: S570; REF: M0059; CANT: 1; UND. PRODUCTO: CARGADOR CON MOTOR DIESEL, TRANSMISION HIDROSTATICA EN SUS 4 RUEDAS CON CUCHARA CARGADORA REF: 6731421BOE (1 UND); USO O DESTINO: APLICACION PARA CONSTRUCCION, AGRICULTURA Y AFINES; PO: 249, ESTADOS UNIDOS; SERIAL: A7U714081 / MODEL YEAR: 2014 INCLUYE MANUAL Y 2 LLAVES PARA SU NORMAL Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO // DATOS DEL MOTOR: REF: V2607-T, MADE IN JAPON, KUBOTA CORPORATION CODE NO: 1J711-00000 TYPE: V2607-F-DI-T-EU4 FAMILY: 8KBXL02.6EAD SERIAL: 8EE1679. // INFORMACION DE LA CUCHARA: MADE IN USA, MARCA: BOBCAT, BOBCAT BUCKET 74 LO PRO 13.0 CU FT (37M CU) ISO STRUCK 17.6 CU FT (50M CU) ISO HEAPED BKT WT 506 LBS (230 KG) 7101277.. __ NC: CARGADOR; MARCA: BOBCAT; MOD: S570; REF: M0059; CANT: 1; UND. PRODUCTO: CARGADOR CON MOTOR DIESEL, TRANSMISION HIDROSTATICA EN SUS 4 RUEDAS CON CUCHARA CARGADORA REF: 6731421BOE (1 UND); USO O DESTINO: APLICACION PARA CONSTRUCCION, AGRICULTURA Y AFINES; PO: 249, ESTADOS UNIDOS; SERIAL: A7U714082 / MODEL YEAR: 2014 INCLUYE MANUAL Y 2 LLAVES PARA SU NORMAL Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO // DATOS DEL MOTOR: REF: V2607-T, MADE IN JAPON, KUBOTA CORPORATION CODE NO: 1J711-00000 TYPE: V2607-F-DI-T-EU4 FAMILY: 8KBXL02.6EAD SERIAL: 8EE1819. // INFORMACION DE LA CUCHARA: MADE IN USA, MARCA: BOBCAT, BOBCAT BUCKET 74 LO PRO 13.0 CU FT (37M CU) ISO STRUCK 17.6 CU FT (50M CU) ISO HEAPED BKT WT 506 LBS (230 KG) 7101277.. __ NC: CARGADOR; MARCA: BOBCAT; MOD: S570; REF: M0059; CANT: 1; UND. PRODUCTO: CARGADOR CON MOTOR DIESEL, TRANSMISION HIDROSTATICA EN SUS 4 RUEDAS CON CUCHARA CARGADORA REF: 6731421BOE (1 UND); USO O DESTINO: APLICACION PARA CONSTRUCCION, AGRICULTURA Y AFINES; PO: 249, ESTADOS UNIDOS; SERIAL: A7U714120 / MODEL YEAR: 2014 INCLUYE MANUAL Y 2 LLAVES PARA SU NORMAL Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO // DATOS DEL MOTOR: REF: V2607-T, MADE IN JAPON, KUBOTA CORPORATION CODE NO: 1J711-00000 TYPE: V2607-F-DI-T-EU4 FAMILY: 8KBXL02.6EAD SERIAL: 8EE3996. // INFORMACION DE LA CUCHARA: MADE IN USA, MARCA: BOBCAT, BOBCAT BUCKET 74 LO PRO 13.0 CU FT (37M CU) ISO STRUCK 17.6 CU FT (50M CU) ISO HEAPED BKT WT 506 LBS (230 KG) 7101277.. __ NC: CARGADOR; MARCA: BOBCAT; MOD: S570; REF: M0059; CANT: 1; UND. PRODUCTO: CARGADOR CON MOTOR DIESEL, TRANSMISION HIDROSTATICA EN SUS 4 RUEDAS CON CUCHARA CARGADORA REF: 6731421BOE (1 UND); USO O DESTINO: APLICACION PARA CONSTRUCCION, AGRICULTURA Y AFINES; PO: 249, ESTADOS UNIDOS; SERIAL: A7U714119 / MODEL YEAR: 2014 INCLUYE MANUAL Y 2 LLAVES PARA SU NORMAL Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO // DATOS DEL MOTOR: REF: V2607-T, MADE IN JAPON, KUBOTA CORPORATION CODE NO: 1J711-00000 TYPE: V2607-F-DI-T-EU4 FAMILY: 8KBXL02.6EAD SERIAL: 8EE4126. // INFORMACION DE LA CUCHARA: MADE IN USA, MARCA: BOBCAT, BOBCAT BUCKET 74 LO PRO 13.0 CU FT (37M CU) ISO STRUCK 17.6 CU FT (50M CU) ISO HEAPED BKT WT 506 LBS (230 KG) 7101277.. FACTURA: 60024340; FECHA: 2014/07/08. __ NC: CARGADOR; MARCA: BOBCAT; MOD: S570; REF: M0059; CANT: 1; UND. PRODUCTO: CARGADOR CON MOTOR DIESEL, TRANSMISION HIDROSTATICA EN SUS 4 RUEDAS CON CUCHARA CARGADORA REF: 6731421BOE (1 UND); USO O DESTINO: APLICACION PARA CONSTRUCCION, AGRICULTURA Y AFINES; PO: 249, ESTADOS UNIDOS; SERIAL: A7U714125 / MODEL YEAR: 2014 INCLUYE MANUAL Y 2 LLAVES PARA SU NORMAL Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO // DATOS DEL MOTOR: REF: V2607-T, MADE IN JAPON, KUBOTA CORPORATION CODE NO: 1J711-00000 TYPE: V2607-F-DI-T-EU4 FAMILY: 8KBXL02.6EAD SERIAL: 8EE3682. // INFORMACION DE LA CUCHARA: MADE IN USA, MARCA: BOBCAT, BOBCAT BUCKET 74 LO PRO 13.0 CU FT (37M CU) ISO STRUCK 17.6 CU FT (50M CU) ISO HEAPED BKT WT 506 LBS (230 KG) 7101277.. __ NC: CARGADOR; MARCA: BOBCAT; MOD: S570; REF: M0059; CANT: 1; UND. PRODUCTO: CARGADOR CON MOTOR DIESEL, TRANSMISION HIDROSTATICA EN SUS 4 RUEDAS CON CUCHARA CARGADORA REF: 6731421BOE (1 UND); USO O DESTINO: APLICACION PARA CONSTRUCCION, AGRICULTURA Y AFINES; PO: 249, ESTADOS UNIDOS; SERIAL: A7U714126 / MODEL YEAR: 2014 INCLUYE MANUAL Y 2 LLAVES PARA SU NORMAL Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO // DATOS DEL MOTOR: REF: V2607-T, MADE IN JAPON, KUBOTA CORPORATION CODE NO: 1J711-00000 TYPE: V2607-F-DI-T-EU4 FAMILY: 8KBXL02.6EAD SERIAL: 8EE3253. // INFORMACION DE LA CUCHARA: MADE IN USA, MARCA: BOBCAT, BOBCAT BUCKET 74 LO PRO 13.0 CU FT (37M CU) ISO STRUCK 17.6 CU FT (50M CU) ISO HEAPED BKT WT 506 LBS (230 KG) 7101277.. __ NC: CARGADOR; MARCA: BOBCAT; MOD: S570; REF: M0059; CANT: 1; UND. PRODUCTO: CARGADOR CON MOTOR DIESEL, TRANSMISION HIDROSTATICA EN SUS 4 RUEDAS CON CUCHARA CARGADORA REF: 6731421BOE (1 UND); USO O DESTINO: APLICACION PARA CONSTRUCCION, AGRICULTURA Y AFINES; PO: 249, ESTADOS UNIDOS; SERIAL: A7U714127 / MODEL YEAR: 2014 INCLUYE MANUAL Y 2 LLAVES PARA SU NORMAL Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO // DATOS DEL MOTOR: REF: V2607-T, MADE IN JAPON, KUBOTA CORPORATION CODE NO: 1J711-00000 TYPE: V2607-F-DI-T-EU4 FAMILY: 8KBXL02.6EAD SERIAL: 8EE3690 // INFORMACION DE LA CUCHARA: MADE IN USA, MARCA: BOBCAT, BOBCAT BUCKET 74 LO PRO 13.0 CU FT (37M CU) ISO STRUCK 17.6 CU FT (50M CU) ISO HEAPED BKT WT 506 LBS (230 KG) 7101277.. __ NC: CARGADOR; MARCA: BOBCAT; MOD: S570; REF: M0059; CANT: 1; UND. PRODUCTO: CARGADOR CON MOTOR DIESEL, TRANSMISION HIDROSTATICA EN SUS 4 RUEDAS CON CUCHARA CARGADORA REF: 6731421BOE (1 UND); USO O DESTINO: APLICACION PARA CONSTRUCCION, AGRICULTURA Y AFINES; PO: 249, ESTADOS UNIDOS; SERIAL: A7U714128 / MODEL YEAR: 2014 INCLUYE MANUAL Y 2 LLAVES PARA SU NORMAL Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO // DATOS DEL MOTOR: REF: V2607-T, MADE IN JAPON, KUBOTA CORPORATION CODE NO: 1J711-00000 TYPE: V2607-F-DI-T-EU4 FAMILY: 8KBXL02.6EAD SERIAL: 8EE1304. // INFORMACION DE LA CUCHARA: MADE IN USA, MARCA: BOBCAT, BOBCAT BUCKET 74 LO PRO 13.0 CU FT (37M CU) ISO STRUCK 17.6 CU FT (50M CU) ISO HEAPED BKT WT 506 LBS (230 KG) 7101277.. FACTURA: 60024341; FECHA: 2014/07/08. __ NC: CARGADOR; MARCA: BOBCAT; MOD: S570; REF: M0059; CANT: 1; UND. PRODUCTO: CARGADOR CON MOTOR DIESEL, TRANSMISION HIDROSTATICA EN SUS 4 RUEDAS CON CUCHARA CARGADORA REF: 6731421BOE (1 UND); USO O DESTINO: APLICACION PARA CONSTRUCCION, AGRICULTURA Y AFINES; PO: 249, ESTADOS UNIDOS; SERIAL: A7U714131 / MODEL YEAR: 2014 INCLUYE MANUAL Y 2 LLAVES PARA SU NORMAL Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO // DATOS DEL MOTOR: REF: V2607-T, MADE IN JAPON, KUBOTA CORPORATION CODE NO: 1J711-00000 TYPE: V2607-F-DI-T-EU4 FAMILY: 8KBXL02.6EAD SERIAL: 8EG1279. // INFORMACION DE LA CUCHARA: MADE IN USA, MARCA: BOBCAT, BOBCAT BUCKET 74 LO PRO 13.0 CU FT (37M CU) ISO STRUCK 17.6 CU FT (50M CU) ISO HEAPED BKT WT 506 LBS (230 KG) 7101277.. __ NC: CARGADOR; MARCA: BOBCAT; MOD: S570; REF: M0059; CANT: 1; UND. PRODUCTO: CARGADOR CON MOTOR DIESEL, TRANSMISION HIDROSTATICA EN SUS 4 RUEDAS CON CUCHARA CARGADORA REF: 6731421BOE (1 UND); USO O DESTINO: APLICACION PARA CONSTRUCCION, AGRICULTURA Y AFINES; PO: 249, ESTADOS UNIDOS; SERIAL: A7U714136 / MODEL YEAR: 2014 INCLUYE MANUAL Y 2 LLAVES

032014001258050-1

Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : **032014001258050-1**
Subpartida : **8429510000**

10F. Continuación descripción mercancías (incluye marcas, serales y otros)

S PARA SU NORMAL Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO // DATOS DEL MOTOR: REF: V2607-T, MADE IN JAPON, KUBOTA CORPORATION CODE NO: 1J711-000
00 TYPE: V2607-F-DI-T-EU4 FAMILY: 8KBXL02.6EAD SERIAL: 8EG2681. // INFORMACION DE LA CUCHARA: MADE IN USA, MARCA: BOBCAT, BOBCAT
BUCKET 74 LO PRO 13.0 CU FT (37M CU) ISO STRUCK 17.6 CU FT (50M CU) ISO HEAPED BKT WT 506 LBS (230 KG) 7101277.. __ NC: CARGADOR
; MARCA: BOBCAT; MOD: S570; REF: M0059; CANT: 1; UND. PRODUCTO: CARGADOR CON MOTOR DIESEL, TRANSMISION HIDROSTATICA EN SUS 4 RUED
AS CON CUCHARA CARGADORA REF: 6731421BOE (1 UND); USO O DESTINO: APLICACION PARA CONSTRUCCION, AGRICULTURA Y AFINES; PO: 249, EST
ADOS UNIDOS; SERIAL: A7U714133 / MODEL YEAR: 2014 INCLUYE MANUAL Y 2 LLAVES PARA SU NORMAL Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO // DATOS DEL
MOTOR: REF: V2607-T, MADE IN JAPON, KUBOTA CORPORATION CODE NO: 1J711-00000 TYPE: V2607-F-DI-T-EU4 FAMILY: 8KBXL02.6EAD SERIAL:
8EG2696. // INFORMACION DE LA CUCHARA: MADE IN USA, MARCA: BOBCAT, BOBCAT BUCKET 74 LO PRO 13.0 CU FT (37M CU) ISO STRUCK 17.6 CU
FT (50M CU) ISO HEAPED BKT WT 506 LBS (230 KG) 7101277.. __ NC: CARGADOR; MARCA: BOBCAT; MOD: S570; REF: M0059; CANT: 1; UND. P
RODUCTO: CARGADOR CON MOTOR DIESEL, TRANSMISION HIDROSTATICA EN SUS 4 RUEDAS CON CUCHARA CARGADORA REF: 6731421BOE (1 UND); USO O
DESTINO: APLICACION PARA CONSTRUCCION, AGRICULTURA Y AFINES; PO: 249, ESTADOS UNIDOS; SERIAL: A7U714139 / MODEL YEAR: 2014 INCLU
YE MANUAL Y 2 LLAVES PARA SU NORMAL Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO // DATOS DEL MOTOR: REF: V2607-T, MADE IN JAPON, KUBOTA CORPORATION
CODE NO: 1J711-00000 TYPE: V2607-F-DI-T-EU4 FAMILY: 8KBXL02.6EAD SERIAL: 8EG1386. // INFORMACION DE LA CUCHARA: MADE IN USA, MAR
CA: BOBCAT, BOBCAT BUCKET 74 LO PRO 13.0 CU FT (37M CU) ISO STRUCK 17.6 CU FT (50M CU) ISO HEAPED BKT WT 506 LBS (230 KG) 7101277
. XXXX

Bogotá D.C., Febrero 23 de 2026.

A QUIEN INTERESE

Ref.: Ultimo Mantenimiento

Cordial Saludo.

Por la presente hago constar que yo **PROSPERO PINZON LOPEZ** identificado con número de cedula de ciudadanía **74.327.460** de Belén Boyacá, Certifico que se le realizo un mantenimiento general al **MINICARGADOR S570** así:

- Mantenimiento general
- Cambio de aceite

La presente se expide a solicitud del interesado.

Cordialmente

FAIR YESID ACOSTA GUAVITA
C.C. 79.754.354 BTA
Ingeniero Mecánico
T.P. No. CN230-104671

PROSPERO PINZÓN
C.C. 74.327.460 de Belén Boyacá
Representante Legal

Consejo Profesional
Nacional de Ingenierías
Eléctrica, Mecánica
y Profesiones Afines



Titular FAIR YESID
ACOSTA GUAVITA

D.I. 79.754.364

Ingeniero MECÁNICO

Matrícula CN230-104671

Resol. Secc. 37/2014

Fecha de Exp. 29/09/2014

Consejo Profesional Nacional
de Ingenierías Eléctrica, Mecánica
y Profesiones Afines

Esta tarjeta acredita a su titular el derecho de ejercer la ingeniería en su especialidad en cualquier lugar del país, de acuerdo con la Ley 51 de 1986 y su Decreto Reglamentario 1873 de 1998.

Para efectos de información adicional o pérdida dirigirse a la Secretaría del Consejo Profesional Nacional, Calle 70 No. 9 - 10, PBX 3127393, Bogotá, D.C.

Consejo Profesional
Nacional de Ingenierías
Eléctrica, Mecánica
y Profesiones Afines

Referencia:

EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIAS ELÉCTRICA, MECÁNICA Y PROFESIONESAFINES, EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY 51 DE 1986 Y EL DECRETO 1873 DE 1996

HACE CONSTAR QUE:

1. El Ingeniero **Fair Yesid ACOSTA GUAVITA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **79754364** de **Bogotá, D. C. (Bogotá, D. C.)**, se encuentra registrado ante el Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines, como Ingeniero **MECÁNICO** con Matrícula No. **CN230-104671** expedida por el Consejo Profesional Seccional de **CUNDINAMARCA** mediante resolución No. **CN-37 de 2014** el día **29** de **Septiembre** de **2014** y confirmada por el Consejo Profesional Nacional según Resolución No. **CPN-110 de 2014.**

2. La matrícula profesional No. **CN230-104671**, del citado Ingeniero se encuentra Vigente y no se registran Sanciones a la fecha.

Esta constancia se expide por solicitud de: **CONSORCIO ALIANZA**. La vigencia de la presente certificación es de Seis (6) meses a partir de la fecha de expedición.

Dada en la ciudad de Bogotá D.C., a los Cuatro (4) días del mes de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026)

Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines
Código de Validación:**888801837138. Vence el 04-Septiembre-2026**
Entre a www.consejoprofesional.org.co y a la opción 'Validar Certificado' para verificar su validez

HENRY LEÓN GALINDO
Secretario Ejecutivo (E)




Bubcat

CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES PINZON S.A.S

Bogotá D.C., Febrero 23 de 2026

CERTIFICADO DE IDONEIDAD

LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES PINZON SAS

HACE CONSTAR

Que **BENANCIO SANTA CRUZ** C.C **1.024.465.136**, cuenta con la preparación, el conocimiento y la capacidad e idoneidad para el cargo como **OPERARIO DE MAQUINA** para obras de infraestructura en esta obra conducira la maquina **MINICARGADOR** llevando con nosotros un tiempo de 2 años y medio .

Cordialmente

FAIR YESID ACOSTA GUAVITA
C.C. 79.754.364 BTA
Ingeniero Mecánico
T.P. No. CN230-104671

PROSPERO PINZÓN
C.C. 74.327.460 de Belén Boyacá
Representante Legal

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.024.465.136

SANTA CRUZ
APELLIDOS

ESNARCIO
NOMBRES



EPS = COMPENSAR
F. Pension = COLPENSIONES
Direccion = Kr 73 B-05 #56 #51-SUR
Telefono = 321 2561262



FECHA DE NACIMIENTO 23-ENE-1986
PURIFICACION
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 ESTATURA
O- G.S. RH
M SEXO

30-JUL-2004 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL



0229104252A 02 199807033



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

Libertad y Orden

No. 127544

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC639221	CATERPILLAR	216	2008

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	MINICARGADOR	CAT0216E4NZ06355

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
AMARILLO	CSD030651791803	NEUMATICOS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
5100 Kg	2000 mm	1570 mm	3300 mm

PROPIETARIO. APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
GARIBELLO JULIO CESAR

IDENTIFICACIÓN
C.C. 19.432.664



LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
STRIA TTEYMOV CUNDINAMARCA/COTA

FECHA REGISTRO	FECHAA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
09-02-2024	15-02-2024	******

ORIGEN	DEC. IMPORTACIÓN	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	06001191532	03/10/2008

ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
TM07000063793

Bogotá, 10 de marzo 2026

CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO.
CODIGO: 4107

Estimados Ingenieros.

Por medio del presente documento, yo JOSSE ESTEBAN REYES PEREZ, ingeniero mecánico con número de registro de tarjeta profesional CN230-172833. CERTIFICO que el equipo MINI CARRGADOR CATERPILAR modelo 2008 con número de serie CAT00216E4NZ05355. se le realizó el respectivo mantenimiento preventivo, lo cual se encuentra en óptimas condiciones técnico- mecánicas, hidráulicas y eléctricas garantizando una operación segura y adecuada para realizar labores de obra.

Se realizo mantenimiento preventivo en sistemas de traslación y cambiando los siguientes ítems:

TIPO	ESPECIFICACION	CANTIDAD
Aceite motor	15W40 móvil.	3 galones
Filtro de aceite	B161-S	1 filtro
Filtro de combustible	BF720	1 filtro
Filtro de aire	RS3704	1 filtro
Aceite hidráulico	AW68	12.5 galones
Filtro retorno de hidráulico	Sobre medida	1 filtro

El horómetro en el cual se realizó el ultimo mantenimiento preventivo hidráulico fue a las 1378.3 Hrs y su próximo mantenimiento será a las 1628.2 Hrs realizando el mismo procedimiento como lo establece el fabricante con sus respectivas inspecciones para garantizar una operación segura del equipo.

El presente certificado de mantenimiento se expide el día 10 de marzo de 2026.

Cordialmente,

Jose Esteban Reyes P.

INGENIERO MECÁNICO
C.C 1018500108 de Bogotá T.P: CN230-172833

Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines



JOSSE ESTEBAN REYES PEREZ

CC. 1018500108

Fecha de Graduación: **6 de Octubre del 2023**

Registro Profesional No. CN230-172833

Este registro se expide el
10 de Noviembre del 2023

El/la portador/a de esta tarjeta virtual es un/a ING. MECÁNICO autorizado/a por Ley, para ejercer la profesión en el territorio Nacional.

El uso de esta tarjeta virtual es personal e instransferible.

MARCO ANTONIO GÓMEZ ALBORNOZ
Secretario Ejecutivo

info@consejoprofesional.org.co
www.consejoprofesional.org.co

Para verificar la validez del presente documento, ingrese a la página web www.consejoprofesional.org.co y digite el siguiente código de verificación Nx8NMO

Powered by CamScanner

Consejo Profesional
Nacional de Ingenierías
Eléctrica, Mecánica
y Profesiones Afines

Referencia: .

EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERíAS ELÉCTRICA, MECÁNICA Y PROFESIONESAFINES, EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY 51 DE 1986 Y EL DECRETO 1873 DE 1996

HACE CONSTAR QUE:

1. El Ingeniero **Josse Esteban REYES PEREZ**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **1018500108** de **Bogotá, D. C. (Bogotá, D. C.)**, se encuentra registrado ante el Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines, como Ingeniero **MECÁNICO** con Matrícula No. **CN230-172833** expedida por el Consejo Profesional Seccional de **CUNDINAMARCA** mediante resolución No. **CN-44 de 2023** el día **10** de **Noviembre** de **2023** y confirmada por el Consejo Profesional Nacional según Resolución No. **CPN-128 de 2023**.

2. La matrícula profesional No. **CN230-172833**, del citado ingeniero se encuentra Vigente y no se registran Sanciones a la fecha.

Esta constancia se expide por solicitud del interesado. La vigencia de la presente certificación es de Seis (6) meses a partir de la fecha de expedición.

Dada en la ciudad de Bogotá D.C., a los Diecisiete (17) días del mes de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026)

Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines
Código de Validación:**999901938756. Vence el 17-Septiembre-2026**
Entre a www.consejoprofesional.org.co y a la opción 'Validar Certificado' para verificar su validez



DIEGO ESCOBAR SÁNCHEZ
Secretario Ejecutivo


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.024.547.004
OSORIO USMA

APELLIDOS
NORBAIRO

NOMBRES

FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 08-DIC-1993
MANZANARES
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.82 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

13-DIC-2011 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1500150-00354343-M-1024547004-20120105 0028890861A 1 37556211

	CERTIFICACION DE OPERADOR	**CODIGO : PC –SG 021**	
		VERSION	2025

Bogotá D.C., 17 de Marzo 2026

MANEJO Y TRANSPORTE DE MATERIALES JCG SAS
NIT 900.652.293-3

CERTIFICA QUE :

El Sr**. NORBAIRO OSORIO USMA** identifica do con C.C. 1024547004, ha trabajado mas de 4 años, desempeñando el cargo de OPERARIO DE MINI CARGADOR y cuenta con los conocimientos y la experiencia suficiente para realizar dicha labor.


Por tal motivo la empresa MANEJO Y TRANSPORTE DE MATERIALES JCG S.A.S da fe de que es una persona responsable, y de buen desempeño en sus labores encomendadas.

La presente certificación es expedida a los 17 días del mes de marzo 2026

Atentamente,

JULIO CESAR GARIBELLO
C.C. 19.432.664
REPRESENTANTE LEGAL
MANEJO Y TRANSPORTE DE MATERIALES
NIT 900.652.293-3

MANEJO Y TRANSPORTE DE MATERIALES J.C.G. S.A.S Julio Cesar Garibello Manejo.transporte@gmail.com Km.4 vía la calera cel: 3008490891-3012233522



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.012.428.837
BASABE MORA
APELLIDOS
IVAN ANDRES
NOMBRES

Ivan andres Basabe mora
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 13-DIC-1995
HONDA
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
21-ENE-2014 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA
ÍNDICE DERECHO

A-1524700-01241696-M-1012428837-20210624 0074764601A 1 9915650644

	CERTIFICACION DE OPERADOR	**CODIGO : PC –SG 021**	
		VERSION	2025

Bogotá D.C., 17 de Marzo 2026

MANEJO Y TRANSPORTE DE MATERIALES JCG SAS
NIT 900.652.293-3

CERTIFICA QUE :

El Sr**. IVAN ANDRES BASABE MORA** identifica do con C.C. 1012428837, ha trabajado mas de 3 años, desempeñando el cargo de OPERARIO DE MINI CARGADOR y cuenta con los conocimientos y la experiencia suficiente para realizar dicha labor.

Por tal motivo la empresa MANEJO Y TRANSPORTE DE MATERIALES JCG S.A.S da fe de que es una persona responsable, y de buen desempeño en sus labores encomendadas.

La presente certificación es expedida a los 17 días del mes de marzo 2026

Atentamente,

JULIO CESAR GARIBELLO
C.C. 19.432.664
REPRESENTANTE LEGAL
MANEJO Y TRANSPORTE DE MATERIALES
NIT 900.652.293-3

MANEJO Y TRANSPORTE DE MATERIALES J.C.G. S.A.S Julio Cesar Garibello Manejo.transporte@gmail.com Km.4 vía la calera cel: 3008490891-3012233522



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

Libertad y Orden

No. 109539

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC108082	JOHN DEERE	320D	2010

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	MINICARGADOR	1T0320DACA0191223

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
AMARILLO	PE4024R041533	NEUMATICOS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
3187 Kg	2010 mm	1760 mm	3360 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN

CANTIN QUIROGA GERMAN ENRIQUE — C.C. 80.374.102



LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

STRIA MCPAL DE SOACHA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
16-10-2019	12-01-2023	******

ORIGEN	DEC. IMPORTACIÓN	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	872011000005633	12/01/2011

ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM07000025099

HOJA DE VIDA MAQUINARIA Y EQUIPO

IDENTIFICACIÓN Y ESPECIFICACIONES DE EQUIPO	
Linea	320D
Marca	JHONN DEERE
referencia	
Año modelo	2010
No. serie	110320DACA0191223
Registro de Aduana	SI
Color(es)	AMARILLO
Rodaje	LLANTAS
Certificado de	SI
Mantenimiento	CADA 250 HORAS



REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAQUINARÍA



TARJETA DE REGISTRO





Bogotá, 10 marzo 2026

CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO.
CODIGO: 4152

Estimados Ingenieros.

Por medio del presente documento, yo **JOSSE ESTEBAN REYES PEREZ**, ingeniero mecánico con número de registro de tarjeta profesional **CN230-**. **CERTIFICO** que el equipo **MINI CARRGADOR BOBCAT modelo** 2008 con número de serie 530360219. se le realizó el respectivo mantenimiento preventivo, lo cual se encuentra en óptimas condiciones técnico- mecánicas, hidráulicas y eléctricas garantizando una operación segura y adecuada para realizar labores de obra.

Se realizo mantenimiento preventivo de los siguientes ítems:

TIPO	ESPECIFICACION	CANTIDAD
Aceite motor	15W40 móvil.	3 galones
Filtro de aceite	B161-S	1 filtro
Filtro de combustible	BF720	1 filtro
Filtro de aire	RS3704	1 filtro
Aceite hidráulico	AW68	12.5 galones
Filtro retorno de hidráulico	Sobre medida	1 filtro

El horómetro en el cual se realizó el ultimo mantenimiento preventivo hidráulico fue a las 1378.3 Hrs y su próximo mantenimiento será a las 1628.2 Hrs realizando el mismo procedimiento como lo establece el fabricante con sus respectivas inspecciones para garantizar una operación segura del equipo.

El presente certificado de mantenimiento se expide el día 10 de marzo de 2026.

Cordialmente,

INGENIERO MECÁNICO
C.C 1018500108 de Bogotá T.P: CN230-172833

Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines



JOSSE ESTEBAN REYES PEREZ

CC. 1018500108

Fecha de Graduación: **6 de Octubre del 2023**

Registro Profesional No. CN230-172833

Este registro se expide el
10 de Noviembre del 2023

El/la portador/a de esta tarjeta virtual es un/a ING. MECÁNICO autorizado/a por Ley, para ejercer la profesión en el territorio Nacional.

El uso de esta tarjeta virtual es personal e instransferible.

MARCO ANTONIO GÓMEZ ALBORNOZ
Secretario Ejecutivo

info@consejoprofesional.org.co
www.consejoprofesional.org.co

Para verificar la validez del presente documento, ingrese a la página web www.consejoprofesional.org.co y digite el siguiente código de verificación Nx8NMO

Powered by CamScanner

Consejo Profesional
Nacional de Ingenierías
Eléctrica, Mecánica
y Profesiones Afines

Referencia: .

EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERíAS ELÉCTRICA, MECÁNICA Y PROFESIONESAFINES, EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY 51 DE 1986 Y EL DECRETO 1873 DE 1996

HACE CONSTAR QUE:

1. El Ingeniero **Josse Esteban REYES PEREZ**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **1018500108** de **Bogotá, D. C. (Bogotá, D. C.)**, se encuentra registrado ante el Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines, como Ingeniero **MECÁNICO** con Matrícula No. **CN230-172833** expedida por el Consejo Profesional Seccional de **CUNDINAMARCA** mediante resolución No. **CN-44 de 2023** el día **10** de **Noviembre** de **2023** y confirmada por el Consejo Profesional Nacional según Resolución No. **CPN-128 de 2023**.

2. La matrícula profesional No. **CN230-172833**, del citado ingeniero se encuentra Vigente y no se registran Sanciones a la fecha.

Esta constancia se expide por solicitud del interesado. La vigencia de la presente certificación es de Seis (6) meses a partir de la fecha de expedición.

Dada en la ciudad de Bogotá D.C., a los Diecisiete (17) días del mes de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026)

Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines
Código de Validación:**999901938756. Vence el 17-Septiembre-2026**
Entre a www.consejoprofesional.org.co y a la opción 'Validar Certificado' para verificar su validez



DIEGO ESCOBAR SÁNCHEZ
Secretario Ejecutivo


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.024.547.004
OSORIO USMA
APELLIDOS
NORBAIRO
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 08-DIC-1993
MANZANARES
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.82
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
13-DIC-2011 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
P-1500150-00354343-M-1024547004-20120105
0028890861A 1
37556211

	CERTIFICACION DE OPERADOR	**CODIGO : PC –SG 021**	
		VERSION	2025

Bogotá D.C., 17 de Marzo 2026

MANEJO Y TRANSPORTE DE MATERIALES JCG SAS
NIT 900.652.293-3

CERTIFICA QUE :

El Sr**. NORBAIRO OSORIO USMA** identifica do con C.C. 1024547004, ha trabajado mas de 4 años, desempeñando el cargo de OPERARIO DE MINI CARGADOR y cuenta con los conocimientos y la experiencia suficiente para realizar dicha labor.


Por tal motivo la empresa MANEJO Y TRANSPORTE DE MATERIALES JCG S.A.S da fe de que es una persona responsable, y de buen desempeño en sus labores encomendadas.

La presente certificación es expedida a los 17 días del mes de marzo 2026

Atentamente,

JULIO CESAR GARIBELLO
C.C. 19.432.664
REPRESENTANTE LEGAL
MANEJO Y TRANSPORTE DE MATERIALES
NIT 900.652.293-3

MANEJO Y TRANSPORTE DE MATERIALES J.C.G. S.A.S Julio Cesar Garibello Manejo.transporte@gmail.com Km.4 vía la calera cel: 3008490891-3012233522



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.012.428.837
BASABE MORA
APELLIDOS
IVAN ANDRES
NOMBRES

Ivan andres Basabe mora
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 13-DIC-1995
HONDA
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
21-ENE-2014 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA
ÍNDICE DERECHO

A-1524700-01241696-M-1012428837-20210624 0074764601A 1 9915650644

	CERTIFICACION DE OPERADOR	**CODIGO : PC –SG 021**	
		VERSION	2025

Bogotá D.C., 17 de Marzo 2026

MANEJO Y TRANSPORTE DE MATERIALES JCG SAS
NIT 900.652.293-3

CERTIFICA QUE :

El Sr**. IVAN ANDRES BASABE MORA** identifica do con C.C. 1012428837, ha trabajado mas de 3 años, desempeñando el cargo de OPERARIO DE MINI CARGADOR y cuenta con los conocimientos y la experiencia suficiente para realizar dicha labor.

Por tal motivo la empresa MANEJO Y TRANSPORTE DE MATERIALES JCG S.A.S da fe de que es una persona responsable, y de buen desempeño en sus labores encomendadas.

La presente certificación es expedida a los 17 días del mes de marzo 2026

Atentamente,

JULIO CESAR GARIBELLO
C.C. 19.432.664
REPRESENTANTE LEGAL
MANEJO Y TRANSPORTE DE MATERIALES
NIT 900.652.293-3

MANEJO Y TRANSPORTE DE MATERIALES J.C.G. S.A.S Julio Cesar Garibello Manejo.transporte@gmail.com Km.4 vía la calera cel: 3008490891-3012233522



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 38997

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC067051	BOMAG	BW138AC	2005

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	VIBROCOMPACTADORA	101650151170

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
AMARILLO	10015764	NEUMATICOS Y CILINDROS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
4013 Kg	2075 mm	1460 mm	2580 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

TOVAR WILLMAN DIANA PATRICIA

IDENTIFICACIÓN

C.C. 51.955.068



ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
10-11-2017	10-11-2017	******

ORIGEN	DEC. IMPORTACIÓN	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	482016000138444	15/04/2016

ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM03000004649

PAVLASFALTOS PINZON S.A.S

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

Año 2016

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de Formulario

4820160000138444-0

1. Número de Identificación Tributaria (NIT): 51954068 | 2. DV: 4 | 3. Apellidos y nombres o Razón Social: TOVAR WILLMAN DIANA PATRICIA

Importador

4. Dirección: CL 21 26 27 AP 504 | 5. Teléfono: 3203850349 | 6. Cód. Admón.: 48 | 7. Cód. Ciudad: 68 | 8. Cód. Ciudad Municipio: 001

Declarante

9. Número de Identificación Tributaria (NIT): 860504620 | 10. DV: 5 | 11. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS COMERCIO EXTERIOR DEL NORTE S.A NIVEL 1 | 12. Tipo usuario: 26 | 13. Cód. usuario: 0067

14. Número documento de identificación: 1050946789 | 15. Apellidos y nombres: ALCALA POSADA MARILYN KEITH

16. Clase importador: 02 | 17. Tipo declaración: Inicial | 18. Cód.: 1 | 19. No. Formulario Anterior: XXXXXXXXXXXXXX | 20. Año - Mes - Día: XXXX - XX - XX | 21. Cód. Admón.: XX | 22. Declaración de Exportación No.: XXXXXXXXXXXXXX | 23. Año - Mes - Día: XXXX - XX - XX | 24. Cód. Admón.: XX

25. Cód. lugar ingreso de las mercancías: CTG | 26. Cód. Depósito: 14804 | 27. Manifiesto de carga No.: 116575006838749 | 28. Año - Mes - Día: 2016 - 04 - 03 | 29. Documento de transporte No.: 569147195 | 30. Año - Mes - Día: 2016 - 03 - 22

31. Nombre importador o proveedor en el exterior: EQUIPPO AG | 32. Ciudad: ROTTERDAM | 33. Cód. País Procedencia: 767

34. Dirección importador o proveedor en el exterior: BAARERSTRASSE 141 6300 ZUG SWITZERLAND | 35. E-mail: INFO@EQUIPPO.COM

36. No. de factura: R-1031 | 37. Año - Mes - Día: 2016 - 03 - 08 | 38. Cód. país procedencia: 023 | 39. Cód. Modo Transporte: 1 | 40. Código de Aduana: 434 | 41. Cód. Sección: 68 | 42. Empresa transportadora: MAERSK COLOMBIA S.A. | 43. Tasa de cambio $ cot.: 3.109,93

S | 44. Subpartida arancelaria: 8424400000 | 45. Cód. Unidad/cantidad: All | 46. Cód. Suplementario: All | 47. Cód. Modalidad: C136 | 48. No. cuotas pactadas: XX | 49. Valor cuota USD: XXXX | 50. Periodicidad del pago de la cuota: XX | 51. Cód. país de origen: 023 | 52. Cód. Acuerdo: XXX

53. Forma de pago: 06 | 54. Tipo de importación: 01 | 55. Cód. país origen: 767 | 56. Peso bruto kgs.: 4.013,00 | 57. Peso neto kgs.: 4.013,00 | 58. Código Aduana: YY | 59. No. bultos: 1 | 60. Subpartidas: 1 | 61. Cód. unidad comercial: U | 62. Cantidad mcías.: 1,00

63. Valor FOB USD: 16.285,21 | 64. Valor Flete USD: 2.441,53 | 65. Valor Seguros USD: 98,12 | 66. Valor Otros Gastos USD: 0,00 | 67. Ajustes valor USD: 0,00 | 68. Valor aduana USD: 18.824,86 | 69. Código régimen o inciso: L | 70. Numero: 21731968 | 71. Cód. oficina: 3 | 72. Año: 2016 | 73. Programa No.: XXXXXXXXXX | 74. Cód. interno del Producto: 0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	58.537.785	0	0	0
I.V.A.	16.00	58.537.785	9.366.000	0	0
Safeguarda	0.00	0	0	0	0
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0
Derechos Antidumping	0	0	0	0	0
Sanción	0	0	0	0	
Recargo	0	0	0	0	
Total		0	9.366.000		0

75. Descripción de las mercancías: Anote la descripción de las mercancías a importar con la señalada en el acuerdo de alcance en la subpartida arancelaria - Indique marcas, serial(es) y ref(s) de cada(s) ítem(s) cuando el régimen lo exija. Ver instructivo.

DO CTG-2016-089-IM DECLARACION 1 DE 1 FACTURA(S) 1 ITEM(S) 1 DE 1 FACTURA(S) 21731968-13042016; MERCANCIA NUEVA EFECTO COMERCIAL MARCA DESCRIPCION Y ACTIVA: 2005-BOMAG BW174AC DS50 VIBRATORY COMBINATION ROLLER, SERIAL NUMBER 101650151170, ENGINE NUMBER 10015764, 174HP DEUTZ B.W. 226B CITTER, CHOPS BUKU SEAT, WATER SPRAY SYSTEM, 235/75R15 TIRES, DRIVE PULLOUT, CE MARKED, NOT EXS MARKED, PRODUCTO: RODILLO VIBRATORIO ARLANDOOR,MARCA: BOMAG, MODELO:BW174AC3 MODELO:BW174AC3 SERIAL:101650151170; USO O DESTINO: PARA APLANAR Y COMPACTAR CARRA, FIRMES Y ZONAS ANEXOS; SE ENCUENTRA SE ACUERDO LA PRESCRIPCION DE ENCONTRO FISICAMENTE EN EL MOTIVA ANACRI DETTI;SERIAL N°: 101650151170;MODELO: 5000000;1041;4990; 2660 , CANTIDAD: 1, ENTRADA [illegible]

77. Valor pagos anteriores: 0 | 78. Fecha oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX | 79. Fecha: XXXX XX XX

80. Espacio reservado DIAN - Adjuntos aducidos: Ninguno | 81. Espacio reservado con exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores | 82. No. Aceptación declaración: 4820160000138444 | 83. Fecha: 2016 04 15

84. Levante No.: 4820160000115664 | 85. Fecha: 2016 - 04 - 15 | Firma funcionario responsable | 86. Nombre | 987. C.C. No.

Firma declarante

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la maquina registradora al dorso de este formulario

998. Pago Total $: 0

996. Espacio para Número autoadhesivo

9104801156956 4

Fecha de impresión: 2016-04-15 08:27:23

20160406824905

Bogotá, 13 de Febrero de 2026

A QUIEN PUEDA INTERESAR

EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE PAVIASFALTOS PINZON S.A.S

CERTIFICA

Qué la maquina **VIBRO COMPACTADOR MIXTO,** marca BOMAG, modelo **BW138 AC**, de la empresa **PAVASFAFALTOS PINZON SAS**, identificada con NIT 901.612.787-2, se le realizo el mantenimiento preventivo y correctivo de sus instalaciones eléctricas, mecánicas e hidráulicas, para su correcto funcionamiento. La máquina se encuentra en Óptimas condiciones para trabajar a partir de la fecha.

La presente certificación se expide a los (13) días del mes de Febrero del año 2026.

Cordialmente,

FAIR YESID ACOSTA GUAVITA
C.C. 79.754.364 BTA
Ingeniero Mecánico
T.P. No. CN230-104671

FAIR YESID ACOSTA GUATIVA

C.C. 79.754.364
INGENIERO MECANICO
MATRICULA CN230-104671

Carrera 8 No. 42 A – 63
Email.pinzonlopez@hotmail.es
Celular: 311 240 2937



Consejo Profesional
Nacional de Ingenierías
Eléctrica, Mecánica
y Profesiones Afines

Titular FAIR YESID
ACOSTA GUAVITA


D.I. 79.754.364

Ingeniero MECÁNICO

Matricula CN230-104671

Resol. Secc. 37/2014

Fecha de Exp. 29/09/2014



Consejo Profesional Nacional
de Ingenierías Eléctrica, Mecánica
y Profesiones Afines

Esta tarjeta acredita a su titular el derecho de ejercer la ingeniería en su especialidad en cualquier lugar del país, de acuerdo con la Ley 51 de 1986 y su Decreto Reglamentario 1873 de 1998.

Para efectos de información adicional o pérdida dirigirse a la Secretaría del Consejo Profesional Nacional, Calle 70 No. 9 - 10, PBX 3127393, Bogotá, D.C.

Consejo Profesional
Nacional de Ingenierías
Eléctrica, Mecánica
y Profesiones Afines

Referencia:

EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIAS ELÉCTRICA, MECÁNICA Y PROFESIONESAFINES, EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY 51 DE 1986 Y EL DECRETO 1873 DE 1996

HACE CONSTAR QUE:

1. El Ingeniero **Fair Yesid ACOSTA GUAVITA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **79754364** de **Bogotá, D. C. (Bogotá, D. C.)**, se encuentra registrado ante el Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines, como Ingeniero **MECÁNICO** con Matrícula No. **CN230-104671** expedida por el Consejo Profesional Seccional de **CUNDINAMARCA** mediante resolución No. **CN-37 de 2014** el día **29** de **Septiembre** de **2014** y confirmada por el Consejo Profesional Nacional según Resolución No. **CPN-110 de 2014.**

2. La matrícula profesional No. **CN230-104671**, del citado Ingeniero se encuentra Vigente y no se registran Sanciones a la fecha.

Esta constancia se expide por solicitud de: **CONSORCIO ALIANZA.** La vigencia de la presente certificación es de Seis (6) meses a partir de la fecha de expedición.

Dada en la ciudad de Bogotá D.C., a los Cuatro (4) días del mes de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026)

Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines
Código de Validación:888801837138. Vence el 04-Septiembre-2026
Entre a www.consejoprofesional.org.co y a la opción 'Validar Certificado' para verificar su validez

HENRY LEÓN GALINDO
Secretario Ejecutivo (E)


Consorcio
Probogota 1
CONTRATISTA IDU


BOMAG

Bogotá 21 de Febrero de 2026

CERTIFICADO DE IDONEIDAD

LA EMPRESA PAVIASFALTOS PINZON S.A.S.

HACE CONSTAR

Que JOSE CASTRO CASTRO identificado con cedula de ciudadanía N° 16.136.317 de Aránzazu cuenta con la preparación, el conocimiento y la capacidad e idoneidad para el cargo de OPERARIO DE MAQUINA **(VIBRO COMPACTADOR)** para obras de infraestructura, cuenta con una experiencia total de 15 años y con la compañía cumple más de 7 años en la operación de maquinaria pesada, es un excelente trabajador, por ende certificamos su idoneidad en el cargo

Cordialmente

ANGEL PINZON LOPEZ
C.C. 1.024.494.435
REPRESENTANTE LEGAL


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 16.136.317
CASTRO CASTRO
APELLIDOS
JOSE MARTIN
NOMBRES
FIRMA
FECHA DE NACIMIENTO 14-ABR-1966
ANAIME
CAJAMARCA (TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.61
O+
M
16-MAY-1984 ARANZAZU
REGISTRADOR NACIONAL

V**EHÍCULO LJS971**
PIN **26703**

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10033380957

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
LJS971	JAC	HFC1063KN	2022

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
3.760	NEGRO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMION	FURGON	DIESEL	5500

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
77217205	N	LJ11KRCD1N1107119

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
LJ11KRCD1N1107119	N	LJ11KRCD1N1107119	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
RECICLAJES LYV SAS	NIT 901668045

Scanned with CamScanner

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
154

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
88202200033596

I/E
I

FECHA IMPORT.
31/03/2022

PUERTAS
2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

PRENDA - FINANZAUTO S.A. BIC

FECHA MATRÍCULA
28/05/2022

FECHA EXP. LIC. TTO.
04/12/2024

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA



LT10000218166

115

Scanned with CamScanner

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

seguros mundial®

FECHA DE EXPEDICIÓN	AÑO	MES	DÍA
	2025	6	6

VIGENCIA	AÑO	MES	DÍA
DESDE LAS 00 HORAS DEL	2025	6	7
HASTA LAS 23:59 HORAS DEL	2026	6	6

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
91598977 - 612272195	LJS971	CARGA O MIXTOS	PUBLICO	3760	2022

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	JAC	FURGON

LÍNEA VEHÍCULO
HFC1063KN

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
77217205	LJ11KRCD1N1107119	LJ11KRCD1N1107119	5,50

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
RECICLAJES LYV SAS	3192764400	NIT	901668045	FUNZA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	14	13158	91598977	11001

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
32	$ 839.200	$ 436.300	$ 2.100

TOTAL A PAGAR

$ 1.277.600

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[2] 701,68[3]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77[1]	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180[4]	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750[5]	



¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?



Seguro Ter-cero

Cero preocupaciones al manejar su vehículo

Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.
Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: **www.segurotercero.com**

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

•Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT, la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Habeas data

Seguros Mundial es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cuales son recolectados para la prestación de los servicios inherentes a la suscripción del contrato de seguro y para las finalidades dispuestas en la Política de Tratamiento de Datos Personales, la cuál puede ser consultada en www.segurosmundial.com.co/proteccion-de-datos/
Dentro de la Política encontrará los derechos que le asisten como titular de sus datos y las maneras que tiene para ejercerlos Recuerde que no está en obligación de otorgar sus datos personales sensibles, o los relacionados a niños, niñas y adolescentes.

Topes de cobertura gastos médicos

[1] El transporte y movilización de las víctimas a los establecimientos hospitalarios o clínicos se debe hacer preferiblemente en ambulancias o vehículos adecuadamente dotados para este tipo de servicios, garantizando la atención oportuna y efectiva de la víctima.
[2] Para las tarifas 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2497 de 2022
[3]. Para las demás tarifas no incluídas en el Decreto 2497 de 2022.
[4]. Según numeral 1 del Art 2.6.1.4.2.6 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social
[5]. Según numeral 1 del Art 2.6.1.4.2.11 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social.

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.06.06 09:56:02 -05:00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 187293536

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA LA 13 SAS

NIT: 901417787

No. de Certificado de Acreditación: 21-CDA-026

Fecha de expedición: 2026/01/29

Fecha de vencimiento: 2027/01/29

DATOS VEHÍCULO

PLACA: LJS971

CLASE: CAMION

MARCA: JAC

MODELO: 2022

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 3760

NRO. MOTOR: 77217205

NRO. CHASIS: LJ11KRCD1N1107119

VIN: LJ11KRCD1N1107119

LÍNEA: HFC1063KN


COLOR: NEGRO

NOMBRE PROPIETARIO: RECICLAJES LYV SAS

FIRMA DEL RESPONSABLE

GERARDO MIGUEL VERGARA HERNANDEZ

CONDUCTOR



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.016.026.402
QUINTERO SALAZAR

APELLIDOS
CARLOS HERNAN

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 20-MAY-1990
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.77 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

22-MAY-2008 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 1016026402

Libertad y Orden

NOMBRE

CARLOS HERNAN QUINTERO SALAZAR



FECHA DE NACIMIENTO

20-05-1990

RH

O+

FECHA DE EXPEDICION

22-11-2023

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA

Scanned with CamScanner

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHÍCULO	VIGENCIA	SERVICIO
A2	MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE.	16-12-2025	PARTICULAR
B2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	22-11-2033	PARTICULAR
C2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	22-11-2026	PUBLICO



118

ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC03006836019

Servicios Integrales 60947 2-0-17 07/23

Scanned with CamScanner

PLANILLA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901668045-7	RECICLAJES LYV SAS	CRA 115 # 67A - 12	3747678	reciclajes62531@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	12/02/2026	50692155	$2.713.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	70.100	0		0		0	1	100	0	70.200	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	140.200	0		0		0	1	100	0	140.300	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	70.100	0		0		0	1	100	0	70.200	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	70.100	0		0		0	1	100	0	70.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	840.600	0	0	0	0	1	600	0	841.200	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	560.400	0	0	0	0	1	400	0	560.800	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	609.500				609.500	1	400	609.900			6.095	609.900	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	350.500	1	300	350.800	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	350.500	350.900
Pensión	2	1.401.000	1.402.000
Riesgos Laborales	1	609.500	609.900
CCF	1	350.500	350.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	2.711.500	2.713.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901668045-7	RECICLAJES LYV SAS		CRA 115 # 67A - 12	3747678	reciclajes62531@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	12/02/2026	50692155	$2.713.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1014195406	PARRA MORENO HAROL YAIR	1	0			S																	25-14	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	70.100	14-11	1.750.905	5	121.900	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
2	CC	1014253595	RIVERA ANTONIO WILSON MAURICIO	1	0			S																	230301	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	70.100	14-11	1.750.905	5	121.900	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
3	CC	1015411712	LEAL LOPEZ DIEGO EDUARDO	1	0			S																	25-14	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	70.100	14-11	1.750.905	5	121.900	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
4	CC	1016026402	QUINTERO SALAZAR CARLOS HERNAN	1	0			S																	230301	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	70.100	14-11	1.750.905	5	121.900	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
5	CC	1014294759	VARGAS BERNAL TANIA LISETD	1	0			S																	230301	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	70.100	14-11	1.750.905	5	121.900	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901668045-7	RECICLAJES LYV SAS	CRA 115 # 67A - 12	3747678	reciclajes62531@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		67186812	11/03/2026	5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$8,754,525	$2.711.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	140.200	0		0		0	0	0	0	140.200	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	840.600	0	0	0	0	0	0		840.600	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	560.400	0	0	0	0	0	0		560.400	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	609.500				609.500	0	0	609.500			6.095	609.500	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	350.500	0	0	350.500	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	350.500	350.500
Pensión	2	1.401.000	1.401.000
Riesgos Laborales	1	609.500	609.500
CCF	1	350.500	350.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	2.711.500	2.711.500

120

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901668045-7	RECICLAJES LYV SAS	CRA 115 # 67A - 12	3747678	reciclajes62531@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		67186812	11/03/2026	5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$8,754,525	$2.711.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD					RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1014195406	PARRA MORENO HAROL YAIR	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
2	CC 1014253595	RIVERA ANTONIO WILSON MAURICIO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
3	CC 1015411712	LEAL LOPEZ DIEGO EDUARDO	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
4	CC 1016026402	QUINTERO SALAZAR CARLOS HERNAN	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
5	CC 1014294759	VARGAS BERNAL TANIA LISETD	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

VEHÍCULO **LKL852**
PIN **27956**



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10034485925

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
LKL852	JAC	HFC1063KN	2024

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
3.760	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMION	ESTACAS	DIESEL	5.400

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
77271371	N	LJ11KRCD4R1100588

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
LJ11KRCD4R1100588	N	LJ11KRCD4R1100588	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
BANCO FINANDINA S.A. BIC	NIT 860051894


RESTRICCIÓN MOVILIDAD
******
BLINDAJE
******
POTENCIA HP
121
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
352022000626842
VE
I
FECHA IMPORT.
29/12/2022
PUERTAS
2
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******
FECHA MATRÍCULA
25/09/2023
FECHA EXP. LIC TTO.
31/05/2025
FECHA VENCIMIENTO
******
ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTOyTTE MCPAL SABANETA
LT10000457655

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 185197278

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA LA 13 SAS

NIT: 901417787

No. de Certificado de Acreditación: 21-CDA-026

Fecha de expedición: 2025/11/10

Fecha de vencimiento: 2026/11/10

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	LKL852	**CLASE:**	CAMION
MARCA:	JAC	**MODELO:**	2024
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	3760	**NRO. MOTOR:**	77271371
NRO. CHASIS:	LJ11KRCD4R1100588	**VIN:**	LJ11KRCD4R1100588
LÍNEA:	HFC1063KN		
COLOR:	BLANCO		

NOMBRE PROPIETARIO: BANCO FINANDINA S.A. BIC

FIRMA DEL RESPONSABLE

GERARDO MIGUEL VERGARA HERNANDEZ

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

AXA COLPATRIA

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO	MES	DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA
2025	10	14	2025	10	15	2026	10	14

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
3456690700	LKL852	VEHICULOS DE CARGA	PUBLICO	3760	2024

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	JAC	
	LÍNEA VEHICULO: HFC1063KN	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
77271371	LJ11KRCD4R1100588	LJ11KRCD4R1100588	5

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
BANCO FINANDINA SA BIC	3176469502	NIT	8600518946	BOGOTA D.C.

CODIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1306	26	60536	3456690700	BOGOTA D.C.

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
332	$839.200,00	$436.300,00	$2.400,00

TOTAL A PAGAR

$1.277.900,00

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
	HASTA	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MINIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

FIRMA AUTORIZADA

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

El clausulado que aplica a esta póliza puede ser consultado y descargado en nuestro portal www.axacolpatria.co

CLAUSULA: Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos: Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si la aseguradora evidencia que existe una póliza vigente, la vigencia de la póliza que se expide se modificará, iniciando a partir del día siguiente de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Consulte información sobre la Defensoría del Consumidor Financiero aquí https://www.axacolpatria.co/documents/42201273/76141280/Folleto-virtual-consumidor-financiero.pdf

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:
- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Texto habeas data

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes. Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONDUCTOR

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.014.253.595**

RIVERA ANTONIO

APELLIDOS

WILSON MAURICIO

NOMBRES



Scanned with CamScanner



FECHA DE NACIMIENTO **27-FEB-1994**


MARIPI
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

24-ABR-2012 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-1500150-00370395-M-1014253595-20120530 0030074380A 1 38224842

Scanned with CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 1014253595

NOMBRE

WILSON MAURICIO RIVERA ANTONIO



FECHA DE NACIMIENTO

27-02-1994

SANGRE-RH

O+

FECHA DE EXPEDICIÓN

21-07-2025

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE TRANSITO EXPEDIDOR

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA

125

Scanned with CamScanner

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
A2	MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE.	09-03-2026	PARTICULAR
B2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	21-07-2035	PARTICULAR
C2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	21-07-2028	PUBLICO



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC03008809593

Servicios Integrales 95903 1.0-1 01/25

Scanned with CamScanner

PLANILLA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901668045-7	RECICLAJES LYV SAS	CRA 115 # 67A - 12	3747678	reciclajes62531@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	12/02/2026	50692155	$2.713.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	70.100	0		0		0	1	100	0	70.200	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	140.200	0		0		0	1	100	0	140.300	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	70.100	0		0		0	1	100	0	70.200	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	70.100	0		0		0	1	100	0	70.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	840.600	0	0	0	0	1	600	0	841.200	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	560.400	0	0	0	0	1	400	0	560.800	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	609.500				609.500	1	400	609.900			6.095	609.900	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	350.500	1	300	350.800	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	350.500	350.900
Pensión	2	1.401.000	1.402.000
Riesgos Laborales	1	609.500	609.900
CCF	1	350.500	350.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	2.711.500	2.713.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901668045-7	RECICLAJES LYV SAS		CRA 115 # 67A - 12	3747678	reciclajes62531@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	12/02/2026	50692155	$2.713.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1014195406	PARRA MORENO HAROL YAIR	1	0			S																	25-14	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	70.100	14-11	1.750.905	5	121.900	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
2	CC	1014253595	RIVERA ANTONIO WILSON MAURICIO	1	0			S																	230301	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	70.100	14-11	1.750.905	5	121.900	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
3	CC	1015411712	LEAL LOPEZ DIEGO EDUARDO	1	0			S																	25-14	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	70.100	14-11	1.750.905	5	121.900	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
4	CC	1016026402	QUINTERO SALAZAR CARLOS HERNAN	1	0			S																	230301	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	70.100	14-11	1.750.905	5	121.900	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
5	CC	1014294759	VARGAS BERNAL TANIA LISETD	1	0			S																	230301	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	70.100	14-11	1.750.905	5	121.900	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0

PAGADA

127

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901668045-7	RECICLAJES LYV SAS	CRA 115 # 67A - 12	3747678	reciclajes62531@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		67186812	11/03/2026	5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$8,754,525	$2.711.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	140.200	0		0		0	0	0	0	140.200	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	840.600	0	0	0	0	0	0		840.600	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	560.400	0	0	0	0	0	0		560.400	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	609.500				609.500	0	0	609.500			6.095	609.500	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	350.500	0	0	350.500	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	350.500	350.500
Pensión	2	1.401.000	1.401.000
Riesgos Laborales	1	609.500	609.500
CCF	1	350.500	350.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	2.711.500	2.711.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901668045-7	RECICLAJES LYV SAS	CRA 115 # 67A - 12	3747678	reciclajes62531@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		67186812	11/03/2026	5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$8,754,525	$2.711.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD					RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1014195406	PARRA MORENO HAROL YAIR	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
2	CC 1014253595	RIVERA ANTONIO WILSON MAURICIO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
3	CC 1015411712	LEAL LOPEZ DIEGO EDUARDO	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
4	CC 1016026402	QUINTERO SALAZAR CARLOS HERNAN	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
5	CC 1014294759	VARGAS BERNAL TANIA LISETD	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

VOLQUETA SBE183
PIN 5970

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10032709574

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
SBE183	MERCURY	SIN LINEA	1960

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
5.700	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	5000

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
468TM2U676075	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
M60D0E36583	N	M60D0E36583	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
IBAÑEZ JIMENEZ ANDRES EDUARDO Y OTRO(S)	C.C. 1013651770

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
12772

VE
I

FECHA IMPORT.
07/05/1960

PUERTAS
2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

****



FECHA MATRÍCULA
27/09/1960

FECHA EXP. LIC. TTO.
09/09/2024

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE ZIPAQUIRA

COSAMCOLOR COLOMBIA-LT-24

LT07003287154

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

FECHA DE EXPEDICIÓN	AÑO	MES	DÍA
	2025	08	29

VIGENCIA	AÑO	MES	DÍA
DESDE LAS 00 HORAS DEL	2025	08	30
HASTA LAS 23:59 HORAS DEL	2026	08	29

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
8901170724501	SBE183	VOLQUETA	PÚBLICO	5700	1960

PASAJEROS	MARCA	LÍNEA VEHÍCULO	CARROCERÍA
2	MERCURY	SIN LINEA	13 - PLATON

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
468TM2U676075	M60D0E36583	M60D0E36583	5

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
ANDRES EDUARDO IBAÑEZ JIMENEZ	3213343374	CC	1013651770	BOGOTA D.C.

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
44681	8901	44681	8901170724501	BOGOTA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
320	$839,200.00	$436,300.00	$2,400.00

TOTAL A PAGAR

$1,277,900.00

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

El SOAT digital, además de brindarle una **fácil portabilidad y usabilidad,** también ofrece varios beneficios para usted, el medio ambiente, las autoridades y en general **para todas las personas.**



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Texto habeas data

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."

Scanned with CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 183570585

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ SANTA LIBRADA SAS
SIGLA: CDA SANTA LIBRADA SAS

NIT: 900554707

No. de Certificado de Acreditación: 15-OIN-033-001

Fecha de expedición: 2025/08/30

Fecha de vencimiento: 2026/08/30

DATOS VEHÍCULO

PLACA: SBE183

CLASE: VOLQUETA

MARCA: MERCURY

MODELO: 1960

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 5700

NRO. MOTOR: 468TM2U676075

NRO. CHASIS: M60D0E36583

VIN:

LÍNEA: SIN LINEA

COLOR: BLANCO

NOMBRE PROPIETARIO: JAIRO A. MURCIA y otro(s)

FIRMA DEL RESPONSABLE

LUIS CARLOS PALOMINO RINCON

Escaneado con CamScanner

Scanned with CamScanner

CONDUCTOR

Ingreso: 28/09/22

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 80282492

MURCIA
APELLIDOS

JAIRO AGUSTIN
NOMBRES

Jairo Agustin Murcia.
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 23-AGO-1981
FACATATIVA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA | A+ G.S. RH | M SEXO

10-FEB-2000 VILLETA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

P-1532800-39082051-M-0080282492-20000815 13960 00224B 02 084813912

EPS: Famisanar.
ARP: Colpensiones
Tel: 321.5945898
Cra 92 #42-30 Olaxalito.

Cargo: Conductor.

Scanned by TapScanner

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 80282492

NOMBRE

JAIRO AGUSTIN MURCIA

FECHA DE NACIMIENTO
23-08-1981

RH
A+

FECHA DE EXPEDICION
17-05-2022

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR



ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
SDM - BOGOTA D.C.

CATEGORIAS AUTORIZADAS			
CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
B2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS	17-05-2032	PARTICULAR
C2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	17-05-2025	PUBLICO



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC03004515118

Servicios Integrales 60947.2.0-1 02/22

Scanned by TapScanner

REGISTRO FOTOGRÁFICO


SBE-183

PLANILLA

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JAIRO AGUSTIN MURCIA identificado(a) con CC 80282492 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSTRUCCIONES A& L SAS NI 901623708

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-02	2026-03	116285164	9501109913	E	2026-03-05																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$1,824,205	$291,900
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$1,824,205	$127,000
CCF	CAFAM	30	4%	$1,824,205	$73,000
EPS	FAMISANAR	30	4%	$1,824,205	$73,000

Este certificado se expide el día 2026-03-20 a las 03:16.

VOLQUETA SRS039
PIN 21396

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10031251906

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
SRS039	FREIGHTLINER	M2 106	2008

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
6.370	ROJO NEGRO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	20000

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
35192759	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
3ALHCYCS48DAA3009	N	3ALHCYCS48DAA3009	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
LOPEZ JIMENEZ ROCIO	C.C. 1022329610

Powered by CamScanner

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
	******	0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	I/E	FECHA IMPORT.	PUERTAS
20274797	I	06/03/2008	2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
03/04/2008	01/03/2024	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTOYMOV PIEDECUESTA/SANTANDER





I T0200770643B

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

bertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANT

No. 181965809

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA RASTRILLANTAS LTDA

NIT: 832002212

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-032

Fecha de expedición: 2025/06/23

Fecha de vencimiento: 2026/06/23

DATOS VEHÍCULO

PLACA: SRS039

CLASE: VOLQUETA

MARCA: FREIGHTLINER

MODELO: 2008

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 6370

NRO. MOTOR: 35192759

NRO. CHASIS: 3ALHCYCS48DAA3009

VIN:

LÍNEA: M2 106

COLOR: ROJO NEGRO

NOMBRE PROPIETARIO: ROCIO LOPEZ J.

FIRMA DEL RESPONSABLE

DIEGO FERNANDO TORRES VILLALOBOS

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

seguros mundial®

FECHA DE EXPEDICIÓN				VIGENCIA							
	AÑO	MES	DÍA		AÑO	MES	DÍA		AÑO	MES	DÍA
	2026	3	1	DESDE LAS 00 HORAS DEL	2026	3	2	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL	2027	3	1

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
95765602 - 615445455	SRS039	CARGA O MIXTOS	PUBLICO	6370	2008

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
3	FREIGHTLINER	PLATON
	LÍNEA VEHÍCULO: M2106	

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
35192759	3ALHCYCS48DAA3009	NA	20,00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
ROCIO LOPEZ JIMENEZ	3212110880	CC	1022329610	PIEDECUESTA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	14	13158	95765602	11001

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
33	$ 1.065.500	$ 554.000	$ 2.400

TOTAL A PAGAR

$ 1.621.900

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[2] 701,68[3]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77[1]	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180[4]	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750[5]	



¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?



Seguro Ter-cero

Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.
Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: **www.segurotercero.com**

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

•Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT, la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Habeas data

Seguros Mundial es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cuales son recolectados para la prestación de los servicios inherentes a la suscripción del contrato de seguro y para las finalidades dispuestas en la Política de Tratamiento de Datos Personales, la cuál puede ser consultada en www.segurosmundial.com.co/proteccion-de-datos/
Dentro de la Política encontrará los derechos que le asisten como titular de sus datos y las maneras que tiene para ejercerlos Recuerde que no está en obligación de otorgar sus datos personales sensibles, o los relacionados a niños, niñas y adolescentes.

Topes de cobertura gastos médicos

[1] El transporte y movilización de las víctimas a los establecimientos hospitalarios o clínicos se debe hacer preferiblemente en ambulancias o vehículos adecuadamente dotados para este tipo de servicios, garantizando la atención oportuna y efectiva de la víctima.
[2] Para las tarifas 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2497 de 2022
[3]. Para las demás tarifas no incluídas en el Decreto 2497 de 2022.
[4]. Según numeral 1 del Art 2.6.1.4.2.6 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social
[5]. Según numeral 1 del Art 2.6.1.4.2.11 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social.

CONDUCTOR

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 1028482561



NOMBRE

SERGIO ANDRES VARGAS GALVIZ

FECHA DE NACIMIENTO

30-09-2006

SANGRE-RH

A-

FECHA DE EXPEDICIÓN

16-06-2025

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA

137

Powered by CamScanner

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
B2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	16-06-2035	PARTICULAR
C2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	16-06-2028	PUBLICO



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC03008767499

Servicios Integrales 95909.1.0-1 01/25

Powered by CamScanner

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.028.482.561



Apellidos
VARGAS GALVIZ

Nombres
SERGIO ANDRES

Nacionalidad
COL

Estatura
1.78

Sexo
M

Fecha de nacimiento
30 SEPT 2006

G.S.
A-

Lugar de nacimiento
BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)

Fecha y lugar de expedición
15 OCT 2024, MOSQUERA

Firma

Fecha de expiración
16 OCT 2034


138

Powered by CamScanner

.CO

056839885

REGISTRADOR NACIONAL
Hernán Penagos Giraldo



ICCOL056839885015169<<<<<<<<<<<
0609300M3410163COL10284825617
VARGAS<GALVIZ<<SERGIO<ANDRES<<

Powered by CamScanner

PLANILLA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901857470-5	TRANSPORCARGA NC SAS	CR 16 L SUR NO 35 42	3212110880	TRANSPORCARGANCSAS@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		CUNDINAMARCA	SOACHA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		66578782	10/03/2026	5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$8,754,525	$2.665.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	140.200	0		0		0	0	0	0	140.200	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
230301	Porvenir	800224808-8	1.120.800	0	0	0	0	0	0		1.120.800	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	563.800				563.800	0	0	563.800			5.638	563.800	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	350.500	0	0	350.500	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	350.500	350.500
Pensión	2	1.401.000	1.401.000
Riesgos Laborales	1	563.800	563.800
CCF	1	350.500	350.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	2.665.800	2.665.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901857470-5	TRANSPORCARGA NC SAS	CR 16 L SUR NO 35 42	3212110880	TRANSPORCARGANCSAS@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		CUNDINAMARCA	SOACHA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		66578782	10/03/2026	5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$8,754,525	$2.665.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1023162144	PEREZ LOPEZ ALLAN DAVID	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
2	CC 1028482561	VARGAS GALVIZ SERGIO ANDRES	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
3	CC 1096949395	LOPEZ JIMENEZ MISAEL	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
4	CC 1100503754	LOPEZ JIMENEZ JUAN ANDRES	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	4	76.200	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
5	CC 13927805	CASTELLANOS DELGADO NELSON ENRIQUE	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

REGISTRO FOTOGRÁFICO


SRS-039

VOLQUETA SWK857
PIN 3733

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10023395257

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
SWK857	FREIGHTLINER	M2 106	2007

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
6.370	ROJO	PÚBLICO

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	17750

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
90698000543347	N	******

NUMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
3ALHCYCS37DX46261	N	3ALHCYCS37DX46261	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
CASTELLANOS DELGADO NELSON ENRIQUE Y	C.C. 13927805

Powered by CamScanner

****** 0

DECLARACION DE IMPORTACIÓN	I/E	FECHA IMPORT.	PUERTAS
23209012102815	I	22/05/2006	2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRICULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
27/10/2006	15/07/2021	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTEYMOV CUNDINAMARCA/COTA





Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 187746943

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA RASTRILLANTAS LTDA

NIT: 832002212

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-032

Fecha de expedición: 2026/02/15

Fecha de vencimiento: 2027/02/15

DATOS VEHÍCULO

PLACA: SWK857

CLASE: VOLQUETA

MARCA: FREIGHTLINER

MODELO: 2007

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 6370

NRO. MOTOR: 90698000543347

NRO. CHASIS: 3ALHCYCS37DX46261

VIN:

LÍNEA: M2 106

COLOR: ROJO

NOMBRE PROPIETARIO: NELSON E. CASTELLANOS D. y otro(s)

FIRMA DEL RESPONSABLE

DIEGO FERNANDO TORRES VILLALOBOS

Powered by CamScanner

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN (AÑO | MES | DÍA)	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL (AÑO | MES | DÍA)	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL (AÑO | MES | DÍA)
2025-06-21	2025-06-23	2026-06-22

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
3308005895800000	SWK857	CARGA O MIXTO	PUBLICO	6370	2007

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	FREIGHTLINER	PLATON

LÍNEA VEHÍCULO: M2 106

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
90698000543347	3ALHCYCS37DX46261		17.75

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
CASTELLANOS DELGADO, NELSON ENRIQUE	3114513978	CC	13927805	MOSQUERA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	33	13763	0	MOSQUERA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
330	$ 1061500	$ 551900	$ 2400

TOTAL A PAGAR

$ 1615800

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] / 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1] **Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.**

[2] **Para las demás tarifas no citadas en (1).**

RECUERDE QUE:

- Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
- La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad, impresión física en papel común tamaño carta con código QR, en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
- En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que debe renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Cláusula de Coexistencia de Pólizas.

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.

Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la página de internet www.previsora.gov.co

LA PREVISORA S.A. Compañía de Seguros

Powered by CamScanner

CONDUCTOR

REPÚBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACIÓN PERSONAL

CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.023.162.144**

PEREZ LOPEZ

APELLIDOS

ALLAN DAVID

NOMBRES

FIRMA



144

Powered by CamScanner



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **18-ENE-2004**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.80
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

21-ABR-2022 MADRID
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

P-1516000-01296035-M-1023162144-20220507 **00791**82385A 1 8504590723

Powered by CamScanner

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 1023162144



NOMBRE

ALLAN DAVID PEREZ LOPEZ

FECHA DE NACIMIENTO

13-01-2004

SANGRE-RH

O+

FECHA DE EXPEDICIÓN

09-02-2026

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

STRIA DE [illegible] DE SOACHA

145

Powered by CamScanner

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
B2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	05-02-2036	PARTICULAR
C2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	05-02-2029	PUBLICO



COSMOCOLOR COLOMBIA-LC-25

ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC07003380496

Powered by CamScanner

PLANILLA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901857470-5	TRANSPORCARGA NC SAS	CR 16 L SUR NO 35 42	3212110880	TRANSPORCARGANCSAS@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		CUNDINAMARCA	SOACHA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		66578782	10/03/2026	5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$8,754,525	$2.665.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	140.200	0		0		0	0	0	0	140.200	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
230301	Porvenir	800224808-8	1.120.800	0	0	0	0	0	0		1.120.800	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	563.800				563.800	0	0	563.800			5.638	563.800	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	350.500	0	0	350.500	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	350.500	350.500
Pensión	2	1.401.000	1.401.000
Riesgos Laborales	1	563.800	563.800
CCF	1	350.500	350.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	2.665.800	2.665.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901857470-5	TRANSPORCARGA NC SAS	CR 16 L SUR NO 35 42	3212110880	TRANSPORCARGANCSAS@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		CUNDINAMARCA	SOACHA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		66578782	10/03/2026	5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$8,754,525	$2.665.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD					RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1023162144	PEREZ LOPEZ ALLAN DAVID	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
2	CC 1028482561	VARGAS GALVIZ SERGIO ANDRES	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
3	CC 1096949395	LOPEZ JIMENEZ MISAEL	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
4	CC 1100503754	LOPEZ JIMENEZ JUAN ANDRES	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	4	76.200	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
5	CC 13927805	CASTELLANOS DELGADO NELSON ENRIQUE	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

PAGADA

147

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

VEHÍCULO **TDY592**
PIN **22361**



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10035191534

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
TDY592	JAC	HFC 1035 K	2012

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.771	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMION	FURGON	DIESEL	2300

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
B4023710	N	LJ11KCAC3C6001049

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
LJ11KCAC3C6001049	N	LJ11KCAC3C6001049	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
RECICLAJES LYV SAS	NIT 901668045

RESTRICCION MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
352011000175624

I/E
I

FECHA IMPORT.
09/08/2011

PUERTAS
2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******



FECHA MATRÍCULA
19/12/2011

FECHA EXP. LIC. TTO.
28/03/2025

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTEYTTO ENVIGADO

COSMOCOLOR COLOMBIA-LT-24

LT0700385702 4

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

FECHA DE EXPEDICIÓN	AÑO	MES	DÍA
	2025	04	02

VIGENCIA	AÑO	MES	DÍA
DESDE LAS 00 HORAS DEL	2025	04	03
HASTA LAS 23:59 HORAS DEL	2026	04	02

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
8901141915601	TDY592	CAMION	PÚBLICO	2771	2012

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
0	JAC	2 - FURGON

LÍNEA VEHÍCULO
HFC 1035 K

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
B4023710	LJ11KCAC3C6001049	LJ11KCAC3C6001049	2.3

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
RECICLAJES LYV SAS	3192764400	NT	901668045	BOGOTA D.C.

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
44681	8901	44681	8901141915601	BOGOTA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
310	$580,700.00	$301,900.00	$2,100.00

TOTAL A PAGAR

$884,700.00

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

El SOAT digital, además de brindarle una **fácil portabilidad y usabilidad,** también ofrece varios beneficios para usted, el medio ambiente, las autoridades y en general **para todas las personas.**



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Texto habeas data

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 180878296

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA RUTA 63 SAS

NIT: 901438897

No. de Certificado de Acreditación: 21-CDA-099

Fecha de expedición: 2025/04/22

Fecha de vencimiento: 2026/04/22

DATOS VEHÍCULO

PLACA: TDY592

CLASE: CAMION

MARCA: JAC

MODELO: 2012

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 2771

NRO. MOTOR: B4023710

NRO. CHASIS: LJ11KCAC3C6001049

VIN: LJ11KCAC3C6001049

LÍNEA: HFC 1035 K

COLOR: BLANCO

NOMBRE PROPIETARIO: RECICLAJES LYV SAS

FIRMA DEL RESPONSABLE

NAYIF AMAD SARASTY PRADA

CONDUCTOR

REPÚBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACIÓN PERSONAL

CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.014.195.406

PARRA MORENO

APELLIDOS

HAROL YAIR

NOMBRES



FIRMA

Scanned with CamScanner



FECHA DE NACIMIENTO 26-AGO-1988

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

24-OCT-2006 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

INDICE DERECHO

151

Scanned with CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 1014195406

NOMBRES

HAROL YAIR BARRA MORENO

FECHA DE NACIMIENTO

25-08-1988

GRUPO SANGUÍNEO Y FACTOR RH

O+



FECHA DE EXPEDICIÓN

07-10-2024

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA

Scanned with CamScanner

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
B2	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS	08-10-2034	PARTICULAR
C2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS	08-10-2027	PUBLICO



152

ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC03007868856

Scanned with CamScanner

PLANILLA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901668045-7	RECICLAJES LYV SAS	CRA 115 # 67A - 12	3747678	reciclajes62531@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	12/02/2026	50692155	$2.713.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	70.100	0		0		0	1	100	0	70.200	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	140.200	0		0		0	1	100	0	140.300	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	70.100	0		0		0	1	100	0	70.200	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	70.100	0		0		0	1	100	0	70.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	840.600	0	0	0	0	1	600	0	841.200	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	560.400	0	0	0	0	1	400	0	560.800	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	609.500				609.500	1	400	609.900			6.095	609.900	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	350.500	1	300	350.800	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	350.500	350.900
Pensión	2	1.401.000	1.402.000
Riesgos Laborales	1	609.500	609.900
CCF	1	350.500	350.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	2.711.500	2.713.600

PAGADA

153

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901668045-7	RECICLAJES LYV SAS		CRA 115 # 67A - 12	3747678	reciclajes62531@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	12/02/2026	50692155	$2.713.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1014195406	PARRA MORENO HAROL YAIR	1	0			S																	25-14	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	70.100	14-11	1.750.905	5	121.900	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
2	CC	1014253595	RIVERA ANTONIO WILSON MAURICIO	1	0			S																	230301	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	70.100	14-11	1.750.905	5	121.900	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
3	CC	1015411712	LEAL LOPEZ DIEGO EDUARDO	1	0			S																	25-14	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	70.100	14-11	1.750.905	5	121.900	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
4	CC	1016026402	QUINTERO SALAZAR CARLOS HERNAN	1	0			S																	230301	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	70.100	14-11	1.750.905	5	121.900	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
5	CC	1014294759	VARGAS BERNAL TANIA LISETD	1	0			S																	230301	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	70.100	14-11	1.750.905	5	121.900	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901668045-7	RECICLAJES LYV SAS	CRA 115 # 67A - 12	3747678	reciclajes62531@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		67186812	11/03/2026	5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$8,754,525	$2.711.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	140.200	0		0		0	0	0	0	140.200	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	840.600	0	0	0	0	0	0		840.600	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	560.400	0	0	0	0	0	0		560.400	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	609.500				609.500	0	0	609.500			6.095	609.500	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	350.500	0	0	350.500	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	350.500	350.500
Pensión	2	1.401.000	1.401.000
Riesgos Laborales	1	609.500	609.500
CCF	1	350.500	350.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	2.711.500	2.711.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901668045-7	RECICLAJES LYV SAS	CRA 115 # 67A - 12	3747678	reciclajes62531@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		67186812	11/03/2026	5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$8,754,525	$2.711.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD					RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1014195406	PARRA MORENO HAROL YAIR	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
2	CC 1014253595	RIVERA ANTONIO WILSON MAURICIO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
3	CC 1015411712	LEAL LOPEZ DIEGO EDUARDO	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
4	CC 1016026402	QUINTERO SALAZAR CARLOS HERNAN	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
5	CC 1014294759	VARGAS BERNAL TANIA LISETD	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

VEHÍCULO **THL518**
PIN **23548**

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10034089952

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
THL518	JAC	HFC1063K	2012

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
3.900	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMION	ESTACAS	DIESEL	5.500

NÚMERO DE MOTOR	REG.	VIN
87167318	N	LJ11KDCD4C1000145

NÚMERO DE SERIE	REG.	NÚMERO DE CHASIS	REG.
LJ11KDCD4C1000145	N	LJ11KDCD4C1000145	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
RECICLAJES LYV SAS

IDENTIFICACIÓN
NIT 901668045

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
******	******	122

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	VE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
192011000027411	I	05/05/2011	2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC TTO.	FECHA VENCIMIENTO
10/06/2011	03/04/2025	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
INST DPTAL TTOyTTE META/RESTREPO





LT12000190379

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 186069621

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA LA 13 SAS

NIT: 901417787

No. de Certificado de Acreditación: 21-CDA-026

Fecha de expedición: 2025/12/15

Fecha de vencimiento: 2026/12/15

DATOS VEHÍCULO

PLACA: THL518

CLASE: CAMION

MARCA: JAC

MODELO: 2012

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 3900

NRO. MOTOR: 87167318

NRO. CHASIS: LJ11KDCD4C1000145

VIN: LJ11KDCD4C1000145

LÍNEA: HFC1063K

COLOR: BLANCO

NOMBRE PROPIETARIO: RECICLAJES LYV SAS

FIRMA DEL RESPONSABLE

GERARDO MIGUEL VERGARA HERNANDEZ

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN (AÑO / MES / DÍA)	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)
2025-11-28	2025-11-29	2026-11-28

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
3308006111418000	THL518	CARGA O MIXTO	PUBLICO	3900	2012

PASAJEROS	MARCA	LÍNEA VEHICULO	CARROCERÍA
2	JAC	HFC1063K	ESTACAS

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
87167318	LJ11KDCD4C1000145	LJ11KDCD4C1000145	5.50

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
RECICLAJES LYV SAS,	*******400	NI	9016680457	BOGOTA D.C

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	33	14562	0	BOGOTA D.C

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
320	$ 839200	$ 436300	$ 2400

TOTAL A PAGAR

$ 1277900

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1] 701,68 [2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

Decreto 2644 de 2022: Tarifas diferenciales y ajuste con base en la UVT 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920.

- Es obligatorio **portar la póliza del SOAT**, sin importar el medio de entrega seleccionado por La Previsora S.A.
- La autoridad de transito podrá requerir la póliza en cualquier momento. Esta podrá ser presentada en los siguientes formatos: **Digital:** a través de correo electrónico o mensaje de texto (SMS) o **Físico:** impresa en papel común.
- Si tiene inquietudes sobre el proceso, puede comunicarse desde su teléfono móvil marcando al #345 para recibir la asesoría necesaria.

Circular Externa 013 de 2024 emitida por la **Superintendencia Financiera de Colombia**, se permite que la vigencia mínima del SOAT para **vehículos extranjeros que circulen en zonas de frontera** sea **diaria**. Los vehículos que no reúnan los dos anteriores supuestos, deben regirse por las disposiciones del numeral 2 del artículo 193 de EOSF, en virtud del cual la vigencia mínima del SOAT debe ser anual.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Clausula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la página de internet www.previsora.gov.co

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONDUCTOR

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.015.411.712**

LEAL LOPEZ
APELLIDOS

DIEGO EDUARDO
NOMBRES

Diego Eduardo Leal L.
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **14-FEB-1988**
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

04-MAY-2007 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-1500112-47160803-M-1015411712-20070624 04811 07174B 02 238481611

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 1015411712

NOMBRE

DIEGO EDUARDO LEAL LOPEZ

FECHA DE NACIMIENTO

14-02-1988

SANGRE-RH

O+

FECHA DE EXPEDICION

27-07-2023

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR



ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

SDM - BOGOTA D.C.

158

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
B2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS	27-07-2033	PARTICULAR
C2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	27-07-2026	PUBLICO



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC03006207262

Servicios Integrales S0947 2.0-12 01/23

REGISTRO FOTOGRÁFICO


JAC
JAC
JAC

PLANILLA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901668045-7	RECICLAJES LYV SAS	CRA 115 # 67A - 12	3747678	reciclajes62531@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	12/02/2026	50692155	$2.713.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	70.100	0		0		0	1	100	0	70.200	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	140.200	0		0		0	1	100	0	140.300	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	70.100	0		0		0	1	100	0	70.200	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	70.100	0		0		0	1	100	0	70.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	840.600	0	0	0	0	1	600	0	841.200	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	560.400	0	0	0	0	1	400	0	560.800	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	609.500				609.500	1	400	609.900			6.095	609.900	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	350.500	1	300	350.800	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	350.500	350.900
Pensión	2	1.401.000	1.402.000
Riesgos Laborales	1	609.500	609.900
CCF	1	350.500	350.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	2.711.500	2.713.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901668045-7	RECICLAJES LYV SAS		CRA 115 # 67A - 12	3747678	reciclajes62531@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	12/02/2026	50692155	$2.713.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1014195406	PARRA MORENO HAROL YAIR	1	0			S																	25-14	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	70.100	14-11	1.750.905	5	121.900	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
2	CC	1014253595	RIVERA ANTONIO WILSON MAURICIO	1	0			S																	230301	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	70.100	14-11	1.750.905	5	121.900	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
3	CC	1015411712	LEAL LOPEZ DIEGO EDUARDO	1	0			S																	25-14	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	70.100	14-11	1.750.905	5	121.900	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
4	CC	1016026402	QUINTERO SALAZAR CARLOS HERNAN	1	0			S																	230301	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	70.100	14-11	1.750.905	5	121.900	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
5	CC	1014294759	VARGAS BERNAL TANIA LISETD	1	0			S																	230301	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	70.100	14-11	1.750.905	5	121.900	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0

PAGADA

161

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901668045-7	RECICLAJES LYV SAS	CRA 115 # 67A - 12	3747678	reciclajes62531@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		67186812	11/03/2026	5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$8,754,525	$2.711.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	140.200	0		0		0	0	0	0	140.200	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	840.600	0	0	0	0	0	0		840.600	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	560.400	0	0	0	0	0	0		560.400	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	609.500				609.500	0	0	609.500			6.095	609.500	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	350.500	0	0	350.500	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	350.500	350.500
Pensión	2	1.401.000	1.401.000
Riesgos Laborales	1	609.500	609.500
CCF	1	350.500	350.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	2.711.500	2.711.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901668045-7	RECICLAJES LYV SAS	CRA 115 # 67A - 12	3747678	reciclajes62531@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		67186812	11/03/2026	5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$8,754,525	$2.711.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1014195406	PARRA MORENO HAROL YAIR	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
2	CC 1014253595	RIVERA ANTONIO WILSON MAURICIO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
3	CC 1015411712	LEAL LOPEZ DIEGO EDUARDO	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
4	CC 1016026402	QUINTERO SALAZAR CARLOS HERNAN	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
5	CC 1014294759	VARGAS BERNAL TANIA LISETD	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

VOLQUETA TTS170
PIN 26191

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

PRENDA - CRECER CAPITAL HOLDINGS S.A.S.



FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC TTO.	FECHA VENCIMIENTO
04/04/2014	03/06/2025	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

DIR TTOyTTE BUCARAMANGA

COSMOCOLOR COLOMBIA-LT-24

LT07003324737

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10034496653

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
TTS170	KENWORTH	T800	2014

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
10.800	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	16.980

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
35319114	N	3BKDL00X5EF719460

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
719460	N	719460	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
CASTELLANOS DELGADO NELSON ENRIQUE	C.C. 13927805

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTE

No 181965797

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA RASTRILLANTAS LTDA

NIT: 832002212

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-032

Fecha de expedición: 2025/06/23

Fecha de vencimiento: 2026/06/23

DATOS VEHÍCULO

PLACA: TTS170

MARCA: KENWORTH

SERVICIO: Público

CILINDRAJE: 10800

NRO. CHASIS: 719460

LÍNEA: T800

COLOR: BLANCO

NOMBRE PROPIETARIO: NELSON E. CASTELLANOS D.

CLASE: VOLQUETA

MODELO: 2014

COMBUSTIBLE: DIESEL

NRO. MOTOR: 35319114

VIN: 3BKDL00X5EF719460

FIRMA DEL RESPONSABLE

DIEGO FERNANDO TORRES VILLALOBOS

Powered by CamScanner

SOAT

POLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO

ASEGURADORA

AXA COLPATRIA

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO	MES	DIA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO	MES	DIA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO	MES	DIA
2025	5	22	2025	5	23	2026	5	22

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE DE VEHICULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
3399983100	TTS170	VEHICULOS DE CARGA	PUBLICO	10800	2014

PASAJEROS	MARCA	CARROCERIA
2	KENWORTH	
	LINEA VEHICULO: T800	

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
35319114	719460	71946000000000000	16

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
ORDUZ AMEZQUITA, CARLOS JAVIER		CC	91476901	BUCARAMANGA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1306	26	60968132	3399983100	VILLAVICENCIO

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
333	$1.061.500,00	$551.900,00	$2.100,00

TOTAL A PAGAR

$1.615.500,00

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
	HASTA	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MINIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

El clausulado que aplica a esta póliza puede ser consultado y descargado en nuestro portal www.axacolpatria.co

CLAUSULA: Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos: Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si la aseguradora evidencia que existe una póliza vigente, la vigencia de la póliza que se expide se modificará, iniciando a partir del día siguiente de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Consulte información sobre la Defensoría del Consumidor Financiero aquí https://www.axacolpatria.co/documents/42201273/76141280/Folleto-virtual-consumidor-financiero.pdf

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:
- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Texto habeas data

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes. Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."

Powered by CamScanner

CONDUCTOR

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 13.927.805

CASTELLANOS DELGADO

APELLIDOS

NELSON ENRIQUE

NOMBRES



FIRMA

165

Powered by CamScanner



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **18-OCT-1977**

SAN JOSE DE MIRANDA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S RH	SEXO

15-ABR-1996 MALAGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2718700-00156679-M-0013927805-20090518 **0011**541942A 1 23108474

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

Libertad y Orden

No. 13927805



NOMBRE

NELSON ENRIQUE CASTELLANOS DELGADO

FECHA DE NACIMIENTO

18-10-1977

SANGRE-RH

O+

FECHA DE EXPEDICION

21-06-2024

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR


STRIA MCPAL DE SOACHA

166

Powered by CamScanner

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
B2	AUTOMÓVIL. MOTOCARRO, CUATRIMOTO. CAMPERO, CAMIONETA. MICROBÚS. CAMIÓN. BUSETA Y BUS	21-06-2034	PARTICULAR
C2	AUTOMÓVIL. MOTOCARRO, CAMPERO CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN. BUSETA Y BUS	21-06-2027	PUBLICO



COSMOCOLOR COLOMBIA-LC-24

ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC07002467118

Powered by CamScanner

REGISTRO FOTOGRÁFICO


TTS-170

PLANILLA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901857470-5	TRANSPORCARGA NC SAS	CR 16 L SUR NO 35 42	3212110880	TRANSPORCARGANCSAS@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		CUNDINAMARCA	SOACHA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		46749551	03/03/2026	3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	$5,252,715	$1.595.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	70.100	0		0		0	14	700	0	70.800	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	70.100	0		0		0	14	700	0	70.800	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	70.100	0		0		0	14	700	0	70.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	280.200	0	0	0	0	14	2.500	0	282.700	1
230301	Porvenir	800224808-8	560.400	0	0	0	0	14	5.000	0	565.400	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	320.000				320.000	14	2.900	322.900			3.200	322.900	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	210.300	14	1.900	212.200	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	14	0	0	0
ICBF				
0	14	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	210.300	212.400
Pensión	2	840.600	848.100
Riesgos Laborales	1	320.000	322.900
CCF	1	210.300	212.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	1.581.200	1.595.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901857470-5	TRANSPORCARGA NC SAS	CR 16 L SUR NO 35 42	3212110880	TRANSPORCARGANCSAS@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		CUNDINAMARCA	SOACHA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		46749551	03/03/2026	3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	$5,252,715	$1.595.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1028482561	VARGAS GALVIZ SERGIO ANDRES	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
2	CC 1100503754	LOPEZ JIMENEZ JUAN ANDRES	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	4	76.200	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
3	CC 13927805	CASTELLANOS DELGADO NELSON ENRIQUE	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

PAGADA

169

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ANEXO No.11

SECCIÓN 1: Identificación del producto

1.1 Identificador SGA del producto

Nombre del Producto: **ACEM COMBUSTIBLE Y MEZCLAS HASTA EL 10%**

No. CAS: Mezcla

1.2 Otros medios de identificación

Diésel – Biodiesel- ACPM

1.3 Uso recomendado del producto químico y restricciones

Usos Recomendados del Producto: *Se usa especialmente como combustible en motores diésel de automotores de transporte urbano, que operan bajo condiciones de baja y mediana exigencia y tecnologías limpias, también para generar energía mecánica y eléctrica y en quemadores de hornos, secadores y calderas.*
También puede ser usado en máquinas tipo diésel de trabajo medio y pesado que trabajan fuera de carretera, tales como las usadas en actividades de explotación minera, agricultura, construcción, entre otros.
Es un combustible adecuado para ser utilizado en motores y vehículos con tecnologías de control de emisiones hasta Euro IV o equivalentes.

Restricciones de uso: Ninguna conocida

1.4 Datos sobre el proveedor

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A
Carrera 7 No. 75-51 Bogotá- Colombia
Información técnica del producto 01 8000 966245
Contacto general del proveedor (571) 326 7878

1.5 Número de teléfono para emergencias

Línea telefónica para emergencias químicas y toxicológicas 24 horas CISPROQUIM®: 2886012 (Bogotá), 018000916012 (Colombia), 08001005012 (Venezuela), 080-050-847 (Perú), 1800-59-3005 (Ecuador).

SECCIÓN 2: Identificación del peligro o peligros

2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla

Esta sustancia o mezcla es considerada como peligrosa de acuerdo con los criterios de clasificación de peligros del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA), Sexta Edición aprobada en Colombia mediante el Decreto 1496 de 2018.

Líquidos inflamables, categoría 3
Peligro por aspiración, categoría 2
Corrosión/irritación cutánea, categoría 2
Lesiones oculares graves/irritación ocular, categoría 2B

Carcinogenicidad, categoría 1
Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático, categoría Agudo - 2

2.2 Elementos de la etiqueta

Pictogramas de Peligro:



Palabra de Advertencia:

PELIGRO

Indicaciones de Peligro:

H226 Líquido y vapores inflamables.
H305 Puede ser nocivo en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.
H315 Provoca irritación cutánea
H320 Provoca irritación ocular.
H350 Puede provocar cáncer.
H401 Toxico para los organismos acuáticos.

Consejos de Prudencia:

Preventivos:

P210 Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar.
P264 Lavarse cuidadosamente después de la manipulación.
P273 No dispersar en el medio ambiente.

De Intervención:

P312 Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGIA o a un médico si la persona se encuentra mal.
P331 NO provocar el vómito.
P362+P364 Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar.
P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].
P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P370+P378 En caso de incendio: Utilizar Espuma, dióxido de carbono (CO_2), extintores de polvo químico seco o niebla de agua para apagarlo.

2.3 Otros peligros que no conducen a una clasificación

OJOS: El contacto de esta sustancia con los ojos causa irritación y/o quemadura de la córnea y/o conjuntiva, así como inflamación de los párpados.
PIEL: El contacto frecuente puede causar ardor con enrojecimiento e inflamación. La exposición crónica puede resultar en dermatitis crónica.
INHALACIÓN: El respirar gases de combustible de motor puede ser nocivo y causar nauseas, dolor de cabeza, mareo e inconsciencia. Por inhalación puede causar irritación del aparato respiratorio. El principal efecto agudo a altas concentraciones por vía respiratoria es la depresión del sistema nervioso central. Los efectos incluyen euforia, excitación, dolor de cabeza, desvanecimiento, somnolencia, visión borrosa, fatiga, temblores, convulsiones, pérdida de conciencia, coma, interrupción de la respiración y muerte.
INGESTION: Produce inflamación y ardor, irritación de la mucosa de la garganta, esófago y estómago. En caso de presentarse vómito severo puede haber aspiración hacia los bronquios y pulmones, lo que puede causar inflamación y riesgo de infección.

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

3.1 Sustancias/Mezclas

3.2 Componentes Peligrosos

Nombre Químico	*Número CAS*	*Concentración (%)*
Aceite combustible fósil (Diésel)	68334-30-5	90% - 100%
Aceite de Palma	No hay información disponible	0% - 10%

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1 Descripción de los primeros auxilios necesarios

Contacto con los Ojos:
En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con agua abundante por lo menos durante 15 minutos, o hasta que la irritación disminuya. Sostener los párpados de manera que se garantice una adecuada limpieza con agua abundante en el globo ocular. Si la irritación persiste obtenga atención médica inmediatamente.

Contacto con la Piel:
Retirar inmediatamente y confinar la ropa y calzado contaminados. Lavar la parte afectada con abundante agua, hasta que se eliminen los residuos del producto. Lavar ropa y calzado contaminados con diésel antes de utilizarlos nuevamente. Mantener a la víctima en reposo y abrigada para proporcionar una temperatura corporal normal. En caso de que la víctima presente algún síntoma anormal o si la irritación persiste después del lavado, obtener atención médica inmediatamente. Las quemaduras requieren atención médica especializada en forma inmediata.

Inhalación:

En situaciones de emergencia, utilice equipo de protección respiratoria de aire autónomo de presión positiva para retirar inmediatamente a la víctima afectada por la exposición. Si la víctima respira con dificultad, administrar Oxígeno. Si la víctima no respira, aplicar respiración artificial. ¡CUIDADO! el método de respiración artificial de boca a boca puede ser peligroso para la persona que lo aplica, ya que ésta puede inhalar materiales tóxicos. Mantenga a la víctima abrigada y en reposo. Las personas expuestas a atmósferas con altas concentraciones de vapores o atomizaciones de diésel, deben trasladarse a un área libre de contaminantes donde respire aire fresco. Solicitar atención médica.

Ingestión:
Mantener a la víctima abrigada y en reposo. Mantener a la víctima acostada de lado; de esta manera, disminuirá la posibilidad de aspiración de diésel a los bronquios y pulmones en caso de vómito. No provocar vómito por ser peligrosa la aspiración del líquido a los pulmones. Si espontáneamente se presenta el vómito, observar si existe dificultad para respirar. Solicitar atención médica inmediatamente.

4.2 Síntomas/efectos más importantes, agudos o retardados

Los síntomas y efectos más importantes están descritos en la etiqueta (ver sección 2 y/o sección 11 de esta Hoja de Datos de Seguridad).

4.3 Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y del tratamiento especial que deba realizarse inmediatamente

El personal médico debe tener conocimiento de la identidad y características de esta sustancia. Si la cantidad de diésel ingerida es considerable, el Médico debe practicar un lavado del estómago. En tanto se aplica el lavado estomacal, debe colocarse a la víctima acostado de lado para que en caso de presentarse vómito, disminuya la posibilidad de aspiración de diésel hacia los bronquios y pulmones. Cuando la aspiración de vapores de diésel causa paro respiratorio, procédase de inmediato a proporcionar respiración artificial hasta que la respiración se restablezca. No se tiene información sobre antídotos.

.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extinción

Medios de extinción apropiados:
Fuegos pequeños: Utilizar agua en forma de rocío o niebla, polvo químico seco, Bióxido de Carbono o espuma química.
Fuegos grandes: Utilizar agua en forma de rocío o niebla, no usar chorro de agua directa, usar espuma química.

Medios de extinción no apropiados:
Agua a chorros.

5.2 Peligros específicos del producto químico

Peligros de Incendio y Explosión:
El producto puede inflamarse a temperaturas de 52°C. Sus vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. Pueden viajar a una fuente de ignición y regresar con flama. Esta sustancia puede almacenar cargas electrostáticas

debidas al flujo o movimiento del líquido. Los recipientes que hayan almacenado este producto pueden contener residuos del mismo, por lo que no deben presurizarse, calentarse, cortarse, soldarse o exponerse a flamas u otras fuentes de ignición.

Productos de Combustión Peligrosos:
La combustión de esta sustancia genera Monóxido de Carbono, Bióxido de Carbono y otros gases asfixiantes, irritantes y corrosivos.

5.3 Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendios

Equipo especial de protección para los bomberos:
El personal que combate incendios de esta sustancia en espacios confinados, debe emplear equipo de respiración autónomo y traje para bombero profesional completo; el uso de este último, proporciona solamente protección limitada.

Medidas de lucha contra incendios:
Aislar el área de peligro, mantener alejadas a las personas innecesarias, evitar situarse en las zonas bajas. Tratar de cubrir el líquido derramado con espuma, evitando introducir agua directamente dentro del contenedor. Retírese de inmediato en caso de que aumente el sonido de los dispositivos de alivio de presión, o cuando el contenedor empiece a decolorarse. Manténgase siempre alejado de los extremos de los contenedores.

SECCIÓN 6: Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia:

Usar equipo de protección personal descrito en la sección 8.

Para el personal de los servicios de emergencia:
Eliminar todo tipo de fuentes de ignición cercana a la emergencia. No tocar ni caminar sobre el producto derramado. Detener la salida de producto (fuga) en caso de poder hacerlo sin riesgo. De ser posible, los recipientes que lleguen a derramarse (fugar) deben ser trasladados a un área bien ventilada y alejada del resto de las instalaciones y de fuentes de ignición; el producto debe trasegarse a otros recipientes que se encuentren en buenas condiciones, observando los procedimientos establecidos para esta actividad. Permanecer fuera de las zonas bajas donde pueda acumularse el producto y ubicarse en un sitio donde el viento sople a favor.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente
Debe evitarse la introducción de este producto a vías pluviales, alcantarillas, sótanos o espacios confinados.

6.3 Métodos y materiales para la contención y limpieza de vertidos

En caso de fugas o derrames pequeños, cubrir con arena u otro material absorbente especializado. En caso de ocurrir una fuga o derrame, aislar inmediatamente un área de por lo menos 50 metros a la redonda. Cuando se trate de un derrame mayor, tratar de confinarlo, recoger el producto para su disposición posterior. En caso de emplear equipos de bombeo para recuperar el producto derramado, deben ser a prueba de explosión. Ventile los espacios cerrados antes de entrar. Todo el equipo que se use para el manejo del producto, debe estar conectado eléctricamente a tierra. Los materiales contaminados por fugas o derrames, se deben considerar como residuos peligrosos si por sus

características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas, representan un peligro para el equilibrio ecológico o al ambiente.
Recomendaciones para evacuación: Cuando se trate de un derrame grande, considere una evacuación inicial a favor del viento de por lo menos 300 metros. En caso de que un tanque, carro tanque o auto tanque esté involucrado en un incendio, considere un aislamiento y evacuación inicial de 800 metros a la redonda.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1 Precauciones que se deben tomar para garantizar una manipulación segura

El personal no debe ingerir alimentos, beber o fumar durante el manejo de esta sustancia. El personal que emplea lentes de contacto, debe utilizar gafas de seguridad con protección lateral cuando manipula este producto. Se deben evitar temperaturas extremas en su almacenamiento; almacenar en contenedores resistentes cerrados, fríos, secos, aislados, en áreas bien ventiladas y alejados del calor, fuentes de ignición y productos incompatibles como ácidos y materiales oxidantes.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Se debe almacenar en contenedores con etiqueta; los recipientes que contengan esta sustancia, se deben almacenar separados de los vacíos y de los parcialmente vacíos. El almacenamiento de pequeñas cantidades de este producto, se debe realizar en contenedores resistentes y apropiados. La ropa y trapos contaminados, deben estar libres de este producto antes de almacenarlos o utilizarlos nuevamente. Los equipos empleados para el manejo de esta sustancia, deben estar debidamente aterrizados. No se debe emplear presión para vaciar los contenedores. Los recipientes que hayan almacenado esta sustancia, pueden contener residuos de él, por lo que no se debe presurizar, calentar cortar, soldar o exponerse a flamas u otras fuentes de ignición.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección personal

8.1 Parámetros de control

Límite(s) de Exposición Ocupacional:

Nombre del Producto Químico / Ingredientes	*ACGIH STEL*	*ACGIH TWA*
Aceite combustible fósil (Diésel)	No hay información	100 ppm
Aceite de palma	No hay información	No hay información

8.2 Controles técnicos apropiados

En las instalaciones donde se maneja esta sustancia, deben colocarse estaciones de regadera-lavaojos en sitios estratégicos, las cuales deben estar accesibles, operables en todo momento y bien identificadas. Debe trabajarse en áreas bien ventiladas. Debe proveerse ventilación mecánica a prueba de explosión cuando se trate de espacios confinados.

8.3 Medidas de protección individual, como equipo de protección personal (EPP)

Equipo de protección personal. Protección respiratoria: Respirador de media cara y doble cartucho para vapores orgánicos. Para casos de emergencia y no rutinarios se deben utilizar aparatos de respiración autocontenido.

Protección de las manos: Se deben utilizar guantes de Neopreno, nitrilo o vitón. Estos deben reemplazarse si las superficies internas se han contaminado con el combustible.

Protección de los ojos: Gafas de seguridad

Protección del cuerpo: La ropa de trabajo debe cambiarse regularmente y lavarse por cualquier proceso (seco, húmedo o una combinación).

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas y características de seguridad

Propiedad	*Observaciones/Orientación*
Estado Físico	Líquido
Color	Claro
Olor	Característico a hidrocarburo
Punto de fusión/punto de congelación *(no se aplica a los gases)*	No hay información disponible
Punto inicial e intervalo de ebullición	177,6 °C Punto de ebullición inicial
Inflamabilidad *(gases, líquidos y sólidos)*	No hay información disponible
Límites superior de inflamabilidad o explosividad *(no se aplica a los sólidos)*	No hay información disponible
Límites inferior de inflamabilidad o explosividad *(no se aplica a los sólidos)*	No hay información disponible
Punto de inflamación *(no se aplica a los gases, aerosoles y sólidos)*	52 (mínimo) °C
Temperatura de ignición espontánea *(gases y líquidos)*	No hay información disponible
Temperatura de descomposición *(sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente y peróxidos orgánicos generalmente)*	No hay información disponible
pH *(líquidos y soluciones acuosas)*	No aplica
Viscosidad Cinemática *(líquidos)*	1,9 (mínimo) -5 (máximo) mm2/s a 40°C
Solubilidad	Insoluble en agua (g/100mL a 20°C)
Coeficiente de reparto n-octanol/agua *(mezclas generalmente)*	No hay información disponible
Presión de vapor	No aplica
Densidad *(gases y líquidos)*	No hay información disponible
Densidad relativa *(gases y líquidos)*	No hay información disponible
Densidad de vapor relativa *(gases y líquidos)*	No hay información disponible
Velocidad de evaporación	No hay información disponible
Peso molecular	No hay información disponible
Porcentaje de volátiles	No hay información disponible
Gravedad específica	No hay información disponible

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad

No hay información disponible.

10.2 Estabilidad química
En condiciones normales esta sustancia es estable. Esta sustancia no presenta polimerización.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas
No hay información disponible.
.

10.4 Condiciones que deben evitarse
Se debe evitar el contacto con calor, chispas, llamas y otras fuentes de ignición.

10.5 Materiales incompatibles
Evitar el contacto con fuentes de ignición y con oxidantes fuertes como: peróxidos, ácido nítrico y percloratos.

10.6 Productos de descomposición peligrosos
Esta sustancia no se descompone a temperatura ambiente. Por combustión puede producir óxidos de carbono e hidrocarburos reactivos. También puede producir trazas de dióxido de azufre. Por descomposición térmica puede emitir trazas de ácido sulfhídrico.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1 Efectos Toxicológicos (relacionados con la salud)

Toxicidad aguda:

- ***Oral***

Producto o Ingrediente	*DL_{50} (mg/kg de peso corporal)*	*Animal de Ensayo*
ACPM	7500 mg/kg	Rata

- ***Cutánea***

Producto o Ingrediente	*DL_{50} (mg/kg de peso corporal)*	*Animal de Ensayo*
ACPM	mayor a 5mg/Kg	Rata

- ***Inhalatoria***

Producto o Ingrediente	*CL_{50} (ppm – mg/l)*	*Animal de Ensayo*
No hay información disponible	No hay información disponible	No hay información disponible

Corrosión-irritación cutáneas:

Concepto	*Ensayo*
No hay información disponible	No hay información disponible

Lesiones oculares graves/irritación ocular:

Concepto	*Ensayo*
No hay información disponible	No hay información disponible

Sensibilización:

- ***Respiratoria***

Concepto	*Ensayo*
No hay información disponible	No hay información disponible

- ***Cutánea***

Concepto	*Ensayo*
No hay información disponible	No hay información disponible

Mutagenicidad en células germinales:

Concepto	*Ensayo*
No se han reportado casos de mutagenicidad hasta el momento.	No hay información disponible

Carcinogenicidad:

Concepto	*Ensayo*
Productos de similar composición han producido cáncer de piel en animales de laboratorio. (ACPM)	No hay información disponible

Toxicidad para la reproducción:

Concepto	*Ensayo*
No se han reportado casos hasta el momento	No hay información disponible

Toxicidad sistémica específica de órganos diana – Exposición única:

Producto o Ingrediente	*Vía de Exposición*	*Órganos Diana*
No hay información disponible	No hay información disponible	No hay información disponible

Toxicidad sistémica específica de órganos diana – Exposiciones repetidas

Producto o Ingrediente	*Vía de Exposición*	*Órganos Diana*
No hay información disponible	No hay información disponible	No hay información disponible

Peligro por aspiración:

Concepto	*Ensayo*
No hay información disponible	No hay información disponible

SECCIÓN 12: Información ecotoxicológica

12.1 Toxicidad
Tóxico para la vida acuática y todo tipo de vida animal, en las fuentes de agua por tratarse de un compuesto menos denso que el agua flota y disminuye la transferencia de oxígeno, alterando las condiciones aeróbicas. Al ser absorbido a través de la piel se hace bioacumulable y produce la muerte de la fauna y peces. Debe evitarse la llegada del producto a fuentes de agua, para evitar su rápida dispersión.

12.2 Persistencia y degradabilidad
Sus principales constituyentes son biodegradables, pero contienen componentes que son persistentes en el medio ambiente. Se oxida rápidamente en contacto con el aire, por reacción fotoquímica.

12.3 Potencial de bioacumulación
No reporta.

12.4 Movilidad en el suelo
Flota en el agua. Se evapora en un día del agua o de la superficie del suelo. Cantidades importantes pueden penetrar en el suelo y podrían contaminar las aguas subterráneas.

12.5 Otros efectos adversos
No hay información disponible.

SECCIÓN 13: Información relativa a la eliminación de los productos

METODO DE DESECHO: Cuando se trate de un derrame mayor, tratar de confinarlo, recoger el producto y colocarlo en tambores para su disposición posterior. El suelo contaminado por fugas o derrames debe ser caracterizado y restaurado de acuerdo con lo establecido en la norma de restauración de suelos NOM-138-SEMARNAT/SS-2003. Los materiales contaminados por los trabajos de limpieza requerirán tratamiento y/o disposición de acuerdo con lo establecido en la “Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

EMBALAJE CONTAMINADO:
Los envases y productos químicos han de eliminarse siguiendo las normativas nacionales.
Los productos químicos que se presentan como sustancias residuales generalmente son residuos especiales. Su eliminación está regulada por las leyes sobre residuos, así como por los decretos promulgados correspondientes.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

Número ONU: 1202

Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas: COMBUSTIBLE PARA MOTORES DIESEL.

Clase(s) relativas al transporte: 3

Grupo de embalaje/envasado (si se aplica): III

Riesgos ambientales: No hay información disponible.

Precauciones especiales para el usuario: No hay información disponible.

Transporte a granel con arreglo al anexo II del convenio MARPOL 73/78 y al código CIQ: No hay información disponible.

SECCIÓN 15: Información sobre la reglamentación

15.1 Disposiciones específicas sobre seguridad, salud y medio ambiente para el producto de que se trate

REGLAMENTACION COLOMBIANA:
• Decreto 1496 de 2018. Adopta el Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos en Colombia.
• Ley 55 de 1993 de la Presidencia de la Republica, por medio de la cual se aprueba el Convenio No 170 y la recomendación No 177 sobre la seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo.
• Decreto 1079 de 2015. Ministerio de Transporte. Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.
• Resolución 773 de 2021, Por la cual se definen las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos en los lugares de trabajo y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.

SECCIÓN 16: Otras informaciones

Fecha Revisión: 18-10-2021





Esta información se proporciona sin garantía, expresa o implícita, de la exactitud o terminación. La información se obtiene de varias fuentes que incluyen el fabricante y otras terceras fuentes. La información puede no ser válida en todas las condiciones ni si el material se usa en combinación con otros materiales o en algún otro proceso. La determinación final de la idoneidad de cualquier material es de total responsabilidad del usuario.

FIN DE FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

1. Identification

Identificador de producto	**Clorox - Recargas de limpiador multiusos - arboleda cítricos**
Otros medios de identificación	Número de documento: USA002072
Uso recomendado	Limpiador
Restricciones recomendadas	Ninguno conocido/Ninguna conocida.

Información sobre el fabricante/importador/proveedor/distribuidor

Fabricante

Nombre de la empresa	The Clorox Company
Dirección	1221 Broadway Oakland, CA 94612 Estados Unidos
Teléfono	1-510-271-7000
Correo electrónico	No disponible.
Número de teléfono para emergencias	Emergencia médica: 1-800-446-1014 Emergencia de transporte: 1-800-424-9300 (Chemtrec)

2. Identificación de riesgos

Riesgos físicos	No clasificado.	
Peligros para la salud	Toxicidad aguda por via oral	Categoría 4
	Toxicidad aguda por inhalación	Categoría 4
	Corrosión/irritación cutáneas	Categoría 1
	Lesiones oculares graves/irritación ocular	Categoría 1
	Toxicidad sistémica específica de órganos diana tras una exposición única	Categoría 3 - Irritación de las vías respiratorias
Peligros para el medio ambiente	No clasificado.	
Peligros definidos por OSHA	No clasificado.	

Elementos de la etiqueta



Palabra de advertencia	Peligro
Indicación de peligro	Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares. Nocivo en caso de ingestión. Nocivo si se inhala. Puede irritar las vías respiratorias.

Consejos de prudencia

Prevención	No respirar nieblas. Lavarse cuidadosamente después de la manipulación. Usar guantes, ropa de protección y equipo de protección para los ojos. No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto. Usar solo al aire libre o en un lugar bien ventilado.
Respuesta	EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. En caso de contacto con la piel o el pelo, quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar. En caso de inhalación, transportar la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar inmediatamente a un centro de toxicología o médico. Tratamiento específico (véase información en ésta etiqueta). EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
Almacenamiento	Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Guardar el recipiente herméticamente cerrado.
Eliminación	Eliminar el recipiente conforme a las reglamentaciones local, regional, nacional y internacional.

Peligros no clasificados en otra parte (HNOC, por sus siglas en inglés)	Ninguno conocido/Ninguna conocida.

Información suplementaria Esta SDS está diseñada para empleados del lugar de trabajo, personal de emergencia y para otras condiciones y situaciones en las que existe un mayor potencial de exposición a gran escala o prolongada. Esta SDS no es aplicable para el uso por parte del consumidor de nuestros productos. Para el uso del consumidor, todo el lenguaje de precaución y primeros auxilios se proporciona en la etiqueta del producto de acuerdo con la normativa gubernamental aplicable.

3. Composición / Información sobre los ingredientes

Mezclas

Nombre químico	Nombre común y sinónimos	Número CAS	%
Óxido de dodécildimétilamine		1643-20-5	10-30*
Compuestos de amonio cuaternario, bencil-C12-16-alquildimetil, cloruros		68424-85-1	5-10*
Etanol		64-17-5	0.5-1.5*
Acido etilendiamintetraacético , potassium salt		5964-35-2	1-5*
2-Aminoetanol		141-43-5	5-10*
N-Óxido de N,N-dimetil-1-tetradecanamina		3332-27-2	5-10*

Todas las concentraciones se expresan en porcentajes en peso a menos que el componente sea un gas. Las concentraciones de los gases se expresan en por ciento en volumen.

Comentarios sobre la composición GHS Estados Unidos: El porcentaje exacto (concentración) de composición ha sido retenida como secreto comercial, de conformidad con el párrafo (i) de § 1910.1200.

4. Medidas de primeros auxilios

Inhalación En caso de inhalación, transportar la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar inmediatamente a un centro de toxicología o médico.

Piel En caso de contacto con la piel o el pelo, quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar. Llamar inmediatamente a un centro de toxicología o médico. Tratamiento específico (véase información en ésta etiqueta).

Ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un centro de toxicología o médico.

Ingestión EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. Llamar inmediatamente a un centro de toxicología o médico.

Síntomas/efectos más importantes, agudos o retardados Grave irritación de los ojos. Los síntomas pueden incluir escozor, lagrimeo, enrojecimiento, hinchazón y visión borrosa. Puede dar por resultado un lesión ocular permanente incluida la ceguera. Ardor, lesiones corrosivas cutáneas severas.

Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, de tratamiento especial Proporcione las medidas de apoyo generales y de tratamiento sintomático. Los síntomas pueden retrasarse.

Información general En caso de malestar, acuda al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta). Muéstrele esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio. Evitar contacto con ojos y piel. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y MASCOTAS.

5. Medidas para combatir incendios

Medio extintor apropiado Tratar el material circundante.

Medios inadecuados No utilizar agua a presión, puede extender el incendio.

Riesgos específicos derivados del producto químico En caso de incendio se pueden formar gases nocivos.

Equipo especial de protección y medias de precaución para los bomberos Use aparato respiratorio autónomo y traje de protección completo en caso de incendio.

Equipos/instrucciones para la lucha contra incendios Mueva los recipientes del área del incendio si puede hacerlo sin riesgo.

Métodos específicos Utilizar procedimientos estándar contra incendiosy considerar los riesgos de otros materiales involucrados.

Riesgos generales de incendio Ningún riesgo excepcional de incendio o explosión señalado.

6. Medidas de liberación accidental

Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia

Mantenga alejado al personal que no sea necesario. Mantenga alejadas a las personas de la zona de la fuga y en sentido opuesto al viento. Use equipo y ropa de protección apropiados durante la limpieza. No toque los recipientes dañados o el material derramado a menos que esté usando ropa protectora adecuada. Asegure una ventilación apropiada. Las autoridades locales deben ser informadas si los derrames importantes no pueden contenerse. Para consultar la protección personal, véase la sección 8 de la HDS.

Métodos y materiales para la contención y limpieza de vertidos

Impedir la entrada a sótanos o zonas confinadas

Derrames grandes: Detenga el flujo de material si esto no entraña riesgos. Forme un dique para el material derramado donde sea posible. Absorber en vermiculita, arena o tierra seca y colocar en recipientes. Después de recuperar el producto, enjuague el área con agua.

Derrames pequeños: Limpie con material absorbente (por ejemplo tela, vellón). Limpie cuidadosamente la superficie para eliminar los restos de contaminación.

Nunca regrese el producto derramado al envase original para reutilizarlo. Para la eliminación de los residuos, ver la Sección 13 de la HDS.

Precauciones para la protección del medio ambiente

No dispersar en el medio ambiente. Impidas nuevos escapes o derrames de forma segura. No verter los residuos al desagüe, al suelo o las corrientes de agua. No eliminar en lagos, arroyos, estanques o aguas públicas

7. Manejo y almacenamiento

Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro

Evitar contacto con ojos y piel. Asegúrese una ventilación eficaz. Use equipo protector personal adecuado. Colada a fondo después de dirigir. Establezca prácticas buenas de higiene industrial para la manipulación de este material. No comer ni beber durante su utilización.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad

Conserve el envase herméticamente cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y MASCOTAS.

8. Controles de exposición y protección personal

Límite(s) de exposición ocupacional

OSHA de USA - Tabla Z-1 - Límites para los contaminantes del aire (29 CFR 1910.1000)

Componentes	Tipo	Valor
2-Aminoetanol (CAS 141-43-5)	Límite de Exposición Permisible (LEP)	6 mg/m3
		3 ppm
Etanol (CAS 64-17-5)	Límite de Exposición Permisible (LEP)	1900 mg/m3
		1000 ppm

EE.UU. Valores umbrales ACGIH

Componentes	Tipo	Valor
2-Aminoetanol (CAS 141-43-5)	LECP	6 ppm
	PPT	3 ppm
Etanol (CAS 64-17-5)	LECP	1000 ppm

NIOSH de EUA: Guía de bolsillo acerca de los peligros químicos

Componentes	Tipo	Valor
2-Aminoetanol (CAS 141-43-5)	LECP	15 mg/m3
		6 ppm
	PPT	8 mg/m3
		3 ppm
Etanol (CAS 64-17-5)	PPT	1900 mg/m3
		1000 ppm

Valores límites biológicos

No se indican límites de exposición biológica para los componentes.

Controles técnicos apropiados

Debe haber una ventilación general adecuada (típicamente 10 renovaciones del aire por hora). La frecuencia de la renovación del aire debe corresponder a las condiciones. De ser posible, use campanas extractoras, ventilación aspirada local u otras medidas técnicas para mantener los niveles de exposición por debajo de los límites de exposición recomendados. Si no se han establecido ningunos límites de exposición, el nivel de contaminantes suspendidos en el aire ha de mantenerse a un nivel aceptable.

Medidas de protección individual, como equipos de protección personal recomendados

Protección para los ojos/la cara	Use gafas de seguridad con protección lateral.
Protección de la piel	
Protección para las manos	Guantes impermeables. Confirmar primero con un proveedor conocido.
Otros	Use ropa adecuada resistente a los productos químicos. Como sea requerido por las normas del empleador.
Protección respiratoria	Donde los niveles de la pauta de la exposición pueden ser excedidos, utilice un respirador aprobado de NIOSH. La máscara de respiración deberá ser seleccionada y utilizada bajo la dirección de personal capacitado en salud y seguridad, y en un todo de acuerdo con lo establecido por las pautas y criterios respectivos de OSHA (29 CFR 1910.134), CAN/CSA-Z94.4 y de ANSI sobre protección respiratoria (Z88.2).
Peligros térmicos	No aplicable.
Consideraciones generales sobre higiene	Seguir siempre buenas medidas de higiene personal, como lavarse después de manejar el material y antes de comer, beber y/o fumar. Rutinariamente lave la ropa de trabajo y el equipo de protección para eliminar los contaminantes. Lávese las manos antes de los descansos e inmediatamente después de manipular la substancia. No comer ni beber durante su utilización.

9. Propiedades físicas y químicas

Aspecto	Claro
Estado físico	Líquido.
Estado físico	Líquido.
Color	Blanco
Olor	Cítrico
Umbral de olor	No disponible.
pH	11 - 12.5
Punto de fusión/punto de congelación	No disponible.
Punto inicial e intervalo de ebullición	No disponible.
Punto de escurrimiento	No disponible.
Peso específico	No disponible.
Coeficiente de reparto: n-octanol/agua	No disponible.
Punto de inflamabilidad	> 93.0 °C (> 199.4 °F) Taza cerrada de Pensky-Martens
Tasa de evaporación	No disponible.
Inflamabilidad (sólido, gas)	No aplicable.
Límites superior/inferior de inflamabilidad o explosividad	
Límite inferior de inflamabilidad (%)	No disponible.
Límite superior de inflamabilidad (%)	No disponible.
Límite inferior de explosividad (%)	No disponible.
Límite superior de explosividad (%)	No disponible.
Presión de vapor	No disponible.
Densidad de vapor	No disponible.
Densidad relativa	0.993
Solubilidad(es)	Completa
Temperatura de autoignición	No disponible.
Temperatura de descomposición	No disponible.
Viscosidad	No disponible.

10. Estabilidad y reactividad

Reactividad	Este producto puede reaccionar con agentes oxidantes fuertes.

Posibilidad de reacciones peligrosas	Ninguno bajo el uso normal.
Estabilidad química	El material es estable bajo condiciones normales.
Condiciones a evitar	No mezclar con otros productos químicos. NO MEZCLAR CON LEJÍA ni usar con otros productos de uso doméstico.
Materiales incompatibles	Oxidantes. Cáusticos. Ácidos.
Productos de descomposición peligrosos	Pueden incluír y no están limitados a: Óxidos de carbono. Óxidos de nitrógeno. Cloruro de hydrógeno.

11. Información toxicológica

Información sobre las posibles vías de exposición

Inhalación	Nocivo si se inhala. Puede causar la irritación del sistema respiratorio.
Piel	Provoca quemaduras graves de la piel.
Ojos	Provoca lesiones oculares graves.
Ingestión	Nocivo en caso de ingestión. Puede causar problemas digestivos, náuseas o vómitos. Provoca quemaduras químicas en el tubo digestivo.
Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas	Grave irritación de los ojos. Los síntomas pueden incluir escozor, lagrimeo, enrojecimiento, hinchazón y visión borrosa. Puede dar por resultado un lesión ocular permanente incluida la ceguera. Puede causar enrojecimiento y dolor.

Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda Vea abajo

Componentes	**Especies**	**Resultados de la prueba**
2-Aminoetanol (CAS 141-43-5)		
Agudo		
Dérmico		
DL50	conejo	2504 mg/kg, 24 Horas, ECHA
Inhalación		
CL50	rata	> 1.3 mg/L, 6 Horas, ECHA
Oral		
DL50	rata	1089 mg/kg, ECHA
Acido etilendiamintetraacético , potassium salt (CAS 5964-35-2)		
Agudo		
Dérmico		
DL50	No disponible	
Inhalación		
CL50	No disponible	
Oral		
DL50		1780 - 2000 mg/kg, ECHA
Compuestos de amonio cuaternario, bencil-C12-16-alquildimetil, cloruros (CAS 68424-85-1)		
Agudo		
Dérmico		
DL50	conejo	3412 mg/kg, ECHA
Inhalación		
CL50	rata	0.3 mg/l/4h, ECHA
Oral		
DL50	rata	795 mg/kg, ECHA
Etanol (CAS 64-17-5)		
Agudo		
Dérmico		
DL50	conejo	> 15800 mg/kg, SIDS initial assessment report
Inhalación		
CL50	ratón	> 60000 ppm, 60 Minutos, ECHA
Oral		
DL50	rata	10470 mg/kg, ECHA

Componentes	Especies	Resultados de la prueba
N-Óxido de N,N-dimetil-1-tetradecanamina (CAS 3332-27-2)		
Agudo		
Dérmico		
DL50	conejo	> 2000 mg/kg, 24 Horas, ECHA
Inhalación		
CL50	No disponible	
Oral		
DL50	rata	> 1500 mg/kg, ECHA
Óxido de dodécildimétilamine (CAS 1643-20-5)		
Agudo		
Dérmico		
DL50	rata	> 2000 mg/kg, ECHA
Inhalación		
CL50	No disponible	
Oral		
DL50	rata	1064 mg/kg, ECHA

Corrosión/irritación cutáneas Provoca quemaduras graves.

Minutos de exposición No disponible.

Valor de eritema No disponible.

Valor del edema No disponible.

Lesiones oculares graves/irritación ocular Provoca lesiones oculares graves.

Valor de opacidad corneal No disponible.

Valor de la lesión del iris No disponible.

Valor del enrojecimiento conjuntival No disponible.

Valor del edema conjuntivo No disponible.

Días de recuperación No disponible.

Sensibilidad respiratoria o cutánea

Sensibilización respiratoria No es un sensibilizante respiratorio.

Sensibilización cutánea No se espera que este producto cause sensibilización cutánea.

Mutagenicidad en células germinales No hay datos disponibles que indiquen que el producto o cualquier compuesto presente en una cantidad superior al 0.1% sea mutagénico o genotóxico.

Carcinogenicidad Vea abajo

Monografías del IARC. Evaluación general de la carcinogenicidad

No listado.

OSHA Sustancias específicas reguladas (29 CFR 1910.1001-1052)

No regulado.

Programa Nacional de Toxicología de EUA (NTP). Reporte sobre carcinógenos

No listado.

Toxicidad para la reproducción No se espera que este producto cause efectos reproductivos o al desarrollo.

Toxicidad sistémica específica de órganos diana - Exposición única Puede irritar las vías respiratorias.

Toxicidad sistémica específica de órganos diana - Exposiciones repetidas No clasificado.

Peligro por aspiración No representa un peligro de aspiración.

Efectos crónicos No disponible.

Información adicional No disponible.

12. Información ecológica

Efectos ecotoxicológicos Vea abajo

Datos ecotoxicológicos

Componentes		Especies	Resultados de la prueba
2-Aminoetanol (CAS 141-43-5)			
Algas	IC50	Algas	15 mg/L, 72 Horas
Crustáceos	EC50	Dafnia	65 mg/L, 48 Horas
Acuático/a			
Peces	CL50	Trucha arco iris, trucha Donaldson (Oncorhynchus mykiss)	114 - 196 mg/L, 96 horas
Compuestos de amonio cuaternario, bencil-C12-16-alquildimetil, cloruros (CAS 68424-85-1)			
Acuático/a			
Peces	CL50	Lubina rayada (Morone saxatilis)	10.4 - 19.1 mg/L, 96 horas
Etanol (CAS 64-17-5)			
Crustáceos	EC50	Dafnia	11744.5 mg/L, 48 Horas
Acuático/a			
Crustáceos	EC50	Pulga de agua (Daphnia magna)	7.7 - 11.2 mg/L, 48 horas
Peces	CL50	Carpita cabezona (Pimephales promelas)	> 100 mg/L, 96 horas

Persistencia y degradabilidad No disponible.

Potencial de bioacumulación No disponible.

Coeficiente de reparto octanol/agua log Kow

2-Aminoetanol	-1.31
Etanol	-0.31
Óxido de dodécildimétilamine	4.67

Movilidad en el suelo No disponible.

Movilidad en general No disponible.

Otros efectos adversos No disponible.

13. Consideraciones de eliminación

Instrucciones para la eliminación Recoger y recuperar o botar en recipientes sellados en un vertedero oficial. No deje que el material entre en el drenaje o en el suministro de agua. No contamine los estanques, ríos o acequias con producto químico ni envases usados. Eliminar el contenido/recipiente conforme a las reglamentaciones local/regional/nacional/internacional.

Residuos/producto no utilizado Elimine observando las normas locales en vigor. Los recipientes vacíos o los revestimientos pueden retener residuos del producto. Este material y sus recipientes deben eliminarse de forma segura (véase: Instrucciones para la eliminación).

Envases contaminados Ya que los recipientes vacíos pueden contener restos de producto, obsérvense las advertencias indicadas en la etiqueta después de vaciarse el recipiente. Los contenedores vacíos deben ser llevados a un sitio de manejo aprobado para desechos, para el reciclado o eliminación.

14. Información relativa al transporte

General Canada: TDG prueba de clasificación:
Método de Clasificación: Clasificados según la parte 2, secciones 2,1 – 2,8 del Reglamento de transporte de mercancías peligrosas. En su caso, el nombre del técnico y la clasificación del producto aparecerá debajo.

Ministerio de Transportes de los Estados Unidos. (DOT)

Instrucciones básicas para el despacho:

Número de UN	UN1760
Designación oficial de transporte	Líquidos corrosivos, n.e.p.
Technical Name	Compuestos de amonio cuaternario, bencil-C12-16-alquildimetil, cloruros
Clase de riesgo	Cantidad limitada - EE.UU.
Grupo de embalaje	III
Excepciones de embalaje	154

Transporte de material peligroso (TDG - Canada)

Instrucciones básicas para el despacho:

Número de UN	UN1760
Designación oficial de transporte	LÍQUIDO CORROSIVO, N.E.P.
Technical Name	Compuestos de amonio cuaternario, bencil-C12-16-alquildimetil, cloruros
Clase de riesgo	Cantidad limitada - Canadá
Grupo de embalaje	III
Disposiciones especiales	16

IATA/ICAO

Instrucciones básicas para el despacho:


Número de UN	UN1760
Designación oficial de transporte	Líquido corrosivo, n.e.p.
Technical Name	Compuestos de amonio cuaternario, bencil-C12-16-alquildimetil, cloruros
Clase de riesgo	Cantidad limitada - IATA
Grupo de embalaje	III

IMDG (Transporte marítimo)

Instrucciones básicas para el despacho:

Número de UN	UN1760
Designación oficial de transporte	LÍQUIDO CORROSIVO, N.E.P.
Technical Name	Compuestos de amonio cuaternario, bencil-C12-16-alquildimetil, cloruros
Clase de riesgo	Cantidad limitada - IMDG
Grupo de embalaje	III

DOT; IMDG; TDG



IATA



15. Información reguladora

Reglamentos federales de EE.UU.

Este producto es calificado como "químicamente peligroso" según el Estándar de Comunicación de Riesgos de la OSHA Hazard Communication Standard, 29 CFR 1910.1200.

El producto cumple con las directrices reglamentarias de la CPSC.

PELIGRO
Corrosivo.

TSCA Section 12(b) Export Notification (40 CFR 707, Subapartado D) (Notificación de exportación)

No regulado.

Lista de sustancias peligrosas de CERCLA (40 CFR 302.4)

No listado.

SARA Sección 304 Notificación de emergencia sobre la liberación de sustancias

No regulado.

OSHA Sustancias específicas reguladas (29 CFR 1910.1001-1052)

No regulado.

Ley de Enmiendas y Reautorización del Superfondo de 1986 (SARA)

SARA 302 Sustancia extremadamente peligrosa	No
SARA 311/312 Sustancias químicas peligrosas	Sí
Categorías de peligro clasificadas	Toxicidad aguda (cualquier vía de exposición) Corrosión/irritación cutánea Lesión ocular grave/irritación ocular Toxicidad específica del órgano blanco- (Exposición única o repetida)

SARA 313 (Reporte TRI, acerca del Inventario de liberación de sustancias tóxicas)

No regulado.

Otras disposiciones federales

Ley de Aire Limpio (CAA), sección 112, lista de contaminantes peligrosos del aire (CPA)

No regulado.

Clean Air Act (CAA) Section 112(r) Accidental Release Prevention (40 CFR 68.130) (Ley de aire limpio, Prevención de liberación accidental)

No regulado.

Ley de Agua Potable Segura (SDWA, siglas en inglés) No regulado.

FEMA Sustancias Prioritarias para la Salud y Seguridad Respiratoria en el lugar de trabajo en la fabricación de aromatizantes

Etanol (CAS 64-17-5)	Prioridad baja

Dirección de Alimentos y Medicamentos de los EUA (FDA) No regulado.

Regulaciones de un estado de EUA Vea abajo

EE.UU. - Illinois Chemical Safety Act: Listed substance

Etanol (CAS 64-17-5)

EE.UU. - Louisiana Spill Reporting: Listed substance

Etanol (CAS 64-17-5)	listado.

EE.UU. - Minnesota Haz Subs: Listed substance

2-Aminoetanol (CAS 141-43-5)	2-AMINOETHANOL (SEE ETHANOLAMINE) AMINO ETANOL
Etanol (CAS 64-17-5)	ETHANOL (SEE ETHYL ALCOHOL) ETHYL ALCOHOL (ETHANOL)

Sustancias Controladas de California; EUA. Departamento de Justicia, CA (Salud y Seguridad de California, Código de Sección 11100)

No listado.

Derecho a la información de Massachusetts – Lista de sustancias

2-Aminoetanol (CAS 141-43-5)
Etanol (CAS 64-17-5)

Ley del derecho a la información de los trabajadores y la comunidad de Nueva Jersey, EUA

2-Aminoetanol (CAS 141-43-5)
Etanol (CAS 64-17-5)

US. Ley del Derecho a la Información de los Trabajadores y la Comunidad de Pennsylvania

2-Aminoetanol (CAS 141-43-5)
Etanol (CAS 64-17-5)

Derecho a la información de Rhode Island, EUA

2-Aminoetanol (CAS 141-43-5)
Etanol (CAS 64-17-5)

Proposición 65 de California

Este producto no está sujeto a etiquetado de advertencia según la Preposición 65 del Estado de California.


País(es) o región	Nombre del inventario	Listado (sí/no)*
Estados Unidos y Puerto Rico	Inventario de la Ley del Control de Sustancias Tóxicas (TSCA)	Sí

*"Sí" indica que este producto cumple con los requisitos del inventario administrado por el(los) país(es) responsable(s)

16. Otra información

REFERENCIA	
Severo	4
Serio	3
Moderado	2
Ligera	1
Mínimo	0

Salud	/ 3
Flamabilidad	0
Riescos Físicos	0
Protección Personal	X



Cláusula de exención de responsabilidad	La información de esta hoja de datos de seguridad se ha escritas por Dell Tech Laboratories Ltd. (www.delltech.com) sobre la base del nivel actual de conocimientos y experiencia disponible. La información aquí contenida fue obtenida de fuentes que se estiman técnicamente precisas y confiables. Si bien se han realizado los máximos esfuerzos posibles a fin de asegurar la total puesta en conocimiento de los riesgos asociados a este producto, como en algunos casos no es posible obtener información, se lo declara expresamente. Dado que las condiciones particulares de uso del producto están más allá del alcance del proveedor, se presupone que los usuarios de este material han sido correctamente entrenados según las exigencias de toda la legislación aplicable y demás instrumentos regulatorios. El proveedor no efectúa ninguna garantía, expresa ni tácita, y no será responsable por ninguna pérdida, daños o consecuencia dañina que pueda resultar del uso o de la confiabilidad de cualquier información contenida en este documento.
Fecha de emisión	14-Enero-2022
Indicación de la versión	01
Información adicional	No disponible.
Otra información	Para obtener una Hoja de Datos de Seguridad actualizada, por favor póngase en contacto con el distribuidor /el fabricante que figura en la primera página de este documento. Artículo de referencia: 513079-001 Preparado por: The Clorox Company, 4900 Johnson Drive, Pleasanton, CA 94588, 925-368-6000

MARCHEN S.A.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DETERGENTE EN POLVO
R.D. 255/2003 SEGUN 2001/58/CE

VERSION ACTUAL: **FECHA:** 05/01/20

DETERGENTE EN POLVO

NOMBRE DE PRODUCTO: DETERGENTE EN POLVO SIN AROMA

01 IDENTIFICACION PREPARADO Y EMPRESA:

01.01 NOMBRE DEL PRODUCTO: DETERGENTE EN POLVO
01.02 USOS: DETERGENTE PARA EL LAVADO DE ROPA Y SUPERFICIES
01.03 EMPRESA: MARCHEN S.A.

CLLE 45 A SUR # 61—07 Bogotá D.C. Colombia
Tel. 741 33 00/01/05

02 COMPOSOCION / INFORMACION COMPONENTE

No. CAS No. EINCS	Porcentaje pesos Descripción / códigos y avisos
	Del 1% al 20% Sales alcalinas Xi / H315
	Del 5 al 20% Tensoactivos aniónicos Xn / R22 / R38 / R41
	Menos del 5% Tensoacticvo no iónico N / Xn / R22 / R41 / R50
	Menos del 5% Jabón Xi / H315 / R38

OTROS INGREDIENTES: Sales neutras, agua

03 IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Irrita los ojos

ATENCIÓN
H315



04 PRIMEROS AUXILIOS

04.01	**Contacto con la piel:** lavar con abundante agua y jabón neutro. Si la irritación o malestar persiste, consulte un medico
04.02	**Contacto con los ojos:** Lavarlos inmediatamente con abundante agua, durante 15 minutos, separando los párpados. Consultar un oftalmólogo.
04.03	**Inhalación:** Evitar respirar el polvo. En caso de molestar respirar aire fresco. Si los síntomas persisten, llamar un médico.
04.04	**Ingestión:** Enjuagar la boca y beber mucho agua. Requerir asistencia médica.

05 MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

05.01	**Medidas de extinción adecuadas:** Cualquier medio de extinción es adecuado siempre que controle su origen y entorno. Agua pulverizada, polvo químico, espuma. Evitar que los productos utilizados pasen a las alcantarillados o cursos de aguas
05.02	**Medidas de extinción no adecuadas:** sin restricciones.
05.03	**Riesgos especiales:** no inflamable
05.04	**Equipo de protección anti incendio:** usar equipo respiratorio de protección

06	MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO
06.01	**Precauciones individuales:** utilizar equipo de protección ocular y seguir buenas rutinas de lavado. Mantener una ventilación adecuada en las áreas de trabajo después del derrame accidental.
06.02	**Para proteger del medio ambiente:** evitar que el producto penetre en cauces de agua y en el sistema de alcantarillado.
06.03	Métodos de limpieza: recoger el producto y lavar la superficie con abundante agua para eliminar los restos.

07	MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO
07.01	**Manipulación:** debe utilizarse de acuerdo con las indicaciones descritas en la etiqueta o ficha técnica, usando las medidas de protección descritas en el apartado 08.02.
07.02	**Almacenamiento:** no requiere medidas especiales pero se requiere evitar temperaturas extremas de almacenamiento. Conservar el producto tapado en su envase de origen.
07.03	**Usos específicos:** no requiere medidas especiales

08	CONTROLES DE PROTECCIÓN PERSONAL
08.01	**Valores límite de exposición:** No aplicable
08.02	**Controles de la exposición:**
	Protección respiratoria: con ventilación inadecuada utilizar mascara con filtro para partículas. En caso necesario utilizar equipo autónomo.
□	**Protección de las manos:** Usar guantes en el manejo
□	**Protección de los ojos:** Debe evitarse el contacto con los ojos
□	**Protección con la piel:** Debe evitarse el contacto con la piel

08.03	**Controles exposición medio ambiente:** se requerirá que todo el personal haya recibido una formación adecuada, a fin de evitar generar un impacto significativo sobre el medio ambiente. Buenas prácticas ambientales para la reducción de residuos.

09 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

- Aspecto: Polvo atomizado
- Color: Blanco
- Olor: Sin Olor
- Densidad aparente: De 0.30 a 0.44 g/cm³
- Valor del pH: 11 +/- 1
- Solubilidad en agua: Soluble en agua

10 ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.01 **Estabilidad:** Químicamente estable si se almacena de la manera correcta

10.02 Reactividad:

- **Condiciones a evitar:** Humedad
- **Materiales a evitar:** presenta incompatibilidad con Tensoactivos catiónicos y productos ácidos
- **Productos descompuestos peligrosos:** ninguno

11 INFORMACION TOXICOLOGICA

- **Toxicidad aguda:** LD 50 oral / rata (calculado) 4500 mg/kg aprox.
- **Irritación primaria:** por inhalación se puede presentar irritación de la nariz y garganta. Tos y respiración difícil. Por contacto con los ojos se produce irritación intensa, lagrimeo enrojecimiento de ojos e hinchazón de los párpados. Por contacto con la piel puede presentar irritación si la exposición es prolongada. Por ingestión se puede presentar irritación en la boca y esófago.
- **Información adicional:** las enzimas pueden provocar reacción alérgica.

12 INFORMACIONES ECOLÓGICAS

- **Eco toxicidad:** LC 50 / peces (calculado) = 120mg/ l aprox.

□	**Persistencia y Biodegradabilidad:** los Tensoactivos presentes en este preparado cumplen con el criterio de la Biodegradabilidad primero tal y como lo establece las NTC 985 preparación y elaboración de detergentes en polvo sintéticos para uso domestico. El perborato sódico monohidratado, en medio acuoso, se degrada rápidamente con formación de ácido bórico, borato sódico y agua oxigenada, esta última se convierte en agua y oxigeno.

13	**RECOMENDACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN**
13.01	**Recomendación:** no verter los restos del producto al desagüe, tratar de acuerdo con las normativas locales en vigor. Incinerar en instalaciones autorizadas
13.02	**caso eliminación de envases vacíos:** vaciar completamente los envase antes de su eliminación y tratar cumpliendo las normativas locales

14	**INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE**
14.01	NO PELIGROSO Transporte carretera y ferrocarril N/A Numero UN ADR/RID 0000 Nombre para el trasporte: N/A Clase adr/rid N/A Grupo embalaje N/A
14.02	Trasporte por mar N/A Numero UN IMO/IMDG: 0000 Clase IMO/IMDG: N/A Grupo de embalaje N/A 14.03 14.03 Trasporte por AIRE N/A Numero UN ICAO/IATA: 0000 Clase ICAO/IATA: N/A Grupo de embalaje N/A

15	**INFORMACION REGLAMENTARIA**
□	Pictograma SGA Nocivo
□	Frases H H315 Provoca irritación cutánea
□	Frases S S2 manténgase fuera del alcance de los niños
S26	en caso de contacto con los ojos lávelos inmediatamente con abundante agua y acuda a un medico

S46	En caso de ingestión, acuda a un médico, beba abundante agua

16	**OTRAS INFORMACIONES**
□	Los datos indicados corresponden a nuestros conocimientos actuales y pretenden ser una ayuda en el caso que se requieran por cuestiones de seguridad. Sin embargo no representan una garantía de las propiedades. El receptor de nuestro producto deberá observar bajo su responsabilidad los reglamentos y normativas correspondientes.

ELIMINADOR DE OLORES PARA EL SANITARIO

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

NOMBRE DEL PRODUCTO	ELIMINADOR DE OLORES PARA EL SANITARIO
TIPO DE SUSTANCIA SEGÚN EL USO	☐ Detergente ■ Ambientador ☐ Desinfectante ☐ Reactivo Químico
PROVEEDOR/FABRICANTE	OKOLINA SAS
DIRECCIÓN Y TELÉFONO	Diagonal 74 C N° 32 EE 30 Medellín-Colombia +57 3162919277
REGISTRO INVIMA	NSOH 02580-13CO

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

2.1 Clasificación de la Sustancia o de la mezcla:

Sección	Clase de Peligro	Categoría	Indicación de Peligro
3.1	Toxicidad Aguda	5	H303
3.2	Corrosión/irritación cutánea	2	H315
3.3	Lesiones oculares graves/irritación ocular	2A	H319

2.2 Elementos de la Etiqueta:

Pictograma de Peligro:



Palabra de Advertencia: Atención

Indicaciones de Peligro: H303 Puede ser nocivo en caso de ingestión
H315 Provoca Irritación cutánea
H319 Provoca irritación ocular grave

Consejos de Prudencia: P264 Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación
P280 Usar guantes de protección. Usar equipo de protección para los ojos/la cara
P312 En caso de ingestión: Llamar a un médico si la persona se encuentra mal

P302 + P352 En caso de contacto con la piel: lavar con abundante agua
P332 + P313 En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
P362 + P364 Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar
P305 + P351 + P338 En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P337+ P313 Si la irritación ocular persiste: consultar a un médico.
P390 Absorber el vertido para prevenir daños materiales.

2.3 Otros Peligros:

Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y tóxicos persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (vPvB) a niveles del 0,1% o superiores.

3. COMPOSICIÓN – INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

3.1 Sustancia

Nombre	N° CAS	%	Clasificación
Solventes Orgánicos	-	80-90%	-
Fragancia	-	20- 10%	-
Aceites esenciales	-	0.5-3%	-

Nota: La información confidencial sobre los componentes ha sido omitida.

4. PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Descripción de los primeros auxilios

Notas generales: Si aparece malestar o en caso de duda consultar a un médico. No dejar desatendida a la persona afectada.

Ingestión	Beber grandes cantidades de agua. Enjuagarse la boca. No inducir el vómito. Buscar atención médica.
Contacto con los ojos	Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Mantener separados los párpados y enjuagar con abundante agua limpia y fresca por lo menos durante 15 minutos. Solicitar atención médica inmediatamente.
Inhalación	Si existen signos de malestar, retirar a la persona afectada de la zona de exposición y trasladar al aire libre.
Contacto con la piel	Si hay contacto con la piel, lave con abundante agua, retire la ropa contaminada y repita el lavado, si presenta alguna irritación consulte al médico.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

No disponible.

4.3 Indicación de médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Ninguna

5. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO

Características inflamables

Punto de chispa No Aplica
Inflamabilidad No aplica

5.1 Medios de extinción apropiados

Agentes de extinción: Utilizar polvo químico seco, CO_2.
Producto no inflamable bajo condiciones normales de almacenamiento, manipulación y uso.

Agentes de extinción inapropiados: Ninguno

Productos que se forman en la combustión y degradación térmica

No se conocen productos de combustión peligrosos.

5.2 Peligros específicos del producto

Ningún riesgo específico de fuego o explosión

5.3 Equipos de protección personal para el combate del fuego

Vestimenta Estándar de Bomberos

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

No requiere equipo de protección especial. Auméntese la ventilación.

6.2 Precauciones medioambientales

El producto en su concentración no representa riesgo ambiental

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Los derrames pueden ser recogidos con un producto absorbente inerte y enjuagados con abundante agua. Disponer según normatividad ambiental vigente.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1 Precauciones para una manipulación segura

Prohibido comer, beber o fumar durante su manipulación. No ingerir. Evitar contacto con los ojos y la piel. Lavarse después de manipular este producto. Cumplir con la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales. Mantener los recipientes herméticamente cerrados.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro

Mantener a temperatura ambiente y alejado de la luz solar. Manténgase el recipiente bien cerrado cuando no esté siendo utilizado. Inspecciónense todos los recipientes antes de su almacenamiento para asegurarse que están adecuadamente etiquetados y no están dañados.
Material recomendado para el empaque/embalaje: Plástico

Mantener fuera del alcance de los niños.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

8.1 Parámetros de control: límites o valores de corte de exposición ocupacionales o biológicos

La concentración de ingredientes activos en el producto garantiza una baja exposición.

8.2 Controles de ingeniería apropiados

Lugar fresco, ventilado, sin exposición a rayos solares o llama directa.

8.3 Medidas de protección individual

Protección de los ojos	Usar gafas de seguridad. Se recomienda su uso en caso de riesgo de salpicaduras.
Protección de las manos	Guantes de protección contra riesgos menores. Para periodos de exposición prolongados al producto para usuarios profesionales/industriales se hace recomendable la utilización de guantes CE III, de acuerdo a las normas EN 420 y EN 374.
Protección de la piel y del cuerpo	Ropa antifluidos o impermeable. Para periodos de exposición prolongados al producto para usuarios profesionales/industriales se hace recomendable CE III, de

	acuerdo a las normas EN ISO 6529:2001, EN ISO 6530:2005, EN ISO 13688:2013, EN 464:1994. Calzado de trabajo antideslizante.
Protección respiratoria	No se requiere equipo especial de protección
Protección auditiva	No se requiere equipo especial de protección.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto

Estado Físico	Líquido
Color	Ámbar
Olor	Característico a la referencia

Otras propiedades:

pH	6.0 – 8.0
Peso específico	0,99 ± 0.03
Solubilidad	100% en agua

Características microbiológicas (Efectividad/ Espectro de acción)	N/A

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 Reactividad

No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus componentes

10.2 Estabilidad y reactividad

Estabilidad química	Estable en condiciones de temperatura y presión normales
Reactividad	No presenta
Inflamabilidad	No aplica
Límite superior e inferior de explosión e inflamabilidad	No aplica
Temperatura de descomposición	No determinado

Estabilidad química: Estable en condiciones de temperatura y presión normales.

10.3 Reacciones peligrosas

No presenta reacciones peligrosas bajo condiciones de uso normales.

10.4 Condiciones que se deben evitar

Evitar el sol directo y exposición a altas temperaturas.

10.5 Materiales incompatibles

Otros productos químicos o de limpieza debido a que pueden presentarse incompatibilidades o interferencias.

10.6 Productos de la descomposición peligrosos

No se conocen productos de descomposición peligrosos que se puedan anticipar razonablemente como resultado del uso, el almacenamiento, el vertido y el calentamiento.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

No se dispone de datos experimentales del producto en sí mismos relativos a las propiedades toxicológicas.

Ingestión: Puede causar daño al aparato digestivo.

Irritación/ corrosión cutánea: puede causar irritación de la piel y las mucosas.

Irritación ocular: Irritante de los ojos, produce lesiones oculares importantes tras contacto.

Sensibilización respiratoria o cutánea: No clasificada como sensibilizante respiratoria o sensibilizante cutánea.

Mutagenicidad de células reproductoras/in vitro, Carcinogenicidad, Toxicidad reproductiva:
No carcinógeno, no es teratógeno, no tiene efectos embriotóxicos, mutagénicos y no genera toxicidad reproductiva.

12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

Ecotoxicidad
Por su concentración y diluciones de uso, no produce daños al ecosistema.

Persistencia y degradabilidad

Información específica no disponible.

Potencial de bioacumulación

Información específica no disponible.

Movilidad en suelo

Información específica no disponible

Otros efectos adversos

Ninguno conocido

13. CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICIÓN

Residuos

Según normatividad vigente.

Envase y embalaje contaminados

Envases completamente vacíos pueden ser enjuagados con agua y posteriormente reciclados. Si no se puede reciclar, elimínese conforme a la normativa local vigente.

14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

No está regulado. Mercancía **NO PELIGROSA** para el Transporte.

14.1 Número ONU

ADR/RID: - IMDG: - IATA: -

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

ADR/RID: Mercancía no peligrosa IMDG: Mercancía no peligrosa IATA: Mercancía no peligrosa

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

ADR/RID: - IMDG: - IATA: -

14.4 Grupo de embalaje

No relevante

14.5 Peligros para el medio ambiente

No peligroso para el medio ambiente.

14.6 Precauciones particulares para los usuarios

No aplicable.

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y del Código IBC

No aplicable

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Antes de transportar los recipientes asegurar una ventilación adecuada. Asegurar que el conductor conozca los riesgos potenciales de la carga y sabe qué hacer en caso de emergencia. Los productos químicos de deben transportar en vehículos donde el espacio de la carga este separado del compartimiento del conductor.

Decreto 1496 de 2018 Por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.

Decreto 1079 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte.

Decreto 1609 de 2002 por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.

NTC 1692:1998, Transporte de mercancías peligrosas. Clasificación, etiquetado y rotulado.

NTC 4435 Norma Técnica Colombiana. Trasporte de mercancías. Hojas de datos de seguridad para materiales.

16. INFORMACIÓN ADICIONAL

Fecha Revisión/actualización: Abril de2023

La información consignada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta de acuerdo a nuestros conocimientos, la información suministrada es sólo una guía para el manejo, uso, almacenamiento, transporte y disposición seguras del producto del producto y no debe ser considerada como especificación de garantía o calidad. Esta información esta relacionada sólo con el producto específico y puede no ser la válida si éste es usado en combinación con otros materiales o en otros procesos.
Es responsabilidad del usuario la interpretación y la aplicación de esta información para su uso particular. La interpretación de esta información y el uso de los productos se encuentran fuera del alcance del proveedor, OKOLINA SAS no asume responsabilidad alguna por este concepto.

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
SAFETY DATA SHEET

FABULOSO ANTIBACTERIAL ALL PURPOSE CLEANER LIQUID LAVENDER

Esta Hoja de Datos de Seguridad del Material es para uso en la industria y no está dirigida a los consumidores del producto. Para consultar la información prevista para los consumidores respecto a las aplicaciones del producto, consulte la etiqueta del producto.

Versión	Fecha de revisión:	Número SDS:	Fecha de la última expedición: 04/15/2020
1.1	02/03/2021	660000010993	Fecha de la primera expedición: 04/15/2020

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA

Nombre del producto : FABULOSO ANTIBACTERIAL ALL PURPOSE CLEANER LIQUID LAVENDER
B02958400023

Código del producto : 200000061234

Informaciones sobre el fabricante o el proveedor

Nombre de la empresa proveedora : Colgate-Palmolive S.A. De C.V.
Corporativo Antara 1 Av. Ejercito Nal #843-b piso 6, Miguel Hidalgo
Mexico D.F. Col. Granada, 11520, Mexico

Teléfono : Mexico: 52-55-5629-9922

Teléfono de emergencia : CHEMTREC Mexico - 01-800-681-9531
Global-CHEMTREC- +1 703-741-5970

Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso

Uso recomendado : Limpiador multiusos para limpieza de superficies

www.productosysuministros.com

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Clasificación SGA

No es una sustancia o mezcla peligrosa.

Elementos de etiquetado GHS

No es una sustancia o mezcla peligrosa.

Otros peligros

Ninguna conocida.

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Componentes

No contiene ingredientes peligrosos

FABULOSO ANTIBACTERIAL ALL PURPOSE CLEANER LIQUID LAVENDER

Esta Hoja de Datos de Seguridad del Material es para uso en la industria y no está dirigida a los consumidores del producto. Para consultar la información prevista para los consumidores respecto a las aplicaciones del producto, consulte la etiqueta del producto.

Versión	Fecha de revisión:	Número SDS:	Fecha de la última expedición: 04/15/2020
1.1	02/03/2021	660000010993	Fecha de la primera expedición: 04/15/2020

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS

Recomendaciones generales	:	No deje a la víctima desatendida.
Si es inhalado	:	En caso de inconsciencia, colocar en posición de recuperación y pedir consejo médico. Si los síntomas persisten consultar a un médico.
En caso de contacto con los ojos	:	Retirar las lentillas. Proteger el ojo no dañado. Si persiste la irritación de los ojos, consultar a un especialista.
Por ingestión	:	Mantener el tracto respiratorio libre. Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. Si los síntomas persisten consultar a un médico.
Principales síntomas y efectos, agudos y retardados	:	Ninguna conocida.
Notas para el médico	:	Tratar sintomáticamente.

SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción apropiados	:	Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias del local y a sus alrededores.
Productos de combustión peligrosos	:	No se conocen productos de combustión peligrosos
Métodos específicos de extinción	:	Procedimiento estándar para fuegos químicos.
Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios	:	Si es necesario, usar equipo de respiración autónomo para la lucha contra el fuego.

www.productosysuministros.com

SECCIÓN 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia	:	Utilícese equipo de protección individual.
Precauciones relativas al medio ambiente	:	No contaminar agua de superficie.

Métodos y material de contención y de limpieza	:	Limpiar con material absorbente (por ejemplo tela, vellón). Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación.

SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Indicaciones para la protección contra incendio y explosión	:	Disposiciones normales de protección preventivas de incendio.
Consejos para una manipulación segura	:	Equipo de protección individual, ver sección 8. No fumar, no comer ni beber durante el trabajo.
Medidas de higiene	:	Procedimiento general de higiene industrial.
Condiciones para el almacenaje seguro	:	Las instalaciones eléctricas y los materiales de trabajo deben estar conforme a las normas de seguridad.
Materias que deben evitarse	:	Ningún material a mencionar especialmente.
Más información acerca de la estabilidad durante el almacenamiento	:	No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Componentes con valores límite ambientales de exposición profesional.

No contiene sustancias con valores límites de exposición profesional.

www.productosysuministros.com

Protección personal

Protección respiratoria	:	Normalmente no requiere el uso de un equipo de protección individual respiratorio.
Protección de los ojos	:	Gafas de seguridad
Protección de la piel y del cuerpo	:	Traje protector

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto	:	líquido
Color	:	púrpura

FABULOSO ANTIBACTERIAL ALL PURPOSE CLEANER LIQUID LAVENDER

Esta Hoja de Datos de Seguridad del Material es para uso en la industria y no está dirigida a los consumidores del producto. Para consultar la información prevista para los consumidores respecto a las aplicaciones del producto, consulte la etiqueta del producto.

Versión	Fecha de revisión:	Número SDS:	Fecha de la última expedición: 04/15/2020
1.1	02/03/2021	660000010993	Fecha de la primera expedición: 04/15/2020

pH	:	7.25
Punto de inflamación	:	Sin datos disponibles

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad	:	No se descompone si se almacena y aplica como se indica.
Estabilidad química	:	No se descompone si se almacena y aplica como se indica.
Posibilidad de reacciones peligrosas	:	Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas. Sin peligros a mencionar especialmente.
Condiciones que deben evitarse	:	Sin datos disponibles
Materiales incompatibles	:	No aplicable

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad aguda
No está clasificado en base a la información disponible.

Corrosión o irritación cutáneas
No está clasificado en base a la información disponible.

Lesiones o irritación ocular graves
No está clasificado en base a la información disponible.

Sensibilización respiratoria o cutánea

Sensibilización cutánea
No está clasificado en base a la información disponible.

Sensibilización respiratoria
No está clasificado en base a la información disponible.

Mutagenicidad en células germinales
No está clasificado en base a la información disponible.

Carcinogenicidad
No está clasificado en base a la información disponible.

Toxicidad para la reproducción
No está clasificado en base a la información disponible.

www.productosysuministros.com

Toxicidad específica en determinados órganos (stot) - exposición única

No está clasificado en base a la información disponible.

Toxicidad específica en determinados órganos (stot) - exposiciones repetidas

No está clasificado en base a la información disponible.

Toxicidad por aspiración

No está clasificado en base a la información disponible.

Otros datos

Producto:

Observaciones : Este producto no ha sido evaluado como unidad global. Sin embargo, esta formulación fue revisada por expertos en toxicología del Departamento de Aseguramiento de la Seguridad de Producto de Colgate-Palmolive y se determinó que es seguro para el uso previsto. Esta evaluación ha tomado en consideración la información disponible sobre seguridad, incluyendo la información relativa a los ingredientes individuales, fórmulas similares y las posibles interacciones de los ingredientes. Este estudio forma parte de la determinación de riesgos empleada para preparar la redacción del texto de la Sección 2 de la HDS.

www.productosysuministros.com

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Este producto no ha sido evaluado en su totalidad respecto a sus efectos ambientales. Sin embargo, la información ambiental sobre los ingredientes del producto han sido revisada por la el Grupo de Salud y Seguridad Ocupacional y Ambiental de Colgate-Palmolive y se determinó que tiene un perfil ambiental aceptable. Esta evaluación está basada en la información disponible acerca de los ingredientes individuales, las interacciones entre ellos e ingredientes similares. Las reivindicaciones de biodegradabilidad están apoyadas por datos sobre los ingredientes (es decir, surfactantes biodegradables)

FABULOSO ANTIBACTERIAL ALL PURPOSE CLEANER LIQUID LAVENDER

Esta Hoja de Datos de Seguridad del Material es para uso en la industria y no está dirigida a los consumidores del producto. Para consultar la información prevista para los consumidores respecto a las aplicaciones del producto, consulte la etiqueta del producto.

Versión	Fecha de revisión:	Número SDS:	Fecha de la última expedición: 04/15/2020
1.1	02/03/2021	660000010993	Fecha de la primera expedición: 04/15/2020

SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Métodos de eliminación.

Envases contaminados : Los contenedores vacíos deben ser llevados a un sitio de manejo aprobado para desechos, para el reciclado o eliminación.

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

DOT :

No Regulado

TDG :

No Regulado

IATA :

No Regulado

IMDG :

No Regulado

ADR :

No Regulado

www.productosysuministros.com

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Ley Federal para el Control de Precursores Quimicos, Productos Quimicos Esenciales y Maquinas para Elaborar Capsulas, Tabletas y / o Comprimidos. : No aplicable

FABULOSO ANTIBACTERIAL ALL PURPOSE CLEANER LIQUID LAVENDER

Esta Hoja de Datos de Seguridad del Material es para uso en la industria y no está dirigida a los consumidores del producto. Para consultar la información prevista para los consumidores respecto a las aplicaciones del producto, consulte la etiqueta del producto.

Versión	Fecha de revisión:	Número SDS:	Fecha de la última expedición: 04/15/2020
1.1	02/03/2021	660000010993	Fecha de la primera expedición: 04/15/2020

SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN

Texto completo de otras abreviaturas

AICS - Inventario Australiano de Sustancias Químicas; AIIC - Inventario de productos químicos industriales de Australia; ANTT - Agencia Nacional de Transporte Terrestre de Brasil; ASTM - Sociedad Estadounidense para la Prueba de Materiales; bw - Peso corporal; CMR - Carcinógeno, mutágeno o tóxico para la reproducción; DIN - Norma del Instituto Alemán para la Normalización; DSL - Lista Nacional de Sustancias (Canadá); ECx - Concentración asociada con respuesta x%; ELx - Tasa de carga asociada con respuesta x%; EmS - Procedimiento de emergencia; ENCS - Sustancias Químicas Existentes y Nuevas (Japón); ErCx - Concentración asociada con respuesta de tasa de crecimiento x%; ERG - Guía de respuesta ante emergencias; GHS - Sistema Globalmente Armonizado; GLP - Buena práctica de laboratorio; IARC - Agencia Internacional para la investigación del cáncer; IATA - Asociación Internacional de Transporte Aéreo; IBC - Código internacional para la construcción y equipamiento de Embarcaciones que transportan químicos peligros a granel; IC50 - Concentración inhibitoria máxima media; ICAO - Organización Internacional de Aviación Civil; IECSC - Inventario de Sustancias Químicas en China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas; IMO - Organización Marítima Internacional; ISHL - Ley de Seguridad e Higiene Industrial (Japón); ISO - Organización Internacional para la Normalización; KECI - Inventario de Químicos Existentes de Corea; LC50 - Concentración letal para 50% de una población de prueba; LD50 - Dosis letal para 50% de una población de prueba (Dosis letal mediana); MARPOL - Convenio Internacional para prevenir la Contaminación en el mar por los buques; n.o.s. - N.E.P.: No especificado en otra parte; Nch - Norma chilena; NO(A)EC - Concentración de efecto (adverso) no observable; NO(A)EL - Nivel de efecto (adverso) no observable; NOELR - Tasa de carga de efecto no observable; NOM - Norma Oficial Mexicana; NTP - Programa Toxicológico Nacional; NZIoC - Inventario de Químicos de Nueva Zelanda; OECD - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; OPPTS - Oficina para la Seguridad Química y Prevención de Contaminación; PBT - Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica; PICCS - Inventario Filipino de Químicos y Sustancias Químicas; (Q)SAR - Relación estructura-actividad (cuantitativa); REACH - Reglamento (EC) No 1907/2006 del Parlamento y Consejo Europeos con respecto al registro, evaluación autorización y restricción de químicos; SADT - Temperatura de descomposición autoacelerada; SDS - Ficha de datos de seguridad; TCSI - Inventario de Sustancias Químicas de Taiwán; TDG - Transporte de mercancías peligrosas; TSCA - Ley para el Control de Sustancias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Naciones Unidas; UNRTDG - Recomendaciones para el Transporte de Mercancías Peligrosas de las Naciones Unidas; vPvB - Muy persistente y muy bioacumulativo; WHMIS - Sistema de Información de Materiales Peligrosos en el Sitio de Trabajo


FABULOSO ANTIBACTERIAL ALL PURPOSE CLEANER LIQUID LAVENDER

Esta Hoja de Datos de Seguridad del Material es para uso en la industria y no está dirigida a los consumidores del producto. Para consultar la información prevista para los consumidores respecto a las aplicaciones del producto, consulte la etiqueta del producto.


Versión	Fecha de revisión:	Número SDS:	Fecha de la última expedición: 04/15/2020
1.1	02/03/2021	660000010993	Fecha de la primera expedición: 04/15/2020

Otros datos

NFPA 704:



HMIS® IV:



Las calificaciones de HMIS® se basan en una escala de calificación de 0-4, con 0 representando peligros o riesgos mínimos y 4 representando peligros o riesgos significativos.

Fecha de revisión : 02/03/2021

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.

La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es la más correcta de que disponemos a la fecha de su publicación. La información suministrada, está concebida solamente como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesado, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga, y no debe ser considerada como una garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material especificado, y no puede ser válida para dicho material, usado en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que sea indicado en el texto.

MX / ES

Peligro



SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto

Nombre comercial	:	PROPANO
Número de la Ficha de Datos de Seguridad	:	ESP-C3H8-104
Descripción Química	:	PROPANO N° CAS : 74-98-6 N° CE : 200-827-9 N° Índice : 601-003-00-5
Número de registro	:	01-2119486944-21
Fórmula química	:	C3H8

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos aplicables identificados	:	Industrial y profesional. Llevar a cabo evaluación de riesgo antes de usar Gas de ensayo / gas de calibrado Uso en laboratorio Reacción Química (Síntesis) Usar como un combustible Para mayor información sobre su uso contactar al suministrador

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Identificación de la Compañía	:	Messer Ibérica de Gases, SAU Autovía Tarragona-Salou, Km. 3,8 43480 Vilaseca (Tarragona) España +34 977 30 95 00 www.messer.es info.es@messergroup.com

1.4. Teléfono de emergencia

Teléfono de emergencia	:	+34 977 84 24 34

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación según reglamento (UE) No. 1272/2008 [CLP]

Peligros físicos	Flam. Gas 1	H220
	Press. Gas (Liq.)	H280

Texto completo de declaraciones-H, véase capítulo 16.

2.2. Elementos de la etiqueta

Etiquetado según el Reglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Pictogramas de peligro (CLP) :



GHS02 GHS04

Palabra de advertencia (CLP) : Peligro

Indicaciones de peligro (CLP) : H220 - Gas extremadamente inflamable
H280 - Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calentamiento.

Consejos de prudencia (CLP)

- Prevención : P210 - Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar
- Respuesta : P377 - Fuga de gas en llamas: No apagar, salvo si la fuga puede detenerse sin peligro
P381 - Eliminar todas las fuentes de ignición si no hay peligro en hacerlo
- Almacenamiento : P403 - Almacenar en un lugar bien ventilado

2.3. Otros peligros

: El contacto con el líquido puede causar quemaduras por frío o congelación

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

3.1. Sustancias

Nombre	Identificador del producto	%	Clasificación según reglamento (UE) No. 1272/2008 [CLP]
PROPANO	(N° CAS) 74-98-6 (N° CE) 200-827-9 (N° Índice) 601-003-00-5 (Número de registro) 01-2119486944-21	100	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas (Liq.), H280

No contiene otros componentes o impurezas que puedan influir en la clasificación del producto.

Texto completo de declaraciones-H, véase capítulo 16.

3.2. Mezclas : No aplicable

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

- Inhalación : Retirar a la víctima a un área no contaminada llevando colocado el equipo de respiración autónoma. Mantener a la víctima caliente y en reposo. Llamar al doctor. Aplicar la respiración artificial si se para la respiración
- Contacto con la piel : En casos de salpicaduras de líquido. Lavar con agua durante al menos 15 minutos
- Contacto con los ojos : Lavar inmediatamente los ojos con agua durante, al menos, 15 minutos
- Ingestión : La ingestión no está considerada como una vía potencial de exposición

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

: A elevadas concentraciones puede causar asfixia. Los síntomas pueden incluir la pérdida de la consciencia o de la movilidad. La víctima puede no haberse dado cuenta de la asfixia
A bajas concentraciones puede tener efectos narcotizantes. Los síntomas pueden incluir vértigos, dolor de cabeza, nauseas y pérdida de coordinación

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

: Ninguno

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

- Medios de extinción adecuados : Agua en spray o en nebulizador
  Polvo seco
- Medios de extinción inadecuados : No usar agua a presión para extinguirlo
  Dióxido de carbono

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligros específicos : La exposición al fuego puede causar la rotura o explosión de los recipientes

Productos de combustión peligrosos : La combustión incompleta puede formar monóxido de carbono

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Métodos específicos : Utilizar medidas de control de incendios apropiadas con el incendio circundante. La exposicion de los envases de gas al fuego y al calor puede provocar su ruptura. Enfriar los envases dañados con chorro de agua pulverizada desde una posición protegida. No vaciar el agua contaminada por el fuego en los desagües
Si es posible detener la fuga de producto
Usar agua en spray o en nebulizador para disipar humos de incendios
No extinguir una fuga de gas inflamada si no es absolutamente necesario. Se puede producir la reignición espontánea explosiva. Extinguir los otros fuegos
Desplazar los contenedores lejos del area del fuego si ello se puede hacer sin riesgo

Equipo de protección especial para extinción de incendios : En espacios confinados utilizar equipos de respiración autónoma de presión positiva
Vestimenta y equipo de proteccion standard (aparato de respiración autonoma) para bomberos Standard EN 137-mascara de cara completa que incluya un aparato de rspiracion autonomo de aire comprimido en circuito abierto
EN 469: Vestimenta protectora para bomberos.EN 659: Guantes de protección para bomberos

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

: Intentar parar el escape/derrame
Evacuar el área
Téngase en cuenta el riesgo de atmósferas explosivas
Utilizar equipos de respiración autónoma cuando entren en el área a menos que esté probado que la atmósfera es segura
Eliminar las fuentes de ignición
Asegurar la adecuada ventilación de aire
Prevenir la entrada en alcantarillas, sótanos, fosos de trabajo o en cualquier otro lugar donde la acumulación pueda ser peligrosa
Actuar de acuerdo con el plan de emergencia local
Mantenerse en la parte de donde sopla el viento

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

: Intentar parar el escape/derrame

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

: Ventilar la zona

6.4. Referencia a otras secciones

: Ver tambien las Secciones 8 y 13

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Uso seguro del producto	:	La sustancia debe manipularse según procedimientos de higiene industrial y de seguridad reconocidos Solo personas experimentadas y debidamente entrenadas deben manejar gases sometidos a presión Considerar los instrumentos de reducción de la presión en las instalaciones de gas. Comprobar que el conjunto del sistema de gas ha sido, o es con regularidad, revisado antes de usarse respecto a la posibilidad de escapes No fumar cuando se manipule el producto Utilizar solo equipo específicamente apropiado para este producto y para su presión y temperatura de suministro, en caso de duda contacte con su suministrador Tener en cuenta el riesgo de una posible atmosfera susceptible de explotar y la necesidad de disponer de un equipo que pruebe la explosión Purgar el aire del sistema antes de introducir el gas Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas Mantener lejos de fuentes de ignición, incluyendo descarga estática Considerar el uso de herramientas que no emitan chispas No inhalar gas Evitar la difusión del producto en la atmosfera.
Manipulación segura del envas del gas	:	Solicitar del suministrador las instrucciones de manipulación de los contenedores No permitir el retroceso hacia el interior del recipiente Proteger las botellas de los daños materiales, no arrastrar,ni rodar, deslizar ó dejar caer Si mueve botellas, incluso en pequeños recorridos, use una carretilla (mecanica, manual,etc) diseñada para transportar botellas Mantener colocada la caperuza de la valvula hasta que el envase quede fijo contra una pared, un banco ó situado en una plataforma, y ya dispuesto para su uso Si el usuario aprecia cualquier problema en una valvula de una botella en uso, termine su utilización y contacte al suministrador Nunca intentar reparar ó modificar las valvulas de los depositos ó los mecanismos de sguridad Las valvulas que estan dañadas deben ser inmediatamente comunicadas al suministrador Mantener los accesorios de la valvula del deposito libre de contaminantes, especialmente aceites y agua Reponer la caperuza de la valvula ó del depósito si se facilitan por el suministrador, siempre que el envase quede desconectado del equipo Cierre la valvula del del deposito despues de su uso y cuando quede vacio, incluso si aún esta conectado al equipo No intentar nunca trasvasar gases de una botella/envase a otro No utilizar nunca mecanisnos con llamas ó de calentamiento electrico para elevar la presión del deposito No quitar ni desfigurar las etiquetas facilitadas por el suministrador para identificar el contenido de las botellas Debe prevenirse la filtración de agua al interior del recipiente.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

: Observar todas las regulaciones y los requerimientos locales relativos al almacenamiento de contenedores
Los contenedores no deben ser almacenados en condiciones que favorezcan la corrosión
Las protecciones de las valvulas y las caperuzas deben estar colocadas
Los contenedores deben de ser almacenados en posición vertical y debidamente asegurados para evitar su caida
Los contenedores almacenados deben ser comprobados periodicamente respecto a su estado general y a posibles fugas
Mantener el contenedor por debajo de 50°C, en un lugar bien ventilado
Almacenar los contenedores en un lugar libre del reisgo y lejos de fuentes de calor e ignición
Mantener alejado de materiales combustibles
Separa de los gases oxidantes o de otros materiales oxidantes durante el almacenamiento
Todos los equipos electricos en las areas de almacenamiento deben ser compatibles con el riesgo de una posible atmosfera explosiva.

7.3. Usos específicos finales

: Ninguno.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

8.1. Parámetros de control

OEL (Límites de exposición profesional) : Sin datos disponibles.

DNEL (Nivel sin efecto derivado) : Sin datos disponibles.

PNEC (Concentración prevista sin efecto) : Sin datos disponibles.

8.2. Controles de la exposición

8.2.1. Controles técnicos apropiados

: Proporcionar ventilación adecuada, general y local, a los gases de escape
Los sistemas sujetos a presión deben ser regularmente comprobados respecto a fugas
Mantener la concentración por debajo de los limites de concentración admitido para profesionales
Detectores de gases deben de ser usados siempre que gases/vapores inflamables pueden ser emitidos
Esta sustancia no esta clasificada como peligrosa para la salud humana o por sus efectos al medioambiente, tampoco es un PBT ni un vPvB, de modo que no se necesita un analisis de riesgos ni la caracterizacion de estos. Para tareas en la que se requiera la intervención de trabajadores, la sustancia debe ser manipulada de acuerdo con los procedimientos de buena higiene industrial y seguridad
Considerar un sistema de permisos de trabajo p.ej para trabajos de mantenimiento

8.2.2. Equipo de protección personal

: Un analisis de riesgos debe ser realizado y formalizado en cada area de trabajo para evaluar los riesgos relacionados con el uso del producto y para determinar el PPE que provoca un riesgo relevante. Estas recomendaciones deben ser tenidas en cuenta
PPE que cumplan los estandares recomendados por EN/ISO deben seleccionarse

• Proteccion para el ojo/cara : usar gafas con de seguridad con protecciones laterales
usar gafas de seguridad con protecciones laterales o gafas cerradas sobre los ojos al hacer trasvasess o al efectuar desconexiones
Estándar EN 166- Proteccion ocular-especificaciones

• Protección para la piel

- Protección de las manos : Usar guantes de trabajo al manejar envases de gases
Standard EN 388- guantes que protegen contra riesgos mecanicos

- Otras : Considerar el uso de prendas de seguridad resistentes a llama antiestatica
Estándar EN ISO 14116- Materiales que limitan la difusión de llamas
Standard EN ISO 1149-5- Ropa de protección: Propiedades electrostaticas
Usar zapatos de seguridad mientras se manejan envases
Standard EN ISO 20345 - Equipos de protección personal-zapatos de seguridad

• Protección de las vias respiratorias : Los filtros de gas pueden usarse si todas las condiciones existentes, tales como tipo, concentración del/los contaminante/s y tiempo de uso son todas conocidas.
Filtro recomendado AX (marron)
Para la selección del equipo adecuado consultar la información de producto elaborada por el fabricante del equipo de respiración
Los filtros de gas no protegen contra la insuficiencia de oxigeno
Standard EN 14387-filtros de gas(es),filtro(s) combinado(s) y mascaras que cubran toda la cara-EN 136

• Peligros térmicos : No necesaria

8.2.3. Controles de exposición medioambiental

: Tener en cuenta las regulaciones locales relativas a las restricciones de emisiones a la atmosfera. Ver sección 13 para metodos especificos de tratamiento de residuos de gases.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Apariencia

- Estado físico a 20°C / 101.3kPa : Gas.
- Color : Incoloro.

Olor	:	Hedor fuerte adicional. Algo dulce. Sin olor a pequeñas concentraciones.
Umbral olfativo	:	La superación de limites por el olor es subjetiva e inadecuado para advertir del riesgo de sobrecarga.
Valor de pH	:	Inaplicable.
Masa molecular	:	44 g/mol
Punto de fusión	:	-188 °C
Punto de ebullición	:	-42,1 °C
Punto de inflamación	:	No es aplicable a gases ni a mezcla de gases.
Temperatura crítica [°C]	:	96,7 °C
Velocidad de evaporación (éter=1)	:	No es aplicable a gases ni a mezcla de gases.
Rango de inflamabilidad	:	1,7 - 10,8 vol %
Presión de vapor [20°C]	:	8,3 bar(a)
Presión de vapor [50°C]	:	17 bar(a)
Densidad relativa del gas (aire=1)	:	1,5
Densidad relativa del líquido (agua=1)	:	0,58
Solubilidad en agua	:	75 mg/l
Coeficiente de reparto n-octanol/agua [log Kow]	:	2,36
Temperatura de auto-inflamación	:	470 °C
Viscosidad [20°C]	:	Inaplicable.
Propiedades explosivas	:	Inaplicable
Propiedades comburentes	:	Ninguno

9.2. Otros datos

Otros datos	:	El vapor es mas pesado que el aire. Puede acumularse en espacios confinados, particularmente al nivel del suelo o en sótanos

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

: Sin riesgo de reactividad salvo lo expresado en la sub-seccion mas adelante

10.2. Estabilidad química

: Estable en condiciones normales

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

: Puede reaccionar violentamente con materias oxidantes
Puede formar mezclas explosivas con el aire

10.4. Condiciones que deben evitarse

: Manténgase alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. – No fumar

10.5. Materiales incompatibles

: Aire, Oxidante
Para información complementaria sobre su compatibilidad referirse a la ISO 11114

10.6. Productos de descomposición peligrosos

: Productos con riesgo de descomposición no se deben producir en condiciones normales de almacenamiemto y uso

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda : No se conocen los efectos toxicológicos de este producto

CL50 inhalación rata (ppm)	20000 ppm/4 h

corrosión o irritación cutáneas : Se desconocen los efectos de este producto

lesiones o irritación ocular graves : Se desconocen los efectos de este producto

sensibilización respiratoria o cutánea : Se desconocen los efectos de este producto

Mutagenicidad : Se desconocen los efectos de este producto

Carcinogénesis : Se desconocen los efectos de este producto

Tóxico para la reproducción : fertilidad : Se desconocen los efectos de este producto

Tóxico para la reproducción : feto : Se desconocen los efectos de este producto

toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única : Se desconocen los efectos de este producto

toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida : Se desconocen los efectos de este producto

peligro de aspiración : No es aplicable a gases ni a mezcla de gases

SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1. Toxicidad

No se dispone de más información

12.2. (RA2 12.2.SH) Persistencia y degradabilidad

Evaluación : La sustancia es biodegradable. Es dificil que perviva.

12.3. (RA2 12.3SH) Potencial de bioacumulación

Evaluación : No es susceptible de bioacumulación debido a un bajo log Kow (log Kow <4). Referirlo a la sección 9.

12.4. Movilidad en el suelo

Evaluación : Debido a su alta volatilidad el producto es dificil que cause polución al suelo o al agua.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

Evaluación : No se clasifica como PBT o vPvB

12.6. Otros efectos adversos

Efectos sobre la capa de ozono : Ninguno

Factor de calentamiento global [CO2=1] : 3

Produce efectos en el calentamiento global : Se desconocen los efectos de este producto

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

No descargar en áreas donde hay riesgo de que se forme una mezcla explosiva con el aire. El gas residual debe ser quemado a través de un quemador adecuado que disponga de antirretroceso de llama
No descargar dentro de ningún lugar donde su acumulación pudiera ser peligrosa
Asegurarse de no superar los limites de emision establecidos en regulaciones locales
Referirse al codigo de practicas de EIGA Doc 30 Eliminacion de gases accesible en http://www.eiga.org para mayor información sobre metodos adecuados de vertidos

Lista de residuos peligrosos : 16 05 04: Contenedores de gases a presión (incluido halones) que contienen sustancias peligrosas

13.2. Informacíones complementarias

: Ninguno

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

14.1. Número ONU

N° ONU : 1978

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

Transporte por carretera/ferrocarril (ADR/RID) : PROPANO

Transporte por aire (ICAO-TI / IATA-DGR) : Propane

Transporte por mar (IMDG) : PROPANE

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

Etiquetado :



2.1 : Gases inflamables

Transporte por carretera/ferrocarril (ADR/RID)

Clase : 2

Codigo de clasificacion : 2F

Identificación del peligro : 23

Restricciones en Tunel : B/D - Transporte en cisternas: Prohibido el paso por túneles de categorías B, C, D y E; Otros transportes: Prohibido el paso por túneles de categorías D y E

Transporte por aire (ICAO-TI / IATA-DGR)

Tipo / Div. (Sub. riesgo) : 2.1

Transporte por mar (IMDG)

Tipo / Div. (Sub. riesgo) : 2.1

Instrucciones de Emergencia (IE) - Fuego : F-D

Instrucciones de Emergencia (IE) - Escape : S-U

14.4. Grupo de embalaje

Transporte por carretera/ferrocarril (ADR/RID) : No aplicable

Transporte por aire (ICAO-TI / IATA-DGR) : No aplicable

Transporte por mar (IMDG) : No aplicable

14.5. Peligros para el medio ambiente

Transporte por carretera/ferrocarril (ADR/RID) : Ninguno.

Transporte por aire (ICAO-TI / IATA-DGR) : Ninguno.

Transporte por mar (IMDG) : Ninguno.

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Packing Instruction(s)

Transporte por carretera/ferrocarril (ADR/RID)	:	P200
Transporte por aire (ICAO-TI / IATA-DGR)		
Avion de pasaje y carga	:	Prohibido
Avion de carga solo	:	200
Transporte por mar (IMDG)	:	P200

Medidas de precaución especiales para el transporte : Evitar el transporte en los vehículos donde el espacio de la carga no esté separado del compartimiento del conductor
Asegurar que el conductor está enterado de los riesgos potenciales de la carga y que conoce que hacer en caso de un accidente o de una emergencia
Antes de transportar las botellas :
- Asegurar una ventilación adecuada
- Asegúrese de que los recipientes están ben fijados
- Asegurarse que las válvulas de las botellas están cerradas y no fugan
- Asegurarse que el tapón del acoplamiento de la válvula (cuando exista) está adecuadamente apretado
- Asegurarse que la caperuza de la válvula o la tulipa, (cuando exista), está adecuadamente apretada.

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC

: Inaplicable.

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

UE-Reglamentos

Restricciones de utilización	:	Ninguno
Directiva 2012/18/EU (Seveso III)	:	Figura en la lista

Reglamentos nacionales

Legislacion Nacional (texto)	:	Asegúrese que se cumplen las normativas nacionales y locales.
Clase de peligro para el agua (WGK)	:	-
Kenn-Nº	:	560

15.2. Evaluación de la seguridad química

: Un CSA (Analisis de seguridad quimica) ha sido desarrollado
Ver la Sección 8.2

SECCIÓN 16: Información adicional

Indicación de modificaciones	:	Hoja de datos de seguridad revisada de acuerdo con la regulación de la Comisión (UE) Nº2015/830.
Consejos de formación	:	Asegurarse que los operarios conocen el riesgo de inflamabilidad. El riesgo de asfixia es a menudo despreciado y debe ser recalcado durante la formación de los operarios.
Informacíon aditional	:	La presente Ficha de Datos de Seguridad está establecida de acuerdo con las Directivas Europeas en vigor.

Texto íntegro de las frases H y EUH

Flam. Gas 1	Gases inflamables, Categoría 1
Press. Gas (Liq.)	Gas a presión : Gas licuado
H220	Gas extremadamente inflamable
H280	Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calentamiento

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD	:	Antes de utilizar el producto en un nuevo proceso o experimento, debe llevarse a cabo un estudio completo de seguridad y de compatibilidad de los materiales Los detalles dados son ciertos y correctos en el momento de llevarse este documento a impresión A pesar de que durante la preparación de este documento se ha tomado especial cuidado, no se acepta ninguna responsabilidad por las lesiones o los daños resultantes

Fin del documento

HOJA DE SEGURIDAD JABÓN PARA MANOS

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA Y LA COMPAÑÍA

OFICINA PRINCIPAL
Carrera 66 # 12-16 - Bogotá,ColombiaTEL:(601)4673690
E-MAIL: representacionesdjesca@gmail.com

NOMBRE COMERCIAL:	JABÓN PARA MANOS TECNOCLEAN	**OTROS TELEFONOS DE EMERGENCIA**	
NOMBRE PRODUCTO:	JABÓN PARA MANOS	CRUZ ROJA: **132**	BOMBEROS: **119**

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Producto no peligroso en condiciones normales de uso y almacenamiento. La ingestión de grandes cantidades puede producir disturbios gastrointestinales.

SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO (SGA)



Consejos de prudencia-prevención

P102: Mantener alejado de los niños y adultos mayores.

P103: Leer la etiqueta antes de su uso

Consejos de prudencia -respuesta

P301+330+331: En caso de ingestión enjuagar la boca. No provocar el vómito.

P305+P351+P338: En caso de contacto con los ojos enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir el lavado**.**

P309+P311: En caso de exposición o si se encuentra mal llamar a un centro de información toxicológica o a un médico.

3. IDENTIFICACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

MATERIAL	No. CAS	RIESGO	CONCENTRACIÓN %
CELLOZISE	9004-62-0	Riesgo de ignición por estática	0,5 – 1,0
TRIETANOLAMINA	102-71-6	puede irritar	0,1 – 0,5
PROCIDE	26172-55-4	----------	0,02 – 0,05
GENAPOL 28	9004-82-4 68891-38-3 68585-34-2 91648-56-5	Provoca irritación cutánea	6,0 – 8,0
FRAGANCIA		----------	0,8 – 1,2
GENAPOL NACARADO	9004-82-4 68891-38-3 68585-34-2 91648-56-5	Provoca irritación cutánea	0,2 – 2,0
COLOR		----------	0,04 – 0,08

GLICERINA	56-81-5	por vía oral puede causar dolor de cabeza, náuseas	3,0 – 6,0
AGUA	7732-18-5	----------	-----

4. PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con los ojos: Lavar con abundante agua durante 15 minutos. Si la irritación persiste consultar al oftalmólogo
Ingestión: Si hay ingestión de grandes cantidades no inducir el vómito y solicitar inmediatamente atención médica

5. MEDIDAS CONTRA INCENDIO

TEMPERATURA DE INFLAMACIÓN (ºC):	NA	**LIMITES DE INFLAMABILIDAD (% V/V)**
TEMPERATURA DE AUTOINGICIÓN (ºC):	NA	NA

No es un producto inflamable ni explosivo
Medios de extinción: Dióxido de carbono, extintores de polvo químico, espuma o chorro de agua

6. MEDIDAS EN CASO DE FUGA O DERRAME ACCIDENTAL

Recoger con materiales absorbentes y lavar el área con abundante agua

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Guardar en lugar fresco y ventilado Evítese el contacto con los ojos.

8. PROTECCIÓN PERSONAL

No es necesaria.

9. PROPIEDADES FISICOQUIMICAS

Apariencia:	Líquido Traslúcido	**Solubilidad en Agua:**	Completa
Color:	Colores varios	**Punto Inflamación:**	NA
Olor:	Fragancias varias	**Presión de Vapor:**	NA
Densidad:	1,01 - 1,03 g/cm3	**Densidad de Vapor:**	NA
Ph:	6,0 - 7,0	**Otras Solubilidades:**	Alcohol

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

No es reactivo. Es estable, incluso en condiciones de incendio. No reacciona con ácidos o agentes oxidantes.

11. DATOS TOXICOLÓGICOS

No es un producto toxico. No ingerir.

12. ECOTOXICIDAD

Es un producto biodegradable.

13. CONSIDERACIONES PARA DISPOSICIÓN FINAL DE LA SUSTANCIA

Ninguna.

14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

Puede utilizarse transportación normal, el producto NO es peligroso.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

ninguno de sus ingredientes está en el listado de materiales peligrosos de la OSHA (Occupational Safety and Health Administration) o de la ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygieninsts)

NOTIFICACIÓN SANITARIA INVIMA: NSOC99558-20CO

16. OTRAS INFORMACIONES

No se conoce ningún riesgo asociado con el uso y manejo apropiado de este producto

ELABORADO POR:	**DIRECTOR TECNICO**	**VERSIÓN:**	**GR-SH-002**
FECHA DE EMISIÓN:	**ENERO DE 2023**	**TELÉFONO:**	**(601) 4673690**

NOTA: Los datos suministrados en esta ficha se basan en nuestro conocimiento actual y pretenden instruirle acerca de nuestros productos y sus posibles aplicaciones, con ello no quedan garantizadas propiedades específicas de los mismos. La información relacionada con este producto puede no ser válida si este es usado con otros materiales. Se garantiza la buena calidad de los productos según nuestras condiciones generales de venta.

Hoja de Datos de Seguridad Mezcla Asfáltica en Caliente

Sección 1. Identificación

Identificador del producto (GHS):	Mezcla asfáltica en caliente
Otros medios de identificación:	Asfalto, hormigón asfáltico, concreto asfáltico, hormigón bituminoso, concreto bituminoso.
Usos relevantes de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados:	La mezcla asfáltica en caliente se usa en la construcción de pavimentos de carreteras, de calles, de caminos, de estacionamientos y otras superficies.
Detalles del fabricante:	300 E. John Carpenter Freeway, Suite 1645 Irving, TX 75062 (972) 653-5500
Número de teléfono para emergencia (24 horas):	**CHEMTREC: (800) 424-9300**

Sección 2. Identificación de Peligros

Estado OSHA/HCS: La norma de comunicación de peligro, OSHA 29 CFR 1910.1200, considera este producto peligroso.

Clasificación de la sustancia o de la mezcla:

CANCÉROGÉNICITÉ	Catégorie 1A; H350
TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES (EXPOSITION RÉPÉTÉE) –	Catégorie 1; H372
TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES (EXPOSITION UNIQUE) –	Catégorie 3; H335
CORROSIÓN / IRRITACIÓN DE LA PIEL –	Catégorie H315
LESIONES OCULARES GRAVES / IRRITACIÓN OCULAR –	Catégorie 1; H318

Elementos de la etiqueta GHS

Pictogramas de peligro:



Palabra de advertencia: Peligro

Declaración de peligro:
Causa lesiones oculares graves
Puede causar cáncer por inhalación
Causa daños a los órganos (pulmones/sistema respiratorio) tras exposiciones prolongadas o repetidas (inhalación).

Declaración de prudencia:

Prevención: Obtener instrucciones especiales antes del uso. Leer y entender todas las precauciones de seguridad antes de manipular este producto. No respirar el polvo. Usar sólo en exteriores y en un lugar bien ventilado. Lavar cuidadosamente cualquier parte expuesta del cuerpo después de la manipulación. Usar guantes, ropa y gafas de protección y equipos para la protección del rostro.

Respuesta: En caso de exposición o preocupación: Consultar inmediatamente a un médico en caso de sentirse indispuesto o si ocurre irritación o sarpullido en la piel. Contacto con la piel: Lavar la piel con abundante agua. Quitarse la ropa contaminada inmediatamente y lavarla antes de reutilizarla. Enjuagar con agua cuidadosamente por varios minutos. Contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente por varios minutos. En caso de haber y resultar fácil, remover los lentes de contacto. En caso de inhalación: Trasladar al afectado al aire fresco y mantenerlo en una posición confortable para respirar. En caso de ingestión: Enjuagar la boca con agua. No inducir el vómito.

Almacenamiento: Restringir o controlar el acceso a las áreas de depósito (encerrar el depósito). Peligro de asfixia: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el contenedor herméticamente cerrado.

Eliminación: Eliminar los residuos y los contenedores de acuerdo con la reglamentación local/regional/nacional/ internacional.

Peligro sin clasificación (HNOC): Ninguno conocido.

Información adicional: Este producto es una mezcla de asfalto líquido y agregados (piedras). Agregados pueden contener cantidades variables de sílice cristalina respirable (SCR), la cual puede causar cáncer. De acuerdo con la IARC y NTP, la inhalación repetida de sílice cristalina respirable (cuarzo) puede causar cáncer y según la ACGIH, hay sospecha que pueda causar cáncer. Otras formas de SCR (ejemplo tridimita y cristobalita) también pueden estar presentes o

formarse por ciertos procesos industriales. La liberación de sílice sólo debe ocurrir si el producto se martilla, muele o rompe.

Sección 3. Composición/información sobre los ingredientes

Número CAS/ otros identificadores

Componente/mezcla: Mescla asfáltica en caliente

Ingrediente	%	Número CAS
Agregado	90 - 95	Varía
Cemento asfáltico	< 10	8052-42-4
La estructura de la mezcla asfáltica en caliente puede contener lo siguiente en algunos rangos de concentración:		
Sílice cristalina (cuarzo)	> 1	14808-60-7
Sulfuro de hidrógeno	> 1	7783-06-4
Aditivos	< 1	Mezcla

Cuando se muestra cualquier concentración en forma de intervalo es para proteger la confidencialidad o debido a variaciones entre lotes. No hay ningún ingrediente adicional presente que, bajo el conocimiento actual del fabricante y en las concentraciones aplicables, sea clasificado como de riesgo para la salud o el medio ambiente y por lo tanto deba ser reportado en esta sección. Estos materiales son extraídos de la tierra. Cantidades trazas de elementos adicionales se pueden detectar durante los analices químicos de estos materiales.

Los límites de exposición laboral, en caso de existir, figuran en la sección 8.

Sección 4. Medidas de primeros auxilios

Descripción de las medidas necesarias de primeros auxilios

Contacto con los ojos: Si el producto salpica dentro de los ojos, enjuagar con agua inmediatamente por lo menos por 15 minutos. Mantener los parpados abiertos. En caso de haber y resultar fácil, remover los lentes de contacto. Enjuagar, levantando los parpados superiores e inferiores ocasionalmente. Aparte de lavarlos, no intente remover el material de los ojos. Contactar a un médico si la irritación persiste o se desarrolla posteriormente.

En caso de inhalación: Trasladar al afectado al aire fresco. Obtener atención médica si los síntomas persisten o se desarrollan. Se debe limpiar el polvo de la garganta y de las vías respiratorias espontáneamente. Suministrar oxígeno y ayudar la ventilación, si necesario. En caso de contacto de la piel con el asfalto líquido, remover la ropa contaminada y sumergir inmediatamente la piel afectada en agua fría, para limitar los daños al tejido y a la piel. Las quemaduras grandes se deben cubrir con vendaje estéril. El producto líquido se puede adherir fuertemente a la piel y no se debe remover el producto para no causar más daños al tejido. No usar solvente para la remoción del producto de la piel. El polvo del producto que no esté caliente se puede lavar con jabón y agua. Contactar a un médico si la irritación se desarrolla o persiste.

Contacto con la piel: Polvo: Lavar la piel con abundante agua y jabón. Contactar a un médico si la irritación persiste o se desarrolla posteriormente.

En caso de ingestión: La ingestión del material caliente y frío puede causar efectos variados. Enjuagar la boca y tomar agua abundantemente. Nunca se debe dar algo por vía oral a una persona inconsciente. Obtener atención médica.

Síntomas/efectos más importantes, agudos o retardados

El contacto directo con el producto puede causar quemaduras térmicas. En caso de ingestión, la mezcla de asfalto en caliente se puede absorber en el tracto gastrointestinal con posibles efectos sistémicos (irritación gastrointestinal, vómito, diarrea y depresión del sistema nervioso central) y la aspiración posible en los pulmones. La inhalación de polvo puede molestar en el pecho, causar dificultad en respirar y tos. La inhalación prolongada puede causar efectos crónicos en la salud. Este producto contiene sílice cristalina. La inhalación prolongada o repetida de sílice cristalina respirable liberada por este producto puede causar silicosis y cáncer. La inhalación del producto caliente puede causar dolor de cabeza, nausea e irritación del tracto respiratorio y nerviosismo, debido a la formación de gas de sulfuro de hidrógeno. La inhalación del sulfuro de hidrógeno puede causar irritación del tracto respiratorio superior y, en caso de exposición prolongada a niveles superiores a los límites de exposición ocupacional, puede causar edema pulmonar e incluso coma y muerte.

Indicación de atención médica inmediata y tratamiento especial necesario

Notas para el médico: Proporcionar medidas de soporte general y tratar sintomáticamente.

	Mantener la víctima bajo observación continua. Los síntomas pueden ser retrasados.
Tratamiento específico:	No se aplica.
Protección de los ayudadores:	Asegurarse de que el personal médico sepa de los materiales involucrados y tome precauciones para protegerse.
Información general:	Condiciones médicas preexistentes que pueden agravarse por la exposición incluyen enfermedades de los ojos, piel y pulmones (por ejemplo, asma y otras enfermedades respiratorias). El fumar cigarrillos puede perjudicar la habilidad de los pulmones de limpiarse a sí mismos.

Ver la información toxicológica (sección 11).

Sección 5. Medidas para combatir incendios

Medios de extinción

Medios adecuados de extinción:	No es inflamable. Usar medios de extinción apropiados para los materiales circundantes.
Medios inadecuados de extinción:	Ninguno conocido.
Peligros específicos del producto químico:	No es sabido de peligros inusuales y de explosión. El polvo no es combustible.
Productos peligrosos de la descomposición térmica:	El sulfuro de hidrógeno se puede producir por el calentamiento fuerte.
Equipos de protección para los bomberos:	Usar equipos de protección apropiados para los materiales circundantes. Evitar la respiración de los vapores de gases, humos, o productos de descomposición. Usar un aparato de respiración autónomo (SCBA en inglés).
Peligros generales de incendio:	El contacto con agentes oxidantes potentes puede causar incendio y/o explosiones (consultar sección 10 del HDS).

Sección 6. Medidas para combatir derrames accidentales

Precauciones personales, equipos de protección y procedimientos de emergencia

Si se derrama el producto caliente, evacuar el personal innecesario, remover todas las fuentes de calor e ignición y proveer una ventilación a prueba de explosiones. Utilizar un spray de agua para reducir los vapores. Usar equipos de protección y ropas adecuados durante la limpieza de materiales que contengan o puedan liberar polvo.

Métodos y materiales para la contención y eliminación de residuos y precauciones ambientales:

Los materiales vertidos, capaces de generar polvo, pueden exponer el personal de limpieza a polvo conteniendo sílice respirable. No barrer en seco ni usar aire comprimido. Puede ser necesario mojar el material vertido y/o usar equipos de protección personal. Evitar la descarga de partículas finas en los sistemas de drenaje o de cloacas y en los cuerpos de agua. No barrer en seco el material fracturado y pulverulento. Usar un spray de agua para minimizar el polvo o aspirar el polvo con un equipo con un filtro HEPA.

Sección 7. Manipulación y almacenamiento

Precauciones para la manipulación segura

Medidas de protección:	No manipular el producto antes de leer y entender todas las precauciones de seguridad. El contacto con el producto caliente puede causar quemaduras graves. Mantener las fuentes de ignición lejos del producto. No respirar los vapores al abrir las tapas de la escotilla o domo. Minimizar la generación de polvo en el aire al serrar, moler o triturar. Utilizar ventilación de escape apropiada en aéreas donde se genera el polvo. No respirar el polvo y evitar la exposición prolongada. Asegurarse de una ventilación adecuada. Usar equipo de protección personal adecuado.
Consejos generales de higiene:	Mantener buenas prácticas de higiene industrial. Quitarse la ropa pulverulenta inmediatamente y lavarla antes de reutilizarla.
Condiciones para el almacenamiento seguro, incluyendo incompatibilidades:	Evitar la generación o acumulación de polvo.

Sección 8. Controles de exposición/protección personal

Ingrediente	Límites de exposición
Partículas no clasificadas de otro modo (CAS SEQ250)	**ACGIH TLV (Estados Unidos, Canada)** TWA: 3 mg/m³. Forma: Partículas respirables TWA: 10 mg/m³. Forma: Partículas Inhalables **OSHA PEL (Estados Unidos)** PEL: 5 mg/m³. Forma: Fracción respirable PEL: 15 mg/m³. Forma: Polvo total **MSHA PEL (Estados Unidos)** TWA: 5 mg/m³. Forma: Fracción respirable TWA: 10 mg/m³. Forma: Polvo total
Cemento asfáltico (CAS 8052-42-4)	**ACGIH TLV (Estados Unidos, Canada)** TWA: 0.05 mg/m³. Forma: Aerosol de benceno soluble
Sílice cristalina (cuarzo) (CAS 14808-60-7)	**ACGIH TLV (Estados Unidos, Canada)** TWA: 0.025 mg/m³. Forma: Partículas respirables **OSHA PEL (Estados Unidos)** TWA: 0.05 mg/m³. Forma: Partículas respirables **MSHA PEL (Estados Unidos)** TWA: 10/(%SiO2 + 2) in mg/m³. **Provincial Exposure Limits (Canadá, varias)** ▪ **Alberta (Código OHS)** 0.025 mg/m³. ▪ **British Columbia (Reglamento de WorkPlace BC)** 0.025 mg/m³. ▪ **British Columbia (Código de Salud, Seguridad y Recuperación, Ley de Minas)** 0.1 mg/m³. ▪ **Manitoba (Reglamento de salud y seguridad en el lugar de trabajo)** 0.025 mg/m³. ▪ **New Brunswick** 0.025 mg/m³. ▪ **Newfoundland** 0.025 mg/m³. ▪ **Nova Scotia** 0.025 mg/m³. ▪ **Ontario (O. Reg 490/09; and O. Reg. 833)** 0.1 mg/m³. ▪ **Prince Edward Island** 0.025 mg/m³. ▪ **Quebec (Regulación Respetando OHS, Capítulo S-2.1, r. 13)** 0.1 mg/m³. ▪ **Saskatchewan (Reglamento de)** 0.05 mg/m³.
Sulfuro de hidrógeno	**OSHA PEL (Estados Unidos)** C: 20 ppm (máximo) **ACGIH TLV (Estados Unidos, Canada)** TWA: 1 ppm STEL: 5 ppm

Controles de ingeniería apropiados: Cuando se use en interiores, debe contarse con una buena ventilación general (típicamente 10 cambios de aire por hora). Las velocidades de ventilación deben coincidir con las condiciones. Si pertinente, debe manejarse en sistemas cerrados, utilizarse ventilación de escape local, u otros controles de ingeniería para mantener las concentraciones de polvo en el aire inferiores a los límites aceptables cuando se manipula, mueve o traslada el material. Si no hay límites de exposición establecidos, mantener el polvo por debajo de un nivel aceptable.

Directrices de exposición: OSHA PELs, MSHA PELs, y ACGIH TLVs son valores de TWA por 8 horas. Se debe vigilar y controlar la exposición ocupacional a polvo molesto (total y respirable) y sílice cristalina respirable. Los términos " Partículas no clasificadas de otro modo", " Partículas no reguladas de otro modo", "Partículas no especificadas de otro modo" e "Inerte o Molestia debido" son frecuentemente intercambiados, sin embargo, el usuario debe revisar la terminología de cada agencia para saber las diferencias de significado.

Medidas de protección individual

Medidas de higiene:	Mantener siempre una buena higiene personal: Lavarse al terminar cada turno de trabajo y antes de comer, beber o fumar; lavar la ropa de trabajo y el equipo de protección regularmente para eliminar los contaminantes.
Protección para ojos y rostro:	Usar gafas de seguridad con protectores laterales.
Protección para las manos y el cuerpo:	Usar guantes y ropas termoaislantes. Utilizar equipo de protección apropiado.
Otra protección para la piel:	Usar el equipo de protección personal cuando se requiera.
Protección respiratoria:	Si los vapores liberados por el producto caliente exceden los límites de exposición apropiados, usar protección respiratoria aprobada por NIOSH. Utilizar un respirador aprobado por NIOSH, cuando la manipulación y las actividades de trabajo generen polvo o sílice cristalina respirable en concentraciones que superen los límites de exposición. El respirador debe ajustarse apropiadamente y estar en buena condición. El uso del respirador deberá cumplir con todas las regulaciones de trabajo pertinentes. Los respiradores con línea de aire se deben usar si se supone que el sulfuro de hidrógeno pueda estar presente o al entrar en espacios cerrados donde el sulfuro de hidrógeno pueda estar presente.
Peligros térmicos:	Usar ropa protectora térmica adecuada si resulta necesario.

Sección 9. Propiedades físicas y químicas

Apariencia

Estado físico:	Combinación de agregados, filler y aglomerante – semisólido	**Límites superior e inferior de inflamabilidad explosiva:**	No aplicable
Color:	Variedad de colores, negro	**Presión de vapor:**	No aplicable
Olor:	No aplicable	**Densidad de vapor:**	> 5 (aire = 1)
Umbral olfativo:	No aplicable	**Densidad relativa:**	No disponible
pH:	No disponible	**Solubilidad:**	No disponible
Punto de fusión:	~200 °F	**Solubilidad en agua:**	Insignificante
Punto de ebullición:	< 878 °F	**Coeficiente de partición: n-octanol/agua:**	No aplicable
Punto de ignición:	>400 °F	**Temperatura de auto-ignición:**	905 °F
Tiempo de combustión:	No aplicable	**Temperatura de descomposición:**	> 220 °C
Tasa de combustión:	No aplicable	**SADT:**	No disponible
Tasa de evaporación:	No aplicable	**Viscosidad:**	No aplicable
Inflamabilidad (sólido, gas):	No aplicable		

Sección 10. Estabilidad y reactividad

Reactividad:	El producto es estable y no reacciona bajo condiciones normales de uso, almacenamiento y transporte.
Estabilidad química:	El material es estable bajo condiciones normales.
Posibilidad de reacciones peligrosas :	No se conocen reacciones peligrosas bajo condiciones normales de uso.
Condiciones a evitar:	Evitar las temperaturas elevadas, las llamas abiertas, las chispas, la soldadura, el fumo y otras fuentes de ignición. Puede incendiarse inmediatamente cuando se mezcla con nafta y otros solventes volátiles.
Materiales incompatibles:	La sílice cristalina puede reaccionar violentamente con agentes oxidantes fuertes y causar incendios y explosiones.
Productos de descomposición peligrosos:	La descomposición térmica puede liberar monóxido de carbono, dióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno, dióxido de nitrógeno, ozono y otros compuestos orgánicos e inorgánicos. La sílice se disuelve en ácido fluorhídrico, produciendo un gas corrosivo de tetrafluoruro de silicio.

Sección 11. Información toxicológica

Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda:	Detalles abajo.
Irritación/corrosión:	**Piel:** El contacto directo con el material caliente puede causar quemaduras. Este producto puede causar irritación por abrasión mecánica **Ojos:** El contacto directo con los ojos puede causar irritación temporaria por abrasión mecánica. El material caliente puede causar quemaduras.

Inhalación: La inhalación repetida o prolongada de sílice respirable (cuarzo) puede causar silicosis, la fibrosis (formación de tejido cicatricial) de los pulmones. La silicosis es irreversible y puede ser fatal. La silicosis aumenta el riesgo de contraer tuberculosis. Algunos estudios muestran que la inhalación repetida de sílice cristalina respirable puede causar otros efectos negativos en la salud, como el cáncer de pulmón y de los riñones.
Ingestión: No es probable por la forma del producto, pero la ingestión de grandes cantidades del producto puede causar irritación gastrointestinal y obstrucción.

Mutagenicidad: No hay datos disponibles que indiquen que el producto o cualquier de sus componentes presentes en más de un 0.1% sean mutágeno o genotóxico.

Peligro de aspiración: Si ingerido, puede ser un peligro de aspiración.

Toxicidad reproductiva: No se anticipa que cause peligro al aparato reproductor.

Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológica: Polvo: Molestia en el pecho. Dificultad en respirar. Tos.

Carcinogenicidad: La sílice cristalina respirable fue clasificada por la IARC y por el NTP como carcinógeno humano. La ACGIH la clasifica como carcinógeno humano sospechoso.

Producto/ingrediente	OSHA	IARC	ACGIH	NTP
Sílice Cristalina (Cuarzo) CAS 14808-60-7)	Listado	1 Carcinógeno humano	A2	Conocido como carcinógeno humano
Asfalto (CAS 8052-42-4) como aerosol de benceno soluble	No está listado		A4	
Sulfuro de hidrógeno			No está listado	No está clasificado como carcinógeno

Toxicidad especifica del órgano diana (exposición aguda)

Nombre	Categoría	Ruta de exposición	Órgano diana
Sílice Cristalina (Cuarzo) CAS 14808-60-7)	-	Inhalación	No tiene efectos evidentes
Asfalto (CAS 8052-42-4) como aerosol de benceno soluble	-	Inhalación, ingestión, contacto con los ojos y piel	Pulmones: dificultad en respirar. Ojos/piel: quemadura por el producto caliente. Ingestión: obstrucción del estómago.
Sulfuro de hidrógeno	-	Inhalación	Tracto respiratorio superior y sistema nervioso central.

Toxicidad especifica del órgano diana (exposición crónica)

Nombre	Categoría	Ruta de exposición	Órgano diana
Sílice Cristalina (Cuarzo) CAS 14808-60-7)		Inhalación	Exposición prolongada o repetida puede causar daños a los órganos (pulmones).
Asfalto (CAS 8052-42-4) como aerosol de benceno soluble		Inhalación, ingestión, contacto con los ojos y piel	No tiene efectos evidentes.
Sulfuro de hidrógeno		Inhalación	Sistema nervioso central.

Efectos crónicos potenciales sobre la salud: General: La inhalación prolongada de sílice cristalina respirable puede ser perjudicial. La exposición prolongada o repetida puede causar daños a los órganos (pulmones). Algunos estudios sugieren que la exposición excesiva a la sílice cristalina pueda estar asociada a enfermedades autoinmunes y otros efectos negativos en la salud, afectando los riñones. En particular, la incidencia de esclerodermia (engrosamiento de la piel causado por la hinchazón y el engrosamiento del tejido fibroso) parece ser mayor en personas con silicosis. Hasta el momento actual, la evidencia no determina conclusivamente la relación causal entre la exposición a la sílice y los efectos adversos en la salud.

Sección 12. Información ecológica

Ecotoxicidad

No se esperan efectos perjudiciales en los organismos acuáticos. La descarga de polvo y finos en el agua puede aumentar los niveles de partículas suspendidas totales (PST). Niveles altos de PST pueden dañar ciertos organismos acuáticos.

Persistencia y degradabilidad: No aplicable.
Potencial de bioacumulación: No aplicable.
Movilidad en el suelo: No aplicable.
Otros efectos adversos: No se anticipa ningún otro efecto ambiental adverso de este componente.

Sección 13. Consideraciones sobre la eliminación

Métodos de eliminación: No permitir que las partículas finas desagüen en las alcantarillas y en los suministros de agua. No contaminar los estanques, cursos de agua o zanjas con partículas finas. Eliminar los contenidos de acuerdo con las reglamentaciones local/regional/nacional/internacional.

Código de residuos peligrosos: No está listado.

Desecho de residuos/productos: Eliminar los residuos de acuerdo con la reglamentación local.

Empaques contaminados: No aplicable.

Sección 14. Información relativa al transporte

	Clasificación del DOT	IMDG	IATA
Numero UN	No regulado.	No regulado.	No regulado.
Nombre apropiado de envío UN	Material de temperatura	-	-
Clase(s) de peligro de transportes	elevada	-	-
Grupo de embalaje	-	-	-
Peligros ambientales	-	-	-
Canada TDG	-	-	-
Información adicional	Caliente	-	-

Transporte a granel según el anexo II del MARPOL 73/78 y del Código IBC.

Sección 15. Información normativa

Normas federales de EE.UU.: Norma de comunicación de peligro, OSHA 29 CFR 1910.1200 La norma de comunicación de peligro, OSHA 29 CFR 1910.1200, define este producto como "producto químico peligroso".

Sección 12(b) de notificación de exportación de TSCA (40 CFR 707, Subparte. D): No regulado

Lista CERCLA de substancias peligrosas (40 CFR 302.4): Derrames pueden estar regulados.

Ley de aire limpio sección 112 (b): Contaminantes de aire peligrosos (HAPs): No regulado

Ley de aire limpio sección 112 (r) prevención derrames accidentales (40 CFR 68.130): No regulado

Regulación federal de Canadá: NSNR: Exento

SARA 311/312

Clasificación: Peligro inmediato y retrasado para la salud (crónico).

Composición/información sobre los ingredientes

Nombre	%	Peligro de incendio	Liberación súbita de presión	Reactivo	Peligro inmediato para la salud (agudo)	Peligro retrasado para la salud (crónico)
Sílice cristalina (cuarzo) CAS 14808-60-7	>1	No	No	No	No	Sí

SARA 313 (TRI)

	Nombre del producto	Numero CAS n	%
Formulario R—Requisitos de informes	Sílice cristalina (cuarzo)	14808-60-7	No regulado

Regulaciones estaduales

Massachusetts RTK: Listado.
New Jersey RTK: Listado.
Pennsylvania RTK: Listado.
Rhode Island RTK: No regulado.

Propuesta 65 de California

ADVERTENCIA: Este producto contiene sílice cristalina y productos químicos (metales traza) que según el Estado de California causan cáncer.

Nombre del ingrediente	Cáncer	Reproductivo	Nivel de riesgo insignificante	Nivel máximo de dosificación aceptable
Sílice cristalina (cuarzo) CAS 14808-60-7	Sí	No	No	No

Regulaciones internacionales

Nombre del ingrediente	# CAS	TSCA	Canadá	WHMIS	EEC
Sílice cristalina (cuarzo)	14808-60-7	Sí	DSL	D2A	EINECS

Clasificación WHMIS: D2A “Materiales que causan otros efectos tóxicos”



Sección 16. Otra información

Fecha de publicación: Jan 01 2023
Reemplaza: Jan 01 2022
Sesión(es) revisada(s):

Nota al lector

Aunque se crea que la información presentada en esta hoja de seguridad sea para proporcionar un sumario útil de los peligros de la mezcla de asfalto caliente, en su uso habitual, la hoja no puede anticipar ni proveer toda la información que se necesita en cada situación. Los usuarios sin experiencia con estos productos deben ser entrenados apropiadamente antes de usar este producto. Especialmente, los datos presentados en esta hoja no tratan de los peligros asociados con otros materiales que se mezclan con la mezcla de asfalto caliente para producir productos de mezcla de asfalto caliente. Los usuarios deben revisar las hojas de seguridad pertinentes antes de trabajar con esta mezcla de asfalto caliente o con productos de mezcla de asfalto caliente.

EL VENDEDOR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, SOBRE EL PRODUCTO O LA COMERCIALIZACIÓN O UTILIDAD DEL MISMO PARA CUALQUIER FIN O CON RESPECTO A LA EXACTITUD DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR Heidelberg Materials, excepto que el producto deba cumplir con las especificaciones contratadas. Heidelberg Materials cree que la información

proveída aquí sea precisa en el momento de la preparación o preparada a partir de fuentes consideradas fiables. Sin embargo, el usuario es responsable por investigar y entender otras fuentes pertinentes de información para cumplir con todas las leyes y procedimientos aplicables a la manipulación y uso seguros del producto y para determinar la adecuación del producto para el uso previsto. La compensación del comprador será exclusivamente por daños y no por algún reclamo de cualquier tipo, sea in respecto a productos entregados o por falta de entrega de productos, y aún que sea basado en un contrato, en la violación de garantía, en la negligencia, no deberá superar el valor de compra de la cantidad del producto con respecto a los daños reclamados. En ningún caso, el vendedor será responsable por daños incidentales o consecuentes, mismo que la reclamación del comprador se base en un contrato, incumplimiento de garantía o negligencia.

Abreviaturas

ACGIH — Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales
CAS — Servicio de Compendio Químico
CERCLA — Ley Global de Respuesta, Compensación y Responsabilidad Ambiental
CFR — Código de Reglamentos Federales
DOT — Departamento (Ministerio) de Transporte Estadounidense
DSL — Lista de sustancias domésticas
EEC — Comunidad económica europea
EINECS — Inventario europeo de las sustancias comerciales existentes
GHS — Sistema Globalmente Armonizado
HEPA — Aire en Partículas de Alta Eficiencia
IATA — Asociación Internacional de Transporte Aéreo
IARC — Instituto Internacional de Investigación del Cáncer
IMDG — Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas
NDSL – Lista de sustancia no doméstica
NIOSH — Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacionales
NOEC — Concentración de Efectos No Observables
NTP — Programa Nacional de Toxicología
OSHA — Administración de Seguridad y Salud Ocupacionales
PEL — Límite de Exposición Permisible
REL — Limite de Exposición Recomendado
RQ — Cantidad Denunciable
RTK — Derecho de saber
SADT — Temperatura de descomposición autoacelerada
SARA — Ley de Reautorización y Enmienda del Superfondo
HDS — Hoja de Datos de Seguridad
TLV — Valor Límite Umbral
TPQ — Cantidad de Planeamiento del Umbral
TSCA — Ley de Control de Sustancias Toxicas
TWA — Promedio Ponderado en Tiempo
UN — Naciones Unidas
WHMIS — Sistema de información de materiales peligrosos en el lugar de trabajo

ANEXO No.12

SECRETARÍA DE AMBIENTE | BOGOTÁ	**EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	FICHA TÉCNICA DE REGISTRO - FICHA 2	
	Código: PM04-PR30-F3	**Versión: 8**

Concepto Técnico:	**Fecha de visita (inventario forestal):** 14/02/2026
Radicado No. :	**Sitio de Visita:** Parque de La Virgen, Bilbao, Localidad de Suba
Especie: Falso pimiento	**Localización Exacta del árbol:** Calle 143 # 150 D - 15 (Suba)
N. científico: *Schinus molle* L.	**Longitud y Latitud:** 4,7510442 N -74,12165072 W
Árbol No.: 1	**Solicitante:** CAJA DE VIVIENDA POPULAR
Cod.SIGAU: 11011601000004	**Dirección Solicitante:** Carrera 13 No. 54-13
Emplazamiento: Sistema lúdico - Parques de Barrio (SL-pb)	**c.c. ó N.I.T.:** 899999074-4

¿ Se observa presencia de flora silvestre en veda de tipo vascular ? Si___ No X

VISTA GENERAL



VISTA DE DETALLE



TIPO DE ACTIVIDAD	
Poda	
Tala	
Bloqueo y Traslado	
Conservar	
Tratamiento integral	X
Tratamiento especial	
Poda radicular	

DIMENSIONES	
P.A.P (m)	1,62
Altura Total (m)	11
Altura Com (m)	N/A
Volumen Com (m3)	N/A
Longitud Seto (m)	N/A

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

El individuo presenta afectaciones fitosanitarias en las hojas y necrosamiento de algunas ramas, probablemente debido a la presencia del insecto *Monalonion velezangeli* (comúnmente reportado para la especie en la localidad de Suba), Así mismo, presenta gomosis, por afectación mecánica y debido al exudado propio de la especie.
En cuanto al estado físico, se identifica interferencia de las ramas con el cableado aéreo, lo cual puede representar un riesgo potencial para la infraestructura. En la zona basal, el desarrollo radicular presenta afloramiento superficial con levantamiento de adoquines, indicando expansión lateral de raíces estructurales en un espacio restringido, generando afectaciones en el mobiliario urbano.
Se recomienda implementar tratamientos silviculturales orientados a minimizar el riesgo, mediante un manejo integral del individuo, por una lado, ejecutando poda selectiva de ramas con necrosamiento y tejidos comprometidos, priorizando cortes técnicos que eviten desbalances en la copa y preserven la estabilidad estructural del árbol. Adicionalmente, se sugiere aplicar un tratamiento integral bajo el enfoque de Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades (MIPE), que puede incluir acciones como aspersión foliar y endoterapia, fertilización foliar y edafica según necesidad con controles de seguimiento. Estas intervenciones deberán realizarse bajo criterios técnicos que eviten afectaciones adicionales en la corteza o el sistema vascular, procurando mantener la mayor proporción de copa funcional posible y garantizando seguimiento posterior para evaluar la respuesta del árbol y la efectividad del tratamiento.

Elaboró:	**Tarjeta Profesional No.:**	**Firma:**	**Pagina No:** 1 **De:** 13
Daniela Mendoza Olarte	25266-411015 CND		

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción de la modificación	Acto administrativo
7	Se actualiza documento	Radicado 2019IE70865 de marzo 29 de 2019
8	Se incorpora en el nombre del formato "Ficha 2" ,así como la opción de incluir la presencia de epífitas vasculares y/o no vasculares. Se elimina la sección titulada "Descripción general del estado del individuo arbóreo". Además, se modifica el encabezado "Concepto Técnico" por "Justificación de la actividad" y ""Tipo de tratamiento" por "Tipo de actividad"". Finalmente, se actualiza el formato para ajustarse a los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión.	Radicado 2025IE101481 del 13 de mayo de 2025

RESPONSABLES DE ELABORAR O ACTUALIZAR

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: Edgar Alfonso Calderón Bulla, Helberth Alfonso Maldonado Moreno, Laura Gutiérrez Zúñiga Cargo: Contratista Fecha: 2/04/2025	Nombre: Daniel Ricardo Páez Delgado Cargo: Director de Control Ambiental Nombre: Angela Patricia Romero Rodríguez Cargo: Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre Fecha: 5/05/2025	Nombre: Claudia Patricia Galvis Sánchez Cargo: Subsecretaria General Fecha:13-05-2025

	EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	
SECRETARÍA DE AMBIENTE | BOGOTÁ	FICHA TÉCNICA DE REGISTRO - FICHA 2	
	Código: PM04-PR30-F3	**Versión: 8**

Concepto Técnico:	**Fecha de visita (inventario forestal):** 14/02/2026
Radicado No. :	**Sitio de Visita:** Parque de La Virgen, Bilbao, Localidad de Suba
Especie: Falso pimiento	**Localización Exacta del árbol:** Calle 143 # 150 D - 1 5 (Suba)
N. científico: *Schinus molle* L.	**Longitud y Latitud:** 4,75106313 N -74,12177088 W
Árbol No.: 2	**Solicitante:** CAJA DE VIVIENDA POPULAR
Cod.SIGAU: 11011601000007	**Dirección Solicitante:** Carrera 13 No. 54-13
Emplazamiento: Sistema lúdico - Parques de Barrio (SL-pb)	**c.c. ó N.I.T.:** 899999074-4

¿ Se observa presencia de flora silvestre en veda de tipo vascular ? Si___ No X

VISTA GENERAL



VISTA DE DETALLE



TIPO DE ACTIVIDAD	
Poda	
Tala	
Bloqueo y Traslado	
Conservar	
Tratamiento integral	X
Tratamiento especial	
Poda radicular	

DIMENSIONES	
P.A.P (m)	1,33
Altura Total (m)	10
Altura Com (m)	N/A
Volumen Com (m3)	N/A
Longitud Seto (m)	N/A

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

El individuo presenta afectaciones fitosanitarias en las hojas y necrosamiento de algunas ramas, probablemente debido a la presencia del insecto *Monalonion velezangeli* (comúnmente reportado para la especie en la localidad de Suba), Así mismo, presenta gomosis, por afectación mecánica y debido al exudado propio de la especie.
En cuanto al estado físico, se identifica interferencia de las ramas con el cableado aéreo, lo cual puede representar un riesgo potencial para la infraestructura. En la zona basal, el desarrollo radicular presenta afloramiento superficial con levantamiento de adoquines, indicando expansión lateral de raíces estructurales en un espacio restringido, generando afectaciones en el mobiliario urbano.
Se recomienda implementar tratamientos silviculturales orientados a minimizar el riesgo, mediante un manejo integral del individuo, por una lado, ejecutando poda selectiva de ramas con necrosamiento y tejidos comprometidos, priorizando cortes técnicos que eviten desbalances en la copa y preserven la estabilidad estructural del árbol. Adicionalmente, se sugiere aplicar un tratamiento integral bajo el enfoque de Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades (MIPE), que puede incluir acciones como aspersión foliar y endoterapia, fertilización foliar y edafica según necesidad con controles de seguimiento. Estas intervenciones deberán realizarse bajo criterios técnicos que eviten afectaciones adicionales en la corteza o el sistema vascular, procurando mantener la mayor proporción de copa funcional posible y garantizando seguimiento posterior para evaluar la respuesta del árbol y la efectividad del tratamiento.

Elaboró:	**Tarjeta Profesional No.:**	**Firma:**	**Pagina No:** 2 **De:** 13
Daniela Mendoza Olarte	25266-411015 CND		

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción de la modificación	Acto administrativo
7	Se actualiza documento	Radicado 2019IE70865 de marzo 29 de 2019
8	Se incorpora en el nombre del formato "Ficha 2" ,así como la opción de incluir la presencia de epífitas vasculares y/o no vasculares. Se elimina la sección titulada "Descripción general del estado del individuo arbóreo". Además, se modifica el encabezado "Concepto Técnico" por "Justificación de la actividad" y '"Tipo de tratamiento" por "Tipo de actividad"'. Finalmente, se actualiza el formato para ajustarse a los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión.	Radicado 2025IE101481 del 13 de mayo de 2025

RESPONSABLES DE ELABORAR O ACTUALIZAR

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: Edgar Alfonso Calderón Bulla, Helberth Alfonso Maldonado Moreno, Laura Gutiérrez Zúñiga Cargo: Contratista Fecha: 2/04/2025	Nombre: Daniel Ricardo Páez Delgado Cargo: Director de Control Ambiental Nombre: Angela Patricia Romero Rodríguez Cargo: Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre Fecha: 5/05/2025	Nombre: Claudia Patricia Galvis Sánchez Cargo: Subsecretaria General Fecha:13-05-2025

SECRETARÍA DE AMBIENTE | BOGOTÁ	**EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	FICHA TÉCNICA DE REGISTRO - FICHA 2	
	Código: PM04-PR30-F3	**Versión: 8**

Concepto Técnico:	**Fecha de visita (inventario forestal):** 14/02/2026
Radicado No. :	**Sitio de Visita:** Parque de La Virgen, Bilbao, Localidad de Suba
Especie: Eucalipto	**Localización Exacta del árbol:** Calle 143 # 150 D - 1 5 (Suba)
N. científico: *Eucalyptus globulus* Labill.	**Longitud y Latitud:** 4,75116196 N 74,12171596 W
Árbol No.: 3	**Solicitante:** CAJA DE VIVIENDA POPULAR
Cod.SIGAU: N/A	**Dirección Solicitante:** Carrera 13 No. 54-13
Emplazamiento: Sistema lúdico - Parques de Barrio (SL-pb)	**c.c. ó N.I.T.:** 899999074-4

¿ Se observa presencia de flora silvestre en veda de tipo vascular ? Si___ No X

VISTA GENERAL



VISTA DE DETALLE



TIPO DE ACTIVIDAD	
Poda	
Tala	X
Bloqueo y Traslado	
Conservar	
Tratamiento integral	
Tratamiento especial	
Poda radicular	

DIMENSIONES	
P.A.P (m)	0,28
Altura Total (m)	5
Altura Com (m)	2
Volumen Com (m3)	0,01
Longitud Seto (m)	N/A

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

El individuo se encuentra en buen estado físico general, sin evidencias relevantes de deterioro estructural; sin embargo, presenta una inclinación notoria hacia la cancha de fútbol, lo que podría representar una condición de riesgo a mediano plazo por la orientación de carga y por que la especie suele alcanzar una altura hasta de 30 metros.Se observan algunos daños mecánicos en el fuste, posiblemente ocasionados por intervenciones con herramienta manual, sin que estos comprometan actualmente la estabilidad estructural.
El estado fitosanitario es bueno, sin signos evidentes de plagas o enfermedades activas al momento de la evaluación.
Pese a tener un buen estado físico y fitosanitario en la actualidad, se recomienda la tala preventiva, considerando el porte del individuo en relación con su inclinación y el contexto de uso del espacio, pues su permanencia podría generar afectaciones futuras asociadas al desarrollo radicular, como afloramiento de raíces y levantamiento de estructuras duras. Adicionalmente, al tratarse de un individuo de eucalipto (especie foránea), se sugiere su reemplazo por una especie nativa de menor porte, acorde con las condiciones del sitio y con menor potencial de conflicto con la infraestructura o el uso recreativo del área.

Elaboró:	**Tarjeta Profesional No.:**	**Firma:**	**Pagina No:** 3 **De:** 13
Daniela Mendoza Olarte	25266-411015 CND		

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción de la modificación	Acto administrativo
7	Se actualiza documento	Radicado 2019IE70865 de marzo 29 de 2019
8	Se incorpora en el nombre del formato "Ficha 2" ,así como la opción de incluir la presencia de epífitas vasculares y/o no vasculares. Se elimina la sección titulada "Descripción general del estado del individuo arbóreo". Además, se modifica el encabezado "Concepto Técnico" por "Justificación de la actividad" y ""Tipo de tratamiento" por "Tipo de actividad"". Finalmente, se actualiza el formato para ajustarse a los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión.	Radicado 2025IE101481 del 13 de mayo de 2025

RESPONSABLES DE ELABORAR O ACTUALIZAR

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: Edgar Alfonso Calderón Bulla, Helberth Alfonso Maldonado Moreno, Laura Gutiérrez Zúñiga Cargo: Contratista Fecha: 2/04/2025	Nombre: Daniel Ricardo Páez Delgado Cargo: Director de Control Ambiental Nombre: Angela Patricia Romero Rodríguez Cargo: Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre Fecha: 5/05/2025	Nombre: Claudia Patricia Galvis Sánchez Cargo: Subsecretaria General Fecha:13-05-2025

	EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	
SECRETARÍA DE AMBIENTE | BOGOTÁ	FICHA TÉCNICA DE REGISTRO - FICHA 2	
	Código: PM04-PR30-F3	**Versión: 8**

Concepto Técnico:	**Fecha de visita (inventario forestal):** 14/02/2026
Radicado No. :	**Sitio de Visita:** Parque de La Virgen, Bilbao, Localidad de Suba
Especie: Falso pimiento	**Localización Exacta del árbol:** Calle 143 # 150 D - 1 5 (Suba)
N. científico: *Schinus molle* L.	**Longitud y Latitud:** 4,75106313 N -74,12177088 W
Árbol No.: 11011601001198	**Solicitante:** CAJA DE VIVIENDA POPULAR
Cod.SIGAU: N/A	**Dirección Solicitante:** Carrera 13 No. 54-13
Emplazamiento: Sistema lúdico - Parques de Barrio (SL-pb)	**c.c. ó N.I.T.:** 899999074-4

¿ Se observa presencia de flora silvestre en veda de tipo vascular ? Si___ No X

VISTA GENERAL



VISTA DE DETALLE



TIPO DE ACTIVIDAD	
Poda	
Tala	
Bloqueo y Traslado	
Conservar	
Tratamiento integral	X
Tratamiento especial	
Poda radicular	

DIMENSIONES	
P.A.P (m)	0,2
Altura Total (m)	2,2
Altura Com (m)	N/A
Volumen Com (m3)	N/A
Longitud Seto (m)	N/A

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

El individuo presenta afectaciones fitosanitarias en las hojas, probablemente debido a la presencia del insecto *Monalonion velezangeli* (comúnmente reportado para la especie en la localidad de Suba).
En cuanto al estado físico se encuentra en buenas condiciones, debido al emplazamiento en una zona verde y al estado de desarrollo, no ha generado intervención con la infraestructura.
Se recomienda implementar tratamientos silviculturales orientados a minimizar el riesgo, mediante un manejo integral del individuo, se sugiere aplicar un tratamiento integral bajo el enfoque de Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades (MIPE), que puede incluir acciones como aspersión foliar y endoterapia, fertilización foliar y edafica según necesidad con controles de seguimiento. Estas intervenciones deberán realizarse bajo criterios técnicos que eviten afectaciones adicionales en la corteza o el sistema vascular, procurando mantener la mayor proporción de copa funcional posible y garantizando seguimiento posterior para evaluar la respuesta del árbol y la efectividad del tratamiento.

Elaboró:	**Tarjeta Profesional No.:**	**Firma:**	**Pagina No:** 4 **De:** 13
Daniela Mendoza Olarte	25266-411015 CND		

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción de la modificación	Acto administrativo
7	Se actualiza documento	Radicado 2019IE70865 de marzo 29 de 2019
8	Se incorpora en el nombre del formato "Ficha 2" ,así como la opción de incluir la presencia de epífitas vasculares y/o no vasculares. Se elimina la sección titulada "Descripción general del estado del individuo arbóreo". Además, se modifica el encabezado "Concepto Técnico" por "Justificación de la actividad" y '"Tipo de tratamiento" por "Tipo de actividad"'. Finalmente, se actualiza el formato para ajustarse a los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión.	Radicado 2025IE101481 del 13 de mayo de 2025

RESPONSABLES DE ELABORAR O ACTUALIZAR

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: Edgar Alfonso Calderón Bulla, Helberth Alfonso Maldonado Moreno, Laura Gutiérrez Zúñiga Cargo: Contratista Fecha: 2/04/2025	Nombre: Daniel Ricardo Páez Delgado Cargo: Director de Control Ambiental Nombre: Angela Patricia Romero Rodríguez Cargo: Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre Fecha: 5/05/2025	Nombre: Claudia Patricia Galvis Sánchez Cargo: Subsecretaria General Fecha:13-05-2025

	EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO
	FICHA TÉCNICA DE REGISTRO - FICHA 2
	Código: PM04-PR30-F3 — **Versión: 8**

Concepto Técnico:	**Fecha de visita (inventario forestal):** 14/02/2026
Radicado No. :	**Sitio de Visita:** Parque de La Virgen, Bilbao, Localidad de Suba
Especie: Falso pimiento	**Localización Exacta del árbol:** Calle 143 # 150 D - 1 5 (Suba)
N. científico: *Schinus molle* L.	**Longitud y Latitud:** 4,75108838 N -74,12190286 W
Árbol No.: 11011601000005	**Solicitante:** CAJA DE VIVIENDA POPULAR
Cod.SIGAU: N/A	**Dirección Solicitante:** Carrera 13 No. 54-13
Emplazamiento: Sistema lúdico - Parques de Barrio (SL-pb)	**c.c. ó N.I.T.:** 899999074-4

¿ Se observa presencia de flora silvestre en veda de tipo vascular ? Si___ No X

VISTA GENERAL



VISTA DE DETALLE



TIPO DE ACTIVIDAD	
Poda	
Tala	
Bloqueo y Traslado	
Conservar	
Tratamiento integral	X
Tratamiento especial	
Poda radicular	

DIMENSIONES	
P.A.P (m)	1,73
Altura Total (m)	8
Altura Com (m)	N/A
Volumen Com (m3)	N/A
Longitud Seto (m)	N/A

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

El individuo presenta afectaciones fitosanitarias en las hojas y necrosamiento de algunas ramas, probablemente debido a la presencia del insecto *Monalonion velezangeli* (comúnmente reportado para la especie en la localidad de Suba), Así mismo, presenta gomosis, por afectación mecánica y debido al exudado propio de la especie.
En cuanto al estado físico, se identifica interferencia de las ramas con el cableado aéreo, lo cual puede representar un riesgo potencial para la infraestructura. En la zona basal, el desarrollo radicular presenta afloramiento superficial con levantamiento de adoquines, indicando expansión lateral de raíces estructurales en un espacio restringido, generando afectaciones en el mobiliario urbano.
Se recomienda implementar tratamientos silviculturales orientados a minimizar el riesgo, mediante un manejo integral del individuo, por una lado, ejecutando poda selectiva de ramas con necrosamiento y tejidos comprometidos, priorizando cortes técnicos que eviten desbalances en la copa y preserven la estabilidad estructural del árbol. Adicionalmente, se sugiere aplicar un tratamiento integral bajo el enfoque de Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades (MIPE), que puede incluir acciones como aspersión foliar y endoterapia, fertilización foliar y edafica según necesidad con controles de seguimiento. Estas intervenciones deberán realizarse bajo criterios técnicos que eviten afectaciones adicionales en la corteza o el sistema vascular, procurando mantener la mayor proporción de copa funcional posible y garantizando seguimiento posterior para evaluar la respuesta del árbol y la efectividad del tratamiento.

Elaboró:	**Tarjeta Profesional No.:**	**Firma:**	**Pagina No:** 5 **De:** 13
Daniela Mendoza Olarte	25266-411015 CND		

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción de la modificación	Acto administrativo
7	Se actualiza documento	Radicado 2019IE70865 de marzo 29 de 2019
8	Se incorpora en el nombre del formato "Ficha 2" ,así como la opción de incluir la presencia de epífitas vasculares y/o no vasculares. Se elimina la sección titulada "Descripción general del estado del individuo arbóreo". Además, se modifica el encabezado "Concepto Técnico" por "Justificación de la actividad" y ""Tipo de tratamiento" por "Tipo de actividad"". Finalmente, se actualiza el formato para ajustarse a los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión.	Radicado 2025IE101481 del 13 de mayo de 2025

RESPONSABLES DE ELABORAR O ACTUALIZAR

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: Edgar Alfonso Calderón Bulla, Helberth Alfonso Maldonado Moreno, Laura Gutiérrez Zúñiga Cargo: Contratista Fecha: 2/04/2025	Nombre: Daniel Ricardo Páez Delgado Cargo: Director de Control Ambiental Nombre: Angela Patricia Romero Rodríguez Cargo: Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre Fecha: 5/05/2025	Nombre: Claudia Patricia Galvis Sánchez Cargo: Subsecretaria General Fecha:13-05-2025

SECRETARÍA DE AMBIENTE | BOGOTÁ	**EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	FICHA TÉCNICA DE REGISTRO - FICHA 2	
	Código: PM04-PR30-F3	**Versión: 8**

Concepto Técnico:	**Fecha de visita (inventario forestal):** 14/02/2026
Radicado No. :	**Sitio de Visita:** Parque de La Virgen, Bilbao, Localidad de Suba
Especie: Falso pimiento	**Localización Exacta del árbol:** Calle 143 # 150 D - 1 5 (Suba)
N. científico: *Schinus molle* L.	**Longitud y Latitud:** 4,75122601 N -74,12191247 W
Árbol No.: 6	**Solicitante:** CAJA DE VIVIENDA POPULAR
Cod.SIGAU: 11011601000008	**Dirección Solicitante:** Carrera 13 No. 54-13
Emplazamiento: Sistema lúdico - Parques de Barrio (SL-pb)	**c.c. ó N.I.T.:** 899999074-4

¿ Se observa presencia de flora silvestre en veda de tipo vascular ? Si___ No X

VISTA GENERAL



VISTA DE DETALLE



TIPO DE ACTIVIDAD	
Poda	
Tala	
Bloqueo y Traslado	
Conservar	
Tratamiento integral	X
Tratamiento especial	
Poda radicular	

DIMENSIONES	
P.A.P (m)	1,17
Altura Total (m)	8
Altura Com (m)	N/A
Volumen Com (m3)	N/A
Longitud Seto (m)	N/A

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

El individuo presenta afectaciones fitosanitarias en un 20% de la copa y necrosamiento de algunas ramas, probablemente debido a la presencia del insecto *Monalonion velezangeli* (comúnmente reportado para la especie en la localidad de Suba), Así mismo, presenta gomosis, por afectación mecánica y debido al exudado propio de la especie.
En cuanto al estado físico, en la zona basal, el desarrollo radicular presenta afloramiento superficial con levantamiento de adoquines, indicando expansión lateral de raíces estructurales en un espacio restringido, generando afectaciones en el mobiliario urbano.
Se recomienda implementar tratamientos silviculturales orientados a minimizar el riesgo, mediante un manejo integral del individuo, por una lado, ejecutando poda selectiva de ramas con necrosamiento y tejidos comprometidos, priorizando cortes técnicos que eviten desbalances en la copa y preserven la estabilidad estructural del árbol. Adicionalmente, se sugiere aplicar un tratamiento integral bajo el enfoque de Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades (MIPE), que puede incluir acciones como aspersión foliar y endoterapia, fertilización foliar y edafica según necesidad con controles de seguimiento. Estas intervenciones deberán realizarse bajo criterios técnicos que eviten afectaciones adicionales en la corteza o el sistema vascular, procurando mantener la mayor proporción de copa funcional posible y garantizando seguimiento posterior para evaluar la respuesta del árbol y la efectividad del tratamiento.

Elaboró:	**Tarjeta Profesional No.:**	**Firma:**	**Pagina No:** 6 **De:** 13
Daniela Mendoza Olarte	25266-411015 CND		

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción de la modificación	Acto administrativo
7	Se actualiza documento	Radicado 2019IE70865 de marzo 29 de 2019
8	Se incorpora en el nombre del formato "Ficha 2" ,así como la opción de incluir la presencia de epífitas vasculares y/o no vasculares. Se elimina la sección titulada "Descripción general del estado del individuo arbóreo". Además, se modifica el encabezado "Concepto Técnico" por "Justificación de la actividad" y ""Tipo de tratamiento" por "Tipo de actividad"". Finalmente, se actualiza el formato para ajustarse a los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión.	Radicado 2025IE101481 del 13 de mayo de 2025

RESPONSABLES DE ELABORAR O ACTUALIZAR

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: Edgar Alfonso Calderón Bulla, Helberth Alfonso Maldonado Moreno, Laura Gutiérrez Zúñiga Cargo: Contratista Fecha: 2/04/2025	Nombre: Daniel Ricardo Páez Delgado Cargo: Director de Control Ambiental Nombre: Angela Patricia Romero Rodríguez Cargo: Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre Fecha: 5/05/2025	Nombre: Claudia Patricia Galvis Sánchez Cargo: Subsecretaria General Fecha:13-05-2025

SECRETARÍA DE AMBIENTE | BOGOTÁ	**EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	FICHA TÉCNICA DE REGISTRO - FICHA 2	
	Código: PM04-PR30-F3	**Versión: 8**

Concepto Técnico:	**Fecha de visita (inventario forestal):** 14/02/2026
Radicado No. :	**Sitio de Visita:** Parque de La Virgen, Bilbao, Localidad de Suba
Especie: Falso pimiento	**Localización Exacta del árbol:** Calle 143 # 150 D - 1 5 (Suba)
N. científico: *Schinus molle* L.	**Longitud y Latitud:** 4,75141774 N -74,12209044 W
Árbol No.: 11011601000009	**Solicitante:** CAJA DE VIVIENDA POPULAR
Cod.SIGAU: N/A	**Dirección Solicitante:** Carrera 13 No. 54-13
Emplazamiento: Sistema lúdico - Parques de Barrio (SL-pb)	**c.c. ó N.I.T.:** 899999074-4

¿ Se observa presencia de flora silvestre en veda de tipo vascular ? Si___ No X

VISTA GENERAL



VISTA DE DETALLE



TIPO DE ACTIVIDAD	
Poda	
Tala	
Bloqueo y Traslado	
Conservar	
Tratamiento integral	X
Tratamiento especial	
Poda radicular	

DIMENSIONES	
P.A.P (m)	1,33
Altura Total (m)	11
Altura Com (m)	N/A
Volumen Com (m3)	N/A
Longitud Seto (m)	N/A

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

El individuo presenta afectaciones fitosanitarias en un 20% de la copa y necrosamiento de algunas ramas, probablemente debido a la presencia del insecto *Monalonion velezangeli* (comúnmente reportado para la especie en la localidad de Suba).
En cuanto al estado físico, se identifica interferencia de las ramas con el cableado aéreo, lo cual puede representar un riesgo potencial para la infraestructura. En la zona basal el desarrollo radicular presenta afloramiento superficial con levantamiento de adoquines, indicando expansión lateral de raíces estructurales en un espacio restringido, generando afectaciones en el mobiliario urbano.
Se recomienda implementar tratamientos silviculturales orientados a minimizar el riesgo, mediante un manejo integral del individuo, por una lado, ejecutando poda selectiva de ramas con necrosamiento y tejidos comprometidos, priorizando cortes técnicos que eviten desbalances en la copa y preserven la estabilidad estructural del árbol. Adicionalmente, se sugiere aplicar un tratamiento integral bajo el enfoque de Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades (MIPE), que puede incluir acciones como aspersión foliar y endoterapia, fertilización foliar y edafica según necesidad con controles de seguimiento. Estas intervenciones deberán realizarse bajo criterios técnicos que eviten afectaciones adicionales en la corteza o el sistema vascular, procurando mantener la mayor proporción de copa funcional posible y garantizando seguimiento posterior para evaluar la respuesta del árbol y la efectividad del tratamiento.

Elaboró:	**Tarjeta Profesional No.:**	**Firma:**	**Pagina No:** 7 **De:** 13
Daniela Mendoza Olarte	25266-411015 CND		

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción de la modificación	Acto administrativo
7	Se actualiza documento	Radicado 2019IE70865 de marzo 29 de 2019
8	Se incorpora en el nombre del formato "Ficha 2" ,así como la opción de incluir la presencia de epífitas vasculares y/o no vasculares. Se elimina la sección titulada "Descripción general del estado del individuo arbóreo". Además, se modifica el encabezado "Concepto Técnico" por "Justificación de la actividad" y ""Tipo de tratamiento" por "Tipo de actividad"". Finalmente, se actualiza el formato para ajustarse a los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión.	Radicado 2025IE101481 del 13 de mayo de 2025

RESPONSABLES DE ELABORAR O ACTUALIZAR

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: Edgar Alfonso Calderón Bulla, Helberth Alfonso Maldonado Moreno, Laura Gutiérrez Zúñiga Cargo: Contratista Fecha: 2/04/2025	Nombre: Daniel Ricardo Páez Delgado Cargo: Director de Control Ambiental Nombre: Angela Patricia Romero Rodríguez Cargo: Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre Fecha: 5/05/2025	Nombre: Claudia Patricia Galvis Sánchez Cargo: Subsecretaria General Fecha:13-05-2025

	EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO
	FICHA TÉCNICA DE REGISTRO - FICHA 2
	Código: PM04-PR30-F3 — **Versión: 8**

Concepto Técnico:	**Fecha de visita (inventario forestal):** 14/02/2026
Radicado No. :	**Sitio de Visita:** Parque de La Virgen, Bilbao, Localidad de Suba
Especie: Falso pimiento	**Localización Exacta del árbol:** Calle 143 # 150 D - 1 5 (Suba)
N. científico: *Schinus molle* L.	**Longitud y Latitud:** 4,75148207 N -74,12205124 W
Árbol No.: 11011601000003	**Solicitante:** CAJA DE VIVIENDA POPULAR
Cod.SIGAU: N/A	**Dirección Solicitante:** Carrera 13 No. 54-13
Emplazamiento: Sistema lúdico - Parques de Barrio (SL-pb)	**c.c. ó N.I.T.:** 899999074-4

¿ Se observa presencia de flora silvestre en veda de tipo vascular ? Si___ No X

VISTA GENERAL



VISTA DE DETALLE



TIPO DE ACTIVIDAD	
Poda	
Tala	
Bloqueo y Traslado	
Conservar	
Tratamiento integral	X
Tratamiento especial	
Poda radicular	

DIMENSIONES	
P.A.P (m)	0,86
Altura Total (m)	4
Altura Com (m)	N/A
Volumen Com (m3)	N/A
Longitud Seto (m)	N/A

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

El individuo presenta afectaciones fitosanitarias en un 70% de la copa y necrosamiento de ramas, probablemente debido a la presencia del insecto *Monalonion velezangeli* (comúnmente reportado para la especie en la localidad de Suba).
En cuanto al estado físico, se identifica interferencia de las ramas con el cableado aéreo, lo cual puede representar un riesgo potencial para la infraestructura. En la zona basal el desarrollo radicular presenta afloramiento superficial con levantamiento de adoquines, indicando expansión lateral de raíces estructurales en un espacio restringido, generando afectaciones en el mobiliario urbano. Así mismo, se evidencia inclinación y desbalance de la arquitectura natural del árbol.
Se recomienda implementar tratamientos silviculturales orientados a minimizar el riesgo, mediante un manejo integral del individuo, por una lado, ejecutando poda selectiva de ramas con necrosamiento y tejidos comprometidos, priorizando cortes técnicos que eviten desbalances en la copa y preserven la estabilidad estructural del árbol. Adicionalmente, se sugiere aplicar un tratamiento integral bajo el enfoque de Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades (MIPE), que puede incluir acciones como aspersión foliar y endoterapia, fertilización foliar y edafica según necesidad con controles de seguimiento. Estas intervenciones deberán realizarse bajo criterios técnicos que eviten afectaciones adicionales en la corteza o el sistema vascular, procurando mantener la mayor proporción de copa funcional posible y garantizando seguimiento posterior para evaluar la respuesta del árbol y la efectividad del tratamiento.

Elaboró:	**Tarjeta Profesional No.:**	**Firma:**	**Pagina No:** 8 **De:** 13
Daniela Mendoza Olarte	25266-411015 CND		

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción de la modificación	Acto administrativo
7	Se actualiza documento	Radicado 2019IE70865 de marzo 29 de 2019
8	Se incorpora en el nombre del formato "Ficha 2" ,así como la opción de incluir la presencia de epífitas vasculares y/o no vasculares. Se elimina la sección titulada "Descripción general del estado del individuo arbóreo". Además, se modifica el encabezado "Concepto Técnico" por "Justificación de la actividad" y '"Tipo de tratamiento" por "Tipo de actividad"'. Finalmente, se actualiza el formato para ajustarse a los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión.	Radicado 2025IE101481 del 13 de mayo de 2025

RESPONSABLES DE ELABORAR O ACTUALIZAR

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: Edgar Alfonso Calderón Bulla, Helberth Alfonso Maldonado Moreno, Laura Gutiérrez Zúñiga Cargo: Contratista Fecha: 2/04/2025	Nombre: Daniel Ricardo Páez Delgado Cargo: Director de Control Ambiental Nombre: Angela Patricia Romero Rodríguez Cargo: Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre Fecha: 5/05/2025	Nombre: Claudia Patricia Galvis Sánchez Cargo: Subsecretaria General Fecha:13-05-2025

	EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	
SECRETARÍA DE AMBIENTE | BOGOTÁ	FICHA TÉCNICA DE REGISTRO - FICHA 2	
	Código: PM04-PR30-F3	**Versión: 8**

Concepto Técnico:	**Fecha de visita (inventario forestal):** 14/02/2026
Radicado No. :	**Sitio de Visita:** Parque de La Virgen, Bilbao, Localidad de Suba
Especie: Falso pimiento	**Localización Exacta del árbol:** Calle 143 # 150 D - 1 5 (Suba)
N. científico: *Schinus molle* L.	**Longitud y Latitud:** 4,75152956 N -74,1220146 W
Árbol No.: 9	**Solicitante:** CAJA DE VIVIENDA POPULAR
Cod.SIGAU: 11011601000010	**Dirección Solicitante:** Carrera 13 No. 54-13
Emplazamiento: Sistema lúdico - Parques de Barrio (SL-pb)	**c.c. ó N.I.T.:** 899999074-4

¿ Se observa presencia de flora silvestre en veda de tipo vascular ? Si___ No X

VISTA GENERAL



VISTA DE DETALLE



TIPO DE ACTIVIDAD	
Poda	
Tala	
Bloqueo y Traslado	
Conservar	
Tratamiento integral	X
Tratamiento especial	
Poda radicular	

DIMENSIONES	
P.A.P (m)	1,28
Altura Total (m)	8
Altura Com (m)	N/A
Volumen Com (m3)	N/A
Longitud Seto (m)	N/A

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

El individuo presenta afectaciones fitosanitarias en un 30% de la copa y necrosamiento de ramas, probablemente debido a la presencia del insecto *Monalonion velezangeli* (comúnmente reportado para la especie en la localidad de Suba).
En cuanto al estado físico, se identifica interferencia de las ramas con el cableado aéreo, lo cual puede representar un riesgo potencial para la infraestructura. En la zona basal el desarrollo radicular presenta afloramiento superficial con levantamiento de adoquines, indicando expansión lateral de raíces estructurales en un espacio restringido, generando afectaciones en el mobiliario urbano.
Se recomienda implementar tratamientos silviculturales orientados a minimizar el riesgo, mediante un manejo integral del individuo, por una lado, ejecutando poda selectiva de ramas con necrosamiento y tejidos comprometidos, priorizando cortes técnicos que eviten desbalances en la copa y preserven la estabilidad estructural del árbol. Adicionalmente, se sugiere aplicar un tratamiento integral bajo el enfoque de Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades (MIPE), que puede incluir acciones como aspersión foliar y endoterapia, fertilización foliar y edafica según necesidad con controles de seguimiento. Estas intervenciones deberán realizarse bajo criterios técnicos que eviten afectaciones adicionales en la corteza o el sistema vascular, procurando mantener la mayor proporción de copa funcional posible y garantizando seguimiento posterior para evaluar la respuesta del árbol y la efectividad del tratamiento.

Elaboró:	**Tarjeta Profesional No.:**	**Firma:**	**Pagina No:** 9 **De:** 13
Daniela Mendoza Olarte	25266-411015 CND		

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción de la modificación	Acto administrativo
7	Se actualiza documento	Radicado 2019IE70865 de marzo 29 de 2019
8	Se incorpora en el nombre del formato "Ficha 2" ,así como la opción de incluir la presencia de epífitas vasculares y/o no vasculares. Se elimina la sección titulada "Descripción general del estado del individuo arbóreo". Además, se modifica el encabezado "Concepto Técnico" por "Justificación de la actividad" y '"Tipo de tratamiento" por "Tipo de actividad"'. Finalmente, se actualiza el formato para ajustarse a los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión.	Radicado 2025IE101481 del 13 de mayo de 2025

RESPONSABLES DE ELABORAR O ACTUALIZAR

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: Edgar Alfonso Calderón Bulla, Helberth Alfonso Maldonado Moreno, Laura Gutiérrez Zúñiga Cargo: Contratista Fecha: 2/04/2025	Nombre: Daniel Ricardo Páez Delgado Cargo: Director de Control Ambiental Nombre: Angela Patricia Romero Rodríguez Cargo: Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre Fecha: 5/05/2025	Nombre: Claudia Patricia Galvis Sánchez Cargo: Subsecretaria General Fecha:13-05-2025

SECRETARÍA DE AMBIENTE | BOGOTÁ	**EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	FICHA TÉCNICA DE REGISTRO - FICHA 2	
	Código: PM04-PR30-F3	**Versión: 8**

Concepto Técnico:	**Fecha de visita (inventario forestal):** 14/02/2026
Radicado No. :	**Sitio de Visita:** Parque de La Virgen, Bilbao, Localidad de Suba
Especie: Falso pimiento	**Localización Exacta del árbol:** Calle 143 # 150 D - 1 5 (Suba)
N. científico: *Schinus molle* L.	**Longitud y Latitud:** 4,75170815 N -74,12201035 W
Árbol No.: 10	**Solicitante:** CAJA DE VIVIENDA POPULAR
Cod.SIGAU: 11011601000011	**Dirección Solicitante:** Carrera 13 No. 54-13
Emplazamiento: Sistema lúdico - Parques de Barrio (SL-pb)	**c.c. ó N.I.T.:** 899999074-4

¿ Se observa presencia de flora silvestre en veda de tipo vascular ? Si___ No X

VISTA GENERAL



VISTA DE DETALLE



TIPO DE ACTIVIDAD	
Poda	
Tala	
Bloqueo y Traslado	
Conservar	
Tratamiento integral	X
Tratamiento especial	
Poda radicular	

DIMENSIONES	
P.A.P (m)	0,64
Altura Total (m)	4
Altura Com (m)	N/A
Volumen Com (m3)	N/A
Longitud Seto (m)	N/A

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

El individuo presenta afectaciones fitosanitarias en un 90% de la copa y necrosamiento de ramas, probablemente debido a la presencia del insecto *Monalonion velezangeli* (comúnmente reportado para la especie en la localidad de Suba).
En cuanto al estado físico, se identifica interferencia de las ramas con el cableado aéreo, lo cual puede representar un riesgo potencial para la infraestructura. En la zona basal el desarrollo radicular presenta afloramiento superficial con levantamiento de adoquines, indicando expansión lateral de raíces estructurales en un espacio restringido, generando afectaciones en el mobiliario urbano.
Se recomienda implementar tratamientos silviculturales orientados a minimizar el riesgo, mediante un manejo integral del individuo, por una lado, ejecutando poda selectiva de ramas con necrosamiento y tejidos comprometidos, priorizando cortes técnicos que eviten desbalances en la copa y preserven la estabilidad estructural del árbol. Adicionalmente, se sugiere aplicar un tratamiento integral bajo el enfoque de Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades (MIPE), que puede incluir acciones como aspersión foliar y endoterapia, fertilización foliar y edafica según necesidad con controles de seguimiento. Estas intervenciones deberán realizarse bajo criterios técnicos que eviten afectaciones adicionales en la corteza o el sistema vascular, procurando mantener la mayor proporción de copa funcional posible y garantizando seguimiento posterior para evaluar la respuesta del árbol y la efectividad del tratamiento.

Elaboró:	**Tarjeta Profesional No.:**	**Firma:**	**Pagina No:** 10 **De:** 13
Daniela Mendoza Olarte	25266-411015 CND		

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción de la modificación	Acto administrativo
7	Se actualiza documento	Radicado 2019IE70865 de marzo 29 de 2019
8	Se incorpora en el nombre del formato "Ficha 2" ,así como la opción de incluir la presencia de epífitas vasculares y/o no vasculares. Se elimina la sección titulada "Descripción general del estado del individuo arbóreo". Además, se modifica el encabezado "Concepto Técnico" por "Justificación de la actividad" y '"Tipo de tratamiento" por "Tipo de actividad"'. Finalmente, se actualiza el formato para ajustarse a los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión.	Radicado 2025IE101481 del 13 de mayo de 2025

RESPONSABLES DE ELABORAR O ACTUALIZAR

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: Edgar Alfonso Calderón Bulla, Helberth Alfonso Maldonado Moreno, Laura Gutiérrez Zúñiga Cargo: Contratista Fecha: 2/04/2025	Nombre: Daniel Ricardo Páez Delgado Cargo: Director de Control Ambiental Nombre: Angela Patricia Romero Rodríguez Cargo: Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre Fecha: 5/05/2025	Nombre: Claudia Patricia Galvis Sánchez Cargo: Subsecretaria General Fecha:13-05-2025

SECRETARÍA DE AMBIENTE | BOGOTÁ	**EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	FICHA TÉCNICA DE REGISTRO - FICHA 2	
	Código: PM04-PR30-F3	**Versión: 8**

Concepto Técnico:	**Fecha de visita (inventario forestal):** 14/02/2026
Radicado No. :	**Sitio de Visita:** Parque de La Virgen, Bilbao, Localidad de Suba
Especie: Falso pimiento	**Localización Exacta del árbol:** Calle 143 # 150 D - 1 5 (Suba)
N. científico: *Schinus molle* L.	**Longitud y Latitud:** 4,75170997 N -74,12201125 W
Árbol No.: 11	**Solicitante:** CAJA DE VIVIENDA POPULAR
Cod.SIGAU: 11011601000012	**Dirección Solicitante:** Carrera 13 No. 54-13
Emplazamiento: Sistema lúdico - Parques de Barrio (SL-pb)	**c.c. ó N.I.T.:** 899999074-4

¿ Se observa presencia de flora silvestre en veda de tipo vascular ? Si___ No X

VISTA GENERAL



VISTA DE DETALLE



TIPO DE ACTIVIDAD	
Poda	
Tala	
Bloqueo y Traslado	
Conservar	
Tratamiento integral	X
Tratamiento especial	
Poda radicular	

DIMENSIONES	
P.A.P (m)	1,04
Altura Total (m)	9
Altura Com (m)	N/A
Volumen Com (m3)	N/A
Longitud Seto (m)	N/A

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

El individuo presenta afectaciones fitosanitarias en un 80% de la copa y necrosamiento de ramas, probablemente debido a la presencia del insecto *Monalonion velezangeli* (comúnmente reportado para la especie en la localidad de Suba).
En cuanto al estado físico, se identifica interferencia de las ramas con el cableado aéreo, lo cual puede representar un riesgo potencial para la infraestructura. En la zona basal el desarrollo radicular presenta afloramiento superficial con levantamiento de adoquines, indicando expansión lateral de raíces estructurales en un espacio restringido, generando afectaciones en el mobiliario urbano.
Se recomienda implementar tratamientos silviculturales orientados a minimizar el riesgo, mediante un manejo integral del individuo, por una lado, ejecutando poda selectiva de ramas con necrosamiento y tejidos comprometidos, priorizando cortes técnicos que eviten desbalances en la copa y preserven la estabilidad estructural del árbol. Adicionalmente, se sugiere aplicar un tratamiento integral bajo el enfoque de Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades (MIPE), que puede incluir acciones como aspersión foliar y endoterapia, fertilización foliar y edafica según necesidad con controles de seguimiento. Estas intervenciones deberán realizarse bajo criterios técnicos que eviten afectaciones adicionales en la corteza o el sistema vascular, procurando mantener la mayor proporción de copa funcional posible y garantizando seguimiento posterior para evaluar la respuesta del árbol y la efectividad del tratamiento.

Elaboró:	**Tarjeta Profesional No.:**	**Firma:**	**Pagina No:** 11 **De:** 13
Daniela Mendoza Olarte	25266-411015 CND		

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción de la modificación	Acto administrativo
7	Se actualiza documento	Radicado 2019IE70865 de marzo 29 de 2019
8	Se incorpora en el nombre del formato "Ficha 2" ,así como la opción de incluir la presencia de epífitas vasculares y/o no vasculares. Se elimina la sección titulada "Descripción general del estado del individuo arbóreo". Además, se modifica el encabezado "Concepto Técnico" por "Justificación de la actividad" y '"Tipo de tratamiento" por "Tipo de actividad"'. Finalmente, se actualiza el formato para ajustarse a los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión.	Radicado 2025IE101481 del 13 de mayo de 2025

RESPONSABLES DE ELABORAR O ACTUALIZAR

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: Edgar Alfonso Calderón Bulla, Helberth Alfonso Maldonado Moreno, Laura Gutiérrez Zúñiga Cargo: Contratista Fecha: 2/04/2025	Nombre: Daniel Ricardo Páez Delgado Cargo: Director de Control Ambiental Nombre: Angela Patricia Romero Rodríguez Cargo: Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre Fecha: 5/05/2025	Nombre: Claudia Patricia Galvis Sánchez Cargo: Subsecretaria General Fecha:13-05-2025

SECRETARÍA DE AMBIENTE | BOGOTÁ	**EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	FICHA TÉCNICA DE REGISTRO - FICHA 2	
	Código: PM04-PR30-F3	**Versión: 8**

Concepto Técnico:	**Fecha de visita (inventario forestal):** 14/02/2026
Radicado No. :	**Sitio de Visita:** Parque de La Virgen, Bilbao, Localidad de Suba
Especie: Falso pimiento	**Localización Exacta del árbol:** Calle 143 # 150 D - 1 5 (Suba)
N. científico: *Schinus molle* L.	**Longitud y Latitud:** 4,75187513 N -74,12194699 W
Árbol No.: 12	**Solicitante:** CAJA DE VIVIENDA POPULAR
Cod.SIGAU: 11011601000002	**Dirección Solicitante:** Carrera 13 No. 54-13
Emplazamiento: Sistema lúdico - Parques de Barrio (SL-pb)	**c.c. ó N.I.T.:** 899999074-4

¿ Se observa presencia de flora silvestre en veda de tipo vascular ? Si___ No X

VISTA GENERAL



VISTA DE DETALLE



TIPO DE ACTIVIDAD	
Poda	
Tala	
Bloqueo y Traslado	
Conservar	
Tratamiento integral	X
Tratamiento especial	
Poda radicular	

DIMENSIONES	
P.A.P (m)	1,01
Altura Total (m)	7,5
Altura Com (m)	N/A
Volumen Com (m3)	N/A
Longitud Seto (m)	N/A

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

El individuo presenta afectaciones fitosanitarias en un 80% de la copa y necrosamiento de ramas, probablemente debido a la presencia del insecto *Monalonion velezangeli* (comúnmente reportado para la especie en la localidad de Suba).
En cuanto al estado físico, se identifica interferencia de las ramas con el cableado aéreo, lo cual puede representar un riesgo potencial para la infraestructura. En la zona basal el desarrollo radicular presenta afloramiento superficial con levantamiento de adoquines, indicando expansión lateral de raíces estructurales en un espacio restringido, generando afectaciones en el mobiliario urbano.
Se recomienda implementar tratamientos silviculturales orientados a minimizar el riesgo, mediante un manejo integral del individuo, por una lado, ejecutando poda selectiva de ramas con necrosamiento y tejidos comprometidos, priorizando cortes técnicos que eviten desbalances en la copa y preserven la estabilidad estructural del árbol. Adicionalmente, se sugiere aplicar un tratamiento integral bajo el enfoque de Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades (MIPE), que puede incluir acciones como aspersión foliar y endoterapia, fertilización foliar y edafica según necesidad con controles de seguimiento. Estas intervenciones deberán realizarse bajo criterios técnicos que eviten afectaciones adicionales en la corteza o el sistema vascular, procurando mantener la mayor proporción de copa funcional posible y garantizando seguimiento posterior para evaluar la respuesta del árbol y la efectividad del tratamiento.

Elaboró:	**Tarjeta Profesional No.:**	**Firma:**	**Pagina No:** 12 **De:** 13
Daniela Mendoza Olarte	25266-411015 CND		

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción de la modificación	Acto administrativo
7	Se actualiza documento	Radicado 2019IE70865 de marzo 29 de 2019
8	Se incorpora en el nombre del formato "Ficha 2" ,así como la opción de incluir la presencia de epífitas vasculares y/o no vasculares. Se elimina la sección titulada "Descripción general del estado del individuo arbóreo". Además, se modifica el encabezado "Concepto Técnico" por "Justificación de la actividad" y ""Tipo de tratamiento" por "Tipo de actividad"". Finalmente, se actualiza el formato para ajustarse a los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión.	Radicado 2025IE101481 del 13 de mayo de 2025

RESPONSABLES DE ELABORAR O ACTUALIZAR

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: Edgar Alfonso Calderón Bulla, Helberth Alfonso Maldonado Moreno, Laura Gutiérrez Zúñiga Cargo: Contratista Fecha: 2/04/2025	Nombre: Daniel Ricardo Páez Delgado Cargo: Director de Control Ambiental Nombre: Angela Patricia Romero Rodríguez Cargo: Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre Fecha: 5/05/2025	Nombre: Claudia Patricia Galvis Sánchez Cargo: Subsecretaria General Fecha:13-05-2025

SECRETARÍA DE AMBIENTE | BOGOTÁ	**EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	FICHA TÉCNICA DE REGISTRO - FICHA 2	
	Código: PM04-PR30-F3	**Versión: 8**

Concepto Técnico:	**Fecha de visita (inventario forestal):** 14/02/2026
Radicado No. :	**Sitio de Visita:** Parque de La Virgen, Bilbao, Localidad de Suba
Especie: Falso pimiento	**Localización Exacta del árbol:** Calle 143 # 150 D - 1 5 (Suba)
N. científico: *Schinus molle* L.	**Longitud y Latitud:** 4,75199595 N -74,12195865 W
Árbol No.: 13	**Solicitante:** CAJA DE VIVIENDA POPULAR
Cod.SIGAU: 11011601000013	**Dirección Solicitante:** Carrera 13 No. 54-13
Emplazamiento: Sistema lúdico - Parques de Barrio (SL-pb)	**c.c. ó N.I.T.:** 899999074-4

¿ Se observa presencia de flora silvestre en veda de tipo vascular ? Si___ No X

VISTA GENERAL



VISTA DE DETALLE



TIPO DE ACTIVIDAD	
Poda	
Tala	X
Bloqueo y Traslado	
Conservar	
Tratamiento integral	
Tratamiento especial	
Poda radicular	

DIMENSIONES	
P.A.P (m)	0,83
Altura Total (m)	8
Altura Com (m)	4
Volumen Com (m3)	0,22
Longitud Seto (m)	N/A

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

El individuo presenta afectaciones fitosanitarias casi en un 100% de la copa y necrosamiento de ramas, probablemente debido a la presencia del insecto *Monalonion velezangeli* (comúnmente reportado para la especie en la localidad de Suba).
El individuo presenta un estado físico severamente afectado, asociado a malas prácticas de poda que han generado desbalances en la copa y pérdida de arquitectura natural, comprometiendo la estabilidad estructural del árbol, debilitando su capacidad de distribución de cargas.
Como consecuencia, se evidencia un riesgo potencial de inclinación o falla estructural, con posible afectación hacia áreas de circulación de personas, así como hacia estructuras de iluminación de la cancha y la malla perimetral. Esta condición incrementa la probabilidad de incidentes, especialmente en escenarios de alta concurrencia o eventos climáticos adversos.
En este sentido, se recomienda la tala del individuo, debido al alto nivel de compromiso estructural y al riesgo que representa para la seguridad de las personas y la infraestructura circundante.

Elaboró:	**Tarjeta Profesional No.:**	**Firma:**	**Pagina No:** 13 **De:** 13
Daniela Mendoza Olarte	25266-411015 CND		

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción de la modificación	Acto administrativo
7	Se actualiza documento	Radicado 2019IE70865 de marzo 29 de 2019
8	Se incorpora en el nombre del formato "Ficha 2" ,así como la opción de incluir la presencia de epífitas vasculares y/o no vasculares. Se elimina la sección titulada "Descripción general del estado del individuo arbóreo". Además, se modifica el encabezado "Concepto Técnico" por "Justificación de la actividad" y '"Tipo de tratamiento" por "Tipo de actividad"'. Finalmente, se actualiza el formato para ajustarse a los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión.	Radicado 2025IE101481 del 13 de mayo de 2025

RESPONSABLES DE ELABORAR O ACTUALIZAR

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: Edgar Alfonso Calderón Bulla, Helberth Alfonso Maldonado Moreno, Laura Gutiérrez Zúñiga Cargo: Contratista Fecha: 2/04/2025	Nombre: Daniel Ricardo Páez Delgado Cargo: Director de Control Ambiental Nombre: Angela Patricia Romero Rodríguez Cargo: Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre Fecha: 5/05/2025	Nombre: Claudia Patricia Galvis Sánchez Cargo: Subsecretaria General Fecha:13-05-2025

ANEXO No.13

CONSORCIO ALIANZA	FORMATO ASISTENCIA CAPACITACIONES / CHARLAS AMBIENTALES	Código	AMB-FT-011
		Versión	2
		Fecha	enero de 2026

CONTRATISTA	CONSORCIO ALIANZA	CONTRATO DE OBRA	CVP-822-2025	INTERVENTORÍA	CONSORCIO JCB – 06 – CAVIP – BOG – CUN	ENTIDAD CONTRATANTE	CAJA DE VIVIENDA POPULAR
OBJETO	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRIORIZADAS INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN SOCIAL NECESARIOS, EN EL PARQUE DE LA VIRGEN EN LA LOCALIDAD DE SUBA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE CONFORMIDAD CON EL PLIEGO DE CONDICIONES, ANEXOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO".						

Tema tratado: Inducción componente ambiental.

Fecha: 31/03/2026 **Hora de inicio:** 3:48 pm **Hora fin:** 4:00 pm

Inducción ☒ **Reinducción** ☐ **Charla / capacitación** ☐

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	ARGEMIRO RODRIGUEZ MEZA	7931821	TRÁFICO	
2	PEDRO	1032267294	TRAFICO	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

Comentarios, observaciones o sugerencias de los trabajadores:

Sin observaciones

Comentarios, observaciones o sugerencias de quien dicto la charla:

Sin observaciones

Angela Serrato B.

Angela María Serrato Bonilla

Profesional ambiental

CONSORCIO ALIANZA	FORMATO DE INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN AMBIENTAL						Código	AMB-FT-008
							Versión	1
							Fecha	enero de 2026

CONTRATISTA	CONSORCIO ALIANZA	CONTRATO DE OBRA NO.	CVP-822-2025	INTERVENTORÍA	CONSORCIO JCB – 06 – CAVIP – BOG – CUN	ENTIDAD CONTRATANTE	CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
OBJETO	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRIORIZADAS INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN SOCIAL NECESARIOS, EN EL PARQUE DE LA VIRGEN EN LA LOCALIDAD DE SUBA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE CONFORMIDAD CON EL PLIEGO DE CONDICIONES, ANEXOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO".						

INTRODUCCIÓN

FECHA	31/03/2026	HORA INICIO	3:48 pm	HORA FIN	4:00 pm.

Con el fin de promover buenas prácticas ambientales durante la ejecución de las actividades del proyecto, se realiza la presente inducción ambiental al personal, en la cual se socializan aspectos básicos relacionados con el manejo adecuado de residuos, el uso responsable de los recursos y las medidas preventivas para evitar afectaciones al entorno. Estas orientaciones buscan fortalecer la cultura ambiental y el cumplimiento de los lineamientos establecidos en obra

No.	TEMA TRATADO	DESCRIPCIÓN BREVE
1	Socialización de la política ambiental	Se dio a conocer la política ambiental del proyecto, resaltando el compromiso con la prevención de la contaminación, el manejo adecuado de residuos, el uso responsable de los recursos y el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable
2	Manejo de residuos sólidos	Se explicó la correcta separación de residuos, uso de puntos ecológicos y disposición de RCD y RESPEL a través de gestores autorizados.
3	Orden y aseo en el área de trabajo	Se socializó la importancia de mantener las áreas limpias para evitar contaminación del suelo y facilitar la recolección de residuos
4	Manejo de sustancias químicas y combustibles	Se dieron indicaciones sobre almacenamiento, manipulación segura y atención en caso de derrames
5	Atención de derrames	Se explicó que es un kit de control de derrames, su uso y el procedimiento básico de que hacer ante una emergencia por derrames
6	Uso eficiente del agua y la energía	Se recordó la importancia del ahorro y el uso responsable de los recursos naturales durante las actividades de obra
7	Control de emisiones y material particulado	Se mencionaron medidas para prevenir la generación de polvo y material particulado
8	Protección de la flora, fauna y entorno	Se dieron recomendaciones para evitar afectaciones al entorno natural y respetar las áreas intervenidas.
9	Protección de sumideros	Se dieron indicaciones para mantener los sumideros libres de residuos, materiales y sedimentos, evitando su obstrucción y la posible contaminación del sistema de drenaje durante el desarrollo de las actividades
10	Señalización ambiental	Se explicó la importancia de la señalización asociada al Plan de Manejo Ambiental, indicando su finalidad preventiva e informativa, así como la obligación de respetar las áreas y recomendaciones establecidas

OBSERVACIONES

Sin observaciones.

FIRMAS

NOMBRE TRABAJADOR	IDENTIFICACIÓN	FIRMA
Argemiro Rodríguez Mesa	793821	
NOMBRE CAPACITADOR	**IDENTIFICACIÓN**	**FIRMA**
Angela Serrato	1010218655	

CONSORCIO ALIANZA	FORMATO DE INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN AMBIENTAL						Código	AMB-FT-008
							Versión	1
							Fecha	enero de 2026

CONTRATISTA	CONSORCIO ALIANZA	CONTRATO DE OBRA NO.	CVP-822-2025	INTERVENTORÍA	CONSORCIO JCB – 06 – CAVIP – BOG – CUN	ENTIDAD CONTRATANTE	CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
OBJETO	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRIORIZADAS INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN SOCIAL NECESARIOS, EN EL PARQUE DE LA VIRGEN EN LA LOCALIDAD DE SUBA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE CONFORMIDAD CON EL PLIEGO DE CONDICIONES, ANEXOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO".						

INTRODUCCIÓN

FECHA	31/03/2026	HORA INICIO	3:48 pm	HORA FIN	4:00 pm

Con el fin de promover buenas prácticas ambientales durante la ejecución de las actividades del proyecto, se realiza la presente inducción ambiental al personal, en la cual se socializan aspectos básicos relacionados con el manejo adecuado de residuos, el uso responsable de los recursos y las medidas preventivas para evitar afectaciones al entorno. Estas orientaciones buscan fortalecer la cultura ambiental y el cumplimiento de los lineamientos establecidos en obra

No.	TEMA TRATADO	DESCRIPCIÓN BREVE
1	Socialización de la política ambiental	Se dio a conocer la política ambiental del proyecto, resaltando el compromiso con la prevención de la contaminación, el manejo adecuado de residuos, el uso responsable de los recursos y el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable
2	Manejo de residuos sólidos	Se explicó la correcta separación de residuos, uso de puntos ecológicos y disposición de RCD y RESPEL a través de gestores autorizados.
3	Orden y aseo en el área de trabajo	Se socializó la importancia de mantener las áreas limpias para evitar contaminación del suelo y facilitar la recolección de residuos
4	Manejo de sustancias químicas y combustibles	Se dieron indicaciones sobre almacenamiento, manipulación segura y atención en caso de derrames
5	Atención de derrames	Se explicó que es un kit de control de derrames, su uso y el procedimiento básico de que hacer ante una emergencia por derrames
6	Uso eficiente del agua y la energía	Se recordó la importancia del ahorro y el uso responsable de los recursos naturales durante las actividades de obra
7	Control de emisiones y material particulado	Se mencionaron medidas para prevenir la generación de polvo y material particulado
8	Protección de la flora, fauna y entorno	Se dieron recomendaciones para evitar afectaciones al entorno natural y respetar las áreas intervenidas.
9	Protección de sumideros	Se dieron indicáciones para mantener los sumideros libres de residuos, materiales y sedimentos, evitando su obstrucción y la posible contaminación del sistema de drenaje durante el desarrollo de las actividades
10	Señalización ambiental	Se explicó la importancia de la señalización asociada al Plan de Manejo Ambiental, indicando su finalidad preventiva e informativa, así como la obligación de respetar las áreas y recomendaciones establecidas

OBSERVACIONES

Sin observaciones.

FIRMAS

NOMBRE TRABAJADOR	IDENTIFICACIÓN	FIRMA
Pedro	1032262294	
NOMBRE CAPACITADOR	**IDENTIFICACIÓN**	**FIRMA**
Angela Serrato	1010218655	

CONSORCIO ALIANZA	FORMATO ASISTENCIA CAPACITACIONES / CHARLAS AMBIENTALES	Código	AMB-FT-011
		Versión	1
		Fecha	enero de 2026

CONTRATISTA	CONSORCIO ALIANZA	CONTRATO DE OBRA	CVP-822-2025	INTERVENTORÍA	CONSORCIO JCB – 06 – CAVIP – BOG – CUN	ENTIDAD CONTRATANTE	CAJA DE VIVIENDA POPULAR
OBJETO	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRIORIZADAS INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN SOCIAL NECESARIOS, EN EL PARQUE DE LA VIRGEN EN LA LOCALIDAD DE SUBA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE CONFORMIDAD CON EL PLIEGO DE CONDICIONES, ANEXOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO".						

Tema tratado: Roles y responsabilidades en el componente ambiental

Fecha: 06/03/2026 **Hora de inicio:** 4:15 **Hora fin:** 4:30

Inducción ☐ Reinducción ☐ Charla / capacitación ☒

No.	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	ALEXANDER MONTOYA	19.264.230	
2	Ana Sofia morales	1034658025	
3	Liliana Rocha	1023877317	
4	Andrea castillo	1013648678	
5	Orlando Lopez	43.985013	
6	Max Rivero	4990730	
7	Randy gonzalez	1187078728	
8	[illegible]	79555971	
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

Comentarios, observaciones o sugerencias de los trabajadores:

Comentarios, observaciones o sugerencias de quien dicto la charla:

Angela Serrato B.

Angela María Serrato Bonilla
Profesional ambiental

CONSORCIO ALIANZA	FORMATO DE DIVULGACIÓN ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL COMPONENTE AMBIENTAL						Código	AMB-FT-001
							Versión	1
							Fecha	enero de 2026

CONTRATISTA	CONSORCIO ALIANZA	CONTRATO DE OBRA	CVP-822-2025	INTERVENTORÍA	CONSORCIO JCB – 06 – CAVIP – BOG – CUN	ENTIDAD CONTRATANTE	CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
OBJETO	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRIORIZADAS INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN SOCIAL NECESARIOS, EN EL PARQUE DE LA VIRGEN EN LA LOCALIDAD DE SUBA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE CONFORMIDAD CON EL PLIEGO DE CONDICIONES, ANEXOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO".						

Nº	NOMBRE	CÉDULA	FIRMA
1	Pedro	A.E.N.	
2	Argemiro Rodriguez Mon	7931821	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

Comentarios, observaciones o sugerencias:

Sin observaciones

Comentarios, observaciones o sugerencias de quién dicto la charla:

Sin observaciones.

Angela Serrato

Angela María Serrato Bonilla
Profesional ambiental

CONSORCIO ALIANZA	FORMATO ASISTENCIA CAPACITACIONES / CHARLAS AMBIENTALES	Código	AMB-FT-011
		Versión	1
		Fecha	enero de 2026

CONTRATISTA	CONSORCIO ALIANZA	CONTRATO DE OBRA	CVP-822-2025	INTERVENTORÍA	CONSORCIO JCB – 06 – CAVIP – BOG – CUN	ENTIDAD CONTRATANTE	CAJA DE VIVIENDA POPULAR
OBJETO	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRIORIZADAS INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN SOCIAL NECESARIOS, EN EL PARQUE DE LA VIRGEN EN LA LOCALIDAD DE SUBA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE CONFORMIDAD CON EL PLIEGO DE CONDICIONES, ANEXOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO".						

Tema tratado: Separación Correcta de RCD en obra

Fecha: 07/03/2026 **Hora de inicio:** 8:14 am **Hora fin:** 8:25 am.

Inducción ☐ **Reinducción** ☐ **Charla / capacitación** ☒

No.	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Max Rivero	4990730	
2	Orlando Lopez	4385.013	
3	Randy gonzalez	4870728	
4	Tatiana Rocha	1023897317	
5	ALEXANDER MORA	19.269.230	
6	Ana Sofia Morales	1034658025	
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

Comentarios, observaciones o sugerencias de los trabajadores:

Comentarios, observaciones o sugerencias de quien dicto la charla:

Angela Maria Serrato Borda

Profesional ambiental

CONSORCIO ALIANZA	FORMATO ASISTENCIA CAPACITACIONES / CHARLAS AMBIENTALES	Código	AMB-FT-011
		Versión	1
		Fecha	enero de 2026

CONTRATISTA	CONSORCIO ALIANZA	CONTRATO DE OBRA	CVP-822-2025	INTERVENTORÍA	CONSORCIO JCB – 06 – CAVIP – BOG – CUN	ENTIDAD CONTRATANTE	CAJA DE VIVIENDA POPULAR
OBJETO	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRIORIZADAS INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN SOCIAL NECESARIOS, EN EL PARQUE DE LA VIRGEN EN LA LOCALIDAD DE SUBA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE CONFORMIDAD CON EL PLIEGO DE CONDICIONES, ANEXOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO".						

Tema tratado: Uso adecuado de los puntos ecológicos

Fecha: 19/03/2026	**Hora de inicio:**	**Hora fin:**

Inducción ☐ **Reinducción** ☐ **Charla / capacitación** ☒

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	JAIME HERRERA	7665911	DIRECTOR	
2	Luis Carlos Moros	19393386	Especialista	
3	Tatiana Rocha	1023897317	Resi. SST	
4	ALEXANDER MORALES	19.269730	RESID.	
5	Yuly Patricia Polido	1030557560	Prof. Social	
6	Ana Sofia Morales	1034658025	AUX. Social	
7	Randy gonzalez	1870720	Ayudante	Randy
8	Orlando Lopez	4383013	Maestro	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

Comentarios, observaciones o sugerencias de los trabajadores:

Comentarios, observaciones o sugerencias de quien dicto la charla:

Angela María Serrato Bonilla
Profesional ambiental

CONSORCIO ALIANZA	FORMATO ASISTENCIA CAPACITACIONES / CHARLAS AMBIENTALES				Código	AMB-FT-011
					Versión	2
					Fecha	enero de 2026
CONTRATISTA	CONSORCIO ALIANZA	CONTRATO DE OBRA	CVP-822-2025	INTERVENTORÍA	CONSORCIO JCB – 06 – CAVIP – BOG – CUN	
OBJETO	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRIORIZADAS INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN SOCIAL NECESARIOS, EN EL PARQUE DE LA VIRGEN EN LA LOCALIDAD DE SUBA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE CONFORMIDAD CON EL PLIEGO DE CONDICIONES, ANEXOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO".					

Tema tratado: Uso adecuado de los puntos ecológicos

Fecha: 21/03/2026	**Hora de inicio:** 9:30 am	**Hora fin:** 9:50 am

Inducción ☐ **Reinducción** ☐ **Charla / capacitación** ☒

No.	NOMBRE	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Julian Garcia	Auxiliar	[illegible]	[illegible]
2	Tatiana Lopez	Oficial	[illegible]	[illegible]
3	Yiiber Pinzon	Oficial	[illegible]	Yiiber P
4	Edison pinzon	Oficial	1052[illegible]	Edison Pinzon
5	JOSE MARLON CASTRO	operador	1[illegible]	[illegible]
6	Luis Pinzon	Oficial	[illegible]	[illegible]
7	Pablo [illegible]	contratista	[illegible]	[illegible]
8	Orlando Lopez	[illegible]	1[illegible]013	[illegible]
9	Randy gonzalez	Ayudante	49[illegible]	[illegible]
10				
11				
12				
13				

Comentarios, observaciones o sugerencias de los trabajadores:

Sin observaciones

Comentarios, observaciones o sugerencias de quien dicto la charla:

Sin observaciones.

Angela María Serrato Bonilla
Profesional ambiental

CONSORCIO ALIANZA	FORMATO ASISTENCIA CAPACITACIONES / CHARLAS AMBIENTALES	Código	AMB-FT-011
		Versión	2
		Fecha	enero de 2026

CONTRATISTA	CONSORCIO ALIANZA	CONTRATO DE OBRA	CVP-822-2025	INTERVENTORÍA	CONSORCIO JCB – 06 – CAVIP – BOG – CUN	ENTIDAD CONTRATANTE	CAJA DE VIVIENDA POPULAR
OBJETO	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRIORIZADAS INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN SOCIAL NECESARIOS, EN EL PARQUE DE LA VIRGEN EN LA LOCALIDAD DE SUBA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE CONFORMIDAD CON EL PLIEGO DE CONDICIONES, ANEXOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO".						

Tema tratado: Gestión adecuada de residuos con características de peligrosidad

Fecha: 31/03/2026 **Hora de inicio:** 2:30 pm **Hora fin:** 3:00 pm.

Inducción ☐ Reinducción ☐ Charla / capacitación ☒

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Orlando Lopez	43.55.013	maestro	
2	Randy gonzalez	4870728	Ayudante	Rand
3	Arcenio Rodriguez Nieto	7931821	Trafico	
4	Pedro	1032146294		
5	ALEXANDE MORICE	19,269230	RESIDENTE O.	
6	Tatiana Rubio	1023917317	Residente SST.	
7	Ana Sofia Morales	1034658025	Aux Social	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

Comentarios, observaciones o sugerencias de los trabajadores:

Comentarios, observaciones o sugerencias de quien dicto la charla:

Angela Maria Sergio Bonilla
Profesional ambiental

ANEXO No.14

	CRONOGRAMA AMBIENTAL	Código	AMB-MT-001
		Versión	2
		Fecha	enero de 2026

CONTRATISTA	CONSORCIO ALIANZA	CONTRATO DE OBRA NO.	CVP-822-2025	OBJETO	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRIORIZADAS INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN SOCIAL NECESARIOS, EN EL PARQUE DE LA VIRGEN EN LA LOCALIDAD DE SUBA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE CONFORMIDAD CON EL PLIEGO DE CONDICIONES, ANEXOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO".	INTERVENTORÍA	CONSORCIO JCB – 06 – CAVIP – BOG – CUN	ENTIDAD CONTRATANTE	CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

ACTIVIDAD	OBJETIVO	RECURSOS A UTILIZAR	RESPONSABLE	PERSONAL OBJETO	SEGUIMIENTO	PLAZO CONTRACTUAL - CINCO (5) MESES																										PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
						ENERO		FEBRERO				MARZO					ABRIL				MAYO						JUNIO						
						26-31	1–7	8–14	15-21	22-28	1-7	8–14	15-21	22-28	29–04	5–11	12–18	19-25	26–02	03–09	10–16	17-23	24-30	31-06	07–13	14-20	21-27	28–04						
ENTREGABLES ETAPA PRELIMINAR																																
Programa de Manejo Ambiental de Residuos de Construcción y Demolición - PMA RCD	Garantizar la gestión integral de los RCD generados durante la ejecución del proyecto y apertura del PIN-GEN	Tecnológicos	Profesional ambiental	Interventoría Caja de la Vivienda Popular	PROGRAMADO	P																										100%
					EJECUTADO	E																										
Cronograma actividades para la implementación del Plan de Manejo Ambiental	Ejecución de actividades propuestas en el Plan de Manejo Ambiental	Tecnológicos	Profesional ambiental	Interventoría Caja de la Vivienda Popular	PROGRAMADO	P																										100%
					EJECUTADO	E																										
Plan de Manejo Ambiental - PMA	Prevenir y controlar los impactos ambientales durante la ejecución del proyecto	Tecnológicos	Profesional ambiental	Interventoría Caja de la Vivienda Popular	PROGRAMADO	P																										100%
					EJECUTADO	E																										
CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y RUIDO																																
Cerramiento perimetral del parque	Evitar la propagación de material particulado generado en obra	Polisombra o teja de zinc, estacas en madera	Residente de obra Profesional ambiental	BOAL	PROGRAMADO		P																									100%
					EJECUTADO		E																									
					REPROGRAMADO					R																						100%
					EJECUTADO					E																						
Inspección de cerramiento parque y su mantenimiento	Realizar la inspección del cerramiento del parque y efectuar su mantenimiento cuando sea necesario	Tecnológicos Polisombra o teja de zinc, estacas en madera	Residente de obra Profesional ambiental	BOAL	PROGRAMADO			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P					25%
					EJECUTADO						E	E	E	E	E																	
Cobertura del material pétreo y RCD	Prevenir la dispersión de polvo mediante la cobertura del material pétreo y RCD	Polisombra y/o plástico	Profesional ambiental	BOAL	PROGRAMADO		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P						27%
					EJECUTADO						E		E		E																	
					REPROGRAMADO						R																					100%
					EJECUTADO						E																					
RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS																																
Instalación de puntos ecológicos	Separar adecuadamente los residuos sólidos no peligrosos generados en obra	Canecas y bolsas plásticas de color verde, blanca, negra	Residente de obra Profesional ambiental	Todo el personal de obra	PROGRAMADO		P																									0%
					EJECUTADO																											
					REPROGRAMADO			R																								100%
					EJECUTADO			E																								
Inspección al punto ecológico	Verificar la condiciones de aseo, además de la correcta separación de los residuos sólidos	Computador	Profesional ambiental	Todo el personal de obra	PROGRAMADO					P					P				P					P			P				40%
					EJECUTADO					E					E																
Mantenimiento del punto ecológico	Evitar malos olores y generación de vectores	Agua, jabón, baldes	Profesional ambiental	BOAL	PROGRAMADO					P					P				P					P			P				40%
					EJECUTADO					E					E																
Registro y control de generación y disposición de residuos	Realizar el registro y control de la generación y disposición de residuos	Computador	Profesional ambiental	Profesional ambiental	PROGRAMADO						P				P					P				P				P			40%
					EJECUTADO						E				E																
RESIDUOS LÍQUIDOS, COMBUSTIBLES, GRASAS, ACEITES Y RESIDUOS PELIGROSOS – RESPEL																																
Entrega de RESPEL a gestor autorizado	Garantizar la entrega adecuada y oportuna de los residuos peligrosos generados en la obra a un gestor autorizado		Profesional ambiental	Profesional ambiental	PROGRAMADO					P					P				P					P			P				20%
					EJECUTADO										E																
Registro de generación y disposición de RESPEL	Garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental manejo de RESPEL y facilitar el seguimiento ambiental del proyecto	Computador	Profesional ambiental	Profesional ambiental	PROGRAMADO					P					P				P					P			P				20%
					EJECUTADO										E																
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD																																
Solicitud de permisos, autorizaciones o licencias ambientales sitios de disposición final y CTA	Dar cumplimiento a la normativa ambiental vigente y garantizar la adecuada gestión de los residuos.	Tecnológicos	Profesional ambiental	Profesional ambiental	PROGRAMADO		P																									100%
					EJECUTADO		E																									
Identificación de puntos de acopio de RCD, segregación por tipo y acopio temporal	Establecer los puntos de acopio y la segregación de los RCD por tipo, con el fin de facilitar su manejo, aprovechamiento y disposición final	Cinta de señalización y señalizador tubular	Profesional ambiental	BOAL	PROGRAMADO		P																									0%
					EJECUTADO																											
					REPROGRAMADO					R																						100%
					EJECUTADO					E																						
Recolección de RCD	Realizar el manejo adecuado de los RCD generados en obra	Volquetas, paleros, minicargador	Profesional ambiental	Transportadores RCD	PROGRAMADO			P		P		P		P		P		P		P		P		P		P					20%
					EJECUTADO							E		E																		
Registro y control de generación, aprovechamiento y disposición de RCD	Llevar el control de generación de RCD generado en obra	Computador	Profesional ambiental	Profesional ambiental	PROGRAMADO						P				P					P				P				P			40%
					EJECUTADO						E				E																
AGUAS SUPERFICIALES (INCLUYENDO SUMIDEROS)																																
Inventario de sumideros y drenajes cercanos a la obra	Elaborar el inventario de los sumideros y drenajes existentes en el área de influencia de la obra para asegurar su protección y seguimiento	Celular, computador	Profesional ambiental	Profesional ambiental	PROGRAMADO	P																										100%
					EJECUTADO	E																										
Protección de sumideros	Prevenir la obstrucción, contaminación o afectación de los sumideros durante la ejecución de las actividades constructivas	Polisombra o malla	Profesional ambiental	BOAL	PROGRAMADO		P																									0%
					EJECUTADO																											
					REPROGRAMADO						R																					100%
					EJECUTADO						E																					
Inspección del estado de sumideros	Verificar el estado de elementos de protección de los sumideros	Computador, formato de inspección	Profesional ambiental	Profesional ambiental	PROGRAMADO			P		P		P		P		P		P		P		P		P		P					20%
					EJECUTADO							E		E																		
Limpieza de sumideros y/o reposición de protección de sumideros	Prevenir inundaciones y la contaminación de las aguas superficiales, garantizar la protección de los sumideros durante la vigencia del contrato de obra	Escoba, palustre, barra, polisombra o malla	Profesional ambiental	BOAL	PROGRAMADO			P		P		P		P		P		P		P		P		P		P					20%
					EJECUTADO							E		E																		
Registro de actividades de limpieza y/o reposición de protección de sumideros	Registrar el estado inicial, durante y después de lo sumideros presentes en obra	Computador	Profesional ambiental	Profesional ambiental	PROGRAMADO					P					P				P					P			P				20%
					EJECUTADO										E																
MAQUINARIA, EQUPOS Y VEHÍCULOS																																
Verificación de PIN-TRANS para vehículos encargados de la recolección de RCD	Verificar que los vehículos encargados de la recolección y transporte de los RCD cuenten con el PIN-TRANS vigente, con el fin de asegurar la legalidad del transporte y el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable	Tecnológicos	Profesional ambiental	Profesional ambiental	PROGRAMADO		P				P					P				P					P							40%
					EJECUTADO		E				E																					
Verificación documentos de vehículos (SOAT, tecnomecánica)	Verificar que los vehículos utilizados en la obra cuenten con la documentación obligatoria vigente	Tecnológicos	Profesional ambiental Profesional SST	Profesional ambiental Profesional SST	PROGRAMADO		P				P					P				P					P							40%
					EJECUTADO		E				E																					
INSUMOS Y/O MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN																																
Solicitud permisos minero - ambientales proveedores de material pétreo	Verificar que los permisos minero-ambientales de los proveedores de material pétreo se encuentren vigentes en cumplimiento de la normatividad vigente	Tecnológicos	Profesional ambiental	Profesional ambiental	PROGRAMADO		P				P					P				P					P							40%
					EJECUTADO		E				E																					
Verificación de proveedores con PIN-PROV de materiales valorizados de RCD	Verificar que los proveedores de materiales valorizados provenientes de RCD cuenten con PIN-PROV vigente de la Secretaría Distrital de Ambiente SDA	Tecnológicos	Profesional ambiental	Profesional ambiental	PROGRAMADO		P				P					P				P					P							40%
					EJECUTADO		E				E																					
Solicitud documentación ambiental legal proveedores	Verificar que los documentos ambientales de los proveedores de concretos, asfaltos, maderas, entre otros	Tecnológicos	Profesional ambiental	Profesional ambiental	PROGRAMADO		P				P					P				P					P							40%
					EJECUTADO		E				E																					
Almacenamiento adecuado de materiales	Prevenir pérdidas, deterioro, contaminación del entorno y afectaciones a la seguridad y al ambiente	Cinta de señalización y señalizador tubular	Profesional ambiental	BOAL	PROGRAMADO		P																									0%
					EJECUTADO																											
					REPROGRAMADO								R																			100%
					EJECUTADO								E																			
Registro y control de insumos y materiales	Optimizar su uso, prevenir pérdidas y reducir impactos ambientales asociados al manejo inadecuado	Computador	Profesional ambiental	Profesional ambiental	PROGRAMADO						P					P				P					P							25%
					EJECUTADO						E																					
SEÑALIZACIÓN DEL PMA																																
Señalización de áreas, acopios, sitios de almacenamiento, puntos ecológicos, materiales, sustancias químicas	Implementar la señalización adecuada para facilitar su correcta identificación, promover el manejo adecuado y prevenir riesgos ambientales y de seguridad en la obra	Cinta de señalización, señalizador tubular, papel	Profesional ambiental Profesional SST	BOAL	PROGRAMADO		P																									0%
					EJECUTADO																											
					REPROGRAMADO								R																			100%
					EJECUTADO								E																			
Verificación del estado de la señalización, mantenimiento y reposición	Realizar la verificación periódica del estado de la señalización instalada en la obra y efectuar su mantenimiento o reposición cuando sea necesario	Tecnológicos	Profesional ambiental Profesional SST	BOAL	PROGRAMADO					P					P				P					P			P				20%
					EJECUTADO										E																	
CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO																																
Inducción ambiental al personal de obra	Realizar inducción ambiental al personal de obra previo al inicio de sus labores	Papel y esferos	Profesional ambiental Profesional SST	Todo el personal de obra	PROGRAMADO	P																										100%
					EJECUTADO	E																										
Capacitaciones en materia ambiental	Reforzar el conocimiento, la correcta aplicación del Plan de Manejo Ambiental y la adopción de buenas prácticas ambientales	Tecnológicos	Profesional ambiental	Todo el personal de obra	PROGRAMADO		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P						36%
					EJECUTADO			E			E		E		E																	
Competencia laboral en separar escombros según procedimiento técnico y normativa ambiental (si aplica)	Certificar al personal BOAL en las competencias reglamentadas para el manejo de RCD en obra	SENA	Profesional ambiental	BOAL	PROGRAMADO		P																									0%
					EJECUTADO																											
					REPROGRAMADO							R								R												0%
					EJECUTADO																											
INSTALACIÓN DE CAMPAMENTOS Y CENTROS DE ACOPIO																																
Definición y delimitación de áreas de campamento	Definir y delimitar las áreas destinadas a campamento de obra para prevenir impactos ambientales y garantizar condiciones seguras y ordenadas	Papel	Profesional ambiental	BOAL	PROGRAMADO		P																									0%
					EJECUTADO																											
					REPROGRAMADO						R																					100%
					EJECUTADO						E																					
Inspección y verificación de campamentos y centros de acopio	Comprobar el cumplimiento de las condiciones ambientales, de orden y seguridad establecidas en el Plan de Manejo Ambiental	Tecnológicos, formato de inspección	Profesional ambiental	BOAL	PROGRAMADO					P					P				P					P			P				20%
					EJECUTADO										E																	
PLAN DE CONTINGENCIAS AMBIENTALES Y CONTROL DE DERRAMES DE SUSTANCIAS QUÍMICAS																																
Elaboración del plan de contingencias	Establecer procedimientos de respuesta ante emergencias ambientales, minimizar impactos y fortalecer la capacidad de actuación	Tecnológicos	Profesional ambiental	Todo el personal de obra	PROGRAMADO	P																										100%
					EJECUTADO	E																										
Inventario sustancias químicas	Realizar el inventario de las sustancias químicas utilizadas en la obra para controlar y gestionar adecuadamente su almacenamiento, uso y disposición, previniendo riesgos ambientales	Tecnológicos	Profesional ambiental	BOAL	PROGRAMADO		P				P				P					P				P							20%
					EJECUTADO										E																	
Inspección de sitio de almacenamiento de sustancias químicas	Realizar la inspección del sitio de almacenamiento de sustancias químicas, para verificar las condiciones ambientales y de seguridad	Tecnológicos	Profesional ambiental	BOAL	PROGRAMADO		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P						27%
					EJECUTADO						E		E		E																	
Instalación del kit de control de derrames	Adquirir kit de control de derrames para la obra, con el fin de disponer de los elementos necesarios para atender de manera oportuna incidentes asociados a sustancias químicas, aceites o combustibles y prevenir afectaciones al ambiente	Kit de control de derrames	Profesional ambiental	BOAL	PROGRAMADO		P																									100%
					EJECUTADO		E																									
Reporte de incidentes ambientales (si aplica)	Realizar el reporte oportuno de los incidentes ambientales que se presenten en obra	Tecnológicos	Profesional ambiental	BOAL	PROGRAMADO						P				P					P				P				P			40%
					EJECUTADO						E				E																	
PAISAJISMO, COBERTURA VEGETAL Y FAUNA																																
Inventario forestal	Realizar el inventario forestal en el área de intervención del proyecto para identificar, registrar y caracterizar la cobertura arbórea existente y apoyar la toma de decisiones para su manejo y protección ambiental	Tecnológicos	Profesional forestal	Profesional ambiental	PROGRAMADO	P																										0%
					EJECUTADO																											
					REPROGRAMADO		R																									100%
					EJECUTADO		E																									
Protección de árboles y arbustos existentes	Implementar medidas de protección para los árboles y arbustos existentes en el área de la obra	Polisombra, estacas de madera y alambre dulce	Profesional forestal Profesional ambiental	BOAL	PROGRAMADO		P																									0%
					EJECUTADO																											
					REPROGRAMADO						R																					100%
					EJECUTADO						E																					

Identificación de fauna urbana	Identificar la fauna urbana presente en el área de influencia de la obra	Tecnológicos	Profesional forestal Profesional ambiental	Profesional forestal Profesional ambiental	PROGRAMADO		P																							0%
					EJECUTADO																										
					REPROGRAMADO				R																						100%
					EJECUTADO				E																						
Humectación del suelo y riego de árboles y zonas verdes	Controlar la emisión de material particulado, conservar la cobertura vegetal y reducir impactos ambientales asociados a las actividades constructivas	Agua y baldes	Profesional forestal Profesional ambiental	BOAL	PROGRAMADO				P				P				P				P				P					0%
					EJECUTADO																										
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA Y DESMANTELAMIENTO DE CAMPAMENTOS																															
Limpieza final del frente de obra	Mantener condiciones adecuadas de orden, aseo y control ambiental, prevenir la dispersión de residuos y reducir impactos negativos al entorno	Escoba, recogedor, bolsas de basura, pala	Profesional ambiental	BOAL	PROGRAMADO																								P		0%
					EJECUTADO																										
Desmontaje de campamentos temporales	Realizar el desmontaje de los campamentos temporales una vez finalizadas las actividades de obra, para restituir las áreas intervenidas, gestionar adecuadamente los residuos generados y minimizar impactos ambientales	-	Profesional ambiental	BOAL	PROGRAMADO																								P		0%
					EJECUTADO																										
Retiro de señalización temporal	Realizar el retiro de la señalización temporal instalada una vez finalizadas las actividades, para restituir las condiciones normales del área y evitar impactos al entorno y a la movilidad	-	Profesional ambiental	BOAL Auxiliar de tráfico	PROGRAMADO																								P		0%
					EJECUTADO																										
PERMISOS AMBIENTALES																															
Permiso de aprovechamiento forestal (si aplica)	Gestionar y obtener el permiso de aprovechamiento forestal ante la autoridad ambiental competente, **cuando aplique**, con el fin de cumplir la normativa vigente y realizar las intervenciones sobre la cobertura vegetal de manera legal y controlada	Inventario forestal Tecnológicos	Profesional forestal	Secretaría Distrital de Ambiente Caja de Vivienda Popular	PROGRAMADO		P				P				P				P				P					20%
					EJECUTADO		E																								
Acta WR (según sea el caso)	Elaborar y suscribir el Acta WR como soporte documental de la gestión, aprovechamiento y/o disposición de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, en cumplimiento de la normativa ambiental vigente	Tecnológicos	Profesional forestal	Jardín Botánico de Bogotá Secretaría Distrital de Ambiente	PROGRAMADO		P				P				P				P				P					0%
					EJECUTADO																										
COMITÉS																															
Comités SST-MA	Asistir a los comités SST–MA programados por la interventoría, para el seguimiento al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental durante la ejecución de la obra	Tecnológicos	Interventoría	Profesional ambiental Profesional SST	PROGRAMADO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		45%
					EJECUTADO	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E																
Comités de obra	Asistir a los comités de obra programados por la interventoría y la Caja de Vivienda Popular, para el seguimiento de las actividades ejecutadas durante la vigencia del contrato de obra	Tecnológicos	Interventoría Caja de Vivienda Popular	Profesionales Consorcio Alianza	PROGRAMADO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		45%
					EJECUTADO	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E																
ENTREGABLES SEMANALES																															
Informe semanal - Componente Ambiental	Elaborar y presentar el informe semanal del componente ambiental, con el fin de documentar el avance semanal de las actividades ambientales del Plan de Manejo Ambiental y facilitar el seguimiento por parte de la interventoría	Tecnológicos	Profesional ambiental	Profesional ambiental	PROGRAMADO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		45%
					EJECUTADO	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E																
ENTREGABLES MENSUALES																															
Informe Mensual de Obra - Componente Ambiental	Elaborar y presentar el informe mensual de obra del componente ambiental, con el fin de documentar el avance en la implementación del Plan de Manejo Ambiental, registrar el cumplimiento de las medidas ambientales y facilitar el seguimiento por parte de la interventoría	Tecnológicos	Profesional ambiental	Profesional ambiental	PROGRAMADO		P				P				P				P				P					20%
					EJECUTADO						E																				
Anexos PMA RCD	Elaborar los anexos aplicables PMA RCD, con el fin de soportar documentalmente la gestión, seguimiento y disposición de los RCD y cargue en el aplicativo WEB de la SDA	Tecnológicos	Profesional ambiental	Profesional ambiental	PROGRAMADO		P				P				P				P				P					20%
					EJECUTADO						E																				
ENTREGABLES FINALES																															
Informe Final de Obra - Componente Ambiental	Elaborar y presentar el informe final de obra del componente ambiental, con el fin de consolidar los resultados de la implementación del Plan de Manejo Ambiental, evidenciar el cumplimiento de las medidas establecidas y dejar soporte documental para el cierre del proyecto	Tecnológicos	Profesional ambiental	Profesional ambiental	PROGRAMADO																								P		0%
					EJECUTADO																										
Solicitud cierre PIN-GEN	Elaborar el anexo 10 - Solicitud cierre de PIN-GEN para el cierre ante la SDA	Tecnológicos	Profesional ambiental	Profesional ambiental	PROGRAMADO																								P		0%
					EJECUTADO																										
CUMPLIMIENTO MES						**90%**	**47%**			**93%**				**0%**				**0%**				**0%**								**43%**

Elaboró

Angela María Serrato Bonilla
Profesional ambiental

Aprobó

Jaime Herrera Osorio
Representante legal

ANEXO No.15

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	**ACTA DE REUNIÓN**	Código: 208-GD-Ft-06	
		Versión: 4	Pág. 1 de 5
		Vigente desde: 07/06/2017	

Tema o Asunto:	**COMITÉ DE OBRA**			**Reunión Número:**	**06**
Fecha:	06/03/2026	**Hora:**	9:30 AM	**Lugar:**	PARQUE LA VIRGEN
Nombre y cargo de quien organiza la reunión:	ARQ. YUDY QUINTERO CAMARGO – Directora de Interventoría				
Archivada en:					

1. ORDEN DEL DÍA

1. VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO COMPROMISOS SEMANA ANTERIOR
2. COMPONENTE SOCIAL.
3. COMPONENTE SST
4. COMPONENTE TÉCNICO.
5. COMPONENTE ADMINISTRATIVO
6. COMPROMISOS PRESENTE COMITE.

2. DESARROLLO

2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores

Acciones acordadas	Responsable	Fecha Compromiso entrega	Estado (Sin iniciar, en ejecución, Finalizada)
ADECUACION DEL PUNTO DE ATENCION A LA COMUNIDAD (PAC)	CONTRATISTA	16/FEB/2026 21/FEB/2026	YA SE ENCUENTRA LISTO PARA LA ATENCION AL CIUDADANO
REUNION CON IDRD INTERVENTORIA / CVP-TEMAS SEÑALIZACION Y JUEGOS	CVP	12/FEB/2026	SE REPROGRAMARA PARA EL DIA 09/FEB/2026 – PENDIENTES CONFIRMAR OBRA.
ENTREGA DE RESPUESTA A PREGUNTAS TECNICAS	CVP	16/FEB/2026 23/FEB/2026	EN LOS COMITES DEL 29/ENE/2026 – 30/ENE/2026 – 05/FEB/2026 Y 13/FEB/2026 Y 19/FEB/2026 LA CVP-DBM, HA DADO RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA. EL OFICIO
PLAN DE ACCION SOCIAL DE INTERVENTORIA AJUSTADA SEGÚN OBSERVACIONES	INTERVENTORIA	20/01/2026 06/FEB/2026	FUE RADICADA RESPUESTA DE LA INTERVENTORIA A LA CVP EL 03/mar/2026, SE ESPERA RESPUESTA DE LA CVP-DMB
RADICAR FICHAS TECNICAS DEL ESTADO DE LOS JUEGOS ACTUALES	CONTRATISTA	19/FEB/2026	FUERON RADICADAS A LA CVP-DMB EL DIA 02/MAR/2026
INFORME FORESTAL AJUSTADO SEGÚN OBSERVACIONES	CONTRATISTA	19/FEB/2026	LA RESPUESTA FUE REMITIDA EL DIA 05/MAR/2026 POR EL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA ESTA A LA ESPERA DE RECIBIR LA AUTORIZACION PARA PODER REVISAR LA INFORMACION.
RADICACION A LA CVP DEL INFORME FORESTAL CON Vo.Bo.	INTERVENTORIA	23/,FEB/2026	LA INTERVENTORIA ESTA EN PROCESO DE REVISION DE LA ULTIMA VERSION DEL INFORME, QUE SE DEBERA RADICAR A LA CVP EL DIA 06/MAR/2026
ENTREGA BALANCE PRESUPUESTAL Y NP	CONTRATISTA / INTERVENTORIA	04/MAR/2026	SE ENTREGO ULTIMA VERSION 05/MAR/2026 POR PARTE DEL CONTRATISTA CON AJUSTE DE

Powered by CamScanner

			OBSERVACIONES DEL BALANCE DEL 25/FEB/2026. UNA VEZ REVISADO POR LA INTERVENTORIA SE PRESENTARA A LA CVP EL DIA 09/MAR/2026.
REVISION DE SGSST Y PMA CONTRATISTA	INTERVENTORIA	02/MAR/2026	YA SE ENCUENTRAN APROBADOS Y REMITIDOS A LA CVP 02/MAR/2026

2.2 Desarrollo de la reunión

Se inicia el comité con la revisión entrega de los documentos y planes de acuerdo con lo establecido contractualmente:

- PAC: Se verifico que el PAC ya se encuentra listo para atención del ciudadano.
- ENTREGA DE RESPUESTAS TECNICAS: Teniendo en cuenta los comités del 29/ene/2026 – 30/ene/2026 – 05/feb/2026 y 13/feb/2026 y 19/feb/2026, la CVP-DBM, ha dado respuesta a las observaciones presentadas por el contratista, el oficio de respuesta será complementado con el ejercicio del Balance de mayores y menores cantidades y NP que presente el CONTRATISTA y avalado por la INTERVENTORIA.
  El CONTRATISTA solicita la entrega formal de la respuesta.
- REVISION PROGRAMACION CON CVP: Se realizó reunión el día 02/mar/2026, en la cual se hicieron observaciones al CONTRATISTA relacionadas con el seguimiento de cada una de las tareas, incluyendo el valor proyectado de la actividad y el valor ejecutado de la misma durante la semana para poder establecer el % de avance real del proyecto. La CVP-DMB remitirá oficio de las observaciones a la INTERVENTORIA para el ajuste de los controles siguientes.
- El CONTRATISTA realizó entrega de programación ajustada el día 05/mar/2026, la INTERVENTORIA remitirá respuesta el 10/mar/2026.
- VIDEO CANCHA SINTETICA y ACTA DE VECINDAD: El CONTRATISTA informa que la entrega de la misma se dará el 09/mar/2026 al IDRD por parte del Contratista de la Cancha.
- El CONTRATISTA manifiesta que el día de hoy se realizó un inventario y video del estado actual de la cancha.
- ACTA DE VECINDAD: Fueron remitidas el 04/mar/2026 debidamente suscritas por la INTERVENTORIA al CONTRATISTA para firma de la JAC
- REUNION IDRD: La CVP realizara la entrega del archivo de localización de juegos y señalización, remitidos por la interventoría, al IDRD para verificación previa antes de la reunión.

COMPONENTE SOCIAL

- ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA:
- PUNTO PAC: Recibido y Aprobado
- SOCIALIZACION DEL PMT: Se realizo volanteo, afiches y registro fotográfico de la actividad.
- VALLA INFORMATIVA: Se encuentra instalada en el PAC

- RELACION DE PERSONAL:
  Operativos: 4
  Administrativos: 8
  Mujeres (5) 45%
  Mano de obra no calificada (4) 27%
  Condición de discapacidad (1) 9%
  Vulnerabilidad (0)

Powered by CamScanner

COMPONENTE SST Y AMBIENTAL

- INFORME FORESTAL: El día 05/mar/2026 fue radicado por el Contratista el INFORME FORESTAL, se encuentra en revisión por parte de la INTERVENTORIA; la CVP solicita que quede radicado el día de hoy 06/mar/2026.
- El informe se enviara a la CVP-DMB, quedará pendiente la entrega del recibo de pago por parte del CONTRATISTA; se analizará la viabilidad de solicitar el pago mediante Imprevisto.

  El día 02/mar/2026, fue radicada por el CONTRATISTA propuesta de diseño para los contenedores la cual consiste en contenedores circulares; al respecto la INTERVENTORIA le solicito al CONTRATISTA la presentación de un plano de diseño arquitectónico del parque, en el cual se evidencie la construcción de los contenedores circulares para raíces propuestos, con el propósito de verificar que estos elementos solucionan el problema generado por las raíces que han levantado el adoquín existente y, adicionalmente, garantizar que se mantenga la continuidad del paso peatonal en los andenes.
  La INTERVENTORIA se encuentra pendiente de la respuesta.

INFORME SEMANAL SSTMA : A la fecha esta pendiente la Aprobación por parte de la CVP-DMB los informes semanales No. 1, No 2, No.3 y No. 4. Se solicita la remisión de las mismas ya que las aprobaciones deben adjuntarse al Informe Mensual de INTERVENTORIA. La CVP-DMB informa que se puede radicar el informe mensual y de ser necesario ajustar en el informe No.2.

La CVP-DMB solicita a la INTERVENTORIA la entrega de la Hoja de Vida del Topógrafo y la remisión de la hoja de vida del profesional Forestal del CONTRATISTA que se encuentra aprobado y la documentación del topógrafo inicialmente contratado. Se solicita que se radique a más tardar el día lunes 09/mar/2026

Personal de Obra: Pendiente información del Topógrafo y de los dos Ingenieros Forestales que inicialmente estaba aprobado. El CONTRATISTA radicará el 07/mar/2026 y una vez revisada por la INTERVENTORIA se radicará a más tardar el día lunes 09/mar/2026.

ASPECTO TÉCNICO

- PROGRAMACION DE OBRA: El día 05/MAR/2026, fue remitido por el CONTRATISTA la programación, se verificará por parte de la INTERVENTORIA que se hallan realizado los ajustes solicitados y se emitirán observaciones o VoBo., según el caso el día 10/mar/2026. Con dicha información se realizara el ajuste a los informes semanales de la Interventoría.

- ACTIVIDADES EN OBRA: Se informa en comité que entre el 23/feb/2026 al 01/mar/2026, se registra:

Cerramiento	F/terminación programada para el 28/feb/2026	Actividad sin terminación
Desmonte juegos tipo M-3A-STPM**	F/inicio de actividad programada para el 23/feb/2026	Actividad sin iniciar (7 días atraso)

De acuerdo con el programa de inversión de fecha 12/feb/2026 se registra un 0,45% de inversión programada y un 0,39% de inversión ejecutada, con un 0,06% de atraso

Powered by CamScanner

- BALANCE DE OBRA: Se entregó última versión 05/mar/2026 por parte del contratista con ajuste de observaciones del balance del 25/feb/2026, una vez revisado por la interventoría se presentará a la CVP el día 09/mar/2026.

- ITEMS NO PREVISTO: La Interventoría informa que el día 05/mar/2026 recibió la última versión del documento remitido por el Contratista, el cual actualmente se encuentra en proceso de revisión, del cual será tratado el día lunes 09/mar/2026.

  Sin embargo, el soporte de todos los NP debe quedar con todas las consideraciones del anexo técnico y del manual de contratación de la Entidad, si el balance no sobre pasa el valor contratado de igual manera se debe generar el Acta de NP, con el fin de poder integrar las nuevas actividades al contrato.

COMPONENTE ADMINISTRATIVO

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA: Se realizará la entrega el día 10/mar/2026, de acuerdo con los compromisos de la semana anterior
INFORME MENSUAL TECNICO DE OBRA: Se radico para revisión el día 05/mar/2026 con UN (1) día de atraso
INFORME SOCIAL DE OBRA: Se radico el 04/mar/2026 a la Interventoría, se cumplió con la fecha de entrega
INFORME DE APROPIACION: Se encuentra en ajuste de observaciones por parte del CONTRATISTA
INFORME SST – AMBIENTAL: A la fecha no se han radicado, se registra UN (1) día de atraso.

3. COMPROMISOS

COMPROMISO	Responsable	Fecha Comprometida
REVISION PROGRAMACION DE OBRA	INTERVENTORIA	10/MAR/2026
ENTREGA BALANCE Y PRESENTACION DE BALANCE A LA CVP	CONTRATISTA / INTERVENTORIA	09/MAR/2026
ENTREGA DE LAS HOJAS DE VIDA	CONTRATISTA / INTERVENTORIA	09/MAR/2026
ENTREGA INFORMES MENSUALES	CONTRATISTA / INTERVENTORIA	10/MAR/2026
ACTA DE VECINDAD AL IDRD	CONTRATISTA / INTERVENTORIA	09/MAR/2026

Observaciones:

4. REGISTRO DE ASISTENTES

Nombre	Dependencia	Firma
Arq. SANDRA CAMELO	APOYO A LA SUPERVISION – CVP	
DR. JULIANA ARISTIZABAL	APOYO A LA SUPERVISION – CVP	
DR. FELIPE GARCIA	APOYO A LA SUPERVISION – CVP	

Powered by CamScanner

ING ANA MARIA BERMUDEZ	APOYO A LA SUPERVISION – CVP	
SOC. NATHALY MUÑOS	APOYO A LA SUPERVISION – CVP	
IVAN PERDOMO	APOYO A LA SUPERVISION – CVP	
ARQ. BRAYAN GUZMAN	APOYO A LA SUPERVISION – CVP	
YAMILE MUÑOZ	APOYO A LA SUPERVISION – CVP	
GINETH GONZALES	APOYO A LA SUPERVISION – CVP	
ING JAIME HERRERA	DIRECTOR DE OBRA	
ARQ. ALEXANDER MORICE	RESIDENTE DE OBRA	
ING. TATIANA ROCHA	RES. SST – OBRA	
ING. ANGELA SERRATO	RES. AMBIENTAL	
ING CATHERIN BASTIDAS	RES. SISOMA INTERVENTORIA	
ARQ. YUDY QUINTERO	DIR. INTERVENTORIA	
SOC. ANGELICA MORENO	RES . SOCIAL INTERVENTORIA	
ING. WILMAN AVENDAÑO	ING. DE APOYO INTERVENTORIA	

5. REGISTRO DE ASISTENTES: SE ADJUTAN LISTADO DE ASITENTES AL COMITE DEBIDAMENTE SUSCRITO POR CADA UNO DE LOS PROFESIONALES.

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de la Vivienda Popular

FORMATO DE ASISTENCIA

Código: 208-GD-Ft-43	
Versión: 3	Pág. 1 de 2
Vigente desde: 25-11-2015	

OBJETIVO ACTIVIDAD:	COMITÉ DE OBRA No. 06		
DEPENDENCIA:		FECHA:	06/03/2026
COORDINADOR:			

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN						DEPENDENCIA / ENTIDAD	EMAIL	FIRMA
			Libre Nombramiento	Carrera	Provisional	Trabajador oficial	Planta temporal	Contratista (N° Contrato)			
1	Mª Yamile Munoz	Contratista						214	DMB-CVP	maria.munoz@cvp	
2.	Cineth Gonzalez V.	Contratista						190	DMB- CVP	ledny.gonzalez@cvp	
3	Brayam Guzman	Contratista						420	DMB-CVP	brayamguzman@CVP	
4.	Catherine Bastidas	Interventoría						826	Consorcio JCB	jcb.sisoma@hotmail.com	
5.	Angela serrato	Contratista			X			822	Consorcio Alianza	consorcioalianzacvp@gmail.com	
6	David Palacino	Tecnico sistema			X				Consorcio Alianza	facturacioncvp822@gmail	
7	Andrea Castillo	Apoyo tecnico			X			822	Consorcio Alianza		
8	Johnattan Ortiz	Apoyo tecnico			X			822	Consorcio Alianza	johnattanortiz92@hotmail.com	
9	JAIME FERNANDO	CONTRATISTA			X			822	" "	"	
10	Luis Carlos Moras	Contratista			X			822	" "	consorcio alianza@gmail.com	
11	Tatiana Rocha	Contratista			X			822	Consorcio Alianza	consorcioalianza.SST1@gmail.com	
12	Sandra Canel	Contratista						238	DMB-CVP	Sandra.Canel	
13	Alexander MARTÍNEZ	RESIDENTE OBRA							CONSORCIO - NUEVA	consorcio alianza cvp @ gmail.com	
14	Ana Sofia Morales	Aux Social						822	Consorcio Alianza	Consorcioalianza.Social@gmail.com	
15	Juliana Arittizabal D.	Apoyo supervisión						114	DMB - CVP	juliana.arittizabal@cvp	

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de la Vivienda Popular

FORMATO DE ASISTENCIA

Código: 208-GD-Ft-43	
Versión: 3	Pág. 2 de 2
Vigente desde: 25-11-2015	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN						DEPENDENCIA / ENTIDAD	EMAIL	FIRMA
			Libre Nombramiento	Carrera	Provisional	Trabajador oficial	Planta temporal	Contratista (N° Contrato)			
16	Felipe Garcia O	DMB						43	Contratista-DMB	Felipe.garcia@cvp.	Felipe GO
17	Ana Maria Bermudez	DMB						44	Contratista	ana.bermudez@	
18	IVAN PERDOMO L.	DMB Social PSP						168	Contratista	ivan.perdomo@cvp.gov	
19	Wilmer Avendaño B	Apoyo Interventoría							Interventoria	interventoriaJCB@Hotmail.com	
20	[illegible]	R. Soc Int							Interven.		

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	ACTA DE REUNIÓN	Código: 208-GD-Ft-06	
		Versión: 4	Pág. 1 de 5
		Vigente desde: 07/06/2017	

Tema o Asunto:	COMITÉ DE OBRA				Reunión Número:	07
Fecha:	13/03/2026	Hora:	9:30 AM	Lugar:	PARQUE LA VIRGEN	
Nombre y cargo de quien organiza la reunión:	ARQ. YUDY QUINTERO CAMARGO – Directora de Interventoría					
Archivada en:						

1. ORDEN DEL DÍA

1. VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO COMPROMISOS SEMANA ANTERIOR
2. COMPONENTE SOCIAL.
3. COMPONENTE SST
4. COMPONENTE TÉCNICO.
5. COMPONENTE ADMINISTRATIVO
6. COMPROMISOS PRESENTE COMITE.

2. DESARROLLO

2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores

Acciones acordadas	Responsable	Fecha Compromiso entrega	Estado (Sin iniciar, en ejecución, Finalizada)
PROGRAMACION DE OBRA	INTERVENTORIA	10/MAR/2026	DE ACUERDO CON LA REUNION REALIZADA EL 12/mar/2026 ENTRE CONTRATISTA-INTERVENTORIA , SE ENVIARA AJUSTE FINAL EL DIA 13/MAR/2026. ESTA VERSION SERA RADICADA A LA CVP-DMB EL DIA 13/MAR/2026
REUNION CON IDRD INTERVENTORIA / CVP-TEMAS SEÑALIZACION Y JUEGOS	CVP	12/FEB/2026	SE REALIZO REUNION CON EL IDRD EL DIA 11/MAR/2026 - SE RESOLVIERON LAS DUDAS
ENTREGA BALANCE PRESUPUESTAL Y NP	CONTRATISTA / INTERVENTORIA	04/MAR/2026	DE ACUERDO CON LA REUNION DEL 11/MAR/2026 ENTRE CONTRATISTA – INTERVENTORIA Y CVP, FUE ENTREGADA EL 12/MAR/2026, LA VERSION No. 4 POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA REVISION DE LA INTERVENTORIA
HOJA DE VIDA TOPOGRAFO	INTERVENTORIA	09/MAR/2026	FUE RADICADA DOCUMENTACION DEL TOPOGRAFO A LA CVP-DMB EL DIA 12/MAR/2026, PARA REVISION Y APROBACION DE LAS H.V DEL TOPOGRAFO.
HOJAS DE VIDA TOPOGRAFO Y FORESTAL		09/MAR/2026	FUE RADICADA LA HOJA DE VIDA DE LOS PROFESIONALES
INFORME FORESTAL	CONTRATISTA	19/FEB/2026	SE RADICO A LA CVP-DMB, EL INFORME FORESTAL APROBADO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA, EL DIA 12/MAR/2026.
ACTAS DE VECINDAD DE CANCHA SINTETICA	CONTRATISTA / INTERVENTORIA		EL ACTA NO HAN SIDO SUSCRITAS POR LA JAC

Powered by CamScanner

2.2 Desarrollo de la reunión

COMPONENTE SOCIAL

- Se esta en proceso de contratación y revisión de H.V. de personas de la comunidad.
- La CVP-DMB recomienda cumplir con el % de contratación de mano de obra no calificada de la localidad, de acuerdo con los decretos distritales.
- A la fecha no se ha recibido ningún PQR de la Comunidad.
- Se solicita por parte de la CVP-DMB a las profesionales Sociales de Contratista e Interventoría, reforzar la comunicación con las personas que están haciendo uso de la Cancha Sintético, relacionado con el adecuado uso.
- Se solicita por parte de la CVP-DMB al CONTRATISTA concertar mesas de trabajo con la SDM, para que se permita el acceso a la Cancha Sintética.
- Se realizará reprogramación de actividades sociales, teniendo en cuenta la incidencia de los tiempos de semana santa, por lo que se reorganizaran las actividades sociales que se encontraban programadas.
- Se realizará entrega del cofre de la virgen a la comunidad encargada y se está organizando el retiro de las materas.
- Se solicita por parte de la CVP-DMB, instalar la cartelera informativa y registrar el avance a la fecha.
- RELACION DE PERSONAL:
  Operativos: 7
  Administrativos: 13
  Mujeres (5) 45%
  Mano de obra no calificada (4) 27%
  Condición de discapacidad (1) 9%
  Vulnerabilidad (0)

COMPONENTE SST Y AMBIENTAL

- INFORME FORESTAL: El INFORME FORESTAL fue Aprobado por la INTERVENTORIA el día 09/mar/2026. Se remitió Informe a la CVP-DMB, el día 12/mar/2026
- INFORME SST: Pendiente la complementación del Informe SST, relacionado con los desprendibles de pago, el CONTRATISTA
- La CVP-DMB solicita a la INTERVENTORIA el cumplimiento de la dedicación del 100% del Profesional SSTMA, quien no asiste al comité de Obra. Se solicita presentará documento con hoja de vida del profesional que realizará el reemplazo.
- Se informa que el día 16/mar/2026 se realizará visita del departamento de la CVP-DMB, para tomar información fílmica.

Powered by CamScanner

- Con relación al tiempo de uso de la Maquinaria, se establece por parte de la CVP-DMB, que contractualmente la maquinas que superen los 20 años, debe presentarse el certificado de repotenciación.

COMPONENTE TÉCNICO

- REUNION IDRD: El día 13/MAR/2026, se realizó reunión CONTRATISTA, INTERVENTORIA, SUPERVISION Y IDRD, en donde se aclararon temas relacionados con la definición de los juegos, equipos bio-saludables y señalética
- PROGRAMACION DE OBRA: Se envío la programación el día 13/mar/2026, se revisará y enviará a la CVP-DMB.
- ACTIVIDADES EJECUTADAS – COMPONENTE DE OBRA - CORTE 02/MAR/2026 AL 08/MAR/2026:

REPLANTEO GENERAL	100%
POLISOMBRA PARA CERRAMIENTO	100%
DEMOLICIÓN MANUAL ANDEN + BORDILLO INCL. CARGUE-RET **	EN EJECUCION
DESMONTE+SUM+INST(PLATAFORMA BANCA ABDOMINAL)0.5X2.0	EN EJECUCION

ACTIVIDADES QUE REFLEJAN ATRASO

DESMONTE JUEGOS TIPO M-3A-STPM**	F/TERMINACIÓN PROGRAMADA 06/MAR/2026	SIN TERMINAR (2 DÍAS DE ATRASO)
DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFALTICO ESPESOR 10CM. (INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A ESCOMBRERA AUTORIZADA)	F/INICIO PROGRAMADA 02/MAR/2026	SIN INICIAR (6 DÍAS DE ATRASO)

% PROGRAMADO	% EJECUTADO	ATRASO / ADELANTO
2,21	1,63 %	- 0,58%

ACTIVIDADES EN EJECUCION DURANTE LA PRESENTE SEMANA

DESMONTE JUEGOS TIPO M-3A-STPM**
DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFALTICO ESPESOR 10CM. (INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A ESCOMBRERA AUTORIZADA)
DEMOLICIÓN MANUAL ANDEN + BORDILLO INCL. CARGUE-RET **

RECORRIDO EN OBRA

Se realiza recorrido en Obra por parte del Equipo de la Supervisión de la CVP-DMB, la Interventoría y el Contratista con el propósito de verificar el avance de las actividades ejecutadas en la presente semana.

Se verificaron las cotas de acabado final de la capa de asfalto de la cancha y se informó sobre las pendientes que se manejaran para el correcto encauce de las aguas lluvias, con el propósito de evitar empozamientos.

Powered by CamScanner

Se solicita por parte de la CVP-DMB al Contratista y la Interventoría, que el detalle de los niveles de las cotas de sub-base y asfalto queden registradas en bitácora.

De la misma forma se le solicita al Contratista por parte de la CVP-DMB y la Interventoría presentar los detalles constructivos de los remates de los sardineles con el piso en caucho, el amarre de la placa de concreto con la capa de asfalto del sector de juegos infantiles, remate entre placa de asfalto de la cancha múltiple y la cañuela, y el sardinel entre cancha múltiple y cancha sintética para verificar la altura final.

Con respecto a las zonas de lo contenedores se solicita un corte detallado para verificar como se realizar el cubrimiento de las raíces de los arboles en el sector de los andenes.

RECOMENDACIONES EN OBRA DE INTERVENTORIA:

Mantener protegidas de lluvias las áreas donde se tienen expuestas capas de base en el área de la demolición de andenes y bordillo y de demolición del pavimento.

Mantener Orden y aseo en obra, evitar la contaminación de materiales, mantener debidamente cubiertas y señalizada las zonas de acopio y de disposición de escombros.

Toda información que requiera de aprobación por parte de la Interventoría debe ser entregada como mínimo 1 día hábil antes.

- ACTA DE COBRO – FEBRERO:

  EL CONTRATISTA informa que se envió Acta de Corte del mes de Febrero para revisión de la Interventoría.
  Al respecto la CVP-DMB, informa que solo hasta que se emita la aprobación de los informes mensuales de Obra y de Interventoría se podrán radicar actas de cobro.

COMPONENTE ADMINISTRATIVO

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA: Se realizará la entrega el día 13/mar/2026.

FECHA PROXIMO COMITÉ:
Próximo Comité de Obra 19/marzo/2026

3. COMPROMISOS

COMPROMISO	Responsable	Fecha Comprometida
INFORME DE APROPIACION - SOCIAL	CVP-DMB	18/MAR/2026
BALANCE MAYORES Y MENORES – ITEMS NP	INTERVENTORIA /CONTRATISTA	16/MAR/2026
PROGRAMACION DE OBRA	INTERVENTORIA	13/MAR/2026

Powered by CamScanner

Observaciones:

4. REGISTRO DE ASISTENTES

Nombre	Dependencia	Firma
Arq. SANDRA CAMELO	APOYO A LA SUPERVISION – CVP	
DR. JULIANA ARISTIZABAL	APOYO A LA SUPERVISION – CVP	
DR. FELIPE GARCIA	APOYO A LA SUPERVISION – CVP	
ING ANA MARIA BERMUDEZ	APOYO A LA SUPERVISION – CVP	
SOC. NATHALY MUÑOS	APOYO A LA SUPERVISION – CVP	
IVAN PERDOMO	APOYO A LA SUPERVISION – CVP	
ARQ. BRAYAN GUZMAN	APOYO A LA SUPERVISION – CVP	
YAMILE MUÑOZ	APOYO A LA SUPERVISION – CVP	
GINETH GONZALES	APOYO A LA SUPERVISION – CVP	
ING JAIME HERRERA	DIRECTOR DE OBRA	
ARQ. ALEXANDER MORICE	RESIDENTE DE OBRA	
ING. TATIANA ROCHA	RES. SST – OBRA	
ING. ANGELA SERRATO	RES. AMBIENTAL - OBRA	
ING CATHERIN BASTIDAS	RES. SISOMA INTERVENTORIA	
ARQ. YUDY QUINTERO	DIR. INTERVENTORIA	
ING. YEFER HERNANDO CUEVAS	RES. INTERVENTORIA	
SOC. ANGELICA MORENO	RES . SOCIAL INTERVENTORIA	
ING. WILMAN AVENDAÑO	ING. DE APOYO INTERVENTORIA	

5. REGISTRO DE ASISTENTES: SE ADJUTAN LISTADO DE ASITENTES AL COMITE DEBIDAMENTE SUSCRITO POR CADA UNO DE LOS PROFESIONALES.

Wly Patricia Pulido Profesional Social Contratista

Ana Sofia Morales Auxiliar Social

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Ciudad de la Vivienda Popular

FORMATO DE ASISTENCIA

Código: 208-GD-Ft-43	
Versión: 3	Pág. 1 de 2
Vigente desde: 25-11-2015	

OBJETIVO ACTIVIDAD:	COMITÉ DE OBRA No. Parque La Virgen		
DEPENDENCIA:		FECHA:	13 Mar/26
COORDINADOR:			

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN						DEPENDENCIA / ENTIDAD	EMAIL	FIRMA
			Libre Nombramiento	Carrera	Provisional	Trabajador oficial	Planta temporal	Contratista (N° Contrato)			
1	Julio Bermudez	Apoyo SST intv							Interventoria		
2	ALEXANDER MUNOZ.	RESIDENTE CONS.							CONSORCIO ALIANZ.	comercial2alianza@gmail.com	
3	Yuly Patricia Pulido	Residente Social							Consorcio Alianza.	consorcioalianta.sociale gmail-com	
4	Ana Sofia Morales	Auxiliar Social							Consorcio Alianza	Consorcioalianza.social @gmail.com	
5	CARLOS H. CASTRO	Apoyo Técnico CVP							DMB-CVP	carlos.castro@cvp.gov.	
6	Felipe García Olaik	Apoyo CVP Supervis.						43	DMB - CVP	Felipe.garcia@cvp.gov	
7	MARIA Camila MUÑOZ	Apoyo Sup Social						214	DMB-CVP	maria.munoz@cvp.	
8	Anallaria Bermudez	Apoy Sup. SSMA						44	DMB - CVP	ana.bermudez@cvp.	
9	Nathaly MUÑOZ	Apoy Social						109	DMB-CVP	Karen.munoz@cvp	
10	Sandra Carreto	Apoyo técnico						238	DMB - CVP	Sandra. carreto	
11	Angela serrato	Residente Ambiental						822	Consorcio Alianza	consoracoalianzacvp@gmail.com	
12	Andres Castillo	Apoyo tecnico						822	Consorcio Alianza	Consorcioalianza@gmail.co.	
13	JAIME FERNANDO	RESIDENTE OBRA						822	CONSORCIO ALIANZA		
14	Luis Carlos Matos	Especialista Proyectos					x	822	11	11	
15	Tatiana Pacha	Residente SST			/			822	CONSORCIO ALIANZA	CONSORCIOALIANZASST@GMAIL.COM	

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Casa de la Vivienda Popular

FORMATO DE ASISTENCIA

Código: 208-GD-Ft-43	
Versión: 3	Pág. 2 de 2
Vigente desde: 25-11-2015	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN						DEPENDENCIA / ENTIDAD	EMAIL	FIRMA
			Libre Nombramiento	Carrera	Provisional	Trabajador oficial	Planta temporal	Contratista (N° Contrato)			
16	Yeferson Cuevas M.	Residente Interv.							Interventoría	jefferycuevasm@gmail.com	
17	Yudy Quintero	Dir. Interventoría							Interventoría	cvp.jcb@hotmail.com	
18	Sebastian Dueñas M.	Ingeniero Apoyo Int							Interventoría	cbasduma@gmail.com	

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	ACTA DE REUNIÓN	Código: 208-GD-Ft-06	
		Versión: 4	Pág. 1 de 5
		Vigente desde: 07/06/2017	

Tema o Asunto:	COMITÉ DE OBRA			Reunión Número:	08
Fecha:	19/03/2026	Hora:	9:30 AM	Lugar:	PARQUE LA VIRGEN
Nombre y cargo de quien organiza la reunión:	ARQ. YUDY QUINTERO CAMARGO – Directora de Interventoria				
Archivada en:					

1. ORDEN DEL DÍA

1. VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO COMPROMISOS SEMANA ANTERIOR
2. COMPONENTE SOCIAL.
3. COMPONENTE SST
4. COMPONENTE TÉCNICO.
5. COMPONENTE ADMINISTRATIVO
6. COMPROMISOS PRESENTE COMITE.

2. DESARROLLO

2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores

Acciones acordadas	Responsable	Fecha Compromiso entrega	Estado (Sin iniciar, en ejecución, Finalizada)
INFORME DE APROPIACION - SOCIAL	CVP-DMB	18/MAR/2026	CONTINUA EN REVISION POR PARTE DE LA CVP-DMB
PROGRAMACION DE OBRA	INTERVENTORIA	10/MAR/2026	EL 13/MAR/2026 FUE RADICADA A LA CVP-DMB, LA PROGRAMACION AJUSTADA, AL RESPECTO SE REALIZARON NUEVAS OBSERVACIONES POR PARTE DE LA CVP-DMB EL 16/MAR/2026. SE REALIZO AJUSTE POR PARTE DEL CONTRATISTA Y SE ENVIO NUEVAMENTE EL 17/MAR/2026.
ENTREGA BALANCE PRESUPUESTAL Y NP	CONTRATISTA / INTERVENTORIA	04/MAR/2026	EL 16/MAR/2026.FUE RADICADO POR INTERVENTORIA BALANCE GENERAL DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES, AL IGUAL QUE LOS ITEMS NO PREVISTOS, SE RECIBIERON OBSERVACIONES POR PARTE DE LA CVP-DMB . NUEVAMENTE FUERON REMITIDOS EL 18/MAR/2026 POR PARTE DE INTERVENTORIA.

2.2 Desarrollo de la reunión

COMPONENTE SOCIAL

- Con respecto al cerramiento se informó en comité Social por parte de la Interventoría sobre afectaciones a la poli sombra. La recomendación de a CVP-DMB y la Interventoría es de realizar instalará señalización preventiva y reforzar los espacios de acceso evidenciados.

Powered by CamScanner

- Se realizará reprogramación de actividades sociales, teniendo en cuenta la incidencia de los tiempos de semana santa, por lo que se reorganizaran las actividades sociales que se encontraban programadas.

- Se realizará socialización con la comunidad relacionada con el mantenimiento y cuidado del cerramiento.

- El CONTRATISTA propone realizar la limpieza del baño que se encontraba en el sitio de la obra, teniendo en cuenta que a la fecha no se ha realizado.

- La CVP-DMB, recomienda al CONTRATISTA realizar las consultas que permitan el retiro del baño por parte de la UAESP

- El día martes 24/mar/2026 se realizará socialización con la JAC, relacionada con el sitio de ubicación de la Virgen

- RELACION DE PERSONAL:

PERSONAL OBRA	PERSONAL INTERVENTORIA
Operativos: 2 Administrativos: 11 Mujeres (5) 38% Mano de obra no calificada (4) 27% Condición de discapacidad (1) 8% Vulnerabilidad (1) 62%	Administrativos: 10 Mujeres (5) 50 % Hombres (5) 50 %

La INTERVENTORIA a la fecha no se ha realizado vinculación de personal en Obra adicional.

LA CVP-DMB, realiza un llamado de atención al CONTRATISTA, para que realice la vinculación del personal de mano de obra no calificada local., se espera que para la próxima semana se cumpla con esta solicitud. Se debe cumplir con el % establecido contractualmente.

A la fecha se ha recibido 1 PQRS, a la cual se le dio tramite y se resolvió.

COMPONENTE SST Y AMBIENTAL

- INFORME SST: Interventoría realiza la revisión del informe de SST, el día de hoy 19/mar/2026 se remitirá la aprobación a la CVP-DMB.

- Se presento la hoja de vida del profesional que realizará el reemplazo temporal de la Profesional SSTMA de Interventoría. Se informa por parte de la CVP-DMB, que quedo ya realizada la validación.

El Contratista radico el permiso de tramites ambientales los cuales fueron revisados por la Interventoría, queda pendiente la radicación física a la CVP-DMB.

Se radico por parte del CONTRATISTA los documentos relacionados con maquinaria de ingreso a obra, la INTERVENTORIA realizará la revisión el día de hoy 19/mar/2026.

Powered by CamScanner

Se solicita por parte de INTERVENTORIA el manteamiento del cerramiento

Se solicita por parte de INTERVENTORIA la cobertura total de los RCD en obra
Se recomienda por parte de INTERVENTORIA el retiro de los RCD, el cual estaba programado para ejecutar la semana anterior.

INFORME FORESTAL: Se esta realizando tramtie por parte de la CVP-DMB con la SDA

COMPONENTE TÉCNICO

- CONTROL DE AVANCE

TOTAL DEL PROYECTO	
Avance Programado	5,73%
Avance Ejecutado	3,55%
Variación	-2,19%

COMPONENTE OBRA	
Avance Programado	6,49%
Avance Ejecutado	3,61%
Variación	-2,88%

PLANES DE GESTIÓN	
Avance Programado	3,54%
Avance Ejecutado	0,86%
Variación	-2,68%

La CVP-DMB con respecto al Plan de adquisiciones y el Plan de Anticipo, se solicita en el informe semana se lleve el control a la adquisición y la llegada del material en obra, para realizar el seguimiento.

Se informa por parte de INTERVENTORIA, el lugar de origen, la fecha de llegada a Colombia y la fecha de llegada a obra. Se adjunta cuadro de relación.

CONTROL COMPRAS

ORDEN	PRODUCTO/EQUIPO	DISTRIBUIDOR	PROCEDENCIA	FECHAS IMPORTANTES						
				PUERTO DE ORIGEN		PUERTO DESTINO		OBRA		INICIO DE INSTALACION
1	EQUIPOS BIOSALUDABLES	BALERCO SAS	CHINA	CHINA	15-04-26	BUENAVENTURA	23-05-26	BOGOTA	03-06-26	9/6/26
2	JUEGOS INFANTILES	BALERCO SAS	FRANCIA	FRANCIA	15-04-26	CARTAGENA	20-05-26	BOGOTA	03-06-26	9/6/26
3	PISO CAUCHO	BALERCO SAS	INGLATERRA	INGLATERRA	15-04-26	CARTAGENA	25-05-26	BOGOTA	10-06-26	16/6/26
4	ADOQUIN DE CONCRETO	DECOBLOCK S.A.	NACIONAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	BOGOTA	10-04-26	10/4/26
5	SARDINELES	TITAN SAS	NACIONAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	BOGOTA	26-03-26	10/4/26
6	BORDILLOS	TITAN SAS	NACIONAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	BOGOTA	10-04-26	10/4/26

La INTERVENTORIA solicita al CONTRATISTA presentar la relación de la fecha de inicio de las obras civiles para la instalación de los juegos.

Con relación a los juegos infantiles se solicita por parte de la CVP.DMB, se hace necesaria la presentación de las fichas técnicas de los juegos a instalar, y de garantía por parte del Proveedor.

Se informa por parte del CONTRATISTA que en el transcurso de la próxima semana empezara a llegar a obra el adoquín.

Powered by CamScanner

Con relación al color del piso en Caucho a instalar, la CVP-DMB informa que el color debe ser tal cual se encuentra establecido en el plano de diseño entregado.

ACTIVIDADES NO PREVISTAS PENDIENTES: A la fecha está pendiente la presentación de actividades relacionadas con el Filtro francés, los contenedores de raíces, la Instalación de la cañuela y las canecas dobles.

CANECAS: Al respecto la CVP-DMB. Se encuentra en evaluación de las canecas, teniendo en cuenta que el parque tiene 6 canecas individuales, según el IDRD manifestó que se realizara el recibo con respecto a las canecas aprobadas en el mobiliario actualmente.

La CVP-DMB, sugiere que teniendo en cuenta que existen 6 canecas sencillas y contractualmente se tienen 6 canecas adicionales se estudie la posibilidad de colocar las nuevas 6 canecas emparejadas con las actuales.

COMPONENTE ADMINISTRATIVO

PROGRAMACION V4: Se informa por parte de la CVP-DMB que la programación en su último ajuste quedo aprobada.

Se informa por parte de la CVP-DMB, que si bien la programación cumple con lo requerido, el componente Sociales y SSTMA, se solicita que se verifique la información consignada con respecto a los planes teniendo en cuenta su crecimiento durante las últimas semanas.

El CONTRATISTA aclara que los planes van acordes con el avance % de la obra y las ultimas semanas se verá reflejado la instalación de los juegos.

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO:
Se presentará por parte del CONTRATISTA a la INTERVENTORIA un ajuste al Plan de Inversión de Anticipo, incluyendo el piso de caucho. El ajuste será radicado el día 19/mar/2026.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA: Se realizó la entrega del Informe Mensual el día 16/mar/2026

3. COMPROMISOS

COMPROMISO	Responsable	Fecha Comprometida

Observaciones:

Powered by CamScanner

4. REGISTRO DE ASISTENTES

Nombre	Dependencia	Firma
Arq. SANDRA CAMELO	APOYO A LA SUPERVISION – CVP	
DR. JULIANA ARISTIZABAL	APOYO A LA SUPERVISION – CVP	
DR. FELIPE GARCIA	APOYO A LA SUPERVISION – CVP	
SOC. NATHALY MUÑOS	APOYO A LA SUPERVISION – CVP	
IVAN PERDOMO	APOYO A LA SUPERVISION – CVP	
ARQ. BRAYAN GUZMAN	APOYO A LA SUPERVISION – CVP	
YAMILE MUÑOZ	APOYO A LA SUPERVISION – CVP	
GINETH GONZALES	APOYO A LA SUPERVISION – CVP	
ING JAIME HERRERA	DIRECTOR DE OBRA	
ARQ. ALEXANDER MORICE	RESIDENTE DE OBRA	
ING. TATIANA ROCHA	RES. SST – OBRA	
ING. ANGELA SERRATO	RES. AMBIENTAL - OBRA	
ING JULIO BENITEZ	RES. SISOMA INTERVENTORIA	
ARQ. YUDY QUINTERO	DIR. INTERVENTORIA	
ING. YEFER HERNANDO CUEVAS	RES. INTERVENTORIA	
SOC. ANGELICA MORENO	RES . SOCIAL INTERVENTORIA	
ING. SEBASTIAN DUEÑAS	ING. DE APOYO INTERVENTORIA	

5. REGISTRO DE ASISTENTES: SE ADJUTAN LISTADO DE ASITENTES AL COMITE DEBIDAMENTE SUSCRITO POR CADA UNO DE LOS PROFESIONALES.

Yuly Patricia Pulido Profesional Social contratista

Ana Sofia Morales Auxiliar Social

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de la Vivienda Popular

FORMATO DE ASISTENCIA

COMITE No.8 FECHA= 19/03/2026.

Código: 208-GD-Ft-43	
Versión: 3	Pág. 2 de 2
Vigente desde: 25-11-2015	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN						DEPENDENCIA / ENTIDAD	EMAIL	FIRMA
			Libre Nombramiento	Carrera	Provisional	Trabajador oficial	Planta temporal	Contratista (N° Contrato)			
1	Tatiana Rocha	Residente SST						822	Consorcio Alianza	consorcioalianza.sst1@gmail.com	
2	Angela Serrato	Residente Amb.						822	Consorcio Alianza	consorcoalianzacvp@gmail.com	
3	Julio Benitez	Apoyo SST						826	Interventoria	sisoma.ltda@hotm.com	
4	[illegible]	[illegible]						822	Consorcio Alianza	[illegible]	
5	Luis Carlos Moros	Esp. Gerencia						822	"	"	
6.	Felipe Garcia	Apoyo Supervis.						093	DMB - CVP	felipe.garcia@cvp.gov.co	
7	Juan Fernando Fonseca	Contratista						148	DMB PST Social	juanperobro@cvp.gov...	
8	Nathaly Muñoz	Ap. super social						189	CVP - DMB	Katen.munoz@cvp	
9	Mª Camila Muñoz	Ap. Sup. Social						214	CVP - DMB	maria.munoz@cvp	
10	Juliana Aristizábal O.	Apoyo supervisión						114.	DMB - CVP	juliana.aristizabal@cvp.	
11	Sandra Canelo	Contratista Apoyo Sup						238	DMB - CVP	Sandra.canelo	
12	Brayam Caycedo	Contratista						420	DMB - CVP	brayam.cayce@cvp	
13	Ana Sofia Morales	AUX. Social						822	Consorcio Alianza	consorcioalianza.social@gmail.com	
14	Yuly Patricia Rolido	Profesional Social						822	Consorcio Alianza	consorcio.social@gmail.com	
15.	Sergio L. Vega M.	Contratista Ap Sup.						223	DMB - CVP.	Sergio.vega@cvp.gov.co	
16	Yefer Cuervo Montoya	Interventoria						826		jefferscuervo@gmail.com	

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de la Vivienda Popular

FORMATO DE ASISTENCIA

COMITE No.8 FECHA= 19/03/2026

Código: 208-GD-Ft-43	
Versión: 3	Pág. 2 de 2
Vigente desde: 25-11-2015	

17	ALEXANDER MONCLE	RESIDENTE CONSORCIO						822	consorciovalanza cvip@gmail.com	CONSORCIO ALIANZA	
18	Judy Quintero	Directa Interventoria							CVP.JCB@hotmail	Consorcio JCB.	
19	Sebastian Dueñas Mosquera	APOYO						826	Chasdumo@gmail.com	Consorcio JCB 06-CAVIP -BOC-CUN	
20	Cineth Gonzalez V	DMB - CVP						190	jedny.gonzalez@Caja vivienda		
21	[illegible]	R Interventoria									
22											

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	ACTA DE REUNIÓN	Código: 208-GD-Ft-06	
		Versión: 4	Pág. 1 de 5
		Vigente desde: 07/06/2017	

Tema o Asunto:	COMITÉ DE OBRA			Reunión Número:	09
Fecha:	26/03/2026	Hora:	9:30 AM	Lugar:	PARQUE LA VIRGEN
Nombre y cargo de quien organiza la reunión:	ARQ. YUDY QUINTERO CAMARGO – Directora de Interventoría				
Archivada en:					

1. ORDEN DEL DÍA

1. VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO COMPROMISOS SEMANA ANTERIOR
2. COMPONENTE SOCIAL.
3. COMPONENTE SST
4. COMPONENTE TÉCNICO.
5. COMPONENTE ADMINISTRATIVO
6. COMPROMISOS PRESENTE COMITE.

2. DESARROLLO

2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores

Acciones acordadas	Responsable	Fecha Compromiso entrega	Estado (Sin Iniciar, en ejecución, Finalizada)
INFORME DE APROPIACION - SOCIAL	CVP-DMB	18/MAR/2026	SE INFORMA POR PARTE DE LA CVP-DMB QUE QUEDO APROBADO, SE ENVIARA COMUNICADO EL DIA DE HOY 26/MAR/2026
PERMISOS DE TRAMITES AMBIENTALES	INTERVENTORIA	20/MAR/2026	FUE RADICADA LA INFORMACION EN FISICO A LA CVP-DMB EL DIA 20/MAR/2026

2.2 Desarrollo de la reunión

COMPONENTE SOCIAL

- La CVP-DMB solicita radicar en físico el INFORME DE APROPIACION SOCIAL, la Interventoría realizará la radicación el día de mañana 27/mar/2026
- RELACION DE PERSONAL:

PERSONAL OBRA	PERSONAL INTERVENTORIA
Operativos: 4 Administrativos: 11 Mujeres (5) 33% Mano de obra no calificada (2) 13% Condición de discapacidad (1) 7% Vulnerabilidad (8) 53%	Administrativos: 10 Mujeres (5) 50 % Hombres (5) 50 %

Contratación de personal de mano de obra no calificada local. El día de hoy el CONTRATISTA vinculó dos personas, cumpliendo con el porcentaje contractual requerido

Powered by CamScanner

Se realizo volanteó y encuentros con la comunidad y con los profesores de las escuelas de fútbol, relacionadas con el cuidado y mantenimiento del cerramiento, actividad realizada el día martes 24/mar/2026.

La CVP-DMB solicita que para el día miércoles 01/abril/2026 se realice una inspección del cerramiento identificando los puntos críticos del donde se encuentra roto el cerramiento y realizar los respectivos reforzamientos.

La CVP-DMB solicita colocar afiches de prevención que permitan identificar como área de peligro la zona de intervención.

Con respecto al módulo de ubicación de la virgen, el CONTRATISTA pregunta quién va a retirar y guardar el cajón metálico donde se ubicaba la virgen.

Se informa por parte de la CVP-DMB, que se esta revisando con la comunidad el punto final de ubicación de la virgen.

COMPONENTE SST Y AMBIENTAL

- INFORME SST: Aprobado por parte de la CVP- DMB el informe Ambiental No. 1
- Cerramiento: Se realizó reparación de los puntos críticos del cerramiento
- Paz y Salvo: La Interventoría solicita la entrega de los Paz y Salvos del personal de PAVI ASFALTOS, teniendo en cuenta que las actividades ya finalizaron. Se solicita que se relacione todo el personal que estuvo en obra, y que se encuentran a Paz y Salvo de acuerdo con el tiempo que estuvieron en obra.
- Se presentará informe de registro fotográfico para evidenciar el estado de las condiciones como queda el cerramiento. De la misma forma la CVP-DMB solicita colocar dos candados en el broche de ingreso.
- El informe ambiental del Contratista de Obra ya se encuentra aprobado, se espera el radicado en físico y magnético para radicar a la CVP-DMB.
- El próximo comité se realizará de manera virtual el próximo martes 31/mar/2026.
- El plazo de entrega del informe mensual SSTMA y ambiental del mes marzo, teniendo en cuenta los tiempos no laborables de la semana,
- Al CVP-DMB solicita al Contratista analizar la posibilidad de instalar un cerramiento en lamina metálica.

INFORME FORESTAL: LA CVP-DMB informa que el día de mañana se radicada a la SDA, una vez radicado se compartirá con el Contratista y la Interventoría.

Powered by CamScanner

COMPONENTE TÉCNICO

La CVP-DMB solicita que el retiro del cajón donde se ubicaba la virgen, se presentara dentro del NP de retiro de juegos, para lo cual se solicita presentar la justificación de este aumento de cantidad.

El informe técnico de obra e interventoría, tiene observaciones que se enviarán el día de mañana 27/mar/2026, por lo que se solicita no radicar el informe del mes de marzo, hasta tanto no se ajusten las observaciones y se apruebe el del mes de febrero.

EL informe semanal de la próxima semana se presentará uniendo la presente semana y la semana con corte al 06 de abril de 2026. Aplica para los componentes técnicos, social y SST- Ambiental.

La CVP-DMB solicita presentar el Informe de Supervisión e Interventoría, para lo cual se realizará reunión la próxima semana para aclarar dudas.

- CONTROL DE AVANCE

TOTAL DEL PROYECTO	
Avance Programado	7,85%
Avance Ejecutado	10,25%
Variación	2,39%

COMPONENTE OBRA	
Avance Programado	7,40%
Avance Ejecutado	10,07%
Variación	2,67%

PLANES DE GESTIÓN	
Avance Programado	9,16%
Avance Ejecutado	10,76%
Variación	1,60%

- CONTROL AL PLAN DE COMPRAS Y SUMINISTROS DE JUEGOS E INSUMOS

	PRODUCTO /EQUIPO	F/SALIDA ORIGEN	F/LLEGADA COLOMBIA	F/LLEGADA OBRA	INICIO DE INSTALACION	CONTROL INTERVENTORIA
IMPORTADOS	EQUIPOS BIOSALUDABLES	15/04/2026	23/05/2026	3/06/2026	6/09/2026	N.A
	JUEGOS INFANTILES	15/04/2026	20/05/2026	3/06/2026	6/09/2026	N.A
	PISO CAUCHO	15/04/2026	25/05/2026	10/06/2026	16/06/2026	N.A
	ADOQUIN DE CONCRETO	N.A	N.A	10/04/2026	4/10/2026	N.A
NACIONAL	SARDINELES	N.A	N.A	26/03/2026	4/10/2026	El contratista informa que a partir de hoy empieza a llegar el material a la obra.
	BORDILLOS	N.A	N.A	10/04/2026	4/10/2026	N.A

Powered by CamScanner

Fecha de inicio de las obras civiles para la instalación de los juegos. La Interventoría manifiesta que la fecha relacionada con la instalación de juegos infantiles según el plan de compras inicia el 09 de junio de 2026, pero según la programación se inicia el 08 de junio de 2026. Si embargo no es claro cuando inician las obras civiles. Se aclara que los refuerzos deben quedar implícitos dentro de la ejecución de la placa de concreto.

Fichas técnicas de los juegos: el CONTRATISTA realizará la entrega de las fichas el día de mañana 27/mar/2026.

De acuerdo con la especificación técnica del juego, se procederá a realizar su ubicación final, verificando que este cumpla con la normativa técnica aplicable, garantizando la seguridad de la población infantil.

COMPONENTE ADMINISTRATIVO

ACTA DE FIJACION DE NO PREVISTOS: Al respecto se informa que quedaron mal registradas la unidad de 3 ítems, la CVP-DMB solicita a la Interventoría presentar un comunicado realizando la solicitud de ajuste de las unidades de los ítems respectivos.

ITEMS NO PREVISTOS: Se solicita al CONTRATISTA presentar la solicitud de los ítems no previstos que se encuentran pendientes para trámite, incluyendo el tratamiento forestal a los individuos arbóreos de acuerdo con las recomendaciones del Informe Forestal.

AJUTE DE FORMATO APU: Se solicita ajustar el formato del ítem que tiene referencias IDU y del IDRD en uno solo, Bordillo Prefabricado A-81

PROGRAMACION V5: Fue presentada por el Contratista el ajuste de la programación de obra, incluyendo los ítems No Previstos aprobados, la misma se encuentra aprobada por la Interventoría y se remitirá a la CVP-DMB el día de hoy 26/mar/2026.

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO:
Se presentará por parte del CONTRATISTA a la INTERVENTORIA un ajuste al Plan de Inversión de Anticipo, incluyendo el piso de caucho. El ajuste será radicado el día 19/mar/2026.

ACTA DE CORTE OBRA: Se remitirá el acta presentada por el Contratista para que sea revisada por la CVP-DMB, con el propósito de establecer si se tienen observaciones o no.

PROXIMO COMITÉ:
Reunión Virtual (teams) Miércoles 01 de Abril de 2026 9:00AM

3. COMPROMISOS

COMPROMISO	Responsable	Fecha Comprometida
INFORME DE APROPIACION - SOCIAL	CVP-DMB	18/MAR/2026
ACTA DE CORTE OBRA	INTERVETORIA	26/MAR/2026
SOLICITUD DE APROBACION DE ITEMS NP	CONTRATISTA	27/MAR/2026

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	ACTA DE REUNIÓN	Código: 208-GD-Ft-06
		Versión: 4 | Pág. 5 de 5
		Vigente desde: 07/06/2017

Observaciones:

4. REGISTRO DE ASISTENTES

Nombre	Dependencia	Firma
Arq. SANDRA CAMELO	APOYO A LA SUPERVISION – CVP	
DR. JULIANA ARISTIZABAL	APOYO A LA SUPERVISION – CVP	
DR. FELIPE GARCIA	APOYO A LA SUPERVISION – CVP	
SOC. NATHALY MUÑOZ	APOYO A LA SUPERVISION – CVP	
ARQ. BRAYAN GUZMAN	APOYO A LA SUPERVISION – CVP	
YAMILE MUÑOZ	APOYO A LA SUPERVISION – CVP	
GINETH GONZALES	APOYO A LA SUPERVISION – CVP	
ING JAIME HERRERA	DIRECTOR DE OBRA	
ARQ. ALEXANDER MORICE	RESIDENTE DE OBRA	
ARQ. JHONATAN ORTIZ	APOYO- CONTRATISTA	
ING. TATIANA ROCHA	RES. SST – OBRA	
ING. ANGELA SERRATO	RES. AMBIENTAL - OBRA	
YULY PATRICIA PULIDO	PROFESIONAL SOCIAL – OBRA	
ANA SOFIA MORALES	AUXILIAR SOCIAL	
ARQ. YUDY QUINTERO	DIR. INTERVENTORIA	
ING. YEFER HERNANDO CUEVAS	RES. INTERVENTORIA	
ING. SEBASTIAN DUEÑAS	ING. DE APOYO INTERVENTORIA	
SOC. ANGELICA MORENO	RES . SOCIAL INTERVENTORIA	
ING JULIO BENITEZ	RES. SISOMA INTERVENTORIA	
ARQ. JEILER SORA	ESP. URBANISMO – INTERVENTORIA	
ING. ANA MARIA BERMUDEZ	APOYO A LA SUPERVISION	

5. REGISTRO DE ASISTENTES: SE ADJUTAN LISTADO DE ASITENTES AL COMITE DEBIDAMENTE SUSCRITO POR CADA UNO DE LOS PROFESIONALES.

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de la Vivienda Popular

FORMATO DE ASISTENCIA

COMITE No #9

Código: 208-GD-Ft-43	
Versión: 3	Pág. 2 de 2
Vigente desde: 25-11-2015	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN						DEPENDENCIA / ENTIDAD	EMAIL	FIRMA
			Libre Nombramiento	Carrera	Provisional	Trabajador oficial	Planta temporal	Contratista (N° Contrato)			
1	Ana Sofia Morales	Auxiliar Social						X	Consorcio Alianza	Consorcio.alianza.social@gmail.com	
2	Yuly Patricia Rolido	Profesional Social						X	Consorcio Alianza	consorcioalianza.social@gmail.com	
3	Juliana Aristizábal O.	Apoyo supervisión						114	CVP - DMB	juliana.aristizabal@cvp	
4	Brayan Gaman	Contratista						420	CVP - DMB	brayan.gaman@cvp	
5	Felipe García O	Apoyo Supervisión						43	CVP - DMB	felipe.garcia@cvp	
6	Mª Yamile Muñoz	Apoyo Prof Social						214	CVP - DMB	maria.munoz@cvp	
7	Sandra Camelo	Contratista						238	CVP - DMB	sandra.camelo	
8	Nathaly Muñoz	Contratista						189	CVP - DMB	Karen.munoz@	
9	Ana Maria Bermúdez	Contratista						44	CVP - DMB	ana.bermudez@	
10	Gineth Gonzalez V.	Contratista						190	CVP - DMB	tedny.gonzalez@cvp.gov.co	
11	Angélica Mejía	Interventoría							R. Social		
12	Jaler Betancourt A.	Interventoría							E. Urbanismo.	jaler.claude@gmail.com	
13	David Edo Palacios R	Tecnico sistemas						822	consorcio Alianza		
14	Johnatton Ortiz Paez	Contratista						822	Consorcio Alianza	johnattonortiz@hotmail.com	
15	ALEXANDER MORICE	RESIDENTE						822	"	consorcioalianzacvp@gmail.com	
16	Angela Serrato	Residente Ambiental						822	Consorcio Alianza	Consorcioalianzacvp@gmail.com	

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Casa de la Vivienda Popular

FORMATO DE ASISTENCIA

COMITE No. #9

Código: 208-GD-Ft-43	
Versión: 3	Pág. 2 de 2
Vigente desde: 25-11-2015	

17	Tatiana Pacha	Residente SST CA						822	Consorcio Alianza	cultura0alianza.SST1@gmail.com	
18	Yuby Quintero	Dir. Interventa.							Consorcio JCB CUP.	cup.jcb@hotmail.com	
19	Luis Carlos Mora	Esp. Gerencia						822	Consorcio Alianza	consorcioalianzacvp@gmail.com	
20	JAIME HERNANDO	INGENIERO CIVIL						822	CONSORCIO ALIANZA	11 12	
21	Julio Benitez	AUX SST Int							Consorcio JCB - CVP	CUP.JCB@hotm.com	
22	Yefer Cuenos M	Residente.							Interventoria	director.jcb@hotmail	
23	ALEXANDER MORALES M	RESIDENTE							CONSORCIO ALIANZA.	consorcioalianza cvp@gmail.com	
24	Sebastian Dueñas M.	Ing. Apoyo						826	CONSORCIO JCB-CAVIP	Cbasdumo@gmail.com	

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	**ACTA DE REUNIÓN**	Código: 208-GD-Ft-06	
		Versión: 4	Pág. 1 de 5
		Vigente desde: 07/06/2017	

Tema o Asunto:	**COMITÉ DE OBRA**			**Reunión Número:**	**06**
Fecha:	06/03/2026	**Hora:**	9:30 AM	**Lugar:**	PARQUE LA VIRGEN
Nombre y cargo de quien organiza la reunión:	ARQ. YUDY QUINTERO CAMARGO – Directora de Interventoría				
Archivada en:					

1. ORDEN DEL DÍA

1. VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO COMPROMISOS SEMANA ANTERIOR
2. COMPONENTE SOCIAL.
3. COMPONENTE SST
4. COMPONENTE TÉCNICO.
5. COMPONENTE ADMINISTRATIVO
6. COMPROMISOS PRESENTE COMITE.

2. DESARROLLO

2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores

Acciones acordadas	Responsable	Fecha Compromiso entrega	Estado (Sin iniciar, en ejecución, Finalizada)
ADECUACION DEL PUNTO DE ATENCION A LA COMUNIDAD (PAC)	CONTRATISTA	16/FEB/2026 21/FEB/2026	YA SE ENCUENTRA LISTO PARA LA ATENCION AL CIUDADANO
REUNION CON IDRD INTERVENTORIA / CVP-TEMAS SEÑALIZACION Y JUEGOS	CVP	12/FEB/2026	SE REPROGRAMARA PARA EL DIA 09/FEB/2026 – PENDIENTES CONFIRMAR OBRA.
ENTREGA DE RESPUESTA A PREGUNTAS TECNICAS	CVP	16/FEB/2026 23/FEB/2026	EN LOS COMITES DEL 29/ENE/2026 – 30/ENE/2026 – 05/FEB/2026 Y 13/FEB/2026 Y 19/FEB/2026 LA CVP-DBM, HA DADO RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA. EL OFICIO
PLAN DE ACCION SOCIAL DE INTERVENTORIA AJUSTADA SEGÚN OBSERVACIONES	INTERVENTORIA	20/01/2026 06/FEB/2026	FUE RADICADA RESPUESTA DE LA INTERVENTORIA A LA CVP EL 03/mar/2026, SE ESPERA RESPUESTA DE LA CVP-DMB
RADICAR FICHAS TECNICAS DEL ESTADO DE LOS JUEGOS ACTUALES	CONTRATISTA	19/FEB/2026	FUERON RADICADAS A LA CVP-DMB EL DIA 02/MAR/2026
INFORME FORESTAL AJUSTADO SEGÚN OBSERVACIONES	CONTRATISTA	19/FEB/2026	LA RESPUESTA FUE REMITIDA EL DIA 05/MAR/2026 POR EL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA ESTA A LA ESPERA DE RECIBIR LA AUTORIZACION PARA PODER REVISAR LA INFORMACION.
RADICACION A LA CVP DEL INFORME FORESTAL CON Vo.Bo.	INTERVENTORIA	23/,FEB/2026	LA INTERVENTORIA ESTA EN PROCESO DE REVISION DE LA ULTIMA VERSION DEL INFORME, QUE SE DEBERA RADICAR A LA CVP EL DIA 06/MAR/2026
ENTREGA BALANCE PRESUPUESTAL Y NP	CONTRATISTA / INTERVENTORIA	04/MAR/2026	SE ENTREGO ULTIMA VERSION 05/MAR/2026 POR PARTE DEL CONTRATISTA CON AJUSTE DE

Powered by CamScanner

			OBSERVACIONES DEL BALANCE DEL 25/FEB/2026. UNA VEZ REVISADO POR LA INTERVENTORIA SE PRESENTARA A LA CVP EL DIA 09/MAR/2026.
REVISION DE SGSST Y PMA CONTRATISTA	INTERVENTORIA	02/MAR/2026	YA SE ENCUENTRAN APROBADOS Y REMITIDOS A LA CVP 02/MAR/2026

2.2 Desarrollo de la reunión

Se inicia el comité con la revisión entrega de los documentos y planes de acuerdo con lo establecido contractualmente:

- PAC: Se verifico que el PAC ya se encuentra listo para atención del ciudadano.
- ENTREGA DE RESPUESTAS TECNICAS: Teniendo en cuenta los comités del 29/ene/2026 – 30/ene/2026 – 05/feb/2026 y 13/feb/2026 y 19/feb/2026, la CVP-DBM, ha dado respuesta a las observaciones presentadas por el contratista, el oficio de respuesta será complementado con el ejercicio del Balance de mayores y menores cantidades y NP que presente el CONTRATISTA y avalado por la INTERVENTORIA.
  El CONTRATISTA solicita la entrega formal de la respuesta.
- REVISION PROGRAMACION CON CVP: Se realizó reunión el día 02/mar/2026, en la cual se hicieron observaciones al CONTRATISTA relacionadas con el seguimiento de cada una de las tareas, incluyendo el valor proyectado de la actividad y el valor ejecutado de la misma durante la semana para poder establecer el % de avance real del proyecto. La CVP-DMB remitirá oficio de las observaciones a la INTERVENTORIA para el ajuste de los controles siguientes.
- El CONTRATISTA realizó entrega de programación ajustada el día 05/mar/2026, la INTERVENTORIA remitirá respuesta el 10/mar/2026.
- VIDEO CANCHA SINTETICA y ACTA DE VECINDAD: El CONTRATISTA informa que la entrega de la misma se dará el 09/mar/2026 al IDRD por parte del Contratista de la Cancha.
- El CONTRATISTA manifiesta que el día de hoy se realizó un inventario y video del estado actual de la cancha.
- ACTA DE VECINDAD: Fueron remitidas el 04/mar/2026 debidamente suscritas por la INTERVENTORIA al CONTRATISTA para firma de la JAC
- REUNION IDRD: La CVP realizara la entrega del archivo de localización de juegos y señalización, remitidos por la interventoría, al IDRD para verificación previa antes de la reunión.

COMPONENTE SOCIAL

- ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA:
- PUNTO PAC: Recibido y Aprobado
- SOCIALIZACION DEL PMT: Se realizo volanteo, afiches y registro fotográfico de la actividad.
- VALLA INFORMATIVA: Se encuentra instalada en el PAC

- RELACION DE PERSONAL:
  Operativos: 4
  Administrativos: 8
  Mujeres (5) 45%
  Mano de obra no calificada (4) 27%
  Condición de discapacidad (1) 9%
  Vulnerabilidad (0)

Powered by CamScanner

COMPONENTE SST Y AMBIENTAL

- INFORME FORESTAL: El día 05/mar/2026 fue radicado por el Contratista el INFORME FORESTAL, se encuentra en revisión por parte de la INTERVENTORIA; la CVP solicita que quede radicado el día de hoy 06/mar/2026.
- El informe se enviara a la CVP-DMB, quedará pendiente la entrega del recibo de pago por parte del CONTRATISTA; se analizará la viabilidad de solicitar el pago mediante Imprevisto.

  El día 02/mar/2026, fue radicada por el CONTRATISTA propuesta de diseño para los contenedores la cual consiste en contenedores circulares; al respecto la INTERVENTORIA le solicito al CONTRATISTA la presentación de un plano de diseño arquitectónico del parque, en el cual se evidencie la construcción de los contenedores circulares para raíces propuestos, con el propósito de verificar que estos elementos solucionan el problema generado por las raíces que han levantado el adoquín existente y, adicionalmente, garantizar que se mantenga la continuidad del paso peatonal en los andenes.
  La INTERVENTORIA se encuentra pendiente de la respuesta.

INFORME SEMANAL SSTMA : A la fecha esta pendiente la Aprobación por parte de la CVP-DMB los informes semanales No. 1, No 2, No.3 y No. 4. Se solicita la remisión de las mismas ya que las aprobaciones deben adjuntarse al Informe Mensual de INTERVENTORIA. La CVP-DMB informa que se puede radicar el informe mensual y de ser necesario ajustar en el informe No.2.

La CVP-DMB solicita a la INTERVENTORIA la entrega de la Hoja de Vida del Topógrafo y la remisión de la hoja de vida del profesional Forestal del CONTRATISTA que se encuentra aprobado y la documentación del topógrafo inicialmente contratado. Se solicita que se radique a más tardar el día lunes 09/mar/2026

Personal de Obra: Pendiente información del Topógrafo y de los dos Ingenieros Forestales que inicialmente estaba aprobado. El CONTRATISTA radicará el 07/mar/2026 y una vez revisada por la INTERVENTORIA se radicará a más tardar el día lunes 09/mar/2026.

ASPECTO TÉCNICO

- PROGRAMACION DE OBRA: El día 05/MAR/2026, fue remitido por el CONTRATISTA la programación, se verificará por parte de la INTERVENTORIA que se hallan realizado los ajustes solicitados y se emitirán observaciones o VoBo., según el caso el día 10/mar/2026. Con dicha información se realizara el ajuste a los informes semanales de la Interventoría.

- ACTIVIDADES EN OBRA: Se informa en comité que entre el 23/feb/2026 al 01/mar/2026, se registra:

Cerramiento	F/terminación programada para el 28/feb/2026	Actividad sin terminación
Desmonte juegos tipo M-3A-STPM**	F/inicio de actividad programada para el 23/feb/2026	Actividad sin iniciar (7 días atraso)

De acuerdo con el programa de inversión de fecha 12/feb/2026 se registra un 0,45% de inversión programada y un 0,39% de inversión ejecutada, con un 0,06% de atraso

Powered by CamScanner

- BALANCE DE OBRA: Se entregó última versión 05/mar/2026 por parte del contratista con ajuste de observaciones del balance del 25/feb/2026, una vez revisado por la interventoría se presentará a la CVP el día 09/mar/2026.

- ITEMS NO PREVISTO: La Interventoría informa que el día 05/mar/2026 recibió la última versión del documento remitido por el Contratista, el cual actualmente se encuentra en proceso de revisión, del cual será tratado el día lunes 09/mar/2026.

  Sin embargo, el soporte de todos los NP debe quedar con todas las consideraciones del anexo técnico y del manual de contratación de la Entidad, si el balance no sobre pasa el valor contratado de igual manera se debe generar el Acta de NP, con el fin de poder integrar las nuevas actividades al contrato.

COMPONENTE ADMINISTRATIVO

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA: Se realizará la entrega el día 10/mar/2026, de acuerdo con los compromisos de la semana anterior
INFORME MENSUAL TECNICO DE OBRA: Se radico para revisión el día 05/mar/2026 con UN (1) día de atraso
INFORME SOCIAL DE OBRA: Se radico el 04/mar/2026 a la Interventoría, se cumplió con la fecha de entrega
INFORME DE APROPIACION: Se encuentra en ajuste de observaciones por parte del CONTRATISTA
INFORME SST – AMBIENTAL: A la fecha no se han radicado, se registra UN (1) día de atraso.

3. COMPROMISOS

COMPROMISO	Responsable	Fecha Comprometida
REVISION PROGRAMACION DE OBRA	INTERVENTORIA	10/MAR/2026
ENTREGA BALANCE Y PRESENTACION DE BALANCE A LA CVP	CONTRATISTA / INTERVENTORIA	09/MAR/2026
ENTREGA DE LAS HOJAS DE VIDA	CONTRATISTA / INTERVENTORIA	09/MAR/2026
ENTREGA INFORMES MENSUALES	CONTRATISTA / INTERVENTORIA	10/MAR/2026
ACTA DE VECINDAD AL IDRD	CONTRATISTA / INTERVENTORIA	09/MAR/2026

Observaciones:

4. REGISTRO DE ASISTENTES

Nombre	Dependencia	Firma
Arq. SANDRA CAMELO	APOYO A LA SUPERVISION – CVP	
DR. JULIANA ARISTIZABAL	APOYO A LA SUPERVISION – CVP	
DR. FELIPE GARCIA	APOYO A LA SUPERVISION – CVP	

Powered by CamScanner

ING ANA MARIA BERMUDEZ	APOYO A LA SUPERVISION – CVP	
SOC. NATHALY MUÑOS	APOYO A LA SUPERVISION – CVP	
IVAN PERDOMO	APOYO A LA SUPERVISION – CVP	
ARQ. BRAYAN GUZMAN	APOYO A LA SUPERVISION – CVP	
YAMILE MUÑOZ	APOYO A LA SUPERVISION – CVP	
GINETH GONZALES	APOYO A LA SUPERVISION – CVP	
ING JAIME HERRERA	DIRECTOR DE OBRA	
ARQ. ALEXANDER MORICE	RESIDENTE DE OBRA	
ING. TATIANA ROCHA	RES. SST – OBRA	
ING. ANGELA SERRATO	RES. AMBIENTAL	
ING CATHERIN BASTIDAS	RES. SISOMA INTERVENTORIA	
ARQ. YUDY QUINTERO	DIR. INTERVENTORIA	
SOC. ANGELICA MORENO	RES . SOCIAL INTERVENTORIA	
ING. WILMAN AVENDAÑO	ING. DE APOYO INTERVENTORIA	

5. REGISTRO DE ASISTENTES: SE ADJUTAN LISTADO DE ASITENTES AL COMITE DEBIDAMENTE SUSCRITO POR CADA UNO DE LOS PROFESIONALES.

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de la Vivienda Popular

FORMATO DE ASISTENCIA

Código: 208-GD-Ft-43	
Versión: 3	Pág. 1 de 2
Vigente desde: 25-11-2015	

OBJETIVO ACTIVIDAD:	COMITÉ DE OBRA No. 06		
DEPENDENCIA:		FECHA:	06/03/2026
COORDINADOR:			

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN						DEPENDENCIA / ENTIDAD	EMAIL	FIRMA
			Libre Nombramiento	Carrera	Provisional	Trabajador oficial	Planta temporal	Contratista (N° Contrato)			
1	Mª Yamile Muñoz	Contratista						214	DMB-CVP	maria.munoz@cvp	
2.	Cineth Gonzalez V.	Contratista						190	DMB- CVP	ledny.gonzalez@cvp	
3	Brayam Guzmán	Contratista						420	DMB - CVP	brayamguzman@CVP	
4.	Catherine Bastidas	Interventoría						826	Consorcio JCB	jcb.sisoma@hotmail.com	
5.	Angela serrato	Contratista			X			822	Consorcio Alianza	consorcioalianzacvp@gmail.com	
6	David Palacino	Tecnico sistema			X				Consorcio Alianza	facturacioncvp822@gmail	
7	Andrea Castillo	Apoyo tecnico			X			822	Consorcio Alianza		
8	Johnattan Ortiz	Apoyo tecnico			X			822	Consorcio Alianza	johnattanortiz.92@hotmail.com	
9	JAIME HERNANDO	CONTRATISTA			X			822	" "	"	
10	Luis Carlos Moras	Contratista			X			822	" "	consorcio alianza@gmail.com	
11	Tatiana Rocha	Contratista			X			822	Consorcio Alianza	consorcioalianza.SST1@gmail.com	
12	Sandra Canelo	Contratista						238	DMB - CVP	Sandra. Canelo	
13	Alexander MUÑOZ	RESIDENTE OBRA							CONSORCIO - NUEVA	consorcio alianza cvp @ gmail.com	
14	Ana Sofia Morales	Aux Social						822	Consorcio Alianza	Consorcioalianza.Social@gmail.com	
15	Juliana Arittizabal D.	Apoyo supervisión						114	DMB - CVP	juliana.arittizabal@cvp	

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de la Vivienda Popular

FORMATO DE ASISTENCIA

Código: 208-GD-Ft-43	
Versión: 3	Pág. 2 de 2
Vigente desde: 25-11-2015	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN						DEPENDENCIA / ENTIDAD	EMAIL	FIRMA
			Libre Nombramiento	Carrera	Provisional	Trabajador oficial	Planta temporal	Contratista (N° Contrato)			
16	Felipe Garcia O	DMB						43	Contratista-DMB	Felipe.garcia@cvp.	Felipe GO
17	Ana Maria Bermudez	DMB						44	Contratista	ana.bermudez@	
18	IVAN PERDOMO L.	DMB Social PSP						168	Contratista	ivan.perdomo@cvp.gov	
19	Wilmer Avendaño B	Apoyo Interventoría							Interventoria	interventoriaJCB@Hotmail.com	
20	[illegible]	R. Soc Int							Interven.		

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	**ACTA DE REUNIÓN**	Código: 208-GD-Ft-06
		Versión: 4 | Pág. 1 de 8
		Vigente desde: 07/06/2017

Tema o Asunto:	**COMITÉ SST-MA CONTRATO DE OBRA CVP-822-2025 CONTRATO INTERVENTORIA CVP-826-2025**			**Reunión Número:**	7
Fecha:	11-MARZ-2026	**Hora:**	11:00 A.M	**Lugar:**	PARQUE LA VIRGEN
Nombre y cargo de quien organiza la reunión:	CATHERINE BASTIDAS – RESIDENTE SSTMA				
Archivada en:	CARPETA COMITES SST-MA				

1. ORDEN DEL DÍA

1. Presentación de los profesionales de contratista e interventoría
2. Compromisos del comité anterior
3. Temas relevantes SSTMA del presente comité
4. Compromisos del presente comité

2. DESARROLLO

2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores

Acciones acordadas	Responsable	Fecha Comprometida	Estado (Sin iniciar, en ejecución, Finalizada)
Entrega documentación de ingreso de personal faltante del equipo mínimo del contratista Arquitecto Urbanista (Alberth Velasco) y Residente Forestal (Johnny Álvarez).	Contratista	26/02/2026	En ejecución
Respuesta al oficio 033-CVP-SISOMA respecto a las observaciones realizadas a la documentación del personal de equipo mínimo Leidy Katherine Ballen	Contratista	27/02/2026	Finalizado

Vargas, Dalila Xiomara Otalora Suarez, Paola Andrea Russi Quiroga, Jefferson Andrés Trejos Casanova			
Planillas se seguridad social de los conductores de volquetas	Interventoría	02/03/2026	Finalizada
Forestal respuesta a observaciones de la interventoría	Contratista	26/02/2026	Finalizado
Respuesta de la CVP con respecto al SGSST y PMA de interventoría	CVP	13/03/2026	En ejecución
Envió de informe de tramites ambientales aprobado por la interventoría a la CVP	Interventoría	04/04/026	Finalizada

2.2 Desarrollo de la reunión

1. Desarrollo de la reunión

1.1 Apertura

Se dió inicio al Comité SSTMA No. 7 con el saludo de los participantes y la confirmación de asistencia de los integrantes convocados. Posteriormente se procedió a revisar la agenda y los compromisos establecidos en el acta anterior.

1.2 Revisión de compromisos previos

Se verificó el compromiso relacionado con la entrega de la documentación de ingreso del personal mínimo, correspondiente a:

- Paola Andrea Russi
- Johnny Álvarez
- Daniela Mendoza

Dicha documentación debía presentarse el 5 de marzo de 2026, sin embargo, a la fecha de la reunión aún se encuentra pendiente.

Tatiana Rocha indicó que se encuentra a la espera de los documentos faltantes por parte de la administración y manifestó que intentará realizar la radicación correspondiente durante el día de hoy, una vez reciba la totalidad de la información requerida.

1.3 Estado del informe mensual de SST

La interventoría informó que **el informe mensual de Seguridad y Salud en el Trabajo no fue aprobado**, debido a:

- Falta de documentación de ingreso del equipo mínimo.
- Ausencia de algunos anexos requeridos.

Se señaló que el contratista remitió nuevamente el informe sin subsanar las observaciones previamente realizadas, razón por la cual se mantiene la decisión de no aprobar el documento hasta tanto se entregue la información completa.

1.4 Inclusión de documentación de ingresos en el informe

La ingeniera Ana Bermúdez aclaró que la documentación de ingreso del personal vinculada desde el 23 de enero debe incorporarse dentro del anexo SSTMA del informe mensual.

Indicó además que, en caso de que algún ingreso haya ocurrido posteriormente al 28 de febrero, podría evaluarse su inclusión en el siguiente informe.

1.5 Revisión de contratos y respuestas a oficios

Durante la reunión se revisaron las respuestas emitidas a oficios relacionados con observaciones contractuales del personal.

La interventoría confirmo la aprobación de los siguientes profesionales:

- Leidy Catherine Ballén
- Dalila Xiomara Otalora
- Jefferson Andrés Trejos
- Albert Fabian Velasco Sandoval

Sin embargo, se indicó que el contrato de Paola Andrea Russi presenta una observación pendiente, debido a que no incluye el porcentaje de dedicación, requisito necesario para su aprobación.

Tatiana Rocha informó que solicitará a la administración la modificación del contrato para posteriormente proceder con su radicación.

1.6 Revisión previa antes de radicación de documentos

La interventoría enfatizó la importancia de revisar previamente todas las observaciones emitidas, así como los requisitos establecidos en el anexo correspondiente, antes de radicar cualquier documento o contrato, con el fin de evitar devoluciones o nuevas observaciones.

1.7 Planillas de seguridad social de conductores

Se confirmó que las planillas de seguridad social de los conductores de volquetas fueron revisadas y quedaron aprobadas, por lo que este requisito se considera cumplido.

1.8 Informe forestal

Se informó que el contratista remitió las observaciones correspondientes al **informe forestal** y que la interventoría ya lo aprobó

No obstante, se debe confirmar:

- Si el profesional forestal de interventoría realizó la radicación ante la Secretaría Distrital de Ambiente o la Caja de Vivienda Popular.

1.9 Sistema de Gestión SST y PMA

La ingeniera Ana indicó que el Sistema de Gestión de SST de la interventoría ya fue aprobado; sin embargo, se encuentra pendiente la firma correspondiente.

Asimismo, informó que finalizará la revisión del Plan de Manejo Ambiental (PMA) y comunicará internamente su estado y posibles observaciones.

1.10 Informe de trámites ambientales

CVP confirma que aprobó el informe de trámites ambientales y solicita radicar en físico y digital el informe de trámites ambientales ante la CVP.

1.11 Informes mensuales de interventoría

Se indicó que el día 10 de marzo 2026 se remitieron los informes SST y Ambiental de Interventoría a la dirección de la interventoría para que se una con los informes de las demás áreas para ser radicado en manera conjunta a la CVP, sin embargo, la Ing. Ana Bermúdez de

CVP informa que se deben radicar de manera individual y presentarse los de estos componentes directamente a su correo.

1.12 Dificultades en la revisión documental de informe SST contratista

Tatiana Rocha explicó que no fue posible finalizar la revisión completa debido a la falta de cinco carpetas documentales y a dificultades de coordinación de agenda con la interventoría.

Por esta razón, se procedió a radicar parcialmente la documentación durante la tarde, sin contar con la revisión total por parte de la interventoría.

1.13 Coordinación de tiempos

Durante la reunión se discutieron desajustes en los horarios de revisión, reiterándose la necesidad de coordinar adecuadamente los tiempos de trabajo con la interventoría , ya que la interventoría también requiere de su tiempo para la elaboración de sus informes y actividades propias de la misma.

1.14 Cumplimiento de plazos contractuales

La interventoría reiteró que las mesas de trabajo no sustituyen el cumplimiento de los plazos contractuales, además solicita que estas no se tomen como excusa para la no entrega oportuna de la documentación contractual, por otra parte, solicita que si se van a realizar mesas de trabajo sean antes de las fechas de entregas contractuales o en la subsanación de observaciones ya emitidas

En este sentido, se indicó que el informe mensual fue radicado fuera del plazo, por lo que la interventoría emitirá las observaciones formales correspondientes.

1.15 Contexto operativo en obra

Tatiana Rocha, explicó que algunas demoras se debieron a actividades operativas en obra, especialmente relacionadas con el manejo de volquetas, lo cual requirió presencia en campo.

Indicó además que la mayoría de los entregables se encuentran al día, salvo algunas carpetas pendientes del informe mensual.

1.16 Comentarios de gestión

La CVP está de acuerdo con la posición de interventoría como en la del contratista respecto a los desacuerdos en las revisiones del informe SST.

CVP señaló que el primer periodo del proyecto implica un alto volumen de entregables, lo cual ha generado mayor carga administrativa.

Asimismo, sugirió reducir el intercambio excesivo de correos electrónicos y expresó confianza en que los próximos informes serán más ágiles una vez consolidada la base documental inicial.

1.17 Ingreso de personal BOAL y auxiliares de trafico

La interventoría consultó sobre el ingreso de personal BOAL y auxiliares de tráfico requeridos por el anexo contractual.

Angela Serrato, informó que ya se realizaron entrevistas y exámenes médicos a dos candidatos, y que la documentación será radicada el día 12 de marzo de 2026.

1.18 Carnets y stickers de maquinaria

La interventoría evidenció que parte del personal subcontratado de PaviAsfaltos aún no cuenta con carnets de identificación, y que algunas máquinas continúan con identificación provisional en lugar de los stickers definitivos.

Tatiana indicó que varios carnets fueron entregados el lunes, pero aún quedan pendientes por completar y se comprometió para su entrega el día 12/03/2026 y para la instalación de Sticker para la fecha 16/03/2026

1.19. Cumplimiento a Plan de Manejo -Ambiental (PMA)

Interventoría solicitó el cumplimiento al PMA en lo referente al cubrimiento y señalización de material RCD y material pétreo.

A lo cual el contratista informa que el día de hoy 11/03/2026 se cubrirá y señalizara.

1.20 Documentación de ingreso de personal

Interventoría reitera que al proyecto no puede ingresar personal que no esté aprobado, e informa que el día de hoy 11/03/2026 ingresaron personal de topografía del subcontratista Pavi Asfaltos sin la debida aprobación solicita que esto no vuelva a suceder.

2. Personal y maquinaria

Se cuenta a la fecha 13 administrativos aprobados y 7 operativos en obra.

Se cuentan aprobadas 5 volquetas y en obra se encuentran 2 máquinas, 1 vibrocompactador y 1 minicargador.

3. **Solicitudes por parte de la CVP**

- Asistencia de la profesional SSTMA a las reuniones con el comité de Veeduría
- Dejar en el acta el personal y maquinaria
- Se remitirá un formato para incluir en personal femenino del proyecto

2. Compromisos y acciones




- **Contratista SST:** Radicar la documentación de ingreso de Johnny Álvarez y Daniela Mendoza.
- **CVP:** Contactar al ingeniero Jaime para solicitar la entrega de documentos pendientes del equipo mínimo.
- **Contratista SST:** Gestionar la modificación del contrato de Paola Andrea Russi incluyendo el porcentaje de dedicación.
- **Interventoría:** Confirmar aprobación y realizar la radicación ante la autoridad ambiental correspondiente.
- **CVP:** Finalizar la revisión del PMA de interventoría y SGSST y PMA de contratista y comunicar su estado.
- **Contratista:** Preparar la versión digital e impresa del informe de trámites ambientales para su radicación ante la CDP.
- **Interventoría:** Remitir las observaciones formales del informe mensual SST radicado.
- **Contratista SST- Ambiental:** Radicar la documentación del personal auxiliar de tráfico y BOAL.
- **Contratista:** Entregar los carnets faltantes del personal subcontratado.
- **Contratista:** Instalar los stickers definitivos en la maquinaria pendiente.

3. COMPROMISOS		
	Responsable	**Fecha Comprometida**
Entrega documentación de ingreso de personal faltante del equipo mínimo del contratista Residente Forestal (Johnny Álvarez y Daniela Mendoza).	Contratista	INMEDIATO
Correcciones del contrato de Paola Andrea Russi Quiroga con % de dedicación	Contratista	INMEDIATO
Respuesta de la CVP con respecto al SGSST y PMA de interventoría	CVP	13/03/2026

Solicitud entrada de BOAL y auxiliares de trafico	Contratista	12/03/2026
Solicitud cubrimiento y señalización de material en obra	Contratista	11/03/2026
Instalación de Stiker a maquinaria y vehículos	Contratista	16/03/2026
Carnet al personal de Pavi Asfaltos	Contratista	12/03/2026
Preguntar el envió de informe forestal a la CVP	Interventoría	12/03/2026

Observaciones:
NA

4. REGISTRO DE ASISTENTES

Nombre	Dependencia	Firma
Ana María Bermúdez-Apoyo Supervisión SSTMA	CVP	
Catherine Bastidas-Residente SSTMA	Interventoría	
Tatiana Rocha- Residente SST	Contratista	
Angela Serrato- Residente Ambiental	Contratista	

Tema o Asunto:	**COMITÉ SST-MA CONTRATO DE OBRA CVP-822-2025 CONTRATO INTERVENTORIA CVP-826-2025**			**Reunión Número:**	8
Fecha:	18-MARZ-2026	**Hora:**	11:00 A.M	**Lugar:**	PARQUE LA VIRGEN
Nombre y cargo de quien organiza la reunión:	CATHERINE BASTIDAS – RESIDENTE SSTMA				
Archivada en:	CARPETA COMITES SST-MA				

1. ORDEN DEL DÍA

1. Presentación de los profesionales de contratista e interventoría
2. Compromisos del comité anterior
3. Temas relevantes SSTMA del presente comité
4. Compromisos del presente comité

2. DESARROLLO

2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores

Acciones acordadas	Responsable	Fecha Comprometida	Estado (Sin iniciar, en ejecución, Finalizada)
Entrega documentación de ingreso de personal faltante del equipo mínimo del contratista Residente Forestal (Johnny Álvarez y Daniela Mendoza).	Contratista	INMEDIATO	Finalizado
Correcciones del contrato de Paola Andrea Russi Quiroga con % de dedicación	Contratista	INMEDIATO	Finalizado
Respuesta de la CVP con respecto al SGSST y PMA de interventoría	Contratista	13/03/2026	Ejecución
Solicitud entrada de BOAL y auxiliares de trafico	CVP	12/03/2026	Ejecución

Solicitud cubrimiento y señalización de material en obra	Interventoría	11/03/2026	Ejecución
Instalación de Stiker a maquinaria y vehículos	Contratista	16/03/2026	Ejecución
Carnet al personal de Pavi Asfaltos	Contratista	12/03/2026	Finalizado
Preguntar el envió de informe forestal a la CVP	Contratista	12/03/2026	Finalizado

2.2 Desarrollo de la reunión

1. Desarrollo de la reunión

1.1 Apertura

Se dio inicio al Comité OMITE SSTMA No. 8 con el saludo de los participantes y la confirmación de asistencia de los integrantes convocados. Posteriormente se procedió a revisar la agenda y los compromisos establecidos en el acta anterior.

1.2 Revisión de compromisos previos

Se verificó el compromiso relacionado con la entrega de la documentación de ingreso del personal mínimo, correspondiente a:

- Paola Andrea Russi
- Johnny Álvarez
- Daniela Mendoza

Dicha documentación fue entregada a la interventoría y verificada de igual manera. Asimismo, se entregó por parte del contratista de obra la corrección del porcentaje (%) de dedicación en el contrato de Paola Andrea Russi Quiroga.

1.3 Estado del informe mensual de SST

La interventoría informó que **el informe mensual de Seguridad y Salud en el Trabajo no fue aprobado**, debido a:

- Falta de documentación de ingreso del equipo mínimo.

Se señaló que el contratista remitirá nuevamente el informe subsanando las observaciones previamente realizadas, razón por la cual se mantiene la decisión de no aprobar el documento hasta tanto se entregue la información completa.

1.4 Sistema de Gestión SST y PMA de la interventoría

La ingeniera Ana María realizó el envío del oficio de aprobación del Sistema de Gestión de SST por parte de la CVP. Igualmente, informó que el Plan de Manejo Ambiental (PMA) de la interventoría ya fue aprobado y se encuentra pendiente la firma correspondiente.

Asimismo, indicó que está pendiente el concepto de recibido del Sistema de Gestión de SST y del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del contratista de obra. Adicionalmente, se recordó que, una vez recibidos dichos documentos, deben ser remitidos en físico a la entidad.

1.4. Informes Semanales SST Y MA

La ingeniera Ana María indicó que los informes semanales del contratista, una vez revisados y aprobados por la interventoría, deben ser cargados en el drive creado para este fin.

1.5 Ingreso de personal BOAL y auxiliares de trafico

La interventoría informó el recibido de la documentación para el ingreso del personal BOAL y auxiliares de tráfico, conforme a lo requerido en el anexo contractual. Dichos documentos serán revisados previo a la aprobación de ingreso.

1.6. Cumplimiento a Plan de Manejo -Ambiental (PMA)

La interventoría solicitó el cumplimiento del PMA en lo referente al cubrimiento y la señalización del material RCD y material pétreo. Lo anterior, debido a que el contratista de obra realiza el cubrimiento; sin embargo, existe insuficiencia de material para cubrir completamente los residuos

La profesional ambiental del contratista de obra informó que realizará el retiro los días 20 y 21 de marzo de 202

1.7. Carnets y stickers de maquinaria

La interventoría evidenció que el contratista de obra cuenta con los carnés impresos del personal subcontratado de Pavia Asfaltos; sin embargo, no han sido entregados debido a que la actividad de la cancha se encuentra en pausa y los trabajadores no han regresado. Estos serán entregados al momento de su reingreso

igualmente, se evidenció que las máquinas y vehículos continúan con la identificación provisional en lugar de los stickers definitivos. El contratista informa que estos se encuentran pendientes de llegada para realizar su respectivo cambio.

1.8 Informe forestal

La interventoría informó que el profesional forestal de la interventoría, realizó la radicación del trámite ante la Caja de la Vivienda Popular. La ingeniera Ana María indicó que dicho documento ya le fue asignado y que posteriormente será radicado ante la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA)

1.9. Radicación de informes tramites permisos ambientales a CVP

La interventoría informó que el contratista de obra realizó la radicación del informe en medio físico y digital el día 18/03/2026. Posterior a su revisión, se realizará la radicación ante la Caja de la Vivienda Popular. La ingeniera Ana María indicó las pautas a seguir para la correcta radicación y evitar así posibles devoluciones.

20. Bicicletero de obra

La interventoría informó a la ingeniera Ana María sobre la problemática presentada en el bicicletero instalado en obra, toda vez que la comunidad no respeta el cerramiento y hace uso del mismo, generando un riesgo inminente. La ingeniera Ana María dio la directriz de socializar esta situación con el área social, con el fin de implementar soluciones junto con la comunidad y tener registros fotográficos actualizados del estado del cerramiento.

1.11. Mantenimiento cerramiento

La interventoría solicitó realizar mantenimiento a la polisombra del cerramiento, ya que se evidencian malas condiciones en la misma. Cabe aclarar que dichos daños son ocasionados por la comunidad. Por su parte, la ingeniera Ana María solicitó al contratista llevar un registro fotográfico del estado del cerramiento y mantener el mismo en óptimas condiciones.

1.12. Ingreso de maquinaria y equipos

La interventoría informó a la ingeniera Ana María sobre la falta del documento de declaración de importación de dos equipos tipo Bobcat para su ingreso a obra. La ingeniera manifestó que, si el código de importación se encuentra registrado en la tarjeta de propiedad, el contratista deberá soportar dicha ausencia mediante oficio remitorio. En caso de cumplirse con este requisito, no habría inconveniente para autorizar el ingreso.

La profesional ambiental del contratista de obra informó que realizará la actualización del oficio de radicación, anexando la documentación solicitada para el ingreso de la maquinaria a la obra.

1.13. ingreso a obra visitantes

La interventoría informó a la ingeniera Ana María sobre la problemática relacionada con el ingreso de visitantes de la CVP a la obra, quienes realizan recorridos sin el uso de los elementos de protección personal (EPP). La ingeniera manifestó que esta situación debe ser puesta en conocimiento y tratada mediante observación en el comité de obra para su corrección por parte de la CVP.

1.13. Porcentaje de mujeres en obra

La ingeniera Ana María realizó el envío a la interventoría del formato de relación de porcentaje de mujeres en obra, y solicitó su diligenciamiento y posterior envío para su revisión, dicho envió se debe realizar por correo electrónico mes a mes.

1.14. Remisión documentos personal mínimo de obra

La ingeniera Ana María solicitó a la interventoría la radicación, mediante oficio, de la documentación correspondiente al ingreso del personal mínimo del contratista de obra, para su posterior revisión, por tal motivo se remite el listado del personal faltante a la interventoría.

2. Personal y maquinaria

Se cuenta a la fecha 13 administrativos aprobados y 2 operativos en obra trabajando, se suspenden actividades de los 5 trabajadores de cancha, por tal motivo no se encuentran en obra.

El la semana no se conto con maquinaria dentro de obra.

3. **Solicitudes por parte de la CVP**

- Se solicitó diligenciamiento de formato de porcentaje de mujeres en el proyecto.
- Se solicito, envío de documentación del personal mínimo de obra pendiente para revisión.
- Se solicita, envió acta de visita de obra para firma.

2. Compromisos y acciones

- **Contratista SST:** Radicar ante la interventoría el informe mensual de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- **CVP:** Enviar el concepto de aprobación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) de la interventoría, así como el concepto de recibido del Sistema de Gestión de SST y del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del contratista de obra.

- **Interventoría:** Cargar en el Drive los informes semanales del contratista previamente aprobados.

- **Interventoría:** Radicar la versión digital e impresa del informe de trámites ambientales para su presentación ante la CDP, entregado por el contratista de obra.

- **Contratista SST – Ambiental:** Radicar la documentación correspondiente al personal auxiliar de tráfico y BOAL.

- **Contratista:** Realizar el mantenimiento a la polisombra del cerramiento.

- **Contratista:** Entregar los carnés faltantes del personal subcontratado al momento del reintegro a obra.

- **Contratista:** Instalar los stickers definitivos en la maquinaria pendiente.

- **Interventoría:** Diligenciar y enviar a la CVP el formato de relación de porcentaje de mujeres en obra.

- **Interventoría:** Diligenciar y enviar a la CVP la documentación pendiente del personal mínimo de obra.




3. COMPROMISOS

	Responsable	Fecha Comprometida
Entrega informe mensual SST #1	Contratista	INMEDIATO
Respuesta de la CVP con respecto al y PMA de interventoría concepto de recibido del Sistema de Gestión de SST y del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del contratista de obra	CVP	20/03/2026
Cargar al drive los Informes Semanales SST Y MA aprobados	interventoría	INMEDIATO
Solicitud entrada de BOAL y auxiliares de trafico	Contratista	INMEDIATO
Solicitud cubrimiento y señalización de material en obra y o retiro del mismo	Contratista	20/03/2026

Instalación de Stiker a maq uinaria y vehículos	Contratista	20/03/2026
Carnet al personal de Pavi Asfaltos	Contratista	21/03/2026
Mantenimiento cerramiento	Contratista	INMEDIATO
Diligenciar y enviar a la CVP el formato de relación de porcentaje de mujeres en obra.	Interventoría	INMEDIATO
Diligenciar y enviar a la CVP la documentación pendiente del personal mínimo de obra.	Interventoría	INMEDIATO

Observaciones:
NA

4. REGISTRO DE ASISTENTES

Nombre	Dependencia	Firma
Ana María Bermúdez-Apoyo Supervisión SSTMA	CVP	
Julio Benítez - Apoyo SSTMA	Interventoría	
Tatiana Rocha- Residente SST	Contratista	
Angela Serrato- Residente Ambiental	Contratista	

Tema o Asunto:	**COMITÉ SST-MA CONTRATO DE OBRA CVP-822-2025 CONTRATO INTERVENTORIA CVP-826-2025**			**Reunión Número:**	9
Fecha:	25-MARZ-2026	**Hora:**	10:00 A.M	**Lugar:**	PARQUE LA VIRGEN
Nombre y cargo de quien organiza la reunión:	CATHERINE BASTIDAS – RESIDENTE SSTMA				
Archivada en:	CARPETA COMITES SST-MA				

1. ORDEN DEL DÍA

1. Presentación de los profesionales de contratista e interventoría
2. Compromisos del comité anterior
3. Temas relevantes SSTMA del presente comité
4. Compromisos del presente comité

2. DESARROLLO

2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores

Acciones acordadas	Responsable	Fecha Comprometida	Estado (Sin iniciar, en ejecución, Finalizada)
Entrega informe mensual SST #1	Contratista	INMEDIATO	Finalizado
Radicación ante la CVP informe mensual SST #1	Interventoría	INMEDIATO	Finalizado
Respuesta de la CVP con respecto al Plan de Manejo Ambiental (PMA) del contratista de obra	CVP	27/03/2026	Ejecución

Cargar al drive los Informes Semanales SST Y MA aprobados	Interventoría	INMEDIATO	Finalizado
Solicitud entrada de BOAL y auxiliares de trafico	CVP	12/03/2026	Finalizado
Mantenimiento cerramiento	Contratista	INMEDIATO	Ejecución
Carnet al personal de Pavi Asfaltos	Contratista	12/03/2026	Finalizado
Porcentaje de mujeres en obra	Interventoría	INMEDIATO	Finalizado
Remisión documentos personal mínimo de obra	Interventoría	INMEDIATO	Finalizado
Solicitud cubrimiento y señalización de material en obra	Interventoría	11/03/2026	Finalizado
Instalación de Sticker a maquinaria y vehículos	Contratista	16/03/2026	Ejecución

2.2 Desarrollo de la reunión

1. Desarrollo de la reunión

1.1 Apertura

Se dio inicio al Comité SSTMA No. 9 con el saludo de los participantes y la confirmación de asistencia de los integrantes convocados. Posteriormente se procedió a revisar la agenda y los compromisos establecidos en el acta anterior.

1.2 Revisión de compromisos previos

1.2.1. Estado del informe mensual de SST obra.

La interventoría informa que el informe mensual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), presentado por el contratista de obra, fue revisado y aprobado. Adicionalmente, dicho informe fue remitido a la Caja de la Vivienda Popular (CVP) por parte de la interventoría.

1.2.2. Sistema de gestión de SST y PMA aprobados por CVP

La ingeniera Ana María solicita que el SG-SST y el PMA, previamente aprobados por la Caja de la Vivienda Popular (CVP), sean radicados en medio físico ante dicha entidad.

La interventoría informa que la radicación de los documentos correspondientes a su alcance se realizará durante la semana en curso. Así mismo, se solicita al contratista efectuar la radicación en físico ante la interventoría, con el fin de realizar su posterior trámite de radicación ante la CVP.

1.2.3. Sistema de Gestión PMA de obra

La ingeniera Ana María, informó que el Plan de Manejo Ambiental (PMA) obra ya se revisó y se generó el oficio de aprobación y recibido, se encuentra pendiente la firma de la directora.

1.2.3. informes mensuales revisión CVP

La ingeniera Ana María informa que el Informe Ambiental No. 1, presentado por el contratista de obra, ya se encuentra aprobado, por tal motivo solicita su radicación en físico ante la interventoría y posterior radicación a la CVP.

Adicionalmente, solicita que en el informe escrito del próximo informe se incluya una tabla en la cual se relacionen los números de radicado correspondientes a la documentación presentada ante la Caja de la Vivienda Popular (CVP), así como el oficio de remisión de la interventoría.

Así mismo, indica que en el componente presupuestal se debe especificar el porcentaje de pago del plan en relación con el porcentaje del acta que se pretende cobrar.

1.2.4. Informes Semanales SST Y MA

La interventoría informa que los informes semanales del contratista, ya se encuentran revisados, aprobados y cargados en el drive creado para este fin, el informe semanal # 8 se entrego en horas de la mañana quedando pendiente la revisión y aprobación por interventoría.

1.2.5. Ingreso de personal BOAL y auxiliares de trafico

La interventoría informó el APROBADO de la documentación para el ingreso del personal BOAL y auxiliares de tráfico, quedando como compromiso el certificado del Boal teniendo en cuenta la disponibilidad limitada de estos espacios de capacitación, se solicita realizar el curso una vez este se encuentre disponible y el certificado del auxiliar de tráfico para el próximo lunes 30/03/2026.

1.2.6. Mantenimiento cerramiento

La interventoría solicita realizar mantenimiento a la polisombra del cerramiento, debido a las malas condiciones evidenciadas en la misma.

El contratista informa que ya se realizó la requisición correspondiente y que la actividad será ejecutada antes de finalizar la semana.

1.2.7. Carnets y stickers de maquinaria

La interventoría evidenció la entrega de estos al personal subcontratado de PaviaAsfaltos, dando como cumplido la actividad.

1.2.8. Porcentaje de mujeres en obra

Interventoría diligencio y envío para su revisión a la Ing. Ana, el formato diligenciado. Dando cumplimiento a la solicitud.

1.2.9. Remisión documentos personal mínimo de obra

La interventoría remitió el listado del personal mínimo faltante a la ingeniera Ana maría, Dando cumplimiento a la solicitud.

1.2.10. Cumplimiento a Plan de Manejo -Ambiental (PMA)

La interventoría verificó el cumplimiento del PMA en lo referente al cubrimiento y retiro del material RCD y material pétreo. Lo anterior, teniendo en cuenta que el contratista ejecutó las acciones correspondientes y realizó el retiro de los RCD, de manera parcial los días 20 y 21 de marzo de 2026.

2. Personal y maquinaria

Se cuenta a la fecha 13 administrativos aprobados y 2 operativos en obra trabajando, 5 trabajadores de cancha, y 2 operarios Bobcat.

El la semana se contó con 5 volquetas, 2 bobcat y 1 vibro compactador.

3. **Solicitudes por parte de la CVP**

- La ingeniera Ana María solicita que el SG-SST y el PMA, previamente aprobados por la Caja de la Vivienda Popular (CVP), sean radicados en medio físico ante dicha entidad.
- La ingeniera Ana María informa que el Informe Ambiental No. 1, presentado por el contratista de obra, ya se encuentra aprobado, por tal motivo solicita su radicación en físico ante la interventoría y posterior radicación a la CVP.
- Se solicito que en el informe escrito del próximo informe ambiental se incluya una tabla en la cual se relacionen los números de radicado correspondientes a la documentación

presentada ante la Caja de la Vivienda Popular (CVP), así como el oficio de remisión de la interventoría.



2. Compromisos y acciones

- **Contratista AMB:** Radicar ante la interventoría el informe mensual 1 en físico.
- **Contratista SST:** Radicar ante la interventoría el SG-SST en físico.
- **CVP:** Enviar el concepto de aprobación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del
- **Interventoría:** Radicar ante la CVP el SG-SST en físico y el plan ambiental.
- **Contratista SST – Ambiental:** Radicar el certificado del auxiliar de tráfico el día lunes 30/03/2026.
- **Contratista:** Realizar el mantenimiento a la polisombra del cerramiento.
- **Contratista:** Instalar los stickers definitivos en la maquinaria pendiente.

3. COMPROMISOS		
	Responsable	**Fecha Comprometida**
Entrega informe mensual ambiental #1 en físico	Contratista	30/03/2026
Radicar ante la interventoría el SG-SST en físico.	Contratista	31/03/2026
Enviar el concepto de aprobación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del contratista	CVP	27/03/2026
Radicar ante la CVP el SG-SST en físico y el plan ambiental	Interventoría	30/03/2026
Radicar el certificado del auxiliar de trafico	Contratista	30/03/2026
Realizar el mantenimiento a la polisombra del cerramiento	Contratista	INMEDIATO
Instalación de Sticker a maquinaria y vehículos	Contratista	20/03/2026

Observaciones:
NA

4. REGISTRO DE ASISTENTES

Nombre	Dependencia	Firma
Ana María Bermúdez-Apoyo Supervisión SSTMA	CVP	
Julio Benítez - Apoyo SSTMA	Interventoría	
Tatiana Rocha- Residente SST	Contratista	
Angela Serrato- Residente Ambiental	Contratista	

ANEXO No.16

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES

FECHA: 26-01-2026 | Version : 01 | pag 1 de 1

META	INDICADOR
Cumplir con el 90% de las actividades del PLAN DE MANEJO AMBIETAL	(Nº de Actividades Ejecutadas / Nº de Actividades Programadas) x 100

ACTIVIDAD	OBJETIVO	MESES DE EJECUCION DEL PROYECTO												Responsable (s)	Personal Objeto	RECURSOS		OBSERVACIONES
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO				[redacted]	[redacted]	
		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E					
Elaboración del PMA de Interventoria	Prevenir y controlar los impactos ambientales negativos durante la ejecución del proyecto			1	1									RESIDENTE SSTMA	PERSONAL DE INTERVENTORIA-CVP	X		
PROGRAMA PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS																		
Instalación de punto ecológico en campamento de interventoría	Garantizar los recipientes para la disposición de residuos sólidos					1	1							RESIDENTE SSTMA	PERSONAL DE INTERVENTORIA	X	X	
Inspección puntos ecologicos instalados por el contratista	Garantizar la disposición de puntos ecologicos y la adecuada segregación den los residuos solidos.					1	1	1		1		1		RESIDENTE SSTMA	PERSONAL DE INTERVENTORIA	X		
PROGRAMA PARA EL CONTROL DE LAS EMISIONES ATMÓSFERICAS																		
Capacitación sobre gestión de emisiones atmosféricas	Reforzar los conocimientos y buenas practicas ambientales					1	1							RESIDENTE SSTMA	PERSONAL DE INTERVENTORIA	X	X	
PROGRAMA PARA EL MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS																		
Inspección de sitios de almacenamiento de productos químicos de inteventoría	Garantizar el adecuado almacenamiento de productos químicos del contratista dispuesto en obra					1		1		1		1		RESIDENTE SSTMA	PERSONAL DE INTERVENTORIA	X		
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN EN CUERPOS DE AGUA Y REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS																		
Inspección de unidades sanitarias	Mantener unidades sanitarias en optimas condiciones de aseo y limpieza			1	1	1	1	1		1		1		RESIDENTE SSTMA	PERSONAL DE INTERVENTORIA	X		
Inducción al personal sobre el manejo del recurso hídrico	Reforzar los conocimientos y buenas practicas ambientales			1	1									RESIDENTE SSTMA	PERSONAL DE INTERVENTORIA	X		
PROGRAMA PARA EL MANEJO DE MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y EQUIPO EN OBRA																		
Verificación de cumplimiento de documentación ambiental para vehiculos y maquinaria que ingresen a obra	Disminuir contaminación atmosferica por el cumplimiento de la normatividad en fuentes moviles			1	1	1	1	1		1		1		RESIDENTE SSTMA	PERSONAL CONTRATISTA-INTERVENTORIA	X		
PLAN DE CONTINGENCIAS																		
Capacitación en emergencias ambientales	Garantizar el conocimiento de como actuar en caso de emergencia ambiental											1		RESIDENTE SSTMA	PERSONAL DE INTERVENTORIA	X	X	
SEÑALIZACIÓN CAMPAMENTO INTEVENTORÍA																		
Instalación de señalización ambiental en campamento de interventoría	Implementar señalización adecuada para facilitar su correcta identificación y promover el adecuado manejo de riesgos ambientales					1	1							RESIDENTE SSTMA	PERSONAL DE INTERVENTORIA		X	
CAPACITACIÓNES AMBIENTALES																		
Capacitación sobre recurso hídrico	Reforzar el conocimiento en temas ambientales para prevenir o disminuir los impactos ambientales.			1	1									RESIDENTE SSTMA	PERSONAL DE INTERVENTORIA	X	X	
Capacitación sobre gestión de emisiones atmosféricas	Reforzar el conocimiento en temas ambientales para prevenir o disminuir los impactos ambientales.					1	1							RESIDENTE SSTMA	PERSONAL DE INTERVENTORIA	X	X	

s.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES

FECHA: 26-01-2026 | Version : 01 | pag 1 de 1

Capacitaciòn importancia del cuidado del medio ambiente	Reforzar el conocimiento en temas ambientales para prevenir o disminuir los impactos ambientales.							1						RESIDENTE SSTMA	**PERSONAL DE INTERVENTORIA**	X	X	
Capacitación segregación, reducción y disposición de residuos solidos	Reforzar el conocimiento en temas ambientales para prevenir o disminuir los impactos ambientales.									1				RESIDENTE SSTMA	**PERSONAL DE INTERVENTORIA**	X	X	
Capacitación en emergencias ambientales	Reforzar el conocimiento en temas ambientales para prevenir o disminuir los impactos ambientales.											1		RESIDENTE SSTMA	**PERSONAL DE INTERVENTORIA**	X	X	
Total Actividades		0	0	5	5	8	7	5	0	5	0	6	0					
MES /AÑO		ene-26		feb-26		mar-26		abr-26		may-26		jun-26		**CUMPLIMIENTO ANUAL**				
Actividades Programadas en el Mes		0%		17%		28%		17%		17%		21%						
%cumplimiento		**#¡DIV/0!**		**100%**		**88%**		**0%**		**0%**				Programado	Ejecutado	Meta alcanzada		
Meta de cumplimiento		**90%**		**90%**		**90%**		**90%**		**90%**		**90%**		29		#¡DIV/0!		

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PMA
CATHERINE BASTIDAS BENAVIDES
JCB INTERVENTORIA SAS BIC

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
WILMAN YESID AVENDAÑO BRIJALDO
JCB INTERVENTORIA SAS BIC

	MEDIO AMBIENTE	CODIGO: SG-AMB-FIN1
	PROGRAMA DE INDUCCIÓN CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO	VERSION: 1
	INDUCCIÓN AMBIENTAL	Página 1 de 1

TEMAS: PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL y SST AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRIORIZADAS INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN SOCIAL NECESARIOS, EN EL PARQUE DE LA VIRGEN EN LA LOCALIDAD DE SUBA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ


EMPLEADO DE CONSORCIO JCB-04-20 **FECHA: 11/03/2026**

Yo, JULIO RICARDO BENITEZ MORALES, identificado con la CC. Número 1053607726, en mi condición de EMPLEADO de JCB INGENIERIA S.A.S BIC, como lo indica el encabezado, expresamente hago constar que he recibido de JCB INGENIERIA S.A.S BIC la INDUCCIÓN AMBIENTAL sobre el Plan de Manejo Ambiental. Me obligo en consecuencia, a:

1. Cumplir con la política ambiental.
2. Cumplir con el Plan de Manejo Ambiental del proyecto.

En consecuencia, declaro y acepto el derecho que le asiste a la empresa, respecto de su facultad de suspenderme e inclusive exigir mi retiro de la obra en el evento de incumplimiento de las obligaciones que mediante este documento acepto.

En constancia firman:

Firma del trabajador 

Nombre del trabajador_JULIO BENITEZ_
CC.1053607726

	MEDIO AMBIENTE	CÓDIGO: SG-AMB-FIN1
	PROGRAMA DE INDUCCIÓN CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO	VERSIÓN: 1
	INDUCCIÓN AMBIENTAL	Página 1 de 1

TEMAS: PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL y SST AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRIORIZADAS INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN SOCIAL NECESARIOS, EN EL PARQUE DE LA VIRGEN EN LA LOCALIDAD DE SUBA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ

EMPLEADO DE JCB INGENIERÍA S.A.S BIC FECHA: 17/03/2026

Yo, **NICOLÁS ENRIQUE ROMERO PATIÑO**, identificado con la CC. Número **80.121.949** de **Bogotá**, en mi condición de EMPLEADO de JCB INGENIERÍA S.A.S BIC, como lo indica el encabezado, expresamente hago constar que he recibido de JCB INGENIERÍA S.A.S BIC la INDUCCIÓN AMBIENTAL sobre el Plan de Manejo Ambiental. Me obligo en consecuencia, a:

1. Cumplir con la política ambiental.
2. Cumplir con el Plan de Manejo Ambiental del proyecto.

En consecuencia, declaro y acepto el derecho que le asiste a la empresa, respecto de su facultad de suspenderme e inclusive exigir mi retiro de la obra en el evento de incumplimiento de las obligaciones que mediante este documento acepto.

En constancia firman:

Firma del trabajador 

Nombre del trabajador: **NICOLÁS ENRIQUE ROMERO PATIÑO**
CC. 80.121.949 de Bogotá

	MEDIO AMBIENTE	CODIGO: SG-AMB-FIN1
	PROGRAMA DE INDUCCIÓN CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO	VERSION: 1
	INDUCCIÓN AMBIENTAL	Página 1 de 1

TEMAS: PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL y SST AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRIORIZADAS INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN SOCIAL NECESARIOS, EN EL PARQUE DE LA VIRGEN EN LA LOCALIDAD DE SUBA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ

EMPLEADO DE CONSORCIO INTERVENTORES JEL FECHA: 11/03/2026

Yo, **SEBASTIAN DUEÑAS MOSQUERA**, identificado con la CC. Número **1.101.695.539**, en mi condición de EMPLEADO de JCB INGENIERIA S.A.S BIC, como lo indica el encabezado, expresamente hago constar que he recibido de JCB INGENIERIA S.A.S BIC la INDUCCIÓN AMBIENTAL sobre el Plan de Manejo Ambiental. Me obligo en consecuencia, a:

1. Cumplir con la política ambiental.
2. Cumplir con el Plan de Manejo Ambiental del proyecto.

En consecuencia, declaro y acepto el derecho que le asiste a la empresa, respecto de su facultad de suspenderme e inclusive exigir mi retiro de la obra en el evento de incumplimiento de las obligaciones que mediante este documento acepto.

En constancia firman:

Firma del trabajador 

Nombre del trabajador: SEBASTIAN DUEÑAS MOSQUERA
CC. 1.101.695.539 SOCORRO


	CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO	CODIGO :	SGSST-F-1
		VERSIÓN :	0
		FECHA:	26/01/2026

CONTRATO N° CVP-826-2025

TEMA: CAPACITACIÓN EMISIONES ATMOSFERICAS	DURACIÓN: 60 MINUTOS
	FECHA: 06 MARZO 2026

EXPOSITOR: CATHERINE BASTIDAS

ASISTENTES

ITEM	NOMBRE	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Luz Angelica Moreno Martinez	Profesional Social	39461569	
2	Yefer Hernando Cuevas Montoya	Residente de interventoría	7228304	
3	Yudy Olinda Quintero Camargo	Directora interventoría	52149027	
4	Wilman Avendaño	Apoyo Técnico	1.053.605.951	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				


	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	CODIGO: PMA-FIN1
	PROGRAMA DE INDUCCIÓN CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO	VERSION: 1
	DIVULGACIÓN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES EN PMA	Página 1 de 1


RESPONSABILIDADES DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

JULIO RICARDO BENITEZ MORALES, identificada con Cédula de Ciudadanía número 1053607726 expedida en Paipa, Boyacá se compromete a:

1. Velar por la conservación del medio ambiente y los recursos naturales de la Empresa siguiendo las recomendaciones establecidas en los programas del PMA
2. Conocer y aplicar los programas y planes ambientales establecidos en el PMA
3. Conocer ubicación de la política y demás documentos del PMA
4. Conocer los Roles, Responsabilidades del PMA.
5. Dar cumplimiento a la política ambiental establecida en el PMA
6. Reportar oportunamente las emergencias y/o contingencias ambientales presentadas en la Empresa en el caso de que evidencie alguna de ellas.
7. Participar en las actividades de inducción, capacitación, semana ambiental y actividades lúdicas sobre la Gestión Ambiental.
8. Participar en las actividades de simulacros de emergencias programados por el PMA y el de Seguridad y Salud en el Trabajo.
9. Conocer la matriz de aspectos e impactos ambientales de la Empresa e identificar el o los aspectos significativos arrojados en la evaluación de la matriz.
10. Conocer los aspectos e impactos ambientales que genera por las actividades que desarrolla.
11. Conocer la matriz de requisitos legales ambientales.
12. Realizar la correcta separación de los residuos en los puntos ecológicos.
13. Acatar las buenas prácticas ambientales divulgadas por la empresa.

CIUDAD: Bogotá FECHA: 11/03/2026





EL EMPLEADOR:
JCB INTERVENTORIA SAS BIC
NIT: 901.559.936-7
REPRESENTANTE LEGAL:
WILMAN YESID AVENDAÑO BRIJALDO
CC 1.053.605.951 de Paipa (Boyacá).


EL TRABAJADOR:
julio benitez morales
CC. 1053607726
Profesional sst de apoyo

RESPONSABILIDADES DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Nicolás Enrique Romero Patiño, identificado con Cédula de Ciudadanía número 80.121.949 expedida en Bogotá se compromete a:

1. Velar por la conservación del medio ambiente y los recursos naturales de la Empresa siguiendo las recomendaciones establecidas en los programas del PMA
2. Conocer y aplicar los programas y planes ambientales establecidos en el PMA
3. Conocer ubicación de la política y demás documentos del PMA
4. Conocer los Roles, Responsabilidades del PMA.
5. Dar cumplimiento a la política ambiental establecida en el PMA
6. Reportar oportunamente las emergencias y/o contingencias ambientales presentadas en la Empresa en el caso de que evidencie alguna de ellas.
7. Participar en las actividades de inducción, capacitación, semana ambiental y actividades lúdicas sobre la Gestión Ambiental.
8. Participar en las actividades de simulacros de emergencias programados por el PMA y el de Seguridad y Salud en el Trabajo.
9. Conocer la matriz de aspectos e impactos ambientales de la Empresa e identificar el o los aspectos significativos arrojados en la evaluación de la matriz.
10. Conocer los aspectos e impactos ambientales que genera por las actividades que desarrolla.
11. Conocer la matriz de requisitos legales ambientales.
12. Realizar la correcta separación de los residuos en los puntos ecológicos.
13. Acatar las buenas prácticas ambientales divulgadas por la empresa.

CIUDAD: Bogotá FECHA: 17/03/2026





EL EMPLEADOR:
JCB INTERVENTORÍA SAS BIC
NIT: 901.559.936-7
REPRESENTANTE LEGAL:
WILMAN YESID AVENDAÑO BRIJALDO
CC 1.053.605.951 de Paipa (Boyacá).

EL TRABAJADOR:
Nicolás Enrique Romero Patiño
CC. 80.121.949 de Bogotá
Ingeniero Topográfico

RESPONSABILIDADES DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

SEBASTIAN DUEÑAS MOSQUERA, identificada con Cédula de Ciudadanía número 1.101.695.530 expedida en Socorro, Santander se compromete a:

1. Velar por la conservación del medio ambiente y los recursos naturales de la Empresa siguiendo las recomendaciones establecidas en los programas del PMA
2. Conocer y aplicar los programas y planes ambientales establecidos en el PMA
3. Conocer ubicación de la política y demás documentos del PMA
4. Conocer los Roles, Responsabilidades del PMA.
5. Dar cumplimiento a la política ambiental establecida en el PMA
6. Reportar oportunamente las emergencias y/o contingencias ambientales presentadas en la Empresa en el caso de que evidencie alguna de ellas.
7. Participar en las actividades de inducción, capacitación, semana ambiental y actividades lúdicas sobre la Gestión Ambiental.
8. Participar en las actividades de simulacros de emergencias programados por el PMA y el de Seguridad y Salud en el Trabajo.
9. Conocer la matriz de aspectos e impactos ambientales de la Empresa e identificar el o los aspectos significativos arrojados en la evaluación de la matriz.
10. Conocer los aspectos e impactos ambientales que genera por las actividades que desarrolla.
11. Conocer la matriz de requisitos legales ambientales.
12. Realizar la correcta separación de los residuos en los puntos ecológicos.
13. Acatar las buenas prácticas ambientales divulgadas por la empresa.

CIUDAD: Bogotá FECHA: 11/03/2026

EL EMPLEADOR:
JCB INTERVENTORIA SAS BIC
NIT: 901.559.936-7
REPRESENTANTE LEGAL:
WILMAN YESID AVENDAÑO BRIJALDO
CC 1.053.605.951 de Paipa (Boyacá).

EL TRABAJADOR:
Sebastian Dueñas Mosquera
CC. 1.101.695.539
Profesional de apoyo de interventoría

	INSPECCION DE PUNTOS ECOLOGICOS	CÓDIGO:	F-MA-01
		VERSIÓN:	1
		FECHA	26/01/2026
		PÁGINA	1 de 1

FECHA	16//03/2026	LUGAR	OBRA PARQUE LA VIRGEN
RESPONSABLE	JULIO BENITEZ		

INSTRUCCIONES PARA LA INSPECCIÓN

1. Se deben revisar los puntos ecológicos de manera individual verificando los siguientes criterios:

Separación: Verificar que los residuos sean acordes con el código de colores establecido para el recipiente

Condiciones sanitarias: Identificar que los recipientes estén limpios y sin restos de comida que puedan generar presencia de vectores

Señalización: Detallar que cada punto ecológico cuente con su respectiva numeración para ser identificado fácilmente

Estado: Observar que los recipientes se encuentren en condiciones físicas adecuadas (averiados, sin tapa, rotos, etc)

2. Diligenciar marcando con una **X**: **C:** Cumple **NC:** No Cumple

PUNTOS ECOLOGICOS

PUNTOS ECOLOGICOS	Separación		Condiciones sanitarias		Señalización		Estado		Observaciones
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
1	X		X		X		X		Punto ecológico de oficina punto PAC
2	X		X		X		X		Punto ecológico obra
3									

Responsable Inspección Nombre: Julio Benitez

	INSPECCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS	Código	F-MA-04
		Versión	1
		Fecha	20/02/2026
		Página	1 DE 1

Fecha: 04/03/2026	**Lugar: Campamento interventoría**
Responsable de la inspección: Catherine Bastidas	

C= Cumple, NC=No cumple, N/A= No aplica

Nº	ASPECTO DE VERIFICACION	C	NC	N/A	OBSERVACIONES / ACCIONES RECOMENDADAS
1	Pisos, paredes, lavamanos, sanitario en buen estado	X			
2	Pisos, paredes, lavamanos, sanitario limpios	X			
3	Jabon disponible	X			
4	Papel higienico disponible	X			
5	Recipientes disponibles para residuos sanitarios	X			
6	Ventanas existentes en condiciones que permitan la ventilación	X			
7	Instalaciones libres de fugas de agua	X			

Firma responsable Inspección: _____

	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	Código	F-MA-07
		Versión	1
	REGISTRO FOTOGRAFICO	Fecha	20/02/2026

Fotografía 1	Fotografía 2
	
Descripción: Instalación de punto ecologico en oficina de interventoría	**Descripción: Capacitación ambiental**
Fotografía 3	**Fotografía 4**
	
Descripción: Mantenimiento de putos ecologicos	**Descripción: Orden y aseo en oficinas de interventoría**

ANEXO No.17

27/02/2026.
Continuación mesa técnica ambientes con interventoría revisión para aprobación PMA.Vb. duplicado corregido
Se realiza mesa de trabajo ambiental para revisión y ajustes de PMA de contratista.
Se emite Acta de reunión firmada por las partes involucradas, se continua con mesa técnica SST con la interventoría para revisión y aprobación del SG-SST. Toma final jornada 17:

28/02/2026
Se continua mesa técnica para continuar con revisión del SGSST, se da aprobación por parte de la interventoría del documento. Se dan inicio a las actividades a las 8:00 am, Se evidencia clima Soleado, se evidencian 3 personas trabajando en obra, no se presentan incidentes ni accidentes laborales. Toma inicio jornada laboral 12:00 PM
Se empieza con el cerramiento perimetral de obra, no hay vehículos, maquinaria o equipos presentes en obra, no se ha generado RCD. Mesa técnica con interventoría revisión PMT sin novedades. duplicado Vb.
Se realiza mesa de trabajo ambiental y SST para revisión de PMA y SGSST del contratista. con el fin de poder aprobar estos documentos.
Interventoría

02/03/2026
Clima Soleado —— inicio de las actividades 8:00 am.
Personal en obra: 3 colaboradores, se radica por completo el SG-SST subsanado a la interventoría, Se inicia con la elaboración del informe semanal, exposición de actividades en obra, continuan instalando los postes para el cerramiento perimetral del parque Toma finalización jornada laboral 17:00 horas se termina cerramiento perimetral con polisombra, se

inicia la elaboración del informe semanal y mensual.
• vehículos, maquinaria, equipos: No hay presencia en obra
• PMT: Sin novedades, se evidencia el total de la señalización en obra.
• RCD: No se han iniciado actividades de desmonte, excavación y/o demolición
Se revisa informe semanal ambiental del contratista.
Interventoría.

03/03/2026
Clima: Soleado en la mañana, personal en obra 1 oficial 2 ayudantes, hora inicio actividades 8:00 am, radicación de documentación de personal y maquinaria para obra, entrega de documento informe semanal para revisión pre-a radicación final, se continua con la elaboración del informe mensual, no se presentan incidentes ni accidentes laborales, finalización de la jornada laboral 17:00 pm.
• vehículos, maquinaria, equipos: No hay presencia en obra.
• PMT: Sin novedades.
• RCD: Se inicia con el desmonte de adoquín, se programará recolección cuando se cumpla el volumen.
• Actividades: Se protegen 4/13 árboles presentes en obra, elaboración del informe mensual del componente ambiental.
Se revisa informe semanal SSTMA del contratista. y se realizo informe semanal SSTMA de la interventoría.
Interventoría.

04/03/2026.
Clima Soleado en la mañana y tarde, inicio de actividades a las 8:00 a.m, radicación informe semanal ante la interventoría, participación en comité SST, radicación de documentación para ingreso de personal administrativo por parte del Consorcio Alianza, se continua con la elaboración del informe mensual.
hora de finalización de la jornada laboral 17:00 horas
• vehículos, maquinaria, equipos: No hay presencia en obra

• PMT: Sin novedades
• RCD: Continuan actividades de desmonte de adoquin, se Programará recolección cuando se cuente con el volumen (7m³) de la volqueta.
• Actividades: Elaboración del informe mensual y asistencia a comite SST-MA programada. Anapla serratos
Personal en obra 1 oficial 2 ayudantes no se reporto ninguna accidente o incidente por parte del contratista. Se convoco a reunión semanal SSTMA en donde participo el contratista, interventoría y CVP de la cual se redacto el acta. Se radica informe semanal SSTMA de interventoría a la CVP. y se da el aprobado del informe semanal SSTMA. Catherine Ortiz
Interventoría

05/03/2026
Clima: seco, personal en obra: 3 colaboradores, se realiza mesa de trabajo tecnica con la interventoria para revisión del informe mensual, se realiza documentación de maquinaria y personal para la actividad de demolición, se continua con la elaboración del informe mensual SST. finalización de la jornada laboral 17:00 horas. No se presentan incidentes ni accidentes laborales

• Vehiculos, maquinaria, equipos: No hay presencia en obra
• PMT: Sin novedades
• RCD: Se programa recolección para el sábado 07 de marzo
• Actividades: Reunión primera revisión informe mensual como compromiso del comité SST-MA.
Se protegen 7/12 sumideros presentes en el perímetro del parque. Anapla serratos
Se solicita al contratista la entrega del informe mensual correspondiente al periodo del 23 enero a 28 febrero de 2026. SST y ambiental. Se solicita al contratista el cubrimiento y señalización del RCD.
Catherine Ortiz
Interventoria

06/03/2026.
Clima: Día soleado en la mañana y lluvias en la tarde
Personal: 1 Oficial, 2 ayudantes de obra.
Actividades: Charlas de seguridad y salud en el trabajo, pausas activas, instalación de señalización en obra, inspección de puesto de trabajo, participación socialización con vecindad.
• Vehículos, maquinaria, equipos: No hay presencia en obra
• PMT: sin novedades.
• RCD: con cobertura, mientras se efectúa la recolección del mismo.
• Actividades: instalación de punto ecológico en la obra, finalización protección de 5 sumideros, charla roles y resp.
Finalización de actividades de obra 11:00 horas.
INT. Se verifican actividades en SST y ma durante la jornada laboral sin observación alguna.
interventoría

07/03/2026
Clima: Seco en la mañana
Personal: 2.
Actividades: Se continua con la elaboración del informe mensual, inspección preoperación de volqueta, supervisión de actividades, inspección de herramienta manual.
Vehículos, maquinaria, equipos: Un (1) vehículo placas SBJ 461
RCD: Un viaje de recolección adoquín concreto aprox. 7m³.
PMT. Sin novedades.
Cerramiento de obra: presenta fisuras por la carrera 1500.
Actividades, inspección preoperacional vehículo, capacitación separación de RCD por tipo y finalización informe mensual.
Finalización actividades de obra: 12:00 horas.
Se realizo por parte de interventoría la retroalimentación al contratista de informe mensual SST&A ya que se cumplio el tiempo de entrega el pasado 5/03/2026
Se aprobo la documentación de la maquina minicargador BOCAI

09/03/2026
Clima: Seco
Personal: 1 oficial, 1 ayudante. en actividades de retiro y hueco de adoquin, socialización sobre actividades simultaneas, se retiro asfalto con maquinaria inspeccionada y aprobada por interventoría, (actividad de demolición y retro en volqueta de RCD asfalto de cancha), socialización de uso adecuado de EPP, revisión de informe mensual por parte de la interventoría en mesa de trabajo. Salida a las 14:00 horas.
Se realizo mesa de trabajo entre interventoría y contratista para la revisión de informes mensuales SST y MA, se aprueba informe mensual ambiental del contratista y se solicita se subsane informe mensual SST de contratista.
La interventoría solicita al contratista la entrega de documentación del personal faltante. arquitecto de urbanismo, los 2 topografos y arquitecto de urbanismo y del personal boal y auxiliar de trafico.
Interventoría.
Vehículos: Dos vehículos placas SBJ 461 y SKJ883.
Maquinaria: un vibrocompactador y un minicargador.
RCD: 2 viajes RCD (14 m³).
Actividades: Inspección de vehículos, elaboración informe semanal.

10/03/2026.
Clima: Seco.
Personal: Obra: 2, en Cancha 1.
Actividades:
Envio de informe semanal, inspección de volquetas, continuidad de informe mensual SST, supervisión en campo del personal de obra, CVP y consorcio Alcanzes.
Se instala shaker a los maquinas de la obra

La interventoría solicita nuevamente al contratista la entrega de la documentación faltante del equipo mínimo y la entrega de documentación para ingreso de BOAL y auxiliar de tráfico, por otra parte solicita cumplimiento al PMA en lo q' se refiere a cubrimiento de material RCD, señalización, instalación de STIKER a la maquinaria y volquetas y el porte del carnet del personal de PAVIASFALTOS.

Interventoría.

Vehículos: Tres vehículos de placas SBV139, SBJ461 y TTS470
Maquinaria: dos, un vibrocompactador y un minicargador.
RCD: 5 viajes sencillos (35 m³) y 1 viaje doble (15 m³) Total: 50m³
Actividades: Se radica documentación para ingreso de volquetas, se terminan de proteger los 9 árboles restantes completando la protección de los 13 individuos arbóreos presentes en el parque, inspección a volquetas, entrega de Resol a empresa de aseo.
11/03/2026.
Clima: Nublado.
Personal: Obra, 2, tr cuadrilla 5, 1 Topógrafo de pavimentos.
Actividades: Radicación de documentos del topógrafo del contratista Pavimentos, Reunión informe semanal SST-MA, Participación en comité SSTMA, Pausas activas.

La interventoría reitera la solicitud al contratista de la entrega de documentación de ingreso del personal faltante del equipo mínimo y del personal BOAL y auxiliar de tráfico al igual que el cumplimiento al PMA en cuanto a cubrimiento de RCD y material pétreo incluyendo la

generalizaciones y demarcaciones
De igual manera la entrega de carnet al personal de PAVIMENTOS y la instalación de STIKER en una guacamaya y volquetes

Interventoría

Vehículos: Dos vehículos de placas SBJ461 y SWK857
Maquinaria: Dos, un vibrocompactador y un minicargador.
RCD: Un viaje (7m³).
PMT: Sin novedades.
Actividades: Revisión del informe semanal y soportes de gestión en mesa de trabajo con la interventoría, asistencia a comité SST-MA, inspección de vehículos, inspección cerramiento perimetral, señalización, delimitación y cobertura de RCD presente en obra y material pétreo, aseo en vía de acceso a la obra.
Hora salida: 5pm Angelo Serrato.

12/03/2026
Clima: Nublado.
Personal: 2 en obra, 5 en cancha.
Actividades: Se realizo documentación de la maquinaria trasnsbor, se realizo recorrido de obra con interventoría para verificar cierre de seguimiento en sitio, SSTMA, se realizo orden y aseo en campamento administrativo.

Vehículos: No se registro ingreso de vehículos a la obra.
Maquinaria: Dos, un vibrocompactador y un minicargador.
RCD: No se realizaron recolecciones.
PMT: Sin novedades.
Actividades: Inspección de obra en compañía de la interventoría, etiquetado de productos químicos en el campamento y realización de inventario de productos químicos. Angelo Serrato.
Hora salida: 5pm
La interventoría evidencio en recorrido de obra en compañía del contratista, falta de señalización preventiva, falta de punto ecológico, se solicita mejorar las vías de circulación dentro de obra.

13/03/2026
Clima: Soleado
Personal: 5 personas en cuadrilla multiple, 2 personas en juegos.
Actividades: Se realizan charlas de seguridad al personal de Obra, Se participa en el comite de obra, se radica documentación de profesional Forestal Daniela Mendoza, se radica nuevamente documentacion de maquinaria finisher #2, con certificacion de repotenciacion de la maquina.

Vehiculos: Dos camiones de placas THL518 y TDY592
Maquinaria: Dos, un vibrocompactador y un minicargador.
RCD: Recolección chatarra (parques), madera (parque), piso chip, bolsas cem.
PMT.
Actividades: Jornada de orden y aseo, reubicación de material pétreo, cobertura, señalización y delimitación de material de obra y RCD. Se realiza la inspección de los vehiculas encargados de la recolección de RCD no pétreo y Respel (piso chip) (bolsas de cemento). Duplosercatos.
Hora salida: 5 pm.
Se realiza recorrido de obra interventoria, Contratista y Prof. CVP, se diligencia acta de visita entre las partes dando cumplimiento a lo solicitado por la CVP. Se realiza aprobación del forestal del consorcio Alianza, se aprueba Maquina Finisher y Planta de asfalto.
14/03/2026
Clima: Soleado.
Personal: 2 trabajadores en parque.
Hora entrada: 7 am Hora salida: 12 am
Actividades: Instalación señalización informativa sobre polisombra en parte externa, capacitación y conformación del COCOLA y COPASST, Orden y aseo en campamento administrativo, inspección de volquetes.

Vehiculos: una volqueta de placas SBJ461
Maquinaria: No se registra
RCD: Un viaje de RCD (7m³).
PMT: Sin novedades.
Actividades: Inspección del vehiculo, inspecaón sumideros, inicio

Elaboración del informe semanal. Angela Sarmiento B.

Se verifica por parte de interventoria las actividades SST y MA dentro de obra, las cuales se enfocaron en la instalación de señalización preventiva conformación y capacitación de grupos de apoyo.

16/03/2026

Clima: Soleado.

Personal: 2 trabajadores en parqa 1 persona de cuadrilla, acompañamiento de personal de medios de comunicación.

Hora entrada: 8 am Hora salida: 5 00 pm

Actividades: Charla de seguridad al personal de obra, supervisión de actividades en obra, apoyo al área ambiental en cubrimiento de material petreo, inicio de informe semanal.

Vehículos: No se registra entrada de vehículos a la obra

Maquinaria: No se registra ingreso de maquinaria a la obra

RCD: Se programará retiro para mañana 17/03/2026.

PMT: Sin novedades

Actividades: se realiza nuevamente señalización, delimitación y cobertura a material petreo presente en obra, se están adelantando actividades de desmonte de adoquín. Angela Sarmiento B

Se realiza mesa de trabajo entre el contratista e interventoria para la revisión del informe mensual SST, Se evidencia información faltante del personal de obra, interventoria Solicita subsanación inmediata para posterior aprobación.

17/03/2026

Clima: Día nublado.

Personal: 1 cuadrilla personal de obra.

Se realiza mesa tecnica para verificación y validación de informe semanal SST, en mesa tecnica se valida tambien la información del informe SST mensual, se realiza supervisión de actividades en obra, Inspección Kit de emergencia.

Vehículos: No se registra entrada de vehículos a la obra
Maquinaria: No se registra entrada de maquinaria a la obra.
RCD: No se realizaron recolecciones de RCD.
PMT: Sin novedades.
Actividades: Elaboración del informe semanal, mesa de trabajo con la interventoría 4pm para revisión y aprobación del informe semanal. Angelasarabia.
Hora salida: 5 p.m. administrativo 4 p.m. operativo.
Nuevamente se realiza mesa de trabajo entre el contratista e interventoría en el cual se verifica el cumplimiento del mismo y se realiza posterior envio a la ARL.
Se realiza Verificación y aprobación del informe semanal SST y MA

13/03/2026
Clima: Con lluvia continua en horas de la mañana.
Personal: 1 cuadrilla - (1 oficial - 1 maestro de obra), Participación comité SST.
Se realizan actividades administrativas.
Vehículos: No se registra entrada de maquinaria a la obra
Maquinaria: No se registra entrada de maquinaria a la obra.
RCD: No se realizaron recolecciones de RCD.
PMT: Sin novedades.
Actividades: Asistencia al comité SST-MA, radicación de documentación del Boal y auxiliar de tráfico, consulta pág de la secretaría de Ambientes, instituciones educativas avaladas para el curso de separación de RCD. Angelasarabia.
Hora salida: 5 p.m. administrativo 4 p.m. operativo
Se realiza recorrido a obra, en el recorrido de comité SST y MA se evidencia falta de mantenimiento de la señalización, demarcación y cubrimiento de los materiales pétreos y RCD en obra, se solicita realizar mantenimiento del Cerramiento en obra, se realiza comité SST-MA en el cual se generan compromisos los cuales se encuentran en el acta generada de dicho comité.

19/03/2026
Clima: Seco
Personal en obra, 1 oficial 1 maestro de obra.
Se realiza documentación de personal para local y tráfico a la interventoría, participación en comité de obra, suspensión de actividades de obra, socialización PMT y seguridad vial con personal administrativo y de obra, inspecciones locativas, inspección de dotación, inspección orden y aseo.
Vehículos: No se registra ingreso de vehículos a obra.
Maquinaria: No se registra ingreso de maquinaria a obra.
RCD: No se realizaron recolecciones de RCD.
PMT: Sin novedades.
Actividades: se participa en el comité de obra, se realiza la capacitación sobre uso adecuado de los puntos ecológicos al personal operativo y administrativo, se realiza inspección al cerramiento de la obra. de polisombra.
Hora salida: 5 pm.
Se verifica por parte de interventoría el cumplimiento de las actividades de SST y MA, Se realiza verificación de la documentación del body Aux transito y posterior a la revisión Se da concepto de Pendiente ya que no cuentan con el certificado de competencias. Se realiza acompañamiento a recorrido de obra y comité de obra general.

20/03/2026
Clima: nublado.
Personal: 4 personas en obra
Se envía firmar con acta de reunión SST-MA
Se realiza inspección de maquinaria, inducción de riesgos y peligros en obra al operario del minicargador, inspección de viajes, inspección de herramientas manuales, gestión administrativa.
Vehículos: Dos volquetas de placas SBV 461 y SBV 139
Maquinaria: Un minicargador del proveedor de las Volquetas.
RCD: Se realizaron 7 viajes para un total de 49m³ recolectados
PMT: Sin novedades.
Actividades: Se realizan actividades de gestión administrativa.

Hora de salida: 5pm. Angela Serrato B.

La interventoria realiza el envio del acta de comite SST-MA para firma de los profesionales, Se verifica el cumplimiento de las actividades de SST y MA programadas para el presente dia. Se realiza acompañamiento en las actividades de retiro de residuos de demolición y construccion (RCD), Verificando los vehiculos que realizaron dicha actividad, igualmente que previo a la salida se encuentren carpados y limpios. Se termina la actividad sin novedad alguna.

21/08/2026.
Clima: Soleado.
Personal: 1 oficial, 1 maestro de obra, 7 personas en actividad de aplicacion de asfalto.
Socializacion riesgo químico (asfalto) al personal de pavisfaltos.
gestión administrativa.
Vehiculos: Tres vehiculos, placas SBE 183, SRS 039 y SWK 857 la primera transporte de material (asfalto) las dos últimas RCD.
Maquinaria: Tres, un vibrocompactador, un minicargador y una Finisher (aplicacion concreto)
RCD: Se realizaron 2 viajes para un total de 30 m³, viajes en volquetas doble troque.
PMT: Sin novedades.
Actividades: Inspecaón de vehiculos, inspecaón de maquinaria presente en obra, capacitacón uso adecuado del punto ecologico al personal de pavisfaltos, acompañamiento en la recoleccón de Recebo, implementacón de Sticker provisional a maquinaria y vehiculos.
Hora salida: 1 p.m. Angela Serrato B.
Se realizo verificación de campo de las actividades SST y MA ejecutadas durante el dia, Se evidencio inspeccion de vehiculos y Maquinaria, Se realiza acompañamiento en los labores de recoleccion de RCD. No se presentan novedades.

24/03/2026
Clima: Soleado en la mañana, lluvia leve en la tarde.
Personal: 1 oficial, 1 maestro de obra, 7 personas de prestaciones.
Socialización tema de seguridad y salud en el trabajo con todo el personal de obra, mesa técnica de trabajo SST con la interventoría para revisión de informe semanal SST.
Vehículos: No se registraron ingreso de vehículos.
Maquinaria: Un vibrocompactador
RCD: No se realizaron recolecciones de RCD.
PMT: Sin novedades.
Actividades: Gestión de actividades administrativas, elaboración de informe semanal, radicación subsanación del personal Boal y auxiliar de tráfico.
Hora salida: 5pm. Angela Sanchez.
Se realiza Verificación de campo de las actividades SST y MA ejecutadas durante el día, Se realiza mesa de trabajo Para revisión de informe semanal en materia de SST. NO se presentan Novedades

25/03/2026
Clima: seco en la mañana, con lluvia leve en la tarde.
Personal: 1 Oficial, 1 maestro de Obra.
Participación en comité SST-MA, trabajos administrativos.

Vehículos: Un vehículo de placas SBJ 461
Maquinaria: un minicargador del proveedor de las volqueteas.
RCD: Se realizaron 6 viajes para un total de 42 m³
PMT: Sin novedades
Actividades: Inspección de vehículo y minicargador, acompañamiento actividades de recolección de RCD, hasta 12:51 pm se han realizado 3 viajes de RCD, se atiende comité SST-MA, mesa de trabajo con la interventoría para revisión y aprobación del informe semanal, inspección cerramiento perimetral y mantenimiento del mismo en donde se evidencia su mal estado se hace reposición de polisombra y se toma registro fotográfico.

Hora salida: 5pm Angela Sierra H.

Se realiza verificación de campo de las actividades SST y MA ejecutadas durante el día. Se evidencio la inspección de maquinaria y equipos, retiro de material RCD, tambien se realizo revisión y aprobación de informe semanal de SST y MA. Se realiza comite del area SST y MA, NO se presenta novedad alguna.

26/03/2026

Clima: Seco en la mañana

Personal: 1 Maestro de obra, 1 oficial, 1 auxiliar de topico, 1 boal. Participación en comite de obra, charla de seguridad personal nuevo en obra, inspecciones de área, inspecciones en general, ejecución de actividades en obra.

Vehiculos: No se registra ingreso de vehiculos a la obra.

Maquinaria: No se registra ingreso de maquinaria a la obra.

RCD: La obra se encuentra libre de RCD.

PMT: Sin novedades.

Actividades: Se asiste a comite de obra, se realiza recorrido en la obra en compañía de la interventoria y supervisión de la CVP. se realiza impresión y foliación del informe mensual - componente ambiental para posterior radicación ante la interventoria.

Hora salida: 5 pm Angela Sierra H.

27/06/2026.

Clima: Seco

Personal: 1 maestro de obra, 1 oficial, 1 aux topico, 1 boal, 7 personas de Parcialfelts en cancha multiple.

Inicio de elaboracion de informe semanal, inspección de área, charlas de seguridad, inspección herramienta electrica y manuales.

Vehiculos: No se registra ingreso de vehiculos a la obra.

Maquinaria: No se registra maquinaria en la obra.

RCD: NO se realiza recolección de RCD en obra.

PMT: Sin novedades.
Actividades: Se inicia con la elaboración del informe semanal y mensual
Hora salida: 5pm Angela Serratos.
Se realiza verificación de campo de las actividades SST y MA. ejecutadas durante el día, se realiza mesa de trabajo para revisión informe semanal
3M

28/03/2026
Clima: Nublado.
Personal en obra: 1 maestro de obra, 1 oficial, 1 local, 1 aux hapio
Se realizan actividades administrativas, supervisión de actividades de obra.

Vehículos: NO ingresan vehículos a la obra
Maquinaria: No ingresa maquinaria a la obra
RCD: NO se realizan recolecciones de RCD.
PMT: Sin novedades
Actividades: Entrega de RESOL a empresa de aseo y servicios públicos Área limpia, se toma registro fotográfico, Se realiza el mantenimiento de los sumideros presentes en obra, se imprime el Plan de Manejo ambiental, se Folea para entregar el lunes en FISICO en la oficina principal de la interventoría.
Hora salida: 12 pm. Angela Serratos.

Se realizo verificación de campo de las actividades SST y MA ejecutadas durante el día.
3M

30/03/2026
Clima. Da Nublado.
Personal: 1 maestro de obra, 1 oficial, 1 aux hapio.
Inicio de elaboración informe mensual, Supervisión de actividades en obra, Pausas Activas, Charla de seguridad, inspecciones, inicio de informe semanal.

Vehículos: No ingresan vehículos a la obra
Maquinaria: No ingresa maquinaria a la obra
RCD: No se realizan recolecciones de RCD.
PMT: Sin novedades
Actividades: se radica en la oficina principal de la interventoría el PMA y el informe mensual No. 1 - Componente ambiental, se adelantan el informe semanal e informe mensual.
Hora salida: 5pm Angelaserratob.

Se realizo entrega del PMA en fisico y el informe No 1 ambiental en Fisico JM

31/03/2026
Clima: Seco en la mañana y lluvioso en la tarde.
Inspecciones en obra, charla de seguridad, delimitación de área de obra, señalización en puntos de anclaje sobre piso, se pone botellas plásticas sobre varillas y se sujetan con cinta de seguridad, pausas activas, retroalimentación en comité de SST-MA.
Vehículos: No ingresan vehículos a la obra.
Maquinaria: No ingresa maquinaria a la obra
RCD: No se realizan recolecciones de RCD
PMT: Sin novedades
Actividades: Se realiza capacitación sobre gestión adecuada de residuos con características de peligrosidad, se realiza el mantenimiento del punto ecológico y limpieza de baños. inspección de cerramiento perimetral y mantenimiento del mismo, entrega de RESOL a empresa de servicios públicas, participación en el comité SST - MA. sigue en elaboración el informe semanal y mensual.
Hora salida: 5 pm Angelaserratob.

Se realizo verificación de Campo de las actividades SST y MA ejecutadas durante el dia JM.

ANEXO No.18

	INFORME SEMANAL SSTMA DE INTERVENTORIA No.5			
PERIODO:	**2/03/2026**	**A**	**8/03/2026**	OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL y SST. AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRIORIZADAS INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN SOCIAL NECESARIOS, EN EL PARQUE DE LA VIRGEN EN LA LOCALIDAD DE SUBA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ

1. Acciones de avance mas relevantes

Se entrego por parte del contratista el infome semanal del 23 febrero a 01 de marzo de 2026 y se aprobo por parte de interventoría

Se aprobó SGSST y PMA del contratista se remitio a CVP

2. Reporte de personal de contratista de obra en la semana

Ingresos	Retiros	Activos semana pasada	Total Activos	Aprobado por interventoría en la semana	Observaciones
0	0	12	12	0	Esta semana no ingreso personal al proyecto

3. Reporte de maquinaria y vehiculos

Tipo maquina/vehiculo	Ingreso	Retiro	Aprobado por interventoría	Observciones
Volqueta para retiro de RCD	1	0	3	Interventoría aprobo el ingreso para 3 vehiculos tipo volquetas sin embargo solo ingreso 1 al proyecto.

3. Indicadores ambientales y SST del contratista e interventoria

3.1 Indicadores SST contratista interventoría

Nombre del indicador	Formula	% Cuplimiento contratista	% Cuplimiento interventoria
Frecuencia de accidentalidad	(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes/ Número de trabajadores en el mes) *100	0	0
Severidad de accidentalidad	(Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + número de días cargados en el mes/Número de trabajadores en el mes) *100	0	0
Proporción de accidentes	(Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año/Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año) *100	0	0
Prevalencia de la enfermedad laboral	(Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo "Z"/ Promedio de trabajadores en el periodo "Z") *100.000	0	0
Incidencia de la enfermedad laboral	(Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo "Z"/Promedio de trabajadores en el periodo "Z") *100.000	0	0
Ausentismo por causa medica	(Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes/ Número de días de trabajo programados en el mes) *100	0	0
Inspecciones	$\frac{Número\ de\ inspecciones\ realizadas}{Número\ de\ inspecciones\ programadas} \times 100$	83	100
Capacitaciones	$\frac{Número\ de\ asistentes}{Número\ de\ personas\ programadas} \times 100$	100	NA
Capacitaciones	$\frac{Número\ de\ capacitaciones\ ejecutadas}{Número\ de\ capacitaciones\ programad} \times 100$	NA	0

3.2 Indicadores ambientales contratista			
Programa	**Nombre del indicador**	**Formula**	**% Cuplimiento**
Control de emisiones atmosféricas y ruido	Medidas en obra implementadas	$\frac{\text{Cantidad de medidas implementadas}}{\text{Cantidad de medidas propuestas}} \times 100$	70
Residuos sólidos no peligrosos	Puntos ecológicos	$\frac{\text{Número de puntos ecológicos presentes en obra}}{\text{Número de puntos ecológicos necesarios en obra}} \times 100$	100
Residuos líquidos, combustibles, grasas, aceites y residuos peligrosos – RESPEL	Residuos líquidos	$\frac{\text{Volumen } (m^3/l) \text{ residuos líquidos con certificados}}{\text{Volumen } (m^3/l) \text{ residuos líquidos generados}} \times 100$	0
	Residuos peligrosos	$\frac{\text{Cantidad (ton) residuos peligrosos con certificados}}{\text{Cantidad (ton) residuos peligrosos generados}} \times 100$	0
Residuos de construcción y demolición	Meta de aprovechamiento de RCD	$\frac{\text{Cantidad (ton) RCD aprovechado en obra}}{\text{Cantidad (ton) total RCD generado} - \text{Cantidad (ton) RCD excavación}} \times 100$	100
	RCD certificado	$\frac{\text{Cantidad (ton) RCD con certificado}}{\text{Cantidad (ton) total RCD generado en obra}} \times 100$	0
	Meta circularidad	**(cantidad (ton) material de obra valorizado RCD)/Cantidad (ton) total usado en obra *100**	0
Aguas superficiales	Protección sumideros	$\frac{\text{Número de sumideros protegidos}}{\text{Número de sumideros presentes en obra}} \times 100$	100
Programa maquinaria, equipos y vehículos	Vehículos	$\frac{\text{Cantidad de vehículos con PIN – TRANS activo}}{\text{Cantidad vehículos empleados para transporte de RCD}} \times 100$	100
	Maquinaria	$\frac{\text{Cantidad de maquinaria con antigüedad menor a 20 años}}{\text{Cantidad maquinaria presente en obra}} \times 100$	0
Insumos y/o materiales para construcción	Material certificado	$\frac{\text{Cantidad (ton/kg) de material de obra certificado}}{\text{Cantidad (ton/kg) de material de obra comprado}} \times 100$	0
Señalización del PMA	Señalización PMA	$\frac{\text{Número de áreas de trabajo señalizadas}}{\text{Número total de áreas de trabajo}} \times 100$	0
Capacitación y entrenamiento	Capacitaciones programadas	$\frac{\text{Número de capacitaciones ejecutadas en el mes}}{\text{Número de capacitaciones programadas en el mes}} \times 100$	100
	Personal capacitado	$\frac{\text{Número de personal capacitado}}{\text{Número total de personal vinculado}} \times 100$	75
Instalación de campamento y centros de acopio	Dotación campamentos	$\frac{\text{Número de elementos (dotación) presentes en campamento}}{\text{Número de elementos (dotación) obligatorios en el campamento}} \times 100$	100
	Centros de acopio	$\frac{\text{Número de centros de acopio señalizados}}{\text{Número de centros de acopio existentes}} \times 100$	0
Plan de contingencias ambientales y control de derrame de sustancias químicas	Derrames atendidos	$\frac{\text{Número de derrames atendidos correctamente}}{\text{Número total de derrames ocurridos}} \times 100$	0
	Disponibilidad de kits de derrames	$\frac{\text{Número de kits disponibles y operativos}}{\text{Número de kits requeridos}} \times 100$	100
Limpieza final de la obra y desmantelamiento de campamentos	Limpieza áreas intervenidas	$\frac{\text{Número de áreas intervenidas restauradas}}{\text{Número total de áreas intervenidas}} \times 100$	0
Paisajismo, cobertura vegetal y fauna	Vegetación (individuos arbóreos)	$\frac{\text{Número de individuos arbóreos con cerramiento y o protección}}{\text{Número de individuos arbóreos presentes en el área de influencia directa}} \times 100$	30,8

3.3 Indicadores ambientales interventoría			
Programa	**Nombre del indicador**	**Formula**	**% Cuplimiento**
Residuos solidos	Volumen de residuos entregados a las empresas que realizan la gestión residuos ordinarios en la ciudad	(Vol. residuos ordinarios dispuestos /Volumen de residuos generados) *100	100
	Residuos aprovechables que se entregan a entidades constituidas	(Vol. residuos aprovechables dispuestos /Volumen de residuos generados) *100	0
	Volumen residuos peligrosos (RSP) a empresas autorizadas	(Vol. residuos peligrosos (RSP) dispuestos /volumen de residuos peligrosos (RSP) generados) *100	0
Control de las emisiones atmosfericas	% de capacitaciones sobre emisiones atmosféricas ejecutadas	(Número de capacitaciones sobre emisiones atmosféricas programadas / Número de capacitaciones sobre emisiones atmosféricas ejecutadas) *100	0
Manejo de sustancias químicas peligrosas en obra	Derramen registrados	No. de derrames de tinta tratados y mitigados / No. De derrames presentados * 100	0
Contaminación en cuerpos de agua y redes de servicios públicos	Porcentaje de inducciones ambientales ejecutadas	(No. de inducciones ambientales ejecutadas / No. de inducciones programadas) * 100	0
Manejo de maquinaria, vehículos y equipo en obra	Documentación ambiental de maquinaria y vehículos aprobada	(No. de vehículos y maquinaria con documentación ambiental aprobada/ No. de vehículos y maquinaria presentada por el contratista) * 100	100
Plan de contingencias	% de capacitaciones sobre emergencias ambientales ejecutadas	(Número de capacitaciones en emergencias ambientales ejecutadas/ Número de capacitaciones en emergencias ambientales) programados (100%).	0
Señalización frentes de obras y sitios temporales	Señalización instalada en la oficina de interventoría	(Número de Señalización instalada / Número de señalización propuesta) * 100	0
Capacitaciones ambientales	% de Capacitaciones ambientales ejecutadas en el proyecto	(Número de capacitaciones ejecutadas / Capacitaciones programadas) * 100	100

4. Reporte de accidentes o emergencias contratista , interventoría				
Contratista		**Interventoria**		**Observaciones**
Accidentes	Emergencias	Accidentes	Emergencias	
0	0	0	0	

5. Número de viajes de RCD y sitios de disposición			
Fecha	**Número de viaje RCD**	**Cantidad RCD**	**Sitio de disposción de RCD**
7/03/2026	1	7 m3	

6. Actividades ejecutadas plan de trabajo contratista - interventoría				
6.1 Actividades ejecutadas SST contratista				
Actividad	**Programada**	**Ejecutada**	**% Cumplimiento**	**Observaciones**
CAPACITACIONES Y CHARLAS TODO EL PERSONAL	1	1	100	SE VERIFICO QUE SE REALIZAN CHARLAS A LOS TRABAJADORES OPERATIVOS de: Capacitación Riesgo Biologico
ENTREGA DE INFORMES SEMANALES	1	1	100	SE HIZO ENTREGA DE INFORME SEMANAL Y FUE APROBADO POR LA INTERVENBTORIA
CAPACITACIÓN DE PREVENCIÓN DEL RIESGO QUIMICO Y DE SEGURIDAD PARA LA ACTIVIDAD DE OBRA CON ASFALTO	1	0	0	LA CAPACITACION SE TRASLADA PARA LA SEGUNDA SEMANA DEL MES DE MARZO, DEBIDO A QUE NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DE CAPA ASFALTICA Y TAMPOCO INGRESO DE PERSONAL PARA DICHA ACTIVIDAD
PAUSAS ACTIVAS	1	1	100	SE VERIFICO QUE SE REALIZAN PAUSAS ACTIVAS
ASISTENCIA A COMITES SEMANALES SST	1	1	100	CONTRATISTA ASISTE Y PARTIPA EN COMITES SST
INSPECCIONES EN HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	1	1	100	SE VERIFICO QUE SE REALIZARON INSPECCIÓN PLANEADA Se realian inspecciones a herramienta manual, inspecciones de áreas de trabajo, inspección de EPP)
INSPECCIÓN DE ÁREAS	1	1	100	SE VERIFICO QUE SE REALIZARA LA INSPECCIÓN DE ÁREAS

OTRAS ACTIVIDADES				
INSPECCIONES EPP	1	1	100	SE VERIFICO QUE SE REALIZARA LA INSPECCIÓN
INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO	1	1	100	SE VERIFICO QUE SE REALIZARA LA INSPECCIÓN
INSPECCION DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS Y MANUALES	1	1	100	SE VERIFICO QUE SE REALIZARA LA INSPECCIÓN
INSPECCIONES DE VEHICULO	1	1	100	SE VERIFICO QUE SE REALIZARA LA INSPECCIÓN
INSPECCIÓN DE PUESTO DE TRABAJO	1	0	0	CONTRATISTA LA REPROGRAMO PARA LA SIGUIENTE SEMANA
6.2 Actividades ambientales Contratista				
Actividad	**Programada**	**Ejecutada**	**% Cumplimiento**	**Observaciones**
Inspección de cerramiento parque y su mantenimiento	1	1	100	Se verifica inspecciòn de cerramiento
Cobertura del material pétreo y RCD	1	0,5	50	Se verifica el cubrimiento parcial del material RCD Registro fotográfico
Registro y control de generación y disposición de residuos	1	1	100	Se verifica formato AMB-FT-004 Registro de generación de residuos sólidos no peligrosos
Registro y control de generación, aprovechamiento y disposición de RCD	1	1	100	Se verifican vales de RCD
Protección de sumideros	12	12	100	Se verifica la actividad de protección de sumideros
Verificación de PIN-TRANS para vehículos encargados de la recolección de RCD	1	1	100	Se verifico en la aprobación de ingreso de vehículos a la obra
Verificación documentos de vehículos (SOAT, tecnomecánica)	1	1	100	Se verifico en la aprobación de ingreso de vehículos a la obra
Solicitud permisos minero - ambientales proveedores de material pétreo	1	0	0	No aplica, porque no se tienen nuevos proveedores de material de obra para solicitud de documentación minero ambiental
Verificación de proveedores con PIN-PROV de materiales valorizados de RCD	1	1	100	Todavía no se encuentra disponible la información en la página de la SDA
Solicitud documentación ambiental legal proveedores	1	0	0	No aplica, no se tienen nuevos proveedores de material de obra para solicitud de documentación ambiental
Registro y control de insumos y materiales	1	0	0	El contratista reprograma (09 al 14 de marzo), no se ha registrado el ingreso de material de obra
Capacitaciones en materia ambiental	2	2	100	Se verifica la realización de capacitaciones roles y responsabilidades en el componente ambiental y separación correcta por tipo de RCD
Definición y delimitación de áreas de campamento	1	1	100	Se verifica la señalizaciòn instalada de áreas en el campamento del contratista - división del punto PAC
Inventario sustancias químicas	1	0	0	No aplica, aún no se cuenta con productos químicos en el campamento de obra
Inspección de sitio de almacenamiento de sustancias químicas	1	0	0	No aplica, aún no se cuenta con productos químicos en el campamento de obra
Reporte de incidentes ambientales (si aplica)	1	0	0	No aplica, no se han generado incidentes o conrol de derrames de sustancias químicas
Protección de árboles y arbustos existentes	13	4	30,77	Realizado parcialmente, se protegieron los que estaban más cercanos a las áreas de intervención y acopio de RCD

Permiso de aprovechamiento forestal (si aplica)	1	1	100	Realizado, radicado mediante oficio CA-CVP-822-2025-063 INFORME FORESTAL VERSIÓN 3 el 04/03/2026
Acta WR (según sea el caso)	1	0	0	No aplica, no se realizará diseño paisajístico
Anexos PMA RCD	1	1	100	Se entregaron con el informe mensual de obra oficio CA-CVP-822-2025-070 INFORME MENSUAL No. 1 – COMPONENTE AMBIENTAL de fecha 08/03/2026
Comité SST-MA	1	1	100	Contratista Asistió
Comité de obra	1	1	100	Contratista Asistió
Informe semanal SST-MA	1	1	100	Contratista radicó mediante oficio CA-CVP-822-2025-SST-019 IREMISIÓN INFORME SEMANAL COMPONENTE SST-MA SEMANA No. 5 de fecha 04/03/2026
Informe mensual	1	1	100	contratista radicó mediante oficio CA-CVP-822-2025-070 INFORME MENSUAL No. 1 – COMPONENTE AMBIENTAL de fecha 08/03/2026
6.3 Actividades SST Interventoría				
Actividad	**Programada**	**Ejecutada**	**% Cumplimiento**	**Observaciones**
Realizar registros de ausentismo por enfermedad común y cuando se presente por enfermedad laboral y accidentes de trabajo.	1	1	100	En esta semana no se presentaron ausentismos por enfermedad comun o laboral o AT
OTRAS ACTIVIDADES				
Solicitar y analizar los resultados exámenes ocupacionales de ingreso del personal	1	1	100	Se analizaron los examenes medicos de ingreso del personal
Actualizar Perfil Sociodemografico	1	1	100	Se verifico el perfil sociodemografico esta completo de acuerdo al número de trabajadores que tiene la Interventoría
Inspección de orden y aseo.	1	1	100	Se realizó inspección de orden y aseo
6.4 Actividades Ambientales Interventoría				
Actividad	**Programada**	**Ejecutada**	**% Cumplimiento**	**Observaciones**
Capacitación sobre gestión de emisiones atmosféricas	1	1	100	Se realizó capacitación sobre gestión de emisiones átmosfericas
Inspección de unidades sanitarias	1	1	100	Se reliazó inspección de unidades sanitarias
Verificación de cumplimiento de documentación ambiental para vehiculos y maquinaria que ingresen a obra	1	1	100	En esta semana se aprobó el ingreso de 3 volquetas sin embargo esta pendiente las subsanaciones de las planillas de seguridad social.
7. Novedades presentadas				
Ninguna				
8. Actividades programadas para la siguiente semana				
8.1 Actividades Contratista				

SST Capacitaciones y charlas todo el personal Entrega de informes semanales Capacitación de prevención del riesgo químico y de seguridad para la actividad de obra con asfalto Conformación COPASST Pausas activas Asistencia a comités semanales SST Inspecciones en higiene y seguridad industrial Inspección de áreas Riesgos y normas de prevención de trabajos en caliente Inspección puesto de trabajo Charla sobre medicina preventiva Inspección de EPP Inspección equipo y maquinaria Inspección herramienta eléctrica y manual	AMBIENTAL Inspección de cerramiento parque y su mantenimiento Cobertura del material pétreo y RCD Recolección de RCD Inspección del estado de sumideros Limpieza de sumideros y/o reposición de protección de sumideros Competencia laboral en separar escombros según procedimiento técnico y normativa ambiental (si aplica)

8.2 Actividades Interventoría SSTMA

1. Instalación de punto ecológico en campamento de interventoría
2. Verificación de cumplimiento de documentación ambiental para vehiculos y maquinaria que ingresen a obra
3. Instalación de señalización ambiental en campamento de interventoría
4. Realizan inspecciones planeadas con la participación del COPASST o VIGIA SST
5. Seguimiento en obra de las actividades SST MA del contratista

9. REGISTRO FOTOGRAFICO

9.1 REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATISTA SST

	
Comité de obra	Inspección de áreas de trabajo
	
Pausas Activas	Inspección de vehiculos

Comité de obra

9.2 REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATISTA AMBIENTAL

	
Punto ecologico	Charla ambiental

	
Ingreso de vehiculos a obra	Cubrimiento de RCD
9.3 REGISTRO FOTOGRAFICO INTERVENTORIA	
	
Comité SSTMA	Comité de obra
	
Capacitación ambiental	Inspección mantenimiento de sumideros
	
Orden y aseo en oficinas de Interventoría	Humectación de pisos en actividades de barrido de oficinas
	
Retiro de residuos solidos ordinarios	Recolección de residuos solidos por la empresa de servicios públicos

Elaborado por: Catherine Bastidas	Aprobado por:	Ana Bermudez
Cargo: Residente SSTMA-Interventoría	Cargo:	Apoyo Supervisión SSTMA
Entidad: CONSORCIO JCB -06-CAVIP-BOG-CUN	Entidad:	CVP

	INFORME SEMANAL SSTMA DE INTERVENTORIA No.5			
PERIODO:	**9/03/2026**	**A**	**15/03/2026**	OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL y SST. AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRIORIZADAS INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN SOCIAL NECESARIOS, EN EL PARQUE DE LA VIRGEN EN LA LOCALIDAD DE SUBA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ

1. Acciones de avance mas relevantes

Se entrego por parte del contratista el infome semanal del 9 al 15 de marzo de 2026 y se aprobo por parte de interventoría

Se hicieron mesas de trabajo entre interventoría y contratista para trabajar ene el informe mensual sst #1 del contratista de onra

Se realiza aprobacion del forestal del CONSORCIO ALIANZA el dia 13 de marzo de 2026

Se realiza aprobacion del la maquinaria ASFALTADORA FINISHER el dia 13 de marzo de 2027

2. Reporte de personal de contratista de obra en la semana

Ingresos	Retiros	Activos semana pasada	Total Activos	Aprobado por interventoría en la semana	Observaciones
0	0	17	17	1	Esta semana se aprueba profesional forestal Daniela Mendoza

3. Reporte de maquinaria y vehiculos

Tipo maquina/vehiculo	Ingreso	Retiro	Aprobado por interventoría	Observciones
camion para retiro de RCD	2	0	4	Interventoría cuenta con 4 vehiculos tipo camion, ingresan 2 a obra
Volqueta para retiro de RCD	4	0	6	Interventoría cuenta con 6 vehiculos tipo volqueta, ingresan 4 a obra

3. Indicadores ambientales y SST del contratista e interventoria

3.1 Indicadores SST contratista interventoría

Nombre del indicador	Formula	% Cuplimiento contratista	% Cuplimiento interventoria
Frecuencia de accidentalidad	(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes/ Número de trabajadores en el mes) *100	0	0
Severidad de accidentalidad	(Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + número de días cargados en el mes/Número de trabajadores en el mes) *100	0	0
Proporción de accidentes	(Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año/Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año) *100	0	0
Prevalencia de la enfermedad laboral	(Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo "Z"/ Promedio de trabajadores en el periodo "Z")*100.000	0	0
Incidencia de la enfermedad laboral	(Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo "Z"/Promedio de trabajadores en el periodo "Z") *100.000	0	0
Ausentismo por causa medica	(Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes/ Número de días de trabajo programados en el mes) *100	0	0
Inspecciones	$\frac{Número\ de\ inspecciones\ realizadas}{Número\ de\ inspecciones\ programadas} \times 100$	100	100
Capacitaciones	$\frac{Número\ de\ asistentes}{Número\ de\ personas\ programadas\ programada} \times 100$	100	NA
Capacitaciones	$\frac{Número\ de\ capacitaciones\ ejecutadas}{Número\ de\ capacitaciones\ programadas} \times 100$	100	0

3.2 Indicadores ambientales contratista

Programa	Nombre del indicador	Formula	% Cuplimiento
Control de emisiones atmosféricas y ruido	Medidas en obra implementadas	$\frac{Cantidad\ de\ medidas\ implementadas}{Cantidad\ de\ medidas\ propuestas} \times 100$	70%
Residuos sólidos no peligrosos	Puntos ecológicos	$\frac{Número\ de\ puntos\ ecológicos\ presentes\ en\ obra}{Número\ de\ puntos\ ecológicos\ necesarios\ en\ obra} \times 100$	100%
Residuos líquidos, combustibles, grasas, aceites y residuos peligrosos – RESPEL	Residuos líquidos	$\frac{Volumen\ (m^3/l)\ residuos\ líquidos\ con\ certificados}{Volumen\ (m^3/l)\ residuos\ líquidos\ generados} \times 100$	0%
	Residuos peligrosos	$\frac{Cantidad\ (ton)\ residuos\ peligrosos\ con\ certificados}{Cantidad\ (ton)\ residuos\ peligrosos\ generados} \times 100$	0%
	Meta de aprovechamiento de RCD	$\frac{Cantidad\ (ton)\ RCD\ aprovechado\ en\ obra}{Cantidad\ (ton)\ total\ RCD\ generado - Cantidad\ (ton)\ RCD\ excavación} \times 100$	99%

Residuos de construcción y demolición	RCD certificado	$\frac{\text{Cantidad (ton) RCD con certificado}}{\text{Cantidad (ton) total RCD generado en obra}} \times 100$	68%
	Meta circularidad	**(cantidad (ton) material de obra valorizado RCD)/Cantidad (ton) total usado en obra *100**	0%
Aguas superficiales	Protección sumideros	$\frac{\text{Número de sumideros protegidos}}{\text{Número de sumideros presentes en obra}} \times 100$	100%
Programa maquinaria, equipos y vehículos	Vehículos	$\frac{\text{Cantidad de vehículos con PIN – TRANS activo}}{\text{Cantidad vehículos empleados para transporte de RCD}} \times 100$	100%
	Maquinaria	$\frac{\text{Cantidad de maquinaria con antigüedad menor a 20 años}}{\text{Cantidad maquinaria presente en obra}} \times 100$	50%
Insumos y/o materiales para construcción	Material certificado	$\frac{\text{Cantidad (ton/kg) de material de obra certificado}}{\text{Cantidad (ton/kg) de material de obra comprado}} \times 100$	0%
Señalización del PMA	Señalización PMA	$\frac{\text{Número de áreas de trabajo señalizadas}}{\text{Número total de áreas de trabajo}} \times 100$	0%
Capacitación y entrenamiento	Capacitaciones programadas	$\frac{\text{Número de capacitaiones ejecutadas en el mes}}{\text{Número de capacitaciones programadas en el mes}} \times 100$	100%
	Personal capacitado	$\frac{\text{Número de personal capacitado}}{\text{Número total de personal vinculado}} \times 100$	100%
Instalación de campamento y centros de acopio	Dotación campamentos	$\frac{\text{Número de elementos (dotación) presentes en campamento}}{\text{Número de elementos (dotación) obligatorios en el campamento}} \times 100$	100%
	Centros de acopio	$\frac{\text{Número de centros de acopio señalizados}}{\text{Número de centros de acopio existentes}} \times 100$	0%
Plan de contingencias ambientales y control de derrame de sustancias químicas	Derrames atendidos	$\frac{\text{Número de derrames atendidos correctamente}}{\text{Número total de derrames ocurridos}} \times 100$	0%
	Disponibilidad de kits de derrames	$\frac{\text{Número de kits disponibles y operativos}}{\text{Número de kits requeridos}} \times 100$	100%
Limpieza final de la obra y desmantelamiento de campamentos	Limpieza áreas intervenidas	$\frac{\text{Número de áreas intervenidas restauradas}}{\text{Número total de áreas intervenidas}} \times 100$	0%
Paisajismo, cobertura vegetal y fauna	Vegetación (individuos arbóreos)	$\frac{\text{Número de individuos arbóreos con enmienda y protección}}{\text{Número de individuos arbóreos presentes en el área de influencia directa}} \times 100$	100%

3.3 Indicadores ambientales interventoría

Programa	Nombre del indicador	Formula	% Cuplimiento
Residuos solidos	Volumen de residuos entregados a las empresas que realizan la gestión residuos ordinarios en la ciudad	(Vol. residuos ordinarios dispuestos /Volumen de residuos generados) *100	100
	Residuos aprovechables que se entregan a entidades constituidas	(Vol. residuos aprovechables dispuestos /Volumen de residuos generados) *100	0
	Volumen residuos peligrosos (RSP) a empresas autorizadas	(Vol. residuos peligrosos (RSP) dispuestos /volumen de residuos peligrosos (RSP) generados) *100	0
Control de las emisiones atmosfericas	% de capacitaciones sobre emisiones atmosféricas ejecutadas	(Número de capacitaciones sobre emisiones atmosféricas programadas / Número de capacitaciones sobre emisiones atmosféricas ejecutadas) *100	0
Manejo de sustancias químicas peligrosas en obra	Derramen registrados	No. de derrames de tinta tratados y mitigados / No. De derrames presentados * 100	0
Contaminación en cuerpos de agua y redes de servicios públicos	Porcentaje de inducciones ambientales ejecutadas	(No. de inducciones ambientales ejecutadas / No. de inducciones programadas) * 100	0
Manejo de maquinaria, vehículos y equipo en obra	Documentación ambiental de maquinaria y vehículos aprobada	(No. de vehículos y maquinaria con documentación ambiental aprobada/ No. de vehículos y maquinaria presentada por el contratista) * 100	100
Plan de contingencias	% de capacitaciones sobre emergencias ambientales ejecutadas	(Número de capacitaciones en emergencias ambientales ejecutadas/ Número de capacitaciones en emergencias ambientales) programados (100%).	0
Señalización frentes de obras y sitios temporales	Señalización instalada en la oficina de interventoría	(Número de Señalización instalada / Número de señalización propuesta) * 100	0

Capacitaciones ambientales	% de Capacitaciones ambientales ejecutadas en el proyecto	(Número de capacitaciones ejecutadas / Capacitaciones programadas) * 100	0

4. Reporte de accidentes o emergencias contratista , interventoría

Contratista		Interventoria		Observaciones
Accidentes	Emergencias	Accidentes	Emergencias	
0	0	0	0	

5. Número de viajes de RCD y sitios de disposición

Fecha	Número de viaje RCD	Cantidad RCD	Certificado	
3/09/2026	1	21 m3	GRE VD A002210-587-2026	**ranulados Reciclados de Colombia - GRECO**
3/10/2026	2	42 m3	GRE VD A002210-587-2026	**ranulados Reciclados de Colombia - GRECO**
3/10/2026	2	15 m3	Pendiente	**ranulados Reciclados de Colombia - GRECO**
3/11/2026	2	7 m3	Pendiente	**ranulados Reciclados de Colombia - GRECO**
3/12/2026	2	1,59 m3	Pendiente	**Reciclados L&V - Centro de Gestión Sostenible**
3/13/2026	2	5 m3	Pendiente	**ranulados Reciclados de Colombia - GRECO**

6. Actividades ejecutadas plan de trabajo contratista - interventoría

6.1 Actividades ejecutadas SST contratista

Actividad	Programada	Ejecutada	% Cumplimiento	Observaciones
CAPACITACIONES Y CHARLAS TODO EL PERSONAL	1	1	100	SE VERIFICO QUE SE REALIZAN CHARLAS A LOS TRABAJADORES OPERATIVOS de: Riesgos y normas de prevención en trabajo en caliente Lavado de manos Socialización conformación COPASST Socialización conformación COCOLA Charla medicina preventiva y de trabajo
ENTREGA DE INFORMES SEMANALES	1	1	100	SE HIZO ENTREGA DE INFORME SEMANAL Y FUE APROBADO POR LA INTERVENBTORIA
CAPACITACIÓN DE PREVENCIÓN DEL RIESGO QUIMICO Y DE SEGURIDAD PARA LA ACTIVIDAD DE OBRA CON ASFALTO	1	1	100	LA CAPACITACION SEREALIZA AUNQUE NI SE INICIARON LAS ACTIVIDADES DE CAPA ASFALTICA.
CONFORMACIÓN COPASST	1	1	100	SE VERIFICO CONFORMACION DE DICHO COMITÉ
PAUSAS ACTIVAS	1	1	100	SE VERIFICO QUE SE REALIZAN PAUSAS ACTIVAS
ASISTENCIA A COMITES SEMANALES SST	1	1	100	CONTRATISTA ASISTE Y PARTIPA EN COMITES SST
INSPECCIONES EN HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	1	1	100	SE VERIFICO QUE SE REALIZARON INSPECCIÓN PLANEADA Se realian inspecciones a herramienta manual, inspecciones de áreas de trabajo, inspección de EPP, maquinaria y equipos)
OTRAS ACTIVIDADES				
INSPECCIONES EPP	1	1	100	SE VERIFICO QUE SE REALIZARA LA INSPECCIÓN
INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO	1	1	100	SE VERIFICO QUE SE REALIZARA LA INSPECCIÓN
INSPECCION DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS Y MANUALES	1	1	100	SE VERIFICO QUE SE REALIZARA LA INSPECCIÓN
INSPECCIONES DE VEHICULO	1	1	100	SE VERIFICO QUE SE REALIZARA LA INSPECCIÓN
INSPECCIÓN DE PUESTO DE TRABAJO	1	1	0	CONTRATISTA REALIZA LA INSPECCION PENDIENTE DE LA SEMANA PASADA Y LA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL INFORME
NSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA	1	1	0	SE VERIFICO INSTALACION DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA EN OBRA
INFORME MENSUAL	1	1	100	contratista radicó mediante oficio CA CVP 822 2025 SST 032 INFORME MENSUAL No. 1 – COMPONENTE SST de fecha 18/03/2026

6.2 Actividades ambientales Contratista

Actividad	Programada	Ejecutada	% Cumplimiento	Observaciones
nspección de cerramiento parque y su mantenimiento	1	1	100	Se verifica inspeccion del cerramiento de obra
Control de emisiones atmosféricas y ruido	1	1	100	Se verifica la correcta implementacion de actividades relacionadas con las emiciones admosfericas en obra.

Cobertura del material pétreo y RCD	1	1,0	100	Se verifica el cubrimiento total del material RCD Registro fotográfico
Registro y control de generación y disposición de residuos	1	1	100	Se verifica formato AMB-FT-004 Registro de generación de residuos sólidos no peligrosos
Registro y control de generación, aprovechamiento y disposición de RCD	1	1	100	Se verifican vales de RCD
Protección de sumideros	12	12	100	Se verifica la actividad de protección de sumideros
Verificación de PIN-TRANS para vehículos encargados de la recolección de RCD	1	1	100	Se verifico en la aprobación de ingreso de vehículos a la obra
Radicación documentación nuevo proveedor de mezcla asfáltica	1	1	100	Se verifico y se dio aprobación de ingreso, a la fecha noingresa el equipo a obra
Verificación documentos de vehículos (SOAT, tecnomecánica)	1	1	100	Se verifico en la aprobación de ingreso de vehículos a la obra
Solicitud permisos minero - ambientales proveedores de material pétreo	1	0	0	No aplica, porque no se tienen nuevos proveedores de material de obra para solicitud de documentación minero ambiental
Verificación de proveedores con PIN- PROV de materiales valorizados de RCD	1	1	100	Todavía no se encuentra disponible la información en la página de la SDA
Solicitud documentación ambiental legal proveedores	1	0	0	No aplica, no se tienen nuevos proveedores de material de obra para solicitud de documentación ambiental
Registro y control de insumos y materiales	1	0	0	No se ha registrado el ingreso de material de obra
Capacitaciones en materia ambiental	0	0	0	Se verifica la realización de capacitaciones roles y responsabilidades en el componente ambiental y separación correcta por tipo de RCD
Definición y delimitación de áreas de campamento	1	1	100	Se verifica la señalizaciòn instalada de áreas en el campamento del contratista - división del punto PAC
Inventario sustancias químicas	1	1	0	Se cuenta con productos químicos en el campamento de obra y se encuentran correctamente etiquetados
Inspección de sitio de almacenamiento de sustancias químicas	1	1	100	Se encuentran correctamente etiquetados y almacenados
Reporte de incidentes ambientales (si aplica)	1	0	0	No aplica, no se han generado incidentes o conrol de derrames de sustancias químicas
Protección de árboles y arbustos existentes	13	13	100	Realizado en la totalidad dentro de las áreas de intervención y acopio de RCD
Permiso de aprovechamiento forestal (si aplica)	1	1	100	Realizado, radicado mediante oficio CA-CVP-822-2025-063 INFORME FORESTAL VERSIÓN 3 el 04/03/2026
Acta WR (según sea el caso)	1	0	0	No aplica, no se realizará diseño paisajístico
Anexos PMA RCD	1	1	100	Se entregaron con el informe mensual de obra oficio CA-CVP- 822-2025-070 INFORME MENSUAL No. 1 – COMPONENTE AMBIENTAL de fecha 08/03/2026
Comité SST-MA	1	1	100	Contratista Asistió
Comité de obra	1	1	100	Contratista Asistió
Informe semanal SST-MA	1	1	100	Contratista radicó mediante oficio CA-CVP-822-2025-SST-033 del 17 de marzo de 2026, IREMISIÓN INFORME SEMANAL COMPONENTE SST-MA
Informe mensual	1	1	100	contratista radicó mediante oficio CA-CVP-822-2025-070 INFORME MENSUAL No. 1 – COMPONENTE AMBIENTAL de fecha 08/03/2026

6.3 Actividades SST Interventoría

Actividad	Programada	Ejecutada	% Cumplimiento	Observaciones
Realizar registros de ausentismo por enfermedad común y cuando se presente por enfermedad laboral y accidentes de trabajo.	1	1	100	En esta semana no se presentaron ausentismos por enfermedad comun o laboral o AT

OTRAS ACTIVIDADES

Realizan inspecciones de obra en compañía de la profesional de SST de la CVP y obra.	1	1	100	Se verifico cumplimeinto SST y MA, se diligencia acta de dseguimiento firmada por las partes interesadas.
Realizan inspecciones planeadas con la participación del COPASST o VIGIA SST	1	1	100	Se realizó inspeccion de extintor en compañía del vigia

6.4 Actividades Ambientales Interventoría

Actividad	Programada	Ejecutada	% Cumplimiento	Observaciones
Instalación de punto ecológico en campamento de interventoría	1	1	100	La interventoria cuenta con punto ecologico dentro de la oficina de la interventoria
Instalación de señalización ambiental en campamento de interventoría	1	1	100	Se realizó señalizacion del punto ecologico de la oficina
Verificación de cumplimiento de documentación ambiental para vehiculos y maquinaria que ingresen a obra	1	1	100	Se verifico el cumplimiento de documentacion de la asfaltadora finisher, ya que la maquina se encuentra repotenciada.

7. Novedades presentadas

Ninguna

8. Actividades programadas para la siguiente semana

8.1 Actividades Contratista

SST	AMBIENTAL
1. CAPACITACIONES Y CHARLAS TODO EL PERSONAL	1. INSPECCIÓN DE CERRAMIENTO PARQUE Y SU MANTENIMIENTO
2. ENTREGA DE INFORMES SEMANALES	2. COBERTURA DEL MATERIAL PÉTREO Y RCD
3. PAUSAS ACTIVAS	3. ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES
4. Entrega informe semanal SST-MA	4. SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS, ACOPIOS, SITIOS DE ALMACENAMIENTO, PUNTOS ECOLOGICOS, MATERIALES, SUSTANCIAS QUÍMICAS
5. INSPECCIONES EN HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5. CAPACITACIONES EN MATERIA AMBIENTAL
6. INSPECCIÓN DE ÁREAS	6. INSPECCIÓN DE SITIO DE ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS
7. CAPACITACIÓN PMT Y SEGURIDAD VIAL	7. HUMECTACIÓN DEL SUELO Y RIEGO DE ÁRBOLES Y ZONAS VERDES
8. REUNIONES Y CAPACITACIONES COPASST	
9. REUNIONES Y CAPACITACIONES COCOLA	
10. ASISTENCIA A COMITES SEMANALES SST	
11. INSPECCIÓN DE PUESTO DE TRABAJO	
12. INSPECCIÓN KIT DE EMERGENCIAS	
13. INSPECCIÓN EPP	
14. INSPECCIONES LOCATIVAS	
15. INSPECCIONES DE ORDEN Y ASEO	

8.2 Actividades Interventoría SSTMA

1. Inspección puntos ecologicos instalados por el contratista
2. Verificación de cumplimiento de documentación ambiental para vehiculos y maquinaria que ingresen a obra
3. Charla accidentes de trabajo
4. Funciones de los Brigadistas de Emergencia según el tipo
5. comformacion brigada

9. REGISTRO FOTOGRAFICO

9.1 REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATISTA SST



Comité de obra



Señalizacio de obra



Pausas Activas



Inspección de vehiculos

Comité de obra

9.2 REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATISTA AMBIENTAL

	
Punto ecologico	Carpado de vehiculos
	
stiker provicional vehiculos	Cubrimiento de RCD

9.3 REGISTRO FOTOGRAFICO INTERVENTORIA

	
Comité SSTMA	Comité de obra
	
inspeccion planeada extintor	instalacion punto ecologico e instalacion señalitica
	
inspeccion obra	hidratacion oficina

Elaborado por: Catherine Bastidas	Aprobado por:	Ana Bermudez
Cargo: Residente SSTMA-Interventoría	Cargo:	Apoyo Supervisión SSTMA
Entidad: CONSORCIO JCB -06-CAVIP-BOG-CUN	Entidad:	CVP

	INFORME SEMANAL SSTMA DE INTERVENTORIA No.5			
PERIODO:	**16/03/2026**	**A**	**22/03/2026**	OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL y SST. AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRIORIZADAS INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN SOCIAL NECESARIOS, EN EL PARQUE DE LA VIRGEN EN LA LOCALIDAD DE SUBA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ

1. Acciones de avance mas relevantes

Se entrego por parte del contratista el infome semanal del 16 al 22 de marzo de 2026 y se aprobo por parte de interventoria

Se aprueba el informe mensual sst #1 del contratista de obra por parte de interventoria

Se realiza aprobacion SGSST de obra e interventoria, el SG- AMBIENTAL de interventoria por parte de la CVP

Se realiza radicacion de los tramites ambientales a la cvp

Se realiza comité interno SST y de obra.

2. Reporte de personal de contratista de obra en la semana

Ingresos	Retiros	Activos semana pasada	Total Activos	Aprobado por interventoría en la semana	Observaciones
0	0	19	19	0	

3. Reporte de maquinaria y vehiculos

Tipo maquina/vehiculo	Ingreso	Retiro	Aprobado por interventoría	Obsercviones
camion para retiro de RCD	0	0	4	Interventoría cuenta con 4 vehiculos tipo camion, ingresan 0 a obra
vibrocompactador	1	0	1	se cuenta con un vibri, ingresa 1 a obra
bobcat	2	0	4	Se cuenta con 4 bobcat aprovados, ingresa 2 en la semana
Volqueta para retiro de RCD	5	0	7	Interventoría cuenta con 6 vehiculos tipo volqueta, ingresan 5 a obra

3. Indicadores ambientales y SST del contratista e interventoria

3.1 Indicadores SST contratista interventoría

Nombre del indicador	Formula	% Cuplimiento contratista	% Cuplimiento interventoria
Frecuencia de accidentalidad	(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes/ Número de trabajadores en el mes) *100	0	0
Severidad de accidentalidad	(Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + número de días cargados en el mes/Número de trabajadores en el mes) *100	0	0
Proporción de accidentes	(Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año/Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año) *100	0	0
Prevalencia de la enfermedad laboral	(Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo "Z"/ Promedio de trabajadores en el periodo "Z")*100.000	0	0
Incidencia de la enfermedad laboral	(Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo "Z"/Promedio de trabajadores en el periodo "Z") *100.000	0	0
Ausentismo por causa medica	(Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes/ Número de días de trabajo programados en el mes) *100	0	0
Inspecciones	$\frac{Número\ de\ inspecciones\ realizadas}{Número\ de\ inspecciones\ programadas} \times 100$	100	100
Capacitaciones	$\frac{Número\ de\ asistentes}{Número\ de\ personas\ programadas\ programada.} \times 100$	100	100
Capacitaciones	$\frac{Número\ de\ capacitaciones\ ejecutadas}{Número\ de\ capacitaciones\ programadas} \times 100$	100	100

3.2 Indicadores ambientales contratista

Programa	Nombre del indicador	Formula	% Cuplimiento
Control de emisiones atmosféricas y ruido	Medidas en obra implementadas	$\frac{Cantidad\ de\ medidas\ implementadas}{Cantidad\ de\ medidas\ propuestas} \times 100$	70%
Residuos sólidos no peligrosos	Puntos ecológicos	$\frac{Número\ de\ puntos\ ecológicos\ presentes\ en\ obra}{Número\ de\ puntos\ ecológicos\ necesarios\ en\ obra} \times 100$	100%
Residuos líquidos, combustibles, grasas, aceites y residuos peligrosos – RESPEL	Residuos líquidos	$\frac{Volumen\ (m^3/l)\ residuos\ líquidos\ con\ certificados}{Volumen\ (m^3/l)\ residuos\ líquidos\ generados} \times 100$	0%
	Residuos peligrosos	$\frac{Cantidad\ (ton)\ residuos\ peligrosos\ con\ certificados}{Cantidad\ (ton)\ residuos\ peligrosos\ generados} \times 100$	0%

Residuos de construcción y demolición	Meta de aprovechamiento de RCD	$\frac{\text{Cantidad (ton) RCD aprovechado en obra}}{\text{Cantidad (ton) total RCD generado} - \text{Cantidad (ton) RCD reusados}} \times 100$	100%
	RCD certificado	$\frac{\text{Cantidad (ton) RCD con certificado}}{\text{Cantidad (ton) total RCD generado en obra}} \times 100$	0%
	Meta circularidad	**(cantidad (ton) material de obra valorizado RCD)/Cantidad (ton) total usado en obra *100**	0%
Aguas superficiales	Protección sumideros	$\frac{\text{Número de sumideros protegidos}}{\text{Número de sumideros presentes en obra}} \times 100$	100%
Programa maquinaria, equipos y vehículos	Vehículos	$\frac{\text{Cantidad de vehículos con PEN - TRANZ activo}}{\text{Cantidad vehículos empleados para transporte de RCD}} \times 100$	100%
	Maquinaria	$\frac{\text{Cantidad de maquinaria con antigüedad menor a 20 años}}{\text{Cantidad maquinaria presente en obra}} \times 100$	80%
Insumos y/o materiales para construcción	Material certificado	$\frac{\text{Cantidad (ton/kg) de material de obra certificado}}{\text{Cantidad (ton/kg) de material de obra comprado}} \times 100$	0%
Señalización del PMA	Señalización PMA	$\frac{\text{Número de áreas de trabajo señalizadas}}{\text{Número total de áreas de trabajo}} \times 100$	100%
Capacitación y entrenamiento	Capacitaciones programadas	$\frac{\text{Número de capacitaciones ejecutadas en el mes}}{\text{Número de capacitaciones programadas en el mes}} \times 100$	100%
	Personal capacitado	$\frac{\text{Número de personal capacitado}}{\text{Número total de personal vinculado}} \times 100$	100%
Instalación de campamento y centros de acopio	Dotación campamentos	$\frac{\text{Número de elementos (dotación) presentes en campamento}}{\text{Número de elementos (dotación) obligatorios en el campamento}} \times 100$	100%
	Centros de acopio	$\frac{\text{Número de centros de acopio señalizados}}{\text{Número de centros de acopio existentes}} \times 100$	0%
Plan de contingencias ambientales y control de derrame de sustancias químicas	Derrames atendidos	$\frac{\text{Número de derrames atendidos correctamente}}{\text{Número total de derrames ocurridos}} \times 100$	0%
	Disponibilidad de kits de derrames	$\frac{\text{Número de kits disponibles y operativos}}{\text{Número de kits requeridos}} \times 100$	100%
Limpieza final de la obra y desmantelamiento de campamentos	Limpieza áreas intervenidas	$\frac{\text{Número de áreas intervenidas restauradas}}{\text{Número total de áreas intervenidas}} \times 100$	0%
Paisajismo, cobertura vegetal y fauna	Vegetación (individuos arbóreos)	$\frac{\text{Número de individuos arbóreos con mantenimiento y protección}}{\text{Número de individuos arbóreos presentes en el área de influencia directa}} \times 100$	100%

3.3 Indicadores ambientales interventoría

Programa	Nombre del indicador	Formula	% Cuplimiento
Residuos solidos	Volumen de residuos entregados a las empresas que realizan la gestión residuos ordinarios en la ciudad	(Vol. residuos ordinarios dispuestos /Volumen de residuos generados) *100	100
	Residuos aprovechables que se entregan a entidades constituidas	(Vol. residuos aprovechables dispuestos /Volumen de residuos generados) *100	0
	Volumen residuos peligrosos (RSP) a empresas autorizadas	(Vol. residuos peligrosos (RSP) dispuestos /volumen de residuos peligrosos (RSP) generados) *100	0
Control de las emisiones atmosfericas	% de capacitaciones sobre emisiones atmosféricas ejecutadas	(Número de capacitaciones sobre emisiones atmosféricas programadas / Número de capacitaciones sobre emisiones atmosféricas ejecutadas) *100	0
Manejo de sustancias químicas peligrosas en obra	Derramen registrados	No. de derrames de tinta tratados y mitigados / No. De derrames presentados * 100	0
Contaminación en cuerpos de agua y redes de servicios públicos	Porcentaje de inducciones ambientales ejecutadas	(No. de inducciones ambientales ejecutadas / No. de inducciones programadas) * 100	0
Manejo de maquinaria, vehículos y equipo en obra	Documentación ambiental de maquinaria y vehículos aprobada	(No. de vehículos y maquinaria con documentación ambiental aprobada/ No. de vehículos y maquinaria presentada por el contratista) * 100	100
Plan de contingencias	% de capacitaciones sobre emergencias ambientales ejecutadas	(Número de capacitaciones en emergencias ambientales ejecutadas/ Número de capacitaciones en emergencias ambientales) programados (100%).	0
Señalización frentes de obras y sitios temporales	Señalización instalada en la oficina de interventoría	(Número de Señalización instalada / Número de señalización propuesta) * 100	0
Capacitaciones ambientales	% de Capacitaciones ambientales ejecutadas en el proyecto	(Número de capacitaciones ejecutadas / Capacitaciones programadas) * 100	0

4. Reporte de accidentes o emergencias contratista , interventoría

Contratista		Interventoria		Observaciones
Accidentes	Emergencias	Accidentes	Emergencias	
0	0	0	0	

5. Número de viajes de RCD y sitios de disposición

Fecha	Número de viaje RCD	Cantidad RCD	Certificado	lugar disposicion
3/20/2026	7	49 m3	pendiente	**ranulados Reciclados de Colombia - GRECO**
3/21/2026	2	30	pendiente	**ranulados Reciclados de Colombia - GRECO**

6. Actividades ejecutadas plan de trabajo contratista - interventoría

6.1 Actividades ejecutadas SST contratista

Actividad	Programada	Ejecutada	% Cumplimiento	Observaciones
CAPACITACIONES Y CHARLAS TODO EL PERSONAL	1	1	100	SE VERIFICO QUE SE REALIZAN CHARLAS A LOS TRABAJADORES OPERATIVOS de: Capacitación PMT y seguridad vial
ENTREGA DE INFORMES SEMANALES	1	1	100	SE HIZO ENTREGA DE INFORME SEMANAL Y FUE APROBADO POR LA INTERVENBTORIA
CAPACITACIÓN DE PREVENCIÓN DEL RIESGO QUIMICO Y DE SEGURIDAD PARA LA ACTIVIDAD DE OBRA CON ASFALTO	1	1	100	SOCIALIZACIÓN RIESGO QUÍMICO (ASFALTO)
CONFORMACIÓN COPASST	1	1	100	SE VERIFICO CONFORMACION DE DICHO COMITÉ EL 14 -03- 2026
PAUSAS ACTIVAS	1	1	100	SE VERIFICO QUE SE REALIZAN PAUSAS ACTIVAS
INSPECCIONES EN HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	1	1	100	SE VERIFICO QUE SE REALIZARON INSPECCIÓN PLANEADA .
OTRAS ACTIVIDADES				
INSPECCIONES EPP	1	1	100	SE VERIFICO QUE SE REALIZARA LA INSPECCIÓN
INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO	1	1	100	SE VERIFICO QUE SE REALIZARA LA INSPECCIÓN
INSPECCION DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS Y MANUALES	1	1	100	SE VERIFICO QUE SE REALIZARA LA INSPECCIÓN
INSPECCIONES DE VEHICULO	1	1	100	SE VERIFICO QUE SE REALIZARA LA INSPECCIÓN
INSPECCIÓN DE PUESTO DE TRABAJO	1	1	0	SE VERIFICO QUE SE REALIZARA LA INSPECCIÓN
KIT DE EMERGENCIA,	1	1	0	SE VERIFICO QUE SE REALIZARA LA INSPECCIÓN
INFORME MENSUAL	1	1	100	INFORME MENSUAL FUE APROBADO Y ENVIADO A LA CVP

6.2 Actividades ambientales Contratista

Actividad	Programada	Ejecutada	% Cumplimiento	Observaciones
nspección de cerramiento parque y su mantenimiento	1	1	50	Se verifica inspeccion del cerramiento de obra pendiente mantenimiento
Cobertura del material pétreo y RCD	1	5,0	50	Se verifica el cubrimiento parcial del material RCD Registro fotográfico
Verificación documentos de vehículos (SOAT, tecnomecánica)	1	1	100	Se verifico en la aprobación de ingreso de vehículos a la obra
Capacitaciones en materia ambiental	1	1	100	Se verifica la realización de capacitacion en uso adecuado de puntos ecologicos
Definición y delimitación de áreas de campamento	1	1	100	Se verifica la señalizaciòn instalada de áreas en el campamento del contratista - división del punto PAC
Inventario sustancias químicas	1	1	100	Se cuenta con productos químicos en el campamento de obra y se encuentran correctamente etiquetados
Reporte de incidentes ambientales (si aplica)	1	0	0	No aplica, no se han generado incidentes o conrol de derrames de sustancias químicas
humectacion del suelo y riego de arboles	0	0	0	No aplica, se presentan lluvias durante la semana

Comité SST-MA	1	1	100	Contratista Asistió
Comité de obra	1	1	100	Contratista Asistió
Informe semanal SST-MA	1	1	100	Contratista radicó mediante oficio CA-CVP-822-2025-SST-033 del 17 de marzo de 2026, IREMISIÓN INFORME SEMANAL COMPONENTE SST-MA

6.3 Actividades SST Interventoría				
Actividad	**Programada**	**Ejecutada**	**% Cumplimiento**	**Observaciones**
Realizar registros de ausentismo por enfermedad común y cuando se presente por enfermedad laboral y accidentes de trabajo.	1	1	100	En esta semana no se presentaron ausentismos por enfermedad comun o laboral o AT
OTRAS ACTIVIDADES				
Verificación de cumplimiento de documentación ambiental para vehiculos y maquinaria que ingresen a obraa	1	1	100	Se realizó verificación d de documentación ambiental para vehiculos y maquinaria previo a ingreso de obra
Charla accidentes de trabajo	1	1	100	Se realizó charla de reporte e investigacion de accidente de trabajo
capacito en autorreportes	1	1	100	Se realizó charla de autorreportes
capacito en Funciones de los Brigadistas de Emergencia según el tipo y comformacion brigada	1	1	100	Se realizó conformeacion y capacitacion brigada de emergencias

6.4 Actividades Ambientales Interventoría				
Actividad	**Programada**	**Ejecutada**	**% Cumplimiento**	**Observaciones**
Inspección puntos ecologicos instalados por el contratista	1	1	100	Se realizo inspeccion de puntos ecologicos de obra
orden y aseo	1	1	100	Se realiza actividades de orden y aseo en oficina

7. Novedades presentadas

Ninguna

8. Actividades programadas para la siguiente semana

8.1 Actividades Contratista

SST	AMBIENTAL
1, Charlas y capacitaciones a todo el personal☒	1, Inspección de cerramiento parque y su mantenimiento☒
2, Perfil sociaodemografico☒	2, Recolección de RCD☒
3, Entrega informe semanal☒	3, Inspección del estado de sumideros☒
4, Entrega informe mensual (N/A)☒	4, Limpieza de sumideros y/o reposición de protección de sumideros
5, Entrega e inspección de dotación☒	
6, Asistencia comites semanales☒	
7, Inspección punto ecologico☒	
8, Inspección de higiene y seguridad industrial☒	
9, Inspección de areas☒	
10, Verificación indicadores de gestión☒	
11, Tecnicas de evaluación de personal☒	
12, socialización de medevac☒	
13, Señalización y demarcación de áreas☒	
14, Pausas activas☒	
15, Inspección kit de emergencia☒	
16, Inspección de EPP☒	
17, Inspección orden y aseo☒	
18, Inspección herramientas elecricas y manuales☒	
19, Elaboración de folleto informativo☒	
20, Inspección puesto de trabajo☒	

8.2 Actividades Interventoría SSTMA

1, COMITÉ DE COPASST
2, COMITÉ CCL
3, INSPECCION BOTIQUIN

9. REGISTRO FOTOGRAFICO

9.1 REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATISTA SST



Comité de obra



Señalizacio de obra



Desmonte bicicleteros



Inspección de vehiculos

Comité de obra

9.2 REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATISTA AMBIENTAL

	
Punto ecologico	Carpado de vehiculos
	
Demarcacion material petreo	Cubrimiento de RCD
	
Recoleccion RCD	Retiro de RCD
9.3 REGISTRO FOTOGRAFICO INTERVENTORIA	
	
Comité SSTMA	Comité de obra
	
inspeccion planeada puntos ecologicos obra	charla accidente trabajo
	
Capacitacion brigadas	recoleccion ordeny aseo oficina
Elaborado por: Catherine Bastidas	Aprobado por: Ana Bermudez
Cargo: Residente SSTMA-Interventoría	Cargo: Apoyo Supervisión SSTMA
Entidad: CONSORCIO JCB -06-CAVIP-BOG-CUN	Entidad: CVP

	INFORME SEMANAL SSTMA DE INTERVENTORIA No.5			
PERIODO:	**23/03/2026**	**A**	**29/03/2026**	OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL y SST, AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRIORIZADAS INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN SOCIAL NECESARIOS, EN EL PARQUE DE LA VIRGEN EN LA LOCALIDAD DE SUBA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ

1. Acciones de avance mas relevantes

Ingreso de dos (2) trabajadores, para el cargo de auxiliar boal y aux de trafico respectivamente.

Se da concepto de recibido al informe de trámites ambientales por parte de la CVP

El contratista entrega el Informe Mensual No. 1 del componente de seguridad y salud en el trabajo (SST)

La interventoria envia aprovado del Informe Mensual No. 1 del componente de seguridad y salud en el trabajo (SST) a la CVP

Se realiza comité interno SST y de obra.

2. Reporte de personal de contratista de obra en la semana

Ingresos	Retiros	Activos semana pasada	Total Activos	Aprobado por interventoría en la semana	Observaciones
2	1	0	19	2	Se retira andrea castillo del cargo de apoyo tecnico e ingresa aux boal y aux. trafico

3. Reporte de maquinaria y vehiculos

Tipo maquina/vehiculo	Ingreso	Retiro	Aprobado por interventoría	Observciones
camion para retiro de RCD	0	0	4	Interventoría cuenta con 4 vehiculos tipo camion, no ingresan a obra
vibrocompactador	1	0	3	se conto con 1 vibrocompactador
bobcat	1	0	4	Se cuenta con 4 bobcat aprovados, ingresa 1 en la semana
Volqueta para retiro de RCD	1	0	6	Interventoría cuenta con 6 vehiculos tipo volqueta, ingresan 1 a obra

3. Indicadores ambientales y SST del contratista e interventoria

3.1 Indicadores SST contratista interventoría

Nombre del indicador	Formula	% Cuplimiento contratista	% Cuplimiento interventoria
Frecuencia de accidentalidad	(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes/ Número de trabajadores en el mes) *100	0	0
Severidad de accidentalidad	(Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + número de días cargados en el mes/Número de trabajadores en el mes) *100	0	0
Proporción de accidentes	(Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año/Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año) *100	0	0
Prevalencia de la enfermedad laboral	(Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo "Z"/ Promedio de trabajadores en el periodo "Z")*100.000	0	0
Incidencia de la enfermedad laboral	(Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo "Z"/Promedio de trabajadores en el periodo "Z") *100.000	0	0
Ausentismo por causa medica	(Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes/ Número de días de trabajo programados en el mes) *100	0	0
Inspecciones	$\frac{Número\ de\ inspecciones\ realizadas}{Número\ de\ inspecciones\ programadas} \times 100$	100	100
Capacitaciones	$\frac{Número\ de\ asistentes}{Número\ de\ personas\ programadas\ programada} \times 100$	100	100
Capacitaciones	$\frac{Número\ de\ capacitaciones\ ejecutadas}{Número\ de\ capacitaciones\ programadas} \times 100$	100	100

3.2 Indicadores ambientales contratista

Programa	Nombre del indicador	Formula	% Cuplimiento

Control de emisiones atmosféricas y ruido	Medidas en obra implementadas	$\frac{\text{Cantidad de medidas implementadas}}{\text{Cantidad de medidas propuestas}} \times 100$	80%
Residuos sólidos no peligrosos	Puntos ecológicos	$\frac{\text{Número de puntos ecológicos presentes en obra}}{\text{Número de puntos ecológicos necesarios en obra}} \times 100$	100%
Residuos líquidos, combustibles, grasas, aceites y residuos peligrosos – RESPEL	Residuos líquidos	$\frac{\text{Volumen } (m^3/l) \text{ residuos líquidos con certificados}}{\text{Volumen } (m^3/l) \text{ residuos líquidos generados}} \times 100$	0%
	Residuos peligrosos	$\frac{\text{Cantidad (ton) residuos peligrosos con certificados}}{\text{Cantidad (ton) residuos peligrosos generados}} \times 100$	0%
Residuos de construcción y demolición	Meta de aprovechamiento de RCD	$\frac{\text{Cantidad (ton) RCD aprovechado en obra}}{\text{Cantidad (ton) total RCD generado – Cantidad (ton) RCD excavación}} \times 100$	100%
	RCD certificado	$\frac{\text{Cantidad (ton) RCD con certificado}}{\text{Cantidad (ton) total RCD generado en obra}} \times 100$	0%
	Meta circularidad	**(cantidad (ton) material de obra valorizado RCD)/Cantidad (ton) total usado en obra *100**	0%
Aguas superficiales	Protección sumideros	$\frac{\text{Número de sumideros protegidos}}{\text{Número de sumideros presentes en obra}} \times 100$	100%
Programa maquinaria, equipos y vehículos	Vehículos	$\frac{\text{Cantidad de vehículos con PTM – TRANS activo}}{\text{Cantidad vehículos empleados para transporte de RCD}} \times 100$	100%
	Maquinaria	$\frac{\text{Cantidad de maquinaria con antigüedad menor a 10 años}}{\text{Cantidad maquinaria presente en obra}} \times 100$	80%
Insumos y/o materiales para construcción	Material certificado	$\frac{\text{Cantidad (ton/kg) de material de obra certificado}}{\text{Cantidad (ton/kg) de material de obra comprado}} \times 100$	0%
Señalización del PMA	Señalización PMA	$\frac{\text{Número de áreas de trabajo señalizadas}}{\text{Número total de áreas de trabajo}} \times 100$	100%
Capacitación y entrenamiento	Capacitaciones programadas	$\frac{\text{Número de capacitaciones ejecutadas en el mes}}{\text{Número de capacitaciones programadas en el mes}} \times 100$	0%
	Personal capacitado	$\frac{\text{Número de personal capacitado}}{\text{Número total de personal vinculado}} \times 100$	0%
Instalación de campamento y centros de acopio	Dotación campamentos	$\frac{\text{Número de elementos (dotación) presentes en campamento}}{\text{Número de elementos (dotación) obligatorios en el campamento}} \times 100$	100%
	Centros de acopio	$\frac{\text{Número de centros de acopio señalizados}}{\text{Número de centros de acopio existentes}} \times 100$	0%
Plan de contingencias ambientales y control de derrame de sustancias químicas	Derrames atendidos	$\frac{\text{Número de derrames atendidos correctamente}}{\text{Número total de derrames ocurridos}} \times 100$	0%
	Disponibilidad de kits de derrames	$\frac{\text{Número de kits disponibles y operativos}}{\text{Número de kits requeridos}} \times 100$	100%
Limpieza final de la obra y desmantelamiento de campamentos	Limpieza áreas intervenidas	$\frac{\text{Número de áreas intervenidas restauradas}}{\text{Número total de áreas intervenidas}} \times 100$	0%
Paisajismo, cobertura vegetal y fauna	Vegetación (individuos arbóreos)	$\frac{\text{Número de individuos arbóreos con cerramiento y protección}}{\text{Número de individuos arbóreos presentes en el área de influencia directa}} \times 100$	100%

3.3 Indicadores ambientales interventoría

Programa	Nombre del indicador	Formula	% Cuplimiento
Residuos solidos	Volumen de residuos entregados a las empresas que realizan la gestión residuos ordinarios en la ciudad	(Vol. residuos ordinarios dispuestos /Volumen de residuos generados) *100	100
	Residuos aprovechables que se entregan a entidades constituidas	(Vol. residuos aprovechables dispuestos /Volumen de residuos generados) *100	0

	Volumen residuos peligrosos (RSP) a empresas autorizadas	(Vol. residuos peligrosos (RSP) dispuestos /volumen de residuos peligrosos (RSP) generados) *100	0
Control de las emisiones atmosfericas	% de capacitaciones sobre emisiones atmosféricas ejecutadas	(Número de capacitaciones sobre emisiones atmosféricas programadas / Número de capacitaciones sobre emisiones atmosféricas ejecutadas) *100	0
Manejo de sustancias químicas peligrosas en obra	Derramen registrados	No. de derrames de tinta tratados y mitigados / No. De derrames presentados * 100	0
Contaminación en cuerpos de agua y redes de servicios públicos	Porcentaje de inducciones ambientales ejecutadas	(No. de inducciones ambientales ejecutadas / No. de inducciones programadas) * 100	0
Manejo de maquinaria, vehículos y equipo en obra	Documentación ambiental de maquinaria y vehículos aprobada	(No. de vehículos y maquinaria con documentación ambiental aprobada/ No. de vehículos y maquinaria presentada por el contratista) * 100	100
Plan de contingencias	% de capacitaciones sobre emergencias ambientales ejecutadas	(Número de capacitaciones en emergencias ambientales ejecutadas/ Número de capacitaciones en emergencias ambientales) programados (100%).	0
Señalización frentes de obras y sitios temporales	Señalización instalada en la oficina de interventoría	(Número de Señalización instalada / Número de señalización propuesta) * 100	0
Capacitaciones ambientales	% de Capacitaciones ambientales ejecutadas en el proyecto	(Número de capacitaciones ejecutadas / Capacitaciones programadas) * 100	0

4. Reporte de accidentes o emergencias contratista , interventoría

Contratista		Interventoria		Observaciones
Accidentes	Emergencias	Accidentes	Emergencias	
0	0	0	0	

5. Número de viajes de RCD y sitios de disposición

Fecha	Número de viaje RCD	Cantidad RCD	Certificado	lugar disposicion
3/25/2026	6	42m3	pendiente	Granulados Reciclados de Colombia - GRECO

6. Actividades ejecutadas plan de trabajo contratista - interventoría

6.1 Actividades ejecutadas SST contratista

Actividad	Programada	Ejecutada	% Cumplimiento	Observaciones
CAPACITACIONES Y CHARLAS TODO EL PERSONAL	1	1	100	SE VERIFICO QUE SE REALIZAN CHARLAS A LOS TRABAJADORES OPERATIVOS de: Tecnicas de evacuación de personal Socialización Medevac Señalización y demarcación de áreas
PERFIL SOCIODEMOGRAFICO	1	1	100	SE VERIFICO ACTUALIZACION DEL PERFIL.
ENTREGA DE INFORMES MENSUAL	1	1	100	SE HIZO ENTREGA DE INFORME MENSUAL Y FUE APROBADO POR LA INTERVENBTORIA
ENTREGA DE INFORMES SEMANALES	1	1	100	SE HIZO ENTREGA DE INFORME SEMANAL Y FUE APROBADO POR LA INTERVENTORIA
ENTREGA E INSPECCIÓN DE EPP	1	1	100	SE VERIFICA ENTREGA DE EPP
SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE ÁREAS	1	1	100	SE VERIFICA DICHA ACTIVIDAD DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION EN OBRA
ASISTENCIA A COMITES SEMANALES SST	1	1	100	CONTRATISTA ASISTE Y PARTIPA EN COMITES SST
INDICADORES DE ACCIDENTALIDA, ENFERNEDAD LABORAL Y AUSENTISMO	1	1	100	SE VERIFICAN DICHOA INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD Y ENFERMEDAD LABORAL LOS CUALES ESTAN EN CERO.
BOLETIN	1	1	100	SE VERIFICA ENL CUMPLIMIENTO Y ENVIO DEL BOLETIN INFORMATIVO AL PERSONAL

OTRAS ACTIVIDADES				
DILIGENCIAMIENTO DE ATS, Y PERMISOS DE TRABAJO	1	1	100	SE CERIFICAN DICHOS DOCUMENTOS DURANTE LA SEMANA
INSPECCIÓN DE MAQUINARIA	1	1	100	SE VERIFICA INSPECCION DEL VIBROCOMPACTADOR
6.2 Actividades ambientales Contratista				
Actividad	**Programada**	**Ejecutada**	**% Cumplimiento**	**Observaciones**
inspección de cerramiento parque y su mantenimiento	1	1	100	Se verifica inspeccion y mantenimiento de las áreas críticas en el cerramiento perimentral a obra
Control de emisiones atmosféricas y ruido	1	1	100	Se verifica la correcta implementacion de actividades relacionadas con las emiciones admosfericas en obra.
Cobertura del material pétreo y RCD	1	1	100	Se verifica el cubrimiento total del material RCD Registro fotográfico
Registro y control de generación, aprovechamiento y disposición de RCD	1	1	100	Se verifican vales de RCD
Protección de sumideros	12	12	100	Se verifica la actividad de protección de sumideros e inspeccion de estos
Verificación de PIN-TRANS para vehículos encargados de la recolección de RCD	1	1	100	Se verifico en la aprobación de ingreso de vehículos a la obra
Radicación documentación nuevo proveedor de mezcla asfáltica	1	0	0	Durante la semana no ingresan equipos nuevos a obra
Verificación documentos de vehículos (SOAT, tecnomecánica)	1	0	0	no se presentaron ingreso de vehículos nuevos a obra
Solicitud permisos minero - ambientales proveedores de material pétreo	1	0	0	No aplica, porque no se tienen nuevos proveedores de material de obra para solicitud de documentación minero ambiental
Verificación de proveedores con PIN- PROV de materiales valorizados de RCD	1	1	100	Todavía no se encuentra disponible la información en la página de la SDA
Solicitud documentación ambiental legal proveedores	1	0	0	No aplica, no se tienen nuevos proveedores de material de obra para solicitud de documentación ambiental
Registro y control de insumos y materiales	1	0	0	No se ha registrado el ingreso de material de obra
Capacitaciones en materia ambiental	0	0	0	no se realizan capacitacionesdel componente ambiental
Definición y delimitación de áreas de campamento	1	1	100	Se verifica la señalizaciòn instalada de áreas en el campamento del contratista - división del punto PAC
Inventario sustancias químicas	1	1	0	Se cuenta con productos químicos en el campamento de obra y se encuentran correctamente etiquetados
Inspección de sitio de almacenamiento de sustancias químicas	1	1	100	Se encuentran correctamente etiquetados y almacenados
Reporte de incidentes ambientales (si aplica)	1	0	0	No aplica, no se han generado incidentes o conrol de derrames de sustancias químicas
Protección de árboles y arbustos existentes	13	13	100	Se verifica la totalidad de protecciones dentro de las áreas de intervención
Permiso de aprovechamiento forestal (si aplica)	1	1	100	Realizado, radicado mediante oficio CA-CVP-822-2025-063 INFORME FORESTAL VERSIÓN 3 el 04/03/2026
Acta WR (según sea el caso)	1	0	0	No aplica, no se realizará diseño paisajístico
Anexos PMA RCD	1	1	100	Se entregaron con el informe mensual de obra oficio CA-CVP- 822-2025-070 INFORME MENSUAL No. 1 – COMPONENTE AMBIENTAL de fecha 08/03/2026

Comité SST-MA	1	1	100	Contratista Asistió
Comité de obra	1	1	100	Contratista Asistió
Informe semanal SST-MA	1	1	100	Contratista radicó mediante oficio CA-CVP-822-2025-SST-039 del 1 de abril de 2026, IREMISIÓN INFORME SEMANAL COMPONENTE SST-MA
Informe mensual	1	1	100	se programa nueva entrega para el inforem COMPONENTE AMBIENTAL para el 7/04/2026

6.3 Actividades SST Interventoría

Actividad	Programada	Ejecutada	% Cumplimiento	Observaciones
Realizar registros de ausentismo por enfermedad común y cuando se presente por enfermedad laboral y accidentes de trabajo.	1	1	100	En esta semana no se presentaron ausentismos por enfermedad comun o laboral o AT
Reunion COCOLA	1	1	100	Se realiza reunion del cocola sin novedad alguna
Reunion COPASST	1	1	100	Se realiza reunion del copasst sin novedad alguna
Inspeccion botiquin	1	1	100	Se realiza inspeccion botiquin

OTRAS ACTIVIDADES

Comité semanal sst	1	1	100	Se confirma asistencia al comité SST
Comité semanal general de obra	1	1	100	Se confirma asistencia al comité general de obra
recorrido a obra pre comité	1	1	100	Se realizó recorrido pre comité, igualmente se diligencia acta de recorrido

6.4 Actividades Ambientales Interventoría

Actividad	Programada	Ejecutada	% Cumplimiento	Observaciones
orden y aseo	1	1	100	Se realiza actividades de orden y aseo en oficina

7. Novedades presentadas

Ninguna

8. Actividades programadas para la siguiente semana

8.1 Actividades Contratista

SST	AMBIENTAL
1.CAPACITACIONES Y CHARLAS TODO EL PERSONAL	1.Inspección de cerramiento parque y su mantenimiento
2.ENTREGA DE INFORMES SEMANALES	2.Cobertura del material pétreo y RCD
3.PAUSAS ACTIVAS	3.Inspección al punto ecológico
4.ACTIVIDAD DE MEDICINA PREVENTIVA Y DE TRABAJO	4.Mantenimiento del punto ecológico
5.ASISTENCIA A COMITES SEMANALES SST	5.Registro y control de generación y disposición de residuos
6.INSPECCIONES EN HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	6.Entrega de RESPEL a gestor autorizado
7.INSPECCIÓN DE ÁREAS	7.Registro de generación y disposición de RESPEL
8.CHARLA SEBRE LOS METODOS DE COMUNICACIÓN	8.Registro y control de generación, aprovechamiento y disposición de RCD
9.MATRIZ DE RIESGOS - Capacitación en riesgo biológico	9.Registro de actividades de limpieza y/o reposición de protección de sumideros
10.ACTIVIDAD DE MEDICINA PREVENTIVA Y DE TRABAJO	10.Verificación del estado de la señalización, mantenimiento y reposición
11.(PROMOCIÓN Y PREVENCION DE ENFERMEDADES DE ORIGEN COMUN)	11.Capacitaciones en materia ambiental
12.Riesgo biologico)"	12.Inspección y verificación de campamentos y centros de acopio
13.INSPECCIÓN PUESTO DE TRABAJO	13.Inventario sustancias químicas
14.INSPECCIÓN DE EPP	14.Inspección de sitio de almacenamiento de sustancias químicas
15.INSPECCIÓN ORDEN Y ASEO	15.Reporte de incidentes ambientales (si aplica)


8.2 Actividades Interventoría SSTMA

1, COMITÉ DE COPASST
2, COMITÉ CCL
3, INSPECCION BOTIQUIN

9. REGISTRO FOTOGRAFICO

9.1 REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATISTA SST

	
MANTENIMIENTO INGRESO A OBRA	INDUCCION PERSONAL

	
INGRESO AUX. BOAL	INGRESO AUX. FRAFICO
	
DELIMITACION AREAS	PAUSAS ACTIVAS
9.2 REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATISTA AMBIENTAL	
	
PUNTO ECOLOGICO	MANTENIMIENTO SUMIDEROS
	
MANTENIMIENTO CERRAMIENTO	LIMPIEZA Y RETIRO UNIDAD SANITARIA
Recoleccion RCD	Retiro de RCD
9.3 REGISTRO FOTOGRAFICO INTERVENTORIA	
	
Comité SSTMA	Comité de obra
	

RECORRIDO OBRA	REUNION COPASST Y CCL
	
INSPECCION BOTIQUIN	recoleccion ordeny aseo oficina

Elaborado por: Catherine Bastidas	Aprobado por:	Ana Bermudez
Cargo: Residente SSTMA-Interventoría	Cargo:	Apoyo Supervisión SSTMA
Entidad: CONSORCIO JCB -06-CAVIP-BOG-CUN	Entidad:	CVP