Las charlas fueron desarrolladas bajo la modalidad de espacios cortos de sensibilización diaria en campo. En los anexos del presente informe se adjuntan los respectivos registros de asistencia firmados por el personal participante.

A continuación, se detallan las temáticas abordadas:

FECHA	DIA	TEMÁTICA
1/04/2026	MIERCOLES	Riesgo locativo, orden y aseo
2/04/2026	JUEVES	Economía circular aplicada en obras civiles.
3/04/2026	VIERNES	Inspección de herramientas manuales
4/04/2026	SABADO	Control de contaminación
6/04/2026	LUNES	Uso obligatorio de EPP
7/04/2026	MARTES	Protección y conservación del arbolado urbano en proyectos de construcción
8/04/2026	MIERCOLES	Seguridad basada en comportamiento
9/04/2026	JUEVES	Control de emisiones de polvo y material particulado en obra
10/04/2026	VIERNES	Comité de convivencia laboral
11/04/2026	SABADO	Protección de flora y fauna
13/04/2026	LUNES	Prevención de golpes de calor, hidratación adecuada
14/04/2026	MARTES	Uso eficiente de la energía en proyectos de construcción
15/04/2026	MIERCOLES	Señalización y demarcación del área
16/04/2026	JUEVES	Manejo adecuado de suelos y prevención de erosión
17/04/2026	VIERNES	Manejo de extintores
18/04/2026	SABADO	Excavaciones seguras
20/04/2026	LUNES	Lecciones más comunes en obras civiles
21/04/2026	MARTES	Protección de fuentes hídricas cercanas a obras civiles
22/04/2026	MIERCOLES	Riesgo químico, pegante y solvente
23/04/2026	JUEVES	Gestión de residuos peligrosos en obra (aceites, pinturas, químicos)
24/04/2026	VIERNES	Inspección de herramientas manuales
25/04/2026	SABADO	Prevención de lecciones osteomusculares
27/04/2026	LUNES	Levantamiento seguro de cargas
28/04/2026	MARTES	Impacto ambiental del ruido en zonas urbanas y su mitigación
29/04/2026	MIERCOLES	Trabajo en equipo
30/04/2026	JUEVES	Calidad de agua en redes hidráulicas

Registro fotográfico de charlas de seguridad.



- **Inspecciones de seguridad**

Las inspecciones a equipos, herramientas y áreas de intervención se realizan con el propósito de garantizar condiciones seguras de trabajo, prevenir accidentes laborales, evitar fallas mecánicas y asegurar el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Estas inspecciones se ejecutan de manera sistemática antes y durante su uso, permitiendo identificar oportunamente condiciones subestándares, actos inseguros o deterioro de los equipos, con el fin de implementar acciones correctivas inmediatas y mantener una operación eficiente y segura en los frentes de trabajo.

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de abril de 2026, se realizaron las siguientes inspecciones a los equipos y herramientas utilizadas en las actividades de obra:

- Inspección periódica de herramientas manuales.
- Inspecciones locativas

Los registros correspondientes se encuentran archivados como soporte documental y evidencian el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el SG-SST.

Registro fotográfico de inspecciones de seguridad



- **Elementos de protección personal. EPP**

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de Abril de 2026, se realizó el suministro y reemplazo oportuno de los Elementos de Protección Personal (EPP) al personal vinculado a las actividades de obra, garantizando que cada trabajador contara con los elementos adecuados según los riesgos asociados a su labor.

De manera paralela, se efectuó supervisión permanente en campo para verificar el uso correcto, obligatorio y continuo de los EPP, así como el estado físico y condiciones de conservación de los mismos.

El objetivo de estas acciones es minimizar la exposición a peligros presentes en el entorno laboral, reducir la probabilidad de ocurrencia de accidentes de trabajo y prevenir enfermedades laborales derivadas de la actividad desarrollada.

Los registros de entrega, reposición y verificación de uso reposan como soporte documental dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), evidenciando el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la normativa vigente.

Registro fotográfico de entrega de EPP y Dotación



- **Diligenciamiento y firmas de permisos de trabajo y ATS (Análisis de trabajo seguro).**

Previo al inicio de cada actividad operativa, se diligencian y firman los respectivos Permisos de Trabajo y Análisis de Trabajo Seguro (ATS), como mecanismo preventivo para verificar, identificar, evaluar y controlar de manera exhaustiva los peligros asociados a cada tarea específica antes de su ejecución.

Estos documentos permiten:

- Reconocer los riesgos inherentes a la actividad.
- Establecer medidas de control adecuadas.
- Definir responsabilidades.
- Garantizar que el personal conozca los procedimientos seguros.
- Autorizar formalmente el inicio de la labor bajo condiciones controladas.

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2026, se desarrollaron las siguientes actividades:

- Permisos de trabajo específicos según la actividad desarrollada.
- ATS para instalación de Instalación de tubería hidráulica

Los registros correspondientes se encuentran archivados como soporte documental del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), evidenciando el cumplimiento de los procedimientos establecidos y la aplicación de controles preventivos antes del inicio de las labores.

Registro fotográfico de diligenciamiento y firmas de permiso de trabajo y ATS







- **Señalización.**

La señalización en las obras de construcción es fundamental para la prevención de accidentes, ya que permite advertir oportunamente sobre los peligros existentes, orientar el flujo de personas y contribuir al orden y control de las actividades.

Teniendo en cuenta lo anterior, Se instaló señalización de obra en la zona intervenida.

Registro fotográfico de señalización de obra.



- **Kit de emergencias.**

El kit de emergencias es instalado en el frente de obra, ya que resulta fundamental para la protección de la vida y la salud de los trabajadores, al permitir una respuesta inmediata ante situaciones de emergencia como cortes, golpes o caídas, atendiendo lesiones leves y evitando su agravamiento, así como contando con los elementos necesarios para la atención inicial y una eventual evacuación.

Registro fotográfico del kit de emergencia.



6. ACTIVIDADES DE OBRA

Durante el periodo del 1 al 30 de abril 2026, se vienen desarrollando en la obra las siguientes actividades.

- Desmonte de pañete
- Pañetado de muro
- Orden y aseo

7. RECURSOS HUMANOS

Para la ejecución de las actividades, El consorcio cuenta con personal de mano de obra calificada y no calificada, vinculados directamente al proyecto, el personal se distribuye de la siguiente manera.

Mano de obra calificada		
Nombre	**Cedula**	**Cargo**
Raíza González Canchila	1.103.098.887	Residente de obra
Jasmey Catalina Correa	1.013.633.164	Profesional SST
Andrés Hoyos Navarro	1.103.123.003	Ingeniero Ambiental
Mano de obra no calificada		
Nombre	**Cedula**	**Cargo**
José Negrete A	15.074.726	Maestro de obra
Wilber Salgado D	3.837.970	Oficial
Esneider Ruiz R	1.193.577.890	Ayudante
Carlos Estrada G	1.102.813.862	Ayudante
Yoer Méndez Rivera	1.129.184.909	Ayudante

8. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Durante el periodo se ha utilizado en obra los siguientes equipos para la adecuada ejecución del proyecto:

- Palas
- Punteros
- Macetas
- Carretillas
- Herramienta menor

9. INDICADORES EN SST

INDICADOR	
Horas Hombres Trabajadas (aplicable solo a 44 H por semana por trabajador)	860
Número de trabajadores	9
Número de días trabajados	31
Número de atenciones médicas comunes reportadas y días perdidos.	4
Número de atenciones médicas ocupacionales reportadas y días perdidos	0
Incidentes	0
Accidentes	0

Durante el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2026, no se presentó ningún accidente, incidente ni enfermedad laboral por tal motivo la tasa de accidentalidad continua en cero (0).

Calculo estadístico de índice de frecuencia, índice de severidad, accidentalidad y enfermedades ocupacionales.

INDICADOR De GESTIÓN SST	INDICE DE FRECUENCIA	INDICE DE INCIDENTES DE TRABAJO	INDICE DE SEVERIDAD	INDICE DE LESIONES INCAPACITANTES
VALOR	0	0	0	0

CONCLUSIONES



1. Durante el periodo del 01 al 30 de Abril de 2026, las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo se ejecutaron conforme al plan establecido y en cumplimiento de la normativa vigente aplicable al SG-SST.

2. La implementación de medidas preventivas, inspecciones periódicas, control del uso de EPP y acompañamiento permanente en campo permitieron mantener condiciones seguras en los frentes de trabajo.

3. La realización sistemática de charlas de sensibilización fortaleció la cultura del autocuidado y la prevención de riesgos en el personal operativo.

4. No se registraron accidentes de trabajo, incidentes ni enfermedades laborales durante el periodo evaluado, manteniéndose los indicadores de gestión en cero (0).

5. La gestión en SST evidenció un desempeño adecuado y controlado, contribuyendo a la continuidad segura de las actividades contractuales.

Elaboración	Revisión	Aprobación
		
Nombre: Jasmey catalina correa Domínguez PROFESIONAL SST	Nombre: Francisco Javier Villanueva Tovar DIRECTOR DE OBRA	Nombre: Raíza Canchila RESIDENTE DE OBRA
Fecha.30-04-2026	Fecha.30-04-2026	Fecha.30-04-2026

ANEXO

PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-05-04, 10:20:10 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 84649497

Periodo Cotización: marzo de 2026 **Periodo Servicio:** abril de 2026

PAGADO 04/05/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO ROTATORIO PONAL	**Nombre Sucursal**	OBRA PONAL COROZAL	**Código Sucursal**	1
Documento	NI902002640	**Dirección**	CL 9 #4 - 19 OF 603		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6088645004		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	NEIVA	**Departamento**	HUILA		
Representante Legal	VILLANUEVA TOVAR FRANCISCO JAVIER	**Identificación**	CC 12370591		
Total Afiliados	3	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1013633164	JASMEY CATALINA CORREA DOMINGUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS048) EPS MUTUAL SER	$ 3.000.000	$ 120.000	6,960	$ 3.000.000	$ 208.800	(CCF41) COMFASUCRE	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 928.800
CC 1103098887	RAIZA JULEIMA GONZALEZ CANCHILA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 4.000.000	$ 640.000	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 4.000.000	$ 160.000	6,960	$ 4.000.000	$ 278.400	(CCF41) COMFASUCRE	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.238.400
CC 1103123003	ANDRES MAURICIO HOYOS NAVARRO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.500.000	$ 400.000	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 2.500.000	$ 100.000	6,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF41) COMFASUCRE	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 9.500.000	$ 9.500.000	$ 9.500.000	$ 9.500.000	$ 1.520.000	$ 380.000	$ 661.200	$ 380.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.941.200	$ 42.500	$ 2.983.700

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

ANEXO N°1

REGISTRO DE CHARLAS SST

CONSORCIO ROTATORIO PONAL	SISTEMA DE GESTION D SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FT-SST:012 Version: 01 11-NOV-2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

RESPONSABLE	Yasmely Correa D	TIPO DE EVENTO		
CARGO	SUP SST.	CAPACITACION ( )	CHARLA (X)	OTRO ( )
LUGAR	Corozal - Sucre.	REUNION ( )	CUAL	
TEMA	Uso obligatorio de EPP		FECHA	6-04-2026
OBJETIVO	Promover el uso correcto de EPP para Prevenir AT			

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Andres Hoyos Navarro	1103123003	R. Ambiental	Consorcio	
Alberto Cortés Villegas	91967.58	Plomero	Rotatorio	
Damian Diaz	3.839.175	Plomero	PONAL	Damian Diaz
Raiza Gonzalez Canchila	1.103.098.887	Arq		Raiza G

FIRMA DEL RESPONSABLE

Powered by CamScanner

CONSORCIO ROTATORIO PONAL	SISTEMA DE GESTION D SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FT-SST:012 Version: 01 11-NOV-2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

RESPONSABLE	Jasmey Catalina Correa P.	TIPO DE EVENTO		
CARGO	Prope SST	CAPACITACION ( )	CHARLA (X)	OTRO ( )
LUGAR	Corozal - Sucre.	REUNION ( )	CUAL	
TEMA	Proteccion y Conservacion del arbolado	FECHA	7-04-2026	
OBJETIVO	Promover el Cuidado y la Proteccion de los arboles			

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Andres Mauricio Flores Navarro	1103123003	R. Ambiental	Consorcio	
Alberto Cortés V.	91961758	Plomero	Rotatoria	
Damian Diaz	3839175	Plomero	PONAL	Damian Diaz

FIRMA DEL RESPONSABLE

Powered by CamScanner

CONSORCIO ROTATORIO PONAL	SISTEMA DE GESTION D SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO REGISTRO DE ASISTENCIA	FT-SST:012 Version: 01 11-NOV-2025

RESPONSABLE	Jasmey Catalina Correa P.	TIPO DE EVENTO		
CARGO	Prof SST.	CAPACITACION ( )	CHARLA (X)	OTRO ( )
LUGAR	Corozal - Sucre	REUNION ( )	CUAL	
TEMA	Seguridad basada en el Comportamiento	FECHA	28 - 04 - 2026	
OBJETIVO	Promover Comportamientos Seguros para Prevenir Accidentes			

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Damian Diaz	3.839.175	Plomero	Consorcio	Damian Diaz
Alberto Cortés	9196758	Plomero	Rotatorio	
Raiza Gonzalez	1030988887	Arq		Raiza
Andy Lloris Navarro	1030423003	R. ambiental	PONAL	

FIRMA DEL RESPONSABLE

Powered by CamScanner

CONSORCIO ROTATORIO PONAL	SISTEMA DE GESTION D SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FT-SST:012 Version: 01 11-NOV-2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

RESPONSABLE	Jasmey Catalina Correa D.	TIPO DE EVENTO		
CARGO	Prof SST.	CAPACITACION ( )	CHARLA (X)	OTRO ( )
LUGAR	Corozal - Sucre.	REUNION ( )	CUAL	
TEMA	Control de emisiones de polvo y material particulado		FECHA	9 - 04 - 2026
OBJETIVO	Portería en obra			

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Andres Horas Navarro	1103123103	R. ambiental	consorcio	
Damian Diaz	3.839.175	Plomero	Rotatorio	Damian Diaz
Raisa Gonzalez @	1103098887	Arq	Ponal	Raisa@

FIRMA DEL RESPONSABLE

Powered by CamScanner

CONSORCIO ROTATORIO PONAL	SISTEMA DE GESTION D SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO REGISTRO DE ASISTENCIA	FT-SST:012 Version: 01 11-NOV-2025

RESPONSABLE	Andres Reyes N.	TIPO DE EVENTO		
CARGO	Ing Ambiental	CAPACITACION ( )	CHARLA (X)	OTRO ( )
LUGAR	Corozal Sucre	REUNION ( )	CUAL	
TEMA	Comite de Convivencia Laboral		FECHA	10-04-2026
OBJETIVO	Promover el respeto y la sana convivencia en el trabajo			

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Raiza Gonzalez Cabrehilo	1103078887	Arq	Consorcio	Raizaa.
Alberto Cortés V.	9196758	Plomero	Rotatorio	
Damian Diaz	3839175	Plomero		Damian Diaz
Andres Reyes Navarro	1103123013	R ambiental	PONAL	

FIRMA DEL RESPONSABLE

Powered by CamScanner

CONSORCIO ROTATORIO PONAL	SISTEMA DE GESTION D SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FT-SST:012 Version: 01 11-NOV-2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

RESPONSABLE	Andres Hoyos N	TIPO DE EVENTO		
CARGO	Ing Ambiental	CAPACITACION ( )	CHARLA (X)	OTRO ( )
LUGAR	Corozal - Sucre.	REUNION ( )	CUAL	
TEMA	Proteccion de Flora y fauna		FECHA	11-04-2026
OBJETIVO	Promover el Cuidado de la Flora y fauna en el trabajo			

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Andres Hoyos Navarro	1103123003	R. ambiental	Consorcio Rotatorio Ponal	
Rica Gonzalez Carchila	1103098887	Ing		
Damian Diaz	3.839.175	Plomero	PONAL	Damian Diaz
Alberto Cortés V.	91916758	Plomero		

FIRMA DEL RESPONSABLE

Powered by CamScanner

CONSORCIO DOTATORIO PONAL	SISTEMA DE GESTION D SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO REGISTRO DE ASISTENCIA	FT-SST:012 Version: 01 11-NOV-2025

RESPONSABLE	Jasmey Correa D	TIPO DE EVENTO		
CARGO	Profesional SST.	CAPACITACION ( )	CHARLA (X)	OTRO ( )
LUGAR	Corozal - Sucre.	REUNION ( )	CUAL	
TEMA	Prevencion de golpes de Calor.		FECHA	13-04-2026
OBJETIVO	Promover el Cuidado y golpes de Calor.			

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Andres Hoyos Navarro	1103123003	R. contractual	Consorcio Potosi	
Laura Gonzalez Canchila	1103098887	Arq	Potosi	Laura G
Damian Diaz	3.839.175	Plomero	PONAL	Damian Diaz
Alberto cortés v	91967558	Plomero		

FIRMA DEL RESPONSABLE

Powered by CamScanner

CONSORCIO ROTATORIO PONAL	SISTEMA DE GESTION D SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO REGISTRO DE ASISTENCIA	FT-SST:012 Version: 01 11-NOV-2025

RESPONSABLE	Profesional Jasmey - Correa	TIPO DE EVENTO		
CARGO	Profesional -SST.	CAPACITACION ( )	CHARLA (X)	OTRO ( )
LUGAR	Corozal - Sucre.	REUNION ( )	CUAL	
TEMA	Uso Eficiente de Energia en proyectos	FECHA	14-04-2026	
OBJETIVO	Promover el uso eficiente de la energia en el trabajo			

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Wilber salgado Dominguez	3837970	oficial	Consorcio	Wilber salgado
Alberto cortes V.	91967358	Plomero	Rotatorio	
Damian Diaz	3.839.175	Plomero	Rotatorio	Damian Diaz
Andres Matos Nguamu	1102823031	Ayudante	PONAL	

FIRMA DEL RESPONSABLE

Powered by CamScanner

CONSORCIO ROTATORIO PONAL	SISTEMA DE GESTION D SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FT-SST:012 Version: 01 11-NOV-2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

RESPONSABLE	Jasmey Correa P.	TIPO DE EVENTO		
CARGO	Piot SST	CAPACITACION ( )	CHARLA (X)	OTRO ( )
LUGAR	Corregal. - Sucre.	REUNION ( )	CUAL	
TEMA	Señalizacion y demarcacion del Area		FECHA	15-04-2026
OBJETIVO	Reconocer y Respetar la señalizacion y demarcacion			

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Wilber salgado Dominguez	383#470	Oficial	Consorcio	Wilber salgado
Alberto Castro M	9196758	Plomero	Rotatorio	
Damian Diaz	3.839175	Plomero	Ponal	Damian Diaz

FIRMA DEL RESPONSABLE

Powered by CamScanner

CONSORCIO ROTATORIO PONAL	SISTEMA DE GESTION D SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FT-SST:012 Version: 01 11-NOV-2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

RESPONSABLE	Jasmey Carea D.	TIPO DE EVENTO		
CARGO	Profesional SST.	CAPACITACION ( )	CHARLA X.	OTRO ( )
LUGAR	Cruzcell - Jagre.	REUNION ( )	CUAL	
TEMA	Manejo adecuado de suelo y Prevencion de	FECHA	16-04-2026.	
OBJETIVO	Promover el cuidado del Suelo y la Prevencion de la erosion y			

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Wilber salgado Dominguez	3837970	Oficial	Consorcio	Wilber salgado
Damian Diaz	3839175	Plomero	Rotatorio	Damian Diaz
Alberto Restrepo V	91960758	Plomero		
Raiza Gonzalez C	1100918884	Arq	PONAL.	Raiza C.

FIRMA DEL RESPONSABLE

Powered by CamScanner

CONSORCIO ROTATORIO PONAL	SISTEMA DE GESTION D SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FT-SST:012 Version: 01 11-NOV-2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

RESPONSABLE	Jasmeny Catalina Correa P.	TIPO DE EVENTO		
CARGO	Prof SST	CAPACITACION ( )	CHARLA (X)	OTRO ( )
LUGAR	Corozal, -Sucre	REUNION ( )	CUAL	
TEMA	Manejo de extintores		FECHA	17-04-2026
OBJETIVO				

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Wilber salgado Domingues	3837970	Oficial	Consorcio	Wilber salgado
Damian Diaz	3839175	Plomero	Rotatorio	Damian Diaz
Andres Hoyos Navarro	1103123103	R. ambiental	PONAL	
Alberto cortés M	9.96758	Plomero		
Raisa Gonzalez@	1103098887	Aux		Raisa@

FIRMA DEL RESPONSABLE

Powered by CamScanner

CONSORCIO ROTATORIO PONAL	SISTEMA DE GESTION D SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO REGISTRO DE ASISTENCIA	FT-SST:012 Version: 01 11-NOV-2025

RESPONSABLE	Jasmey Catalina Cobeb P.	TIPO DE EVENTO		
CARGO	Piote SST.	CAPACITACION ( )	CHARLA (X)	OTRO ( )
LUGAR	Corozal - Sucre.	REUNION ( )	CUAL	
TEMA	Excavaciones seguros		FECHA	18-04-2026
OBJETIVO	Realizar excavaciones seguras para prevenir accidentes			

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Wilber Sebastián Domínguez	3837970	Oficial	Consac	Wilber Sebastián
Damian Diaz	3839175	Plomero	Rotatorio	Damian Diaz
Andres Hoyos Navarro	M03123003	E. ambiental	PONAL	
Alberto Cortés V	91096758	Plomero	PONAL	
Raiza Gonzalez C	1103918887	Arq		Raiza C

FIRMA DEL RESPONSABLE

Powered by CamScanner

CONSORCIO ROTATORIO PONAL	SISTEMA DE GESTION D SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FT-SST:012 Version: 01 11-NOV-2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

RESPONSABLE	Jasmay Catalina Correa	TIPO DE EVENTO		
CARGO	Prof SST	CAPACITACION ( )	CHARLA (X)	OTRO ( )
LUGAR	Corozal - Sucre.	REUNION ( )	CUAL	
TEMA	Lecciones mas comunes en Obra civiles		FECHA	20-04-2026
OBJETIVO	Aprender de errores comunes para prevenir accidentes			

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Damian Diaz	3839175	Plomero	Consorcio	Damian Diaz
Alberto Cortés V	91962758	plomero	Rotatorio	
Yois Mendoza rivera	1129184909	obrero	PONAL	
Rafa Gonzalez	1103698887	Arq	PONAL	

FIRMA DEL RESPONSABLE

Powered by CamScanner

CONSORCIO ROTATORIO PONAL	SISTEMA DE GESTION D SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO REGISTRO DE ASISTENCIA	FT-SST-012 Version: 01 11-NOV-2025

RESPONSABLE	Jasmay Correa D.	TIPO DE EVENTO		
CARGO	PIOF SST.	CAPACITACION ( )	CHARLA (X)	OTRO ( )
LUGAR	Coiozal - Sucre	REUNION ( )	CUAL	
TEMA	Proteccion de Fuentes hidricas cercanas		FECHA	21-04-2026
OBJETIVO	Fomentar el Cuidado de Fuentes de Agua			

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Wilber Salgado Dominguez	3837970	oficial	Consorcio	Wilber Salgado
Damian Diaz	3839175	Plomero	Retabrio	Damian Diaz
Andres Hoyos Navarro	1103123003	R. Comisretal		
Reiza Gonzalez C	1103078888	Arq	PONAL	Reiza

Jasmay Correa D.
FIRMA DEL RESPONSABLE

Powered by CamScanner

CONSORCIO ROTATORIO PONAL	SISTEMA DE GESTION D SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FT-SST:012 Version: 01 11-NOV-2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

RESPONSABLE	Jasmey Correa D.	TIPO DE EVENTO		
CARGO	Prof SST	CAPACITACION ( )	CHARLA (X)	OTRO ( )
LUGAR	Corozal - Sucr.	REUNION ( )	CUAL	
TEMA	Riesgo Quimico, pegante y solvente.		FECHA	22-04-2026
OBJETIVO	Prevenir Riesgos por el uso de pegantes y solventes			

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Wilber Salgado Domingez	3837470	Oficial	Consorcio Rotatorio Ponal	Wilber Salgado
Yas Mendez Rivera	1129184909	Obrero		Yas
Adalberto Cortés V	9196758	Plomero		
Damian Diaz	3834175	Plomero		Damian Diaz
Raiza Gonzalez	1030698887	Arq		Raiza

FIRMA DEL RESPONSABLE

Powered by CamScanner

CONSORCIO ROTATORIO PONAL	SISTEMA DE GESTION D SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FT-SST:012 Version: 01 11-NOV-2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

RESPONSABLE	Jasmey Correa D.	TIPO DE EVENTO		
CARGO	Profe SST.	CAPACITACION ( )	CHARLA (X)	OTRO ( )
LUGAR	Corozal - Sucre	REUNION ( )	CUAL	
TEMA	Gestion de residuos Peligrosos en Obra		FECHA	23 - 04 - 2026
OBJETIVO	Manejar adecuadamente los residuos Peligrosos Para Prevenir Riesgo			

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Wilber salgado Dominguez	3837970	Oficial	Consorcio	Wilber Salgado
Yan Mendoza Rivera	1129184909	obrero	Rotatorio	Yan Mendoza
Alfonso cortes V	9196258	plomero		
Damian Diaz	3834175	plomero		Damian Diaz
Raiza Gonzalez	1103079883	Ay	PONAL.	Raiza.

FIRMA DEL RESPONSABLE

Powered by CamScanner

CONSORCIO ROTATORIO PONAL	SISTEMA DE GESTION D SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FT-SST:012 Version: 01 11-NOV-2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

RESPONSABLE	Jasmey Catalina Correa D	TIPO DE EVENTO		
CARGO	Profesional SST	CAPACITACION ( )	CHARLA (X)	OTRO ( )
LUGAR	Coloza - Sucre	REUNION ( )	CUAL	
TEMA	Inspección de herramientas Manuales	FECHA	24 - abril 2026	
OBJETIVO	Identificar el estado de las herramientas para evitar AT.			

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Wilber Sulay Lobo	3837970	oficial	CONSORCIO	Wilber Sulay Lobo
Yoner Lucho	1129184909	obrero		Yoner Lucho
Andres Hoyos Navarro	1103123003	E.ambiental	PONAL	
Damian Diaz	3839175	plomero	PONAL	Damian Diaz
Gilberto Cortés	91967358	Plomero	PONAL	
Raiel Gonzalez	1103090809	Aux	PONAL	Raiel

FIRMA DEL RESPONSABLE

Powered by CamScanner

CONSORCIO ROTATORIO PONAL	SISTEMA DE GESTION D SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO REGISTRO DE ASISTENCIA	FT-SST:012 Version: 01 11-NOV-2025

RESPONSABLE	Jasney Correa D.	TIPO DE EVENTO		
CARGO	Profe SST	CAPACITACION ( )	CHARLA (X)	OTRO ( )
LUGAR	Corozal - Sucre.	REUNION ( )	CUAL	
TEMA	Prevención de lesiones osteomusculares	FECHA	25 - abril - 2026	
OBJETIVO	Enseñar a prevenir lesiones osteomusculares en el trabajo			

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
wilbor salgado	3037970	oficial	CONSORCIO	wilbor salgado
Yoss Lopez.	1129184909	obrero		Yoss Lopez
Andres Hoss Navarro	1103123003	P. ambiental	ROTATORIO	
Damian Diaz	3839175	Plomero		Damian Diaz
Adberto castro	91967558	Plomero	PONAL	
Rica Gonzalez@	1103090087	Arq		Ranoc

FIRMA DEL RESPONSABLE

Powered by CamScanner

CONSORCIO ROTATORIO PONAL	SISTEMA DE GESTION D SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FT-SST:012 Version: 01 11-NOV-2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

RESPONSABLE	Jasmey Correa D	TIPO DE EVENTO		
CARGO	Profe SST.	CAPACITACION ( )	CHARLA (X)	OTRO ( )
LUGAR	Corozal - Sucre.	REUNION ( )	CUAL	
TEMA	Levantamiento seguro de cargas	FECHA	29 - abril - 2026	
OBJETIVO	Realizar levantamiento de cargas de forma segura			

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Wilber salgado	3837970	Oficial	CONSORCIO	Wilber salgado
Yair Mendoza	1129184909	Obrero	ROTATORIO	Yair Mendoza
Andrea Hoyos Navarro	1103123003	R. ambiental	PONAL	
Raiza Gonzalez	1105091888	Aux	PONAL	Raiza

FIRMA DEL RESPONSABLE

Powered by CamScanner

CONSORCIO ROTATORIO PONAL	SISTEMA DE GESTION D SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FT-SST:012 Version: 01 11-NOV-2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

RESPONSABLE	Jasmey Correa D.	TIPO DE EVENTO		
CARGO	Coordinador - SST	CAPACITACION ( )	CHARLA (X)	OTRO ( )
LUGAR		REUNION ( )	CUAL	
TEMA	Impacto ambiental del Relleno en zonas urbanas y mitigación de estos.	FECHA	28 - abril 2026	
OBJETIVO				

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Wilber Salgado	3837470	Oficial	Consorcio	Wilber Salgado
Yas Sandra	1129184909	obrero	Rotatorio	Yas Sandra
Carlos José Estrada	1.102 813 862	Obrero	Rotatorio	Carlos Estrada
Andres Tovar Navarro	1102723003	R. Ambiental	PONAL	
Rocio Gonzalez	1103098884	Hig		Rocio

FIRMA DEL RESPONSABLE

Powered by CamScanner

CONSORCIO ROTATORIO PONAL	SISTEMA DE GESTION D SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FT-SST:012 Version: 01 11-NOV-2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

RESPONSABLE	Jasmey Catalina Correa D	TIPO DE EVENTO		
CARGO	Profesional SST.	CAPACITACION ( )	CHARLA (X)	OTRO ( )
LUGAR	Corozal - Sucre.	REUNION ( )	CUAL	
TEMA	Trabajo en Equipo		FECHA	29-ENERO 2026
OBJETIVO	Fomentar el trabajo en Equipo para un ambiente laboral seguro			

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Wilber salgado	3837970	oficial	Consorcio Rotatorio PG	Wilber salgado
Yair Lendez	1129184809	obrero		Yair Lendez
Carlos José Estrada	1.102813862	obrero		Carlos Estrada
Andrés Tolos Navarro	1003123003	R. ambiental	PONAL	
Damian Diaz	3839175	Plomero		Damian Diaz
Alberto cortés.	91963758	Plomero		
Reinaa Gonzalez@	1103098887	Ay		Reina@

FIRMA DEL RESPONSABLE

Powered by CamScanner

CONSORCIO ROTATORIO PONAL	SISTEMA DE GESTION D SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FT-SST:012 Version: 01 11-NOV-2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

RESPONSABLE	Jasmey Catalina Correa	TIPO DE EVENTO		
CARGO	Profe SST	CAPACITACION ( )	CHARLA X	OTRO ( )
LUGAR	Cartagena - Sucre	REUNION ( )	CUAL	
TEMA	Calidad de Agua en redes hidráulicas - Importancia	FECHA	30 - 04 - 2026.	
OBJETIVO				

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Sandra C Ruiz Ruiz	1193577890	obrero	Consorcio Rotatorio 1	
Carlos José Estrada Gutierrez	1.102813862	Obrero		Carlos J Estrada
Yair Sandoval Rivera	1129184989	obrero	PONAL	
Wilber Salgado Ramirez	3837970	oficial	Consorcio	Wilber Salgado
Andres Reyes Navarro	1063723503	Ayudante 1	Rotatorio	
Raiza Gonzalez C	1108098882	Arq	PONAL	Raiza C
José Negrete M.	1307476.	Maestro		

FIRMA DEL RESPONSABLE

Powered by CamScanner

ANEXO N°2

REGISTRO DE ATS

CONSORCIO ROTATORIO PONAL	CONSORCIO ROTATORIO PONAL	CODIGO	FT-SST: 092
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION	1
	FORMATO ATS	FECHA	Dic-2025

GENERALIDADES ATS

OBJETO: Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Instalacion de tuberia.

Frente de Obra:

Responsable ejecutor Actividad: Jose Negrete

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Instalacion de Red sanitaria Interna.

Nivel de Riesgo: **Permiso de trabajo N° :**
*Para realizar el análisis diligenciar el punto A.

Empresa Ejecutora : Consorcio Rotatorio Ponal

Fecha de elaboración: Día 20 Mes 4 Año 2026

Fecha de ejecución: Desde: Día 20 Mes 04 Año 26 Hasta: Día 23 Mes 04 Año 26.

HERRAMIENTA Y EQUIPO: Palas - Picas - Pegante.

PARTE A. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS/ASPECTOS Y VALORACIÓN DEL RIESGO

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ASPECTOS AMBIENTALES

FISICOS		QUIMICOS		ERGONOMICOS		SEGURIDAD - MECANICOS		SEGURIDAD - LOCATIVOS		CONTROL DE LOS RIESGOS HSE	
Ruido		Particulas naturales	X	Postura prolongada		Atrapamientos	X	Trabajo en alturas		Rotulado de envases y hojas de seguridad	SI
Iluminación excesiva		Particulas inorganicas		Postura forzada		Proyección de particulas	X	Espacios confinados		Autoreporte de condiciones de salud	
Iluminación deficiente		Vapores y humos combustibles		Postura antigravitacional		Manejo de elementos cortantes, punzantes o contundentes	X	Superficie de trabajo irregular o deslizantes		Sistema de contención de derrames o fugas	
Vibración cuerpo entero		Humos metálicos		Esfuerzo		SEGURIDAD - ELECTRICOS		Superfices de trabajos con distintos niveles		Instalar barreras / señalización/ Demarcación / Protección	SI
Vibración segmentada		Humos no metálicos		Espacio limitado		Alta o Media Tensión		Caída de objetos		Aterrizar el equipo	
Altas temperaturas		Liquidos combustibles		Movimiento repetitivo		Baja tensión		Condiciones de orden y aseo		Revisión de equipos y herramientas	SI
Bajas temperaturas		Liquidos inorganicos		Manipulación de cargas		Enchufes, tomas, cableado		Demolición		Protección de sumideros	
Radiación por soldadura		Liquidos organicos		Alto desgaste físico		Estática		Trabajos simultaneos		Monitoreo de la atmósfera	
Radiación por rayos ultravioleta (uv)		Solido s organicos/inorganico s		Otro ?		Equipos energizados		Instalaciones inadecuadas		Drenar/Ventilar	
AMBIENTE DE TRABAJO		PSICOSOCIA L		BIOLOGICOS		ASPECTOS AMBIENTALES				Clasificación y disposición de residuos	SI
Explosiones		Atención y concentración elevada		Bacterias, ricketsias		Captación o desague de agua		Corte de árboles o vegetació n		Requiere vigia/Inspecto	SI
Fugas/Derrames		Alta responsabilidad		Parasitos, hongos		Uso de recursos naturales (canteras,		Derrames potenciales		Equipo contraincendio	SI
Incendio		Jornadas extensas/Turnos		Virus, fluidos		Emisiones		Afectación de sumidero s		Limpieza y humectación	
Manejo de vehiculos		Relaciones interpersonales		P icaduras, mo rdeduras		Generación de residuos (sólidos, liquidos,		Transporte de sustancias quimicas o combustibles		Sistema de aislamiento seguro	

	AMBIENTAL	ECONOMICO	LEGAL	IMAGEN	PERSONAS	AMBIENTAL	ECONOMICO	IMAGEN
Fatalidad	Contaminación irreparable	Catastrófica > $100 COP	Multas o sanciones de autoridades	Internacional	■	■	■	■
Accidente/Lesión Grave	Contaminación mayor	Grave $20 a 99 COP	Sanciones contractuales	Nacional	■	■	■	■
Accidente/Lesión importante	Contaminación localizada	Severo $ 5 A 19 COP	Quejas, reclamos, no conformidad reiterativa	Regional	■	■	■	■
Accidente/Lesión menor	Efecto menor	Importante $ 1 A 4.9 COP	Incumplir especificación contractual /no conformidad	Local: Opain y Invadores	■	■	■	■
Accidente/Lesión leve	Efecto leve	Marginal < $ 1 COP	Sin efectos	Interna Consorcio	■	■	■	■
Ninguna lesión	Ningún Efecto	Ninguna	Sin efectos	Ningún Impacto	■	■	■	■

RIESGO ALTO (R): Detener todas las actividades, informar a todo el personal involucrado y a los responsables del área. Identificar el origen del riesgo y las causas que lo generan. Implementar acciones correctivas inmediatas y definitivas para controlar la situación. No reanudar la actividad hasta que el riesgo haya sido eliminado o reducido a un nivel aceptable.

RIESGO MEDIO (R): Se deben tomar y mantener decisiones que controlen mejor el riesgo, el ATS requiere de personal técnico y experto para su implantación y valoración.

RIESGO BAJO (R): se deben asegurar los controles a partir de mejoras a los procedimientos, listas de chequeo, responsabilidades, protocolos, etc.

RIESGO NEGLIGIBLE (R): Riesgo muy bajo se pueden utilizar los controles de control establecidos.

ADICIONAL A LOS EPI BÁSICOS (CASCO, BOTAS, GAFAS, GUANTES, PROT. AUDITIVO, CAMISA MANGA LARGA Y/O BOTACIÓN INDUSTRIAL U OVEROL

Respirador material particulado	NO	Gafas especiales	NO
Respirador vapores orgánicos	NO	Careta	NO
Respirador para humos	NO	Manta dieléctrica	NO
Equipo de protección contra caida	NO	Casco dieléctrico	NO
Botas dieléctricas	NO	Equipo de auto contenido	NO
¿Otros? ¿Cuáles?			

PARTE B. VALIDACIÓN PARA TRABAJAR

FECHA	VALIDEZ DESDE - HASTA (HORA)		REPRESENTANTE HSE (Firma y cc)	LIDER EJECUTOR (Firma y cc)	OBSERVACIONES
20-04-2026	7:30 AM	4:30 pm			
21-04-26	7:30 AM	4:30 PM			
22-04-26	7:30 AM	4:30 pm			
23-04-26	7:30 AM	4:30 pm			
24-04-26	7:30 AM	4:30 pm			
25-04-26	7:30 AM	4:30 pm			

Powered by CamScanner

PARTE D. EQUIPO DE TRABAJO

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

NOMBRE	CEDULA	CARGO	
Jasmley Carely D.	1013633104	PROFESIONAL SST	
Raisa Gonzalez	1103988887	ARQUITECTO	

APROBACIÓN DEL ATS

20. Abril 25. Abril 2026.

DIVULGADO A:

NOMBRE	CEDULA	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Wilbar salgado	3837970	OFicial	wilbar salgado	wilbar salgado	wilbar salgado	wilbar salgado	wilbar salgado	wilbar salgado	
Damian Diaz	3839175	Plomero	Damian Diaz	Damian Diaz	Damian Diaz	Damian	Damian Diaz	Damian Diaz	
Andres Hoyos	1103123003	Ayudante							
Alberto Castro	91965758	Plomero							
Yair	1129184998	Obrero				Yair	Yair	Yair	

Powered by CamScanner

CONSORCIO ROTATORIO PONAL	CONSORCIO ROTATORIO PONAL	CODIGO	FT-SST: 092
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION	1
	FORMATO ATS	FECHA	Dic-2025

GENERALIDADES ATS

OBJETO: Mantenimiento, Preventivo y Correctivo de Instalación de Tubería

Frente de Obra:

Responsable ejecutor Actividad: Jose Negrete.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Instalación y de Red sanitaria Interna

Nivel de Riesgo: **Permiso de trabajo N°:**
*Para realizar el análisis diligenciar el punto A.

Empresa Ejecutora: Consorcio Rotatorio Ponal.

Fecha de elaboración: Dia 3 Mes 4 Año 2026

Fecha de ejecución: Desde: Dia 13 Mes 04 Año 26 Hasta: Dia 18 Mes 04 Año 26

HERRAMIENTA Y EQUIPO: Palar Pico, gama, Regla.

PARTE A. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS/ASPECTOS Y VALORACIÓN DEL RIESGO

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ASPECTOS AMBIENTALES

FISICOS		QUIMICOS		ERGONOMICOS		SEGURIDAD - MECANICOS		SEGURIDAD - LOCATIVOS		CONTROL DE LOS RIESGOS HSE	
Ruido	X	Particulas naturales	X	Postura prolongada	X	Atrapamientos	X	Trabajo en alturas		Rotulado de envases y hojas de seguridad	SP
Iluminación excesiva		Particulas inorganicas		Postura forzada	X	Proyección de particulas	X	Espacios confinados		Autoreporte de condiciones de salud	
Iluminación deficiente		Vapores y humos combustibles		Postura antigravitacional		Manejo de elementos cortantes, punzantes o contundentes	X	Superficie de trabajo irregular o deslizantes		Sistema de contención de derrames o fugas	
Vibración cuerpo entero		Humos metálicos		Esfuerzo	X	SEGURIDAD - ELECTRICOS		Superfices de trabajos con distintos niveles		Instalar barreras / señalización/ Demarcación / Protección	SP
Vibración segmentada		Humos no metálicos		Espacio limitado		Alta o Media Tensión		Caída de objetos		Aterrizar el equipo	
Altas temperaturas		Liquidos combustibles		Movimiento repetitivo	X	Baja tensión		Condiciones de orden y aseo		Revisión de equipos y herramientas	SP
Bajas temperaturas		Liquidos inorganicos		Manipulación de cargas		Enchufes, tomas, cableado		Demolición		Protección de sumideros	
Radiación por soldadura		Liquidos organicos		Alto desgaste fisico		Estática		Trabajos simultaneos		Monitoreo de la atmósfera	
Radiación por rayos ultravioleta (uv)		Solido s organicos/inorganico s		Otro ?		Equipos energizados		Instalaciones inadecuadas		Drenar/Ventilar	
AMBIENTE DE TRABAJO		PSICOSOCIA L		BIOLOGICOS		ASPECTOS AMBIENTALES				Clasificación y disposición de residuos	SP
Explosiones		Atención y concentración elevada		Bacterias, ricketsias		Captación o desague de agua		Corte de árboles o vegetació n		Requiere vigia/Inspecto	SP
Fugas/Derrames		Alta responsabilidad		Parasitos, hongos		Uso de recursos naturales (canteras,		Derrames potenciales		Equipo contraincendio	SP
Incendio		Jornadas extensas/Turnos		Virus, fluidos		Emisiones		Afectación de sumidero s		Limpieza y humectación	
Manejo de vehiculos		Relaciones interpersonales		P icaduras, mo rdeduras		Generación de residuos (sólidos, líquidos,		Transporte de sustancias químicas o combustibles		Sistema de aislamiento seguro	

Fatalidad	Contaminación irreparable	Catastrófica > $100 COP	Multas o sanciones de autoridades	Internacional				
Accidente/Lesión Grave	Contaminación mayor	Grave $20 a 99 COP	Sanciones contractuales	Nacional				
Accidente/Lesión importante	Contaminación localizada	Severo $ 5 A 19 COP	Quejas, reclamos, no conformidad reiterativo	Regional				
Accidente/Lesión menor	Efecto menor	Importante $ 1 A 4.9 COP	Incumplir especificación contractual fno conformidad	Local: Opain y tenedores				
Accidente/Lesión leve	Efecto leve	Marginal < $ 1 COP	Sin efectos	Interno Consorcio				
Ninguna lesión	Ningún Efecto	Ninguno	Sin efectos	Ningún Impacto				

RIESGO MEDIO (R): Se deben tomar y monitorear decisiones que controlen mejor el riesgo, el ATS requiere de personal idoneo y soporte para su seguimiento y valoración.

RIESGO BAJO (R): se deben asegurar los controles o pedir de mejoras a los procedimientos, listas de chequeo, responsabilidades, protocolos, etc.

ADICIONAL A LOS EPI BÁSICOS (CASCO, BOTAS, GAFAS, GUANTES, PROT. AUDITIVO, CAMISA MANGA LARGA Y/O DOTACIÓN INDUSTRIAL U OVEROL

Respirador material particulado	NO	Gafas especiales	NO
Respirador vapores orgánicos	NO	Careta	NO
Respirador para humos	NO	Manta dieléctrica	NO
Equipo de protección contra caida	NO	Casco dieléctrico	NO
Botas dieléctricas	NO	Equipo de auto contenido	NO

¿Otros? ¿Cuales?

PARTE B. VALIDACIÓN PARA TRABAJAR

FECHA	VALIDEZ DESDE - HASTA (HORA)		REPRESENTANTE HSE (Firma y cc)	LIDER EJECUTOR (firma y cc)	OBSERVACIONES
13/04/2026	7:30 AM	4:30 pm			
14/04/26	7:30 AM	4:30 pm			
15/04/26	7:30 AM	4:30 pm			
16/04/26	7:30 AM	4:30 pm			
17-04-26	7:30 AM	4:30 AM			
18-04-26	7:30	11:30 AM			
19					

Powered by CamScanner

PARTE D. EQUIPO DE TRABAJO			
EQUIPO QUE ELABORA EL ATS			
NOMBRE	CEDULA	CARGO	
Yarnel Correa D	1013633164.	PROFESIONAL SST	
Raiza Gonzalez C	1103098887	ARQUITECTO	
APROBACIÓN DEL ATS			
13 Abril 2026 A		18 Abril 2026.	

DIVULGADO A:

NOMBRE	CEDULA	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Andres Toro Vargas	1103123003	Comercial							
Raiza Gonzalez C	1103098887	Arq	Raiza C	Raiza C	Raiza C	Raiza C	Raiza C	Raiza C	
Damian Diaz	3839.175	Plomero	Damian Diaz	Damian Diaz	Damian Diaz	Damian Diaz	Damian Diaz	Damian Diaz	
Alberto Cortes	91076258	Plom.		Alberto	Alberto	Alberto			
Wilber Salgado	3837970	Oficial				wilber salgado	wilber salgado	wilber salgado	
Alberto	91076258	Plomero							

Powered by CamScanner

CONSORCIO ROTATORIO PONAL	CONSORCIO ROTATORIO PONAL	CODIGO	FT-SST: 992
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION	1
	FORMATO ATS	FECHA	Dic-2025

GENERALIDADES ATS

OBJETO: Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Instalación	Frente de Obra:	Responsable ejecutor Actividad: Jose Negrete.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Instalación de red. Sanitaria - Interno	Nivel de Riesgo: Permiso de trabajo N°: *Para realizar el análisis diligenciar el punto A.	
	Empresa Ejecutora: Consorcio Rotatorio Ponal.	
Fecha de elaboración: Día 4 Mes 4 Año 26	Fecha de ejecución: Desde: Día 4 Mes 4 Año 26 Hasta: Día 11 Mes 04 Año 26	HERRAMIENTA Y EQUIPO: Pala, Pico, goma, Seguetas

PARTE A. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS/ASPECTOS Y VALORACIÓN DEL RIESGO

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ASPECTOS AMBIENTALES

FISICOS		QUIMICOS		ERGONOMICOS		SEGURIDAD - MECANICOS		SEGURIDAD - LOCATIVOS		CONTROL DE LOS RIESGOS HSE	
Ruido	X	Partículas naturales	X	Postura prolongada	X	Atrapamientos	X	Trabajo en alturas		Rotulado de envases y hojas de seguridad	SI
Iluminación excesiva		Partículas inorganicas		Postura forzada	X	Proyección de partículas	X	Espacios confinados		Autoreporte de condiciones de salud	L
Iluminación deficiente		Vapores y humos combustibles		Postura antigravitacional		Manejo de elementos cortantes, punzantes o contundentes	X	Superficie de trabajo irregular o deslizantes		Sistema de contención de derrames o fugas	L
Vibración cuerpo entero		Humos metálicos		Esfuerzo	X	SEGURIDAD - ELECTRICOS		Superficies de trabajos con distintos niveles		Instalar barreras / señalización/ Demarcación / Protección	SI
Vibración segmentada		Humos no metálicos		Espacio limitado	X	Alta o Media Tensión		Caída de objetos		Aterrizar el equipo	L
Altas temperaturas		Liquidos combustibles		Movimiento repetitivo	X	Baja tensión		Condiciones de orden y aseo		Revisión de equipos y herramientas	SI
Bajas temperaturas		Liquidos inorganicos		Manipulación de cargas	X	Enchufes, tomas, cableado		Demolición		Protección de sumideros	L
Radiación por soldadura		Liquidos organicos		Alto desgaste físico		Estática		Trabajos simultaneos		Monitoreo de la atmósfera	L
Radiación por rayos ultravioleta (uv)		Solido s organicos/inorganico s		Otro ?		Equipos energizados		Instalaciones inadecuadas		Drenar/Ventilar	L
AMBIENTE DE TRABAJO		PSICOSOCIA L		BIOLOGICOS		ASPECTOS AMBIENTALES				Clasificación y disposición de residuos	SI
Explosiones		Atención y concentración elevada		Bacterias, rickettsias		Captación o desague de agua		Corte de árboles o vegetació n		Requiere vigia/Inspecto	SI
Fugas/Derrames		Alta responsabilidad		Parasitos, hongos		Uso de recursos naturales (canteras,		Derrames potenciales		Equipo contraincendio	SI
Incendio		Jornadas extensas/Turnos		Virus, fluidos		Emisiones		Afectación de sumidero s		Limpieza y humectación	L
Manejo de vehiculos		Relaciones interpersonales		P icaduras, mo rdeduras		Generación de residuos (sólidos, líquidos,		Transporte de sustancias químicas o combustibles		Sistema de aislamiento seguro	L

HUMANO	AMBIENTAL	ECONOMICA	ADMINISTRATIVA	IMAGEN	PROBABILIDAD			
Fatalidad	Contaminación irrecuperable	Catastrofica > $100 COP	Multas o sanciones de autoridades	Internacional	■	A		
Accidente/Lesión Grave	Contaminación mayor	Grave $20 a 99 COP	Sanciones contractuales	Nacional	■	■	A	A
Accidente/Lesión Importante	Contaminación localizada	Severo $ 5 A 19 COP	Compromisos, reclamos, no conformidad moderados	Regional	■	■	■	A
Accidente/Lesión menor	Efecto menor	Importante $ 1 A 4.9 COP	Incumplir especificación contractual leve conformidad	Local: Opinión y tendencia	■	■	■	■
Accidente/Lesión leve	Efecto leve	Marginal < $ 1 COP	Sin efectos	Interna: Comunidad	■	■	■	■
Ninguna lesión	Ningún Efecto	Ninguna	Sin efectos	Ningún Impacto	■	■	■	■

RIESGO ALTO (R): Se deben tomar y monitorear medidas que controlen mejor el riesgo, el ATS requiere de personal idóneo y experto para su implantación y valoración.

RIESGO BAJO (R): se deben asegurar los controles o pedir de mejoras a los procedimientos, listas de chequeo, responsabilidades, protocolos, etc.

ADICIONAL A LOS EPI BÁSICOS (CASCO, BOTAS, GAFAS, GUANTES, PROT. AUDITIVO, CAMISA MANGA LARGA Y/O DOTACIÓN INDUSTRIAL U OVEROL			
Respirador material particulado	NO	Gafas especiales	NO
Respirador vapores orgánicos	NO	Careta	NO
Respirador para humos	NO	Manta dieléctrica	NO
Equipo de protección contra caída	NO	Casco dieléctrico	NO
Botas dieléctricas	NO	Equipo de auto contenido	NO
¿Otros? ¿Cuáles?			

PARTE B. VALIDACIÓN PARA TRABAJAR

FECHA	VALIDEZ DESDE - HASTA (HORA)		REPRESENTANTE HSE (Firma y cc)	LIDER EJECUTOR (firma y cc)	OBSERVACIONES
6-04-2026	7:30 AM	4:30 PM	Yasmeli Correa P.	Autorizado.	
7-04-2026	7:30 AM	4:30 PM	Yasmeli Correa P.	Autorizado.	
8-04-2026	7:30 AM	4:30 PM	Yasmeli Correa P.	Autorizado.	
9-04-26	7:30 AM	4:30 PM	Yasmeli Correa P.	Autorizado.	
10-04-26	7:30 AM	4:30 PM	Yasmeli Correa P.	Autorizado.	
11-04-26	7:30 AM	4:30 PM	Yasmeli Correa P.	Autorizado.	

Powered by CamScanner

PARTE D. EQUIPO DE TRABAJO

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

NOMBRE	CEDULA	CARGO	
Jasmin Catalina Correa D	1013693164	PROFESIONAL SST	
Raiza Gonzalez	1103078887	ARQUITECTO	Raiza G

APROBACIÓN DEL ATS

6 de Abril 2026 A 11 de Abril 2026

DIVULGADO A:

NOMBRE	CEDULA	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Andres Hoyos Navarro	1103123023	Residente							
Raiza Gonzalez	1103078887	Arq	Raiza G	Raiza G	Raiza G	Raiza G	Raiza G	Raiza G	
Alberto Coltes	9196755	Plomero							
Damian Diaz	3839175	Plomero	Damian Diaz	Damian Diaz	Damian	Damian Diaz	Damian Diaz	Damian Diaz	
Alberto Coltes	9196755	Plomero							

CONSORCIO ROTATORIO PONAL	CONSORCIO ROTATORIO PONAL	CODIGO	FT-SST: 092
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION	1
	FORMATO ATS	FECHA	Dic-2025

GENERALIDADES ATS

OBJETO: Mantenimiento Preventivo y correctivo e instalacion de tuberia

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Instalacion de Red Sanitaria interna

Frente de Obra:

Responsable ejecutor Actividad: Jose Negrete

Nivel de Riesgo: Permiso de trabajo N°:
*Para realizar el análisis diligenciar el punto A.

Empresa Ejecutora: Consorcio Rotatorio ponal.

Fecha de elaboración: Día 27 Mes 04 Año 2026

Fecha de ejecución: Desde: Día 27 Mes 04 Año 26 Hasta: Día 2 Mes 05 Año 2026.

HERRAMIENTA Y EQUIPO: Palus - Picas - Pegante

PARTE A. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS/ASPECTOS Y VALORACIÓN DEL RIESGO

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ASPECTOS AMBIENTALES

FISICOS		QUIMICOS		ERGONOMICOS		SEGURIDAD - MECANICOS		SEGURIDAD - LOCATIVOS		CONTROL DE LOS RIESGOS HSE	
Ruido	X	Particulas naturales	X	Postura prolongada		Atrapamientos	X	Trabajo en alturas		Rotulado de envases y hojas de seguridad	SI
Iluminación excesiva		Particulas inorganicas		Postura forzada		Proyección de particulas		Espacios confinados		Autoreporte de condiciones de salud	—
Iluminación deficiente		Vapores y humos combustibles		Postura antigravitacional		Manejo de elementos cortantes, punzantes o contundentes	X	Superficie de trabajo irregular o deslizantes	X	Sistema de contención de derrames o fugas	—
Vibración cuerpo entero		Humos metálicos		Esfuerzo		SEGURIDAD - ELECTRICOS		Superfices de trabajos con distintos niveles		Instalar barreras / señalización/ Demarcación / Protección	SI
Vibración segmentada		Humos no metálicos		Espacio limitado		Alta o Media Tensión		Caída de objetos		Aterrizar el equipo	—
Altas temperaturas		Liquidos combustibles		Movimiento repetitivo		Baja tensión		Condiciones de orden y aseo		Revisión de equipos y herramientas	SI
Bajas temperaturas		Liquidos inorganicos		Manipulación de cargas		Enchufes, tomas, cableado		Demolición		Protección de sumideros	—
Radiación por soldadura		Liquidos organicos		Alto desgaste fisico		Estática		Trabajos simultaneos		Monitoreo de la atmósfera	—
Radiación por rayos ultravioleta (uv)		Solido s organicos/inorganico s		Otro ?		Equipos energizados		Instalaciones inadecuadas		Drenar/Ventilar	—
AMBIENTE DE TRABAJO		PSICOSOCIA L		BIOLOGICOS		ASPECTOS AMBIENTALES				Clasificación y disposición de residuos	SI
Explosiones		Atención y concentración elevada		Bacterias, ricketsias		Captación o desague de agua		Corte de árboles o vegetació n		Requiere vigia/Inspecto	SI
Fugas/Derrames		Alta responsabilidad		Parasitos, hongos		Uso de recursos naturales (canteras,		Derrames potenciales		Equipo contraincendio	SI
Incendio		Jornadas extensas/Turnos		Virus, fluidos		Emisiones		Afectación de sumidero s		Limpieza y humectación	—
Manejo de vehiculos		Relaciones interpersonales		P icaduras, mo rdeduras		Generación de residuos (sólidos, liquidos,		Transporte de sustancias químicas o combustibles		Sistema de aislamiento seguro	—

PELIGRO	AMBIENTAL	ECONÓMICA (Afectación Económica)	REQUISITO LEGAL	PARTES INTERESADAS	PROBABILIDAD			
					Muy Probable (Ha sucedido frecuentemente)	Probable (Ha sucedido alguna vez)	Poco Probable (Puede suceder ocasionalmente)	Improbable (Puede suceder excepcionalmente)
Fatalidad	Contaminación irreparable	Catastrófica > $100 COP	Multas o sanciones de autoridades	Internacional	■	■	■	■
Accidente/Lesión Grave	Contaminación mayor	Grave $20 a 99 COP	Sanciones contractuales	Nacional	■	■	■	■
Accidente/Lesión importante	Contaminación localizada	Severo $ 5 A 19 COP	Quejas, reclamos, no conformidad materativa	Regional	■	■	■	■
Accidente/Lesión menor	Efecto menor	Importante $ 1 A 4.9 COP	Incumplir especificación contractual /no conformidad	Local: Opain y tenedores	■	■	■	■
Accidente/Lesión leve	Efecto leve	Marginal < $ 1 COP	Sin efectos	Interno Consorcio	■	■	■	■
Ninguna lesión	Ningún Efecto	Ninguna	Sin efectos	Ningún Impacto	■	■	■	■

RIESGO MUY ALTO (MA): Se deben tomar y mantener medidas que controlen mejor el riesgo, el ATS requiere de personal líderes y expedo para su seguimiento y valoración.

RIESGO ALTO (A): Se deben tomar y mantener medidas que controlen mejor el riesgo, el ATS requiere de personal líderes y expedo para su seguimiento y valoración.

RIESGO MEDIO (M): Se deben tomar y mantener medidas que controlen mejor el riesgo, el ATS requiere de personal líderes y expedo para su seguimiento y valoración.

RIESGO BAJO (B): se deben asegurar los controles a pesar de asignar a los procedimientos, listas de chequeo, responsabilidades, protocolos, etc.

RIESGO ACEPTABLE (A): Ningún riesgo, ningún control, ningún procedimiento.

ADICIONAL A LOS EPI BÁSICOS (CASCO, BOTAS, GAFAS, GUANTES, PROT. AUDITIVO, CAMISA MANGA LARGA Y/O DOTACIÓN INDUSTRIAL U OVEROL

Respirador material particulado	NO	Gafas especiales	NO
Respirador vapores orgánicos	NO	Careta	NO
Respirador para humos	NO	Manta dieléctrica	NO
Equipo de protección contra caída	NO	Casco dieléctrico	NO
Botas dieléctricas	NO	Equipo de auto contenido	NO

¿Otros? ¿Cuáles?

PARTE B. VALIDACIÓN PARA TRABAJAR

FECHA	VALIDEZ DESDE - HASTA (HORA)		REPRESENTANTE HSE (Firma y cc)	LIDER EJECUTOR (firma y cc)	OBSERVACIONES
27-04-26	7:30 AM	4:30 PM			
28-04-26	7:30 AM	4:30 PM			
29-04-26	7:30 AM	4:30 PM			
30-04-26	7:30 AM	4:30 PM			
1-May	—	—			
2-May	9:30 AM	11:30 AM			

Powered by CamScanner

PARTE D. EQUIPO DE TRABAJO

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

NOMBRE	CEDULA	CARGO
Jasmey Correa P	1013633164	PROFESIONAL SST
Raizel Gonzalez C	1108918887	ARQUITECTO

APROBACIÓN DEL ATS

27 de Abril AL 2 de MAYO.

DIVULGADO A:

NOMBRE	CEDULA	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Wilber salgado	3837970	Oficial	wilbersalgado	wilbersalgado	wilbersalgado	wilbersalgado	wilbersalgado		
Yoyo Tirado	1129184909	Obrero	yoyo	yoyo	yoyo	yoyo	yoyo		
Carlos Estrada	1.102.813.062	Obrero	Carlos	Carlos	Carlos	Carlos	Carlos		
Andres Polos	1103123.803	Ayudante	Andres	Andres	Andres	Andres	Andres		
Damian Diaz	3839175	Plomero	—	—	Damian Diaz	Damian Diaz	Damian Diaz		
Alberto Cely	91063.58	Plomero							
Raizal Gonzalez C	1108918887	Arq	Raizal	Raizal	Raizal				

Powered by CamScanner

ANEXO N°3

REGISTRO DE INSPECCIONES.

CONSORCIO ROTATORIO PONAL	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo		
	FORMATO N°:	FT-SST-057	
	SG-SST		
FORMATO INPECCIÒN HERRAMIENTAS		Fecha:	Nov-25
		Versión	001
		Pagina 1 de 1	

FECHA: 6 Abril Al 11 de Abril 2026
OBRA: Mantenimiento preventivo, correctivo, Adecuación y Remodelación de instalaciones.
AREA INSPECCIONADA: Casino - Baños
NOMBRE DE QUIEN REPORTA: Jose Negete.

B = BUENO M = MALO N.A = NO APLICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO		
A	**HERRAMIENTAS MANUALES**	B	M	NA
1	Se usa la adecuada al trabajo	✓		
2	Se encuentran en buen estado	✓		
3	Se guardan y portan adecuadamente	✓		
4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.	✓		
B	**HERRAMIENTAS DE CORTE**	B	M	NA
1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo			X
2	Los cinceles se encuentran afilados			X
3	Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos			X
4	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias			X
5	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos			X
6	Los cuchillos disponen de mangos y fundas			X
C	**HERRAMIENTAS DE GOLPE**	B	M	NA
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor	✓		
2	Sus caras y bordes están en buen estado	✓		
3	Su mango no está quebrado, astillado ni flojo	✓		
D	**HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES**	B	M	NA
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas			X
2	Se observan en la llave huellas y palancas			X
3	Se dispone de llaves para golpear			X
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas			X
5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente			X
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado			X
7	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas.			X
E	**HERRAMIENTAS ELECTRICAS**	B	M	NA
1	Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)			X
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada			X
3	Están limpia y lubricadas			X
4	Tienen sus guardas			X
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas			X
6	El cable y enchufe no presentan daños			X
7	En los taladros se observa el mandil con golpes			X
8	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños			X
9	Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados			X
10	Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas.			X
11	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados			X
F	**HERRAMIENTA NEUMATICA**	B	M	NA
1	Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado			X
2	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta			X
3	Se trabaja a las presiones indicadas			X
4	La herramienta es descargada al terminar.			X

OBSERVACIONES: Herramienta Utilizada Martillo - Punzon - Palas Bordes Picas - Pala -

Sandra Martinez A.
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

RESPONSABLE DEL SG-SST

Powered by CamScanner

CONSORCIO ROTATORIO PONAL	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-057
	SG-SST	
FORMATO INPECCIÓN HERRAMIENTAS	Fecha:	Nov-25
	Versión	001
		Pagina 1 de 1

FECHA: 20 Abril AL 25 Abril 2026
OBRA Mantenimiento Preventivo, Correctivo, Adecuación y Remodelación de instalaciones.
AREA INSPECCIONADA Colegio - Baños
NOMBRE DE QUIEN REPORTA: Jose Negrete

B = BUENO M = MALO N.A = NO APLICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO		
A	HERRAMIENTAS MANUALES	B	M	NA
1	Se usa la adecuada al trabajo	✓		
2	Se encuentran en buen estado	✓		
3	Se guardan y portan adecuadamente	✓		
4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.	✓		
B	HERRAMIENTAS DE CORTE	B	M	NA
1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo			X
2	Los cinceles se encuentran afilados			X
3	Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos			X
4	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias			X
5	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos			X
6	Los cuchillos disponen de mangos y fundas			X
C	HERRAMIENTAS DE GOLPE	B	M	NA
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor	✓		
2	Sus caras y bordes están en buen estado	✓		
3	Su mango no está quebrado, astillado ni flojo	✓		
D	HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES	B	M	NA
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas			X
2	Se observan en la llave huellas y palancas			X
3	Se dispone de llaves para golpear			X
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas			X
5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente			X
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado			X
7	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas.			X
E	HERRAMIENTAS ELECTRICAS	B	M	NA
1	Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)			X
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada			X
3	Están limpia y lubricadas			X
4	Tienen sus guardas			X
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas			X
6	El cable y enchufe no presentan daños			X
7	En los taladros se observa el mandil con golpes			X
8	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños			X
9	Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados			X
10	Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas.			X
11	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados			X
F	HERRAMIENTA NEUMATICA	B	M	NA
1	Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado			X
2	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta			X
3	Se trabaja a las presiones indicadas			X
4	La herramienta es descargada al terminar.			X

OBSERVACIONES Herramientas utilizadas - Martillo - punzón - palus Bailes pr cns - 3 llaves

Sandra Martinez A.
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

RESPONSABLE DEL SG-SST

Powered by CamScanner

INFORME MENSUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE LA POLICÍA NACIONAL, EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – SUCRE.

PERIODO DE 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026

2026

1. INTRODUCCIÓN

El presente **Informe Mensual de Gestión Ambiental** tiene como finalidad describir, analizar y documentar las actividades ambientales desarrolladas durante el periodo reportado en el marco de la ejecución de la obra civil, de conformidad con la normatividad ambiental vigente y los compromisos contractuales establecidos.

La gestión ambiental del proyecto se orienta a la prevención, mitigación y control de los impactos ambientales generados por las actividades constructivas, garantizando el cumplimiento de los lineamientos legales y promoviendo prácticas sostenibles durante la ejecución de la obra.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Verificar y documentar el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental implementadas durante la ejecución de la obra civil en el periodo evaluado.

2.2 Objetivos específicos

- Identificar los aspectos e impactos ambientales asociados a las actividades ejecutadas.
- Verificar la correcta gestión de los residuos generados.
- Evaluar el cumplimiento de las medidas de control ambiental establecidas.
- Evidenciar las actividades de seguimiento y control ambiental desarrolladas.

3. ALCANCE DEL INFORME

El informe comprende el seguimiento ambiental de las actividades ejecutadas durante el periodo reportado, incluyendo manejo de residuos, control de emisiones, orden y aseo, uso eficiente de recursos y cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable.

4. MARCO NORMATIVO AMBIENTAL

La gestión ambiental del proyecto se desarrolló conforme a la normatividad ambiental vigente, entre la cual se destacan:

- Ley 99 de 1993
- Decreto 1076 de 2015
- Resolución 2184 de 2019 (Código de colores para separación de residuos)
- Resolución 472 de 2017 (RCD)
- Normatividad ambiental local aplicable
- Lineamientos del Plan de Manejo Ambiental del proyecto

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Durante el periodo evaluado se ejecutaron actividades asociadas a charlas e inspecciones ambientales, las cuales fueron desarrolladas bajo la implementación de medidas de manejo ambiental, orientadas a prevenir, mitigar y controlar los impactos negativos sobre el entorno.

Las actividades descritas se ejecutaron con el propósito de minimizar los impactos ambientales negativos, promover buenas prácticas ambientales y garantizar el cumplimiento de los lineamientos ambientales establecidos para el proyecto.

6. GESTIÓN AMBIENTAL

- **Manejo de Residuos de Construcción y Demolición (RCD)**
  Durante el presente periodo evaluado se generaron residuos de construcción y demolición, los cuales fueron clasificados, acopiados temporalmente y dispuestos de manera adecuada.

- **Control de Material Particulado (Polvo).**
  Se implementaron medidas de control de polvo tales como humectación de áreas intervenidas, limpieza periódica de zonas de trabajo y retiro oportuno de escombros, con el fin de minimizar la dispersión de material particulado.

- **Control de Ruido.**
  Las actividades de demolición se realizaron dentro de los horarios permitidos, verificando el estado de las herramientas y equipos utilizados, con el fin de minimizar los niveles de ruido y evitar afectaciones al entorno.

- **Orden y Aseo**
  Se realizaron jornadas permanentes de orden y aseo en las áreas intervenidas, garantizando espacios limpios y organizados, reduciendo riesgos ambientales y operativos.

- **Uso eficiente de recursos.**
  Se promovió el uso racional del agua empleada en actividades de limpieza y humectación, así como el consumo responsable de energía durante la ejecución de las actividades.

- **Sensibilización Ambiental**
  Se desarrollaron charlas de sensibilización ambiental dirigidas al personal, abordando temas relacionados con manejo de RCD, control de polvo, prevención de la contaminación del suelo y buenas prácticas ambientales en actividades de demolición.

Estas acciones permitieron prevenir la contaminación del suelo y mantener condiciones adecuadas de orden y aseo en las áreas de trabajo.

7. CHARLAS Y CAPACITACIONES AMBIENTALES

Durante el presente periodo reportado se desarrollaron charlas y capacitaciones ambientales dirigidas al personal de obra, con el objetivo de fortalecer la sensibilización ambiental, promover buenas prácticas y prevenir impactos negativos sobre el entorno derivados de las actividades constructivas.

Las jornadas de capacitación estuvieron orientadas a temas clave de la gestión ambiental en obra, fomentando el cumplimiento de los lineamientos ambientales, el cuidado de los recursos naturales y la adecuada ejecución de las actividades, contribuyendo así al mejoramiento continuo del desempeño ambiental del proyecto.

CUADRO DE CHARLAS Y CAPACITACIONES AMBIENTALES REALIZADAS

Tema	Objetivo
Economía circular en obras civiles	Transformar el modelo lineal de "extraer-construir-desechar" en un sistema regenerativo
Protección y conservación del arbolado urbano en proyectos de construcción.	Garantizar la supervivencia, salud y funcionalidad de los árboles existentes, integrándolos armónicamente en el diseño urbano
Control emisiones de polvo	Reducir y minimizar la liberación de material particulado
Uso eficiente de energía en proyectos de construcción	Optimizar el consumo energético durante todas las fases del ciclo de vida del edificio
Manejo adecuado de suelos	Garantizar la sostenibilidad y productividad a largo plazo de los

	agroecosistemas, mejorando o manteniendo su calidad física, química y biológica
Protección de fuentes hídricas	Garantizar la conservación, disponibilidad y calidad del recurso hídrico a largo plazo, asegurando su uso sostenible para el consumo humano, el equilibrio de los ecosistemas y las actividades socioeconómicas, a través de la gestión integral de cuencas, la prevención de la contaminación y la restauración de ecosistemas acuáticos
Gestión de residuos peligrosos	Garantizar la gestión integral que abarca desde la minimización y generación hasta el tratamiento y disposición final, con el fin de prevenir riesgos a la salud humana y daños al medio ambiente, asegurando el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.
Impacto ambiental del ruido	Minimizar la contaminación acústica, protegiendo la salud pública y los ecosistemas

CONSORCIO ROTATORIO PONAL	INFORME MENSUAL AMBIENTAL	CODIGO: FT-SST:42 VERSIÓN: 01 EMISIÓN: Nov -04-2025

REGISTRO FOTOGRAFICO CHARLAS AMBIENTALES



8. INSPECCIÓN PUNTO ECOLÓGICO


El punto ecológico constituye una herramienta fundamental dentro de la gestión ambiental, ya que facilita la adecuada separación de los residuos en la fuente, promoviendo prácticas responsables entre los usuarios. Su implementación permite clasificar los desechos de manera eficiente, favoreciendo procesos de reciclaje, reutilización y disposición final adecuada, lo cual contribuye a la reducción de impactos negativos sobre el medio ambiente. Además, el punto ecológico fomenta la educación ambiental y el desarrollo de una cultura organizacional orientada a la sostenibilidad, generando conciencia sobre la importancia de minimizar la generación de residuos y optimizar el uso de los recursos. En este sentido, su correcta utilización no solo mejora las condiciones de orden y limpieza, sino que también fortalece el cumplimiento de las normativas ambientales vigentes.





9. SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL


La señalización ambiental es un elemento clave en la gestión adecuada de los espacios, ya que permite orientar, informar y prevenir a las personas sobre riesgos, normas y buenas prácticas relacionadas con el cuidado del medio ambiente. Su correcta implementación facilita la identificación de zonas específicas para la disposición de residuos, el manejo de sustancias peligrosas y la protección de áreas sensibles, contribuyendo a reducir impactos negativos y a mejorar la seguridad en el entorno. Además, la señalización ambiental fortalece la cultura de responsabilidad y cumplimiento normativo, promoviendo comportamientos adecuados y sostenibles por parte de los usuarios. En este sentido, se convierte en una herramienta indispensable para garantizar el orden, la prevención de riesgos y la conservación del entorno en actividades operativas y comunitarias.






ACOPIO DE
MATERIALES


CUIDEMOS EL MEDIO
AMBIENTE
LIBRE
DE HUMO



10. INSPECCIÓN PRODUCTOS QUÍMICOS

La inspección de productos químicos es una actividad fundamental dentro de la gestión ambiental y de seguridad, ya que permite verificar que las sustancias sean almacenadas, manipuladas y utilizadas bajo condiciones adecuadas, conforme a la normativa vigente. Este proceso contribuye a identificar posibles riesgos asociados como derrames, fugas, incompatibilidades químicas o etiquetado incorrecto, los cuales pueden generar impactos negativos tanto en la salud de las personas como en el medio ambiente. Asimismo, la inspección garantiza el cumplimiento de las hojas de seguridad, la correcta señalización y el uso de elementos de protección personal, fortaleciendo la prevención de incidentes. En este sentido, su implementación periódica no solo reduce riesgos operacionales, sino que también promueve una cultura de responsabilidad y manejo seguro de sustancias peligrosas.





11. JORNADAS DE ASEO

Durante el presente periodo, se ejecutaron jornadas periódicas de aseo en los diferentes frentes de trabajo, como medida de control orientada a garantizar condiciones adecuadas de orden, limpieza y manejo integral de residuos de construcción y demolición (RCD).
Estas actividades incluyeron la recolección, clasificación en la fuente, acopio temporal y disposición de los residuos generados, conforme a su naturaleza, evitando su acumulación en áreas operativas y zonas de tránsito. Lo anterior, en cumplimiento de lo establecido en la Resolución 472 de 2017 y en concordancia con los lineamientos del Decreto 1076 de 2015.
Como resultado de estas jornadas, se evidenció la reducción de condiciones subestándar asociadas a la presencia de residuos en obra, tales como riesgos de caídas al mismo nivel, obstrucción de áreas de circulación y potenciales afectaciones al suelo y al paisaje. Asimismo, se verificó el uso adecuado de los puntos de acopio definidos.
El seguimiento a estas actividades se realizó mediante inspecciones periódicas en campo, registros fotográficos, listas de chequeo y reportes internos, permitiendo verificar el cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA). De igual manera, se desarrollaron actividades de sensibilización al personal de obra, enfocadas en el manejo adecuado de residuos, orden y aseo, fortaleciendo la cultura ambiental y el cumplimiento normativo.

En términos generales, las jornadas de aseo se ejecutaron de manera continua y efectiva, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones locativas, la prevención de impactos ambientales negativos y el cumplimiento de las obligaciones ambientales del proyecto.



12. SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN AMBIENTAL

Se realizo visitas de seguimiento y verificación ambiental en los diferentes frentes de trabajo, con el fin de constatar el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental establecidas para el proyecto.

Como parte de estas actividades, se verificó el adecuado manejo y segregación de los residuos generados, así como su clasificación en materia de reutilización o reciclaje, conforme a los lineamientos ambientales establecidos.

Así mismo, se formularon observaciones y recomendaciones ambientales, las cuales fueron atendidas oportunamente por el personal de obra, evidenciándose mejoras progresivas en la gestión ambiental durante el periodo evaluado.

13. CONCLUSIONES

Con base en las actividades ejecutadas durante el periodo de seguimiento, se determina que la implementación de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) presenta un nivel de cumplimiento satisfactorio, particularmente en los componentes de manejo de residuos, control de sustancias químicas y mantenimiento de condiciones de orden y aseo en los frentes de obra.


En cuanto a las condiciones de orden y aseo, las jornadas implementadas demostraron ser una medida efectiva para el control de condiciones subestándar, contribuyendo a la mitigación de riesgos operacionales y a la prevención de impactos ambientales asociados a la dispersión de residuos.

14. RECOMENDACIONES

- Mantener las actividades de sensibilización ambiental.
- Continuar reforzando la correcta separación de residuos.
- Fortalecer el seguimiento ambiental en actividades críticas.

ANEXOS

Como soporte de las actividades ambientales desarrolladas durante el periodo reportado, se anexan al presente informe los registros y evidencias documentales, tales como registros fotográficos, listados de asistencia a capacitaciones y charlas que permiten verificar el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental implementadas en la obra.

Elaboración	Revisión	Aprobación
		
Nombre: Andrés Mauricio Hoyos PROFESIONAL AMBIENTAL	Nombre: Francisco Javier Villanueva Tovar DIRECTOR DE OBRA	Nombre: Raiza Canchila RESIDENTE DE OBRA
Fecha.30-04-2026	Fecha. 30-04-2026	Fecha. 30-04-2026

ANEXO N°1.

REGISTROS AMBIENTALES

CONSORCIO ROTATORIO PONAL

GESTION AMBIENTAL

REGISTRO DE ASISTENCIA

FT-SST:012
Version: 01
11-NOV-2025

RESPONSABLE	Andres Holos Navarro	TIPO DE EVENTO		
CARGO	Residente Ambiental	CAPACITACION ( )	CHARLA (X)	OTRO ( )
LUGAR	ESRAN	REUNION ( )	CUAL	
TEMA	Economia Circular en obras civiles		FECHA	02-04-2026
OBJETIVO	Transformar el modelo lineal en un sistema regenerativo			

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Alberto cortes	91096758	Plomero		
Carlos José Estrada	1.102813862	Obrero		Carlos J Estrada
Yoer Mendez Rivera	1129184909	obrero		Yoer. M
Damian Diaz	3839175	Plomero	Consorcio Rotatorio Ponal	Damian Diaz
Wilber salgado	3837970	OFicial		Wilber salgado
Jasmaf Collado	1013633164	Aux SST		

FIRMA DEL RESPONSABLE

Scanned with CamScanner

CONSORCIO ROTATORIO PONAL	GESTION AMBIENTAL REGISTRO DE ASISTENCIA	FT-SST:012 Version: 01 11-NOV-2025

RESPONSABLE	Andres Haros Navarro	TIPO DE EVENTO		
CARGO	Residente Ambiental	CAPACITACION ( )	CHARLA (X)	OTRO ( )
LUGAR	ESRAN	REUNION ( )	CUAL	
TEMA	Proteccion y conservacion de arbolado	FECHA	07-04-2026	
OBJETIVO	Garantizar la supervivencia de los arboles existentes			

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Yas Lineth Rivera	1129184909	obrero		Yas Lineth
Carlos José Estrada	1.102813862	obrero		Carlos J Estrada
Alberto Cortés	9196358	Plomero		
Wilber Salgado	3837970	OFICIAL	Consorcio Rotatorio Ponal	Wilber Salgado
Damian Diaz	3839175	Plomero		Damian Diaz
Jasmey Correa D	1013633164	Prof SST		Jasmey Correa D

FIRMA DEL RESPONSABLE

Scanned with CamScanner

CONSORCIO ROTATORIO PONAL	GESTION AMBIENTAL	FT-SST:012 Version: 01 11-NOV-2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

RESPONSABLE	Andres Hoyos Navarro	TIPO DE EVENTO			
CARGO	Residente Ambiental	CAPACITACION ( )	CHARLA (X)	OTRO ( )	
LUGAR	ESRAW	REUNION ( )	CUAL		
TEMA	Control de emisiones de polvo		FECHA	09-04-2026	
OBJETIVO	Reducir y minimizar la liberacion de material Particulado				

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Carlos José Estrada	1.102813862	obrero		Carlos J Estrada
Yair Lundez Rivera	1129184909	obrero		Yair
Damian Diaz	3839175	Plomero	Consorcio Rotatorio Ponal	Damian Diaz
Alberto cortés	91962958	Plomero		
Wilber Salgado	3837970	oficial		Wilber salgado
Jasmel Castellon C	1013633164	Prof SST		

FIRMA DEL RESPONSABLE

Scanned with CamScanner

CONSORCIO ROTATORIO PONAL	GESTION AMBIENTAL	FT-SST:012 Version: 01 11-NOV-2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

RESPONSABLE	Andres Hoyos Navarro	TIPO DE EVENTO		
CARGO	Residente Ambiental	CAPACITACION ( )	CHARLA (X)	OTRO ( )
LUGAR	ESRAN	REUNION ( )	CUAL	
TEMA	Uso eficiente de energia		FECHA	14-04-2026
OBJETIVO	Optimizar el consumo energetico			

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Damian Diaz	3839175	Plomero		Damian Diaz
alberto cortes	9096758	Plomero		
Jair Lundez Rivera	1129184909	obrero		Jair
Carlos José Estrada	1102813862	obrero	Consorcio Rotatorio Ponal	Carlos J Estrada
Wilber Sulgado	3837970	oficial		Wilber Sulgado
Jasmeg Colina	101363164	prof SST		

FIRMA DEL RESPONSABLE

Scanned with CamScanner

CONSORCIO ROTATORIO PONAL	GESTION AMBIENTAL REGISTRO DE ASISTENCIA	FT-SST:012 Version: 01 11-NOV-2025

RESPONSABLE	Andres Hoyos Navarro	TIPO DE EVENTO		
CARGO	Residente Ambiental	CAPACITACION ( )	CHARLA (X)	OTRO ( )
LUGAR	ESRAN	REUNION ( )	CUAL	
TEMA	Manejo adecuado de suelos		FECHA	16-04-2026
OBJETIVO	Garantizar la sostenibilidad del suelo			

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Alberto cortés	91961758	Plomero		
Damian Diaz	3839175	Plomero		Damian Diaz
Carlos Josè Estrada	1.102813862	obrero		Carlos Estrada
Yar Mendez Rivera	1129184909	obrero		Yar
Wilber salgado	3537970	Oficial	Consorcio Rotatorio Ponal	Wilber Salgado
Jaime Correa D	1013633164	Prof SST		Cor D

FIRMA DEL RESPONSABLE

Scanned with CamScanner

CONSORCIO ROTATORIO PONAL	GESTION AMBIENTAL	FT-SST:012 Version: 01 11-NOV-2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

RESPONSABLE	Andres Holos Navarro	TIPO DE EVENTO		
CARGO	Residente Ambiental	CAPACITACION ( )	CHARLA X	OTRO ( )
LUGAR	ESRAN	REUNION ( )	CUAL	
TEMA	Proteccion de fuentes hidricas		FECHA	21-04-2026
OBJETIVO	Garantizar la Conservacion del recurso hidrico			

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Yoer Muñoz Rivera	1129184909	obrero		Yoer. Mu
Carlos José Estrada	1102813862	obrero	Consorcio Rotatorio Ponal	Carlos J Estrada
Alberto Castro	9096758	Plomero		
Wilber Salgado	3837470	OFICIAL		wilber Salgado
Damian Diaz	3839175	plomero		Damian Diaz
Jorome Coma D	1013633164	Jard cun D		Jard cun D

FIRMA DEL RESPONSABLE

Scanned with CamScanner

CONSORCIO ROTATORIO PONAL	GESTION AMBIENTAL	FT-SST:012 Version: 01 11-NOV-2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

RESPONSABLE	Andres Mora Navarro	TIPO DE EVENTO		
CARGO	Residente Ambiental	CAPACITACION ( )	CHARLA (X)	OTRO ( )
LUGAR	ESPAN	REUNION ( )	CUAL	
TEMA	Gestión de residuos peligrosos		FECHA	23-04-2026
OBJETIVO	Garantizar la buena disposicion de residuos Peligrosos			

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Wilber Salgado	3837970	oficial		Wilber Salgado
Carlos José Estrada	1.102813862	obrero		Carlos J Estrada
Yon Mendez Rivera	1129184909	obrero		
Damian Diaz	3.839175	Plomero	Consorcio Rotatorio Ponal	Damian Diaz
Alberto Solis	91967258	plomero		
Jasmel Lopez D	1013633164	Prof SST		

FIRMA DEL RESPONSABLE

Scanned with CamScanner

CONSORCIO ROTATORIO PONAL	GESTION AMBIENTAL	FT-SST:012 Version: 01 11-NOV-2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

RESPONSABLE	Andres Hoyos Navarro	TIPO DE EVENTO		
CARGO	Residente Ambiental	CAPACITACION ( )	CHARLA ☒	OTRO ( )
LUGAR	ESRAN	REUNION ( )	CUAL	
TEMA	Impacto ambiental Ruido		FECHA	28-04-2026
OBJETIVO	Minimizar la contaminacion acustica			

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Yoer Lucas Rivera	1128184909	Obrero		Yoer L.
Carlos José Estrada	1102813862	obrero		Carlos J Estrada
Damian Diaz	3839175	Plomero		Damian Diaz
Alberto cortés	9196758	Plomero		
Wilber salgado	3837970	Oficial		Wilber salgado
Jaimey Correa D	1013623164	Plot SST		JM Corr D

FIRMA DEL RESPONSABLE

Scanned with CamScanner

	INSPECCION AMBIENTAL	CONSORCIO ROTATORIO PONAL	Codigo: FT-SST: 130 VERSION:001 FECHA : Noviembre-2025

Fecha: 22-04-26 **Quien realiza la inspección:** Andres Mauricio Hoyos Duran

Ubicación/Area: Casino de Petroleros

Item	DESCRIPCIÓN	RESULTADO			OBSERVACIONES
		B/SI	M/NO	N/A	
1	En que estado se encuentra el punto ecologico?	X			
2	Estan identificadas las canecas de acuerdo al codigo de colores?	X			
3	Hay una separacion adecuada de residuos?	X			
4	Hay evidencia de registros de entrega de residuos?	X			
5	Se observa el área en orden y aseo?	X			
6	Se observa separados los residuos peligrosos?	X			
7	Hay señalización y demarcación suficiente?	X			
8	Existen residuos liquidos recolectados y demarcados?		X		
9	Se observa un dique de contención de derrames?	X			
10	Se encuentra el KIT Ambiental en el sitio?	X			
11	Los productos químicos están rotulados con su contenido, rombo de NFPA y debidamente almacenados?	X			
12	Se evidencian las hojas de seguridad y fichas Técnicas de todos los Productos Químicos?	X			
13	Se evidencian registros de capacitación en temas relacionados al manejo de residuos y ambientales?	X			
14	Se observan permisos ambientales o licencias para el desarrollo de las actividades?	X			
15	Se encuentra evidencia de Incidentes ambientales?		X		
16	Se encuentran registros de simulacros ambientales en el último mes?	X			
17	Se evidencia en sitio la matríz de reactividad de productos químicos?	X			
18	Se evidencian registros de mediciones higiénicas?	X			
19	Se evidencian los indicadores de gestión ambientales, medidos y tabulada la información?	X			
20	El personal conoce la política integral, plan de emergencias?	X			

RECOMENDACIÓNES Y OBSERVACIONES ADICIONALES:

QUIEN REALIZA:

PROFESIONAL SST

QUIEN VALIDA:

RESIDENTE DE OBRA

Scanned with CamScanner

CONSORCIO ROTATORIO PONAL	INGEVILL DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS INSPECCION PRODUCTOS QUIMICOS	FT SST 140 Version 001 Proceso Talento Humano	

INSPECCION

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: Escuela Carabineros Rafael nuñez

FECHA DE INSPECCIÓN: (dd/mm/aaaa) 16-04-2026

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Andres Mauricio Hoyos Navarro

NOMBRE DEL ÁREA O SERVICIO A INSPECCIONAR: Casino de Patrulleros

NOMBRE DEL COORDINADOR O RESPONSABLE DEL ÁREA:

ASPECTO A EVALUAR (Lea detenidamente cada uno de los requisitos a evaluar en la inspección)	CUMPLE (Marque con una (X), si se cumple o no el requisito a evaluar)			OBSERVACIONES (Si evidencia alguna novedad o información relevante por favor diligencie este espacio)	PLAN DE MEJORA (De acuerdo a lo identificado, proponga un plan de mejoramiento)	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO (Escriba el nombre y apellido completo del funcionario o servidor público)
	SI	NO	NO APLICA			
SITIO DE ALMACENAMIENTO						
Se cuenta con un solo sitio en el area designado para el almacenamiento de los productos quimicos	X					
El sitio de almacenamiento es de acceso restringido	X					
El sitio de almacenamiento de productos quimicos se encuentra organizado, limpio y con espacio suficiente según el volumen de productos manejados	X					
El sitio de almacenamiento cuenta con iluminación y ventilación adecuadas	X					
Durante la inspección, en el sitio de almacenamiento se encuentraron alimentos o materiales como plásticos, papeles, cartones que puedan arder en caso de incendio		X				
Las rutas de evacuación y salidas de emergencia del área, están debidamente señalizadas	X					
Las salidas de emergencia se encuentran libres de obstáculos que dificulten la evacuación del personal en caso de emergencia	X					
Se cuenta con extintores en los sitios donde se manipulan productos quimicos	X					
Se cuenta con kit de derrames	X					
Se realizan mantenimiento preventivo a los sistemas de ventilación, extracción, redes electricas, tuberias, etc	X					
ESTANTERIAS O GABINETES						
El sitio de almacenamiento cuenta con estanterias o gabinetes suficientes para la ubicación de los productos quimicos	X					

Scanned with CamScanner

CONSORCIO ROTATORIO PONAL	INGEVILL DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS INSPECCION PRODUCTOS QUIMICOS	FT SST 140 Version 001 Proceso Talento Humano	

INSPECCION

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: Escuela de Caballeros Rafael Nuñez

FECHA DE INSPECCIÓN: (dd/mm/aaaa) 16-04-2026

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Andres Mauricio Hoyos Navarro

NOMBRE DEL ÁREA O SERVICIO A INSPECCIONAR: Casino de Patrulleros, alojamiento 4 y 2

NOMBRE DEL COORDINADOR O RESPONSABLE DEL ÁREA:

ASPECTO A EVALUAR (Lea detenidamente cada uno de los requisitos a evaluar en la inspección)	CUMPLE (Marque con una (X), si se cumple o no el requisito a evaluar)			OBSERVACIONES (Si evidencia alguna novedad o información relevante por favor diligencie este espacio)	PLAN DE MEJORA (De acuerdo a lo identificado, proponga un plan de mejoramiento)	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO (Escriba el nombre y apellido completo del funcionario o servidor público)
	SI	NO	NO APLICA			
Las estanterías o gabinetes son de materiales adecuados según el tipo de sustancias almacenadas	X					
Las estanterías se encuentran ancladas a la pared y/o piso para evitar derrames	X					
ETIQUETADO Y FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD						
Todos los recipientes o envases cuentan con etiquetas que permitan su identificación	X					
La etiqueta de los recipientes o envases se encuentra en buen estado	X					
En la etiqueta se encuentra información relacionada con precauciones y peligros de las sustancias químicas	X					
La información de la etiqueta corresponde al contenido real del recipiente o envase	X					
Se dispone de las fichas de datos de seguridad de todos los productos químicos que se utilizan	X					
Las fichas de datos de seguridad corresponden a los productos químicos que se encuentra almacenados	X					

Scanned with CamScanner

CONSORCIO ROTATORIO PONAL	INGEVILL DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS INSPECCION PRODUCTOS QUIMICOS	FT SST 140 Version 001 Proceso Talento Humano	

INSPECCION

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: Escuela de Carabineros Rafael Nuñez

FECHA DE INSPECCIÓN: (dd/mm/aaaa) 16-04-2026

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Andres Mauricio Hoyos Novoa

NOMBRE DEL ÁREA O SERVICIO A INSPECCIONAR: Casino de Patrulleros, alojamiento 1 y 2

NOMBRE DEL COORDINADOR O RESPONSABLE DEL ÁREA:

ASPECTO A EVALUAR (Los detallamente cada uno de los requisitos a evaluar en la inspección)	CUMPLE (Marque con una (X), si se cumple o no el requisito a evaluar)			OBSERVACIONES (Si evidencia alguna novedad o información relevante por favor diligencia este espacio)	PLAN DE MEJORA (De acuerdo a lo identificado, proponga un plan de mejoramiento)	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO (Escriba el nombre y apellido completo del funcionario o servidor público)
	SI	NO	NO APLICA			
Las fichas de datos de seguridad de los productos químicos están ubicadas en un lugar visible en el área donde se están almacenando	X					
ALMACENAJE						
Se cumplen con las indicaciones de almacenaje del producto químico expuestas en la ficha de datos de seguridad que entregan los proveedores	X					
Se agrupan los productos químicos por clase de peligro (peligros físicos, para la salud, peligros y para el medio ambiente)	X					
Se ubican a una distancia prudente los productos químicos incompatibles de aquellos productos que dentro de su misma clase de riesgo son incompatibles	X					
Se ordenan los recipientes de mayor capacidad de almacenamiento de líquidos y los productos más peligrosos en la parte inferior de la estantería o gabinete	X					
Se ordenan los recipientes con sustancia más inofensivas en la parte superior del gabinete o estantería.	X					
Se ordenan los contenedores o recipientes altos en la parte posterior del gabinete o estantería y los pequeños adelante	X					

Ingeniero Ambiental
Andres Hoyos Novoa
GRADO Y NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

Arquitecta
Laiza Gonzalez Canchila
GRADO Y NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL ALMACENAMIENTO

Scanned with CamScanner

	CONSORCIO ROTATORIO PONAL **FORMATO INSPECCIÓN PUNTOS ECOLOGICOS CONSORCIO ROTATORIO PONAL**	CODIGO:FT-SST:129 VERSION: 001 FECHA : Enero 2025

FECHA DE INSPECCION: 21-04-2026 **LUGAR:** Casino Patrulleros

Alcance: Puntos ecológicos y espacios de almacenamiento temporal de los residuos generados por CONSORCIO ROTATORIO PONAL.
Instrucciones: Realice mínimo una (1) inspección mensual, al final de cada mes para verificar las siguientes condiciones:

1. Revise los puntos ecológicos, contenedor por contenedor verificando los siguientes criterios:

Separación: Que los residuos dispuestos en los contenedores concuerden con el código de colores establecido para las instalaciones de CONSORCIO ROTATORIO PONAL.
Ubicación: Que los contenedores se encuentren en espacios adecuados (pasillos y áreas de transito); al alcance del personal, clientes, proveedores y visitantes.
Señalización/rotulado: Que los contenedores contengan su respectiva rotulacion con el tipo de residuos para disponer.
Estado: Que los contenedores se encuentren en condiciones físicas adecuadas, que no se encuentren averiados, incompletos, sin tapa, etc.

Tenga en cuenta la siguiente calificación: Bueno ✓ Malo ×

2. Diligencie:

PUNTO ECOLOGICO

LOCALIZACION DEL PUNTO ECOLOGICO	SEPARACION	UBICACIÓN	SEÑALIZACION/ROTULADO	ESTADO	OBSERVACIONES
✓	✓	✓	✓	✓	

ALMACENAMIENTO TEMPORAL/RECEPCION DE RESIDUOS

ASPECTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Facil acceso para la disposición y recolección por parte de administrativos, operativos y carro recolector.	✓		
Su ubicación no genera molestias al personal que labora en las instalaciones, visitantes y comunidad cercana en general.	✓		
Cuenta con condiciones que evitan el acceso y presencia de vectores (insectos, roedores y animales)	✓		
Permite la protección de los residuos de condiciones climaticas (lluvia, sol y vientos)	✓		
Cuenta con condiciones adecuadas de ventilación e iluminación	✓		
El espacio permite su facil limpieza	✓		
El espacio de almacenamiento temporal y sus contenedores son suficientes para la disposición de los residuos generados	✓		
Los contenedores son de material plastico, con tapa y se encuentran en buen estado	✓		
Se tienen contenedores para la separación de residuos aprovechables	✓		
Cuenta con punto de agua cercana	✓		
Cuenta con elementos contra incendio, emergencias y derrames.	✓		
El espacio se encuentra limpio, organizado y en condiciones adecuadas de aseo	✓		

Inspeccionado Por:	**Nombre:**	Andres Mauricio Hoyos Navarro
	Firma:	

NOTA: Por favor diligenciar esta ficha con una periodicidad mensual estableciendo acciones a seguir para mejorar la utilización del punto ecológico y almacenamiento temporal de residuos sólidos. Generar acciones de mejora conforme a lo establecido en los procedimientos de Acción Correctiva, Acción Preventiva y No Conformidades del Sistema.

Scanned with CamScanner

CONSORCIO ROTATORIO PONAL	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COD: FT SST : 021
	FORMATO LISTADO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	FECHA: Dic -2025 VERSION: 001

Area:

NOMBRE DE LA SUSTANCIA	CANTIDAD	CARGO QUIEN LO USA	FABRICANTE	AREA DE USO	ZONA DE ALMACENAMIENTO	TIPO DE ENVASE	NFPA 704				FICHA TECNICA	HOJA DE SEGURIDAD	EPP RECOMENDADOS PARA SU USO	RIESGOS PARA TRANSPORTE
							SALUD	INFLAMABILIDAD	REACTIVIDAD	R.ESPECIAL				
Cemento	200 bolsas	Obreros	Argos	Muros	Almacen de obra	Bolsa	2	0	0		NTC 121 NTC3318	NTC121 NTC3318	Gafas de seguridad Botas de seguridad Overol largo	Irritacion de piel Irritacion de ojos Problemas respiratorios

Scanned with CamScanner

Outlook

RV: Solicitud conceptos

Desde Jefatura CONST <jefatura.const@forpo.gov.co>

Fecha Mié 15/04/2026 12:18

Para DIEPO SUEPO <diepo.suepo@policia.gov.co>; DIEPO GRUIN <diepo.gruin@policia.gov.co>; DIEPO JEFAT <diepo.jefat@policia.gov.co>; EDISSON ALBERTO ARIAS NARANJO <edisson.arias@correo.policia.gov.co>

CC Janet Iveth Gonzalez Ortiz <janet.gonzalez@forpo.gov.co>; Miguel Jose Peralta Silva <miguel.peralta@forpo.gov.co>; Anthony Pino Arias <anthony.pino@forpo.gov.co>; Liliana Yaneth Alarcón Torres <liliana.alarcon@forpo.gov.co>

2 archivos adjuntos (13 MB)

Presentación solicitud ctos 115 y 116.pptx; Solicitud conceptos.zip;

Señora Teniente Coronel
LEIDY CONSTANZA GÓMEZ BECERRA
Subdirectora Dirección de Educación Policial
Policía Nacional de Colombia
Diepo.suepo@policia.gov.co

Referencia: Contrato de Obra No. **115-3-2025** cuyo objeto es **"MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN MAYOR DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE POLICÍA ANTONIO NARIÑO EN SOLEDAD - ATLÁNTICO (ESANA) A PRECIOS UNITARIOS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 00000-9 -2024 – DIEPO" – LOTE 1".**

Contrato de obra No. **116-3-2025**, cuyo objeto es **MANTENIMIENTO PREVENTIVO, ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN MAYOR DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL NÚÑEZ (ESRAN) EN COROZAL -SUCRE A PRECIOS UNITARIOS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 00000-9 -2024 – DIEPO – LOTE 2**

Respetada señora Teniente Coronel:

En atención a la reciente llamada telefónica, en la cual se efectuó seguimiento a los requerimientos asociados a los contratos en referencia, me permito remitir de manera atenta y respetuosa la solicitud previamente presentada, junto con su respectiva reiteración y la presentación que contiene el resumen de la misma.

Lo anterior, con el fin de facilitar la revisión integral de la información y contar con los elementos necesarios para la toma de decisiones frente a las actuaciones a adelantar, en el marco del seguimiento técnico, administrativo y contractual de los citados procesos.

De igual forma, se agradece muy respetuosamente la atención prestada y el apoyo que se pueda brindar frente a lo solicitado, en aras de garantizar la adecuada continuidad y cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Quedo atenta a cualquier observación o requerimiento adicional que se considere pertinente.

Cordialmente,

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Arquitecta
Janet Iveth González Ortiz
Coordinadora Grupo Infraestructura (E)
Janet.gonzalez@forpo.gov.co
Teléfono: 601 580 3385
Carrera 66a # 43 – 18 – Bogotá D.C.
www.forpo.gov.co

De: Jefatura CONST <jefatura.const@forpo.gov.co>
Enviado: miércoles, 8 de abril de 2026 15:43
Para: DIEPO SUEPO <diepo.suepo@policia.gov.co>; DIEPO GRUIN <diepo.gruin@policia.gov.co>; DIEPO JEFAT <diepo.jefat@policia.gov.co>; EDISSON ALBERTO ARIAS NARANJO <edisson.arias@correo.policia.gov.co>
Cc: Miguel Jose Peralta Silva <miguel.peralta@forpo.gov.co>; Anthony Pino Arias <anthony.pino@forpo.gov.co>; Janet Iveth Gonzalez Ortiz <janet.gonzalez@forpo.gov.co>; Liliana Yaneth Alarcón Torres <liliana.alarcon@forpo.gov.co>
Asunto: RE: Solicitud conceptos

Señor Teniente coronel
JONNATHAN PITERSON BURBANO POLO
Subdirector Dirección de Educación Policial
Policía Nacional de Colombia
diepo.suepo@policia.gov.co;

Referencia: Contrato de Obra No. **115-3-2025** cuyo objeto es **"MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN MAYOR DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE POLICÍA ANTONIO NARIÑO EN SOLEDAD - ATLÁNTICO (ESANA) A PRECIOS UNITARIOS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 00000-9 -2024 – DIEPO" – LOTE 1".**

Contrato de obra No. **116-3-2025**, cuyo objeto es **MANTENIMIENTO PREVENTIVO, ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN MAYOR DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL NÚÑEZ (ESRAN) EN COROZAL -SUCRE A PRECIOS UNITARIOS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 00000-9 -2024 – DIEPO – LOTE 2**

Respetado señor Teniente Coronel:

Por medio de la presente, y en desarrollo de los compromisos adquiridos en el Comité de Seguimiento del pasado 27 de marzo de 2026, así como en virtud de los principios de planeación, economía,

responsabilidad y transparencia consagrados en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011, me permito **reiterar de manera urgente** la solicitud elevada por esta Coordinación mediante correo electrónico remitido el 28 de marzo de 2026, la cual a la fecha no ha recibido respuesta por parte de esa Subdirección.

Lo anterior, teniendo en cuenta que:

1. **En lo que respecta a la ESANA (Lote 1):**
   Se requiere con carácter impostergable emitir concepto sobre la viabilidad de ejecutar la instalación de las sillas previstas para el campo de paradas, según lo contemplado en el balance de mayores y menores cantidades de obra aprobado en comité.

   Adicionalmente, las actividades que actualmente se vienen ejecutando exigen definición respecto de los movimientos del contratista relacionado con el **proveedor de alimentos para estudiantes**, toda vez que dichas gestiones impactan directamente la operatividad y el flujo de obra en la Escuela Antonio Nariño, especialmente en frente del área del comedor.

2. **En lo que respecta a la ESRAN (Lote 2):**
   Se requiere concepto técnico por parte del profesional ambiental que ejerce funciones de interventoría en la Escuela Rafael Núñez, respecto de la viabilidad de ejecutar el **desmonte de cubierta en asbesto cemento**, según lo proyectado en el balance adjunto.

   Es preciso destacar que, de ser viable esta actividad, **deberá ejecutarse prioritariamente antes que cualquier otra intervención propuesta** en el casino de patrulleros, dado el riesgo asociado al manejo de material con asbesto y las implicaciones técnicas, ambientales y sanitarias que ello conlleva.

Es importante recordar que, si bien los diseños, la distribución de actividades y el balance de mayores y menores cantidades de obra fueron aprobados en el marco del comité del 27 de marzo de 2026, la definición de los dos ítems señalados (sillas en ESANA y desmonte de cubierta en asbesto cemento en ESRAN) continúa pendiente, lo que impide proceder con la correspondiente **modificación y prórroga de los contratos**, afectando la continuidad, la adecuada ejecución del objeto contractual y la programación de obras.

Agradezco su valiosa atención y colaboración, y solicito comedidamente se sirva dar respuesta a los conceptos requeridos, con el fin de adoptar las decisiones contractuales a que haya lugar y garantizar el cumplimiento de los cronogramas aprobados.

Quedo atenta a cualquier información adicional que requiera para la pronta emisión de los conceptos.

Cordialmente,

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Arquitecta
Janet Iveth González Ortiz
Coordinadora Grupo Infraestructura (E)
Janet.gonzalez@forpo.gov.co
Teléfono: 601 580 3385
Carrera 66a # 43 – 18 – Bogotá D.C.
www.forpo.gov.co

De: Liliana Yaneth Alarcón Torres <liliana.alarcon@forpo.gov.co>
Enviado: sábado, 28 de marzo de 2026 2:42
Para: DIEPO SUEPO <diepo.suepo@policia.gov.co>; DIEPO GRUIN <diepo.gruin@policia.gov.co>; DIEPO JEFAT <diepo.jefat@policia.gov.co>; EDISSON ALBERTO ARIAS NARANJO <edisson.arias@correo.policia.gov.co>
Cc: Miguel Jose Peralta Silva <miguel.peralta@forpo.gov.co>; Anthony Pino Arias <anthony.pino@forpo.gov.co>; Jefatura CONST <jefatura.const@forpo.gov.co>; Janet Iveth Gonzalez Ortiz <janet.gonzalez@forpo.gov.co>
Asunto: Solicitud conceptos

Señor Teniente coronel
JONNATHAN PITERSON BURBANO POLO
Subdirector Dirección de Educación Policial
Policía Nacional de Colombia
diepo.suepo@policia.gov.co;

Referencia: Contrato de Obra No. **115-3-2025** cuyo objeto es **"MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN MAYOR DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE POLICÍA ANTONIO NARIÑO EN SOLEDAD - ATLÁNTICO (ESANA) A PRECIOS UNITARIOS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 00000-9 -2024 – DIEPO" – LOTE 1".**

Contrato de obra No. **116-3-2025**, cuyo objeto es **MANTENIMIENTO PREVENTIVO, ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN MAYOR DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL NÚÑEZ (ESRAN) EN COROZAL -SUCRE A PRECIOS UNITARIOS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 00000-9 -2024 – DIEPO – LOTE 2**

Asunto: **Solicitud conceptos**

En atención a los compromisos adquiridos en el Comité de Seguimiento realizado el día veintisiete (27) de marzo de 2026, y en observancia de los principios de planeación, economía, responsabilidad y transparencia que rigen la contratación estatal, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1474 de 2011, me permito informar lo siguiente:

Como resultado de la referida sesión, se remiten los diseños proyectados correspondientes a cada frente de trabajo de los contratos de la referencia, junto con el balance de mayores y menores cantidades de

obra, los cuales incorporan las actividades no previstas (NPS) requeridas para garantizar la adecuada ejecución del objeto contractual. Se deja constancia que los análisis de precios unitarios (APU) asociados a dichas actividades no previstas fueron elaborados con base en los insumos establecidos en el instructivo DILOF vigente para la vigencia 2026.

En ese contexto, y en cumplimiento de los compromisos adquiridos en el citado comité, de manera atenta me permito solicitar que se remita a esta Coordinación el concepto técnico por parte del profesional ambiental que ejerce funciones de interventoría en la Escuela Rafael Núñez, respecto de la viabilidad o no de ejecutar el ítem correspondiente al desmonte de cubierta en asbesto cemento, conforme a lo proyectado en el balance adjunto al presente comunicado.

De igual forma, se solicita emitir concepto sobre la viabilidad de ejecutar la instalación de las sillas previstas para el campo de paradas en la Escuela Antonio Nariño, conforme a lo contemplado en el balance de mayores y menores cantidades de obra adjunto.

Es preciso señalar que los diseños, la distribución de actividades y el balance de mayores y menores cantidades de obra fueron aprobados en el marco del comité en mención, encontrándose pendiente únicamente la definición de los ítems anteriormente señalados, con el fin de proceder, de ser viable, a la correspondiente modificación y prórroga de los contratos previamente citados, en observancia de los principios de planeación, economía y responsabilidad que rigen la contratación estatal.

Agradezco de antemano su atención, colaboración y pronta emisión de los conceptos requeridos, a fin de garantizar la continuidad y adecuada ejecución de los contratos.

Cordialmente,

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Arquitecta
LILIANA YANET ALARCÓN TORRES
Coordinadora Grupo Infraestructura
liliana.alarcon@forpo.gov.co
Teléfono: 3009126596 Ext. 208
Carrera 66a # 43 – 18 – Bogotá D.C.
www.forpo.gov.co