	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Código FOR-TH-008 Versión: 0 Fecha: Memo INT 80858 - 25/11/2016 Página 1 de 1

Fecha de inspección: 30-09-2022 | Hora: 10:30 am | Área/Unidad operativa: H. Nazareth | Localidad: Engativá

Inspección realizada por: Wilson Bernardo Gomez | Nombre responsable unidad: Gabriela Giraldo

No	Area donde esta ubicado el equipo	ESTADO DEL EXTINTOR																				AGENTE EXTINTOR				Observaciones
		Fecha Vencimiento recarga		Manometro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización		Ubicación		Visibilidad		Acceso al extintor					
		Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	ABC Multiproposito	CO2	Solkaflam	Agua presurizada	
1	Sede A P1	Dic	22	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
2	Sede A P1	Dic	22	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
3	Sede A P2	Dic	22	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
4	Sede A P3	Dic	22	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
5	Sede B P1	Dic	22	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
6	Sede BP1	Oct	23	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
7	Aislamiento	Dic	22	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
8	Sede B P2	Dic	22	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
9	Sede B P3	Dic	22	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
10	Sede BP3	Dic	22	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
11	Coordinación	Oct	23	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
12	Panadería	Dic	22	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
13	Archivo	Abr	23	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓					✓	
14	P. Gas	Dic	22	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
15	Cocina1	Oct	23	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓		
16	Cocina	Mar	23	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓		
17	Lavandería	Dic	22	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓					✓	
18	Lavandería	Dic	22	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
19	C. Hermanas	Dic	22	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
20	Residuos	Dic	22	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
21	Porteria	Abr	23	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓					✓	
22	P Electrico	Abr	23	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
23	C Gerencia	Dic	22	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				

Firma responsable inspección

Firma responsable unidad operativa

Escaneado con CamScanner