Formato No. 2. PROPUESTA ECONÓMICA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
IRENE FERREROSA						
1	Demarcación de cambios de nivel en escaleras	Demarcación visible con cinta antideslizante reflectiva en cada escalón de las 3 escaleras internas y señalización preventiva en cada cambio de nivel (6)	UN	1	$ 880.000	$ 880.000
2	Demarcación de cambios de nivel alrededor de cancha	Suministro e instalación de señalización preventiva	UN	3	$ 350.000	$ 1.050.000
3	Señalización de salidas y sentido de apertura de todos los ambientes	Suministro e instalación de señales de evacuación y direccionamiento	UN	6	$ 36.000	$ 216.000
4	Señalización de rutas de evacuación	Suministro e instalación de señalización conforme a rutas establecidas en el plan de emergencia	UN	6	$ 36.000	$ 216.000
5	Señalización de riesgo eléctrico	Suministro e instalación de señales preventivas visibles en zonas eléctricas	UN	1	$ 36.000	$ 36.000
6	Señalización ruta de evacuación escaleras	Suministro e instalación de señalización para evacuación en escaleras	UN	6	$ 36.000	$ 216.000
7	Demarcación de cambios de nivel en pasillos	Suministro e instalación de señalización preventiva	UN	3	$ 36.000	$ 108.000

8	Señalizaciones de puntos de encuentro	Suministro e instalación de señalización visible y reglamentaria	UN	2	$ 72.000	$ 144.000
9	Instalación de extintores y señalización reglamentaria	Suministro de gabinete e instalación de extintores conforme a norma vigente y su respectiva señalización	UN	4	$ 144.000	$ 576.000
10	Señalización de salidas de emergencia	Suministro e instalación de señales visibles y reglamentarias	UN	3	$ 36.000	$ 108.000
11	Adecuación de señalética de baños niños y niñas	Suministro e instalación de señalización identificadora para baños	UN	2	$ 36.000	$ 72.000
12	Anclaje de lockers y armarios	Instalación de sistemas de fijación y aseguramiento para lockers y armarios	UN	10	$ 55.000	$ 550.000
13	Asegurar cilindros de gas e identificar área de almacenamiento	Suministro e instalación de sistemas de aseguramiento y señalización de área de almacenamiento de cilindros	UN	1	$ 170.000	$ 170.000
14	Señalización de ruta de evacuación pasillo interno	Suministro e instalación de señalización para evacuación en pasillo interno	UN	6	$ 36.000	$ 216.000
15	Instalar detectores de humo en áreas indicadas	Suministro e instalación de detectores de humo conforme a inspección técnica	UN	6	$ 50.000	$ 300.000
16	Instalación de extintor de CO2 de cocina con soporte y señalización reglamentaria	Suministro de gabinete e instalación de extintores conforme a norma vigente y su respectiva señalización	UN	1	$ 144.000	$ 144.000

17	Señalización de ascensor no operativo	Suministro e instalación de señal preventiva e informativa de ascensor fuera de servicio	UN	1	$ 36.000	$ 36.000
18	Instalación de extintor y señalización reglamentaria en parqueadero	Suministro de gabinete e instalación de extintores conforme a norma vigente y su respectiva señalización	UN	1	$ 144.000	$ 144.000
19	Limpieza de trampa de grasa	Servicio de limpiezade trampa de grasa	UN	1	$ 100.000	$ 100.000
20	Reorganización de módulos de la oficina principal	Reorganización general de los modulos a criterio del supervisor del contrato	UN	1	$ 600.000	$ 600.000
21	Puerta de acceso cancha multiple	Fabricación e instalación de puerta de acceso en tubo de 2" con malla eslabonada y acabados en negro mate	UN	1	$ 700.000	$ 700.000
PANORAMA						
22	Reparación puerta de restaurante	Suministro de materiales y reparación de puerta	UN	1	$ 240.000	$ 240.000
23	Lavado de tanques de almacenamiento de agua	Servicio de limpieza de ambos tanques	UN	1	$ 900.000	$ 900.000
24	Revisión y ajuste de ventanales y sus manijas	Suministro e instalación de bisagras y manijas por ventana	UN	4	$ 60.000	$ 240.000
25	Instalación de cielo raso biblioteca	Suministro e instalación de las placas para cielo raso faltantes en kla biblioteca	UN	1	$ 450.000	$ 450.000

26	Reparación de chapa principal	Suministro e instalación de pestillo y candado de seguridad para interperie	UN	1	$ 260.000	$ 260.000
27	Cambio de malla puerta inferior	Suministro de malla y tubo y reparación de la puerta de ingreso inferior	UN	1	$ 540.000	$ 540.000
VILLA ESPERANZA						
28	Lavado de tanques de almacenamiento de agua	Servicio de limpieza de ambos tanques	UN	2	$ 220.000	$ 440.000
29	Fabricación de baranda en plancha de tanques	Fabricación e instalación de baranda en dos alturas, la superior con tubo de 2" y la inferior con tubo de 1- 1/2" debidamente pintado	UN	1	$ 700.000	$ 700.000
30	Revisión de escalera	Suministro de tubos y reparación de piezas dañadas, debidamente pintadas para toda la estructura de las escaleras.	UN	1	$ 350.000	$ 350.000
31	Construcción de puerta/ reja	Fabricación e instalación de reja en tubo cuadrado de 1", debidamente pintada	UN	1	$ 700.000	$ 700.000
32	Reparación de paredes baño docentes	Suministro de materiales y reparación de paredes de baños docentes con estuco relleno y pintura tipo vinilo.	UN	1	$ 900.000	$ 900.000
AMERICAS PARTE BAJA						
33	Reparación de mesón de cocina	Suministrar e instalar enchape en donde es requerido	UN	1	$ 600.000	$ 600.000

34	Reparación de puerta en cocina	Suministro de materiales y fabricación de base de puerta en lamina	UN	1	$ 250.000	$ 250.000
35	Reparación humedad salón escaleras	Suministro e instalación de solapa en techo, reparación de pared con impermeabilizante y acabados en estuco, incluye pintura	UN	1	$ 1.700.000	$ 1.700.000
36	Adecuación rejilla de alcantarillado	Fabricación e instalación de malla en salidas de alcantarillado	UN	1	$ 150.000	$ 150.000
37	Reinstalación de concertina	Servicio de reinstalación de concertina en los puntos necesarios, in cluye materiales necesarios	UN	1	$ 200.000	$ 200.000
38	Reparación fugas de agua	Servicio de diagnóstico y corrección de fuga de agua en desagües suministrando insumos (sifón, drenaje)	UN	2	$ 90.000	$ 180.000
AMERICAS PARTE ALTA						
47	Reparación fuga de agua en baño hombres	Servicio de diagnóstico y corrección de fuga de agua, con suministro de materiales y con enchape finalizado el trabajo	UN	1	$ 1.000.000	$ 1.000.000
48	Corrección humedad cielo falso corredor	Servicio de diagnóstico y corrección de fugas con reparación de cielo raso, incluye acabados	UN	1	$ 1.060.000	$ 1.060.000

VALOR TOTAL SIN IVA	$	17.442.000

IVA (si aplica)	$	3.313.980
VALOR TOTAL	$	20.755.980

Nombre y firma del Representante Legal o la persona natural:	 RENE SEBASTIAN GONZALEZ PABON
C.C. o NIT:	1118307944 / 901795236-0