J.J. FUMIGACIONES
NIT: 79.759.188-1
Régimen simplificado

Bogotá, Enero 24 de 2023

CERTIFICACION

Certificamos que el día de hoy, realizamos la limpieza y desinfección de tanque de almacenamiento de agua potable, ubicado en:

FUNDACIÓN INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR
HOGAR NAZARETH
DIRECCIÓN: KM 69 VÍA MELGAR. CHINAUTA
NIT: 860020194-6

RELACIÓN DE TANQUES

CANTIDAD	CAPACIDAD	CLASE
1	60 M3	SUBTERRANEO CONCRETO
1	100 M3	SUBTERRANEO ENCHAPADO
3	2000 LTS	AEREOS PLASTICOS
3	1000 LTS	AEREOS PLASTICOS

Utilizando el producto enunciado a continuación.

PRODUCTO	PRESENTACION
HIPOCLORITO DE SODIO 13% Cloro Activo	SOLUCION ACUOSA 200 ppm (1.5 ml/lt)

Estamos autorizados por la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá, según acta No 003410 de Noviembre de 2022.

Próximo Lavado: Julio de 2023

Decreto 1575 de 2017 y la Resolución 2190 de 1991, donde la Secretaria de Salud sugiere lavar los tanques de agua potable como mínimo 2 veces al año.

Cordialmente,

JORGE ANDRES RODRIGUEZ
Representante

2023

FUMIGACIONES	INFORME TECNICO LIMPIEZA Y DESINFECCIÒN DE TANQUES	RF-003 2023

INFORMACIÒN DEL CLIENTE

FECHA	ENERO 24 DE 2023	Hora	8:00 AM
CLIENTE	HOGAR NAZARETH		
DIRECCION	KL.69 VIA MELGAR, CHINAUTA		
CONTACTO	DRA. RUBIELA GIRALDO	TEL:	

INFORMACIÒN DEL TANQUE

No. DE TANQUES	CLASE DE TANQUES	DIMENSIONES			CAPACIDAD	MATERIAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
3	AEREOS				2000 LTS	PLASTICOS SEDE B
3	AEREOS				1000 LTS	PLASTICOS SEDE A
3	AEREOS				1000 LTS	PLASTICOS VESTIER PISCINA

PRODUCTO UTILIZADO: HIPOCLORITO DE SODIO 13 %	TIEMPO CONTACTO DEL DESINFECTANTE: 40 MINUTOS					
APLICACIÒN: POR ASPERSION	TIPO DE TRABAJO: ALTURAS	X	CONFINADO		A NIVEL	

CONDICIONES FISICAS

TANQUES AEREOS	ESTADO			OBSERVACIONES
	B	R	D	
Superficie Exterior	X			
Superficie Interior	X			
Flotador	X			
Tubería Externa	X			
Tapa	X			
Registro	X			

IVENCIONES : B: BUENO R: REGULAR D: DEFICIENTECONVENCIONES : B: BUENO R: REGULAR D: DEFICIE

EQUIPOS DE PROTECCIÒN Y EQUIPOS UTILIZADOS

EQUIPO (EPI)	X	EQUIPO	X	OBSERVACIONES ADICIONALES
CASCO CON BARBUQUEJO	X	BALDES	X	
OVEROL TYVEK O IMPERMEABLE	X	CEPILLOS	X	
GUANTES DE NITRILO	X	ESPONJA O MATERIAL ABSORBENTE (TRAPERO)	X	
BOTAS ANTIDESLIZANTES	X	ESCOBA DE MANGO PLASTICO	X	
ARNES	X	ASPERSORA MANUAL	X	
SLINGA DE POSICIONAMIENTO	X	LINTERNA / REFLECTOR		
LINEA DE VIDA	X	HIDRILAVADORA		
PROTECCION RESPIRATORIA	X	MANGUERAS		
GAFAS	X	EXTENSION		
ESCALERA		BOMBA SUMERGIBLE		

SE RECOMIENDA REALIZAR LIMPIEZA EN EL AREA DONDE ESTAN UBICADOS LOS TANQUES AEREOS DE LA SEDE A Y B

Nombre quien recibe: Kate Bonnet R Cargo: Ing. Ambiental	Nombre Técnico: ANDRES RODRIGUEZ

Calle 55a sur No 27-18 Tel: 724 0293 Cel.314 327 7158 E-mail: jj.fumigaciones@yahoo.com.co

FUMIGACIONES	INFORME TECNICO LIMPIEZA Y DESINFECCIÒN DE TANQUES	RT-004 2023

INFORMACIÒN DEL CLIENTE

FECHA	ENERO 24 DE 2023	Hora	8:00 AM
CLIENTE	HOGAR NAZARETH		
DIRECCION	KL.69 VIA MELGAR, CHINAUTA		
CONTACTO	DRA. RUBIELA GIRALDO	TEL:	

INFORMACIÒN DEL TANQUE

No. DE TANQUES	CLASE DE TANQUES	DIMENSIONES			CAPACIDAD	MATERIAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
1	SUBTERRANEO				60 M3 APROX	CONCRETO
1	SUBTERRANEO				100 M3 APROX	ENCHAPADO

PRODUCTO UTILIZADO: HIPOCLORITO DE SODIO 13 %	TIEMPO CONTACTO DEL DESINFECTANTE:	40 MINUTOS			
APLICACIÒN: POR ASPERSION	TIPO DE TRABAJO ALTURAS	X	CONFINADO	X	A NIVEL

CONDICIONES FISICAS

TANQUE SUBTERRANEO	ESTADO			OBSERVACIONES
	B	R	D	
TECHOS	X			
PAREDES	X			
PISOS	X			
REGISTRO	X			
TUBERIA EXTERNA	X			
FLOTADOR	X			
ESCALERA	NO			
TUBERIA INTERNA	X			

CONVENCIONES: **B: BUENO** **R: REGULAR** **D: DEFICIENTE**

EQUIPOS DE PROTECCIÒN Y EQUIPOS UTILIZADOS

EQUIPOS DE PROTECCIÒN Y EQUIPOS UTILIZADOS				OBSERVACIONES ADICIONALES
EQUIPO (EPI)	X	EQUIPO	X	
CASCO CON BARBUQUEJO	X	BALDES	X	
OVEROL TYVEK O IMPERMEABLE	X	CEPILLOS	X	
GUANTES DE NITRILO	X	ESPONJA O MATERIAL ABSORBENTE (TRAPERO)	X	
BOTAS ANTIDESLIZANTES	X	PALO DE ESCOBA PLSTICO	X	
ARNES	X	ASPERSORA MANUAL	X	
SLINGA DE POSICIONAMIENTO		LINTERNA / REFLECTOR	X	
LINEA DE VIDA	X	HIDRILAVADORA	X	
PROTECCION RESPIRATORIA	X	MANGUERAS	X	
GAFAS	X	EXTENSION	X	
ESCALERA	X	BOMBA SUMERGIBLE	X	

SE RECOMIENDA ENCHAPAR O IMPERMEABILIZAR TANQUE UBICADO EN LA ENTRADA DEL HOGAR

Nombre quien recibe: Leyla Ramos R Cargo: Ing. Ambiental	Nombre Técnico: ANDRES RODRIGUEZ

Calle 55a sur No 27-18 Tel: 724 0293 Cel. 314 327 7158 E-mail: jj.fumigaciones@yahoo.com.co

TANQUES SEMIELEVADOS O AEREOS

MATERIAL: PLASTICO



IMPLEMENTOS Y MATERIALES

- Escalera
- Baldes
- Cepillos cerdas suaves y duras
- Escobas
- Recogedor
- Traperos
- Hipoclorito de Sodio 13%

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

- Casco
- Tapabocas
- Guantes
- Botas de caucho
- Equipo de trabajo en altura (Arnés, Slinga, Línea de vida) si es necesario.

Nota:

- Este procedimiento debe ser realizado por mínimo dos (2) funcionarios (auxiliares de mantenimiento).

PROCEDIMIENTO

Labores previas al Lavado: Antes

1. Con anterioridad al procedimiento, se deben cerrar las válvulas de agua percatándose de albergar el agua suficiente; de tal manera que al realizar el proceso; el tanque este totalmente desocupado o por lo menos con lo mínimo de agua, esto se debe coordinar con el área técnica y el cliente).
2. El personal técnico deberá revisar y colocarse el equipo de protección personal y de alistar todos los elementos necesarios para el proceso.
3. Luego delimitara el área con la respectiva cinta y las señalizaciones correspondientes.
4. Se verificará antes de iniciar que el tanque se encuentre totalmente desocupado, retirando con cuidado la tapa.
5. Inicialmente se debe recoger manualmente los residuos de mayor tamaño que se pudieron haber acumulado en el tanque (piedras, palos, plásticos, icopor y otros elementos).

J.J FUMIGACIONES
NIT: 79.759.183-1
Régimen simplificado

6. Raspar con una espátula o pala, donde se acumulen residuos (lama, arena, lodo, entre otros residuos). Estos se recogen en los respectivos recipientes (bolsas plásticas) para posteriormente ser depositados en la basura.

Prelavado del tanque: Durante

1. Una vez limpio de residuos, el tanque se somete a un prelavado que consiste en un restregado de las paredes del tanque con un cepillo de cerdas gruesas para un posterior enjuague.

Lavado del tanque:

1. **Restregado:** Se inicia el restregado de las paredes y la base del tanque, teniendo en cuenta el sentido de restregado: de arriba hacia abajo y de adentro hacia fuera, para así obtener una óptima limpieza.
2. Además, se lavarán las tapas, tubos de entrada y de salida del tanque y el flotador.

Enjuague final:

1. Realizadas las anteriores operaciones de limpieza se enjuaga con bastante agua.
2. Se retira toda el agua sucia que se posa en el fondo del tanque y se procede a realizar la desinfección.

Desinfección:

1. Únicamente después de cumplir con el protocolo de limpieza del tanque se podrá realizar la desinfección utilizando la solución acuosa Hipoclorito de Sodio en solución (13% cloro activo aprox.) en concentración de 1.5 ml / lt de agua, aplicando en paredes, tapa y base del tanque por aspersión.

Finalización del Lavado: Después.

1. Se entregan un informe técnico con las observaciones correspondientes para cada tanque. Recuerden que el mantenimiento de los tanques se debe realizar como mínimo 2 veces al año.

Control y prevención de plagas – Lavado y desinfección de tanques – Venta y recarga de extintores
Cra 29 No. 55 - 12 Sur PBX 7359828 – Cel. 314 327 7158 – 312 565 3594
E-mail: jj.fumigaciones1@yahoo.com.co

J.J FUMIGACIONES
NIT: 79.759.188-1
Régimen simplificado

TANQUES SUBTERRÁNEOS

MATERIAL: CONCRETO – ENCHAPADOS

IMPLEMENTOS Y MATERIALES



- Escalera
- Baldes
- Cepillos cerdas suaves y duras
- Escobas
- Recogedor
- Traperos
- Reflector
- Hidrolavadora
- Hidrobomba
- Hipoclorito de Sodio 13%

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL



- Casco
- Tapabocas
- Guantes
- Gafas
- Botas de caucho
- Equipo de trabajo en altura (Arnés, Slinga, Línea de vida)

Nota:

- Este procedimiento debe ser realizado por mínimo dos (2) funcionarios (auxiliares de mantenimiento).
- En tanques subterráneos, el personal encargado del procedimiento, precederá a intercalarse cada 20 minutos, durante este periodo uno se encontrará en la parte exterior del tanque pendiente del operario que está realizando el lavado, superado este tiempo se procederá a realizar el cambio de operario para continuar con el lavado.

J.J FUMIGACIONES
NIT: 79.759.188-1
Régimen simplificado

PROCEDIMIENTO

- **Labores previas al Lavado**

1. Con anterioridad al procedimiento, se deben cerrar las válvulas de agua percatándose de albergar el agua suficiente; de tal manera que al realizar el proceso; el nivel del agua haya disminuido lo suficiente, (esto se debe coordinar con el área técnica y el cliente).
2. El personal técnico deberá revisar antes de colocarse el equipo de protección personal y de alistar todos los elementos necesarios para el proceso.
3. Luego delimitara el área con la respectiva cinta y las señalizaciones correspondientes.
4. El técnico debe verificar si el tanque se encuentra desocupado de lo contrario deberá terminar de desocuparlo con la moto bomba. Si el tanque es oscuro, utilizar reflector o lámparas de pila (linternas).
5. Solo podrá Ingresar al tanque cuando el nivel de agua este debajo de 20 a 30 centímetros aproximadamente.
6. Posterior a esto se removerán los residuos o materiales de sedimentación (Barro) que se encuentre al fondo del tanque, utilizando escobas y recipientes para extraer el material.

- **Prelavado del tanque:**

7. Una vez limpio de residuos, el tanque se somete a un prelavado que consiste en un restregado de las paredes del tanque con un cepillo de cerdas gruesas para un posterior enjuague.

- **Lavado del tanque:**

8. **Restregado:** Se inicia el restregado de las paredes y la base del tanque, teniendo en cuenta el sentido de restregado: de arriba hacia abajo y de adentro hacia fuera, para así obtener una óptima limpieza.
9. Además, se lavarán las tapas, tubos de entrada y de salida del tanque y el flotador.
10. **Enjuague final:** Realizadas las anteriores operaciones de limpieza se enjuaga con bastante agua, utilizando Hidrolavadora.
11. Se retira toda el agua sucia que se posa en el fondo del tanque (Cárcamo) y se procede a realizar la desinfección.

- **<u>Desinfección:</u>**

12. Únicamente después de cumplir con el protocolo de limpieza del tanque se podrá realizar la desinfección utilizando la solución acuosa Hipoclorito de Sodio en solución (13% cloro activo aprox.) en concentración de 1.5 ml / lt de agua, aplicando en paredes, tapa y base del tanque por aspersión, se deja actuar mínimo 30 minutos y se procede a llenar el tanque.

Control y prevención de plagas – Lavado y desinfección de tanques – Venta y recarga de extintores
Cra 29 No. 55 - 12 Sur PBX. 7359828 – Cel 314 327 7158 – 312 565 3594
E-mail: jj.fumigaciones@yahoo.com.co

PRODUCTO: HIPOCLORITO DE SODIO EN SOLUCIÓN (13% cloro activo aprox)

1. IDENTIFICACIÓN

SINÓNIMOS:	Agua de jabel, solución de labarraque	
COMPOSICIÓN:	NaClO (Hipoclorito de sodio):	≥ 10% - < 25%
NÚMERO CAS:	NaClO (Hipoclorito de sodio):	7681-52-9
NÚMERO UN:	1791 Clasificación 8	

2. DESCRIPCIÓN

El hipoclorito de sodio es una solución acuosa, clara, ligeramente amarilla, de olor característico, penetrante e irritante. Se obtiene a partir del hidróxido de sodio en solución acuosa mediante absorción del cloro gaseoso. Este producto es un agente fuertemente oxidante; dependiendo del pH de la solución se presenta disociado en forma de cloro activo, ácido hipocloroso (HOCl) y/o ión hipoclorito (OCl^-). De estas formas de "cloro libra activo" depende su reactividad en las reacciones de oxidación, cloración y acción bioquímica tales como el control bacteriológico y microbiológico. Soluble en agua fría; lo descompone el agua caliente. Tóxico por ingestión e inhalación.

3. ESPECIFICACIONES

APARIENCIA:	Líquido
COLOR:	Amarillo
OLOR:	Característico
pH:	12 (20 °C; sln acuosa 160 g/L)
VISCOSIDAD DINÁMICA:	2.6 cP (20 °C)
PUNTO FUSIÓN:	1 16 °C
PUNTO EBULLICIÓN:	96 - 99 °C
PUNTO DE IGNICIÓN:	n.d.
PRESIÓN DE VAPOR:	25 hPa
DENSIDAD:	1.21 – 1.23 g/c.c. (20 °C)
CLORO LIBRE:	130 g/L mín.
ALCALINIDAD TOTAL:	20 g NaOH/L máx.
LÍMITE DE EXPLOSIÓN:	n.d. (Bajo) n.d. (Alto)
SOLUBILIDAD EN AGUA:	Soluble

PRODUCTO: HIPOCLORITO DE SODIO EN SOLUCIÓN (13% cloro activo aprox)

INDICACIONES

PRESENTACIÓN COMERCIAL	DILUCIÓN DESEADA EN 1 L DE AGUA			
	200 ppm	500 ppm	1000 ppm	5000 ppm
4 %	5 c.c./L	12.5 c.c./L	25 c.c./L	125 c.c./L
6%	3.3 c.c./L	8.3 c.c./L	17 c.c./L	83 c.c./L
6.5 %	3.0 c.c./L	7.7 c.c./L	15 c.c./L	77 c.c./L
7 %	2.8 c.c./L	7.0 c.c./L	14 c.c./L	71 c.c./L
10 %	2.0 c.c./L	5 c.c./L	10 c.c./L	50 c.c./L
13 %	1.5 c.c./L	4 c.c./L	8 c.c./L	40 c.c./L

CONCENTRACIÓN Y VOLUMEN DESEADOS PARA DILUIR EN UN LITRO DE AGUA

5. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

MANIPULACIÓN

El hipoclorito de sodio tiene un potencial altamente corrosivo, cuando el organismo está expuesto a concentraciones elevadas del compuesto, los síntomas son inmediatos y severos. Si se ingiere una solución concentrada (10% de hipoclorito de sodio o más) pueden producirse lesiones corrosivas graves en la boca, la garganta, el esófago y el estómago acompañado de hemorragia, perforación y eventualmente la muerte. Los sobrevivientes de intoxicaciones severas pueden quedar con cicatrices y estrechamiento permanentes del esófago.

Si es inhalado cloro gaseoso liberado de soluciones concentradas de hipoclorito pueden sufrirse irritación nasal, dolor de garganta y tos. El contacto con la piel puede causar quemaduras dolorosas, inflamación y ampollas. El contacto de los ojos con soluciones concentradas pueden causar lesiones serias en los ojos.

Debe evitarse la generación de vapores y aerosoles; trabajar en áreas con excelente ventilación; no inhalar la sustancia. La protección respiratoria, de los ojos y las manos es indispensable. No comer ni beber en el lugar de trabajo bajo ninguna circunstancia. Sustituir inmediatamente la ropa en caso de contaminación.

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, Vigilancia y Control higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número **SQ07C 003410**

E.S.E.: Subred Sur Occidente Fecha: 22 | 11 | 2022

1. CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO

ID Establecimiento: 795641	Número de Inscripción: SQ0001267S	Número de carpeta: T45
Razón social: No aplica		
Nombre del establecimiento: JJ Fumigaciones		
NIT: 79759188 1	Sede: Unica	
Dirección: Cl 55A sur 27 18		
Ubicación: No aplica		
Localidad: Tunjuelito	UPZ: Venecia	
Barrio: San Vicente Ferrer	Teléfonos 3143277158	
Correo electrónico para notificación* JJfumigaciones@yahoo.com.co		
Nombre propietario: Jorge Andres Rodriguez Merchan		
Tipo de documento: C.C. [X] C.E. [ ] NIT [ ] PEP [ ] PS [ ] PTP [ ]	Número documento: 79759188	
Nombre representante legal: No aplica		
Tipo de documento: C.C. [ ] C.E. [ ] NIT [ ] PEP [ ] PS [ ] PTP [ ]	Número documento: No aplica	
Dirección de notificación: Cl 55A sur 27 18		
Presenta matricula mercantil del establecimiento: SI [X] NO [ ] 01516800		
Línea de intervención: Seguridad Quimica		
Intervención: Vigilancia intensificada a empresas que realizan control vectorial y/o prestan el servicio de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable		
Tipo de establecimiento: Control de vectores lavado y desinfección de tanques de agua potable desinfección ambiental		
Número de trabajadores: 2	Horario: Diurno [X] Nocturno [ ] 24 horas [ ] Otro:	
Días de funcionamiento: Lunes a viernes [ ] Domingo a domingo [ ] Fin de semana [ ] Otro: Lunes a Sabado		

VISITA	DÍA	MES	AÑO	CONCEPTO	MEDIDA SANITARIA SI	MEDIDA SANITARIA NO
Visita 1	11	10	2022	Favorable con requerimientos		+
Visita 2						
Visita 3						
Visita 4						

MOTIVO DE LA VISITA

Programación	[X]	Solicitud del interesado Número de radicado:	[ ]	Asociada a peticiones, quejas y reclamos Número de radicado:	[ ]
Solicitud oficial Número de radicado:	[ ]	Evento de interés en salud pública	[ ]	Solicitud de práctica de pruebas/ Procesos sancionatorios admin	[ ]

Otro: [ ] Especifique:

2.INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Aspecto a verificar	Número	Hallazgos
2.1 Número de trabajadores administrativos hombres	1	
2.2 Número de trabajadores administrativos mujeres	0	
2.3 Número de trabajadores operativos hombres	1	
2.4 Número de trabajadores operativos mujeres	0	
2.5 Número de trabajadores menores de edad.	0	
2.6 Número de turnos de personal operativo por día	1	
2.7 Horas por turno por trabajador.	8	

*Al suministrar esta información, se autoriza la notificación electrónica

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, Vigilancia y Control higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número **SQ07C 003410**

3. CONDICIONES LOCATIVAS Y DE ALMACENAMIENTO

Aspecto a verificar	Cumplimiento		Hallazgos
3.1 El establecimiento está localizado en zona libre de riesgo o desastre natural, y su construcción es firme, resistente y segura.	X	2	
3.2 Concepto uso del suelo.	X	NO	Radicado 1-2022-131739
3.3 Pisos sólidos, impermeables, antideslizantes, de fácil limpieza, desinfección, resistentes y uniformes	X	2	
3.4 Paredes sólidas, de fácil limpieza, desinfección y resistentes	X	2	
3.5 Techos sólidos, limpios y resistentes	X	2	
3.6 Escaleras, rampas y vías de acceso en buen estado, con elementos de seguridad y despejadas	X	2	
3.7 Ventilación natural y/o artificial permanente y suficiente	X	2	
3.8 Iluminación natural y/o artificial suficiente y adecuada	X	2	
3.9 Se adoptan las medidas necesarias para controlar y mantener la temperatura del lugar de trabajo de manera que no represente riesgo para la salud	X	2	
3.10 Ubicación, distribución y separación adecuada de áreas de trabajo	X	2	
3.11 Aislamiento de áreas administrativas y de almacenamiento	X	2	
3.12 Área de almacenamiento seguro de productos químicos, herramientas e insumos	X	2	

4. CONDICIONES DE SEGURIDAD

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
4.1 Adecuada ubicación y almacenamiento de equipos, herramientas, repuestos de aplicación y protección	X	2	3	
4.2 Mantenimiento periódico de equipos y calibración.	X	2	3	

4.3 Clase de equipos utilizados

EQUIPO	NÚMERO DE EQUIPOS	MARCA	ESTADO	FECHA DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO
Aspersora Manual	1	Royal Condor	Bueno	9/10/2022
Aspersora Manual	1	Toyama	Bueno	9/10/2022
Aspersora Motor	1	Stihl	Bueno	9/10/2022
Bomba Sumergible	1	Evans	Bueno	9/10/2022
Bomba Sumergible	1	Evan SLA1.5U	Bueno	9/10/2022
Hidrolavadora	1	Karcher	Bueno	9/10/2022

1. Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, Vigilancia y Control higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número **SQ07C** 003410

9. EXIGENCIAS:	SI	NO

9.1 Descripción de las exigencias: Se realizo visita de IVC donde se verifico el cumplimiento de la ley 9 de 1979, Decreto 1843 de 1991 y Decreto 1575 de 2007

Se emite concepto sanitario FAVORABLE y se mantiene en tanto se conserven las condiciones

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, Vigilancia y Control higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número **SQ07C** 003410

9.2 Concepto sanitario de la visita: Favorable [X] | Favorable con requerimientos* [ ] | Desfavorable [ ]

*El establecimiento no cumple con la totalidad de los requisitos sanitarios establecidos en las normas vigentes.

9.3 Para el cumplimiento de los anteriores requerimientos se concede un plazo de _____ días, contados a partir de día___del mes de_____ de ____, que vence el día____ del mes de _____ de _____. De acuerdo a la ley 9 de 1979 y decretos reglamentarios, Ley 715 de 2001 y demás disposiciones legales vigentes.

9.4 Observaciones de quien realiza la visita o de quien atiende la visita Se socializa alerta de sarampion y covid-19 Pagina web de negocios saludables y rentables realizar inscripcion en http://autorregulacion.saludcapital.gov.co

Se emite concepto sanitario: FAVORABLE

10. APLICACIÓN DE MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD

Clausura temporal total	[ ]	Suspensión total de trabajos o servicios	[ ]
Clausura temporal parcial	[ ]	Decomiso	[ ]
Suspensión parcial de trabajos o servicios	[ ]	Congelación	[ ]
Destrucción o desnaturalización	[ ]		

Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman los colaboradores y personas que intervinieron en la visita, hoy (día/mes/año) 22/11/2021 en Bogotá D.C.

POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA		POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA	
Nombre:	María Camila Reyes Fonseca	Nombre:	Stefanny Sanchez Ochoa
Tipo de documento:	CC	Tipo de documento:	CC
Número de documento:	1020770764	Número de documento:	1000460944
Profesión u oficio:	Ingeniera Química	Profesión u oficio:	Medico veterinario
Firma:	María Camila Reyes Fonseca	Firma:	
POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO		**TESTIGO**	
Nombre:	Jorge Andres Rodriguez Medina	Nombre:	
Tipo de documento:	C.C.[X] C.E.[ ] NIT[ ] PEP[ ] PS[ ] PTP[ ]	Tipo de documento:	C.C.[ ] C.E.[ ] NIT[ ] PEP[ ] PS[ ] PTP[ ]
Número de documento:	79759188	Número de documento:	
Cargo:	Representante legal[ ] Propietario[X] Encargado[ ]	Firma:	
Firma:			

Proceso: Gestión Gerencial - Subproceso: Inspección, Vigilancia y Control

NOTA 1: "En concordancia con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, se da por comunicado que la imposición de un concepto sanitario desfavorable y/o de una medida sanitaria de seguridad de la Ley 9 de 1979, se iniciará una investigación administrativa en salud, conforme los términos establecidos en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011"

NOTA 2: "La adulteración, el uso fraudulento, el suministro y consignación de información falsa, registrada en el presente documento o sus anexos, acarreara las responsabilidades de ley, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 286 y ss. del Código Penal Colombiano y Ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario"

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

D.E.M.A. ALTURAS S.A.S.

NIT. 901.335.194-7
LICENCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO N°9609 de 11/12/2019
CON VALIDEZ EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
AUTORIZACION MINISTERIO DE TRABAJO 08SE2020220000000023604

CELAC
Calidad en Educación
NTC 6072
Certificado Nº. 30.379-1
Codigo de Acreditacion CELAC
18-CPR-002

CERTIFICA

QUE EL SEÑOR(A)

JORGE ANDRES RODRIGUEZ MERCHAN

IDENTIFICADO(A) CON CEDULA DE CIUDADANIA

79759188

CURSÓ Y APROBÓ SATISFACTORIAMENTE EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA

TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

NIVEL

REENTRENAMIENTO AVANZADO

CON UNA DURACIÓN DE 20 HORAS REALIZADO EN BOGOTA

Fecha de inicio: 08/09/2021 Fecha de finalizacion: 09/09/2021

SE EXPIDE EL DÍA 09/09/2021 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

Se verifica y ratifica con las siguientes firmas
la emisión y autenticidad de este Certificado

TSA - 4302

CARLOS ALBERTO MARTINEZ PATIÑO
REPRESENTANTE LEGAL

NUBIA ELIZABETH SAENZ GARCIA
RESOLUCION S.O 2237 DE 17/03/2020
ENTRENADOR T.S.A.

La verificación de este certificado puede hacerse en nuestro sitio web www.demalturasas.com.co o solicitar a nuestro correo verificaciondema@gmail.com
Calle 26 Sur # 27-31 - 3213524333 - 6953884
Bogotá, D.C. Colombia

seint®
SU BIENESTAR, NUESTRO COMPROMISO

12 AÑOS ANIVERSARIO
Su Bienestar, Nuestro Compromiso

CERTIFICADO

de capacitación y entrenamiento para
Trabajo Seguro en Alturas

De conformidad con la Resolución de Autorización, No 08SE20100000011559, emitida por el MINISTERIO DE TRABAJO Certifiación de Servicios NTC 6072 emitida por ICONTEC codigo No CS - CERT597218 basados en los lineamientos de la Resolucion 1178 de 2017, y resolución de Autorización 10728 emitida por la Direccion de Desarrollo de Servicios de Salud - Secretaria de Salud de Bogota DC, en cumplimiento del marco legal vigente Resolución 1409 del 23 de Julio de 2012.

CERTIFICA QUE:

OSCAR JAVIER SALCEDO PEÑA **CC 1012356813**

CURSO Y APROBó: **NIVEL REENTRENAMIENTO TSA** INTENSIDAD HORARIA: **20 Horas**

Formado en Bogotá DC, del **01** al **02** del mes de **JUNIO** del año 20 **22**

Expedido en Bogotá DC el **02** del mes de **JUNIO** del año 20**22**

CLARA PATRICIA GIRALDO VILLALOBOS
GERENTE

LSO: **15001**
ENTRENADOR TSA **ING. CARLOS ROCA**

PBX
Líneas de Atención: 57 (1) 4205577 3163352739
Cra. 70 22-15 sur Bogotá - Colombia
www.seintsas.com
Para confirmar este certificado: operaciones@seintsas.com

SST- No **32963**

Vigilados por:
MINTRABAJO



Asegurarte S.A.S
FORMANDO LIDERES EN SEGURIDAD & PROTECCION PERSONAL

Licencia en salud ocupacional 5574 del 12 de marzo de 2019 S.S.M.

CERTIFICA QUE:

Jorge Andres Rodriguez Merchan

Identificado con cédula de ciudadanía No. 79759188
Cursó y aprobó la acción de formación

Espacios Confinados

Con una duración de 20 horas
Curso No. 310721CE742

El presente se realizó en la ciudad de Villavicencio - Meta, a los 31 dias del mes de julio de 2021

Winston A Barbosa

Entrenador
Winston Alberto Barbosa Guativa
9532001575516CC86039932C
Lic. S.O.3054 (21 de septiembre de 2015)

Lina Tatiana Bolivar Suarez
Directora de Operaciones

Supervisor de formacion
Hector Samuel Andrade Bocanegra
953200415937CC17346054C
Lic. S.O.1093 (14 de marzo de 2012)

PARA VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE ESTE DOCUMENTO INGRESE A: www.asegurarte.com.co
O COMUNICARSE AL CELULAR 322 388 7595