ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS DE LA SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	Código: FOR-PSS-418 Versión: 1 Fecha: Memo I2021031874 – 22/10/2021 Página: 1 de 1

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO			
Convenio de Asociación / Contrato No.:	7455	del	2021
Nombre del Asociado / Contratista:	Fundación Instituto Tecnológico Del Sur		
Nombre del Servicio:	Centro Comunidad de Cuidado		
Nombre de la Unidad Operativa:	Comunidad de Cuidado Hogar Nazareth Chinauta		
Dirección de la Unidad Operativa:	Km 69 Via Bogotá-Melgar		
Teléfono de la Unidad Operativa:	310 625 3217		
Correo electrónico de la Unidad Operativa:	comunidadcuidadohogarnazareth7455@hotmail.com		

1.1 DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL ASOCIADO-OPERADOR RESPONSABLE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO			
Nombre de la persona responsable del plan de mantenimiento correctivo:	María Rubiela Giraldo Gallego		
Cargo:	Coordinadora	Celular:	312 554 7693

2. DATOS GENERALES DEL EVENTO QUE GENERA EL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO									
Fecha del reporte:	17	8	2023	ORIGEN DEL REPORTE:	Vista de Supervisión:		Inspección del edificio:		X

Descripción del evento:

Humedad en el techo sede b, piso 2, area de enfermería

Posibles causas del evento y medidas para no repetición:

Infiltración de agua por tubo partido

3. AFECTACIÓN DEL SERVICIO					
Población total del servicio:	150	Población afectada por el evento:	0	Porcentaje de población afectada:	0%

Descripción de la afectación del servicio:

No se presenta afectación del servicio

Es necesaria la reubicación temporal de actividades del espacio afectado?	SI		NO	X	

Medidas tomadas para la reubicación temporal de actividades:

No aplica

4. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Actividades del plan de mantenimiento correctivo

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin		Mitigación de riesgos y afectación del servicio
Soldar tubo partido y arreglar techo con drywall	22/07/2023	24/07/2023		Ninguna

5. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EL PERIODO

5.1 CUMPLIMIENTO DEL PERIODO	Cantidad	Porcentaje
Actividades Programadas en el periodo	1	100
Actividades Ejecutadas	1	50
Actividades Aplazadas	0	0
Cumplimiento del periodo	1	50
5.2 CUMPLIMIENTO ACUMULADO	Cantidad	Porcentaje
Cumplimiento anterior	0	0
Cumplimiento periodo actual	0	0
Total de actividades programadas	0	0
Total de actividades ejecutadas	0	0
Actividades aplazadas NO ejecutadas	0	0
Nuevo cumplimiento acumulado	0	0



6. OBSERVACIONES

Observaciones y aclaraciones:

Se inicia con la soldada del tubo en el techo de la sede b, piso 2, área de enfermería el día 22-08-2023, para el día 24-08-2023 se termina con una nueva lamina drywall.

7. DATOS REPRESENTANTE DE LA UNIDAD OPERATIVA		8. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
Nombres y Apellidos:	María Rubiela Giraldo Gallego	Nombres y Apellidos:	Jhoan David Montes Pena
Cargo:	Coordinadora	Cargo:	Contratista - Apoyo a la supervisión
Firma:		Firma:	