J.J. FUMIGACIONES
NIT: 79.759.188-1
Régimen simplificado

Bogotá, Julio 11 de 2023

CERTIFICACION

Certificamos que el día de hoy, realizamos la limpieza y desinfección de tanque de almacenamiento de agua potable, ubicado en:

FUNDACIÓN INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR
HOGAR NAZARETH
DIRECCIÓN: KM 69 VÍA MELGAR. CHINAUTA
NIT: 860020194-6

RELACIÓN DE TANQUES

CANTIDAD	CAPACIDAD	CLASE
1	60 M3	SUBTERRANEO CONCRETO
1	100 M3	SUBTERRANEO ENCHAPADO
3	2000 LTS	AEREOS PLASTICOS
3	1000 LTS	AEREOS PLASTICOS
3	1000 LTS	AEREOS PLASTICOS

Utilizando el producto enunciado a continuación.

PRODUCTO	PRESENTACION
HIPOCLORITO DE SODIO 13% Cloro Activo	SOLUCION ACUOSA 200 ppm (1.5 ml/lt)

Estamos autorizados por la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá, según acta No 003410 de Noviembre de 2022.

Próximo Lavado: Enero de 2024

Decreto 1575 de 2017 y la Resolución 2190 de 1991, donde la Secretaria de Salud sugiere lavar los tanques de agua potable como mínimo 2 veces al año.

Cordialmente,

JORGE ANDRES RODRIGUEZ
Representante

JJ FUMIGACIONES	**INFORME TECNICO** **LIMPIEZA Y DESINFECCIÒN DE TANQUES**	**RF-003** **2023**

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

FECHA	JULIO 11 DE 2023	Hora	8:00 AM
CLIENTE	HOGAR NAZARETH		
DIRECCION	KL.69 VIA MELGAR, CHINAUTA		
CONTACTO	DRA. RUBIELA GIRALDO	TEL:	

INFORMACIÒN DEL TANQUE

No. DE TANQUES	CLASE DE TANQUES	DIMENSIONES			CAPACIDAD	MATERIAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
3	AEREOS				2000 LTS	PLASTICOS SEDE B
3	AEREOS				1000 LTS	PLASTICOS SEDE A
3	AEREOS				1000 LTS	PLASTICOS VESTIER PISCINA

PRODUCTO UTILIZADO: **HIPOCLORITO DE SODIO 13 %**		TIEMPO CONTACTO DEL DESINFECTANTE: **40 MINUTOS**				
APLICACIÒN: **POR ASPERSION**		TIPO DE TRABAJO: **ALTURAS**	X	CONFINADO		A NIVEL

CONDICIONES FISICAS

TANQUES AEREOS	ESTADO			OBSERVACIONES
	B	R	D	
Superficie Exterior	X			
Superficie Interior	X			
Flotador	X			
Tubería Externa	X			
Tapa	X			
Registro	X			

IVENCIONES : **B:** BUENO **R:** REGULAR **D:** DEFICIENTECONVENCIONES : **B:** BUENO **R:** REGULAR **D:** DEFICIE

EQUIPOS DE PROTECCIÒN Y EQUIPOS UTILIZADOS

EQUIPO (EPI)	X	EQUIPO	X	OBSERVACIONES ADICIONALES
CASCO CON BARBUQUEJO	X	BALDES	X	Se limpian y desinfectan sin novedad
OVEROL TYVEK O IMPERMEABLE	X	CEPILLOS	X	
GUANTES DE NITRILO	X	ESPONJA O MATERIAL ABSORBENTE (TRAPERO)	X	
BOTAS ANTIDESLIZANTES	X	ESCOBA DE MANGO PLASTICO	X	
ARNES	X	ASPERSORA MANUAL	X	
SLINGA DE POSICIONAMIENTO	X	LINTERNA / REFLECTOR		
LINEA DE VIDA	X	HIDRILAVADORA		
PROTECCION RESPIRATORIA	X	MANGUERAS		
GAFAS	X	EXTENSION		
ESCALERA		BOMBA SUMERGIBLE		

Nombre quien recibe: Katerin Bonilla R Cargo: INS. Ambiental	Nombre Técnico: ANDRES RODRIGUEZ

Calle 55a sur No 27-18 Tel: 724 0293 Cel.314 327 7158 E-mail: jj.fumigaciones@yahoo.com.co

FUMIGACIONES	**INFORME TECNICO** **LIMPIEZA Y DESINFECCIÒN DE TANQUES**	**RT-004** **2023**

INFORMACIÒN DEL CLIENTE

FECHA	JULIO 11 DE 2023	Hora	8:00 AM
CLIENTE	HOGAR NAZARETH		
DIRECCION	KL.69 VIA MELGAR, CHINAUTA		
CONTACTO	DRA. RUBIELA GIRALDO	TEL:	

INFORMACIÒN DEL TANQUE

No. DE TANQUES	CLASE DE TANQUES	DIMENSIONES			CAPACIDAD	MATERIAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
1	SUBTERRANEO				60 M3 APROX	CONCRETO
1	SUBTERRANEO				100 M3 APROX	ENCHAPADO

PRODUCTO UTILIZADO: HIPOCLORITO DE SODIO 13 %		TIEMPO CONTACTO DEL DESINFECTANTE:		40 MINUTOS		
APLICACIÒN: POR ASPERSION		TIPO DE TRABAJO: ALTURAS	X	CONFINADO	X	A NIVEL

CONDICIONES FISICAS

TANQUE SUBTERRANEO	ESTADO			OBSERVACIONES
	B	R	D	
TECHOS	X			
PAREDES	X			
PISOS	X			
REGISTRO	X			
TUBERIA EXTERNA	X			
FLOTADOR	X			
ESCALERA	NO			
TUBERIA INTERNA	X			

CONVENCIONES: **B: BUENO** **R: REGULAR** **D: DEFICIENTE**

EQUIPOS DE PROTECCIÒN Y EQUIPOS UTILIZADOS

EQUIPOS DE PROTECCIÒN Y EQUIPOS UTILIZADOS				OBSERVACIONES ADICIONALES
EQUIPO (EPI)	X	EQUIPO	X	
CASCO CON BARBUQUEJO	X	BALDES	X	se limpian y desinfectan sin novedad se recomienda enchapar el que se encuentra cerca a porteria
OVEROL TYVEK O IMPERMEABLE	X	CEPILLOS	X	
GUANTES DE NITRILO	X	ESPONJA O MATERIAL ABSORBENTE (TRAPERO)	X	
BOTAS ANTIDESLIZANTES	X	PALO DE ESCOBA PLSTICO	X	
ARNES	X	ASPERSORA MANUAL	X	
SLINGA DE POSICIONAMIENTO		LINTERNA / REFLECTOR	X	
LINEA DE VIDA	X	HIDRILAVADORA	X	
PROTECCION RESPIRATORIA	X	MANGUERAS	X	
GAFAS	X	EXTENSION	X	
ESCALERA	X	BOMBA SUMERGIBLE	X	

SE RECOMIENDA ENCHAPAR O IMPERMEABILIZAR TANQUE UBICADO EN LA ENTRADA DEL HOGAR

Nombre quien recibe: Roy Barros R Cargo: Ing. Ambiental	Nombre Técnico: ANDRES RODRIGUEZ

Calle 55a sur No 27-18 Tel: 724 0293 Cel. 314 327 7158 E-mail: jj.fumigaciones@yahoo.com.co

FUMIGACIONES
NIT: 79.759.133-1
Régimen simplificado

TANQUES SEMIELEVADOS O AEREOS

MATERIAL: PLASTICO



IMPLEMENTOS Y MATERIALES

- Escalera
- Baldes
- Cepillos cerdas suaves y duras
- Escobas
- Recogedor
- Traperos
- Hipoclorito de Sodio 13%

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

- Casco
- Tapabocas
- Guantes
- Botas de caucho
- Equipo de trabajo en altura (Arnés, Slinga, Línea de vida) si es necesario.

Nota:

- Este procedimiento debe ser realizado por mínimo dos (2) funcionarios (auxiliares de mantenimiento).

PROCEDIMIENTO

Labores previas al Lavado: Antes

1. Con anterioridad al procedimiento, se deben cerrar las válvulas de agua percatándose de albergar el agua suficiente; de tal manera que al realizar el proceso; el tanque este totalmente desocupado o por lo menos con lo mínimo de agua, esto se debe coordinar con el área técnica y el cliente).
2. El personal técnico deberá revisar y colocarse el equipo de protección personal y de alistar todos los elementos necesarios para el proceso.
3. Luego delimitara el área con la respectiva cinta y las señalizaciones correspondientes.
4. Se verificará antes de iniciar que el tanque se encuentre totalmente desocupado, retirando con cuidado la tapa.
5. Inicialmente se debe recoger manualmente los residuos de mayor tamaño que se pudieron haber acumulado en el tanque (piedras, palos, plásticos, icopor y otros elementos).

FUMIGACIONES
NIT: 79.759.133-1
Régimen simplificado

6. Raspar con una espátula o pala, donde se acumulen residuos (lama, arena, lodo, entre otros residuos). Estos se recogen en los respectivos recipientes (bolsas plásticas) para posteriormente ser depositados en la basura.

Prelavado del tanque: Durante

1. Una vez limpio de residuos, el tanque se somete a un prelavado que consiste en un restregado de las paredes del tanque con un cepillo de cerdas gruesas para un posterior enjuague.

Lavado del tanque:

1. **Restregado:** Se inicia el restregado de las paredes y la base del tanque, teniendo en cuenta el sentido de restregado: de arriba hacia abajo y de adentro hacia fuera, para así obtener una óptima limpieza.
2. Además, se lavarán las tapas, tubos de entrada y de salida del tanque y el flotador.

Enjuague final:

1. Realizadas las anteriores operaciones de limpieza se enjuaga con bastante agua.
2. Se retira toda el agua sucia que se posa en el fondo del tanque y se procede a realizar la desinfección.

Desinfección:

1. Únicamente después de cumplir con el protocolo de limpieza del tanque se podrá realizar la desinfección utilizando la solución acuosa Hipoclorito de Sodio en solución (13% cloro activo aprox.) en concentración de 1.5 ml / lt de agua, aplicando en paredes, tapa y base del tanque por aspersión.

Finalización del Lavado: Después.

1. Se entregan un informe técnico con las observaciones correspondientes para cada tanque. Recuerden que el mantenimiento de los tanques se debe realizar como mínimo 2 veces al año.


Control y prevención de plagas - Lavado y desinfección de tanques - Venta y recarga de extintores
Cra 29 No. 55 - 12 Sur PBX. 7359828 - Cel. 314 327 7158 - 312 565 3594
E-mail: jj.fumigaciones@yahoo.com.co

FUMIGACIONES
NIT: 79.759.133-1
Régimen simplificado

TANQUES SUBTERRÁNEOS

MATERIAL: CONCRETO – ENCHAPADOS

IMPLEMENTOS Y MATERIALES



- Escalera
- Baldes
- Cepillos cerdas suaves y duras
- Escobas
- Recogedor
- Traperos
- Reflector
- Hidrolavadora
- Hidrobomba
- Hipoclorito de Sodio 13%

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL



- Casco
- Tapabocas
- Guantes
- Gafas
- Botas de caucho
- Equipo de trabajo en altura (Arnés, Slinga, Línea de vida)

Nota:

- Este procedimiento debe ser realizado por mínimo dos (2) funcionarios (auxiliares de mantenimiento).
- En tanques subterráneos, el personal encargado del procedimiento, precederá a intercalarse cada 20 minutos, durante este periodo uno se encontrará en la parte exterior del tanque pendiente del operario que está realizando el lavado, superado este tiempo se procederá a realizar el cambio de operario para continuar con el lavado.

FUMIGACIONES
NIT: 79.759.133-1
Régimen simplificado

PROCEDIMIENTO

- **Labores previas al Lavado**

1. Con anterioridad al procedimiento, se deben cerrar las válvulas de agua percatándose de albergar el agua suficiente; de tal manera que al realizar el proceso; el nivel del agua haya disminuido lo suficiente, (esto se debe coordinar con el área técnica y el cliente).
2. El personal técnico deberá revisar antes de colocarse el equipo de protección personal y de alistar todos los elementos necesarios para el proceso.
3. Luego delimitara el área con la respectiva cinta y las señalizaciones correspondientes.
4. El técnico debe verificar si el tanque se encuentra desocupado de lo contrario deberá terminar de desocuparlo con la moto bomba. Si el tanque es oscuro, utilizar reflector o lámparas de pila (linternas).
5. Solo podrá Ingresar al tanque cuando el nivel de agua este debajo de 20 a 30 centímetros aproximadamente.
6. Posterior a esto se removerán los residuos o materiales de sedimentación (Barro) que se encuentre al fondo del tanque, utilizando escobas y recipientes para extraer el material.

- **Prelavado del tanque:**

7. Una vez limpio de residuos, el tanque se somete a un prelavado que consiste en un restregado de las paredes del tanque con un cepillo de cerdas gruesas para un posterior enjuague.

- **Lavado del tanque:**

8. **Restregado:** Se inicia el restregado de las paredes y la base del tanque, teniendo en cuenta el sentido de restregado: de arriba hacia abajo y de adentro hacia fuera, para así obtener una óptima limpieza.
9. Además, se lavarán las tapas, tubos de entrada y de salida del tanque y el flotador.
10. **Enjuague final:** Realizadas las anteriores operaciones de limpieza se enjuaga con bastante agua, utilizando Hidrolavadora.
11. Se retira toda el agua sucia que se posa en el fondo del tanque (Cárcamo) y se procede a realizar la desinfección.

- **<u>Desinfección:</u>**

12. Únicamente después de cumplir con el protocolo de limpieza del tanque se podrá realizar la desinfección utilizando la solución acuosa Hipoclorito de Sodio en solución (13% cloro activo aprox.) en concentración de 1.5 ml / lt de agua, aplicando en paredes, tapa y base del tanque por aspersión, se deja actuar mínimo 30 minutos y se procede a llenar el tanque.

Control y prevencion de plagas – Lavado y desinfeccion de tanques – Venta y recarga de extintores
Cra 29 No. 55 - 12 Sur PBX: 7359828 – Cel: 314 327 7158 - 312 565 3594
E-mail: jj.fumigaciones@yahoo.com.co

PRODUCTO: HIPOCLORITO DE SODIO EN SOLUCIÓN (13% cloro activo aprox)

1. IDENTIFICACIÓN

SINÓNIMOS:	Agua de jabel, solución de labarraque	
COMPOSICIÓN:	NaClO (Hipoclorito de sodio):	≥ 10% - < 25%
NÚMERO CAS:	NaClO (Hipoclorito de sodio):	7681-52-9
NÚMERO UN:	1791 Clasificación 8	

2. DESCRIPCIÓN

El hipoclorito de sodio es una solución acuosa, clara, ligeramente amarilla, de olor característico, penetrante e irritante. Se obtiene a partir del hidróxido de sodio en solución acuosa mediante absorción del cloro gaseoso. Este producto es un agente fuertemente oxidante; dependiendo del pH de la solución se presenta disociado en forma de cloro activo, ácido hipocloroso (HOCl) y/o ión hipoclorito (OCl⁻). De estas formas de "cloro libra activo" depende su reactividad en las reacciones de oxidación, cloración y acción bioquímica tales como el control bacteriológico y microbiológico. Soluble en agua fría; lo descompone el agua caliente. Tóxico por ingestión e inhalación.

3. ESPECIFICACIONES

APARIENCIA:	Líquido
COLOR:	Amarillo
OLOR:	Característico
pH:	12 (20 °C; sln acuosa 160 g/L)
VISCOSIDAD DINÁMICA:	2.6 cP (20 °C)
PUNTO FUSIÓN:	1 16 °C
PUNTO EBULLICIÓN:	96 - 99 °C
PUNTO DE IGNICIÓN:	n.d.
PRESIÓN DE VAPOR:	25 hPa
DENSIDAD:	1.21 – 1.23 g/c.c. (20 °C)
CLORO LIBRE:	130 g/L mín.
ALCALINIDAD TOTAL:	20 g NaOH/L máx.
LÍMITE DE EXPLOSIÓN:	n.d. (Bajo) n.d. (Alto)
SOLUBILIDAD EN AGUA:	Soluble

PRODUCTO: HIPOCLORITO DE SODIO EN SOLUCIÓN (13% cloro activo aprox)

INDICACIONES

PRESENTACIÓN COMERCIAL	DILUCIÓN DESEADA EN 1 L DE AGUA			
	200 ppm	500 ppm	1000 ppm	5000 ppm
4 %	5 c.c./L	12.5 c.c./L	25 c.c./L	125 c.c./L
6%	3.3 c.c./L	8.3 c.c./L	17 c.c./L	83 c.c./L
6.5 %	3.0 c.c./L	7.7 c.c./L	15 c.c./L	77 c.c./L
7 %	2.8 c.c./L	7.0 c.c./L	14 c.c./L	71 c.c./L
10 %	2.0 c.c./L	5 c.c./L	10 c.c./L	50 c.c./L
13 %	1.5 c.c./L	4 c.c./L	8 c.c./L	40 c.c./L

CONCENTRACIÓN Y VOLUMEN DESEADOS PARA DILUIR EN UN LITRO DE AGUA

5. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

MANIPULACIÓN

El hipoclorito de sodio tiene un potencial altamente corrosivo, cuando el organismo está expuesto a concentraciones elevadas del compuesto, los síntomas son inmediatos y severos. Si se ingiere una solución concentrada (10% de hipoclorito de sodio o más) pueden producirse lesiones corrosivas graves en la boca, la garganta, el esófago y el estómago acompañado de hemorragia, perforación y eventualmente la muerte. Los sobrevivientes de intoxicaciones severas pueden quedar con cicatrices y estrechamiento permanentes del esófago.

Si es inhalado cloro gaseoso liberado de soluciones concentradas de hipoclorito pueden sufrirse irritación nasal, dolor de garganta y tos. El contacto con la piel puede causar quemaduras dolorosas, inflamación y ampollas. El contacto de los ojos con soluciones concentradas pueden causar lesiones serias en los ojos.

Debe evitarse la generación de vapores y aerosoles; trabajar en áreas con excelente ventilación; no inhalar la sustancia. La protección respiratoria, de los ojos y las manos es indispensable. No comer ni beber en el lugar de trabajo bajo ninguna circunstancia. Sustituir inmediatamente la ropa en caso de contaminación.

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, Vigilancia y Control higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número **SQ07C 003410**

E.S.E.: Subred Sur Occidente | Fecha: 22 | 11 | 2022

1. CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO

ID Establecimiento:	Número de Inscripción:	Número de carpeta:
745641	SQ0001267S	T45

Razón social: No aplica

Nombre del establecimiento: JJ Fumigaciones

NIT: 79759188 1 | Sede: Unica

Dirección: Cl 55A sur 27 18

Ubicación: No aplica

Localidad: Tunjuelito | UPZ: Venecia

Barrio: San Vicente Ferrer | Teléfonos 3143277158

Correo electrónico para notificación* JJfumigaciones@yahoo.com.co

Nombre propietario: Jorge Andres Rodriguez Merchan

Tipo de documento: C.C. [X] C.E. [ ] NIT [ ] PEP [ ] PS [ ] PTP [ ] | Número documento: 79759188

Nombre representante legal: No aplica

Tipo de documento: C.C. [ ] C.E. [ ] NIT [ ] PEP [ ] PS [ ] PTP [ ] | Número documento: No aplica

Dirección de notificación: Cl 55A sur 27 18

Presenta matrícula mercantil del establecimiento: SI [X] NO [ ] 01516800

Línea de intervención: Seguridad Quimica

Intervención: Vigilancia intensificada a empresas que realizan control vectorial y/o presten el servicio de lavado y desinfeccion de tanques de almacenamiento de agua potable

Tipo de establecimiento: Control de vectores, lavado y desinfeccion de tanques de agua potable, desinfeccion ambiental

Número de trabajadores: 2 | Horario: Diurno [X] Nocturno [ ] 24 horas [ ] Otro:

Días de funcionamiento: Lunes a viernes [ ] Domingo a domingo [ ] Fin de semana [ ] Otro: Lunes a Sabado

VISITA	DÍA	MES	AÑO	CONCEPTO	MEDIDA SANITARIA SI	MEDIDA SANITARIA NO
Visita 1	11	10	2022	Favorable con requerimientos		+
Visita 2						
Visita 3						
Visita 4						

MOTIVO DE LA VISITA

Programación	[X]	Solicitud del interesado Número de radicado:	[ ]	Asociada a peticiones, quejas y reclamos Número de radicado:	[ ]
Solicitud oficial Número de radicado:	[ ]	Evento de interés en salud pública	[ ]	Solicitud de práctica de pruebas/ Procesos sancionatorios admin	[ ]

Otro: [ ] Especifique:

2.INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Aspecto a verificar	Número	Hallazgos
2.1 Número de trabajadores administrativos hombres	1	
2.2 Número de trabajadores administrativos mujeres	0	
2.3 Número de trabajadores operativos hombres	1	
2.4 Número de trabajadores operativos mujeres	0	
2.5 Número de trabajadores menores de edad.	0	
2.6 Número de turnos de personal operativo por día	1	
2.7 Horas por turno por trabajador.	8	

*Al suministrar esta información, se autoriza la notificación electrónica

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD BOGOTÁ

3. CONDICIONES LOCATIVAS Y DE ALMACENAMIENTO

Aspecto a verificar	Cumplimiento		Hallazgos
3.1 El establecimiento está localizado en zona libre de riesgo o desastre natural, y su construcción es firme, resistente y segura.	X	2	
3.2 Concepto uso del suelo.	X	NO	Radicado 1-2022-131739
3.3 Pisos sólidos, impermeables, antideslizantes, de fácil limpieza, desinfección, resistentes y uniformes	X	2	
3.4 Paredes sólidas, de fácil limpieza, desinfección y resistentes	X	2	
3.5 Techos sólidos, limpios y resistentes	X	2	
3.6 Escaleras, rampas y vías de acceso en buen estado, con elementos de seguridad y despejadas	X	2	
3.7 Ventilación natural y/o artificial permanente y suficiente	X	2	
3.8 Iluminación natural y/o artificial suficiente y adecuada	X	2	
3.9 Se adoptan las medidas necesarias para controlar y mantener la temperatura del lugar de trabajo de manera que no represente riesgo para la salud	X	2	
3.10 Ubicación, distribución y separación adecuada de áreas de trabajo	X	2	
3.11 Aislamiento de áreas administrativas y de almacenamiento	X	2	
3.12 Área de almacenamiento seguro de productos químicos, herramientas e insumos	X	2	

4. CONDICIONES DE SEGURIDAD

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
4.1 Adecuada ubicación y almacenamiento de equipos, herramientas, repuestos de aplicación y protección	X	2	3	
4.2 Mantenimiento periódico de equipos y calibración.	X	2	3	

4.3 Clase de equipos utilizados

EQUIPO	NÚMERO DE EQUIPOS	MARCA	ESTADO	FECHA DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO
Aspersora Manual	1	Royal Condor	Bueno	4/10/2022
Aspersora Manual	1	Toyama	Bueno	4/10/2022
Aspersora Motor	1	Stihl	Bueno	4/10/2022
Bomba Sumergible	1	Evans	Bueno	4/10/2022
Bomba Sumergible	1	Evan SLA1.5M	Bueno	4/10/2022
Hidrolavadora	1	Karcher	Bueno	4/10/2022

1. Cumple | 2. No Cumple | 3. No Aplica

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD
BOGOTÁ

CONTINUACIÓN 4. CONDICIONES DE SEGURIDAD				
Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
4.4 Protocolos de procedimientos avalados según el perfil especifico.	X		2	
4.5. Implementación de formato de reporte de entrega a usuarios o formato de diagnóstico	X		2	
4.6 Sistema contra incendios en funcionamiento, concepto de bomberos	X		2	Gestion realizada el 28/10/2022
4.7 Uso de elementos de protección personal de acuerdo al riesgo y registro de entrega	X		2	
4.8 Sistema eléctrico en un estado tal que previene el riesgo de incendio y evita el contacto con elementos sometidos a tensión	X		2	
4.9 Señalización y demarcación de áreas, vías de circulación y de seguridad completa y clara	X		2	
4.10 Ubicación y dotación adecuada de botiquín de primeros auxilios	X		2	
4.11 Manipulación segura de productos químicos	X	2	3	
4.12 Prácticas seguras de almacenamiento de productos químicos	X	2	3	
4.13 Alimentos empleados para preparación de cebos empleados para control de plagas identificados y separados de otros productos químicos.	X	2	3	
Aspectos a verificar para la actividad de control de plagas y vectores				
4.14 Poliza de Responsabilidad Civil.	X	NO		Seguros del Estado poliza 14-1010038449
4.15 Educación sanitaria a la comunidad.	X	2	3	
4.16 Asistente técnico con contrato laboral.	X	2	3	
4.17 El asistente técnico se encuentra inscrito ante la entidad de salud competente.	X	2	3	John Fabio Reyes Fonseca Quimico de alimentos
4.18 Existe evidencia de la prestación del servicio del asistente técnico	X	2	3	
4.19 El asistente técnico presenta informe trimestral actualizado a la entidad de salud competente	X	2	3	
4.20 Fecha de último reporte:	24/10/2022			
4.21 La empresa cuenta con archivo de facturas de la compra de productos plaguicidas	X	2	3	

5. CONDICIONES SANITARIAS				
Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
5.1 Establecimiento cuenta con sistema de abastecimiento y almacenamiento de agua potable	X		2	
5.2 Establecimiento cuenta con conexión a alcantarillado u otro sistema alternativo	X		2	
5.3 Drenajes, cajas, canales y sifones en buen estado y funcionamiento	X		2	
5.4 Servicios sanitarios con bateria sanitaria completa en funcionamiento y cantidad suficientes	X		2	
5.5 Vestieres con lockers de doble compartimentos en cantidad suficientes	X	2	3	
5.6 Procedimientos de limpieza y desinfección implementados	X		2	
5.7 Prácticas de gestión interna de residuos implementados	X		2	
5.8 Disposicion de residuos sólidos y líquidos peligrosos con empresa gestora autorizada.	X	NO	N.A.	Descont 3882835 10/11/2022 manifiesto
5.9 Ausencia de polvos orgánicos e inorgánicos.	X		2	
5.10 Ausencia de olores, gases, humos, otros.	X		2	
5.11 Programa de manejo integrado de plagas y vectores implementado	1		2	
5.12 Se cuenta con procedimientos tendientes a minimizar residuos líquidos peligrosos derivados de las actividades de manejo y uso de plaguicidas.	X	2	3	

1. Cumple | 2. No Cumple | 3. No Aplica | N.A. No Aplica

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD
BOGOTÁ

6. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
6.1 Afiliación a riesgos laborales	~~SI~~		NO	Sura
6.2 Afiliación a Regimen Contributivo en Salud.	~~SI~~		NO	Compensar
6.3 Afiliacion a Regimen Subsidiado en Salud.	SI		~~NO~~	
6.4 Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST.	~~SI~~		NO	
6.5 Examenes ocupacionales de acuerdo a trabajo, para la actividad de control de plagas y vectores	X	2	3	
6.6 Capacitación específica para la actividad de todo el personal involucrado.	X		2	
6.7 Los técnicos cuentan con carne refrendado por la autoridad sanitaria, para la actividad de control de plagas y vectores.	X	2	3	
6.8 Técnicos aplicadores de plaguicidas para la actividad de control de plagas y vectores:				

No	NOMBRE COMPLETO	CÉDULA	ÚLTIMO CURSO PLAGUICIDAS	No CARNET	VIGENCIA	EXÁMENES OCUPACIONALES REALIZADOS (TIPO DE EXÁMEN)	FECHA DE EXÁMENES
1	Jorge Andres Rodriguez Narchan	7975 9188	17/03/2022	0075 9188	16/03/2023	ETA PO DTCS	15/11/2022

Tipo de Exámen **CS**: Colinesterasa serica **PT**: Tiempo de Protrombina **PO**: Piretrinas en orina **ETA**: Examen Trabajo Alturas

1. Cumple	2. No Cumple	3. No Aplica

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

7. PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
7.1 Cuenta con un plan de gestión del riesgo de desastres	X	NO		
7.2 Procedimientos de prevención y atención de emergencias implementados.	X	2		
7.3 Señalizacion completa y adecuada de emergencias y evacuación.	X	2		
7.4 Cuenta con sistemas para la contencion de derrames	X	2	3	
7.5 Conocimiento en procedimientos para atención de emergencias.	X	2		
7.6 Conocimiento en prácticas de manejo seguro de sustancias químicas.	X	2	3	
7.7 Todas los productos químicos se encuentran debidamente rotulados y etiquetados	X	2	3	
7.8 Cuenta con hojas de datos de seguridad de los productos químicos empleados y almacenados	X	2	3	

8. RELACIÓN DE SUSTANCIAS QUIMICAS, PRODUCTOS Y RESIDUOS

8.1 SUSTANCIAS QUÍMICAS UTILIZADAS YALMACENADAS

Nombre Comercial	Nombre Genérico	Estado Físico			Tiene Ficha de Datos de Seguridad	Cantidad Mensual Utilizada	Cantidad Mensual Almacenada
		S	L	G			
Rata quill	Brodifacuom	X			Si	0.3Kg	1Kg
Rastop	Bromadiolona	X			Si	0.2Kg	1Kg
Demon 40 PM	Cipermetrina	X			Si	0.4Kg	0.5Kg
Delmetrin 2.5OEC	Deltametrina		X		Si	0.5l	1l
Lizard 2.5EC	Deltametrina		X		Si	0.1L	1l
Antocuat	Mezcla de amonios cuaternarios		X		Si	0.4l	1L

8.2 RESIDUOS GENERADOS

Residuo Generado	Clase de Residuos	Estado Físico			Cantidad Mensual Generada
		S	L	G	
Desechos resultantes de la producion la preparacion y la utilizacion de biocidas y productos fitofarmaceuticos	Desechos resultantes de la producion la preparacion y la utilizacion de biocidas y productos fitofarmaceuticos	X			1Kg

1. Cumple | 2. No Cumple | 3. No Aplica

S: Sólido | L: Líquido | G: Gaseoso

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD
BOGOTÁ

9. EXIGENCIAS:	SI	NO

9.1 Descripción de las exigencias: Se realizo visita de IVC donde se verifico el cumplimiento de la ley 9 de 1979, Decreto 1843 de 1991 y Decreto 1575 de 2007

Se emite concepto sanitario FAVORABLE y se mantiene en tanto se conserven las condiciones

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD
BOGOTÁ

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, Vigilancia y Control higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número **SQ07C 003410**

9.2 Concepto sanitario de la visita: Favorable [X] | Favorable con requerimientos* [ ] | Desfavorable [ ]

**El establecimiento no cumple con la totalidad de los requisitos sanitarios establecidos en las normas vigentes.*

9.3 Para el cumplimiento de los anteriores requerimientos se concede un plazo de ____ días, contados a partir de día ____ del mes de ____ de ____, que vence el día ____ del mes de ____ de ____. De acuerdo a la ley 9 de 1979 y decretos reglamentarios, Ley 715 de 2001 y demás disposiciones legales vigentes.

9.4 Observaciones de quien realiza la visita o de quien atiende la visita Se socializa alerta de sarampion y covid-19. Pagina web de negocios saludables y rentables realizar inscripcion en http://autorregulacion.saludcapital.gov.co

Se omite concepto sanitario: FAVORABLE

10. APLICACIÓN DE MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD

Clausura temporal total	[ ]	Suspensión total de trabajos o servicios	[ ]
Clausura temporal parcial	[ ]	Decomiso	[ ]
Suspensión parcial de trabajos o servicios	[ ]	Congelación	[ ]
Destrucción o desnaturalización	[ ]		

Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman los colaboradores y personas que intervinieron en la visita, hoy (día/mes/año) 22/11/2022 en Bogotá D.C.

POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA		POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA	
Nombre:	María Camila Reyes Fonseca	Nombre:	Stefanny Sanchez Quiroga
Tipo de documento:	CC	Tipo de documento:	CC
Número de documento:	1020770767	Número de documento:	1010960714
Profesión u oficio:	Ingeniero Quimico	Profesión u oficio:	Medico veterinario
Firma:	María Camila Reyes Fonseca	Firma:	
POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO		**TESTIGO**	
Nombre:	Jorge Andres Rodriguez Merchan	Nombre:	
Tipo de documento:	C.C. [X] C.E. [ ] NIT [ ] PEP [ ] PS [ ] PTP [ ]	Tipo de documento:	C.C. [ ] C.E. [ ] NIT [ ] PEP [ ] PS [ ] PTP [ ]
Número de documento:	79759188	Número de documento:	
Cargo:	Representante legal [ ] Propietario [X] Encargado [ ]	Firma:	
Firma:			

NOTA 1: "En concordancia con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, se da por comunicado que la imposición de un concepto sanitario desfavorable y/o de una medida sanitaria de seguridad de la Ley 9 de 1979, se iniciará una investigación administrativa en salud, conforme los términos establecidos en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011"

NOTA 2: "La adulteración, el uso fraudulento, el suministro y consignación de información falsa, registrada en el presente documento o sus anexos, acarreara las responsabilidades de ley, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 286 y ss. del Código Penal Colombiano y Ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario"

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ETSA ESCUELA TECNICA DE SEGURIDAD EN ALTURAS SAS

Etsa s.a.s.
Escuela técnica de seguridad en alturas

consecutivo
TSA - 13449

Nit. 901.459.576-1
Licencia S.O 25-874 de 2021
Aprobación Ministerio de Trabajo 08SE2021220100000069173
Certificación NTC 6072/2014/30.407-1
Código de acreditación CELAC 18-CPR-002

CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURAS OTORGADO A:

JORGE ANDRES RODRIGUEZ MERCHAN

IDENTIFICADO CON C.C. N° 79759188

TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO

CON UNA INTENSIDAD HORARIA DE (8) HORAS

Curso realizado en Soacha el 12 julio 2023. Se expide en Soacha el 12 julio 2023

NOVUS ORDO
CERTIFICARE
CELAC
Calidad en Educación
NTC 6072

BRANDON GARCIA VELASQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

HEIDY YUNAN PADILLA RINCON
RES. No.1648 23/07/2013

☐EMPRESA: JORGE ANDRES RODRIGUEZ MERCHAN
☐REP. JORGE ANDRES RODRIGUEZ MERCHAN
☐NIT: 79759188
☐ARL: POSITIVA

www.etsasas.com - Cel. 3223306488 - email alturasetsa@gmail.com

Avalado por la resolución 4272 de 2021 del Ministerio del trabajo

ETSA ESCUELA TECNICA DE SEGURIDAD EN ALTURAS SAS

Etsa s.a.s.
Escuela técnica de seguridad en alturas

CURSO:
TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO

NOMBRE:
JORGE ANDRES RODRIGUEZ MERCHAN

IDENTIFICACIÓN
C.C. N° 79759188

EXPEDICIÓN
12 de julio de 2023

CONSECUTIVO
TSA-13449

NOTA: ESTE CARNÉ NO SIRVE COMO DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN, ES UNA FIEL COPIA DEL CERTIFICADO DE ALTURA Y PARA SU AUTENTICIDAD PUEDE DAR VERIFICADO LLAMANDO A NUESTRA LÍNEA 3223306488 O EN NUESTRA PAGINA WEB WWW.ETSASAS.COM

BRANDON GARCIA VELASQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

www.etsasas.com

ETSA ESCUELA TECNICA DE SEGURIDAD EN ALTURAS SAS

Etsa s.a.s.
Escuela técnica de seguridad en alturas

consecutivo
TSA - 13448

Nit. 901.459.576-1
Licencia S.O 25-874 de 2021
Aprobación Ministerio de Trabajo 08SE2021220100000069173
Certificación NTC 6072/2014/30.407-1
Código de acreditación CELAC 18-CPR-002

CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURAS OTORGADO A:

WILLIAM CHINGATE MORALES

IDENTIFICADO CON C.C. N° 80226439

TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO

CON UNA INTENSIDAD HORARIA DE (8) HORAS

Curso realizado en Soacha el 12 julio 2023. Se expide en Soacha el 12 julio 2023

NOVUS ORDO
CERTIFICARE
CELAC
Calidad en Educación
NTC 6072

BRANDON GARCIA VELASQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

HEIDY YUNAN PADILLA RINCON
RES. No.1648 23/07/2013

- EMPRESA: WILLIAM CHINGATE MORALES
- REP. WILLIAM CHINGATE MORALES
- NIT: 80226439
- ARL: POSITIVA

www.etsasas.com - Cel. 3223306488 - email alturasetsa@gmail.com

Avalado por la resolución 4272 de 2021 del Ministerio del trabajo

ETSA ESCUELA TECNICA DE SEGURIDAD EN ALTURAS SAS

Etsa s.a.s.
Escuela técnica de seguridad en alturas

CURSO:
TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO

NOMBRE:
WILLIAM CHINGATE MORALES

IDENTIFICACIÓN
C.C. N° 80226439

EXPEDICIÓN
12 de julio de 2023

CONSECUTIVO
TSA-13448

NOTA: ESTE CARNÉ NO SIRVE COMO DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN, ES UNA FIEL COPIA DEL CERTIFICADO DE ALTURA Y PARA SU AUTENTICIDAD PUEDE DAR VERIFICADO LLAMANDO A NUESTRA LÍNEA 3223306488 O EN NUESTRA PAGINA WEB WWW.ETSASAS.COM

BRANDON GARCIA VELASQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

www.etsasas.com