	REPORTE DE SERVICIO EQUIPO BIOMÉDICO	CODIGO : AP-AT-F-07
Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTION DEL AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGICO	VERSION :4 PAGINA : 1 DE 1 FECHA : 31/01/2024

No MC_AM_516

A. INFORMACIÓN GENERAL

EQUIPO	Monitor de signos vitales	SERIE	200325035
MARCA	JDOFT MED	ACTIVO FIJO	88670 / SN - 0005578.
MODELO	IL7	ACCESORIOS	Cable AE, Sensor de SpO2 y cable NIBP con brazalete adulto y pediatrico, sensor de temperatura.
U.S.S.	TAB. OLN 255 - MED 101 APH.		
SERVICIO			

CONDICIONES EN LAS QUE SE RECIBE EL EQUIPO.	ITEM EVALUAR	SI	NO	NA	OBSERVACIONES.
	1. El equipo se recibio limpio ?	✓			
	2. El equipo se recibio desinfectados ?	✓			
	3. Se entregan accesorios completos ?	✓			
	4. La toma corriente esta en buen estado ?			✓	
	5. El equipo genero evento adverso o incidente ?				

B. MANTENIMIENTO

INSTALACIÓN		CORRECTIVO	✓	TRASLADO		SOLICITUD	21. Abril. 26 HORA 14:00
DIAGNÓSTICO		OTRO				INICIO	21 - Abril. 26 HORA 14:15
						FINALIZACIÓN	21 - Abril. 26 HORA 17:30

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA :

	B	M	N.T.	N.A		B	M	N.T	N.A.
LIMPIEZA INTERNA					ESTADO DEL SISTEMA HIDRAULICO				
ESTADO FÍSICO DE LOS ACCESORIOS					CORRECCIÓN DE FUGAS				
ESTADO FÍSICO DEL EQUIPO					VERIFICACIÓN DE BATERIAS				
ESTADO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO					VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA				
ESTADO DEL SISTEMA ELÉCTRICO					VERIFICACIÓN DE ALARMAS				
ESTADO DEL SISTEMA MECÁNICO					VERIFICACIÓN DE BOMBILLO				
ESTADO DEL SISTEMA NEUMÁTICO					TEST DE PRUEBA				

PROBLEMA EVIDENCIADO :

MALA MANIPULACIÓN		CONFIGURACION		ELECTRÓNICO	✓	ACCESORIOS		HIDRÁULICO		
SUCESO DE SEGURIDAD		ELÉCTRICO		MECÁNICO		INHERENTE		NEUMÁTICO		OTRO

ACTIVIDADES ADICIONALES REALIZADAS: Se repara pantalla quedando el equipo operativo y se realiza cambio de cargador con el del equipo con activo 088682, teniendo en cuenta que el daño afecto la tarjeta por un corto presentado.

OBSERVACIONES: Equipo operativo, pendiente cargador para MSV con activo 088682.

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS UTILIZADOS:	REPUESTOS Y/O ACCESORIOS PENDIENTES:
Cargador (1).	Cargador (1).

DEMANDA INSATISFECHA

HUBO INATENCION EN EL USUARIO, ASOCIADO AL DAÑO DE LA TECNOLOGIA	SI		NO	

CONDICIONES EN LAS QUE SE ENTREGA EL EQUIPO.

ITEM EVALUAR	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1. ¿ Se realiza la entrega del equipo limpio?	✓			
2. ¿ Se entrega equipo con accesorios en buen estado?	✓			
3. ¿ Certificado de calibracion vigente? Fecha			✓	
CALIFICACION DEL SERVICIO PRESTADO	☺ ✓	☺	☹	OBSERVACIONES
SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONANDO, CON PRUEBAS AL USUARIO FINAL	SI ✓	NO	NA	OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA 21 Abril 26

Monica Cuevas- Ing biomédica *TP. 25244- 434169 CND.*	José F A
Nombre, Cedula Y Sello Responsable Mantenimiento	Nombre, Cedula y sello del Encargado que recibe a satisfaccion el servicio