Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO BIOMÉDICO	CÓDIGO : AP-AT-F-95-02
		VERSIÓN: 2
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA : 20/04/2022

NUMERO DE REPORTE	MP_AM_2715

Equipo:	CAMILLA		
Marca:	SPENCER	**Clasificación:**	I
Modelo:	CR00007 CROSS UP	**Placa de inventario:**	89542/ SN-0005623
Serie:	2220005037	**U.S.S:**	Engativa calle 80 - APH
Periodicidad mantenimiento:	SEMESTRAL	**Servicio:**	TAB. JRV 249 - 703L APH
Accesorios:	Colchoneta.		

Condiciones en las que se recibe el equipo:	Item a evaluar	SI	NO
	¿El equipo se recibió limpio y desinfectado?	✓	
	¿Se entregan accesorios completos y en buen estado?		✓

C: CONFORME , N.C: NO CONFORME, N.A: NO APLICA

Actividad	C	N.C	N.A
Verificar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓		
Limpieza e inspección integral externa del equipo	✓		
Limpieza e inspeccion interna del equipo			✓
Verificación de plataforma.	✓		
Verificación de cordobán.			
Limpieza y lubricación de partes móviles.	✓		
Verificación estado de pintura.		✓	
Verificación antideslizantes.	✓		

Observaciones:

Equipo operativo se solicita pintura y 3 cinturones

Accesorios y/o repuestos utilizados:	Accesorios y/o repuestos a cotizar:
	3 Cinturones.
	Pintura.

Condiciones en las que se entrega el equipo:	Item a evaluar	SI	NO
	¿El equipo se entrega limpio y desinfectado?	✓	
	¿Los accesorios se entregan completos y en buen estado?		✓
	Fecha de ultima calibración	—	—

Fecha inicio:	8-abr-26	**Hora inicio:**	9:30:00 a. m.
Fecha finalización:	8-abr-26	**Hora finalización:**	10:00:00 a. m.

Calificación del servicio		
☺ ✓	😐	☹

Andres Rangel. 65.632.012	Monica Cuevas- Ing. biomédica
Nombre y Sello AX. Enfermero	**Nombre y Sello**
Coordinador o Encargado que recibe a satisfacción	Responsable Mantenimiento