UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

PROYECTO

MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA	DIA	MES	AÑO	ACTA No. :	ACTA DE VENCIDA INICIAL
	20	04	2026	71	

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Alonso Reyes Vazquez

cc propietario: 5906754

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario X Poseedor ___ Otro Cual?___

Dirección: Vereda Pavas

Teléfono: 3203607376 No. de pisos: 1

Long. del frente (mts): 120 MTS

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		pozo septico
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		
6. Televisión cable	X		
7. Otros		X	Cuál?

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermendio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	X	Cuál?___	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	X	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?___	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI X NO ☐

Cuantos ___

El garaje se usa como comercio SI ☐ NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Metalica	GRIETAS Y FISURAS: en paredes y pisos
MUROS: En bloque amarillo	HUMEDADES: en pisos por lluvia
CUBIERTA: Teja de Zinc	HUNDIMIENTO PISO: No se observa
PISOS: Cemento	DESPLAZAMIENTOS: No se observan
FACHADA: Descubierta	OTRO: Cuál?

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	

5. REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO EN MEDIO DIGITAL




Foto Nº 1
Descripción Interior del establecimiento



Foto Nº 2
Descripción Corral

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO
	ACTA DE VECINDAD
	PROYECTO
	MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del acta)

Se observa una estructura Metalica con cubierta en Teja de Zinc y piso en Cemento de uso Comercial (Canchas de tejo). Se observan Canchas de tejo una barra en piedra, bodega en bloque amarillo, puerta metalica, en la parte de afuera. Se observa Un Corral en guadua y madera en tejado roto, Se observa una gallera en concreto, y techo metalico cerrado con malla metalica

Para constancia de lo anterior, se frima la presente acata bajo la respponsabilidad expresa de los que intervienenen ella, en Palocabildo a los 20 dias del mes de Abril del 2026.

propietario o residente

Alonso Reyes V.
Firma Representante del predio
Nombre: Alonso R. V.

Firma Representante del Contratista
Nombre: Pablo Martinez

Vo.Bo. Representante de la interventoria
Nombre Laura Rivera

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la politica de proteccion de datos personales. Lo anterioren cumplimiento de la ley 1581 de 2012

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

FORMATO

ACTA DE VECINDAD


PROYECTO

MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA	DIA	MES	AÑO	ACTA No. :	ACTA DE VENCIDA INICIAL
	20	04	2026	72	

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Nanso Perez Velazquez

cc propietario: 5906754

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario X Poseedor ___ Otro Cual?___

Dirección: Vereda aguas

Teléfono: 3203602376 No. de pisos: 1

Long. del frente (mts): 15 Mts

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		Pozo Septico
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		
6. Televisión cable	X		
7. Otros	X		Cuál? Internet

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermendio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	X	Cuál?___	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?___	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒

Cuantos ___

El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas, Concreto	**GRIETAS Y FISURAS:** en paredes y pisos.
MUROS: Concreto	**HUMEDADES:** en paredes por lluvia
CUBIERTA: Teja Zinc	**HUNDIMIENTO PISO:** No se observa
PISOS: Enchapada	**DESPLAZAMIENTOS:** No se observa
FACHADA: Cubierta en Concreto en malas	**OTRO:** Cuál?

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del acta)

Se observa una vivienda de uso residencial, en cerrado exterior abierto en concreto y un portón de ingreso principal en metálico, presentan fisura, cubierta en zinc 3 habitaciones, cocina y baño.

Se observa encerramiento en malla y tapia de 2m en regular estado, en estacones en madera vivos.

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	

5. REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO EN MEDIO DIGITAL



Foto N° 1
Descripción Interior de la vivienda



Foto N° 2
Descripción Cuarto exterior

Para constancia de lo anterior, se frima la presente acata bajo la respponsabilidad expresa de los que intervienenen ella. en palocabildo a los 20 dias del mes de Abril del 2016.

propietario o residente

Alonso Reyes U
Firma Representante del predio
Nombre: Alonso R-V

Firma Representante del Contratista
Nombre: Pablo Martinez

Vo.Bo. Representante de la Interventoria
Nombre Luisa Rivillos

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la politica de proteccion de datos personales. Lo anterioren cumplimiento de la ley 1581 de 2012

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

PROYECTO

MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA	DIA	MES	AÑO	ACTA No. :	ACTA DE VENCIDA INICIAL
	20	04	2026	73	

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Rosalba Ussan

cc propietario: 30349989

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? Cuidador

Dirección: Vereda Payas - Casa Safiro

Teléfono: 3202972939 No. de pisos: 1

Long. del frente (mts): 20 mts

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	pozo septico
2. Alcantarillado	☐	☒	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☒	☐	
6. Televisión cable	☐	☒	
7. Otros	☐	☒	Cuál?

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermendio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☒	Cuál?	

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒

Cuantos

El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas. Concreto	**GRIETAS Y FISURAS:** En paredes y pisos
MUROS: Concreto	**HUMEDADES:** En paredes por lluvia
CUBIERTA: Teja de Zinc	**HUNDIMIENTO PISO:** No se observa
PISOS: Cemento	**DESPLAZAMIENTOS:** No se observa
FACHADA: Muro en Concreto y teja tubular	**OTRO:** Cuál?

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

PROYECTO

MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del acta)

Se observa una vivienda de uso residencial, con un portón pequeño de ingreso en regular estado. Se observa corredor externo con los laterales en concreto y reja en tubo, presenta humedad y desprendimiento en pintura los pisos son de concreto y presentan grietas y fisuras, se observan 5 habitaciones, una cocina y un baño, se observa una patio donde hay una jaula para pollos. La vivienda esta muy cerca a la vía y en el patio no se observa nada.

La casa se ubica en la parte de atrás por bloque.

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	**FORMATO**
	ACTA DE VECINDAD
	PROYECTO
	MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

5. REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO EN MEDIO DIGITAL



Foto Nº 1
Descripción Interior de la vivienda



Foto Nº 2
Descripción patio

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acata bajo la respponsabilidad expresa de los que intervienenen ella, en Fusagasugá a los 20 dias del mes de abril del 2016.

propietario o residente

Rosalba Dussan
Firma Representante del predio
Nombre: Rosalba Dussan

Firma Representante del Contratista
Nombre: Pablo Martinez

Vo.Bo. Representante de la Interventoria
Nombre Luna Rivros

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la politica de proteccion de datos personales. Lo anterioren cumplimiento de la ley 1581 de 2012

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

PROYECTO

MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA	DIA	MES	AÑO	ACTA No. :	ACTA DE VENCIDA INICIAL
	20	04	2026	74	

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Luis Miguel Hilarión Laverde

cc propietario: 5.903.765

Tenencia: Propietario X Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual?____

Dirección: Vereda Yalas - los Limones

Teléfono: 3203242169 No. de pisos: 1

Long. del frente (mts): 8c. MS

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		pozo septico
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		
6, Televisión cable		X	
7, Otros		X	Cuál?

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónica	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermendio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	X	Cuál?____	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?____	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO X

Cuantos ____

El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Vigas, columnas y concreto	**GRIETAS Y FISURAS:** en paredes y pisos
MUROS: en bloque amarillo	**HUMEDADES:** En cocina y paredes por lluvia
CUBIERTA: teja de Zinc	**HUNDIMIENTO PISO:** No se observa
PISOS: En concreto	**DESPLAZAMIENTOS:** No se observa
FACHADA: Enchapmicado en bloque y malla y tubo PVC	**OTRO:** Cuál?

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO
	ACTA DE VECINDAD
	PROYECTO
	MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del acta)

Se observa una vivienda dividida en 3 apartamentos, 2 construidos y uno en construcción, paredes en bloque arcilla, Cuenta externo en bloque y malla. Se observa grietas, fisuras y humedad por la lluvia. Se observa cubierta en zinc, ventanas en madera, puertas en madera y metal en regular estado

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO
	ACTA DE VECINDAD
	PROYECTO
	MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

5. REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO EN MEDIO DIGITAL



Foto Nº 1
Descripción Interior de la vivienda



Foto Nº 2
Descripción apartamento

Para constancia de lo anterior, se frima la presente acata bajo la respponsabilidad expresa de las que intervienenen ella, en Fusagasugá a los 20 dias del mes de abril del 2016.

propietario o residente

Miguel Hilarion
Firma Representante del predio
Nombre: Miguel Hilarion

Firma Representante del Contratista
Nombre: Pablo Martinez

Vo.Bo. Representante de la Interventoría
Nombre Laura Rivillos

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la politica de proteccion de datos personales. Lo anterioren cumplimiento de la ley 1581 de 2012

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

PROYECTO

MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA	DIA	MES	AÑO	ACTA No. :	ACTA DE VENCIDA INICIAL
	20	04	2026	75	

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Jose escenobey Bustos

cc propietario: 5905154

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual? Cuidador

Dirección: Vereda pavas - punto la capa

Teléfono: 3224299399 No. de pisos: 2

Long. del frente (mts): 100 mts

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	pozo Septico
2. Alcantarillado	☐	☒	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cuál?

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermendio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☒	Cuál?	

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒

Cuantos ____

El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas, ladrillo y cemento, Madera	**GRIETAS Y FISURAS:** Cerrada, pisos, paredes
MUROS: Ladrillo y Cemento	**HUMEDADES:** paredes y pisos
CUBIERTA: Teja Zinc	**HUNDIMIENTO PISO:** No se observa
PISOS: Cemento	**DESPLAZAMIENTOS:** No se observa
FACHADA: Cerrada externo, ladrillo y cemento	**OTRO:** Cuál?

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del acta)

Se observa una vivienda de uso residencial, construida en ladrillo y cemento, una segunda planta construida en madera, se observa en muy malas condiciones, la madera se observa deteriorada y no esta habitada en el segundo piso ya que, tiene riesgo de caer, se observa humedad y hongos por la lluvia, sobre todo en la parte alta de la vivienda, se observa humedad y desprendimiento de pintura en las paredes.
El cerrador externo se observa con grietas, fisuras y hongo por la lluvia.
Se observa un portón de ingreso pequeño en madera y teja zin en regular estado y su soporte en muro de bloque y concreto presenta humedad, grietas y fisuras.
Se observa puertas en madera deterioradas y una reja en zin y metal en regular estado.
Se hace registro fotografico de la parte externa de la vivienda.

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	

5. REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO EN MEDIO DIGITAL



Foto Nº 1
Descripción techo vivienda



Foto Nº 2
Descripción pared del portón.

Para constancia de lo anterior, se frima la presente acata bajo la respponsabilidad expresa de los que intervienenen ella, en pdecabildo a los 20 dias del mes de abril del 2016.

propietario o residente

José Bustos G.

Firma Represantante del predio
Nombre: José Bustos G.

Firma Representante del Contratista
Nombre: Pablo Martinez

Vo.Bo. Representante de la interventoría
Nombre Luisa Rivinos

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la politica de proteccion de datos personales. Lo anterioren cumplimiento de la ley 1581 de 2012

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

PROYECTO

MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA	DIA	MES	AÑO	ACTA No. :	ACTA DE VENCIDA INICIAL
	20	04	2026	16	

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Carlos Julio Cuantes Hernandez

cc propietario: 5704767

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual? Cuidador

Dirección: Vereda Cauas

Teléfono: 3134582480 No. de pisos: 1

Long. del frente (mts): 15 mts

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		Pozo Septico
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6. Televisión cable		X	
7. Otros	X		Cuál? Internet

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional		5. En construcción	
2. Valor Arquitectónico		6. Sin edificar	
3. Valor intermendio		7. Otro	
4. Valor normal	X	Cuál?	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Otro	
4. Institucional		Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒

Cuantos

El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☒

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Vigas, columnas y Cerveto	**GRIETAS Y FISURAS:** Paredes y pisos
MUROS: Concreto	**HUMEDADES:** paredes
CUBIERTA: Teja Zinc	**HUNDIMIENTO PISO:** No se observa
PISOS: Ceramica	**DESPLAZAMIENTOS:** No se observa
FACHADA: Concreto y Ceramica	**OTRO:** Cuál?

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO
	ACTA DE VECINDAD
	PROYECTO
	MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del acta)

Se observa una vivienda de uso residencial, Techo en Concreto, con pisos en Ceramica, cubierta en teja- Zinc, Se observa fisuras y grietas a la baldosa del Contador externo. La fachada esta toda abierta en baldosa, en el ingreso hay piso de Concreto, que presenta grietas y fisuras.

Al lado izquierdo Se observa una bodega Construida en bloque y cubierta en zinc, tiene un Contador en Concreto presenta fisuras y grietas y abierta en madera y teja Zinc.

Ya se puede hacer registro fotografico de la parte externa de la vivienda porque se encontraba Cerrada.

Para constancia de lo anterior, se frima la presente acata bajo la respponsabilidad expresa de los que intervienenen ella, en Cabecera a los 20 dias del mes de abril del 2026.

propietario o residente

Firma Representante del predio
Nombre: Carlos Julio Penilla H.

Firma Representante del Contratista
Nombre: Pablo Alcantara

Vo.Bo. Representante de la Interventoría
Nombre Luna Rivera

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la politica de proteccion de datos personales. Lo anterioren cumplimiento de la ley 1581 de 2012

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

PROYECTO

MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA	DIA	MES	AÑO	ACTA No. :	ACTA DE VENCIDA INICIAL
	20	04	26	77	

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Carlos Julio Cuartas Hernandez.
cc propietario: 3704767
Tenencia: Propietario X Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual?____
Dirección: Vereda Cauas - Camelias
Teléfono: 3134582498 No. de pisos: 4
Long. del frente (mts): 25 MTS

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		Pozo Septico
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		
6. Televisión cable		X	
7. Otros	X		Cuál? Internet

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional		5. En construcción	
2. Valor Arquitectónico		6. Sin edificar	
3. Valor intermendio		7. Otro	
4. Valor normal	X	Cuál?____	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Otro	
4. Institucional		Cuál?____	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒
Cuantos ____
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Vigas, Concreto	**GRIETAS Y FISURAS:** En paredes y Corredor
MUROS: Concreto	**HUMEDADES:** En paredes
CUBIERTA: Eternit y Zinc	**HUNDIMIENTO PISO:** No se observa
PISOS: Concreto y Ceramica	**DESPLAZAMIENTOS:** No se observa
FACHADA: Concreto.	**OTRO:** Cuál?

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del acta)

Se observa una vivienda de uso residencial, construida en concreto pintada, con cubierta de eternit y teja zinc, en cerramiento exterior en concreto presenta grietas y fisuras, se observa un muro en concreto que separa la obra exterior presenta humedad por la lluvia, al igual que las paredes laterales de la vivienda.

Se observa un taller en guadua y zinc en mal estado, en riesgo de caer.

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	

5. REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO EN MEDIO DIGITAL



Foto Nº 1
Descripción Interior de la vivienda



Foto Nº 2
Descripción parte trasera de la vivienda

Para constancia de lo anterior, se frima la presente acata bajo la respponsabilidad expresa de los que intervienenen ella, en Soledad a los 20 días del mes de Abril del 2016.

propietario o residente

Firma Representante del predio
Nombre: Carlos Julio Fuentes

Firma Representante del Contratista
Nombre: Pablo Martinez

Vo.Bo. Representante de la Interventoría
Nombre Luis Rivas

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la politica de proteccion de datos personales. Lo anterioren cumplimiento de la ley 1581 de 2012

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

PROYECTO

MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA	DIA	MES	AÑO	ACTA No. :	ACTA DE VENCIDA INICIAL
	20	04	2026	78	

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Carlos Julio Fuentes Herrera

cc propietario: 5904967

Tenencia: Propietario X Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual?____

Dirección: Vereda Yaguas

Teléfono: 3134582980 No. de pisos: 1

Long. del frente (mts): 8 Mts

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	pozo Septico
2. Alcantarillado	☐	☒	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☐	☒	
6. Televisión cable	☐	☒	
7. Otros	☐	☒	Cuál?

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermendio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☒	Cuál?____	

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?____	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒

Cuantos ____

El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Vigas y Concreto y madera	**GRIETAS Y FISURAS:** En paredes y pisos
MUROS: Concreto	**HUMEDADES:** En paredes
CUBIERTA: Teja Zinc	**HUNDIMIENTO PISO:** No se observa
PISOS: Concreto	**DESPLAZAMIENTOS:** No se observa
FACHADA: Concreto	**OTRO:** Cuál?

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO
	ACTA DE VECINDAD
	PROYECTO
	MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del acta)

Se observa una vivienda de uso residencial, construida en bloque y concreto con cubierta en zinc, pisos en concreto presentan grietas y fisuras, esta sin pintar puerta y ventanas en madera, se observa una cerca en madera en regular estado cubierta en hojas de zinc

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

5. REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO EN MEDIO DIGITAL



Foto N° 1
Descripción parte lateral de la vivienda



Foto N° 2
Descripción fachada de la vivienda

Para constancia de lo anterior, se frima la presente acata bajo la respponsabilidad expresa de los que intervienenen ella, en Fusagasugá los 20 dias del mes de Abril del 2026.

propietario o residente

Firma Representante del predio
Nombre: Carlos Julio Fuentes H.

Firma Representante del Contratista
Nombre: Pablo Martinez

Vo.Bo. Representante de la Interventoria
Nombre Luisa Rivera

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la politica de proteccion de datos personales. Lo anterioren cumplimiento de la ley 1581 de 2012

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROYECTO
MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA	DIA	MES	AÑO	ACTA No. :	ACTA DE VENCIDA
	20	04	2026	79	INICIAL

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Nelvelmi Avila
cc propietario: 33895131
Tenencia: Propietario X Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual?____
Dirección: Vereda aguas - Villa Alicia
Teléfono: 3177243432 No. de pisos 1
Long. del frente (mts): 90 mts

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		pozo septico
2. Alcantarillado		X	
3. Energia	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		
6. Televisión cable		X	
7. Otros	X		Cuál? Internet

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional		5. En construcción	
2. Valor Arquitectónico		6. Sin edificar	
3. Valor intermendio		7. Otro	
4. Valor normal	X	Cuál?____	

USO ACTUAL

1. Residencial		5. Recreacional	
2. Comercial	X	6. Baldío	
3. Industrial		7. Otro	
4. Institucional		Cuál?____	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI X NO X
Cuantos ____
El garaje se usa como comercio SI X NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Vigas, columnas, Concreto, Metal	GRIETAS Y FISURAS: En la entrada en Concreto
MUROS: En Concreto	HUMEDADES: No se observan
CUBIERTA: Teja lamina zinc	HUNDIMIENTO PISO: No se observa
PISOS: En Ceramicas y Concreto	DESPLAZAMIENTOS: No se observan
FACHADA: Cerrado exterior puertas metalicas	OTRO: Cuál?

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

PROYECTO

MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del acta)

Se observa una vivienda de uso residencial y comercial construida en bloque y concreto, la zona comercial esta construida en estructura metalica, con cubierta en lamina de zinc, los pisos son en ceramica y la parte de atras en concreto.
la casa en la parte de atras se sostiene con un muro hecho con llantas, se observa un golpe y fisura en un vidrio de la ventana.
al lateral izquierdo se observa un parqueadero con un porton de ingreso, cerramiento en estructura de bloque y vallado en buen estado.

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	**FORMATO**
	ACTA DE VECINDAD
	PROYECTO
	MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

5. REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO EN MEDIO DIGITAL



Foto N° 1
Descripción Interior de la vivienda



Foto N° 2
Descripción parte trasera de la vivienda

Para constancia de lo anterior, se frima la presente acata bajo la respponsabilidad expresa de los que intervienenen ella, en Barrancabermeja a los 20 dias del mes de abril del 2016.

propietario o residente

Nevelmy Arela
Firma Representante del predio
Nombre: x Nevelmy Arela

Firma Representante del Contratista
Nombre: Pablo Martinez

Vo.Bo. Representante de la interventoria
Nombre Luna Rivera

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la politica de proteccion de datos personales. Lo anterioren cumplimiento de la ley 1581 de 2012

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

PROYECTO

MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA	DIA	MES	AÑO	ACTA No. :	ACTA DE VENCIDA INICIAL
	20	04	2026	80	

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Luz Marina Cardenas

cc propietario: 28727688

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Poseedor X Otro Cual?____

Dirección: Vereda Pavas

Teléfono: 3212742729 No. de pisos: 1

Long. del frente (mts): 12 MTS

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		pozo Septico
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		
6. Televisión cable		X	
7. Otros	X		Cuál? Internet

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional		5. En construcción	
2. Valor Arquitectónico		6. Sin edificar	
3. Valor intermendio		7. Otro	
4. Valor normal	X	Cuál?____	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Otro	
4. Institucional		Cuál?____	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒

Cuantos ____

El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas, Concreto y Madera	GRIETAS Y FISURAS: en pisos y paredes
MUROS: Concreto y madera	HUMEDADES: en pisos y paredes
CUBIERTA: Teja de Zinc.	HUNDIMIENTO PISO: No se observa
PISOS: Cemento y madera	DESPLAZAMIENTOS: No se observa
FACHADA: Concreto y Cemento	OTRO: Cuál?

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO
	ACTA DE VECINDAD
	PROYECTO
	MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del acta)

Se observa una vivienda de uso residencial construida en parte en bloque y cemento y otra en madera. Se observa grietas en el piso, y la madera se observa en mal estado presenta desprendimiento de material y humedad.
Se observa humedad en corredor y paredes.
Se hace registro fotográfico solo de la parte externa.

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

5. REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO EN MEDIO DIGITAL



Foto N° 1
Descripción pared en bahareque



Foto N° 2
Descripción techo

Para constancia de lo anterior, se frima la presente acata bajo la respponsabilidad expresa de los que intervienenen ella, en Fusagasugá a los 20 dias del mes de abril del 2016.

propietario o residente

Firma Representante del predio
Nombre: Ley yamile Cárdenas

Firma Representante del Contratista
Nombre: Pablo Martinez

Vo.Bo. Representante de la Interventoría
Nombre Luisa Rivera

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la politica de proteccion de datos personales. Lo anterioren cumplimiento de la ley 1581 de 2012

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

PROYECTO

MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA	DIA	MES	AÑO	ACTA No. :	ACTA DE VENCIDA INICIAL
	20	04	2026	87	

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Ruben Cardenas

cc propietario: 5905453

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor X Otro Cual?___

Dirección: Vereda pavas

Teléfono: 3138323342 No. de pisos: 1

Long. del frente (mts): 25 M/S

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		pozo septico
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		
6. Televisión cable		X	
7. Otros		X	Cuál?

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermendio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	X	Cuál?___	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?___	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO X

Cuantos ___

El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Vigas, Columnas y Concreto	**GRIETAS Y FISURAS:** En paredes y pisos
MUROS: En Concreto	**HUMEDADES:** En paredes y pisos
CUBIERTA: En concreto y Zinc	**HUNDIMIENTO PISO:** No se observa
PISOS: Concreto	**DESPLAZAMIENTOS:** No se observa
FACHADA: En concreto y pintura	**OTRO:** Cuál?

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROYECTO
MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del acta)

Se observa una vivienda de uso residencial construida en concreto, pisos en concreto, abierta en concreto y zinc. Se observan fisuras y grietas en todas las cenefas y en las paredes, Se observa humedad en las paredes y cenefas.
Se observa un estadero en madera y columnas de concreto para moto cafe, parte del baño en mal estado, Se observa una bodega para guardar cosas en bloque y teja zinc en mal estado.

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO
	ACTA DE VECINDAD
	PROYECTO
	MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

5. REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO EN MEDIO DIGITAL



Foto Nº 1
Descripción Cobertor externo



Foto Nº 2
Descripción Intendencia de Cafe

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acata bajo la respponsabilidad expresa de las que intervienenen ella, en Palosbildo a los 20 días del mes de abril del 2026.

propietario o residente

Ruben Cárdenas
Firma Representante del predio
Nombre: Ruben Cardenas

Firma Representante del Contratista
Nombre: Pablo Martinez

Vo.Bo. Representante de la Interventoría
Nombre Luisa Rivera

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la politica de proteccion de datos personales. Lo anterioren cumplimiento de la ley 1581 de 2012

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

PROYECTO

MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA	DIA	MES	AÑO	ACTA No. :	ACTA DE VENCIDA INICIAL
	20	04	2026	82	

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Edmundo Cardenas

cc propietario: 5905220

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Poseedor X Otro Cual?____

Dirección: Vereda Lajas

Teléfono: 3143010264 No. de pisos: 1

Long. del frente (mts): 16 Mts

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		
6. Televisión cable		X	
7. Otros		X	Cuál?

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermendio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	X	Cuál?____	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?____	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI X NO ☐

Cuantos ____

El garaje se usa como comercio SI ☐ NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Vigas, columna y Concreto	**GRIETAS Y FISURAS:** Paredes y pisos
MUROS: Concreto	**HUMEDADES:** En Columnas
CUBIERTA: Teja Zinc	**HUNDIMIENTO PISO:** No se observa
PISOS: Concreto y Ceramica	**DESPLAZAMIENTOS:** No se observa
FACHADA: Concreto ventana metalica.	**OTRO:** Cuál?

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

PROYECTO

MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del acta)

Se observa una vivienda de uso residencial, hecha en Concreto, pisos en Ceramica y Concreto, Se observan fisuras en el anden y fisuras y grietas en los paredes externas.

Toda Se toma Fotografias de la parte externa de la vivienda.

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	**FORMATO**	
	ACTA DE VECINDAD	
	PROYECTO	
	MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	

5. REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO EN MEDIO DIGITAL



Foto N° 1
Descripción Corredor externo



Foto N° 2
Descripción Garaje.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acata bajo la respponsabilidad expresa de los que intervienenen ella, en palocabildo a los 20 dias del mes de abril del 2016.

propietario o residente

Firma Representante del predio
Nombre: Fernando Cárdenas V.

Firma Representante del Contratista
Nombre: Pablo Martinez

Vo.Bo. Representante de la interventoria
Nombre Luisa Rivera

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la politica de proteccion de datos personales. Lo anterioren cumplimiento de la ley 1581 de 2012

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

PROYECTO

MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA	DIA	MES	AÑO	ACTA No. :	ACTA DE VENCIDA
	20	04	2026	83	INICIAL

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Nidia Cardenas

cc propietario: 28721921

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Poseedor X Otro Cual?____

Dirección: Vereda Calas

Teléfono: 3138981874 No. de pisos: 1

Long. del frente (mts): 48 mts total 8 mts frente

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		pozo Septico
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		
6. Televisión cable	X		
7. Otros		X	Cuál?

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermendio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	X	Cuál?	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐

Cuantos ____

El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Metalica y placas de concreto	**GRIETAS Y FISURAS:** En paredes
MUROS: En placa de concreto	**HUMEDADES:** No se observa
CUBIERTA: Teja Zinc	**HUNDIMIENTO PISO:** No se observa
PISOS: Ceramica	**DESPLAZAMIENTOS:** No se observa
FACHADA: Enchapada en ladrillo y paredes en Concreto	**OTRO:** Cuál?

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO
	ACTA DE VECINDAD
	PROYECTO
	MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del acta)

Se observa una vivienda de uso residencial, en prefabricada, en paredes en placa de concreto y estructura metalica se observan grietas y fisuras en paredes. pisos en ceramica en buen estado.

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO
	ACTA DE VECINDAD
	PROYECTO
	MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

5. REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO EN MEDIO DIGITAL



Foto N° 1
Descripción Interior de la vivienda



Foto N° 2
Descripción Corredor exterior

Para constancia de lo anterior, se frima la presente acata bajo la respponsabilidad expresa de los que intervienenen ella, en Valledupar a los 20 dias del mes de abril del 2016.

propietario o residente

Firma Representante del predio
Nombre: Nidia Cardenas.

Firma Representante del Contratista
Nombre: Pablo Martinez

Vo.Bo. Representante de la Interventoria
Nombre Luis Ruidos

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la politica de proteccion de datos personales. Lo anterioren cumplimiento de la ley 1581 de 2012

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

PROYECTO

MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA	DIA	MES	AÑO	ACTA No. :	ACTA DE VENCIDA
	20	04	726	84	INICIAL

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Jaime Hernandez Diaz

cc propietario: 5906686

Tenencia: Propietario X Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual?____

Dirección: Vereda aguas Turbia

Teléfono: 3204311937 No. de pisos: 1

Long. del frente (mts): 40 mts

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	pozo Septico
2. Alcantarillado	☐	☒	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☒	☐	
6. Televisión cable	☒	☐	
7. Otros	☐	☒	Cuál?

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermendio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☒	Cuál?____	

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?____	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☒ NO ☐

Cuantos ____

El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☒

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Vigas, Columnas y Concreto	**GRIETAS Y FISURAS:** Paredes y pisos
MUROS: Concreto	**HUMEDADES:** Paredes
CUBIERTA: Teja de Zinc	**HUNDIMIENTO PISO:** No se observa
PISOS: Ceramica y Concreto	**DESPLAZAMIENTOS:** No se observa
FACHADA: Concreto.	**OTRO:** Cuál?

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del acta)

Se observa una casa de uso residencial, construida en concreto, pisos en ceramica y concreto, abierta de 2 pisos, en la parte de abajo se observa un apartamento en bloque amarillo y ladrillo de concreto gardas y vidrios en madera, al ingreso de la vivienda hay un porton metalico con 2 columnas de concreto en regular estado, la via de acceso tiene placa huellas en concreto.

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	**FORMATO**
	ACTA DE VECINDAD
	PROYECTO
	MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

5. REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO EN MEDIO DIGITAL



Foto N° 1
Descripción portón de ingreso



Foto N° 2
Descripción parte trasera de la vivienda

Para constancia de lo anterior, se frima la presente acata bajo la respponsabilidad expresa de los que intervienenen ella, en pabacabilidad a los 20 días del mes de abril del 2016.

propietario o residente

Firma Representante del predio
Nombre: Jaime Hernandez

Firma Representante del Contratista
Nombre: Pablo Nadino

Vo.Bo. Representante de la Interventoría
Nombre Luisa Pinzon

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la politica de proteccion de datos personales. Lo anterioren cumplimiento de la ley 1581 de 2012

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

PROYECTO

MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA	DIA	MES	AÑO	ACTA No. :	ACTA DE VENCIDA INICIAL
	20	04	2026	85	

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Eliza Tejada

cc propietario: 28923553

Tenencia: Propietario X Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual?____

Dirección: Vereda Cayes - finca Villa Rocio

Teléfono: 3204756161 No. de pisos: 1

Long. del frente (mts): 30 mts

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	pozo Septico
2. Alcantarillado	☐	☒	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☒	☐	
6. Televisión cable	☒	☐	
7. Otros	☒	☐	Cuál? Internet

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermendio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☒	Cuál?____	

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?____	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒

Cuantos ____

El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Vigas, Columnas y Concreto	**GRIETAS Y FISURAS:** paredes y pisos
MUROS: Concreto	**HUMEDADES:** En paredes
CUBIERTA: plancha Metal Des	**HUNDIMIENTO PISO:** No se observa
PISOS: Concreto	**DESPLAZAMIENTOS:** No se observa
FACHADA: Concreto	**OTRO:** Cuál?

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del acta)

Se observa una vivienda de uso residencial construida en concreto, sin pintura, pisos en concreto. Se observan grietas y fisuras, abierta en placa de concreto. Se observa en cuyle en construcción, los puertas y ventanas son en metal. Se observan en buen estado.
Se observa bastantes vidrios en puertas y ventanas en buen estado

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	

5. REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO EN MEDIO DIGITAL



Foto Nº 1
Descripción Cocina



Foto Nº 2
Descripción puerta principal

Para constancia de lo anterior, se frima la presente acata bajo la respponsabilidad expresa de los que intervienenen ella, en Facatativá a los 20 dias del mes de abril del 2026.

propietario o residente

x Elisa Fajardo
Firma Representante del predio
Nombre: x Elisa Fajardo

Firma Representante del Contratista
Nombre: Pablo Martinez

Vo.Bo. Representante de la Interventoría
Nombre Laura Ramos

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la politica de proteccion de datos personales. Lo anterioren cumplimiento de la ley 1581 de 2012

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

PROYECTO

MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA	DIA	MES	AÑO	ACTA No. :	ACTA DE VENCIDAD INICIAL
	21	04	2026	86	

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Lucero Jimenez

cc propietario: 31584877

Tenencia: Propietario X Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual?____

Dirección: Vereda aguas

Teléfono: 3123547294 No. de pisos: 1

Long. del frente (mts): 10 MTS

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		pozo
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		
6. Televisión cable		X	
7. Otros		X	Cuál?

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional		5. En construcción	
2. Valor Arquitectónico		6. Sin edificar	
3. Valor intermencio		7. Otro	
4. Valor normal	X	Cuál?____	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI	NO X
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos	
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como	
4. Institucional		Cuál?____		comercio SI	NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Madera y bloque	**GRIETAS Y FISURAS:** En paredes y pisos
MUROS: Madera	**HUMEDADES:** En paredes
CUBIERTA: Teja de Zinc	**HUNDIMIENTO PISO:** No se observa
PISOS: Concreto	**DESPLAZAMIENTOS:** No se observa
FACHADA: Puerta y tabla de madera	**OTRO:** Cuál?

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del acta)

Se observa una vivienda de uso residencial, construida en bahareque en bloque, pintada, se observa desprendimiento de pintura y de madera, en un estado en regular estado con pintura, pisos en buen estado pero presentan grietas y fisuras, se observa el baño en bloque amarillo, presenta hongo por la lluvia, la estructura de madera se observa deteriorada, la cubierta es en teja de Eternit.

La propietaria solo autoriza la toma de fotografías de la parte externa

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	**FORMATO** ACTA DE VECINDAD **PROYECTO** MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	

5. REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO EN MEDIO DIGITAL



Foto Nº 1
Descripción Frente vivienda



Foto Nº 2
Descripción parte trasera de la vivienda

Para constancia de lo anterior, se frima la presente acata bajo la respponsobilidad expresa de los que intervienenen ella, en Barbosa a los 20 dias del mes de abril del 2026.

propietario o residente

Lucc Najimenez

Firma Representante del predio
Nombre: Lucc Najimenez

Firma Representante del Contratista
Nombre: Pablo Martinez

Vo.Bo. Representante de la interventoria
Nombre Luna Rivros

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la politica de proteccion de datos personales. Lo anterioren cumplimiento de la ley 1581 de 2012

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	

FECHA	DIA	MES	AÑO	ACTA No. :	ACTA DE VENCIDAD INICIAL
	21	04	2026	07	

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Adiela Villescas Tovias
cc propietario: 28923391
Tenencia: Propietario X Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual?____
Dirección: Vereda Aguas
Teléfono: 3176584081 No. de pisos: 1
Long. del frente (mts):

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		pozo septico
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas			
6. Televisión cable			
7. Otros	X		Cuál? Internet

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional		5. En construcción	
2. Valor Arquitectónico		6. Sin edificar	
3. Valor intermendio		7. Otro	
4. Valor normal	X	Cuál?____	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Otro	
4. Institucional		Cuál?____	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☒

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas, Concreto	GRIETAS Y FISURAS: paredes y pisos
MUROS: Concreto	HUMEDADES: En paredes
CUBIERTA: Teja de Zinc	HUNDIMIENTO PISO: No se observa
PISOS: Concreto	DESPLAZAMIENTOS: No se observa
FACHADA: Concreto y pintura	OTRO: Cuál?

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del acta)

Se observa una casa de uso residencial construida en concreto cubierta de zinc y pasa de concreto. Se observa grietas y fisuras en pisos y paredes. Cerrador hasta en estructura de madera y teja de zinc.
Se observa humedad en paredes.

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	GOBERNACIÓN TOLIMA

5. REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO EN MEDIO DIGITAL



Foto N° 1
Descripción Fachada de la vivienda



Foto N° 2
Descripción Baño

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acata bajo la respponsabilidad expresa de los que intervienenen ella, en Fabacildo a los 21 dias del mes de Abril del 2026.

propietario o residente

Adriela Urueseca Torre
Firma Representante del predio
Nombre: Adriela Urueseca Torre

Firma Representante del Contratista
Nombre: Pablo Martin

Vo.Bo. Representante de la Interventoria
Nombre Luisa Rivera

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la politica de proteccion de datos personales. Lo anterioren cumplimiento de la ley 1581 de 2012

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

PROYECTO

MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA	DIA	MES	AÑO	ACTA No.:	ACTA DE VENCIDAD INICIAL
	21	04	2026	09	

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Eliana Constanza Moncera

cc propietario: 28722854

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? Cuidadora

Dirección: Vereda Palas

Teléfono: 3218714518 No. de pisos: 1

Long. del frente (mts): 30 MTS

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	pozo septico
2. Alcantarillado	☐	☒	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☒	☐	
6. Televisión cable	☐	☒	
7. Otros	☒	☐	Cuál? Internet

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☒	Cuál?	

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☒ NO ☐

Cuantos

El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☒

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Vigas, Columnas y Concreto	**GRIETAS Y FISURAS:** paredes y pisos
MUROS: Concreto	**HUMEDADES:** En paredes
CUBIERTA: Teja Zinc	**HUNDIMIENTO PISO:** No se observan
PISOS: Ceramica y Concreto	**DESPLAZAMIENTOS:** No se observan
FACHADA: Concreto	**OTRO:** Cuál?

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del acta)
Se observa un vivienda de uso residencial construida en concreto, pintada, se observa desprendimiento de pintura y humedad en las paredes, los pisos son en ceramica estan en buena condición. Se observan grietas y fisuras en el cerramiento exterior. la cubierta es en teja de zinc presenta oxido.

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	**FORMATO**
	ACTA DE VECINDAD
	PROYECTO
	MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

5. REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO EN MEDIO DIGITAL



Foto N° 1
Descripción pared interno



Foto N° 2
Descripción Garaje

Para constancia de lo anterior, se frima la presente acata bajo la respponsabilidad expresa de los que intervienenen ella, en Fusagasugá a los 21 dias del mes de abril del 2016.

propietario o residente

Eliana M.
Firma Representante del predio
Nombre: Eliana M.

Firma Representante del Contratista
Nombre: Pablo Nariño

Vo.Bo. Representante de la Interventoria
Nombre Laura Rivera

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la politica de proteccion de datos personales. Lo anterioren cumplimiento de la ley 1581 de 2012

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

PROYECTO

MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA	DIA	MES	AÑO	ACTA No. :	ACTA DE VENCIDAD INICIAL
	21	04	2026	89	

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Obed Galvis

cc propietario: 93340535

Tenencia: Propietario X Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual?____

Dirección: Vereda Pavas

Teléfono: 3118280688 No. de pisos: 1

Long. del frente (mts): 15 MTS

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		pozo septico
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros	X		Cuál? Internet

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermendio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	X	Cuál?____	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?____	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI X NO ☐

Cuantos ____

El garaje se usa como comercio SI ☐ NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Vigas, columnas, Concreto	GRIETAS Y FISURAS: En paredes
MUROS: Concretos	HUMEDADES: En paredes
CUBIERTA: teja Zinc y PVC	HUNDIMIENTO PISO: No se observa
PISOS: Ceramica	DESPLAZAMIENTOS: No se observan
FACHADA: Concreto, cerramiento metalico	OTRO: Cuál?

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del acta)

Se observa una vivienda de uso Residencial Construida en Concreto, esta pintada, la cubierta es en tubo metalico pisos en Ceramica a buen estado, el techo tiene cubierta de Cielo raso en pvc. Se observan grietas y fisuras en los paredes. la casa esta Separada con 15 columnas en Concreto.
Se observa una habitacion en la parte de abajo de la vivienda.
En el lateral izquierdo se observa un negocio de Comidas en estructura metalica y cubierta en teja Zinc, cerrado en malla.

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO
	ACTA DE VECINDAD
	PROYECTO
	MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

5. REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO EN MEDIO DIGITAL



Foto N° 1
Descripción Entrada de la vivienda



Foto N° 2
Descripción Corredor exterior

Para constancia de lo anterior, se frima la presente acata bajo la respponsabilidad expresa de los que intervienenen ella, en Sabanalarga a los 21 dias del mes de Abril del 2026.

propietario o residente

Firma Representante del predio
Nombre: Obed Gallo

Firma Representante del Contratista
Nombre: Pablo Martinez

Vo.Bo. Representante de la Interventoria
Nombre Luis Rivera

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la politica de proteccion de datos personales. Lo anterioren cumplimiento de la ley 1581 de 2012

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

FORMATO

ACTA DE VECINDAD


PROYECTO

MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA	DIA	MES	AÑO	ACTA No. :	ACTA DE VENCIDAD INICIAL
	21	04	2026	90	

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Ever Galvis

cc propietario: 93340890

Tenencia: Propietario X Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual?____

Dirección: Vereda Galvis

Teléfono: 3002574923 No. de pisos: 2

Long. del frente (mts): 20 MTS

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		pozo septico
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros	X		Cuál? Internet

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional		5. En construcción	
2. Valor Arquitectónico		6. Sin edificar	
3. Valor intermedio		7. Otro	
4. Valor normal	X	Cuál?____	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Otro	
4. Institucional		Cuál?____	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ____ NO X

Cuantos ____

El garaje se usa como comercio SI ____ NO ____

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Vigas, columnas y Concreto	GRIETAS Y FISURAS: paredes y pisos
MUROS: Concreto	HUMEDADES: paredes
CUBIERTA: Teja Zinc y PVC	HUNDIMIENTO PISO: No se observa
PISOS: Ceramica	DESPLAZAMIENTOS: No se observa
FACHADA: Concreto y Ceramica	OTRO: Cuál?

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO
	ACTA DE VECINDAD
	PROYECTO
	MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del acta)
Se observa una vivienda de uso residencial, Construida en Concreto, pintada, con pisos en Ceramica los cuales presentan desprendimiento sobre todo en el corredor exterior se observa un vidrio de la ventana partido.
La vivienda Consta de 2 pisos, se observan escaleras en ceramica y tubos metalicos la vivienda esta Separada por 2 columnas de Concreto.

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	**FORMATO**
	ACTA DE VECINDAD
	PROYECTO
	MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

5. REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO EN MEDIO DIGITAL



Foto Nº 1
Descripción Corredor exterior



Foto Nº 2
Descripción Local

Para constancia de lo anterior, se frima la presente acata bajo la respponsabilidad expresa de los que intervienenen ella, en Fabricio a los 21 dias del mes de abril del 2026.

propietario o residente

Firma Representante del predio
Nombre: [illegible] 93 Ever Gomez

Firma Representante del Contratista
Nombre: Pablo Cantres

Vo.Bo. Representante de la Interventoría
Nombre Laura Rivera

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la politica de proteccion de datos personales. Lo anterioren cumplimiento de la ley 1581 de 2012

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROYECTO
MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA	DIA	MES	AÑO	ACTA No. :	ACTA DE VENCIDA INICIAL
	21	04	226	91	

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Olga maria Diredando
cc propietario: 28721481
Tenencia: Propietario X Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual?____
Dirección: Vereda Cayas
Teléfono: 3123973588 No. de pisos: 1
Long. del frente (mts): 16 mts

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		pozo septico
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		
6. Televisión cable		X	
7. Otros	X		Cuál? Internet

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermendio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	X	Cuál?____	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?____	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI X NO ☐
Cuantos ____
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Vigas y Concreto	GRIETAS Y FISURAS: pisos y paredes
MUROS: Concreto	HUMEDADES: paredes
CUBIERTA: Teja Zinc y PVC	HUNDIMIENTO PISO: No se observa
PISOS: Ceramica	DESPLAZAMIENTOS: No se observa
FACHADA: Concreto y Ceramica.	OTRO: Cuál?

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO
	ACTA DE VECINDAD
	PROYECTO
	MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del acta)

Se observa una vivienda de uso residencial, construido en concreto, paredes con baldosa, pisos en baldosa, cubierta en teja zinc y pvc. Se observa humedad en paredes y grietas y fisuras en el piso de concreto. Se observa un porton en metal con hongos y desprendimiento de pintura.

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO
	ACTA DE VECINDAD
	PROYECTO
	MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

5. REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO EN MEDIO DIGITAL



Foto Nº 1
Descripción Interior de la vivienda



Foto Nº 2
Descripción Costado fachada de la vivienda

Para constancia de lo anterior, se frima la presente acata bajo la resppонsabilidad expresa de los que intervienenen ella, en Sabaneta a los 21 dias del mes de abril del 2016.

propietario o residente

Olga M Arcidondo
Firma Representante del predio
Nombre: Olga M Arcidondo

Firma Representante del Contratista
Nombre: Pablo Narvaez

Vo.Bo. Representante de la Interventoría
Nombre Luna Rivieros

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la politica de proteccion de datos personales. Lo anterioren cumplimiento de la ley 1581 de 2012

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

PROYECTO

MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA	DIA	MES	AÑO	ACTA No. :	ACTA DE VENCIDA INICIAL
	21	04	2026	93	

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Alexandra Gonzalez Vargas

cc propietario: 1003765969

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual? cuidadora

Dirección: Barrio el Progreso MZ A casa 12

Teléfono: 3209797310 No. de pisos: 2

Long. del frente (mts): 5 MTS

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	
6, Televisión cable	☒	☐	
7, Otros	☒	☐	Cuál? Internet

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermendio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☒	Cuál? ____	

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál? ____	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☒ NO ☐

Cuantos ____

El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☒

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Metalica, Vigas, Columnas y Concreto	**GRIETAS Y FISURAS:** paredes
MUROS: Concreto	**HUMEDADES:** paredes
CUBIERTA: Teja Zinc y Concreto	**HUNDIMIENTO PISO:** No se observa
PISOS: Ceramica	**DESPLAZAMIENTOS:** No se observa
FACHADA: Concreto y baldosa	**OTRO:** Cuál?

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO
	ACTA DE VECINDAD
	PROYECTO
	MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del acta)

Se observa una vivienda de uso residencial construida en la parte del frente en fabricada, la parte de atras y el segundo piso, en bloque y concreto, la cubierta es de teja zinc y concreto, se observa goteras y fisuras en paredes, el piso es en ceramica al igual que el segundo piso, hay un corredor externo con un acabamiento en concreto y metal.

Se observa en el lateral izquierdo un garaje cercado con reja metalica.

Solo se hace registro fotografico de la planta baja.

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO
	ACTA DE VECINDAD
	PROYECTO
	MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

5. REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO EN MEDIO DIGITAL



Foto Nº 1
Descripción Interior de la Vivienda



Foto Nº 2
Descripción Techo

Para constancia de lo anterior, se frima la presente acata bajo la respponsabilidad expresa de los que intervienenen ella, en Sabaneta a los 21 días del mes de abril del 2016.

propietario o residente

Alexandra Gonzalez
Firma Representante del predio
Nombre: Alexandra G.

Firma Representante del Contratista
Nombre: Pablo Muñoz

Vo.Bo. Representante de la interventoría
Nombre Laura Quintero

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la politica de proteccion de datos personales. Lo anterioren cumplimiento de la ley 1581 de 2012

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROYECTO
MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA	DIA	MES	AÑO	ACTA No. :	ACTA DE VENCIDA INICIAL
	21	04	2026	93	

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Sergio Farfan Hernandez
cc propietario: 14267407
Tenencia: Propietario X Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual?____
Dirección: Barrio el edenit
Teléfono: 3132920278 No. de pisos: 1
Long. del frente (mts): 5MTS

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros		X	Cuál?

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermendio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	X	Cuál?____	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?____	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO X
Cuantos ____
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Metalica y placa de Concreto	**GRIETAS Y FISURAS:** paredes y pisos
MUROS: placa de Concreto	**HUMEDADES:** en paredes
CUBIERTA: teja eternit y Zinc	**HUNDIMIENTO PISO:** No se observa
PISOS: Concreto	**DESPLAZAMIENTOS:** No se observa
FACHADA: Concreto y encerramiento metalico	**OTRO:** Cuál?

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO
	ACTA DE VECINDAD
	PROYECTO
	MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del acta)

Se observa una vivienda residencia, en material prefabricada, pisos en concreto que presenta fisuras y grietas, se observa deterioro en las paredes, en el patio se observa una pared en bloque que presenta riesgo por la lluvia.

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	**FORMATO**
	ACTA DE VECINDAD
	PROYECTO
	MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

5. REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO EN MEDIO DIGITAL



Foto N° 1
Descripción Interior de la vivienda



Foto N° 2
Descripción piso

Para constancia de lo anterior, se frima la presente acata bajo la respponsabilidad expresa de los que intervienenen ella, en Palocabildo a los 21 dias del mes de Abril del 2026.

propietario o residente

Fernando Tafur

Firma Representante del predio
Nombre:

Firma Representante del Contratista
Nombre: Pablo Nastas

Vo.Bo. Representante de la Interventoria
Nombre Luna Rivera

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la politica de proteccion de datos personales. Lo anterioren cumplimiento de la ley 1581 de 2012

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

PROYECTO

MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA	DIA	MES	AÑO	ACTA No. :	ACTA DE VENCIDA INICIAL
	21	04	2026	94	

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Miguel Antonio Ovalle

cc propietario: 72482375

Tenencia: Propietario X Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual?____

Dirección: Barrio El porvenir

Teléfono: 3133754989 No. de pisos: 1

Long. del frente (mts): 5 Mts

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros		X	Cuál?

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	X	Cuál?____	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?____	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO X

Cuantos ____

El garaje se usa como comercio SI ☐ NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Metalica y placas de Concreto	GRIETAS Y FISURAS: Paredes y piso
MUROS: placas en Concreto	HUMEDADES: Paredes
CUBIERTA: Teja Zinc	HUNDIMIENTO PISO: No se observa
PISOS: Concreto	DESPLAZAMIENTOS: No se observa
FACHADA: Concreto	OTRO: Cuál?

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del acta)

Se observa una vivienda de uso residencial, prefabricada, en estructura metálica y placas de Concreto, se observan fisuras y grietas, pisos en Concreto con fisuras y grietas, la cubierta es en Zinc y eternit en muy mal estado en la estructura en madera deteriorada. En la parte de atrás se observa un cuarto en bloque y cubierta en zinc. Se observan hongos en las paredes por la lluvia.

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	

5. REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO EN MEDIO DIGITAL



Foto Nº 1
Descripción Interior de la vivienda



Foto Nº 2
Descripción Techo de la vivienda

Para constancia de lo anterior, se frima la presente acata bajo la respponsabilidad expresa de las que intervienenen ella, en Fusagasugá los 21 dias del mes de abril del 2016.

propietario o residente

Miguel Ovalle

Firma Representante del predio
Nombre: Miguel Ovalle

Firma Representante del Contratista
Nombre: Pablo Nariño

Vo.Bo. Representante de la Interventoría
Nombre Luis Ramos

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la politica de proteccion de datos personales. Lo anterioren cumplimiento de la ley 1581 de 2012

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROYECTO
MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA	DIA	MES	AÑO	ACTA No.:	ACTA DE VENCIDA INICIAL
	21	04	2026	95	

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Viviana Rocio Sanchez
cc propietario: 1110060042
Tenencia: Propietario ____ Arrendatario X Poseedor ____ Otro Cual?____
Dirección: Barrio el porvenir
Teléfono: 3106092724 No. de pisos: 1
Long. del frente (mts): 5 MTS

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6. Televisión cable		X	
7. Otros		X	Cuál?

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	X	Cuál?____	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?____	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI X NO ☐
Cuantos ____
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Metalica y placas de concreto	**GRIETAS Y FISURAS:** paredes y pisos
MUROS: placas de concreto	**HUMEDADES:** en paredes
CUBIERTA: teja Zinc y eternit	**HUNDIMIENTO PISO:** No se observa
PISOS: Ceramica	**DESPLAZAMIENTOS:** No se observa
FACHADA: placa de concreto y reja metalica	**OTRO:** Cuál?

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO
	ACTA DE VECINDAD
	PROYECTO
	MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del acta)

Se observa una vivienda de uso residencial, material pre fabricada, cubierta en zinc y eternit, pisos en cerámica presentan grietas y fisuras, en la fachada se observa un cerradero en piedra de Cantera y cerámica enrejado con hoja metálica pintada, a un lado se observa un garaje, se observa humedad en los muros

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	

5. REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO EN MEDIO DIGITAL



Foto Nº 1
Descripción Interior de la vivienda



Foto Nº 2
Descripción pared

Para constancia de lo anterior, se frima la presente acata bajo la respponsabilidad expresa de los que intervienenen ella, en Estadilla a los 21 dias del mes de abril del 2016.

propietario o residente

Viviana Rocio
Firma Representante del predio
Nombre: Viviana

Firma Representante del Contratista
Nombre: Pablo Martinez

Vo.Bo. Representante de la interventoria
Nombre Luna Riveros

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la politica de protecciòn de datos personales. Lo anterioren cumplimiento de la ley 1581 de 2012

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROYECTO
MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA	DIA	MES	AÑO	ACTA No. :	ACTA DE VENCIDA INICIAL
	21	04	2026	96	

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Amada Murillo
cc propietario: 39663799
Tenencia: Propietario X Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual?____
Dirección: Barrio el porvenir
Teléfono: 3202459789 No. de pisos: 1
Long. del frente (mts): 5 mts

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. Televisión cable	☐	☒	
7. Otros	☒	☐	Cuál? Internet

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermendio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☒	Cuál?____	

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?____	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒
Cuantos ____
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☒

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Metalica y placa de Concreto	**GRIETAS Y FISURAS:** paredes y pisos
MUROS: placas de Concreto	**HUMEDADES:** paredes
CUBIERTA: Teja eternit y Zinc	**HUNDIMIENTO PISO:** No se observa
PISOS: Concreto	**DESPLAZAMIENTOS:** No se observa
FACHADA: pared en bloque amarillo	**OTRO:** Cuál?

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del acta)

Se observa una vivienda de uso residencial en material prefabricado, con cubierta en teja zinc y eternit, piso en concreto presenta grietas y fisuras. Se observa en cerramiento exterior con grietas, cubierta con una pared en bloque amarilla, se observa desprendimiento de pintura y humedad a las paredes.

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	FORMATO
	ACTA DE VECINDAD
	PROYECTO
	MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

5. REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO EN MEDIO DIGITAL



Foto N° 1
Descripción Entrada de la Vivienda



Foto N° 2
Descripción Piso

Para constancia de lo anterior, se frima la presente acata bajo la respponsabilidad expresa de los que intervienenen ella, en Sabaneta a los 21 dias del mes de abril del 2016.

propietario o residente

Firma Representante del predio
Nombre: x Amanda Arbeláez

Firma Representante del Contratista
Nombre: Pablo Nantes

Vo.Bo. Representante de la Interventoria
Nombre Luisa Ramos

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la politica de proteccion de datos personales. Lo anterioren cumplimiento de la ley 1581 de 2012