



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

ACTA DE EVIDENCIA DE ACTIVIDADES REGISTRO DE ASISTENCIA

EVIDENCIA DE REUNIÓN											
Objeto de la reunión		VISITA CENTRO CERESA VERIFICACION ESTADO ACTUAL MAQUINARIA									
Fecha		22 DE MAYO 2026				Hora de inicio		Modidad			
Lugar		CENTRO CERESA				Hora de finalización		Modidad			
Dependencia		AMBIENTE				Nombre del Responsable		Modidad			
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Completar a legible)	NOMBRE IDENTIFICARIO	ENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO					TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
					ASISTENTE	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TECNICO/ TECNOLÓGICO	ALUMNADO		
					CARRERA	PROFESIONAL	LÍDER MUNICI	COMUNITARIO			
CC 8009271	MARIO BAILOTERO	—	FDLSC	AMBIENTE	X			X	3006414678		
CC 11/223978	ARIEL SCHUBERT	—	FDLSC	AMBIENTE	X			X	3015506951		
CC 1014117023	Gubael Rodriguez		FDLSC	Ambiente	X			X	3015506951		
CC 1010170661	Diana Rubio	—	FDLSC	Ambiente	X			X	3002663434		
CC 00659709	Tatiana Alvarez	—	Ambiente	ALSC	X			X	319324306		
CC 1030512173	Mario Fernando Flores	—	Ambiente	ALSC	X			X	3219394953		

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Código: GDI-GPD-F029

Versión: 04

Vigencia: 21 de agosto de 2024

Caso Hola No. 70103

1 de 4

VISITA TECNICA DE VERIFICACION ESTADO ACTUAL DE MAQUINARIA FDLSC EN EL CENTRO CERESA

FECHA: 22/05/2026

HORA: 10:30 a 12:00.

LUGAR: CENTRO CERESA

OBJETIVO: Realizar la revisión integral del estado actual de la maquinaria asignada al Centro de Restauración Ambiental CERESA, verificando su operatividad y condiciones físicas, con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento en los procesos de control y aprovechamiento de especies invasoras.

ASISTENTES:

- Profesional Ambiente ALSC: Angie Sánchez, Diana Rubio, María Fernanda Parra, Ingrid Tatiana Álvarez, Gabriel Rodríguez y Marco Antonio Ballesteros Aguirre.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

En la fecha del 22 de mayo de 2026 se llevó a cabo la visita técnica al Centro de Restauración Ambiental CERESA, con el propósito de revisar e inspeccionar el estado de funcionamiento de la maquinaria destinada al procesamiento de especies invasoras.

Durante la jornada se verificaron los equipos generadores de electricidad YOY50S3 marca Yorking y 403D-15 marca Perkins, así como las Bioextrusoras MSZ-B22 E y MSZ-K15, ambas de la marca LEHMAN, constatando que, si bien se encuentran en condiciones generales adecuadas y sin daños visibles que afecten su operatividad, presentan un estado de suciedad considerable derivado de la acumulación de polvo y la presencia de heces de palomas en las superficies externas.

Esta situación, aunque no compromete de manera inmediata el funcionamiento de los equipos, sí representa un riesgo para su conservación y vida útil, por lo cual se determinó la necesidad de programar una jornada de limpieza preventiva integral.

Se recomienda que dicha actividad sea ejecutada por los auxiliares de territorio de la Alcaldía Local de San Cristóbal, garantizando la remoción de residuos, la higienización de las áreas de operación y la recarga de baterías de las plantas eléctricas, con el fin de mantener las condiciones

óptimas de operatividad y asegurar la trazabilidad institucional en el mantenimiento de la maquinaria asignada al predio CERESA.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA:

Fotografía 1.



Fotografía 2.



Fotografía 3.



Fotografía 4.



Fotografía 5.



Fotografía 6.



Fotografía 7



Fotografía 8



COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	SOLICITUD DE LIMPIEZA DE MAQUINARIA	MARCO BALLESTEROS	N/A

Elaborada por: Marco Antonio Ballesteros Aguirre.	Lugar de la próxima reunión: N/A
Revisada por: Marco Antonio Ballesteros Aguirre PROFESIONAL-CPS 253-2026-AREA AMBIENTE FDLSC-MAS TERRITORIO. 	