

ACTA DE REUNION EJECUCION DE ACTIVIDADES

TITULO DE LA JORNADA: RECORRIDO VERIFICACION P.C. (Renaturalizacion)

FECHA: 20/05/2026**HORA:** 7:00 AM A 10:00 PM

LUGAR: ALSC – Localidad San Cristobal

LINK GEOREFERENCIACIÓN MAPS:

ID: N/A

TECNICO O PROFESIONAL: Sergio Alejandro Castillo CPS 256-2026

CONTRATISTA: CPS 904/2025[illegible]

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Código: GDI-GPD-F029

Versión: 07

Vigencia: 25 de septiembre de 2025
Caso HOLA: 188520

OBJETIVO: El presente documento hace constar el desarrollo del recorrido de verificación conjunta realizado por la Alcaldía Local y el Contratista a diferentes puntos críticos por acumulación de residuos sólidos en la localidad. El objetivo principal de la visita fue evaluar las condiciones técnico-ambientales de estos espacios para una posible intervención mediante procesos de renaturalización, buscando su recuperación paisajística, ambiental y social.

DESARROLLO: El recorrido se estructuró de manera conjunta con el fin de realizar un diagnóstico integral en territorio. Durante la jornada, el equipo técnico de la Alcaldía Local, en compañía de los especialistas del Contratista, se trasladó a cada uno de los **Ocho (8) puntos críticos** previamente identificados por la alcaldía local

En cada uno de los puntos visitados se implementó la siguiente metodología de evaluación:

- **Inspección Ocular y Diagnóstico Ambiental:** Se evaluó el estado actual del componente suelo y el nivel de degradación e impacto paisajístico generado por el arrojo clandestino de residuos ordinarios, de demolición y construcción (RCD).
- **Levantamiento Geométrico (Área y Perímetro):** Se realizaron las mediciones en campo para determinar la poligonal de intervención. El equipo revisó con precisión el perímetro afectado y el área neta aprovechable para el diseño paisajístico, asegurando que los límites no interfieran con redes de servicios públicos o propiedad privada.
- **Evaluación de Viabilidad para Renaturalización:** Se analizaron variables técnicas y la idoneidad para la siembra de material vegetal, con el fin de garantizar que la transformación de estos espacios sea sostenible a largo plazo y actúe como un disuasor del arrojo de basuras.

Puntos Críticos Visitados (Ubicaciones)

A continuación, se relacionan las direcciones de los ocho (8) puntos objeto de la verificación:

- **Punto 1:** <https://maps.app.goo.gl/WH3UzJ5sZCm1H2pu9> (Barrio Guacamayas)
- **Punto 2:** <https://maps.app.goo.gl/ro6pNpkG3JBwgPGt5> (Barrio Guacamayas)
- **Punto 3:** <https://maps.app.goo.gl/81Zh87cnufE1YWkP8> (Barrio Guacamayas)
- **Punto 4:** <https://maps.app.goo.gl/2pnAZdtuBvcJx6rY7> (Barrio La Victoria)
- **Punto 5:** <https://maps.app.goo.gl/hYzGjAvC3yrWdVKc9> (Barrio Guacamayas)
- **Punto 6:** <https://maps.app.goo.gl/E8Mqdx67LvkwTbmeA> (Barrio Bella vista)
- **Punto 7:** <https://maps.app.goo.gl/tdvnSYKVGnxAaMAN9> (Barrio Santa rosa)
- **Punto 8:** <https://maps.app.goo.gl/JvU1oQog9mDDc3Z17> (Barrio San Vicente Parte Alta)

REGISTRO FOTOGRAFICO:

	
FOTOGRAFIA 1. Visita Puntos Críticos (Punto 1)	FOTOGRAFIA 2. Visita Puntos Críticos (Punto 2)
	
FOTOGRAFIA 3. Visita Puntos Críticos (Punto 6)	FOTOGRAFIA 4. Visita Puntos Críticos (Punto 7)

Tras la recolección de los datos técnicos en campo, la totalidad de los puntos evaluados entran en una fase de revisión y mesas técnicas. La Alcaldía Local y el Contratista analizarán la viabilidad técnica y jurídica de cada espacio. Este análisis permitirá proyectar cuáles de estos lugares son aptos para iniciar los procesos de diseño, transformación e intervención integral bajo el enfoque de renaturalización urbana.

COMPROMISO DE LA REUNION:

No	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA

ELABORADO POR: Sergio Alejandro Castillo Cabeza**FECHA DE LA PROXIMA REUNION:** N/A **LUGAR DE LA PROXIMA REUNION:** N/A

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Código: GDI-GPD-F029

Versión: 07

Vigencia: 25 de septiembre de 2025

Caso HOLA: 188520