INFORME DE ACTIVIDADES PERIODICAS

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA			
Fecha de presentación del informe:	JUNIO / 2026	Numero de contrato :	CD-12-2026-0676
Datos del Contratista de (nombres y apellidos- número identificación)	Jorge Eliecer Martínez Saavedra CC 72264260		
Periodo del informe:	Informe correspondiente al pago del 15 Mayo al 14 de Junio del 2026	Informe número:	05
Objeto del contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y MISIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.		
Valor del contrato	SON: DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/L ($19.968.000)		
Supervisor	RAFAEL LAFONT DE SALES C.C.: 8.662.605		
Cargo	SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS		

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Apoyo a la gestión en el programa Vivienda Saludable, liderado por la alcaldía de Barranquilla, secretaria de obras públicas en la realización de la actualización de la base de datos del programa de vivienda saludable en el barrio SANTA MARIA. A las siguientes direcciones K 1E # 94 – 05 // K 1E # 91 - 35 // K 1D # 78 - 118 // K 1D # 78 - 84 // K 1E # 81 – 34 // K 1E # 90 – 63 Se ingresó y se realizó registro fotográfico verificando el estado en que se encontraban las viviendas.

Apoyo a la gestión en el programa Vivienda Saludable, liderado por la alcaldía de Barranquilla, secretaria de obras públicas en la realización de la actualización de la base de datos del programa de vivienda saludable en el barrio LAS FLORES. A las siguientes direcciones: K 91 # 106 – 109 // 90 # 109A - 75 // K 90A # 106 - 83 // K 90 # 107 - 04 // K 90 – 108 - 11 // K 90 # 109 - 128 Se ingresó a las viviendas y se realizó registro fotográfico verificando el estado en que se encontraban las viviendas.

Apoyo a la gestión en el programa Vivienda Saludable, liderado por la alcaldía de Barranquilla, secretaria de obras públicas en la realización de la actualización de la base de datos del programa de vivienda saludable en el barrio VILLA DEL MAR A las siguientes direcciones: K 9 # 21 – 38 // C 21 # 9A – 149 // C 21 # 9A – 84 // C 20 # 9A – 26 // K 9 # 21 – 30 // C 22 # 9 A1 – 23 Se ingresó a las viviendas y se realizó registro fotográfico verificando el estado en que se encontraban las viviendas

Apoyo a la gestión en el programa Vivienda Saludable, liderado por la alcaldía de Barranquilla, secretaria de obras públicas en la realización de la actualización de la base de datos del programa de vivienda saludable en el barrio EL EL BOSQUE. A las siguientes direcciones: K 9 # 78 – 88 // K 9A # 75 – 94 // K 9A # D 64B – 68 // K 9B # 75 – 43 // K 9A # 87 - 72 // K 8G # 93 - 04 Se ingresó y se realizó registro fotográfico verificando el estado en que se encontraban las viviendas.

Apoyo a la gestión en el programa Vivienda Saludable, liderado por la alcaldía de Barranquilla, secretaria de obras públicas en la realización de la actualización de la base de datos del programa de vivienda saludable en el barrio LAS NIEVES. A las siguientes direcciones: K12 # 27 - 145 // K 13 # 18 - 104 // K 13 # 27 - 136 // K 14 # 27B – 03 // K 15 # 23 - 55 // K 15 # 24 - 119 Se ingresó y se realizó registro fotográfico verificando el estado en que se encontraban las viviendas.

Apoyo a la gestión en el programa Vivienda Saludable, liderado por la alcaldía de Barranquilla, secretaria de obras públicas en la realización de la actualización de la base de datos del programa de vivienda saludable en el barrio LOS ANGELES 3. A las siguientes direcciones: K 13 # 116A – 03 // K 13 # 118A - 503 // K 13A # 117 – 44 // K 13 # 117 – 42 // K 13A # 117 – 27 // K 13 # 117 -35 Se ingresó y se realizó registro fotográfico verificando el estado en que se encontraban las viviendas.

Apoyo a la gestión en el programa Vivienda Saludable, liderado por la alcaldía de Barranquilla, secretaria de obras públicas en la realización de la actualización de la base de datos del programa de vivienda saludable en el barrio LA LUZ. A las siguientes direcciones 14 # 15 - 57 // C 15 # 17 -40 // C C 14A# 15 -94 // C 14 # 21 - 34 // C 14 # - 20 36 // C 14 # 17B - 49 Se ingresó y se realizó registro fotográfico verificando el estado en que se encontraban las viviendas.

Atentamente,



JORGE MARTINEZ SAAVEDRA
C.C 72264260

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO

Actividad 1



BARRIO SANTA MARIA

Actividad 2



BARRIO LAS FLORES

Actividad 3



BARRIO VILLA DEL MAR

Actividad 4



BARRIO EL BOSQUE

Actividad 5



BARRIO LAS NIEVES

Actividad 6



BARRIO LOS ANGELES 3

Actividad 7



BARRIO LA LUZ