

Tabla 16 Entrega de EPP

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL			
DESCRIPCIÓN EPP	ENTREGA INICIAL AGOSTO		TOTAL, ACUMULADO
	ENTREGA	REPOSICIÓN	
CASCO	1	0	0
GAFAS	1	15	15
GUANTES-NITRILO-	1	20	20
GUANTES VAQUETA	0	30	30
GUANTES CAUCHO	0	2	2
PROTECTOR AUDITIVO	1	0	0
PROTECTOR AUDITIVO COPA	0	2	1
CARPA – IMPERMEABLE	0	0	0
CHALECO REFLECTIVO	0	5	5
CHALECO INSTITUCIONAL	0	1	1
CAMISA MANGA LARGA	2	0	0
PANTALON	1	0	0
POLAINAS PARA SOLDADRO	0	0	0
PROTETOR RESPIRATORIO NORMAL	0	0	0
BOTAS PUNTERA CUERO	1	0	0
RODILLERAS	0	0	0
BOTAS DE CAUCHO	0	0	0
PAVAS PARA CASCO	0	1	1
TOTAL	**7**	**76**	**75**





Diariamente se realiza la reposición de elementos de protección personal (EPP) a los trabajadores, de acuerdo con las necesidades presentadas en la ejecución de las actividades. Así mismo, se lleva un registro de entrega debidamente diligenciado, el cual cuenta con la firma de cada trabajador como constancia de recibido.


CONSORCIO VIAL ARMENIA
28/4/2026 9:47 a.m.
4.54498032N 75.66609279W
#Ordenador vial #YEMR - SST


CONSORCIO VIAL ARMENIA
8/5/2026 8:24 a.m.
4.54492854N 75.6662765W
#Ordenador vial #YEMR - SST


CONSORCIO VIAL ARMENIA
6/5/2026 9:07 a.m.
4.54499047N 75.66615383W
#Ordenador vial #YEMR - SST


CONSORCIO VIAL ARMENIA
25/5/2026 8:05 a.m.
4.5450731N 75.66621477W
#Ordenador vial #YEMR - SST


CONSORCIO VIAL ARMENIA
19/5/2026 10:30 a.m.
4.54499541N 75.66614896W
#Ordenador vial #YEMR - SST


CONSORCIO VIAL ARMENIA
#Ordenador vial #YEMR - SST


CONSORCIO VIAL ARMENIA
8/5/2026 8:24 a.m.
4.54492854N 75.6662765W
#Ordenador vial #YEMR - SST


CONSORCIO VIAL ARMENIA
19/5/2026 8:43 a.m.
4.54505388N 75.6661612W
#Ordenador vial #YEMR - SST

Imagen 9 Entrega de EPP

8. INSPECCIONES Y CONDICIONES DE TRABAJO

Durante el periodo se llevaron a cabo inspecciones a las condiciones de trabajo, identificando actos y condiciones inseguras que fueron objeto de seguimiento y aplicación de medidas correctivas. Asimismo, se efectuó el control del estado de cierre de las acciones implementadas, garantizando la mitigación de los riesgos detectados. De igual forma, se atendieron las observaciones realizadas por la interventoría, con el fin de fortalecer las prácticas de seguridad y asegurar el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.




Imagen 10 inspecciones

Tabla 17 Inspecciones ordenador

Relación de Inspecciones realizadas en el mes. ORDENADOR VIAL				
#	Fecha	Descripción de la Inspecciones realizada	Consorcio Vial Armenia.	Total
1	5/05/2026	Inspección de Camilla	1	1
2	5/05/2026	Inspección Extintores	1	1
3	5/05/2026	Inspección Botiquín	1	1
4	12/05/2026	Inspección áreas locativas	1	1
5	19/05/2026	Inspección de baños	1	1

Las inspecciones planeadas se realizan de manera mensual con el objetivo de verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos, identificar posibles riesgos y asegurar el correcto funcionamiento de las actividades, contribuyendo así a la mejora continua y al mantenimiento de condiciones seguras y eficientes.



Imagen 11 evidencia fotográfica de inspecciones

9. INDICADORES DE GESTION SST

Con el fin de dar seguimiento y evaluar el desempeño del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, se monitorean de forma periódica los siguientes indicadores:

9.1 incidentes y accidentes de trabajo

Tabla 18 Indicadores

PROGRAMA	META	INDICADOR	CUMPLIMIENTO
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Accidente de Trabajo.	**IF (INDICDE FRECUENCIA) =** No. De casos reportados en el periodo X K / (HHT) Horas Hombre trabajadas en el mismo periodo. * HHT = No. Trabajadores periodo x No. Horas trabajadas/semana x No. Semanas periodo. * Constante K = 1000	0.05
		IS (INDICE SEVERIDAD) =No. Días perdidos o cargados durante el último periodo K / (HHT) Horas Hombre trabajadas en el mismo periodo.	0

		ILI (Índice De Lesión Incapacitante) = Índice Frecuencia x Índice Severidad / 1000 **ILI = 0*0 /1000 = 0**	0
		IDP= (Índice Medio De Días Perdidos Por Lesiones) = Total días perdidos o cargados por causa de lesiones durante el período / Total de casos con tiempo perdido. IDP= 0/0 =0	
		TA (TASA) = N° AT / N° Promedio de trabajadores. TA= 0 /0 = 0	

Tabla 19 Relación accidentes


Mes mayo	Personal Directo del Consorcio vial Armenia			Personal Subcontratistas			Accidentalidad en General		
	# Accidentes laborales	# Incidentes laborales	Días de aus.	# Accidentes laborales	# Incidentes laborales	Días de aus.	# Accidentes laborales	# Incidentes laborales	Días de aus.
Accidentes	0	0	0	0	0	0	0		0




Imagen 12 evidencia fotográfica reporte accidente

9.2 Cumplimiento de cronograma SG-SST

En el mes de mayo se dio cumplimiento al cronograma de capacitaciones en un 60%, evidenciando el compromiso con el fortalecimiento de la cultura preventiva y la mejora continua en Seguridad y Salud en el Trabajo.
Por medio de la ARL se destinaron las horas necesarias para el acompañamiento del personal en el desarrollo de las capacitaciones programadas, garantizando así el cumplimiento del cronograma del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). Este apoyo permitió fortalecer los conocimientos de los colaboradores, promover prácticas seguras y asegurar la ejecución oportuna de las actividades planificadas en materia de prevención de riesgos laborales.





Durante el mes de mayo se ejecutó el cronograma de actividades en compañía de la ARL Colmena Seguros, realizando acompañamiento y seguimiento a las diferentes actividades programadas en materia de seguridad y salud en el trabajo.




Imagen 12 capacitaciones ARL

10. COMITES Y PARTICIPACION EN SST

COMITÉ	CARGO	NOMBRE
COCOLA	Titulares	Félix Alberto Murillo cortecero
	Suplente	Jarol Stywan Mora
	Suplente	Albeiro Arango Alzate
COPASST	Titular	Hernando Hernández

Para el mes de junio se realizará la elección de un nuevo representante del COPASST, debido a que los integrantes que anteriormente conformaban el comité se retiraron de la empresa, siendo necesario designar nuevos representantes para dar continuidad al cumplimiento de las actividades en seguridad y salud en el trabajo.

11. HIGIENE INDUSTRIAL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Durante el mes de mayo, se realizaron exámenes médicos ocupacionales a cada uno de los trabajadores antes de su ingreso a laborar en el consorcio, con el propósito de evaluar su estado de salud y verificar su aptitud física y mental para el desempeño de las funciones asignadas. Estos exámenes fueron efectuados por profesionales médicos competentes, garantizando el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa de salud ocupacional vigente.

Exámenes médicos ocupacionales mes de marzo	Cant
Numero de Exámenes de ingreso Consorcio Vial Armenia	0
Numero de exámenes periódicos Consorcio Vial Armenia	0
Numero de exámenes de egreso (carta) Consorcio Vial Armenia	18
Numero de Exámenes de ingreso Subcontratista Colcimes	2

Tabla 20 Exámenes médicos

12. SEÑALIZACION Y CONTROL DE RIESGO EN OBRA

Durante el mes de mayo, se realizaron diversas correcciones y adecuaciones en la señalización y demarcación de las zonas de trabajo, con el objetivo de mejorar la seguridad y organización en las áreas operativas. Estas acciones fueron lideradas por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual procura constantemente mantener estas condiciones en óptimo estado y en cumplimiento con lo establecido en el Plan de Manejo de Tránsito (PMT).

Cabe resaltar que las observaciones realizadas por la interventoría en relación con estos aspectos han sido atendidas y corregidas oportunamente, garantizando así el cumplimiento de los requisitos técnicos y normativos exigidos en el proyecto.

Tabla 21 Señalización de obra ordenador

SEÑALIZACIÓN PMT ORDENADOR		
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES**
Señalizadores móviles	5	Se realiza instalación de señales verticales y delimitadores verticales correspondientes al plan de manejo de tránsito entregado y aprobado para el tramo de intervención de del ordenador
Delineadores	225	
Señales verticales	30	
Cinta de señalización	250 rollos	
Regulador vial	1	
SEÑALIZACIÓN ADICIONAL		
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES**
Barricadas plásticas	150	Presentes en Obra adicional al PMT - tramo ordenador
Paleteros	6	
Lona	25rollos	Información vias alternas
Pasa calle	9	












6/5/2026 1:51 p.m.
4.54441713N 75.66586101W
#Ordenador vial #YEMR - SST


28/4/2026 4:20 p.m.
4.5464546N 75.66713651W
#Ordenador vial #YEMR - SST


13/5/2026 9:06 a. m.
4.545301666666667N 75.66639166666667W
Carrera 19
Ordenador vial bomberos
Número de índice: 122




16/5/2026 8:49 a. m.
4.546638333333333N 75.66692333333334W
Carrera 19A
Ordenador vial bomberos

Imagen 13 Señalización y demarcación

13. ASISTENCIA COMITÉS, REUNIONES Y RECORRIDOS

Durante el mes de mayo se llevaron a cabo dos reuniones del Comité SISOMAS, en las cuales se trataron temas relevantes del área de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entre los puntos abordados se destacan la revisión y mejoras en la señalización de las áreas de trabajo, la verificación de los documentos requeridos para el ingreso del personal y el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP), cumplimiento del PMT, dotación entre otros.
En cada comité se establecieron compromisos específicos para los responsables de cada área, los cuales han sido gestionados y se encuentran en proceso de cumplimiento o ya han sido ejecutados, con el fin de garantizar condiciones seguras y conforme a la normativa vigente.

14. EVIDENCIAS Y SOPORTES

Durante el mes de mayo se llevaron a cabo diversas actividades orientadas al fortalecimiento de la seguridad y la prevención de riesgos en el lugar de trabajo. Estas incluyeron charlas de sensibilización, entrega de elementos de protección personal (EPP) y el diligenciamiento de los Análisis de Trabajo Seguro (ATS).
Dichas actividades fueron realizadas tanto por el contratista, a través del área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), como por el subcontratista COLCIMES, en cumplimiento de sus responsabilidades en materia de SST.
Los registros y evidencias de estas actividades se encuentran anexos al presente informe para su revisión y verificación.




Imagen 14 visitas y documentación

Durante el mes de mayo se recibió la visita de los ediles de la comuna 9 y de los concejales de Armenia en el proyecto del ordenador vial, con el propósito de conocer de primera mano el avance de la obra, aclarar inquietudes relacionadas con su ejecución y realizar un recorrido por las diferentes actividades que actualmente se desarrollan en el proyecto.



Imagen 15 visitas y documentación

Tabla 22 ATS ordenador

Análisis de Trabajo Seguro – ATS. ORDENADOR			
#	**Ubicación/Tramo/PR**	**Descripción Análisis de Trabajo Seguro - ATS**	**Consorcio Vial Armenia**
1	Ordenador vial	Regulación vial y peatonal en vía.	4
2	Ordenador vial	Armado de acero transporte de castillos	4
3	Ordenador vial	Excavación para instalación de tubería	4
4	Ordenador vial	operador bobcat	5
Total			**17**




Imagen 16 ats

15. ORDEN Y ASEO

Durante el transcurso del mes de mayo, se han llevado a cabo acciones orientadas a mantener el orden y la limpieza tanto en el campamento como en los distintos frentes de trabajo. Estas labores se han realizado con la participación activa del personal, promoviendo la responsabilidad individual y colectiva en el cuidado de los espacios comunes y áreas operativas.

Se ha hecho énfasis en la importancia del aseo y el orden como parte fundamental de un ambiente laboral seguro y eficiente, logrando mejoras visibles en la organización de materiales, limpieza de zonas comunes y disposición adecuada de residuos.











Imagen 17 orden y aseo

16. TRABAJO EN ALTURA

Durante el mes de mayo no se realizaron actividades clasificadas como trabajo en alturas dentro del proyecto, por lo tanto, no fue necesario implementar procedimientos ni permisos relacionados con este tipo de labor.

17. CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

- Las actividades desarrolladas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo han permitido mantener un control adecuado de los riesgos presentes en la obra, evidenciando una gestión preventiva organizada y efectiva.

- Se observa una mejora progresiva en el comportamiento seguro de los trabajadores, reflejada en el cumplimiento de las normas y el uso adecuado de los elementos de protección personal.

- La supervisión permanente en los frentes de trabajo ha fortalecido la identificación temprana de actos y condiciones inseguras, contribuyendo a minimizar la probabilidad de accidentes laborales.

18. ANEXOS:

1. Listado del personal activo administrativo y ordenador vial
2. Soporte de charlas
3. Inspecciones
4. Control de señalización en obra
5. Soportes ATS, preoperacionales
6. Planilla de seguridad social abril
7. Informe PMT, ordenador
8. Informe subcontratista COLCIMES
9. Soportes de incapacidades del mes de mayo
10. Soportes de paz y salvos personal retirado.
11. Documentos de ingreso del personal nuevo

CONSORCIO VIAL ARMENIA	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo								
	FORMATO N°:				SST-FI-48				
	Estándar E1.1.4 - E1.1.5								
	FORMATO LISTADO DE TRABAJADORES DEPENDIENTES Y CONTRATISTAS							Fecha:	Julio 28 de 2025
								Versión:	
								Pagina	1 de 1

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	ARLCOLME	EPS	FP	CCF	OBSERVACIONES
Lopez Molina Jair Jesus	16075564	Director de obra	1/07/2025		Clase (V)	Salud Total EPS	Colpensiones	Comfenalco	
Suarez Hincapie Victor Raul	9738025	Topografo general	1/07/2025		Clase (V)	Nueva EPS	Proteccion	Comfenalco	
Alvarez Soto Alejandra	1010080382	Aux administrativa	7/07/2025		Clase (V)	Nueva EPS	Porvenir	Comfenalco	
Arcos Salazar Karol Tatiana	1004214050	Auxiliar de Ingenieria	1/07/2025		Clase (V)	Nueva EPS	Colpensiones	Comfenalco	
Lopez Prada Jennifer	109489757	sst ordendor	3/07/2025		Clase (V)	EPS Sanitas	Colpensiones	Comfenalco	
Moncada Velasquez Maryury	1094945078	Servicios Generales	15/07/2025		Clase (I)	Nueva EPS	Porvenir	Comfenalco	No aplica para entrega de EPP
Madrid Sierra John Alexander	1094952510	contador junior	4/08/2025		Clase (I)	EPS Sanitas	Proteccion	Comfenalco	No aplica para entrega de EPP
Molina Potes Claudia Fernanda	38872143	Profesional social ov	5/08/2025		Clase (V)	Salud Total EPS	Proteccion	Comfenalco	
Sanchez Correa Cristian Alejandro	1094905803	g. De calidad y programacic	21/08/2025		Clase (V)	EPS Sura	Colpensiones	Comfenalco	
Calseron Ayala Brayan Fernando	1010165915	Director malla vial	28/10/2025		Clase (V)	Sura	porvenir		
Luis Guillermo Melo Jiménez	1094265993	Ing. Ambiental	3/09/2025		Clase (V)			compensar	Pensionado fuerzas militares salud fuerzas militares
Cuero Carabali Dirseu	9731257	Topografo	4/09/2025		Clase (V)	Occidental de Saluc	Proteccion	Comfenalco	
Neira Agudelo Maria Alejandra	1114400986	SST malla vial	23/09/2025		Clase (V)	Nueva EPS	porvenir	Comfenalco	
Moscoso Castiblanco Eddy Bladimir Alfonso	79684672	Representante legal-	26/09/2025						
Castrillon Gutierrez Keiver de Jesus	1039702185	aux social	21/10/2025		Clase (V)	Nueva EPS	Porvenir	Comfenalco	
Quiceno Duran Maria Alejandra	1094887217	aux administrativa	28/10/2025		Clase (V)	SOS	Proteccion	Comfenalco	
Gallego Rubio Ivan Alexander	89000902	Ing residente	5/01/2026		Clase (V)	Salud total	Colfondos	Comfenalco	
Salgado Chinchilla Alexander	1110556668	Inspector malla vial	13/02/2026		Clase (V)	Sanitas	Porvenir	Comfenalco	
Ochoa Katerin Alejandra	1233912580	Contadora	1/02/2026		Clase (V)	Sanitas	Porvenir	Compensar	

CONSORCIO VIAL ARMENIA

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

FORMATO N°: SST-FI-48

Estándar E1.1.4 - E1.1.5

FORMATO LISTADO DE TRABAJADORES DEPENDIENTES Y CONTRATISTAS

Fecha:	**Julio 28 de 2025**
Versión:	
Pagina	**1 de 1**

NOMBRE	CEDULA		FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	ARLCOLMEN	EPS	FP	CCF	OBSERVACIONES
Henao Muñoz Juan Camilo	1010050314	Aux Topografia	1/07/2025		Clase (V)	Nueva EPS	Porvenir	Comfenalco	
Sabogal Arias Jhon Henry	18393885	Inspector de obra	29/08/2025		Clase (V)	EPS Sanitas	Colpensiones	Comfenalco	
Gonzalez Jaiver David	1005254133	Operario	24/09/2025		Clase (V)	Salud Total EPS	Porvenir	Comfenalco	
Hernandez Hernando	1097390666	Ayudante	1/10/2025		Clase (V)	Salud Total EPS	Porvenir	Comfenalco	
Murillo Cortecero Felix Alberto	73555948	Ayudante	1/10/2025		Clase (V)	Salud Total EPS	Colpensiones	Comfenalco	
Hernadez Suazo Carlos Alberto	13993136	Oficial de obra	6/10/2025		Clase (V)	Nueva EPS	Porvenir	Comfenalco	
Castillo Blanco Edward Robinson	18399413	Oficial de obra	21/10/2025		Clase (V)	Nueva EPS	Porvenir	Comfenalco	
Erazo Gallego Maria Lupe	41921588	Paletera	14/08/2025		Clase (V)	Salud Total EPS	Colpensiones	Comfenalco	
Daza Muñoz Alvaro	18397902	Almacenista	2/10/2025		Clase (V)	Sanitas	Porvenir	Comfenalco	
Mora Arango Jarol Stytwan	1005253759	Ayudante de obra	28/10/2025		Clase (V)	Asmet Salud	Porvenir	Comfenalco	
Asencio Canchila Robert Agusto	92553518	Oficial de obra	12/11/2025		Clase (V)	famisanar	Porvenir	Comfenalco	
Luis Fernando Restrepo	89000785	Ayudante	13/11/2025		Clase (V)	Salud total	Porvenir	comfenalco	
Avendaño Valencia Adrian Alonso	76029658	Ayudante	19/11/2025		Clase (V)	SOS	Proteccion	Comfenalco	
Ortiz Uyasan Luis Emilio	13860726	Oficial de obra	19/11/2025		Clase (V)	famisanar		Comfenalco	
Gallego Rubio Ivan Alexander	89000902	Ing residente	5/01/2026		Clase (V)	Salud total	Colfondos	Comfenalco	
Marin Jimenez Katherine	1094911891	Paletera	13/01/2026		Clase (V)	Salud total	Porvenir	Comfenalco	
Espinosa Manrique Sebastian	1020718352	Operador	13/01/2026		Clase (V)	Famisanar	Porvenir	Comfenalco	
Arango Alzate Albeiro	18395688	Ayudante	19/01/2026		Clase (V)	Salud total	Proteccion	Comfenalco	
Chacon Julian Andres	18396453	Auxiliar de Almacen	19/01/2026		Clase (V)	Nueva eps	Proteccion	Comfenalco	
Moreno Pinto Robert Alexander	4377490	Ayudante	2/02/2026		Clase (V)	Sanitas	Porvenir	Comfenalco	
Gonzalez Guzman Brayder Orlando	1094942885	Ayudante	2/02/2026		Clase (V)	Nueva eps	Porvenir	Comfenalco	
Macias Aya Andres David	1082802655	Ayudante de obra	9/02/2026		Clase (V)	Sanitas	Proteccion	Comfenalco	
Parra Cabrera Jhonny Esneider	1005094437	Ayudante de obra	9/02/2026		Clase (V)	Sura	Porvenir	Comfenalco	
Quintero Patiño Jorge Mario	1094887415	Ayudante de obra	9/02/2026		Clase (V)	Sura	Proteccion	Comfenalco	
Ladino Bañol Omar Augusto	1094889158	Ayudante de obra	9/02/2026		Clase (V)	Salud total	Porvenir	Comfenalco	
Henao Ospina Andres Felipe	1004918454	Ayudante de obra	9/02/2026		Clase (V)	Sura	Proteccion	Comfenalco	
De Jesus Padilla Alexander Miguel	1063076213	Oficial	20/01/2026		Clase (V)	Famisanar	Porvenir		
Ayala Pernet Danilo Antonio	73087453	Oficial	7/01/2026		Clase (V)	Famisanar			ya es pensionado presenta soporte
Torres Duque Luis Anibal	18491867	Regulador Vial	19/08/2025		Clase (V)	EPS Sura	Colpensiones	Comfenalco	
Parra Mena Franklin	80751244	Oficial de obra	6/11/2025		Clase (V)	famisanar	Colfondos		
Palomeque Garcia Jhon Jairo	1077439845	Oficial de obra	13/11/2025		Clase (V)	famisanar	Porvenir	Comfenalco	
Truque Granja Carlos Andres	94445575	Ayudante	6/12/2025		Clase (V)	Famisanar	Porvenir		
Nemocon Castro Edison Virman	80242252	Oficial de obra	1/09/2025		Clase (V)	Occidental de Sal	Colfondos	Comfenalco	
Figueroa Delgadillo Sebastian	1094274962	Ayudante	29/11/2025		Clase (V)	Nueva EPS	Porvenir		
Latorra Gomez Jose Hilbar	89005140	Oficial	9/03/2026		Clase (V)	Sura	Porvenir		
Murillo Diaz Diego Luis	1151447275	Ayudante	9/03/2026		Clase (V)	Nueva eps	Porvenir		

JESUS HURTADO											
Hurtado Mosquera Jesus Aurelio	11803999	Maestro	1/05/2026		Clase (V)	Salud Total EPS	Colfondos	Comfenalco			
Hurtado Parra Cristian Camilo	1033800167	Oficial de obra	1/05/2026		Clase (V)	Salud Total EPS	Porvenir	Comfenalco			
Asencio Canchila Robert Agusto	92553518	Oficial de obra	1/05/2026		Clase (V)	famisanar	Porvenir	Comfenalco			
Buelvas Perez Jose Miguel	1069493482	Oficial de obra	1/05/2026		Clase (V)	Nueva EPS	Porvenir	Comfenalco			
Romaña Ibarguen Juan David	1077424300	Oficial	1/05/2026		Clase (V)	Nueva eps	Porvenir	Comfenalco			
Hurtado Murillo Isnaldo Santo	82383420	Oficial de obra	1/05/2026		Clase (V)	famisanar	Colpensiones	Comfenalco			
Pineda Torres Kender Guy	1067971174	Oficial de obra	1/05/2026		Clase (V)	Nueva EPS	Colpensiones	Comfenalco			
Hurtado Mosquera Jesus Orlando	11636197	Oficial	1/05/2026		Clase (V)	Famisanar	Colfondos	Comfenalco			
Cordoba Mena Edinson	1077457846	Oficial	27/05/2026		Clase (V)	Famisanar	Colfondos				

CONSORCIO VIAL ARMENIA	Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	FORMATO:	SST-FI-47
	Estándar E1.2.1	

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha	Julio 28 de 2025
Versión	001
Pagina 1 de 1	

Departamento	Lugar	DD	MM	AA
Quindío	Ordenamiento Vial (Armenia Quindío)	04	05	2026.

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Cual?
Charla de seguridad	X	* Calistenia
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		* Importancia del uso de EPP en las labores.
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Telefono	Firma
1	Anibal Tomes Duque	18491667	Rigger	—	
2	Eugenio Sepulveda	18403069	OF	—	Eugenio.
3	Luis Gabriel Fondiño	8002307	oficial	------	Gabriel
4	Brayder Gonzalez G	1094947805	AG	—o—	
5	Diego Ivan Valente	9739527	AG	—o—	
6	Sebastian Figueroa	1094274962	Ayudante	— —	
7	Pedro J. Castillo	—	AY	—	
8	Diego Mauricio Diaz	—	—	— —	Diego Mauricio.
9	Carlos Alberto Suaza	13993176	— —	3147140113	Carlos Alberto
10	Francisco Javier Garcia	80721944	OF Electr	— —	
11	JHONJAIRO	1077479845	OF	— —	
13	Robert Asencio	92553518	OF Herrero		Robert Asencio
15	Ismaldo Hurtado	82383420	OF. Herrero	3143202879	
16	Juan David Romaña	1077474300	Oficial	3225103372	Juan David R.
17	William Cardoso	1086596893	Cadenero	3185800	
18	Henry Sabogal	18393885	Inspector		
19	Sara Cristina Tegro	1010039336	Paletera	3135172453	
20	MARIA LUPE EIRAS	41192183	contabdora.	—	M. LUPE EIRAS
21	Nicolas Pineda	1067977774	oficial	—	
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Observaciones:

Persona responsable de la actividad	
Nombre: Yhon Edison Martinez R.	Firma:

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAL ARMENIA	Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	FORMATO:	SST-FI-47
	Estándar E1.2.1	

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha	Julio 28 de 2025
Versión	001
Pagina 1 de 1	

Departamento	Lugar	DD	MM	AA
Quindio	Ordenador Vial	04	05	2026

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Cual?
Charla de seguridad	X	* Calistenia
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		* Importancia del uso de EPP en las labores
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Telefono	Firma
1	LUIS Fra R	[illegible]	AY		
2	Andres David M	1082802655	AX	— — —	
3	Fabian R Castillo	18,344,413	oficial	—	
4	Julián Andres Orozco	1004694537	Almacen	—	
5	Michael A. Coronado	9729351	OF	—	
6	Alberto Giraldo	1033956894	AY		
7	Deivid Mejia	1094477457	Ofic	—	
8	Omar A. Lacino	1094888815E	AX	-0-	
9	Alexander Lopez	7062076277	OC	3471022060	
10	Robert Federico	4277490	AY		
11	Diego MURILLO	7751447225CX			
13	Pedro Alfonso	1088017140	AUX		
15	Felipe Murillo C	7577574 V	AUX		
16	Javier Mauricio Bonilla	1005264173	OP	—	
17	Yhon Stythan Mora	1005755759	AY	—	
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	
19	Hernando Hernandez	1097390666	AY		
20	Luis Ortiz	13860726	OC	[illegible]	
21	JAVIER AVILA	1069775764	AY	3628356 4	
22	KATHERINE MARIN Jr	1094911891	TECNICA	—	
23	Sebastian Espinosa	1020716552	OP	— — —	
24	Jorge Mario Cardona P.	1094884115	Ayudante	3167677774	
25	JHONY Parra	1093094787	AY	— — —	
26	Jhon Carlo Henao Muñoz	1000503114	Auxiliar	—	
27	Diego Ivan Valencia	9739527	Ayuda	— —	
28	Jose Larrota	8900510	OF	—	
29	Sebastian Figueroa	1094274961	Ayudante	—	
30	[illegible]	76029658	AY	3102 [illegible]	

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Yhon Edison Martinez R.	

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAL ARMENIA	Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	FORMATO:	SST-FI-47
	Estándar E1.2.1	

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha	Julio 28 de 2025
Versión	001
Pagina 1 de 1	

Departamento	Lugar	DD	MM	AA
Quindío.	Glorieta Bomberos	05	05	2026

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Cual?
Charla de seguridad	X	* Recomendaciones Para trato con Peatones
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		o Visitantes.
Seminario / Taller / Curso		* Calistenia
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Telefono	Firma
1	Luis Ortiz	13860726	OF	7115772588	
2	Pedro A Cristo	—	AY	—	
3	Juan Camilo Herrera M.	1010050314	Aux Topografo	—	
4	[illegible]	7067477774	oficial	—	
5	[illegible]	80076176	[illegible]	—	
6	JHON JAIRO	1011494845	OF	—	
7	Orlando Hurtado	11636147	OF	3215483944	
8	Yerol Styfanon mora	1005233791	AY	—	
9	Luis Gabriel Londoño	80100307	OFICIAL	—	
10	KATHERIN MARIN JIME	1094911891	RELEVADO	—	
11	Cristian Camilo Hurtado	1033800167	oficial	3134743165	
13	ADOLFO Espina	18413059	Conductor	3044499858	
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Observaciones:

Persona responsable de la actividad			
Nombre	Yhon Edison Martinez	Firma	Yhon Martinez

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAL ARMENIA	Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo		
	FORMATO:	SST-FI-47	
	Estándar E1.2.1		

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha	Julio 28 de 2025
Versión	001
Pagina 1 de 1	

Departamento	Lugar	DD	MM	AA
Quindío	Glorieta Bomberos	05	05	2026

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Cual?
Charla de seguridad	X	* Recomendaciones para trato con Peatones y visitantes
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		* Calistenia.
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Telefono	Firma
1	Felix Murillo C	73555948	Aux	—	
2	Pedro Alfonso Luis Fernando	1[illegible]714 [illegible]	Aux Ay		Pedro Luis Fernando
4	Sebastian Espinosa	4020A352	OP	— — —	Sebastian
5	Jhony Parra	1003041137	Ay	— —	
6	Maria Lupe Erazo	41921593	contabilidad	—	M. Lupe E. 0826
7	Robert Molano	4377440			
8	Alexander Cifuentes	1063076713	el	3774027060	
9	Odilo Avila	73087453	Ay	—	
10	Julian Donado	1039465[illegible]	Almacen	—	
11	Andres David M.	1082802655	Andante	— — —	Andres M.
13	Jorge Mario Cantor P.	1014887415 AI	Ayudante	3184674594	Jorge Mario C. P.
15	Alberto arcinos	1039568[illegible]	Ay		
16	Brayan Orlando [illegible]	1001997[illegible]	M	3104514547	
17	Eugenio Espinosa	18403069			Eugenio.
18	Hernandy Hernandez	1097390666	Ay		
19	Michael A. Gonzalez	9.724.351.	OF	—	
20	Juan A Ladino	709[illegible]758	Ay	-0-	
21	Andres Felipe Hoyos	1004918454	Ay	—	
22	Edwin Bustillo	18,344,413	Oficial	—	
23	Carlos Alberto Suaza	13019313C.	—	3147141011	Carlos Alberto.
24	Edison Moncada Castro	80 242252	Maestro	— —	Edison Moncada
25	Diego Ivan Valencia	9739527	Ayudante	— —	Diego Valencia
26	Javier Avila	1069775764	Ay	3102855604	
27	Diego Murillo	1157[illegible]	Ay	—	
28	Jose Lozano	8900[illegible]	Of		
29	Sebastian Figueroa	1094274962	Ayudante	3104078[illegible]	
30	Anibal Torres Tique	1094[illegible]	Rigger	—	

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Yhon Edison Martinez	Yhon Edison Martinez

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAL ARMENIA

Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo

FORMATO: SST-FI-47

Estándar E1.2.1

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha	Julio 28 de 2025
Versión	001
Pagina 1 de 1	

Departamento	Lugar	DD	MM	AA
Quindío	Oficinas Viva	06	05	2026

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Cual?
Charla de seguridad	X	• Calistenia.
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		• Uso adecuado de los EPP brindados.
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Telefono	Firma
1	LUIS FRANCO	[illegible]	AY		
2	ROBERT MORENO	437490	AY		
3	JHONNY PARRA	1005091137	AY		
4	Felix Murillo C	73555640	Ayt		
5	Hernando Hernandez	1097390666	Ay		
6	Edwar R Castillo	18.344.913	Ayudante		
7	Andres David	1[illegible]65r	AY		
8	Alexander de Jesus	1067[illegible]	OF	3774076	
9	Luis Gabriel Estrada	9000830	Oficial		Gabriel
10	Cristian Ay Dia	1307[illegible]	Ayudante		
11	Orlando Hurtado	11636193	Oficial		
13	Adrian Nunez Valencia	7.029.650	AY	3168	Adrian
15	Eugenio Sepulveda	184-7-69	OF		Eugenio.
16	Jhoel Styfwan Mora	1005853759	AY		
17	Sebastian Espinosa	1[illegible]	OP		
18	Carlos Alberto Duque	13997136	- -	3147141011	Carlos Alberto
19	Andres Felipe Flores	1004184454	Ay		
20	Julian Andres Chacon	1054[illegible]	Almacen		
21	[illegible]	[illegible]			
22	Alberto Arango	1039[illegible]	AY		
23	Franklin Patiño	[illegible]	Oficial		
24	JAVIER AVILA	1069775764	AY	3102835604	
25	[illegible]	[illegible]	Oficial		
26	JHON JAIRO	1011H39845	OF		
27	Brandy Yenny	3104[illegible]	AY	-0	
28	Michael A. Gonzalez	9.729.351.	OF		
29	edison Herrera	80242752	MAESTRO		
30	Diego Van Valen	9739527	AUX		Diego Valen

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Yhon Edison Martinez	Yhon Martinez

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAL ARMENIA	Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	FORMATO:	SST-FI-47
	Estándar E1.2.1	

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha	Julio 28 de 2025
Versión	001
Pagina 1 de 1	

Departamento	Lugar	DD	MM	AA
Quindio	Glorieta Bomberos	06	05	2026

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Cual?
Charla de seguridad	X	Calistenia
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		• uso adecuado de los EPP brindados
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadania	Cargo	Telefono	Firma
1	Diego Luis Murillo	1751447275	Auxiliar	—	Diego Luis
2	Jorge mario Quintero R.	1024882415	Ayudante	3187677714	Jorge mario Q R
3	OMAR A. Molano	7094889715E	AY	—	
4	Jose Laverde	84005140	OF		
5	Sara Guzman Legio	1010031336	paletera	3135712953	Sara Guzman Legio
6	Cristian Hurtado	1033800167	Oficial	3134743165	
7	Anibal Tomas Duque	10491467	R. Vial	—	
8	Luis Ortiz	17860776	OF	3132582	
9	Juan Jose Gomez R.	1054594133	OP	—	
10	Robert Arevalo	98533519	Of Herrero	—	
11	William Castro	1086896843	Cadenero	—	
13	Juan Camilo Henao M.	1010050314	Aux topografia	—	
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Yhon Edison Martinez	Yhon Edison Martinez

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAL ARMENIA	Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo		
	FORMATO:	SST-FI-47	
	Estándar E1.2.1		

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha	Julio 28 de 2025
Versión	001
Pagina 1 de 1	

Departamento	Lugar	DD	MM	AA
Quindio	Mirador Yuri	07	05	2026

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Cual?
Charla de seguridad	X	* Uso del Celular.
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		* Calistenia
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Telefono	Firma
1	KATHERINE MARIN ZAMUDIO	1094491891	PALETEROS	—	
2	[illegible]	[illegible]	AY		
3	[illegible]	1063076213	CPL	3144072060	
4	[illegible]	7708745?	CPL	—	
5	ROBERT [illegible]	4377490	AY		
6	[illegible]	18403668			
7	JHONNY [illegible]	1003041137	AY	—	
8	[illegible]	18,348,413	OFICIAL	—	
9	Andres David [illegible]	1082862655	AY	—	
10	[illegible]	18441461	R. VIAL	—	
11	Alberto [illegible]	18395685	AY		
13	[illegible]	1005253759	AY	—	
15	Sebastian Espinosa	1020710356	CP	—	Sebastian
16	[illegible]	76029658	AY	—	
17	[illegible]	73533948	AUX	—	
18	Edison Herrera Castro	80242252	MAESTRO	—	Edison Herrera
19	Diego Ivan Valencia	9737527	AUX	—	
20	[illegible]	[illegible]	AY	—	
21	[illegible]	[illegible]	AY	—	
22	[illegible]	1005254134	OP	—	
23	Diego Morella	1151447275	ayudante	—	
24	[illegible]	89005?10	OF		
25	Michael A. Gonzalez	9774354	OF	—	
26	Jorge mario [illegible]	1094887415	Ayudante	3189677894	
27	[illegible]	3006830?	oficial	—	
28	JHON JAIRO	1094743845	OF	—	
29	[illegible]	[illegible]	OFIC	—	
30	[illegible]	14801714	AUX		

Observaciones:

Persona responsable de la actividad	
Nombre	Firma
Yhon Edison Martinez	Yhon Edison Martinez

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAL ARMENIA

Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo	
FORMATO:	SST-FI-47
Estándar E1.2.1	

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha	Julio 28 de 2025
Versión	001
Pagina 1 de 1	

Departamento	Lugar	DD	MM	AA
Quindío	Oficina Vial	07	05	2026

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Cual?
Charla de seguridad	X	* Uso del Celular
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		* Calistenia
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Telefono	Firma
1	Juan Camilo Herrera V.	1010050314	Aux Topografo		
2	William Celis	1086896843	Cadenero		
3	Julian Orozco	18346453	Almacen		
4	Robert Asencio	92553548	Ay Herrero		
5	Luis Ortiz	13860726	OF	3157725140	
6	Jose Bustos J.	1064993xx	OF		
7	Nicolas Gaviria	2684277?A	OFICIAL		
8	Orlando Hurtado	11636147	OFICIAL		
9	Ismaldo Hurtado	88383420	OF Herrero	3145202879	
10	Juan David Romaña	1077424300	OFICIAL	3225103372	Ivan David R
11	Cristian Hurtado	1053000167	Oficial	3347431	
13	Maria Lupe Eidzo	41921599	Colindancia		M-LUPE EIDZO
15	Sebastian Felipe Flores Ch	1004118454	Ay		
16	Carlos Alberto Suarez	13903736.	— —	3147101101	
17	Hernando Hernandez	1097390666	AY	3225546011	
18	Orlando Hurtado	11636197	OFICIAL		
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Observaciones:

Persona responsable de la actividad	
Nombre	Firma
Yhon Edison M	Yhon Edison Martinez

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAL ARMENIA	Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	FORMATO:	SST-FI-47
	Estándar E1.2.1	

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha	Julio 28 de 2025
Versión	001
Pagina 1 de 1	

Departamento	Lugar	DD	MM	AA
Armenia - Quindio.	Ordenador vial.	08	05	2026.

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Cual?
Charla de seguridad	X	* Comunicacion asertiva.
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		* Calistenia
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Telefono	Firma
1	Eugenio Sepulveda	18403069	Ayudante		Eugenio.
2	Brayan Martinez	1059941986	Ayu		
3	[illegible]	[illegible]	Ayu		
4	Robert Moreno	4377495	Ay		
5	Alexander Lafuente	1063876213	Ay		
6	Andres David M.	1082802653	AX		
7	Julian Andres Orozco	1039664553	Ayudante		
8	Jhon Stiven Mora	1005537[illegible]	Ay		
9	Sebastian Espinosa	1020718352	Ay		Sebastian
10	[illegible]	1004918454	Ay		
11	Hermes Hernandez	1097390666	Ay		
13	[illegible]	[illegible]	Ay		
15	Maria Lopez Erazo	41971588	Coordinadora		M-Lopez Erazo
16	Edison Narvaez Castro	80242252	Maestro		Edison Narvaez
17	Jhonny Parra	1007094137	Ay		
18	Omar Andrade	1094884958	Ay		
19	Alcivo arango	18395688	Ay		
20	Felipe Murillo	93585940	Aux		
21	Javier Avila	1069775764	Ay	3102837604	
22	Jorge mario Cardona Patiño	1094887415	Ayudante	3187877794	Jorge Mario AP
23	Michael A. Gonzalez	4729351	OF		
24	carlos alberto suaza	73993136	- -	3147141101	Carlos Alberto
25	Hanny Sabogal	18393.885	Inspector		
26	Eduardo R Jaramillo	18399.413	Oficial		
27	diego morillo	1151447275	Ayudante		Diego Morillo
28	Sebastian Figueroa	1094270496	Ayudante		
29	William Cortes	1086896893	Cadenero		
30	Jose Larrahe	89005146	OF		

Observaciones:

Persona responsable de la actividad	
Nombre	Firma
Yhon Edison Martinez R	Yhon Edison Martinez

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAL ARMENIA	Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo		
	FORMATO:	SST-FI-47	
	Estándar E1.2.1		

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha	Julio 28 de 2025
Versión	001
Pagina 1 de 1	

Departamento	Lugar	DD	MM	AA
Armenia-Quindio	Ordenador vial.	08	05	2026

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Cual?
Charla de seguridad	X	* Comunicacion asertiva
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		* Calistenia
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Telefono	Firma
1	Diego morillo	— —	Ayudante	——	
2	Dryo Ivan Valencia	9739527	Ally	3147827388	
3	Adrian Augusto Ospina	7602958	Ally	—	
4	Juan Camilo Hoyos Nuñez	1010008314	Aux Topografo	——	
5	Robert Bermudez	92553518	Of. Hseqq	——	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
13					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Yhon Edison Martinez	Yhon Edison Martinez.

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAL ARMENIA	Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo		
	FORMATO:	SST-FI-47	
	Estándar E1.2.1		

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha	Julio 28 de 2025
Versión	001
Pagina 1 de 1	

Departamento	Lugar	DD	MM	AA
Quindío	Glorieta Vial.	11	05	2025

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Cual?
Charla de seguridad	X	* Calistenia.
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		* Auto-cuidado
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Telefono	Firma
1	Hector Arango	19395688	AY	1	
2	Roberto Muñoz	4377440	AY		
3	Luis [illegible]	[illegible]	AY		
4	[illegible]	1041 1062	[illegible]	—	
5	Oscar Arcila	73087453	[illegible]	—	
6	Edwar R Martinez	18,349,413	Oficial	—	
7	Andres David M.	1093 80265?	AX	— —	Andres Mejia
8	Julian Chacon	18396453	[illegible]	—	
9	Sebastian Gallinas	1020718352	OP	- -	sebastian
10	Jaime David Gomez	1005164133	OP	—	
11	Yeral Styvan Mon	1005433758	AY	—	
13	Brayder Gomez	109 194 [illegible]	AY	—	
15	Alexander de Jesus	7063076[illegible]	Cole	3114028060	
16	JAIRO AVILA	1069775764	AY	3102835604	
17	Carlos Alberto Sucu	13919236.	- -	31x7821021	Carlos Alberto
18	Deiby Henrike C	73559[illegible]	Ayo	—	
19	KATHERINE MARIN	1094411941	PALETERA	—	Katherine Mari
20	Omar A. Lucumi	1094[illegible]	AY	-0-	
21	Michael A. Gonzalez	9,729.351.	OF	—	
22	Jan Carlo Hoyos Muñoz	1010050314	Aux Topograf	—	
23	JHON JAIRO	1091439845	OF	—	
24	Orlando Hurtado	11 636147	OFICIAL		
25	Ismaldo Hurtados	82383420	OFICIAL	3143202819	
26	Juan David Romaña	1077424300	Oficial	3225103372	Juan David R.
27	Luis Ortiz	13860776	OA	3115742[illegible]	
28	Franklin Parra Campo	80751744	Oficial	—	
29	[illegible]	706 9777774	Oficial	—	
30	Johnny Leo	1005091[illegible]	AY	—	

Observaciones:

Persona responsable de la actividad	
Nombre	Firma
Juan Edison Martinez	Juan Edison Martinez

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAL ARMENIA	Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	FORMATO:	SST-FI-47
	Estándar E1.2.1	

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha	Julio 28 de 2025
Versión	001
Pagina 1 de 1	

Departamento	Lugar	DD	MM	AA
Quindío	Circunvalar Sur	11	08	2026

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Cual?
Charla de seguridad	X	* Calistenia
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		* Auto-cuidado
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Telefono	Firma
1	Sebastian Figueroa	1094072962	Ayudante	- -	
2	Diego murillo	1151447275	Ayudante	- -	
3	Jose Londoño	8800 sisco	OF		
4	William Castro	1086876843	Cadenero	———	William Castro
5	Jorge mario Gutierrez	1049984415	Ayudante		Jorge mario gu
6	Maria LUPE Erazo	41921593	Coralmadora	———	MT LUPE ERAZO
7	LIS CRINA PEÑATE	1004046465	RECOLECCION	3102378331	LIS CRINA P.
8	Henry Saboyal A	18.393.885	Inspector		
9	Sara Guzman Tejada	1000397336	Paletista	3135720	Sara Guzman
10	Diego Alan Valencia	9739527	Ayudante	———	Diego Valen
11					
13					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Observaciones:

Persona responsable de la actividad	
Nombre	Firma
Yhon Edison Medina	Yhon Edison M.

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAL ARMENIA	Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo		
	FORMATO:	SST-FI-47	
	Estándar E1.2.1		

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha	Julio 28 de 2025
Versión	001
Pagina 1 de 1	

Departamento	Lugar	DD	MM	AA
Quindío (Armenia)	Oficentro Vial	12	05	2026

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Cual?
Charla de seguridad	✓	* Calistenia.
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		* Orden y aseo.
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Telefono	Firma
1	María Lupe Erazo	41921588	Coordinadora.	———	M Lupe Erazo
2	Luis Fernando [illegible]	[illegible]	AY		Luis F-C
3	Robert Moreno	4377490	AY		[illegible]
4	Julián A Orozco	18346683	Alm Acom		[illegible]
5	Sara Guzman Legro	1010039336	Paletera	3135712433	Sara Guzman L.
6	Brayan [illegible]	1094947867	AY	3145145117	[illegible]
7	Carlos Alberto Suazo	12993136.	— —	3147141001	Carlos Alberto.
8	Sebastián Espinosa	1020719.350	OP	3022222370	[illegible]
9	Alberto Arango	18395688	AY		[illegible]
10	Fabio Murillo C	73555982	[illegible]	—	[illegible]
11	Anibal Rivas Lopez	18441867	[illegible] Rivas	———	[illegible]
13	Richard Hernandez	1097390666	AY		[illegible]
15	Diego Luis Murillo D	1121447295	AY	—	[illegible]
16	[illegible]	1094418454	[illegible]	———	[illegible]
17	Daisy Arley [illegible]	73087153	[illegible]	— —	[illegible]
18	Alexander de Jesus	1063076277	OP	3114028060	[illegible]
19	Yarol stayluan mora	1005257370	AY	———	[illegible]
20	[illegible]	1094887952	AY	-	[illegible]
21	Andres David M	1088280255	AY	———	Andres Mateo
22	Michael A. Gonzalez	9.729.351.	OP.	———	[illegible]
23	Shanny Parra	1005041137	AY	— — —	[illegible]
24	Jorge Mario Quintero Patiño	1094882415	AY	3187677374	Jorge Mario
25	Yhoany Pabogal	18.393.885	Inspector		[illegible]
26	Juan Camilo Herrera V.	1010005314	Aux Topografo	———	[illegible]
27	Cristian Hurtado	1033800167	Oficial	3134743165	[illegible]
28	Ronaldo Hurtado	82383420	Of. Herrero	3143202879	[illegible]
29	Juan David Romaña	1077424300	Oficial	3225103377	Juan David R
30	[illegible]	8[illegible]005[illegible]	Oficial		[illegible]

Observaciones:

Persona responsable de la actividad	
Nombre	Firma
Yhon Edison Martinez	Yhon Edison Martinez

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAL ARMENIA	Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	FORMATO:	SST-FI-47
	Estándar E1.2.1	

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha	Julio 28 de 2025
Versión	001
Pagina 1 de 1	

Departamento	Lugar	DD	MM	AA
Quindío	Ordenación Vial	12	05	2026

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Cual?
Charla de seguridad	✓	* Calistenia
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		* Orden y aseo.
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Telefono	Firma
1	[illegible]	1067977779	[illegible]	—	[illegible]
2	LUIS ORTIZ	1860726	OF	/	[illegible]
3	Robert Arenas	9255351	Of. Ayudante	—	[illegible]
4	[illegible]	80.751.[illegible]	oficios	—	[illegible]
5	JHON JAIRO	1[illegible]	OF	—	[illegible]
6	Adrian Alejandro Valencia	7602958	Ay	3146[illegible]	Adrian
7	Cristian Hurtado	1033800167	Oficial	3134743165	[illegible]
8	Edison Nencon Castro	80242252	MAESTRO	3023060818	Edison Nencon
9	Diyo Ivan Valencia	9739528	AYUDA	3147827384	Diyo Vale
10	KATHERINE MARIN JIMENEZ	1094911891	PALETERA	—	Katherine Mari
11					
13					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Observaciones:

Persona responsable de la actividad	
Nombre: Yhon Edison Martinez	Firma: Yhon Edison Martinez

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAL ARMENIA	Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo		
	FORMATO:	SST-FI-47	
	Estándar E1.2.1		

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha	Julio 28 de 2025
Versión	001
Pagina 1 de 1	

Departamento	Lugar	DD	MM	AA
Quindio	Ordenador Vial	13	05	2026

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Cual?
Charla de seguridad	X	* Calistenia
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		* Socializacion Tiempo estimado de Pago
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Telefono	Firma
1	Maria Lupe Erazo	41945 88	cordinadora.		M= LUPE E.
2	carlos Alberto suer	13992136	— —	3107141014	carlos Alberto
3	MATHERING [illegible]	1094911841	PALESTERA		Katherine Mar
4	Hernandez Hernandez	1094390666	AY		
5	[illegible]	73097153	Oficial	—	
6	Jhol Stytuan mon	1005253759	AY		
7	ROBERT MORENO	4377490	AY		
8	sebastian Espinosa	1020074[illegible]55	OP	. . .	Sebastian
9	Luis Fernando	1[illegible]000785	AY		
10	Alberto arango	18395688	AY		
11	Javier [illegible]	1005454733	OP	—	
13	Edwar R [illegible]	18,394,973	Oficial	—	
15	Robert Asencio	92[illegible]5[illegible]	Of. Hellen	— —	
16	[illegible]	76029658	[illegible]	3108[illegible]	[illegible]
17	Isnaldo Hurtado	82383470	OF. HELLERO	3143202879	
18	Juan David Romaña	1017424300	oficial	3225103372	Juan David R.
19	Brayder gonzalez g.	1094942885	AY	3104514512	
20	Orlando Herrera	11636147	O Ficial	—	
21	Julian Achacon	1834[illegible]643	AUXILIO	—	
22	Angel Tovar Tapia	7[illegible]491761	R. VIAL	—	
23	Victor Munoz	73[illegible]5[illegible]1c	—		
24	edison Herrera Castro	80242252	Maestro	—	edison Herrera
25	[illegible]	80.751[illegible]	Oficial	—	
26	JHONN Parra	1[illegible]0[illegible]4187	Ay	—	
27	Jose Lusnoffa	8400540	OK		
28	[illegible]	1094[illegible]9758	AY	-0-	
29	Harry Zabaleta	18.393.885	Inspector		
30	Diego Luis [illegible]	1[illegible]1[illegible]7735	Ayudante	-0-	

Observaciones

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Yhon Edison M	Yhon Edison Martinez

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAL ARMENIA	Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo		
	FORMATO:	SST-FI-47	
	Estándar E1.2.1		

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha	Julio 28 de 2025
Versión	001
Pagina 1 de 1	

Departamento	Lugar	DD	MM	AA
Quindío	Ondonada V.U	13	05	2026

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Cual?
Charla de seguridad	X	* Calistenia
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Telefono	Firma
1	Freddy Vivas	10189604	OFICIAL	— — —	Freddy Vivas
2	Andrés felipe ladino	1094881024	Ayudante	— 0 —	Andrés felipe
3	Mauricio cardona	18119071	oficial	— — —	MC
4	Alexander d flores	1063976217	ar	3114028060	
5	Brayan Stiver Suarez	1004946072	ayudante	— 0 —	
6	CESAR DURAN	12196670	ayudante	— — —	
7	Mauricio Lozano Paramo	79829218	Ayudante	— — —	
8	William Cardo	1086896843	Cadenero	— — —	William Cardo
9	Jorge mario Giraldo P.	1044681415	Ayudante	3197177394	Jorge mario
10	Michael N. Gonzalez	972935.	ar	— — —	
11	Jon Camilo Hernao Muñoz	1010150014	Aux Topografi.	— — —	
13	JHON JAIRO	1011139845	OF	— — —	
15	Freddy Jaimes	1062927774	oficial	— — —	
16	Luis Ortiz	88607 20	OF	3157335 RL	
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Yhon Edison M	Yhon Edison Martinez

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAL ARMENIA	Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	FORMATO:	SST-FI-47
	Estándar E1.2.1	

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha	Julio 28 de 2025
Versión	001
Pagina 1 de 1	

Departamento	Lugar	DD	MM	AA
Deportivo	Ordenador Vial	14	05	2026

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Cual?
Charla de seguridad	✓	* Calistenia.
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		* Medidas de seguridad Vial.
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Telefono	Firma
1	LUIS [illegible]	[illegible]	AY		
2	ROBERT MORENO	4377466	A.		
3	KATHERINE MARIN	1094911891	PALETERA		
4	Alban arcingo	18385638	AX		
5	JHONY PARRA	1095091937	AI		
6	Hernando Hernandez	1097320666	AY		
7	[illegible]	1005264133	OP		
8	William Galvis	1056870892	Cabrera		
9	Alexander [illegible]	1063076214	OP	3174078068	
10	Juan Camilo Herrera Muñoz	1010050314	Aux Topograf		
11	Braiker Murillo C	7355574	Aux		
13	Jorge Stiven Mora	1005253759	AY		
15	Sebastian ESPINOSA	1020771035	OP		Sebastian
16	[illegible]	1004418459	AY		
17	CARLOS ALBERTO CANO	13997336	OF	3147741060	CARLOS ALBERTO
18	[illegible]	7308741573	OF		
19	Anibal Torres Duque	10441687	R. Vial		
20	ESTRIANA BATE	1004494605	RE.		ESTRIANO
21	Sara Gramajo	1040039336	Palotera	3133747857	
22	Edwin [illegible]	18,349,443	ayud		
23	[illegible]	1094912763	AI		
24	Andres David M.	1082827655	AX		
25	Yhon A. Edison				
26	Jorge mario Gomez Ortiz	1094887415	AY	3	
27	Richard A. Conrado	9.774.351	OF		
28	Julian A [illegible]	1834648	Ayudante		
29	Maria LUPE ERAZO	41921588	Controlador		MARIA LUPE ERAZO
30					

Observaciones:

Persona responsable de la actividad	
Nombre: Yhon Edison Martinez	Firma: Yhon Edison Martinez.

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAL ARMENIA	Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	FORMATO:	SST-FI-47
	Estándar E1.2.1	

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha	Julio 28 de 2025
Versión	001
Pagina 1 de 1	

Departamento	Lugar	DD	MM	AA
Quindío	Glorieta Bomberos	16	05	2026

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Cual?
Charla de seguridad	✓	Seguridad Vial
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Telefono	Firma
1	Felix Murillo	73 555 948	Ayu	—	
2	[illegible]	[illegible]	OFICIAL	— — —	
3	[illegible]	[illegible]	AY		
4	Jhon Styfwan Mora	1005259759	Ay	—	
5	Albeiro arango	18355688	AY		
6	Brayan gonzalez g	1094947885	Ay	—	
7	ROBERT MORENO	4377490	AY		
8	Daniel Ayala	1130674457	OFI	—	
9	[illegible]	18346033	[illegible]	—	
10	JHONNY parra	1094091193	Ay	—	
11	Henry Sabogal	18'393.885	Inspector		
13	Michael A. Gonzalez	9.729.351	OF	—	
15	edison Nemocon Castro	80 242 252	MAESTRO	—	Edison Nemocon
16	Jorge mario Arenas Castro	1094886415	Ayudante	3197627594	Jorge mario A.
17	Diego Morilla	1151447275	ayudante	—	Diego morilla
18	Jose Lizcano	89005116	OF		
19	Juan Camilo Herrera N.	1010050314	Aux Topograf	—	
20	William Carlos	1086896843	Cachinero	—	William Carlos
21	Sebastian Zuluaga	1094224962	Aprendiz	—	
22	Edgard Rios M.	18,389,415	OFICIAL		
23	[illegible]	1086072	OF	3163256	
24	KATHERINE MARIN	1094911891	PALETERA	—	Katherin Marin
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Observaciones:

Persona responsable de la actividad	
Nombre: Yhon Edison M.	Firma: Yhon Edison Martinez

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAL ARMENIA	Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	FORMATO:	SST-FI-47
	Estándar E1.2.1	

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha	Julio 28 de 2025
Versión	001
Pagina 1 de 1	

Departamento	Lugar	DD	MM	AA
Quindío	Glorieta Bomberos	19	05	2026

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Cual?
Charla de seguridad	✓	Deberes y Compromisos frente a la SST.
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Telefono	Firma
1	Juan [illegible] Gaviria	1005854133	OP	—	
2	ROBERT MORENO	4377490	AY		
3	LUIS [illegible]	[illegible]	AY		
4	Jhon stiwan mora	1005253759	AY	—	
5	julian chacon	1836452	ALMACEN	—	
6	Brayder gonzalez	1044947085	AY	—	
7	[illegible]	76029650	AY	3136	
8	Alvaro arango	18395088	AY		
9	Felipe Murillo	7355994	[illegible]	—	
10	Orlando Hurtado	11636197	OFICIA		
11	Edison Nemrod Castro	70242252	MAESTRO		Edison Nemrod
13	Dario Angel	73087453	oficial	—	
15	Alexander de Jesus	7463016211	—	3114028060	
16	Luis Ortiz	17860726	OF	3157725412	
17	KATHERINE MARIN	1094911891	PALETERA	—	Katherine
18	Cristian Hoyos	1033800167	Oficial	3134743165	
19	Fernando Hernandez	1097390666	AY	—	
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	
21	[illegible]	20679774	[illegible]	—	
22	Sebastian Espinosa	1067926352	OP	—	
23	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	
24	Robert Bucio	9215518	OF. Alum	—	
25	Jose Lopez	89005140	OF		
26	Diego murillo	1151447775	AY	—	
27	JHON JAIRO	1017479845	SI	—	
28	Ismaldo Hurtado	8383420	OF. Herrero	3145202879	
29	Juan David Ramaña	1077424300	oficial	3225103372	Juan David R.
30	JHONNY PARRA	1023091112	AY	—	

Observaciones:

Persona responsable de la actividad			
Nombre	Juan Edison Montoya	Firma	Juan Edison M.

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAL ARMENIA	Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	FORMATO:	SST-FI-47
	Estándar E1.2.1	

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha	Julio 28 de 2025
Versión	001
Pagina 1 de 1	

Departamento	Lugar	DD	MM	AA
Quindio	Glorieta Bomberos	20	05	2026

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Cual? Que hacer en Caso de Emergencia
Charla de seguridad	✓	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Telefono	Firma
1	Luis Fernando	[illegible]	AY		
2	Luis Ortiz	13811726	OF	3115793258	
3	ROBERT MORENO	4377490	AY		
4	JHON. SAIRC	1041398445	OF	-	
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	
6	Alberto arango	18385688	AY		
7	Felipe Murillo C	73555776	AY	—	
8	Brayan Garcia Guzman	1049991885	AY	3109514917	
9	Jairo Cruz Garcia	1006254133	OP	—	
10	Edwin Restrepo	18,394,713	oficios	—	
11	Alexander Jesus	1063076217	ay	3114027060	
13	Hernando Hernandez	1094390666	AY		
15	Carlos Alberto Suaza	12901276.	--	31471410	
16	Sebastian Espinosa	1020718356	OP	3022223574	
17	Camilo Arboleda	73087453	Op	—	
18	Diego Murillo	1751447275	OLL	—	
19	Maria Lupe Erazo	41921588	coordinadora vial	—	
20	William Castro	1086896893	Cadenero	—	
21	Andres Felipe Herrera	1004918454	Ay	—	
22	Jhon Stefan Mora	1005253759	AY		
23	Jhonny Parra	1005094151	AY		
24	Edison Herrera Castro	80242252	MAESTRO	—	
25	Jose Lazcano	89005100	OF		
26	Daniel Andres Ladino	1094087758	AY	—	
27	Juan Camilo Herrera	1010050314	Aux Topograf	—	
28	Jorge mario Quintero	1094884415	Aprendiz	3187677394	
29	carlos alberto suaza	129931	-	3147141101	
30	Sebastian Figueroa	1094274962	Aprendiz	- -	

Observaciones:

Persona responsable de la actividad	
Nombre	Firma
Yhon Edison M	Yhon Edison M

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAL ARMENIA	Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	FORMATO:	SST-FI-47
	Estándar E1.2.1	

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha	Julio 28 de 2025
Versión	001
Pagina 1 de 1	

Departamento	Lugar	DD	MM	AA
Quindío	Glorieta Bomberos	20	05	2026

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Cual?
Charla de seguridad		Que hacer en caso de Emergencia
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Telefono	Firma
1	Brayan Alberto A	1094728770	operador	3209778135	
2	Nancy Sabogal A	18.393.885	Inspector		
3	Angel Jones Arias	1644 E67	R. Vial		
4	Robert Arcilio	9253518	Of Bentos		
5	Adriana Mancilla	76029650	AY	3148218892	
6	Julian D Orozco	1439164853	AUXILIAR	3128486807	
7					
8					
9					
10					
11					
13					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Yhon Edison M	Yhon Edison M

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAL ARMENIA	Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	FORMATO:	SST-FI-47
	Estándar E1.2.1	

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha	Julio 28 de 2025
Versión	001
Pagina 1 de 1	

Departamento	Lugar	DD	MM	AA
Quindío	Ordenador Vía	21	05	2026

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Cual?
Charla de seguridad	✓	-Auto- cuidado.
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		-Calistenia.
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Telefono	Firma
1	IVIS Fred R	[illegible]	AY		
2	ROBERT MORENO	4377492	AY		
3	KATHERINE MARIN G	1094941991	PALETERA	—	
4	Edwin Rodrillo B	18,344,473	Oficial	—	
5	[illegible] stayman mora	1008557759	AY	—	
6	Brayan Gonzalez	1099441883	AY	3104514917	
7	Sebastian Espinoza	1020718356	OP	3022227574	Sebastian
8	Brayan Alberto Arango	1094768770	operador	—	
9	Alexander de Jesus	1063076213	OP	3114028260	
10	Julian Orozco	18396483	ALMACEN	3128486807	
11	Alberto arango	18395688	AY		
13	Danilo Ayala	73092453	Ofic	—	
15	Hernando Hernandez	1097390666	AY		
16	JHONNY Parra	1095094922	AY	—	
17	Anibal Pinto Pinto	1144661	RL.Vial	—	
18	Javier David Garzon A.	1005454433	OP	—	
19	Luis Ortiz	13860778	OF	3164726	
20	Carlos Alberto Suarez	13993156	—	3147141001	Carlos Alberto
21	Omar A. Ladino	1094688758	AY	—	
22	Edison Narvaez Castro	80242252	MAESTRO	—	Edison Narvaez
23	Jose hamilton c	8906516	Of		
24	Diego murillo	1151447275	AY		
25	Sebastian Figueroa	1094274962	Auxiliar	—	
26	William Castro	1086895884	Cadenero	—	
27	Robert Narvaez	92553518	OF. Hseq	—	
28	Jorge mario Quintero	1094884415	Ayudante	3147679143	Jorge mario Q
29					
30					

Observaciones:

Persona responsable de la actividad	
Nombre	Firma
Yhon Edison Martinez	Yhon Edison Martinez

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAL ARMENIA	Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	FORMATO:	SST-FI-47
	Estándar E1.2.1	

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha	Julio 28 de 2025
Versión	001
Pagina 1 de 1	

Departamento	Lugar	DD	MM	AA
Quindío	Glorieta Bomberos	01	05	2026.

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Cual?
Charla de seguridad	/	Deberes y compromisos frente a la SST
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Telefono	Firma
1	Jhon A. Zapata	1094889487	HX	—	
2	Jorge Mario Quintero Patiño	1094662415	Ayudante	3054777774	
3	William Castro	1086896843	Cadenero	—	
4	Edwin Restrepo G	18,344,413	Ofi 401	—	
5	Juan Camilo Henao M.	1016050314	Aux Topografo	—	
6	carlos alberto suaza	13993776.	Of. —	3147141604	carlos alberto.
7	Orlando Hurtado	1136197	OFICIAL	—	
8					
9					
10					
11					
13					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Observaciones:

Persona responsable de la actividad	
Nombre	Firma
Yhon Edison Martinez	Yhon Edison Martinez

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAL ARMENIA	Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo		
	FORMATO:	SST-FI-47	
	Estándar E1.2.1		

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha	Julio 28 de 2025
Versión	001
Pagina 1 de 1	

Departamento	Lugar	DD	MM	AA
Quindío	Ordenador Vial	22	05	2026

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Cual?
Charla de seguridad	✓	* Posturas seguras y ergonomia en el Trabajo.
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Telefono	Firma
1	Alberto arango	18395666	AY		
2	Hernando Hernandez	1094390666	Ay		
3	[illegible]	10[illegible]3759	AY		
4	Edwin [illegible]	18,344.473	oficial	—	
5	Julián ocampo	18396453	Auxiliar	—	
6	Sebastian Espinosa	1020718356	OP	----	Sebastian
7	carlos Alberto suarez	12993136	[illegible]	3147141611	carlos Alberto
8	Maria lupe Erazo	41921593	coordinadora	—	M. LUPE ERAZO
9	Robert moreno	4777495	AY		
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	
11	[illegible]	[illegible]	AY		
13	Alexander [illegible]	1063076775	[illegible]	3114028066	
15	Orlando Hurtado	1636147	OFICIAL	—	
16	Oscar Arteaga	73087453	OFICIAL	—	
17	Ronaldo Hurtado	82383420	OF. Herrero	3143208879	
18	Juan David Romaña	1077424300	Oficial	3225103372	Juan David R.
19	JHON JAIRO	1011439841	OF	----	
20	Brayan Alberto Arango	1094786770	operador	3207865580	
21	Robert Asencio	92553518	OF Herrero	----	
22	[illegible]	1062947774	Oficial	—	
23	[illegible]	80[illegible]	Oficial	—	
24	JHONNY PATRA	1005091137	AY	—	
25	[illegible]	76029652	AY	3148263857	
26	[illegible]	1005254[illegible]	OP	—	
27	[illegible]	1099997895	AY	3109155516	
28	Oscar A. Ladino	7099[illegible]150	AY	—	
29	Luis Ortiz	7610726	OP	3115232582	
30	Cristian Hurtado	1033800167	Oficial	3134743165	

Observaciones:

Persona responsable de la actividad			
Nombre	Yhon Edison Martinez	Firma	Yhon Edison Martinez

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAL ARMENIA	Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	FORMATO:	SST-FI-47
	Estándar E1.2.1	

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha	Julio 28 de 2025
Versión	001
Pagina 1 de 1	

Departamento	Lugar	DD	MM	AA
Quindío	Ordenanza Vial	23	05	2026

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Cual? Auto-cuidado en el trabajo.
Charla de seguridad	✓	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Telefono	Firma
1	Maria Lupe Erazo	41971593	contratista		Mª Lupe Erazo
2	Robert Moreno	4377466	AY		
3	Luis Fernandez	89000785	AY		
4	Arley Alvarado	76029658	AY	3146827647	
5	Alexander de Jesus	1063076213	AY	3146028060	
6	Jose Ruben P.	7042625211			
7	Edwin R Castillo	18,399,713	OFICIAL		
8	Jhonny Parra	1005094437	AY		
9	Nicolas Jaramillo	1067947774			
10	Carlos Alberto Suarez	13993126.		3147141011	Carlos Alberto
11	Javier Aguel Gonzalez	1005654137	OP		
12	Jaral Stywan Mora	1005253759	AY		
13	Jorge Mario Cardona P.	1094897415	AY	3187677314	
14	Albeiro Arango	18395688	AY		
15	Robert Mendez	72513510	OF. Herrero		
16	Andres Felipe Herrera A.	1004918454	AY		
17	Luis Diaz	7115332512	OF	3186716	
18	Julian Graciano	18396413	ALMACEN		
19	Brayan gonzalez G.	1099962883	AY	3104514511	
20	Isnaldo Hurtado	82383420	OF. Herrero	3145202879	
21	Juan David Romaña	1077424300	oficial	3225103372	Juan David R.
22	Frankie Hernandez	80751766	OFICIAL		
23	SHONJAIRO	1011439845	OFIL		
24	Orlando Hurtado	11636197	oficial		
25	Juan Camilo Henao Mejia	1010000314	Aux Topografo		
26					
27					
28					
29					
30					

Observaciones:

Persona responsable de la actividad	
Nombre	Firma
Yhon Edison Martinez	Yhon Edison Martinez

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAL ARMENIA	Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo		
	FORMATO:	SST-FI-47	
	Estándar E1.2.1		

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha	Julio 28 de 2025
Versión	001
Pagina 1 de 1	

Departamento	Lugar	DD	MM	AA
Quindío	Oficinador VJU	25	05	2028

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Cual?
Charla de seguridad		Solicitud de citas Medicas, Procedimiento
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		Para Presentar soporte.
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Telefono	Firma
1	ROBERT MORENO	4377492	AY		
2	María LUPE Erazo	41921583	Coordinadora VJU	——	
3	Felipe Murillo	73555248	Apoyo	——	
4	Luis Fernando	[illegible]	AV		
5	Sebastian Espinosa	1020918352	OP	----	
6	Edwar Londoño	18377413	Ofic	——	
7	Jhon Stiwan Mora	1005253759	AY	——	
8	Jhon Oscar Gomez	1005454133	OP	——	
9	Alberto arango	18395688	AY		
10	Hernando Hernandez	1097390666	AY		
11	Conductor [illegible]	1099499488	AY	——	
13	Maquinador [illegible]	1061076212	OP	3114028060	
15	Julian A Chacón	1039645?	Auxiliar		
16	Carlos Alberto suarez	1.2992176.	— —	3147141011	
17	Anibal Tovar Ospina	18494861	2. Vial	——	
18	William Cuadra	1088596843	Cadenero	——	
19	Jhon Felipe Llano A	1004918454	AY	——	
20	Jorge mario Rendon P.	1094887415	Ayudante	3187677398	
21	Diana Ag Zapata	1094888752	HF	—0—	
22	Jan Camilo Henao L.	1010050314	Aux Topograf	——	
23	Luis Ofic	13860726	OP	3157777582	
24	Isnaldo Hurtado	82383420	OF. Herrero	3143202879	
25	Juan David Romaña	1077424300	Oficial	3225103372	Juan David R.
26	Jhon Byron P.	1088494714	OP	3136612777	
27	[illegible]	7062777729	[illegible]	3095070	
28	[illegible]	7029658	AY	3142420	
29	Robert Mencio	97553518	OF Herrero	——	
30	Cesar Leon	1094914436	conductor	3205169638	

Observaciones:

Persona responsable de la actividad	
Nombre	Firma
Yhon Edison Martinez	

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAL ARMENIA	Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	FORMATO:	SST-FI-47
	Estándar E1.2.1	

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha	Julio 28 de 2025
Versión	001
Pagina 1 de 1	

Departamento	Lugar	DD	MM	AA
Quindío	Ordenador Vial	28	05	2026.

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Cual?
Charla de seguridad	X	Importancia del orden y el aseo.
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Telefono	Firma
1	Robert Guerrero	4377490	AY		
2	María Lupe Erazo	41921588	contabilidad	—	M. LUPE ERAZO
3	Felix Muñoz	73589962	Ayu	—	
4	KATHERINE MARIN	1094911891	PALETEADA	—	
5	Luis Fernando	94	AY		
6	Sebastian Espinosa	1020718352	OP	—	
7	Eduardo Castillo	18,344,413	Ofic.	—	
8	Danilo Mejia	73687953	O/P	—	
9	Julian Atencia	1834 6433	Almacen	—	
10	Brayan gonzalez	1019947888	Ayudante	-0-	
11	Hernando Hernandez	1097390666	AY		
13	Alexander de Jesus	1063826211	op	3144026061	
15	Alvaro arango	1934566	AY		
16	Brayan Alberto	1094726870	ayudador	3107855390	
17	Jorge mario Quintero Padilla	1094377415	Ayudante	3183277394	Jorge mario QP
18	Daniel A Ladino B.	1094887138	AY	-0-	
19	Jesus David Gomez A.	1005454137	OP	—	
20	Andres Felipe Sierra	1094184554	AY	—	
21	Henry Pabagal	18393.885	Inspector		
22	Ing Camilo Hoyos Muñoz	1010000314	Aux Topograf	—	
23	Isnaldo Hurtado	92383420	OF. Herrero	3143202879	
24	Juan David Romaña	1077424380	Oficial	3225103372	Juan David R.
25	Jose Ruiz	1094	Ayud		
26	Arley Alexander Valencia	7602 658	AY	3148248	
27	carlos Alberto	13993136	-	3147141	carlos Alberto
28	Thonny parra	1002	-	-	
29	Anibal Tovar Duque	1094	R. Vial	—	
30	Alvaro Munoz D.	18347402	Almacenista	315 452 3455	

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Yhon Edison Martinez	

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAL ARMENIA	Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	FORMATO:	SST-FI-47
	Estándar E1.2.1	

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha	Julio 28 de 2025
Versión	001
Pagina 1 de 1	

Departamento	Lugar	DD	MM	AA
Quindio	Ordenador Vial	26	05	2026

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Cual? Importancia del orden y el aseo
Charla de seguridad		
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Telefono	Firma
1	Brayan Alberto Av	1094263770	operador	3208188580	
2	Enrique Lizarazo Ruiz	88027517241	Oficial	— —	
3	JHONJ MIRO	1011437845	OF	- -	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
13					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Yhon Edson Martinez	Yhon Edson Martinez

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAL ARMENIA	Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	FORMATO:	SST-FI-47
	Estándar E1.2.1	

FORMATO DÉ REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha	Julio 28 de 2025
Versión	001
Pagina 1 de 1	

Departamento	Lugar	DD	MM	AA
Quindio	Oficenador Vrm	27	05	2026

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Cual?
Charla de seguridad	✓	Calistenia, Estiramiento.
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Telefono	Firma
1	Luis Fernando R	[illegible]	AY		
2	Danilo Arboleda	7504745-3	Oficial	—	
3	Anibal Torres Duque	18494862	TECNICO	—	
4	Jairo stiwan mora	1005259590	AY	—	
5	sebastian GOPina	9020218352	OP	—	
6	Edwar R Castillo	18,294,413	oficial	—	
7	Felix Murillo	73533962	AUX	—	
8	Hernando Hernandez	1094390666	AY		
9	ROBERT MORENO	4377490	AY		
10	Asistente	17860726	OF	—	
11	Albeiro arango	18395688	AY		
13	Julian ocampo	1839648[illegible]	ALMACEN		
15	KATHERINE MARIN	1094911891	PALETERA	—	
16	Andres Felipe Herrera A	1004918454	AY	—	
17	Alexander Jaramillo	1063076219	—	3114078060	
18	Jairo [illegible]	1005154133	OP	—	
19	[illegible]	1094941883	AY	3104519	
20	[illegible]	1090[illegible]	AY	—	
21	JHON JAIRO	1[illegible]	O/I	—	
22	Juan Camilo Henao Munoz	1010056314	Ay Topografia	—	
23	Carlos Alberto [illegible]	13993126	—	3147141[illegible]	
24	Cristian Camilo Hurtado	1033800167	oficial	3134743165	
25	Robert Asucio	92553518	Of Herrero	—	
26	Adria [illegible]	75029658	AY	3140268	
27	Jose Carlos Pena	1061[illegible]	OP	3136321[illegible]	
28	[illegible]	2067[illegible]	OP	3075637063	
29	Orlando Hurtado	11636197	OFICIAL	—	
30	Ismaldo Hurtado	82383420	OF. Herrero	3146202879	

Observaciones:

Persona responsable de la actividad	
Nombre	Firma
Yhon Edison Martinez	

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAL ARMENIA	Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	FORMATO:	SST-FI-47
	Estándar E1.2.1	

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha	Julio 28 de 2025
Versión	001
Pagina 1 de 1	

Departamento	Lugar	DD	MM	AA
Quindío	Alrededores Vía			

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Cual?
Charla de seguridad	✓	Calistenia, estiramiento.
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Telefono	Firma
1	Juan David Romaña	1077424300	Oficial	3225103372	Juan David R.
2	William Cartio	1086896893	Cadenero	3185800990	William Cartio
3	Juan Camilo Hoyos Niño	1010050114	Aux Topografia	—	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
13					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Observaciones:

Persona responsable de la actividad	
Nombre	Firma
Yhon Edison Martinez	YEMR

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAL ARMENIA	Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	FORMATO:	SST-FI-47
	Estándar E1.2.1	

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha	Julio 28 de 2025
Versión	001
Pagina 1 de 1	

Departamento	Lugar	DD	MM	AA
Quindio	Of Senador Vial	28	05	2026

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Cual?
Charla de seguridad		
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		Comunicación Asertiva y trabajo en equipo.
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Telefono	Firma
1	Hernando Hernandez	1097390666	Ay		
2	Julian A chacon	1033464459	Almacen		
3	Felipe Murillo	7355599	Dot	—	
4	David Arcila	73082453	Ofi c	—	
5	Yenel Stefania Maya	1005259759	Ay	—	
6	Sebastian Gallinosa	1007218352	Of	—	Sebastián
7	Robert Moreno	4377490	Ay		
8	Eduard R Castillo G	18,344.713	Ofic.	—	
9	Luis Ortiz	1381076	OF	3165712582	
10	LUIS FRD R	[illegible]	Ay		LUIS FRD R
11	SHON JAIRO	1071143984	OF	—	
13	[illegible]	76029658	Ay	3148268872	Arturo
15	Omar Andrés	1094947883	Aj.	—	
16	Katherine Marin	1094911891	Palanera	—	Katherine
17	Maria Lupe Erazo	41921588	contabadoraval	—	Mª Lupe Erazo
18	Frank Linares	80751	electricista	—	
19	Alberto arango	18395688	Ay		
20	Alexander de Jesus	1063076214	Of	3140280160	
21	Julian Jesus Gomez	1005454134	OP	—	
22	Jorge mario Gonzalez Patiño	1094882415	Ayudante	3163574894	
23	Orlando A Ladino	4098889158	Ay	—	
24	Carlos Alberto Suarez	10992120.		3147241101	Carlos Alberto
25	Andres Felipe Higuera	1004918454	Ay		
26	Cristian Camilo Hurtado	1033800167	Oficial	3134743165	
27	Edisson C Lucas	1074457840	OF	3112757549	
28	Yenifer [illegible]	1068999774	Ofic	3043699	
29	Robert Francisco	1255774	Of Hojas	—	
30	Jose Anthony [illegible]	1094755476	Oficial		

Observaciones:

Persona responsable de la actividad	
Nombre	Firma
Yhon Edison M	Yhon.

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAL ARMENIA	Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	FORMATO:	SST-FI-47
	Estándar E1.2.1	

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha	Julio 28 de 2025
Versión	001
Pagina 1 de 1	

Departamento	Lugar	DD	MM	AA
Quindio.	Ordenador Vial	28	05	2026

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Cual?
Charla de seguridad	✓	comunicacion Asertiva y trabajo en equipo.
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Telefono	Firma
1	Ismaldo Hurtado	82383420	Of. Herrero	3143202879	[illegible]
2	Juan David Romaña	1077424300	Oficial	3225103372	Juan David R.
3	Orlando Hurtado	11036197	Oficial	[illegible]	[illegible]
4	William Cadic	1086696843	Cadinero	3155800??	William Cadic.
5	Brayan Albeiro	1094980770	Operario	3201818860	[illegible]
6					
7					
8					
9					
10					
11					
13					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Observaciones:

Persona responsable de la actividad			
Nombre	Yhon Edison M	Firma	Yhon. M.

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAL ARMENIA	Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo		
	FORMATO:	SST-FI-47	
	Estándar E1.2.1		

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha	Julio 28 de 2025
Versión	001
Pagina 1 de 1	

Departamento	Lugar	DD	MM	AA
Quindio	Circunvalar Vial	29	05	2026

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Cual?
Charla de seguridad		Gestion ambiental al interior del Proyecto, recoleccion de residuos Y Punto ecologico.
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadania	Cargo	Telefono	Firma
1	Luis Fernando	9[illegible]785	AY		Luis F. L dR
2	carlos Alberto suaz	13993136	Oficial	3147141o1	carlos Alberto
3	Jhon stytwan mora	1005137[illegible]59	AY	—	
4	Edwin R Castillo	181399.473	oficial	—	
5	Felipe Murillo C	73 555[illegible]92	AUX	—	
6	Jaime omar Gaitan	1005254433	OP	—	
7	Julian chacon	18346453	Almacen	—	
8	Alberto arango	18395688	AY		
9	sebastian espinosa	1022918352	OP	----	Sebastian
10	Juan Carlo Hoyos Mejia	1010103314	Aux Topograf	—	
11	Brayan Alberto	1094[illegible]728	operario	—	
13	Hellman de Hernandez	1097390666	AY		
15	Brayder garcia 42 y.	1094942883	AYA	—	
16	Jhon Al Zadino	1094887758	AyL	—	
17	Maria Nubian valencia	76029 658	AY	3146248[illegible]	Admin
18	María lupe Eraso	41921588	coordinadora vial		Mª lupe Eraso
19	Jorge mario Cardona R.	1094[illegible]40	Ayudante	3186773891	
20	Orlando Hurtado	11636197	Oficia		
21	[illegible]	2064[illegible]74	[illegible]	3[illegible]	
22	Jan Carlos Ros	1069492[illegible]	[illegible]		
23	Robert Tovico	92555518	OF-Herrero		
24	Ismaldo Hurtado	82383420	OF. Herrero	3143702879	
25	Juan David Romaña	1077424300	oficial	3225103372	Juan David R.
26	Edinson [illegible]	10[illegible]840	oficio	3112957569	
27	Cristian Hurtado	1033800167	oficial	3134743165	
28	Yhonny Sabogal A.	18393885	Inspector		
29	4.3 DIT.C	13861716	OP	3153772512	
30	Anibal Tunes Duque	1[illegible]491[illegible]	Ay Vial		

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Yhon Edison Martinez	Yhon Edison Martinez Ramirez

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAL ARMENIA	INSPECCIÓN DE ÁREA DE TRABAJO	Código: SIG-F-23 Versión: 1 Fecha: 28-07-2025

Proyecto/Obra: Consorcio Vial Armenia | Area: Consorcio Vial Armenia

Inspección Realizada por: Yhon Edison Martinez | Firma: Yhon Edison Martinez | Fecha: 08 OCT 2026

AL DILIGENCIAR ESTA LISTA DE INSPECCION EL RESPONSABLE DEBE EVALUAR CADA UNA DE LAS ÁREAS TENIENDO EN CUENTA CARACTERÍSTICAS DE LOS ESPACIOS DONDE SE ENCUENTREN UBICADOS POR SU LABOR.

ZONA DE ALIMENTACION	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES
ORDEN	✓			Areas ordenadas.
ASEO	✓			
FACILIDAD DE ACCESO	/			
IDENTIFICACION - DEMARCACION DEL ÁREA	/			
PRESENCIA DE INSECTOS (MOSCAS, AVISPAS, ETC)	✓			
PROBABILIDAD DE CAIDAS	/			
CUENTA CON CANECAS PARA ALMACENAR RESIDUOS	✓			
LAS CANECAS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE MARCADAS	/			
EXISTEN MESAS Y SILLAS PARA TRABAJADORES	/			
SE EVIDENCIA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA	/			
EL ÁREA ES SOMBREADA Y AIREADA	/			

BAÑOS	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES
ORDEN	/			Areas aseadas.
ASEO	/			
FACILIDAD DE ACCESO	/			
IDENTIFICACION - DEMARCACION DEL ÁREA	/			
PRESENCIA DE INSECTOS (MOSCAS, AVISPAS, ETC)	/			
PROBABILIDAD DE CAIDAS	/			
CUENTA CON CANECAS PARA ALMACENAR RESIDUOS	/			
CUENTA CON TOHALLAS DESECHABLES	/			
CUENTAN CON PAPEL HIGIENICO	/			

ALMACENAMIENTO	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES
ORDEN	/			Bodegas en orden.
ASEO	/			
FACILIDAD DE ACCESO	/			
IDENTIFICACION - DEMARCACION DEL ÁREA - SEÑALIZACION DEL ÁREA	/			
PROBABILIDAD DE CAIDAS	/			
LOS STAND ESTAN SUJETADOS AL TECHO Y AL PISO PARA PREVENIR CAIDAS	/			
LOS MATERIALES SE ENCUENTRAN SOBRE ESTIBAS Y CUBIERTOS	/			

Powered by CamScanner

LOS PRODUCTOS QUIMICOS ESTAN ALMACENADOS CORRECTAMENTE Y AISLADOS	✓			
LOS EQUIPO DE CONSTRUCCION SE UBICAN ADECUADAMENTE	✓			
VIAS - ÁREA DE OBRA	**SI**	**NO**	**N.A**	**OBSERVACIONES**
ORDEN	✓			Se debe realizar mantenimiento a señalización.
ASEO	✓			
FACILIDAD DE ACCESO	✓			
FACILIDAD DE DESPLAZAMIENTO	✓			
IDENTIFICACION - DEMARCACION DEL ÁREA - SEÑALIZACIÓN DEL ÁREA	✓			
PROBABILIDAD DE CAIDAS	✓			
LOS MATERIALES SE ENCUENTRAN SOBRE ESTIBAS	✓			
SE EVIDENCIA LA PROBABILIDAD	✓			
SE OBSERVAN CONTAMINACIONES EN EL SUELO	✓			
LOS INSUMOS LIQUIDOS SE ENCUENTRAN CONTENIDOS PARA EVITAR VERTIMIENTOS	✓			
OFICINAS O CAMPAMENTO	**SI**	**NO**	**N.A**	**OBSERVACIONES**
ORDEN	✓			Ordenados.
ASEO	✓			
FACILIDAD DE ACCESO	✓			
SEÑALIZACION DE RUTAS DE EVACUACIÓN	✓			
IDENTIFICACION DE OFICINA	✓			
PROBABILIDAD DE CAIDAS	✓			
LAS CANECAS DE LAS OFICINAS SON UTILIZADAS SOLO PARA PAPEL Y CARTON	✓			
ESTAN ORGANIZADOS LOS ESCRITORIOS	✓			
LOS COMPUTADORES Y PUESTOS DE TRABAJO SE LIMPIARON Y DESINFECTARON	✓			
SE CONSUMEN ALIMENTOS EN PUESTOS DE TRABAJO	✓			
SEÑALIZACIÓN	**SI**	**NO**	**N.A**	**OBSERVACIONES**
LAS SEÑALIZACIÓN SE ENCUENTRAN LIMPIAS	✓			
SE CUENTAN CON SALIDAS DE EMERGENCIA	✓			
LAS SALIDAS DE EMERGENCIA SE ENCUENTRAN SEÑALIZADAS	✓			
LOS ELEMENTOS DE EMERGENCIA SE ENCUENTRAN SEÑALIZADOS	✓			
LA SEÑALIZACIÓN ES CLARA Y LEGIBLE PARA TRABAJADORES Y VISITANTES	✓			
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	**SI**	**NO**	**N.A**	**OBSERVACIONES**
LAS INSTALACIONES CUENTAN CON UN POLO A TIERRA	✓			
SE ENCUENTRAN CABLES SUELTOS EN EL PISO	✓			
LOS INTERRUPTURES Y TOMA CORRIENTES SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO.	✓			
LOS BOMBILLOS Y LUMINARIAS FUNCIONAN CORRECTAMENTE	✓			
SE EVIDENCIAN TOMA CRRIENTE RECARGADAS	✓			
EQUIPO DE EMERGENCIA	**SI**	**NO**	**N.A**	**OBSERVACIONES**
SE CUENTA CON BOTIQUIN QUE CUMPLA LOS PARAMETROS	✓			
SE CUENTA CON EXTINTORES SUFICIENTES	✓			
SE CUENTA CON SISTEMAS DE ALARMA EN CASO DE EMERGENCIA	✓			

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAL ARMENIA	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo		
	NIVEL 7:	FORMATOS N°:	FT-SST-056
		SG-SST	
FORMATO INSPECCIÓN LOCATIVA		Fecha:	Agosto 01/2025
		Versión	001
			Pagina 1 de 2

Fecha de Inspección: 12/05/2026 Hora: 11:00 am	Area / Unidad operativa: Ordenador Vial	Localidad:	1
Inspección realizada por: Yhan Edison Martinez	Nombre responsable unidad:		
Dirección: Ordenador Vial	Telefono: 301.614.2710		

LISTA DE CHEQUEO

No.	ELEMENTO A INSPECCIONAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE NA	OBSERVACIONES
1	PELIGROS FISICOS				
1.1	Existe buena iluminación artificial y natural	✓			Se Controla.
1.2	Las luminarias están en buen estado.	✓			
1.3	Hay buena ventilación en el área	✓			
1.4	El nivel de ruido es adecuado (Condiciones Normales inferiores a 85 db)	✓			
1.5	Existen controles de ruido (control en la fuente, en el medio de propagación, en el trabajador)	✓			
1.6	La temperatura es confortable	✓			
2	PELIGROS LOCATIVOS				
2.1	Los muros están en buen estado (Sin grietas, sin humedad, pintura buen estado)	✓			Area con orden y aseo
2.2	Escaleras en buen estado (paso manos, antideslizantes).	✓			
2.3	Pisos en buen estado	✓			
2.4	Ventanas, puertas en buen estado (manijas, chapas)	✓			
2.5	Techos en buen estado (Sin goteras)	✓			
2.6	Areas de circulación despejadas (escaleras, zonas de transito en almacen, etc)	✓			
2.7	Están claramente demarcadas las áreas de trabajo y rutas de tránsito	✓			
2.8	En general se observan las sillas en buen estado?	✓			
2.9	Las divisiones modulares, escritorio y cajones se encuentran en buenas condiciones.	✓			
3	PELIGROS ELÉCTRICOS				
3.1	Cables eléctricos debidamente entubados	✓			Se trabaja con Planta Electrica.
3.2	Los empalmes o conexiones estan en buen estado	✓			
3.3	Tomas e interruptores en buen estado	✓			
3.4	Se observa cajas o toma corriente sin sobrecarga	✓			
3.5	Cables en buen estado	✓			
3.6	Los tableros, cajas y circuitos estan identificados	✓			
3.7	Los tableros y cajas estan libres de obstáculos	✓			
3.8	Existe señalización de peligros	✓			
4	PELIGROS DE SEGURIDAD				
4.1	Los extintores son los adecuados al tipo de peligros del área	✓			Se cuenta con extintores y Inspecciones de los mismos
4.2	Extintores de carga vigente	✓			
4.3	Extintores libre de obstaculos	✓			
4.4	Existe señalización de extintores	✓			
4.5	Existe señalización en todas las instalaciones y en las salidas de emergencia	✓			
4.6	Las áreas de salida de emergencia y punto de encuentro se encuentran despejadas	✓			
4.7	El personal cuenta con los elementos de protección personal (EPP).	✓			
4.8	Hay camilla en el área. (Solo si es necesaria)	✓			
4.9	Hay botiquín y control de consumo.	✓			
4.10	Se tiene la lista de teléfonos de emergencia a la mano?	✓			
4.11	Se tiene la lista de centros de salud u hospitales de referencia cercanos?	✓			
5	PELIGROS BIOLOGICOS				
5.1	El area esta libre de insectos y roedores	✓			
6	PELIGROS BIOMECANICO				
6.1	Espacio de trabajo adecuado (para miembros inferiores, desplazamientos y salidas del puesto de trabajo)	✓			
6.2	Altura adecuada de la pantalla del computador respecto a la horizontal (el borde superior de la pantalla se encuentra a la misma altura de los ojos del trabajador)	✓			
6.3	Silla en buenas condiciones, espaldar, asiento, patas o base	✓			
6.4	El peso de los objetos que levanta o almacena están dentro de los límites permisibles	✓			
7	ORDEN Y ASEO				
7.1	El área se encuentra organizada.	✓			
7.2	Se realiza la clasificación de residuos sólidos en forma correcta.	✓			
7.3	Los residuos peligrosos se separan y disponen con empresas autorizadas.	✓			
7.4	El sitio inspeccionado se encuentra en buen estado de aseo y mantenimiento	✓			
8	SANEAMIENTO BASICO				

Powered by CamScanner

8,1	Servicios higiénicos en buen estado y limpieza.	/			
8,2	Luminarias de baños en buen estado	/			
8,3	Hay papel higiénico, jabón, toallas y papeleras con pedal y tapa	/			
8,4	Estan los inodoros limpios en buen estado	/			
8,5	Se tienen reguladores o ahorradores de agua en los lavamanos y sanitarios.	/			
9	**PELIGRO MECANICO (HERRAMIENTAS DE OFICINA)**				
9,1	Equipos y herramientas de oficina en buen estado	/			Se controlan los peligros
9,2	Archivo rodante en buen estado	/			
10	**PREGUNTAS Y OBSERVACION DE TAREAS (Hacer verificación a través de la observación de los trabajadores)**				
10,1	Los funcionarios cumplen con las normas de seguridad de su actividad.	/			Se Firman Permisos de Trabajo
10,2	Los funcionarios conocen los peligros a los que están expuestos.	/			
10,3	El personal tiene claro que hacer en caso de un incidente , Accidentes de trabajo y Enfermedad Laboral.	/			
10,4	Los funcionarios conocen la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.	/			
10,5	Los funcionarios saben como usar y cuidar sus EPP	/			

11	MEDIO AMBIENTE	BUEN ESTADO	REGULAR ESTADO	MAL ESTADO	OBSERVACIONES
11.1 Agua y energía	Horno microondas (Si aplica)				NO APLICA
	Nevera (Si aplica)				
	Cafetera (Si aplica)				
	Aire Acondicionado (Si aplica)				
	Impresora / fotocopiadora (Si aplica)				
	Computador (Si aplica)				
	Otro				
11.2 Sustancias químicas	El area cuenta con las tarjetas de emergencia.				
	El area cuenta con las Hojas de seguridad				
	Otro				

OBSERVACIONES

Yhon Martinez

Firma responsable inspección

Firma Responsable del SG-SST

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAL ARMENIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA	Código: SIG-F-07 Versión: 1 Fecha: 28-07-2025

CONTRATO No.	Consorcio Vial Armenia		
MARCA	Yamaha	MODELO	N/A
FECHA INSPECCIÓN (Semana)	del 25/05/2026	al 30/05/2026	

Marque en las casillas con la letra según corresponda,
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

	1. VERIFICACION	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1,1	Verificar nivel de agua de radiador	C	C	C	C	C	C		
1,2	Verificar nivel de aceite del motor	C	C	C	C	C	C		
1,3	Revisar nivel del tanque de combustible	C	C	C	C	C	C		
1,4	Revisión de tubo de escape	C	C	C	C	C	C		
1,5	Verificar la limpieza y estado del filtro de aire	C	C	C	C	C	C		
1,6	verificar sistema de inyección de combustible	C	C	C	C	C	C		

	2. ESTADO GENERAL	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
2,1	Verificar ajuste de tuercas y tornillos	C	C	C	C	C	C		
2,2	Sistema de arranque (yoyo)	C	C	C	C	C	C		
2,3	Sistema eléctrico	C	C	C	C	C	C		
2,4	Verificación de correas	C	C	C	C	C	C		
2,5	Verificación de guardas	C	C	C	C	C	C		
2,6	Revisión de fugas de combustible	C	C	C	C	C	C		
2,7	Revisión de fugas de agua	C	C	C	C	C	C		
2,8	Revisión de fugas de aceite	C	C	C	C	C	C		
2,9	Realizar limpieza del equipo	C	C	C	C	C	C		

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
3,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la planta?	C		
3,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	C		
3,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	C		

	FIRMA DIARIA							OBSERVACIONES:
FIRMA NOMBRE INSPECCIONÓ C.C Carlos Alberto Suarez	Carlos	Carlos	Carlos	Carlos	Carlos	Carlos	Carlos	
Vo.Bo Jefe Inmediato / SST								

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAL ARMENIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL TRONZADORA - ENGLETADORA	Código: SG-F-27 Versión 1 Fecha: 28-07-2025

PROYECTO: Consorcio Vial Armenia. FECHA: De 29-05-2026 al 23-05-2026

OPERADOR Adrian Valencia. MARCA: Dewalt MODELO N/A EQUIPO No: 1

ITEM	DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	ESTADO DE CABLE DE ALIMENTACION			✓		✓		✓		✓		✓			
2	SISTEMA DE ENCENDIDO			✓		✓		✓		✓		✓			
3	* GUARDA DEL MOTOR			✓		✓		✓		✓		✓			
4	ESTADO DE CORREAS			✓		✓		✓		✓		✓			
5	* ESTADO DE SOPORTE DE MOTOR			✓		✓		✓		✓		✓			
6	ACCESORIOS DE AJUSTE DEL DISCO			✓		✓		✓		✓		✓			
7	TORNAMESA			✓		✓		✓		✓		✓			
8	ESTADO SOPORTES EN GENERAL			✓		✓		✓		✓		✓			
9	* ESTADO DEL MOTOR ELÉCTRICO			✓		✓		✓		✓		✓			
10	* POLEAS			✓		✓		✓		✓		✓			
11	* DISCO DE CORTE			✓		✓		✓		✓		✓			
12	ESTADO GENERAL DE ORDEN Y ASEO			✓		✓		✓		✓		✓			

VERIFICACIÓN DIARIA		S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N
	FUERA DE SERVICIO														
	FIRMA DIARIA DE QUIEN INSPECCIONO	Adrian		Adrian		Adrian		Adrian		Adrian		Adrian			
	V°. B° ING. RESIDENTE DE OBRA			Yhon M.		Ivan		Ivan		Ivan		Ivan.			

* Punto crítico que inhabilita el equipo para operar | B: BJEN ESTADO | M: MAL ESTADO | S: SI | N: NO

OBSERVACIONES:

Adrian Valencia 1760296558 * Edwin Narvaez castro

Edwin Castillo 1386776.

Luis 18,397,913

NOTA IMPORTANTE: La inspeccion preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo.

En caso de necesitar ayuda adicional o de detectar ruidos extraños en el equipo debe informarle a el INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, quien tomara la decisión más segura.

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAL ARMENIA	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Còdigo:SIG-F-32
	FORMATO INSPECCION BAÑOS PORTATILES	Versiòn: 1
		Fecha: 28-07-2025

CONTRATO No.


FECHA: 19/05/2026

INSPECCIONADO POR: Consorcio Vial Armenia.

PROVEEDOR: Renta Baños.

No	UBICACIÓN	REGILLA VENTILACION			DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO			DISPENSADOR GEL ANTISEPTICO			PALANCA DE SUCCION			BIZCOCHO SANITARIO			BASURERO PLASTICO			PISO			OBSERVACIONES
		B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
1	Area Almacen	✓			✓			N/A			✓			✓			✓			✓			
2	Area Almacen.	✓			✓			N/A			✓			N/A			✓			✓			
3	Area Glorieta	✓			✓			N/A			✓			✓			✓			✓			
4																							
5																							

CONVENCIONES
B = BUENO
R= REGULAR
M= MALO



a) Rejilla de ventilación

b) Dispensador de papel higiénico

c) Dispensador de gel antiséptico

d) Palanca de succión

e) Bizcocho sanitario

f) Basurero plástico

g) Piso

ACCIONES CORRECTIVAS:

Bizcocho deteriorado en Baño hombres ubicado en el area del almacen.

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAL ARMENIA	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: QYM-SGSST-FOR-037
	INSPECCIÓN DIARIA DE MAQUINARIA AMARILLA	VERSIÓN 01 PÁGINA 1 DE 1

LISTA DE INSPECCION DE MAQUINARIA

	DIAS DE LA SEMANA	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
	FECHA										21			22			23		
	ITEM	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
LUCES	FRONTERAS DE TRABAJO											X			X			X	
	TRASERAS DE TRABAJO											X			X			X	
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO											X			X			X	
	DIRECCIONALES TRASERAS DE PARQUEO											X			X			X	
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA											X			X			X	
CABINA	CINTURON DE SEGURIDAD										X			X			X		
	EXTINTOR DE INCENDIOS 10 LBS											X			X			X	
	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS											X			X			X	
	ASIENTO EN BUEN ESTADO										X			X			X	/	
	INDICADORES (MOTOR Y LMI)											X			X			X	
	ALARMA DE RETROCESO											X			X			X	
	ESCALERAS Y PASAMANOS										X			X			X		
	ESPEJO LATERAL CONVEXO											X			X			X	
	FRENO DE SERVICIO										X			X			X		
	FRENO DE SEGURIDAD											X			X			X	
	VIDRIO FRONTAL EN BUEN ESTADO											X			X			X	
	LIMPIABRISAS										X			X			X		
	PEDALES											X			X			X	
	HOROMETRO										X			X			X		
	PITO											X			X			X	
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS DE ACEITE MOTOR, HIDRAHULICO Y COMBUSTIBLE											X			X			X	
	ESTADO DE PASADORES (BASTIDOR/DESBARRADOR)										X			X				X	
	MECANISMO DE GIRO (BRAZO)										X	X	X				X		
	MANDOS DE LEVANTE DEL BRAZO										X		X				X		
	FUNCION HIDRAULICA										X		X				X		
	FRENO DE SERVICIO										X		X				X		
	ESTADO CARRILES SUPERIORES E INFERIORES										X		X				X		
	ESTADO DEL ALTERNADOR										X		X				X		
	ESTADO DEL RADIADOR										X		X				X		
	ESTADO DEL VENTILADOR										X		X				X		
	CORREAS VENTILADOR										X		X				X		
	TEMPERATURA MOTOR HIDRAULICO										X		X				X		
	ESTADO CRUCETAS										X		X				X		
	ESTADO DEL SERVO DE TRANSMISION										X		X				X		
	ESTADO GENERAL (DESGARRADOR / BALDE)										X		X				X		
	GATOS HIDRAULICOS										X		X				X		
	CONTROL INGRESO HUMO (TUBO ESCAPE)										X		X				X		

DOC. OPERADOR (CEDULA, ARL ,EPS)	Brayan Alberto 1087287770
RETRO (ORUGAS)	
FIRMA OPERADOR	Brayan
FIRMA INSPECTOR SYST	
OBSERVACIONES	El brazo se mueve solo

ELABORÓ: Brayan Alberto REVISÓ: _____ APROBÓ: _____

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAL ARMENIA	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: QYM-SGSST-FOR-037
	INSPECCIÓN DIARIA DE MAQUINARIA AMARILLA	VERSIÓN 01 PÁGINA 1 DE 1

LISTA DE INSPECCION DE MAQUINARIA

	DIAS DE LA SEMANA	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
	FECHA				19/05/16			20/05/16			21/05/16			22/05/16			23/05/16		
	ITEM	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
LUCES	FRONTERAS DE TRABAJO				✓			✓			✓			✓			✓		
	TRASERAS DE TRABAJO				✓			✓			✓			✓			✓		
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO				✓			✓			✓			✓			✓		
	DIRECCIONALES TRASERAS DE PARQUEO				✓			✓			✓			✓			✓		
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA				✓			✓			✓			✓			✓		
CABINA	CINTURON DE SEGURIDAD				✓			✓			✓			✓			✓		
	EXTINTOR DE INCENDIOS 10 LBS				✓			✓			✓			✓			✓		
	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS				✓			✓			✓			✓			✓		
	ASIENTO EN BUEN ESTADO				✓			✓			✓			✓			✓		
	INDICADORES (MOTOR Y LMI)				✓			✓			✓			✓			✓		
	ALARMA DE RETROCESO				✓			✓			✓			✓			✓		
	ESCALERAS Y PASAMANOS				✓			✓			✓			✓			✓		
	ESPEJO LATERAL CONVEXO				✓			✓			✓			✓			✓		
	FRENO DE SERVICIO				✓			✓			✓			✓			✓		
	FRENO DE SEGURIDAD				✓			✓			✓			✓			✓		
	VIDRIO FRONTAL EN BUEN ESTADO				✓			✓			✓			✓			✓		
	LIMPIABRISAS				✓			✓			✓			✓			✓		
	PEDALES				✓			✓			✓			✓			✓		
	HOROMETRO				✓			✓			✓			✓			✓		
	PITO				✓			✓			✓			✓			✓		
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS DE ACEITE MOTOR, HIDRAHULICO Y COMBUSTIBLE				✓			✓			✓			✓			✓		
	ESTADO DE PASADORES (BASTIDOR/DESBARRADOR)				✓			✓			✓			✓			✓		
	MECANISMO DE GIRO (BRAZO)				✓			✓			✓			✓			✓		
	MANDOS DE LEVANTE DEL BRAZO				✓			✓			✓			✓			✓		
	FUNCION HIDRAULICA				✓			✓			✓			✓			✓		
	FRENO DE SERVICIO				✓			✓			✓			✓			✓		
	ESTADO CARRILES SUPERIORES E INFERIORES				✓			✓			✓			✓			✓		
	ESTADO DEL ALTERNADOR				✓			✓			✓			✓			✓		
	ESTADO DEL RADIADOR				✓			✓			✓			✓			✓		
	ESTADO DEL VENTILADOR				✓			✓			✓			✓			✓		
	CORREAS VENTILADOR				✓			✓			✓			✓			✓		
	TEMPERATURA MOTOR HIDRAULICO				✓			✓			✓			✓			✓		
	ESTADO CRUCETAS				✓			✓			✓			✓			✓		
	ESTADO DEL SERVO DE TRANSMISION				✓			✓			✓			✓			✓		
	ESTADO GENERAL (DESGARRADOR / BALDE)				✓			✓			✓			✓			✓		
	GATOS HIDRAULICOS				✓			✓			✓			✓			✓		
	CONTROL INGRESO HUMO (TUBO ESCAPE)				✓			✓			✓			✓			✓		
	DOC. OPERADOR (CEDULA, ARL ,EPS)	94463413																	
	RETRO (ORUGAS)	Retro de Huerta																	
	FIRMA OPERADOR	Juan Mimaco OSORIO 94463413																	
	FIRMA INSPECTOR SYST	Yhon Edison Martinez R.																	
	OBSERVACIONES																		

ELABORÓ: _____ REVISÓ: _____ APROBÓ: _____

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAL ARMENIA

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PLAN DE EMERGECIAS

IFORMATO DE INSPECCIÓN DE BOTIQUINES, EXTINTORES Y CAMILLAS

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA:	Yhon edison martinez
CARGO:	Auxiliar SST
LUGAR DE INSPECCION	Ordenador Vial
FECHA DE INSPECCION	Mayo 05 2026

EXTINTORES

N°	Ubicación	Tipo	kg.	Sello	Percutor	Manómetro	Manguera	Boquilla	Gatillo	Soporte	Cilindro	Pintura	Carga	Vence	Aprobado/reprobado	NC	Firma
1	Almacen	ABC	10lb	✓	✓	✓	NA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	09/27	SI		Yhon
2	Container Compa	ABC	10lb	✓	✓	✓	NA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12/27	SI		Yhon
3	Para prestamo	ABC	10lb	✓	✓	✓	NA	✓	✓	✓	✓	Bien	✓	12/26	NO		Yhon
4	Para prestamo	ABC	20lb	✓	✓	✓	NA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12/26	NO		Yhon

CAMILLA

Ubicación:

N°	Item	Verificacion de contenido		Verificacion de Estado		Observaciones	NC	Firma
		Si	No	Ok	Deteriorado			
1	Señalizacion	X						Yhon
2	Estado del soporte	X						
3	Correas de seguridad	X						
4	Sugetadores de agarre	X						
5	Inmovilizadores miembro superior e inferior	X		X		5		

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Ubicación:

N°	Elementos	Verificacion de contenido		Verificacion de Estado				Cantidad	Observaciones	NC	Firma
		Si	No	Ok	Fecha de vencimiento	Deretiorado	Contaminado				
1	Alcohol	X			04/27	Buen Estado	NO	1	Ninguna		Yhon.
2	Apósitos (toalla higienica)	X			No Aplica	Buen estado	NO	3	Ninguna		
3	Gasa	X			No Aplica	Buen estado	NO	20 16	Ninguna		
4	Curas		X						Pendiente Recarga		
5	Algodon		X						Pendiente Recarga		
6	Copitos (aplicadores)		X						Pendiente Recarga		
7	Guantes quirurgicos	X			No Aplica	Buen estado	NO	30	Ninguna		
8	Baja lenguas		X					1	Pendiente Recarga		
9	Tijeras	X			No Aplica	Buen estado	NO	1	Ninguna		
10	Pito		X						Pendiente Recarga		
11	Jeringa		X						Pendiente Recarga		
12	Tapabocas	X			No Aplica	Buen estado	NO	3	Ninguna		
13	Pinzas		X						Pendiente Recarga		
14	Termometro	X			No Aplica	Buen estado	NO	1	Ninguna		
15	Preservativos		X						Pendiente Recarga		
16	Suero oral		X		No				Pendiente Recarga		
17	Solucion salina o suero fisiologico	X			No Aplica	Buen estado	NO	4	Ninguna		
18	Micropore		X						Pendiente Recarga		
19	Esparadrapo				No Aplica	Buen estado	NO	2 Rollos	Ninguna		

Powered by CamScanner

20	Parche ocular		X						Pendiente Recarga	
21	Lagrimas artificiales		X						Pendiente Recarga	
22	Gel antibacterial		X						Pendiente Recarga	
23	Isodine espuma									
24	Isodine solucion	X			05/27	Buen estado	NO	1	Ninguna	
25	Caja de fosforos o encendedor		X						Pendiente recarga	
26	Linterna	X								
27	Camilla rigida con cinturones de sujecion e inmovilizador cervical	X								
28	Vendas de 5 x 5 mts	X			No Aplica	Buen estado	NO	1	Ninguna	
29	Vendas de 2 x 5 mts	X			No Aplica	Buen estado	NO	3	Ninguna	
30	Vendas de 3 X 5 mts	X			No Aplica	Buen estado	NO	2	Ninguna	
31	Manual de primeros auxilios		X				NO		Pendiente Recarga	
32	Listado de numeros telefonicos de	X								

Señale con una X para dar a conocer si el botiquin contiene cada item, y otra X para dar a conocer el estado de los elementos del botiquin

NC Nivel de calificación. (Se diligencia cuando existe condicion de riesgo)

A: podría ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o perdida de alguna parte del cuerpo, o daños de considerable valor. **(requiere corrección inmediata)**

B: podría ocasionar una lesión o enfermedad grave, con una incapacidad temporal, o daño a la propiedad menor al de la clase A. **(requiere corrección pronta)**

C: podría ocasionar lesiones menores incapacitantes, enfermedad leve o daños menores. **(requiere correción posterior)**

Observaciones: • Los extintores 3 y 4 pendientes por recargar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAL ARMENIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA	Código: SIG-F-07 Versión: 1 Fecha: 28-07-2025

CONTRATO No.	Consorcio Vial Armenia		
MARCA	Yamaha.	MODELO	N/A.
FECHA INSPECCIÓN (Semana)	del 19/05/2026	al 23/05/2026	

Marque en las casillas con la letra según corresponda,
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

	1. VERIFICACION	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1,1	Verificar nivel de agua de radiador		/	/	/	/	/		
1,2	Verificar nivel de aceite del motor		/	/	/	/	/		
1,3	Revisar nivel del tanque de combustible		/	/	/	/	/		
1,4	Revisión de tubo de escape		/	/	/	/	/		
1,5	Verificar la limpieza y estado del filtro de aire		/	/	/	/	/		
1,6	verificar sistema de inyección de combustible		/	/	/	/	/		

	2. ESTADO GENERAL	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
2,1	Verificar ajuste de tuercas y tornillos		/	/	/	/	/		
2,2	Sistema de arranque (yoyo)		/	/	/	/	/		
2,3	Sistema eléctrico		/	/	/	/	/		
2,4	Verificación de correas		/	/	/	/	/		
2,5	Verificación de guardas		/	/	/	/	/		
2,6	Revisión de fugas de combustible		/	/	/	/	/		
2,7	Revisión de fugas de agua		/	/	/	/	/		
2,8	Revisión de fugas de aceite		/	/	/	/	/		
2,9	Realizar limpieza del equipo		/	/	/	/	/		

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
3,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la planta?	/		
3,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	/		
3,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	/		

	FIRMA DIARIA						OBSERVACIONES:
FIRMA NOMBRE INSPECCIONÓ C.C 18,394,913 Edwar R Londoño	Edwar	Edwar	Edwar	Edwar	Edwar		
Vo.Bo Jefe Inmediato / SST Yhon Edson Martinez Ramirez	Yhon Martinez						

Powered by CamScanner

	CONTROL SEÑALIZACION VIAL DE OBRA USO GENERAL Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-035 Fecha: 28/01/2013 Versión: 002 Pagina 1 de 2

DEPENDENCIA QUE EJECUTA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	
CONTRATO DE OBRA N° 002 DE 2025	
OBJETO DEL CONTRATO O DE LA OBRA: "EJECUTAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA"	
CONTRATISTA O CONSTRUCTOR RESPONSABLE	**CONSORCIO VIAL ARMENIA**
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	**FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE**
FECHA DE INICIO	**6 DE AGOSTO DEL 2025**
FECHA DE TERMINACIÓN	**5 DE AGOSTO DE 2027**

		ESTADO	DISTANCIA INICIO DE OBRA	CUMPLE	
1. SEÑALES PREVENTIVAS				***SI***	***NO***
SPO-01. TRABAJOS EN LA VIA		***Bueno***	***60 mt***	x	
SPO-02. MAQUINARIA EN LA VIA		***Bueno***	***20 mt***	x	
SPO- 03. MAQUINARIA EN LA VIA A 100 M		***Bueno***	***20 mt***	x	
SPO- 03. ANGOSTAMIENTO A LA DERECHA		***Bueno***	***40 mt***	X	
SPO- 04. ANGOSTAMIENTO A LA IZQUIERDA		***Bueno***	***40 mt***	X	
2. SEÑALES REGLAMENTARIAS					
SRO-01. VIA CERRADA		***N/A***	***N/A***	x	
SRO-02. DESVIO		***N/A***	***N/A***	x	
SR0-03. PASO UNO A UNO		***N/A***	***N/A***	x	
3. SEÑALES INFORMATIVAS					
SIO- 01.OBRA EN LA VIA A 100 MTS		***Bueno***	***100m***	x	
SIO-02. INICIO DE OBRA		***Bueno***	***1m***	x	
SIO-02. OBRA EN LA VIA A 200 M		***Bueno***	***200m***	x	

	CONTROL SEÑALIZACION VIAL DE OBRA USO GENERAL Secretaria de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-035 Fecha: 28/01/2013 Versión: 002 Pagina 2 de 2

				CUMPLE	
SEÑALES INFORMATIVAS		***ESTADO***	***DISTANCIA INICIO DE OBRA***	***SI***	***NO***
SIO-03. FIN DE OBRA		***N/A***	***N/A***		
SIO-04. CARRILCERRADO (Derecho, centro, izquierda)		***N/A***	***N/A***		
SIO-05. DESVIO		***N/A***	***N/A***		
DISPOSITIVOS CANALIZACION DEL TRANSITO					
Barricadas, Bandas o listones horizontales		***ESTADO***	***DISTANCIA INICIO DE OBRA***		
Conos		**Bueno**	**Móvil**	**x**	
Delineadores tubulares		**Bueno**	**Móvil**	**x**	
Canecas		**N/A**	**N/A**		
Barreras Plasticas Flexibles		**Bueno**	**Móvil**	**x**	
Tabiques, Cintas Plasticas, Mallas		**Bueno**	**Móvil**	**x**	
Reja Portatil Peatonal		**N/A**	**N/A**		
DISPOSITIVOS LUMINOSOS (Condiciones Peligrosas)		**N/A**	**N/A**		
Reflectores		**N/A**	**N/A**		
Luces de Indentificacion de Peligro		**N/A**	**N/A**		
Lamparas de Encendido Electrico Continuo		**N/A**	**N/A**		
Luces de Advertencia en Barricadas		**Bueno**	**Móvil**		
Señales de Mensaje Luminoso		**N/A**	**N/A**		
DISPOSITIVOS MANUALES		**N/A**	**N/A**		
Banderas y Paletas (Banderero)		**Bueno**	**Móvil**	**x**	
Linterna		**N/A**	**N/A**	x	
MANEJO DE ESCOMBROS:					
OBSERVACIONES: Se realiza control de señalización de obra para el componente de malla vial tramo bomberos, donde se adelanta ejecución de obra					
Firma del Interventor y/oSupervisor:					
Firma del Constructor Responsable:					
Fecha de Inspección: 6 de mayo del 2026					

Nota: Formato adoptado por el Decreto 016 del 22 Febrero de 2012. Para uso general de todas las Dependencias del Nivel Central y entidades Descentralizadas.

CONSORCIO VIAL ARMENIA	CONSORCIO VIAL ARMENIA	CODIGO:	SST-FT-40
		VERSION:	1
	LISTA DE CHEQUEO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	FECHA:	jul-25

EMPRESA: Consorcio Vial Armenia

Válido de: 04/05/2026 A: 10/05/2026 Desde las: 07:00 a.m. Hasta las: 06:00 P.m.

Lugar de Trabajo: Ordenador Vial

Trabajo a realizar: Excavacion, Instalacion de hierro, formaleta y Fundida de reamarcs

Herramientas y/o Equipos:

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (procedimiento)		PELIGRO (Fuente o Situación)		CONSECUENCIAS		CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos, Reactivos)	
1	Excavacion de reamarca	1	DE SEGURIDAD BIOMECANICO (Manipulación de cargas)	1	Espasmo musculares, lesiones de traumas, lumbagos, manipulacion inadecuada de materiales, equipo y/o herramientas	1	Autocuidado, uso adecuado EPP, no exceder peso permitido
2	Instalacion de hierro.	2	DE SEGURIDAD LOCATIVOS Terreno inestable (suelos humedos, irregulares, pendientes)	2	Caídas a nivel y/o desnivel (fracturas, golpes, machucones, heridas abiertas, atrapamientos)	2	Autocuidado, uso adecuado EPP, orden y limpieza, señalización y/o delimitación de areas de trabajo.
3	Instalacion de formaleta	3	DE SEGURIDAD MECANICO (Senderos peatonales, maquinaria, terreno irregular, obstaculos via)	3	Caídas a nivel y/o desnivel, fracturas, golpes, lesiones multiples, machucones, contusiones, esguince, atrapamientos.	3	Autocuidado, uso adecuado EPP, señalización, delimitación areas de trabajo, obstaculos, inspecciones.
4	Fundida de reamarca.	4	DE SEGURIDAD ALTURAS (Caídas a nivel y/o desnivel, terreno inestable.)	4	Golpes, fracturas, laceraciones, politraumatismos, muerte	4	Inspección areas de trabajo, personal capacitado, uso adecuado EPP, delimitación y señalización de areas, puntos de anclaje.
5	Instalacion de hierro en Tapa	5	DE SEGURIDAD BIOMECANICO (Posturas prolongadas, mantenidas y forzadas, movimientos repetitivos)	5	Lesiones osteomusculates, fatiga, estrés, afectación espalda y columna.	5	Adoptar posturas apropiadas, o comodas, realizar pausas activas, rotación de personal, reducción tiempo de exposición.
6	Fundida de Tapa	6	DE SEGURIDAD LOCATIVOS (Sistemas y medios de almacenamiento, superficies irregulares, condiciones de orden y limpieza, caida de objetos.	6	Resbalones, heridas, golpes, fracturas, politraumatismos.	6	Autocuidado, uso adecuado EPP, trabajo en equipo, inspección de areas, señalización y delimitación.
7	Orden y aseo.	7	FISICO (Temperaturas extremas Frio - Calor)	7	Deshidratación, quemaduras en la piel	7	Pausas activas, uso protector solar, hidratación permanente.

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAL ARMENIA	CONSORCIO VIAL ARMENIA	CODIGO:	SST-FT-40
		VERSION:	1
	LISTA DE CHEQUEO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	FECHA:	jul-25

EMPRESA: Consorcio Vial Armenia

Válido de: 04/05/2026 A: 10/05/2026 Desde las: 07:00 a.m. Hasta las: 07:00 P.m.

Lugar de Trabajo: Ordenador Vial.

Trabajo a realizar: Excavacion, Instalacion de hierro, formaleta y fundida en concreto

EQUIPO QUE ELABORA EL A.T.S.

Nombre Completo	Identificación	Cargo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo
Luis Ospina	89007695	AY	Luis	Luis	Luis	Luis	Luis	Luis	
Andres David M	1053856655	AY	Andres M						
Julian arango	1834646??	Almacen							
Edwar R Castillo B	18,344,413	oficial	Edwar	Edwar	Edwar	Edwar	Edwar	Edwar	
Alberg arango	18395688	AY							
Michael A Gonzalez	9.729.351	OF	Michael	Michael	Michael	Michael	Michael	Michael	
Diego Murillo Dias	1151447275	AY	Diego	Diego	Diego	Diego	Diego	Diego	
KATHERINE MAESA	1094911841	PALETERA	Katherine	Katherine	Katherine	Katherine	Katherine	Katherine	
Draydor gonzalez g.	1099491885	AY							
Eugenio Serna	18403069	OF	Eugenio	Eugenio	Eugenio	Eugenio	Eugenio	Eugenio	
Jose Lurzoth	84005166	OF	Jose	Jose	Jose	Jose	Jose	Jose	
Anibal Tovar Tuya	18491867	C. VIAL	Anibal	Anibal	Anibal	Anibal	Anibal	Anibal	
Omar Londoño	1094888958	AY	Omar	Omar	Omar	Omar	Omar	Omar	
Alexander Jaime	7063076??	OF	Alexander	Alexander	Alexander	Alexander	Alexander	Alexander	
Henry Garcia	1005044137	AY	Henry	Henry	Henry	Henry	Henry	Henry	
Hernando Hernandez	1097360666	AY	Hernando	Hernando	Hernando	Hernando	Hernando	Hernando	
Jairo Gomez	1005254153	OP	Jairo	Jairo	Jairo	Jairo	Jairo	Jairo	
Jorge Murcia	4377490	AY	Jorge	Jorge	Jorge	Jorge	Jorge	Jorge	

APROVACION DEL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

Nombre	Identificación			Cargo
Ivan Gallego.	89000902		Ing residente.	
Yhon Edison Martinez	1.097.006.607			AUX SST

Powered by CamScanner

SST-FT-40

CONSORCIO VIAL ARMENIA	CONSORCIO VIAL ARMENIA	CODIGO:	SST-FT-40
		VERSION:	0
	LISTA DE CHEQUEO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	FECHA:	jul-25

EMPRESA: Consorcio Vial Armenia

Válido de: 04/05/2026 A: 10/05/1016 Desde las: 07:00 a.m. Hasta las: 07:00 P.m.

Lugar de Trabajo: Corredor Vial

Trabajo a realizar: Excavacion, Instalacion de Cunetas y fundida en concreto

EQUIPO QUE ELABORA EL A.T.S.

Nombre completo	Identificación	Cargo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo
Pedro Alejandro	1.780.714	AUX	Pedro	Pedro	Pedro	Pedro	Pedro	Pedro	
Javier Avila	1064977576	AY	Javier	Javier	Javier	Javier	Javier	Javier	
Sebastian Espinosa M	1020778352	OP	Sebas	Sebas	Sebas	Sebas	Sebas	Sebas	
Jhon stytwan mora	1003537.59	AY	Jhon	Jhon	Jhon	Jhon	Jhon	Jhon	
Felix Murillo C	73555948	AY	Felix	Felix	Felix	Felix	Felix	Felix	
Carlos Ribeiro Suazo	13.493.136.	- -	Carlos	Carlos	Carlos	Carlos	Carlos	Carlos	

APROBACION DEL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

Nombre	Identificación			Cargo	Firma
Ivan Gallego	89000902			Residente.	
Yhon Edison M	1.097.406.607			AUX SST	

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAL ARMENIA	CONSORCIO VIAL ARMENIA LISTA DE CHEQUEO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CODIGO:	SST-FT-40
		VERSION:	0
		FECHA:	jul-25

EMPRESA: Consorcio Vial Armenia

Válido de: 04/05/2026 A: 10/05/2016 Desde las: 07:00 am Hasta las: 07:00 P.m.

Lugar de Trabajo: Ordenador Vial

Trabajo a realizar: Adecuacion de caja electrica al interior del conjunto Nissan.

Herramientas y/o Equipos:

	SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (procedimiento)		PELIGRO (Fuente o Situación)		CONSECUENCIAS		CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos, Reactivos)
1	Excavación de Grecha.	1	DE SEGURIDAD BIOMECANICO (Manipulación de cargas)	1	Espasmo musculares, lesiones de traumas, lumbagos, manipulacion inadecuada de materiales, equipo y/o herramientas	1	Autocuidado, uso adecuado EPP, no exceder peso permitido
2	Adecuacion de Tuberia	2	DE SEGURIDAD LOCATIVOS Terreno inestable (suelos humedos, irregulares, pendientes)	2	Caídas a nivel y/o desnivel (fracturas, golpes, machucones, heridas abiertas, atrapamientos)	2	Autocuidado, uso adecuado EPP, orden y limpieza, señalización y/o delimitación de areas de trabajo.
3	Demolición de Pared de carga.	3	DE SEGURIDAD MECANICO (Senderos peatonales, maquinaria, terreno irregular, obstaculos via)	3	Caidas a nivel y/o desnivel, fracturas, golpes, lesiones multiples, machucones, contusiones, esguince, atrapamientos.	3	Autocuidado, uso adecuado EPP, señalización, delimitación areas de trabajo, obstaculos, inspecciones.
4	Fundida de Pared Por Fuera	4	DE SEGURIDAD ALTURAS (Caidas a nivel y/o desnivel, terreno inestable.)	4	Golpes, fracturas, laceraciones, politraumatismos, muerte	4	Inspección areas de trabajo, personal capacitado, uso adecuado EPP, delimitación y señalización de areas, puntos de anclaje.
5	Ingreso a caja Electrica (desenergizada)	5	DE SEGURIDAD BIOMECANICO (Posturas prolongadas, mantenidas y forzadas, movimientos repetitivos)	5	Lesiones osteomusculates, fatiga, estrés, afectación espalda y columna.	5	Adoptar posturas apropiadas, o comodas, realizar pausas activas, rotación de personal, reducción tiempo de exposición.
6	Limpieza, orden y aseo	6	DE SEGURIDAD LOCATIVOS (Sistemas y medios de almacenamiento, superficies irregulares, condiciones de orden y limpieza, caida de objetos.	6	Resbalones, heridas, golpes, fracturas, politraumatismos.	6	Autocuidado, uso adecuado EPP, trabajo en equipo, inspección de areas, señalización y delimitación.
7	Resane.	7	FISICO (Temperaturas extremas Frio - Calor)	7	Deshidratación, quemaduras en la piel	7	Pausas activas, uso protector solar, hidratación permanente.

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAL ARMENIA	CONSORCIO VIAL ARMENIA	CODIGO:	SST-FT-40
		VERSION:	1
	LISTA DE CHEQUEO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	FECHA:	jul-25

EMPRESA: Consorcio Vial Armenia

Válido de: 04/05/2026 A: 10/05/2026 Desde las: 07:00 a.m. Hasta las: 07:00 p.m.

Lugar de Trabajo: Ordenador Vial (Glorieta Bomberos)

Trabajo a realizar: Adecuación de caja electrica en interior del conjunto Nissan.

EQUIPO QUE ELABORA EL A.T.S.

Nombre completo	Identificacion	Cargo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
[illegible]	76029658	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Luis Gabriel Landino	9000E307	oficial	Gabriel	Gabriel	Gabriel	Gabriel	Gabriel	Gabriel	

APROBACION DEL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

Nombre	Identificación				Cargo	Firma
Ivan Gallego	83000302				Residente.	
Yhon Edison M	1.097.406.607				Aux SST	

Nota: Desde el area SST No se autoriza realizar mantenimiento a la caja electrica sin desenergizar la misma. (Quitar la energia)

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAL ARMENIA	CONSORCIO VIAL ARMENIA	CODIGO:	SST-FT-40
		VERSION:	1
	LISTA DE CHEQUEO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	FECHA:	jul-25

EMPRESA: Consorcio Vial Armenia.

Válido de: 04/05/2026 A: 10/05/2026 Desde las: 07:00 a.m. Hasta las: 07:00 P.M.

Lugar de Trabajo: Ordenador Vial

Trabajo a realizar: Amarre y Corte de hierro.

Herramientas y/o Equipos:

	SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (procedimiento)		PELIGRO (Fuente o Situación)		CONSECUENCIAS		CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos, Reactivos)	
1	Alistamiento de Materiales.	1	DE SEGURIDAD BIOMECANICO (Manipulación de cargas)	1	Espasmo musculares, lesiones de traumas, lumbagos, manipulacion inadecuada de materiales, equipo y/o herramientas	1	Autocuidado, uso adecuado EPP, no exceder peso permitido
2	Traslado de Materiales.	2	DE SEGURIDAD LOCATIVOS Terreno inestable (suelos humedos, irregulares, pendientes)	2	Caídas a nivel y/o desnivel (fracturas, golpes, machucones, heridas abiertas, atrapamientos)	2	Autocuidado, uso adecuado EPP, orden y limpieza, señalización y/o delimitación de areas de trabajo.
3	Armado de Canastilla.	3	DE SEGURIDAD MECANICO (Senderos peatonales, maquinaria, terreno irregular, obstaculos via)	3	Caídas a nivel y/o desnivel, fracturas, golpes, lesiones multiples, machucones, contusiones, esguince, atrapamientos.	3	Autocuidado, uso adecuado EPP, señalización, delimitación areas de trabajo, obstaculos, inspecciones.
4	Amarre de Canastilla.	4	DE SEGURIDAD ALTURAS (Caídas a nivel y/o desnivel, terreno inestable.)	4	Golpes, fracturas, laceraciones, politraumatismos, muerte	4	Inspección areas de trabajo, personal capacitado, uso adecuado EPP, delimitación y señalización de areas, puntos de anclaje.
5	Corte de alambre	5	DE SEGURIDAD BIOMECANICO (Posturas prolongadas, mantenidas y forzadas, movimientos repetitivos)	5	Lesiones osteomusculates, fatiga, estrés, afectación espalda y columna.	5	Adoptar posturas apropiadas, o comodas, realizar pausas activas, rotación de personal, reducción tiempo de exposición.
6	Orden y aseo.	6	DE SEGURIDAD LOCATIVOS (Sistemas y medios de almacenamiento, superficies irregulares, condiciones de orden y limpieza, caida de objetos.	6	Resbalones, heridas, golpes, fracturas, politraumatismos.	6	Autocuidado, uso adecuado EPP, trabajo en equipo, inspección de areas, señalización y delimitación.
7		7	FISICO (Temperaturas extremas Frio - Calor)	7	Deshidratación, quemaduras en la piel	7	Pausas activas, uso protector solar, hidratación permanente.

Powered by CamScanner