DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA			
Fecha de presentación del informe:	junio / 2026	Numero de contrato:	CD-12-2026-0696
Datos del Contratista (nombres y apellidos-número de identificación)	**BILHJAN DARIO DELGADO OROZCO** CC. 72.151.155		
Periodo del informe:	Informe comprendido desde el 15 de mayo hasta el 14 de junio de 2026	Informe número:	05
Objeto del contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y MISIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA		
Valor del contrato	SON: VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL SEISICIENTOS PESOS M/L ($22.713.600)		
Supervisor	RAFAEL LAFONT DE SALES C.C.: 8.662.605		
Cargo	SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS		

DESARROLLO DE ACTIVIDADES


Apoyo para la realización de encuesta diagnóstico de familias para la formulación de subsidios de vivienda saludable desarrollado por la Secretaria de Obras Públicas, identificando caracterización y condiciones de la vivienda con sus registros fotográfico, barrio el santuario y direcciones relacionadas a continuación: **carrera 8ª 52 74, Carrera 8ª 52 57, Carrera 8ª 48 83, Carrera 8ª 48 38, Carrera 8ª 47 94, Carrera 8ª 47 56.**

Apoyo durante el proceso de aplicación de encuestas, donde se realiza verificación diagnóstica y evaluación preliminar de familias para la formulación de subsidios de vivienda, para el ingreso al programa de mejoramiento de vivienda saludable. Se realiza registro fotográfico sobre las condiciones actuales de la vivienda. Esta actividad es desarrollada en el Barrio El Porfin y direcciones relacionadas a continuación: **Carrera 21D 85 24, Carrera 21D 85 132, Carrera21D 84 75, carrera 21D 84ª 72, carrera 21D 83 26.**

Apoyo durante el proceso de aplicación de encuestas, donde se realiza verificación diagnóstica y evaluación preliminar de familias para la formulación de subsidios de vivienda, para el ingreso al programa de mejoramiento de vivienda saludable. Se realiza registro fotográfico sobre las condiciones actuales de la vivienda. Esta actividad es desarrollada en el Barrio Las Malvinas y direcciones relacionadas a continuación: : **Calle 98 8 19, calle 97 8 29, calle 97 8C 13, calle 97b 6s 24, Calle 98B 6s 24, Calle 97b 7 147, Calle 97B 7 89, calle 98 7J 147,Calle 98 8C 22.**

Apoyo durante el proceso de aplicación de encuestas, donde se realiza verificación diagnóstica y evaluación preliminar de familias para la formulación de subsidios de vivienda, para el ingreso al programa de mejoramiento de vivienda saludable. Se realiza registro fotográfico sobre las condiciones actuales de la vivienda. Esta actividad es desarrollada en el Barrio La luz y direcciones relacionadas a continuación: **Carrera 23 11 16, carrera 23 14 03, Carrera 23 6 38, carrera 23ª 6 64, Carrera 23ª 6 69, Carrera 23ª 6 64.**

Atentamente,



BILHJAN DARIO DELGADO OROZCO
C.C 72.151.155

