INFORME DE ACTIVIDADES PERIODICAS

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA			
Fecha de presentación del informe:	Mayo de 2026	Numero de contrato:	CD-12-2026-0689
Datos del Contratista (nombres y apellidos-número de identificación)	**LAURA VANESSA RODRÍGUEZ ÁLVAREZ** C.C N.º **1001919176**		
Periodo del informe:	Informe Comprendido al pago del 17 de mayo al 16 de junio del 2026	Informe número:	05
Objeto del contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y MISIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA		
Valor del contrato	SON: VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/L ($ 21.840.000)		
Supervisor	RAFAEL LAFONT DE SALES C.C 8662605		
Cargo	SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS.		

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Apoyo en el seguimiento a los procesos de la documentación cargada al Secop II, por parte de los contratistas de prestación de servicios de la Secretaria de Obras Publicas del Distrito en torno a las afiliaciones de ARL "Administradora de Riesgos Laborales" por parte de cada contratista cuyo objeto de contrato son:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍAS A LAS ACTIVIDADES MISIONALES YA LOS PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y MISIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Apoyo a las visitas de inspección durante el desarrollo de los diferentes programas y proyectos que adelante la Secretaría Distrital de Obras Públicas, de acuerdo con los parámetros del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST).

En desarrollo de lo anterior, se realizó seguimiento y validación a:

• La identificación y reporte de condiciones y actos inseguros en campo.
• El cumplimiento en la entrega y uso adecuado de la dotación y elementos de protección personal (EPP).
• La verificación del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral del personal vinculado a los proyectos, mediante revisión de planillas correspondientes.
• La inspección y estado operativo de equipos de emergencia (camillas, extintores y botiquines de primeros auxilios).
• La revisión de formatos preoperacionales de maquinaria y equipos.
• La correcta instalación y mantenimiento de señalización preventiva, informativa y senderos peatonales.

Participé en la inspección de obras en ejecución del módulo 3. Esto llevado a cabo en las siguientes direcciones:

- ✓ CARRERA 36 ENTRE CALLES 83 Y 84 - EL RUBI









Apoyo a las visitas de inspección durante el desarrollo de los diferentes programas y proyectos que adelante la Secretaría Distrital de Obras Públicas, de acuerdo con los parámetros del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST).

En desarrollo de lo anterior, se realizó seguimiento y validación a:

• La identificación y reporte de condiciones y actos inseguros en campo.
• El cumplimiento en la entrega y uso adecuado de la dotación y elementos de protección personal (EPP).
• La verificación del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral del personal vinculado a los proyectos, mediante revisión de planillas correspondientes.
• La inspección y estado operativo de equipos de emergencia (camillas, extintores y botiquines de primeros auxilios).
• La revisión de formatos preoperacionales de maquinaria y equipos.
• La correcta instalación y mantenimiento de señalización preventiva, informativa y senderos peatonales.

Participé en la inspección de obras en ejecución del módulo 1. Esto llevado a cabo en las siguientes direcciones:

- ✓ CARRERA 7C ENTRE CALLES 33 Y 34. - TAYRONA









Apoyo a las visitas de inspección durante el desarrollo de los diferentes programas y proyectos que adelante la Secretaría Distrital de Obras Públicas, de acuerdo con los parámetros del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST).

En desarrollo de lo anterior, se realizó seguimiento y validación a:

• La identificación y reporte de condiciones y actos inseguros en campo.
• El cumplimiento en la entrega y uso adecuado de la dotación y elementos de protección personal (EPP).
• La verificación del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral del personal vinculado a los proyectos, mediante revisión de planillas correspondientes.
• La inspección y estado operativo de equipos de emergencia (camillas, extintores y botiquines de primeros auxilios).
• La revisión de formatos preoperacionales de maquinaria y equipos.
• La correcta instalación y mantenimiento de señalización preventiva, informativa y senderos peatonales.

Participé en la inspección de obras en ejecución del módulo 4. Esto llevado a cabo en las siguientes direcciones:

- ✓ CALLE 50C ENTRE CARRERAS 7 SUR Y 8 SUR - SIETE DE ABRIL









laura Rodríguez

LAURA VANESSA RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
C.C N.º **1001919176**