PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES
PARQUE NACIONAL NATURAL EL COCUY
INFRAESTRUCTURA


RECORRIDOS A LOS PUESTOS DE CONTROL DE ECOTURISMO, LA ESPERANZA Y LAGUNILLAS

FECHAS: 13 de mayo 2026

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: realizar recorridos a los Puestos de Control de Ecoturismo, La Esperanza y Lagunillas para verificar las posibles adecuaciones que se pueden realizar con los materiales y herramientas disponibles

1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Se realizó recorrido para verificar el puesto de control de lagunillas, allí se eviudenció que no presenta ninguna afectaciój que requiera reparación inmediata, sin embargo, se estña a la espera de la instalación del Biodigestor.



Igualmente, se realizño verificaicón en la cabaña de La esperanza, allí se realizó la instalaciñon del sifon y además se evidenció de varias reparaciones que estan pendientes, por causa de incendio ocurrido el año anterior, por ejemplo, se tendrá pendiente instalar una polisobra o material especifico para mitigar el bviento y frio en una parte del techo.





Elaborado por: Isidro Flórez
Operario de Infraestructura