AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

HOJA CONTROL DOCUMENTAL

131-GDC-FR-001-V04
09/09/2024

SERIE:	120-10
SUBSERIE:	120-10-04
No. CARPETA:	630
DESCRIPCIÓN CARPETA:	**CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA** MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA – VÍA URIBE – CRUCE VERSALLES – PAPAMENE – ALTO DE LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO DEL META" **CONTRATO N° 779 22 PY 031-22 INF N°37 PARC N°15 C12-19 C630**

ITEM	DESCRIPCIÓN TIPO DOCUMENTAL	FOLIOS
68.	Informe componente seguridad y salud en el trabajo	122523-122713

Fecha de Elaboración:		Nombre del Archivo en el SIGA	779 22 PY 031-22 INF N°37 PARC N°15 C12-19 C630

Firma	Firma
Nombre: **FERNANDO VERA BARRERA**	Nombre: **DAGOBERTO CABRALES CONTRERAS**
Cargo: DIRECTOR DE OBRA	Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORA	**CODIGO: FOR-GI-170**
		REVISIÓN: 0
	GESTIÓN INTEGRAL	**FECHA:11/04/2025**

PROYECTO:	CUCO			**UBICACION:**	Frente la Lagartija
PROVEEDOR:	Concretos y Excavaciones Cordoba			**SERIE:**	DWE 491-B3
ACTIVIDAD:	Corte de hierro			**MARCA:**	Dwalt
SEMANA DEL	27	**AL**	30	**DE**	abril 2026

ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	**LUNES**		**MARTES**		**MIERCOLES**		**JUEVES**		**VIERNES**		**SABADO**		**DOMINGO**	
	B	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	✓		✓		✓									
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓									
Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓									
Estado del mango	✓		✓		✓									
Estado del cuerpo	✓		✓		✓									
Estado accesorio RPM (8500 - 15000)	✓		✓		✓									
Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓									
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)	✓		✓		✓									
Condiciones de orden y aseo	✓		✓		✓									
OTROS														
INSPECCIONADO POR:	Cristian Rincon		Cristian Rincon		Cristian Rincon									
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST	Cristian Rincon		Cristian Rincon		Cristian Rincon									

OBSERVACIONES:

Cristian Rincon

FIRMA DEL TRABAJADOR

122523

122524

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-35 REVISION:4
	LISTA DE CHEQUEO PARA LA INSPECCIÓN DE ANDAMIOS	FECHA: 25-10-2022 PAGINA: 1 DE 2

SEDE O PROYECTO: CVCO LOCALIZACIÓN: Puente la lagunita
AREA: Puente la lagunita. TRABAJO: Construccion de muros y obras de art.
INSPECCIONADO POR: Jhonnier Perilla
ACTIVIDAD A REALIZAR: desencofrado, Encofrado Fundicion de muro y tanq
N° SERIE:
SEMANA: DEL 13 DE abril AL 18 DE abril DE 2026

ITEM	ELEMENTOS INSPECCIONADOS PRE ARMADO (Diligencado por el andamiero)	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A
1	¿Se cuenta con un plan de armado?	✓		
2	¿Se cuenta con un plano de armado verificado por una persona calificada?	✓		
3	¿Las piezas corresponden a una sola refencia y tipo de andamio?	✓		
4	¿El andamio y sus componentes se van a usar de acuerdo a su diseño?	✓		
5	¿Se encuentran en buen estado, sin cortes profundos, aplastamiento o doblados los verticales?	✓		
6	¿Se encuentran en buen estado, sin cortes profundos, aplastamiento o dobladas las bases collarin?	✓		
7	¿Se encuentran en buen estado, sin cortes profundos, aplastamiento o dobladas las rosetas?	✓		
8	¿Se encuentran en buen estado, sin cortes profundos, aplastamiento o doblados los tornillos niveladores? (plano o rueda?)	✓		
9	¿Se encuentran en buen estado, sin cortes profundos, aplastamiento o dobladas las horizontales?	✓		
10	¿Se encuentran en buen estado, sin cortes profundos, aplastamiento o dobladas las puntillas de los horizontales?	✓		
11	¿Se encuentran en buen estado, sin cortes profundos, aplastamiento o dobladas las diagonales?	✓		
12	¿Se encuentran en buen estado, sin cortes profundos, aplastamiento o dobladas las puntillas de los diagonales?	✓		
13	¿Se encuentran en buen estado, sin cortes profundos, aplastamiento o dobladas las plataformas?	✓		
14	¿Se encuentran en buen estado, sin cortes profundos, aplastamiento o dobladas las compuertas de acceso?	✓		
15	¿Se encuentran en buen estado, sin cortes profundos, aplastamiento o doblados los rodapíes?	✓		
16	¿Se encuentran en buen estado, sin cortes profundos, aplastamiento o dobladas las grapas?	✓		
17	¿La altura del rodapié son de mínimo 9 cm?	✓		
18	¿Se contara con vientos en cable o manila?			✓
19	¿Las grapas se encuentran en buen estado?	✓		
20	¿Se han tomado las medidas preventivas para tener protegido el andamio de las líneas eléctricas energizadas?			✓
21	¿Se ha verificado que en el área en el que se realice el armado no hayan líquidos que generen condiciones resbalosas	✓		
22	¿En caso de haber una pieza defectuosa se ha reportado, separado, etiquetada y ha sido reemplazada?	✓		
23	¿Se cuenta con el calculo de contrapeso y calculo de la carga de trabajo del andamio? (andamio suspendido)	✓		
24	¿Se cuenta con puntos de anclaje certificados para la instalación del andamio colgante?	✓		
25	¿los puntos de anclaje del andamio colgante son independientes de los puntos de anclaje para los trabajadores?			✓
26	¿La actividaad que se va a desarrollar en el andamio, esta asociado con otros trabajos de alto riesgo, como trabajos electricos, trabajados en caliente, espacios confinados, o trabajos especiales que requieran de certificados adicionales?	✓		

122525

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-35 REVISION:4
	LISTA DE CHEQUEO PARA LA INSPECCIÓN DE ANDAMIOS	FECHA: 25-10-2022 PAGINA: 1 DE 2

ITEM	ELEMENTOS INSPECCIONADOS PRE ARMADO (Diligencado por el coordinador de trabajo en alturas)	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A
1	se tienen los elementos de protección personal y de protección contra caídas apropiados para realizar el trabajo?	✓		
2	Se han instalado barandas en todos los espacios abiertos y en los extremos de las plataformas del andamio?	✓		
3	La baranda superior de la plataforma de trabajo se encuentra ubicada a 1 m y la intermedia a 0,5m sobre la plataforma?	✓		
4	El pasamanos tiene una altura mínima de 1 m.	✓		
5	se han instalado los diagonales correctamente?	✓		
6	Se han instalado correctamente todos los rodapiés de la plataforma de trabajo?	✓		
7	Los verticales estan unidos con pasadores?	✓		
8	Todas las áreas de trabajo están cubiertas con plataformas en un 100%?	✓		
9	La plataforma de trabajo cubre el 75% del área del andamio (mínimo 3 tablones de 25 cm de ancho). El 25% restante debe quedar habilitado para el acceso a la plataforma.	✓		
10	El andamio cuenta con acceso seguro?	✓		
11	Si se usan escaleras externas, hay líneas de vida vertical?	✓		
12	Las ruedas del andamio tienen doble freno? Y Estos se encuentran activados?			✓
13	Las ruedas estan aseguradas al vertical o a un tornillo nivelador?			✓
14	Los módulos del andamio están asegurados entre secciones?	✓		
15	Se han removido objetos, herramientas y otros que no se requieren para evitar acumularlos en el andamio?	✓		
16	El andamio supera su nivel de auto estabilidad? (trabajo en interior 4:1 / trabajo en exterior 3:1)	✓		
17	Al usar voladizos, se han compensado la carga para garantizar la estabilidad del andamio?	✓		
18	Si el andamio no cumple con esta relación, esta debidamente fijado a una estructura?	✓		
19	Las secciones modulares o tubulares están bien aseguradas para evitar desplazamientos o balanceos?	✓		
20	Los vientos de sujeción empleados son de manila de mínimo 1/2" o cable?.	✓		
21	Están las herramientas, equipos y/o extensiones certificadas?	✓		
22	El andamio esta armado sobre una base firme y compacta? Tablones, platinas, no esta permitidos los ladrillos.	✓		
23	Los tablones utilizados para la plataforma del andamio cumplen con las a. Dos pulgadas de grosor? b. Sobresalen como mínimo 15 cm y máximo 30 cm a lado y lado del c. No poseen nudos ni deformaciones algunas? d. Tienen mínimo de ancho 25 cm cada una? e. Están amarrados a la estructura del andamio? f. La plataforma metálica estan aseguradas al andamio?	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
24	El andamio esta aplomado y estable?	✓		
25	Se verifican periódicamente la estabilidad y solidez del conjunto	✓		
26	Para desplazamiento de secciones de andamios verificar: a. Elementos de Izaje adecuado? (Cuerdas, guayas, etc.) b. Poleas o sistema de aseguramiento de la cuerda o guaya? c. El arme y desarme de las secciones superiores se realizó mínimo por 2 personas	✓ ✓ ✓		
27	La tarjeta de señalización esta vigente?			
	VoBo Trabajador Autorizado con capacitación para armado de andamios			
	VoBo HSE o Coordinador de trabajo en alturas (El coordinador de trabajo en alturas no dará visto bueno al andamio si está lista de chequeo no ha sido diligenciada totalmente o si verifica el no cumplimiento de todes la recomendaciones.)			

Yo, como trabajador autorizado he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumplen y me comprometo a cumplir con todas las normas y recomendaciones de está lista de chequeo

VERIFICACIÓN				
FECHA	TRABAJADOR AUTORIZADO	FIRMA	HSEQ	FIRMA
13-04-26	Diomedes	Diomedes	Catalina Rincon	Catalina Rincon
14-04-26	Diomedes	Diomedes	Catalina Rincon	Catalina Rincon
15-4-26	Diomedes	Diomedes	Catalina Rincon	Catalina Rincon

121526

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-35 REVISION:4
	LISTA DE CHEQUEO PARA LA INSPECCIÓN DE ANDAMIOS	FECHA: 25-10-2022 PAGINA: 1 DE 2

SEDE O PROYECTO: OCO LOCALIZACIÓN: Puente la Legartica
AREA: Puente la Legartica TRABAJO: Construcción de muros y obra de arte.
INSPECCIONADO POR: Diomedes Perilla
ACTIVIDAD A REALIZAR: descapote, Excavación, Fundición de muros
N° SERIE:
SEMANA: DEL 13 DE abril AL 18 DE abril DE 2026

ITEM	ELEMENTOS INSPECCIONADOS PRE ARMADO (Diligencado por el andamiero)	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A
1	¿Se cuenta con un plan de armado?	✓		
2	¿Se cuenta con un plano de armado verificado por una persona calificada?	✓		
3	¿Las piezas corresponden a una sola refencia y tipo de andamio?	✓		
4	¿El andamio y sus componentes se van a usar de acuerdo a su diseño?	✓		
5	¿Se encuentran en buen estado, sin cortes profundos, aplastamiento o doblados los verticales?	✓		
6	¿Se encuentran en buen estado, sin cortes profundos, aplastamiento o dobladas las bases collarin?	✓		
7	¿Se encuentran en buen estado, sin cortes profundos, aplastamiento o dobladas las rosetas?	✓		
8	¿Se encuentran en buen estado, sin cortes profundos, aplastamiento o doblados los tornillos niveladores? (plano o rueda?)	✓		
9	¿Se encuentran en buen estado, sin cortes profundos, aplastamiento o dobladas las horizontales?	✓		
10	¿Se encuentran en buen estado, sin cortes profundos, aplastamiento o dobladas las puntillas de los horizontales?	✓		
11	¿Se encuentran en buen estado, sin cortes profundos, aplastamiento o dobladas las diagonales?	✓		
12	¿Se encuentran en buen estado, sin cortes profundos, aplastamiento o dobladas las puntillas de los diagonales?	✓		
13	¿Se encuentran en buen estado, sin cortes profundos, aplastamiento o dobladas las plataformas?	✓		
14	¿Se encuentran en buen estado, sin cortes profundos, aplastamiento o dobladas las compuertas de acceso?	✓		
15	¿Se encuentran en buen estado, sin cortes profundos, aplastamiento o doblados los rodapíes?	✓		
16	¿Se encuentran en buen estado, sin cortes profundos, aplastamiento o dobladas las grapas?	✓		
17	¿La altura del rodapié son de mínimo 9 cm?	✓		
18	¿Se contara con vientos en cable o manila?			✓
19	¿Las grapas se encuentran en buen estado?	✓		
20	¿Se han tomado las medidas preventivas para tener protegido el andamio de las líneas eléctricas energizadas?			✓
21	¿Se ha verificado que en el área en el que se realice el armado no hayan líquidos que generen condiciones resbalosas	✓		
22	¿En caso de haber una pieza defectuosa se ha reportado, separado, etiquetada y ha sido reemplazada?	✓		
23	¿Se cuenta con el calculo de contrapeso y calculo de la carga de trabajo del andamio? (andamio suspendido)	✓		
24	¿Se cuenta con puntos de anclaje certificados para la instalación del andamio colgante?	✓		
25	¿los puntos de anclaje del andamio colgante son independientes de los puntos de anclaje para los trabajadores?			✓
26	¿La actividaad que se va a desarrollar en el andamio, esta asociado con otros trabajos de alto riesgo, como trabajos electricos, trabajados en caliente, espacios confinados, o trabajos especiales que requieran de certificados adicionales?	✓		

122527

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-35 REVISION:4
	LISTA DE CHEQUEO PARA LA INSPECCIÓN DE ANDAMIOS	FECHA: 25-10-2022 PAGINA: 1 DE 2

ITEM	ELEMENTOS INSPECCIONADOS PRE ARMADO (Diligencado por el coordinador de trabajo en alturas)	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A
1	se tienen los elementos de protección personal y de protección contra caídas apropiados para realizar el trabajo?	✓		
2	Se han instalado barandas en todos los espacios abiertos y en los extremos de las plataformas del andamio?	✓		
3	La baranda superior de la plataforma de trabajo se encuentra ubicada a 1 m y la intermedia a 0,5m sobre la plataforma?	✓		
4	El pasamanos tiene una altura mínima de 1 m.	✓		
5	se han instalado los diagonales correctamente?	✓		
6	Se han instalado correctamente todos los rodapiés de la plataforma de trabajo?	✓		
7	Los verticales estan unidos con pasadores?	✓		
8	Todas las áreas de trabajo están cubiertas con plataformas en un 100%?	✓		
9	La plataforma de trabajo cubre el 75% del área del andamio (mínimo 3 tablones de 25 cm de ancho). El 25% restante debe quedar habilitado para el acceso a la plataforma.	✓		
10	El andamio cuenta con acceso seguro?	✓		
11	Si se usan escaleras externas, hay líneas de vida vertical?	✓		
12	Las ruedas del andamio tienen doble freno? Y Estos se encuentran activados?			✓
13	Las ruedas estan aseguradas al vertical o a un tornillo nivelador?			✓
14	Los módulos del andamio están asegurados entre secciones?	✓		
15	Se han removido objetos, herramientas y otros que no se requieren para evitar acumularlos en el andamio?	✓		
16	El andamio supera su nivel de auto estabilidad? (trabajo en interior 4:1 / trabajo en exterior 3:1)	✓		
17	Al usar voladizos, se han compensado la carga para garantizar la estabilidad del andamio?	✓		
18	Si el andamio no cumple con esta relación, esta debidamente fijado a una estructura?	✓		
19	Las secciones modulares o tubulares están bien aseguradas para evitar desplazamientos o balanceos?	✓		
20	Los vientos de sujeción empleados son de manila de mínimo 1/2" o cable?.	✓		
21	Están las herramientas, equipos y/o extensiones certificadas?	✓		
22	El andamio esta armado sobre una base firme y compacta? Tablones, platinas, no esta permitidos los ladrillos.	✓		
23	Los tablones utilizados para la plataforma del andamio cumplen con las a. Dos pulgadas de grosor? b. Sobresalen como mínimo 15 cm y máximo 30 cm a lado y lado del c. No poseen nudos ni deformaciones algunas? d. Tienen mínimo de ancho 25 cm cada una? e. Están amarrados a la estructura del andamio? f. La plataforma metálica estan aseguradas al andamio?	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
24	El andamio esta aplomado y estable?	✓		
25	Se verifican periódicamente la estabilidad y solidez del conjunto	✓		
26	Para desplazamiento de secciones de andamios verificar: a. Elementos de Izaje adecuado? (Cuerdas, guayas, etc.) b. Poleas o sistema de aseguramiento de la cuerda o guaya? c. El arme y desarme de las secciones superiores se realizó mínimo por 2 personas	✓ ✓ ✓		
27	La tarjeta de señalización esta vigente?			
VoBo Trabajador Autorizado con capacitación para armado de andamios				
VoBo HSE o Coordinador de trabajo en alturas (El coordinador de trabajo en alturas no dará visto bueno al andamio si está lista de chequeo no ha sido diligenciada totalmente o si verifica el no cumplimiento de todas la recomendaciones.)				

Yo, como trabajador autorizado he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumplen y me comprometo a cumplir con todas las normas y recomendaciones de está lista de chequeo

VERIFICACIÓN				
FECHA	TRABAJADOR AUTORIZADO	FIRMA	HSEQ	FIRMA
16-04-26	Ramses	Ramses	Catalina Rincon	Catalina Rincon
17-09-26	Ramses	Ramses	Catalina Rincon	Catalina Rincon
/	/	/	/	/

122528

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-35 REVISION:4
	LISTA DE CHEQUEO PARA LA INSPECCIÓN DE ANDAMIOS	FECHA: 25-10-2022 PAGINA: 1 DE 2

SEDE O PROYECTO: OCC LOCALIZACIÓN: Puente los Logaritos
AREA: Puente los Logaritos TRABAJO: Encofrado, descimbrado, fundicion y curado
INSPECCIONADO POR: Diomedes Revilla
ACTIVIDAD A REALIZAR: Encofrado, descimbrado, fundicion de muro, curado de hierro
Nº SERIE:
SEMANA: DEL 6 DE abril AL 11 DE abril DE 2026

ITEM	ELEMENTOS INSPECCIONADOS PRE ARMADO (Diligencado por el andamiero)	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A
1	¿Se cuenta con un plan de armado?	✓		
2	¿Se cuenta con un plano de armado verificado por una persona calificada?	✓		
3	¿Las piezas corresponden a una sola refencia y tipo de andamio?	✓		
4	¿El andamio y sus componentes se van a usar de acuerdo a su diseño?	✓		
5	¿Se encuentran en buen estado, sin cortes profundos, aplastamiento o doblados los verticales?	✓		
6	¿Se encuentran en buen estado, sin cortes profundos, aplastamiento o dobladas las bases collarin?	✓		
7	¿Se encuentran en buen estado, sin cortes profundos, aplastamiento o dobladas las rosetas?	✓		
8	¿Se encuentran en buen estado, sin cortes profundos, aplastamiento o doblados los tornillos niveladores? (plano o rueda?)	✓		
9	¿Se encuentran en buen estado, sin cortes profundos, aplastamiento o dobladas las horizontales?	✓		
10	¿Se encuentran en buen estado, sin cortes profundos, aplastamiento o dobladas las puntillas de los horizontales?	✓		
11	¿Se encuentran en buen estado, sin cortes profundos, aplastamiento o dobladas las diagonales?	✓		
12	¿Se encuentran en buen estado, sin cortes profundos, aplastamiento o dobladas las puntillas de los diagonales?	✓		
13	¿Se encuentran en buen estado, sin cortes profundos, aplastamiento o dobladas las plataformas?	✓		
14	¿Se encuentran en buen estado, sin cortes profundos, aplastamiento o dobladas las compuertas de acceso?	✓		
15	¿Se encuentran en buen estado, sin cortes profundos, aplastamiento o doblados los rodapíes?	✓		
16	¿Se encuentran en buen estado, sin cortes profundos, aplastamiento o dobladas las grapas?	✓		
17	¿La altura del rodapié son de mínimo 9 cm?	✓		
18	¿Se contara con vientos en cable o manila?			✓
19	¿Las grapas se encuentran en buen estado?	✓		
20	¿Se han tomado las medidas preventivas para tener protegido el andamio de las líneas eléctricas energizadas?			✓
21	¿Se ha verificado que en el área en el que se realice el armado no hayan líquidos que generen condiciones resbalosas	✓		
22	¿En caso de haber una pieza defectuosa se ha reportado, separado, etiquetada y ha sido reemplazada?	✓		
23	¿Se cuenta con el calculo de contrapeso y calculo de la carga de trabajo del andamio? (andamio suspendido)	✓		
24	¿Se cuenta con puntos de anclaje certificados para la instalación del andamio colgante?	✓		
25	¿los puntos de anclaje del andamio colgante son independientes de los puntos de anclaje para los trabajadores?	✓		
26	¿La actividaad que se va a desarrollar en el andamio, esta asociado con otros trabajos de alto riesgo, como trabajos electricos, trabajados en caliente, espacios confinados, o trabajos especiales que requieran de certificados adicionales?			✓

122529

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-35 REVISION:4
	LISTA DE CHEQUEO PARA LA INSPECCIÓN DE ANDAMIOS	FECHA: 25-10-2022 PAGINA: 1 DE 2

ITEM	ELEMENTOS INSPECCIONADOS PRE ARMADO (Diligencado por el coordinador de trabajo en alturas)	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A
1	se tienen los elementos de protección personal y de protección contra caídas apropiados para realizar el trabajo?	✓		
2	Se han instalado barandas en todos los espacios abiertos y en los extremos de las plataformas del andamio?	✓		
3	La baranda superior de la plataforma de trabajo se encuentra ubicada a 1 m y la intermedia a 0,5m sobre la plataforma?	✓		
4	El pasamanos tiene una altura mínima de 1 m.	✓		
5	se han instalado los diagonales correctamente?	✓		
6	Se han instalado correctamente todos los rodapiés de la plataforma de trabajo?	✓		
7	Los verticales estan unidos con pasadores?	✓		
8	Todas las áreas de trabajo están cubiertas con plataformas en un 100%?	✓		
9	La plataforma de trabajo cubre el 75% del área del andamio (mínimo 3 tablones de 25 cm de ancho). El 25% restante debe quedar habilitado para el acceso a la plataforma.	✓		
10	El andamio cuenta con acceso seguro?	✓		
11	Si se usan escaleras externas, hay líneas de vida vertical?	✓		
12	Las ruedas del andamio tienen doble freno? Y Estos se encuentran activados?			✓
13	Las ruedas estan aseguradas al vertical o a un tornillo nivelador?			✓
14	Los módulos del andamio están asegurados entre secciones?	✓		
15	Se han removido objetos, herramientas y otros que no se requieren para evitar acumularlos en el andamio?	✓		
16	El andamio supera su nivel de auto estabilidad? (trabajo en interior 4:1 / trabajo en exterior 3:1)			✓
17	Al usar voladizos, se han compensado la carga para garantizar la estabilidad del andamio?	✓		
18	Si el andamio no cumple con esta relación, esta debidamente fijado a una estructura?	✓		
19	Las secciones modulares o tubulares están bien aseguradas para evitar desplazamientos o balanceos?	✓		
20	Los vientos de sujeción empleados son de manila de mínimo 1/2" o cable?.	✓		
21	Están las herramientas, equipos y/o extensiones certificadas?	✓		
22	El andamio esta armado sobre una base firme y compacta? Tablones, platinas, no esta permitidos los ladrillos.	✓		
23	Los tablones utilizados para la plataforma del andamio cumplen con las a. Dos pulgadas de grosor? b. Sobresalen como mínimo 15 cm y máximo 30 cm a lado y lado del c. No poseen nudos ni deformaciones algunas? d. Tienen mínimo de ancho 25 cm cada una? e. Están amarrados a la estructura del andamio? f. La plataforma metálica estan aseguradas al andamio?	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
24	El andamio esta aplomado y estable?	✓		
25	Se verifican periódicamente la estabilidad y solidez del conjunto	✓		
26	Para desplazamiento de secciones de andamios verificar: a. Elementos de Izaje adecuado? (Cuerdas, guayas, etc.) b. Poleas o sistema de aseguramiento de la cuerda o guaya? c. El arme y desarme de las secciones superiores se realizó mínimo por 2 personas	✓ ✓ ✓		
27	La tarjeta de señalización esta vigente?			
	VoBo Trabajador Autorizado con capacitación para armado de andamios	✓		
	VoBo HSE o Coordinador de trabajo en alturas (El coordinador de trabajo en alturas no dará visto bueno al andamio si está lista de chequeo no ha sido diligenciada totalmente o si verifica el no cumplimiento de todas la recomendaciones.)	✓		

Yo, como trabajador autorizado he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumplen y me comprometo a cumplir con todas las normas y recomendaciones de está lista de chequeo

VERIFICACIÓN				
FECHA	TRABAJADOR AUTORIZADO	FIRMA	HSEQ	FIRMA
9-4-26	DIOMEDES	DIOMEDES	Catalina Rincon	Catalina Rincon
10-4-26	DIOMEDES	DIOMEDES	Catalina Rincon	Catalina Rincon
11-4-26	DIOMEDES	DIOMEDES	Catalina Rincon	Catalina Rincon

122530

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-35 REVISION:4
	LISTA DE CHEQUEO PARA LA INSPECCIÓN DE ANDAMIOS	FECHA: 25-10-2022 PAGINA: 1 DE 2

SEDE O PROYECTO: CUCO LOCALIZACIÓN: Puente la Cogedora
AREA: Puente la Cogedora TRABAJO: Encofrado, desencofrado Fundicion de muro
INSPECCIONADO POR: Diomedez Padilla
ACTIVIDAD A REALIZAR: Encofrado, desencofrado y fundicion de muro
Nº SERIE:
SEMANA: DEL 6 DE Abril AL 11 DE abril DE 2026

ITEM	ELEMENTOS INSPECCIONADOS PRE ARMADO (Diligencado por el andamiero)	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A
1	¿Se cuenta con un plan de armado?	✓		
2	¿Se cuenta con un plano de armado verificado por una persona calificada?	✓		
3	¿Las piezas corresponden a una sola refencia y tipo de andamio?	✓		
4	¿El andamio y sus componentes se van a usar de acuerdo a su diseño?	✓		
5	¿Se encuentran en buen estado, sin cortes profundos, aplastamiento o doblados los verticales?	✓		
6	¿Se encuentran en buen estado, sin cortes profundos, aplastamiento o dobladas las bases collarin?	✓		
7	¿Se encuentran en buen estado, sin cortes profundos, aplastamiento o dobladas las rosetas?	✓		
8	¿Se encuentran en buen estado, sin cortes profundos, aplastamiento o doblados los tornillos niveladores? (plano o rueda?)	✓		
9	¿Se encuentran en buen estado, sin cortes profundos, aplastamiento o dobladas las horizontales?	✓		
10	¿Se encuentran en buen estado, sin cortes profundos, aplastamiento o dobladas las puntillas de los horizontales?	✓		
11	¿Se encuentran en buen estado, sin cortes profundos, aplastamiento o dobladas las diagonales?	✓		
12	¿Se encuentran en buen estado, sin cortes profundos, aplastamiento o dobladas las puntillas de los diagonales?	✓		
13	¿Se encuentran en buen estado, sin cortes profundos, aplastamiento o dobladas las plataformas?	✓		
14	¿Se encuentran en buen estado, sin cortes profundos, aplastamiento o dobladas las compuertas de acceso?	✓		
15	¿Se encuentran en buen estado, sin cortes profundos, aplastamiento o doblados los rodapies?	✓		
16	¿Se encuentran en buen estado, sin cortes profundos, aplastamiento o dobladas las grapas?	✓		
17	¿La altura del rodapié son de mínimo 9 cm?	✓		
18	¿Se contara con vientos en cable o manila?			✓
19	¿Las grapas se encuentran en buen estado?	✓		
20	¿Se han tomado las medidas preventivas para tener protegido el andamio de las líneas eléctricas energizadas?			✓
21	¿Se ha verificado que en el área en el que se realice el armado no hayan líquidos que generen condiciones resbalosas	✓		
22	¿En caso de haber una pieza defectuosa se ha reportado, separado, etiquetada y ha sido reemplazada?	✓		
23	¿Se cuenta con el calculo de contrapeso y calculo de la carga de trabajo del andamio? (andamio suspendido)	✓		
24	¿Se cuenta con puntos de anclaje certificados para la instalación del andamio colgante?	✓		
25	¿los puntos de anclaje del andamio colgante son independientes de los puntos de anclaje para los trabajadores?	✓		
26	¿La actividaad que se va a desarrollar en el andamio, esta asociado con otros trabajos de alto riesgo, como trabajos electricos, trabajados en caliente, espacios confinados, o trabajos especiales que requieran de certificados adicionales?		-	✓

122531

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-35 REVISION:4
	LISTA DE CHEQUEO PARA LA INSPECCIÓN DE ANDAMIOS	FECHA: 25-10-2022 PAGINA: 1 DE 2

ITEM	ELEMENTOS INSPECCIONADOS PRE ARMADO (Diligencado por el coordinador de trabajo en alturas)	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A
1	se tienen los elementos de protección personal y de protección contra caídas apropiados para realizar el trabajo?	✓		
2	Se han instalado barandas en todos los espacios abiertos y en los extremos de las plataformas del andamio?	✓		
3	La baranda superior de la plataforma de trabajo se encuentra ubicada a 1 m y la intermedia a 0,5m sobre la plataforma?	✓		
4	El pasamanos tiene una altura mínima de 1 m.	✓		
5	se han instalado los diagonales correctamente?	✓		
6	Se han instalado correctamente todos los rodapiés de la plataforma de trabajo?	✓		
7	Los verticales estan unidos con pasadores?	✓		
8	Todas las áreas de trabajo están cubiertas con plataformas en un 100%?	✓		
9	La plataforma de trabajo cubre el 75% del área del andamio (mínimo 3 tablones de 25 cm de ancho). El 25% restante debe quedar habilitado para el acceso a la plataforma.	✓		
10	El andamio cuenta con acceso seguro?	✓		
11	Si se usan escaleras externas, hay líneas de vida vertical?	✓		
12	Las ruedas del andamio tienen doble freno? Y Estos se encuentran activados?			✓
13	Las ruedas estan aseguradas al vertical o a un tornillo nivelador?			✓
14	Los módulos del andamio están asegurados entre secciones?	✓		
15	Se han removido objetos, herramientas y otros que no se requieren para evitar acumularlos en el andamio?	✓		
16	El andamio supera su nivel de auto estabilidad? (trabajo en interior 4:1 / trabajo en exterior 3:1)			✓
17	Al usar voladizos, se han compensado la carga para garantizar la estabilidad del andamio?	✓		
18	Si el andamio no cumple con esta relación, esta debidamente fijado a una estructura?	✓		
19	Las secciones modulares o tubulares están bien aseguradas para evitar desplazamientos o balanceos?	✓		
20	Los vientos de sujeción empleados son de manila de mínimo 1/2" o cable?.	✓		
21	Están las herramientas, equipos y/o extensiones certificadas?	✓		
22	El andamio esta armado sobre una base firme y compacta? Tablones, platinas, no esta permitidos los ladrillos.	✓		
23	Los tablones utilizados para la plataforma del andamio cumplen con las a. Dos pulgadas de grosor? b. Sobresalen como mínimo 15 cm y máximo 30 cm a lado y lado del c. No poseen nudos ni deformaciones algunas? d. Tienen mínimo de ancho 25 cm cada una? e. Están amarrados a la estructura del andamio? f. La plataforma metálica estan aseguradas al andamio?	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
24	El andamio esta aplomado y estable?	✓		
25	Se verifican periódicamente la estabilidad y solidez del conjunto	✓		
26	Para desplazamiento de secciones de andamios verificar: a. Elementos de Izaje adecuado? (Cuerdas, guayas, etc.) b. Poleas o sistema de aseguramiento de la cuerda o guaya? c. El arme y desarme de las secciones superiores se realizó mínimo por 2 personas	✓ ✓ ✓		
27	La tarjeta de señalización esta vigente?			
	VoBo Trabajador Autorizado con capacitación para armado de andamios	✓		
	VoBo HSE o Coordinador de trabajo en alturas (El coordinador de trabajo en alturas no dará visto bueno al andamio si está lista de chequeo no ha sido diligenciada totalmente o si verifica el no cumplimiento de todas la recomendaciones.)	✓	✓	✓

Yo, como trabajador autorizado he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumplen y me comprometo a cumplir con todas las normas y recomendaciones de está lista de chequeo

VERIFICACIÓN				
FECHA	TRABAJADOR AUTORIZADO	FIRMA	HSEQ	FIRMA
6-4-26	[illegible]	[illegible]	Catalina Rincon	Catalina Rincon
7-4-26	[illegible]	[illegible]	Catalina Rincon	Catalina Rincon
8-4-26	[illegible]	[illegible]	Catalina Rincon	Catalina Rincon.

122532

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-150 REVISIÓN: 0
	PREOPERACIONAL VIBRADOR DE CONCRETO	FECHA: 07-01-2020 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: Corredor vial Uribe - Paz Mene **MARCA:** DEWAK

INSPECCIONADOR POR: Jhon Jairo Izquierdo

SEMANA DEL 29 **DE** 04 **AL** 01 **DE** 08 **DE** 2026

DESCRIPCIÓN		LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SISTEMA ELÉCTRICO	Interruptor	✓		✓				✓				✓			
	Cable de alimentación	✓		✓				✓				✓			
	Horómetro	✓		✓				✓				✓			
	Estado de Guaya aceleración	✓		✓				✓				✓			
	Encendido y/o arranque	✓		✓				✓				✓			
	Terminal de tierra	✓		✓				✓				✓			
	Batería	✓		✓				✓				✓			
ESTADO MECÁNICO	Enganches correa														
	Entrada de ventilación de filtro														
	Calida de ventilación														
	Rosca izquierda														
	Manguera 027 mm														
	Tuerca conexión motor rosca izquierda														
	Refuerzo de manguera														
	Aguja vibrante														
	Transmisión														
Vo.Bo. HSE		Jhon J		Jhon J		Jhon J		Jhon J		Jhon J		Jhon J		—	

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **ÚNICAMENTE** el **OPERADOR** del vibro. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle al SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

Fuera de servicio: si____ no X

OBSERVACIONES:

NOMBRE OPERADOR

JUAN CARLOS ISAZA
NOMBRE ING RESIDENTE

122533

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-150 REVISIÓN: 0
	PREOPERACIONAL VIBRADOR DE CONCRETO	FECHA: 07-01-2020 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: Corredor vial vmbe-Puerto Gaitan MARCA: MARTA

INSPECCIONADOR POR: Jhon Jairo Izquierdo

SEMANA DEL 13 DE 04 AL 18 DE 04 DE 2026

DESCRIPCIÓN		LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SISTEMA ELÉCTRICO	Interruptor					✓				✓					
	Cable de alimentación					✓				✓					
	Horómetro					✓				✓					
	Estado de Guaya aceleración					✓				✓					
	Encendido y/o arranque					✓				✓					
	Terminal de tierra					✓				✓					
	Batería					✓				✓					
ESTADO MECÁNICO	Enganches correa														
	Entrada de ventilación de filtro														
	Calida de ventilación														
	Rosca izquierda														
	Manguera 027 mm														
	Tuerca conexión motor rosca izquierda														
	Refuerzo de manguera														
	Aguja vibrante														
	Transmisión														
Vo.Bo. HSE		—		—		Ismeyl		—		Ismeyl		—		—	

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **ÚNICAMENTE** el **OPERADOR** del vibro. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle al SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

Fuera de servicio: si____ no X

OBSERVACIONES:

Jhon Jairo Izquierdo
NOMBRE OPERADOR

Juan Carlos Isaza
NOMBRE ING RESIDENTE

CV	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORA**	**CODIGO: FOR-GI-170**
		REVISIÓN: 0
	GESTIÓN INTEGRAL	**FECHA:11/04/2025**

PROYECTO:	Corredor vial Oribe-Puptumene		**UBICACION:**	Corredor vial	
PROVEEDOR:	BUILD ALTERNATIVA		**SERIE:**	B-3	
ACTIVIDAD:	Construccion de muros y obras de Arte		**MARCA:**	DEWALT	
SEMANA DEL		**AL**		**DE**	

ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	✓		✓		✓		✓				✓			
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓				✓			
Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓				✓			
Estado del mango	✓		✓		✓		✓				✓			
Estado del cuerpo	✓		✓		✓		✓				✓			
Estado accesorio RPM (8500 - 15000)	✓		✓		✓		✓				✓			
Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓				✓			
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)	✓		✓		✓		✓				✓			
Condiciones de orden y aseo			✓								✓			
OTROS														
INSPECCIONADO POR:	Isnery R		Isnery R		Isnery R		Isnery R		Isnery R		Isnery R			
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST														

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL TRABAJADOR

122534

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORA

CODIGO: FOR-GI-170

REVISIÓN: 0

GESTIÓN INTEGRAL

FECHA:11/04/2025

PROYECTO:	Corredor Vial Usibe-Papayonero	UBICACION:	Corredor Vial
PROVEEDOR:	BUILD ALTERNATIVA	SERIE:	325
ACTIVIDAD:	Construcción de Muros y obras de Arte.	MARCA:	MAKITA

SEMANA DEL 06 AL 11 DE 01 2026

ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del cuerpo	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado accesorio RPM (8500 - 15000)	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)	✓		✓		✓		✓		✓					
Condiciones de orden y aseo	✓		✓		✓		✓		✓					
OTROS														
INSPECCIONADO POR:	Isnery R		Isnery R		Isnery R		Isnery R		Isnery R					
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST														

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL TRABAJADOR

122535

CV	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORA**	**CODIGO: FOR-GI-170**
		REVISIÓN: 0
	GESTIÓN INTEGRAL	**FECHA:11/04/2025**

PROYECTO:	Mejoramiento Corredor Vial		**UBICACION:**	Corredor Vial	Uribe-Payamene
PROVEEDOR:	BUILD ALTERNATIVA		**SERIE:**	732	
ACTIVIDAD:	Construccion de muros y obras de Arte		**MARCA:**	MAKITA	
SEMANA DEL	27	**AL** 03	**DE**	05	2026

ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	**LUNES**		**MARTES**		**MIERCOLES**		**JUEVES**		**VIERNES**		**SABADO**		**DOMINGO**	
	B	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del cuerpo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado accesorio RPM (8500 - 15000)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Condiciones de orden y aseo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS														
INSPECCIONADO POR:														
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST	Ismery F		Ismery F		Ismery F		Ismery F		Ismery F		Ismery F		—	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL TRABAJADOR

122536

122537

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-172 REVISIÓN: 0
	INSPECCION PREOPERACIONAL PLANTA ELECTRICA	FECHA:11/04/2025 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: Corredor vial Cribe-Paparoma **LOCALIZACIÓN:** Corredor vial.

ACTIVIDAD: Construcción de muros y Obras de Arte

INSPECCIONADO POR: Jhon Jairo Izquierdo

SEMANA DEL 27 **DE** 07 **AL** 03 **DE** 05 **DE** 2026

DESCRIPCIÓN		LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
PLANTA ELECTRICA	Estructura de soporte en buena condicion, verifique que la estructura es conforme.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Patas de anclaje en buena condicion, verique el correcto funcionamiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor de arranque sin ruidos defectuosos, verique que el motor no presente fugas asi como su aspecto y sonido.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel de combustible óptimo, verique que el tanque de combustible no presente fugas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y conexiones electricas en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Valvula de seguridad funcionando.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio, verique fecha de vencimiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Empalmes del cableado,cuentan con cablijas o tomas de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Stop de emergencias en buenas condiciones	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Conexión, "polo a tierra"	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Medidor de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	cuenta con kit antirrame en caso de fugas o aceites	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
VoBo HSE		Jnergy		Jnergy		Jnergy									

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR**. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si _____ **no** X

OBSERVACIONES:

NOMBRE OPERADOR

SUPERVISOR HSE

122538

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-172 REVISIÓN: 0
	INSPECCION PREOPERACIONAL PLANTA ELECTRICA	FECHA:11/04/2025 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: Corredor vial Uribe-Paparmene LOCALIZACIÓN: Uribe-Paparmene

ACTIVIDAD: Construccion de Muros y Obras de Arte

INSPECCIONADO POR: Jhon Jairo Izquierdo

SEMANA DEL 13 DE 04 AL 18 DE 04 DE 2026

	DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
PLANTA ELECTRICA	Estructura de soporte en buena condicion, verifique que la estructura es conforme.	✓								✓		✓			
	Patas de anclaje en buena condicion, verique el correcto funcionamiento	✓								✓		✓			
	Motor de arranque sin ruidos defectuosos, verique que el motor no presente fugas asi como su aspecto y sonido.	✓								✓		✓			
	Nivel de combustible óptimo, verique que el tanque de combustible no presente fugas.	✓								✓		✓			
	Bateria y conexiones electricas en buen estado.	✓								✓		✓			
	Valvula de seguridad funcionando.	✓								✓		✓			
	Extintor de incendio, verique fecha de vencimiento	✓								✓		✓			
	Empalmes del cableado,cuentan con cablijas o tomas de seguridad	✓								✓		✓			
	Stop de emergencias en buenas condiciones	✓								✓		✓			
	Conexión, "polo a tierra"	✓								✓		✓			
	Medidor de aceite	✓								✓		✓			
	cuenta con kit antirrame en caso de fugas o aceites														
	VoBo HSE	Isneyr								Isneyr					

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR.** En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si _____ **no** X

OBSERVACIONES:

NOMBRE OPERADOR

SUPERVISOR HSE

122539

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-172 REVISIÓN: 0
	INSPECCION PREOPERACIONAL PLANTA ELECTRICA	FECHA:11/04/2025 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: Corredor vial Uribe-Paparmene **LOCALIZACIÓN:** Corredor vial

ACTIVIDAD: Construcción de Muros y dovelas de Arle

INSPECCIONADO POR: Jhon Jairo Izquierdo.

SEMANA DEL 06 **DE** 04 **AL** 11 **DE** 04 **DE** 2026

DESCRIPCIÓN		LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
PLANTA ELECTRICA	Estructura de soporte en buena condicion, verifique que la estructura es conforme.	✓		✓											
	Patas de anclaje en buena condicion, verique el correcto funcionamiento	✓		✓											
	Motor de arranque sin ruidos defectuosos, verique que el motor no presente fugas asi como su aspecto y sonido.	✓		✓											
	Nivel de combustible óptimo, verique que el tanque de combustible no presente fugas.	✓		✓											
	Bateria y conexiones electricas en buen estado.	✓		✓											
	Valvula de seguridad funcionando.	✓		✓											
	Extintor de incendio, verique fecha de vencimiento	✓		✓											
	Empalmes del cableado,cuentan con cablijas o tomas de seguridad	✓		✓											
	Stop de emergencias en buenas condiciones	✓		✓											
	Conexión, "polo a tierra"	✓		✓											
	Medidor de aceite	✓		✓											
	cuenta con kit antirrame en caso de fugas o aceites														
VoBo HSE		Jhon Jairo		Jhon Jairo		—		—		—		—			

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR**. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si _____ **no** X

OBSERVACIONES:

NOMBRE OPERADOR

SUPERVISOR HSE

CV	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORA**	**CODIGO: FOR-GI-170**
		REVISIÓN: 0
	GESTIÓN INTEGRAL	**FECHA:11/04/2025**

PROYECTO:	Corredor vial Uribe-Papayanene			**UBICACION:**	Corredor vial Uribe-Papayanene
PROVEEDOR:	ALEGCOING			**SERIE:**	7132.
ACTIVIDAD:	Construccion de muros y obras de Arte			**MARCA:**	DEWALT
SEMANA DEL	27	**AL**	03	**DE**	05 2026

ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	**LUNES**		**MARTES**		**MIERCOLES**		**JUEVES**		**VIERNES**		**SABADO**		**DOMINGO**	
	B	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del cuerpo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado accesorio RPM (8500 - 15000)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Condiciones de orden y aseo	✓		✓		✓		✓							
OTROS														
INSPECCIONADO POR:	[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]			
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST	Isnery R		Isnery R		Isnery R		Isnery R		Isnery R		Isnery R			

OBSERVACIONES:

[signature]

FIRMA DEL TRABAJADOR

11540

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORA	**CODIGO: FOR-GI-170**
		REVISIÓN: 0
	GESTIÓN INTEGRAL	**FECHA:11/04/2025**

PROYECTO:	Corredor vial Urbe-Papayamene			**UBICACION:**	Corredor vial.
PROVEEDOR:	ALEGCOING			**SERIE:**	732.
ACTIVIDAD:	Construccion de Muros y Obras de Arte			**MARCA:**	GELLOAL
SEMANA DEL	20	**AL**	26	**DE**	04 2026

ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	**LUNES**		**MARTES**		**MIERCOLES**		**JUEVES**		**VIERNES**		**SABADO**		**DOMINGO**	
	B	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del cuerpo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado accesorio RPM (8500 - 15000)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Condiciones de orden y aseo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS														
INSPECCIONADO POR:														
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST	Isnery R		Isnery R		Isnery R		Isnery R		Isnery R		Isnery R			

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL TRABAJADOR

122591

CV	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORA**	**CODIGO: FOR-GI-170**
		REVISIÓN: 0
	GESTIÓN INTEGRAL	**FECHA:11/04/2025**

PROYECTO:	Corredor Vial Urabe - Paramente.			**UBICACION:**	Corredor Vial.
PROVEEDOR:	ACECOINE			**SERIE:**	3 25
ACTIVIDAD:	Construccion de Muros y obras de Arte			**MARCA:**	DEWALD
SEMANA DEL	13	**AL**	18	**DE**	04 2026

ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	**LUNES**		**MARTES**		**MIERCOLES**		**JUEVES**		**VIERNES**		**SABADO**		**DOMINGO**	
	B	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del cuerpo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado accesorio RPM (8500 - 15000)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Condiciones de orden y aseo			✓		✓									
OTROS														
INSPECCIONADO POR:														
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST	Isnery R		Isnery R		Isnery R		Isnery R		Isnery R		Isnery R			

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL TRABAJADOR

122542

CV	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDOR**	**CODIGO: FOR-GI-170**
		REVISIÓN: 0
	GESTIÓN INTEGRAL	**FECHA:11/04/2025**

PROYECTO:	Mejoramiento Corredor Vial Oribe-Papamene	**UBICACION:**	Corredor Vial Oribe - Neiva.
PROVEEDOR:	ACGECOING	**SERIE:**	532
ACTIVIDAD:	Construcción de Muros y obras de Arte	**MARCA:**	DEWALT
SEMANA DEL	AL	**DE**	

ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	**LUNES**		**MARTES**		**MIERCOLES**		**JUEVES**		**VIERNES**		**SABADO**		**DOMINGO**	
	B	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del cuerpo	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado accesorio RPM (8500 - 15000)	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)	✓		✓		✓		✓		✓					
Condiciones de orden y aseo	✓		✓		✓		✓		✓					
OTROS														
INSPECCIONADO POR:											—		—	
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST	Isnery R		Isnery R		Isnery R		Isnery R		Isnery R		—		—	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL TRABAJADOR

122543

112544

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

CODIGO: FOR-GI-172
REVISIÓN: 0
FECHA:11/04/2025
PAGINA: 1 DE 1

INSPECCION PREOPERACIONAL PLANTA ELECTRICA

SEDE O PROYECTO: Mejoramiento Corredor vial Uribe-Paramene **LOCALIZACIÓN:** Corredor vial.

ACTIVIDAD: Construcción de muros y obras de Arte.

INSPECCIONADO POR: Robinson Chaparro

SEMANA DEL 27 **DE** 04 **AL** 03 **DE** 05 **DE** 2026

DESCRIPCIÓN		LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
PLANTA ELECTRICA	Estructura de soporte en buena condicion, verifique que la estructura es conforme.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Patas de anclaje en buena condicion, verique el correcto funcionamiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor de arranque sin ruidos defectuosos, verique que el motor no presente fugas asi como su aspecto y sonido.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel de combustible óptimo, verique que el tanque de combustible no presente fugas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y conexiones electricas en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Valvula de seguridad funcionando.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio, verique fecha de vencimiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Empalmes del cableado,cuentan con cablijas o tomas de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Stop de emergencias en buenas condiciones	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Conexión, "polo a tierra"	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Medidor de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	cuenta con kit antirrame en caso de fugas o aceites														
VoBo HSE		Isnery F		Isnery F		Isnery F		Isnery F		Isnery F		Isnery F			

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR**. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si _____ **no** X

OBSERVACIONES:

NOMBRE OPERADOR

SUPERVISOR HSE

122545

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-172 REVISIÓN: 0
	INSPECCION PREOPERACIONAL PLANTA ELECTRICA	FECHA:11/04/2025 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: Mejoramiento Corredor Vial Vado Papayal **LOCALIZACIÓN:** Corredor Vial

ACTIVIDAD: Construccion de Muros y Obras de Arte

INSPECCIONADO POR: Robinson Chaparro Rojas

SEMANA DEL 20 **DE** 04 **AL** 26 **DE** 04 **DE** 2026

	DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
PLANTA ELECTRICA	Estructura de soporte en buena condicion, verifique que la estructura es conforme.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Patas de anclaje en buena condicion, verique el correcto funcionamiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor de arranque sin ruidos defectuosos, verique que el motor no presente fugas asi como su aspecto y sonido.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel de combustible óptimo, verique que el tanque de combustible no presente fugas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y conexiones electricas en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Valvula de seguridad funcionando.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio, verique fecha de vencimiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Empalmes del cableado,cuentan con cablijas o tomas de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Stop de emergencias en buenas condiciones	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Conexión, "polo a tierra"	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Medidor de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	cuenta con kit antirrame en caso de fugas o aceites					✓		✓		✓		✓			
	VoBo HSE	Isneryf		Isneryf		Isneryf		Isneryf		Isneryf		Isneryf			

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR**. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si _____ **no** X

OBSERVACIONES:

NOMBRE OPERADOR

SUPERVISOR HSE

122546

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-172 REVISIÓN: 0
	INSPECCION PREOPERACIONAL PLANTA ELECTRICA	FECHA:11/04/2025 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: Corredor vial Uribe-Papamene **LOCALIZACIÓN:** Uribe-Papamene

ACTIVIDAD: Construccion de muros y obras de Arte

INSPECCIONADO POR: Robinson Chamorro

SEMANA DEL 13 **DE** 04 **AL** 18 **DE** 04 **DE** 2026

DESCRIPCIÓN		LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
PLANTA ELECTRICA	Estructura de soporte en buena condicion, verifique que la estructura es conforme.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Patas de anclaje en buena condicion, verique el correcto funcionamiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor de arranque sin ruidos defectuosos, verique que el motor no presente fugas asi como su aspecto y sonido.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel de combustible óptimo, verique que el tanque de combustible no presente fugas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y conexiones electricas en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Valvula de seguridad funcionando.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio, verique fecha de vencimiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Empalmes del cableado,cuentan con cablijas o tomas de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Stop de emergencias en buenas condiciones	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Conexión, "polo a tierra"	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Medidor de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	cuenta con kit antirrame en caso de fugas o aceites														
VoBo HSE		Isnery P		Isnery P		Isnery P		Isnery P		Isnery P		Isnery P			

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR**. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si _____ **no** X

OBSERVACIONES:

NOMBRE OPERADOR

SUPERVISOR HSE

122593

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-172 REVISIÓN: 0
	INSPECCION PREOPERACIONAL PLANTA ELECTRICA	FECHA:11/04/2025 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: Corredor vial Uribe-Paramene **LOCALIZACIÓN:** Corredor vial

ACTIVIDAD: Construcción de Muros y Obras de Arte

INSPECCIONADO POR: Robinson Chaverriaga.

SEMANA DEL 06 **DE** 04 **AL** 11 **DE** 09 **DE** 2026

	DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
PLANTA ELECTRICA	Estructura de soporte en buena condicion, verifique que la estructura es conforme.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Patas de anclaje en buena condicion, verique el correcto funcionamiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor de arranque sin ruidos defectuosos, verique que el motor no presente fugas asi como su aspecto y sonido.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel de combustible óptimo, verique que el tanque de combustible no presente fugas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y conexiones electricas en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Valvula de seguridad funcionando.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio, verique fecha de vencimiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Empalmes del cableado,cuentan con cablijas o tomas de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Stop de emergencias en buenas condiciones	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Conexión, "polo a tierra"	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Medidor de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	cuenta con kit antirrame en caso de fugas o aceites	✓													
	VoBo HSE	Isneyf		Isneyf		Isneyf		Isneyf		Isneyf		Isneyf			

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR**. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si _____ **no** X

OBSERVACIONES:

NOMBRE OPERADOR

SUPERVISOR HSE

1175 48

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-150 REVISIÓN: 0
	PREOPERACIONAL VIBRADOR DE CONCRETO	FECHA: 07-01-2020 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: Corredor vial Orbe-Puparmene MARCA: DEWALT

INSPECCIONADOR POR: Robinson Chaparro Zapata

SEMANA DEL 27 DE 04 AL 03 DE 05 DE 2026

DESCRIPCIÓN		LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SISTEMA ELÉCTRICO	Interruptor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cable de alimentación	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Horómetro	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de Guaya aceleración	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Encendido y/o arranque	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Terminal de tierra	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Batería	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Enganches correa														
	Entrada de ventilación de filtro														
	Calida de ventilación														
	Rosca izquierda														
	Manguera 027 mm														
	Tuerca conexión motor rosca izquierda														
	Refuerzo de manguera														
	Aguja vibrante														
	Transmisión														
Vo.Bo. HSE		Isneyf		Isneyf		Isneyf		Isneyf		Isneyf		Isneyf		—	

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **ÚNICAMENTE** el **OPERADOR** del vibro. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle al SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

Fuera de servicio: si____ no X

OBSERVACIONES:

NOMBRE OPERADOR

NOMBRE ING RESIDENTE

122599

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-150 REVISIÓN: 0
	PREOPERACIONAL VIBRADOR DE CONCRETO	FECHA: 07-01-2020 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: Corredor vial Orinoquia-Boyacense **MARCA:** DELWAG

INSPECCIONADOR POR: Robinson Chaparro Rojas

SEMANA DEL 20 **DE** 09 **AL** 26 **DE** 04 **DE** 2026.

	DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SISTEMA ELÉCTRICO	Interruptor	✓		✓								✓			
	Cable de alimentación	✓		✓								✓			
	Horómetro	✓		✓								✓			
	Estado de Guaya aceleración	✓		✓								✓			
	Encendido y/o arranque	✓		✓								✓			
	Terminal de tierra	✓		✓								✓			
	Batería	✓		✓								✓			
ESTADO MECÁNICO	Enganches correa														
	Entrada de ventilación de filtro														
	Calida de ventilación														
	Rosca izquierda														
	Manguera 027 mm														
	Tuerca conexión motor rosca izquierda														
	Refuerzo de manguera														
	Aguja vibrante														
	Transmisión														
	Vo.Bo. HSE	Ismery P		Ismery P		—		—		—		Ismery P		—	

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **ÚNICAMENTE** el **OPERADOR** del vibro. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle al SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

Fuera de servicio: si____ **no** X

OBSERVACIONES:

NOMBRE OPERADOR

Juan Carlos Ibarra

NOMBRE ING RESIDENTE

122550

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-150 REVISIÓN: 0
	PREOPERACIONAL VIBRADOR DE CONCRETO	FECHA: 07-01-2020 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: Corredor vial Uribe-Papayme **MARCA:** MAKITA

INSPECCIONADOR POR: Robinson Chaparro

SEMANA DEL 13 **DE** 04 **AL** 13 **DE** 04 **DE** 2026.

DESCRIPCIÓN		LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SISTEMA ELÉCTRICO	Interruptor					✓						✓			
	Cable de alimentación					✓						✓			
	Horómetro					✓						✓			
	Estado de Guaya aceleración					✓						✓			
	Encendido y/o arranque					✓						✓			
	Terminal de tierra					✓						✓			
	Batería					✓						✓			
ESTADO MECÁNICO	Enganches correa														
	Entrada de ventilación de filtro														
	Calida de ventilación														
	Rosca izquierda														
	Manguera 027 mm														
	Tuerca conexión motor rosca izquierda														
	Refuerzo de manguera														
	Aguja vibrante														
	Transmisión														
Vo.Bo. HSE		—		—		Ismeyl		—		—		Ismeyl		—	

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **ÚNICAMENTE** el **OPERADOR** del vibro. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle al SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

Fuera de servicio: si____ no ✗

OBSERVACIONES:

NOMBRE OPERADOR

Juan Carlos Ibarra
NOMBRE ING RESIDENTE

12251

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-150 REVISIÓN: 0
	PREOPERACIONAL VIBRADOR DE CONCRETO	FECHA: 07-01-2020 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: Corredor vial Vinbe-Paparmene MARCA: PRETOR

INSPECCIONADOR POR: Robinson Chaparro.

SEMANA DEL 06 DE 09 AL 11 DE 09 DE 2026

DESCRIPCIÓN		LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SISTEMA ELÉCTRICO	Interruptor			✓						✓		✓			
	Cable de alimentación			✓						✓		✓			
	Horómetro			✓						✓		✓			
	Estado de Guaya aceleración			✓						✓		✓			
	Encendido y/o arranque			✓						✓		✓			
	Terminal de tierra			✓						✓		✓			
	Batería			✓						✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Enganches correa														
	Entrada de ventilación de filtro														
	Calida de ventilación														
	Rosca izquierda														
	Manguera 027 mm														
	Tuerca conexión motor rosca izquierda														
	Refuerzo de manguera														
	Aguja vibrante														
	Transmisión														
Vo.Bo. HSE		—		Isneyf		—		—		Isneyf		Isneyf			

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **ÚNICAMENTE** el **OPERADOR** del vibro. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle al SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

Fuera de servicio: si____ no X

OBSERVACIONES:

NOMBRE OPERADOR

NOMBRE ING RESIDENTE

122552

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-30
		REVISIÓN: 2
	INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE SOLDADURA ELECTRICA Y OXIACETILENICA	FECHA: 26-05-2014
		PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: C. V. C. O **LOCALIZACIÓN:** URUBÁ

MARCA: SWEISS **ACTIVIDAD:** Construcción de parrillas

INSPECCIONADO POR: Anderson Robles

SEMANA DEL 13 **DE** 04 **AL** 18 **DE** 04 **DE** 2026

	DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
EQUIPO DE SOLDADURA ELECTRICA	Resguardo de las partes accesibles en tension.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Aislamiento de los cables de alimentacion.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de los cables de masa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la pinza portaelectrodo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema de puesta a tierra.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de los cables y conecciones.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema de control de regulacion y encendido.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
EQUIPO DE SOLDADURA OXIACETILENICA	Amarre y posicion de botellas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sujecion de las botellas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Identificacion de las botellas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manometros.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Valvulas antiretorno (atrapallamas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de las mangueras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la boquillera.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de las boquillas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	Careta tipo soldador.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mascarilla para vaporeso humos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Guantes tipo soldador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mangas de carnaza.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Peto de carnaza.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Gafas de Corte	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Polainas en Carnaza	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS															
VoBo HSE															

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR**. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si _____ **no** X

OBSERVACIONES:

Anderson Robles
NOMBRE OPERADOR

Juan Carlos Isaza
NOMBRE ING RESIDENTE

122553

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-30
		REVISIÓN: 2
	INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE SOLDADURA ELECTRICA Y OXIACETILENICA	FECHA: 26-05-2014
		PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: C. V. C. O **LOCALIZACIÓN:**

MARCA: SWEISS **ACTIVIDAD:** Cortes

INSPECCIONADO POR: Anyerson Rueda

SEMANA DEL 27 **DE** _____ **AL** 02 **DE** _____ **DE** 2026

DESCRIPCIÓN		LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
EQUIPO DE SOLDADURA ELECTRICA	Resguardo de las partes accesibles en tension.	✓		✓		✓		✓				✓			
	Aislamiento de los cables de alimentacion.	✓		✓		✓		✓				✓			
	Estado de los cables de masa	✓		✓		✓		✓				✓			
	Estado de la pinza portaelectrodo.	✓		✓		✓		✓				✓			
	Sistema de puesta a tierra.	✓		✓		✓		✓				✓			
	Estado de los cables y conecciones.	✓		✓		✓		✓				✓			
	Sistema de control de regulacion y encendido.	✓		✓		✓		✓				✓			
EQUIPO DE SOLDADURA OXIACETILENICA	Amarre y posicion de botellas.	✓		✓		✓		✓				✓			
	Sujecion de las botellas.	✓		✓		✓		✓				✓			
	Identificacion de las botellas.	✓		✓		✓		✓				✓			
	Manometros.	✓		✓		✓		✓				✓			
	Valvulas antiretorno (atrapallamas)	✓		✓		✓		✓				✓			
	Estado de las mangueras.	✓		✓		✓		✓				✓			
	Estado de la boquillera.	✓		✓		✓		✓				✓			
	Estado de las boquillas.	✓		✓		✓		✓				✓			
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	Careta tipo soldador.	✓		✓		✓		✓				✓			
	Mascarilla para vaporeso humos	✓		✓		✓		✓				✓			
	Guantes tipo soldador	✓		✓		✓		✓				✓			
	Mangas de carnaza.	✓		✓		✓		✓				✓			
	Peto de carnaza.	✓		✓		✓		✓				✓			
	Gafas de Corte	✓		✓		✓		✓				✓			
	Polainas en Carnaza	✓		✓		✓		✓				✓			
OTROS															
VoBo HSE		✓		✓		✓		✓		X		✓		—	

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR**. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si _____ **no** X

OBSERVACIONES:

Anyerson R
NOMBRE OPERADOR

Juan Carlos Ortiz
NOMBRE ING RESIDENTE

122554

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

CODIGO: FOR-GI-30
REVISIÓN: 2
FECHA: 26-05-2014
PAGINA: 1 DE 1

INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE SOLDADURA ELECTRICA Y OXIACETILENICA

SEDE O PROYECTO: C.V.C.O **LOCALIZACIÓN:** Uribe - Meta

MARCA: Lincoln **ACTIVIDAD:** Construcción de Parrillas

INSPECCIONADO POR: Anderson Robles

SEMANA DEL 20 **DE** 04 **AL** 25 **DE** 04 **DE** 2026

	DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
EQUIPO DE SOLDADURA ELECTRICA	Resguardo de las partes accesibles en tension.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Aislamiento de los cables de alimentacion.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de los cables de masa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la pinza portaelectrodo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema de puesta a tierra.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de los cables y conecciones.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema de control de regulacion y encendido.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
EQUIPO DE SOLDADURA OXIACETILENICA	Amarre y posicion de botellas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sujecion de las botellas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Identificacion de las botellas.	✓		✓		✓				✓		✓			
	Manometros.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Valvulas antiretorno (atrapallamas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de las mangueras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la boquillera.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de las boquillas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	Careta tipo soldador.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mascarilla para vaporeso humos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Guantes tipo soldador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mangas de carnaza.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Peto de carnaza.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Gafas de Corte	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Polainas en Carnaza	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS															
VoBo HSE														—	

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR**. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si _____ **no** X

OBSERVACIONES:

Anderson Robles
NOMBRE OPERADOR

Jhon Carlos Isaza
NOMBRE ING RESIDENTE

122555

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-30
		REVISIÓN: 2
	INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE SOLDADURA ELECTRICA Y OXIACETILENICA	FECHA: 26-05-2014
		PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: C.V.C.O **LOCALIZACIÓN:** UNIBE

MARCA: SWEISS **ACTIVIDAD:** Soldadura de canasta y otros

INSPECCIONADO POR: Angeran Pablo

SEMANA DEL 6 **DE** _____ **AL** 11 **DE** ABRIL **DE** 2026

DESCRIPCIÓN		LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
EQUIPO DE SOLDADURA ELECTRICA	Resguardo de las partes accesibles en tension.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Aislamiento de los cables de alimentacion.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de los cables de masa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la pinza portaelectrodo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema de puesta a tierra.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de los cables y conecciones.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema de control de regulacion y encendido.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
EQUIPO DE SOLDADURA OXIACETILENICA	Amarre y posicion de botellas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sujecion de las botellas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Identificacion de las botellas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manometros.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Valvulas antiretorno (atrapallamas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de las mangueras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la boquillera.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de las boquillas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	Careta tipo soldador.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mascarilla para vaporeso humos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Guantes tipo soldador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mangas de carnaza.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Peto de carnaza.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Gafas de Corte	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Polainas en Carnaza	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS															
VoBo HSE		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR**. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si _____ **no** ✓

OBSERVACIONES:

Angeran Pablo
NOMBRE OPERADOR

NOMBRE ING RESIDENTE

122556

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-171 REVISIÓN: 0
	INSPECCION PREOPERACIONAL TRONZADORA	FECHA:11/04/2025 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CVCO **LOCALIZACIÓN:** Murre

ACTIVIDAD: corte de tuberia

INSPECCIONADO POR: Jeimmy Arana

SEMANA DEL 27 **DE** abril **AL** 02 **DE** Mayo **DE** 2026

DESCRIPCIÓN		LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
TRONZADORA	Verificar que la tronzadora no posea daños estructurales evidentes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	La tronzadora presenta fugas de liquidos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	el Conducto de aire al motor y el silenciador de escape permanecen limpios, no estan obstruidos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	La maquina tiene la guarda del disco de corte instalado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	La transmision y el empaque se encuentra con la guarda de seguridad intalada.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Posee guia de corte	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Las empuñaduras se encuentran limpias y libres de grasa o aceites.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Se verifica el estado del disco antes de inicira el corte.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	el trabajador se ha retirado todo tipo de joyas antes de comenzar la actividad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	se ha verificado que el cable y el conector eléctrico se encuentre en buenas condiciones(cable sin peladuras, y conector completo) sin exposicion de alambre.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	El colaborador usa todos los EPP requeridos (guantes vaqueta, careta,Dotación manga larga, Peto u otros	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Otro:														
VoBo HSE														—	

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR**. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si _____ **no** X

OBSERVACIONES:

Jeimmy Arana
NOMBRE OPERADOR

Ricardo Reyes
SUPERVISOR HSE

122557

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-171 REVISIÓN: 0
	INSPECCION PREOPERACIONAL TRONZADORA	FECHA:11/04/2025 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CVCO **LOCALIZACIÓN:** Hurtado

ACTIVIDAD: Corte de acero para parrillas

INSPECCIONADO POR: Jowani Arrieta

SEMANA DEL 20 **DE** abril **AL** 25 **DE** abril **DE** 2026

	DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
TRONZADORA	Verificar que la tronzadora no posea daños estructurales evidentes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	La tronzadora presenta fugas de liquidos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	el Conducto de aire al motor y el silenciador de escape permanecen limpios, no estan obstruidos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	La maquina tiene la guarda del disco de corte instalado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	La transmision y el empaque se encuentra con la guarda de seguridad intalada.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Posee guia de corte	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Las empuñaduras se encuentran limpias y libres de grasa o aceites.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Se verifica el estado del disco antes de inicira el corte.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	el trabajador se ha retirado todo tipo de joyas antes de comenzar la actividad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	se ha verificado que el cable y el conector eléctrico se encuentre en buenas condiciones(cable sin peladuras, y conector completo) sin exposicion de alambre.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	El colaborador usa todos los EPP requeridos (guantes vaqueta, careta,Dotación manga larga, Peto u otros	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Otro:														
	VoBo HSE													—	

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR**. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si _____ **no** X

OBSERVACIONES:

Jowani Arrieta
NOMBRE OPERADOR

Ricardo Reyes Ospina
SUPERVISOR HSE

12550

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-171 REVISIÓN: 0
	INSPECCION PREOPERACIONAL TRONZADORA	FECHA:11/04/2025 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CVC O **LOCALIZACIÓN:** Uribe - Mota

ACTIVIDAD: Corte de pavimento

INSPECCIONADO POR: Jovanni Arano

SEMANA DEL 13 **DE** abril **AL** 18 **DE** abril **DE** 2026

	DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
TRONZADORA	Verificar que la tronzadora no posea daños estructurales evidentes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	La tronzadora presenta fugas de liquidos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	el Conducto de aire al motor y el silenciador de escape permanecen limpios, no estan obstruidos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	La maquina tiene la guarda del disco de corte instalado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	La transmision y el empaque se encuentra con la guarda de seguridad intalada.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Posee guia de corte	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Las empuñaduras se encuentran limpias y libres de grasa o aceites.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Se verifica el estado del disco antes de inicira el corte.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	el trabajador se ha retirado todo tipo de joyas antes de comenzar la actividad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	se ha verificado que el cable y el conector eléctrico se encuentre en buenas condiciones(cable sin peladuras, y conector completo) sin exposicion de alambre.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	El colaborador usa todos los EPP requeridos (guantes vaqueta, careta,Dotación manga larga, Peto u otros	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Otro:														
	VoBo HSE														

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR**. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si _____ **no** NA

OBSERVACIONES:

Jovanni Arano
NOMBRE OPERADOR

Ricardo Reyes Ospina
SUPERVISOR HSE

122559

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-171 REVISIÓN: 0
	INSPECCION PREOPERACIONAL TRONZADORA	FECHA:11/04/2025 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CUCO **LOCALIZACIÓN:** Hurbe

ACTIVIDAD: Corte de hierro

INSPECCIONADO POR: Jowani Arcona

SEMANA DEL 06 **DE** Abril **AL** 07 **DE** Abril **DE** 2026

	DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
TRONZADORA	Verificar que la tronzadora no posea daños estructurales evidentes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	La tronzadora presenta fugas de liquidos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	el Conducto de aire al motor y el silenciador de escape permanecen limpios, no estan obstruidos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	La maquina tiene la guarda del disco de corte instalado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	La transmision y el empaque se encuentra con la guarda de seguridad intalada.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Posee guia de corte	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Las empuñaduras se encuentran limpias y libres de grasa o aceites.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Se verifica el estado del disco antes de inicira el corte.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	el trabajador se ha retirado todo tipo de joyas antes de comenzar la actividad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	se ha verificado que el cable y el conector eléctrico se encuentre en buenas condiciones(cable sin peladuras, y conector completo) sin exposicion de alambre.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	El colaborador usa todos los EPP requeridos (guantes vaqueta, careta,Dotación manga larga, Peto u otros	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Otro:														
	VoBo HSE														

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR**. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si _____ **no** ✓

OBSERVACIONES:

Jowani Arcona
NOMBRE OPERADOR

SUPERVISOR HSE

	CONSORCIO VIAL CONEXION ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-04 REVISIÓN: 5
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 27/10/2016 PAGINA: 1 DE 3

SEDE O PROYECTO: Cuco

INSPECCIONADO POR: Delio Bautista

PERÍODO DEL 27 **DE** abril **AL** 02 **DE** Mayo **DE** 2026

Criterios a tener en cuenta para realizar la inspección de Herramienta Menor

HERRAMIENTAS MANUALES Y DE GOLPE	HERRAMIENTAS DE CORTE
Se usa adecuada al trabajo	Los cinceles no presenta su cabeza tipo hongo
Se encuentra en buen estado	Los cinceles se encuentran afiliados
Los mangos de madera presentan fisuras o astillas	Las tarrajas macho o hembra no presentan roturas de sus dientes
El mango esta bien colocado a raz con la parte metálica	La seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos
La parte metálica esta bien asegurada al mango	La segueta tiene un marco adecuado
Se emplea la herramienta de impacto apropiada	Tarraja macho/hembra, en buen estado
Se portan y guarda adecuadamente	La limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias
Están guardadas adecuadamente, limpias	Los serruchos disponen de empuñaduras y sus dientes están completos.
Se usan prensas de banco para sujetar	Los cuchillos disponen de mangos y fundas
HERRAMIENTAS DE GOLPE	**HERRAMIENTAS DE TORSIÓN - LLAVES**
Se emplea el martillo adecuado según la labor	Cuentan con llave de pulgada y milimétrica
Sus caras y bordes están en buen estado	Se observa en la llave huella de palanca
Su mango no esta quebrado, astillado ni flojo	Se dispone de llaves para golpear
	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas
	Las herramientas para electricista cuenta con el aislamiento adecuado según el trabajo y son probadas frecuentemente
	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado
	Se dispone de herramienta que no produzcan chipas

OTROS

122561

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-04 REVISIÓN: 5
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 27/10/2016 PAGINA: 2 DE 3

CANT	HERRAMIENTA	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
4	Palas	✓		✓		✓		✓				✓			
2	Barreto	✓		✓		✓		✓				✓			
1	Pica	✓		✓		✓		✓				✓			
4	Bichiroques	✓		✓		✓		✓				✓			
2	Sisgua	✓		✓		✓		✓				✓			
2	Machete	✓		✓		✓		✓				✓			
2	Macetas	✓		✓		✓		✓				✓			
1	Aguja	✓		✓		✓		✓				✓			
VoBo HSE		Catalina Rivas		Catalina Rincon		Catalina Rincon		Catalina Rincon				Catalina Rivas			

NOTA: La inspección debe realizarla quien maneja la herramienta. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

OBSERVACIONES:

NOMBRE TRABAJADOR

Catalina Rivas
NOMBRE HSE

122562

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-04 REVISIÓN: 5
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 27/10/2016 PAGINA: 1 DE 3

SEDE O PROYECTO: CUCO

INSPECCIONADO POR: Cuco Castillo

PERÍODO DEL 20 **DE** abril **AL** 25 **DE** abril **DE** 2026

Criterios a tener en cuenta para realizar la inspección de Herramienta Menor

HERRAMIENTAS MANUALES Y DE GOLPE	HERRAMIENTAS DE CORTE
Se usa adecuada al trabajo	Los cinceles no presenta su cabeza tipo hongo
Se encuentra en buen estado	Los cinceles se encuentran afiliados
Los mangos de madera presentan fisuras o astillas	Las tarrajas macho o hembra no presentan roturas de sus dientes
El mango esta bien colocado a raz con la parte metálica	La seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos
La parte metálica esta bien asegurada al mango	La segueta tiene un marco adecuado
Se emplea la herramienta de impacto apropiada	Tarraja macho/hembra, en buen estado
Se portan y guarda adecuadamente	La limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias
Están guardadas adecuadamente, limpias	Los serruchos disponen de empuñaduras y sus dientes están completos.
Se usan prensas de banco para sujetar	Los cuchillos disponen de mangos y fundas
HERRAMIENTAS DE GOLPE	**HERRAMIENTAS DE TORSIÓN - LLAVES**
Se emplea el martillo adecuado según la labor	Cuentan con llave de pulgada y milimétrica
Sus caras y bordes están en buen estado	Se observa en la llave huella de palanca
Su mango no esta quebrado, astillado ni flojo	Se dispone de llaves para golpear
	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas
	Las herramientas para electricista cuenta con el aislamiento adecuado según el trabajo y son probadas frecuentemente
	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado
	Se dispone de herramienta que no produzcan chipas

OTROS

122563

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-04
		REVISIÓN: 5
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 27/10/2016
		PAGINA: 2 DE 3

CANT	HERRAMIENTA	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
1	Aguja	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1	Pala	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1	palin	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	Palas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	machetes	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1	Aguja			✓		✓		✓		✓		✓			
	VoBo HSE	Catelina Rincon		Catalina Rincon		Catalina Rincon		Catalina Rincon		Catalina Rinc		Catalina Rincon			

NOTA: La inspección debe realizarla quien maneja la herramienta. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

OBSERVACIONES:

NOMBRE TRABAJADOR

Catelina Rincon.
NOMBRE HSE

112564

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-04 REVISIÓN: 5
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 27/10/2016 PAGINA: 1 DE 3

SEDE O PROYECTO: CUCO

INSPECCIONADO POR: Leo Castillo

PERÍODO DEL 13 **DE** abril **AL** 18 **DE** abril **DE** 2026

Criterios a tener en cuenta para realizar la inspección de Herramienta Menor

HERRAMIENTAS MANUALES Y DE GOLPE	HERRAMIENTAS DE CORTE
Se usa adecuada al trabajo	Los cinceles no presenta su cabeza tipo hongo
Se encuentra en buen estado	Los cinceles se encuentran afiliados
Los mangos de madera presentan fisuras o astillas	Las tarrajas macho o hembra no presentan roturas de sus dientes
El mango esta bien colocado a raz con la parte metálica	La seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos
La parte metálica esta bien asegurada al mango	La segueta tiene un marco adecuado
Se emplea la herramienta de impacto apropiada	Tarraja macho/hembra, en buen estado
Se portan y guarda adecuadamente	La limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias
Están guardadas adecuadamente, limpias	Los serruchos disponen de empuñaduras y sus dientes están completos.
Se usan prensas de banco para sujetar	Los cuchillos disponen de mangos y fundas
HERRAMIENTAS DE GOLPE	**HERRAMIENTAS DE TORSIÓN - LLAVES**
Se emplea el martillo adecuado según la labor	Cuentan con llave de pulgada y milimétrica
Sus caras y bordes están en buen estado	Se observa en la llave huella de palanca
Su mango no esta quebrado, astillado ni flojo	Se dispone de llaves para golpear
	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas
	Las herramientas para electricista cuenta con el aislamiento adecuado según el trabajo y son probadas frecuentemente
	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado
	Se dispone de herramienta que no produzcan chipas

OTROS

122565

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-04
		REVISIÓN: 5
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 27/10/2016
		PAGINA: 2 DE 3

CANT	HERRAMIENTA	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
4	Bichiraduo	✓		✓		✓		✓							
1	macetas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	Palas	✓		✓						✓		✓			
1	chapolin	✓		✓				✓							
1	Aguja									✓		✓			
	VoBo HSE	Catalina Rincon		Catalina Rincon		Catalina Rincon		Catalina Rincon		Catalina Rincon		Catalina Rincon			

NOTA: La inspección debe realizarla quien maneja la herramienta. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

OBSERVACIONES:

NOMBRE TRABAJADOR

Catalina Rincon
NOMBRE HSE

122566

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-04 REVISIÓN: 5
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 27/10/2016 PAGINA: 1 DE 3

SEDE O PROYECTO: Cuco

INSPECCIONADO POR: Efrain Arellaneda

PERÍODO DEL 6 **DE** abril **AL** 11 **DE** abril **DE** 2026

Criterios a tener en cuenta para realizar la inspección de Herramienta Menor

HERRAMIENTAS MANUALES Y DE GOLPE	HERRAMIENTAS DE CORTE
Se usa adecuada al trabajo	Los cinceles no presenta su cabeza tipo hongo
Se encuentra en buen estado	Los cinceles se encuentran afiliados
Los mangos de madera presentan fisuras o astillas	Las tarrajas macho o hembra no presentan roturas de sus dientes
El mango esta bien colocado a raz con la parte metálica	La seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos
La parte metálica esta bien asegurada al mango	La segueta tiene un marco adecuado
Se emplea la herramienta de impacto apropiada	Tarraja macho/hembra, en buen estado
Se portan y guarda adecuadamente	La limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias
Están guardadas adecuadamente, limpias	Los serruchos disponen de empuñaduras y sus dientes están completos.
Se usan prensas de banco para sujetar	Los cuchillos disponen de mangos y fundas
HERRAMIENTAS DE GOLPE	**HERRAMIENTAS DE TORSIÓN - LLAVES**
Se emplea el martillo adecuado según la labor	Cuentan con llave de pulgada y milimétrica
Sus caras y bordes están en buen estado	Se observa en la llave huella de palanca
Su mango no esta quebrado, astillado ni flojo	Se dispone de llaves para golpear
	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas
	Las herramientas para electricista cuenta con el aislamiento adecuado según el trabajo y son probadas frecuentemente
	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado
	Se dispone de herramienta que no produzcan chipas

OTROS

122567

	CONSORCIO VIAL CONEXION ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-04
		REVISIÓN: 5
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 27/10/2016
		PAGINA: 2 DE 3

CANT	HERRAMIENTA	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
3	Bichiraques	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1	martillos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	Maceteas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1	Alicate.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	Palas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VoBo HSE	Catalina Rincon		Catalina Rincon		Catalina Rincon		Catalina Rincon		Catalina Rincon		Catalina Rincon			

NOTA: La inspección debe realizarla quien maneja la herramienta. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

OBSERVACIONES:

Eliecer Avendaño R
NOMBRE TRABAJADOR

Catalina Rincon
NOMBRE HSE

122560

	CONSORCIO VIAL CONEXION ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-04 REVISIÓN: 5
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 27/10/2016 PAGINA: 1 DE 3

SEDE O PROYECTO: Corredor vial Cribe-Papamene

INSPECCIONADO POR: FERNEY PEREZ

PERÍODO DEL 27 **DE** 04 **AL** 02 **DE** 05 **DE** 2026

Criterios a tener en cuenta para realizar la inspección de Herramienta Menor

HERRAMIENTAS MANUALES Y DE GOLPE	HERRAMIENTAS DE CORTE
Se usa adecuada al trabajo	Los cinceles no presenta su cabeza tipo hongo
Se encuentra en buen estado	Los cinceles se encuentran afiliados
Los mangos de madera presentan fisuras o astillas	Las tarrajas macho o hembra no presentan roturas de sus dientes
El mango esta bien colocado a raz con la parte metálica	La seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos
La parte metálica esta bien asegurada al mango	La segueta tiene un marco adecuado
Se emplea la herramienta de impacto apropiada	Tarraja macho/hembra, en buen estado
Se portan y guarda adecuadamente	La limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias
Están guardadas adecuadamente, limpias	Los serruchos disponen de empuñaduras y sus dientes están completos.
Se usan prensas de banco para sujetar	Los cuchillos disponen de mangos y fundas
HERRAMIENTAS DE GOLPE	**HERRAMIENTAS DE TORSIÓN - LLAVES**
Se emplea el martillo adecuado según la labor	Cuentan con llave de pulgada y milimétrica
Sus caras y bordes están en buen estado	Se observa en la llave huella de palanca
Su mango no esta quebrado, astillado ni flojo	Se dispone de llaves para golpear
	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas
	Las herramientas para electricista cuenta con el aislamiento adecuado según el trabajo y son probadas frecuentemente
	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado
	Se dispone de herramienta que no produzcan chipas

OTROS

122569

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-04
		REVISIÓN: 5
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 27/10/2016
		PAGINA: 2 DE 3

CANT	HERRAMIENTA	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
6	palas	✓		✓		✓		✓				✓			
2	picas	✓		✓		✓		✓				✓			
2	barras	✓		✓		✓		✓				✓			
4	martillos	✓		✓		✓		✓				✓			
2	palustres	✓		✓		✓		✓				✓			
8	bichiroques	✓		✓		✓		✓				✓			
	VoBo HSE	Isneyf		Isneyf		Isneyf		Isneyf				Isneyf		—	

NOTA: La inspección debe realizarla quien maneja la herramienta. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

OBSERVACIONES:

FERNEY PEREZ
NOMBRE TRABAJADOR

NOMBRE HSE

122576

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-04 REVISIÓN: 5
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 27/10/2016 PAGINA: 1 DE 3

SEDE O PROYECTO: Corredor Vial Uribe - Paramene

INSPECCIONADO POR: FERNEY PEREZ

PERÍODO DEL 20 **DE** 24 **AL** 25 **DE** 04 **DE** 2026

Criterios a tener en cuenta para realizar la inspección de Herramienta Menor

HERRAMIENTAS MANUALES Y DE GOLPE	HERRAMIENTAS DE CORTE
Se usa adecuada al trabajo	Los cinceles no presenta su cabeza tipo hongo
Se encuentra en buen estado	Los cinceles se encuentran afiliados
Los mangos de madera presentan fisuras o astillas	Las tarrajas macho o hembra no presentan roturas de sus dientes
El mango esta bien colocado a raz con la parte metálica	La seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos
La parte metálica esta bien asegurada al mango	La segueta tiene un marco adecuado
Se emplea la herramienta de impacto apropiada	Tarraja macho/hembra, en buen estado
Se portan y guarda adecuadamente	La limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias
Están guardadas adecuadamente, limpias	Los serruchos disponen de empuñaduras y sus dientes están completos.
Se usan prensas de banco para sujetar	Los cuchillos disponen de mangos y fundas
HERRAMIENTAS DE GOLPE	**HERRAMIENTAS DE TORSIÓN - LLAVES**
Se emplea el martillo adecuado según la labor	Cuentan con llave de pulgada y milimétrica
Sus caras y bordes están en buen estado	Se observa en la llave huella de palanca
Su mango no esta quebrado, astillado ni flojo	Se dispone de llaves para golpear
	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas
	Las herramientas para electricista cuenta con el aislamiento adecuado según el trabajo y son probadas frecuentemente
	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado
	Se dispone de herramienta que no produzcan chipas

OTROS

112571

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-04 REVISIÓN: 5
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 27/10/2016 PAGINA: 2 DE 3

CANT	HERRAMIENTA	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
6	palas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	picos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1	palines	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	barras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	martillos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	poyas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	palustres	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
6	brochaques	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

VoBo HSE — Isnery P. Isnery P. Isnery P. Isnery P. Isnery P. Isnery P. —

NOTA: La inspección debe realizarla quien maneja la herramienta. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

OBSERVACIONES:

FERNEY PEREZ
NOMBRE TRABAJADOR

NOMBRE HSE

122572

CERTIFICADOS RELACIONADOS:		Trabajos en caliente		Espacios confinados		Trabajos en alturas		Izaje de cargas	

CONSORCIO VIAL CONEXION ORINOQUIA

7 DÍAS - REFRENDADO TODOS LOS DÍAS

CÓDIGO: FOR-GI-64
REVISIÓN: 1
FECHA: 04-03-2014
PAGINA: 1 DE 1

No. Permiso 788

PERMISO DE TRABAJO GENERAL

En caso de cualquier duda, consulte con su HSEQ o Supervisor.

A. GENERALIDADES

(Coloque "X" donde aplique)

Fecha de validez: Desde: 13 (DIA LAB) 04 (MES) 2026 7:00AM

Hasta: 18 (DIA LAB) 04 2026 5PM

Sitio donde se desarrollara el trabajo: Mejoramiento Corredor vial Orbe-Paparrere — Persona que solicita: Miguel Bejarano — Obra ó locación: Corredor vial

Empresa contratista: (Si aplica): CONSTRUCCIONES BEJARANO

Equipos a utilizar: Herramienta Menor, pulidora, planta electrica, Vibro de Concreto

Nombre de la actividad: Construcción de muros y Obras de Arte

B. PELIGRO IDENTIFICADOS POR EL EJECUTOR DEL TRABAJO

FÍSICOS		QUIMICO		BIOLOGICO		PSICOSOCIAL		BIOMECANICO		DE SEGURIDAD		OTROS	
Ruido	\	Gases / Vapores	\	Virus	\	Gestion Organizacional	\	Posturas prolongadas, mantenidas	\	Mecanico (Partes de maquinas o equipos)	\	Trabajo en alturas	
Iluminación deficiente	\	Polvos / Humos	\	Bacterias	\	Caracterizacion de la organización de trab.	\	Posturas forzadas antigravitacionales	\	Mecanico (Proyeccion solidos y fluidos)	\	Espacios Confinados	
Temperatura alta	\	Corrosivo	\	Hongos	\	Caracterizacion de grupo social	\	Esfuerzo	\	Electrico (Altas o Bajas tensiones)	\	Manejo fuentes radioactivas	
Temperatura baja	\	Explosivos	\	Ricketsias	\	Condiciones de la tarea	\	Movimiento repetitivo	\	Locativo (superficies de trabajo)	\	Uso de Grúas	
Ventilación deficiente	\	Tóxicos	\	Parasitos	\	Interfase Persona / Tarea	\	Manipulacion manual de cargas	\	Locativo (Orden y aseo caida de objeto)	\	Potencial de derrames	
Radiaciones Ionizante	\	Contacto con liquidos	\	Picaduras y/o Mordeduras	\	Jornada de trabajo	\			Tecnologico (Explosiones, fugas)	\	Equipos o herramientas especiales	
Radiaciones no Ionizantes	\	Reactivo / inestable	\	Fluidos o Excrementos						Publico (Robos, atracos, asaltos)			
Superficies calientes													

C. PRECAUCIONES QUE SE DEBEN TENER SI APLICA (N/A - No Aplica)

EJECUTOR

	SI	N/A		SI	N/A
Se identificaron, valoraron y controlaron los riesgos?	\		Se informo al cliente o dueño del proceso acerca de la labor a realizar?	\	
Se identificaron y aislaron fuentes de energía peligrosas potencial?	\		Se informo a la brigada de emergencias?	\	
Se socializaron los procedimientos pertinentes para la labor?	\		Se cuenta con equipo de primeros auxilios (botiquín, camilla, inmovilizadores) en el área?	\	
Se revisaron interferencias con otros trabajos adyacentes?	\		Se tienen identificados los equipos de emergencia (extintores, hidrantes, alarmas)?	\	
Equipo y alrededores están limpios y libres de herramienta innecesaria?	\		Identificó salidas de emergencia, rutas de evacuación y puntos de encuentro?	\	
Se tienen instaladas guardas y medidas de seguridad para el riesgo mecánico?	\		Se identificaron condiciones atmosféricas y dirección del viento?	\	
Se realizó la reunión de seguridad?	\		Se tiene señalizada el área?	\	
Se tienen en el área y legibles las hojas de seguridad de los productos químicos?	\		Se realizaron las inspecciones preoperacionales a maquinaria, equipo y herramienta?	\	
Otros? Cuales?					

EJECUTOR

D. EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL REQUERIDOS

Casco	\	Calzado de seguridad	\	Gafas de seguridad	\	Guantes	\	Protectores auditivos	\	Camisa Manga larga	\	Overol	
Arnés de seguridad	\	Visera o careta		Vestido especial		Otros:							

E. DOCUMENTOS REQUERIDOS

Análisis seguro en el trabajo.	\	Preoperacionales de maquinaria y/o equipo	\	Formato preoperacional de izaje de cargas	\	Informe semanal de equipo	\	Lista de chequeo puesta en marcha trituradora	\	Lista de chequeo para finalizar actividad	\	Otros	

F. RIESGOS AMBIENTALES (Dilígenciese si aplica) Se pueden presentar afectaciones al medio ambiente? SI [\] NO [ ]

	SI	N/A		SI	N/A
Se identificaron, valoraron y controlaron los riesgos ambientales?	\		Se cuenta con kit ambiental en el área para atender un derrame?	\	
Se tienen rotulados los productos químicos presentes en el área?	\		La brigada ha sido informada de los riesgos ambientales en el área?	\	
Se realizo control de vectores y ofidios en el área a intervenir?	\		Se cuenta con las licencias ambientales otorgadas por las entidades competentes?	\	
Se cuentan con los elementos para emergencia medicas (suero antiofidico)	\		Contempla el MedEvac los accidentes ofidicos?	\	
Otros? Cuales?					

G. FIRMAS DE AUTORIZACIÓN

COMO EJECUTOR (Maestro de obra, Jefe de cuadrilla u Operador): HE VERIFICADO EN CAMPO LA APLICACIÓN DEL AST Y LOS DEMÁS CONTROLES PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS ASOCIADOS A ESTE TRABAJO Y LOS COMUNICARÉ AL GRUPO EJECUTOR. HE VERIFICADO EL BUEN ESTADO DE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR.

NOMBRE Ernney Rojas FIRMA

COMO RESPONSABLE DE ÁREA (Residente, Inspector,Topografo): HE VERIFICADO EN CAMPO CON EL EJECUTOR, LA APLICACIÓN DEL AST Y LOS DEMÁS CONTROLES PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS ASOCIADOS A ESTE TRABAJO Y CONSIDERO SEGURO PROCEDER CON LA EJECUCIÓN DEL MISMO.

NOMBRE Juan Carlos Isaza FIRMA

COMO DE AUTORIDAD ÁREA (Cuando aplique (Director de obra, Jefe de planta, Administrador y/ó Interventoría)): HE VERIFICADO PERSONALMENTE EL ÁREA DE TRABAJO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD APROBANDO SU INICIO

NOMBRE _____ FIRMA _____

FECHA (dd/mm/aa)		Hora de inicio	Hora Final	Ejecutor	Responsable del área	Autoridad del Área
Día 1	13/04/26	7 AM	5 PM			
Día 2	14/04/26	7 AM	5 PM			
Día 3	15/04/26	7 AM	5 PM			
Día 4	16/04/26	7 AM	5 PM			
Día 5	17/04/26	7 AM	5 PM			
Día 6	18/04/26	7 AM	5 PM			
Día 7						

H. CIERRE

FECHA: 13 - 04 - 26

COMO EJECUTOR declaro que el área y los equipos relacionados con este permiso quedan en condiciones adecuadas de orden y aseo

NOMBRE DEL EJECUTOR

COMO RESPONSABLE DE ÁREA: declaro que el área y los equipos relacionados con este permiso quedan en condiciones adecuadas de orden y aseo

Juan Carlos Isaza

NOMBRE RESPONSABLE DE ÁREA

COMO AUTORIDAD DE ÁREA (Cuando Aplique): Recibo el trabajo con el área limpia, ordenada y en condiciones normales de operación

NOMBRE AUTORIDAD DE ÁREA

Original: Supervisor General

Copia: Sitio de Trabajo

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-03 REVISIÓN: 3
	ANÁLISIS DE SEGURIDAD DEL TRABAJO (AST)	FECHA: 19/03/2015 PAGINA: 1 DE 1

NOMBRE DEL TRABAJO: CONTRUCCION DE MUROS Y OBRAS DE ARTE — **FECHA:** 13/09/26

GRUPO DE ANÁLISIS: GRUPO DE TRABAJO — **PERMISO DE TRABAJO No.** 788

No. TAREA	DESCRIPCIÓN DE TAREAS	PELIGROS	CONSECUENCIAS	ACCIONES DE CONTROL
1	Charla preoperacional	1. Terreno con desnivel (Locativo) 2. Material Particulado (Químico) 3. Tránsito de vehículos (Tránsito) 4. Ruido proveniente del generador eléctrico (Físico) 5. Deslizamientos, derrumbes, lluvias fuertes (Condiciones naturales) 6. Proyección de particulas (Piedras, tierra, etc)	1. Caída a nivel (Esguinses, fracturas, heridas) 2. Afecciones respiratorias 3. Atropellamientos (Traumas, fracturas, heridas multiples, fatalidad) 4. Afectación al sistema auditivo 5. Atrapamientos, fracturas, lesiones múltiples, fatalidad. 6. Objetos incrustados en ojos, heridas, traumas superficiales, fatalidad.	1. Suministro de calzado de seguridad 2. Suministro de mascarilla 1/2 cara con filtros para material particulado. 3. Suministro de chaleco reflectivo, señalización en frentes de obra. 4. Suministro de EPP auditivo (Tipo copa y de inserción). 5. Suministro de impermeables, frente a lluvias fuertes se detiene la actividad. 6. Suministro de casco y gafas.
2	Alistamiento de herramientas, equipos, materialesy área de trabajo	1. Movimientos repetitivos (Biomecánico) 2. Manipulación de herramientas (Mecánico) 3. Caidas a nivel (Locativo) 4. Exposición a rayos del sol 5. Posturas forzadas (Biomecánico) 6. Deslizamiento de tierra (Natural) 7. Riesgo Público 8. Proyección de Particulas (Locativo)	1. Tendinitis, fatiga muscular 2. Machucones, atrapamientos, aplastamientos, fracturas 3. Esguinses, heridas, laceraciones, fracturas 4. Deshidratación, golpe de calor, quemaduras de primer grado 5. Afectaciones osteomusculares 6. Atrapamientos, aplastamientos, politraumatismos, fatalidad 7. Robos, secuestros, heridas, traumas, fatalidad 8. Objetos incrustados en ojos, héridas en piel y cuero cabelludo, fatalidad	1. Calestenia, pausas activas, capacitación en riesgo biomecánico. 2. Inspeccion preoperacional de herramientas, suministro y uso obligatorio de guantes, capacitación en riesgo mecánico. 3. Inspección visual del área de trabajo por el cual se va a caminar, suminstro y uso obligatorio de calzado de seguridad, orden y aseo del sitio de trabajo. 4. Pausas activas, puntos de hidratación, suministro y uso obligatorio de casco y protector facial. 5. Calestenia, pausas activas, capacitación en riesgo biomecánico. 6. Inspección viusual del sitio, evacuación en caso de señal de inicio de derrumbe, capacitación en riesgo natural. 7. Seguridad física, capacitación en riesgo público. 8. Suministro y uso obligatorio de casco, gafas y camisa manga larga, capacitación en autocuidado.
3	Excavacion	1. Caídas de personal al mismo nivel (Locativo) 2. Caídas a desnivel (Locativo - Condiciones de seguridad) 3. Posturas prolongadas y forzosas 4. Movimientos repetitivos (Biomecánico) 5. Ruido (Fisico) 6. Actividades simultaneas 7. Material particulado (Quimico) 8. Animales presentes en el ambiente de trabajo (Biológico) 9. Virus, bacterias, hongos 10. Movimientos repetitivos 11. Manipulación de herramientas y equipos 12. Riesgo público (Amenazas, robos, secuestros, atentados) 13. Temperaturas altas (Calor) 14. Levantamiento manual de cargas	1. Esguinses, laceraciones, fracturas, heridas 2. Fracturas, esguinses, politraumatismos. 3. Fatiga muscular, cansancio, agotamiento, dolores lumbares, fatigas artículares. 4. Tendinitis, fatiga muscular 5. Afectación al sistema auditivo, irritación 6. Estres, irritabilidad, heridas, lesiones. 7. Afectación al sistema respiratorio. 8. Infecciones, heridas, shock anafiláctico, fatalidad 9. Virus, bacterias, infecciones, covid 10. Tendinitis, fatigas musculares. 11. Machucone, aplastamientos, atrapamientos, fracturas, amputaciones, quemaduras. 12. Estres, ansiedad, irritabilidad, pánico, lesiones, fatalidad. 13. Golpe de calor, estres termico, deshidratación 14. Hernias, dolor muscular	1. Suministro de calzado de seguridad, señalizacion preventiva, inspecciones visuales del terreno, orden y aseo. 2. Medidas contra caidas, si aplica ejecución del programa de alturas contra caídas, capacitación en el riesgo de caídas a desnivel. 3. Pausas activas, capacitación en riesgo biomecánico. 4.Calestenia, pausas activas, capacitación en riesgo biomecánico. 5. Uso obligatorio de EPP auditivos, pausas activas. 6. Coordinación entre los líderes de las diferentes actividades, delimitación de las áreas de trabajo. 7. Uso de protección respiratoria. 8. Inspección visual del área de trabajo, uso de ropa de trabajo, reportes de condiciones y actos inseguros. 9. Protocolo covid, evidencia de la vacunación covid, reporte de sintomas. 10. Pausas activas. 11. Inspección preoperacional de herrmaientas y equipos, uso de EPP para la manipulación de estos. 12. Reporte de actos y condiciones, capacitaciones en riesgo público. 13. Pausas activas, hidratación. 14. Capacitación eh levantamiento manual de cargas, peso permitido hombre 25 kilos.

4	Replanteo manual (niveles)	1. Caídas de personal al mismo nivel (Locativo) 2. Caídas a desnivel (Locativo - Condiciones de seguridad) 3. Posturas prolongadas y forzosas 4. Caídas de objetos desde alturas 5. Golpes con objetos y herramientas (Mecanico) 6. Ruido (Fisico) 7. Actividades simultaneas 8. Material particulado (Quimico) 9. Animales presentes en el ambiente de trabajo (Biológico) 10. Virus, bacterias, hongos 11. Movimientos repetitivos 12. Manipulación de herramientas y equipos 13. Riesgo público (Amenazas, robos, secuestros, atentados) 14. Temperaturas altas (Calor)	1. Esguinses, laceraciones, fracturas, heridas 2. Fracturas, esguinses, politraumatismos. 3. Fatiga muscular, cansancio, agotamiento, dolores lumbares, fatigas articulares. 4. Heridas, traumas 5. Aplastamientos, machucones, heridas, amputaciones 6. Afectación al sistema auditivo, irritación 7. Estres, irritabilidad, heridas, lesiones. 8. Afectación al sistema respiratorio. 9. Infecciones, heridas, shock anafiláctico, fatalidad 10. Virus, bacterias, infecciones, covid 11. Tendinitis, fatigas musculares. 12. Machucone, aplastamientos, atrapamientos, fracturas, amputaciones, quemaduras. 13. Estres, ansiedad, irritabilidad, pánico, lesiones, fatalidad. 14. Golpe de calor, estres termico, deshidratación	1. Suministro de calzado de seguridad, señalizacion preventiva, inspecciones visuales del terreno, orden y aseo. 2. Medidas contra caidas, si aplica ejecución del programa de alturas contra caídas, capacitación en el riesgo de caídas a desnivel. 3. Pausas activas, capacitación en riesgo biomecánico. 4. Porta herramientas, áreas de trabajo delimitadas, uso obligatorio del casco. 5. áreas de trabajo delimitadas, uso obligatorio del casco y calzado de seguridad. 6. Uso obligatorio de EPP auditivos, pausas activas. 7. Coordinación entre los líderes de las diferentes actividades, delimitación de las áreas de trabajo. 8. Uso de protección respiratoria. 9. Inspección visual del área de trabajo, uso de ropa de trabajo, reportes de condiciones y actos inseguros. 10. Protocolo covid, evidencia de la vacunación covid, reporte de sintomas. 11. Pausas activas. 12. Inspección preoperacional de herrmaientas y equipos, uso de EPP para la manipulación de estos. 13. Reporte de actos y condiciones, capacitaciones en riesgo público. 14. Pausas activas, hidratación.
5	Solao de concreto	1. Caídas de personal al mismo nivel (Locativo) 2. Caídas a desnivel (Locativo - Condiciones de seguridad) 3. Posturas prolongadas y forzosas 4. Caídas de objetos desde alturas 5. Golpes con objetos y herramientas (Mecanico) 6. Ruido (Fisico) 7. Actividades simultaneas 8. Material particulado (Quimico) 9. Animales presentes en el ambiente de trabajo (Biológico) 10. Virus, bacterias, hongos 11. Movimientos repetitivos 12. Manipulación de herramientas y equipos 13. Riesgo público (Amenazas, robos, secuestros, atentados) 14. Temperaturas altuas (Calor) 15. Levantamiento manual de cargas 16. Incendio - Explosión 17. Manipulación de químicos (Riesgo Químico)	1. Esguinses, laceraciones, fracturas, heridas 2. Fracturas, esguinses, politraumatismos. 3. Fatiga muscular, cansancio, agotamiento, dolores lumbares, fatigas articulares. 4. Heridas, traumas 5. Aplastamientos, machucones, heridas, amputaciones 6. Afectación al sistema auditivo, irritación 7. Estres, irritabilidad, heridas, lesiones. 8. Afectación al sistema respiratorio. 9. Infecciones, heridas, shock anafiláctico, fatalidad 10. Virus, bacterias, infecciones, covid 11. Tendinitis, fatigas musculares. 12. Machucone, aplastamientos, atrapamientos, fracturas, amputaciones, quemaduras. 13. Estres, ansiedad, irritabilidad, pánico, lesiones, fatalidad. 14. Golpe de calor, estres termico, deshidratación 15. Hernias, dolor muscular 16. Daño a la propiedad, equipos, quemaduras, fatalidad 17. Alergias, dermatitis, intoxicación, fatalidad	1. Suministro de calzado de seguridad, señalizacion preventiva, inspecciones visuales del terreno, orden y aseo. 2. Medidas contra caídas, si aplica ejecución del programa de alturas contra caídas, capacitación en el riesgo de caídas a desnivel. 3. Pausas activas, capacitación en riesgo biomecánico. 4. Porta herramientas, áreas de trabajo delimitadas, uso obligatorio del casco. 5. áreas de trabajo delimitadas, uso obligatorio del casco y calzado de seguridad. 6. Uso obligatorio de EPP auditivos, pausas activas. 7. Coordinación entre los líderes de las diferentes actividades, delimitación de las áreas de trabajo. 8. Uso de protección respiratoria. 9. Inspección visual del área de trabajo, uso de ropa de trabajo, reportes de condiciones y actos inseguros. 10. Protocolo covid, evidencia de la vacunación covid, reporte de sintomas. 11. Pausas activas. 12. Inspección preoperacional de herrmaientas y equipos, uso de EPP para la manipulación de estos. 13. Reporte de actos y condiciones, capacitaciones en riesgo público. 14. Pausas activas, hidratación. 15. Capacitación eh levantamiento manual de cargas, peso permitido hombre 25 kilos, mujer 12.5 kilos. 16. Extintores cercanos al sitio de trabajo, brigadas de emergencias. 17. Uso de EPP acorde al químico a utilizar, ficha de seguridad, capacitación en riesgo químico.

6	Fundida de zarpa	. Caídas de personal al mismo nivel (Locativo) 2. Caídas a desnivel (Locativo - Condiciones de seguridad) 3. Posturas prolongadas y forzosas 4. Caídas de objetos desde alturas 5. Golpes con objetos y herramientas (Mecanico) 6. Ruido (Fisico) 7. Actividades simultaneas 8. Material particulado (Quimico) 9. Animales presentes en el ambiente de trabajo (Biológico) 10. Virus, bacterias, hongos 11. Movimientos repetitivos 12. Manipulación de herramientas y equipos 13. Riesgo público (Amenazas, robos, secuestros, atentados) 14. Temperaturas altuas (Calor) 15. Levantamiento manual de cargas 16. Incendio - Explosión 17. Manipulación de quimicos (Riesgo Químico)	1. Esguinses, laceraciones, fracturas, heridas 2. Fracturas, esguinses, politraumatismos. 3. Fatiga muscular, cansancio, agotamiento, dolores lumbares, fatigas articulares. 4. Heridas, traumas 5. Aplastamientos, machucones, heridas, amputaciones 6. Afectación al sistema auditivo, irritación 7. Estres, irritabilidad, heridas, lesiones. 8. Afectación al sistema respiratorio. 9. Infecciones, heridas, shock anafiláctico, fatalidad 10. Virus, bacterias, infecciones, covid 11. Tendinitis, fatigas musculares. 12. Machucone, aplastamientos, atrapamientos, fracturas, amputaciones, quemaduras. 13. Estres, ansiedad, irritabilidad, pánico, lesiones, fatalidad. 14. Golpe de calor, estres termico, deshidratación 15. Hernias, dolor muscular 16. Daño a la propiedad, equipos, quemaduras, fatalidad 17. Alergias, dermatitis, intoxicación, fatalidad	1. Suministro de calzado de seguridad, señalizacion preventiva, inspecciones visuales del terreno, orden y aseo. 2. Medidas contra caídas, si aplica ejecución del programa de alturas contra caídas, capacitación en el riesgo de caídas a desnivel. 3. Pausas activas, capacitación en riesgo biomecánico. 4. Porta herramientas, áreas de trabajo delimitadas, uso obligatorio del casco. 5. áreas de trabajo delimitadas, uso obligatorio del casco y calzado de seguridad. 6. Uso obligatorio de EPP auditivos, pausas activas. 7. Coordinación entre los líderes de las diferentes actividades, delimitación de las áreas de trabajo. 8. Uso de protección respiratoria. 9. Inspección visual del área de trabajo, uso de ropa de trabajo, reportes de condiciones y actos inseguros. 10. Protocolo covid, evidencia de la vacunación covid, reporte de sintomas. 11. Pausas activas. 12. Inspección preoperacional de herrmaientas y equipos, uso de EPP para la manipulación de estos. 13. Reporte de actos y condiciones, capacitaciones en riesgo público. 14. Pausas activas, hidratación. 15. Capacitación eh levantamiento manual de cargas, peso permitido hombre 25 kilos, mujer 12.5 kilos. 16. Extintores cercanos al sitio de trabajo, brigadas de emergencias. 17. Uso de EPP acorde al químico a utilizar, ficha de seguridad, capacitación en riesgo químico.

RIESGOS PERIFERICOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN DE TAREAS	PELIGROS	CONSECUENCIA	ACCION DE CONTROL

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-03 REVISIÓN: 3
	ANÁLISIS DE SEGURIDAD DEL TRABAJO (AST)	FECHA: 19/03/2015 PAGINA: 1 DE 1

NOMBRE DEL TRABAJO: CONTRUCCION DE MUROS Y OBRAS DE ARTE	FECHA: 13/04/26
GRUPO DE ANÁLISIS: GRUPO DE TRABAJO	PERMISO DE TRABAJO No. 788

No. TAREA	DESCRIPCIÓN DE TAREAS	PELIGROS	CONSECUENCIAS	ACCIONES DE CONTROL
7	Amarre de hierro (encofrar)	1. Caídas de personal al mismo nivel (Locativo) 2. Caídas a desnivel (Locativo - Condiciones de seguridad) 3. Posturas prolongadas y forzosas 4. Caídas de objetos desde alturas 5. Golpes con objetos y herramientas (Mecanico) 6. Ruido (Fisico) 7. Actividades simultaneas 8. Animales presentes en el ambiente de trabajo (Biológico) 9. Movimientos repetitivos 10. Manipulación de herramientas y equipos 11. Riesgo público (Amenazas, robos, secuestros, atentados) 12. Temperaturas altas (Calor) 13. Levantamiento manual de cargas	1. Esguinses, laceraciones, fracturas, heridas 2. Fracturas, esguinses, politraumatismos. 3. Fatiga muscular, cansancio, agotamiento, dolores lumbares, fatigas articulares. 4. Heridas, traumas 5. Aplastamientos, machucones, heridas, amputaciones 6. Afectación al sistema auditivo, irritación 7. Estres, irritabilidad, heridas, lesiones. 8. Infecciones, heridas, shock anafiláctico, fatalidad 9. Tendinitis, fatigas musculares. 10. Machucone, aplastamientos, atrapamientos, fracturas, amputaciones, quemaduras. 11. Estres, ansiedad, irritabilidad, pánico, lesiones, fatalidad. 12. Golpe de calor, estres termico, deshidratación 13. Hernias, dolor muscular16. Daño a la propiedad, equipos, quemaduras, fatalidad	1. Suministro de calzado de seguridad, señalizacion preventiva, inspecciones visuales del terreno, orden y aseo. 2. Medidas contra caídas, si aplica ejecución del programa de alturas contra caídas, capacitación en el riesgo de caídas a desnivel. 3. Pausas activas, capacitación en riesgo biomecánico. 4. Porta herramientas, áreas de trabajo delimitadas, uso obligatorio del casco. 5. áreas de trabajo delimitadas, uso obligatorio del casco y calzado de seguridad. 6. Uso obligatorio de EPP auditivos, pausas activas. 7. Coordinación entre los líderes de las diferentes actividades, delimitación de las áreas de trabajo. 8. Inspección visual del área de trabajo, uso de ropa de trabajo, reportes de condiciones y actos inseguros. 9. Pausas activas. 10. Inspección preoperacional de herrmaientas y equipos, uso de EPP para la manipulación de estos. 11. Reporte de actos y condiciones, capacitaciones en riesgo público. 12. Pausas activas, hidratación. 13. Capacitación eh levantamiento manual de cargas, peso permitido hombre 25 kilos, mujer 12.5 kilos.
8	Fundicion de concreto	1. Caídas de personal al mismo nivel (Locativo) 2. Caídas a desnivel (Locativo - Condiciones de seguridad) 3. Posturas prolongadas y forzosas 4. Caídas de objetos desde alturas 5. Golpes con objetos y herramientas (Mecanico) 6. Ruido (Fisico) 7. Actividades simultaneas 8. Material particulado (Quimico) 9. Animales presentes en el ambiente de trabajo (Biológico) 10. Virus, bacterias, hongos 11. Movimientos repetitivos 12. Manipulación de herramientas y equipos 13. Riesgo público (Amenazas, robos, secuestros, atentados) 14. Temperaturas altuas (Calor) 15. Levantamiento manual de cargas 16. Incendio - Explosión 17. Manipulación de químicos (Riesgo Químico)	1. Esguinses, laceraciones, fracturas, heridas 2. Fracturas, esguinses, politraumatismos. 3. Fatiga muscular, cansancio, agotamiento, dolores lumbares, fatigas articulares. 4. Heridas, traumas 5. Aplastamientos, machucones, heridas, amputaciones 6. Afectación al sistema auditivo, irritación 7. Estres, irritabilidad, heridas, lesiones. 8. Afectación al sistema respiratorio. 9. Infecciones, heridas, shock anafiláctico, fatalidad 10. Virus, bacterias, infecciones, covid 11. Tendinitis, fatigas musculares. 12. Machucone, aplastamientos, atrapamientos, fracturas, amputaciones, quemaduras. 13. Estres, ansiedad, irritabilidad, pánico, lesiones, fatalidad. 14. Golpe de calor, estres termico, deshidratación 15. Hernias, dolor muscular 16. Daño a la propiedad, equipos, quemaduras, fatalidad 17. Alergias, dermatitis, intoxicación, fatalidad	1. Suministro de calzado de seguridad, señalizacion preventiva, inspecciones visuales del terreno, orden y aseo. 2. Medidas contra caídas, si aplica ejecución del programa de alturas contra caídas, capacitación en el riesgo de caídas a desnivel. 3. Pausas activas, capacitación en riesgo biomecánico. 4. Porta herramientas, áreas de trabajo delimitadas, uso obligatorio del casco. 5. áreas de trabajo delimitadas, uso obligatorio del casco y calzado de seguridad. 6. Uso obligatorio de EPP auditivos, pausas activas. 7. Coordinación entre los líderes de las diferentes actividades, delimitación de las áreas de trabajo. 8. Uso de protección respiratoria. 9. Inspección visual del área de trabajo, uso de ropa de trabajo, reportes de condiciones y actos inseguros. 10. Protocolo covid, evidencia de la vacunación covid, reporte de sintomas. 11. Pausas activas. 12. Inspección preoperacional de herrmaientas y equipos, uso de EPP para la manipulación de estos. 13. Reporte de actos y condiciones, capacitaciones en riesgo público. 14. Pausas activas, hidratación. 15. Capacitación eh levantamiento manual de cargas, peso permitido hombre 25 kilos, mujer 12.5 kilos. 16. Extintores cercanos al sitio de trabajo, brigadas de emergencias. 17. Uso de EPP acorde al químico a utilizar, ficha de seguridad, capacitación en riesgo químico.

9	Desencofrado	1. Caídas de personal al mismo nivel (Locativo) 2. Caídas a desnivel (Locativo - Condiciones de seguridad) 3. Posturas prolongadas y forzosas 4. Caídas de objetos desde alturas 5. Golpes con objetos y herramientas (Mecanico) 6. Ruido (Físico) 7. Actividades simultaneas 8. Material particulado (Químico) 9. Animalas presentes en el ambiente de trabajo (Biológico) 10. Virus, bacterias, hongos 11. Movimientos repetitivos 12. Manipulación de herramientas y equipos 13. Riesgo público (Amenazas, robos, secuestros, atentados) 14. Temperaturas altuas (Calor) 15. Levantamiento manual de cargas	1. Esguinses, laceraciones, fracturas, heridas 2. Fracturas, esguinses, politraumatismos. 3. Fatiga muscular, cansancio, agotamiento, dolores lumbares, fatigas articulares. 4. Heridas, traumas 5. Aplastamientos, machucones, heridas, amputaciones 6. Afectación al sistema auditivo, irritación 7. Estres, irritabilidad, heridas, lesiones. 8. Afectación al sistema respiratorio. 9. Infecciones, heridas, shock anafiláctico, fatalidad 10. Virus, bacterias, infecciones, covid 11. Tendinitis, fatigas musculares. 12. Machucone, aplastamientos, atrapamientos, fracturas, amputaciones, quemaduras. 13. Estres, ansiedad, irritabilidad, pánico, lesiones, fatalidad. 14. Golpe de calor, estres termico, deshidratación 15. Hernias, dolor muscular	1. Suministro de calzado de seguridad, señalizacion preventiva, inspecciones visuales del terreno, orden y aseo. 2. Medidas contra caídas, si aplica ejecución del programa de alturas contra caídas, capacitación en el riesgo de caídas a desnivel. 3. Pausas activas, capacitación en riesgo biomecánico. 4. Porta herramientas, áreas de trabajo delimitadas, uso obligatorio del casco. 5. áreas de trabajo delimitadas, uso obligatorio del casco y calzado de seguridad. 6. Uso obligatorio de EPP auditivos, pausas activas. 7. Coordinación entre los líderes de las diferentes actividades, delimitación de las áreas de trabajo. 8. Uso de protección respiratoria. 9. Inspección visual del área de trabajo, uso de ropa de trabajo, reportes de condiciones y actos inseguros. 10. Protocolo covid, evidencia de la vacunación covid, reporte de sintomas. 11. Pausas activas. 12. Inspección preoperacional de herrmaientas y equipos, uso de EPP para la manipulación de estos. 13. Reporte de actos y condiciones, capacitaciones en riesgo público. 14. Pausas activas, hidratación. 15. Capacitación eh levantamiento manual de cargas, peso permitido hombre 25 kilos, mujer 12.5 kilos.
10	Culminación de la actividad / orden y aseo del área/ organización de herramienta y equipos utilizados	1. Terreno con desnivel 2. Material Particulado 3. Tránsito de vehículos 4. Ruido proveniente del generador eléctrico 5. Atrapamientos, piezas en movimiento (Mecánico) 6. Deslizamientos, derrumbes, lluvias fuertes (Condiciones naturales) 7. Contacto y/o manipulación con sustancias quimicas (Químico)	1. Caída a nivel (Esguinses, fracturas, heridas) 2. Afecciones respiratorias 3. Atropellamientos (Traumas, fracturas, heridas multiples, fatalidad) 4. Afectación al sistema auditivo (Tinnitus) 5. Aplastamientos, machucones, fracturas, amputación. 6. Atrapamientos, fracturas, lesiones múltiples, fatalidad 7. Intoxicación, alergias, dermatitis.	1. Suministro de calzado de seguridad 2. Suministro de mascarilla 1/2 cara con filtros para material particulado. 3. Suministro de chaleco reflectivo, señalización en frentes de obra. 4. Suministro de EPP auditivo (Tipo copa y de inserción). 5. Suministro de guantes y calzado de seguridad/charlas y capacitación en riesgo mecánico. 6. Atrapamientos, fracturas, lesiones múltiples, fatalidad 7. Suministro de guantes, hojas de seguridad de los productos quimicos.
11				
12				

RIESGOS PERIFERICOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN DE TAREAS	PELIGROS	CONSECUENCIA	ACCIÓN DE CONTROL

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-03
		REVISIÓN: 3
	ANÁLISIS DE SEGURIDAD DEL TRABAJO (AST)	FECHA: 19/03/2015
		PAGINA: 2 DE 2

NOMBRE DEL TRABAJO: CONTRUCCION DE MUROS Y OBRAS DE ARTE	FECHA: 13/04/26
GRUPO DE ANÁLISIS: GRUPO DE TRABAJO	PERMISO DE TRABAJO No. 788

No	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	DIA 1 FIRMA	DIA 2 FIRMA	DIA3 FIRMA	DIA 4 FIRMA	DIA 5 FIRMA	DIA 6 FIRMA	DIA 7 FIRMA
1	Hector Ballesteros	80774740	Hector	Hector	Hector	Hector	Hector	Hector	
2	Aiver melgarejo ortiz	1069898205	Aiver	Aiver	Aiver	Aiver	Aiver	Aiver	
3	Ricardo Ballesteros	88276234	Ricardo	Ricardo	Ricardo	Ricardo	Ricardo	Ricardo	
4	Daiver david Valencia	1120385188	david	david	david	david	david	david	
5	Fredy León	1065794878	Fredy	Fredy	Fredy	Fredy	Fredy	Fredy	
6	FERNEY PEREZ	1097608571							
7	Jesus Jaimes S	1094330013							
8	YHONNYS FUENTES	7.724.641							
9	Diego Lozano	1053724375	Diego	Diego	Diego	Diego	Diego	Diego	
10	Guillermo camillo	1094347455						Guillermo	
11	H. Rosero Esteban Alvarado	1065879539							
12	Miguel Bejarano	91675027	M3	M3	x	x	M3	M3	
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									

Aprobación del Ing. Residente/Supervisor:

Nombre Juan Carlos Isaza Firma

122879

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-04 REVISIÓN: 5
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 27/10/2016 PAGINA: 1 DE 3

SEDE O PROYECTO: Mejoramiento Corredor vial Uribe - Puerto Lleras

INSPECCIONADO POR: FERNEY PEREZ

PERÍODO DEL 06 **DE** 09 **AL** 11 **DE** 09 **DE** 2026

Criterios a tener en cuenta para realizar la inspección de Herramienta Menor

HERRAMIENTAS MANUALES Y DE GOLPE	HERRAMIENTAS DE CORTE
Se usa adecuada al trabajo	Los cinceles no presenta su cabeza tipo hongo
Se encuentra en buen estado	Los cinceles se encuentran afiliados
Los mangos de madera presentan fisuras o astillas	Las tarrajas macho o hembra no presentan roturas de sus dientes
El mango esta bien colocado a raz con la parte metálica	La seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos
La parte metálica esta bien asegurada al mango	La segueta tiene un marco adecuado
Se emplea la herramienta de impacto apropiada	Tarraja macho/hembra, en buen estado
Se portan y guarda adecuadamente	La limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias
Están guardadas adecuadamente, limpias	Los serruchos disponen de empuñaduras y sus dientes están completos.
Se usan prensas de banco para sujetar	Los cuchillos disponen de mangos y fundas
HERRAMIENTAS DE GOLPE	**HERRAMIENTAS DE TORSIÓN - LLAVES**
Se emplea el martillo adecuado según la labor	Cuentan con llave de pulgada y milimétrica
Sus caras y bordes están en buen estado	Se observa en la llave huella de palanca
Su mango no esta quebrado, astillado ni flojo	Se dispone de llaves para golpear
	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas
	Las herramientas para electricista cuenta con el aislamiento adecuado según el trabajo y son probadas frecuentemente
	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado
	Se dispone de herramienta que no produzcan chipas

OTROS

122580

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-04 REVISIÓN: 5
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 27/10/2016 PAGINA: 2 DE 3

CANT	HERRAMIENTA	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
6	palas	/		/		/		/		/		/			
2	picos	/		/		/		/		/		/			
4	barras	/		/		/		/		/		/			
2	porras	/		/		/		/		/		/			
2	palines	/		/		/		/		/		/			
4	martillos	/		/		/		/		/		/			
8	bichiroces	/		/		/		/		/		/			
		/		/		/		/		/		/			
	VoBo HSE	Isnery F		Isnery F		Isnery F		Isnery F		Isnery F		Isnery F		—	

NOTA: La inspección debe realizarla quien maneja la herramienta. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

OBSERVACIONES:

FERNEY PEREZ
NOMBRE TRABAJADOR

[signature]
NOMBRE HSE

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-04 REVISIÓN: 5
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 27/10/2016 PAGINA: 1 DE 3

SEDE O PROYECTO: Arco

INSPECCIONADO POR: Diomedes Peralta

PERÍODO DEL 27 **DE** abril **AL** 30 **DE** abril **DE** 2026

Criterios a tener en cuenta para realizar la inspección de Herramienta Menor

HERRAMIENTAS MANUALES Y DE GOLPE	HERRAMIENTAS DE CORTE
Se usa adecuada al trabajo	Los cinceles no presenta su cabeza tipo hongo
Se encuentra en buen estado	Los cinceles se encuentran afiliados
Los mangos de madera presentan fisuras o astillas	Las tarrajas macho o hembra no presentan roturas de sus dientes
El mango esta bien colocado a raz con la parte metálica	La seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos
La parte metálica esta bien asegurada al mango	La segueta tiene un marco adecuado
Se emplea la herramienta de impacto apropiada	Tarraja macho/hembra, en buen estado
Se portan y guarda adecuadamente	La limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias
Están guardadas adecuadamente, limpias	Los serruchos disponen de empuñaduras y sus dientes están completos.
Se usan prensas de banco para sujetar	Los cuchillos disponen de mangos y fundas
HERRAMIENTAS DE GOLPE	**HERRAMIENTAS DE TORSIÓN - LLAVES**
Se emplea el martillo adecuado según la labor	Cuentan con llave de pulgada y milimétrica
Sus caras y bordes están en buen estado	Se observa en la llave huella de palanca
Su mango no esta quebrado, astillado ni flojo	Se dispone de llaves para golpear
	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas
	Las herramientas para electricista cuenta con el aislamiento adecuado según el trabajo y son probadas frecuentemente
	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado
	Se dispone de herramienta que no produzcan chipas

OTROS

12582

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-04
		REVISIÓN: 5
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 27/10/2016
		PAGINA: 2 DE 3

CANT	HERRAMIENTA	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
7	Bichiraques	✓		✓		✓		✓							
1	Barra	✓		✓		✓		✓							
1	Patecabra	✓		✓		✓		✓							
	VoBo HSE	Catalina Rincon		Catalina Rincon		Catalina Rincon		Catalina Rincon							

NOTA: La inspección debe realizarla quien maneja la herramienta. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

OBSERVACIONES:

Domenech P
NOMBRE TRABAJADOR

Catalina Rincon.
NOMBRE HSE

1125e3

	CONSORCIO VIAL CONEXION ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-04 REVISIÓN: 5
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 27/10/2016 PAGINA: 1 DE 3

SEDE O PROYECTO: CUCO

INSPECCIONADO POR: Romedez Perilla

PERÍODO DEL 20 **DE** abril **AL** 25 **DE** abril **DE** 2026

Criterios a tener en cuenta para realizar la inspección de Herramienta Menor

HERRAMIENTAS MANUALES Y DE GOLPE	HERRAMIENTAS DE CORTE
Se usa adecuada al trabajo	Los cinceles no presenta su cabeza tipo hongo
Se encuentra en buen estado	Los cinceles se encuentran afiliados
Los mangos de madera presentan fisuras o astillas	Las tarrajas macho o hembra no presentan roturas de sus dientes
El mango esta bien colocado a raz con la parte metálica	La seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos
La parte metálica esta bien asegurada al mango	La segueta tiene un marco adecuado
Se emplea la herramienta de impacto apropiada	Tarraja macho/hembra, en buen estado
Se portan y guarda adecuadamente	La limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias
Están guardadas adecuadamente, limpias	Los serruchos disponen de empuñaduras y sus dientes están completos.
Se usan prensas de banco para sujetar	Los cuchillos disponen de mangos y fundas
HERRAMIENTAS DE GOLPE	**HERRAMIENTAS DE TORSIÓN - LLAVES**
Se emplea el martillo adecuado según la labor	Cuentan con llave de pulgada y milimétrica
Sus caras y bordes están en buen estado	Se observa en la llave huella de palanca
Su mango no esta quebrado, astillado ni flojo	Se dispone de llaves para golpear
	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas
	Las herramientas para electricista cuenta con el aislamiento adecuado según el trabajo y son probadas frecuentemente
	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado
	Se dispone de herramienta que no produzcan chipas

OTROS

122se4

CV	**CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA**	CÓDIGO: FOR-GI-04 REVISIÓN: 5
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 27/10/2016 PAGINA: 2 DE 3

CANT	HERRAMIENTA	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
6	Bichiroques	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1	Barra	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1	Maceta			✓		✓		✓		✓		✓			
1	martillo			✓		✓		✓		✓		✓			
1	Patecabras			✓		✓		✓		✓		✓			
1	Sisaya							✓		✓		✓			
1	Alicates							✓		✓		✓			
VoBo HSE		Catalina Rincon		Catalina Rincon		Catalina Rincon		Catalina Rincon		Catalina Rincon		Catalina Rincon			

NOTA: La inspección debe realizarla quien maneja la herramienta. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

OBSERVACIONES:

Diomedes. R
NOMBRE TRABAJADOR

Catalina Rincon
NOMBRE HSE

1225es

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-04 REVISIÓN: 5
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 27/10/2016 PAGINA: 1 DE 3

SEDE O PROYECTO: Cuco

INSPECCIONADO POR: Diomedez Peralta

PERÍODO DEL 13 **DE** abril **AL** 18 **DE** abril **DE** 2026

Criterios a tener en cuenta para realizar la inspección de Herramienta Menor

HERRAMIENTAS MANUALES Y DE GOLPE	HERRAMIENTAS DE CORTE
Se usa adecuada al trabajo	Los cinceles no presenta su cabeza tipo hongo
Se encuentra en buen estado	Los cinceles se encuentran afiliados
Los mangos de madera presentan fisuras o astillas	Las tarrajas macho o hembra no presentan roturas de sus dientes
El mango esta bien colocado a raz con la parte metálica	La seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos
La parte metálica esta bien asegurada al mango	La segueta tiene un marco adecuado
Se emplea la herramienta de impacto apropiada	Tarraja macho/hembra, en buen estado
Se portan y guarda adecuadamente	La limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias
Están guardadas adecuadamente, limpias	Los serruchos disponen de empuñaduras y sus dientes están completos.
Se usan prensas de banco para sujetar	Los cuchillos disponen de mangos y fundas
HERRAMIENTAS DE GOLPE	**HERRAMIENTAS DE TORSIÓN - LLAVES**
Se emplea el martillo adecuado según la labor	Cuentan con llave de pulgada y milimétrica
Sus caras y bordes están en buen estado	Se observa en la llave huella de palanca
Su mango no esta quebrado, astillado ni flojo	Se dispone de llaves para golpear
	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas
	Las herramientas para electricista cuenta con el aislamiento adecuado según el trabajo y son probadas frecuentemente
	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado
	Se dispone de herramienta que no produzcan chipas

OTROS

122SE6

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA		CÓDIGO: FOR-GI-04
		REVISIÓN: 5
INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR		FECHA: 27/10/2016
		PAGINA: 2 DE 3

CANT	HERRAMIENTA	LUN C	LUN NC	MAR C	MAR NC	MIE C	MIE NC	JUE C	JUE NC	VIE C	VIE NC	SAB C	SAB NC	DOM C	DOM NC
6	Bichiroques	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	Alicate	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	macetas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	martillo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1	Barra	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	palos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1	Palecabra	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
VoBo HSE		Catalina Rincon		Catalina Rincon		Catalina Rincon		Catalina Rincon		Catalina Rincon		Catalina Rincon			

NOTA: La inspección debe realizarla quien maneja la herramienta. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

OBSERVACIONES:

Diomedes -R
NOMBRE TRABAJADOR

Catalina Rincon
NOMBRE HSE

122587

	CONSORCIO VIAL CONEXION ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-04 REVISIÓN: 5
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 27/10/2016 PAGINA: 1 DE 3

SEDE O PROYECTO: Cuco

INSPECCIONADO POR: Domedez Parilla

PERÍODO DEL 6 **DE** abril **AL** 11 **DE** abril **DE** 2020

Criterios a tener en cuenta para realizar la inspección de Herramienta Menor

HERRAMIENTAS MANUALES Y DE GOLPE	HERRAMIENTAS DE CORTE
Se usa adecuada al trabajo	Los cinceles no presenta su cabeza tipo hongo
Se encuentra en buen estado	Los cinceles se encuentran afiliados
Los mangos de madera presentan fisuras o astillas	Las tarrajas macho o hembra no presentan roturas de sus dientes
El mango esta bien colocado a raz con la parte metálica	La seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos
La parte metálica esta bien asegurada al mango	La segueta tiene un marco adecuado
Se emplea la herramienta de impacto apropiada	Tarraja macho/hembra, en buen estado
Se portan y guarda adecuadamente	La limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias
Están guardadas adecuadamente, limpias	Los serruchos disponen de empuñaduras y sus dientes están completos.
Se usan prensas de banco para sujetar	Los cuchillos disponen de mangos y fundas
HERRAMIENTAS DE GOLPE	**HERRAMIENTAS DE TORSIÓN - LLAVES**
Se emplea el martillo adecuado según la labor	Cuentan con llave de pulgada y milimétrica
Sus caras y bordes están en buen estado	Se observa en la llave huella de palanca
Su mango no esta quebrado, astillado ni flojo	Se dispone de llaves para golpear
	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas
	Las herramientas para electricista cuenta con el aislamiento adecuado según el trabajo y son probadas frecuentemente
	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado
	Se dispone de herramienta que no produzcan chipas

OTROS

122588

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-04
		REVISIÓN: 5
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 27/10/2016
		PAGINA: 2 DE 3

CANT	HERRAMIENTA	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
4	Bichirroques	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	Alicates	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	martillos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	macetas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	macetas									✓		✓			
VoBo HSE		Catalina Rincon		Catalina Rincon		Catalina Rincon		Catalina Rincon		Catalina Rincon		Catalina Rincon			

NOTA: La inspección debe realizarla quien maneja la herramienta. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

OBSERVACIONES:

Diomedes B

NOMBRE TRABAJADOR

Catalina Rincon

NOMBRE HSE

122569

	CONSORCIO VIAL CONEXION ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-04 REVISIÓN: 5
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 27/10/2016 PAGINA: 1 DE 3

SEDE O PROYECTO: Corredor vial Uribe - Paparmene

INSPECCIONADO POR: Jhon Faro Izquierdo

PERÍODO DEL 27 **DE** 04 **AL** 03 **DE** 05 **DE** 2026

Criterios a tener en cuenta para realizar la inspección de Herramienta Menor

HERRAMIENTAS MANUALES Y DE GOLPE	HERRAMIENTAS DE CORTE
Se usa adecuada al trabajo	Los cinceles no presenta su cabeza tipo hongo
Se encuentra en buen estado	Los cinceles se encuentran afiliados
Los mangos de madera presentan fisuras o astillas	Las tarrajas macho o hembra no presentan roturas de sus dientes
El mango esta bien colocado a raz con la parte metálica	La seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos
La parte metálica esta bien asegurada al mango	La segueta tiene un marco adecuado
Se emplea la herramienta de impacto apropiada	Tarraja macho/hembra, en buen estado
Se portan y guarda adecuadamente	La limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias
Están guardadas adecuadamente, limpias	Los serruchos disponen de empuñaduras y sus dientes están completos.
Se usan prensas de banco para sujetar	Los cuchillos disponen de mangos y fundas
HERRAMIENTAS DE GOLPE	**HERRAMIENTAS DE TORSIÓN - LLAVES**
Se emplea el martillo adecuado según la labor	Cuentan con llave de pulgada y milimétrica
Sus caras y bordes están en buen estado	Se observa en la llave huella de palanca
Su mango no esta quebrado, astillado ni flojo	Se dispone de llaves para golpear
	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas
	Las herramientas para electricista cuenta con el aislamiento adecuado según el trabajo y son probadas frecuentemente
	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado
	Se dispone de herramienta que no produzcan chipas

OTROS

122590

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-04 REVISIÓN: 5
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 27/10/2016 PAGINA: 2 DE 3

CANT	HERRAMIENTA	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
8	Bichiroques	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	Palas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	Palin	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
6	Martillos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	Picas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	Carretillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	Ollas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VoBo HSE	Isneyr		Isneyr		Isneyr		Isneyr		Isneyr		Isneyr			

NOTA: La inspección debe realizarla quien maneja la herramienta. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

OBSERVACIONES:

NOMBRE TRABAJADOR

NOMBRE HSE

122591

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-04 REVISIÓN: 5
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 27/10/2016 PAGINA: 1 DE 3

SEDE O PROYECTO: Mejoramiento Corredor vial Uribe - Primavera

INSPECCIONADO POR: Yhon Jairo Izquierdo

PERÍODO DEL 20 **DE** 04 **AL** 26 **DE** 04 **DE** 2026

Criterios a tener en cuenta para realizar la inspección de Herramienta Menor

HERRAMIENTAS MANUALES Y DE GOLPE	HERRAMIENTAS DE CORTE
Se usa adecuada al trabajo	Los cinceles no presenta su cabeza tipo hongo
Se encuentra en buen estado	Los cinceles se encuentran afiliados
Los mangos de madera presentan fisuras o astillas	Las tarrajas macho o hembra no presentan roturas de sus dientes
El mango esta bien colocado a raz con la parte metálica	La seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos
La parte metálica esta bien asegurada al mango	La segueta tiene un marco adecuado
Se emplea la herramienta de impacto apropiada	Tarraja macho/hembra, en buen estado
Se portan y guarda adecuadamente	La limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias
Están guardadas adecuadamente, limpias	Los serruchos disponen de empuñaduras y sus dientes están completos.
Se usan prensas de banco para sujetar	Los cuchillos disponen de mangos y fundas
HERRAMIENTAS DE GOLPE	**HERRAMIENTAS DE TORSIÓN - LLAVES**
Se emplea el martillo adecuado según la labor	Cuentan con llave de pulgada y milimétrica
Sus caras y bordes están en buen estado	Se observa en la llave huella de palanca
Su mango no esta quebrado, astillado ni flojo	Se dispone de llaves para golpear
	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas
	Las herramientas para electricista cuenta con el aislamiento adecuado según el trabajo y son probadas frecuentemente
	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado
	Se dispone de herramienta que no produzcan chipas

OTROS

122592

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR

CÓDIGO: FOR-GI-04
REVISIÓN: 5
FECHA: 27/10/2016
PAGINA: 2 DE 3

CANT	HERRAMIENTA	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
5	Palas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	Palines	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	Carretillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	Bichiroques	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	Llanas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	Martillos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1	Maceta	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	Picas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
VoBo HSE		Lonery F		Lonery F		Lonery F		Lonery F		Lonery F		Lonery F		-	

NOTA: La inspección debe realizarla quien maneja la herramienta. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

OBSERVACIONES:

NOMBRE TRABAJADOR

NOMBRE HSE

122593

	CONSORCIO VIAL CONEXION ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-04 REVISIÓN: 5
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 27/10/2016 PAGINA: 1 DE 3

SEDE O PROYECTO: Mejoramiento Corredor Vial Uribe-Puerto Nuevo

INSPECCIONADO POR: Jhon Jairo Izquierdo

PERÍODO DEL 13 **DE** 04 **AL** 18 **DE** 04 **DE** 2026

Criterios a tener en cuenta para realizar la inspección de Herramienta Menor

HERRAMIENTAS MANUALES Y DE GOLPE	HERRAMIENTAS DE CORTE
Se usa adecuada al trabajo	Los cinceles no presenta su cabeza tipo hongo
Se encuentra en buen estado	Los cinceles se encuentran afiliados
Los mangos de madera presentan fisuras o astillas	Las tarrajas macho o hembra no presentan roturas de sus dientes
El mango esta bien colocado a raz con la parte metálica	La seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos
La parte metálica esta bien asegurada al mango	La segueta tiene un marco adecuado
Se emplea la herramienta de impacto apropiada	Tarraja macho/hembra, en buen estado
Se portan y guarda adecuadamente	La limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias
Están guardadas adecuadamente, limpias	Los serruchos disponen de empuñaduras y sus dientes están completos.
Se usan prensas de banco para sujetar	Los cuchillos disponen de mangos y fundas
HERRAMIENTAS DE GOLPE	**HERRAMIENTAS DE TORSIÓN - LLAVES**
Se emplea el martillo adecuado según la labor	Cuentan con llave de pulgada y milimétrica
Sus caras y bordes están en buen estado	Se observa en la llave huella de palanca
Su mango no esta quebrado, astillado ni flojo	Se dispone de llaves para golpear
	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas
	Las herramientas para electricista cuenta con el aislamiento adecuado según el trabajo y son probadas frecuentemente
	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado
	Se dispone de herramienta que no produzcan chipas

OTROS

122594

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-04
	REVISIÓN: 5
INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 27/10/2016
	PAGINA: 2 DE 3

CANT	HERRAMIENTA	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
4	palas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	Martillos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
6	Bichiroques	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	llanas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
9	palines	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
VoBo HSE		Isnery f		Isnery f		Isnery f		Isnery f		Isnery f		Isnery f			

NOTA: La inspección debe realizarla quien maneja la herramienta. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

OBSERVACIONES:

NOMBRE TRABAJADOR

NOMBRE HSE

12595

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-04 REVISIÓN: 5
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 27/10/2016 PAGINA: 1 DE 3

SEDE O PROYECTO: Cosedos vial Uribe- Papumene

INSPECCIONADO POR: Jhon Jairo Izquierdo.

PERÍODO DEL 08 **DE** 09 **AL** 11 **DE** 09 **DE** 2026

Criterios a tener en cuenta para realizar la inspección de Herramienta Menor

HERRAMIENTAS MANUALES Y DE GOLPE	HERRAMIENTAS DE CORTE
Se usa adecuada al trabajo	Los cinceles no presenta su cabeza tipo hongo
Se encuentra en buen estado	Los cinceles se encuentran afiliados
Los mangos de madera presentan fisuras o astillas	Las tarrajas macho o hembra no presentan roturas de sus dientes
El mango esta bien colocado a raz con la parte metálica	La seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos
La parte metálica esta bien asegurada al mango	La segueta tiene un marco adecuado
Se emplea la herramienta de impacto apropiada	Tarraja macho/hembra, en buen estado
Se portan y guarda adecuadamente	La limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias
Están guardadas adecuadamente, limpias	Los serruchos disponen de empuñaduras y sus dientes están completos.
Se usan prensas de banco para sujetar	Los cuchillos disponen de mangos y fundas
HERRAMIENTAS DE GOLPE	**HERRAMIENTAS DE TORSIÓN - LLAVES**
Se emplea el martillo adecuado según la labor	Cuentan con llave de pulgada y milimétrica
Sus caras y bordes están en buen estado	Se observa en la llave huella de palanca
Su mango no esta quebrado, astillado ni flojo	Se dispone de llaves para golpear
	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas
	Las herramientas para electricista cuenta con el aislamiento adecuado según el trabajo y son probadas frecuentemente
	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado
	Se dispone de herramienta que no produzcan chipas

OTROS

122596

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-04 REVISIÓN: 5
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 27/10/2016 PAGINA: 2 DE 3

CANT	HERRAMIENTA	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
7	Bichiroques	\		\		\		\		\		\			
4	palas	\		\		\		\		\		\			
5	palines.	\		\		\		\		\		\			
3	Martillos	\		\		\		\		\		\			
5	llaves.	\		\		\		\		\		\			
1	Macheta.	\		\		\		\		\		\			
VoBo HSE		Isnery P		Isnery P		Isnery P		Isnery P		Isnery P		Isnery P		—	

NOTA: La inspección debe realizarla quien maneja la herramienta. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

OBSERVACIONES:

NOMBRE TRABAJADOR

NOMBRE HSE

122597

	CONSORCIO VIAL CONEXION ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-04 REVISIÓN: 5
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 27/10/2016 PAGINA: 1 DE 3

SEDE O PROYECTO: Mejoramiento Corredor vial Uribe - Puramene

INSPECCIONADO POR: Robinson Chaparro

PERÍODO DEL 20 **DE** 09 **AL** 26 **DE** 04 **DE** 2026

Criterios a tener en cuenta para realizar la inspección de Herramienta Menor

HERRAMIENTAS MANUALES Y DE GOLPE	HERRAMIENTAS DE CORTE
Se usa adecuada al trabajo	Los cinceles no presenta su cabeza tipo hongo
Se encuentra en buen estado	Los cinceles se encuentran afiliados
Los mangos de madera presentan fisuras o astillas	Las tarrajas macho o hembra no presentan roturas de sus dientes
El mango esta bien colocado a raz con la parte metálica	La seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos
La parte metálica esta bien asegurada al mango	La segueta tiene un marco adecuado
Se emplea la herramienta de impacto apropiada	Tarraja macho/hembra, en buen estado
Se portan y guarda adecuadamente	La limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias
Están guardadas adecuadamente, limpias	Los serruchos disponen de empuñaduras y sus dientes están completos.
Se usan prensas de banco para sujetar	Los cuchillos disponen de mangos y fundas
HERRAMIENTAS DE GOLPE	**HERRAMIENTAS DE TORSIÓN - LLAVES**
Se emplea el martillo adecuado según la labor	Cuentan con llave de pulgada y milimétrica
Sus caras y bordes están en buen estado	Se observa en la llave huella de palanca
Su mango no esta quebrado, astillado ni flojo	Se dispone de llaves para golpear
	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas
	Las herramientas para electricista cuenta con el aislamiento adecuado según el trabajo y son probadas frecuentemente
	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado
	Se dispone de herramienta que no produzcan chipas

OTROS

122598

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-04 REVISIÓN: 5
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 27/10/2016 PAGINA: 2 DE 3

CANT	HERRAMIENTA	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
1	Machetes	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	Carretillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	Bichiroques.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	Limas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	Palas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	Palines	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1	Pica	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	Martillos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1	Cegueta.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VoBo HSE	Isnery F		Isnery F		Isnery F		Isnery F		Isnery F		Isnery F		-	

NOTA: La inspección debe realizarla quien maneja la herramienta. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

OBSERVACIONES:

NOMBRE TRABAJADOR

NOMBRE HSE

122949

	CONSORCIO VIAL CONEXION ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-04 REVISIÓN: 5
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 27/10/2016 PAGINA: 1 DE 3

SEDE O PROYECTO: Mejoramiento Corredor vial Uribe - Puerto Rondón

INSPECCIONADO POR: Robinson Chaparro

PERÍODO DEL 13 **DE** 09 **AL** 18 **DE** 09 **DE** 2016

Criterios a tener en cuenta para realizar la inspección de Herramienta Menor

HERRAMIENTAS MANUALES Y DE GOLPE	HERRAMIENTAS DE CORTE
Se usa adecuada al trabajo	Los cinceles no presenta su cabeza tipo hongo
Se encuentra en buen estado	Los cinceles se encuentran afiliados
Los mangos de madera presentan fisuras o astillas	Las tarrajas macho o hembra no presentan roturas de sus dientes
El mango esta bien colocado a raz con la parte metálica	La seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos
La parte metálica esta bien asegurada al mango	La segueta tiene un marco adecuado
Se emplea la herramienta de impacto apropiada	Tarraja macho/hembra, en buen estado
Se portan y guarda adecuadamente	La limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias
Están guardadas adecuadamente, limpias	Los serruchos disponen de empuñaduras y sus dientes están completos.
Se usan prensas de banco para sujetar	Los cuchillos disponen de mangos y fundas
HERRAMIENTAS DE GOLPE	**HERRAMIENTAS DE TORSIÓN - LLAVES**
Se emplea el martillo adecuado según la labor	Cuentan con llave de pulgada y milimétrica
Sus caras y bordes están en buen estado	Se observa en la llave huella de palanca
Su mango no esta quebrado, astillado ni flojo	Se dispone de llaves para golpear
	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas
	Las herramientas para electricista cuenta con el aislamiento adecuado según el trabajo y son probadas frecuentemente
	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado
	Se dispone de herramienta que no produzcan chipas

OTROS

122600

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR

CÓDIGO: FOR-GI-04
REVISIÓN: 5
FECHA: 27/10/2016
PAGINA: 2 DE 3

CANT	HERRAMIENTA	LUN C	LUN NC	MAR C	MAR NC	MIE C	MIE NC	JUE C	JUE NC	VIE C	VIE NC	SAB C	SAB NC	DOM C	DOM NC
3	Carretillas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
7	Palas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	Palines.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
6	Martillos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
6	Bichiroques.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	Picas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1	Macheta.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VoBo HSE	Isnery R		Isnery R		Isnery R		Isnery R		Isnery R		Isnery R			

NOTA: La inspección debe realizarla quien maneja la herramienta. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

OBSERVACIONES:

NOMBRE TRABAJADOR

NOMBRE HSE

12601

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-04 REVISIÓN: 5
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 27/10/2016 PAGINA: 1 DE 3

SEDE O PROYECTO: Corredor vial Uribe - Papumene

INSPECCIONADO POR: Robinson Chaparriaga.

PERÍODO DEL 06 **DE** 04 **AL** 11 **DE** 04 **DE** 2026

Criterios a tener en cuenta para realizar la inspección de Herramienta Menor

HERRAMIENTAS MANUALES Y DE GOLPE	HERRAMIENTAS DE CORTE
Se usa adecuada al trabajo	Los cinceles no presenta su cabeza tipo hongo
Se encuentra en buen estado	Los cinceles se encuentran afiliados
Los mangos de madera presentan fisuras o astillas	Las tarrajas macho o hembra no presentan roturas de sus dientes
El mango esta bien colocado a raz con la parte metálica	La seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos
La parte metálica esta bien asegurada al mango	La segueta tiene un marco adecuado
Se emplea la herramienta de impacto apropiada	Tarraja macho/hembra, en buen estado
Se portan y guarda adecuadamente	La limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias
Están guardadas adecuadamente, limpias	Los serruchos disponen de empuñaduras y sus dientes están completos.
Se usan prensas de banco para sujetar	Los cuchillos disponen de mangos y fundas
HERRAMIENTAS DE GOLPE	**HERRAMIENTAS DE TORSIÓN - LLAVES**
Se emplea el martillo adecuado según la labor	Cuentan con llave de pulgada y milimétrica
Sus caras y bordes están en buen estado	Se observa en la llave huella de palanca
Su mango no esta quebrado, astillado ni flojo	Se dispone de llaves para golpear
	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas
	Las herramientas para electricista cuenta con el aislamiento adecuado según el trabajo y son probadas frecuentemente
	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado
	Se dispone de herramienta que no produzcan chipas

OTROS

122602

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR

CÓDIGO: FOR-GI-04
REVISIÓN: 5
FECHA: 27/10/2016
PAGINA: 2 DE 3

CANT	HERRAMIENTA	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
5	Martillos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
6	Palas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	palines	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1	Macheta.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
6	Bichiroques	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	Carretillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1	Alicate	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
VoBo HSE		Isnery R		Isnery R		Isnery R		Isnery R		Isnery R		Isnery R			

NOTA: La inspección debe realizarla quien maneja la herramienta. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

OBSERVACIONES:

NOMBRE TRABAJADOR

NOMBRE HSE

122603

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-04 REVISIÓN: 5
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 27/10/2016 PAGINA: 1 DE 3

SEDE O PROYECTO: Alc) Mejoramiento Corredor vial Uribe-Paramene

INSPECCIONADO POR: Robinson Chavarriaga.

PERÍODO DEL 27 **DE** 04 **AL** 02 **DE** 05 **DE** 2026

Criterios a tener en cuenta para realizar la inspección de Herramienta Menor

HERRAMIENTAS MANUALES Y DE GOLPE	HERRAMIENTAS DE CORTE
Se usa adecuada al trabajo	Los cinceles no presenta su cabeza tipo hongo
Se encuentra en buen estado	Los cinceles se encuentran afiliados
Los mangos de madera presentan fisuras o astillas	Las tarrajas macho o hembra no presentan roturas de sus dientes
El mango esta bien colocado a raz con la parte metálica	La seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos
La parte metálica esta bien asegurada al mango	La segueta tiene un marco adecuado
Se emplea la herramienta de impacto apropiada	Tarraja macho/hembra, en buen estado
Se portan y guarda adecuadamente	La limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias
Están guardadas adecuadamente, limpias	Los serruchos disponen de empuñaduras y sus dientes están completos.
Se usan prensas de banco para sujetar	Los cuchillos disponen de mangos y fundas
HERRAMIENTAS DE GOLPE	**HERRAMIENTAS DE TORSIÓN - LLAVES**
Se emplea el martillo adecuado según la labor	Cuentan con llave de pulgada y milimétrica
Sus caras y bordes están en buen estado	Se observa en la llave huella de palanca
Su mango no esta quebrado, astillado ni flojo	Se dispone de llaves para golpear
	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas
	Las herramientas para electricista cuenta con el aislamiento adecuado según el trabajo y son probadas frecuentemente
	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado
	Se dispone de herramienta que no produzcan chipas

OTROS

122604

	CONSORCIO VIAL CONEXION ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-04 REVISIÓN: 5
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 27/10/2016 PAGINA: 2 DE 3

CANT	HERRAMIENTA	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
3	Carretillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
8	palas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	palines	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	picas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	Barras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
7	Martillos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1	Cegueta	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
7	Bichiroques	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	palustres	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	Boquillera	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	plomadas.	✓		✓		✓				✓		✓			
		✓													
VoBo HSE		Isneiy F		Isneiy F		Isneiy F		Isneiy F		Isneiy F		Isneiy F			

NOTA: La inspección debe realizarla quien maneja la herramienta. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

OBSERVACIONES:

NOMBRE TRABAJADOR

NOMBRE HSE

122605

	CONSORCIO VIAL CONEXION ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-04 REVISIÓN: 5
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 27/10/2016 PAGINA: 1 DE 3

SEDE O PROYECTO: Uribe - Mesa

INSPECCIONADO POR: Mauricio Arias Giraldo

PERÍODO DEL 27 **DE** Abril **AL** 02 **DE** Mayo **DE** 2026

Criterios a tener en cuenta para realizar la inspección de Herramienta Menor

HERRAMIENTAS MANUALES Y DE GOLPE	HERRAMIENTAS DE CORTE
Se usa adecuada al trabajo	Los cinceles no presenta su cabeza tipo hongo
Se encuentra en buen estado	Los cinceles se encuentran afiliados
Los mangos de madera presentan fisuras o astillas	Las tarrajas macho o hembra no presentan roturas de sus dientes
El mango esta bien colocado a raz con la parte metálica	La seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos
La parte metálica esta bien asegurada al mango	La segueta tiene un marco adecuado
Se emplea la herramienta de impacto apropiada	Tarraja macho/hembra, en buen estado
Se portan y guarda adecuadamente	La limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias
Están guardadas adecuadamente, limpias	Los serruchos disponen de empuñaduras y sus dientes están completos.
Se usan prensas de banco para sujetar	Los cuchillos disponen de mangos y fundas
HERRAMIENTAS DE GOLPE	**HERRAMIENTAS DE TORSIÓN - LLAVES**
Se emplea el martillo adecuado según la labor	Cuentan con llave de pulgada y milimétrica
Sus caras y bordes están en buen estado	Se observa en la llave huella de palanca
Su mango no esta quebrado, astillado ni flojo	Se dispone de llaves para golpear
	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas
	Las herramientas para electricista cuenta con el aislamiento adecuado según el trabajo y son probadas frecuentemente
	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado
	Se dispone de herramienta que no produzcan chipas

OTROS

112606

	CONSORCIO VIAL CONEXION ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-04 REVISIÓN: 5
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 27/10/2016 PAGINA: 2 DE 3

CANT	HERRAMIENTA	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
1	máquina de los Angeles	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1	Tipo - Deval	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1	Horno	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1	Prensa Hidráulica	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1	" Doble Rango	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	humedometros	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1	Gramera 6 kg con gancho	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1	" 20 kg	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1	" 30 kg.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	" 15 kg.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1	Equipo densidades	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	Vasillas Pisón 5/8"	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	" " 3/8"	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	moldes Proctor Modificado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
9	" cbr con Pedestal y Pesas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	Pedestales con Dials	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	Slump	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	Carretillas (1 dañada)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1	Cucharilla	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1	Cono con Pisón.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VoBo HSE														

NOTA: La inspección debe realizarla quien maneja la herramienta. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

OBSERVACIONES: 1 picnometro 500 ml - 1 cono grande - 1 equivalente Arena - 2 cucharones - 1 computador - 1 tanque 2 puestos con cilindro 40 lbs - 1 martillo proctor modificado - 2 palustres - 2 Jamas - 32 tamices - 36 moldes 6" - 27 moldes 4" - 24 moldes Vigas.

Mauricio Avias Giraldo
NOMBRE TRABAJADOR

Ricardo Rojas Ospina
NOMBRE HSE

11607

	CONSORCIO VIAL CONEXION ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-04 REVISIÓN: 5
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 27/10/2016 PAGINA: 1 DE 3

SEDE O PROYECTO: Yuibo - Hato

INSPECCIONADO POR: Mauricio Ariza Giraldo

PERÍODO DEL 20 **DE** Abril **AL** 25 **DE** Abril **DE** 2026

Criterios a tener en cuenta para realizar la inspección de Herramienta Menor

HERRAMIENTAS MANUALES Y DE GOLPE	HERRAMIENTAS DE CORTE
Se usa adecuada al trabajo	Los cinceles no presenta su cabeza tipo hongo
Se encuentra en buen estado	Los cinceles se encuentran afiliados
Los mangos de madera presentan fisuras o astillas	Las tarrajas macho o hembra no presentan roturas de sus dientes
El mango esta bien colocado a raz con la parte metálica	La seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos
La parte metálica esta bien asegurada al mango	La segueta tiene un marco adecuado
Se emplea la herramienta de impacto apropiada	Tarraja macho/hembra, en buen estado
Se portan y guarda adecuadamente	La limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias
Están guardadas adecuadamente, limpias	Los serruchos disponen de empuñaduras y sus dientes están completos.
Se usan prensas de banco para sujetar	Los cuchillos disponen de mangos y fundas
HERRAMIENTAS DE GOLPE	**HERRAMIENTAS DE TORSIÓN - LLAVES**
Se emplea el martillo adecuado según la labor	Cuentan con llave de pulgada y milimétrica
Sus caras y bordes están en buen estado	Se observa en la llave huella de palanca
Su mango no esta quebrado, astillado ni flojo	Se dispone de llaves para golpear
	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas
	Las herramientas para electricista cuenta con el aislamiento adecuado según el trabajo y son probadas frecuentemente
	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado
	Se dispone de herramienta que no produzcan chipas

OTROS

122608

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-04 REVISIÓN: 5
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 27/10/2016 PAGINA: 2 DE 3

CANT	HERRAMIENTA	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
1	Máquina de los Angeles	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1	Micro-Deval	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1	Horno	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1	Prensa doble Rango	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1	" Yugos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	humedomatro	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1	Cromera de 6kg con gancho	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1	" de 20kg	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1	" " 30 kg	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	" " 15 kg.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1	Equipo densidades	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	Varillas 5/8" lisas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	" 3/8" "	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	moldes proctor modificado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
9	" CBR con pedestal y porosa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	pesadores con dados	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	Slump	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	Carretillas (1 dañada)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1	Canastilla	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1	Cono con Pizón	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VoBo HSE														

NOTA: La inspección debe realizarla quien maneja la herramienta. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

OBSERVACIONES: Lagnometro 500 ml - 1 casa grande - 1 Equivalente arena - 2 cucharones - 1 compactador - 1 molde 2 puestos con pipa 40lbs - 1 martillo proctor modificado - 2 palustres - 2 Tamices - 32 Tamices - 36 moldes 6" - 24 moldes 4" - 27 moldes 4".

Mauricio Arias Giraldo
NOMBRE TRABAJADOR

NOMBRE HSE

m609

	CONSORCIO VIAL CONEXION ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-04 REVISIÓN: 5
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 27/10/2016 PAGINA: 1 DE 3

SEDE O PROYECTO: Yribo-Hato

INSPECCIONADO POR: Mauricio Arias Arnaldo

PERÍODO DEL 13 **DE** Abril **AL** 18 **DE** Abril **DE** 2026

Criterios a tener en cuenta para realizar la inspección de Herramienta Menor

HERRAMIENTAS MANUALES Y DE GOLPE	HERRAMIENTAS DE CORTE
Se usa adecuada al trabajo	Los cinceles no presenta su cabeza tipo hongo
Se encuentra en buen estado	Los cinceles se encuentran afiliados
Los mangos de madera presentan fisuras o astillas	Las tarrajas macho o hembra no presentan roturas de sus dientes
El mango esta bien colocado a raz con la parte metálica	La seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos
La parte metálica esta bien asegurada al mango	La segueta tiene un marco adecuado
Se emplea la herramienta de impacto apropiada	Tarraja macho/hembra, en buen estado
Se portan y guarda adecuadamente	La limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias
Están guardadas adecuadamente, limpias	Los serruchos disponen de empuñaduras y sus dientes están completos.
Se usan prensas de banco para sujetar	Los cuchillos disponen de mangos y fundas
HERRAMIENTAS DE GOLPE	**HERRAMIENTAS DE TORSIÓN - LLAVES**
Se emplea el martillo adecuado según la labor	Cuentan con llave de pulgada y milimétrica
Sus caras y bordes están en buen estado	Se observa en la llave huella de palanca
Su mango no esta quebrado, astillado ni flojo	Se dispone de llaves para golpear
	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas
	Las herramientas para electricista cuenta con el aislamiento adecuado según el trabajo y son probadas frecuentemente
	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado
	Se dispone de herramienta que no produzcan chipas

OTROS

122610

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-04 REVISIÓN: 5
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 27/10/2016 PAGINA: 2 DE 3

CANT	HERRAMIENTA	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
1	Maquina de los Angeles	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1	Micro-Deval	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1	Prensa doble Rango	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1	" Multiusos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1	Horno	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1	Equivalente Arena	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1	Cara fractura con Removedor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1	Picnometro 500 ml	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1	Cono con pizón	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1	Canastilla	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1	Equipo de densidades	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1	balanza 6 kg gancho	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1	" 20 kg	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1	" 30 kg	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	" 15 kg	✓		✓		✓		✓				✓			
2	Cucharones	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	Slump	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	Carretas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1	computador (Hanao)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1	Cinturon 2 puntas Cilindro 33 lbs	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VoBo HSE	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		—	

NOTA: La inspección debe realizarla quien maneja la herramienta. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

OBSERVACIONES: 2 varillas 5/8" - 2 varillas 3/8" - 4 moldes CBR con pesas - 2 moldes proctor modificado - 1 martillo proctor modificado - 2 pulentales con dados - 2 palustres - 32 tamices - 2 tendidos con tapa - 2 humedometros - 27 moldes AH 36 moldes 6" - 24 moldes viejos.

Mauricio Arias Giraldo
NOMBRE TRABAJADOR

Ricardo Rojas O.
NOMBRE HSE

12611

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-04 REVISIÓN: 5
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 27/10/2016 PAGINA: 1 DE 3

SEDE O PROYECTO: Yribe - HAB

INSPECCIONADO POR: Mauricio Avias Giraldo.

PERÍODO DEL 06 **DE** Abril **AL** 11 **DE** Abril **DE** 2026

Criterios a tener en cuenta para realizar la inspección de Herramienta Menor

HERRAMIENTAS MANUALES Y DE GOLPE	HERRAMIENTAS DE CORTE
Se usa adecuada al trabajo	Los cinceles no presenta su cabeza tipo hongo
Se encuentra en buen estado	Los cinceles se encuentran afiliados
Los mangos de madera presentan fisuras o astillas	Las tarrajas macho o hembra no presentan roturas de sus dientes
El mango esta bien colocado a raz con la parte metálica	La seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos
La parte metálica esta bien asegurada al mango	La segueta tiene un marco adecuado
Se emplea la herramienta de impacto apropiada	Tarraja macho/hembra, en buen estado
Se portan y guarda adecuadamente	La limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias
Están guardadas adecuadamente, limpias	Los serruchos disponen de empuñaduras y sus dientes están completos.
Se usan prensas de banco para sujetar	Los cuchillos disponen de mangos y fundas
HERRAMIENTAS DE GOLPE	**HERRAMIENTAS DE TORSIÓN - LLAVES**
Se emplea el martillo adecuado según la labor	Cuentan con llave de pulgada y milimétrica
Sus caras y bordes están en buen estado	Se observa en la llave huella de palanca
Su mango no esta quebrado, astillado ni flojo	Se dispone de llaves para golpear
	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas
	Las herramientas para electricista cuenta con el aislamiento adecuado según el trabajo y son probadas frecuentemente
	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado
	Se dispone de herramienta que no produzcan chipas

OTROS

122612

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-04
		REVISIÓN: 5
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 27/10/2016
		PAGINA: 2 DE 3

CANT	HERRAMIENTA	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
1	Micro-Deval (550°gr bolmero)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1	Horno	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1	Maquina de los Angeles	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1	Prensa doble Rango	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1	" Hulliosos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1	Pesa 6 kg con gancho	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	" 15 kg	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1	Pesa 20 kg.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1	Pesa 30 kg	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1	Equipo densidades	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	Varillas 5/8"	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	" 3/8"	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	conos slump	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	Cernedillos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
9	moldes Cbr con Pesas Pedestal	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	" Proctor modificado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1	Martillo Proctor modificado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1	Equipo con cilindro 33 lbs	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	Humedometros	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1	Picnometro 500 ml wello Equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VoBo HSE														

NOTA: La inspección debe realizarla quien maneja la herramienta. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

OBSERVACIONES: moldes 4" (27) – moldes 6" (21) – molde 6" ( ) – cantidad para peso especifico grueso (1) – Cono y pizon para peso especifico finos (1) – Cono grande (1) – Tamices ( ) – 1 computador (lenovo) –

Mauricio Arias Cerezo
NOMBRE TRABAJADOR

NOMBRE HSE

12613

	CONSORCIO VIAL CONEXION ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-04 REVISIÓN: 5
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 27/10/2016 PAGINA: 1 DE 3

SEDE O PROYECTO: CVCO

INSPECCIONADO POR: Macelvio Manrique

PERÍODO DEL 27 **DE** 04 **AL** 02 **DE** Mayo **DE** 2016

Criterios a tener en cuenta para realizar la inspección de Herramienta Menor

HERRAMIENTAS MANUALES Y DE GOLPE	HERRAMIENTAS DE CORTE
Se usa adecuada al trabajo	Los cinceles no presenta su cabeza tipo hongo
Se encuentra en buen estado	Los cinceles se encuentran afiliados
Los mangos de madera presentan fisuras o astillas	Las tarrajas macho o hembra no presentan roturas de sus dientes
El mango esta bien colocado a raz con la parte metálica	La seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos
La parte metálica esta bien asegurada al mango	La segueta tiene un marco adecuado
Se emplea la herramienta de impacto apropiada	Tarraja macho/hembra, en buen estado
Se portan y guarda adecuadamente	La limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias
Están guardadas adecuadamente, limpias	Los serruchos disponen de empuñaduras y sus dientes están completos.
Se usan prensas de banco para sujetar	Los cuchillos disponen de mangos y fundas
HERRAMIENTAS DE GOLPE	**HERRAMIENTAS DE TORSIÓN - LLAVES**
Se emplea el martillo adecuado según la labor	Cuentan con llave de pulgada y milimétrica
Sus caras y bordes están en buen estado	Se observa en la llave huella de palanca
Su mango no esta quebrado, astillado ni flojo	Se dispone de llaves para golpear
	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas
	Las herramientas para electricista cuenta con el aislamiento adecuado según el trabajo y son probadas frecuentemente
	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado
	Se dispone de herramienta que no produzcan chipas

OTROS

12614

	CONSORCIO VIAL CONEXION ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-04 REVISIÓN: 5
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 27/10/2016 PAGINA: 3 DE 3

NOTA La pagina 3 solo aplica para las herramienta de mecánicos se debe diligenciar almenos una vez por semana y es responsabilidad de la persona a cargo de la herramienta, para esta inspección se puede utilizar únicamente la hoja 3 que debe ser anexada a la inspección general, si el mecánico observa alguna herramienta que presenta desgastado es insegura debe informar de inmediato al HSE y Jefe inmediato.

Fecha de Inspección:

CANT	HERRAMIENTA	OBSERVACIÓN	C	NC
1	LLAVE MIXTA 11M			
1	LLAVE MIXTA 3/8			
1	LLAVE MIXTA 1/2"			
1	LLAVE MIXTA 9/4"			
1	LLAVE MIXTA 5/8"			
1	LLAVE MIXTA 11/16"			
1	LLAVE MIXTA 18			
1	LLAVE MIXTA 19			
1	LLAVE MIXTA 3			
1	LLAVE MIXTA 24			
1	LLAVE MIXTA 3/16			
1	LLAVE MIXTA 7/8			
1	LLAVE MIXTA 1 1/8			
1	LLAVE MIXTA 1 1/4			
1	LLAVE MIXTA 30MM			
1	LLAVE MIXTA 32MM			
1	LLAVE MIXTA 36MM			
1	LLAVE MIXTA ALEMANA			
1	LLAVE DE TUBO			
1	MAZETA			
2	HOMBRE SOLO			
1	JUEO DE COPAS 1/2			
1	JUEGO COPAS 3/4			
1	GTO 20 TONELADAS			
1	ALICATES			
1	CORTA FRIO			
1	TEXTER ELECTRONICO			
1	SACA PINES			
1	PINSAS PUNTAS			

NOMBRE MECÁNICO		FIRMA	

FIRMA HSEQ

12615

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-04 REVISIÓN: 5
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 27/10/2016 PAGINA: 1 DE 3

SEDE O PROYECTO: CVCO

INSPECCIONADO POR: Mauricio Manrique

PERÍODO DEL 13 **DE** Abril **AL** 19 **DE** Abril **DE** 2026

Criterios a tener en cuenta para realizar la inspección de Herramienta Menor

HERRAMIENTAS MANUALES Y DE GOLPE	HERRAMIENTAS DE CORTE
Se usa adecuada al trabajo	Los cinceles no presenta su cabeza tipo hongo
Se encuentra en buen estado	Los cinceles se encuentran afiliados
Los mangos de madera presentan fisuras o astillas	Las tarrajas macho o hembra no presentan roturas de sus dientes
El mango esta bien colocado a raz con la parte metálica	La seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos
La parte metálica esta bien asegurada al mango	La segueta tiene un marco adecuado
Se emplea la herramienta de impacto apropiada	Tarraja macho/hembra, en buen estado
Se portan y guarda adecuadamente	La limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias
Están guardadas adecuadamente, limpias	Los serruchos disponen de empuñaduras y sus dientes están completos.
Se usan prensas de banco para sujetar	Los cuchillos disponen de mangos y fundas
HERRAMIENTAS DE GOLPE	**HERRAMIENTAS DE TORSIÓN - LLAVES**
Se emplea el martillo adecuado según la labor	Cuentan con llave de pulgada y milimétrica
Sus caras y bordes están en buen estado	Se observa en la llave huella de palanca
Su mango no esta quebrado, astillado ni flojo	Se dispone de llaves para golpear
	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas
	Las herramientas para electricista cuenta con el aislamiento adecuado según el trabajo y son probadas frecuentemente
	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado
	Se dispone de herramienta que no produzcan chipas

OTROS

12616

	CONSORCIO VIAL CONEXION ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-04 REVISIÓN: 5
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 27/10/2016 PAGINA: 3 DE 3

NOTA La pagina 3 solo aplica para las herramienta de mecánicos se debe diligenciar almenos una vez por semana y es responsabilidad de la persona a cargo de la herramienta, para esta inspección se puede utilizar únicamente la hoja 3 que debe ser anexada a la inspección general, si el mecánico observa alguna herramienta que presenta desgastado es insegura debe informar de inmediato al HSE y Jefe inmediato.

Fecha de Inspección:

CANT	HERRAMIENTA	OBSERVACIÓN	C	NC
1	LLAVE MIXTA 11M		✓	
1	LLAVE MIXTA 3/8		✓	
1	LLAVE MIXTA 1/2"		✓	
1	LLAVE MIXTA 9/4"		✓	
1	LLAVE MIXTA 5/8"		✓	
1	LLAVE MIXTA 11/16"		✓	
1	LLAVE MIXTA 18		✓	
1	LLAVE MIXTA 19		✓	
1	LLAVE MIXTA 3		✓	
1	LLAVE MIXTA 24		✓	
1	LLAVE MIXTA 3/16		✓	
1	LLAVE MIXTA 7/8		✓	
1	LLAVE MIXTA 1 1/8		✓	
1	LLAVE MIXTA 1 1/4		✓	
1	LLAVE MIXTA 30MM		✓	
1	LLAVE MIXTA 32MM		✓	
1	LLAVE MIXTA 36MM		✓	
1	LLAVE MIXTA ALEMANA		✓	
1	LLAVE DE TUBO		✓	
1	MAZETA		✓	
2	HOMBRE SOLO		✓	
1	JUEO DE COPAS 1/2		✓	
1	JUEGO COPAS 3/4		✓	
1	GTO 20 TONELADAS		✓	
1	ALICATES		✓	
1	CORTA FRIO		✓	
1	TEXTER ELECTRONICO		✓	
1	SACA PINES		✓	
1	PINSAS PUNTAS		✓	

NOMBRE MECÁNICO Mauricio Henriquez M. **FIRMA**

FIRMA HSEQ

121617

	CONSORCIO VIAL CONEXION ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-04 REVISIÓN: 5
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 27/10/2016 PAGINA: 1 DE 3

SEDE O PROYECTO: CVCO

INSPECCIONADO POR: Hernan Manrique

PERÍODO DEL 20 **DE** Abril **AL** 26 **DE** Abril **DE** 2026

Criterios a tener en cuenta para realizar la inspección de Herramienta Menor

HERRAMIENTAS MANUALES Y DE GOLPE	HERRAMIENTAS DE CORTE
Se usa adecuada al trabajo	Los cinceles no presenta su cabeza tipo hongo
Se encuentra en buen estado	Los cinceles se encuentran afiliados
Los mangos de madera presentan fisuras o astillas	Las tarrajas macho o hembra no presentan roturas de sus dientes
El mango esta bien colocado a raz con la parte metálica	La seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos
La parte metálica esta bien asegurada al mango	La segueta tiene un marco adecuado
Se emplea la herramienta de impacto apropiada	Tarraja macho/hembra, en buen estado
Se portan y guarda adecuadamente	La limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias
Están guardadas adecuadamente, limpias	Los serruchos disponen de empuñaduras y sus dientes están completos.
Se usan prensas de banco para sujetar	Los cuchillos disponen de mangos y fundas
HERRAMIENTAS DE GOLPE	**HERRAMIENTAS DE TORSIÓN - LLAVES**
Se emplea el martillo adecuado según la labor	Cuentan con llave de pulgada y milimétrica
Sus caras y bordes están en buen estado	Se observa en la llave huella de palanca
Su mango no esta quebrado, astillado ni flojo	Se dispone de llaves para golpear
	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas
	Las herramientas para electricista cuenta con el aislamiento adecuado según el trabajo y son probadas frecuentemente
	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado
	Se dispone de herramienta que no produzcan chipas

OTROS

122618

	CONSORCIO VIAL CONEXION ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-04 REVISIÓN: 5
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 27/10/2016 PAGINA: 3 DE 3

NOTA La pagina 3 solo aplica para las herramienta de mecánicos se debe diligenciar almenos una vez por semana y es responsabilidad de la persona a cargo de la herramienta, para esta inspección se puede utilizar únicamente la hoja 3 que debe ser anexada a la inspección general, si el mecánico observa alguna herramienta que presenta desgastado es insegura debe informar de inmediato al HSE y Jefe inmediato.

Fecha de Inspección:

CANT	HERRAMIENTA	OBSERVACIÓN	C	NC
1	LLAVE MIXTA 11M		✓	
1	LLAVE MIXTA 3/8		✓	
1	LLAVE MIXTA 1/2"		✓	
1	LLAVE MIXTA 9/4"		✓	
1	LLAVE MIXTA 5/8"		✓	
1	LLAVE MIXTA 11/16"		✓	
1	LLAVE MIXTA 18		✓	
1	LLAVE MIXTA 19		✓	
1	LLAVE MIXTA 3		✓	
1	LLAVE MIXTA 24		✓	
1	LLAVE MIXTA 3/16		✓	
1	LLAVE MIXTA 7/8		✓	
1	LLAVE MIXTA 1 1/8		✓	
1	LLAVE MIXTA 1 1/4		✓	
1	LLAVE MIXTA 30MM		✓	
1	LLAVE MIXTA 32MM		✓	
1	LLAVE MIXTA 36MM		✓	
1	LLAVE MIXTA ALEMANA		✓	
1	LLAVE DE TUBO		✓	
1	MAZETA		✓	
2	HOMBRE SOLO		✓	
1	JUEO DE COPAS 1/2		✓	
1	JUEGO COPAS 3/4		✓	
1	GTO 20 TONELADAS		✓	
1	ALICATES		✓	
1	CORTA FRIO		✓	
1	TEXTER ELECTRONICO		✓	
1	SACA PINES		✓	
1	PINSAS PUNTAS		✓	
NOMBRE MECÁNICO		**FIRMA**		

Ricardo Rojas Ospina

FIRMA HSEQ

122619

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-04 REVISIÓN: 5
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 27/10/2016 PAGINA: 1 DE 3

SEDE O PROYECTO: CVCO

INSPECCIONADO POR: Mauricio Manrique

PERÍODO DEL 6 **DE** Abril **AL** 12 **DE** Abril **DE** 2026

Criterios a tener en cuenta para realizar la inspección de Herramienta Menor

HERRAMIENTAS MANUALES Y DE GOLPE	HERRAMIENTAS DE CORTE
Se usa adecuada al trabajo	Los cinceles no presenta su cabeza tipo hongo
Se encuentra en buen estado	Los cinceles se encuentran afiliados
Los mangos de madera presentan fisuras o astillas	Las tarrajas macho o hembra no presentan roturas de sus dientes
El mango esta bien colocado a raz con la parte metálica	La seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos
La parte metálica esta bien asegurada al mango	La segueta tiene un marco adecuado
Se emplea la herramienta de impacto apropiada	Tarraja macho/hembra, en buen estado
Se portan y guarda adecuadamente	La limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias
Están guardadas adecuadamente, limpias	Los serruchos disponen de empuñaduras y sus dientes están completos.
Se usan prensas de banco para sujetar	Los cuchillos disponen de mangos y fundas
HERRAMIENTAS DE GOLPE	**HERRAMIENTAS DE TORSIÓN - LLAVES**
Se emplea el martillo adecuado según la labor	Cuentan con llave de pulgada y milimétrica
Sus caras y bordes están en buen estado	Se observa en la llave huella de palanca
Su mango no esta quebrado, astillado ni flojo	Se dispone de llaves para golpear
	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas
	Las herramientas para electricista cuenta con el aislamiento adecuado según el trabajo y son probadas frecuentemente
	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado
	Se dispone de herramienta que no produzcan chipas

OTROS

112620

	CONSORCIO VIAL CONEXION ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-04 REVISIÓN: 5
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 27/10/2016 PAGINA: 3 DE 3

NOTA La pagina 3 solo aplica para las herramienta de mecánicos se debe diligenciar almenos una vez por semana y es responsabilidad de la persona a cargo de la herramienta, para esta inspección se puede utilizar únicamente la hoja 3 que debe ser anexada a la inspección general, si el mecánico observa alguna herramienta que presenta desgastado es insegura debe informar de inmediato al HSE y Jefe inmediato.

Fecha de Inspección:

CANT	HERRAMIENTA	OBSERVACIÓN	C	NC
1	LLAVE MIXTA 11M		✓	
1	LLAVE MIXTA 3/8		✓	
1	LLAVE MIXTA 1/2"		✓	
1	LLAVE MIXTA 9/4"		✓	
1	LLAVE MIXTA 5/8"		✓	
1	LLAVE MIXTA 11/16"		✓	
1	LLAVE MIXTA 18		✓	
1	LLAVE MIXTA 19		✓	
1	LLAVE MIXTA 3		✓	
1	LLAVE MIXTA 24		✓	
1	LLAVE MIXTA 3/16		✓	
1	LLAVE MIXTA 7/8		✓	
1	LLAVE MIXTA 1 1/8		✓	
1	LLAVE MIXTA 1 1/4		✓	
1	LLAVE MIXTA 30MM		✓	
1	LLAVE MIXTA 32MM		✓	
1	LLAVE MIXTA 36MM		✓	
1	LLAVE MIXTA ALEMANA		✓	
1	LLAVE DE TUBO		✓	
1	MAZETA		✓	
2	HOMBRE SOLO		✓	
1	JUEO DE COPAS 1/2		✓	
1	JUEGO COPAS 3/4		✓	
1	GTO 20 TONELADAS		✓	
1	ALICATES		✓	
1	CORTA FRIO		✓	
1	TEXTER ELECTRONICO		✓	
1	SACA PINES		✓	
1	PINSAS PUNTAS		✓	

NOMBRE MECÁNICO Heriberto Henriquez M. **FIRMA** ✓

FIRMA HSEQ

122621

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-04 REVISIÓN: 5
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 27/10/2016 PAGINA: 1 DE 3

SEDE O PROYECTO: C.V.C.O

INSPECCIONADO POR: Johan Torres

PERÍODO DEL 27 **DE** 04 **AL** 2 **DE** 05 **DE** 2C

Criterios a tener en cuenta para realizar la inspección de Herramienta Menor

HERRAMIENTAS MANUALES Y DE GOLPE	HERRAMIENTAS DE CORTE
Se usa adecuada al trabajo	Los cinceles no presenta su cabeza tipo hongo
Se encuentra en buen estado	Los cinceles se encuentran afiliados
Los mangos de madera presentan fisuras o astillas	Las tarrajas macho o hembra no presentan roturas de sus dientes
El mango esta bien colocado a raz con la parte metálica	La seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos
La parte metálica esta bien asegurada al mango	La segueta tiene un marco adecuado
Se emplea la herramienta de impacto apropiada	Tarraja macho/hembra, en buen estado
Se portan y guarda adecuadamente	La limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias
Están guardadas adecuadamente, limpias	Los serruchos disponen de empuñaduras y sus dientes están completos.
Se usan prensas de banco para sujetar	Los cuchillos disponen de mangos y fundas
HERRAMIENTAS DE GOLPE	**HERRAMIENTAS DE TORSIÓN - LLAVES**
Se emplea el martillo adecuado según la labor	Cuentan con llave de pulgada y milimétrica
Sus caras y bordes están en buen estado	Se observa en la llave huella de palanca
Su mango no esta quebrado, astillado ni flojo	Se dispone de llaves para golpear
	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas
	Las herramientas para electricista cuenta con el aislamiento adecuado según el trabajo y son probadas frecuentemente
	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado
	Se dispone de herramienta que no produzcan chipas

OTROS

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-04 REVISIÓN: 5
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 27/10/2016 PAGINA: 2 DE 3

CANT	HERRAMIENTA	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
2	machetes	✓		✓		✓		✓				✓			
2	macetas	✓		✓		✓		✓				✓			
2	puntones	✓		✓		✓		✓				✓			
2	palas	✓		✓		✓		✓				✓			
	VoBo HSE														

NOTA: La inspección debe realizarla quien maneja la herramienta. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

OBSERVACIONES:

Nelson Torres
NOMBRE TRABAJADOR

Ricardo Rojas O.
NOMBRE HSE

122623

	CONSORCIO VIAL CONEXION ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-04 REVISIÓN: 5
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 27/10/2016 PAGINA: 1 DE 3

SEDE O PROYECTO: C.V.C.O

INSPECCIONADO POR: jhon torres

PERÍODO DEL 20 **DE** 04 **AL** 25 **DE** 04 **DE** 04

Criterios a tener en cuenta para realizar la inspección de Herramienta Menor

HERRAMIENTAS MANUALES Y DE GOLPE	HERRAMIENTAS DE CORTE
Se usa adecuada al trabajo	Los cinceles no presenta su cabeza tipo hongo
Se encuentra en buen estado	Los cinceles se encuentran afiliados
Los mangos de madera presentan fisuras o astillas	Las tarrajas macho o hembra no presentan roturas de sus dientes
El mango esta bien colocado a raz con la parte metálica	La seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos
La parte metálica esta bien asegurada al mango	La segueta tiene un marco adecuado
Se emplea la herramienta de impacto apropiada	Tarraja macho/hembra, en buen estado
Se portan y guarda adecuadamente	La limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias
Están guardadas adecuadamente, limpias	Los serruchos disponen de empuñaduras y sus dientes están completos.
Se usan prensas de banco para sujetar	Los cuchillos disponen de mangos y fundas
HERRAMIENTAS DE GOLPE	**HERRAMIENTAS DE TORSIÓN - LLAVES**
Se emplea el martillo adecuado según la labor	Cuentan con llave de pulgada y milimétrica
Sus caras y bordes están en buen estado	Se observa en la llave huella de palanca
Su mango no esta quebrado, astillado ni flojo	Se dispone de llaves para golpear
	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas
	Las herramientas para electricista cuenta con el aislamiento adecuado según el trabajo y son probadas frecuentemente
	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado
	Se dispone de herramienta que no produzcan chipas

OTROS

122614

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-04 REVISIÓN: 5
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 27/10/2016 PAGINA: 2 DE 3

CANT	HERRAMIENTA	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
2	machete	✓		✓		✓		✓	✓	✓		✓			
2	picas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	palas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	machetes	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	puntones	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VoBo HSE													—	

NOTA: La inspección debe realizarla quien maneja la herramienta. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

OBSERVACIONES:

NOMBRE TRABAJADOR

Ricardo Rojas O.
NOMBRE HSE

122615

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-04 REVISIÓN: 5
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 27/10/2016 PAGINA: 1 DE 3

SEDE O PROYECTO: C.V.C.O

INSPECCIONADO POR: Jhon Torres Rigobado

PERÍODO DEL 13 **DE** 04 **AL** 18 **DE** 04 **DE** 26

Criterios a tener en cuenta para realizar la inspección de Herramienta Menor

HERRAMIENTAS MANUALES Y DE GOLPE	HERRAMIENTAS DE CORTE
Se usa adecuada al trabajo	Los cinceles no presenta su cabeza tipo hongo
Se encuentra en buen estado	Los cinceles se encuentran afiliados
Los mangos de madera presentan fisuras o astillas	Las tarrajas macho o hembra no presentan roturas de sus dientes
El mango esta bien colocado a raz con la parte metálica	La seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos
La parte metálica esta bien asegurada al mango	La segueta tiene un marco adecuado
Se emplea la herramienta de impacto apropiada	Tarraja macho/hembra, en buen estado
Se portan y guarda adecuadamente	La limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias
Están guardadas adecuadamente, limpias	Los serruchos disponen de empuñaduras y sus dientes están completos.
Se usan prensas de banco para sujetar	Los cuchillos disponen de mangos y fundas
HERRAMIENTAS DE GOLPE	**HERRAMIENTAS DE TORSIÓN - LLAVES**
Se emplea el martillo adecuado según la labor	Cuentan con llave de pulgada y milimétrica
Sus caras y bordes están en buen estado	Se observa en la llave huella de palanca
Su mango no esta quebrado, astillado ni flojo	Se dispone de llaves para golpear
	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas
	Las herramientas para electricista cuenta con el aislamiento adecuado según el trabajo y son probadas frecuentemente
	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado
	Se dispone de herramienta que no produzcan chipas

OTROS

122626

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-04 REVISIÓN: 5
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 27/10/2016 PAGINA: 2 DE 3

CANT	HERRAMIENTA	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
2	machetes	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	puntoros	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	machetes	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	limas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VoBo HSE														

NOTA: La inspección debe realizarla quien maneja la herramienta. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

OBSERVACIONES:

NOMBRE TRABAJADOR

NOMBRE HSE

12262A

	CONSORCIO VIAL CONEXION ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-04 REVISIÓN: 5
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 27/10/2016 PAGINA: 1 DE 3

SEDE O PROYECTO: CUCO

INSPECCIONADO POR: Camilo Parra. / John Toro

PERÍODO DEL 6 **DE** 04 **AL** 11 **DE** 04 **DE** 16

Criterios a tener en cuenta para realizar la inspección de Herramienta Menor

HERRAMIENTAS MANUALES Y DE GOLPE	HERRAMIENTAS DE CORTE
Se usa adecuada al trabajo	Los cinceles no presenta su cabeza tipo hongo
Se encuentra en buen estado	Los cinceles se encuentran afiliados
Los mangos de madera presentan fisuras o astillas	Las tarrajas macho o hembra no presentan roturas de sus dientes
El mango esta bien colocado a raz con la parte metálica	La seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos
La parte metálica esta bien asegurada al mango	La segueta tiene un marco adecuado
Se emplea la herramienta de impacto apropiada	Tarraja macho/hembra, en buen estado
Se portan y guarda adecuadamente	La limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias
Están guardadas adecuadamente, limpias	Los serruchos disponen de empuñaduras y sus dientes están completos.
Se usan prensas de banco para sujetar	Los cuchillos disponen de mangos y fundas
HERRAMIENTAS DE GOLPE	**HERRAMIENTAS DE TORSIÓN - LLAVES**
Se emplea el martillo adecuado según la labor	Cuentan con llave de pulgada y milimétrica
Sus caras y bordes están en buen estado	Se observa en la llave huella de palanca
Su mango no esta quebrado, astillado ni flojo	Se dispone de llaves para golpear
	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas
	Las herramientas para electricista cuenta con el aislamiento adecuado según el trabajo y son probadas frecuentemente
	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado
	Se dispone de herramienta que no produzcan chipas

OTROS

122628

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-04 REVISIÓN: 5
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 27/10/2016 PAGINA: 2 DE 3

CANT	HERRAMIENTA	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
2	Mazetas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	Picas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	palas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	Puntas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VoBo HSE	[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		—	

NOTA: La inspección debe realizarla quien maneja la herramienta. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

OBSERVACIONES:

Juan Torres
NOMBRE TRABAJADOR

[signature]
NOMBRE HSE

122629

	CONSORCIO VIAL CONEXION ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-04 REVISIÓN: 5
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 27/10/2016 PAGINA: 1 DE 3

SEDE O PROYECTO: CUCO

INSPECCIONADO POR: Jober Doran

PERÍODO DEL 13 **DE** abril **AL** 18 **DE** abril **DE** 2026

Criterios a tener en cuenta para realizar la inspección de Herramienta Menor

HERRAMIENTAS MANUALES Y DE GOLPE	HERRAMIENTAS DE CORTE
Se usa adecuada al trabajo	Los cinceles no presenta su cabeza tipo hongo
Se encuentra en buen estado	Los cinceles se encuentran afiliados
Los mangos de madera presentan fisuras o astillas	Las tarrajas macho o hembra no presentan roturas de sus dientes
El mango esta bien colocado a raz con la parte metálica	La seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos
La parte metálica esta bien asegurada al mango	La segueta tiene un marco adecuado
Se emplea la herramienta de impacto apropiada	Tarraja macho/hembra, en buen estado
Se portan y guarda adecuadamente	La limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias
Están guardadas adecuadamente, limpias	Los serruchos disponen de empuñaduras y sus dientes están completos.
Se usan prensas de banco para sujetar	Los cuchillos disponen de mangos y fundas
HERRAMIENTAS DE GOLPE	**HERRAMIENTAS DE TORSIÓN - LLAVES**
Se emplea el martillo adecuado según la labor	Cuentan con llave de pulgada y milimétrica
Sus caras y bordes están en buen estado	Se observa en la llave huella de palanca
Su mango no esta quebrado, astillado ni flojo	Se dispone de llaves para golpear
	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas
	Las herramientas para electricista cuenta con el aislamiento adecuado según el trabajo y son probadas frecuentemente
	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado
	Se dispone de herramienta que no produzcan chipas

OTROS

122630

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-04 REVISIÓN: 5
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 27/10/2016 PAGINA: 2 DE 3

CANT	HERRAMIENTA	LUN C	LUN NC	MAR C	MAR NC	MIE C	MIE NC	JUE C	JUE NC	VIE C	VIE NC	SAB C	SAB NC	DOM C	DOM NC
6	Bichroques	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
10	Palas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	Macetas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	martillo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1	Flota	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1	Yana	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1	Chapulin	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
VoBo HSE		Catalina Rincon		Catalina Rincon		Catalina Rincon		Catalina Rincon		Catalina Rincon		Catalina Rincon			

NOTA: La inspección debe realizarla quien maneja la herramienta. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

OBSERVACIONES:

[signature] Rincon
NOMBRE TRABAJADOR

Catalina Rincon
NOMBRE HSE

122631

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-04 REVISIÓN: 5
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 27/10/2016 PAGINA: 1 DE 3

SEDE O PROYECTO: Cuco

INSPECCIONADO POR: Jaber

PERÍODO DEL 6 **DE** abril **AL** 11 **DE** abril **DE** 2026

Criterios a tener en cuenta para realizar la inspección de Herramienta Menor

HERRAMIENTAS MANUALES Y DE GOLPE	HERRAMIENTAS DE CORTE
Se usa adecuada al trabajo	Los cinceles no presenta su cabeza tipo hongo
Se encuentra en buen estado	Los cinceles se encuentran afiliados
Los mangos de madera presentan fisuras o astillas	Las tarrajas macho o hembra no presentan roturas de sus dientes
El mango esta bien colocado a raz con la parte metálica	La seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos
La parte metálica esta bien asegurada al mango	La segueta tiene un marco adecuado
Se emplea la herramienta de impacto apropiada	Tarraja macho/hembra, en buen estado
Se portan y guarda adecuadamente	La limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias
Están guardadas adecuadamente, limpias	Los serruchos disponen de empuñaduras y sus dientes están completos.
Se usan prensas de banco para sujetar	Los cuchillos disponen de mangos y fundas
HERRAMIENTAS DE GOLPE	**HERRAMIENTAS DE TORSIÓN - LLAVES**
Se emplea el martillo adecuado según la labor	Cuentan con llave de pulgada y milimétrica
Sus caras y bordes están en buen estado	Se observa en la llave huella de palanca
Su mango no esta quebrado, astillado ni flojo	Se dispone de llaves para golpear
	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas
	Las herramientas para electricista cuenta con el aislamiento adecuado según el trabajo y son probadas frecuentemente
	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado
	Se dispone de herramienta que no produzcan chipas

OTROS

122632

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR

CÓDIGO: FOR-GI-04
REVISIÓN: 5
FECHA: 27/10/2016
PAGINA: 2 DE 3

CANT	HERRAMIENTA	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
8	Bichcroques	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	Alicates	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
9	Palas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1	Barra	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1	Flota	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1	Rayador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	Macetas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	martillos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
VoBo HSE		Catalina Rincon		Catalina Rincon		Catalina Rincon		Catalina Rincon		Catalina Rincon		Catalina Rincon			

NOTA: La inspección debe realizarla quien maneja la herramienta. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

OBSERVACIONES:

[signature]
NOMBRE TRABAJADOR

Catalina Rincon.
NOMBRE HSE

122633

	CONSORCIO VIAL CONEXION ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-04 REVISIÓN: 5
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 27/10/2016 PAGINA: 1 DE 3

SEDE O PROYECTO: Cuco

INSPECCIONADO POR: Jaber Porras

PERÍODO DEL 27 **DE** abril **AL** 02 **DE** Mayo **DE** 2026

Criterios a tener en cuenta para realizar la inspección de Herramienta Menor

HERRAMIENTAS MANUALES Y DE GOLPE	HERRAMIENTAS DE CORTE
Se usa adecuada al trabajo	Los cinceles no presenta su cabeza tipo hongo
Se encuentra en buen estado	Los cinceles se encuentran afiliados
Los mangos de madera presentan fisuras o astillas	Las tarrajas macho o hembra no presentan roturas de sus dientes
El mango esta bien colocado a raz con la parte metálica	La seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos
La parte metálica esta bien asegurada al mango	La segueta tiene un marco adecuado
Se emplea la herramienta de impacto apropiada	Tarraja macho/hembra, en buen estado
Se portan y guarda adecuadamente	La limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias
Están guardadas adecuadamente, limpias	Los serruchos disponen de empuñaduras y sus dientes están completos.
Se usan prensas de banco para sujetar	Los cuchillos disponen de mangos y fundas
HERRAMIENTAS DE GOLPE	**HERRAMIENTAS DE TORSIÓN - LLAVES**
Se emplea el martillo adecuado según la labor	Cuentan con llave de pulgada y milimétrica
Sus caras y bordes están en buen estado	Se observa en la llave huella de palanca
Su mango no esta quebrado, astillado ni flojo	Se dispone de llaves para golpear
	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas
	Las herramientas para electricista cuenta con el aislamiento adecuado según el trabajo y son probadas frecuentemente
	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado
	Se dispone de herramienta que no produzcan chipas

OTROS

122634

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-04
		REVISIÓN: 5
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 27/10/2016
		PAGINA: 2 DE 3

CANT	HERRAMIENTA	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
7	Palco	✓		✓		✓		✓				✓			
6	Bichiroques	✓		✓		✓		✓				✓			
5	maceta	✓		✓		✓		✓				✓			
5	martillos	✓		✓		✓		✓				✓			
1	Sisayca	✓		✓		✓		✓				✓			
2	Barras	✓		✓		✓		✓				✓			
	VoBo HSE	Catalina Rincon		Catalina Rincon		Catalina Rincon		Catalina Rincon				Catalina Rincon			

NOTA: La inspección debe realizarla quien maneja la herramienta. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

OBSERVACIONES:

NOMBRE TRABAJADOR

Catalina Rincon
NOMBRE HSE

122635

CERTIFICADOS RELACIONADOS:		Trabajos en caliente		Espacios confinados		Trabajos en alturas		Izaje de cargas	

CONSORCIO VIAL CONEXION ORINOQUIA

7 DÍAS - REFRENDADO TODOS LOS DÍAS

CÓDIGO: FOR-GI-64
REVISIÓN: 1
FECHA: 04-03-2014
PAGINA: 1 DE 1

No. Permiso 790

PERMISO DE TRABAJO GENERAL

En caso de cualquier duda, consulte con su HSEQ o Supervisor.

A. GENERALIDADES

(Coloque "X" donde aplique)

Fecha de validez: *Desde:* 20 / 4 / 2026 — 7:00 a.m.
Hasta: 25 / 4 / 2026

Obra ó locación: Uribe

Sitio donde se desarrollara el trabajo: Uribe- Paparemene

Persona que solicita: Luis Gomez

Empresa contratista: (Si aplica): Trituradora San Jose

Equipos a utilizar: Herramienta manuales, Cortadora de concreto, Vibrador de Concreto.

Nombre de la actividad: Instalacion de MR

B. PELIGRO IDENTIFICADOS POR EL EJECUTOR DEL TRABAJO

FÍSICOS		QUIMICO		BIOLOGICO		PSICOSOCIAL		BIOMECANICO		DE SEGURIDAD		OTROS	
Ruido	✓	Gases / Vapores	✓	Virus	✓	Gestion Organizacional		Posturas prolongadas, mantenidas	✓	Mecanico (Partes de maquinas o equipos)	✓	Trabajo en alturas	
Iluminación deficiente		Polvos / Humos		Bacterias	✓	Caracterizacion de la organización de trab.		Posturas forzadas antigravitacionales		Mecanico (Proyeccion solidos y fluidos)		Espacios Confinados	
Temperatura alta	✓	Corrosivo		Hongos		Caracterizacion de grupo social		Esfuerzo	✓	Electrico (Altas o Bajas tensiones)		Manejo fuentes radioactivas	
Temperatura baja		Explosivos		Ricketsias		Condiciones de la tarea	✓	Movimiento repetitivo		Locativo (superficies de trabajo)		Uso de Grúas	
Ventilación deficiente		Tóxicos		Paracitos		Interfase Persona / Tarea		Manipulacion manual de cargas	✓	Locativo (Orden y aseo caida de objeto)	✓	Potencial de derrames	
Radiaciones Ionizante.		Contacto con líquidos		Picaduras y/o Mordeduras	✓	Jornada de trabajo	✓			Tecnologico (Explosiones, fugas)		Equipos o herramientas especiales	
Radiaciones no Ionizantes		Reactivo / Inestable		Fluidos o Excrementos						Publico (Robos, atracos, asaltos)			
Superficies calientes													

C. PRECAUCIONES QUE SE DEBEN TENER SI APLICA (N/A - No Aplica)

EJECUTOR

	SI	N/A		SI	N/A
Se identificaron, valoraron y controlaron los riesgos?	✓		Se informo al cliente o dueño del proceso acerca de la labor a realizar?	✓	
Se identificaron y aislaron fuentes de energia peligrosas potencial?	✓		Se informo a la brigada de emergencias?	✓	
Se socializaron los procedimientos pertinentes para la labor?	✓		Se cuenta con equipo de primeros auxilios (botiquín, camilla, inmovilizadores) en el área?	✓	
Se revisaron interferencias con otros trabajos adyacentes?	✓		Se tienen identificados los equipos de emergencia (extintores, hidrantes, alarmas)?	✓	
Equipo y alrededores están limpios y libres de herramienta innecesaria?	✓		Identificó salidas de emergencia, rutas de evacuación y puntos de encuentro?	✓	
Se tienen instaladas guardas y medidas de seguridad para el riesgo mecánico?	✓		Se identificaron condiciones atmosféricas y dirección del viento?		
Se realizó la reunión de seguridad?	✓		Se tiene señalizada el área?	✓	
Se tienen en el área y legibles las hojas de seguridad de los productos químicos?	✓		Se realizaron las inspecciones preoperacionales a maquinaria, equipo y herramienta?	✓	
Otros? Cuales?					

EJECUTOR

D. EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL REQUERIDOS

Casco	✓	Calzado de seguridad	✓	Gafas de seguridad	✓	Guantes	✓	Protectores auditivos	✓	Camisa Manga larga	✓	Overol	
Arnés de seguridad	✓	Visera o careta		Vestido especial		Otros:							

E. DOCUMENTOS REQUERIDOS

Análisis seguro en el trabajo.	✓	Preoperacionales de maquinaria y/o equipo	✓	Formato preoperacional de izaje de cargas		Informe semanal de equipo		Lista de chequeo puesta en marcha trituradora		Lista de chequeo para finalizar actividad		Otros	

F. RIESGOS AMBIENTALES (Diligénciese si aplica) Se pueden presentar afectaciones al medio ambiente? SI ☐ NO ☐

	SI	N/A		SI	N/A
Se identificaron, valoraron y controlaron los riesgos ambientales?	✓		Se cuenta con kit ambiental en el área para atender un derrame?	✓	
Se tienen rotulados los productos químicos presentes en el área?	✓		La brigada ha sido informada de los riesgos ambientales en el área?	✓	
Se realizo control de vectores y ofidios en el área a intervenir?	✓		Se cuenta con las licencias ambientales otorgadas por las entidades competentes?	✓	
Se cuentan con los elementos para emergencia medicos (suero antiofidico)	✓		Contempla el MedEvac los accidentes ofidicos?	✓	
Otros? Cuales?					

G. FIRMAS DE AUTORIZACIÓN

COMO EJECUTOR (Maestro de obra, Jefe de cuadrilla u Operador): HE VERIFICADO EN CAMPO LA APLICACIÓN DEL AST Y LOS DEMÁS CONTROLES PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS ASOCIADOS A ESTE TRABAJO Y LOS COMUNICARÉ AL GRUPO EJECUTOR.
HE VERIFICADO EL BUEN ESTADO DE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR.

NOMBRE Luis Gomez FIRMA Luis Gomez

COMO RESPONSABLE DE ÁREA (Residente, Inspector,Topografo): HE VERIFICADO EN CAMPO CON EL EJECUTOR, LA APLICACIÓN DEL AST Y LOS DEMÁS CONTROLES PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS ASOCIADOS A ESTE TRABAJO Y CONSIDERO SEGURO PROCEDER CON LA EJECUCIÓN DEL MISMO.

NOMBRE Elizabeth Barrera FIRMA

COMO DE AUTORIDAD ÁREA (Cuando aplique (Director de obra, Jefe de planta, Administrador y/o interventoría)): HE VERIFICADO PERSONALMENTE EL ÁREA DE TRABAJO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD APROBANDO SU INICIO

NOMBRE ——— FIRMA ———

H. CIERRE

FECHA: 25-04-2026

COMO EJECUTOR declaro que el área y los equipos relacionados con este permiso quedan en condiciones adecuadas de orden y aseo

Luis Gomez
NOMBRE DEL EJECUTOR

COMO RESPONSABLE DE ÁREA: declaro que el área y los equipos relacionados con este permiso quedan en condiciones adecuadas de orden y aseo

Arnaldo Gonzalez A
NOMBRE RESPONSABLE DE ÁREA

COMO AUTORIDAD DE ÁREA (Cuando Aplique): Recibo el trabajo con el área limpia, ordenada y en condiciones normales de operación

NOMBRE AUTORIDAD DE ÁREA

FECHA (dd/mm/aa)		Hora de inicio	Hora Final	Ejecutor	Responsable del área	Autoridad del Área
Día 1	20-4-26	7:00 am	5:00 pm	Luis Gomez		
Día 2	21-4-26	7:00 am	5:00 pm	Luis Gomez		
Día 3	22-4-26	7:00 am	4:00 pm	Luis Gomez		
Día 4	23-4-26	6:00 am	4:00 pm	Luis Gomez		
Día 5	24-4-26	7:00 am	4:00 pm	Luis Gomez		
Día 6	25-4-26	7:00 am	11:00 am	Luis Gomez		
Día 7						

Original: Supervisor General

Copia: Sitio de Trabajo

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-03
		REVISIÓN: 3
	ANÁLISIS DE SEGURIDAD DEL TRABAJO (AST)	FECHA: 19/03/2015
		PAGINA: 1 DE 1

NOMBRE DEL TRABAJO:INSTALACION DE MR CON RODILLO, CEREO Y COMPACTACION DE TERRENO, CONTROLADOR VIAL — **FECHA:** 10 - 4 - 2026

GRUPO DE ANÁLISIS: GRUPO DE TRABAJO — **PERMISO DE TRABAJO No.** 790

No. TAREA	DESCRIPCIÓN DE TAREAS	PELIGROS	CONSECUENCIAS	ACCIONES DE CONTROL
1	Charla preoperacional	1. Terreno con desnivel (Locativo) 2. Material Particulado (Químico) 3. Tránsito de vehículos (Tránsito) 4. Ruido (Físico) 5. Deslizamientos, derrumbes, lluvias fuertes (Condiciones naturales) 6. Proyección de partículas (Piedras, tierra, etc) 7. Biológico (Virus, bacterias)	1. Caída a nivel (Esguinces, fracturas, heridas) 2. Afecciones respiratorias 3. Atropellamientos (Traumas, fracturas, heridas multiples, fatalidad) 4. Afectación al sistema auditivo 5. Atrapamientos, fracturas, lesiones múltiples, fatalidad. 6. Objetos incrustados en ojos, heridas, traumas superficiales, fatalidad. 7. Covid, infecciones, fatalidad	1. Suministro de calzado de seguridad 2. Suministro de EPP respiratorio 3. Suministro de chaleco reflectivo, señalización en frentes de obra. 4. Suministro de EPP auditivo (Tipo copa y de inserción). 5. Suministro de impermeables, frente a lluvias fuertes se detiene la actividad. 6. Suministro de casco y gafas. 7. Protocolo covid, entrga de tapabocas
2	Movilización de personal en vehículos autorizados por la empresa	1. Colisón, volcamiento, atropellamiento a personas (Tránsito) 2. Vía estrecha (Locativo) 3. Vibración (Físico) 4. Ruido (Físico) 5. Atrapamientos (Mecánico) 6.Contacto y/o manipulación con sustancias químicas (Químico) 7. Posturas prolongadas (Biomecánico) 8. Caída a desnivel / Ascenso al vehiculo turbo 9. Explosion / Incendios 10. Biológico (Virus, bacterias)	1. Politraumatismo, fracturas, lesiones, heridas, fatalidad / Daño a vehiculos 2. Politraumatismo, fracturas, lesiones, heridas, fatalidad / Daño a vehiculos 3. Afectaciones en el sistema musculoesquelético 4. Afectación al sistema auditivo (Tinnitus) 5. Aplastamientos, machucones, fracturas, amputación 6. Intoxicación, alergias, dermatitis 7. Desgarros musculares, tendinitis 8. Esguinses, fracturas, traumas 9. Quemaduras de segundo y tercer grado, asfixia por humo, fatalidad 10. Covid, enfermedades infecciosas, fatalidad	1. Política de seguridad vial, capacitación en manejo defensivo, uso obligatorio de cinturon de seguridad, preoperacionales diligenciados, rutina de mantenimiento preventivos. 2. Señalización en frentes de obra, manejo defensivo, política de seguridad vial socializada a conductores. 3. Rutina de mantenimientos preventivos y reporte preoperacional de vehiculos, pausas activas. 4. Suministro de EPP auditivo (Tipo copa y de inserción). 5. Suministro de guantes y calzado de seguridad/charlas y capacitación en riesgo mecánico. 6. Suministro de guantes, hojas de seguridad de los productos químicos. 7. Pausas activas, charlas y capacitaciones en riesgo biomecánico. 8. Capacitación en el uso de los puntos de apoyo para ascenso y descenso de vehiculos. 9. Suministro de extintores tipo ABC en cada vehiculo / Linea de atencion de emergencias. 10. Protocolo Covid, uso de tapabocas
3	Alistamiento e inspecciones preoperacionales de vehiculos, equipos y Herramientas	1. Terreno con desnivel 2. Material Particulado 3. Tránsito de vehiculos 4. Ruido 5. Atrapamientos, piezas en movimiento (Mecánico) 6. Deslizamientos, derrumbes, lluvias fuertes (Condiciones naturales) 7. Contacto y/o manipulación con sustancias químicas (Químico)	1. Caída a nivel (Esguinses, fracturas, heridas) 2. Afecciones respiratorias 3. Atropellamientos (Traumas, fracturas, heridas multiples, fatalidad) 4. Afectación al sistema auditivo (Tinnitus) 5. Aplastamientos, machucones, fracturas, amputación. 6. Atrapamientos, fracturas, lesiones múltiples, fatalidad 7. Intoxicación, alergias, dermatitis.	1. Suministro de calzado de seguridad 2. Suministro de mascarilla 1/2 cara con filtros para material particulado. 3. Suministro de chaleco reflectivo, señalización en frentes de obra. 4. Suministro de EPP auditivo (Tipo copa y de inserción). 5. Suministro de guantes y calzado de seguridad/charlas y capacitación en riesgo mecánico. 6. Suministro de guantes y calzado de seguridad/charlas y capacitación en riesgo mecánico. 7. Suministro de guantes, hojas de seguridad de los productos químicos.
4	Ubicación y Nivelación de la Máquina, cereo y compactacion de terreno	1. Colisón, volcamiento, atropellamiento a personas (Tránsito) 2. Vía estrecha (Locativo) 3. Vibración (Físico) 4. Ruido (Físico) 5. Atrapamientos (Mecánico) 6. Lluvias fuertes (Condiciones naturales) 7.Riesgo Biológico (Virus, bacterias) 8. Posturas prolongadas (Biomecánico) 9. Caída a desnivel / Ascenso a la maquina 10. Explosion / Incendios 11. Arco eléctrico	1. Politraumatismo, fracturas, lesiones, heridas, fatalidad / Daño a vehiculos 2. Politraumatismo, fracturas, lesiones, heridas, fatalidad / Daño a vehiculos 3. Afectaciones en el sistema musculoesquelético 4. Afectación al sistema auditivo (Tinnitus) 5. Aplastamientos, machucones, fracturas, amputación 6. Afecciones respiratorias 7. Covid, infecciones, fatalidad 8. Desgarros musculares, tendinitis 9. Esguinses, fracturas, traumas 10. Quemaduras de segundo y tercer grado, asfixia por humo, fatalidad 11. Descarga electrica, quemaduras de segundo y tercer grado, fatalidad	1. Política de seguridad vial, capacitación en manejo defensivo, uso obligatorio de cinturon de seguridad, preoperacionales diligenciados, rutina de mantenimiento preventivos. 2. Señalización en frentes de obra, manejo defensivo, política de seguridad vial socializada a conductores. 3. Rutina de mantenimientos preventivos y reporte preoperacional de vehiculos, pausas activas. 4. Suministro de EPP auditivo (Tipo copa y de inserción). 5. Suministro de guantes y calzado de seguridad/charlas y capacitación en riesgo mecánico. 6. Suministro de impermeable 7. Suministro de guantes, hojas de seguridad de los productos químicos. 8. Pausas activas, charlas y capacitaciones en riesgo biomecánico. 9. Capacitación en el uso de los puntos de apoyo para ascenso y descenso de vehiculos. 10. Suministro de extintores tipo ABC en cada vehiculo / Linea de atencion de emergencias. 11. Inspección visual del área de trabajo, guia de apoyo al operador de la máquina.
5	controlador vial	1. Via estrecha (Locativo) 2. Lluvias fuertes (Condiciones naturales) 3.Riesgo Biológico (Virus, bacterias) 4. Accidentes de transito. 5.Locativo 6.Fisico 7.Biomecánico	1. Politraumatismo, fracturas, lesiones, heridas, fatalidad / Daño a vehículos 2. Afecciones respiratorias 3. Covid, infecciones, fatalidad 4. Atropellamiento, volcamientos, golpes, accidentes. 5. Terreno irregular e inestable, caidas, esguinces, fractura. 6. Exposición a radiación solar rayos UVA-UVB.Lesiones en piel (Quemaduras), Fatiga, Deshidratación, Insolación Exposición a ruido 7.Posturas inadecuadas y movimientos forzados. Lesiones Osteomusculares. Fatiga	1. Señalización en frentes de obra, manejo defensivo, política de seguridad vial socializada a conductores. 2. Suministro de impermeable 3. suministro de EPP (tapabocas) 4. El personal no debe estar detrás del vehiculo o en puntos ciegos; realizar preoperacionales de los vehiculos; No usar el celular mientras se conduce; aplicar manejo defensivo; no superar las velocidades establecidas en el proyecto. 5. Inspección previa del área de trabajo ,Verificación de las condiciones del terreno; Establecer rutas de tránsito y peatonales; no correr; señalizar y demarcar áreas de trabajo; programa adecuado de orden y aseo. derribamiento debe ser controlado. 6. uso de ropa protectora (manga larga), aplicación de protector solar, utilización de gafas , creación de zonas de sombra y la planificación de horarios para minimizar la exposición durante las horas pico de radiación UV, realizar pausas activas y tener una buen hidratacion 7.Capacitación al personal sobre el riesgo; buenas prácticas de higiene postural; verificar del peso a levantar para definir la técnica; trabajo en equipo; si se requiere utilizar ayudas mecánicas
6	Ingreso de equipos con el concreto	1. Colisón, volcamiento, atropellamiento a personas (Tránsito) 2. Vía estrecha (Locativo) 3. Vibración (Físico) 4. Ruido (Físico) 5. Atrapamientos (Mecánico) 6. Lluvias fuertes (Condiciones naturales) 7.Riesgo Biológico (Virus, bacterias) 8. Posturas prolongadas (Biomecánico) 9. Caída a desnivel / Ascenso a la maquina 10. Explosion / Incendios	1. Politraumatismo, fracturas, lesiones, heridas, fatalidad / Daño a vehiculos 2. Politraumatismo, fracturas, lesiones, heridas, fatalidad / Daño a vehiculos 3. Afectaciones en el sistema musculoesquelético 4. Afectación al sistema auditivo (Tinnitus) 5. Aplastamientos, machucones, fracturas, amputación 6. Afecciones respiratorias 7. Covid, infecciones, fatalidad 8. Desgarros musculares, tendinitis 9. Esguinses, fracturas, traumas 10. Quemaduras de segundo y tercer grado, asfixia por humo, fatalidad	1. Política de seguridad vial, capacitación en manejo defensivo, uso obligatorio de cinturon de seguridad, preoperacionales diligenciados, rutina de mantenimientos preventivos. 2. Señalización en frentes de obra, manejo defensivo, política de seguridad vial socializada a conductores. 3. Rutina de mantenimientos preventivos y reporte preoperacional de vehiculos, pausas activas. 4. Suministro de EPP auditivo (Tipo copa y de inserción). 5. Suministro de guantes y calzado de seguridad/charlas y capacitación en riesgo mecánico. 6. Suministro de impermeable 7. Suministro de guantes, hojas de seguridad de los productos químicos. 8. Pausas activas, charlas y capacitaciones en riesgo biomecánico. 9. Capacitación en el uso de los puntos de apoyo para ascenso y descenso de vehiculos. 10. Suministro de extintores tipo ABC en cada vehiculo / Linea de atencion de emergencias.

122636

6	Extendido con la terminadora de concreto	1. Colisi[illegible]iento, atropellamiento a personas (Tránsito) 2. Vía estrecha (Locativo) 3. Vibración (Físico) 4. Ruido (Físico) 5. Atrapamientos (Mecánico) 6. Lluvias fuertes (Condiciones naturales) 7.Riesgo Biológico (Virus, bacterias) 8. Posturas prolongadas (Biomecánico) 9. Caída a desnivel / Ascenso a la maquina 10. Explosion / incendios 11. Arco eléctrico 12. Máquina en movimiento (Riesgo mecánico) 13. Actividades simultaneas 14. Proyección de particulas 15. Inhalación de material particulado 16. Riesgo público (Robos, amenazas, atentados, secuestros)	1. Politraumatismo, fracturas, lesiones, heridas, fatalidad [illegible] vehiculos 2. Politraumatismo, fracturas, lesiones, heridas, fatalidad [illegible] vehiculos 3. Afectaciones en el sistema musculoesquelético 4. Afectación al sistema auditivo (Tinnitus) 5. Aplastamientos, machucones, fracturas, amputación 6. Afecciones respiratorias 7. Covid, Infecciones, fatalidad 8. Dengarmo musculares, tendinitis 9. Esguinses, fracturas, traumas 10. Quemaduras de segundo y tercer grado, caída por barro, fatalidad 11. Descarga electrica, quemaduras de segundo y tercer grado, fatalidad 12. Aplastamientos, atrapamiehos, arapitaciones, fatalidad 13. Atrapamientos, golpes, contusiones, fatalidad 14. Golpes, objetos en piel, ojos o cuero cabelludo, heridas, traumas 15. Silicosis, afectación al sistema respiratorio 16. Lesiones, traumatismo, fatalidad	1. Política de seguridad vial, capacitación en manejo defensivo, uso obligatorio de cinturon de seguridad, preoperacionales diligenciados, rutina de mantenimientos preventivos. 2. Señalización en frentes de obra, manejo defensivo, política de seguridad vial socializada a conductores. 3. Rutina de mantenimientos preventivos y reporte preoperacional de vehículos, pausas activas. 4. Suministro de EPP auditivo (Tipo copa y de inserción). 5. Suministro de guantes y calzado de seguridad/charlas y capacitación en riesgo mecánico. 6. Suministro de impermeable 7. Suministro de guantes, hojas de seguridad de los productos químicos. 8. Pausas activas, charlas y capacitaciones en riesgo biomecánico. 9. Capacitación en el uso de los puntos de apoyo para ascenso y descenso de vehículos. 10. Suministro de extintores tipo ABC en cada vehículo / Linea de atencion de emergencias. 11. Inspección visual del área de trabajo, guía de apoyo al operador de la máquina. 12. Área despejada, guía de apoyo al operador de la máquina. 13. Comunicación entre jefes de área, demarcación de áreas de trabajo. 14. Uso obligatorio de casco, calzado de seguridad, gafas. 15. Uso de protección respiratoria, capacitación en efectos del cemento en la salud. 16. Capacidad en riesgo publico
7	Acabados manual de la placa de concreto	1. Terreno con desnivel 2. Material Particulado 3. Tránsito de vehiculos 4. Ruido 5. Atrapamientos, piezas en movimiento (Mecánico) 6. Deslizamientos, derrumbes, lluvias fuertes (Condiciones naturales) 7. Contacto y/o manipulación con sustancias químicas (Químico) 8. Manipulación de equipos 9. Proyección de particulas 10. Picaduras - mordeduras de animal, virus, bacterias, hongos (Biológico) 11. Movimientos repetitivos 12. Radiaciones no ionizantes (Sol) 13. Riesgo público 14. Iluminación	1. Caida a nivel (Esguinses, fracturas, heridas) 2. Afecciones respiratorias 3. Atropellamientos (Traumas, fracturas, heridas multiples, fatalidad) 4. Afectación al sistema auditivo (Tinnitus) 5. Aplastamientos, machucones, fracturas, amputación. 6. Atrapamientos, fracturas, lesiones múltiples, fatalidad 7. Intoxicación, alergias, dermatitis 8. Atrapamientos, heridas, golpes 9. Herida en cuero cabelludo, esquirla en ojos 10. Covid, Alergias, heridas, intoxicación, infecciones, shock anafiláctico, fatalidad 11. Fatiga muscular, desgarres 12. Quemaduras en la piel, golpe de calor 13. Lesiones, traumatismo, fatalidad 14. Fatiga ocular, cansancio	1. Suministro de calzado de seguridad 2. Suministro de protección respiratoria 3. Suministro de chaleco reflectivo, señalización en frentes de obra. 4. Suministro de EPP auditivo (Tipo copa y de inserción). 5. Suministro de guantes y calzado de seguridad/charlas y capacitación en riesgo mecánico. 6. Atrapamientos, fracturas, lesiones múltiples, fatalidad 7. Suministro de guantes, hojas de seguridad de los productos químicos. 8. Distancia de seguridad entre el equipo y el personal. 9. Uso obligatorio de casco y gafas. 10. Inspección visual del sitio de trabajo, orden y aseo del lugar de trabajo, uso obligatorio de los elementos de protección personal suministrados, capacitación en riesgo biológico, protocolo covid 11. Calestenia, pausas activas, capacitación en riesgo biomecánico. 12. Hidratación, pausas activas, uso de la cofia. 13. Capacitación en riesgo público 14. Luminarias para la actividad en horario nocturno.

RIESGOS PERIFERICOS

FECHA	DESCRIPCIÓN DE TAREAS	PELIGROS	CONSECUENCIA	ACCIÓN DE CONTROL

122637

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

ANÁLISIS DE SEGURIDAD DEL TRABAJO (AST)

CODIGO: FOR-GI-03
REVISIÓN: 3
FECHA: 19/03/2015
PAGINA: 1 DE 1

NOMBRE DEL TRABAJO:INSTALACION DE MR CON RODILLO — **FECHA:** 20 - 4 - 2026

GRUPO DE ANÁLISIS: GRUPO DE TRABAJO — **PERMISO DE TRABAJO No.** 740

No. TAREA	DESCRIPCIÓN DE TAREAS	PELIGROS	CONSECUENCIAS	ACCIONES DE CONTROL
6	Rayado manual del MR	1. Terreno con desnivel 2. Material Particulado 3. Tránsito de vehículos 4. Ruido 5. Atrapamientos, piezas en movimiento (Mecánico) 6. Deslizamientos, derrumbes, lluvias fuertes (Condiciones naturales) 7. Contacto y/o manipulación con sustancias químicas (Químico) 8. Manipulación de equipos 9. Proyección de particulas 10. Picaduras - mordeduras de animal, virus, bacterias, hongos (Biológico) 11. Movimientos repetitivos	1. Caida a nivel (Esguinses, fracturas, heridas) 2. Afecciones respiratorias 3. Atropellamientos (Traumas, fracturas, heridas multiples, fatalidad) 4. Afectación al sistema auditivo (Tinnitus) 5. Aplastamientos, machucones, fracturas, amputación. 6. Atrapamientos, fracturas, lesiones múltiples, fatalidad 7. Intoxicación, alergias, dermatitis 8. Atrapamientos, heridas, golpes 9. Herida en cuero cabelludo, esquiería en ojos 10. Covid, Alergias, heridas, intoxicación, infecciones, shok anafiláctico, fatalidad 11. Fatiga muscular, desgarres	1. Suministro de calzado de seguridad 2. Suministro de protección respiratoria 3. Suministro de chaleco reflectivo, señalización en frentes de obra. 4. Suministro de EPP auditivo (Tipo copa y de inserción). 5. Suministro de guantes y calzado de seguridad/charlas y capacitación en riesgo mecánico. 6. Atrapamientos, fracturas, lesiones múltiples, fatalidad 7. Suministro de guantes, hojas de seguridad de los productos químicos. 8. Distancia de seguridad entre el equipo y el personal. 9. Uso obligatorio de casco y gafas. 10. Inspección visual del sitio de trabajo, orden y aseo del lugar de trabajo, uso obligatorio de los elementos de protección personal suministrados, capacitación en riesgo biológico, protocolo covid 11. Capacitación, pausas activas, capacitación en riesgo biomecánico.
7	Aplicación de antisol	1. Terreno con desnivel 2. Material Particulado 3. Tránsito de vehículos 4. Ruido 5. Atrapamientos, piezas en movimiento (Mecánico) 6. Deslizamientos, derrumbes, lluvias fuertes (Condiciones naturales) 7. Contacto y/o manipulación con sustancias químicas (Químico) 8. Manipulación de equipos 9. Proyección de particulas 10. Picaduras - mordeduras de animal, virus, bacterias, hongos (Biológico)	1. Caida a nivel (Esguinses, fracturas, heridas) 2. Afecciones respiratorias 3. Atropellamientos (Traumas, fracturas, heridas multiples, fatalidad) 4. Afectación al sistema auditivo (Tinnitus) 5. Aplastamientos, machucones, fracturas, amputación. 6. Atrapamientos, fracturas, lesiones múltiples, fatalidad 7. Intoxicación, alergias, dermatitis 8. Atrapamientos, heridas, golpes 9. Herida en cuero cabelludo, esquiería en ojos 10. Covid, Alergias, heridas, intoxicación, infecciones, shok anafiláctico, fatalidad	1. Suministro de calzado de seguridad 2. Suministro de protección respiratoria 3. Suministro de chaleco reflectivo, señalización en frentes de obra. 4. Suministro de EPP auditivo (Tipo copa y de inserción). 5. Suministro de guantes y calzado de seguridad/charlas y capacitación en riesgo mecánico. 6. Atrapamientos, fracturas, lesiones múltiples, fatalidad 7. Suministro de guantes, hojas de seguridad de los productos químicos. 8. Distancia de seguridad entre el equipo y el personal. 9. Uso obligatorio de casco y gafas. 10. Inspección visual del sitio de trabajo, orden y aseo del lugar de trabajo, uso obligatorio de los elementos de protección personal suministrados, capacitación en riesgo biológico, protocolo covid
8	Inducción a la Junta (Corte del pavimento)	1. Terreno con desnivel 2. Material Particulado 3. Tránsito de vehículos 4. Ruido 5. Atrapamientos, piezas en movimiento (Mecánico) 6. Deslizamientos, derrumbes, lluvias fuertes (Condiciones naturales) 7. Contacto y/o manipulación con sustancias químicas (Químico) 8. Manipulación de equipos 9. Proyección de particulas	1. Caida a nivel (Esguinses, fracturas, heridas) 2. Afecciones respiratorias 3. Atropellamientos (Traumas, fracturas, heridas multiples, fatalidad) 4. Afectación al sistema auditivo (Tinnitus) 5. Aplastamientos, machucones, fracturas, amputación. 6. Atrapamientos, fracturas, lesiones múltiples, fatalidad 7. Intoxicación, alergias, dermatitis 8. Atrapamientos, heridas, golpes 9. Herida en cuero cabelludo, esquiería en ojos	1. Suministro de calzado de seguridad 2. Suministro de protección respiratoria 3. Suministro de chaleco reflectivo, señalización en frentes de obra. 4. Suministro de EPP auditivo (Tipo copa y de inserción). 5. Suministro de guantes y calzado de seguridad/charlas y capacitación en riesgo mecánico. 6. Atrapamientos, fracturas, lesiones múltiples, fatalidad 7. Suministro de guantes, hojas de seguridad de los productos químicos. 8. Distancia de seguridad entre el equipo y el personal.
9	Culminación de la actividad / orden y aseo del áreal organización de herramienta y equipos utilizados	1. Terreno con desnivel 2. Material Particulado 3. Tránsito de vehículos 4. Ruido 5. Atrapamientos, piezas en movimiento (Mecánico) 6. Deslizamientos, derrumbes, lluvias fuertes (Condiciones naturales) 7. Contacto y/o manipulación con sustancias químicas (Químico)	1. Caida a nivel (Esguinses, fracturas, heridas) 2. Afecciones respiratorias 3. Atropellamientos (Traumas, fracturas, heridas multiples, fatalidad) 4. Afectación al sistema auditivo (Tinnitus) 5. Aplastamientos, machucones, fracturas, amputación. 6. Atrapamientos, fracturas, lesiones múltiples, fatalidad 7. Intoxicación, alergias, dermatitis.	1. Suministro de calzado de seguridad 2. Suministro de EPP respiratorio. 3. Suministro de chaleco reflectivo, señalización en frentes de obra. 4. Suministro de EPP auditivo (Tipo copa y de inserción). 5. Suministro de guantes y calzado de seguridad/charlas y capacitación en riesgo mecánico. 6. Atrapamientos, fracturas, lesiones múltiples, fatalidad 7. Suministro de guantes, hojas de seguridad de los productos químicos.

RIESGOS PERIFERICOS

FECHA	DESCRIPCIÓN DE TAREAS	PELIGROS	CONSECUENCIA	ACCIÓN DE CONTROL

122638

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-03
		REVISIÓN: 3
	ANÁLISIS DE SEGURIDAD DEL TRABAJO (AST)	FECHA: 19/03/2015
		PAGINA: 2 DE 2

NOMBRE DEL TRABAJO:INSTALACION DE MR CON RODILLO, CEREO Y COMPACTACION DE TERRENO, CONTROLADOR VIAL — FECHA: 20-4-2026

GRUPO DE ANÁLISIS: GRUPO DE TRABAJO — PERMISO DE TRABAJO No. 790

No	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	DIA 1 FIRMA	DIA 2 FIRMA	DIA3 FIRMA	DIA 4 FIRMA	DIA 5 FIRMA	DIA 6 FIRMA	DIA 7 FIRMA
1	Maricela Vitovis G.	1120366920	Maricela.	Maricela	Maricela	Maricela	Maricela	Maricela.	
2	Yineth Robayo U.	1094494487	Yineth R	YinethR	YinethR	YinethR	YinethR	YinethR	
3	Oscar Vega Ruiz	1022925527							
4	MILLER JAVIER	93021842	MILLER	MILLER	MILLER	MILLER	MILLER	MILLER	
5	Anibal Montero	87573544	Anibal	Anibal	Anibal	Anibal	Anibal	Anibal	
6	Gustavo R a	1006659295	Gustavo R a	Gustavo R a	Gustavo R a	Gustavo R a	Gustavo R a	Gustavo R a	
7	Elkin Triana	1123141128	Elkin	Elkin	Elkin	Elkin	Elkin	Elkin	
8	Sobal Mogon	7626786							
9	Elizabeth Barrera	1121896846							
10	Carlos	7007164551	Carlos	Carlos	Carlos	Carlos	Carlos	Carlos	
11	Luis Goma	1227944	Luis Goma	Luis Goma	Luis Goma	Luis Goma	Luis Goma	Luis Goma	
12	Carolina Robayo	1073245343	Carolina R.	Carolina R.	Carolina R.	Carolina R.	Carolina R		
13	Juan Diego Rojas	1121842146	Juan	Juan	Juan	Juan	Juan	Juan	
14	Michael Sneyder Vargas	1120098908							
15	Daniel Cañon	1169244055	Daniel	Daniel	Daniel	Daniel	Daniel	Daniel T.	
16	Diana P Caballero	1100086312	Diana	Diana	Diana	Diana	Diana	Diana	
17	Erika Montenegro	1114949760	Erika M.	Erika M	Erika M.	Erika M.	Erika M.	Erika M.	
18	Henry Dario Gomez	1004265944							
19	Arnaldo Gonzalez	74852367							
20									
21									

Aprobación del Ing. Residente/Supervisor:

Nombre ARNALDO GONZALEZ — Firma

122639

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-03 REVISIÓN: 3
	ANÁLISIS DE SEGURIDAD DEL TRABAJO (AST)	FECHA: 19/03/2015 PAGINA: 2 DE 2

NOMBRE DEL TRABAJO:INSTALACION DE MR CON RODILLO, CEREO Y COMPACTACION DE TERRENO, CONTROLADOR VIAL — FECHA: 20-4-2026

GRUPO DE ANÁLISIS: GRUPO DE TRABAJO — PERMISO DE TRABAJO No. 790

No	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	DIA 1 FIRMA	DIA 2 FIRMA	DIA3 FIRMA	DIA 4 FIRMA	DIA 5 FIRMA	DIA 6 FIRMA	DIA 7 FIRMA
1	Yulieth Alvarez	1123882465							
2	Wilmer Ortiz	1120583404							
3	Steven lopez	1010010388							
4	Wilder Garman	17287752							
5	William Gonzales	1102365043							
6	Yamile Mendez	86063485							
7	Jesús David Silvera	1007 268 638							
8	Reinel Ramirez	1093240322							
9	LUIS NIÑO	1006823749							
10	Ulica Lamga	1096818 68							
11	Lucy Lama Ortiz	53 064 265							
12	Yu								
13	Sureidy Ramirez	1133414081							
14	DEIBER S. U.F.	1117818379	—						
15	Ulica bang								
16	Henry Gomez	1226224							
17	D-								
18	Paola Andrea Ulan	1006539501							
19									
20									
21									

Aprobación del Ing. Residente/Supervisor:

Nombre ARNALDO GONZALEZ — Firma

12264|

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-04 REVISIÓN: 5
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 27/10/2016 PAGINA: 1 DE 3

SEDE O PROYECTO: Cuco

INSPECCIONADO POR: Jobar Duran

PERÍODO DEL 20 **DE** abril **AL** 25 **DE** abril **DE** 2026

Criterios a tener en cuenta para realizar la inspección de Herramienta Menor

HERRAMIENTAS MANUALES Y DE GOLPE	HERRAMIENTAS DE CORTE
Se usa adecuada al trabajo	Los cinceles no presenta su cabeza tipo hongo
Se encuentra en buen estado	Los cinceles se encuentran afiliados
Los mangos de madera presentan fisuras o astillas	Las tarrajas macho o hembra no presentan roturas de sus dientes
El mango esta bien colocado a raz con la parte metálica	La seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos
La parte metálica esta bien asegurada al mango	La segueta tiene un marco adecuado
Se emplea la herramienta de impacto apropiada	Tarraja macho/hembra, en buen estado
Se portan y guarda adecuadamente	La limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias
Están guardadas adecuadamente, limpias	Los serruchos disponen de empuñaduras y sus dientes están completos.
Se usan prensas de banco para sujetar	Los cuchillos disponen de mangos y fundas
HERRAMIENTAS DE GOLPE	**HERRAMIENTAS DE TORSIÓN - LLAVES**
Se emplea el martillo adecuado según la labor	Cuentan con llave de pulgada y milimétrica
Sus caras y bordes están en buen estado	Se observa en la llave huella de palanca
Su mango no esta quebrado, astillado ni flojo	Se dispone de llaves para golpear
	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas
	Las herramientas para electricista cuenta con el aislamiento adecuado según el trabajo y son probadas frecuentemente
	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado
	Se dispone de herramienta que no produzcan chipas

OTROS

122642

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-04
		REVISIÓN: 5
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 27/10/2016
		PAGINA: 2 DE 3

CANT	HERRAMIENTA	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
8	Palas	✓		✓				✓		✓		✓			
6	Bichiroques	✓		✓				·		✓		✓			
1	Flota	✓		✓				✓		✓		✓			
1	Sisaya	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	maceta	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	martillo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1	Vanca	✓		✓				✓		✓		✓			
1	chapulin	✓		✓				✓		✓		✓			
1	Barra					✓		✓		✓		✓			
	VoBo HSE	Catalina Rincon		Catalina Rincon		Catalina Rincon		Catalina Rincon		Catalina Rincon		Catalina Rincon			

NOTA: La inspección debe realizarla quien maneja la herramienta. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

OBSERVACIONES:

Sobeiro Moreno
NOMBRE TRABAJADOR

Catalina Rincon
NOMBRE HSE

11643

	CONSORCIO VIAL CONEXION	CÓDIGO: FOR-GI152
	PRE OPERACIONAL CORTADORA DE CONCRETO	VERSIÓN: 0
		FECHA: 03-02-2020

Fecha:	20-25 abril - 2026	Marca:	Fadeky
Operador:	Luis Gomez	Serial:	
Frente de obra	MR	Modelo	GK390

Descripción	LUN.		MART		MIERC.		JUEV.		VIERN.		SAB.		DOMIN	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Soporte de Ruedas delanteras/traseras	✓		✓		✓				✓		✓			
Chasis	✓		✓		✓				✓		✓			
Carcaza del disco	✓		✓		✓				✓		✓			
Sistema de agua	✓		✓		✓				✓		✓			
Manija de ascenso y descenso	✓		✓		✓				✓		✓			
Motor de gasolina	✓		✓		✓				✓		✓			
Tapa de tanque de gasolina	✓		✓		✓				✓		✓			
Palanca de aceleración (acelerador).	✓		✓		✓				✓		✓			
Botón de ON/OFF del motor.	✓		✓		✓				✓		✓			
Palanca de ahogamiento.	✓		✓		✓				✓		✓			
Filtro de aire	✓		✓		✓				✓		✓			
Bujía.	✓		✓		✓				✓		✓			
Silenciador.	✓		✓		✓				✓		✓			
Polea retráctil.	✓		✓		✓				✓		✓			
Palanca de la válvula de gasolina.	✓		✓		✓				✓		✓			
Tanque de gasolina	✓		✓		✓				✓		✓			
Nivel de Aceite del Motor	✓		✓		✓				✓		✓			
Disco de diamante	✓		✓		✓				✓		✓			
Tuerca del disco	✓		✓		✓				✓		✓			
Plato exterior/ Interior del disco.	✓		✓		✓				✓		✓			
Perno de bloqueo del disco	✓		✓		✓				✓		✓			
EPP														
Lentes de seguridad	✓		✓		✓				✓		✓			
Protector auditivo tipo copa	✓		✓		✓				✓		✓			
Guantes	✓		✓		✓				✓		✓			
Botas de seguridad	✓		✓		✓				✓		✓			

(Firma) Luis Gomez	(Firma) Catalina Rincon
(Nombre) Luis Gomez CONTRATISTA	(Nombre) Catalina Rincon SST

122644

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-150 REVISIÓN: 0
	PREOPERACIONAL VIBRADOR DE CONCRETO	FECHA: 07-01-2020 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: Cuco **MARCA:** Globalmet

INSPECCIONADOR POR: Javier Cañon

SEMANA DEL 20 **DE** abril **AL** 25 **DE** abril **DE** 2026

DESCRIPCIÓN		LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SISTEMA ELÉCTRICO	Interruptor	✓		✓				✓		✓					
	Cable de alimentación	✓		✓				✓		✓					
	Horómetro	✓		✓				✓		✓					
	Estado de Guaya aceleración	✓		✓				✓		✓					
	Encendido y/o arranque	✓		✓				✓		✓					
	Terminal de tierra	✓		✓				✓		✓					
	Batería	✓		✓				✓		✓					
ESTADO MECÁNICO	Enganches correa	✓		✓				✓		✓					
	Entrada de ventilación de filtro	✓		✓				✓		✓					
	Calida de ventilación	✓		✓				✓		✓					
	Rosca izquierda	✓		✓				✓		✓					
	Manguera 027 mm	✓		✓				✓		✓					
	Tuerca conexión motor rosca izquierda	✓		✓				✓		✓					
	Refuerzo de manguera	✓		✓				✓		✓					
	Aguja vibrante	✓		✓				✓		✓					
	Transmisión	✓		✓				✓		✓					
Vo.Bo. HSE		Catalina Rincon		Catalina Rincon				Catalina Rincon		Catalina Rincon					

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **ÚNICAMENTE** el **OPERADOR** del vibro. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle al SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

Fuera de servicio: si____ **no** X

OBSERVACIONES:

Javier Cañon
NOMBRE OPERADOR

Juan Carlos Ibarra
NOMBRE ING RESIDENTE

(22645

	CONSORCIO VIAL CONEXION ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-04 REVISIÓN: 5
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 27/10/2016 PAGINA: 1 DE 3

SEDE O PROYECTO: Mejoramiento Corredor vial Uribe - Papunene

INSPECCIONADO POR: Jose Luis Manrique

PERÍODO DEL 27 **DE** 01 **AL** 02 **DE** 05 **DE** 2028

Criterios a tener en cuenta para realizar la inspección de Herramienta Menor

HERRAMIENTAS MANUALES Y DE GOLPE	HERRAMIENTAS DE CORTE
Se usa adecuada al trabajo	Los cinceles no presenta su cabeza tipo hongo
Se encuentra en buen estado	Los cinceles se encuentran afiliados
Los mangos de madera presentan fisuras o astillas	Las tarrajas macho o hembra no presentan roturas de sus dientes
El mango esta bien colocado a raz con la parte metálica	La seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos
La parte metálica esta bien asegurada al mango	La segueta tiene un marco adecuado
Se emplea la herramienta de impacto apropiada	Tarraja macho/hembra, en buen estado
Se portan y guarda adecuadamente	La limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias
Están guardadas adecuadamente, limpias	Los serruchos disponen de empuñaduras y sus dientes están completos.
Se usan prensas de banco para sujetar	Los cuchillos disponen de mangos y fundas
HERRAMIENTAS DE GOLPE	**HERRAMIENTAS DE TORSIÓN - LLAVES**
Se emplea el martillo adecuado según la labor	Cuentan con llave de pulgada y milimétrica
Sus caras y bordes están en buen estado	Se observa en la llave huella de palanca
Su mango no esta quebrado, astillado ni flojo	Se dispone de llaves para golpear
	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas
	Las herramientas para electricista cuenta con el aislamiento adecuado según el trabajo y son probadas frecuentemente
	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado
	Se dispone de herramienta que no produzcan chipas

OTROS

122646

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-04 REVISIÓN: 5
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 27/10/2016 PAGINA: 2 DE 3

CANT	HERRAMIENTA	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
2	Carretillas	✓		✓		✓		✓							
2	Palas	✓		✓		✓		✓							
1	Trompo	✓		✓		✓		✓							
	VoBo HSE	Isnery P		Isnery P		Isnery P		Isnery P		—		—		—	

NOTA: La inspección debe realizarla quien maneja la herramienta. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

OBSERVACIONES:

NOMBRE TRABAJADOR

NOMBRE HSE

	CONSORCIO VIAL CONEXION ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-04 REVISIÓN: 5
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 27/10/2016 PAGINA: 1 DE 3

SEDE O PROYECTO: Corredor vial Oribe-Paramene

INSPECCIONADO POR: Jose Luis Marrigue

PERÍODO DEL 20 **DE** 04 **AL** 26 **DE** 04 **DE** 2026

Criterios a tener en cuenta para realizar la inspección de Herramienta Menor

HERRAMIENTAS MANUALES Y DE GOLPE	HERRAMIENTAS DE CORTE
Se usa adecuada al trabajo	Los cinceles no presenta su cabeza tipo hongo
Se encuentra en buen estado	Los cinceles se encuentran afiliados
Los mangos de madera presentan fisuras o astillas	Las tarrajas macho o hembra no presentan roturas de sus dientes
El mango esta bien colocado a raz con la parte metálica	La seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos
La parte metálica esta bien asegurada al mango	La segueta tiene un marco adecuado
Se emplea la herramienta de impacto apropiada	Tarraja macho/hembra, en buen estado
Se portan y guarda adecuadamente	La limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias
Están guardadas adecuadamente, limpias	Los serruchos disponen de empuñaduras y sus dientes están completos.
Se usan prensas de banco para sujetar	Los cuchillos disponen de mangos y fundas
HERRAMIENTAS DE GOLPE	**HERRAMIENTAS DE TORSIÓN - LLAVES**
Se emplea el martillo adecuado según la labor	Cuentan con llave de pulgada y milimétrica
Sus caras y bordes están en buen estado	Se observa en la llave huella de palanca
Su mango no esta quebrado, astillado ni flojo	Se dispone de llaves para golpear
	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas
	Las herramientas para electricista cuenta con el aislamiento adecuado según el trabajo y son probadas frecuentemente
	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado
	Se dispone de herramienta que no produzcan chipas

OTROS

127698

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-04
		REVISIÓN: 5
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 27/10/2016
		PAGINA: 2 DE 3

CANT	HERRAMIENTA	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
1	Carretillon	V		V		V		V		V		V			
1	Trompo	V		V		V		V		V		V			
1	Escalera	V		V		V		V		V		V			
1	Herradura	V		V		V		V		V		V			

VoBo HSE

Isnery F | Isnery F | Isnery F | Isnery F | Isnery F | Isnery F —

NOTA: La inspección debe realizarla quien maneja la herramienta. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

OBSERVACIONES:

NOMBRE TRABAJADOR

NOMBRE HSE

122649

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-04 REVISIÓN: 5
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 27/10/2016 PAGINA: 1 DE 3

SEDE O PROYECTO: Ciudad Vial Orbe-Puramene **CVCO**

INSPECCIONADO POR: Jose Luis Manrique

PERÍODO DEL 13 **DE** 09 **AL** 19 **DE** 09 **DE** 2026

Criterios a tener en cuenta para realizar la inspección de Herramienta Menor

HERRAMIENTAS MANUALES Y DE GOLPE	HERRAMIENTAS DE CORTE
Se usa adecuada al trabajo	Los cinceles no presenta su cabeza tipo hongo
Se encuentra en buen estado	Los cinceles se encuentran afiliados
Los mangos de madera presentan fisuras o astillas	Las tarrajas macho o hembra no presentan roturas de sus dientes
El mango esta bien colocado a raz con la parte metálica	La seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos
La parte metálica esta bien asegurada al mango	La segueta tiene un marco adecuado
Se emplea la herramienta de impacto apropiada	Tarraja macho/hembra, en buen estado
Se portan y guarda adecuadamente	La limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias
Están guardadas adecuadamente, limpias	Los serruchos disponen de empuñaduras y sus dientes están completos.
Se usan prensas de banco para sujetar	Los cuchillos disponen de mangos y fundas
HERRAMIENTAS DE GOLPE	**HERRAMIENTAS DE TORSIÓN - LLAVES**
Se emplea el martillo adecuado según la labor	Cuentan con llave de pulgada y milimétrica
Sus caras y bordes están en buen estado	Se observa en la llave huella de palanca
Su mango no esta quebrado, astillado ni flojo	Se dispone de llaves para golpear
	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas
	Las herramientas para electricista cuenta con el aislamiento adecuado según el trabajo y son probadas frecuentemente
	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado
	Se dispone de herramienta que no produzcan chipas

OTROS

122660

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-04 REVISIÓN: 5
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 27/10/2016 PAGINA: 2 DE 3

CANT	HERRAMIENTA	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
2	Carretillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1	Pizon	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VoBo HSE	Isnery R		Isnery R		Isnery R		Isnery R		Isnery R		Isnery R		—	

NOTA: La inspección debe realizarla quien maneja la herramienta. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

OBSERVACIONES:

NOMBRE TRABAJADOR

NOMBRE HSE

121651

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-04 REVISIÓN: 5
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 27/10/2016 PAGINA: 1 DE 3

SEDE O PROYECTO: Corredor vial Orbe-Paparmene

INSPECCIONADO POR: Jose Luis Marrugue

PERÍODO DEL 06 **DE** 04 **AL** 11 **DE** 04 **DE** 2026

Criterios a tener en cuenta para realizar la inspección de Herramienta Menor

HERRAMIENTAS MANUALES Y DE GOLPE	HERRAMIENTAS DE CORTE
Se usa adecuada al trabajo	Los cinceles no presenta su cabeza tipo hongo
Se encuentra en buen estado	Los cinceles se encuentran afiliados
Los mangos de madera presentan fisuras o astillas	Las tarrajas macho o hembra no presentan roturas de sus dientes
El mango esta bien colocado a raz con la parte metálica	La seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos
La parte metálica esta bien asegurada al mango	La segueta tiene un marco adecuado
Se emplea la herramienta de impacto apropiada	Tarraja macho/hembra, en buen estado
Se portan y guarda adecuadamente	La limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias
Están guardadas adecuadamente, limpias	Los serruchos disponen de empuñaduras y sus dientes están completos.
Se usan prensas de banco para sujetar	Los cuchillos disponen de mangos y fundas
HERRAMIENTAS DE GOLPE	**HERRAMIENTAS DE TORSIÓN - LLAVES**
Se emplea el martillo adecuado según la labor	Cuentan con llave de pulgada y milimétrica
Sus caras y bordes están en buen estado	Se observa en la llave huella de palanca
Su mango no esta quebrado, astillado ni flojo	Se dispone de llaves para golpear
	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas
	Las herramientas para electricista cuenta con el aislamiento adecuado según el trabajo y son probadas frecuentemente
	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado
	Se dispone de herramienta que no produzcan chipas

OTROS

122652

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR

CÓDIGO: FOR-GI-04
REVISIÓN: 5
FECHA: 27/10/2016
PAGINA: 2 DE 3

CANT	HERRAMIENTA	LUN C	LUN NC	MAR C	MAR NC	MIE C	MIE NC	JUE C	JUE NC	VIE C	VIE NC	SAB C	SAB NC	DOM C	DOM NC
4	pizadores	√													
3	palines	√													
2	palas	√													
1	Hacheta.	√													
1	hoyadora	√													
VoBo HSE		Isneyf													

NOTA: La inspección debe realizarla quien maneja la herramienta. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

OBSERVACIONES:

NOMBRE TRABAJADOR

NOMBRE HSE

122653

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-04 REVISIÓN: 5
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 27/10/2016 PAGINA: 1 DE 3

SEDE O PROYECTO: CUCO

INSPECCIONADO POR: Camilo Parra

PERÍODO DEL 27 **DE** 04 **AL** 02 **DE** 05 **DE** 26

Criterios a tener en cuenta para realizar la inspección de Herramienta Menor

HERRAMIENTAS MANUALES Y DE GOLPE	HERRAMIENTAS DE CORTE
Se usa adecuada al trabajo	Los cinceles no presenta su cabeza tipo hongo
Se encuentra en buen estado	Los cinceles se encuentran afiliados
Los mangos de madera presentan fisuras o astillas	Las tarrajas macho o hembra no presentan roturas de sus dientes
El mango esta bien colocado a raz con la parte metálica	La seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos
La parte metálica esta bien asegurada al mango	La segueta tiene un marco adecuado
Se emplea la herramienta de impacto apropiada	Tarraja macho/hembra, en buen estado
Se portan y guarda adecuadamente	La limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias
Están guardadas adecuadamente, limpias	Los serruchos disponen de empuñaduras y sus dientes están completos.
Se usan prensas de banco para sujetar	Los cuchillos disponen de mangos y fundas
HERRAMIENTAS DE GOLPE	**HERRAMIENTAS DE TORSIÓN - LLAVES**
Se emplea el martillo adecuado según la labor	Cuentan con llave de pulgada y milimétrica
Sus caras y bordes están en buen estado	Se observa en la llave huella de palanca
Su mango no esta quebrado, astillado ni flojo	Se dispone de llaves para golpear
	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas
	Las herramientas para electricista cuenta con el aislamiento adecuado según el trabajo y son probadas frecuentemente
	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado
	Se dispone de herramienta que no produzcan chipas

OTROS

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR

CÓDIGO: FOR-GI-04
REVISIÓN: 5
FECHA: 27/10/2016
PAGINA: 2 DE 3

CANT	HERRAMIENTA	LUN C	LUN NC	MAR C	MAR NC	MIE C	MIE NC	JUE C	JUE NC	VIE C	VIE NC	SAB C	SAB NC	DOM C	DOM NC
2	Palo	✓			✓		✓	✓		✓		✓			
2	Macetas.	✓			✓			✓		✓		✓			
1	Diablo	✓			✓		✓	✓		✓		✓			
VoBo HSE		[firma]		[firma]		[firma]		[firma]		[firma]		[firma]			

NOTA: La inspección debe realizarla quien maneja la herramienta. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

OBSERVACIONES:

Camilo Paru
NOMBRE TRABAJADOR

[firma]
NOMBRE HSE

122655

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-04 REVISIÓN: 5
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 27/10/2016 PAGINA: 1 DE 3

SEDE O PROYECTO: C.V.C.O

INSPECCIONADO POR: Camilo Parra

PERÍODO DEL 20 **DE** 04 **AL** 25 **DE** 04 **DE** 26

Criterios a tener en cuenta para realizar la inspección de Herramienta Menor

HERRAMIENTAS MANUALES Y DE GOLPE	HERRAMIENTAS DE CORTE
Se usa adecuada al trabajo	Los cinceles no presenta su cabeza tipo hongo
Se encuentra en buen estado	Los cinceles se encuentran afiliados
Los mangos de madera presentan fisuras o astillas	Las tarrajas macho o hembra no presentan roturas de sus dientes
El mango esta bien colocado a raz con la parte metálica	La seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos
La parte metálica esta bien asegurada al mango	La segueta tiene un marco adecuado
Se emplea la herramienta de impacto apropiada	Tarraja macho/hembra, en buen estado
Se portan y guarda adecuadamente	La limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias
Están guardadas adecuadamente, limpias	Los serruchos disponen de empuñaduras y sus dientes están completos.
Se usan prensas de banco para sujetar	Los cuchillos disponen de mangos y fundas
HERRAMIENTAS DE GOLPE	**HERRAMIENTAS DE TORSIÓN - LLAVES**
Se emplea el martillo adecuado según la labor	Cuentan con llave de pulgada y milimétrica
Sus caras y bordes están en buen estado	Se observa en la llave huella de palanca
Su mango no esta quebrado, astillado ni flojo	Se dispone de llaves para golpear
	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas
	Las herramientas para electricista cuenta con el aislamiento adecuado según el trabajo y son probadas frecuentemente
	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado
	Se dispone de herramienta que no produzcan chipas

OTROS

172656

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-04 REVISIÓN: 5
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 27/10/2016 PAGINA: 2 DE 3

CANT	HERRAMIENTA	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
2	Palas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	macetas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	Pontons	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1	Diablo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VoBo HSE														

NOTA: La inspección debe realizarla quien maneja la herramienta. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

OBSERVACIONES:

Camilo Parra
NOMBRE TRABAJADOR

Ricardo Rojas Ospina
NOMBRE HSE

121657

	CONSORCIO VIAL CONEXION ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-04 REVISIÓN: 5
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 27/10/2016 PAGINA: 1 DE 3

SEDE O PROYECTO: CUCO

INSPECCIONADO POR: Camilo Parra

PERÍODO DEL 13 **DE** 04 **AL** 15 **DE** 09 **DE** 2026

Criterios a tener en cuenta para realizar la inspección de Herramienta Menor

HERRAMIENTAS MANUALES Y DE GOLPE	HERRAMIENTAS DE CORTE
Se usa adecuada al trabajo	Los cinceles no presenta su cabeza tipo hongo
Se encuentra en buen estado	Los cinceles se encuentran afiliados
Los mangos de madera presentan fisuras o astillas	Las tarrajas macho o hembra no presentan roturas de sus dientes
El mango esta bien colocado a raz con la parte metálica	La seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos
La parte metálica esta bien asegurada al mango	La segueta tiene un marco adecuado
Se emplea la herramienta de impacto apropiada	Tarraja macho/hembra, en buen estado
Se portan y guarda adecuadamente	La limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias
Están guardadas adecuadamente, limpias	Los serruchos disponen de empuñaduras y sus dientes están completos.
Se usan prensas de banco para sujetar	Los cuchillos disponen de mangos y fundas
HERRAMIENTAS DE GOLPE	**HERRAMIENTAS DE TORSIÓN - LLAVES**
Se emplea el martillo adecuado según la labor	Cuentan con llave de pulgada y milimétrica
Sus caras y bordes están en buen estado	Se observa en la llave huella de palanca
Su mango no esta quebrado, astillado ni flojo	Se dispone de llaves para golpear
	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas
	Las herramientas para electricista cuenta con el aislamiento adecuado según el trabajo y son probadas frecuentemente
	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado
	Se dispone de herramienta que no produzcan chipas

OTROS

121658

	CONSORCIO VIAL CONEXION ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-04 REVISIÓN: 5
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 27/10/2016 PAGINA: 2 DE 3

CANT	HERRAMIENTA	LUN C	LUN NC	MAR C	MAR NC	MIE C	MIE NC	JUE C	JUE NC	VIE C	VIE NC	SAB C	SAB NC	DOM C	DOM NC
2	Palas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	Mesets.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1	Carretilla	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VoBo HSE	[firma]		[firma]		[firma]		[firma]		[firma]		[firma]			

NOTA: La inspección debe realizarla quien maneja la herramienta. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

OBSERVACIONES:

Camilo Parra.

NOMBRE TRABAJADOR

[firma]

NOMBRE HSE

122659

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-04 REVISIÓN: 5
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 27/10/2016 PAGINA: 1 DE 3

SEDE O PROYECTO: Cuco

INSPECCIONADO POR: Camilo Parra

PERÍODO DEL 6 **DE** 04 **AL** 11 **DE** 04 **DE** 2026

Criterios a tener en cuenta para realizar la inspección de Herramienta Menor

HERRAMIENTAS MANUALES Y DE GOLPE	HERRAMIENTAS DE CORTE
Se usa adecuada al trabajo	Los cinceles no presenta su cabeza tipo hongo
Se encuentra en buen estado	Los cinceles se encuentran afiliados
Los mangos de madera presentan fisuras o astillas	Las tarrajas macho o hembra no presentan roturas de sus dientes
El mango esta bien colocado a raz con la parte metálica	La seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos
La parte metálica esta bien asegurada al mango	La segueta tiene un marco adecuado
Se emplea la herramienta de impacto apropiada	Tarraja macho/hembra, en buen estado
Se portan y guarda adecuadamente	La limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias
Están guardadas adecuadamente, limpias	Los serruchos disponen de empuñaduras y sus dientes están completos.
Se usan prensas de banco para sujetar	Los cuchillos disponen de mangos y fundas
HERRAMIENTAS DE GOLPE	**HERRAMIENTAS DE TORSIÓN - LLAVES**
Se emplea el martillo adecuado según la labor	Cuentan con llave de pulgada y milimétrica
Sus caras y bordes están en buen estado	Se observa en la llave huella de palanca
Su mango no esta quebrado, astillado ni flojo	Se dispone de llaves para golpear
	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas
	Las herramientas para electricista cuenta con el aislamiento adecuado según el trabajo y son probadas frecuentemente
	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado
	Se dispone de herramienta que no produzcan chipas
OTROS	

122660

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-04
		REVISIÓN: 5
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 27/10/2016
		PAGINA: 2 DE 3

CANT	HERRAMIENTA	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
2	palas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			/
2	Maletas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			/
1	Carretilla	✓		✓		✓		✓		✓		✓			/
															/
															/
															/
															/
															/
															/
															/
															/
															/
															/
															/
															/
															/
															/
															/
															/
															/
															/
															/
															/
															/
	VoBo HSE														

NOTA: La inspección debe realizarla quien maneja la herramienta. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

OBSERVACIONES:

NOMBRE TRABAJADOR

NOMBRE HSE

12166

	CONSORCIO VIAL CONEXION ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-04 REVISIÓN: 5
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 27/10/2016 PAGINA: 1 DE 3

SEDE O PROYECTO: C.V.C.O.

INSPECCIONADO POR:

PERÍODO DEL 27 **DE** Abril **AL** 02 **DE** Mayo **DE** 2026.

Criterios a tener en cuenta para realizar la inspección de Herramienta Menor

HERRAMIENTAS MANUALES Y DE GOLPE	HERRAMIENTAS DE CORTE
Se usa adecuada al trabajo	Los cinceles no presenta su cabeza tipo hongo
Se encuentra en buen estado	Los cinceles se encuentran afiliados
Los mangos de madera presentan fisuras o astillas	Las tarrajas macho o hembra no presentan roturas de sus dientes
El mango esta bien colocado a raz con la parte metálica	La seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos
La parte metálica esta bien asegurada al mango	La segueta tiene un marco adecuado
Se emplea la herramienta de impacto apropiada	Tarraja macho/hembra, en buen estado
Se portan y guarda adecuadamente	La limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias
Están guardadas adecuadamente, limpias	Los serruchos disponen de empuñaduras y sus dientes están completos.
Se usan prensas de banco para sujetar	Los cuchillos disponen de mangos y fundas
HERRAMIENTAS DE GOLPE	**HERRAMIENTAS DE TORSIÓN - LLAVES**
Se emplea el martillo adecuado según la labor	Cuentan con llave de pulgada y milimétrica
Sus caras y bordes están en buen estado	Se observa en la llave huella de palanca
Su mango no esta quebrado, astillado ni flojo	Se dispone de llaves para golpear
	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas
	Las herramientas para electricista cuenta con el aislamiento adecuado según el trabajo y son probadas frecuentemente
	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado
	Se dispone de herramienta que no produzcan chipas

OTROS

122662

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-04 REVISIÓN: 5
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 27/10/2016 PAGINA: 2 DE 3

CANT	HERRAMIENTA	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
1	Fumigadora de Espalda.	X		/		X		X		/		/			
1	Peinilla con funda.	X		X		X		X		/		X			
1	Rastrillo.	X		X		X		X		/		/			
1	Cepillo de calle.	X		/		X		X		/		/			
	VoBo HSE														

NOTA: La inspección debe realizarla quien maneja la herramienta. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

OBSERVACIONES:

NOMBRE TRABAJADOR

NOMBRE HSE

122663

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-04 REVISIÓN: 5
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 27/10/2016 PAGINA: 1 DE 3

SEDE O PROYECTO: C.V.C.O.

INSPECCIONADO POR: LAURA PORTELA OLAYA.

PERÍODO DEL 20 **DE** Abril **AL** 25 **DE** Abril. **DE** 2026.

Criterios a tener en cuenta para realizar la inspección de Herramienta Menor

HERRAMIENTAS MANUALES Y DE GOLPE	HERRAMIENTAS DE CORTE
Se usa adecuada al trabajo	Los cinceles no presenta su cabeza tipo hongo
Se encuentra en buen estado	Los cinceles se encuentran afiliados
Los mangos de madera presentan fisuras o astillas	Las tarrajas macho o hembra no presentan roturas de sus dientes
El mango esta bien colocado a raz con la parte metálica	La seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos
La parte metálica esta bien asegurada al mango	La segueta tiene un marco adecuado
Se emplea la herramienta de impacto apropiada	Tarraja macho/hembra, en buen estado
Se portan y guarda adecuadamente	La limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias
Están guardadas adecuadamente, limpias	Los serruchos disponen de empuñaduras y sus dientes están completos.
Se usan prensas de banco para sujetar	Los cuchillos disponen de mangos y fundas
HERRAMIENTAS DE GOLPE	**HERRAMIENTAS DE TORSIÓN - LLAVES**
Se emplea el martillo adecuado según la labor	Cuentan con llave de pulgada y milimétrica
Sus caras y bordes están en buen estado	Se observa en la llave huella de palanca
Su mango no esta quebrado, astillado ni flojo	Se dispone de llaves para golpear
	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas
	Las herramientas para electricista cuenta con el aislamiento adecuado según el trabajo y son probadas frecuentemente
	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado
	Se dispone de herramienta que no produzcan chipas

OTROS

122664

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-04 REVISIÓN: 5
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 27/10/2016 PAGINA: 2 DE 3

CANT	HERRAMIENTA	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
1	Fumigadora de Espalda.	X		/		/		/		X		X			
1	Maceta.	/		/		X		X		X		/			
1	Peinilla con funda.	X		X		X		X		X		X			
1	Pala redonda.	X		/		X		/		X		/			
	VoBo HSE														

NOTA: La inspección debe realizarla quien maneja la herramienta. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

OBSERVACIONES:

NOMBRE TRABAJADOR

NOMBRE HSE

127665

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-04 REVISIÓN: 5
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 27/10/2016 PAGINA: 1 DE 3

SEDE O PROYECTO: C.V.C.O.

INSPECCIONADO POR: Laura Portela Olaya.

PERÍODO DEL 13 **DE** Abril **AL** 18 **DE** Abril **DE** 2026

Criterios a tener en cuenta para realizar la inspección de Herramienta Menor

HERRAMIENTAS MANUALES Y DE GOLPE	HERRAMIENTAS DE CORTE
Se usa adecuada al trabajo	Los cinceles no presenta su cabeza tipo hongo
Se encuentra en buen estado	Los cinceles se encuentran afiliados
Los mangos de madera presentan fisuras o astillas	Las tarrajas macho o hembra no presentan roturas de sus dientes
El mango esta bien colocado a raz con la parte metálica	La seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos
La parte metálica esta bien asegurada al mango	La segueta tiene un marco adecuado
Se emplea la herramienta de impacto apropiada	Tarraja macho/hembra, en buen estado
Se portan y guarda adecuadamente	La limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias
Están guardadas adecuadamente, limpias	Los serruchos disponen de empuñaduras y sus dientes están completos.
Se usan prensas de banco para sujetar	Los cuchillos disponen de mangos y fundas
HERRAMIENTAS DE GOLPE	**HERRAMIENTAS DE TORSIÓN - LLAVES**
Se emplea el martillo adecuado según la labor	Cuentan con llave de pulgada y milimétrica
Sus caras y bordes están en buen estado	Se observa en la llave huella de palanca
Su mango no esta quebrado, astillado ni flojo	Se dispone de llaves para golpear
	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas
	Las herramientas para electricista cuenta con el aislamiento adecuado según el trabajo y son probadas frecuentemente
	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado
	Se dispone de herramienta que no produzcan chipas

OTROS

122666

	CONSORCIO VIAL CONEXION ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-04
		REVISIÓN: 5
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 27/10/2016
		PAGINA: 2 DE 3

CANT	HERRAMIENTA	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
1	Macela.	X		X		/		/		/		/			
1	Peinilla. con funda.	X		X		X		X		X		X			
1	Fumigadora de Espalda.	X		X		/		/		/		X			
	VoBo HSE														

NOTA: La inspección debe realizarla quien maneja la herramienta. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

OBSERVACIONES:

Laura Portela Olaya.
NOMBRE TRABAJADOR

Ricardo Reyes O.
NOMBRE HSE

122667

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-04 REVISIÓN: 5
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 27/10/2016 PAGINA: 1 DE 3

SEDE O PROYECTO: C.V.C.O.

INSPECCIONADO POR: Miguel Arevalo.

PERÍODO DEL 06. **DE** Abril. **AL** 11 **DE** Abril **DE** 2026

Criterios a tener en cuenta para realizar la inspección de Herramienta Menor

HERRAMIENTAS MANUALES Y DE GOLPE	HERRAMIENTAS DE CORTE
Se usa adecuada al trabajo	Los cinceles no presenta su cabeza tipo hongo
Se encuentra en buen estado	Los cinceles se encuentran afiliados
Los mangos de madera presentan fisuras o astillas	Las tarrajas macho o hembra no presentan roturas de sus dientes
El mango esta bien colocado a raz con la parte metálica	La seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos
La parte metálica esta bien asegurada al mango	La segueta tiene un marco adecuado
Se emplea la herramienta de impacto apropiada	Tarraja macho/hembra, en buen estado
Se portan y guarda adecuadamente	La limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias
Están guardadas adecuadamente, limpias	Los serruchos disponen de empuñaduras y sus dientes están completos.
Se usan prensas de banco para sujetar	Los cuchillos disponen de mangos y fundas
HERRAMIENTAS DE GOLPE	**HERRAMIENTAS DE TORSIÓN - LLAVES**
Se emplea el martillo adecuado según la labor	Cuentan con llave de pulgada y milimétrica
Sus caras y bordes están en buen estado	Se observa en la llave huella de palanca
Su mango no esta quebrado, astillado ni flojo	Se dispone de llaves para golpear
	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas
	Las herramientas para electricista cuenta con el aislamiento adecuado según el trabajo y son probadas frecuentemente
	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado
	Se dispone de herramienta que no produzcan chipas

OTROS

111660

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR

CÓDIGO: FOR-GI-04
REVISIÓN: 5
FECHA: 27/10/2016

CANT	HERRAMIENTA	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
1	Fumigadora de espalda	X		X		X		X		X					
1	Peinilla con funda	X		X		X		X		X					
VoBo HSE															

NOTA: La inspección debe realizarla quien maneja la herramienta. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

OBSERVACIONES:

Miguel Angel Chacón Arévalo
NOMBRE TRABAJADOR

NOMBRE HSE

122669

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDA	CODIGO: FOR-GI-163 REVISIÓN: 0 FECHA: 25-10-2022 PÁGINA 1 de 1

FECHA: 31/04/2026 HORA: 7:20m EMPRESA portal ambiental

SEDE O PROYECTO: Corredor vial Cribe-Paramero

INSPECIONADO POR: Jhoner Cerezo

PERIODO DEL 27 DE 04 AL 03 DE 05 DE 2026

LA INSPECCION SE DEBE REALIZAR DE FORMA VISUAL Y TACTIL ANTES DE CADA USO

EQUIPO REF N°: LINEAS DE VIDA AUTORETRACTILES

REQUISITOS	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
	ACEPTACION																				
	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A
1. La guaya presenta deformidades (Cable Doblado, alambres cortados o alambres arqueados, Quemaduras)																					
2. Se evidencia corrosión en la guaya y accesorios																					
3.La retracción y la tensión del cable es adecuada																					
4. El mecanismo de Freno si esta operativo y de rápida activación																					
5. La carcasa termoplastica del Equipo esta en buen estado																					
6. La guaya esta limpia y libre de impurezas																					
7.Cuenta con el precinto de revisión (mantenimiento)																					
8. El indicador de impacto ha sido activado																					
9.El gancho de seguridad de sujeción presenta deformidades, distorsión , fisuras, superficies picadas o corrosión																					
10.El mosquetón de sujeción su apertura y cierre es instantánea																					
11. OTRO:																					

FOTO




OBSERVACIONES

EQUIPO REF N°: ARNÉS DE CUERPO ENTERO No.

REQUISITOS	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
	ESTADO																				
	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A
1. Estado de las cintas textil																					
2. Estado de argolla dorsal																					
3. Estado de argolla frontal																					
4. Estado de argolla de posicionamiento																					
5. Estado de la etiqueta																					
6. Estado de hebillas de graduación																					
7. Estado de hebillas de conexión																					
8. Estado del indicador de impacto																					
9.Estado de limpieza																					
10. OTRO:																					

FOTO



OBSERVACIONES

EQUIPO REF N°: TIPO DE ESLINGA:

REQUISITOS	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
	ESTADO																				
	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A
1. Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas																					
2. Desgaste excesivo/desgarro																					
3.Deterioro general																					
4. Estiramiento o elongación excesivos																					
5. Corrosión																					
6. Diámetro de sección circular cumple con el estándar aceptado como mínimo																					
7. Extremo libre deshilachado																					
8. Corrosión																					
9. Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de resortes o de seguridad (enganches)																					
10.Operativo																					
11. OTRO:																					

FOTO




OBSERVACIONES

EQUIPO REF N°: TIPO DE ESLINGA:

REQUISITOS	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
	ESTADO																				
	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A
1. Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas																					
2. Desgaste excesivo/desgarro																					
3.Deterioro general																					
4. Estiramiento o elongación excesivos																					
5. Corrosión																					
6. Diámetro de sección circular cumple con el estándar aceptado como mínimo																					
7. Extremo libre deshilachado																					
8. Corrosión																					
9. Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de resortes o de seguridad (enganches)																					
10.Operativo																					
11. OTRO:																					

FOTO



OBSERVACIONES

EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
TIPO DE TIE OFF:	ESTADO																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. El equipo cuenta con etiqueta de identificación																						
2. La etiqueta evidencia datos del equipo																						
3.Los datos de la etiqueta cumplen con los requerimientos normativos																						
4. Resistencia integral mínima a la rotura de 5000 Lb																						
5. Las fibras de las correas e hilos de las costuras cumplen criterios normativos																						
6. Los hilos de las costuras son de diferente color al de las correas																						
7. Todas las argollas cumplen con la resistencia mínima a la rotura																						
8. Estado general cuerpo del anclaje portátil.																						OBSERVACIONES
9.Estado general argolla A																						
10.Estado general argolla B																						
11. OTRO:																						




EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
ABSORVEDOR DE ENERGIA:	ESTADO																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas																						
2. Desgaste excesivo/desgarro																						
3.Deterioro general																						
4. Estiramiento o elongación excesivos																						
5. Corrosión																						
6. Absorvedor impactado																						
7. Corrosión																						OBSERVACIONES
8.Operativo																						
9. OTRO:																						



EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
LINEA DE VIDA VERTICAL U HORIZONTAL	ESTADO																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. Linea cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas																						
2. Tensor inferior buen estado y alineado																						
3.Corrosión																						
4. Estiramiento o elongación excesivos																						
5. Trensado adecuado, limpio, libre de impurezas																						
6. Absorvedor impactado instalado																						
7. Tensor superior buen estado y alineado																						OBSERVACIONES
8. Puntos de anclaje verificados																						
9. Tornillería / Perros correctamente instalados																						OBSERVACIONES
10.Operativo																						
11. OTRO:																						



EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
ARRESTADOR DE CAIDAS FRENO CABLE	ESTADO																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. Equipo sin caidas, marcas, deformaciones																						
2. Desgaste excesivo/desgarro																						
3.Presenta deterioro general																						
4. Estado de los elementos de fricción y de agarre																						
5. Buen estado guía de cuerda o cable																						
6. Estado de los elementos de cierre																						
7. Corrosión																						OBSERVACIONES
8.Operativo																						
9. OTRO:																						



NOMBRE RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	
COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS	

122671

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDA	CODIGO: FOR-GI-163 REVISIÓN: 0 FECHA: 25-10-2022 PÁGINA 1 de 1

FECHA: 27/01/2026 HORA: 7:30 EMPRESA PORTAL AMBIENTAL

SEDE O PROYECTO: Corredor vial Uribe-Puerto Lleras

INSPECIONADO POR: Edwar Rodriguez

PERIODO DEL 23 DE 01 AL 03 DE 05 DE 2026

LA INSPECCION SE DEBE REALIZAR DE FORMA VISUAL Y TACTIL ANTES DE CADA USO

EQUIPO REF N°: | DIA 1 | DIA2 | DIA 3 | DIA 4 | DIA 5 | DIA 6 | DIA 7 | **FOTO**

LINEAS DE VIDA AUTORETRACTILES — ACEPTACION

REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A
1. La guaya presenta deformidades (Cable Doblado, alambres cortados o alambres arqueados, Quemaduras)				\									\								
2. Se evidencia corrosión en la guaya y accesorios																					
3.La retracción y la tensión del cable es adecuada																					
4. El mecanismo de Freno si esta operativo y de rápida activación																					
5. La carcasa termoplastica del Equipo esta en buen estado																					
6. La guaya esta limpia y libre de impurezas																					
7.Cuenta con el precinto de revisión (mantenimiento)																					
8. El indicador de impacto ha sido activado																					
9.El gancho de seguridad de sujeción presenta deformidades, distorsión , fisuras, superficies picadas o corrosión																					
10.El mosquetón de sujeción su apertura y cierre es instantánea																					
11. OTRO:																					



OBSERVACIONES

EQUIPO REF N°: 8004 | DIA 1 | DIA2 | DIA 3 | DIA 4 | DIA 5 | DIA 6 | DIA 7 | **FOTO**

ARNÉS DE CUERPO ENTERO No. — ESTADO

REQUISITOS	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A
1. Estado de las cintas textil	\			\			V														
2. Estado de argolla dorsal	\			\			\														
3. Estado de argolla frontal	\			\			\														
4. Estado de argolla de posicionamiento	\			\			\														
5. Estado de la etiqueta	\			\			\														
6. Estado de hebillas de graduación	\			\			\														
7. Estado de hebillas de conexión	\			\			\														
8. Estado del indicador de impacto	\			\			\														
9.Estado de limpieza	\			\			\														
10. OTRO:																					




OBSERVACIONES

EQUIPO REF N°: | DIA 1 | DIA2 | DIA 3 | DIA 4 | DIA 5 | DIA 6 | DIA 7 | **FOTO**

TIPO DE ESLINGA: — ESTADO

REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A
1. Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas	\			\			\						\								
2. Desgaste excesivo/desgarro	\			\			\														
3.Deterioro general	\			\			\														
4. Estiramiento o elongación excesivos	\			\			\														
5. Corrosión	\			\			\														
6. Diámetro de sección circular cumple con el estándar aceptado como mínimo	\			\			\														
7. Extremo libre deshilachado	\			\			\														
8. Corrosión	\			\			\														
9. Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de resortes o de seguridad (enganches)	\			\			\														
10.Operativo	\			\			\														
11. OTRO:																					




OBSERVACIONES

EQUIPO REF N°: | DIA 1 | DIA2 | DIA 3 | DIA 4 | DIA 5 | DIA 6 | DIA 7 | **FOTO**

TIPO DE ESLINGA: — ESTADO

REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A
1. Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas				\											\						
2. Desgaste excesivo/desgarro																					
3.Deterioro general																					
4. Estiramiento o elongación excesivos																					
5. Corrosión																					
6. Diámetro de sección circular cumple con el estándar aceptado como mínimo																					
7. Extremo libre deshilachado																					
8. Corrosión																					
9. Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de resortes o de seguridad (enganches)																					
10.Operativo																					
11. OTRO:																					



OBSERVACIONES

122672

EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
TIPO DE TIE OFF:	ESTADO																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. El equipo cuenta con etiqueta de identificación																						
2. La etiqueta evidencia datos del equipo																						
3.Los datos de la etiqueta cumplen con los requerimientos normativos																						
4. Resistencia integral mínima a la rotura de 5000 Lb																						
5. Las fibras de las correas e hilos de las costuras cumplen criterios normativos																						
6. Los hilos de las costuras son de diferente color al de las correas																						
7. Todas las argollas cumplen con la resistencia mínima a la rotura																						
8. Estado general cuerpo del anclaje portátil.																						OBSERVACIONES
9.Estado general argolla A																						
10.Estado general argolla B																						
11. OTRO:																						

EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
ABSORVEDOR DE ENERGIA:	ESTADO																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachados																						
2. Desgaste excesivo/desgarro																						
3.Deterioro general																						
4. Estiramiento o elongación excesivos																						
5. Corrosión																						
6. Absorvedor impactado																						
7. Corrosión																						OBSERVACIONES
8.Operativo																						
9. OTRO:																						

EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
LINEA DE VIDA VERTICAL U HORIZONTAL	ESTADO																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. Linea cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas																						
2. Tensor inferior buen estado y alineado																						
3.Corrosión																						
4. Estiramiento o elongación excesivos																						
5. Transado adecuado, limpio, libre de impurezas																						
6. Absorvedor impactado instalado																						
7. Tensor superior buen estado y alineado																						OBSERVACIONES
8. Puntos de anclaje verificados																						
9. Tornilleria / Perros correctamente instalados																						OBSERVACIONES
10.Operativo																						
11. OTRO:																						

EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
ARRESTADOR DE CAIDAS FRENO CABLE	ESTADO																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. Equipo sin caidas, marcas, deformaciones																						
2. Desgaste excesivo/desgarro																						
3.Presenta deterioro general																						
4. Estado de los elementos de fricción y de agarre																						
5. Buen estado guia de cuerda o cable																						
6. Estado de los elementos de cierre																						
7. Corrosión																						OBSERVACIONES
8.Operativo																						
9. OTRO:																						
NOMBRE RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN																						
COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS																						

12673

CX	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDA**	CODIGO: FOR-GI-163 REVISIÓN: 0 FECHA: 25-10-2022 PÁGINA 1 de 1

FECHA: 20/01/2026 HORA: 7:21 AM EMPRESA PORTAL AMBIENTAL

SEDE O PROYECTO: Corredor Vial Uribe - Papiamento

INSPECIONADO POR: Edwar Rodriguez

PERIODO DEL 20 DE 09 AL 26 DE 04 DE 2026

LA INSPECCION SE DEBE REALIZAR DE FORMA VISUAL Y TACTIL ANTES DE CADA USO

EQUIPO REF N°: LINEAS DE VIDA AUTORETRACTILES

REQUISITOS	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
	ACEPTACIÓN																				
	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A
1. La guaya presenta deformidades (Cable Doblado, alambres cortados o alambres arqueados, Quemaduras)																					
2. Se evidencia corrosión en la guaya y accesorios																					
3.La retracción y la tensión del cable es adecuada																					
4. El mecanismo de Freno si esta operativo y de rápida activación																					
5. La carcasa termoplastica del Equipo esta en buen estado																					
6. La guaya esta limpia y libre de impurezas																					
7.Cuenta con el precinto de revisión (mantenimiento)																					
8. El indicador de impacto ha sido activado																					
9.El gancho de seguridad de sujeción presenta deformidades, distorsión , fisuras, superficies picadas o corrosión																					
10.El mosquetón de sujeción su apertura y cierre es instantánea																					
11. OTRO:																					

FOTO



OBSERVACIONES

EQUIPO REF N°: 10694

ARNÉS DE CUERPO ENTERO No.

REQUISITOS	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
	ESTADO																				
	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A
1. Estado de las cintas textil																					
2. Estado de argolla dorsal																					
3. Estado de argolla frontal																					
4. Estado de argolla de posicionamiento																					
5. Estado de la etiqueta																					
6. Estado de hebillas de graduación																					
7. Estado de hebillas de conexión																					
8. Estado del indicador de impacto																					
9.Estado de limpieza																					
10. OTRO:																					

FOTO




OBSERVACIONES

EQUIPO REF N°: 277

TIPO DE ESLINGA:

REQUISITOS	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
	ESTADO																				
	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A
1. Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas																					
2. Desgaste excesivo/desgarro																					
3.Deterioro general																					
4. Estiramiento o elongación excesivos																					
5. Corrosión																					
6. Diámetro de sección circular cumple con el estándar aceptado como mínimo																					
7. Extremo libre deshilachado																					
8. Corrosión																					
9. Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de resortes o de seguridad (enganches)																					
10.Operativo																					
11. OTRO:																					

FOTO




OBSERVACIONES

EQUIPO REF N°:

TIPO DE ESLINGA:

REQUISITOS	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
	ESTADO																				
	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A
1. Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas																					
2. Desgaste excesivo/desgarro																					
3.Deterioro general																					
4. Estiramiento o elongación excesivos																					
5. Corrosión																					
6. Diámetro de sección circular cumple con el estándar aceptado como mínimo																					
7. Extremo libre deshilachado																					
8. Corrosión																					
9. Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de resortes o de seguridad (enganches)																					
10.Operativo																					
11. OTRO:																					

FOTO



OBSERVACIONES

122674

EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
TIPO DE TIE OFF:	ESTADO																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. El equipo cuenta con etiqueta de identificación																						
2. La etiqueta evidencia datos del equipo																						
3.Los datos de la etiqueta cumplen con los requerimientos normativos																						
4. Resistencia integral mínima a la rotura de 5000 Lb																						
5. Las fibras de las correas e hilos de las costuras cumplen criterios normativos																						
6. Los hilos de las costuras son de diferente color al de las correas																						
7. Todas las argollas cumplen con la resistencia mínima a la rotura																						
8. Estado general cuerpo del anclaje portátil.																						OBSERVACIONES
9.Estado general argolla A																						
10.Estado general argolla B																						
11. OTRO:																						

EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
ABSORVEDOR DE ENERGIA:	ESTADO																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas																						
2. Desgaste excesivo/desgarro																						
3.Deterioro general																						
4. Estiramiento o elongación excesivos																						
5. Corrosión																						
6. Absorvedor impactado																						
7. Corrosión																						OBSERVACIONES
8.Operativo																						
9. OTRO:																						

EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
LINEA DE VIDA VERTICAL U HORIZONTAL	ESTADO																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. Linea cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas																						
2. Tensor inferior buen estado y alineado																						
3.Corrosión																						
4. Estiramiento o elongación excesivos																						
5. Trensado adecuado, limpio, libre de impurezas																						
6. Absorvedor impactado instalado																						
7. Tensor superior buen estado y alineado																						OBSERVACIONES
8. Puntos de anclaje verificados																						
9. Tornilleria / Perros correctamente instalados																						OBSERVACIONES
10.Operativo																						
11. OTRO:																						

EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
ARRESTADOR DE CAIDAS FRENO CABLE	ESTADO																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. Equipo sin caidas, marcas, deformaciones																						
2. Desgaste excesivo/desgarro																						
3.Presenta deterioro general																						
4. Estado de los elementos de fricción y de agarre																						
5. Buen estado guía de cuerda o cable																						
6. Estado de los elementos de cierre																						
7. Corrosión																						OBSERVACIONES
8.Operativo																						
9. OTRO:																						
NOMBRE RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN																						
COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS																						

122675

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDA	CODIGO: FOR-GI-163 REVISIÓN: 0 FECHA: 25-10-2022 PÁGINA 1 de 1

FECHA: 13/09/2026 HORA: 7:20 AM EMPRESA PORTAL AMBIENTAL.

SEDE O PROYECTO: Corredor vial Ubate-Paquiniene

INSPECIONADO POR: Edwar Rodriguez

PERIODO DEL 13 DE 09 AL 18 DE 09 DE 2026

LA INSPECCION SE DEBE REALIZAR DE FORMA VISUAL Y TACTIL ANTES DE CADA USO

EQUIPO REF N°: LINEAS DE VIDA AUTORETRACTILES

REQUISITOS	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
	ACEPTACIÓN																				
	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A
1. La guaya presenta deformidades (Cable Doblado, alambres cortados o alambres arqueados, Quemaduras)																					
2. Se evidencia corrosión en la guaya y accesorios																					
3.La retracción y la tensión del cable es adecuada																					
4. El mecanismo de Freno si esta operativo y de rápida activación																					
5. La carcasa termoplastica del Equipo esta en buen estado																					
6. La guaya esta limpia y libre de impurezas																					
7.Cuenta con el precinto de revisión (mantenimiento)																					
8. El indicador de impacto ha sido activado																					
9.El gancho de seguridad de sujeción presenta deformidades, distorsión , fisuras, superficies pleades o corrosión																					
10.El mosquetón de sujeción su apertura y cierre es instantánea																					
11. OTRO:																					

FOTO




OBSERVACIONES

EQUIPO REF N°: ARNÉS DE CUERPO ENTERO No.

REQUISITOS	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
	ESTADO																				
	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A
1. Estado de las cintas textil																					
2. Estado de argolla dorsal																					
3. Estado de argolla frontal																					
4. Estado de argolla de posicionamiento																					
5. Estado de la etiqueta																					
6. Estado de hebillas de graduación																					
7. Estado de hebillas de conexión																					
8. Estado del indicador de impacto																					
9.Estado de limpieza																					
10. OTRO:																					

FOTO




OBSERVACIONES

EQUIPO REF N°: TIPO DE ESLINGA:

REQUISITOS	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
	ESTADO																				
	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A
1. Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas																					
2. Desgaste excesivo/desgarro																					
3.Deterioro general																					
4. Estiramiento o elongación excesivos																					
5. Corrosión																					
6. Diámetro de sección circular cumple con el estándar aceptado como mínimo																					
7. Extremo libre deshilachado																					
8. Corrosión																					
9. Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de resortes o de seguridad (enganches)																					
10.Operativo																					
11. OTRO:																					

FOTO




OBSERVACIONES

EQUIPO REF N°: TIPO DE ESLINGA:

REQUISITOS	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
	ESTADO																				
	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A
1. Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas																					
2. Desgaste excesivo/desgarro																					
3.Deterioro general																					
4. Estiramiento o elongación excesivos																					
5. Corrosión																					
6. Diámetro de sección circular cumple con el estándar aceptado como mínimo																					
7. Extremo libre deshilachado																					
8. Corrosión																					
9. Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de resortes o de seguridad (enganches)																					
10.Operativo																					
11. OTRO:																					

FOTO




OBSERVACIONES

122676

EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
TIPO DE TIE OFF:	ESTADO																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. El equipo cuenta con etiqueta de identificación																						
2. La etiqueta evidencia datos del equipo																						
3.Los datos de la etiqueta cumplen con los requerimientos normativos																						
4. Resistencia integral mínima a la rotura de 5000 Lb																						
5. Las fibras de las correas e hilos de las costuras cumplen criterios normativos																						
6. Los hilos de las costuras son de diferente color al de las correas																						
7. Todas las argollas cumplen con la resistencia mínima a la rotura																						
8. Estado general cuerpo del anclaje portátil.																						**OBSERVACIONES**
9.Estado general argolla A																						
10.Estado general argolla B																						
11. OTRO:																						

EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
ABSORVEDOR DE ENERGIA:	ESTADO																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas																						
2. Desgaste excesivo/desgarro																						
3.Deterioro general																						
4. Estiramiento o elongación excesivos																						
5. Corrosión																						
6. Absorvedor impactado																						
7. Corrosión																						**OBSERVACIONES**
8.Operativo																						
9. OTRO:																						

EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
LINEA DE VIDA VERTICAL U HORIZONTAL	ESTADO																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. Linea cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas																						
2. Tensor inferior buen estado y alineado																						
3.Corrosión																						
4. Estiramiento o elongación excesivos																						
5. Trensado adecuado, limpio, libre de impurezas																						
6. Absorvedor impactado instalado																						
7. Tensor superior buen estado y alineado																						**OBSERVACIONES**
8. Puntos de anclaje verificados																						
9. Tornillería / Perros correctamente instalados																						**OBSERVACIONES**
10.Operativo																						
11. OTRO:																						

EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
ARRESTADOR DE CAIDAS FRENO CABLE	ESTADO																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. Equipo sin caidas, marcas, deformaciones																						
2. Desgaste excesivo/desgarro																						
3.Presenta deterioro general																						
4. Estado de los elementos de fricción y de agarre																						
5. Buen estado guía de cuerda o cable																						
6. Estado de los elementos de cierre																						
7. Corrosión																						**OBSERVACIONES**
8.Operativo																						
9. OTRO:																						
NOMBRE RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN																						
COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS																						

122677

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDA	CODIGO: FOR-GI-163 REVISIÓN: 0 FECHA: 25-10-2022 PÁGINA 1 de 1

FECHA: 06/09/2026 HORA: 7:am. EMPRESA Portal Ambiental.
SEDE O PROYECTO: Corredor Vial Cribe-Pozuzo
INSPECIONADO POR: Anderson Fabian Jaramillo
PERIODO DEL 06 DE 09 AL 11 DE 09 DE 2026
LA INSPECCION SE DEBE REALIZAR DE FORMA VISUAL Y TACTIL ANTES DE CADA USO

EQUIPO REF N°: LINEAS DE VIDA AUTORETRACTILES

REQUISITOS	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
	ACEPTACIÓN																				
	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A
1. La guaya presenta deformidades (Cable Doblado, alambres cortados o alambres arqueados, Quemaduras)																					
2. Se evidencia corrosión en la guaya y accesorios																					
3.La retracción y la tensión del cable es adecuada																					
4. El mecanismo de Freno si esta operativo y de rápida activación																					
5. La carcasa termoplastica del Equipo esta en buen estado																					
6. La guaya esta limpia y libre de impurezas																					
7.Cuenta con el precinto de revisión (mantenimiento)																					
8. El Indicador de impacto ha sido activado																					
9.El gancho de seguridad de sujeción presenta deformidades, distorsión , fisuras, superficies picadas o corrosión																					
10.El mosquetón de sujeción su apertura y cierre es instantánea																					
11. OTRO:																					

FOTO




OBSERVACIONES

EQUIPO REF N°: ARNÉS DE CUERPO ENTERO No. 8903126

REQUISITOS	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
	ESTADO																				
	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A
1. Estado de las cintas textil	X																				
2. Estado de argolla dorsal	X																				
3. Estado de argolla frontal	X																				
4. Estado de argolla de posicionamiento	X																				
5. Estado de la etiqueta	X																				
6. Estado de hebillas de graduación	X																				
7. Estado de hebillas de conexión	X																				
8. Estado del indicador de impacto	X																				
9.Estado de limpieza	X																				
10. OTRO:	X																				

FOTO




OBSERVACIONES

EQUIPO REF N°: 236
TIPO DE ESLINGA:

REQUISITOS	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
	ESTADO																				
	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A
1. Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas	X																				
2. Desgaste excesivo/desgarro	X																				
3.Deterioro general	X																				
4. Estiramiento o elongación excesivos	X																				
5. Corrosión	X																				
6. Diámetro de sección circular cumple con el estándar aceptado como mínimo	X																				
7. Extremo libre deshilachado	X																				
8. Corrosión	X																				
9. Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de resortes o de seguridad (enganches)	X																				
10.Operativo	X																				
11. OTRO:	X																				

FOTO




OBSERVACIONES

EQUIPO REF N°:
TIPO DE ESLINGA:

REQUISITOS	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
	ESTADO																				
	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A
1. Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas																					
2. Desgaste excesivo/desgarro																					
3.Deterioro general																					
4. Estiramiento o elongación excesivos																					
5. Corrosión																					
6. Diámetro de sección circular cumple con el estándar aceptado como mínimo																					
7. Extremo libre deshilachado																					
8. Corrosión																					
9. Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de resortes o de seguridad (enganches)																					
10.Operativo																					
11. OTRO:																					

FOTO



OBSERVACIONES

122678

EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
TIPO DE TIE OFF:	ESTADO																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. El equipo cuenta con etiqueta de identificación																						
2. La etiqueta evidencia datos del equipo																						
3.Los datos de la etiqueta cumplen con los requerimientos normativos																						
4. Resistencia integral mínima a la rotura de 5000 Lb																						
5. Las fibras de las correas e hilos de las costuras cumplen criterios normativos																						
6. Los hilos de las costuras son de diferente color al de las correas																						
7. Todas las argollas cumplen con la resistencia mínima a la rotura																						
8. Estado general cuerpo del anclaje portátil																						OBSERVACIONES
9.Estado general argolla A																						
10.Estado general argolla B																						
11. OTRO:																						

EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
ABSORVEDOR DE ENERGIA:	ESTADO																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas																						
2. Desgaste excesivo/desgarro																						
3.Deterioro general																						
4. Estiramiento o elongación excesivos																						
5. Corrosión																						
6. Absorvedor impactado																						
7. Corrosión																						OBSERVACIONES
8.Operativo																						
9. OTRO:																						

EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
LINEA DE VIDA VERTICAL U HORIZONTAL	ESTADO																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. Linea cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas																						
2. Tensor inferior buen estado y alineado																						
3.Corrosión																						
4. Estiramiento o elongación excesivos																						
5. Trensado adecuado, limpio, libre de impurezas																						
6. Absorvedor impactado instalado																						
7. Tensor superior buen estado y alineado																						OBSERVACIONES
8. Puntos de anclaje verificados																						
9. Tornilleria / Perros correctamente instalados																						OBSERVACIONES
10.Operativo																						
11. OTRO:																						

EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
ARRESTADOR DE CAIDAS FRENO CABLE	ESTADO																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. Equipo sin caidas, marcas, deformaciones																						
2. Desgaste excesivo/desgarro																						
3.Presenta deterioro general																						
4. Estado de los elementos de fricción y de agarre																						
5. Buen estado guia de cuerda o cable																						
6. Estado de los elementos de cierre																						
7. Corrosión																						OBSERVACIONES
8.Operativo																						
9. OTRO:																						
NOMBRE RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN																						
COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS																						

121679

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDA	CODIGO: FOR-GI-163 REVISIÓN: 0 FECHA: 25-10-2022 PÁGINA 1 de 1

FECHA: 6/4/2026 HORA: 7:00 am EMPRESA Luis Castillo obras civiles
SEDE O PROYECTO: Cusco
INSPECIONADO POR: Ricardo Gutierrez
PERIODO DEL 6 DE abril AL 11 DE abril DE 2026
LA INSPECCION SE DEBE REALIZAR DE FORMA VISUAL Y TACTIL ANTES DE CADA USO

EQUIPO REF N°: | DIA 1 | DIA2 | DIA 3 | DIA 4 | DIA 5 | DIA 6 | DIA 7 | FOTO
LINEAS DE VIDA AUTORETRACTILES — ACEPTACION

REQUISITOS	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A
1. La guaya presenta deformidades (Cable Doblado, alambres cortados o alambres arqueados, Quemaduras)																					
2. Se evidencia corrosión en la guaya y accesorios																					
3.La retracción y la tensión del cable es adecuada																					
4. El mecanismo de Freno si esta operativo y de rápida activación																					
5. La carcasa termoplastica del Equipo esta en buen estado																					
6. La guaya está limpia y libre de impurezas																					
7.Cuenta con el precinto de revisión (mantenimiento)																					
8. El Indicador de Impacto ha sido activado																					
9.El gancho de seguridad de sujeción presenta deformidades, distorsión, fisuras, superficies picadas o corrosión																					
10.El mosquetón de sujeción su apertura y cierre es instantánea																					
11. OTRO:																					

FOTO




OBSERVACIONES

EQUIPO REF N°: 1170233 | DIA 1 | DIA2 | DIA 3 | DIA 4 | DIA 5 | DIA 6 | DIA 7 | FOTO
ARNÉS DE CUERPO ENTERO No. 143 — ESTADO

REQUISITOS	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A
1. Estado de las cintas textil							X			X			X								
2. Estado de argolla dorsal							X			X			X								
3. Estado de argolla frontal							X			X			X								
4. Estado de argolla de posicionamiento							X			X			X								
5. Estado de la etiqueta							X			X			X								
6. Estado de hebillas de graduación							X			X			X								
7. Estado de hebillas de conexión							X			X			X								
8. Estado del Indicador de impacto							X			X			X								
9.Estado de limpieza							X			X			X								
10. OTRO:																					

FOTO




OBSERVACIONES

EQUIPO REF N°: 8491 | DIA 1 | DIA2 | DIA 3 | DIA 4 | DIA 5 | DIA 6 | DIA 7 | FOTO
TIPO DE ESLINGA: 02 — ESTADO

REQUISITOS	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A
1. Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas								X			X			X							
2. Desgaste excesivo/desgarro								X			X			X							
3.Deterioro general								X			X			X							
4. Estiramiento o elongación excesivos								X			X			X							
5. Corrosión								V			Y			X							
6. Diámetro de sección circular cumple con el estándar aceptado como mínimo							X			X			X								
7. Extremo libre deshilachado								X			X			X							
8. Corrosión								V			X			V							
9. Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de resortes o de seguridad (enganches)								X			X			X							
10.Operativo							X			X			X								
11. OTRO:																					

FOTO




OBSERVACIONES

EQUIPO REF N°: | DIA 1 | DIA2 | DIA 3 | DIA 4 | DIA 5 | DIA 6 | DIA 7 | FOTO
TIPO DE ESLINGA: — ESTADO

REQUISITOS	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A
1. Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas																					
2. Desgaste excesivo/desgarro																					
3.Deterioro general																					
4. Estiramiento o elongación excesivos																					
5. Corrosión																					
6. Diámetro de sección circular cumple con el estándar aceptado como mínimo																					
7. Extremo libre deshilachado																					
8. Corrosión																					
9. Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de resortes o de seguridad (enganches)																					
10.Operativo																					
11. OTRO:																					

FOTO



OBSERVACIONES

122660

EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
TIPO DE TIE OFF:	ESTADO																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. El equipo cuenta con etiqueta de identificación																						
2. La etiqueta evidencia datos del equipo																						
3.Los datos de la etiqueta cumplen con los requerimientos normativos																						
4. Resistencia integral mínima a la rotura de 5000 Lb																						
5. Las fibras de las correas e hilos de las costuras cumplen criterios normativos																						
6. Los hilos de las costuras son de diferente color al de las correas																						
7. Todas las argollas cumplen con la resistencia mínima a la rotura																						
8. Estado general cuerpo del anclaje portátil.																						OBSERVACIONES
9.Estado general argolla A																						
10.Estado general argolla B																						
11. OTRO:																						




EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
ABSORVEDOR DE ENERGIA:	ESTADO																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas																						
2. Desgaste excesivo/desgarro																						
3.Deterioro general																						
4. Estiramiento o elongación excesivos																						
5. Corrosión																						
6. Absorvedor impactado																						
7. Corrosión																						OBSERVACIONES
8.Operativo																						
9. OTRO:																						



EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
LINEA DE VIDA VERTICAL U HORIZONTAL	ESTADO																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. Linea cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas																						
2. Tensor inferior buen estado y alineado																						
3.Corrosión																						
4. Estiramiento o elongación excesivos																						
5. Trensado adecuado, limpio, libre de impurezas																						
6. Absorvedor impactado instaledo																						
7. Tensor superior buen estado y alineado																						OBSERVACIONES
8. Puntos de anclaje verificados																						
9. Tornilleria / Perros correctamente instaledos																						OBSERVACIONES
10.Operativo																						
11. OTRO:																						



EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
ARRESTADOR DE CAIDAS FRENO CABLE	ESTADO																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. Equipo sin caidas, marcas, deformaciones																						
2. Desgaste excesivo/desgarro																						
3.Presenta deterioro general																						
4. Estado de los elementos de fricción y de agarre																						
5. Buen estado guía de cuerda o cable																						
6. Estado de los elementos de cierre																						
7. Corrosión																						OBSERVACIONES
8.Operativo																						
9. OTRO:																						



NOMBRE RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	—			—			Ricardo Tirado Pinto						—						—				
COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS	—			—									—						—				

12681

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDA	CODIGO: FOR-GI-163 REVISIÓN: 0 FECHA: 25-10-2022 PÁGINA 1 de 1

FECHA: 6/4/2026 HORA: 7:00am EMPRESA Luis Castillo Obras Civiles

SEDE O PROYECTO:

INSPECIONADO POR: Cuco Luis Fernando

PERIODO DEL 6 DE abril AL 11 DE abril DE 2026

LA INSPECCION SE DEBE REALIZAR DE FORMA VISUAL Y TACTIL ANTES DE CADA USO

EQUIPO REF N°: DIA 1 | DIA2 | DIA 3 | DIA 4 | DIA 5 | DIA 6 | DIA 7 — **FOTO**

LINEAS DE VIDA AUTORETRACTILES

ACEPTACIÓN

REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A
1. La guaya presenta deformidades (Cable Doblado, alambres cortados o alambres arqueados, Quemaduras)																					
2. Se evidencia corrosión en la guaya y accesorios																					
3.La retracción y la tensión del cable es adecuada																					
4. El mecanismo de Freno si esta operativo y de rápida activación																					
5. La carcasa termoplastica del Equipo esta en buen estado																					
6. La guaya esta limpia y libre de impurezas																					
7.Cuenta con el precinto de revisión (mantenimiento)																					
8. El indicador de impacto ha sido activado																					
9.El gancho de seguridad de sujeción presenta deformidades, distorsión, fisuras, superficies picadas o corrosión																					
10.El mosquetón de sujeción su apertura y cierre es instantánea																					
11. OTRO:																					



OBSERVACIONES

EQUIPO REF N°: 117035 DIA 1 | DIA2 | DIA 3 | DIA 4 | DIA 5 | DIA 6 | DIA 7 — **FOTO**

ARNÉS DE CUERPO ENTERO No. 143

ESTADO

REQUISITOS	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A
1. Estado de las cintas textil	X			X			X			X			X								
2. Estado de argolla dorsal	X			X			X			X			X								
3. Estado de argolla frontal	X			X			X			X			X								
4. Estado de argolla de posicionamiento	X			X			X			X			X								
5. Estado de la etiqueta	X			X			X			X			X								
6. Estado de hebillas de graduación	X			X			X			X			X								
7. Estado de hebillas de conexión	X			X			X			X			X								
8. Estado del indicador de impacto	X			X			X			X			X								
9.Estado de limpieza	X			X			X			X			X								
10. OTRO:																					




OBSERVACIONES

EQUIPO REF N°: 8491 07 DIA 1 | DIA2 | DIA 3 | DIA 4 | DIA 5 | DIA 6 | DIA 7 — **FOTO**

TIPO DE ESLINGA:

ESTADO

REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A
1. Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas		X			X			X			X			X							
2. Desgaste excesivo/desgarro		X			X			X			X			X							
3.Deterioro general		X			X			X			X			X							
4. Estiramiento o elongación excesivos		X			X			X			X			X							
5. Corrosión		X			X			X			X			X							
6. Diámetro de sección circular cumple con el estándar aceptado como mínimo	X	X		X			X			X			X								
7. Extremo libre deshilachado		X			X			X			X			X							
8. Corrosión		X			X			X			X			X							
9. Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de resortes o de seguridad (enganches)		X			X			X			X			X							
10.Operativo	X			X			X			X			X								
11. OTRO:																					




OBSERVACIONES

EQUIPO REF N°: DIA 1 | DIA2 | DIA 3 | DIA 4 | DIA 5 | DIA 6 | DIA 7 — **FOTO**

TIPO DE ESLINGA:

ESTADO

REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A
1. Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas																					
2. Desgaste excesivo/desgarro																					
3.Deterioro general																					
4. Estiramiento o elongación excesivos																					
5. Corrosión																					
6. Diámetro de sección circular cumple con el estándar aceptado como mínimo																					
7. Extremo libre deshilachado																					
8. Corrosión																					
9. Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de resortes o de seguridad (enganches)																					
10.Operativo																					
11. OTRO:																					




OBSERVACIONES

1716e2

EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
TIPO DE TIE OFF:	ESTADO																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. El equipo cuenta con etiqueta de identificación																						
2. La etiqueta evidencia datos del equipo																						
3.Los datos de la etiqueta cumplen con los requerimientos normativos																						
4. Resistencia integral mínima a la rotura de 5000 Lb																						
5. Las fibras de las correas e hilos de las costuras cumplen criterios normativos																						
6. Los hilos de las costuras son de diferente color al de las correas																						
7. Todas las argollas cumplen con la resistencia mínima a la rotura																						
8. Estado general cuerpo del anclaje portátil.																						**OBSERVACIONES**
9.Estado general argolla A																						
10.Estado general argolla B																						
11. OTRO:																						

EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
ABSORVEDOR DE ENERGIA:	ESTADO																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas																						
2. Desgaste excesivo/desgarro																						
3.Deterioro general																						
4. Estiramiento o elongación excesivos																						
5. Corrosión																						
6. Absorvedor impactado																						
7. Corrosión																						**OBSERVACIONES**
8.Operativo																						
9. OTRO:																						

EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
LINEA DE VIDA VERTICAL U HORIZONTAL	ESTADO																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. Linea cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas																						
2. Tensor inferior buen estado y alineado																						
3.Corrosión																						
4. Estiramiento o elongación excesivos																						
5. Trensado adecuado, limpio, libre de impurezas																						
6. Absorvedor impactado instalado																						
7. Tensor superior buen estado y alineado																						**OBSERVACIONES**
8. Puntos de anclaje verificados																						
9. Tornilleria / Pernos correctamente instalados																						**OBSERVACIONES**
10.Operativo																						
11. OTRO:																						

EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
ARRESTADOR DE CAIDAS FRENO CABLE	ESTADO																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. Equipo sin caidas, marcas, deformaciones																						 
2. Desgaste excesivo/desgarro																						
3.Presenta deterioro general																						
4. Estado de los elementos de fricción y de agarre																						
5. Buen estado guía de cuerda o cable																						
6. Estado de los elementos de cierre																						
7. Corrosión																						**OBSERVACIONES**
8.Operativo																						
9. OTRO:																						
NOMBRE RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN																						
COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS																						

11163

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDA	CODIGO: FOR-GI-163 REVISIÓN: 0 FECHA: 25-10-2022 PÁGINA 1 de 1

FECHA: 6/4/2026 HORA: 7:00am EMPRESA Luis Castillo obras civiles
SEDE O PROYECTO: CUCO
INSPECIONADO POR: Green cuellonegra
PERIODO DEL 6 DE abril AL 11 DE abril DE 2026
LA INSPECCION SE DEBE REALIZAR DE FORMA VISUAL Y TACTIL ANTES DE CADA USO

EQUIPO REF N°: | DIA 1 | DIA2 | DIA 3 | DIA 4 | DIA 5 | DIA 6 | DIA 7 | **FOTO**

LINEAS DE VIDA AUTORETRACTILES — **ACEPTACION**

REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A
1. La guaya presenta deformidades (Cable Doblado, alambres cortados o alambres arqueados, Quemaduras)																					
2. Se evidencia corrosión en la guaya y accesorios																					
3.La retracción y la tensión del cable es adecuada																					
4. El mecanismo de Freno si esta operativo y de rápida activación																					
5. La carcasa termoplastica del Equipo esta en buen estado																					
6. La guaya esta limpia y libre de impurezas																					
7.Cuenta con el precinto de revisión (mantenimiento)																					
8. El Indicador de impacto ha sido activado																					
9.El gancho de seguridad de sujeción presenta deformidades, distorsión , fisuras, superficies picadas o corrosión																					
10.El mosquetón de sujeción su apertura y cierre es instantánea																					
11. OTRO:																					



OBSERVACIONES

EQUIPO REF N°: 1170233 | DIA 1 | DIA2 | DIA 3 | DIA 4 | DIA 5 | DIA 6 | DIA 7 | **FOTO**

ARNÉS DE CUERPO ENTERO No. 143 — **ESTADO**

REQUISITOS	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A
1. Estado de las cintas textil	X			X																	
2. Estado de argolla dorsal	X			X																	
3. Estado de argolla frontal	X			X																	
4. Estado de argolla de posicionamiento	X			X																	
5. Estado de la etiqueta	X			X																	
6. Estado de hebillas de graduación	X			X																	
7. Estado de hebillas de conexión	X			X																	
8. Estado del Indicador de impacto	X			X																	
9.Estado de limpieza	X			X																	
10. OTRO:																					



OBSERVACIONES

EQUIPO REF N°: 8491 | DIA 1 | DIA2 | DIA 3 | DIA 4 | DIA 5 | DIA 6 | DIA 7 | **FOTO**

TIPO DE ESLINGA: 8T — **ESTADO**

REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A
1. Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas		X			X																
2. Desgaste excesivo/desgarro		X			X																
3.Deterioro general		X			X																
4. Estiramiento o elongación excesivos		X			X																
5. Corrosión		X			X																
6. Diámetro de sección circular cumple con el estándar aceptado como mínimo	X			X																	
7. Extremo libre deshilachado		X			X																
8. Corrosión		X			X																
9. Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de resortes o de seguridad (enganches)		X			X																
10.Operativo	X			X																	
11. OTRO:																					



OBSERVACIONES

EQUIPO REF N°: | DIA 1 | DIA2 | DIA 3 | DIA 4 | DIA 5 | DIA 6 | DIA 7 | **FOTO**

TIPO DE ESLINGA: — **ESTADO**

REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A
1. Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas																					
2. Desgaste excesivo/desgarro																					
3.Deterioro general																					
4. Estiramiento o elongación excesivos																					
5. Corrosión																					
6. Diámetro de sección circular cumple con el estándar aceptado como mínimo																					
7. Extremo libre deshilachado																					
8. Corrosión																					
9. Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de resortes o de seguridad (enganches)																					
10.Operativo																					
11. OTRO:																					



OBSERVACIONES

1226e4

EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
TIPO DE TIE OFF:	ESTADO																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. El equipo cuenta con etiqueta de identificación																						
2. La etiqueta evidencia datos del equipo																						
3.Los datos de la etiqueta cumplen con los requerimientos normativos																						
4. Resistencia integral mínima a la rotura de 5000 Lb																						
5. Las fibras de las correas e hilos de las costuras cumplen criterios normativos																						
6. Los hilos de las costuras son de diferente color al de las correas																						
7. Todas las argollas cumplen con la resistencia mínima a la rotura																						
8. Estado general cuerpo del anclaje portátil.																						OBSERVACIONES
9.Estado general argolla A																						
10.Estado general argolla B																						
11. OTRO:																						

EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
ABSORVEDOR DE ENERGIA:	ESTADO																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas																						
2. Desgaste excesivo/desgarro																						
3.Deterioro general																						
4. Estiramiento o elongación excesivos																						
5. Corrosión																						
6. Absorvedor impactado																						
7. Corrosión																						OBSERVACIONES
8.Operativo																						
9. OTRO:																						

EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
LÍNEA DE VIDA VERTICAL U HORIZONTAL	ESTADO																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. Línea cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas																						
2. Tensor inferior buen estado y alineado																						
3.Corrosión																						
4. Estiramiento o elongación excesivos																						
5. Trensado adecuado, limpio, libre de impurezas																						
6. Absorvedor impactado instalado																						
7. Tensor superior buen estado y alineado																						OBSERVACIONES
8. Puntos de anclaje verificados																						
9. Tornillería / Pernos correctamente instalados																						OBSERVACIONES
10.Operativo																						
11. OTRO:																						

EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
ARRESTADOR DE CAIDAS FRENO CABLE	ESTADO																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. Equipo sin caidas, marcas, deformaciones																						
2. Desgaste excesivo/desgarro																						
3.Presenta deterioro general																						
4. Estado de los elementos de fricción y de agarre																						
5. Buen estado guia de cuerda o cable																						
6. Estado de los elementos de cierre																						
7. Corrosión																						OBSERVACIONES
8.Operativo																						
9. OTRO:																						
NOMBRE RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	[illegible]			[illegible]																		
COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS																						

1276ES

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDA	CODIGO: FOR-GI-163 REVISIÓN: 0 FECHA: 25-10-2022 PÁGINA 1 de 1

FECHA: __/__/____ HORA: 7:00 am EMPRESA Los Castillo obras civiles

SEDE O PROYECTO: CUCO

INSPECIONADO POR: Ricardo Gutierrez

PERIODO DEL 13 DE abril AL 19 DE abril DE 2026

LA INSPECCION SE DEBE REALIZAR DE FORMA VISUAL Y TACTIL ANTES DE CADA USO

EQUIPO REF N°: | DIA 1 | DIA2 | DIA 3 | DIA 4 | DIA 5 | DIA 6 | DIA 7 | FOTO

LINEAS DE VIDA AUTORETRACTILES — ACEPTACIÓN

REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A
1. La guaya presenta deformidades (Cable Doblado, alambres cortados o alambres arqueados, Quemaduras)																					
2. Se evidencia corrosión en la guaya y accesorios																					
3.La retracción y la tensión del cable es adecuada																					
4. El mecanismo de Freno si esta operativo y de rápida activación																					
5. La carcasa termoplastica del Equipo esta en buen estado																					
6. La guaya esta limpia y libre de impurezas																					
7.Cuenta con el precinto de revisión (mantenimiento)																					
8. El indicador de impacto ha sido activado																					
9.El gancho de seguridad de sujeción presenta deformidades, distorsión , fisuras, superficies picadas o corrosión																					
10.El mosquetón de sujeción su apertura y cierre es instantánea																					
11. OTRO:																					

FOTO




OBSERVACIONES

EQUIPO REF N°: 1170233 | DIA 1 | DIA2 | DIA 3 | DIA 4 | DIA 5 | DIA 6 | DIA 7 | FOTO

ARNÉS DE CUERPO ENTERO No. 193 — ESTADO

REQUISITOS	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A
1. Estado de las cintas textil	X			X			X			X			X								
2. Estado de argolla dorsal	X			X			X			X			X								
3. Estado de argolla frontal	X			X			X			X			X								
4. Estado de argolla de posicionamiento	X			X			X			X			X								
5. Estado de la etiqueta	X			X			X			X			X								
6. Estado de hebillas de graduación	X			X			X			X			X								
7. Estado de hebillas de conexión	X			X			X			X			X								
8. Estado del indicador de impacto	X			X			X			X			X								
9.Estado de limpieza	X			X			X			X			X								
10. OTRO:																					

FOTO



OBSERVACIONES

EQUIPO REF N°: 27731 | DIA 1 | DIA2 | DIA 3 | DIA 4 | DIA 5 | DIA 6 | DIA 7 | FOTO

TIPO DE ESLINGA: 202 — ESTADO

REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A
1. Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas		X			X			X			X			X							
2. Desgaste excesivo/desgarro		X			X			X			X			X							
3.Deterioro general		X			X			X			X			X							
4. Estiramiento o elongación excesivos		X			X			X			X			X							
5. Corrosión		X			X			X			X			X							
6. Diámetro de sección circular cumple con el estándar aceptado como mínimo	X			X			X			X			X								
7. Extremo libre deshilachado		X			X			X			X			X							
8. Corrosión		X			X			X			X			X							
9. Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de resortes o de seguridad (enganches)		X			X			X			X			X							
10.Operativo	X			X			X			X			X								
11. OTRO:																					

FOTO



OBSERVACIONES

EQUIPO REF N°: | DIA 1 | DIA2 | DIA 3 | DIA 4 | DIA 5 | DIA 6 | DIA 7 | FOTO

TIPO DE ESLINGA: — ESTADO

REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A
1. Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas																					
2. Desgaste excesivo/desgarro																					
3.Deterioro general																					
4. Estiramiento o elongación excesivos																					
5. Corrosión																					
6. Diámetro de sección circular cumple con el estándar aceptado como mínimo																					
7. Extremo libre deshilachado																					
8. Corrosión																					
9. Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de resortes o de seguridad (enganches)																					
10.Operativo																					
11. OTRO:																					

FOTO



OBSERVACIONES

EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
TIPO DE TIE OFF:	ESTADO																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. El equipo cuenta con etiqueta de identificación																						
2. La etiqueta evidencia datos del equipo																						
3.Los datos de la etiqueta cumplen con los requerimientos normativos																						
4. Resistencia integral mínima a la rotura de 5000 Lb																						
5. Las fibras de las correas e hilos de las costuras cumplen criterios normativos																						
6. Los hilos de las costuras son de diferente color al de las correas																						
7. Todas las argollas cumplen con la resistencia mínima a la rotura																						
8. Estado general cuerpo del anclaje portátil.																						OBSERVACIONES
9.Estado general argolla A																						
10.Estado general argolla B																						
11. OTRO:																						



EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
ABSORVEDOR DE ENERGIA:	ESTADO																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas																						
2. Desgaste excesivo/desgarro																						
3.Deterioro general																						
4. Estiramiento o elongación excesivos																						
5. Corrosión																						
6. Absorvedor impactado																						
7. Corrosión																						OBSERVACIONES
8.Operativo																						
9. OTRO:																						



EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
LINEA DE VIDA VERTICAL U HORIZONTAL	ESTADO																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. Linea cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas																						
2. Tensor inferior buen estado y alineado																						
3.Corrosión																						
4. Estiramiento o elongación excesivos																						
5. Trensado adecuado, limpio, libre de impurezas																						
6. Absorvedor impactado instalado																						
7. Tensor superior buen estado y alineado																						OBSERVACIONES
8. Puntos de anclaje verificados																						
9. Tornilleria / Perros correctamente instalados																						OBSERVACIONES
10.Operativo																						
11. OTRO:																						



EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
ARRESTADOR DE CAIDAS FRENO CABLE	ESTADO																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. Equipo sin caidas, marcas, deformaciones																						
2. Desgaste excesivoldesgarro																						
3.Presenta deterioro general																						
4. Estado de los elementos de fricción y de agarre																						
5. Buen estado guía de cuerda o cable																						
6. Estado de los elementos de cierre																						
7. Corrosión																						OBSERVACIONES
8.Operativo																						
9. OTRO:																						
NOMBRE RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	Rigido	Rigido		Rigido			Rigido			Rigido			Rigido									
COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS																						



	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDA	CODIGO: FOR-GI-163 REVISIÓN: 0 FECHA: 25-10-2022 PÁGINA 1 de 1

FECHA: 20/04/2026 **HORA:** 7:23 M **EMPRESA** Construcciones Bejarano

SEDE O PROYECTO: Corredor vial Cribe-Pajarmene

INSPECIONADO POR: Jaiver David Valencia

PERIODO DEL 20 DE 04 AL 26 DE 04 DE 2026

LA INSPECCION SE DEBE REALIZAR DE FORMA VISUAL Y TACTIL ANTES DE CADA USO

EQUIPO REF N°: LINEAS DE VIDA AUTORETRACTILES

REQUISITOS	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
	ACEPTACIÓN																				
	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A
1. La guaya presenta deformidades (Cable Doblado, alambres cortados o alambres arqueados, Quemaduras)																					
2. Se evidencia corrosión en la guaya y accesorios																					
3.La retracción y la tensión del cable es adecuada																					
4. El mecanismo de Freno si esta operativo y de rápida activación																					
5. La carcasa termoplastica del Equipo esta en buen estado																					
6. La guaya esta limpia y libre de impurezas																					
7.Cuenta con el precinto de revisión (mantenimiento)																					
8. El indicador de impacto ha sido activado																					
9.El gancho de seguridad de sujeción presenta deformidades, distorsión , fisuras, superficies picadas o corrosión																					
10.El mosquetón de sujeción su apertura y cierre es instantánea																					
11. OTRO:																					

FOTO



OBSERVACIONES

EQUIPO REF N°: ARNÉS DE CUERPO ENTERO No.

REQUISITOS	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
	ESTADO																				
	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A
1. Estado de las cintas textil	✓			✓			✓														
2. Estado de argolla dorsal	✓			✓			✓														
3. Estado de argolla frontal	✓			✓			✓														
4. Estado de argolla de posicionamiento	✓			✓			✓														
5. Estado de la etiqueta	✓			✓			✓														
6. Estado de hebillas de graduación	✓			✓			✓														
7. Estado de hebillas de conexión	✓			✓			✓														
8. Estado del indicador de impacto	✓			✓			✓														
9.Estado de limpieza	✓			✓			✓														
10. OTRO:	✓			✓																	

FOTO



OBSERVACIONES

EQUIPO REF N°:

TIPO DE ESLINGA:

REQUISITOS	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
	ESTADO																				
	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A
1. Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas		✓			✓			✓													
2. Desgaste excesivo/desgarro		✓			✓			✓													
3.Deterioro general		✓			✓			✓													
4. Estiramiento o elongación excesivos		✓			✓			✓													
5. Corrosión		✓			✓			✓													
6. Diámetro de sección circular cumple con el estándar aceptado como mínimo		✓			✓			✓													
7. Extremo libre deshilachado		✓			✓			✓													
8. Corrosión		✓			✓			✓													
9. Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de resortes o de seguridad (enganches)		✓			✓			✓													
10.Operativo		✓			✓			✓													
11. OTRO:																					

FOTO



OBSERVACIONES

EQUIPO REF N°:

TIPO DE ESLINGA:

REQUISITOS	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
	ESTADO																				
	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A
1. Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas																					
2. Desgaste excesivo/desgarro																					
3.Deterioro general																					
4. Estiramiento o elongación excesivos																					
5. Corrosión																					
6. Diámetro de sección circular cumple con el estándar aceptado como mínimo																					
7. Extremo libre deshilachado																					
8. Corrosión																					
9. Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de resortes o de seguridad (enganches)																					
10.Operativo																					
11. OTRO:																					

FOTO



OBSERVACIONES

1226BB

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDA	CODIGO: FOR-GI-163 REVISIÓN: 0 FECHA: 25-10-2022 PÁGINA 1 de 1

FECHA: 20/09/2026 HORA: 7:2m EMPRESA Construcciones Seguranza

SEDE O PROYECTO: Corredor vial Uribe-Papayanense

INSPECIONADO POR: Arley Melgarejo.

PERIODO DEL 20 DE 09 AL 26 DE 09 DE 2026

LA INSPECCION SE DEBE REALIZAR DE FORMA VISUAL Y TACTIL ANTES DE CADA USO

EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
LINEAS DE VIDA AUTORETRACTILES	ACEPTACION																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. La guaya presenta deformidades (Cable Doblado, alambres cortados o alambres arqusados, Quemaduras)		\			\			\			\			\			\			\		
2. Se evidencia corrosión en la guaya y accesorios		\			\			\			\			\			\			\		
3.La retracción y la tensión del cable es adecuada		\			\			\			\			\			\			\		
4. El mecanismo de Freno si esta operativo y de rápida activación		\			\			\			\			\			\			\		
5. La carcasa termoplastica del Equipo esta en buen estado		\			\			\			\			\			\			\		
6. La guaya esta limpia y libre de impurezas		\			\			\			\			\			\			\		
7.Cuenta con el precinto de revisión (mantenimiento)		\			\			\			\			\			\			\		
8. El indicador de impacto ha sido activado		\			\			\			\			\			\			\		OBSERVACIONES
9.El gancho de seguridad de sujeción presenta deformidades, distorsión , fisuras, superficies picadas o corrosión		\			\			\			\			\			\			\		
10.El mosquetón de sujeción su apertura y cierre es instantánea		\			\			\			\			\			\			\		
11. OTRO:																						

EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
ARNÉS DE CUERPO ENTERO No.	ESTADO																					
REQUISITOS	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	
1. Estado de las cintas textil	\			\			\			\			\			\			\			
2. Estado de argolla dorsal	\			\			\			\			\			\			\			
3. Estado de argolla frontal	\			\			\			\			\			\			\			
4. Estado de argolla de posicionamiento	\			\			\			\			\			\			\			
5. Estado de la etiqueta	\			\			\			\			\			\			\			
6. Estado de hebillas de graduación	\			\			\			\			\			\			\			
7. Estado de hebillas de conexión	\			\			\			\			\			\			\			
8. Estado del indicador de impacto	\			\			\			\			\			\			\			OBSERVACIONES
9.Estado de limpieza	\		\	\			\			\			\			\			\			
10. OTRO:																						

EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
TIPO DE ESLINGA:	ESTADO																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas		\			\			\			\			\			\			\		
2. Desgaste excesivo/desgarro		\			\			\			\			\			\			\		
3.Deterioro general		\			\			\			\			\			\			\		
4. Estiramiento o elongación excesivos		\			\			\			\			\			\			\		
5. Corrosión		\			\			\			\			\			\			\		
6. Diámetro de sección circular cumple con el estándar aceptado como mínimo		\			\			\			\			\			\			\		
7. Extremo libre deshilachado		\			\			\			\			\			\			\		
8. Corrosión		\			\			\			\			\			\			\		OBSERVACIONES
9. Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de resortes o de seguridad (enganches)		\			\			\			\			\			\			\		
10.Operativo	\			\			\			\			\			\			\			
11. OTRO:																						

EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
TIPO DE ESLINGA:	ESTADO																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas			\			\			\			\			\			\			\	
2. Desgaste excesivo/desgarro			\			\			\			\			\			\			\	
3.Deterioro general			\			\			\			\			\			\			\	
4. Estiramiento o elongación excesivos			\			\			\			\			\			\			\	
5. Corrosión			\			\			\			\			\			\			\	
6. Diámetro de sección circular cumple con el estándar aceptado como mínimo			\			\			\			\			\			\			\	
7. Extremo libre deshilachado			\			\			\			\			\			\			\	
8. Corrosión			\			\			\			\			\			\			\	OBSERVACIONES
9. Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de resortes o de seguridad (enganches)			\			\			\			\			\			\			\	
10.Operativo			\			\			\			\			\			\			\	
11. OTRO:																						

127609


EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
TIPO DE TIE OFF:	ESTADO																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. El equipo cuenta con etiqueta de identificación																						
2. La etiqueta evidencia datos del equipo																						
3.Los datos de la etiqueta cumplen con los requerimientos normativos																						
4. Resistencia integral mínima a la rotura de 5000 Lb																						
5. Las fibras de las correas e hilos de las costuras cumplen criterios normativos																						
6. Los hilos de las costuras son de diferente color al de las correas																						
7. Todas las argollas cumplen con la resistencia mínima a la rotura																						
8. Estado general cuerpo del anclaje portátil.																						OBSERVACIONES
9.Estado general argolla A																						
10.Estado general argolla B																						
11. OTRO:																						




EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
ABSORVEDOR DE ENERGIA:	ESTADO																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas																						
2. Desgaste excesivo/desgarro																						
3.Deterioro general																						
4. Estiramiento o elongación excesivos																						
5. Corrosión																						
6. Absorvedor impactado																						
7. Corrosión																						OBSERVACIONES
8.Operativo																						
9. OTRO:																						



EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
LINEA DE VIDA VERTICAL U HORIZONTAL	ESTADO																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. Linea cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas																						
2. Tensor inferior buen estado y alineado																						
3.Corrosión																						
4. Estiramiento o elongación excesivos																						
5. Transado adecuado, limpio, libre de impurezas																						
6. Absorvedor impactado instalado																						
7. Tensor superior buen estado y alineado																						OBSERVACIONES
8. Puntos de anclaje verificados																						
9. Tornillería / Perros correctamente instalados																						OBSERVACIONES
10.Operativo																						
11. OTRO:																						



EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
ARRESTADOR DE CAIDAS FRENO CABLE	ESTADO																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. Equipo sin caidas, marcas, deformaciones																						
2. Desgaste excesivo/desgarro																						
3.Presenta deterioro general																						
4. Estado de los elementos de fricción y de agarre																						
5. Buen estado guía de cuerda o cable																						
6. Estado de los elementos de cierre																						
7. Corrosión																						OBSERVACIONES
8.Operativo																						
9. OTRO:																						



NOMBRE RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	Angie			Angie			Angie															
COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS																						

122690

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDA	CODIGO: FOR-GI-163 REVISIÓN: 0 FECHA: 25-10-2022 PÁGINA 1 de 1

FECHA: 13/04/2026 HORA: 7:12am EMPRESA Construcciones Bejarano

SEDE O PROYECTO: Corredor vial Oribe- Papamene

INSPECIONADO POR: Hector Bautistaros

PERIODO DEL 13 DE 04 AL 18 DE 04 DE 2026

LA INSPECCION SE DEBE REALIZAR DE FORMA VISUAL Y TACTIL ANTES DE CADA USO

EQUIPO REF N°: LINEAS DE VIDA AUTORETRACTILES

ACEPTACIÓN

REQUISITOS	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A
1. La guaya presenta deformidades (Cable Doblado, alambres cortados o alambres arqueados, Quemaduras)																					
2. Se evidencia corrosión en la guaya y accesorios																					
3.La retracción y la tensión del cable es adecuada																					
4. El mecanismo de Freno si esta operativo y de rápida activación																					
5. La carcasa termoplastica del Equipo esta en buen estado																					
6. La guaya esta limpia y libre de impurezas																					
7.Cuenta con el precinto de revisión (mantenimiento)																					
8. El indicador de impacto ha sido activado																					
9.El gancho de seguridad de sujeción presenta deformidades, distorsión , fisuras, superficies picadas o corrosión																					
10.El mosquetón de sujeción su apertura y cierre es instantánea																					
11. OTRO:																					

FOTO




OBSERVACIONES

EQUIPO REF N°: ARNÉS DE CUERPO ENTERO No.

ESTADO

REQUISITOS	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A
1. Estado de las cintas textil																					
2. Estado de argolla dorsal																					
3. Estado de argolla frontal																					
4. Estado de argolla de posicionamiento																					
5. Estado de la etiqueta																					
6. Estado de habilias de graduación																					
7. Estado de habilias de conexión																					
8. Estado del Indicador de impacto																					
9.Estado de limpieza																					
10. OTRO:																					

FOTO




OBSERVACIONES

EQUIPO REF N°: TIPO DE ESLINGA:

ESTADO

REQUISITOS	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A
1. Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas																					
2. Desgaste excesivo/desgarro																					
3.Deterioro general																					
4. Estiramiento o elongación excesivos																					
5. Corrosión																					
6. Diámetro de sección circular cumple con el estándar aceptado como mínimo																					
7. Extremo libre deshilachado																					
8. Corrosión																					
9. Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de resortes o de seguridad (enganches)																					
10.Operativo																					
11. OTRO:																					

FOTO




OBSERVACIONES

EQUIPO REF N°: TIPO DE ESLINGA:

ESTADO

REQUISITOS	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A
1. Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas																					
2. Desgaste excesivo/desgarro																					
3.Deterioro general																					
4. Estiramiento o elongación excesivos																					
5. Corrosión																					
6. Diámetro de sección circular cumple con el estándar aceptado como mínimo																					
7. Extremo libre deshilachado																					
8. Corrosión																					
9. Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de resortes o de seguridad (enganches)																					
10.Operativo																					
11. OTRO:																					

FOTO



OBSERVACIONES

L7691

EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
TIPO DE TIE OFF:	ESTADO																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. El equipo cuenta con etiqueta de identificación																						
2. La etiqueta evidencia datos del equipo																						
3.Los datos de la etiqueta cumplen con los requerimientos normativos																						
4. Resistencia integral mínima a la rotura de 5000 Lb																						
5. Las fibras de las correas e hilos de las costuras cumplen criterios normativos																						
6. Los hilos de las costuras son de diferente color al de las correas																						
7. Todas las argollas cumplen con la resistencia mínima a la rotura																						
8. Estado general cuerpo del anclaje portátil.																						OBSERVACIONES
9.Estado general argolla A																						
10.Estado general argolla B																						
11. OTRO:																						

EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
ABSORVEDOR DE ENERGIA:	ESTADO																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas																						
2. Desgaste excesivo/desgarro																						
3.Deterioro general																						
4. Estiramiento o elongación excesivos																						
5. Corrosión																						
6. Absorvedor impactado																						
7. Corrosión																						OBSERVACIONES
8.Operativo																						
9. OTRO:																						

EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
LINEA DE VIDA VERTICAL U HORIZONTAL	ESTADO																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. Linea cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas																						
2. Tensor inferior buen estado y alineado																						
3.Corrosión																						
4. Estiramiento o elongación excesivos																						
5. Trensado adecuado, limpio, libre de impurezas																						
6. Absorvedor impactado instalado																						
7. Tensor superior buen estado y alineado																						OBSERVACIONES
8. Puntos de anclaje verificados																						
9. Tornilleria / Perros correctamente instalados																						OBSERVACIONES
10.Operativo																						
11. OTRO:																						

EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
ARRESTADOR DE CAIDAS FRENO CABLE	ESTADO																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. Equipo sin caidas, marcas, deformaciones																						
2. Desgaste excesivo/desgarro																						
3.Presenta deterioro general																						
4. Estado de los elementos de fricción y de agarre																						
5. Buen estado guia de cuerda o cable																						
6. Estado de los elementos de cierre																						
7. Corrosión																						OBSERVACIONES
8.Operativo																						
9. OTRO:																						

NOMBRE RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	Hector Hector																					
COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS																						

122642

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDA	CODIGO: FOR-GI-163 REVISIÓN: 0 FECHA: 25-10-2022 PÁGINA 1 de 1

FECHA: 13 / 04 / 2026 HORA: 7:21 AM EMPRESA Construcciones Bejarano

SEDE O PROYECTO: Corredor vial Onbe- Papamene

INSPECIONADO POR: Oliver David Valencia

PERIODO DEL 13 DE 04 AL 18 DE 04 DE 2026

LA INSPECCION SE DEBE REALIZAR DE FORMA VISUAL Y TACTIL ANTES DE CADA USO

EQUIPO REF N°: LINEAS DE VIDA AUTORETRACTILES

REQUISITOS	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
	ACEPTACIÓN																				
	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A
1. La guaya presenta deformidades (Cable Doblado, alambres cortados o alambres erqueados. Quemaduras)																					
2. Se evidencia corrosión en la guaya y accesorios																					
3.La retracción y la tensión del cable es adecuada																					
4. El mecanismo de Freno si esta operativo y de rápida activeción																					
5. La carcasa termoplastica del Equipo esta en buen estado																					
6. La guaya esta limpia y libre de impurezas																					
7.Cuenta con el precinto de revisión (mantenimiento)																					
8. El indicador de impacto ha sido activado																					
9.El gancho de seguridad de sujeción presenta deformidades, distorsión , fisuras, superficies picadas o corrosión																					
10.El mosquetón de sujeción su apertura y cierre es instantánea																					
11. OTRO:																					

FOTO



OBSERVACIONES

EQUIPO REF N°: ARNÉS DE CUERPO ENTERO No.

REQUISITOS	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
	ESTADO																				
	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A
1. Estado de las cintas textil																					
2. Estado de argolla dorsal																					
3. Estado de argolla frontal																					
4. Estado de argolla de posicionamiento																					
5. Estado de la etiqueta																					
6. Estado de hebillas de graduación																					
7. Estado de hebillas de conexión																					
8. Estado del Indicador de impacto																					
9.Estado de limpieza																					
10. OTRO:																					

FOTO




OBSERVACIONES

EQUIPO REF N°: TIPO DE ESLINGA:

REQUISITOS	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
	ESTADO																				
	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A
1. Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas																					
2. Desgaste excesivo/desgarro																					
3.Deterioro general																					
4. Estiramiento o elongación excesivos																					
5. Corrosión																					
6. Diámetro de sección circular cumple con el estándar aceptado como mínimo																					
7. Extremo libre deshilachado																					
8. Corrosión																					
9. Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de resortes o de seguridad (enganches)																					
10.Operativo																					
11. OTRO:																					

FOTO




OBSERVACIONES

EQUIPO REF N°: TIPO DE ESLINGA:

REQUISITOS	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
	ESTADO																				
	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A
1. Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas																					
2. Desgaste excesivo/desgarro																					
3.Deterioro general																					
4. Estiramiento o elongación excesivos																					
5. Corrosión																					
6. Diámetro de sección circular cumple con el estándar aceptado como mínimo																					
7. Extremo libre deshilachado																					
8. Corrosión																					
9. Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de resortes o de seguridad (enganches)																					
10.Operativo																					
11. OTRO:																					

FOTO



OBSERVACIONES

122693

EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
TIPO DE TIE OFF:	ESTADO																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. El equipo cuente con etiqueta de identificación																						
2. La etiqueta evidencia datos del equipo																						
3.Los datos de la etiqueta cumplen con los requerimientos normativos																						
4. Resistencia integral mínima a la rotura de 5000 Lb																						
5. Las fibras de las correas e hilos de las costuras cumplen criterios normativos																						
6. Los hilos de las costuras son de diferente color al de las correas																						
7. Todas las argollas cumplen con la resistencia mínima a la rotura																						
8. Estado general cuerpo del anclaje portátil.																						OBSERVACIONES
9.Estado general argolla A																						
10.Estado general argolla B																						
11. OTRO:																						

EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
ABSORVEDOR DE ENERGIA:	ESTADO																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachedas																						
2. Desgaste excesivo/desgarro																						
3.Deterioro general																						
4. Estiramiento o elongación excesivos																						
5. Corrosión																						
6. Absorvedor impactado																						
7. Corrosión																						OBSERVACIONES
8.Operativo																						
9. OTRO:																						

EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
LINEA DE VIDA VERTICAL U HORIZONTAL	ESTADO																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. Linea cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas																						
2. Tensor inferior buen estado y alineado																						
3.Corrosión																						
4. Estiramiento o elongación excesivos																						
5. Trensado adecuado, limpio, libre de impurezas																						
6. Absorvedor impactado instalado																						
7. Tensor superior buen estado y alineado																						OBSERVACIONES
8. Puntos de anclaje verificados																						
9. Tornilleria / Perros correctamente instalados																						OBSERVACIONES
10.Operativo																						
11. OTRO:																						


EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
ARRESTADOR DE CAIDAS FRENO CABLE	ESTADO																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. Equipo sin caidas, marcas, deformaciones																						
2. Desgaste excesivo/desgarro																						
3.Presenta deterioro general																						
4. Estado de los elementos de fricción y de agarre																						
5. Buen estado guía de cuerda o cable																						
6. Estado de los elementos de cierre																						
7. Corrosión																						OBSERVACIONES
8.Operativo																						
9. OTRO:																						
NOMBRE RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	David			David			david			david			david			david						
COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS																						

122694


	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDA	CODIGO: FOR-GI-163 REVISIÓN: 0 FECHA: 25-10-2022 PÁGINA 1 de 1

FECHA: 13/09/2026 HORA: 7:24 m EMPRESA Construcciones Reynosa.
SEDE O PROYECTO: Parque vial Orbe - Paramore
INSPECIONADO POR: Alex Melgarejo
PERIODO DEL 13 DE 09 AL 18 DE 09 DE 2026
LA INSPECCION SE DEBE REALIZAR DE FORMA VISUAL Y TACTIL ANTES DE CADA USO

EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
LINEAS DE VIDA AUTORETRACTILES	ACEPTACIÓN																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. La guaya presenta deformidades (Cable Doblado, alambres cortados o alambres arqueados, Quemaduras)																						
2. Se evidencia corrosión en la guaya y accesorios																						
3.La retracción y la tensión del cable es adecuada																						
4. El mecanismo de Freno si esta operativo y de rápida activación																						
5. La carcasa termoplastica del Equipo esta en buen estado																						
6. La guaya esta limpia y libre de impurezas																						
7.Cuenta con el precinto de revisión (mantenimiento)																						
8. El Indicador de impacto ha sido activado																						OBSERVACIONES
9.El gancho de seguridad de sujeción presenta deformidades, distorsión , fisuras, superficies picadas o corrosión																						
10.El mosquetón de sujeción su apertura y cierre es instantánea																						
11. OTRO:																						

EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
ARNÉS DE CUERPO ENTERO No.	ESTADO																					
REQUISITOS	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	
1. Estado de las cintas textil																						
2. Estado de argolla dorsal																						
3. Estado de argolla frontal																						
4. Estado de argolla de posicionamiento																						
5. Estado de la etiqueta																						
6. Estado de hebillas de graduación																						
7. Estado de hebillas de conexión																						
8. Estado del Indicador de impacto																						OBSERVACIONES
9.Estado de limpieza																						
10. OTRO:																						

EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
TIPO DE ESLINGA:	ESTADO																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas																						
2. Desgaste excesivo/desgarro																						
3.Deterioro general																						
4. Estiramiento o elongación excesivos																						
5. Corrosión																						
6. Diámetro de sección circular cumple con el estándar aceptado como mínimo																						
7. Extremo libre deshilachado																						
8. Corrosión																						OBSERVACIONES
9. Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de resortes o de seguridad (enganches)																						
10.Operativo																						
11. OTRO:																						

EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
TIPO DE ESLINGA:	ESTADO																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas																						
2. Desgaste excesivo/desgarro																						
3.Deterioro general																						
4. Estiramiento o elongación excesivos																						
5. Corrosión																						
6. Diámetro de sección circular cumple con el estándar aceptado como mínimo																						
7. Extremo libre deshilachado																						
8. Corrosión																						OBSERVACIONES
9. Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de resortes o de seguridad (enganches)																						
10.Operativo																						
11. OTRO:																						

122695

EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
TIPO DE TIE OFF:	ESTADO																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. El equipo cuenta con etiqueta de identificación																						
2. La etiqueta evidencia datos del equipo																						
3.Los datos de la etiqueta cumplen con los requerimientos normativos																						
4. Resistencia integral mínima a la rotura de 5000 Lb																						
5. Las fibras de las correas e hilos de las costuras cumplen criterios normativos																						
6. Los hilos de las costuras son de diferente color al de las correas																						
7. Todas las argollas cumplen con la resistencia mínima a la rotura																						
8. Estado general cuerpo del anclaje portátil.																						
9.Estado general argolla A																						
10.Estado general argolla B																						
11. OTRO:																						



OBSERVACIONES

EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
ABSORVEDOR DE ENERGIA:	ESTADO																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas																						
2. Desgaste excesivo/desgarro																						
3.Deterioro general																						
4. Estiramiento o elongación excesivos																						
5. Corrosión																						
6. Absorvedor impactado																						
7. Corrosión																						
8.Operativo																						
9. OTRO:																						



OBSERVACIONES


EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
LINEA DE VIDA VERTICAL U HORIZONTAL	ESTADO																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. Linea cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas																						
2. Tensor inferior buen estado y alineado																						
3.Corrosión																						
4. Estiramiento o elongación excesivos																						
5. Trensado adecuado, limpio, libre de impurezas																						
6. Absorvedor impactado instalado																						
7. Tensor superior buen estado y alineado																						
8. Puntos de anclaje verificados																						
9. Tornilleria / Pernos correctamente instaledos																						
10.Operativo																						
11. OTRO:																						



OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
ARRESTADOR DE CAIDAS FRENO CABLE	ESTADO																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. Equipo sin caidas, marcas, deformaciones																						
2. Desgaste excesivo/desgarro																						
3.Presenta deterioro general																						
4. Estado de los elementos de fricción y de agarre																						
5. Buen estado guia de cuerda o cable																						
6. Estado de los elementos de cierre																						
7. Corrosión																						
8.Operativo																						
9. OTRO:																						



OBSERVACIONES

NOMBRE RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	Andy	Andy	Andy	Andy	Andy	Andy	
COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS							

122646

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDA	CODIGO: FOR-GI-163 REVISIÓN: 0 FECHA: 25-10-2022 PÁGINA 1 de 1

FECHA: 13/4/2026 HORA: 7:00am EMPRESA Conectados y Conectados Caldas
SEDE O PROYECTO: Asco
INSPECIONADO POR: Jackson Manuel
PERIODO DEL 13 DE abril AL 18 DE abril DE 2026
LA INSPECCION SE DEBE REALIZAR DE FORMA VISUAL Y TACTIL ANTES DE CADA USO

EQUIPO REF N°: LINEAS DE VIDA AUTORETRACTILES

REQUISITOS	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
	ACEPTACIÓN																				
	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A
1. La guaya presenta deformidades (Cable Doblado, alambres cortados o alambres arqueados, Quemaduras)																					
2. Se evidencia corrosión en la guaya y accesorios																					
3.La retracción y la tensión del cable es adecuada																					
4. El mecanismo de Freno si esta operativo y de rápida activación																					
5. La carcasa termoplastica del Equipo esta en buen estado																					
6. La guaya esta limpia y libre de impurezas																					
7.Cuenta con el precinto de revisión (mantenimiento)																					
8. El Indicador de impacto ha sido activado																					
9.El gancho de seguridad de sujeción presenta deformidades, distorsión , fisuras, superficies picadas o corrosión																					
10.El mosquetón de sujeción su apertura y cierre es instantánea																					
11. OTRO:																					

FOTO




OBSERVACIONES

EQUIPO REF N°: 11964
ARNÉS DE CUERPO ENTERO No.

REQUISITOS	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
	ESTADO																				
	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A
1. Estado de las cintas textil	X			X			X			X											
2. Estado de argolla dorsal	X			X			X			X											
3. Estado de argolla frontal	X			X			X			X											
4. Estado de argolla de posicionamiento	X			X			X			X											
5. Estado de la etiqueta	X			X			X			X											
6. Estado de hebillas de graduación	X			X			X			X											
7. Estado de hebillas de conexión	X			X			X			X											
8. Estado del indicador de impacto	X			X			X			X											
9.Estado de limpieza	X			X			X			X											
10. OTRO:																					

FOTO




OBSERVACIONES

EQUIPO REF N°: 500841
TIPO DE ESLINGA:

REQUISITOS	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
	ESTADO																				
	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A
1. Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas	X	X			X			X			X										
2. Desgaste excesivo/desgarro		X			X			X			X										
3.Deterioro general		X			X			X			X										
4. Estiramiento o elongación excesivos		X			X			X			X										
5. Corrosión		X			X			X			X										
6. Diámetro de sección circular cumple con el estándar aceptado como mínimo	X			X			X			X											
7. Extremo libre deshilachado		X			X			X			X										
8. Corrosión		X			X			X			X										
9. Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de resortes o de seguridad (enganches)		X			X			X			X										
10.Operativo	X			X			X			X											
11. OTRO:																					

FOTO




OBSERVACIONES

EQUIPO REF N°:
TIPO DE ESLINGA:

REQUISITOS	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
	ESTADO																				
	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A
1. Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas																					
2. Desgaste excesivo/desgarro																					
3.Deterioro general																					
4. Estiramiento o elongación excesivos																					
5. Corrosión																					
6. Diámetro de sección circular cumple con el estándar aceptado como mínimo																					
7. Extremo libre deshilachado																					
8. Corrosión																					
9. Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de resortes o de seguridad (enganches)																					
10.Operativo																					
11. OTRO:																					

FOTO



OBSERVACIONES

122697

EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
TIPO DE TIE OFF:	ESTADO																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. El equipo cuenta con etiqueta de identificación																						
2. La etiqueta evidencia datos del equipo																						
3.Los datos de la etiqueta cumplen con los requerimientos normativos																						
4. Resistencia integral mínima a la rotura de 5000 Lb																						
5. Las fibras de las correas e hilos de las costuras cumplen criterios normativos																						
6. Los hilos de las costuras son de diferente color al de las correas																						
7. Todas las argollas cumplen con la resistencia mínima a la rotura																						
8. Estado general cuerpo del anclaje portátil.																						OBSERVACIONES
9.Estado general argolla A																						
10.Estado general argolla B																						
11. OTRO:																						




EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
ABSORVEDOR DE ENERGIA:	ESTADO																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas																						
2. Desgaste excesivo/desgarro																						
3.Deterioro general																						
4. Estiramiento o elongación excesivos																						
5. Corrosión																						
6. Absorvedor impactado																						
7. Corrosión																						OBSERVACIONES
8.Operativo																						
9. OTRO:																						



EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
LINEA DE VIDA VERTICAL U HORIZONTAL	ESTADO																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. Linea cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas																						
2. Tensor inferior buen estado y alineado																						
3.Corrosión																						
4. Estiramiento o elongación excesivos																						
5. Trensado adecuado, limpio, libre de impurezas																						
6. Absorvedor impactado instalado																						
7. Tensor superior buen estado y alineado																						OBSERVACIONES
8. Puntos de anclaje verificados																						
9. Tornilleria / Pernos correctamente instalados																						OBSERVACIONES
10.Operativo																						
11. OTRO:																						



EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
ARRESTADOR DE CAIDAS FRENO CABLE	ESTADO																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. Equipo sin caidas, marcas, deformaciones																						
2. Desgaste excesivo/desgarro																						
3.Presenta deterioro general																						
4. Estado de los elementos de fricción y de agarre																						
5. Buen estado guía de cuerda o cable																						
6. Estado de los elementos de cierre																						
7. Corrosión																						OBSERVACIONES
8.Operativo																						
9. OTRO:																						
NOMBRE RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN																						
COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS																						



127698

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDA	CODIGO: FOR-GI-163 REVISIÓN: 0 FECHA: 25-10-2022 PÁGINA 1 de 1

FECHA: 13/4/2026 HORA: 7:00am EMPRESA Conectados y Energizados Caribe
SEDE O PROYECTO: CUCO
INSPECIONADO POR: Duvan Cordoba
PERIODO DEL 13 DE Abril AL 18 DE Abril DE 2026
LA INSPECCION SE DEBE REALIZAR DE FORMA VISUAL Y TACTIL ANTES DE CADA USO

EQUIPO REF N°: LINEAS DE VIDA AUTORETRACTILES — **ACEPTACIÓN**

REQUISITOS	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A
1. La guaya presenta deformidades (Cable Doblado, alambres cortados o alambres arqueados, Quemaduras)																					
2. Se evidencia corrosión en la guaya y accesorios																					
3.La retracción y la tensión del cable es adecuada																					
4. El mecanismo de Freno si esta operativo y de rápida activación																					
5. La carcasa termoplastica del Equipo esta en buen estado																					
6. La guaya esta limpia y libre de impurezas																					
7.Cuenta con el precinto de revisión (mantenimiento)																					
8. El Indicador de impacto ha sido activado																					
9.El gancho de seguridad de sujeción presenta deformidades, distorsión , fisuras, superficies picadas o corrosión																					
10.El mosquetón de sujeción su apertura y cierre es instantánea																					
11. OTRO:																					

FOTO




OBSERVACIONES

EQUIPO REF N°: 11941 — ARNÉS DE CUERPO ENTERO No. — **ESTADO**

REQUISITOS	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A
1. Estado de las cintas textil																					
2. Estado de argolla dorsal																					
3. Estado de argolla frontal																					
4. Estado de argolla de posicionamiento																					
5. Estado de la etiqueta																					
6. Estado de hebillas de graduación																					
7. Estado de hebillas de conexión																					
8. Estado del Indicador de Impacto																					
9.Estado de limpieza																					
10. OTRO:																					

FOTO



OBSERVACIONES

EQUIPO REF N°: 500841 — TIPO DE ESLINGA: — **ESTADO**

REQUISITOS	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A
1. Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas																					
2. Desgaste excesivo/desgarro																					
3.Deterioro general																					
4. Estiramiento o elongación excesivos																					
5. Corrosión																					
6. Diámetro de sección circular cumple con el estándar aceptado como mínimo																					
7. Extremo libre deshilachado																					
8. Corrosión																					
9. Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de resortes o de seguridad (enganches)																					
10.Operativo																					
11. OTRO:																					

FOTO




OBSERVACIONES

EQUIPO REF N°: — TIPO DE ESLINGA: — **ESTADO**

REQUISITOS	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A
1. Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas																					
2. Desgaste excesivo/desgarro																					
3.Deterioro general																					
4. Estiramiento o elongación excesivos																					
5. Corrosión																					
6. Diámetro de sección circular cumple con el estándar aceptado como mínimo																					
7. Extremo libre deshilachado																					
8. Corrosión																					
9. Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de resortes o de seguridad (enganches)																					
10.Operativo																					
11. OTRO:																					

FOTO



OBSERVACIONES

172699

EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
TIPO DE TIE OFF:	ESTADO																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. El equipo cuenta con etiqueta de identificación																						
2. La etiqueta evidencia datos del equipo																						
3.Los datos de la etiqueta cumplen con los requerimientos normativos																						
4. Resistencia integral mínima a la rotura de 5000 Lb																						
5. Las fibras de las correas o hilos de las costuras cumplen criterios normativos																						
6. Los hilos de las costuras son de diferente color al de las correas																						
7. Todas las argollas cumplen con la resistencia mínima a la rotura																						
8. Estado general cuerpo del anclaje portátil.																						**OBSERVACIONES**
9.Estado general argolla A																						
10.Estado general argolla B																						
11. OTRO:																						

EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
ABSORVEDOR DE ENERGIA:	ESTADO																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas																						
2. Desgaste excesivo/desgarro																						
3.Deterioro general																						
4. Estiramiento o elongación excesivos																						
5. Corrosión																						
6. Absorvedor impactado																						
7. Corrosión																						**OBSERVACIONES**
8.Operativo																						
9. OTRO:																						

EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
LINEA DE VIDA VERTICAL U HORIZONTAL	ESTADO																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. Linea cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas																						
2. Tensor inferior buen estado y alineado																						
3.Corrosión																						
4. Estiramiento o elongación excesivos																						
5. Trensado adecuado, limpio, libre de impurezas																						
6. Absorvedor impactado instalado																						
7. Tensor superior buen estado y alineado																						**OBSERVACIONES**
8. Puntos de anclaje verificados																						
9. Tornilleria / Pernos correctamente instalados																						**OBSERVACIONES**
10.Operativo																						
11. OTRO:																						

EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
ARRESTADOR DE CAIDAS FRENO CABLE	ESTADO																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. Equipo sin caidas, marcas, deformaciones																						 
2. Desgaste excesivo/desgarro																						
3.Presenta deterioro general																						
4. Estado de los elementos de fricción y de agarre																						
5. Buen estado guia de cuerda o cable																						
6. Estado de los elementos de cierre																						
7. Corrosión																						**OBSERVACIONES**
8.Operativo																						
9. OTRO:																						
NOMBRE RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	Daviel	Daviel		Daviel	Daviel		Daviel	Daviel		Daviel	Daviel		Daviel	Daviel		Daviel	Daviel					
COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS																						

122700

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDA	CODIGO: FOR-GI-163 REVISIÓN: 0 FECHA: 25-10-2022 PÁGINA 1 de 1

FECHA: 13/4/2026 HORA: 7:00 a.m EMPRESA Concretos y Concretados Caribe
SEDE O PROYECTO: CUCO
INSPECIONADO POR: Alcides Chavez
PERIODO DEL 13 DE abril AL 18 DE abril DE 2026
LA INSPECCION SE DEBE REALIZAR DE FORMA VISUAL Y TACTIL ANTES DE CADA USO

EQUIPO REF N°: LINEAS DE VIDA AUTORETRACTILES

REQUISITOS	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
	ACEPTACION																				
	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A
1. La guaya presenta deformidades (Cable Doblado, alambres cortados o alambres arqueados, Quemaduras)																					
2. Se evidencia corrosión en la guaya y accesorios																					
3.La retracción y la tensión del cable es adecuada																					
4. El mecanismo de Freno si esta operativo y de rápida activación																					
5. La carcasa termoplastica del Equipo esta en buen estado																					
6. La guaya esta limpia y libre de impurezas																					
7.Cuenta con el precinto de revisión (mantenimiento)																					
8. El indicador de impacto ha sido activado																					
9.El gancho de seguridad de sujeción presenta deformidades, distorsión, fisuras, superficies picadas o corrosión																					
10.El mosquetón de sujeción su apertura y cierre es instantánea																					
11. OTRO:																					

FOTO



OBSERVACIONES

EQUIPO REF N°: 11951
ARNÉS DE CUERPO ENTERO No.

REQUISITOS	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
	ESTADO																				
	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A
1. Estado de las cintas textil	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2. Estado de argolla dorsal	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3. Estado de argolla frontal	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4. Estado de argolla de posicionamiento	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5. Estado de la etiqueta	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
6. Estado de hebillas de graduación	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
7. Estado de hebillas de conexión	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
8. Estado del Indicador de Impacto	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
9.Estado de limpieza	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
10. OTRO:																					

FOTO




OBSERVACIONES

EQUIPO REF N°: 300841
TIPO DE ESLINGA:

REQUISITOS	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
	ESTADO																				
	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A
1. Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas		X		X			X			X			X			X					
2. Desgaste excesivo/desgarro		X		X			X			X			X			X					
3.Deterioro general		X		X			X			X			X			X					
4. Estiramiento o elongación excesivos		X		X			X			X			X			X					
5. Corrosión		X		X			X			X			X			X					
6. Diámetro de sección circular cumple con el estándar aceptado como mínimo		X		X			X			X			X			X					
7. Extremo libre deshilachado		X		X			X			X			X			X					
8. Corrosión		X		X			X			X			X			X					
9. Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de resortes o de seguridad (enganches)	✓			X			X			X			X			X					
10.Operativo	✓			X			X			X			X			X					
11. OTRO:																					

FOTO



OBSERVACIONES

EQUIPO REF N°:
TIPO DE ESLINGA:

REQUISITOS	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
	ESTADO																				
	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A
1. Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas																					
2. Desgaste excesivo/desgarro																					
3.Deterioro general																					
4. Estiramiento o elongación excesivos																					
5. Corrosión																					
6. Diámetro de sección circular cumple con el estándar aceptado como mínimo																					
7. Extremo libre deshilachado																					
8. Corrosión																					
9. Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de resortes o de seguridad (enganches)																					
10.Operativo																					
11. OTRO:																					

FOTO



OBSERVACIONES

122701

EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
TIPO DE TIE OFF:	ESTADO																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. El equipo cuenta con etiqueta de identificación																						
2. La etiqueta evidencia datos del equipo																						
3.Los datos de la etiqueta cumplen con los requerimientos normativos																						
4. Resistencia integral mínima a la rotura de 5000 Lb																						
5. Las fibras de las correas e hilos de las costuras cumplen criterios normativos																						
6. Los hilos de las costuras son de diferente color al de las correas																						
7. Todas las argollas cumplen con la resistencia mínima a la rotura																						
8. Estado general cuerpo del anclaje portátil.																						OBSERVACIONES
9.Estado general argolla A																						
10.Estado general argolla B																						
11. OTRO:																						

EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
ABSORVEDOR DE ENERGIA:	ESTADO																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas																						
2. Desgaste excesivo/desgarro																						
3.Deterioro general																						
4. Estiramiento o elongación excesivos																						
5. Corrosión																						
6. Absorvedor impactado																						
7. Corrosión																						OBSERVACIONES
8.Operativo																						
9. OTRO:																						

EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
LINEA DE VIDA VERTICAL U HORIZONTAL	ESTADO																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. Linea cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas																						
2. Tensor inferior buen estado y alineado																						
3.Corrosión																						
4. Estiramiento o elongación excesivos																						
5. Trensado adecuado, limpio, libre de impurezas																						
6. Absorvedor impactado instalado																						
7. Tensor superior buen estado y alineado																						OBSERVACIONES
8. Puntos de anclaje verificados																						
9. Tornilleria / Perros correctamente instalados																						OBSERVACIONES
10.Operativo																						
11. OTRO:																						

EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
ARRESTADOR DE CAIDAS FRENO CABLE	ESTADO																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. Equipo sin caidas, marcas, deformaciones																						
2. Desgaste excesivo/desgarro																						
3.Presenta deterioro general																						
4. Estado de los elementos de fricción y de agarre																						
5. Buen estado guia de cuerda o cable																						
6. Estado de los elementos de cierre																						
7. Corrosión																						OBSERVACIONES
8.Operativo																						
9. OTRO:																						
NOMBRE RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	Alexis			Alexis			Alexis			Alexis			Alexis			Alexis						
COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS																						

122702

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDA	CODIGO: FOR-GI-163 REVISIÓN: 0 FECHA: 25-10-2022 PÁGINA 1 de 1

FECHA: 6/4/2026 HORA: 7:00 am EMPRESA Concretos y Cimentados Cordoba
SEDE O PROYECTO: CUCO
INSPECIONADO POR: Alexis Chavez
PERIODO DEL 6 DE Abril AL 11 DE Abril DE 2026
LA INSPECCION SE DEBE REALIZAR DE FORMA VISUAL Y TACTIL ANTES DE CADA USO

EQUIPO REF Nº: LINEAS DE VIDA AUTORETRACTILES

REQUISITOS	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
ACEPTACIÓN	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A
1. La guaya presenta deformidades (Cable Doblado, alambres cortados o alambres arqueados, Quemaduras)																					
2. Se evidencia corrosión en la guaya y accesorios																					
3.La retracción y la tensión del cable es adecuada																					
4. El mecanismo de Freno si esta operativo y de rápida activación																					
5. La carcasa termoplastica del Equipo esta en buen estado																					
6. La guaya esta limpia y libre de impurezas																					
7.Cuenta con el precinto de revisión (mantenimiento)																					
8. El Indicador de impacto ha sido activado																					
9.El gancho de seguridad de sujeción presenta deformidades, distorsión , fisuras, superficies picadas o corrosión																					
10.El mosquetón de sujeción su apertura y cierre es instantánea																					
11. OTRO:																					

FOTO



OBSERVACIONES

EQUIPO REF Nº: 11941
ARNÉS DE CUERPO ENTERO No.

REQUISITOS	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
ESTADO	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A
1. Estado de las cintas textil																					
2. Estado de argolla dorsal																					
3. Estado de argolla frontal																					
4. Estado de argolla de posicionamiento																					
5. Estado de la etiqueta																					
6. Estado de hebillas de graduación																					
7. Estado de hebillas de conexión																					
8. Estado del Indicador de impacto																					
9.Estado de limpieza																					
10. OTRO:																					

FOTO




OBSERVACIONES

EQUIPO REF Nº:
TIPO DE ESLINGA: 60081

REQUISITOS	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
ESTADO	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A
1. Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas																					
2. Desgaste excesivo/desgarro																					
3.Deterioro general																					
4. Estiramiento o elongación excesivos																					
5. Corrosión																					
6. Diámetro de sección circular cumple con el estándar aceptado como mínimo																					
7. Extremo libre deshilachado																					
8. Corrosión																					
9. Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de resortes o de seguridad (enganches)																					
10.Operativo																					
11. OTRO:																					

FOTO



OBSERVACIONES

EQUIPO REF Nº:
TIPO DE ESLINGA:

REQUISITOS	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
ESTADO	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A
1. Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas																					
2. Desgaste excesivo/desgarro																					
3.Deterioro general																					
4. Estiramiento o elongación excesivos																					
5. Corrosión																					
6. Diámetro de sección circular cumple con el estándar aceptado como mínimo																					
7. Extremo libre deshilachado																					
8. Corrosión																					
9. Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de resortes o de seguridad (enganches)																					
10.Operativo																					
11. OTRO:																					

FOTO



OBSERVACIONES

122703

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDA	CODIGO: FOR-GI-183 REVISIÓN: 0 FECHA: 25-10-2022 PÁGINA 1 de 1

FECHA: 6 / 4 / 2026 HORA: 7:30am EMPRESA Concreto y Ingenieria Caldas
SEDE O PROYECTO:
INSPECIONADO POR: Duvan Cuco Cardona
PERIODO DEL 6 DE abril AL 11 DE abril DE 2026
LA INSPECCION SE DEBE REALIZAR DE FORMA VISUAL Y TACTIL ANTES DE CADA USO

EQUIPO REF N°: LINEAS DE VIDA AUTORETRACTILES

REQUISITOS	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
	ACEPTACIÓN																				
	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A
1. La guaya presenta deformidades (Cable Doblado, alambres cortados o alambres arqueados, Quemaduras)																					
2. Se evidencia corrosión en la guaya y accesorios																					
3.La retracción y la tensión del cable es adecuada																					
4. El mecanismo de Freno si esta operativo y de rápida activación																					
5. La carcasa termoplastica del Equipo esta en buen estado																					
6. La guaya esta limpia y libre de impurezas																					
7.Cuenta con el precinto de revisión (mantenimiento)																					
8. El Indicador de Impacto ha sido activado																					
9.El gancho de seguridad de sujeción presenta deformidades, distorsión , fisuras, superficies picadas o corrosión																					
10.El mosquetón de sujeción su apertura y cierre es instantánea																					
11. OTRO:																					

FOTO



OBSERVACIONES

EQUIPO REF N°: 11091
ARNÉS DE CUERPO ENTERO No.

REQUISITOS	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
	ESTADO																				
	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A
1. Estado de las cintas textil																					
2. Estado de argolla dorsal																					
3. Estado de argolla frontal																					
4. Estado de argolla de posicionamiento																					
5. Estado de la etiqueta																					
6. Estado de hebillas de graduación																					
7. Estado de hebillas de conexión																					
8. Estado del Indicador de impacto																					
9.Estado de limpieza																					
10. OTRO:																					

FOTO




OBSERVACIONES

EQUIPO REF N°:
TIPO DE ESLINGA: 1763

REQUISITOS	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
	ESTADO																				
	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A
1. Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas																					
2. Desgaste excesivo/desgarro																					
3.Deterioro general																					
4. Estiramiento o elongación excesivos																					
5. Corrosión																					
6. Diámetro de sección circular cumple con el estándar aceptado como mínimo																					
7. Extremo libre deshilachado																					
8. Corrosión																					
9. Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de resortes o de seguridad (enganches)																					
10.Operativo																					
11. OTRO:																					

FOTO




OBSERVACIONES

EQUIPO REF N°:
TIPO DE ESLINGA:

REQUISITOS	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
	ESTADO																				
	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A
1. Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas																					
2. Desgaste excesivo/desgarro																					
3.Deterioro general																					
4. Estiramiento o elongación excesivos																					
5. Corrosión																					
6. Diámetro de sección circular cumple con el estándar aceptado como mínimo																					
7. Extremo libre deshilachado																					
8. Corrosión																					
9. Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de resortes o de seguridad (enganches)																					
10.Operativo																					
11. OTRO:																					

FOTO



OBSERVACIONES

122704

EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
TIPO DE TIE OFF:	ESTADO																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. El equipo cuenta con etiqueta de identificación																						
2. La etiqueta evidencia datos del equipo																						
3.Los datos de la etiqueta cumplen con los requerimientos normativos																						
4. Resistencia integral mínima a la rotura de 5000 Lb																						
5. Las fibras de las correas e hilos de las costuras cumplen criterios normativos																						
6. Los hilos de las costuras son de diferente color al de las correas																						
7. Todas las argollas cumplen con la resistencia mínima a la rotura																						
8. Estado general cuerpo del anclaje portátil.																						OBSERVACIONES
9.Estado general argolla A																						
10.Estado general argolla B																						
11. OTRO:																						




EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
ABSORVEDOR DE ENERGIA:	ESTADO																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas																						
2. Desgaste excesivo/desgarro																						
3.Deterioro general																						
4. Estiramiento o elongación excesivos																						
5. Corrosión																						
6. Absorvedor impactado																						
7. Corrosión																						OBSERVACIONES
8.Operativo																						
9. OTRO:																						



EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
LINEA DE VIDA VERTICAL U HORIZONTAL	ESTADO																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. Linea cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas																						
2. Tensor inferior buen estado y alineado																						
3.Corrosión																						
4. Estiramiento o elongación excesivos																						
5. Trensado adecuado, limpio, libre de impurezas																						
6. Absorvedor impactado instalado																						
7. Tensor superior buen estado y alineado																						OBSERVACIONES
8. Puntos de anclaje verificados																						
9. Tornilleria / Perros correctamente instalados																						OBSERVACIONES
10.Operativo																						
11. OTRO:																						



EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
ARRESTADOR DE CAIDAS FRENO CABLE	ESTADO																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. Equipo sin caidas, marcas, deformaciones																						
2. Desgaste excesivo/desgarro																						
3.Presenta deterioro general																						
4. Estado de los elementos de fricción y de agarre																						
5. Buen estado guia de cuerda o cable																						
6. Estado de los elementos de cierre																						
7. Corrosión																						OBSERVACIONES
8.Operativo																						
9. OTRO:																						



NOMBRE RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	Daviva			Daviva			Daviva			Daviva			Daviva			Daviva						
COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS																							

1227.05

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDA	CODIGO: FOR-GI-163 REVISIÓN: 0 FECHA: 25-10-2022 PÁGINA 1 de 1

FECHA: 6/4/2026 HORA: 7:00 am EMPRESA Concretos y Prefabricados Caldazo
SEDE O PROYECTO: CUCO
INSPECIONADO POR: Jackson Manuel
PERIODO DEL 6 DE abril AL 21 DE abril DE 2026
LA INSPECCION SE DEBE REALIZAR DE FORMA VISUAL Y TACTIL ANTES DE CADA USO

EQUIPO REF N°: LINEAS DE VIDA AUTORETRACTILES

REQUISITOS	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
	ACEPTACION																				
	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A
1. La guaya presenta deformidades (Cable Doblado, alambres cortados o alambres arqueados, Quemaduras)																					
2. Se evidencia corrosión en la guaya y accesorios																					
3.La retracción y la tensión del cable es adecuada																					
4. El mecanismo de Freno si esta operativo y de rápida activación																					
5. La carcasa termoplastica del Equipo esta en buen estado																					
6. La guaya esta limpia y libre de impurezas																					
7.Cuenta con el precinto de revisión (mantenimiento)																					
8. El Indicador de impacto ha sido activado																					
9.El gancho de seguridad de sujeción presenta deformidades, distorsión , fisuras, superficies picadas o corrosión																					
10.El mosquetón de sujeción su apertura y cierre es instantánea																					
11. OTRO:																					

FOTO



OBSERVACIONES

EQUIPO REF N°: 11964
ARNÉS DE CUERPO ENTERO No.

REQUISITOS	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
	ESTADO																				
	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A
1. Estado de las cintas textil																					
2. Estado de argolla dorsal																					
3. Estado de argolla frontal																					
4. Estado de argolla de posicionamiento																					
5. Estado de la etiqueta																					
6. Estado de hebillas de graduación																					
7. Estado de hebillas de conexión																					
8. Estado del Indicador de impacto																					
9.Estado de limpieza																					
10. OTRO:																					

FOTO



OBSERVACIONES

EQUIPO REF N°: 500341
TIPO DE ESLINGA: 1761

REQUISITOS	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
	ESTADO																				
	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A
1. Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas																					
2. Desgaste excesivo/desgarro																					
3.Deterioro general																					
4. Estiramiento o elongación excesivos																					
5. Corrosión																					
6. Diámetro de sección circular cumple con el estándar aceptado como mínimo																					
7. Extremo libre deshilachado																					
8. Corrosión																					
9. Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de resortes o de seguridad (enganches)																					
10.Operativo																					
11. OTRO:																					

FOTO




OBSERVACIONES

EQUIPO REF N°:
TIPO DE ESLINGA:

REQUISITOS	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
	ESTADO																				
	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A
1. Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas																					
2. Desgaste excesivo/desgarro																					
3.Deterioro general																					
4. Estiramiento o elongación excesivos																					
5. Corrosión																					
6. Diámetro de sección circular cumple con el estándar aceptado como mínimo																					
7. Extremo libre deshilachado																					
8. Corrosión																					
9. Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de resortes o de seguridad (enganches)																					
10.Operativo																					
11. OTRO:																					

FOTO



OBSERVACIONES

122706

EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
TIPO DE TIE OFF:	ESTADO																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. El equipo cuenta con etiqueta de identificación																						
2. La etiquete evidencia datos del equipo																						
3.Los datos de la etiqueta cumplen con los requerimientos normativos																						
4. Resistencia integral mínima a la rotura de 5000 Lb																						
5. Las fibras de las correas e hilos de las costuras cumplen criterios normativos																						
6. Los hilos de las costuras son de diferente color al de las correas																						
7. Todas las argollas cumplen con la resistencia mínima a la rotura																						
8. Estado general cuerpo del anclaje portátil.																						OBSERVACIONES
9.Estado general argolla A																						
10.Estado general argolla B																						
11. OTRO:																						




EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
ABSORVEDOR DE ENERGIA:	ESTADO																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas																						
2. Desgaste excesivo/desgarro																						
3.Deterioro general																						
4. Estiramiento o elongación excesivos																						
5. Corrosión																						
6. Absorvedor impactado																						
7. Corrosión																						OBSERVACIONES
8.Operativo																						
9. OTRO:																						



EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
LINEA DE VIDA VERTICAL U HORIZONTAL	ESTADO																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. Linea cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas																						
2. Tensor inferior buen estado y alineado																						
3.Corrosión																						
4. Estiramiento o elongación excesivos																						
5. Trensado adecuado, limpio, libre de impurezas																						
6. Absorvedor impactado instalado																						
7. Tensor superior buen estado y alineado																						OBSERVACIONES
8. Puntos de anclaje verificados																						
9. Tornilleria / Perros correctamente instalados																						OBSERVACIONES
10.Operativo																						
11. OTRO:																						



EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
ARRESTADOR DE CAIDAS FRENO CABLE	ESTADO																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. Equipo sin caidas, marcas, deformaciones																						
2. Desgaste excesivo/desgarro																						
3.Presenta deterioro general																						
4. Estado de los elementos de fricción y de agarre																						
5. Buen estado guía de cuerda o cable																						
6. Estado de los elementos de cierre																						
7. Corrosión																						OBSERVACIONES
8.Operativo																						
9. OTRO:																						
NOMBRE RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN																						
COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS																						



122907

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDA	CODIGO: FOR-GI-183 REVISIÓN: 0 FECHA: 25-10-2022 PÁGINA 1 de 1

FECHA: 06/04/2026 HORA: 7am EMPRESA Construcciones Bayarano

SEDE O PROYECTO: Aulas multigrado cra

INSPECIONADO POR: Corregidor Cabecera-Papamene

PERIODO DEL 06 DE 04 AL 11 DE 04 DE 2026

LA INSPECCION SE DEBE REALIZAR DE FORMA VISUAL Y TACTIL ANTES DE CADA USO

EQUIPO REF N°: | DIA 1 | DIA2 | DIA 3 | DIA 4 | DIA 5 | DIA 6 | DIA 7 | **FOTO**

LINEAS DE VIDA AUTORETRACTILES — **ACEPTACION**

REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A
1. La guaya presenta deformidades (Cable Doblado, alambres cortados o alambres arqueados, Quemaduras)																					
2. Se evidencia corrosión en la guaya y accesorios																					
3.La retracción y la tensión del cable es adecuada																					
4. El mecanismo de Freno si esta operativo y de rápida activación																					
5. La carcasa termoplastica del Equipo esta en buen estado																					
6. La guaya esta limpia y libre de impurezas																					
7.Cuenta con el precinto de revisión (mantenimiento)																					
8. El indicador de impacto ha sido activado																					
9.El gancho de seguridad de sujeción presenta deformidades, distorsión, fisuras, superficies picadas o corrosión																					
10.El mosquetón de sujeción su apertura y cierre es instantánea																					
11. OTRO:																					




OBSERVACIONES

EQUIPO REF N°: | DIA 1 | DIA2 | DIA 3 | DIA 4 | DIA 5 | DIA 6 | DIA 7 | **FOTO**

ARNÉS DE CUERPO ENTERO No. — **ESTADO**

REQUISITOS	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A
1. Estado de las cintas textil																					
2. Estado de argolla dorsal																					
3. Estado de argolla frontal																					
4. Estado de argolla de posicionamiento																					
5. Estado de la etiqueta																					
6. Estado de hebillas de graduación																					
7. Estado de hebillas de conexión																					
8. Estado del indicador de impacto																					
9.Estado de limpieza																					
10. OTRO:																					




OBSERVACIONES

EQUIPO REF N°: | DIA 1 | DIA2 | DIA 3 | DIA 4 | DIA 5 | DIA 6 | DIA 7 | **FOTO**

TIPO DE ESLINGA: — **ESTADO**

REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A
1. Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas																					
2. Desgaste excesivo/desgarro																					
3.Deterioro general																					
4. Estiramiento o elongación excesivos																					
5. Corrosión																					
6. Diámetro de sección circular cumple con el estándar aceptado como mínimo																					
7. Extremo libre deshilachado																					
8. Corrosión																					
9. Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de resortes o de seguridad (enganches)																					
10.Operativo																					
11. OTRO:																					



OBSERVACIONES

EQUIPO REF N°: | DIA 1 | DIA2 | DIA 3 | DIA 4 | DIA 5 | DIA 6 | DIA 7 | **FOTO**

TIPO DE ESLINGA: — **ESTADO**

REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A
1. Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas																					
2. Desgaste excesivo/desgarro																					
3.Deterioro general																					
4. Estiramiento o elongación excesivos																					
5. Corrosión																					
6. Diámetro de sección circular cumple con el estándar aceptado como mínimo																					
7. Extremo libre deshilachado																					
8. Corrosión																					
9. Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de resortes o de seguridad (enganches)																					
10.Operativo																					
11. OTRO:																					



OBSERVACIONES

122708

EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
TIPO DE TIE OFF:	ESTADO																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. El equipo cuenta con etiqueta de identificación																						
2. La etiqueta evidencia datos del equipo																						
3.Los datos de la etiqueta cumplen con los requerimientos normativos																						
4. Resistencia integral mínima a la rotura de 5000 Lb																						
5. Las fibras de las correas e hilos de las costuras cumplen criterios normativos																						
6. Los hilos de las costuras son de diferente color al de las correas																						
7. Todas las argollas cumplen con la resistencia mínima a la rotura																						
8. Estado general cuerpo del anclaje portátil.																						OBSERVACIONES
9.Estado general argolla A																						
10.Estado general argolla B																						
11. OTRO:																						




EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
ABSORVEDOR DE ENERGIA:	ESTADO																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas																						
2. Desgaste excesivo/desgarro																						
3.Deterioro general																						
4. Estiramiento o elongación excesivos																						
5. Corrosión																						
6. Absorvedor impactado																						
7. Corrosión																						OBSERVACIONES
8.Operativo																						
9. OTRO:																						



EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
LINEA DE VIDA VERTICAL U HORIZONTAL	ESTADO																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. Linea cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas																						
2. Tensor inferior buen estado y alineado																						
3.Corrosión																						
4. Estiramiento o elongación excesivos																						
5. Trensado adecuado, limpio, libre de impurezas																						
6. Absorvedor impactado instalado																						
7. Tensor superior buen estado y alineado																						OBSERVACIONES
8. Puntos de anclaje verificados																						
9. Tornilleria / Perros correctamente instalados																						OBSERVACIONES
10.Operativo																						
11. OTRO:																						



EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
ARRESTADOR DE CAIDAS FRENO CABLE	ESTADO																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. Equipo sin caidas, marcas, deformaciones																						
2. Desgaste excesivo/desgarro																						
3.Presenta deterioro general																						
4. Estado de los elementos de fricción y de agarre																						
5. Buen estado guia de cuerda o cable																						
6. Estado de los elementos de cierre																						
7. Corrosión																						OBSERVACIONES
8.Operativo																						
9. OTRO:																						



NOMBRE RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN										Aviey			Aviey									
COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS																						

122709

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDA	CODIGO: FOR-GI-163 REVISIÓN: 0 FECHA: 25-10-2022 PÁGINA 1 de 1

FECHA: 06/04/2026 HORA: 7:20 AM EMPRESA Construcciones Bejarano.
SEDE O PROYECTO: Corredor vial Uribe - Puramene
INSPECIONADO POR: Ferney Perez.
PERIODO DEL 06 DE 04 AL 11 DE 04 DE 2026
LA INSPECCION SE DEBE REALIZAR DE FORMA VISUAL Y TACTIL ANTES DE CADA USO

EQUIPO REF N°: LINEAS DE VIDA AUTORETRACTILES

ACEPTACION

REQUISITOS	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A
1. La guaya presenta deformidades (Cable Doblado, alambres cortados o alambres arqueados, Quemaduras)																					
2. Se evidencia corrosión en la guaya y accesorios																					
3.La retracción y la tensión del cable es adecuada																					
4. El mecanismo de Freno si esta operativo y de rápida activación																					
5. La carcasa termoplastica del Equipo esta en buen estado																					
6. La guaya esta limpia y libre de impurezas																					
7.Cuenta con el precinto de revisión (mantenimiento)																					
8. El indicador de impacto ha sido activado																					
9.El gancho de seguridad de sujeción presenta deformidades, distorsión , fisuras, superficies picadas o corrosión																					
10.El mosquetón de sujeción su apertura y cierre es instantánea																					
11. OTRO:																					

FOTO




OBSERVACIONES

EQUIPO REF N°: ARNÉS DE CUERPO ENTERO No.

ESTADO

REQUISITOS	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A
1. Estado de las cintas textil				/			/			/											
2. Estado de argolla dorsal				/			/			/											
3. Estado de argolla frontal				/			/			/											
4. Estado de argolla de posicionamiento				/			/			/											
5. Estado de la etiqueta				/			/			/											
6. Estado de hebillas de graduación				/			/			/											
7. Estado de hebillas de conexión				/			/			/											
8. Estado del indicador de impacto				/			/			/											
9.Estado de limpieza				/			/			/											
10. OTRO:																					

FOTO




OBSERVACIONES

EQUIPO REF N°: TIPO DE ESLINGA:

ESTADO

REQUISITOS	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A
1. Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas					/			/			/										
2. Desgaste excesivo/desgarro					/			/			/										
3.Deterioro general					/			/			/										
4. Estiramiento o elongación excesivos					/			/			/										
5. Corrosión					/			/			/										
6. Diámetro de sección circular cumple con el estándar aceptado como mínimo				/			/			/											
7. Extremo libre deshilachado				/			/			/											
8. Corrosión					/			/			/										
9. Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de resortes o de seguridad (enganches)					/			/			/										
10.Operativo																					
11. OTRO:																					

FOTO



OBSERVACIONES

EQUIPO REF N°: TIPO DE ESLINGA:

ESTADO

REQUISITOS	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A
1. Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas																					
2. Desgaste excesivo/desgarro																					
3.Deterioro general																					
4. Estiramiento o elongación excesivos																					
5. Corrosión																					
6. Diámetro de sección circular cumple con el estándar aceptado como mínimo																					
7. Extremo libre deshilachado																					
8. Corrosión																					
9. Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de resortes o de seguridad (enganches)																					
10.Operativo																					
11. OTRO:																					

FOTO



OBSERVACIONES

12710

EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
TIPO DE TIE OFF:	ESTADO																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. El equipo cuenta con etiqueta de identificación																						
2. La etiqueta evidencia datos del equipo																						
3.Los datos de la etiqueta cumplen con los requerimientos normativos																						
4. Resistencia integral mínima a la rotura de 5000 Lb																						
5. Las fibras de las correas e hilos de las costuras cumplen criterios normativos																						
6. Los hilos de las costuras son de diferente color al de las correas																						
7. Todas las argollas cumplen con la resistencia mínima a la rotura																						
8. Estado general cuerpo del anclajo portátil.																						OBSERVACIONES
9.Estado general argolla A																						
10.Estado general argolla B																						
11. OTRO:																						




EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
ABSORVEDOR DE ENERGIA:	ESTADO																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas																						
2. Desgaste excesivo/desgarro																						
3.Deterioro general																						
4. Estiramiento o elongación excesivos																						
5. Corrosión																						
6. Absorvedor impactado																						
7. Corrosión																						OBSERVACIONES
8.Operativo																						
9. OTRO:																						



EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
LINEA DE VIDA VERTICAL U HORIZONTAL	ESTADO																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. Linea cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas																						
2. Tensor inferior buen estado y alineado																						
3.Corrosión																						
4. Estiramiento o elongación excesivos																						
5. Trensado adecuado, limpio, libre de impurezas																						
6. Absorvedor impactado instalado																						
7. Tensor superior buen estado y alineado																						OBSERVACIONES
8. Puntos de anclaje verificados																						
9. Tornilleria / Pernos correctamente instalados																						OBSERVACIONES
10.Operativo																						
11. OTRO:																						



EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
ARRESTADOR DE CAIDAS FRENO CABLE	ESTADO																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. Equipo sin caidas, marcas, deformaciones																						
2. Desgaste excesivo/desgarro																						
3.Presenta deterioro general																						
4. Estado de los elementos de fricción y de agarre																						
5. Buen estado guía de cuerda o cable																						
6. Estado de los elementos de cierre																						
7. Corrosión																						OBSERVACIONES
8.Operativo																						
9. OTRO:																						



NOMBRE RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	—																					
COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS	—																					

122211

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDA	CODIGO: FOR-GI-163 REVISIÓN: 0 FECHA: 25-10-2022 PÁGINA 1 de 1

FECHA: 06/04/2026 HORA: 7:21 AM EMPRESA Construcciones Bejarano.
SEDE O PROYECTO: Corredor vial Arbe-Papayanene
INSPECIONADO POR: Jesus Jaimes.
PERIODO DEL 06 DE 04 AL 11 DE 04 DE 2026
LA INSPECCION SE DEBE REALIZAR DE FORMA VISUAL Y TACTIL ANTES DE CADA USO

EQUIPO REF N°: LINEAS DE VIDA AUTORETRACTILES

REQUISITOS	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
	ACEPTACION																				
	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A
1. La guaya presenta deformidades (Cable Doblado, alambres cortados o alambres arqueados, Quemaduras)																					
2. Se evidencia corrosión en la guaya y accesorios																					
3.La retracción y la tensión del cable es adecuada																					
4. El mecanismo de Freno si esta operativo y de rápida activación																					
5. La carcasa termoplastica del Equipo esta en buen estado																					
6. La guaya esta limpia y libre de impurezas																					
7.Cuenta con el precinto de revisión (mantenimiento)																					
8. El indicador de impacto ha sido activado																					
9.El gancho de seguridad de sujeción presenta deformidades, distorsión , fisuras, superficies picadas o corrosión																					
10.El mosquetón de sujeción su apertura y cierre es instantánea																					
11. OTRO:																					

FOTO




OBSERVACIONES

EQUIPO REF N°: ARNÉS DE CUERPO ENTERO No.

REQUISITOS	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
	ESTADO																				
	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A
1. Estado de las cintas textil																					
2. Estado de argolla dorsal																					
3. Estado de argolla frontal																					
4. Estado de argolla de posicionamiento																					
5. Estado de la etiqueta																					
6. Estado de hebillas de graduación																					
7. Estado de hebillas de conexión																					
8. Estado del Indicador de impacto																					
9.Estado de limpieza																					
10. OTRO:																					

FOTO



OBSERVACIONES

EQUIPO REF N°: TIPO DE ESLINGA:

REQUISITOS	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
	ESTADO																				
	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A
1. Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas																					
2. Desgaste excesivo/desgarro																					
3.Deterioro general																					
4. Estiramiento o elongación excesivos																					
5. Corrosión																					
6. Diámetro de sección circular cumple con el estándar aceptado como mínimo																					
7. Extremo libre deshilachado																					
8. Corrosión																					
9. Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de resortes o de seguridad (enganches)																					
10.Operativo																					
11. OTRO:																					

FOTO




OBSERVACIONES

EQUIPO REF N°: TIPO DE ESLINGA:

REQUISITOS	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
	ESTADO																				
	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A
1. Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas																					
2. Desgaste excesivo/desgarro																					
3.Deterioro general																					
4. Estiramiento o elongación excesivos																					
5. Corrosión																					
6. Diámetro de sección circular cumple con el estándar aceptado como mínimo																					
7. Extremo libre deshilachado																					
8. Corrosión																					
9. Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de resortes o de seguridad (enganches)																					
10.Operativo																					
11. OTRO:																					

FOTO



OBSERVACIONES

127312

EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
TIPO DE TIE OFF:	ESTADO																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. El equipo cuenta con etiqueta de identificación																						
2. La etiqueta evidencia datos del equipo																						
3.Los datos de la etiqueta cumplen con los requerimientos normativos																						
4. Resistencia integral mínima a la rotura de 5000 Lb																						
5. Las fibras de las correas o hilos de las costuras cumplen criterios normativos																						
6. Los hilos de las costuras son de diferente color al de las correas																						
7. Todas las argollas cumplen con la resistencia mínima a la rotura																						
8. Estado general cuerpo del anclaje portátil.																						OBSERVACIONES
9.Estado general argolla A																						
10.Estado general argolla B																						
11. OTRO:																						




EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
ABSORVEDOR DE ENERGIA:	ESTADO																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas																						
2. Desgaste excesivo/desgarro																						
3.Deterioro general																						
4. Estiramiento o elongación excesivos																						
5. Corrosión																						
6. Absorvedor impactado																						
7. Corrosión																						OBSERVACIONES
8.Operativo																						
9. OTRO:																						



EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
LINEA DE VIDA VERTICAL U HORIZONTAL	ESTADO																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. Linea cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas																						
2. Tensor inferior buen estado y alineado																						
3.Corrosión																						
4. Estiramiento o elongación excesivos																						
5. Trensado adecuado, limpio, libre de impurezas																						
6. Absorvedor impactado instalado																						
7. Tensor superior buen estado y alineado																						OBSERVACIONES
8. Puntos de anclaje verificados																						
9. Tornillería / Perros correctamente instalados																						OBSERVACIONES
10.Operativo																						
11. OTRO:																						



EQUIPO REF N°:	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7			FOTO
ARRESTADOR DE CAIDAS FRENO CABLE	ESTADO																					
REQUISITOS	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	
1. Equipo sin caidas, marcas, deformaciones																						
2. Desgaste excesivo/desgarro																						
3.Presenta deterioro general																						
4. Estado de los elementos de fricción y de agarre																						
5. Buen estado guía de cuerda o cable																						
6. Estado de los elementos de cierre																						
7. Corrosión																						OBSERVACIONES
8.Operativo																						
9. OTRO:																						



NOMBRE RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN		
COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS		

122713

CX7	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDA**	CODIGO: FOR-GI-163 REVISIÓN: 0 FECHA: 25-10-2022 PÁGINA 1 de 1

FECHA: 05 / 09 / 2022 **HORA:** 7:44 m **EMPRESA** Construcciones Bayrano

SEDE O PROYECTO: Corredor vial Otrya Paparmene.

INSPECIONADO POR: Jaiver David Valencia

PERIODO DEL 06 DE 09 AL 11 DE 09 DE 2022

LA INSPECCION SE DEBE REALIZAR DE FORMA VISUAL Y TACTIL ANTES DE CADA USO

EQUIPO REF N°: LINEAS DE VIDA AUTORETRACTILES

ACEPTACIÓN

REQUISITOS	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A
1. La guaya presenta deformidades (Cable Doblado, alambres cortados o alambres arqueados, Quemaduras)																					
2. Se evidencia corrosión en la guaya y accesorios																					
3.La retracción y la tensión del cable es adecuada																					
4. El mecanismo de Freno si esta operativo y de rápida activación																					
5. La carcasa termoplastica del Equipo esta en buen estado																					
6. La guaya esta limpia y libre de impurezas																					
7.Cuenta con el precinto de revisión (mantenimiento)																					
8. El indicador de impacto ha sido activado																					
9.El gancho de seguridad de sujeción presenta deformidades, distorsión , fisuras, superficies picadas o corrosión																					
10.El mosquetón de sujeción su apertura y cierre es instantánea																					
11. OTRO:																					

FOTO




OBSERVACIONES

EQUIPO REF N°: 19979 ARNÉS DE CUERPO ENTERO No.

ESTADO

REQUISITOS	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A
1. Estado de las cintas textil													/			/					
2. Estado de argolla dorsal													/			/					
3. Estado de argolla frontal													/			/					
4. Estado de argolla de posicionamiento													/			/					
5. Estado de la etiqueta													/			/					
6. Estado de hebillas de graduación													/			/					
7. Estado de hebillas de conexión													/			/					
8. Estado del indicador de impacto													/			/					
9.Estado de limpieza													/			/					
10. OTRO:													/			/					

FOTO



OBSERVACIONES

EQUIPO REF N°:

TIPO DE ESLINGA:

ESTADO

REQUISITOS	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A
1. Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas													X			X					
2. Desgaste excesivo/desgarro													X			X					
3.Deterioro general													X			X					
4. Estiramiento o elongación excesivos													X			X					
5. Corrosión													X			X					
6. Diámetro de sección circular cumple con el estándar aceptado como mínimo													X			X					
7. Extremo libre deshilachado													X			X					
8. Corrosión													X			X					
9. Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de resortes o de seguridad (enganches)													X			X					
10.Operativo													X			X					
11. OTRO:													X			X					

FOTO



OBSERVACIONES


EQUIPO REF N°:

TIPO DE ESLINGA:

ESTADO

REQUISITOS	DIA 1			DIA2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A	Si	No	N.A
1. Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas																					
2. Desgaste excesivo/desgarro																					
3.Deterioro general																					
4. Estiramiento o elongación excesivos																					
5. Corrosión																					
6. Diámetro de sección circular cumple con el estándar aceptado como mínimo																					
7. Extremo libre deshilachado																					
8. Corrosión																					
9. Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de resortes o de seguridad (enganches)																					
10.Operativo																					
11. OTRO:																					

FOTO



OBSERVACIONES