AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

HOJA CONTROL DOCUMENTAL

131-GDC-FR-001-V04
09/09/2024

SERIE:	120-10
SUBSERIE:	120-10-04
No. CARPETA:	632
DESCRIPCIÓN CARPETA:	**CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA** MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA – VÍA URIBE – CRUCE VERSALLES – PAPAMENE – ALTO DE LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO DEL META" **CONTRATO N° 779 22 PY 031-22 INF N°37 PARC N°15 C14-19 C632**

ITEM	DESCRIPCIÓN TIPO DOCUMENTAL	FOLIOS
70.	Informe componente seguridad y salud en el trabajo	122905-123095

Fecha de Elaboración:		Nombre del Archivo en el SIGA	779 22 PY 031-22 INF N°37 PARC N°15 C14-19 C632

Firma	Firma
Nombre: **FERNANDO VERA BARRERA**	Nombre: **DAGOBERTO CABRALES CONTRERAS**
Cargo: DIRECTOR DE OBRA	Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

122905

LaPorciúncula	INFORME DIARIO DE EQUIPO Y VERIFICACION PREOPERACIONAL			CONSECUTIVO
	CODIGO: F-084	VERSION: 02 Septiembre 2022	PÁGINAS 1 DE 1	9945

CODIGO EQUIPO	DESCRIPCION EQUIPO	OBRA-FRENTE DE TRABAJO	DIA	MES	AÑO
JJQ 737	Fotón	P/URIBE/ARPANENE	13	04	2026

NOMBRE DEL OPERADOR	HOROMETRO INICIAL:	—	HOROMETRO FINAL:	—
ALFONSO QUEVAS	KILOMETRAJE INICIAL:	—	KILOMETRAJE FINAL:	—

VERIFICACIONES Y CONDICION DIARIO DEL EQUIPO

Utilice un B si está en buen estado y X en caso contrario

NIVEL DE LUBRICANTES	L	M	M	J	V	S	D
ACEITE DE MOTOR	✓						
ACEITE SISTEME HIDRAULICO	✓						
ACEITE TRANSMISION O CAJA	✓						
LIQUIDO DE FRENOS (SI APLICA)	✓						
ACEITE MANDOS FINALES	✓						
LIQUIDO REFRIGERANTE	✓						
DOCUMENTOS Y SEGURIDAD	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**	**D**
REVISION TECNOMECANICA	✓						
LICENCIA DE TRANSITO	✓						
SOAT	✓						
REGISTRO DE CARGA	✓						
EQUIPO DE CARRETERA	✓						
CINTURONES DE SEGURIDAD	✓						
EXTINTOR	✓						
BOTIQUIN	✓						
ESPEJOS	✓						
OTROS	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**	**D**
SILLA DEL VEHICULO	✓						
CINTAS REFLECTIVAS	✓						
PARABRISAS	✓						

ESTADO MECANICO	L	M	M	J	V	S	D
ESTADO DE LLANTAS Y RINES	✓						
FRENO SE SERVICIO Y PARQUEO	✓						
PASADORES Y BUJES	✓						
ESTRUCTURA Y CHASIS	✓						
CRUCETAS Y CARDANES	✓						
ELEMENTOS DE DESGASTE	✓						
MANGUERAS	✓						
TREN DE RODAJE	✓						
TENSION DE CORREAS	✓						
SISTEMA ELECTRICO	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**	**D**
SISTEMA DE ENCENDIDO	✓						
BATERIAS	✓						
PITO Y ALARMA DE REVERSA	✓						
LUCES EN GENERAL	✓						
INSTRUMENTOS DE MEDIDA	✓						
OTRO:	✓						
OTROS	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**	**D**
LUCES DE OPERACION (licuadora)							

OBSERVACIONES:

DATOS DE ULTIMO MANTENIMIENTO	HRS / KMS DE EJECUCION DE ULTIMO MANTENIMIENTO		HRS / KMS FALTANTES PARA MANTENIMIENTO:		SEGUIMIENTO DESDE		HASTA	

TANQUEO EQUIPO	DESDE:	HASTA:	LABOR REALIZADA	HRS/KMS EQUIPO	CENTRO DE COSTO
	5:45		- PLANTA - PUEBLO		
			- OFICINA - VIA		
			- OFICINA - VIA		
			- OFICINA - PLANTA		
			VIA - PUEBLO -		
Indique el nivel de Combustible al iniciar el Turno AQUÍ		5:30	- PLANTA-PUEBLO		
					
Indique el nivel de Combustible al Finalizar el Turno AQUÍ					

OBSERVACIONES			

TANQUEO FULL	SI	NO	CANT. TANQUEO GL:		HOROMETRO DE TANQUEO:		KILOMETRAJE DE TANQUEO:		VALE DE SALIDA N°:	

Aceite Transmision:	Aceite Hidraulico:	Aceite Motor:	Combustible: _____ GLS.
Horas Ordinarias:	Horas Ext. Duirnas:	Horas Ext. Noct:	Total Horas Hombre:

	Trabajando	Disponible	Varada	Mantenimiento	Reparación	Trasporte
HORAS/DÍA						

Firma Operador:	Firma Ingeniero Residente / Inspector Obra:	Firma Responsable SST:

122906

La Parcelita	INFORME DIARIO DE EQUIPO Y VERIFICACION PREOPERACIONAL			CONSECUTIVO
	CODIGO: F-084	VERSION: 02 Septiembre 2022	PÁGINAS 1 DE 1	9944

CODIGO EQUIPO	DESCRIPCION EQUIPO	OBRA-FRENTE DE TRABAJO	DIA	MES	AÑO
JIQ. 737	FOTON	P/ URIBE / PAPAYENE	11	04	2026

NOMBRE DEL OPERADOR	HOROMETRO INICIAL:	HOROMETRO FINAL:
ALFONSO QUEVAS	—	—
	KILOMETRAJE INICIAL:	KILOMETRAJE FINAL:

VERIFICACIONES Y CONDICION DIARIO DEL EQUIPO


Utilice un B si está en buen estado y X en caso contrario

NIVEL DE LUBRICANTES	L	M	M	J	V	S	D
ACEITE DE MOTOR						✓	
ACEITE SISTEME HIDRAULICO						✓	
ACEITE TRANSMISION O CAJA						✓	
LIQUIDO DE FRENOS (SI APLICA)						✓	
ACEITE MANDOS FINALES						✓	
LIQUIDO REFRIGERANTE						✓	
DOCUMENTOS Y SEGURIDAD	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**	**D**
REVISION TECNOMECANICA						✓	
LICENCIA DE TRANSITO						✓	
SOAT						✓	
REGISTRO DE CARGA						✓	
EQUIPO DE CARRETERA						✓	
CINTURONES DE SEGURIDAD						✓	
EXTINTOR						✓	
BOTIQUIN						✓	
ESPEJOS						✓	
OTROS	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**	**D**
SILLA DEL VEHICULO						✓	
CINTAS REFLECTIVAS						✓	
PARABRISAS						✓	

ESTADO MECANICO	L	M	M	J	V	S	D
ESTADO DE LLANTAS Y RINES						✓	
FRENO SE SERVICIO Y PARQUEO						✓	
PASADORES Y BUJES						✓	
ESTRUCTURA Y CHASIS						✓	
CRUCETAS Y CARDANES						✓	
ELEMENTOS DE DESGASTE						✓	
MANGUERAS						✓	
TREN DE RODAJE						✓	
TENSION DE CORREAS						✓	
SISTEMA ELECTRICO	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**	**D**
SISTEMA DE ENCENDIDO						✓	
BATERIAS						✓	
PITO Y ALARMA DE REVERSA						✓	
LUCES EN GENERAL						✓	
INSTRUMENTOS DE MEDIDA						✓	
OTRO:						✓	
OTROS	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**	**D**
LUCES DE OPERACIÓN (licuadora)							

OBSERVACIONES:

DATOS DE ULTIMO MANTENIMIENTO	HRS / KMS DE EJECUCION DE ULTIMO MANTENIMIENTO		HRS / KMS FALTANTES PARA MANTENIMIENTO:		SEGUIMIENTO DESDE		HASTA	

TANQUEO EQUIPO	DESDE:	HASTA:	LABOR REALIZADA	HRS/KMS EQUIPO	CENTRO DE COSTO
			PLANTA - OFICINA - PUEBLO		
			- PUEBLO - VIA -		
			- OFICINA - VIA		
			- PUEBLO - PLANTA		
			- VIA - PUEBLO		
			- PLANTA - PUEBLO VIA/planta/pueblo		
Indique el nivel de Combustible al Iniciar el Turno AQUÍ					
					
Indique el nivel de Combustible al Finalizar el Turno AQUÍ					

OBSERVACIONES					

TANQUEO FULL	SI: X	NO	CANT. TANQUEO GL:		HOROMETRO DE TANQUEO:		KILOMETRAJE DE TANQUEO:		VALE DE SALIDA N°:	16 gls

Aceite Transmision:	Aceite Hidraulico:	Aceite Motor:	Combustible: ____ GLS.
Horas Ordinarias:	Horas Ext. Duirnas:	Horas Ext. Noct:	Total Horas Hombre:

	Trabajando	Disponible	Varada	Mantenimiento	Reparación	Trasporte
HORAS/DÍA						

Firma Operador:	Firma Ingeniero Residente / Inspector Obra:	Firma Responsable SST:

122907

La Porciúncula	INFORME DIARIO DE EQUIPO Y VERIFICACION PREOPERACIONAL			CONSECUTIVO
	CODIGO: F-084	VERSION: 02 Septiembre 2022	PÁGINAS 1 DE 1	9943

CODIGO EQUIPO	DESCRIPCION EQUIPO	OBRA-FRENTE DE TRABAJO	DIA	MES	AÑO
FOTON JJQ.737	FOTON	P/VIBE/PAPAHERO	10	04	2026

NOMBRE DEL OPERADOR	HOROMETRO INICIAL:	—	HOROMETRO FINAL:	—
ALFONSO CUEVAS	KILOMETRAJE INICIAL:	—	KILOMETRAJE FINAL:	

VERIFICACIONES Y CONDICION DIARIO DEL EQUIPO

Utilice un B si está en buen estado y X en caso contrario

NIVEL DE LUBRICANTES	L	M	M	J	V	S	D
ACEITE DE MOTOR					✓		
ACEITE SISTEME HIDRAULICO					✓		
ACEITE TRANSMISION O CAJA					✓		
LIQUIDO DE FRENOS (SI APLICA)					✓		
ACEITE MANDOS FINALES					✓		
LIQUIDO REFRIGERANTE					✓		
DOCUMENTOS Y SEGURIDAD	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**	**D**
REVISION TECNOMECANICA					✓		
LICENCIA DE TRANSITO					✓		
SOAT					✓		
REGISTRO DE CARGA					✓		
EQUIPO DE CARRETERA					✓		
CINTURONES DE SEGURIDAD					✓		
EXTINTOR					✓		
BOTIQUIN					✓		
ESPEJOS					✓		
OTROS	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**	**D**
SILLA DEL VEHICULO					✓		
CINTAS REFLECTIVAS					✓		
PARABRISAS					✓		

ESTADO MECANICO	L	M	M	J	V	S	D
ESTADO DE LLANTAS Y RINES					✓		
FRENO SE SERVICIO Y PARQUEO					✓		
PASADORES Y BUJES					✓		
ESTRUCTURA Y CHASIS					✓		
CRUCETAS Y CARDANES					✓		
ELEMENTOS DE DESGASTE					✓		
MANGUERAS					✓		
TREN DE RODAJE					✓		
TENSION DE CORREAS					✓		
SISTEMA ELECTRICO	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**	**D**
SISTEMA DE ENCENDIDO					✓		
BATERIAS					✓		
PITO Y ALARMA DE REVERSA					✓		
LUCES EN GENERAL					✓		
INSTRUMENTOS DE MEDIDA					✓		
OTRO					✓		
OTROS	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**	**D**
LUCES DE OPERACIÓN (licuadora)							

OBSERVACIONES:

DATOS DE ULTIMO MANTENIMIENTO	HRS / KMS DE EJECUCION DE ULTIMO MANTENIMIENTO		HRS / KMS FALTANTES PARA MANTENIMIENTO		SEGUIMIENTO DESDE		HASTA	

TANQUEO EQUIPO	DESDE:	HASTA:	LABOR REALIZADA	HRS/KMS EQUIPO	CENTRO DE COSTO
			PLANTA - OFICINA		
			- PLANTA - VIA		
			- OFICINA - FINCA		
			- VIA - OFICINA		
			PUEBLO - FINCA		
Indique el nivel de Combustible al Iniciar el Turno AQUÍ			VIA - OFICINA		
			PUEBLO		
			**OBSERVACIONES**		
Indique el nivel de Combustible al Finalizar el Turno AQUÍ					

TANQUEO FULL	SI	NO	CANT. TANQUEO GL:		HOROMETRO DE TANQUEO:		KILOMETRAJE DE TANQUEO:		VALE DE SALIDA N°:	

Aceite Transmision:	Aceite Hidraulico:	Aceite Motor:	Combustible: _____ GLS.
Horas Ordinarias:	Horas Ext. Duirnas:	Horas Ext. Noct:	Total Horas Hombre:

	Trabajando	Disponible	Varada	Mantenimiento	Reparación	Trasporte
HORAS/DÍA						

Firma Operador:	Firma Ingeniero Residente / Inspector Obra:	Firma Responsable SST:

122908

LaPorciúncula	INFORME DIARIO DE EQUIPO Y VERIFICACION PREOPERACIONAL			CONSECUTIVO
	CODIGO: F-084	VERSION: 02 Septiembre 2022	PÁGINAS 1 DE 1	9942

CODIGO EQUIPO	DESCRIPCION EQUIPO	OBRA-FRENTE DE TRABAJO	DIA	MES	AÑO
JJQ 737	FOTON	P/URIBE/PAPAMENE	9	04	2026

NOMBRE DEL OPERADOR	HOROMETRO INICIAL:	HOROMETRO FINAL:
ALFONSO QUEVAS	—	—
	KILOMETRAJE INICIAL:	KILOMETRAJE FINAL:
	—	—

VERIFICACIONES Y CONDICION DIARIO DEL EQUIPO

Utilice un B si está en buen estado y X en caso contrario

NIVEL DE LUBRICANTES	L	M	M	J	V	S	D
ACEITE DE MOTOR					✓		
ACEITE SISTEME HIDRAULICO					✓		
ACEITE TRANSMISION O CAJA					✓		
LIQUIDO DE FRENOS (SI APLICA)					✓		
ACEITE MANDOS FINALES					✓		
LIQUIDO REFRIGERANTE					✓		
DOCUMENTOS Y SEGURIDAD	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**	**D**
REVISION TECNOMECANICA					✓		
LICENCIA DE TRANSITO					✓		
SOAT					✓		
REGISTRO DE CARGA					✓		
EQUIPO DE CARRETERA					✓		
CINTURONES DE SEGURIDAD					✓		
EXTINTOR					✓		
BOTIQUIN					✓		
ESPEJOS					✓		
OTROS	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**	**D**
SILLA DEL VEHICULO					✓		
CINTAS REFLECTIVAS					✓		
PARABRISAS					✓		

ESTADO MECANICO	L	M	M	J	V	S	D
ESTADO DE LLANTAS Y RINES				✓			
FRENO SE SERVICIO Y PARQUEO				✓			
PASADORES Y BUJES				✓			
ESTRUCTURA Y CHASIS				✓			
CRUCETAS Y CARDANES				✓			
ELEMENTOS DE DESGASTE				✓			
MANGUERAS				✓			
TREN DE RODAJE				✓			
TENSION DE CORREAS				✓			
SISTEMA ELECTRICO	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**	**D**
SISTEMA DE ENCENDIDO				✓			
BATERIAS				✓			
PITO Y ALARMA DE REVERSA				✓			
LUCES EN GENERAL				✓			
INSTRUMENTOS DE MEDIDA				✓			
OTRO:				✓			
OTROS	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**	**D**
LUCES DE OPERACIÓN (licuadora)							

OBSERVACIONES:

DATOS DE ULTIMO MANTENIMIENTO	HRS / KMS DE EJECUCION DE ULTIMO MANTENIMIENTO		HRS / KMS FALTANTES PARA MANTENIMIENTO:		SEGUIMIENTO DESDE		HASTA	

TANQUEO EQUIPO	DESDE:	HASTA:	LABOR REALIZADA	HRS/KMS EQUIPO	CENTRO DE COSTO
			- PLANTA - OFICINA		
			- PUEBLO - VIA		
			- OFICINA - FINCA		
			PUEBLO - PLANTA.		
			OFICINA -		
			PUEBLO		
Indique el nivel de Combustible al Iniciar el Turno AQUÍ					
					
Indique el nivel de Combustible al Finalizar el Turno AQUÍ					

OBSERVACIONES					

TANQUEO FULL	SI	NO	CANT. TANQUEO GL:		HOROMETRO DE TANQUEO:		KILOMETRAJE DE TANQUEO:		VALE DE SALIDA N°:	

Aceite Transmision:	Aceite Hidraulico:	Aceite Motor:	Combustible: _____ GLS.
Horas Ordinarias:	Horas Ext. Duirnas:	Horas Ext. Noct:	Total Horas Hombre:

	Trabajando	Disponible	Varada	Mantenimiento	Reparacion	Trasporte
HORAS/DÍA						

Firma Operador:	Firma Ingeniero Residente / Inspector Obra:	Firma Responsable SST:

122909

LaPorciúncula	INFORME DIARIO DE EQUIPO Y VERIFICACION PREOPERACIONAL			CONSECUTIVO
	CODIGO: F-084	VERSION: 02 Septiembre 2022	PÁGINAS 1 DE 1	9941

CODIGO EQUIPO	DESCRIPCION EQUIPO	OBRA-FRENTE DE TRABAJO	DIA	MES	AÑO
JJ9.437	FORD	P/UCIAZ/ALEDAÑEAS	8	04	2026

NOMBRE DEL OPERADOR	HOROMETRO INICIAL:	HOROMETRO FINAL:
ALFONSO CUEVAS	—	—
	KILOMETRAJE INICIAL: —	KILOMETRAJE FINAL: —

VERIFICACIONES Y CONDICION DIARIO DEL EQUIPO

Utilice un B si está en buen estado y X en caso contrario

NIVEL DE LUBRICANTES	L	M	M	J	V	S	D
ACEITE DE MOTOR			✓				
ACEITE SISTEME HIDRAULICO			✓				
ACEITE TRANSMISION O CAJA			✓				
LIQUIDO DE FRENOS (SI APLICA)			✓				
ACEITE MANDOS FINALES			✓				
LIQUIDO REFRIGERANTE			✓				
DOCUMENTOS Y SEGURIDAD	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**	**D**
REVISION TECNOMECANICA			✓				
LICENCIA DE TRANSITO			✓				
SOAT			✓				
REGISTRO DE CARGA			✓				
EQUIPO DE CARRETERA			✓				
CINTURONES DE SEGURIDAD			✓				
EXTINTOR			✓				
BOTIQUIN			✓				
ESPEJOS			✓				
OTROS	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**	**D**
SILLA DEL VEHICULO			✓				
CINTAS REFLECTIVAS			✓				
PARABRISAS			✓				

ESTADO MECANICO	L	M	M	J	V	S	D
ESTADO DE LLANTAS Y RINES			✓				
FRENO SE SERVICIO Y PARQUEO			✓				
PASADORES Y BUJES			✓				
ESTRUCTURA Y CHASIS			✓				
CRUCETAS Y CARDANES			✓				
ELEMENTOS DE DESGASTE			✓				
MANGUERAS			✓				
TREN DE RODAJE			✓				
TENSION DE CORREAS			✓				
SISTEMA ELECTRICO	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**	**D**
SISTEMA DE ENCENDIDO			✓				
BATERIAS			✓				
PITO Y ALARMA DE REVERSA			✓				
LUCES EN GENERAL			✓				
INSTRUMENTOS DE MEDIDA			✓				
OTRO:			✓				
OTROS	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**	**D**
LUCES DE OPERACIÓN (licuadora)							

OBSERVACIONES:

DATOS DE ULTIMO MANTENIMIENTO	HRS / KMS DE EJECUCION DE ULTIMO MANTENIMIENTO		HRS / KMS FALTANTES PARA MANTENIMIENTO:		SEGUIMIENTO DESDE		HASTA	

TANQUEO EQUIPO	DESDE:	HASTA:	LABOR REALIZADA	HRS/KMS EQUIPO	CENTRO DE COSTO
			- PLANTA - OFICINA		
			- PUEBLO - PLANTA		
			- OFICINA - VIA		
			- OFICINA - PUEBLO		
			- OFICINA - VIA		
			PLANTA - OFICINA		
			PUEBLO		
Indique el nivel de Combustible al Iniciar el Turno AQUÍ					
			**OBSERVACIONES**		
Indique el nivel de Combustible al Finalizar el Turno AQUÍ					

TANQUEO FULL	SI	NO	CANT. TANQUEO GL:		HOROMETRO DE TANQUEO:		KILOMETRAJE DE TANQUEO:		VALE DE SALIDA N°:	

Aceite Transmision:	Aceite Hidraulico:	Aceite Motor:	Combustible: _____ GLS.
Horas Ordinarias:	Horas Ext. Duirnas:	Horas Ext. Noct:	Total Horas Hombre:

	Trabajando	Disponible	Varada	Mantenimiento	Reparación	Trasporte
HORAS/DIA						

Firma Operador:	Firma Ingeniero Residente / Inspector Obra:	Firma Responsable SST:

122910

La Porciúncula	INFORME DIARIO DE EQUIPO Y VERIFICACION PREOPERACIONAL			CONSECUTIVO
	CODIGO: F-084	VERSION: 02 Septiembre 2022	PÁGINAS 1 DE 1	9940

CODIGO EQUIPO	DESCRIPCION EQUIPO	OBRA-FRENTE DE TRABAJO	DIA	MES	AÑO
JJQ. 737	FORD	P/URIBE / PARANCHE	7	04	2026

NOMBRE DEL OPERADOR	HOROMETRO INICIAL:	—	HOROMETRO FINAL:	—
ALFONSO QUEVAS	KILOMETRAJE INICIAL:	—	KILOMETRAJE FINAL:	—

VERIFICACIONES Y CONDICION DIARIO DEL EQUIPO


Utilice un B si está en buen estado y X en caso contrario

NIVEL DE LUBRICANTES	L	M	M	J	V	S	D
ACEITE DE MOTOR		✓					
ACEITE SISTEME HIDRAULICO		✓					
ACEITE TRANSMISION O CAJA		✓					
LIQUIDO DE FRENOS (SI APLICA)		✓					
ACEITE MANDOS FINALES		J					
LIQUIDO REFRIGERANTE		✓					
DOCUMENTOS Y SEGURIDAD	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**	**D**
REVISION TECNOMECANICA		✓					
LICENCIA DE TRANSITO		✓					
SOAT		✓					
REGISTRO DE CARGA		✓					
EQUIPO DE CARRETERA		J					
CINTURONES DE SEGURIDAD		✓					
EXTINTOR		✓					
BOTIQUIN		✓					
ESPEJOS		✓					
OTROS	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**	**D**
SILLA DEL VEHICULO		✓					
CINTAS REFLECTIVAS		/					
PARABRISAS							

ESTADO MECANICO	L	M	M	J	V	S	D
ESTADO DE LLANTAS Y RINES		✓					
FRENO SE SERVICIO Y PARQUEO		✓					
PASADORES Y BUJES		✓					
ESTRUCTURA Y CHASIS		✓					
CRUCETAS Y CARDANES		✓					
ELEMENTOS DE DESGASTE		✓					
MANGUERAS		✓					
TREN DE RODAJE		X					
TENSION DE CORREAS		✓					
SISTEMA ELECTRICO	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**	**D**
SISTEMA DE ENCENDIDO		✓					
BATERIAS		✓					
PITO Y ALARMA DE REVERSA		✓					
LUCES EN GENERAL		/					
INSTRUMENTOS DE MEDIDA		/					
OTRO:		/					
OTROS	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**	**D**
LUCES DE OPERACIÓN (licuadora)							

OBSERVACIONES:

DATOS DE ULTIMO MANTENIMIENTO	HRS / KMS DE EJECUCION DE ULTIMO MANTENIMIENTO		HRS / KMS FALTANTES PARA MANTENIMIENTO:		SEGUIMIENTO DESDE		HASTA	

TANQUEO EQUIPO	DESDE:	HASTA:	LABOR REALIZADA	HRS/KMS EQUIPO	CENTRO DE COSTO
 *Indique el nivel de Combustible al Iniciar el Turno AQUI*			- PLANTA - PUEBLO		
			- PLANTA - OFICINA		
			- PLANTA - OFICINA		
			- VIA - OFICINA .		
			. - PUEBLO - PLANTA		
			- PUEBLO		
 Indique el nivel de Combustible al Finalizar el Turno AQUI			**OBSERVACIONES**		
			RUDO PARTE DE LA DIRECCIÓN		

TANQUEO FULL	SI	NO	CANT. TANQUEO GL:		HOROMETRO DE TANQUEO:		KILOMETRAJE DE TANQUEO:		VALE DE SALIDA N°:	

Aceite Transmision:	Aceite Hidraulico:	Aceite Motor:	Combustible: _____ GLS.
Horas Ordinarias:	Horas Ext. Duimas:	Horas Ext. Noct:	Total Horas Hombre:

	Trabajando	Disponible	Varada	Mantenimiento	Reparación	Trasporte
HORAS/DÍA						

Firma Operador:	Firma Ingeniero Residente / Inspector Obra:	Firma Responsable SST:

11911

La Porciúncula	INFORME DIARIO DE EQUIPO Y VERIFICACION PREOPERACIONAL			CONSECUTIVO
	CODIGO: F-084	VERSION: 02 Septiembre 2022	PÁGINAS 1 DE 1	9939

CODIGO EQUIPO	DESCRIPCION EQUIPO	OBRA-FRENTE DE TRABAJO	DIA	MES	AÑO
JIQ 737	FOTON	P/ URIBE/PAPAMENE	6	04	2026

NOMBRE DEL OPERADOR	HOROMETRO INICIAL:	—	HOROMETRO FINAL:	—
ALFONSO CUEVAS	KILOMETRAJE INICIAL:	—	KILOMETRAJE FINAL:	—

VERIFICACIONES Y CONDICION DIARIO DEL EQUIPO

Utilice un B si está en buen estado y X en caso contrario

NIVEL DE LUBRICANTES	L	M	M	J	V	S	D
ACEITE DE MOTOR	✓						
ACEITE SISTEME HIDRAULICO	✓						
ACEITE TRANSMISION O CAJA	✓						
LIQUIDO DE FRENOS (SI APLICA)	✓						
ACEITE MANDOS FINALES	✓						
LIQUIDO REFRIGERANTE	✓						
DOCUMENTOS Y SEGURIDAD	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**	**D**
REVISION TECNOMECANICA	✓						
LICENCIA DE TRANSITO	✓						
SOAT	✓						
REGISTRO DE CARGA	✓						
EQUIPO DE CARRETERA	✓						
CINTURONES DE SEGURIDAD	✓						
EXTINTOR	✓						
BOTIQUIN	✓						
ESPEJOS	✓						
OTROS	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**	**D**
SILLA DEL VEHICULO	✓						
CINTAS REFLECTIVAS	✓						
PARABRISAS	✓						

ESTADO MECANICO	L	M	M	J	V	S	D
ESTADO DE LLANTAS Y RINES	✓						
FRENO SE SERVICIO Y PARQUEO	✓						
PASADORES Y BUJES	✓						
ESTRUCTURA Y CHASIS	✓						
CRUCETAS Y CARDANES	✓						
ELEMENTOS DE DESGASTE	✓						
MANGUERAS	✓						
TREN DE RODAJE	✓						
TENSION DE CORREAS	✓						
SISTEMA ELECTRICO	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**	**D**
SISTEMA DE ENCENDIDO	✓						
BATERIAS	✓						
PITO Y ALARMA DE REVERSA	✓						
LUCES EN GENERAL	✓						
INSTRUMENTOS DE MEDIDA	✓						
OTRO:	✓						
OTROS	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**	**D**
LUCES DE OPERACIÓN (licuadora)							

OBSERVACIONES:

DATOS DE ULTIMO MANTENIMIENTO	HRS / KMS DE EJECUCION DE ULTIMO MANTENIMIENTO		HRS / KMS FALTANTES PARA MANTENIMIENTO:		SEGUIMIENTO DESDE		HASTA	

TANQUEO EQUIPO	DESDE:	HASTA:	LABOR REALIZADA	HRS/KMS EQUIPO	CENTRO DE COSTO
			- PLANTA - OFICINA		
			- PUEBLO - VIA		
			- PLANTA - OFICINA		
			- VIA - OFICINA		
			- PLANTA - PUEBLO		
			- VIA - PLANTA		
			PUEBLO		
Indique el nivel de Combustible al Iniciar el Turno AQUÍ					
			OBSERVACIONES		
Indique el nivel de Combustible al Finalizar el Turno AQUÍ					

TANQUEO FULL	X	NO	CANT. TANQUEO GL:		HOROMETRO DE TANQUEO:		KILOMETRAJE DE TANQUEO:		VALE DE SALIDA N°:	

Aceite Transmision:	Aceite Hidraulico:	Aceite Motor:	Combustible: 16 GLS.
Horas Ordinarias:	Horas Ext. Duirnas:	Horas Ext. Noct:	Total Horas Hombre:

	Trabajando	Disponible	Varada	Mantenimiento	Reparación	Trasporte
HORAS/DÍA						

Firma Operador:	Firma Ingeniero Residente / Inspector Obra:	Firma Responsable SST:

122912

MEYAN S.A.
INGENIEROS CONSTRUCTORES

MEYAN S.A

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN Nº 44241

CODIGO: FOR-CM-03
REVISIÓN: 1
FECHA: 10-2-2016
PÁGINA: 1 DE 1

OBRA: Conexion oriental — CENTRO DE COSTO: — DIA: 06 — MES: 03 — AÑO: 26 — RECIBO:

EQUIPO: Motosoldadora cat 120 k-04

HOROMETRO	HORAS	KILOMETROS
INICIAL	11899	
FINAL	11907	
TOTAL ./KM	8	

TIEMPO OPERADOR		HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
HORA INICIAL	7:00		
HORA FINAL	16:00		
TOTAL HORAS	9		

OBSERVACIONES: Aproximando segea subrasante PR6+400
Extendiendo sarcindado PR 6+500
Extendiendo sublase y aproximando sereo 6+000 a 6+400

REALIZO MANT PREVENTIVO: SI / NO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES
GASOLINA		
A.C.P.M		
ACEITE MOTOR	11900	30
ACEITE HIDRAULICO		
ACEITE TRASMISION		
GRASA (Lb)		

FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
AIRE			
COMBUSTIBLE			
ACEITE			
TRAMPAS			
HIDRAULICO			
OTROS CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: bases equipo de levante Malos. Cato torre de Mandos Malos y llantas malas - no tiene pito delantero ni trasero - no tiene luces - ya cumplio horas para mantenimiento filtros de Motor y de Servo-trans.

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS:

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION

ORDEN DE TRABAJO N.

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION
1		1		1	

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: UBICACION ACTUAL: NUEVA UBICACION:

OPERADOR: JAIME VARGAS

SUPERVISOR

Impresoggiglio tel 2511025

MEYAN S.A
MEYAN S.A.
INGENIEROS CONSTRUCTORES

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN Nº 44242

CODIGO: FOR-CM-03
REVISIÓN: 1
FECHA: 10-2-2016
PÁGINA: 1 DE 1

OBRA Conexión Orinoquia — CENTRO DE COSTO — DIA 07 — MES 04 — AÑO 26 — RECIBO

EQUIPO Motoniveladora cat 120 K-04

HOROMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR		HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	11907		HORA INICIAL	7:00		
FINAL	11.913		HORA FINAL	17:00		
TOTAL H. /KM	6		TOTAL HORAS			

OBSERVACIONES: Escarificar Conformar y Sectar PR 4+470

REALIZO MANT. PREVENTIVO — SI — NO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M	7	1	COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE		7	1
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)			OTROS.CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO Bujes equipo de lequante Malos - Gato torre de Mandos Malos 4 llantas Malas - no tiene luces - no tiene pito delantero y trasero - no tiene espejos laterales.

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS:

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION — ORDEN DE TRABAJO N.

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	1	1	1	

ESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: — UBICACION ACTUAL — NUEVA UBICACION

OPERADOR JAIME Vargas — SUPERVISOR

impresos gorgojo tel 2510025

MEYAN S.A
INGENIEROS CONSTRUCTORES

MEYAN S.A
REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN

Nº 44243

CODIGO: FOR-CM-03
REVISIÓN: 1
FECHA: 10-2-2016
PÁGINA: 1 DE 1

RECIBO

OBRA Conexion Oriноquia — CENTRO DE COSTO — DIA 08 — MES 04 — AÑO 26
EQUIPO Motoniveladora cat 120 k-04

HOROMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR		HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	11913		HORA INICIAL	7:00		
FINAL	11919		HORA FINAL	17:00		
TOTAL . A/KM	6		TOTAL HORAS	10		

OBSERVACIONES: Escarificar conformar Seriar PR 4/ Sub yasqate

REALIZO MANT. PREVENTIVO — SI — NO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M	11915	37	COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)			OTROS.CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: bujes equipo de levante malos - Gato torre de Mandos Malos 4 llantas Malas - Pito delantero y trasero malo - no tiene luces no tiene espejos laterales - 50 horas pasadas cambio de filtros de motor y de servo-trans

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS: — 0 — 0 — 0 —

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION

ORDEN DE TRABAJO N.

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	7	1	1	1	

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: — UBICACION ACTUAL — NUEVA UBICACIÓN

OPERADOR Jaime Vargas — SUPERVISOR

impresosgargo tel 2510025

122914

MEYAN S.A.
INGENIEROS CONSTRUCTORES

MEYAN S.A

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN

Nº 44244

CODIGO: FOR-CM-03
REVISIÓN: 1
FECHA: 10-2-2016
PÁGINA: 1 DE 1

RECIBO

OBRA Conexion oviniguia | CENTRO DE COSTO | DIA 09 | MES 04 | AÑO 26

EQUIPO motoniveladora cat 120 K-04

HOROMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR		HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	11919		HORA INICIAL	7:00		
FINAL	11922		HORA FINAL	16:00		
TOTAL HR/KM	3		TOTAL HORAS			

OBSERVACIONES: Dia lluviosa sereo Subrasante PR 4+330 A 4+710

REALIZO MANT. PREVENTIVO: SI / NO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M	/	/	COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS	/	/	/
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)			OTROS.CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: bujes equipo de levante malos - gato torre de mandos malo - 4 llantas malas - no tiene pito delantero ni trasero - no tiene espejos laterales - 50 horas pasadas Mantenimiento filtros de Motor y servo-trans.

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS:

— 0 — 0 — 0 —

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION | ORDEN DE TRABAJO N.

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	/	1	/	1	/

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: | UBICACION ACTUAL | NUEVA UBICACIÓN

OPERADOR JAIME VARGAS | SUPERVISOR

impresosgaigla tel 2510025

MEYAN S.A

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN

Nº 44245

CODIGO: FOR-CM-03
REVISIÓN: 1
FECHA: 10-2-2016
PÁGINA: 1 DE 1

MEYAN S.A. INGENIEROS CONSTRUCTORES

OBRA: Conexion pringuey — CENTRO DE COSTO: — DIA: 10 — MES: 04 — AÑO: 26 — RECIBO:

EQUIPO: Motoniveladora cat 120K-04

HOROMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR		HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	11922		HORA INICIAL	7:00		
FINAL	11927		HORA FINAL	17:00		
TOTAL KM	5		TOTAL HORAS	10		

OBSERVACIONES: Extendiendo sub base PR 4

REALIZO MANT. PREVENTIVO — SI — NO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M	11922	16.	COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)			OTROS.CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: bujes equipo de levante mato - bota torre de Mandos mato y llantas Marker - no tiene luces - no tiene pito delantero ni trasero lleva 60 horas pasadas cambio de filtros motor y servo-trans.

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS: ~~bujes equipo de levante mato bota~~

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION — ORDEN DE TRABAJO N.

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA CA AD	DESCRIPCION	CANTIDAD	REPARACION MECANICA DESCRIPCION	LATONERIA Y PINTURA CANTIDAD	DESCRIPCION

LUGAR AMIENTO DE EQUIPO: — UBICACION ACTUAL — NUEVA UBICACIÓN

OPERADOR: JAIME Vargas — SUPERVISOR

Impreso/pagina tel: 2510625

122916

MEYAN S.A.
INGENIEROS CONSTRUCTORES

MEYAN S.A

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN Nº .44246

CODIGO: FOR-CM-03
REVISIÓN: 1
FECHA: 10-2-2016
PAGINA: 1 DE 1

OBRA Conexión Quinagua
CENTRO DE COSTO
DIA 11 MES 04 AÑO 26
RECIBO
EQUIPO Motoniveladora cat 120 k-04

HOROMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR		HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	11927		HORA INICIAL	7:00		
FINAL	11932		HORA FINAL	13:00		
TOTAL HR/KM	5		TOTAL HORAS	6		

OBSERVACIONES: Extendiendo subbase y sereo subrasante PR4

REALIZO MANT. PREVENTIVO
SI NO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M			COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)			OTROS.CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: bujes eje trapo delante malos - Gato torre de Mando malo - 4 llantas malas - pito delantero y trasero malo - no tiene luces. - 60 horas pasadas cambio de filtros de Motor y servo frenos

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS:

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION

ORDEN DE TRABAJO N.

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	1	1	1	1

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: UBICACION ACTUAL NUEVA UBICACION

OPERADOR Jaime Vargas SUPERVISOR

impresoigatigo tel 2510025

22917

MEYAN S.A.
INGENIEROS CONSTRUCTORES

MEYAN S.A

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN

Nº . 44247

CODIGO: FOR-CM-03
REVISIÓN: 1
FECHA: 10-2-2016
PÁGINA: 1 DE 1

OBRA Conexion Cripoquia. | CENTRO DE COSTO | DIA 13 | MES 04 | AÑO 26 | RECIBO

EQUIPO Motoniveladora cat 120 K-04

HOROMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR		HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	11932		HORA INICIAL	7:00		
FINAL	11936		HORA FINAL	16:00		
TOTAL ./KM	4		TOTAL HORAS	9		

OBSERVACIONES: Conformación pz 4 dia lluvioso

REALIZO MANT. PREVENTIVO: SI ( ) NO ( )

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M	11933	25	COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)			OTROS.CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: bujes Equipo de levante Malos - Cilo torre de Mandos Malo 4 llantas malas - pito delantero y trasero Malos - no tiene luces no tiene espejos laterales - 60 horas pasadas cambio de filtros de Motor y de servo trans.

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS:

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION | ORDEN DE TRABAJO N.

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	1	1	1	

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: | UBICACION ACTUAL | NUEVA UBICACION

OPERADOR JAIME Vargas | SUPERVISOR

Impresosagrario tel: 2510025

11918

MEYAN S.A.
INGENIEROS CONSTRUCTORES

MEYAN S.A

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN Nº 44248

CODIGO: FOR-CM-03
REVISIÓN: 1
FECHA: 10-2-2016
PÁGINA: 1 DE 1

OBRA Conexion oriental. CENTRO DE COSTO | DIA 14 | MES 04 | AÑO 26 | RECIBO

EQUIPO Motoniveladora cat 120K-04

HOROMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR		HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	11936		HORA INICIAL	7:00		
FINAL	11942		HORA FINAL	16:00		
TOTAL /KM	6		TOTAL HORAS	9		

OBSERVACIONES: Servea Subrasante PR 4+710 A 4+860 y extender sarandiado PR 5

REALIZO MANT. PREVENTIVO: SI / NO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M			COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)			OTROS.CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: bujes equipo de levante malos - gato torre de mandos malo 4 llantas malas - no tiene espejos laterales - no tiene pito de retro ni trasero - 70 horas pasadas cambio de filtros de motor y Serve-transm.

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS:

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION | ORDEN DE TRABAJO N.

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	1	1	1	1

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: | UBICACION ACTUAL | NUEVA UBICACIÓN

OPERADOR JAIME Vargas. SUPERVISOR

impresosgalgio tel 2510025

MEYAN S.A

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN

Nº .44249

CODIGO: FOR-CM-03
REVISIÓN: 1
FECHA: 10-2-2016
PÁGINA: 1 DE 1

MEYAN S.A. INGENIEROS CONSTRUCTORES

OBRA Conexión Dv. Inaquito | CENTRO DE COSTO | DIA 15 | MES 04 | AÑO 26 | RECIBO

EQUIPO Motoniveladora cat 120 K-04

HOROMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR	HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	11942		HORA INICIAL 7:00		
FINAL	11947		HORA FINAL 17:00		
TOTA /KM	5		TOTAL HORAS		

OBSERVACIONES: Sereos subrasante PR 47+10 A 47+870 Conformación box 3+730 Extender crudo puente la laguneta.

REALIZO MANT. PREVENTIVO: SI [ ] NO [ ]

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M	11945	24.5.	COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)			OTROS.CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: bujes equipo de levante Hallos-Lato torre de mandos Hato - 4) Mentes Malos no tiene pito delantero pitrasero no tiene espejos laterales 60 horas pasadas de cambio de filtros - 1900 horas pasadas cambio filtro de servo-trans

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS: — a — 0 — 0 — 0 —

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION | ORDEN DE TRABAJO N.

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	1	1	2	

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: | UBICACION ACTUAL | NUEVA UBICACION

OPERADOR JAIME VARGAS | SUPERVISOR

impresosgalgo tel 2513025

11920

MEYAN S.A.
INGENIEROS CONSTRUCTORES

MEYAN S.A

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN Nº 44250

CODIGO: FOR-CM-03
REVISIÓN: 1
FECHA: 10-2-2016
PÁGINA: 1 DE 1

OBRA Conexión orinoquia | CENTRO DE COSTO | DIA 16 | MES 04 | AÑO 26 | RECIBO

EQUIPO Motoniveladora cat 120 K-04

HOROMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR		HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	11947		HORA INICIAL	7:00		
FINAL	11955		HORA FINAL	17:00		
TOTAL KM	8		TOTAL HORAS	10		

OBSERVACIONES: Extendiendo sarandiado puente la layerta.
Mantenimiento de via en la planta.

REALIZO MANT. PREVENTIVO: SI / NO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M			COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)			OTROS.CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: bujes de equipo de levante malos - Cilotorre de mandos malo
4 llantas malas - no tiene espejos laterales. no tiene pito delantero ni trasero
70 horas pasadas Mantenimiento filtros de Motor 1900 horas

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS: pasadas cambio filtro servo-trans

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION | ORDEN DE TRABAJO N.

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: | UBICACION ACTUAL | NUEVA UBICACION

OPERADOR JAIME VARGAS | SUPERVISOR

Impresos Jagio Tel 2510025

122921

MEYAN S.A

MEYAN S.A. INGENIEROS CONSTRUCTORES

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN

Nº 73251

CODIGO: FOR-CM-03
REVISIÓN: 1
FECHA: 10-02-2016
PÁGINA: 1 DE 1

OBRA Conexion oriente quiga. | CENTRO DE COSTO | DIA 17 | MES 04 | AÑO 26 | RECIBO

EQUIPO Motoniveladora cat 120K-04

HOROMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR	HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	11955		HORA INICIAL 7:00		
FINAL	11960		HORA FINAL 17:00		
TOTAL HR/KM	5		TOTAL HORAS		

OBSERVACIONES: Mantenimiento via planta.

REALIZO MANT. PREVENTIVO: SI / NO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M	11957	27	COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)			OTROS CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: bujes equipo de levante malos - Gato torre de mandos Malos - 4 llantas malas - no tiene espejos laterales - no tiene pito delantero ni trasero - no tiene luces 70 horas pasadas de Mantenimiento filtros Motor - 1900 horas pasadas para Cambio de filtro Servo - trans

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS:

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION | ORDEN DE TRABAJO N.

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	1	1	1	1

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: | UBICACION ACTUAL | NUEVA UBICACIÓN

OPERADOR Jaime Vargas | SUPERVISOR

Impresosdigitales tel 2510025

MEYAN S.A

MEYAN S.A. INGENIEROS CONSTRUCTORES

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN

Nº 73252

CODIGO: FOR-CM-03
REVISIÓN: 1
FECHA: 10-02-2016
PÁGINA: 1 DE 1

RECIBO

OBRA Conexion Orinoquia | CENTRO DE COSTO | DIA 18 | MES 04 | AÑO 26

EQUIPO Motoniveladora cat 120 K-04

HORÓMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR		HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	11960		HORA INICIAL	7:00		
FINAL	11962		HORA FINAL	12:00		
TOTAL HOR/KM	2		TOTAL HORAS			

OBSERVACIONES: Mantenimiento via principal para la planta.

REALIZO MANT. PREVENTIVO: S / NO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M	1	1	COMBUSTIBLE	2	3	1
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)			OTROS CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: bujes equipo de levante malos - bato torre de mandos malo - 4 llantas malas no tiene espejos laterales - no tiene pito delantero y trasero - no tiene luces 70 horas pasadas de cambio de filtros - 1900 horas pasadas cambio filtro servo-trans

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS:

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION | ORDEN DE TRABAJO N.

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION
2	1	1	1	1	

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: | UBICACION ACTUAL | NUEVA UBICACIÓN

OPERADOR JAIME VARGAS | SUPERVISOR

Impreso digitalmente por 2510025

MEYAN S.A.
INGENIEROS CONSTRUCTORES

MEYAN S.A

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN

Nº 73253

CODIGO: FOR-CM-03
REVISIÓN: 1
FECHA: 10-02-2016
PÁGINA: 1 DE 1

RECIBO

OBRA Conexion Orinoquia — CENTRO DE COSTO — DIA 20 — MES 04 — AÑO 26

EQUIPO Motoniveladora cat 120 K-04

HOROMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR		HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	11962		HORA INICIAL	7:00		
FINAL	11970		HORA FINAL	17:00		
TOTAL HOR/KM	8		TOTAL HORAS	10		

OBSERVACIONES: Mantenimiento via planta al reio
Mantenimiento via principal planta.

REALIZO MANT. PREVENTIVO — SI — NO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M	11965	20.5	COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)			OTROS.CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: buses equipo de levante malos - gato torre de mandos malo - no tiene espejos laterales - no tiene pito delantero ni trasero - 80 horas pasadas cambio de filtros motor - 1910 horas pasadas de cambio de filtro servo-trans -

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION

ORDEN DE TRABAJO N.

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION
1		1		1	

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: — UBICACION ACTUAL — NUEVA UBICACIÓN

OPERADOR Jaime Vargas — SUPERVISOR

Impreso en papel reciclable Tel 2510025

MEYAN S.A

MEYAN S.A. INGENIEROS CONSTRUCTORES

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN Nº 73254

CODIGO: FOR-CM-03
REVISIÓN: 1
FECHA: 10-02-2016
PÁGINA: 1 DE 1

RECIBO

OBRA Conexion orinoquia. CENTRO DE COSTO DIA 21 MES 04 AÑO 26

EQUIPO Motoniveladora cat 120 K - 04

HOROMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR	HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	11970		HORA INICIAL 7:00		
FINAL	11975		HORA FINAL 19:00		
TOT. HR/KM	5		TOTAL HORAS		

OBSERVACIONES: Mantenimiento via principal peaton.

REALIZO MANT. PREVENTIVO: SI / NO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M			COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)			OTROS.CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: bujes equipo de levante malos - falta torre de mandos malo. no tiene pito delantero ni trasero - no tiene luces. - 90 horas pasadas cambio filtros motor - 1900 horas pasadas cambio filtro servo - trans

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS: 0 — 0 — 0 —

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION

ORDEN DE TRABAJO N.

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	1	1	1	1

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: UBICACION ACTUAL NUEVA UBICACIÓN

OPERADOR Jaime Vargas. SUPERVISOR

impresiografia tel 2510025

122925

MEYAN S.A

MEYAN S.A. INGENIEROS CONSTRUCTORES

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN Nº 73255

CODIGO: FOR-CM-03
REVISIÓN: 1
FECHA: 10-02-2016
PÁGINA: 1 DE 1

OBRA Conexion oriental. CENTRO DE COSTO DIA 21 al 24 MES 04 AÑO 26. RECIBO

EQUIPO Motoniveladora 120 K-04

HOROMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR		HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	11975		HORA INICIAL	7:00		
FINAL	11982.7		HORA FINAL	19:00		
TOTAL HOR/KM			TOTAL HORAS			

OBSERVACIONES: Traslado Maquina A la Julia. para Cambio de Ruedas del dia 21 al 24/04-26.

REALIZO MANT. PREVENTIVO: SI NO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M			COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)			OTROS.CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: — 0 — 0 — 0 —

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS: Cambio de 4 llantas. nuevos

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION

ORDEN DE TRABAJO N.

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
NTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	1	1	1	1

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: UBICACION ACTUAL NUEVA UBICACIÓN

OPERADOR JAIME Vargas SUPERVISOR

Intervoxdigital 2510025

MEYAN S.A.
INGENIEROS CONSTRUCTORES

MEYAN S.A

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN

Nº 73256

CODIGO: FOR-CM-03
REVISIÓN: 1
FECHA: 10-02-2016
PÁGINA: 1 DE 1

OBRA	CENTRO DE COSTO	DIA	MES	AÑO	RECIBO
Conexión orinoquia.					
EQUIPO Motoniveladora cat	120K - 04	24	04	26.	

HOROMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR		HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	11982		HORA INICIAL	7:00		
FINAL	11995		HORA FINAL	17:00		
TOTAL/KM	13		TOTAL HORAS	10		

OBSERVACIONES: Sereo Subrasante - PR 8+100

REALIZO MANT. PREVENTIVO — SI / NO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M	11982	39	COMBUSTIBLE	1	1	1
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)			OTROS.CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: bujes equipo de levante Malos. Falta torre de Mandos Malo no tiene espejos laterales - no tiene pito de lintero ni trasero. no tiene luces 90 horas pasadas cambio de filtros de Motor - 1900 horas pasadas cambio de filtro

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS: Servo trans

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION

ORDEN DE TRABAJO N.

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	1	1	1	1

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: UBICACION ACTUAL: NUEVA UBICACIÓN:

OPERADOR Jaime Vargas

SUPERVISOR

Impreso sapiglo tel 2510025

MEYAN S.A

MEYAN S.A
INGENIEROS CONSTRUCTORES

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN Nº 73257

CODIGO: FOR-CM-03
REVISIÓN: 1
FECHA: 10-02-2016
PAGINA: 1 DE 1

OBRA: Conexión Oeimoguiq. | CENTRO DE COSTO | DIA: 25 | MES: 04 | AÑO: 26 | **RECIBO**

EQUIPO: Motoniveladora cat 120 k-04

HOROMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR		HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	11985		HORA INICIAL	7:00		
FINAL	11987.2		HORA FINAL	15:00		
TOTA H/KM			TOTAL HORAS	4		

OBSERVACIONES: Extender garandiado pa 8+100 dia lluviosa

REALIZO MANT. PREVENTIVO: SI / NO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M			COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)			OTROS.CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: bujes equipo de levante malos - Gato torre de mando malo - no tiene espejos laterales - no tiene pito delantero y trasero - no tiene luces. 100 horas pasadas de cambio de filtros.

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS:

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION | ORDEN DE TRABAJO N.

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	1	7	1	1

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: | UBICACION ACTUAL | NUEVA UBICACIÓN

OPERADOR: JAIME VARGAS. | SUPERVISOR

impresodigo tel 2510025

MEYAN S.A

MEYAN S.A. INGENIEROS CONSTRUCTORES

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN

Nº 73258

CODIGO: FOR-CM-03
REVISIÓN: 1
FECHA: 10-02-2016
PÁGINA: 1 DE 1

OBRA Conexión orinoquia | CENTRO DE COSTO | DIA 26 | MES 04 | AÑO 26. | RECIBO

EQUIPO Motoniveladora cat 120 k-04

HODROMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR	HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	11987		HORA INICIAL 7:00		
FINAL	11992		HORA FINAL 17:30		
TOTAL H/KM	5		TOTAL HORAS 10		

OBSERVACIONES: Extender sancocho y sereo sobrante PR 84+100

REALIZO MANT. PREVENTIVO: SI / NO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M			COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)			OTROS.CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: bujes equipo de levante Hala- cato torre de mandos - roto - espejos laterales no tiene - no tiene pito ni trasero ni delantero - no tiene luces - 100 horas pasadas de cambio de filtros de Motor

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS: 0 0

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION | ORDEN DE TRABAJO N.

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION
7	1	1	1	1	1

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: | UBICACION ACTUAL | NUEVA UBICACION

OPERADOR JAIME VARGAS | SUPERVISOR

Impreso por: [illegible] 10025

MEYAN S.A.
INGENIEROS CONSTRUCTORES

MEYAN S.A

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN

Nº 73259

CODIGO: FOR-CM-03
REVISIÓN: 1
FECHA: 10-02-2016
PÁGINA: 1 DE 1

OBRA Conexion orinoquia
EQUIPO Motoniveladora Cat 120K-04

CENTRO DE COSTO

DIA 28 MES 04 ANO 26

RECIBO

HOROMETRO	HORAS	KILOMETROS
INICIAL	11992	
FINAL	11998	
TOTA 1/KM	6	

TIEMPO OPERADOR
HORA INICIAL 7:00
HORA FINAL 17:00
TOTAL HORAS 10

HORAS NO TRABAJADAS

NUMERO DE VIAJES

OBSERVACIONES: Conformacion Servo Subrasante PR 6+800

REALIZO MANT. PREVENTIVO
S NO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES
GASOLINA		
A.C.P.M		
ACEITE MOTOR		
ACEITE HIDRAULICO		
ACEITE TRASMISION		
GRASA (Lb)		

FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
AIRE			
COMBUSTIBLE			
ACEITE			
TRAMPAS			
HIDRAULICO			
OTROS.CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: bujes equipo de levante Malos - Cat torre de Mandos - Malo - no tiene espejos laterales - no tiene pito delantero ni trasero - 100 horas pasadas cambio de filtros Motor - 1900 horas pasadas cambio filtro

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS: Servo - trans

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION

ORDEN DE TRABAJO N.

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO:

UBICACION ACTUAL

NUEVA UBICACION

OPERADOR JAIME VARGAS.

SUPERVISOR

Impresa por Apolo Tel 2510025

MEYAN S.A

MEYAN S.A. INGENIEROS CONSTRUCTORES

CODIGO: FOR-CM-03
REVISIÓN: 1
FECHA: 10-02-2016
PÁGINA: 1 DE 1

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN

Nº 73260

OBRA Conexion Orinoquia — CENTRO DE COSTO — DIA 29-30 — MES 04 — ANO 26 — RECIBO

EQUIPO Motonivelado-m/cat 120 k-04

HORÓMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR	HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	11998		HORA INICIAL		
FINAL	11998		HORA FINAL		
TOTAL R/KM			TOTAL HORAS		

OBSERVACIONES: Inoperatividad cambio de bujes

REALIZO MANT. PREVENTIVO — SI — NO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M	11999	34	COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)			OTROS.CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO :

—0—0—0—

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS:

—0—0—

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION

ORDEN DE TRABAJO N.

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION
7	1	1	1	1	

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: — UBICACION ACTUAL — NUEVA UBICACIÓN

OPERADOR JAIME VARGAS — SUPERVISOR

Impresiones tel 2510025

122931

MEYAN S.A.
INGENIEROS CONSTRUCTORES

MEYAN S.A

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN

CODIGO: FOR-CM-03
REVISION: 1
FECHA: 10-02-2016
PÁGINA: 1 DE 1

Nº 73261

OBRA Conexion Orinoquia. CENTRO DE COSTO Meyan DIA 29 MES 04 AÑO 26 RECIBO

EQUIPO Motoniveladora Cat 120 H

HOROMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR		HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	17503		HORA INICIAL	7:00		
FINAL	17506		HORA FINAL	16:00		
TOTAL HOR/KM	3		TOTAL HORAS			

OBSERVACIONES: Extendiendo Sarandada PR 8+100

REALIZO MANT. PREVENTIVO: SI / NO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M			COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)			OTROS CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: Carraca Rota - Llanta se baja el aire - Gato torre de Mandos no sirve - Silla Operador se le baja el aire - no tiene pito delantero ni trasero mala de cuchillas

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS:

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION

ORDEN DE TRABAJO N.

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: UBICACION ACTUAL NUEVA UBICACIÓN

OPERADOR Jaime Vargas SUPERVISOR

Impreso en el sistema SEVENET

MEYAN S.A.
INGENIEROS CONSTRUCTORES

MEYAN S.A

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN

Nº 73262

CODIGO: FOR-CM-03
REVISION: 1
FECHA: 10-02-2016
PÁGINA: 1 DE 1

OBRA Conexión Oriente-Occidente | CENTRO DE COSTO | DIA 30 | MES 04 | ANO 26 | RECIBO

EQUIPO Motoniveladora CAT 120 H - Meyan

HOROMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR		HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	17506		HORA INICIAL	7:00		
FINAL	17512		HORA FINAL	17:00		
TOTAL HOR/KM	6		TOTAL HORAS	10		

OBSERVACIONES: Extendiendo Barandado PR 200

REALIZO MANT. PREVENTIVO: SI / NO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M			COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)			OTROS.CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: Garraca cuchilla. partida - Bronces Malos no tiene cuchillas Cambio de Aceite y filtros - Silla operador dañada - Gato torre de Ruedas Mala.

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS:

— 0 — 0 — 0 —

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION | ORDEN DE TRABAJO N.

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	1	1	1	

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: | UBICACION ACTUAL | NUEVA UBICACION

OPERADOR Jaime Vargas | SUPERVISOR

Impreso digital Vol 2510625

122923

MEYAN S.A

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN Nº 73210

CODIGO: FOR-CM-03
REVISION: 1
FECHA: 10-02-2016
PAGINA: 1 DE 1

OBRA	Utg Ecem	CENTRO DE COSTO		DIA	MES	AÑO	RECIBO
EQUIPO	Excavi CT 7249			30-05	03-04	026	

HOROMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR		HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	28067		HORA INICIAL			
FINAL			HORA FINAL			
TOT. R/KM			TOTAL HORAS			

OBSERVACIONES: Semana santa NO SE labou

REALIZO MANT. PREVENTIVO: NO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M			COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)			OTROS.CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO :

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS:

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION

ORDEN DE TRABAJO N.

REPUESTOS **CAMBIADOS O ARREGLADOS**

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: UBICACION ACTUAL NUEVA UBICACION

OPERADOR Victor Beltran SUPERVISOR

122934

MEYAN S.A

MEYAN S.A. INGENIEROS CONSTRUCTORES

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN

Nº 73211

CODIGO: FOR-CM-03
REVISION: 1
FECHA: 10-02-2016
PÁGINA: 1 DE 1

OBRA Vías Ecopetrol — CENTRO DE COSTO — DIA 06 MES 04 AÑO 026 — RECIBO

EQUIPO Excav. CAT 320D 01

HOROMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR	HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	28067		HORA INICIAL		
FINAL			HORA FINAL		
TOTAL HOR/KM			TOTAL HORAS		

OBSERVACIONES: Varada x mantenimiento

REALIZO MANT. PREVENTIVO: NO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M			COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)			OTROS.CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: Cubic económico chiviado y clavada cabina contra bello excavación rotura a celdas sist. aire bomba hidráulica y bomba hidráulica x falso quedo ensayitado

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS:

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION

ORDEN DE TRABAJO N.

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: — UBICACION ACTUAL — NUEVA UBICACION

OPERADOR Victor Beltran — SUPERVISOR

impresos@impresosyseguridad.com 3155005

MEYAN S.A

MEYAN S.A. INGENIEROS CONSTRUCTORES

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN Nº 73212

CODIGO: FOR-CM-03
REVISIÓN: 1
FECHA: 10-02-2016
PÁGINA: 1 DE 1

OBRA	Via peatonal	CENTRO DE COSTO		DIA	MES	ANO
EQUIPO	Excav. cat 320 D			07	04	016

HOROMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR		HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	28067		HORA INICIAL	7 am		
FI	28072		HORA FINAL	6 pm		
TO . HOR/KM			TOTAL HORAS			

RECIBO

OBSERVACIONES: construccion via peatonal barrios civi

REALIZO MANT. PREVENTIVO: NO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			P502503
A.C.P.M			COMBUSTIBLE	trampa P550900		P551800
ACEITE MOTOR		8	ACEITE			P551807
ACEITE HIDRAÚLICO		5	TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)			OTROS.CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: Viello pluma partido y chacolla cabina partida fuga hidraulica x bacon balde aflojo gilo bomba hidraul. fuga hanlea y empaquetadura gato gemelo

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS:
Se cambio el filtro de aceite motor y Cambio aceite motor (8 galones) cat 15w40 filtro combustible trampa y filtro gilo pimacion secundario con un horometro de "28070"

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION		ORDEN DE TRABAJO N.
Macedonio	Macedonio Manrique	050

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACIÓN MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
TIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO:	UBICACION ACTUAL		NUEVA UBICACI
OPERADOR Victor Beltran		SUPERVISOR	

impresos pedagogia tel 2510025

122936

MEYAN S.A

MEYAN S.A. INGENIEROS CONSTRUCTORES

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN

Nº 73213

CODIGO: FOR-CM-03
REVISIÓN: 1
FECHA: 10-02-2016
PAGINA: 1 DE 1

OBRA Vía Oceanar	CENTRO DE COSTO		DIA 8	MES 04	ANO 026
EQUIPO Excav. cat 320 D.					RECIBO

HOROMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR	HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	28042		HORA INICIAL 6		
FIN	28080		HORA FINAL 6		
TOTAL HOR/KM			TOTAL HORAS		

OBSERVACIONES: Construccion variante bucal Olile preparacion

REALIZO MANT. PREVENTIVO: SI ✓ NO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M	28042	85	COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)		2	OTROS.CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: Vario economico cambio y desarrollo pertodico pago horarios x banqueo bolsos otros que hombre hidraulico y este gato fino auxiliar trenes sensor admicion aire

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS:

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION

ORDEN DE TRABAJO N.

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
TIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: UBICACION ACTUAL NUEVA UBICACION

OPERADOR Victor Beltran SUPERVISOR

Impresos Gráficos Tel 2510025

122937

MEYAN S.A.
INGENIEROS CONSTRUCTORES

MEYAN S.A

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN

Nº 73214

CODIGO: FOR-CM-03
REVISIÓN: 1
FECHA: 10-02-2016
PAGINA: 1 DE 1

OBRA Urb. Paecma
EQUIPO Exc

CENTRO DE COSTO	DIA	MES	ANO	RECIBO
	09	04	026	

HOROMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR	HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	28080		HORA INICIAL 6		
FINAL	28086		HORA FINAL 6		
TOTAL HOR/KM			TOTAL HORAS		

OBSERVACIONES: Continuacion vaciado bancos calle, Paecma -

REALIZO MANT. PREVENTIVO: ✓ NO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES
GASOLINA		
A.C.P.M		
ACEITE MOTOR		
ACEITE HIDRAULICO		
ACEITE TRASMISION		
GRASA (Lb)		

FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
AIRE			
COMBUSTIBLE			
ACEITE			
TRAMPAS			
HIDRAULICO			
OTROS.CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: Vario encharco abrid y clac bolla daño Fallo en pilot izquie Arre Fin la mecanica x bomba hidraul motor q no bonga velocidad

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS:

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION | ORDEN DE TRABAJO N.

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: | UBICACION ACTUAL | NUEVA UBICACIÓN

OPERADOR Victor Belfor | SUPERVISOR

Impresión No. 25 10025

122938

MEYAN S.A.
INGENIEROS CONSTRUCTORES

MEYAN S.A

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN

Nº 73215

CODIGO: FOR-CM-03	
REVISIÓN: 1	
FECHA: 10-02-2016	
PAGINA: 1 DE 1	

OBRA UG pcear — CENTRO DE COSTO — DIA 10 — MES 04 — AÑO 026 — RECIBO

EQUIPO excav cat 320 D

HOROMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR	HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	28086		HORA INICIAL 6		
FINAL	28094		HORA FINAL		
TOTAL HOR/KM			TOTAL HORAS 6		

OBSERVACIONES: Construccion vaciante bueno 6 hrs pcp am

REALIZO MANT. PREVENTIVO: SI ✓ NO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M	28090	80	COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)			OTROS.CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: Vidrio cabina quebrado y cinta alla danada
Fuga hidraulica x bonco de bubbles brazo giro bomba hidraulica
Fuga hidraulica x empaquetadura cilindro
Falla unidad principal bota

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS:

Sensor advertencia multiple quemado

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION

ORDEN DE TRABAJO N.

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: — UBICACION ACTUAL — NUEVA UBICACION

OPERADOR Victor Beltran — SUPERVISOR

Impresos Legales Tel: 2510025

122939

MEYAN S.A

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN

Nº 73216

CODIGO: FOR-CM-03
REVISION: 1
FECHA: 10-02-2016
PÁGINA: 1 DE 1

OBRA	Vía Lapaloma	CENTRO DE COSTO		DIA	MES	AÑO	RECIBO
EQUIPO	Excavadora 324 D			11	04	026	

HOROMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR		HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	28094		HORA INICIAL	6		
FINAL	28103		HORA FINAL	6		
TOTAL HR/KM			TOTAL HORAS			

OBSERVACIONES: Constitucion vaciante bueno ciclo pupa

REALIZO MANT. PREVENTIVO: SI / NO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M			COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)			OTROS.CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: Vidrio parabrisas quitado y toda olla Bota pupa hidraulica y brazo balde, motor gris y bomba hidraulica y engranajes gato tuerca cambiar vetas No

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS: sensor admision y filtro gasolina inyectores dañados

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION:

ORDEN DE TRABAJO N.:

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: UBICACION ACTUAL: NUEVA UBICACION:

OPERADOR: Victor Bilbao SUPERVISOR:

Impreso según tal 25 0025

122940

MEYAN S.A

MEYAN S.A. INGENIEROS CONSTRUCTORES

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN

Nº 73217

CODIGO: FOR-CM-03
REVISIÓN: 1
FECHA: 10-02-2016
PÁGINA: 1 DE 1

OBRA		CENTRO DE COSTO		DIA	MES	AÑO
EQUIPO	Excav. CAT 324 #01			17	04	016

RECIBO

HOROMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR		HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	28103		HORA INICIAL			
FINAL			HORA FINAL			
TOTA R/KM			TOTAL HORAS			

OBSERVACIONES: No se programo labor

REALIZO MANT. PREVENTIVO: SI / NO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M			COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)			OTROS.CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO:

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS:

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION | ORDEN DE TRABAJO N.

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: | UBICACION ACTUAL | NUEVA UBICACION

OPERADOR Victor Blanco | SUPERVISOR

Impresión digital tel 2510025

12941

MEYAN S.A.
INGENIEROS CONSTRUCTORES

MEYAN S.A

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN

Nº 73218

CODIGO: FOR-CM-03
REVISIÓN: 1
FECHA: 10-02-2016
PÁGINA: 1 DE 1

OBRA	Via evec	CENTRO DE COSTO		DIA	MES	AÑO
EQUIPO	Excav cat 320 D			13	04	02

RECIBO

HOROMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR		HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	28103		HORA INICIAL	6		
FINAL	28113		HORA FINAL	6		
TOTAL	/KM		TOTAL HORAS			

OBSERVACIONES: Construccion vacante bermas cuneta

REALIZO MANT. PREVENTIVO: SI / NO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M	28109	72	COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)		2	OTROS.CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: Medio economico, quita fuga hidraulica x brazo al balde retor gilo bomba hidraul fuga hidraul x gatos cambio,

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS: Sensor, adicion refrigerante instalacion de inyectores cambio

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION

ORDEN DE TRABAJO N.

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
TIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: UBICACION ACTUAL NUEVA UBICACIÓN

OPERADOR Victor Beltran SUPERVISOR

Impreso digital N.: 2510025

122942

MEYAN S.A

MEYAN S.A. INGENIEROS CONSTRUCTORES

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN

Nº 73219

CODIGO: FOR-CM-03
REVISIÓN: 1
FECHA: 10-02-2016
PAGINA: 1 DE 1

OBRA	Uiq pacoa	CENTRO DE COSTO		DIA	MES	ANO	RECIBO
EQUIPO	Excav. cat 324 D01			14	04	026	

HOROMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR		HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	28113		HORA INICIAL	6 c		
FINAL	29127		HORA FINAL	2		
TOTAL H/KM			TOTAL HORAS			

OBSERVACIONES: Explotacion y cargue de M. cerro de Uio en las volatas para la via vante bocana

REALIZO MANT. PREVENTIVO: NO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES
GASOLINA		
A.C.P.M		
ACEITE MOTOR		
ACEITE HIDRAULICO		
ACEITE TRASMISION		
GRASA (Lb)		2

FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
AIRE			
COMBUSTIBLE			
ACEITE			
TRAMPAS			
HIDRAULICO			
OTROS.CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: Hidro parqueado yatado y daño malla cabina pantalla baja hidraulica y baja hidraulica y empaquetadura y bomba hidraulic grasor eje mion trasero y

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS:

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION:

ORDEN DE TRABAJO N.:

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: UBICACION ACTUAL: NUEVA UBICACIÓN:

OPERADOR: Victor Bilbao

SUPERVISOR:

Impresión controlada

122443

MEYAN S.A.
INGENIEROS CONSTRUCTORES

MEYAN S.A

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN Nº 73220

CODIGO: FOR-CM-03
REVISIÓN: 1
FECHA: 10-02-2016
PÁGINA: 1 DE 1

OBRA Via Cocorna — CENTRO DE COSTO — DIA 15 — MES 04 — AÑO 026 — RECIBO

EQUIPO Excav Cat 324 D 01

HODROMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR		HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	28121		HORA INICIAL	10		
FINAL	28630		HORA FINAL	6		
TOTAL H/KM			TOTAL HORAS			

OBSERVACIONES: explotacion y cargue de cinco de 610 en los dumper ecu cribando y la via bueno cielo pocas — REALIZO MANT. PREVENTIVO: NO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M	28128	85	COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)		—	OTROS.CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: Fuga hidraulica x barra de balancin bomba hidraulica y pasador pedio taponico pedido y cilindro auxiliar fuga aceite y cilindro lleno ecuela Sensor ubicado multiples daños y Dilatacion de inyectores dañada

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS:

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION — ORDEN DE TRABAJO N.

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: — UBICACION ACTUAL — NUEVA UBICACIÓN

OPERADOR Victor Beltran — SUPERVISOR

Impresión Digital 25 0025

122994

MEYAN S.A.
INGENIEROS CONSTRUCTORES

MEYAN S.A

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN Nº 73221

CODIGO: FOR-CM-03
REVISIÓN: 1
FECHA: 10-02-2016
PÁGINA: 1 DE 1

OBRA Vía Pocaima | CENTRO DE COSTO | DIA 16 | MES 04 | AÑO 016 | RECIBO

EQUIPO Exca - CT 324D 01

HOROMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR		HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	28130		HORA INICIAL	6 AM		
FINAL	28137		HORA FINAL	6 PM		
TOTAL H.../KM			TOTAL HORAS			

OBSERVACIONES: Cargue en sitio de uso en los diferentes Pica utilizar Vaciado escombros en

REALIZO MANT. PREVENTIVO: SI ☑ NO ☐

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M			COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)			OTROS.CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: Vidrio ventanero frontal y claraboya dañado

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS:

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION | ORDEN DE TRABAJO N.

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
IDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: | UBICACION ACTUAL | NUEVA UBICACIÓN

OPERADOR Victor Daza | SUPERVISOR

122945

MEYAN S.A

MEYAN S.A. INGENIEROS CONSTRUCTORES

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN Nº 73222

CODIGO: FOR-CM-03
REVISIÓN: 1
FECHA: 10-02-2016
PAGINA: 1 DE 1

OBRA Via Popayan	CENTRO DE COSTO		DIA	MES	AÑO	RECIBO
EQUIPO Excavadora cat 324 D			17	04	026	

HÓROMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR		HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	28137		HORA INICIAL	6		
FINAL	28143		HORA FINAL	6		
TOTAL . R/KM			TOTAL HORAS			

OBSERVACIONES: Descapote cuca explotacion bloque rio y adecuacion paso rio y colque de M. de rio para la via planta

REALIZO MANT. PREVENTIVO: NO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES
GASOLINA		
A.C.P.M	28138	57
ACEITE MOTOR		
ACEITE HIDRAULICO		
ACEITE TRASMISION		
GRASA (Lb)		

FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
AIRE			
COMBUSTIBLE			
ACEITE			
TRAMPAS			
HIDRAULICO			
OTROS.CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: Cuca hgillo cabina parabrisa faja hidraulica y banco bateria motor rio bomba hidraulica y gato auxilio tanque auxilio rin # 20 sensor admision multiple danado y instalacion de inyectores danados

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS: se instalo vidrio panoramico

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION: Alejandro Acevedo

ORDEN DE TRABAJO N. 81

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
TIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: UBICACION ACTUAL NUEVA UBICACIÓN

OPERADOR Victor Bilfran SUPERVISOR

Impresos Gaitán Tel 2510025

122446

MEYAN S.A.
INGENIEROS CONSTRUCTORES

MEYAN S.A

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN

Nº 73223

CODIGO: FOR-CM-03
REVISIÓN: 1
FECHA: 10-02-2016
PÁGINA: 1 DE 1

OBRA Vía Papare — CENTRO DE COSTO — DIA 18 MES 04 AÑO 026 — RECIBO

EQUIPO Excav Cat 324 D0

HOROMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR		HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	28143		HORA INICIAL	6 a		
FINAL	28150		HORA FINAL	5 p		
TOTAL ./KM			TOTAL HORAS			

OBSERVACIONES: Cargue de cielo de Río La dumpl
Para alimentar vagón bucket cielo pequeño

REALIZO MANT. PREVENTIVO: SI ✓ NO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M			COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO		5 galones	TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION		3 galones	HIDRAULICO			
GRASA (Lb)		2	OTROS.CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO :

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS: Se cambio el aceite a los mandos de tracciones x q. estaba contaminado y se aplicaron 5 galones de hidraulico

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION: Alejandros — Alejandro Acevedo. — ORDEN DE TRABAJO N. 81

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
IDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: — UBICACION ACTUAL — NUEVA UBICACIÓN

PERADOR Victor Beltran — SUPERVISOR

Este documento es propiedad de MEYAN S.A.

MEYAN S.A.
INGENIEROS CONSTRUCTORES

MEYAN S.A

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN

Nº 73224

CODIGO: FOR-CM-03
REVISIÓN: 1
FECHA: 10-02-2016
PÁGINA: 1 DE 1

OBRA	Vía Panamericana	CENTRO DE COSTO		DIA	MES	AÑO
EQUIPO	Excavadora cat 320D			19	04	26

RECIBO

HOROMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR	HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	28150		HORA INICIAL		
FINAL			HORA FINAL		
TOTAL ...K/KM			TOTAL HORAS		

OBSERVACIONES: No se presentaron labores

REALIZO MANT. PREVENTIVO: SI / NO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M			COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)			OTROS.CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO :

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS:

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION

ORDEN DE TRABAJO N.

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
TIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: UBICACION ACTUAL NUEVA UBICACIÓN

OPERADOR Victor Beltran SUPERVISOR

Impreso Digitalmente 25/04/23

122948

MEYAN S.A.
INGENIEROS CONSTRUCTORES

MEYAN S.A

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN

Nº 73225

CODIGO: FOR-CM-03
REVISION: 1
FECHA: 10-02-2016
PÁGINA: 1 DE 1

OBRA Vía Popayán	CENTRO DE COSTO		DIA 20	MES 04	AÑO 026	RECIBO
EQUIPO Excav Cat 324D O						

HOROMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR		HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	28150		HORA INICIAL	6 a.m.		
FINAL	28159		HORA FINAL	7:00 a.m.		
TOTAL /KM			TOTAL HORAS			

OBSERVACIONES: Exploracion y cargue de M. comun en los dumpers para la via

REALIZO MANT. PREVENTIVO: NO ✓

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M	28151	70	COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)			OTROS.CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: elevacion de la cabina perdida pago bisagras y bisagras bulbos motor rigido y bomba hidraulica y gato vertical pelo cuchilla izquierda RTO sensor admision aceite base de baum cubierta hoy y la solar (instalacion espejos laterales)

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS: bomba cuchilla vig. Su arreglo.

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION

ORDEN DE TRABAJO N.

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: UBICACION ACTUAL NUEVA UBICACIÓN

OPERADOR Victor Beltran SUPERVISOR

Impresos Logos Tel 2510025

122949

MEYAN S.A.
INGENIEROS CONSTRUCTORES

MEYAN S.A

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN Nº 73226

CODIGO: FOR-CM-03
REVISIÓN: 1
FECHA: 10-02-2016
PAGINA: 1 DE 1

OBRA	Via corrance	CENTRO DE COSTO		DIA	MES	AÑO	RECIBO
EQUIPO	Excav. Cat 324D	0		21	04	026	

HORÓMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR		HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	28159		HORA INICIAL	6		
FINAL	28166		HORA FINAL	6		
TOTAL /KM			TOTAL HORAS			

OBSERVACIONES: Explotacion y cargue a mat crudo 210 en los volqtes dumper para afirmar Via

REALIZO MANT. PREVENTIVO: SI ✓ NO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M			COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)		2	OTROS.CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: Cloca holla cabina partida Tuya hidraulica x poco de baldes pulpi y/o bomba hidraulica y gato gemelo tubo cuadrado inferior Pto o Sensor admision multiple diesel bun cuerdo uy sucurro

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS:

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION | ORDEN DE TRABAJO N.

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: | UBICACION ACTUAL | NUEVA UBICACION

OPERADOR Victor Beltran | SUPERVISOR

impresopagolo tel: 2510025

121450

MEYAN S.A.
INGENIEROS CONSTRUCTORES

MEYAN S.A

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN

Nº 73227

CODIGO: FOR-CM-03
REVISIÓN: 1
FECHA: 10-02-2016
PÁGINA: 1 DE 1

OBRA Vía Bogotá	CENTRO DE COSTO		DIA	MES	AÑO	RECIBO
EQUIPO Excav. cat 324D 0			22	04	016	

HOROMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR		HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	28166		HORA INICIAL	6		
FINAL	28174		HORA FINAL	6		
TOTAL /KM			TOTAL HORAS			

OBSERVACIONES: Explotacion y cargue de tubo de rio en las dunas para la via CT

REALIZO MANT. PREVENTIVO: NO ✓

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M	28170	57	COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)		7	OTROS.CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: Ya hacia presentar cambio de filtro fuga hidraulica y bomba hidraulica, cabina sensor adminon derecho Bun cuando voy sea arreglo

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS:

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION

ORDEN DE TRABAJO N.

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: UBICACION ACTUAL NUEVA UBICACIÓN

OPERADOR Victor Beltran SUPERVISOR

Impresión original 2510025

122451

MEYAN S.A.
INGENIEROS CONSTRUCTORES

MEYAN S.A

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN Nº 73228

CODIGO: FOR-CM-03
REVISIÓN: 1
FECHA: 10-02-2016
PÁGINA: 1 DE 1

OBRA Vid comun | CENTRO DE COSTO | DIA 27 | MES 04 | ANO 016 | RECIBO

EQUIPO Excat 324D 01

HOROMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR		HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	28174		HORA INICIAL	6 v		
FINAL	28180		HORA FINAL	2 v		
TOTAL /KM			TOTAL HORAS			

OBSERVACIONES: Explotacion y cargue de circo en la cumpa para la via

REALIZO MANT. PREVENTIVO: SI ✓ NO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M		20	COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)			OTROS.CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: Abolladura cabina puerta lado derecha x banco bateria, falso auxiliar, vidrio roto, sensor de reversa multiple averiado

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS: se instalo el aire de los ingresos y buen abordo vig. de circ.

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION: Alejandro | Alejandro Acevedo | ORDEN DE TRABAJO N. 81

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: | UBICACION ACTUAL | NUEVA UBICACION

OPERADOR Victor Beltran | SUPERVISOR

Impresos vargas tel: 2510025

122852

MEYAN S.A.
INGENIEROS CONSTRUCTORES

MEYAN S.A

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN

Nº 73229

CODIGO: FOR-CM-03
REVISION: 1
FECHA: 10-02-2016
PAGINA: 1 DE 1

OBRA Vía paecmr | CENTRO DE COSTO | DIA 24 | MES 04 | AÑO 016 | RECIBO

EQUIPO Excav CAT 324 D O

HOROMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR		HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	28180		HORA INICIAL	6		
FINAL	28187		HORA FINAL	6		
TOTAL /KM			TOTAL HORAS			

OBSERVACIONES: Explotacion y cargue de ciudo en la volqueta para la via - vuelta Bonis calle ecom

REALIZO MANT. PREVENTIVO: SI ✓ NO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M		34	COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)		2	OTROS.CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: Rlejo bolla de la cobijera pasada
Rompe hidroleca x bunco de bolsas bomba hidraulica y guto general
Pelo cuellos tapa Rot
Sensor cidanacen multiple averia bun abierto via. Suelto

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS:

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION | ORDEN DE TRABAJO N.

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: | UBICACION ACTUAL | NUEVA UBICACION

OPERADOR Victor Beltran | SUPERVISOR

impresoygrafico tel 2510025

122753

MEYAN S.A.
INGENIEROS CONSTRUCTORES

MEYAN S.A

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN Nº 73230

CODIGO: FOR-CM-03
REVISIÓN: 1
FECHA: 10-02-2016
PÁGINA: 1 DE 1

OBRA Vía poblamuco | CENTRO DE COSTO | DIA 25 | MES 04 | AÑO 026 | RECIBO

EQUIPO Excav. Cat 324D 01

HOROMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR	HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	28187		HORA INICIAL 6 a		
FINAL	28195		HORA FINAL 5 p		
TOTAL /KM			TOTAL HORAS		

OBSERVACIONES: Explotacion y cargue de rio en los volcos para via

REALIZO MANT. PREVENTIVO: SI ✓ NO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M			COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)			OTROS.CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: Abolladura de la cabina parte derecha rompio vidrio x banco bateria, motor electrico bomba hidraulica y gatos guardando sensor de adaptacion multiple danado bien cuando voy a arrancar

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS:

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION | ORDEN DE TRABAJO N.

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: | UBICACION ACTUAL | NUEVA UBICACION

OPERADOR Victor Beltran | SUPERVISOR

Impresos Diagilo Tel 251 0025

122954

MEYAN S.A

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN Nº 73231

CODIGO: FOR-CM-03
REVISIÓN: 1
FECHA: 10-02-2016
PÁGINA: 1 DE 1

OBRA Vía paloma	CENTRO DE COSTO		DIA 26	MES OH	AÑO 026	RECIBO
EQUIPO Excavadora 324 D						

HORÓMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR		HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	28195		HORA INICIAL			
FINAL			HORA FINAL			
TOTAL H/KM			TOTAL HORAS			

OBSERVACIONES: No se piso cano labors

REALIZO MANT. PREVENTIVO: SI ✓ NO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M			COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)			OTROS.CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO :

buen abordo alg. su cargo.

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS:

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION | ORDEN DE TRABAJO N.

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: | UBICACION ACTUAL | NUEVA UBICACION

OPERADOR Victor Beltran | SUPERVISOR

Impreso Sigalio Tel 2310025

122955

MEYAN S.A.
INGENIEROS CONSTRUCTORES

MEYAN S.A

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN Nº 73232

CODIGO: FOR-CM-03
REVISIÓN: 1
FECHA: 10-02-2016
PÁGINA: 1 DE 1

OBRA Via Papamene | CENTRO DE COSTO | DIA 27 | MES 04 | AÑO 026 | RECIBO

EQUIPO Excav cat 324 D 01

HOROMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR	HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	28195		HORA INICIAL 6 am		
FINAL	28202		HORA FINAL 6 pm		
TOTAL /KM			TOTAL HORAS		

OBSERVACIONES: Explotacion y cargue de cielo de 110 en los volqts para la via

REALIZO MANT. PREVENTIVO: SI ✓ NO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES
GASOLINA		
A.C.P.M	28200	47
ACEITE MOTOR		
ACEITE HIDRAULICO		
ACEITE TRASMISION		
GRASA (Lb)		

FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
AIRE			
COMBUSTIBLE			
ACEITE			
TRAMPAS			
HIDRAULICO			
OTROS.CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: Falta malla de la cabina parte de arriba izquierda y banco bateria bonita ubicada y a ado yeato todo completo ilegible

Bien pedro con Mallo bien operado uby. su mixto.

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS:

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION | ORDEN DE TRABAJO N.

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: | UBICACION ACTUAL | NUEVA UBICACIÓN

OPERADOR Victor Beltran. | SUPERVISOR

impresopapagio tel 2510025

22956

MEYAN S.A

MEYAN S.A.
INGENIEROS CONSTRUCTORES

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN Nº 73234

CODIGO: FOR-CM-03
REVISION: 1
FECHA: 10-02-2016
PÁGINA: 1 DE 1

OBRA Vía Popayán | CENTRO DE COSTO | DIA 28 | MES 04 | AÑO 026 | RECIBO

EQUIPO Excavadora CAT 320D

ROMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR	HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
IAL	28 202		HORA INICIAL 6 ✓		
L	28 211		HORA FINAL 6 ✓		
TAL KM			TOTAL HORAS		

RVACIONES: Explotaron y cayó el cable de 110 en la volqueta para vía

REALIZO MANT. PREVENTIVO: ✓ NO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
INA			AIRE			
M			COMBUSTIBLE			
E MOTOR			ACEITE			
TE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ITE TRASMISION			HIDRAULICO			
ASA (Lb)		2	OTROS.CUAL?			

SCRIPCION DEL DAÑO: clara halla cabina po. fidel fuga hidraulica x banco de bateria bomba hidraulica y gatos quemados a causa del aditivo multiple plata bun ubicivo vig. su arreglo

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS:

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION | ORDEN DE TRABAJO N.

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: | UBICACION ACTUAL | NUEVA UBICACIÓN

OPERADOR Victor Bolaños **SUPERVISOR**

impresosyplegables tel 3510025

MEYAN S.A.
INGENIEROS CONSTRUCTORES

MEYAN S.A

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN

Nº 73235

CODIGO: FOR-CM-03
REVISIÓN: 1
FECHA: 10-02-2016
PÁGINA: 1 DE 1

OBRA Vía paparan — CENTRO DE COSTO — DIA 29 — MES 04 — AÑO 026 — RECIBO

EQUIPO Excav CAT 324D

OROMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR		HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
IICIAL	28211		HORA INICIAL	6		
NAL	28221		HORA FINAL	7		
OTAL . KM			TOTAL HORAS			

OBSERVACIONES: Excavacion ampliacion y cargue de viaje en Tolva ampliacion latacion varias.

REALIZO MANT. PREVENTIVO: SI ✓ NO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
ASOLINA			AIRE			
.C.P.M	28215	64	COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)			OTROS.CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: daño motor cabina parte delantera fuga hidraulica de banco bobina bomba hidraulica y gato cargador bien cerrado una de escape ampliacion de pato sensor adaptacion multiple gancho

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS:

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION

ORDEN DE TRABAJO N.

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: UBICACION ACTUAL NUEVA UBICACION

OPERADOR Victor Beltran SUPERVISOR

122458

MEYAN S.A.
INGENIEROS CONSTRUCTORES

MEYAN S.A

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN

Nº 73236

CODIGO: FOR-CM-03
REVISIÓN: 1
FECHA: 10-02-2016
PÁGINA: 1 DE 1

OBRA Via Puerto	CENTRO DE COSTO		DIA	MES	AÑO
EQUIPO Excav cat 320D			30	04	016

HOROMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR		HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	28221		HORA INICIAL	6		
FINAL	28223		HORA FINAL	7		
TOTAL /KM			TOTAL HORAS			

OBSERVACIONES: cargue de desmonte de la via en los dumper

REALIZO MANT. PREVENTIVO: SI / NO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M			COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)			OTROS.CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: Cola hasta de la cabina recibio fuga hidraulica x barco de bolbulas bomba hidraulica tubo capilar izquierdo roto

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS: se desmonto bum para su respectivo reparacion y se bajaron los gatos yemelos para cambio de empaquetadura

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION | ORDEN DE TRABAJO N.

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: | UBICACION ACTUAL | NUEVA UBICACIÓN

OPERADOR Victor Beltran | SUPERVISOR

impresoscolegio tel 25 00225

122454

MEYAN S.A

MEYAN S.A.
INGENIEROS CONSTRUCTORES

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN Nº 67116

CODIGO: FOR-CM-03
REVISIÓN: 1
FECHA: 10-02-2016
PAGINA: 1 DE 1

OBRA	Traslado de tajo a Urbe	CENTRO DE COSTO	DIA	MES	ANO	RECIBO
EQUIPO	Dumper CAT-725-04		07	04	2026	

HOROMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR	HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	26075		HORA INICIAL	—	—
FINAL	26080		HORA FINAL		
TOTAL HRS/KM			TOTAL HORAS		

OBSERVACIONES: Traslado de tajo a Urbe

REALIZO MANT. PREVENTIVO: S [X] NO [ ]

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M			COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)			OTROS,CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: Como trasmisión motor stard y Sistem Hidraulico reportado
Segun lo Cambio Aceyto y filtros en todo lo demas
Suspension Cayido - Cajon mal colocado de fabrica

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS:

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION:

ORDEN DE TRABAJO N.:

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
IDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: UBICACION ACTUAL: NUEVA UBICACION:

OPERADOR: Guillermo Escobar SUPERVISOR:

impresoplegio tel 2510028

MEYAN S.A

MEYAN S.A. INGENIEROS CONSTRUCTORES

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN Nº 67117

CODIGO: FOR-CM-03
REVISIÓN: 1
FECHA: 10-02-2016
PAGINA: 1 DE 1

OBRA: Vose Tollon Uribe
EQUIPO: Dumper CAT-725-04

CENTRO DE COSTO | DIA: 08 | MES: 04 | AÑO: 2026 | RECIBO

HOROMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR	HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	26080		HORA INICIAL	—	—
FINAL	26081		HORA FINAL		
TOTAL HOR/KM	1		TOTAL HORAS		

OBSERVACIONES: Moyn Dispunible base Uribe

REALIZO MANT. PREVENTIVO: SI X NO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M	26080	88 g/o	COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)	2080	3 libras	OTROS.CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: Cero Presion yuelo grupo - Sistema Hidraulico no estando
Se cumple Cambio aceite y filtros en toda la maquina
Suspensa Cadena Caja marcha no trabaja
ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS: Se cambio empaq Acero - Batman pito

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION:

ORDEN DE TRABAJO N.:

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
IDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: | UBICACION ACTUAL | NUEVA UBICACIÓN

OPERADOR: Guillermo Escobar

SUPERVISOR:

Impresos Pajaro Nit 25130025

19211

MEYAN S.A.
INGENIEROS CONSTRUCTORES

MEYAN S.A

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN

Nº 67118

CODIGO: FOR-CM-03
REVISIÓN: 1
FECHA: 10-02-2016
PAGINA: 1 DE 1

OBRA: Via Vereda Hoyo Romero
EQUIPO: Dumper CAT-725-04
CENTRO DE COSTO
DIA: 9-10-11-12
MES: 04
ANO: 2026
RECIBO

HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR	HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
HORIMETRO INICIAL: 26084		HORA INICIAL		
HORIMETRO FINAL: 26091		HORA FINAL		
TOTAL HOR/KM: 07		TOTAL HORAS		

OBSERVACIONES: Maquina Dispuesta en base Vereda

REALIZO MANT. PREVENTIVO: SI ____ NO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M			COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)			OTROS.CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: Cavo por mayor Motor Apagado - Sistema Hidraulico Mal Estado Sacando Cambio Aceite y Filtros en todo lo necesario - Cayo Rodamiento Trabajo - Suspension Cambiada

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS: Se cambio espejo Derecho - Se cambio plumilla/limpiaparisa Se cambio Botonera/pito en el tablero - Se cambio tapacubo/imagen Se soldo Volco trasero Atras - Se apreto el Cubo delantero todo Firmado

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION

ORDEN DE TRABAJO N.

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
TIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: UBICACION ACTUAL: NUEVA UBICACION

OPERADOR: Guillermo Escobar

SUPERVISOR

Impresa en papel libre de 2516025

122962

MEYAN S.A

MEYAN S.A. INGENIEROS CONSTRUCTORES

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN Nº 67119

CODIGO: FOR-CM-03
REVISION: 1
FECHA: 10-02-2016
PAGINA: 1 DE 1

OBRA	CENTRO DE COSTO	DIA	MES	ANO	RECIBO
EQUIPO Cargador CAT- 725-04		13	04	2026	

HORÓMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR	HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	26081		HORA INICIAL	—	—
FINAL	26082		HORA FINAL		
TOTAL HOR/KM	1		TOTAL HORAS		

OBSERVACIONES: Mayor Disponibilidad Poso Uribe

REALIZO MANT. PREVENTIVO: SI — NO X

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES
GASOLINA		
A.C.P.M		
ACEITE MOTOR		
ACEITE HIDRAULICO		
ACEITE TRASMISION		
GRASA (Lb)		

FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
AIRE			
COMBUSTIBLE			
ACEITE			
TRAMPAS			
HIDRAULICO			
OTROS.CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: Cambio de aceite y filtros de motor - Sistema Hidraulico Mobil Sacambio Cambio de aceite y filtros de transmisión - Soja Pramboles trabajar Suspensión Cerrada

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS: Sacambio Aceite de Caja Transmisión

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION

ORDEN DE TRABAJO N.

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
TIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO:

UBICACION ACTUAL

NUEVA UBICACIÓN

OPERADOR Guillermo Escobar

SUPERVISOR

Impresión digital No. 2510025

122463

MEYAN S.A

MEYAN S.A.
INGENIEROS CONSTRUCTORES

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN Nº 67120

CODIGO: FOR-CM-03
REVISIÓN: 1
FECHA: 10-02-2016
PÁGINA: 1 DE 1

OBRA	Via Varsella Proyecto Varsella	CENTRO DE COSTO	DIA	MES	ANO	RECIBO
EQUIPO	Dumper CAT-725-04		14	04	2016	

HOROMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR	HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	26082		HORA INICIAL		
FINA	26092		HORA FINAL	1	26
TOTAL HOR/KM	10		TOTAL HORAS		

OBSERVACIONES: Acon MA Canto de Rio = 26

REALIZO MANT. PREVENTIVO: SI X NO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M			COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)			OTROS CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: Cono fracturado Motor Apago - Sistema Hidraulico Motor Tumbo Sacando Cuba Aceite y Filtros entodo lo seguro. Rosando Arrobza Siguen Corda

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS:

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION

ORDEN DE TRABAJO N.

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
TIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: UBICACION ACTUAL NUEVA UBICACION

OPERADOR Guillermo Escobar SUPERVISOR

122964

MEYAN S.A
INGENIEROS CONSTRUCTORES

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN Nº 67121

CODIGO: FOR-CM-03
REVISIÓN: 1
FECHA: 10-02-2016
PÁGINA: 1 DE 1

OBRA: Vía Versalles Pepsa Varsovia — CENTRO DE COSTO — DIA: 15 — MES: 04 — AÑO: 2026 — RECIBO

EQUIPO: Dozer CAT - 925 - 04

HOROMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR	HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	26097		HORA INICIAL		
FINA	26101		HORA FINAL	1	20
TOTAL HOR/KM	9		TOTAL HORAS		

OBSERVACIONES: Acarreo Mt Cindolo Rio = 20

REALIZO MANT. PREVENTIVO: SI X NO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M	26100	8.5 gls	COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)			OTROS.CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: Cambio Tres agujas y Vástago - Sistema Hidraulico Mastes tenso, Sacando Cambio Acarreo mayor y Regreso, Cargo vacio no trabajo, Suspension Cambio DA Mastes tenso

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS:

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION: ORDEN DE TRABAJO N.

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: UBICACION ACTUAL: NUEVA UBICACION:

OPERADOR: Guillermo Escobar SUPERVISOR:

Mastercopias 3215052

121965

MEYAN S.A

MEYAN S.A.
INGENIEROS CONSTRUCTORES

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN Nº -67122

CODIGO: FOR-CM-03
REVISIÓN: 1
FECHA: 10-02-2016
PÁGINA: 1 DE 1

OBRA: Vía Variante popayán Variante — CENTRO DE COSTO: — DIA: 16 — MES: 04 — AÑO: 2026 — RECIBO:

EQUIPO: Dozer CAT-725-04

HOROMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR	HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	26104		HORA INICIAL		
FINAL	26112		HORA FINAL	1	14
TOTAL HOR/KM	11		TOTAL HORAS		

OBSERVACIONES: Acompañamiento Cruce de Rio = 14 - 7 Viaje de Box de K3+700 - a Vereda Pamuno

REALIZO MANT. PREVENTIVO: SI — X — NO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	GANT /GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M			COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)			OTROS.CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: Contrasuma Molestoso - Sistema Hidraulico un poco Ruidoso / Se cumplio Cambio Aceite Motor pasado 350 hrs > Recambio Rodajes, Suspension Candado

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS:

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION: — ORDEN DE TRABAJO N.: —

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: — UBICACION ACTUAL: — NUEVA UBICACION:

OPERADOR: Guillermo Escobar — SUPERVISOR:

Impreso digitalizado 25/10/25

MEYAN S.A

MEYAN S.A. INGENIEROS CONSTRUCTORES

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN Nº -67123

CODIGO: FOR-CM-03
REVISION: 1
FECHA: 10-02-2016
PÁGINA: 1 DE 1

OBRA	Via Versalles Popayan Vereda	CENTRO DE COSTO		DIA	MES	AÑO	RECIBO
EQUIPO	Dumper CAT-725-04			17	04	2026	

HOROMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR	HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	26112		HORA INICIAL		
FIN/	26122		HORA FINAL	1	7+2
TOTAL HOR/KM	10		TOTAL HORAS		

OBSERVACIONES: Acum de 2 Viajes de la Box de K37+200 a la Vereda Popayan Acum de Cruce de Rio = 7

REALIZO MANT. PREVENTIVO SI X NO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M	26116=60 - 26120=32gl		COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)			OTROS.CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: Carro Trasero Motosteering - Sistema Hidraulico Motosteering Sacumplo Cambio Aceite y Filtro Pasado 350hrs Rambo Motor baja - Suspendido con Cuidado

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS:

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION

ORDEN DE TRABAJO N.

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
ANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: UBICACION ACTUAL NUEVA UBICACION

OPERADOR Guillermo Zapata SUPERVISOR

impresiongrafica tel: 2510025

x 97626

MEYAN S.A

MEYAN S.A. INGENIEROS CONSTRUCTORES

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN Nº 67124

CODIGO: FOR-CM-03
REVISIÓN: 1
FECHA: 10-02-2016
PAGINA: 1 DE 1

OBRA	Via Vereda Pajuna Vanta	CENTRO DE COSTO	DIA	MES	ANO	RECIBO
EQUIPO	Dumper CAT - 725 - 04		18	04	2026	

HOROMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR	HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	26122		HORA INICIAL		
FINAL	26128		HORA FINAL	1	14
TOTAL HOR/KM			TOTAL HORAS		

OBSERVACIONES: Acum Mtt Cambo de Rio = 14
Se cambio Aceite Motor = Horto 26129

REALIZO MANT. PREVENTIVO: SI X NO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M			COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)			OTROS.CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: Caja transmision Mal estado - Sistema Hidraulico mal estado - Bacurgo Cambio Aceite y filtros motor pasado 350 horas
Suspender Cambio Retroexcavadora no trabaja

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS: Se cambio Aceite Motor Falta cambio filtro combustible

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION: Alejandro Acevedo

ORDEN DE TRABAJO Nº 43

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
ANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: UBICACION ACTUAL: NUEVA UBICACIÓN:

OPERADOR: Guillermo Escobar SUPERVISOR:

impresos y mas tel 2510025

899221

MEYAN S.A.
INGENIEROS CONSTRUCTORES

MEYAN S.A

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN

Nº 67125

CODIGO: FOR-CM-03
REVISIÓN: 1
FECHA: 10-02-2016
PAGINA: 1 DE 1

OBRA: Via Varsellas Pegoran Voyuno — CENTRO DE COSTO — DIA: 19 — MES: 04 — AÑO: 2026 — RECIBO

EQUIPO: Dumper CAT-725-04

HOROMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR	HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	26128		HORA INICIAL		
FINAL	26128		HORA FINAL		
TOTAL HOR/KM	0		TOTAL HORAS		

OBSERVACIONES: Mayno Dispuble Nosepoyno

REALIZO MANT. PREVENTIVO: SI — NO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M			COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)			OTROS CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: Cerro Trasmision Motor Fondo - Sistema Hidraulico Motor Fondo Recambio No Trabaja - Suspension Cuello

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS:

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION:

ORDEN DE TRABAJO N.:

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
ANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: — UBICACION ACTUAL: — NUEVA UBICACIÓN:

OPERADOR: Guillermo Escobar — SUPERVISOR

Impreso en Colombia por Carvajal Soluciones de Negocio

122469

MEYAN S.A.
INGENIEROS CONSTRUCTORES

MEYAN S.A

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN

Nº 67126

CODIGO: FOR-CM-03
REVISION: 1
FECHA: 10-02-2016
PAGINA: 1 DE 1

OBRA	Via Yarumito por aguas Vivas	CENTRO DE COSTO	DIA	MES	ANO	RECIBO
EQUIPO	Dupa CAT-725-04		20	04	2016	

HOROMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR	HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	26128		HORA INICIAL		
FINAL	26139		HORA FINAL	1	19
TOTAL HOR/KM	11		TOTAL HORAS		

OBSERVACIONES: Acarreo Mt Cruda de Rio = 19

REALIZO MANT. PREVENTIVO: X NO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M	26137	80 gl	COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)			OTROS CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: Carro Tocando con Motor tapado - Sistema Hidraulico Molestando
Caja Reparada no trabaja - Sus pines Cambiados
AA Molestando

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS:

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION

ORDEN DE TRABAJO N.

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: UBICACION ACTUAL: NUEVA UBICACION:

OPERADOR: Guillermo Estrada SUPERVISOR: James Cortes

Intalcosa Ltda Tel: 251 0025

042271

MEYAN S.A

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN

Nº 67127

CODIGO: FOR-CM-03
REVISION: 1
FECHA: 10-02-2016
PAGINA: 1 DE 1

OBRA	Vía Versalles Pueblo Viejo Variante	CENTRO DE COSTO		DIA	MES	ANO
EQUIPO	Dumper CAT-725-04			21	04	2026

RECIBO

HOROMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR	HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	26139		HORA INICIAL		
FINAL	26144		HORA FINAL	1	14
TOTAL HOR/KM	10		TOTAL HORAS		

OBSERVACIONES: Acomo mt Cruce Vallejo > 14

REALIZO MANT. PREVENTIVO: SI [ ] NO [X]

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M			COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)			OTROS CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: Cano transmicion Molestando - Sistema Hidraulico Molestando - Reambio No trabaja - Suspancion Caida - Abollado

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS:

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION

ORDEN DE TRABAJO N.

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
ANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: UBICACION ACTUAL: NUEVA UBICACION:

OPERADOR: Guillermo Escalante

SUPERVISOR:

Impresiodiablo Tel: 2510025

(7227)

MEYAN S.A

MEYAN S.A. INGENIEROS CONTRATISTAS

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN

Nº 67128

CODIGO: FOR-CM-03
REVISIÓN: 1
FECHA: 10-02-2016
PAGINA: 1 DE 1

OBRA: Vía Versalles Barro Vanerio — CENTRO DE COSTO: Dique CAT-725-04 — DIA: 22 — MES: 04 — AÑO: 2026 — RECIBO:

EQUIPO:

HOROMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR	HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	26149		HORA INICIAL	1	13
FINAL	26158		HORA FINAL		
TOTAL HOR/KM	9		TOTAL HORAS		

OBSERVACIONES: Acom Mat Cruce de Río = 13

REALIZO MANT. PREVENTIVO — SI: X — NO:

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT./GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M	22152	79 Gl	COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)			OTROS.CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: Corto fromyeuon Motor Lento y Sistema Hidraulico mal Lo Sus pongan Cuidado Y Cuya Reemplazo Mal trabajo AA Esta mucho

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS:

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION:

ORDEN DE TRABAJO N.:

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: UBICACION ACTUAL: NUEVA UBICACIÓN:

OPERADOR: Guillermo Escobar — SUPERVISOR:

Meyan S.A. Ingenieros Contratistas

127922

MEYAN S.A.
INGENIEROS CONSTRUCTORES

MEYAN S.A

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN

Nº 67129

CODIGO: FOR-CM-03
REVISION: 1
FECHA: 10-02-2016
PÁGINA: 1 DE 1

OBRA	Via Versalles Programa Varios	CENTRO DE COSTO	DIA	MES	ANO	RECIBO
EQUIPO	Dumper CAT-725-04		23	04	2026	

HOROMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR		HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	26158		HORA INICIAL		1	7
FINAL	26164		HORA FINAL			
TOTAL HOR/KM	6		TOTAL HORAS			

OBSERVACIONES: Acm Inf Crudel Rio = 6
Acm Tubos = 1 Vaya

REALIZO MANT. PREVENTIVO: SI X NO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M	26158	33 gls	COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)			OTROS.CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: Carro Trasero con Motor fuera - Sistema Hidraulico Inoperante
Se para en Caida Recorrido No trabaja a AA Dañado

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS:

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION

ORDEN DE TRABAJO N.

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO:

UBICACION ACTUAL

NUEVA UBICACIÓN

OPERADOR Guillermo Escobar

SUPERVISOR

Impreso en Papelería Industrial Tel 2510025

MEYAN S.A

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN

Nº -67130

CODIGO: FOR-CM-03
REVISIÓN: 1
FECHA: 10-02-2016
PÁGINA: 1 DE 1

OBRA	Vía Versalles, Parque Varsovia	CENTRO DE COSTO		DIA	MES	AÑO
EQUIPO	Dumper CAT-725-04			24	04	2026

RECIBO

HOROMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR	HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	261,64		HORA INICIAL		
FINAL	261,72		HORA FINAL	1	14
TOTAL HOR/KM	8		TOTAL HORAS		

OBSERVACIONES: Acom M + Canto de Rio = 14

REALIZO MANT. PREVENTIVO: SI [ ] NO [X]

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT./GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M	261,70	57 gls.	COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)			OTROS CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: Cabotramm Molestando – Sistema Hidraulico Molestando Suspencion Cauda – Reambo Notrabaja – AA – No funcion

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS:

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION

ORDEN DE TRABAJO N.

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: UBICACION ACTUAL NUEVA UBICACIÓN

OPERADOR: Guillermo Escobar SUPERVISOR

Diligenciado 100% 25/2025

122424

MEYAN S.A.
INGENIEROS CONSTRUCTORES

MEYAN S.A

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN

Nº -67131

CODIGO: FOR-CM-03
REVISIÓN: 1
FECHA: 10-02-2016
PÁGINA: 1 DE 1

OBRA	Via Versalles Paquiny Vanilla	CENTRO DE COSTO	DIA	MES	ANO	RECIBO
EQUIPO	Dumper CAT-725-04		25	04	2026	

HOROMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR	HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	26172		HORA INICIAL		
FINAL	26179		HORA FINAL		
TOTAL HOR/KM	7		TOTAL HORAS	1	15

OBSERVACIONES: Acom Mt Cruda de Rio = 15

REALIZO MANT. PREVENTIVO: SI [ ] NO [X]

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M			COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)			OTROS.CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: Cano Trasmision Mal estado - Sistema Hidraulico mal estado
Suspencion Cuchara - Recambio manguera
AA dañado

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS:

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION:

ORDEN DE TRABAJO N.:

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
NTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: UBICACION ACTUAL: NUEVA UBICACIÓN:

OPERADOR: Guillermo Escobar

SUPERVISOR:

INTERVENTORIA SAS NIT 25 (002)

MEYAN S.A
INGENIEROS CONSTRUCTORES

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN Nº 67132

CODIGO: FOR-CM-03
REVISION: 1
FECHA: 10-02-2016
PÁGINA: 1 DE 1

OBRA: Vía Rosales, Papayal Vereda — CENTRO DE COSTO — DIA: 26 — MES: 04 — AÑO: 2026 — RECIBO

EQUIPO: Dupa CAT-725-04

HOROMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR	HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	26179		HORA INICIAL		—
FINAL	26179		HORA FINAL		
TOTAL /KM	0		TOTAL HORAS		

OBSERVACIONES: Nos Tobero Maquina disponible en la Vereda Papayal

REALIZO MANT. PREVENTIVO — SI: — NO: X

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M			COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)			OTROS.CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: Cerro Trasmicion Mal Estado - Sistema Hidraulico Averiado
Caja Ripper no trabaja - AA dañado
Se aplica Nitrogeno a la Suspension

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS: Se aplico Nitrogeno a la Suspension. Cambio

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION: Alejandro Acevedo — ORDEN DE TRABAJO N.

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: — UBICACION ACTUAL — NUEVA UBICACIÓN

OPERADOR: Guillermo Escobar — **SUPERVISOR**

impresoyagrafo tel 2510025

MEYAN S.A

MEYAN S.A. INGENIEROS CONSTRUCTORES

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN

Nº 67133

CODIGO: FOR-CM-03
REVISION: 1
FECHA: 10-02-2016
PAGINA: 1 DE 1

OBRA: Vía Versalles Pegasus Vorgente — CENTRO DE COSTO — DIA: 27 — MES: 04 — AÑO: 2026 — RECIBO

EQUIPO: Dumper CAT-725-04

HOROMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR	HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	26179		HORA INICIAL		
FINAL	26188		HORA FINAL	1	13
TOTA t/KM			TOTAL HORAS		

OBSERVACIONES: Acarreo MT Cruce de Rio = 13

REALIZO MANT. PREVENTIVO — SI — X — NO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M	26185	86.5	COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)			OTROS.CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: Cerro Trompeta Motor tapado - Reanuo no trabajo - Sistema Hidraulico Motor tapado AP motor

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS:

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION — ORDEN DE TRABAJO N.

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: — UBICACION ACTUAL — NUEVA UBICACIÓN

OPERADOR: Guillermo Sabra — SUPERVISOR

MEYAN S.A. NIT 830.122.566-1

MEYAN S.A

MEYAN S.A.
INGENIEROS CONSTRUCTORES

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN

Nº -67134

CODIGO: FOR-CM-03
REVISION: 1
FECHA: 10-02-2016
PAGINA: 1 DE 1

OBRA	Via Versalles Popayan Viaducto	CENTRO DE COSTO	DIA	MES	AÑO	RECIBO
EQUIPO	Dumper CAT-725-04		28	04	2026	

HOROMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR	HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	26188		HORA INICIAL		
FINAL	26197		HORA FINAL	1	14
TOTAL R/KM	9		TOTAL HORAS		

OBSERVACIONES: Acum Mat Carbonario = 14

REALIZO MANT. PREVENTIVO: SI X NO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M			COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)			OTROS.CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: Capo Trasero Motor tendido - Sistema Hidraulico Mojado tendido
Reemb no trabaja - IAP Negativo
Salpicadero Ventilador Motor tendido

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS:

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION

ORDEN DE TRABAJO N.

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: UBICACION ACTUAL NUEVA UBICACIÓN

OPERADOR: Guillermo Escobar SUPERVISOR

Impresiografía Tel. 2510325

8C 1221

MEYAN S.A.
INGENIEROS CONSTRUCTORES

MEYAN S.A

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN

Nº 67135

CODIGO: FOR-CM-03
REVISION: 1
FECHA: 10 02 2016
PÁGINA: 1 DE 1

OBRA	Vía Variante Pegone Variante	CENTRO DE COSTO	DIA	MES	AÑO	RECIBO
EQUIPO	Dumper CAT - 725 - 04		29	04	2026	

HOROMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR	HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	26197		HORA INICIAL	1	
FINAL			HORA FINAL		
TOTA R/KM			TOTAL HORAS		

OBSERVACIONES:

REALIZO MANT. PREVENTIVO: SI X NO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M			COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISIÓN			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)			OTROS CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: Carro Trasero en Molestado — Sistema Hidraulico molestado
Rombo no trabaja - AA Sedano

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS:

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION:

ORDEN DE TRABAJO N.:

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO:

UBICACION ACTUAL:

NUEVA UBICACION:

OPERADOR: Guillermo Sosa

SUPERVISOR:

Impresión controlada ref. 2510025

MEYAN S.A

MEYAN S.A.
INGENIEROS CONTRATISTAS

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN

Nº 67136

CODIGO: FOR-CM-03
REVISION: 1
FECHA: 10-02-2016
PÁGINA: 1 DE 1

OBRA: Versalles Popayán Variante — CENTRO DE COSTO — DIA: 30 — MES: 04 — ANO: 2026 — RECIBO

EQUIPO: Dumper CAT-725-04

HOROMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR	HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	26203		HORA INICIAL		
FINAL	26213		HORA FINAL		37
TOTAL /KM	10		TOTAL HORAS	1	

OBSERVACIONES: Acon Mt Damasco = 21
Acon Mt Cantera = 16

REALIZO MANT. PREVENTIVO: X NO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M			COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)			OTROS.CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: Corvo trasmisión motor falla - Sistema Hidraulico mueve Fondo
Caja Rocambio No trabaja - Acondicionando motor

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS:

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION

ORDEN DE TRABAJO N.

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: UBICACION ACTUAL: NUEVA UBICACIÓN:

OPERADOR: Guillermo Ducha A

SUPERVISOR

Impresa en Colombia Tel: 2510025

MEYAN S.A.
INGENIEROS CONSTRUCTORES

MEYAN S.A

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN

Nº -67351

CODIGO: FOR-CM-03
REVISIÓN: 1
FECHA: 10-02-2016
PÁGINA: 1 DE 1

OBRA	Variante Papam	CENTRO DE COSTO		DIA	MES	AÑO
EQUIPO	Dumper cat 725 03.			14.	Abril	2026

RECIBO

HOROMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR		HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	12192.		HORA INICIAL	7 am		
FINAL	12197		HORA FINAL	7 pm	4.	
TOTAL HOR/KM	5		TOTAL HORAS			

OBSERVACIONES: cambio del Tacho al kilometro 15 Les. Tubería y se cargaron 3 viajes de cuido para tapia

REALIZO MANT. PREVENTIVO: SI ✓ NO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M	12.192	3 to 5	COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)	12192.	1/2.	OTROS.CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: cambio de limpiabrisas esta malo el sistema pasado del cambio de aceite el motor

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS:

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION | ORDEN DE TRABAJO N.

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
ANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: | UBICACION ACTUAL | NUEVA UBICACION

OPERADOR | SUPERVISOR

Impreso digital por 2510025

1 de 1

MEYAN S.A.
INGENIEROS CONSTRUCTORES

MEYAN S.A

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN

Nº 67352

CODIGO: FOR-CM-03
REVISIÓN: 1
FECHA: 10-02-2016
PÁGINA: 1 DE 1

OBRA: Variante Papayame — CENTRO DE COSTO — DIA: 15 — MES: Abril — AÑO: 2026 — RECIBO

EQUIPO: Dumper cat 725 03

HOROMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR	HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	12197		HORA INICIAL		20
FINAL	12206		HORA FINAL		
TOTAL HOR/KM	9		TOTAL HORAS		

OBSERVACIONES: acarreo de material def. rio Para Variante de via

REALIZO MANT. PREVENTIVO: SI ✓ NO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M	12204	46	COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)			OTROS CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: indicador de aceite se queda encendido pasado el cambio de aceite del motor

CCIONES CORRECTIVAS TOMADAS:

MBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION — ORDEN DE TRABAJO N.

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
NTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

LAZAMIENTO DE EQUIPO: — UBICACION ACTUAL — NUEVA UBICACION

RADOR — SUPERVISOR

Impresos Digital Tel: 2510025

119 62

MEYAN S.A.
INGENIEROS CONSTRUCTORES

MEYAN S.A

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN

Nº -67353

CODIGO: FOR-CM-03
REVISIÓN: 1
FECHA: 10-02-2016
PÁGINA: 1 DE 1

OBRA	Variante papasene	CENTRO DE COSTO		DIA	MES	AÑO	RECIBO
EQUIPO	Dumper. CAT 725 03.			16	Abril	2026	

OROMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR	HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
ICIAL	12.206.		HORA INICIAL		
NAL	12 213		HORA FINAL	1.	13.
OTAL HOR/KM	7.		TOTAL HORAS		

OBSERVACIONES: Cargue de material del río ala Variante Buena onda.

REALIZO MANT. PREVENTIVO: ✓ SI / NO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M	1223	40	COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)			OTROS.CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: pasado el cambio de aceite motor. Se nivelizo en reversa y los cambio se demoran

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS:

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION		ORDEN DE TRABAJO N.

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: UBICACION ACTUAL NUEVA UBICACION

OPERADOR SUPERVISOR

impreso@gdac.to/2510025

12163

MEYAN S.A
INGENIEROS CONSTRUCTORES

MEYAN S.A

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN

Nº -67354

CODIGO: FOR-CM-03
REVISIÓN: 1
FECHA: 10-02-2016
PÁGINA: 1 DE 1

OBRA	Variante papayanera	CENTRO DE COSTO		DIA	MES	AÑO	RECIBO
EQUIPO	Dumper CAT 725-03			17	Abril	2020	

HOROMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR		HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	13.213.		HORA INICIAL			
FINAL	13 213		HORA FINAL			
TOTAL HOR/KM	— —		TOTAL HORAS			

OBSERVACIONES:

Varado en la Variante Buenos aires papayanera

REALIZO MANT. PREVENTIVO — SI — NO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M			COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)			OTROS.CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO:

contaminado el aceite de la servo con limaya

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS:

Se realiza la servo no entran los cambio

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION		ORDEN DE TRABAJO N.

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO:	UBICACION ACTUAL		NUEVA UBICACIÓN

OPERADOR — SUPERVISOR

Impreso desde tel 25100025

122904

MEYAN S.A.
INGENIEROS CONSTRUCTORES

MEYAN S.A

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN

Nº 67355

CODIGO: FOR-CM-03
REVISIÓN: 1
FECHA: 10-02-2016
PÁGINA: 1 DE 1

OBRA: Variante Papamene	CENTRO DE COSTO		DIA	MES	AÑO	RECIBO
EQUIPO: Dumper Cat 725 C3			18	Abril	2026	

HOROMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR		HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	12213		HORA INICIAL			
FINAL	12213		HORA FINAL			
TOTAL HOR/KM	— —		TOTAL HORAS			

OBSERVACIONES: Varada en la Variante

REALIZO MANT. PREVENTIVO: SI / NO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M			COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)			OTROS.CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: Se bajo el aceite presento limadura valvula Tapados los 2 Sensores y filtro de Ja. servo Tapado

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS: Se limpio valvulas y Sensores - Se escanio

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION:

ORDEN DE TRABAJO N.:

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: UBICACION ACTUAL: NUEVA UBICACION:

OPERADOR: SUPERVISOR:

Impresiografia tel: 2510025

Sarai

MEYAN S.A
INGENIEROS CONSTRUCTORES

MEYAN S.A

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN Nº 67356

CODIGO: FOR-CM-03
REVISIÓN: 1
FECHA: 10-02-2016
PÁGINA: 1 DE 1

OBRA	Variante pajonales	CENTRO DE COSTO		DIA 19.	MES Abril	AÑO 2020
EQUIPO	Dumper CAT 725 03.					RECIBO

HOROMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR		HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	12.213		HORA INICIAL			
FINAL	12 213		HORA FINAL			
TOTAL HOR/KM			TOTAL HORAS			

OBSERVACIONES: Jornada en la variante

REALIZO MANT. PREVENTIVO: SI NO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M			COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)			OTROS.CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS:

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION

ORDEN DE TRABAJO N.

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
TIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: UBICACION ACTUAL NUEVA UBICACION

OPERADOR SUPERVISOR

www.cormagdalena.gov.co

122960

MEYAN S.A.
INGENIEROS CONSTRUCTORES

MEYAN S.A

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN

Nº 67357

CODIGO: FOR-CM-03
REVISIÓN: 1
FECHA: 10-02-2016
PÁGINA: 1 DE 1

OBRA	Variante popomene	CENTRO DE COSTO		DIA	MES	AÑO
EQUIPO	Dempos CAT 725 03			20	Abril	2026

RECIBO

HOROMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR		HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIO	12213		HORA INICIAL		1	
FIN.	12220		HORA FINAL			
TOTAL HOR/KM	7		TOTAL HORAS			

OBSERVACIONES: carga de material de rio para la Variante

REALIZO MANT. PREVENTIVO: SI ✓ NO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M	12218	20	COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION	12213	10	HIDRAULICO			
GRASA (Lb)			OTROS.CUAL?	Servo	12213	

DESCRIPCION DEL DAÑO: Se calienta. se sube la Temperatura. no Funciona el 6X6 Fuga de aceite Tiene Limadura de Servo Trasmicion

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS: Se cambio aceite de Servo Trasmicion

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION: Alejandro Acevedo

ORDEN DE TRABAJO N. 83

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: Ninguno — UBICACION ACTUAL — NUEVA UBICACIÓN

OPERADOR — SUPERVISOR

impresiopapel tel 2510025

127988

ANEXO 10.REGISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO,CORRECTIVO Y ORDEN DE TRABAJO

12969

Triturados San José	**TRITURADOS SAN JOSÉ SAS**					CODIGO:	FOR-CM-20
						VERSIÓN:	2
	INFORME TÉCNICO					FECHA:	09-10-2019
						PAGINA:	1 DE 1
LUGAR : URIBE META					**IDENTIFICACIÓN EQUIPO**		
NOMBRE DEL OPERADOR O CONDUCTOR :	**WILTON RUIZ LAVERDE**				**MARCA**	**KENWORTH**	
FECHA DE INGRESO	**07 DE ABRIL DEL 2026**		**HORA INICIO**	**7:00 a. m.**	**MODELO**	**2013**	
FECHA DE ENTREGA	**07 DE ABRIL DEL 2026**		**HORA FINAL**	**9:00 a.m.**	**S/N SERIE**	**3BKBL50X9DF713938**	
TECNICO	**OSCAR FABIAN POLO GÓMEZ**				**PLACA / No DE IDENTIFIC**	**TRK191**	
OT	**HOROM.ULTIMO CAMBIO:**	**16835**	**HOROM. PROX CAMBIO:**	**17135**	**KILOMETRAJE/HORAS ACTUAL**	**16835**	

Reporte de Falla (Que solicita o reporta el conductor)


1. Aceite de motor y filtros


Diagnostico de la Falla (Anátisis de lo que reporta el conductor, si es necesario realice prueba de ruta o de operación)

Ensamble: ajustes requeridos por el manual del fabricante (como dejo la unidad, hacer pruebas y medidas de seguridad) Si hace un cambio de rodamientos, bandas, sellos de diferencial transmisión, sincronización, reparación motor, fan clucth, dirección, indique el ajuste final (torque) y juego final (comparador Caratula)

1. Aceite de motor y filtros

Labores de Mantenimiento





SISTEMAS SE SEGURIDAD ACTIVOS Y PASIVOS

MARQUE CON UNA X EL SISTEMA REVISADO Y/O REPARADO

DIFERENCIAL		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA NEUMATICO	
SISTEMA HIDRAULICO		SISTEMA DE VOLTEO		SISTEMA TRANSMISION	
SISTEMA DE FRENOS		SISTEMA DE DIRECCION		SISTEMA DE MOTOR	x
CABINA		OTRO			

Observaciones: Mantenimiento preventivo

Firma Responsable del Equipo	Firma Mecánico	Firma Supervisor

11990

La Porciúncula	CONSTRUCTORA LA PORCIUNCULA SAS	CODIGO: FOR-CM-20
		VERSIÓN: 2
	INFORME TÉCNICO	FECHA: 09-10-2019
		PAGINA: 1 DE 1

LUGAR : URIBE META					IDENTIFICACION EQUIPO	
NOMBRE DEL OPERADOR O CONDUCTOR :	JOSE ALEXANDER AGUIAR ESPINOSA				MARCA	CATERPILLAR
FECHA DE REPARACION	11 DE ABRIL DEL 2026		HORA INICIO	7:00 a. m.	MODELO	2022
FECHA DE ENTREGA	11 DE ABRIL DEL 2026		HORA FINAL	9.00 a. m.	S/N SERIE	CAT00323HWGT01093
TECNICO	OSCAR FABIAN POLO				PLACA / No DE IDENTIFIC	N/A
OT	HOROM.ULTIMO CAMBIO:	3821	HOROM. PROX CAMBIO:	4071	KILOMETRAJE/HORAS ACTUAL	3821

Reporte de Falla (Que solicita o reporta el conductor)

1. Aceite de motor y filtros

Diagnostico de la Falla (Análisis de lo que reporta el conductor, si es necesario realice prueba de ruta o de operación)

Reparación: (Desensamble: registrar datos de cómo esta juego Axiales y radiales; si se requiere)

Ensamble: ajustes requeridos por el manual del fabricante (como dejo la unidad, hacer pruebas y medidas de seguridad)Si hace un cambio de rodamientos, bandas, sellos de diferencial transmisión, sincronización, reparación motor, fan cluch, dirección, indique el ajuste final (torque) y juego final (comparador Caratula)

1.Cambio de aceite y filtros

Labores de Mantenimiento






SISTEMAS SE SEGURIDAD ACTIVOS Y PASIVOS

MARQUE CON UNA X EL SISTEMA REVISADO Y/O REPARADO

DIFERENCIAL		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA NEUMATICO	
SISTEMA HIDRAULICO		SISTEMA DE VOLTEO		TRANSMISION	
SISTEMA DE FRENOS		SISTEMA DE DIRECCION		SISTEMA DE MOTOR	
CABINA					

Observaciones: Mantenimiento Preventivo

Firma Responsable del Equipo	Firma Mecánico	Firma Supervisor

122991

LaPorciúncula	**CONSTRUCTORA LA PORCIUNCULA SAS**					CODIGO:	FOR-CM-20
						VERSIÓN:	2
	INFORME TÉCNICO					FECHA:	09-10-2019
						PAGINA:	1 DE 1
LUGAR : URIBE META					**IDENTIFICACION EQUIPO**		
NOMBRE DEL OPERADOR O CONDUCTOR :	**DANIEL ARIZA VALDERRAMA**				**MARCA**	**CAT**	
FECHA DE REPARACION	**16 DE ABRIL DEL 2026**		**HORA INICIO**		**MODELO**	**2019**	
FECHA DE ENTREGA	**16 DE ABRIL DEL 2026**		**HORA FINAL**		**S/N SERIE**	**CAT00320CTNG03101**	
TECNICO	**OSCAR FABIAN POLO GOMEZ**				**PLACA / No DE IDENTIFIC**	**N/A**	
OT	**HOROM.ULTIMO CAMBIO:**	**9315**	**HOROM. PROX CAMBIO:**	**9565**	**KILOMETRAJE/HORAS ACTUAL**	**9315**	

Reporte de Falla (Que solicita o reporta el conductor)

1. Aceite de motor y filtros

Diagnostico de la Falla (Análisis de lo que reporta el conductor, si es necesario realice prueba de ruta o de operación)

Reparación: (Desensamble: registrar datos de cómo esta juego Axiales y radiales, si se requiere)

Ensamble: ajustes requeridos por el manual del fabricante (como dejo la unidad, hacer pruebas y medidas de seguridad)Si hace un cambio de rodamientos, bandas, sellos de diferencial transmisión, sincronización, reparación motor, fan clucth, dirección, indique el ajuste final (torque) y juego final (comparador Caratula)

1. Cambio de aceite de motor y filtros

Labores de Mantenimiento







SISTEMAS SE SEGURIDAD ACTIVOS Y PASIVOS

MARQUE CON UNA X EL SISTEMA REVISADO Y/O REPARADO

DIFERENCIAL		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA NEUMATICO	
SISTEMA HIDRAULICO		SISTEMA DE VOLTEO		TRANSMISION	
SISTEMA DE FRENOS		SISTEMA DE DIRECCION		SISTEMA DE MOTOR	X
CABINA		SISTEMA TRASLACION			

Observaciones Mantenimiento preventivo

Firma Responsable del Equipo	Firma Mecánico	Firma Supervisor

121492

LaPorciúncula	**CONSTRUCTORA LA PORCIUNCA2:O27ULA SAS**					CODIGO:	FOR-CM-20
						VERSIÓN:	2
	INFORME TÉCNICO					FECHA:	09-10-2019
						PAGINA:	1 DE 1
LUGAR :					**IDENTIFICACION EQUIPO**		
NOMBRE DEL OPERADOR O CONDUCTOR :	**BRAYHAN DAZA OSORIO**				**MARCA**	**CATERPILLAR**	
FECHA DE REPARACION	**21 DE ABRIL DEL 2026**		**HORA INICIO**	**7:00a. m.**	**MODELO**	**2006**	
FECHA DE ENTREGA	**21 DE ABRIL DEL 2026**		**HORA FINAL**	**9:00 a. m.**	**S/N SERIE**	**CATCS533KDAK00290 - 2**	
TECNICO	**OSCAR FABIAN POLO GOMEZ**				**PLACA / No DE IDENTIFIC**	**N/A**	
OT	**HOROM.ULTIMO CAMBIO:**	**800**	**HOROM. PROX CAMBIO:**	**1050**	**KILOMETRAJE/HORAS ACTUAL**	**800**	

Reporte de Falla (Que solicita o reporta el conductor)

1. Aceite de motor y filtros

Diagnostico de la Falla (Análisis de lo que reporta el conductor, si es necesario realice prueba de ruta o de operación)


Reparación: (Desensamble: registrar datos de cómo esta juego Axiales y radiales, si se requiere)

Ensamble: ajustes requeridos por el manual del fabricante (como dejo la unidad, hacer pruebas y medidas de seguridad)Si hace un cambio de rodamientos, bandas, sellos de diferencial transmisión, sincronización, reparación motor, fan clucth, dirección, indique el ajuste final (torque) y juego final (comparador Caratula)

1. Cambio de aceite de motor

Labores de Mantenimiento	Numero de salida de Almacén







SISTEMAS SE SEGURIDAD ACTIVOS Y PASIVOS

MARQUE CON UNA X EL SISTEMA REVISADO Y/O REPARADO

DIFERENCIAL		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA NEUMATICO	
SISTEMA HIDRAULICO		SISTEMA DE VOLTEO		TRANSMISION	
SISTEMA DE FRENOS		SISTEMA DE DIRECCION		SISTEMA DE MOTOR	X
CABINA		OTRO			

observaciones : Mantenimiento preventivo

Brayhan D.		
Firma Responsable del Equipo	Firma Mecánico	Firma Supervisor

122993

MEYAN S.A		CODIGO: FOR-CM-01
	MEYAN S.A	REVISIÓN: 6
	ORDEN DE TRABAJO, REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE EQUIPO	FECHA: 22-04-2017
		HOJA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CVCO-URIBE META **ORDEN DE TRABAJO No.** 95

EQUIPO: VOLQUETA **MODELO** 2010

SERIE/PLACA: TRG325 **HOROMETRO/KILOMETRAJ** 25242

OPERADOR: FABIO LOPEZ

FECHA DE ENTRADA: 13 de abril de 2026 **HORA ENTRADA:** 7:30 a. m.

FECHA DE SALIDA: 15 de abril de 2026 **HORA SALIDA:** 8:30 a. m.

MES: ABRIL

FICHA DE MANTENIMIENTO

T. ACEITE:	MX15W40
	25070
REALIZADO POR:	DIEGO
HOROM. PROX CAMBIO:	25320
HORAS/km FALTANTES. PROX CAMBIO:	78
HORAS/km PROGRAMADOS:	250
FECHA ULTIMO CAMBIO:	28 de febrero de 2026

PRIORIDAD	GRADO DE URGENCIA	
A	ATENCION INMEDIATA	X
B	ATENCION A MEDIO PLAZO (ESPECIFICAR FECHA APROXIMADA)	
C	ATENCION HASTA QUE SE SUSCITE UN NUEVO REPORTE	

ASIGNADO A X INTERNO EXTERNO

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO SOLICITADO	NOMBRE DEL MECANICO	FIRMA
13/04/2026	REVISAR MUELLES TRASEROS	MACEDONIO MANRIQUE	
15/04/2026	REVISAR BUJES BIGAS Y TORNILLOS SILLIN	MACEDONIO MANRIQUE	

VoBo JEFE DE MANTENIMIENTO: _____ **VoBo OPERADOR:** FABIO L.

122994

MEYAN S.A.	MEYAN S.A	CODIGO: FOR-CM-20
		VERSIÓN: 2
	INFORME TÉCNICO	FECHA: 09-10-2019
		PAGINA: 1 DE 1

LUGAR:	Taller Oficina Uribe				IDENTIFICACION EQUIPO		
NOMBRE DEL OPERADOR O CONDUCTOR:	#FABIO LOPEZ				MARCA	Kenworth.	
FECHA DE REPARACION	13-04-2026	HORA INICIO			MODELO	2010	
FECHA DE ENTREGA	15-04-2026	HORA FINAL	6 PM		S/N SERIE		
TECNICO	Macebollo Manriquell				PLACA / No DE IDENTIFIC	TRG 325	
OT 95	HOROM.ULTIMO CAMBIO:	25070	HOROM. PROX CAMBIO:		KILOMETRAJE/HORAS ACTUAL	252 42	

Reporte de Falla (Que solicita o reporta el conductor)

Mantenimiento Correctivo

Diagnostico de la Falla (Analisis de lo que reporta el conductor, si es necesario realice prueba de ruta o de operación)

Revizar muelles traseros buges bigas Tornillos sillin

Reparación: (Desensamble: registrar datos de como esta juego Axiales y radiales; si se requiere)

Ensamble: ajustes requeridos por el manual del fabricante (como dejo la unidad, hacer pruebas y medidas de seguridad)Si hace un cambio de rodamientos, bandas, sellos de diferencial transmision, sincronización, reparación motor, fan clutch, dirección, indique el ajuste final (torque) y juego final (comparador Caratula)

Se desmonta bigas buges deteriorados, buges hojas resortes deteriorados Tornillos sillin deteriorados

Se cambiaron buges bigas, centro y puntas nuevos Buges hojas, nuevos, Tornillos sillin nuevos Tornillos soporte hojas

Labores de Mantenimiento	Numero de salida de Almacen
Kit Buges bigas (6)	
Buges hoja, soporte (9)	
Tornillos sillin (21)	
Tornillos soporte hojas	

SISTEMAS SE SEGURIDAD ACTIVOS Y PASIVOS

MARQUE CON UNA X EL SISTEMA REVISADO Y/O REPARADO

DIFERENCIAL		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA NEUMATICO	
SISTEMA HIDRAULICO		SISTEMA DE VOLTEO		TRNSMISION	
SISTEMA DE FRENOS		SISTEMA DE DIRECCION		SISTEMA DE MOTOR	
CABINA					

Observaciones

FABIO L		
Firma Responsable del Equipo	Firma Mecanico	Firma Supervisor

122995

	MEYAN S.A	CODIGO: FOR-CM-01
MEYAN S.A		REVISIÓN: 6
	ORDEN DE TRABAJO, REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE EQUIPO	FECHA: 22-04-2017
		HOJA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CVCO-URIBE META **ORDEN DE TRABAJO No.** 90

EQUIPO: VOLQUETA **MODELO** 2015

SERIE/PLACA: WLL457 **HOROMETRO/KILOMETRAJ** 18789

OPERADOR: LUIS MONTEJO

FECHA DE ENTRADA: 12 de abril de 2026 **HORA ENTRADA:** 10:00 a. m.

FECHA DE SALIDA: 16 de abril de 2026 **HORA SALIDA:** 1:00 p. m.

MES: ABRIL

FICHA DE MANTENIMIENTO

T. ACEITE:	MX15W40
	18703
REALIZADO POR:	DIEGO
HOROM. PROX CAMBIO:	18953
HORAS/km FALTANTES PROX CAMBIO:	164
HORAS/km PROGRAMADOS:	250
FECHA ULTIMO CAMBIO:	23 de marzo de 2026

PRIORIDAD	GRADO DE URGENCIA	
A	ATENCION INMEDIATA	X
B	ATENCION A MEDIO PLAZO (ESPECIFICAR FECHA APROXIMADA)	
C	ATENCION HASTA QUE SE SUSCITE UN NUEVO REPORTE	

ASIGNADO A	X	INTERNO		EXTERNO

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO SOLICITADO	NOMBRE DEL MECANICO	FIRMA
16/04/2026	REVISAR GATO DE LEVANTE	MACEDONIO MANRIQUE	
16/04/2026	DESMONTE DE CARDAN PARA PRESTAMO A VOLQUETA WLL455	MACEDONIO MANRIQUE	

VoBo JEFE DE MANTENIMIENTO: **VoBo OPERADOR:**

122996

MEYAN S.A.
INGENIEROS CONSTRUCTORES

MEYAN S.A

INFORME TÉCNICO

CODIGO:	FOR-CM-20
VERSIÓN:	2
FECHA:	09-10-2019
PAGINA:	1 DE 1

LUGAR :	Taller Oficina Uribe				IDENTIFICACION EQUIPO		
NOMBRE DEL OPERADOR O CONDUCTOR :	Luis Montejo				MARCA		International
FECHA DE REPARACION	16-04-2026	HORA INICIO	9 AM		MODELO		2015
FECHA DE ENTREGA	16-04-2026	HORA FINAL	11 AM		S/N SERIE		
TECNICO					PLACA / No DE IDENTIFIC		WLL457
OT	90	HOROM.ULTIMO CAMBIO:	18703	HOROM. PROX CAMBIO:	18953	KILOMETRAJE/HORAS ACTUAL	18789

Reporte de Falla (Que solicita o reporta el conductor)

Mantenimiento Correctivo

Diagnostico de la Falla (Análisis de lo que reporta el conductor, si es necesario realice prueba de ruta o de operación)

Revizar Gato levante - desmontar Cardan

Reparación: (Desensamble: registrar datos de cómo esta juego Axiales y radiales; si se requiere)

Ensamble: ajustes requeridos por el manual del fabricante (como dejo la unidad, hacer pruebas y medidas de seguridad)Si hace un cambio de rodamientos, bandas, sellos de diferencial transmisión, sincronización, reparación motor, fan cluch, dirección, indique el ajuste final (torque) y juego final (comparador Caratula)

Se desmonto empaquetadura gato levante para cambiarla

Se retiro Cardan

Labores de Mantenimiento	Numero de salida de Almacèn
Empaquetadura Gato levante	

SISTEMAS SE SEGURIDAD ACTIVOS Y PASIVOS

MARQUE CON UNA X EL SISTEMA REVISADO Y/O REPARADO

DIFERENCIAL		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA NEUMATICO	
SISTEMA HIDRAULICO		SISTEMA DE VOLTEO		TRNSMISION	
SISTEMA DE FRENOS		SISTEMA DE DIRECCION		SISTEMA DE MOTOR	
CABINA					

Observaciones Cardan se retiro para instalarlo en la WLL455

Firma Responsable del Equipo	Firma Mecánico	Firma Supervisor

12497

	MEYAN S.A	CODIGO: FOR-CM-01
		REVISIÓN: 6
	ORDEN DE TRABAJO, REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE EQUIPO	FECHA: 22-04-2017
		HOJA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CVCO - URIBE META **ORDEN DE TRABAJO No.** 82

EQUIPO: VIBRO COMPACTADOR **MODELO** 2007

SERIE/PLACA: CD-CA250-04 **HOROMETRO/KILOMETRAJ** 2209

OPERADOR: ANDRES PEREZ

FECHA DE ENTRADA: 15 de abril de 2026 **HORA ENTRADA:** 7:00 a. m.

FECHA DE SALIDA: 23 de abril de 2026 **HORA SALIDA:** 8:00 a. m.

MES: ABRIL

FICHA DE MANTENIMIENTO

T. ACEITE:	MX15W40
	1752
REALIZADO POR:	DIEGO
HOROM. PROX CAMBIO:	2002
HORAS/km FALTANTES PROX CAMBIO:	-207
HORAS/km PROGRAMADOS:	250
FECHA ULTIMO CAMBIO:	4 de octubre de 2025

PRIORIDAD	GRADO DE URGENCIA	
A	ATENCION INMEDIATA	X
B	ATENCION A MEDIO PLAZO (ESPECIFICAR FECHA APROXIMADA)	
C	ATENCION HASTA QUE SE SUSCITE UN NUEVO REPORTE	

ASIGNADO A	X	INTERNO		EXTERNO

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO SOLICITADO	NOMBRE DEL MECANICO	FIRMA
17/04/2026	NO PRENDE	ALEJANDRO ACEVEDO	
23/04/2026	REVISAR NIVEL DE HIDRAULICO	ALEJANDRO ACEVEDO	

VoBo JEFE DE MANTENIMIENTO: **VoBo OPERADOR:** Andres Perez

177990

MEYAN S.A.	MEYAN S.A	CODIGO: FOR-CM-20
		VERSIÓN: 2
	INFORME TÉCNICO	FECHA: 09-10-2019
		PAGINA: 1 DE 1

LUGAR:	UNIBE (Capanema)				IDENTIFICACION EQUIPO		
NOMBRE DEL OPERADOR O CONDUCTOR:	Andres Perez				MARCA	CB 250-D	
FECHA DE REPARACION	15-04-26	HORA INICIO	7 AM		MODELO	2007	
FECHA DE ENTREGA	15-04-26	HORA FINAL	10 AM		S/N SERIE		
TECNICO	Alejandro Posada C				PLACA / No DE IDENTIFIC	CD-CA250-04	
OT 82	HOROM.ULTIMO CAMBIO: 1752	HOROM. PROX CAMBIO:	2002		KILOMETRAJE/HORAS ACTUAL	2209.	

Reporte de Falla (Que solicita o reporta el conductor)

No prende

Diagnostico de la Falla (Análisis de lo que reportael conductor, si es necesario realice prueba de ruta o de operacion)

Diagnostico falla electrica de encendido

Empujador

Solicitar valvula completa de parqueo y switch.

El arranque de encendido esta pegado y quemado

Reparación: (Desensamble: registrar datos de como esta juego Axiales y radiales; si se requiere)

Ensamble: ajustes requeridos por el manual del fabricante (como dejo la unidad, hacer pruebas y medidas de seguridad)Si hace un cambio de rodamientos, bandas, sellos de diferencial transmisión, sincronización, reparación motor, fan clucth, dirección, indique el ajuste final (torque) y juego final (comparador Caratula)

Cambio bobina de 220vac del sistema de encendido mantenimiento, instalacion electrica de arranque

Mantenimiento sistema de combustible superior todos los ductos de ecpm

Labores de Mantenimiento	Numero de salida de Almacén
F 250 PM	P55146

SISTEMAS SE SEGURIDAD ACTIVOS Y PASIVOS

MARQUE CON UNA X EL SISTEMA REVISADO Y/O REPARADO

DIFERENCIAL		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA NEUMATICO	
SISTEMA HIDRAULICO		SISTEMA DE VOLTEO		TRNSMISION	
SISTEMA DE FRENOS		SISTEMA DE DIRECCION		SISTEMA DE MOTOR	
CABINA					

Observaciones

Andres Perez		
Firma Responsable del Equipo	Firma Mecánico	Firma Supervisor

122999

MEYAN S.A. INGENIEROS CONSTRUCTORES	MEYAN S.A	CODIGO: FOR-CM-20
		VERSIÓN: 2
	INFORME TÉCNICO	FECHA: 09-10-2019
		PAGINA: 1 DE 1

LUGAR:	Urabe pequeñito				IDENTIFICACION EQUIPO		
NOMBRE DEL OPERADOR O CONDUCTOR:	Andres perez				MARCA	CM 250-04	
FECHA DE REPARACION	16 04 26	HORA INICIO	7AM		MODELO	2002	
FECHA DE ENTREGA	17 04 26	HORA FINAL	4 PM		S/N SERIE		
TECNICO	Alvaro Acuña				PLACA / No DE IDENTIFIC		
OT 82	HOROM.ULTIMO CAMBIO:	1752	HOROM. PROX CAMBIO:	2002	KILOMETRAJE/HORAS ACTUAL	7210	

Reporte de Falla (Que solicita o reporta el conductor)

No prende

Diagnostico de la Falla (Análisis de lo que reporta el conductor, si es necesario realice prueba de ruta o de operación)

Diagnostico Arranque en corto

Por: se recomienda revisar sistema electrico y reinstalacion arnes del tablero (arnes para electrico)

Reparación: (Detalladamente registrar datos de como esta juego Axiales y radiales; si se requiere)

Ensamble ajustes requeridos por el manual del fabricante (como dejo la unidad, hacer pruebas y medidas de seguridad)Si hace un cambio de rodamientos, bandas, sellos de diferencial transmisión, sincronización, reparación motor, fan clutch, dirección, indique el ajuste final (torque) y juego final (comparador Caratula)

Revisa arnes electrico de encendido
Revisa estado pastapastilla, relees, master, switch ignicion.
Desmonta y retira arranque para reparar
repara arranque (exteno Granada)

Labores de Mantenimiento	Numero de salida de Almacén
2 electrodos de corriente 1 cinta aislante negra	

SISTEMAS SE SEGURIDAD ACTIVOS Y PASIVOS

MARQUE CON UNA X EL SISTEMA REVISADO Y/O REPARADO

DIFERENCIAL		SISTEMA ELECTRICO	X	SISTEMA NEUMATICO	
SISTEMA HIDRAULICO		SISTEMA DE VOLTEO		TRNSMISION	
SISTEMA DE FRENOS		SISTEMA DE DIRECCION		SISTEMA DE MOTOR	X
CABINA					

Observaciones

Firma Responsable del Equipo	Firma Mecánico	Firma Supervisor

123000

MEYAN S.A.	MEYAN S.A	CODIGO: FOR-CM-20
		VERSIÓN 2
	INFORME TÉCNICO	FECHA: 09-10-2019
		PAGINA: 1 DE 1

LUGAR:	Arriba Popayan				IDENTIFICACION EQUIPO		
NOMBRE DEL OPERADOR O CONDUCTOR:	Andres Perez				MARCA	CD 250 - 04	
FECHA DE REPARACION	23 04 20	HORA INICIO	2 PM		MODELO	2007	
FECHA DE ENTREGA	23 04 20	HORA FINAL	4 PM		S/N SERIE		
TECNICO	Ricardo Perez				PLACA / No DE IDENTIFIC	CD-CA250-04	
OT 82	HOROM.ULTIMO CAMBIO: 11752	HOROM. PROX CAMBIO:			KILOMETRAJE/HORAS ACTUAL	2245	

Reporte de Falla (Que solicita o reporta el conductor)

El hidro esta bajito

Diagnostico de la Falla (Analisis de lo que reporta el conductor, si es necesario realice prueba de ruta o de operación)

Completar niveles del motor e hidro

Reparación: (Desensamble: registrar datos de como esta juego Axiales y radiales: si se requiere)

Ensamble: ajustes requeridos por el manual del fabricante (como dejo la unidad, hacer pruebas y medidas de seguridad);Si hace un cambio de rodamientos, bandas, sellos de diferencial transmision, sincronizacion, reparación motor, llan cluch, direccion, indique el ajuste final (torque) y juego final (comparador Carátula)

Completar niveles del eng-trans

Labores de Mantenimiento	Numero de salida de Almacén

SISTEMAS SE SEGURIDAD ACTIVOS Y PASIVOS

MARQUE CON UNA X EL SISTEMA REVISADO Y/O REPARADO

DIFERENCIAL		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA NEUMATICO	
SISTEMA HIDRAULICO	X	SISTEMA DE VOLTEO		TRNSMISION	
SISTEMA DE FRENOS		SISTEMA DE DIRECCION		SISTEMA DE MOTOR	X
CABINA					

Observaciones

Andres Perez.		
Firma Responsable del Equipo	Firma Mecanico	Firma Supervisor

123001

MEYAN S.A	MEYAN S.A	CODIGO: FOR-CM-01 REVISIÓN: 6
	ORDEN DE TRABAJO, REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE EQUIPO	FECHA: 22-04-2017 HOJA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CVCO - URIBE META **ORDEN DE TRABAJO No.** 39

EQUIPO: TURBO **MODELO** 2008

SERIE/PLACA: TNH104 **HOROMETRO/KILOMETRAJE:** 626270

OPERADOR: JORGE NAZARIT

FECHA DE ENTRADA: 24 de abril de 2026 **HORA ENTRADA:** 08:00:00 AM

FECHA DE SALIDA: 24 de abril de 2026 **HORA SALIDA:** 11:00:00 AM

MES: ABRIL

FICHA DE MANTENIMIENTO	
T. ACEITE:	15W-40
HOROM ULTIMO CAMBIO:	619927
REALIZADO POR:	DIEGO MACIAS
HOROM PROX CAMBIO:	624927
HORAS/km FALTANTES PROX CAMBIO	-1343
HORAS/km PROGRAMADOS:	5000
FECHA ULTIMO CAMBIO:	9 de junio de 2023

PRIORIDAD	GRADO DE URGENCIA	
A	ATENCION INMEDIATA	X
B	ATENCION A MEDIO PLAZO (ESPECIFICAR FECHA APROXIMADA)	
C	ATENCION HASTA QUE SE SUSCITE UN NUEVO REPORTE	

ASIGNADO A		INTERNO		EXTERNO
	X			

FECHA			DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO SOLICITADO	NOMBRE DEL MECANICO	FIRMA
24/4/2026	SL	PASIVA	FILTRO COMBUSTIBLE	MACEDONIO MANRIQUE	
24/4/2026	SL	PASIVA	FILTRO EXTERNO	MACEDONIO MANRIQUE	
24/4/2026	SL	PASIVA	FILTRO MOTOR	MACEDONIO MANRIQUE	
24/4/2026	SL	PASIVA	Efectúe revisiones periódicas para asegurarse de que el cinturón de seguridad y los componentes metálicos, tal como las hebillas, las lengüetas, los retractores, los alambres flexibles y los anclajes, funcionen correctamente. Si encuentra partes sueltas, deterioro, cortes u otros daños en la correa, debe reemplazar el conjunto del cinturón de seguridad completo. / Verificación y estado asientos, alfombras, espejos, operación de limpiaparabrisas	MACEDONIO MANRIQUE	
24/4/2026	MPLM	PASIVA	REVISAR SEGUROS, AJUSTE , UNIONES Y FISURAS DE LA CARROCERIA	MACEDONIO MANRIQUE	
24/4/2026	MPLM	PASIVA	REVISAR, VERIFICAR Y/O REPARAR BOCINAS (ELECTRICAS Y AIRE), LUCES INTERIORES, LUCES DELANTERAS, LUCES TRASERAS, COCULLOS DE VOLCO, PITO DE REVERSA, LICUADORAS, MANULETROS DE CABINA, SENSORES DE LA DIFERENCIALES, BATERIAS	MACEDONIO MANRIQUE	
24/4/2026	SL	PASIVA	REVISAR Y/O REPARAR ESPARAGOS SEMIEJES	MACEDONIO MANRIQUE	
24/4/2026	MPLB	PASIVA	AJUSTE Y CONDICION DE LA CORREA, RODAMIENTOS Y VENTILADOR	MACEDONIO MANRIQUE	

VoBo JEFE DE MANTENIMIENTO:

VoBo OPERADOR:

123002

MEYAN S.A

INFORME TÉCNICO

CODIGO	FOR-CM-20
VERSIÓN	2
FECHA	09-10-2019
PAGINA	1 DE 1

LUGAR:	Taller Oficina Uribe - CVCO.				IDENTIFICACION EQUIPO		
NOMBRE DEL OPERADOR O CONDUCTOR:	Jorge luis Nazarit				MARCA	Chevrolet UKR	
FECHA DE REPARACION	24-04-2026	HORA INICIO	5 PM		MODELO	2008	
FECHA DE ENTREGA	24-04-2026	HORA FINAL	6 PM		S/N SERIE		
TECNICO	Macedonio Manrique				PLACA / No DE IDENTIFIC	TNH 10H	
OT 39	HOROM.ULTIMO CAMBIO:	619927	HOROM. PROX CAMBIO:	624927	KILOMETRAJE/HORAS ACTUAL	626270	

Reporte de Falla (Que solicita o reporta el conductor)

Mantenimiento Preventivo

Diagnostico de la Falla (Análisis de lo que reporta el conductor, si es necesario realice prueba de ruta o de operación)

Revizar aceite motor mantenimiento

Reparación: (Desensamble: registrar datos de como este juego Axiales y radiales; si se requiere)

Ensamble: ajustes requeridos por el manual del fabricante (como dejo la unidad, hacer pruebas y medidas de seguridad)Si hace un cambio de rodamientos, bandas, sellos de diferencial transmisión, sincronización, reparación motor: fan cluch: dirección, indique el ajuste final (torque) y juego final (comparador Caratula)

Se retiro aceite motor deteriorado cumplio su ciclo y filtro lsc. encuentro de mantenimiento

Sele cambio aceite motor y filtro aceite combustible

Labores de Mantenimiento	Numero de salida de Almacén
Aceite motor mobil 15w40	
Filtro aceite	

SISTEMAS SE SEGURIDAD ACTIVOS Y PASIVOS

MARQUE CON UNA X EL SISTEMA REVISADO Y/O REPARADO

DIFERENCIAL		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA NEUMATICO	
SISTEMA HIDRAULICO		SISTEMA DE VOLTEO		TRNSMISION	
SISTEMA DE FRENOS		SISTEMA DE DIRECCION		SISTEMA DE MOTOR	
CABINA					

Observaciones

Firma Responsable del Equipo	Firma Mecanico	Firma Supervisor

123003

SISTEMA DE LUBRICACION (SL)

MEYAN S.A.

CODIGO:	FOR-CM-25
REVISION	0
FECHA:	01-07-2020
HOJA:	1 DE

EQUIPO		TNH104	CÓDIGO	TNH104	CAPACIDA DE CARGA	3,5 Ton.	CONDUTOR	JORGE NAZARIT			
Nº CHASIS		9GDNKR56BAB177732	MODELO	2008	REFERENCIA	NKR	VIGENCIA RTM	30/10/2026	VIGENCIA SOAT	05/09/2026	
Nº MOTOR		795190	MARCA	Chevrolet		FECHA HOY	24/04/2026	Nº CELULAR			0
MECANICO ASIGNADO	MACEDONIO MANRIQUE	FECHA INICIAL	24/04/2026	FECHA FINALIZACION	24/04/2026	H/KM ACTUAL	626270	HORAS / KM PROGAMADO	5000	PROGRAMACION DEL PROXIMO CAMBIO	631270

ST	SL	SEGURIDAD	DESCRIPCION	PASO A PASO	BUENO	MALO	OBSERVACIONES	H/PROGRAMADAS	TIEMPO	Firma operador	Firma mecanico	SOPORTES A ENTREGAR
39	1	PASIVA	FILTRO COMBUSTIBLE	Cambio filtro				5000	0.05			1-FORMATO SL 2-REGISTRO FOTOGRAFICO (FOTO FAMILIAR)
				Entrega el cartucho usado				5000	0.02			
39	2	PASIVA	FILTRO SEPARADOR DE AGUA DE COMBUSTIBLE	cambio filtro				5000	0.04			1-FORMATO SL 2-REGISTRO FOTOGRAFICO (FOTO FAMILIAR)
				Entrega el cartucho usado				5000	0.02			
39	3	PASIVA	FILTRO DE AIRE MOTOR	cambio filtro				5000	0.05			1-FORMATO SL 2-REGISTRO FOTOGRAFICO (FOTO FAMILIAR)
				ubicado restrictor aire				5000	0.05			
				Ajustate de las mangueras de admision				5000	0.05			
				Entrega el cartucho usado				5000	0.02			
39	4	ACTIVA	REVISAR,CORREGUIR Y PREVENIR FUGAS DE ACEITE, NIVELES, REVISION DE KILOMETRAJE	Nivel de refrigerante				5000	0.02			1-FORMATO SL 2-REGISTRO FOTOGRAFICO (FOTO FAMILIAR)* 3-REVISION DE KILOMETRAJE
				Nivel direccion				5000	0.02			
				Nivel aceite motor				5000	0.02			
				Nivel de aperadores				5000	0.02			
				Nivel transmision				5000	0.02			
				Nivel diferenciales				5000	0.1			
	5	PASIVA	FILTRO ACEITE DE MOTOR	Cambio filtro				10000	0.1			1-FORMATO SL 2-REGISTRO FOTOGRAFICO (FOTO FAMILIAR)*
				toma muestra				ope anual	0.02			
				Entrega el cartucho usado				10000	0.02			
39	6	PASIVA	RELLENOS DE ACEITE FILTRO PARA SINTETICO					20000	0.4			1-FORMATO SL 2-REGISTRO FOTOGRAFICO (FOTO FAMILIAR)*
39	7	ACTIVA	FILTRO DIRECCION	limpieza sistema				10000	0.2			1-FORMATO SL 2-REGISTRO FOTOGRAFICO (FOTO FAMILIAR)*
				Cambio filtro				10000	0.02			
				Entrega el cartucho usado				10000	0.02			
39	8	ACTIVA	CAMBIO ACEITE CAJA DE DIRECCION	asegurase que el filtro se cambie				10000	0.01			1-FORMATO SL 2-REGISTRO FOTOGRAFICO (FOTO FAMILIAR)*
				Correccion de fugas				10000	1			
				Cambio aceite				10000	0.2			
				Disposicion del aceite				10000	0.02			
39	9	PASIVA	FILTRO DIFERNCIAL TRASERA DELANTERA	Cambio filtro				20000	0.05			1-FORMATO SL 2-REGISTRO FOTOGRAFICO (FOTO FAMILIAR)*
				Entrega el cartucho usado				20000	0.02			
39	10	PASIVA	ACEITE DE MOTOR	Cambio aceite				5000	0.2			1-FORMATO SL 2-REGISTRO FOTOGRAFICO (FOTO FAMILIAR)*
				Disposicion del aceite				5000	0.02			
39	11	PASIVA	CAMBIO ACEITE DIFERENCIAL TRASERA DELANTERA Y DELANTERA	Corregir fugas				40000	1			1-FORMATO SL 2-REGISTRO FOTOGRAFICO (FOTO FAMILIAR)*
				Cambio aceite				40000	1			
				Disposicion del aceite				40000	0.02			
39	12	PASIVA	CAMBIAR Y/O FILTRAR LUBRICANTE HIDRAULICO	Estado filtros para realizar drenaje				40000	0.2			1-FORMATO SL 2-REGISTRO FOTOGRAFICO (FOTO FAMILIAR)*
				Adicionar hidraulico usado				40000	1			
				Filtro aceite				40000	0.2			
39	13	PASIVA	REPARACION BOMBA DE AGUA Y CAMBIO REFRIGERANTE	Revisar y repara bomba de agua				80000	4			1-FORMATO SL 2-REGISTRO FOTOGRAFICO (FOTO FAMILIAR)*
				Cambio filtro agua(opcional)				80000	0.02			
				Estado del glicol del refrigerante				80000	0.05			
				Cambio refrigerante				80000	0.1			
				Disposicion del refrigerante usado				80000	0.5			
39	14	PASIVA	CAMBIO ACEITE TRANSMISION (CAJA)	limpieza sistema				80000	0.2			1-FORMATO SL 2-REGISTRO FOTOGRAFICO (FOTO FAMILIAR)*
				cambio aceite				80000	0.1			
				Disposicion del aceite				80000	0.05			
39	15	PASIVA	ESCANER EQUIPO	PROMEDIO DEL COMBUSTIBLE				5000	0.10			1- RESUMEN HISTORIAL ESCANER 2-FORMATO SL
				VELOCIDAD REGULADA 80KM/H				5000	0.15			
				VERIFICAR Y CORREGIR CODIGOS DE FALLA				5000	0.15			
				CORTE DE CILINDROS				5000	0.40			
				Manometro Temperatura caja				5000	0.01			
				Manometro Temperatura diferencial delantera				5000	0.01			
				Manometro Temperatura diferencial trasera				5000	0.01			
				Manometro Temperatura motor revisar				5000	0.01			
				Manometro Temperatura agua motor revisar				5000	0.01			
				Manometro Presion freno revisar				5000	0.01			
				Manometro Pirómetro				5000	0.01			
				Tacometro y Velocimetro				5000	0.01			
				Manometro Voltimetro				5000	0.01			

Observaciones:

Nota: EL TIEMPO ESTABLECIDO POR HORA LABOR NO CONTEMPLA PROCESOS DE COMPRAS O DAÑOS DE PARTES IRREPARABLES

Firma operador

Firma mecanico

Firma supervisor

122004

MEYAN S.A	MEYAN S.A	CODIGO: FOR-CM-01
	ORDEN DE TRABAJO, REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE EQUIPO	REVISIÓN: 6
		FECHA: 22-04-2017
		HOJA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CVCO - URIBE META **ORDEN DE TRABAJO No.** 43

EQUIPO: DUMPER **MODELO** 2005

SERIE/PLACA: DC-725-04 **HOROMETRO/KILOMETRAJE:** 26124

OPERADOR: GUILLERMO ESCOBAR

FECHA DE ENTRADA: 18 de abril de 2026 **HORA ENTRADA:** 10:00:00 AM

FECHA DE SALIDA: 18 de abril de 2026 **HORA SALIDA:** 13:00:00 PM

MES: ABRIL

FICHA DE MANTENIMIENTO	
T. ACEITE:	15W-40
HOROM. ULTIMO CAMBIO:	25815
REALIZADO POR:	DIEGO MACIAS
HOROM. PROX CAMBIO:	26065
HORAS/km FALTANTES PROX CAMBIO:	-59
HORAS/km PROGRAMADOS:	250
FECHA ULTIMO CAMBIO:	4 de febrero de 2026

PRIORIDAD	GRADO DE URGENCIA	
A	ATENCION INMEDIATA	X
B	ATENCION A MEDIO PLAZO (ESPECIFICAR FECHA APROXIMADA)	
C	ATENCION HASTA QUE SE SUSCITE UN NUEVO REPORTE	

ASIGNADO A	X	INTERNO		EXTERNO

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO SOLICITADO			NOMBRE DEL MECANICO	FIRMA
18/4/2026	SL	PASIVA	FILTRO AIRE PRIMARIO	ALEJANDRO ACEVEDO	
18/4/2026	SL	PASIVA	FILTRO AIRE SECUNDARIO	ALEJANDRO ACEVEDO	
18/4/2026	SL	ACTIVA	FILTRO COMBUSTIBLE	ALEJANDRO ACEVEDO	
18/4/2026	SL	ACTIVA	FILTRO MOTOR	ALEJANDRO ACEVEDO	
18/4/2026	SL	ACTIVA	FILTRO TRAMPA (SEPARADOR DE AGUA)	ALEJANDRO ACEVEDO	
18/4/2026	SL	PASIVA	RELLENOS DE ACEITE FILTRO	ALEJANDRO ACEVEDO	
18/4/2026	SL	PASIVA	CAMBIO ACEITE MOTOR	ALEJANDRO ACEVEDO	
18/4/2026	SL	PASIVA	FILTRO AIRE CABINA EXTERNO	ALEJANDRO ACEVEDO	
18/4/2026	SL	ACTIVA	FILTRO AIRE CABINA INTERNO	ALEJANDRO ACEVEDO	

VoBo JEFE DE MANTENIMIENTO:

VoBo OPERADOR: Guillermo Escobar

123005

MEYAN S.A.	MEYAN S.A	CODIGO: FOR-CM-20
		VERSIÓN: 2
	INFORME TÉCNICO	FECHA: 09-10-2019
		PAGINA: 1 DE 1

LUGAR:	UVISE Popayán				IDENTIFICACION EQUIPO		
NOMBRE DEL OPERADOR O CONDUCTOR:	Guillermo Escobar				MARCA	725-04	
FECHA DE REPARACION	18 4 26	HORA INICIO	10 OM		MODELO	2005	Dumper
FECHA DE ENTREGA	18 4 26	HORA FINAL	1 PM		S/N SERIE		CAT
TECNICO	Oscar Ricardo Acosta				PLACA / No DE IDENTIFIC		DC-725-04
OT 43	HOROM.ULTIMO CAMBIO:	26124	HOROM. PROX CAMBIO:	26624	KILOMETRAJE/HORAS ACTUAL		26124

Reporte de Falla (Que solicita o reporta el conductor)

Mantenimiento 500 H

Diagnostico de la Falla (Análisis de lo que reporta el conductor, si es necesario realice prueba de ruta o de operación)

Mantenimiento 500 H

Reparación: (Desensamble registrar datos de como esta juego Axiales y radiales, si es requiere)

Ensamble ajustes requeridos por el manual del fabricante (como deja la unidad, hacer pruebas y medidas de seguridad)Si hace un cambio de rodamientos, bandas, sellos de diferencial transmision, sincronización, reparación motor, fan clouth, dirección, indique el ajuste final (torque) y juego final (comparador Carátula)

Mantenimiento 500 H

Labores de Mantenimiento	Numero de salida de Almacén
✓ F Diesel	
✓ F Cub	
✓ F Cub bomba	
✓ F Aire ctf	
✓ F aire int	
✓ F Cabina	
3 Gls Hidraul	

SISTEMAS SE SEGURIDAD ACTIVOS Y PASIVOS

MARQUE CON UNA X EL SISTEMA REVISADO Y/O REPARADO

DIFERENCIAL		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA NEUMATICO	
SISTEMA HIDRAULICO		SISTEMA DE VOLTEO		TRNSMISION	
SISTEMA DE FRENOS		SISTEMA DE DIRECCION		SISTEMA DE MOTOR	X
CABINA					

Observaciones

Guillermo Escobar		
Firma Responsable del Equipo	Firma Mecánico	Firma Supervisor

123006

SISTEMA DE LUBRICACION
(SL)

CODIGO:	FOR-CM-25
REVISION	0
FECHA:	01-07-2020
HOJA:	1 DE 1

EQUIPO	DC-725-04	CÓDIGO	DC-725-04	CAPACIDAD DE CARGA	300 Hp	CONDUTOR	GUILLERMO ESCOBAR		
Nº CHASIS	B1L00153	MODELO	2005	REFERENCIA	725C	VIGENCIA RTH		VIGENCIA SOAT	
Nº MOTOR	RSX01103	MARCA	Caterpillar		FECHA HOY	18-04-2026	Nº CELULAR		

MECANICO ASIGNADO	ALEJANDRO ACEVEDO	FECHA INICIAL	18-04-2026	FECHA FINALIZACION	18-04-2026	H/KM ACTUAL	26124	HORAS / KM PROGAMADO	250	PROGRAMACION DEL PROXIMO CAMBIO	26374

OT	ÍT.	SEGURIDAD	DESCRIPCION	PASO A PASO	BUENO	MALO	OBSERVACIONES	H/PROGRAMADAS	TIEMPO	Firma operador	Firma mecanico	SOPORTES A ENTREGAR
43	1	PASIVA	FILTRO COMBUSTIBLE	Cambio filtro				250	0.05			1-FORMATO SL 2-REGISTRO FOTOGRAFICO (FOTO FAMILIAR)
				Entrega el cartucho usado				250	0.03			
43	2	PASIVA	FILTRO SEPARADOR DE AGUA DE COMBUSTIBLE	cambio filtro				250	0.05			1-FORMATO SL 2-REGISTRO FOTOGRAFICO (FOTO FAMILIAR)
				Entrega el cartucho usado				250	0.03			
43	3	PASIVA	FILTRO AIRE PRIMARIO	cambio filtro				250	0.05			1-FORMATO SL 2-REGISTRO FOTOGRAFICO (FOTO FAMILIAR)*
				estado restrictor aire				250	0.05			
				Ajuste de las mangueras de admision				250	0.05			
				Entrega el cartucho usado				250	0.02			
43	3.1	PASIVA	FILTRO AIRE SECUNDARIO	cambio filtro				250	0.05			1-FORMATO SL 2-REGISTRO FOTOGRAFICO (FOTO FAMILIAR)*
				estado restrictor aire				250	0.05			
				Ajuste de las mangueras de admision				250	0.05			
				Entrega el cartucho usado				250	0.02			
43	4	ACTIVA	REVISAR,CORREGUIR Y PREVENIR FUGAS DE ACEITE, NIVELES, REVISION DE KILOMETRAJE.	Nivel de refrigerante				250	0.02			1-FORMATO SL 2-REGISTRO FOTOGRAFICO (FOTO FAMILIAR)* 3-REVISION DE KILOMETRAJE
				Nivel direccion				250	0.02			
				Nivel aceite motor				250	0.02			
				Nivel de transmision				250	0.02			
				Nivel transmision				250	0.02			
				Nivel diferenciales				250	0.1			
43	5	PASIVA	FILTRO ACEITE DE MOTOR	Cambio filtro				250	0.1			1-FORMATO SL 2-REGISTRO FOTOGRAFICO (FOTO FAMILIAR)*
				toma muestra				opcional	0.05			
				Entrega el cartucho usado				250	0.02			
43	6	PASIVA	RELLENOS DE ACEITE FILTRO PARA SINTETICO					1000	0.1			1-FORMATO SL 2-REGISTRO FOTOGRAFICO (FOTO FAMILIAR)*
43	7	ACTIVA	FILTRO DIRECCION	limpieza externa				500	0.2			1-FORMATO SL 2-REGISTRO FOTOGRAFICO (FOTO FAMILIAR)*
				Cambio filtro				500	0.03			
				Entrega el cartucho usado				500	0.02			
43	8	ACTIVA	CAMBIO ACEITE CAJA DE DIRECCION	asegurarse que el filtro se cambie				500	0.01			1-FORMATO SL 2-REGISTRO FOTOGRAFICO (FOTO FAMILIAR)*
				Carreton de Aseo				500	1			
				Cambio aceite				500	0.2			
				Disposicion del aceite				500	0.02			
43	9	PASIVA	FILTRO DIFERNCIAL TRASERA DELANTERA	Cambio filtro				1000	0.05			1-FORMATO SL 2-REGISTRO FOTOGRAFICO (FOTO FAMILIAR)*
				Entrega el cartucho usado				1000	0.02			
43	10	PASIVA	ACEITE DE MOTOR	Cambio aceite				1000	0.1			1-FORMATO SL 2-REGISTRO FOTOGRAFICO (FOTO FAMILIAR)*
				Disposicion del aceite				1000	0.02			
43	11	PASIVA	CAMBIO ACEITE DIFERENCIAL TRASERA DELANTERA Y DELANTERA	Corregir fugas				2000	1			1-FORMATO SL 2-REGISTRO FOTOGRAFICO (FOTO FAMILIAR)*
				Cambio aceite				2000	1			
				Disposicion del aceite				2000	0.02			
43	12	PASIVA	CAMBIAR Y/O FILTRAR LUBRICANTE HIDRAULICO	Estado Filtros para realizar cambio				2000	0.2			1-FORMATO SL 2-REGISTRO FOTOGRAFICO (FOTO FAMILIAR)*
				Aplicacion Hidraulico usado				2000	0.1			
				Filtrar aceite				2000	0.2			
43	13	PASIVA	REPARACION BOMBA DE AGUA Y CAMBIO REFRIGERANTE	Revisar y reparar fugas de agua				4000	4			1-FORMATO SL 2-REGISTRO FOTOGRAFICO (FOTO FAMILIAR)*
				Cambio filtro agua especial				4000	0.03			
				Estado del glicol del refrigerante				4000	0.03			
				WF2122 Fiengaard FILTRO AGUA REFRIGERACIO				1000	0.05			
				Cambio refrigerante				4000	0.3			
				Disposicion del refrigerante usado				4000	0.3			
43	14	PASIVA	CAMBIO ACEITE TRANSMISION (CAJA)	limpieza externa				4000	2.5			1-FORMATO SL 2-REGISTRO FOTOGRAFICO (FOTO FAMILIAR)*
				cambio aceite				4000	3.1			
				Disposicion del aceite				4000	0.02			
43	15	PASIVA	ESCANER EQUIPO	PROMEDIO DEL COMBUSTIBLE				250	0.1			1- RESUMEN HISTORIAL ESCANER 2-FORMATO SL
				VELOCIDAD REGULADA #RPM/H				250	0.13			
				VERIFICAR Y CORREGIR CODIGOS DE FALLA				250	0.13			
				CORTE DE CILINDROS				250	0.4			
				Manometro Temperatura aire				250	0.01			
				Manometro Temperatura diferencial delantera				250	0.01			
				Manometro Temperatura diferencial trasera				250	0.01			
				Manometro Temperatura motor revisar				250	0.01			
				Manometro Temperatura agua motor revisar				250	0.01			
				Manometro Presion freno revisar				250	0.01			
				Manometro Pirometro				250	0.01			
				Tacometro y Velocimetro				250	0.01			
				Manometro Voltimetro				250	0.01			

Observaciones:

Nota: EL TIEMPO ESTABLECIDO POR HORA LABOR NO CONTEMPLA PROCESOS DE COMPRAS O DAÑOS DE PARTES IRREPARABLES

Firma operador Guillermo Escobar

Firma mecanico

Firma supervisor

123007

ANEXO 11. REGISTROS PREOPERACIONALES Y DOCUMENTACION DE MAQUINARIA

123008

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

CODIGO: FOR-GI-12
REVISIÓN: 6

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS

FECHA: 09-03-2017
PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: Consorcio vial Conexión orinoquia LOCALIZACION: Vrbe-meta
MODELO: 2008 MARCA: International PLACAS: YCK 403
INSPECCIONADO POR: David Santiago Ron
SEMANA: DEL 13 DE Abril AL 18 DE Abril DE 2026
FECHA VENCIMIENTO SOAT 29-04-2026 FECHA VENCIMIENTO TECNOMECANICA 4-05-2026
FECHA VENCIMIENTO MANEJO DEFENSIVO 16-02-2028

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Exploradoras (Id/Ii)	2		X		X		X		X		X		X		
	Luz de media (Id/Ii)	4	X		X		X		X		X		X			
	Luz alta (Id/Ii)	4	X		X		X		X		X		X			
	Luz estacionaria delantera (Id/Ii)	2	X		X		X		X		X		X			
	Luz direccional delantera (Id/Ii)	2	X		X		X		X		X		X			
	Luz de parqueo delantero (Id/Ii)	2	X		X		X		X		X		X			
	Luz de parqueo trasera (Id/Ii)	2	X		X		X		X		X		X			
	Luz estacionaria trasera (Id/Ii)	2	X		X		X		X		X		X			
	Luz direccional trasera (Id/Ii)	2	X		X		X		X		X		X			
	Luz de pisada del freno	2	X		X		X		X		X		X			
	Luz direccional volcó	Completo		X		X		X		X		X		X		
	Licuadoras	2		X		X		X		X		X		X		
CABINA	Espejos laterales	2	X		X		X		X		X		X			
	Sistema limpia parabrisas	1	X		X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso	1		X		X		X		X		X		X		
	Pito	1		X		X		X		X		X		X		
	Cornetas	1	X		X		X		X		X		X			
	Freno de servicio	Completa	X		X		X		X		X		X			
	Freno de emergencia	Completa	X		X		X		X		X		X			
	Cinturón de seguridad	2	X		X		X		X		X		X			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	X		X		X		X		X		X			
	Asiento en buena condición	1	X		X		X		X		X		X			
	Cables de la batería (revise si los cables del	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Seguros de capot	2	X		X		X		X		X		X			
	Revisar Tablero de Instrumentos	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Revisar sistemas de dirección	Completo	X		X		X		X		X		X			
LLANTAS Y RINES	Estado de Llantas incluye repuesto y presión	Completo		X		X		X		X		X		X		
ESTADO MECANICO MOTOR	Revisar filtros de agua-combustible y aire	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Revisar niveles(motor, refrigerante, hidráulico)	FULL	X		X		X		X		X		X			
	Bandas impulsoras -correas	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Mangueras de admisión y escape	Completo	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECANICO DE LA SUSPENSIÓN	Ruido no normales del equipo		X		X		X		X		X		X			
	Estado de la suspensión	General	X		X		X		X		X		X			
	Cadena del cardan.	1		X		X		X		X		X		X		
VOLCO	Manguera (rasgadas, gruñidas, cristalizadas)	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Mecanismo apertura compuerta	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Controles de descargue	1	X		X		X		X		X		X			
	Fugas	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Pasadores y enganche del volcó	Completo	X		X		X		X		X		X			
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	Kit ambiental	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Extintor (20 Lb)	1	X		X		X		X		X		X			
	Botiquín	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Pala antichispa	1	X		X		X		X		X		X			
	Triángulos reflectivo, tacos, Herramienta, linterna	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Otros:															
VoBo HSE																

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR del vehiculo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no X

Santiago Ron
NOMBRE CONDUCTOR

NOMBRE ING RESIDENTE

123009

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-12 REVISIÓN: 6
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS	FECHA: 09-03-2017 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: Consorcio Vial Conexión Orinoquia LOCALIZACION: Urbe-Tuta

MODELO: 2008 MARCA: International PLACAS: YCK 403

INSPECCIONADO POR: David Santiago Ruiz

SEMANA: DEL 6 DE Abril AL 11 DE abril DE 2026

FECHA VENCIMIENTO SOAT 29-04-2026 FECHA VENCIMIENTO TECNOMECANICA 4-05-2026

FECHA VENCIMIENTO MANEJO DEFENSIVO 16-02-2028

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Exploradoras (ld/li)	2		X		X		X		X				X		
	Luz de media (ld/li)	4	X		X		X		X		X		X			
	Luz alta (ld/li)	4	X		X		X		X		X		X			
	Luz estacionaria delantera (ld/li)	2	X		X		X		X		X		X			
	Luz direccional delantera (ld/li)	2	X		X		X		X		X		X			
	Luz de parqueo delantero (ld/li)	2	X		X		X		X		X		X			
	Luz de parqueo trasera (ld/li)	2	X		X		X		X		X		X			
	Luz estacionaria trasera (ld/li)	2	X		X		X		X		X		X			
	Luz direccional trasera (ld/li)	2	X		X		X		X		X		X			
	Luz de pisada del freno	2	X		X		X		X		X		X			
	Luz direccional volcó	Completo		X		X		X		X		X		X		
	Licuadoras	2	X			X		X		X		X		X		
CABINA	Espejos laterales	2	X		X		X		X		X		X			
	Sistema limpia parabrisas	1	X		X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso	1		X		X		X		X		X		X		
	Pito	1		X		X		X		X		X		X		
	Cornetas	1	X		X		X		X		X		X			
	Freno de servicio	Completa	X		X		X		X		X		X			
	Freno de emergencia	Completa	X		X		X		X		X		X			
	Cinturón de seguridad	2	X		X		X		X		X		X			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	X		X		X		X		X		X			
	Asiento en buena condición	1	X		X		X		X		X		X			
	Cables de la batería (revise si los cables del	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Seguros de capot	2	X		X		X		X		X		X			
	Revisar Tablero de Instrumentos	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Revisar sistemas de dirección	Completo	X		X		X		X		X		X			
LLANTAS Y RINES	Estado de Llantas incluye repuesto y presión	Completo		X		X		X		X		X		X		
ESTADO MECANICO MOTOR	Revisar filtros de agua-combustible y aire	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Revisar niveles(motor, refrigerante, hidráulico)	FULL	X		X		X		X		X		X			
	Bandas impulsoras -correas	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Mangueras de admisión y escape	Completo	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECANICO DE LA SUSPENSIÓN	Ruido no normales del equipo		X		X		X		X		X		X			
	Estado de la suspensión	General	X		X		X		X		X		X			
	Cadena del cardan.	1	X		X		X		X		X		X			
VOLCO	Manguera (rasgadas, gruñidas, cristalizadas)	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Mecanismo apertura compuerta	Completo		X		X		X		X		X		X		
	Controles de descargue	1	X		X		X		X		X		X			
	Fugas	Completo		X		X		X	X		X		X			
	Pasadores y enganche del volcó	Completo	X		X		X		X		X		X			
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	Kit ambiental	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Extintor (20 Lb)	1	X		X		X		X		X		X			
	Botiquín	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Pala antichispa	1	X		X		X		X		X		X			
	Triángulos reflectivo, tacos, Herramienta, linterna	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Otros:															
VoBo HSE																

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no X

NOMBRE CONDUCTOR

NOMBRE ING RESIDENTE

123610

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-12 REVISIÓN: 6
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS	FECHA: 09-03-2017 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CVCO LOCALIZACION: Uribe #1

MODELO: 2008 MARCA: International PLACAS: UPS 884

INSPECCIONADO POR: Fernando Poloche

SEMANA: DEL 13 DE Abril AL 18 DE Abril DE 2026

FECHA VENCIMIENTO SOAT 06-06-2026 FECHA VENCIMIENTO TECNOMECANICA 28-06-2026.

FECHA VENCIMIENTO MANEJO DEFENSIVO 16-09-2026

	DESCRIPCIÓN	CANT	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Exploradoras (ld/li)	2		X		X		X		X		X		X		
	Luz de media (ld/li)	4														
	Luz alta (ld/li)	4														
	Luz estacionaria delantera (ld/li)	2														
	Luz direccional delantera (ld/li)	2														
	Luz de parqueo delantero (ld/li)	2														
	Luz de parqueo trasera (ld/li)	2														
	Luz estacionaria trasera (ld/li)	2														
	Luz direccional trasera (ld/li)	2														
	Luz de pisada del freno	2														
	Luz direccional volcó	Completo		X		X		X		X		X		X		
	Licuadoras	2		X		X		X		X		X		X		
CABINA	Espejos laterales	2														
	Sistema limpia parabrisas	1														
	Alarma de retroceso	1		X		X		X		X		X		X		
	Pito	1		X		X		X		X		X		X		
	Cornetas	1		X		X		X		X		X		X		
	Freno de servicio	Completa														
	Freno de emergencia	Completa														
	Cinturón de seguridad	2														
	Vidrio frontal (en buen estado)	1														
	Asiento en buena condición	1														
	Cables de la batería (revise si los cables del	Completo														
	Seguros de capot	2														
	Revisar Tablero de Instrumentos	Completo														
	Revisar sistemas de dirección	Completo														
LLANTAS Y RINES	Estado de Llantas incluye repuesto y presión	Completo		X		X		X		X		X		X		
ESTADO MECANICO MOTOR	Revisar filtros de agua-combustible y aire	Completo														
	Revisar niveles(motor, refrigerante, hidráulico)	FULL														
	Bandas impulsoras -correas	Completo														
	Mangueras de admisión y escape	Completo														
ESTADO MECANICO DE LA SUSPENSIÓN	Ruido no normales del equipo															
	Estado de la suspensión	General														
	Cadena del cardan.	1														
VOLCO	Manguera (rasgadas, gruñidas, cristalizadas)	Completo														
	Mecanismo apertura compuerta	Completo														
	Controles de descargue	1														
	Fugas	Completo		X		X		X		X		X		X		
	Pasadores y enganche del volcó	Completo														
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	Kit ambiental	Completo														
	Extintor (20 Lb)	1														
	Botiquín	Completo														
	Pala antichispa	1		X		X		X		X		X		X		
	Triángulos reflectivo, tacos, Herramienta, linterna	Completo														
	Otros:															
	VoBo HSE															

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no X

Fernando P
NOMBRE CONDUCTOR

NOMBRE ING RESIDENTE

123011

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

CODIGO: FOR-GI-12
REVISIÓN: 6

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS

FECHA: 09-03-2017
PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CVCO LOCALIZACION: Uribe KM

MODELO: 2008 MARCA: International PLACAS: UPS 881

INSPECCIONADO POR: Fernando Pdocho

SEMANA: DEL 06 DE Abril AL 11 DE Abril DE 2026

FECHA VENCIMIENTO SOAT 06-06-2026 FECHA VENCIMIENTO TECNOMECANICA 28-06-2026

FECHA VENCIMIENTO MANEJO DEFENSIVO 16-09-2026

	DESCRIPCIÓN	CANT	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Exploradoras (ld/li)	2		X		X		X		X		X		X		
	Luz de media (ld/li)	4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	Luz alta (ld/li)	4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	Luz estacionaria delantera (ld/li)	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	Luz direccional delantera (ld/li)	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	Luz de parqueo delantero (ld/li)	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	Luz de parqueo trasera (ld/li)	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	Luz estacionaria trasera (ld/li)	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	Luz direccional trasera (ld/li)	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	Luz de pisada del freno	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	Luz direccional volcó	Completo		X		X		X		X		X		X		
	Licuadoras	2	/	X	/	X	/	X	/	X	/	X	/	X		
CABINA	Espejos laterales	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	Sistema limpia parabrisas	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	Alarma de retroceso	1		X		X		X		X		X		X		
	Pito	1		X		X		X		X		X		X		
	Cornetas	1		X		X		X		X		X		X		
	Freno de servicio	Completa	/		/		/	/	/		/	/	/	/		
	Freno de emergencia	Completa	/		/	/	/	/	/		/	/	/	/		
	Cinturón de seguridad	2	/		/	/	/	/	/		/	/	/	/		
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	/		/	/	/	/	/		/	/	/	/		
	Asiento en buena condición	1	/		/	/	/	/	/		/	/	/	/		
	Cables de la batería (revise si los cables del	Completo	/		/	/	/	/	/		/	/	/	/		
	Seguros de capot	2	/		/	/	/	/	/		/	/	/	/		
	Revisar Tablero de Instrumentos	Completo	/		/		/	/	/		/	/	/	/		
	Revisar sistemas de dirección	Completo	/		/		/	/	/		/	/	/	/		
LLANTAS Y RINES	Estado de Llantas incluye repuesto y presión	Completo		X		X		X		X		X		X		
ESTADO MECANICO MOTOR	Revisar filtros de agua-combustible y aire	Completo	/		/	/	/	/	/		/	/	/	/		
	Revisar niveles(motor, refrigerante, hidráulico)	FULL	/		/	/	/	/	/		/	/	/	/		
	Bandas impulsoras -correas	Completo	/		/	/	/	/	/		/	/	/	/		
	Mangueras de admisión y escape	Completo	/		/	/	/	/	/		/	/	/	/		
ESTADO MECANICO DE LA SUSPENSIÓN	Ruido no normales del equipo		/		/	/	/	/	/		/	/	/	/		
	Estado de la suspensión	General	/		/	/	/	/	/		/	/	/	/		
	Cadena del cardan.	1	/		/	/	/	/	/		/	/	/	/		
VOLCO	Manguera (rasgadas, gruñidas, cristalizadas)	Completo	/		/	/	/	/	/		/	/	/	/		
	Mecanismo apertura compuerta	Completo	/		/	/	/	/	/		/	/	/	/		
	Controles de descargue	1	/		/	/	/	/	/		/	/	/	/		
	Fugas	Completo	/	X	/	X	/	X	/	X	/	X	/	X		
	Pasadores y enganche del volcó	Completo	/		/	/	/	/	/		/	/	/	/		
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	Kit ambiental	Completo	/		/	/	/	/	/		/	/	/	/		
	Extintor (20 Lb)	1	/		/	/	/	/	/		/	/	/	/		
	Botiquín	Completo	/		/	/	/	/	/		/	/	/	/		
	Pala antichispa	1	/	X	/	X		X		X		X		X		
	Triángulos reflectivo, tacos, Herramienta, linterna	Completo	/		/	/	/	/	/		/	/	/	/		
	Otros:															
	VoBo HSE															

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no X

Fernando Pdocho
NOMBRE CONDUCTOR

NOMBRE ING RESIDENTE

123012

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

CODIGO: FOR-GI-12
REVISIÓN: 6
FECHA: 09-03-2017
PAGINA: 1 DE 1

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS

SEDE O PROYECTO: tr. San Jose LOCALIZACION: Urbe
MODELO: 2012 MARCA: internacional PLACAS: STO 330
INSPECCIONADO POR: Luis Fernando Medellin Posada
SEMANA: DEL 27 DE Abril AL 2 DE Mayo DE 2026
FECHA VENCIMIENTO SOAT 29-9-2026 FECHA VENCIMIENTO TECNOMECANICA 29-3-2027
FECHA VENCIMIENTO MANEJO DEFENSIVO 16-6-2026

	DESCRIPCIÓN	CANT	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIE B	MIE M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
LUCES	Exploradoras (ld/li)	2														
	Luz de media (ld/li)	4														
	Luz alta (ld/li)	4														
	Luz estacionaria delantera (ld/li)	2														
	Luz direccional delantera (ld/li)	2														
	Luz de parqueo delantero (ld/li)	2														
	Luz de parqueo trasera (ld/li)	2														
	Luz estacionaria trasera (ld/li)	2														
	Luz direccional trasera (ld/li)	2														
	Luz de pisada del freno	2														
	Luz direccional volcó	Completo														
	Licuadoras	2														
CABINA	Espejos laterales	2														
	Sistema limpia parabrisas	1														
	Alarma de retroceso	1														
	Pito	1														
	Cornetas	1														
	Freno de servicio	Completa														
	Freno de emergencia	Completa														
	Cinturón de seguridad	2														
	Vidrio frontal (en buen estado)	1														
	Asiento en buena condición	1														
	Cables de la batería (revise si los cables del	Completo														
	Seguros de capot	2														
	Revisar Tablero de Instrumentos	Completo														
	Revisar sistemas de dirección	Completo														
LLANTAS Y RINES	Estado de Llantas incluye repuesto y presión	Completo														
ESTADO MECANICO MOTOR	Revisar filtros de agua-combustible y aire	Completo														
	Revisar niveles(motor, refrigerante, hidráulico)	FULL														
	Bandas impulsoras -correas	Completo														
	Mangueras de admisión y escape	Completo														
ESTADO MECANICO DE LA SUSPENSIÓN	Ruido no normales del equipo															
	Estado de la suspensión	General														
	Cadena del cardan.	1														
VOLCO	Manguera (rasgadas, gruñidas, cristalizadas)	Completo														
	Mecanismo apertura compuerta	Completo														
	Controles de descargue	1														
	Fugas	Completo														
	Pasadores y enganche del volcó	Completo														
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	Kit ambiental	Completo														
	Extintor (20 Lb)	1														
	Botiquín	Completo														
	Pala antichispa	1														
	Triángulos reflectivo, tacos, Herramienta, linterna	Completo														
	Otros:															
	VoBo HSE															

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no X

Luis Fernando Medellin P
NOMBRE CONDUCTOR

NOMBRE INGENIERO RESIDENTE

123013

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-12 REVISIÓN: 6
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS	FECHA: 09-03-2017 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: Tr. San José LOCALIZACION: Uribe

MODELO: 2012 MARCA: internacional PLACAS: Sto 330

INSPECCIONADO POR: Luis Fernando Medellin Posada

SEMANA: DEL 20 DE Abril AL 25 DE Abril DE 2026

FECHA VENCIMIENTO SOAT 29-9-2026 FECHA VENCIMIENTO TECNOMECANICA 29-3-2025

FECHA VENCIMIENTO MANEJO DEFENSIVO 16-6-2026

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Exploradoras (Id/Ii)	2	—		—											
	Luz de media (Id/Ii)	4	✓		✓											
	Luz alta (Id/Ii)	4	✓		✓											
	Luz estacionaria delantera (Id/Ii)	2	—		—											
	Luz direccional delantera (Id/Ii)	2	—		✓											
	Luz de parqueo delantero (Id/Ii)	2	—		✓											
	Luz de parqueo trasera (Id/Ii)	2	✓		✓											
	Luz estacionaria trasera (Id/Ii)	2	✓		✓											
	Luz direccional trasera (Id/Ii)	2	✓		✓											
	Luz de pisada del freno	2	✓		✓											
	Luz direccional volcó	Completo	✓		✓											
	Licuadoras	2	✓		✓											
CABINA	Espejos laterales	2	✓		✓											
	Sistema limpia parabrisas	1	✓		✓											
	Alarma de retroceso	1	✓		✓											
	Pito	1	✓		✓											
	Cornetas	1	✓		✓											
	Freno de servicio	Completa	✓		✓											
	Freno de emergencia	Completa	✓		✓											
	Cinturón de seguridad	2	✓		—											
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	✓		✓											
	Asiento en buena condición	1	✓		✓											
	Cables de la batería (revise si los cables del	Completo	✓		✓											
	Seguros de capot	2	✓		✓											
	Revisar Tablero de Instrumentos	Completo	✓		✓											
	Revisar sistemas de dirección	Completo	✓		✓											
LLANTAS Y RINES	Estado de Llantas incluye repuesto y presión	Completo	✓		✓											
ESTADO MECANICO MOTOR	Revisar filtros de agua-combustible y aire	Completo	✓		✓											
	Revisar niveles(motor, refrigerante, hidráulico)	FULL	✓		✓											
	Bandas impulsoras -correas	Completo	✓		✓											
	Mangueras de admisión y escape	Completo	✓		✓											
ESTADO MECANICO DE LA SUSPENSIÓN	Ruido no normales del equipo		✓		✓											
	Estado de la suspensión	General	✓		✓											
	Cadena del cardan.	1	✓		✓											
VOLCO	Manguera (rasgadas, gruñidas, cristalizadas)	Completo	✓		✓											
	Mecanismo apertura compuerta	Completo	✓		✓											
	Controles de descargue	1	✓		✓											
	Fugas	Completo	✓		✓											
	Pasadores y enganche del volcó	Completo	✓		✓											
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	Kit ambiental	Completo	✓		✓											
	Extintor (20 Lb)	1	✓		✓											
	Botiquín	Completo	✓		✓											
	Pala antichispa	1	✓		✓											
	Triángulos reflectivo, tacos, Herramienta, linterna	Completo	✓		✓											
	Otros:															
VoBo HSE			✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no X

Luis Fernando Medellin
NOMBRE CONDUCTOR

Juan Carlos Isaza
NOMBRE ING RESIDENTE

123014

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

CODIGO: FOR-GI-12
REVISIÓN: 6
FECHA: 09-03-2017
PAGINA: 1 DE 1

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS

SEDE O PROYECTO: Tr. San José LOCALIZACION: Uribe
MODELO: 2012 MARCA: International PLACAS: Sto 330
INSPECCIONADO POR: Luis Fernando Medellin Posada
SEMANA: DEL 13 DE Abril AL 18 DE Abril DE 2026
FECHA VENCIMIENTO SOAT 29-9-2026 FECHA VENCIMIENTO TECNOMECANICA 29-3-2027
FECHA VENCIMIENTO MANEJO DEFENSIVO 16-6-2026

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Exploradoras (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz de media (ld/li)	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz alta (ld/li)	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz estacionaria delantera (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz direccional delantera (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz de parqueo delantero (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz de parqueo trasera (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz estacionaria trasera (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz direccional trasera (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz de pisada del freno	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz direccional volcó	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Licuadoras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema limpia parabrisas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cornetas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cables de la batería (revise si los cables del	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Seguros de capot	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Revisar Tablero de Instrumentos	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Revisar sistemas de dirección	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS Y RINES	Estado de Llantas incluye repuesto y presión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO MOTOR	Revisar filtros de agua-combustible y aire	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Revisar niveles(motor, refrigerante, hidráulico)	FULL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bandas impulsoras -correas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mangueras de admisión y escape	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO DE LA SUSPENSIÓN	Ruido no normales del equipo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la suspensión	General	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cadena del cardan.	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
VOLCO	Manguera (rasgadas, gruñidas, cristalizadas)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo apertura compuerta	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Controles de descargue	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Fugas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y enganche del volcó	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	Kit ambiental	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor (20 Lb)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Botiquín	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pala antichispa	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Triángulos reflectivo, tacos, Herramienta, linterna	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Otros:															
VoBo HSE			✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no X

Luis Fernando Medellin P.
NOMBRE CONDUCTOR

NOMBRE ING RESIDENTE

123015

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

CODIGO: FOR-GI-12
REVISIÓN: 6
FECHA: 09-03-2017
PAGINA: 1 DE 1

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS

SEDE O PROYECTO: Fr. San José LOCALIZACION: Uribe
MODELO: 7042 MARCA: Internacional PLACAS: STO 330
INSPECCIONADO POR: Luis Fernando Medellín Posada
SEMANA: DEL 6 DE Abril AL 11 DE Abril DE 2026
FECHA VENCIMIENTO SOAT 29-9-2026 FECHA VENCIMIENTO TECNOMECANICA 29-3-2027
FECHA VENCIMIENTO MANEJO DEFENSIVO 16-6-2026

	DESCRIPCIÓN	CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Exploradoras (ld/li)	2														
	Luz de media (ld/li)	4														
	Luz alta (ld/li)	4														
	Luz estacionaria delantera (ld/li)	2														
	Luz direccional delantera (ld/li)	2														
	Luz de parqueo delantero (ld/li)	2														
	Luz de parqueo trasera (ld/li)	2														
	Luz estacionaria trasera (ld/li)	2														
	Luz direccional trasera (ld/li)	2														
	Luz de pisada del freno	2														
	Luz direccional volcó	Completo														
	Licuadoras	2														
CABINA	Espejos laterales	2														
	Sistema limpia parabrisas	1														
	Alarma de retroceso	1														
	Pito	1														
	Cornetas	1														
	Freno de servicio	Completa														
	Freno de emergencia	Completa														
	Cinturón de seguridad	2														
	Vidrio frontal (en buen estado)	1														
	Asiento en buena condición	1														
	Cables de la batería (revise si los cables del	Completo														
	Seguros de capot	2														
	Revisar Tablero de Instrumentos	Completo														
	Revisar sistemas de dirección	Completo														
LLANTAS Y RINES	Estado de Llantas incluye repuesto y presión	Completo														
ESTADO MECANICO MOTOR	Revisar filtros de agua-combustible y aire	Completo														
	Revisar niveles(motor, refrigerante, hidráulico)	FULL														
	Bandas impulsoras -correas	Completo														
	Mangueras de admisión y escape	Completo														
ESTADO MECANICO DE LA SUSPENSIÓN	Ruido no normales del equipo															
	Estado de la suspensión	General														
	Cadena del cardan.	1														
VOLCO	Manguera (rasgadas, gruñidas, cristalizadas)	Completo														
	Mecanismo apertura compuerta	Completo														
	Controles de descargue	1														
	Fugas	Completo														
	Pasadores y enganche del volcó	Completo														
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	Kit ambiental	Completo														
	Extintor (20 Lb)	1														
	Botiquín	Completo														
	Pala antichispa	1														
	Triángulos reflectivo, tacos, Herramienta, linterna	Completo														
	Otros:															
	VoBo HSE															

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección precoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no ✓

Luis Fernando Medellín P
NOMBRE CONDUCTOR

NOMBRE ING RESIDENTE

123016

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-14 REVISIÓN: 2
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VIBROCOMPACTADOR	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: Sede Uribe LOCALIZACIÓN: Via Paramene

MODELO: ——— MARCA: Hamsa PLACAS: ———

INSPECCIONADO POR: Rolando

PERIODO: DEL 20 DE abril AL 25 DE abril DE 2026

	ÍTEM	CANTIDAD	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)	2		X		X		X		X		X		X		
	De trabajo traseras (Trabajo nocturno)	2		X		X		X		X		X		X		
CABINA	Cabina antivuelo (R.O.P.S)	1		X		X		X		X		X		X		
	Cinturón de seguridad	1		R	R	X		X		X		X		X		
	Extintor de incendios 20 lbs PQS	1		X		X		X		X		X		X		
	Asiento	1	/		/		/		/		/		/			
	Mandos de avance	Completos	/		/		/		/		/		/			
	Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor- combustible)	Completos	/		/		/		/		/		/			
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	/		/		/		/		/	X		X		
	Alarma de retroceso	1		X		X		X		X		X		X		
	Pito	1		X		X		X		X		X		X		
	Escaleras y apoyos de acceso	2	/		/		/		/	X		X		X		
	Espejo retrovisor central (convexo)	1		X		X		X		X		X		X		
	Estado de pedales	Completo	/		/		/		/		/		/			
	Estado de mandos manuales	Completo	/		/		/				/	X		X		
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	Completo		R	R			R		R	R	R		R		
	Estado de cilindro (amortiguadores)	Completo	/		/		/		/		/		/			
	Estado de los Cilindros	2	/		/		/		/		/		/			
	Mecanismo de viraje	Completo	/		/		/		/		/		/			
	Dirección (terminales, bomba hidráulica)	Completo	/		/		/		/		/		/			
	Mando de estacionamiento (emergencia)	1	/		/		/		/		/		/			
	Motor	1	/		/		/		/		/		/			
	Pasadores y tornillos en buen estado	Completos	/		/		/		/		/		/			
	Bateria y cables	Completo	/		/		/		/		/		/			
	Freno de servicio	2 Llantas	/		/		/		/		/		/			
	Resguardos	Completos	/		/		/		/		/		/			
	Anclajes de contrapeso	Completos	/		/		/		/		/		/			
OTROS							/		/		/		/			
							/		/		/		/			
							/		/		/		/			
	VoBo HSE															

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no X

OBSERVACIONES: Bota por los Nuecos del tornillo del caucho aceite NO Pito no luces FUGAS Hidraulicas.

Rolando

NOMBRE OPERADOR

NOMBRE ING RESIDENTE

123017

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-14 REVISIÓN: 2
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VIBROCOMPACTADOR	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: Sede UVIBC LOCALIZACIÓN: Via Puerto

MODELO: ——— MARCA: Ingerson PLACAS: ———

INSPECCIONADO POR: Jose Rolando

PERIODO: DEL 13 DE Abril AL 18 DE abril DE 2026

	ÍTEM	CANTIDAD	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)	2	X			X		X		X		X		X		
	De trabajo traseras (Trabajo nocturno)	2	X			X		X		X		X		X		
CABINA	Cabina antivuelo (R.O.P.S)	1	X			X		X		X		X		X		
	Cinturón de seguridad	1	X			X		X		X		X		X		
	Extintor de incendios 20 lbs PQS	1	X			X		X		X		X		X		
	Asiento	1	X			X		X		X		X		X		
	Mandos de avance	Completos	X			X		X		X		X		X		
	Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor- combustible)	Completos		/	/		/		/		/		/			
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1		/	/		/		/		/		/			
	Alarma de retroceso	1	X			X		X		X		X		X		
	Pito	1		/	/		/		/		/		/			
	Escaleras y apoyos de acceso	2		/	/		/		/		/	X	/	X		
	Espejo retrovisor central (convexo)	1	X			X		X		X		X		X		
	Estado de pedales	Completo	X			X		X		X		X		X		
	Estado de mandos manuales	Completo		/	/		/		/		/		/			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	R			R		R		R		R	R			
	Estado de cilindro (amortiguadores)	Completo		/	/		/		/		/		/			
	Estado de los Cilindros	2		/	/		/		/		/		/			
	Mecanismo de viraje	Completo		/	/		/		/		/		/			
	Dirección (terminales, bomba hidráulica)	Completo		/	/		/		/		/		/			
	Mando de estacionamiento (emergencia)	1		/	/		/		/		/		/			
	Motor	1		/	/		/		/		/		/			
	Pasadores y tornillos en buen estado	Completos		/	/		/		/		/		/			
	Bateria y cables	Completo		/	/		/		/		/		/			
	Freno de servicio	2 Llantas		/	/		/		/		/		/			
	Resguardos	Completos		/	/		/		/		/		/			
	Anclajes de contrapeso	Completos		/	/		/		/		/		/			
OTROS				/	/		/		/		/		/			
	VoBo HSE															

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no X

OBSERVACIONES: cucha bota tornillos. Fallas en el ensendido Fuga por el orbitrol Fuga de aceite Rodillo interno

Rolando

NOMBRE OPERADOR

NOMBRE ING RESIDENTE

123018

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-14 REVISIÓN: 2
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VIBROCOMPACTADOR	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: Sede vibe **LOCALIZACIÓN:** Via Paparoro

MODELO: — **MARCA:** Ingerson **PLACAS:** —

INSPECCIONADO POR: Rolando

PERIODO: DEL 6 **DE** abril **AL** 11 **DE** abril **DE** 2026

	ÍTEM	CANTIDAD	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)	2		X		X		X		X		X		X		
	De trabajo traseras (Trabajo nocturno)	2		X		X		X		X		X		X		
CABINA	Cabina antivuelo (R.O.P.S)	1	R		R		R		R		R					
	Cinturón de seguridad	1	R													
	Extintor de incendios 20 lbs PQS	1		X		X		X		X		X		X		
	Asiento	1	R		R		R		R		R					
	Mandos de avance	Completos	R													
	Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor- combustible)	Completos	R		R		R		R	B	R	R	R			
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1		V		X		X		X		X		X		
	Alarma de retroceso	1		X		X		X		X		X		X		
	Pito	1	/					X		X		X		X		
	Escaleras y apoyos de acceso	2		X		X		X		X		X		X		
	Espejo retrovisor central (convexo)	1		X		X		X		X		X		X		
	Estado de pedales	Completo		X		X		X		X		X		X		
	Estado de mandos manuales	Completo	/									X		X		
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	Completo					R		R			X		X		
	Estado de cilindro (amortiguadores)	Completo	R		R		R		R	F	R		R			
	Estado de los Cilindros	2	R		R		R		R		R		R			
	Mecanismo de viraje	Completo	R		R		R		R		R		R			
	Dirección (terminales, bomba hidráulica)	Completo	R		R		R		R		R		R			
	Mando de estacionamiento (emergencia)	1	R		R		R		R		R		R			
	Motor	1	R		R		R		R		R		R			
	Pasadores y tornillos en buen estado	Completos	R		R		R		R		R		R			
	Bateria y cables	Completo	R		R		R		R		R		R			
	Freno de servicio	2 Llantas	R		R		R		R		R		R			
	Resguardos	Completos	R		R		R		R		R		R			
	Anclajes de contrapeso	Completos	R		R		R		R		R		R			
OTROS																
	VoBo HSE		R		R		R		R		R		R		—	

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si / **no** ____

OBSERVACIONES: no tiene alternador
Suelto un caucho cilindro botaaceite

Rolando
NOMBRE OPERADOR

NOMBRE ING RESIDENTE

123019

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-14 REVISIÓN: 2
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VIBROCOMPACTADOR	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CVCO **LOCALIZACIÓN:** Uribe Meta

MODELO: 2005 **MARCA:** CATERPILLAR **PLACAS:** CS533E (2)

INSPECCIONADO POR: Brayhan Alejandro Daza

PERIODO: DEL 27 **DE** Abril **AL** 02 **DE** Mayo **DE** 2026

	ÍTEM	CANTIDAD	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)	2	✓						✓				✓			
	De trabajo traseras (Trabajo nocturno)	2	✓						✓				✓			
CABINA	Cabina antivuelo (R.O.P.S)	1		✓						✓				✓		
	Cinturón de seguridad	1	✓						✓				✓			
	Extintor de incendios 20 lbs PQS	1	✓						✓				✓			
	Asiento	1	✓						✓				✓			
	Mandos de avance	Completos	✓						✓				✓			
	Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor- combustible)	Completos	✓						✓				✓			
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	✓						✓				✓			
	Alarma de retroceso	1	✓						✓				✓			
	Pito	1	✓						✓				✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	2	✓						✓				✓			
	Espejo retrovisor central (convexo)	1		✓						✓				✓		
	Estado de pedales	Completo	✓						✓				✓			
	Estado de mandos manuales	Completo	✓						✓				✓			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	✓						✓				✓			
	Estado de cilindro (amortiguadores)	Completo	✓						✓				✓			
	Estado de los Cilindros	2	✓						✓				✓			
	Mecanismo de viraje	Completo	✓						✓				✓			
	Dirección (terminales, bomba hidráulica)	Completo	✓						✓				✓			
	Mando de estacionamiento (emergencia)	1	✓						✓				✓			
	Motor	1	✓						✓				✓			
	Pasadores y tornillos en buen estado	Completos	✓						✓				✓			
	Bateria y cables	Completo	✓						✓				✓			
	Freno de servicio	2 Llantas	✓						✓				✓			
	Resguardos	Completos	✓						✓				✓			
	Anclajes de contrapeso	Completos	✓						✓				✓			
OTROS																
	VoBo HSE		✓						✓				✓			

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ **no** ✓

OBSERVACIONES: Varado Lunes, Martes y Miercoles.

Brayhan D.

NOMBRE OPERADOR

NOMBRE INGRESIDENTE

123020

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-14 REVISIÓN: 2
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VIBROCOMPACTADOR	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CVCO LOCALIZACIÓN: Uribe-Meta

MODELO: 2005 MARCA: CATERPILLAR PLACAS: CS533E (2)

INSPECCIONADO POR: Brayhan Alejandro Daza

PERIODO: DEL 20 DE Abril AL 25 DE Abril DE 2026

	ÍTEM	CANTIDAD	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras (Trabajo nocturno)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cabina antivuelo (R.O.P.S)	1		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios 20 lbs PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor- combustible)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejo retrovisor central (convexo)	1		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Estado de pedales	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de mandos manuales	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de cilindro (amortiguadores)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de los Cilindros	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de viraje	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección (terminales, bomba hidráulica)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mando de estacionamiento (emergencia)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y tornillos en buen estado	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	2 Llantas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Resguardos	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Anclajes de contrapeso	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS																
	VoBo HSE		✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si_____ no_____

OBSERVACIONES:

Brayhan D.

NOMBRE OPERADOR

NOMBRE ING RESIDENTE

123021

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-14 REVISIÓN: 2
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VIBROCOMPACTADOR	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CVCO LOCALIZACIÓN: Uribe - Meta

MODELO: 2005 MARCA: CATERPILLAR PLACAS: C5533E (2)

INSPECCIONADO POR: Brayhan Alejandro Daza Osorio

PERIODO: DEL 13 DE Abril AL 18 DE Abril DE 2026

	ÍTEM	CANTIDAD	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteres (Trabajo nocturno)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras (Trabajo nocturno)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cabina antivuelo (R.O.P.S)	1		✓		✓		✓		✓		✓				
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
	Extintor de incendios 20 lbs PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor- combustible)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejo retrovisor central (convexo)	1		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Estado de pedales	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de mandos manuales	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de cilindro (amortiguadores)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de los Cilindros	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de viraje	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección (terminales, bomba hidráulica)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mando de estacionamiento (emergencia)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y tornillos en buen estado	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	2 Llantas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Resguardos	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Anclajes de contrapeso	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS																
	VoBo HSE															

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si_____ no_____

OBSERVACIONES:

Brayhan D.

NOMBRE OPERADOR

NOMBRE ING RESIDENTE

12022

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-14 REVISIÓN: 2
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VIBROCOMPACTADOR	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CVCO LOCALIZACIÓN: Uribe-Meta

MODELO: 2005 MARCA: CATERPILLAR PLACAS: CS533E(2)

INSPECCIONADO POR: Brayhan Alejandro Daza Osorio

PERIODO: DEL 06 DE Abril AL 11 DE Abril. DE 2026

	ÍTEM	CANTIDAD	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras (Trabajo nocturno)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cabina antivuelo (R.O.P.S)	1		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios 20 lbs PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor- combustible)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejo retrovisor central (convexo)	1	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Estado de pedales	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de mandos manuales	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de cilindro (amortiguadores)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de los Cilindros	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de viraje	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección (terminales, bomba hidráulica)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mando de estacionamiento (emergencia)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y tornillos en buen estado	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	2 Llantas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Resguardos	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Anclajes de contrapeso	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS																
	VoBo HSE															

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no ✓

OBSERVACIONES:

Brayhan D.

NOMBRE OPERADOR

NOMBRE ING RESIDENTE

123023

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-15 REVISIÓN: 3
CV	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHICULOS LIVIANOS	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: P/URIBE/PAPAMENE **LOCALIZACIÓN:** URIBE (META)

MODELO: 2020 **MARCA:** FOTON **PLACA No.:** JJQ. 737

INSPECCIONADO POR: ALFONSO QUEVAS O.

SEMANA DEL 13 **DE** ABRIL **AL** 18 **DE** ABRIL **DE** 2026

	DESCRIPCIÓN	CANT.	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tarjeta de Propiedad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Revisión tecnicomecanica	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES	Frontales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (reflector)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejo central convexo	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	4 ruedas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cabina antibuelco (R.O.P.S) certificada	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Limpia brisas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios (10 lbs) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor-refrigerante-orometro, aire)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y pasamanos (cabina/trompo)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	Sin cortaduras progundas y sin abultamientos	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores, suspensión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control fugas de aire	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Caja de cambios	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Suspension	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Transmision direccion	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Documentos del conductor	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS																
	Vo.Bo. HSE														—	

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no X

OBSERVACIONES:

ALFONSO QUEVAS

NOMBRE CONDUCTOR

NOMBRE ING RESIDENTE

123014

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-15 REVISIÓN: 3
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHICULOS LIVIANOS	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: PV/URIBE PARAMENE. **LOCALIZACIÓN:** URIBE (META)

MODELO: 2020 **MARCA:** FOTON **PLACA No.:** JJQ. 737

INSPECCIONADO POR: ALFONSO QUEVAS.

SEMANA DEL 6 **DE** ABRIL **AL** 11 **DE** ABRIL **DE** 2026

DESCRIPCIÓN		CANT.	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tarjeta de Propiedad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Revisión tecnicomecanica	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES	Frontales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (reflector)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejo central convexo	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	4 ruedas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa		X		X		X	✓	X		X		X		
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cabina antibuelco (R.O.P.S) certificada	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Limpia brisas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios (10 lbs) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor-refrigerante-orometro, aire)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y pasamanos (cabina/trompo)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	Sin cortaduras progundas y sin abultamientos	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores, suspensión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control fugas de aire	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Caja de cambios	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Suspension	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Transmision direccion	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Documentos del conductor	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS																
Vo.Bo. HSE																

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no X

OBSERVACIONES: RUIDO EN LA DIRECCIÓN - DELANTERA.

ALFONSO QUEVAS

NOMBRE CONDUCTOR

NOMBRE INSPECCIONADO

123025

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-16 REVISIÓN: 2
CV	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	FECHA: 26-05-14 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: Via Pajarmene LOCALIZACIÓN: Yibe

MODELO: CAT MARCA: 323 Gx

INSPECCIONADO POR: Alex Aguiar

SEMANA DEL 20 DE abril AL 25 DE abril DE 2026

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	5	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (Exhosto)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito	1		X	X	X		X		X		X		V		
	Escaleras y apoyos de acceso	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tornameza en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mando de estacionamiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cilindros en buen estado	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	COMPLETAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Fugas del motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos Inferiores-Superiores	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VoBo HSE		✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no X

OBSERVACIONES:

Alex Aguiar
NOMBRE OPERADOR

Juan Carlos Isaza
NOMBRE ING RESIDENTE

123026

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-16 REVISIÓN: 2
CV	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	FECHA: 26-05-14 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: Via Payoreo LOCALIZACIÓN: URIBE

MODELO: CAT MARCA: 323 GX

INSPECCIONADO POR: Alex Aguirre

SEMANA DEL 13 DE abril AL 18 DE abril DE 2020

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	5	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (Exhosto)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito	1		X		X		X		X		X		X		
	Escaleras y apoyos de acceso	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tornameza en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mando de estacionamiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cilindros en buen estado	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	COMPLETAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Fugas del motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos Inferiores-Superiores	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VoBo HSE		✓		✓		✓		✓		✓		✓		-	

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no ✓

OBSERVACIONES:

NOMBRE OPERADOR

Juan Carlos Ibata

NOMBRE ING RESIDENTE

123027

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-16 REVISIÓN: 2
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	FECHA: 28-05-14 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: Via Mayorquin LOCALIZACIÓN: Yopal

MODELO: CAT MARCA: 323 GX

INSPECCIONADO POR: Alex Aguilar

SEMANA DEL 6 DE abril AL 11 DE abril DE 2026

DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	5	✓		✓		✓		✓		✓					
	De trabajo traseras	1	✓		✓		✓		✓		✓					
CABINA	Espejos	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Extintor de incendio 20 PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Asiento en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Vidrio panoramico en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	Tubo de escape (Exhosto)	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Alarma de retroceso-Pito	1		X		X		X		X		X				
	Escaleras y apoyos de acceso	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	Bateria y cables	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado pasadores	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	Orugas tensionadas	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	Mecanismo de giro (Tornameza)	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Corona de tornameza en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Mandos de avance	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	Mando de estacionamiento	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado general desgarrador (balde)	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓					
	Cilindros en buen estado	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	Compartimiento del motor aseado	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Manguera de agua y de alta presión	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Zapatas	COMPLETAS	✓		✓		✓		✓		✓					
	Fugas del motor		✓		✓		✓		✓		✓					
	Rodillos Inferiores-Superiores	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓					
VoBo HSE			✓		✓		✓		✓		✓					

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no X

OBSERVACIONES:

NOMBRE OPERADOR

NOMBRE ING RESIDENTE

123028

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-16 REVISIÓN: 2
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	FECHA: 26-05-14 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CVCO LOCALIZACIÓN: uribe mata

MODELO: Cat 320 6c MARCA: Catarpillar

INSPECCIONADO POR: Daniel Ariza

SEMANA DEL 27 DE Abril AL 1 DE Mayo DE 2026

DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	5	✓		✓		✓		✓				✓			
	De trabajo traseras	1	✓		✓		✓		✓				✓			
CABINA	Espejos	1	✓		✓		✓		✓				✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓				✓			
	Extintor de incendio 20 PQS	1	✓		✓		✓		✓				✓			
	Asiento en buen estado	1	✓		✓		✓		✓				✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	1	✓		✓		✓		✓				✓			
	Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓				✓			
	Tubo de escape (Exhosto)	1	✓		✓		✓		✓				✓			
	Alarma de retroceso-Pito	1	✓		✓		✓		✓				✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓				✓			
	Bateria y cables	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓				✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓				✓			
	Estado pasadores	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓				✓			
	Orugas tensionadas	2	✓		✓		✓		✓				✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)	1	✓		✓		✓		✓				✓			
	Corona de tornameza en buen estado	1	✓		✓		✓		✓				✓			
	Mandos de avance	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓				✓			
	Mando de estacionamiento	1	✓		✓		✓		✓				✓			
	Estado general desgarrador (balde)	1	✓		✓		✓		✓				✓			
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓				✓			
	Cilindros en buen estado	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓				✓			
	Compartimiento del motor aseado	1	✓		✓		✓		✓				✓			
	Manguera de agua y de alta presión	1	✓		✓		✓		✓				✓			
	Zapatas	COMPLETAS	✓		✓		✓		✓				✓			
	Fugas del motor		✓		✓		✓		✓				✓			
	Rodillos Inferiores-Superiores	COMPLETOS														
VoBo HSE																

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no X

OBSERVACIONES:

NO le sirve el pito

Daniel Ariza
NOMBRE OPERADOR

NOMBRE INGRESIDENTE

123029

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-16 REVISIÓN: 2
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	FECHA: 26-05-14 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CVCO LOCALIZACIÓN: Uribe - Meta
MODELO: CAT 320 GC MARCA: Caterpillar
INSPECCIONADO POR: Daniel Anza
SEMANA DEL 20 DE Abril AL 25 DE Abril DE 2026

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	5	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (Exhosto)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tornameza en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mando de estacionamiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cilindros en buen estado	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	COMPLETAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Fugas del motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos Inferiores-Superiores	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VoBo HSE		✗		✗		✗		✓		✓		✓		—	

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no X

OBSERVACIONES: La maquina no tiene pito

Daniel Anza
NOMBRE OPERADOR

NOMBRE ING RESIDENTE

123030

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-16 REVISIÓN: 2
CV	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	FECHA: 26-05-14 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CVCO LOCALIZACIÓN: Urbo - Meta

MODELO: Cat 320 GC MARCA: Catarpillar

INSPECCIONADO POR: David Arias

SEMANA DEL 13 DE abril AL 18 DE abril DE 2026

DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	5	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (Exhosto)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	2	✓		✓		✓		✓		✓		—			
	Mecanismo de giro (Tornameza)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tornameza en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mando de estacionamiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cilindros en buen estado	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	COMPLETAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Fugas del motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos Inferiores-Superiores	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
VoBo HSE			✱		✱		✱		✱		✱		✱		✓	

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no X

OBSERVACIONES:

la maquina no tiene pito

NOMBRE OPERADOR

NOMBRE ING RESIDENTE

123031

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-16 REVISIÓN: 2
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	FECHA: 26-05-14 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CVCO LOCALIZACIÓN: Uribe - Mota
MODELO: CAT 320 6° MARCA: Cotarpillar
INSPECCIONADO POR: David Ariza
SEMANA DEL 6 DE abril AL 11 DE abril DE 2026

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	5	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (Exhosto)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tornameza en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mando de estacionamiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cilindros en buen estado	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	COMPLETAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Fugas del motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos Inferiores-Superiores	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VoBo HSE		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no ✓

OBSERVACIONES: No tiene pito la maquina

David Ariza
NOMBRE OPERADOR

NOMBRE ING RESIDENTE

12 2032

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

CODIGO: FOR-GI-19
REVISIÓN: 1
FECHA: 26-05-2014
PAGINA: 1 DE 1

INSPECCIÓN PREOPREACIONAL MIXER

SEDE O PROYECTO: C. Vial Conexión Orinoquia **LOCALIZACIÓN:** Villavicencio

MODELO: 2015 **PLACA No.:** TRH 363

INSPECCIONADO POR: Diego A Rojas M.

SEMANA DEL 27 **DE** Abril **AL** 30 **DE** Abril **DE** 2026.

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales	2	✓		✓		✓		✓				✓			
	Traseras de trabajo (reflector)	1	✓		✓		✓		✓				✓			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓				✓			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓				✓			
	De Stop y señal trasera	2	✓		✓		✓		✓				✓			
CABINA	Espejo central convexo	1	✓		✓		✓		✓				✓			
	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓				✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓				✓			
	Pito	1	✓		✓		✓		✓				✓			
	Freno de emergencia	4 ruedas	✓		✓		✓		✓				✓			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa	✓		✓		✓		✓				✓			
	Cabina antibuelco (R.O.P.S) certificada	1	✓		✓		✓		✓				✓			
	Extintor de incendios (20 lbs) PQS	1	✓		✓		✓		✓				✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓				✓			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro-Motor-refrigerante-Horometro, aire)	Completo	✓		✓		✓		✓				✓			
	Escaleras y pasamanos	Completo	✓		✓		✓		✓				✓			
	Bateria y cables	Completo	✓		✓		✓		✓				✓			
TROMPO	Balinera y bujes de protección	Completo	✓		✓		✓		✓				✓			
	Mecanismo de giro para vaciado	Completo	✓		✓		✓		✓				✓			
	Palanca de giro para vaciado	Completo	✓		✓		✓		✓				✓			
LLANTAS	Sin cortaduras y abultamientos	4	✓		✓		✓		✓				✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	✓		✓		✓		✓				✓			
	Pasadores, suspensión	Completo	✓		✓		✓		✓				✓			
	Grapas y anclaje de chasis	1	✓		✓		✓		✓				✓			
	Descarga (gato, pivote, pasadores)	Completo	✓		✓		✓		✓				✓			
	Cadena del cardam	Completo	✓		✓		✓		✓				✓			
	Manguera de agua y de alta presión	Completo	✓		✓		✓		✓				✓			
	Sistema de escualización y viraje del trompo	Completo	✓		✓		✓		✓				✓			
	Tubo de escape en buena condición	1	✓		✓		✓		✓				✓			
	Resguardos mecanismos de giro trompo	Completo	✓		✓		✓		✓				✓			
VoBo SUPERVISOR			✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR**. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si _____ **no** ✓

OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL OPERADOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR

123033

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-19 REVISIÓN: 1
	INSPECCIÓN PREOPREACIONAL MIXER	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: C. Vial Conexion Orinoquia LOCALIZACIÓN: Vereda Meta

MODELO: 2015 PLACA No.: TRM 363

INSPECCIONADO POR: Diego A Reyes H

SEMANA DEL 20 DE ABRIL AL 26 DE ABRIL DE 2026

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (reflector)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejo central convexo	1	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	4 ruedas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cabina antibuelco (R.O.P.S) certificada	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios (20 lbs) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro-Motor-refrigerante-Horometro, aire)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y pasamanos	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
TROMPO	Balinera y bujes de protección	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro para vaciado	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Palanca de giro para vaciado	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	Sin cortaduras y abultamientos	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores, suspensión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Grapas y anclaje de chasis	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Descarga (gato, pivote, pasadores)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cadena del cardam	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema de escualización y viraje del trompo	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Resguardos mecanismos de giro trompo	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
VoBo SUPERVISOR			✓		✓		✓		✓		✓		✓		-	

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR**. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si _____ **no** X

OBSERVACIONES:

Diego Reyes

NOMBRE DEL OPERADOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR

123034

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-19 REVISIÓN: 1
	INSPECCIÓN PREOPREACIONAL MIXER	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: C. Vial Conexión Orinoquia LOCALIZACIÓN: Uribe Meta

MODELO: 2015 PLACA No.: TRM 363

INSPECCIONADO POR: Diego A Rojas M.

SEMANA DEL 13 DE ABRIL AL 19 DE ABRIL DE 2026

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (reflector)	1	✓				✓				✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	✓				✓				✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	2	✓		✓						✓					
CABINA	Espejo central convexo	1	N	A	N	A	N	A	N	A	N	A	N	A		
	Espejos laterales	2	✓		✓						✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓				✓			
	Pito	1	✓				✓						✓			
	Freno de emergencia	4 ruedas	—		✓		✓				✓		✓			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa	—				✓		—		—		✓			
	Cabina antibuelco (R.O.P.S) certificada	1	—		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios (20 lbs) PQS	1	—		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓				✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro-Motor-refrigerante-Horometro, aire)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y pasamanos	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
TROMPO	Balinera y bujes de protección	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro para vaciado	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Palanca de giro para vaciado	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	Sin cortaduras y abultamientos	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores, suspensión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Grapas y anclaje de chasis	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Descarga (gato, pivote, pasadores)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cadena del cardam	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema de escualización y viraje del trompo	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Resguardos mecanismos de giro trompo	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
VoBo SUPERVISOR			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR**. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si _____ no ✓

OBSERVACIONES:

Diego Rojas

NOMBRE DEL OPERADOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR

123035

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

CODIGO: FOR-GI-19
REVISIÓN: 1
FECHA: 26-05-2014
PAGINA: 1 DE 1

INSPECCIÓN PREOPREACIONAL MIXER

SEDE O PROYECTO: C. Vial Conexión Orinoquia LOCALIZACIÓN: Villa de Leyva.

MODELO: 2015 PLACA No.: TRM 363.

INSPECCIONADO POR: Diego A Rojas M.

SEMANA DEL 06 DE Abril AL 12 DE Abril DE 2026

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (reflector)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejo central convexo	1	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	4 ruedas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cabina antibuelco (R.O.P.S) certificada	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios (20 lbs) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro-Motor-refrigerante-Horometro, aire)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y pasamanos	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
TROMPO	Balinera y bujes de protección	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro para vaciado	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Palanca de giro para vaciado	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	Sin cortaduras y abultamientos	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores, suspensión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Grapas y anclaje de chasis	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Descarga (gato, pivote, pasadores)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cadena del cardam	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema de escualización y viraje del trompo	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Resguardos mecanismos de giro trompo	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
VoBo SUPERVISOR			✓		✓		✓		✓		✓		✓			

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR**. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si _____ no _____

OBSERVACIONES:

Diego Rojas

NOMBRE DEL OPERADOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR

113036

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-19 REVISIÓN: 1
	INSPECCIÓN PREOPREACIONAL MIXER	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: C. VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA LOCALIZACIÓN: URIBE META

MODELO: 2015 PLACA No.: TRM 363

INSPECCIONADO POR: DIEGO A ROJAS

SEMANA DEL 01 DE ABRIL AL 05 DE ABRIL DE 2026

	DESCRIPCIÓN	CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales	2	B			B										
	Traseras de trabajo (reflector)	1	B			B										
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	B			B										
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	B			B										
	De Stop y señal trasera	2	B			B										
CABINA	Espejo central convexo	1	B	A	N	A	N	A	N	A	N	A	N	A		
	Espejos laterales	2	B			B										
	Alarma de retroceso	1	B			B										
	Pito	1	B			B										
	Freno de emergencia	4 ruedas	B			B										
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa	B			B										
	Cabina antibuelco (R.O.P.S) certificada	1	B			B										
	Extintor de incendios (20 lbs) PQS	1	B			B										
	Asiento en buena condición	1	B			B										
	Indicadores (hidráulico-voltimetro-Motor-refrigerante-Horometro, aire)	Completo	B			B										
	Escaleras y pasamanos	Completo	B			B										
	Bateria y cables	Completo	B			B										
TROMPO	Balinera y bujes de protección	Completo	B			B										
	Mecanismo de giro para vaciado	Completo	B			B										
	Palanca de giro para vaciado	Completo	B			B										
LLANTAS	Sin cortaduras y abultamientos	4	B			B										
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	B			B										
	Pasadores, suspensión	Completo	B			B										
	Grapas y anclaje de chasis	1	B			B										
	Descarga (gato, pivote, pasadores)	Completo	B			B										
	Cadena del cardam	Completo	B			B										
	Manguera de agua y de alta presión	Completo	B			B										
	Sistema de escualización y viraje del trompo	Completo	B			B										
	Tubo de escape en buena condición	1	B			B										
	Resguardos mecanismos de giro trompo	Completo	B			B										
	VoBo SUPERVISOR		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR**. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si ___P___ no _____

OBSERVACIONES:

DIEGO ROJAS

NOMBRE DEL OPERADOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR

123087

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-19 REVISIÓN: 1
	INSPECCIÓN PREOPREACIONAL MIXER	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CVCO LOCALIZACIÓN: Uribe

MODELO: 2015 PLACA No.: TRK191

INSPECCIONADO POR: Wilinton RUIZ

SEMANA DEL 30 DE Mar 20 AL 5 DE Abril DE 2026

	DESCRIPCIÓN	CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales	2														
	Traseras de trabajo (reflector)	1														
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2														
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2														
	De Stop y señal trasera	2														
CABINA	Espejo central convexo	1														
	Espejos laterales	2														
	Alarma de retroceso	1														
	Pito	1														
	Freno de emergencia	4 ruedas														
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa														
	Cabina antibuelco (R.O.P.S) certificada	1														
	Extintor de incendios (20 lbs) PQS	1														
	Asiento en buena condición	1														
	Indicadores (hidráulico-voltimetro-Motor-refrigerante-Horometro, aire)	Completo														
	Escaleras y pasamanos	Completo														
	Bateria y cables	Completo														
TROMPO	Balinera y bujes de protección	Completo														
	Mecanismo de giro para vaciado	Completo														
	Palanca de giro para vaciado	Completo														
LLANTAS	Sin cortaduras y abultamientos	4														
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo														
	Pasadores, suspensión	Completo														
	Grapas y anclaje de chasis	1														
	Descarga (gato, pivote, pasadores)	Completo														
	Cadena del cardam	Completo														
	Manguera de agua y de alta presión	Completo														
	Sistema de escualización y viraje del trompo	Completo														
	Tubo de escape en buena condición	1														
	Resguardos mecanismos de giro trompo	Completo														
	VoBo SUPERVISOR															

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección prepperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR**. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si _____ **no** ____

OBSERVACIONES:

Wilinton Ruiz
NOMBRE DEL OPERADOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR

123038

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-19 REVISIÓN: 1
	INSPECCIÓN PREOPREACIONAL MIXER	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CVCO LOCALIZACIÓN: Uribe

MODELO: 20 PLACA No.: TRK191

INSPECCIONADO POR: Wilinton Ruiz

SEMANA DEL 27 DE Abril AL 3 DE MAYO DE 2026

	DESCRIPCIÓN	CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales	2	√		√		√		√				√			
	Traseras de trabajo (reflector)	1	√		√		√		√				√			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	√		√		√		√				√			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	√		√		√		√				√			
	De Stop y señal trasera	2	√		√		√		√				√			
CABINA	Espejo central convexo	1	√		√		√		√				√			
	Espejos laterales	2	√		√		√		√				√			
	Alarma de retroceso	1	√		√		√		√				√			
	Pito	1	√		√		√		√				√			
	Freno de emergencia	4 ruedas	√		√		√		√				√			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa	√		√		√		√				√			
	Cabina antibuelco (R.O.P.S) certificada	1	√		√		√		√				√			
	Extintor de incendios (20 lbs) PQS	1	√		√		√		√				√			
	Asiento en buena condición	1	√		√		√		√				√			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro-Motor-refrigerante-Horometro, aire)	Completo	√		√		√		√				√			
	Escaleras y pasamanos	Completo	√		√		√		√				√			
	Bateria y cables	Completo	√		√		√		√				√			
TROMPO	Balinera y bujes de protección	Completo	√		√		√		√				√			
	Mecanismo de giro para vaciado	Completo	√		√		√		√				√			
	Palanca de giro para vaciado	Completo	√		√		√		√				√			
LLANTAS	Sin cortaduras y abultamientos	4	√		√		√		√				√			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	√		√		√		√				√			
	Pasadores, suspensión	Completo	√		√		√		√				√			
	Grapas y anclaje de chasis	1	√		√		√		√				√			
	Descarga (gato, pivote, pasadores)	Completo	√		√		√		√				√			
	Cadena del cardam	Completo	√		√		√		√				√			
	Manguera de agua y de alta presión	Completo	√		√		√		√				√			
	Sistema de escualización y viraje del trompo	Completo	√		√		√		√				√			
	Tubo de escape en buena condición	1	√		√		√		√				√			
	Resguardos mecanismos de giro trompo	Completo	√		√		√		√				√			
	VoBo SUPERVISOR		✱		✱		✱		✱		✱		✱			

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR**. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si _____ **no** √

OBSERVACIONES:

Wilinton Ruiz
NOMBRE DEL OPERADOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR

123039

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-19
		REVISIÓN: 1
	INSPECCIÓN PREOPREACIONAL MIXER	FECHA: 26-05-2014
		PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CVCO LOCALIZACIÓN: Uribe

MODELO: 2015 PLACA No.: TEK 191

INSPECCIONADO POR: Wilinton Ruiz

SEMANA DEL 20 DE Abril AL 26 DE Abril DE 2026

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (reflector)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejo central convexo	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	4 ruedas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cabina antibuelco (R.O.P.S) certificada	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios (20 lbs) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro-Motor-refrigerante-Horometro, aire)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y pasamanos	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
TROMPO	Balinera y bujes de protección	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro para vaciado	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Palanca de giro para vaciado	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	Sin cortaduras y abultamientos	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores, suspensión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Grapas y anclaje de chasis	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Descarga (gato, pivote, pasadores)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cadena del cardam	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema de escualización y viraje del trompo	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Resguardos mecanismos de giro trompo	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
VoBo SUPERVISOR			✓		✓		✓		✓		✓		✓			

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR**. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si _____ **no** ✓

OBSERVACIONES:

Wilinton Ruiz
NOMBRE DEL OPERADOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR

123040

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-19 REVISIÓN: 1
	INSPECCIÓN PREOPREACIONAL MIXER	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CVCO LOCALIZACIÓN: Uribe

MODELO: 2015 PLACA No.: TRK191

INSPECCIONADO POR: Wilinton Ruiz

SEMANA DEL 13 DE Abril AL 19 DE Abril DE 2026

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales	2														
	Traseras de trabajo (reflector)	1														
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2														
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2														
	De Stop y señal trasera	2														
CABINA	Espejo central convexo	1														
	Espejos laterales	2														
	Alarma de retroceso	1														
	Pito	1														
	Freno de emergencia	4 ruedas														
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa														
	Cabina antibuelco (R.O.P.S) certificada	1														
	Extintor de incendios (20 lbs) PQS	1														
	Asiento en buena condición	1														
	Indicadores (hidráulico-voltimetro-Motor-refrigerante-Horometro, aire)	Completo														
	Escaleras y pasamanos	Completo														
	Bateria y cables	Completo														
TROMPO	Balinera y bujes de protección	Completo														
	Mecanismo de giro para vaciado	Completo														
	Palanca de giro para vaciado	Completo														
LLANTAS	Sin cortaduras y abultamientos	4														
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo														
	Pasadores, suspensión	Completo														
	Grapas y anclaje de chasis	1														
	Descarga (gato, pivote, pasadores)	Completo														
	Cadena del cardam	Completo														
	Manguera de agua y de alta presión	Completo														
	Sistema de escualización y viraje del trompo	Completo														
	Tubo de escape en buena condición	1														
	Resguardos mecanismos de giro trompo	Completo														
	VoBo SUPERVISOR															

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR.** En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si _____ **no** ✓

OBSERVACIONES:

Wilinton Ruiz

NOMBRE DEL OPERADOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR

12304)

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-19 REVISIÓN: 1
	INSPECCIÓN PREOPREACIONAL MIXER	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: C V C O LOCALIZACIÓN: Uribe

MODELO: 2015 PLACA No.: TRK191

INSPECCIONADO POR: Wilinton Ruiz

SEMANA DEL 6 DE Abril AL 12 DE Abril DE 2026

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales	2														
	Traseras de trabajo (reflector)	1														
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2														
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2														
	De Stop y señal trasera	2														
CABINA	Espejo central convexo	1														
	Espejos laterales	2														
	Alarma de retroceso	1														
	Pito	1														
	Freno de emergencia	4 ruedas														
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa														
	Cabina antibuelco (R.O.P.S) certificada	1														
	Extintor de incendios (20 lbs) PQS	1														
	Asiento en buena condición	1														
	Indicadores (hidráulico-voltimetro-Motor-refrigerante-Horometro, aire)	Completo														
	Escaleras y pasamanos	Completo														
	Bateria y cables	Completo														
TROMPO	Balinera y bujes de protección	Completo														
	Mecanismo de giro para vaciado	Completo														
	Palanca de giro para vaciado	Completo														
LLANTAS	Sin cortaduras y abultamientos	4														
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo														
	Pasadores, suspensión	Completo														
	Grapas y anclaje de chasis	1														
	Descarga (gato, pivote, pasadores)	Completo														
	Cadena del cardam	Completo														
	Manguera de agua y de alta presión	Completo														
	Sistema de escualización y viraje del trompo	Completo														
	Tubo de escape en buena condición	1														
	Resguardos mecanismos de giro trompo	Completo														
	VoBo SUPERVISOR														—	

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR**. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si _____ **no** √

OBSERVACIONES:

Wilinton Ruiz
NOMBRE DEL OPERADOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR

123042

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-19 REVISIÓN: 1
	INSPECCIÓN PREOPREACIONAL MIXER	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: C.V.C.O LOCALIZACIÓN: Urabá - Mata

MODELO: 2018 PLACA No.: TRK 184

INSPECCIONADO POR: Giovanny Reyes

SEMANA DEL 27 DE Abril AL 03 DE Mayo DE 2026

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (reflector)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejo central convexo	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	4 ruedas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cabina antibuelco (R.O.P.S) certificada	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios (20 lbs) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro-Motor-refrigerante-Horometro, aire)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y pasamanos	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
TROMPO	Balinera y bujes de protección	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro para vaciado	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Palanca de giro para vaciado	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	Sin cortaduras y abultamientos	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores, suspensión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Grapas y anclaje de chasis	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Descarga (gato, pivote, pasadores)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cadena del cardam	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema de escualización y viraje del trompo	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Resguardos mecanismos de giro trompo	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
VoBo SUPERVISOR			✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR**. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si _____ **no** D

OBSERVACIONES: Jaqueta Vale toma pura pago Aceite gotas cubetas mata

Giovanny Reyes
NOMBRE DEL OPERADOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR

123043

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-19 REVISIÓN: 1
	INSPECCIÓN PREOPREACIONAL MIXER	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: a.v.c-O **LOCALIZACIÓN:**

MODELO: 2014 **PLACA No.:** TRK 184

INSPECCIONADO POR: Giovanny Roy

SEMANA DEL 20 **DE** Abril **AL** 26 **DE** Abril **DE** 2014

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (reflector)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejo central convexo	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	4 ruedas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cabina antibuelco (R.O.P.S) certificada	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios (20 lbs) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro-Motor-refrigerante-Horometro, aire)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y pasamanos	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
TROMPO	Balinera y bujes de protección	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro para vaciado	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Palanca de giro para vaciado	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	Sin cortaduras y abultamientos	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores, suspensión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Grapas y anclaje de chasis	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Descarga (gato, pivote, pasadores)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cadena del cardam	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema de escualización y viraje del trompo	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Resguardos mecanismos de giro trompo	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
VoBo SUPERVISOR																

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE el OPERADOR**. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si _____ **no** X

OBSERVACIONES:

Fuga Nota filtro gaya Rueda tornyuela
cerrada, mala.

Giovanny Roy.
NOMBRE DEL OPERADOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR

123044

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-19 REVISIÓN: 1
	INSPECCIÓN PREOPREACIONAL MIXER	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: C.V.C.O **LOCALIZACIÓN:**

MODELO: 2014 **PLACA No.:** TKK 184

INSPECCIONADO POR: Giovanny Rojas

SEMANA DEL 13 **DE** Abril **AL** 19 **DE** Abril **DE** 2026

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (reflector)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejo central convexo	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	4 ruedas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cabina antibuelco (R.O.P.S) certificada	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios (20 lbs) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro-Motor-refrigerante-Horometro, aire)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y pasamanos	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
TROMPO	Balinera y bujes de protección	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro para vaciado	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Palanca de giro para vaciado	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	Sin cortaduras y abultamientos	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores, suspensión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Grapas y anclaje de chasis	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Descarga (gato, pivote, pasadores)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cadena del cardam	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema de escualización y viraje del trompo	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Resguardos mecanismos de giro trompo	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
VoBo SUPERVISOR			✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR**. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si _____ **no** _____

OBSERVACIONES:

Paga Falta filtro fuga Hoja tomapura

Corrección malla

Giovanny Rojas
NOMBRE DEL OPERADOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR

123045

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-19 REVISIÓN: 1
	INSPECCIÓN PREOPREACIONAL MIXER	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: C.V.C.O **LOCALIZACIÓN:**

MODELO: 2014 **PLACA No.:** TRK184

INSPECCIONADO POR: Gyovanny Rojas

SEMANA DEL 06 **DE** Abril **AL** 12 **DE** Abril **DE** 2014

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (reflector)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejo central convexo	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	4 ruedas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cabina antibuelco (R.O.P.S) certificada	1	✓		✓		✓		✓				✓			
	Extintor de incendios (20 lbs) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro-Motor-refrigerante-Horometro, aire)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y pasamanos	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
TROMPO	Balinera y bujes de protección	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro para vaciado	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Palanca de giro para vaciado	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	Sin cortaduras y abultamientos	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores, suspensión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Grapas y anclaje de chasis	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Descarga (gato, pivote, pasadores)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cadena del cardam	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema de escualización y viraje del trompo	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Resguardos mecanismos de giro trompo	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
VoBo SUPERVISOR																

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR**. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si _____ **no** _____

OBSERVACIONES:

Fuga Aceite Compuerta Fuga Agua

Cuentas malas

NOMBRE DEL OPERADOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR

123016

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-12 REVISIÓN: 6
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS	FECHA: 09-03-2017 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: C. Vial Conexion Orinoquia LOCALIZACION: UTVP - Meta

MODELO: 2015 MARCA: International PLACAS: WLL-455

INSPECCIONADO POR: Daniel Hernandez

SEMANA: DEL 20 DE Abril AL 26 DE Abril DE 2026

FECHA VENCIMIENTO SOAT 20/03/2027 FECHA VENCIMIENTO TECNOMECANICA 2026/09/12

FECHA VENCIMIENTO MANEJO DEFENSIVO 21/08/2026

	DESCRIPCIÓN	CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Exploradoras (Id/Ii)	2		/		/		/	/							
	Luz de media (Id/Ii)	4	/		/		/		/							
	Luz alta (Id/Ii)	4	/		/		/		/							
	Luz estacionaria delantera (Id/Ii)	2	/		/		/		/							
	Luz direccional delantera (Id/Ii)	2	/		/		/		/							
	Luz de parqueo delantero (Id/Ii)	2	/		/		/		/							
	Luz de parqueo trasera (Id/Ii)	2	/		/		/		/							
	Luz estacionaria trasera (Id/Ii)	2	/		/		/		/							
	Luz direccional trasera (Id/Ii)	2	/		/		/		/							
	Luz de pisada del freno	2	/		/		/		/							
	Luz direccional volcó	Completo	/		/		/		/							
	Licuadoras	2		/		/		/	/							
CABINA	Espejos laterales	2	/		/		/		/							
	Sistema limpia parabrisas	1	/		/		/		/							
	Alarma de retroceso	1	/		/		/		/							
	Pito	1		/		/		/		/						
	Cornetas	1		/		/		/		/						
	Freno de servicio	Completa	/		/		/		/							
	Freno de emergencia	Completa	/		/		/		/							
	Cinturón de seguridad	2		/		/		/		/						
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	/		/		/		/							
	Asiento en buena condición	1		/		/		/		/						
	Cables de la batería (revise si los cables del	Completo	/		/		/		/							
	Seguros de capot	2		/		/		/		/						
	Revisar Tablero de Instrumentos	Completo	/		/		/		/							
	Revisar sistemas de dirección	Completo	/		/		/		/							
LLANTAS Y RINES	Estado de Llantas incluye repuesto y presión	Completo	/		/		/		/							
ESTADO MECANICO MOTOR	Revisar filtros de agua-combustible y aire	Completo	/		/		/		/							
	Revisar niveles(motor, refrigerante, hidráulico)	FULL	/		/		/		/							
	Bandas impulsoras -correas	Completo	/		/		/		/							
	Mangueras de admisión y escape	Completo	/		/		/		/							
ESTADO MECANICO DE LA SUSPENSIÓN	Ruido no normales del equipo		/		/		/		/							
	Estado de la suspensión	General	/		/		/		/							
	Cadena del cardan.	1	/		/		/		/							
VOLCO	Manguera (rasgadas, gruñidas, cristalizadas)	Completo	/		/		/		/							
	Mecanismo apertura compuerta	Completo	/		/		/		/							
	Controles de descargue	1	/		/		/		/							
	Fugas	Completo		/		/		/	/							
	Pasadores y enganche del volcó	Completo	/		/		/		/							
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	Kit ambiental	Completo	/		/		/		/							
	Extintor (20 Lb)	1	/		/		/		/							
	Botiquín	Completo	/		/		/		/							
	Pala antichispa	1	/		/		/		/							
	Triángulos reflectivo, tacos, Herramienta, linterna	Completo	/		/		/		/							
	Otros:															
	VoBo HSE															

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no__X__

Daniel Hernandez
NOMBRE CONDUCTOR

NOMBRE ING RESIDENTE

(23017

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-12 REVISIÓN: 6
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS	FECHA: 09-03-2017 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: C. Vial Conexion Orinoquia LOCALIZACION: Uribe - Meta
MODELO: 2015 MARCA: International PLACAS: WLL 455
INSPECCIONADO POR: Daniel Hernandez
SEMANA: DEL 13 DE Abril AL 19 DE Abril DE 2026
FECHA VENCIMIENTO SOAT 20/03/2027 FECHA VENCIMIENTO TECNOMECANICA 2026/09/12
FECHA VENCIMIENTO MANEJO DEFENSIVO 21/08/2026

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Exploradoras (ld/li)	2		/		/						/		/		
	Luz de media (ld/li)	4	/		/		/		/		/		/			
	Luz alta (ld/li)	4	/		/		/		/		/		/			
	Luz estacionaria delantera (ld/li)	2	/		/		/		/		/		/			
	Luz direccional delantera (ld/li)	2	/		/		/		/		/		/			
	Luz de parqueo delantero (ld/li)	2	/		/		/		/		/		/			
	Luz de parqueo trasera (ld/li)	2	/		/		/		/		/		/			
	Luz estacionaria trasera (ld/li)	2	/		/		/		/		/		/			
	Luz direccional trasera (ld/li)	2	/		/		/		/		/		/			
	Luz de pisada del freno	2	/		/		/		/		/		/			
	Luz direccional volcó	Completo	/		/		/		/		/		/			
	Licuadoras	2		/		/		/		/		/		/		
CABINA	Espejos laterales	2	/		/		/		/		/		/			
	Sistema limpia parabrisas	1	/		/		/		/		/		/			
	Alarma de retroceso	1	/		/		/		/		/		/			
	Pito	1		/		/		/		/	/	/		/		
	Cornetas	1		/		/		/		/	(/)	/		/		
	Freno de servicio	Completa	/		/		/		/		/		/			
	Freno de emergencia	Completa	/		/		/		/		/		/			
	Cinturón de seguridad	2		/		/		/		/		/		/		
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	/		/		/		/		/		/			
	Asiento en buena condición	1		/		/		/		/		/		/		
	Cables de la batería (revise si los cables del	Completo	/		/		/		/		/		/			
	Seguros de capot	2		/		/		/		/		/		/		
	Revisar Tablero de Instrumentos	Completo	/		/		/		/		/		/			
	Revisar sistemas de dirección	Completo	/		/		/		/		/		/			
LLANTAS Y RINES	Estado de Llantas incluye repuesto y presión	Completo	/		/		/		/		/		/			
ESTADO MECANICO MOTOR	Revisar filtros de agua-combustible y aire	Completo	/	(/)	/		/		/		/		/			
	Revisar niveles(motor, refrigerante, hidráulico)	FULL	/		/		/		/		/		/			
	Bandas impulsoras -correas	Completo	/		/		/		/		/		/			
	Mangueras de admisión y escape	Completo	/		/		/		/		/		/			
ESTADO MECANICO DE LA SUSPENSIÓN	Ruido no normales del equipo		/		/		/		/		/		/			
	Estado de la suspensión	General	/		/		/		/		/		/			
	Cadena del cardan.	1	/		/		/		/		/		/			
VOLCO	Manguera (rasgadas, gruñidas, cristalizadas)	Completo	/		/		/		/		/		/			
	Mecanismo apertura compuerta	Completo	/		/		/		/		/		/			
	Controles de descargue	1	/		/		/		/		/		/			
	Fugas	Completo		/		/		/		/	(/)	/		/		
	Pasadores y enganche del volcó	Completo	/		/		/		/		/		/			
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	Kit ambiental	Completo	/		/		/		/		/		/			
	Extintor (20 Lb)	1	/		/		/		/		/		/			
	Botiquín	Completo	/		/		/		/		/		/			
	Pala antichispa	1		/		/		/		/		/		/		
	Triángulos reflectivo, tacos, Herramienta, linterna	Completo	/		/		/		/		/		/			
	Otros:															
VoBo HSE															—	

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no__X__

Daniel Hernandez
NOMBRE CONDUCTOR

NOMBRE INGRESANTE

123098

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

CODIGO: FOR-GI-12
REVISIÓN: 6
FECHA: 09-03-2017
PAGINA: 1 DE 1

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS

SEDE O PROYECTO: C.V.C.O LOCALIZACION: UrIUP - Meta

MODELO: 2015 MARCA: International PLACAS: WLL-455

INSPECCIONADO POR: Daniel Stiven Hernandez

SEMANA: DEL 06 DE Abril AL 12 DE Abril DE 2026

FECHA VENCIMIENTO SOAT 26/03/2027 FECHA VENCIMIENTO TECNOMECANICA 2026/09/12

FECHA VENCIMIENTO MANEJO DEFENSIVO 21/08/2026

	DESCRIPCIÓN	CANT	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Exploradoras (Id/Ii)	2		/		/		/		/		/		/		
	Luz de media (Id/Ii)	4	/		/		/		/		/		/			
	Luz alta (Id/Ii)	4	/		/		/		/		/		/			
	Luz estacionaria delantera (Id/Ii)	2	/		/		/		/		/		/			
	Luz direccional delantera (Id/Ii)	2	/		/		/		/		/		/			
	Luz de parqueo delantero (Id/Ii)	2	/		/		/		/		/		/			
	Luz de parqueo trasera (Id/Ii)	2	/		/		/		/		/		/			
	Luz estacionaria trasera (Id/Ii)	2	/		/		/		/		/		/			
	Luz direccional trasera (Id/Ii)	2	/		/		/		/		/		/			
	Luz de pisada del freno	2	/		/		/		/		/		/			
	Luz direccional volcó	Completo	/		/		/		/		/		/			
	Licuadoras	2		/		/		/		/		/		/		
CABINA	Espejos laterales	2	/		/		/		/		/		/			
	Sistema limpia parabrisas	1	/		/		/		/		/		/			
	Alarma de retroceso	1	/		/		/		/		/		/			
	Pito	1		/		/		/		/		/		/		
	Cornetas	1		/		/		/		/		/		/		
	Freno de servicio	Completa	/		/		/		/		/		/			
	Freno de emergencia	Completa	/		/		/		/		/		/			
	Cinturón de seguridad	2		/		/		/		/		/		/		
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	/		/		/		/		/		/			
	Asiento en buena condición	1		/		/		/		/		/		/		
	Cables de la batería (revise si los cables del	Completo	/		/		/		/		/		/			
	Seguros de capot	2		/		/		/		/		/		/		
	Revisar Tablero de Instrumentos	Completo	/		/		/		/		/		/			
	Revisar sistemas de dirección	Completo	/		/		/		/		/		/			
LLANTAS Y RINES	Estado de Llantas incluye repuesto y presión	Completo	/		/		/		/		/		/			
ESTADO MECANICO MOTOR	Revisar filtros de agua-combustible y aire	Completo	/		/		/		/		/		/			
	Revisar niveles(motor, refrigerante, hidráulico)	FULL	/		/		/		/		/		/			
	Bandas impulsoras -correas	Completo	/		/		/		/		/		/			
	Mangueras de admisión y escape	Completo	/		/		/		/		/		/			
ESTADO MECANICO DE LA SUSPENSIÓN	Ruido no normales del equipo		/		/		/		/		/		/			
	Estado de la suspensión	General	/		/		/		/		/		/			
	Cadena del cardan.	1	/		/		/		/		/		/			
VOLCO	Manguera (rasgadas, gruñidas, cristalizadas)	Completo	/		/		/		/		/		/			
	Mecanismo apertura compuerta	Completo	/		/		/		/		/		/			
	Controles de descargue	1	/		/		/		/		/		/			
	Fugas	Completo		/		/		/		/		/		/		
	Pasadores y enganche del volcó	Completo	/		/		/		/		/		/			
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	Kit ambiental	Completo	/		/		/		/		/		/			
	Extintor (20 Lb)	1	/		/		/		/		/		/			
	Botiquín	Completo	/		/		/		/		/		/			
	Pala antichispa	1		/		/		/		/		/		/		
	Triángulos reflectivo, tacos, Herramienta, linterna	Completo	/		/		/		/		/		/			
	Otros:															
	VoBo HSE														—	

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no ~~X~~

Daniel Hernandez
NOMBRE CONDUCTOR

NOMBRE INGRESADENTE

123049

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-09 REVISIÓN: 3
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE CARROTANQUES	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CVCO

MODELO: 2015 **MARCA:** INTERNATIONAL **PLACA:** WIL 443

INSPECCIONADO POR: Pedro Vargas.

PERIODO DEL 27 **DE** ABRIL **AL** 03 **DE** MAYO **DE** 2026

DESCRIPCIÓN	CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
DOCUMENTOS DE VEHICULO															
SOAT	1	/		/		/		/				/			
Tarjeta de propiedad	1	/		/		/		/				/			
Revisión Tecnicomecanica	1	/		/		/		/				/			
LUCES															
Frontales	2	/		/		/		/				/			
Traseras de trabajo.	1	/		/		/		/				/			
Direccionales delanteras de parqueo.	2	/		/		/		/				/			
Direccionales traseras de parqueo.	2	/		/		/		/				/			
De Stop y señal trasera.	2	/		/		/		/				/			
CABINA															
Espejos laterales	2	/		/		/		/				/			
Alarma de retroceso	1		X		X		X		X				X		
Pito	1	/		/		/		/				/			
Freno de servicio	Completa	/		/		/		/				/			
Freno de emergencia	Completa	/		/		/		/				/			
Dirección/suspensión (Terminales)	Completa	/		/		/		/				/			
Cinturón seguridad de tres puntos	2	/		/		/		/				/			
Vidrio frontal (en buen estado)	1	/		/		/		/				/			
Limpia brisas	2	/		/		/		/				/			
Extintor de incendios (20 lbs)	1	/		/		/		/				/			
Asiento en buena condición	2	/		/		/		/				/			
Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo	/		/		/		/				/			
Motor-refrigerante-orometro, aire)		/		/		/		/				/			
Bateria y cables	Completo	/		/		/		/				/			
LLANTAS															
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		/		/		/		/				/			
ESTADO MECÁNICO															
Control de fugas hidráulicas	Completo	/		/		/		/				/			
Pasadores, suspensión	Completo	/		/		/		/				/			
Control fugas de aire	Completo	/		/		/		/				/			
Grapas y anclaje de chasis	Completo	/		/		/		/				/			
Cadena del cardan	Completo	/		/		/		/				/			
Acoples rapidos	Completos	/		/		/		/				/			
Mangueras	Completos	/		/		/		/				/			
Estado general del tanque	1	/		/		/		/				/			
Soporte del tanque	Completo	/		/		/		/				/			
Instalación de puesta a tierrra	1	/		/		/		/				/			
Tanque de combustible(Abrasaderas,Soporte)	Completo	/		/		/		/				/			
Motor de bomba	Completo	/		/		/		/				/			
DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	Completos	/		/		/		/				/			
OTROS:															
Vo.Bo. HSE		✱		✱		✱		✱		/		✱		—	

NOTA: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

Fuera de servicio: si__ no X

OBSERVACIONES: Pito de Reversa dañado Soportes de motor dañados.
Pasado el cambio de aceite de motor.

Pedro Vargas
NOMBRE OPERADOR

NOMBRE INSPECTOR/RESIDENTE

12 3050

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-09 REVISIÓN: 3
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE CARROTANQUES	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CUCO

MODELO: 2015 **MARCA:** INTERNATIONAL **PLACA:** WIL 443

INSPECCIONADO POR: Pedro Vargas

PERIODO DEL 20 **DE** ABRIL **AL** 26 **DE** ABRIL **DE** 2026

DESCRIPCIÓN	CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
DOCUMENTOS DE VEHICULO															
SOAT	1														
Tarjeta de propiedad	1														
Revisión Tecnicomecanica	1														
LUCES															
Frontales	2														
Traseras de trabajo.	1														
Direccionales delanteras de parqueo.	2														
Direccionales traseras de parqueo.	2														
De Stop y señal trasera.	2														
CABINA															
Espejos laterales	2														
Alarma de retroceso	1		X		X		X		X		X		X		
Pito	1														
Freno de servicio	Completa														
Freno de emergencia	Completa														
Dirección/suspensión (Terminales)	Completa														
Cinturón seguridad de tres puntos	2														
Vidrio frontal (en buen estado)	1														
Limpia brisas	2														
Extintor de incendios (20 lbs)	1														
Asiento en buena condición	2														
Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo														
Motor-refrigerante-orometro, aire)															
Bateria y cables	Completo														
LLANTAS															
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos															
ESTADO MECÁNICO															
Control de fugas hidráulicas	Completo														
Pasadores, suspensión	Completo														
Control fugas de aire	Completo														
Grapas y anclaje de chasis	Completo														
Cadena del cardan	Completo														
Acoples rapidos	Completos														
Mangueras	Completos														
Estado general del tanque	1														
Soporte del tanque	Completo														
Instalación de puesta a tierra	1														
Tanque de combustible(Abrasaderas,Soporte)	Completo														
Motor de bomba	Completo														
DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	Completos														
OTROS:															
Vo.Bo. HSE															

NOTA: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

Fuera de servicio: si__ no X

OBSERVACIONES: PITO de Reversa dañado Soportes de motor dañados Pasado el cambio de aceite de motor

Pedro Vargas.
NOMBRE OPERADOR

NOMBRE ING RESIDENTE

123051

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-09 REVISIÓN: 3
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE CARROTANQUES	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CVCO

MODELO: 2015 **MARCA:** INTERNATIONAL **PLACA:** WLL 443

INSPECCIONADO POR: Pedro Vargas.

PERIODO DEL 13 **DE** ABRIL **AL** 19 **DE** ABRIL **DE** 2026

DESCRIPCIÓN	CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
DOCUMENTOS DE VEHICULO															
SOAT	1	/		/		/		/		/		/			
Tarjeta de propiedad	1	/		/		/		/		/		/			
Revisión Tecnicomecanica	1	/		/		/		/		/		/			
LUCES															
Frontales	2	/		/		/		/		/		/			
Traseras de trabajo.	1	/		/		/		/		/		/			
Direccionales delanteras de parqueo.	2	/		/		/		/		/		/			
Direccionales traseras de parqueo.	2	/		/		/		/		/		/			
De Stop y señal trasera.	2	/		/		/		/		/		/			
CABINA															
Espejos laterales	2	/		/		/		/		/		/			
Alarma de retroceso .	1		X		X		X		X		X		X		
Pito	1	/		/		/		/		/		/			
Freno de servicio	Completa	/		/		/		/		/		/			
Freno de emergencia	Completa	/		/		/		/		/		/			
Dirección/suspensión (Terminales)	Completa	/		/		/		/		/		/			
Cinturón seguridad de tres puntos	2	/		/		/		/		/		/			
Vidrio frontal (en buen estado)	1	/		/		/		/		/		/			
Limpia brisas	2	/		/		/		/		/		/			
Extintor de incendios (20 lbs)	1	/		/		/		/		/		/			
Asiento en buena condición	2	/		/		/		/		/		/			
Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo	/		/		/		/		/		/			
Motor-refrigerante-orometro, aire)		/		/		/		/		/		/			
Bateria y cables	Completo	/		/		/		/		/		/			
LLANTAS															
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		/		/		/		/		/		/			
ESTADO MECÁNICO															
Control de fugas hidráulicas	Completo	/		/		/		/		/		/			
Pasadores, suspensión	Completo	/		/		/		/		/		/			
Control fugas de aire	Completo	/		/		/		/		/		/			
Grapas y anclaje de chasis	Completo	/		/		/		/		/		/			
Cadena del cardan	Completo	/		/		/		/		/		/			
Acoples rapidos	Completos	/		/		/		/		/		/			
Mangueras	Completos	/		/		/		/		/		/			
Estado general del tanque	1	/		/		/		/		/		/			
Soporte del tanque	Completo	/		/		/		/		/		/			
Instalación de puesta a tierrra	1	/		/		/		/		/		/			
Tanque de combustible(Abrasaderas,Soporte)	Completo	/		/		/		/		/		/			
Motor de bomba	Completo	/		/		/		/		/		/			
DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	Completos	/		/		/		/		/		/			
OTROS:															
Vo.Bo. HSE		/		/		/		/		/		/			

NOTA: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

Fuera de servicio: si__ no X

OBSERVACIONES: Pito de Reversa dañado
Soportes de motor dañados.
Cambio de aceite de motor
Patín de compresor de aire dañado.

Pedro Vargas
NOMBRE OPERADOR

NOMBRE ING RESIDENTE

123052

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-09 REVISIÓN: 3
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE CARROTANQUES	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CUCO

MODELO: 2015 **MARCA:** INTERNATIONAL **PLACA:** WIL 443

INSPECCIONADO POR: Pedro Vargas.

PERIODO DEL 06 **DE** ABRIL **AL** 12 **DE** ABRIL **DE** 2026

DESCRIPCIÓN	CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
DOCUMENTOS DE VEHICULO															
SOAT	1	/		/		/		/		/		/			
Tarjeta de propiedad	1	/		/		/		/		/		/			
Revisión Tecnicomecanica	1	/		/		/		/		/		/			
LUCES															
Frontales	2	/		/		/		/		/		/			
Traseras de trabajo.	1	/		/		/		/		/		/			
Direccionales delanteras de parqueo.	2	/		/		/		/		/		/			
Direccionales traseras de parqueo.	2	/		/		/		/		/		/			
De Stop y señal trasera.	2	/		/		/		/		/		/			
CABINA															
Espejos laterales	2	/		/		/		/		/		/			
Alarma de retroceso	1		X		X		X		X		X		X		
Pito	1	/		/		/		/		/		/			
Freno de servicio	Completa	/		/		/		/		/		/			
Freno de emergencia	Completa	/		/		/		/		/		/			
Dirección/suspensión (Terminales)	Completa	/		/		/		/		/		/			
Cinturón seguridad de tres puntos	2	/		/		/		/		/		/			
Vidrio frontal (en buen estado)	1	/		/		/		/		/		/			
Limpia brisas	2	/		/		/		/		/		/			
Extintor de incendios (20 lbs)	1	/		/		/		/		/		/			
Asiento en buena condición	2	/		/		/		/		/		/			
Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo	/		/		/		/		/		/			
Motor-refrigerante-orometro, aire)		/		/		/		/		/		/			
Bateria y cables	Completo	/		/		/		/		/		/			
LLANTAS															
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		/		/		/		/		/		/			
ESTADO MECÁNICO															
Control de fugas hidráulicas	Completo	/		/		/		/		/		/			
Pasadores, suspensión	Completo	/		/		/		/		/		/			
Control fugas de aire	Completo	/		/		/		/		/		/			
Grapas y anclaje de chasis	Completo	/		/		/		/		/		/			
Cadena del cardan	Completo	/		/		/		/		/		/			
Acoples rapidos	Completos	/		/		/		/		/		/			
Mangueras	Completos	/		/		/		/		/		/			
Estado general del tanque	1	/		/		/		/		/		/			
Soporte del tanque	Completo	/		/		/		/		/		/			
Instalación de puesta a tierrra	1	/		/		/		/		/		/			
Tanque de combustible(Abrasaderas,Soporte)	Completo	/		/		/		/		/		/			
Motor de bomba	Completo	/		/		/		/		/		/			
DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	Completos	/		/		/		/		/		/			
OTROS:															
Vo.Bo. HSE		/		/		/		/		/		/		/	

NOTA: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

Fuera de servicio: si__ no X

OBSERVACIONES: Pito de Reversa dañado
Soportes motor dañados.
Patin de compresor dañado.
cambio de aceite pasado

Pedro Vargas.
NOMBRE OPERADOR

NOMBRE INGRESIDENTE

12053

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-12 REVISIÓN: 6
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS	FECHA: 09-03-2017 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CUCO LOCALIZACION:

MODELO: 2015 MARCA: International PLACAS: WLL 442

INSPECCIONADO POR: Wilfredo Anturi

SEMANA: DEL 27 DE Abril AL 03 DE Mayo DE 2026

FECHA VENCIMIENTO SOAT 20-03-2027 FECHA VENCIMIENTO TECNOMECANICA 13-02-2027

FECHA VENCIMIENTO MANEJO DEFENSIVO 06-01-2027

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Exploradoras (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz de media (ld/li)	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz alta (ld/li)	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz estacionaria delantera (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz direccional delantera (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz de parqueo delantero (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz de parqueo trasera (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz estacionaria trasera (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz direccional trasera (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz de pisada del freno	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz direccional volcó	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Licuadoras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema limpia parabrisas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cornetas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	Completa		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Freno de emergencia	Completa		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cinturón de seguridad	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cables de la batería (revise si los cables del	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Seguros de capot	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Revisar Tablero de Instrumentos	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Revisar sistemas de dirección	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS Y RINES	Estado de Llantas incluye repuesto y presión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO MOTOR	Revisar filtros de agua-combustible y aire	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Revisar niveles(motor, refrigerante, hidráulico)	FULL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bandas impulsoras -correas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mangueras de admisión y escape	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO DE LA SUSPENSIÓN	Ruido no normales del equipo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la suspensión	General	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cadena del cardan.	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
VOLCO	Manguera (rasgadas, gruñidas, cristalizadas)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo apertura compuerta	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Controles de descargue	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Fugas	Completo		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Pasadores y enganche del volcó	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	Kit ambiental	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor (20 Lb)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Botiquín	Completo		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Pala antichispa	1	NO	✓	NO	✓	NO	✓	NO	✓	NO	✓	NO	✓		
	Triángulos reflectivo, tacos, Herramienta, linterna	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Otros:															
VoBo HSE			✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no X

NOMBRE CONDUCTOR

NOMBRE INGRESIDENTE

123054

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-12 REVISIÓN: 6
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS	FECHA: 09-03-2017 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CVCO LOCALIZACION:
MODELO: 2015 MARCA: International PLACAS: WLL 442
INSPECCIONADO POR: Wilfredo Antuni
SEMANA: DEL 20 DE Abril AL 26 DE Abril DE 2026
FECHA VENCIMIENTO SOAT FECHA VENCIMIENTO TECNOMECANICA 13-02-2027
FECHA VENCIMIENTO MANEJO DEFENSIVO 06-01-2027

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Exploradoras (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	Luz de media (ld/li)	4	✓		✓		✓		✓		✓					
	Luz alta (ld/li)	4	✓		✓		✓		✓		✓					
	Luz estacionaria delantera (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	Luz direccional delantera (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	Luz de parqueo delantero (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	Luz de parqueo trasera (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	Luz estacionaria trasera (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	Luz direccional trasera (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	Luz de pisada del freno	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	Luz direccional volcó	Completo	✓		✓		✓		✓		✓					
	Licuadoras	2	✓		✓		✓		✓		✓					
CABINA	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	Sistema limpia parabrisas	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Pito	1		✓		✓		✓		✓		✓				
	Cornetas	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Freno de servicio	Completa	✓		✓		✓		✓		✓					
	Freno de emergencia	Completa	✓		✓		✓		✓		✓					
	Cinturón de seguridad	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Asiento en buena condición	1		✓		✓		✓		✓		✓				
	Cables de la batería (revise si los cables del	Completo	✓		✓		✓		✓		✓					
	Seguros de capot	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	Revisar Tablero de Instrumentos	Completo	✓		✓		✓		✓		✓					
	Revisar sistemas de dirección	Completo	✓		✓		✓		✓		✓					
LLANTAS Y RINES	Estado de Llantas incluye repuesto y presión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO MECANICO MOTOR	Revisar filtros de agua-combustible y aire	Completo	✓		✓		✓		✓		✓					
	Revisar niveles(motor, refrigerante, hidráulico)	FULL	✓		✓		✓		✓		✓					
	Bandas impulsoras -correas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓					
	Mangueras de admisión y escape	Completo	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO MECANICO DE LA SUSPENSIÓN	Ruido no normales del equipo		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de la suspensión	General	✓		✓		✓		✓		✓					
	Cadena del cardan.	1	✓		✓		✓		✓		✓					
VOLCO	Manguera (rasgadas, gruñidas, cristalizadas)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓					
	Mecanismo apertura compuerta	Completo	✓		✓		✓		✓		✓					
	Controles de descargue	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Fugas	Completo		✓		✓		✓		✓		✓				
	Pasadores y enganche del volcó	Completo	✓		✓		✓		✓		✓					
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	Kit ambiental	Completo	✓		✓		✓		✓		✓					
	Extintor (20 Lb)	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Botiquín	Completo		✓		✓		✓		✓		✓				
	Pala antichispa	1	NO		NO		NO		NO		NO					
	Triángulos reflectivo, tacos, Herramienta, linterna	Completo	✓		✓		✓		✓		✓					
	Otros:															
VoBo HSE			✓		✓		✓		✓		✓		—			

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no ✓

NOMBRE CONDUCTOR

NOMBRE INGRESIDENTE

128055

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-12 REVISIÓN: 6
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS	FECHA: 09-03-2017 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CVCO LOCALIZACION: Uribe Mob

MODELO: 2011 MARCA: Kenworth PLACAS: UFY 523

INSPECCIONADO POR: Yeisson Calcedo

SEMANA: DEL 13 DE Abril AL 18 DE Abril DE 2026

FECHA VENCIMIENTO SOAT 27-03-26 FECHA VENCIMIENTO TECNOMECANICA 2027/02/20

FECHA VENCIMIENTO MANEJO DEFENSIVO 03-02-26

	DESCRIPCIÓN	CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Exploradoras (ld/li)	2	/		/		/		/		/		/			
	Luz de media (ld/li)	4	/		/		/		/		/		/			
	Luz alta (ld/li)	4	/		/		/		/		/		/			
	Luz estacionaria delantera (ld/li)	2	/		/		/		/		/		/			
	Luz direccional delantera (ld/li)	2	/		/		/		/		/		/			
	Luz de parqueo delantero (ld/li)	2	/		/		/		/		/		/			
	Luz de parqueo trasera (ld/li)	2	/		/		/		/		/		/			
	Luz estacionaria trasera (ld/li)	2	/		/		/		/		/		/			
	Luz direccional trasera (ld/li)	2	/		/		/		/		/		/			
	Luz de pisada del freno	2	/		/		/		/		/		/			
	Luz direccional volcó	Completo	/		/		/		/		/		/			
	Licuadoras	2	/		/		/		/		/		/			
CABINA	Espejos laterales	2	/		/		/		/		/		/			
	Sistema limpia parabrisas	1	/		/		/		/		/		/			
	Alarma de retroceso	1	/		/		/		/		/		/			
	Pito	1	/		/		/		/		/		/			
	Cornetas	1	/		/		/		/		/		/			
	Freno de servicio	Completa	/		/		/		/		/		/			
	Freno de emergencia	Completa	/		/		/		/		/		/			
	Cinturón de seguridad	2	/		/		/		/		/		/			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	/		/		/		/		/		/			
	Asiento en buena condición	1	/		/		/		/		/		/			
	Cables de la batería (revise si los cables del	Completo	/		/		/		/		/		/			
	Seguros de capot	2	/		/		/		/		/		/			
	Revisar Tablero de Instrumentos	Completo	/		/		/		/		/		/			
	Revisar sistemas de dirección	Completo	/		/		/		/		/		/			
LLANTAS Y RINES	Estado de Llantas incluye repuesto y presión	Completo	/		/		/		/		/		/			
ESTADO MECANICO MOTOR	Revisar filtros de agua-combustible y aire	Completo	/		/		/		/		/		/			
	Revisar niveles(motor, refrigerante, hidráulico)	FULL	/		/		/		/		/		/			
	Bandas impulsoras -correas	Completo	/		/		/		/		/		/			
	Mangueras de admisión y escape	Completo	/		/		/		/		/		/			
ESTADO MECANICO DE LA SUSPENSIÓN	Ruido no normales del equipo		/		/		/		/		/		/			
	Estado de la suspensión	General	/		/		/		/		/		/			
	Cadena del cardan.	1	/		/		/		/		/		/			
VOLCO	Manguera (rasgadas, gruñidas, cristalizadas)	Completo	/		/		/		/		/		/			
	Mecanismo apertura compuerta	Completo	/		/		/		/		/		/			
	Controles de descargue	1	/		/		/		/		/		/			
	Fugas	Completo	/		/		/		/		/		/			
	Pasadores y enganche del volcó	Completo	/		/		/		/		/		/			
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	Kit ambiental	Completo	/		/		/		/		/		/			
	Extintor (20 Lb)	1	/		/		/		/		/		/			
	Botiquín	Completo	/		/		/		/		/		/			
	Pala antichispa	1	/		/		/		/		/		/			
	Triángulos reflectivo, tacos, Herramienta, linterna	Completo	/		/		/		/		/		/			
	Otros:															
	VoBo HSE		/		/		/		/		/		/		—	

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no Y

Yeisson Calcedo
NOMBRE CONDUCTOR

NOMBRE ING RESIDENTE

128056

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

CODIGO: FOR-GI-12
REVISIÓN: 6
FECHA: 09-03-2017
PAGINA: 1 DE 1

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS

SEDE O PROYECTO: Uribe LOCALIZACION: Uribe

MODELO: 2010 MARCA: Renwarth PLACAS: TRG 325

INSPECCIONADO POR: Pedro L

SEMANA: DEL 27 DE abril AL 03 DE mayo DE 2026

FECHA VENCIMIENTO SOAT 12-05-2026 FECHA VENCIMIENTO TECNOMECANICA 12/12/2026

FECHA VENCIMIENTO MANEJO DEFENSIVO 13/01/2027

	DESCRIPCIÓN	CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Exploradoras (ld/li)	2	/		/		/		/		/		/			
	Luz de media (ld/li)	4	/		/		/		/		/		/			
	Luz alta (ld/li)	4	/		/		/		/		/		/			
	Luz estacionaria delantera (ld/li)	2	/		/		/		/		/		/			
	Luz direccional delantera (ld/li)	2	/		/		/		/		/		/			
	Luz de parqueo delantero (ld/li)	2	/		/		/		/		/		/			
	Luz de parqueo trasera (ld/li)	2	/		/		/		/		/		/			
	Luz estacionaria trasera (ld/li)	2	/		/		/		/		/		/			
	Luz direccional trasera (ld/li)	2	/		/		/		/		/		/			
	Luz de pisada del freno	2	/		/		/		/		/		/			
	Luz direccional volcó	Completo	/		/		/		/		/		/			
	Licuadoras	2	/		/		/		/		/		/			
CABINA	Espejos laterales	2	/		/		/		/		/		/			
	Sistema limpia parabrisas	1	/		/		/		/		/		/			
	Alarma de retroceso	1	/		/		/		/		/		/			
	Pito	1	/		/		/		/		/		/			
	Cornetas	1	/		/		/		/		/		/			
	Freno de servicio	Completa	/		/		/		/		/		/			
	Freno de emergencia	Completa	/		/		/		/		/		/			
	Cinturón de seguridad	2	/		/		/		/		/		/			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	/		/		/		/		/		/			
	Asiento en buena condición	1	/		/		/		/		/		/			
	Cables de la batería (revise si los cables del	Completo	/		/		/		/		/		/			
	Seguros de capot	2	/		/		/		/		/		/			
	Revisar Tablero de Instrumentos	Completo	/		/		/		/		/		/			
	Revisar sistemas de dirección	Completo	/		/		/		/		/					
LLANTAS Y RINES	Estado de Llantas incluye repuesto y presión	Completo	/		/		/		/		/		/			
ESTADO MECANICO MOTOR	Revisar filtros de agua-combustible y aire	Completo	/		/		/		/		/		/			
	Revisar niveles(motor, refrigerante, hidráulico)	FULL	/		/		/		/		/		/			
	Bandas impulsoras -correas	Completo	/		/		/		/		/		/			
	Mangueras de admisión y escape	Completo	/		/		/		/		/		/			
ESTADO MECANICO DE LA SUSPENSIÓN	Ruido no normales del equipo		/		/		/		/		/		/			
	Estado de la suspensión	General	/		/		/		/		/		/			
	Cadena del cardan.	1	/		/		/		/		/		/			
VOLCO	Manguera (rasgadas, gruñidas, cristalizadas)	Completo	/		/		/			/	/		/			
	Mecanismo apertura compuerta	Completo	/		/		/		/		/		/			
	Controles de descargue	1	/		/		/		/		/		/			
	Fugas	Completo	/		/		/		/		/		/			
	Pasadores y enganche del volcó	Completo	/		/		/		/		/		/			
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	Kit ambiental	Completo	/		/		/		/		/		/			
	Extintor (20 Lb)	1	/		/		/			/	/		/			
	Botiquín	Completo	/		/		/		/		/		/			
	Pala antichispa	1	/		/		/		/		/		/			
	Triángulos reflectivo, tacos, Herramienta, linterna	Completo	/		/		/		/		/		/			
	Otros:															
	VoBo HSE		✓		✓		✓		✓		✓		✓		-	

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE el CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no ✓

NOMBRE CONDUCTOR

NOMBRE INGENIERO RESIDENTE

123057

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

CODIGO: FOR-GI-12
REVISIÓN: 6
FECHA: 09-03-2017
PAGINA: 1 DE 1

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS

SEDE O PROYECTO: CUCO. LOCALIZACION: URBE

MODELO: 2010 MARCA: KENWOORTH PLACAS: TRG 325

INSPECCIONADO POR: FABIO A

SEMANA: DEL 06 DE ABRIL AL 12 DE ABRIL DE 2026

FECHA VENCIMIENTO SOAT 2026-12-05 FECHA VENCIMIENTO TECNOMECANICA 2026 12 12

FECHA VENCIMIENTO MANEJO DEFENSIVO 09 11 26.

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Exploradoras (ld/li)	2	/		/		/		/		/		/			
	Luz de media (ld/li)	4	/		/		/		/		/		/			
	Luz alta (ld/li)	4	/		/		/		/		/		/			
	Luz estacionaria delantera (ld/li)	2	/		/		/		/		/		/			
	Luz direccional delantera (ld/li)	2	/		/		/		/		/		/			
	Luz de parqueo delantero (ld/li)	2	/		/		/		/		/		/			
	Luz de parqueo trasera (ld/li)	2	/		/		/		/		/		/			
	Luz estacionaria trasera (ld/li)	2	/		/		/		/		/		/			
	Luz direccional trasera (ld/li)	2	/		/		/		/		/		/			
	Luz de pisada del freno	2	/		/		/		/		/		/			
	Luz direccional volcó	Completo	/		/		/		/		/		/			
	Licuadoras	2	/		/		/		/		/		/			
CABINA	Espejos laterales	2	/		/		/		/		/		/			
	Sistema limpia parabrisas	1	/		/		/		/		/		/			
	Alarma de retroceso	1	/		/		/		/		/		/			
	Pito	1	/		/		/		/		/		/			
	Cornetas	1	/		/		/		/		/		/			
	Freno de servicio	Completa	/		/		/		/		/		/			
	Freno de emergencia	Completa	/		/		/		/		/		/			
	Cinturón de seguridad	2	/		/		/		/		/		/			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	/		/		/		/		/		/			
	Asiento en buena condición	1	/		/		/		/		/		/			
	Cables de la batería (revise si los cables del	Completo	/		/		/		/		/		/			
	Seguros de capot	2	/		/		/		/		/		/			
	Revisar Tablero de Instrumentos	Completo	/		/		/		/		/		/			
	Revisar sistemas de dirección	Completo	/		/		/		/		/		/			
LLANTAS Y RINES	Estado de Llantas incluye repuesto y presión	Completo	/		/		/		/		/		/			
ESTADO MECANICO MOTOR	Revisar filtros de agua-combustible y aire	Completo	/		/		/		/		/		/			
	Revisar niveles(motor, refrigerante, hidráulico)	FULL	/		/		/		/		/		/			
	Bandas impulsoras -correas	Completo	/		/		/		/		/		/			
	Mangueras de admisión y escape	Completo	/		/		/		/		/		/			
ESTADO MECANICO DE LA SUSPENSIÓN	Ruido no normales del equipo		/		/		/		/		/		/			
	Estado de la suspensión	General	/		/		/		/		/		/			
	Cadena del cardan.	1	/		/		/		/		/		/			
VOLCO	Manguera (rasgadas, gruñidas, cristalizadas)	Completo	/		/		/		/		/		/			
	Mecanismo apertura compuerta	Completo	/		/		/		/		/		/			
	Controles de descargue	1	/		/		/		/		/		/			
	Fugas	Completo	/		/		/		/		/		/			
	Pasadores y enganche del volcó	Completo	/		/		/		/		/		/			
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	Kit ambiental	Completo	/		/		/		/		/		/			
	Extintor (20 Lb)	1	/		/		/		/		/		/			
	Botiquín	Completo	/		/		/		/		/		/			
	Pala antichispa	1	/		/		/		/		/		/			
	Triángulos reflectivo, tacos, Herramienta, linterna	Completo	/		/		/		/		/		/			
	Otros:															
VoBo HSE																

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no X

Juan Carlos Ivats

NOMBRE CONDUCTOR **NOMBRE ING RESIDENTE**

123058

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-12 REVISIÓN: 6
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS	FECHA: 09-03-2017 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: URIBE LOCALIZACION: URIBE

MODELO: 2010 MARCA: KENWORTH PLACAS: VOLQUETA VTR 325

INSPECCIONADO POR: [illegible]

SEMANA: DEL 20 DE ABRIL AL 26 DE ABRIL DE 2026

FECHA VENCIMIENTO SOAT 2026-12-05 FECHA VENCIMIENTO TECNOMECANICA 12-12-2026

FECHA VENCIMIENTO MANEJO DEFENSIVO 09-11-2026

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Exploradoras (ld/li)	2	/		/		/		/		/					
	Luz de media (ld/li)	4	/		/		/		/		/					
	Luz alta (ld/li)	4	/		/		/		/		/					
	Luz estacionaria delantera (ld/li)	2	/		/		/		/		/					
	Luz direccional delantera (ld/li)	2	/		/		/		/		/					
	Luz de parqueo delantero (ld/li)	2	/		/		/		/		/					
	Luz de parqueo trasera (ld/li)	2	/		/		/		/		/					
	Luz estacionaria trasera (ld/li)	2	/		/		/		/		/					
	Luz direccional trasera (ld/li)	2	/		/		/		/		/					
	Luz de pisada del freno	2	/		/		/		/		/					
	Luz direccional volcó	Completo	/		/		/		/		/					
	Licuadoras	2	/		/		/		/		/					
CABINA	Espejos laterales	2	/		/		/		/		/					
	Sistema limpia parabrisas	1	/		/		/		/		/					
	Alarma de retroceso	1	/		/		/		/		/					
	Pito	1	/		/		/		/		/					
	Cornetas	1	/		/		/		/		/					
	Freno de servicio	Completa	/		/		/		/		/					
	Freno de emergencia	Completa	/		/		/		/		/					
	Cinturón de seguridad	2	/		/		/		/		/					
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	/		/		/		/		/					
	Asiento en buena condición	1	/		/		/		/		/					
	Cables de la batería (revise si los cables del	Completo	/		/		/		/		/					
	Seguros de capot	2	/		/		/		/		/					
	Revisar Tablero de Instrumentos	Completo	/		/		/		/		/					
	Revisar sistemas de dirección	Completo	/		/		/		/		/					
LLANTAS Y RINES	Estado de Llantas incluye repuesto y presión	Completo	/		/		/		/		/					
ESTADO MECANICO MOTOR	Revisar filtros de agua-combustible y aire	Completo	/		/		/		/		/					
	Revisar niveles(motor, refrigerante, hidráulico)	FULL	/		/		/		/		/					
	Bandas impulsoras -correas	Completo	/		/		/		/		/					
	Mangueras de admisión y escape	Completo	/		/		/		/		/					
ESTADO MECANICO DE LA SUSPENSIÓN	Ruido no normales del equipo		/		/		/		/		/					
	Estado de la suspensión	General	/		/		/		/		/					
	Cadena del cardan.	1	/		/		/		/		/					
VOLCO	Manguera (rasgadas, gruñidas, cristalizadas)	Completo	/		/		/		/		/					
	Mecanismo apertura compuerta	Completo	/		/		/		/		/					
	Controles de descargue	1	/		/		/		/		/					
	Fugas	Completo	/		/		/		/		/					
	Pasadores y enganche del volcó	Completo	/		/		/		/		/					
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	Kit ambiental	Completo	/		/		/		/		/					
	Extintor (20 Lb)	1	/		/		/		/		/					
	Botiquín	Completo	/		/		/		/		/					
	Pala antichispa	1	/		/		/		/		/					
	Triángulos reflectivo, tacos, Herramienta, linterna	Completo	/		/		/		/		/					
	Otros:															
VoBo HSE			[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		/		/	

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no X

FABIO

NOMBRE CONDUCTOR

NOMBRE ING RESIDENTE

123059

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

CODIGO: FOR-GI-12
REVISIÓN: 6
FECHA: 09-03-2017
PAGINA: 1 DE 1

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS

SEDE O PROYECTO: CUCO LOCALIZACION:
MODELO: 2010 MARCA: Kenworth PLACAS: IRG 329
INSPECCIONADO POR: Daniel Hernandez
SEMANA: DEL 27 DE Abril AL 2 DE Mayo DE 2026
FECHA VENCIMIENTO SOAT 06.06.2026 FECHA VENCIMIENTO TECNOMECANICA 30.10.2026
FECHA VENCIMIENTO MANEJO DEFENSIVO 26-3-27

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Exploradoras (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓							
	Luz de media (ld/li)	4	✓		✓		✓		✓							
	Luz alta (ld/li)	4	✓		✓		✓		✓							
	Luz estacionaria delantera (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓							
	Luz direccional delantera (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓							
	Luz de parqueo delantero (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓							
	Luz de parqueo trasera (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓							
	Luz estacionaria trasera (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓							
	Luz direccional trasera (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓							
	Luz de pisada del freno	2	✓		✓		✓		✓							
	Luz direccional volcó	Completo	✓		✓		✓		✓							
	Licuadoras	2	✓		✓		✓		✓							
CABINA	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓							
	Sistema limpia parabrisas	1	✓		✓		✓		✓							
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓							
	Pito	1	✓		✓		✓		✓							
	Cornetas	1	✓		✓		✓		✓							
	Freno de servicio	Completa	✓		✓		✓		✓							
	Freno de emergencia	Completa	✓		✓		✓		✓							
	Cinturón de seguridad	2	✓		✓		✓		✓							
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	✓		✓		✓		✓							
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓							
	Cables de la batería (revise si los cables del	Completo	✓		✓		✓		✓							
	Seguros de capot	2	✓		✓		✓		✓							
	Revisar Tablero de Instrumentos	Completo	✓		✓		✓		✓							
	Revisar sistemas de dirección	Completo	✓		✓		✓		✓							
LLANTAS Y RINES	Estado de Llantas incluye repuesto y presión	Completo	✓		✓		✓		✓							
ESTADO MECANICO MOTOR	Revisar filtros de agua-combustible y aire	Completo	✓		✓		✓		✓							
	Revisar niveles(motor, refrigerante, hidráulico)	FULL	✓		✓		✓		✓							
	Bandas impulsoras -correas	Completo	✓		✓		✓		✓							
	Mangueras de admisión y escape	Completo	✓		✓		✓		✓							
ESTADO MECANICO DE LA SUSPENSIÓN	Ruido no normales del equipo		✓		✓		✓		✓							
	Estado de la suspensión	General	✓		✓		✓		✓							
	Cadena del cardan.	1	✓		✓		✓		✓							
VOLCO	Manguera (rasgadas, gruñidas, cristalizadas)	Completo	✓		✓		✓		✓							
	Mecanismo apertura compuerta	Completo	✓		✓		✓		✓							
	Controles de descargue	1	✓		✓		✓		✓							
	Fugas	Completo	✓		✓		✓		✓							
	Pasadores y enganche del volcó	Completo	✓		✓		✓		✓							
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	Kit ambiental	Completo	✓		✓		✓		✓							
	Extintor (20 Lb)	1	✓		✓		✓		✓							
	Botiquín	Completo	✓		✓		✓		✓							
	Pala antichispa	1	✓		✓		✓		✓							
	Triángulos reflectivo, tacos, Herramienta, linterna	Completo	✓		✓		✓		✓							
	Otros:															
VoBo HSE			✓		✓		✓		✓		/		/		/	

Fallo.

Fallo.

Fallo.

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no X

Daniel Hernandez
NOMBRE CONDUCTOR

NOMBRE INSPECCIONADO

123060

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

CODIGO: FOR-GI-12
REVISIÓN: 6
FECHA: 09-03-2017
PAGINA: 1 DE 1

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS

SEDE O PROYECTO: CVCO LOCALIZACION: URIBE
MODELO: 2010 MARCA: KENWORTH PLACAS: TRB 324
INSPECCIONADO POR: Pascual Galindo
SEMANA: DEL 13 DE Abril AL 19 DE Abril DE 2026
FECHA VENCIMIENTO SOAT 06-06-2026 FECHA VENCIMIENTO TECNOMECANICA 30-10-2026
FECHA VENCIMIENTO MANEJO DEFENSIVO 26-0329

	DESCRIPCIÓN	CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Exploradoras (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz de media (ld/li)	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz alta (ld/li)	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz estacionaria delantera (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz direccional delantera (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz de parqueo delantero (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz de parqueo trasera (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz estacionaria trasera (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz direccional trasera (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz de pisada del freno	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz direccional volcó	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Licuadoras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema limpia parabrisas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cornetas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cables de la batería (revise si los cables del	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Seguros de capot	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Revisar Tablero de Instrumentos	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Revisar sistemas de dirección	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS Y RINES	Estado de Llantas incluye repuesto y presión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO MOTOR	Revisar filtros de agua-combustible y aire	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Revisar niveles(motor, refrigerante, hidráulico)	FULL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bandas impulsoras -correas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mangueras de admisión y escape	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO DE LA SUSPENSIÓN	Ruido no normales del equipo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la suspensión	General	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cadena del cardan.	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
VOLCO	Manguera (rasgadas, gruñidas, cristalizadas)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo apertura compuerta	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Controles de descargue	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Fugas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y enganche del volcó	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	Kit ambiental	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor (20 Lb)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Botiquín	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pala antichispa	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Triángulos reflectivo, tacos, Herramienta, linterna	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Otros:															
	VoBo HSE		✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no X

NOMBRE CONDUCTOR

NOMBRE ING RESIDENTE

13061

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

CODIGO: FOR-GI-12
REVISIÓN: 6
FECHA: 09-03-2017
PAGINA: 1 DE 1

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS

SEDE O PROYECTO: CVCO LOCALIZACION: URIBE
MODELO: 2010 MARCA: KENWORTH PLACAS:
INSPECCIONADO POR: Pascual Galindo
SEMANA: DEL 06 DE Abril AL 12 DE Abril DE 2026
FECHA VENCIMIENTO SOAT 06-06-2026 FECHA VENCIMIENTO TECNOMECANICA 30-10-2026
FECHA VENCIMIENTO MANEJO DEFENSIVO 28-03-26

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Exploradoras (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz de media (ld/li)	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz alta (ld/li)	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz estacionaria delantera (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz direccional delantera (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz de parqueo delantero (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz de parqueo trasera (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz estacionaria trasera (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz direccional trasera (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz de pisada del freno	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz direccional volcó	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Licuadoras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema limpia parabrisas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cornetas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cables de la batería (revise si los cables del	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Seguros de capot	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Revisar Tablero de Instrumentos	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Revisar sistemas de dirección	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS Y RINES	Estado de Llantas incluye repuesto y presión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO MOTOR	Revisar filtros de agua-combustible y aire	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Revisar niveles(motor, refrigerante, hidráulico)	FULL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bandas impulsoras -correas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mangueras de admisión y escape	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO DE LA SUSPENSIÓN	Ruido no normales del equipo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la suspensión	General	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cadena del cardan.	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
VOLCO	Manguera (rasgadas, gruñidas, cristalizadas)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo apertura compuerta	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Controles de descargue	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Fugas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y enganche del volcó	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	Kit ambiental	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor (20 Lb)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Botiquín	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pala antichispa	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Triángulos reflectivo, tacos, Herramienta, linterna	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Otros:															
VoBo HSE			✓		✓		✓		✓		✓		✓		X	

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no X

NOMBRE CONDUCTOR

NOMBRE ING RESIDENTE

123062

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

CODIGO: FOR-GI-12
REVISIÓN: 6
FECHA: 09-03-2017
PAGINA: 1 DE 1

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS

SEDE O PROYECTO: Meta LOCALIZACION: UPrbe
MODELO: 2011 MARCA: Kenworth PLACAS: SRM 030
INSPECCIONADO POR:
SEMANA: DEL 27 DE Abril AL 3 DE MAYO DE 26
FECHA VENCIMIENTO SOAT 26-01-27 FECHA VENCIMIENTO TECNOMECANICA 22-08-26
FECHA VENCIMIENTO MANEJO DEFENSIVO 04-03-26

	DESCRIPCIÓN	CANT	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Exploradoras (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓				✓			
	Luz de media (ld/li)	4	✓		✓		✓		✓				✓			
	Luz alta (ld/li)	4	✓		✓		✓		✓				✓			
	Luz estacionaria delantera (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓				✓			
	Luz direccional delantera (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓				✓			
	Luz de parqueo delantero (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓				✓			
	Luz de parqueo trasera (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓				✓			
	Luz estacionaria trasera (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓				✓			
	Luz direccional trasera (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓				✓			
	Luz de pisada del freno	2	✓		✓		✓		✓				✓			
	Luz direccional volcó	Completo	✓		✓		✓		✓				✓			
	Licuadoras	2	✓		✓		✓		✓				✓			
CABINA	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓				✓			
	Sistema limpia parabrisas	1	✓		✓		✓		✓				✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓	X		X		X				X		
	Pito	1	✓			X		X		X				X		
	Cornetas	1	✓		✓		✓		✓				✓			
	Freno de servicio	Completa	✓		✓		✓		✓				✓			
	Freno de emergencia	Completa	✓		✓		✓		✓				✓			
	Cinturón de seguridad	2	✓		✓		✓		✓				✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	✓		-	X		X		X			✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓				✓			
	Cables de la batería (revise si los cables del	Completo	✓		✓		✓		✓				✓			
	Seguros de capot	2	✓		✓		✓		✓				✓			
	Revisar Tablero de Instrumentos	Completo	✓		✓		✓		✓				✓			
	Revisar sistemas de dirección	Completo	✓		✓		✓		✓				✓			
LLANTAS Y RINES	Estado de Llantas incluye repuesto y presión	Completo	✓		✓		✓		✓				✓			
ESTADO MECANICO MOTOR	Revisar filtros de agua-combustible y aire	Completo	✓		✓		✓		✓				✓			
	Revisar niveles(motor, refrigerante, hidráulico)	FULL	✓		✓		✓		✓				✓			
	Bandas impulsoras -correas	Completo	✓		✓		✓		✓				✓			
	Mangueras de admisión y escape	Completo	✓		✓		✓		✓				✓			
ESTADO MECANICO DE LA SUSPENSIÓN	Ruido no normales del equipo		✓		✓		✓		✓				✓			
	Estado de la suspensión	General	✓		✓		✓		✓				✓			
	Cadena del cardan.	1	✓		✓		✓		✓				✓			
VOLCO	Manguera (rasgadas, gruñidas, cristalizadas)	Completo	✓		✓		✓		✓				✓			
	Mecanismo apertura compuerta	Completo	✓		✓		✓		✓				✓			
	Controles de descargue	1	✓		✓		✓		✓				✓			
	Fugas	Completo	✓			X		X		X				X		
	Pasadores y enganche del volcó	Completo	✓		✓		✓		✓				✓			
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	Kit ambiental	Completo	✓		✓		✓		✓				✓			
	Extintor (20 Lb)	1	✓		✓		✓		✓				✓			
	Botiquín	Completo	✓		✓		✓		✓				✓			
	Pala antichispa	1	✓			X		X		X				X		
	Triángulos reflectivo, tacos, Herramienta, linterna	Completo	✓			X		X		X				X		
	Otros:															
	VoBo HSE		✓		✓		✓		✓		—		✓		—	

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no X

EDGAR CASTILLO
NOMBRE CONDUCTOR

NOMBRE ING RESIDENTE

123063

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

CODIGO: FOR-GI-12
REVISIÓN: 6
FECHA: 09-03-2017
PAGINA: 1 DE 1

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS

SEDE O PROYECTO: Meyon LOCALIZACION: Upibe
MODELO: 204 MARCA: Renault PLACAS: SRM 030
INSPECCIONADO POR: Cesar Castillo
SEMANA: DEL 20 DE Abril AL 29 DE Abril DE 2026
FECHA VENCIMIENTO SOAT 26-01-2027 FECHA VENCIMIENTO TECNOMECANICA 22-08-26
FECHA VENCIMIENTO MANEJO DEFENSIVO 04-02-26

DESCRIPCION		CANT.	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
LUCES	Exploradoras (Id/Ii)	2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Luz de media (Id/Ii)	4		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Luz alta (Id/Ii)	4		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Luz estacionaria delantera (Id/Ii)	2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Luz direccional delantera (Id/Ii)	2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Luz de parqueo delantero (Id/Ii)	2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Luz de parqueo trasera (Id/Ii)	2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Luz estacionaria trasera (Id/Ii)	2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Luz direccional trasera (Id/Ii)	2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Luz de piseda del freno	2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Luz direccional volcó	Completo		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Licuadoras	2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CABINA	Espejos laterales	2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Sistema limpia parabrisas	1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Alarma de retroceso	1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Pito	1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cornetas	1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Freno de servicio	Completa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Freno de emergencia	Completa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cinturón de seguridad	2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Vidrio frontal (en buen estado)	1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Asiento en buena condición	1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cables de la batería (revise si los cables del	Completo		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Seguros de capot	2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Revisar Tablero de Instrumentos	Completo		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Revisar sistemas de dirección	Completo		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
LLANTAS Y RINES	Estado de Llantas incluye repuesto y presión	Completo		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ESTADO MECANICO MOTOR	Revisar filtros de agua-combustible y aire	Completo		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Revisar niveles(motor, refrigerante, hidráulico)	FULL		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Bandas impulsoras -correas	Completo		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mangueras de admisión y escape	Completo		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ESTADO MECANICO DE LA SUSPENSIÓN	Ruido no normales del equipo			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado de la suspensión	General		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cadena del cardan.	1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VOLCO	Manguera (rasgadas, gruñidas, cristalizadas)	Completo		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mecanismo apertura compuerta	Completo		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Controles de descargue	1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Fugas	Completo		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Pasadores y enganche del volcó	Completo		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	Kit ambiental	Completo		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Extintor (20 Lb)	1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Botiquín	Completo		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Pala antichispa	1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Triángulos reflectivo, tacos, Herramienta, linterna	Completo		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Otros:									
VoBo HSE				✓	✓	✓	✓	✓	✓	

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si ____ no X

Cesar Castillo
NOMBRE CONDUCTOR

NOMBRE ING RESIDENTE

123064

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

CODIGO: FOR-GI-12
REVISIÓN: 6
FECHA: 09-03-2017
PAGINA: 1 DE 1

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS

SEDE O PROYECTO: Meyor LOCALIZACION:

MODELO: 2011 MARCA: KENWORTH PLACAS: SRM030

INSPECCIONADO POR: Cesar Castillo

SEMANA: DEL 13 DE Abril AL 19 DE Abril DE 2026

FECHA VENCIMIENTO SOAT 26-01-2026 FECHA VENCIMIENTO TECNOMECANICA 22-08-26

FECHA VENCIMIENTO MANEJO DEFENSIVO 04-03-26.

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Exploradoras (Id/Ii)	2														
	Luz de media (Id/Ii)	4														
	Luz alta (Id/Ii)	4														
	Luz estacionaria delantera (Id/Ii)	2														
	Luz direccional delantera (Id/Ii)	2														
	Luz de parqueo delantero (Id/Ii)	2														
	Luz de parqueo trasera (Id/Ii)	2														
	Luz estacionaria trasera (Id/Ii)	2														
	Luz direccional trasera (Id/Ii)	2														
	Luz de pisada del freno	2														
	Luz direccional volcó	Completo														
	Licuadoras	2														
CABINA	Espejos laterales	2														
	Sistema limpia parabrisas	1														
	Alarma de retroceso	1														
	Pito	1														
	Cometas	1														
	Freno de servicio	Completa														
	Freno de emergencia	Completa														
	Cinturón de seguridad	2														
	Vidrio frontal (en buen estado)	1														
	Asiento en buena condición	1														
	Cables de la batería (revise si los cables del	Completo														
	Seguros de capot	2														
	Revisar Tablero de Instrumentos	Completo														
	Revisar sistemas de dirección	Completo														
LLANTAS Y RINES	Estado de Llantas incluye repuesto y presión	Completo														
ESTADO MECANICO MOTOR	Revisar filtros de agua-combustible y aire	Completo														
	Revisar niveles(motor, refrigerante, hidráulico)	FULL														
	Bandas impulsoras -correas	Completo														
	Mangueras de admisión y escape	Completo														
ESTADO MECANICO DE LA SUSPENSIÓN	Ruido no normales del equipo															
	Estado de la suspensión	General														
	Cadena del cardan.	1														
VOLCO	Manguera (rasgadas, gruñidas, cristalizadas)	Completo														
	Mecanismo apertura compuerta	Completo														
	Controles de descargue	1														
	Fugas	Completo														
	Pasadores y enganche del volcó	Completo														
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	Kit ambiental	Completo														
	Extintor (20 Lb)	1														
	Botiquín	Completo														
	Pala antichispa	1														
	Triángulos reflectivo, tacos, Herramienta, linterna	Completo														
	Otros:															
VoBo HSE																

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR del vehiculo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si X no X

Cesar Castillo
NOMBRE CONDUCTOR

NOMBRE ING RESIDENTE

123065

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-15 REVISIÓN: 3
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHICULOS LIVIANOS	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CVCO LOCALIZACIÓN: Uribe

MODELO: 2006 MARCA: Dimax Chevrolet PLACA No.: BSS 705

INSPECCIONADO POR:

SEMANA DEL 13 DE Abril AL 19 DE Abril DE 2026

	DESCRIPCIÓN	CANT.	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tarjeta de Propiedad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Revisión tecnicomecanica	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES	Frontales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (reflector)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejo central convexo	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	4 ruedas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cabina antibuelco (R.O.P.S) certificada	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Limpia brisas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios (10 lbs) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor-refrigerante-orometro, aire)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y pasamanos (cabina/trompo)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	Sin cortaduras progundas y sin abultamientos	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores, suspensión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control fugas de aire	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Caja de cambios	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Suspension	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Transmision direccion	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Documentos del conductor	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS																
	Vo.Bo. HSE		✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no X

OBSERVACIONES:

Marco Antonio Manrique M

NOMBRE CONDUCTOR

NOMBRE ING RESIDENTE

123066

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-15 REVISIÓN: 3
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHICULOS LIVIANOS	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CUCO LOCALIZACIÓN: Uribe

MODELO: 2006 MARCA: Dimax Chevrolet PLACA No.: BSS 705

INSPECCIONADO POR: Macedonio Manrique

SEMANA DEL 6 DE Abril AL 12 DE Abril DE 2026

	DESCRIPCIÓN	CANT.	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tarjeta de Propiedad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Revisión tecnicomecanica	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES	Frontales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (reflector)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejo central convexo	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	4 ruedas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cabina antibuelco (R.O.P.S) certificada	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Limpia brisas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios (10 lbs) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor-refrigerante-orometro, aire)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y pasamanos (cabina/trompo)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	Sin cortaduras progundas y sin abultamientos	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores, suspensión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control fugas de aire	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Caja de cambios	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Suspension	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Transmision direccion	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Documentos del conductor	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS																
	Vo.Bo. HSE		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		—	

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no X

OBSERVACIONES:

NOMBRE CONDUCTOR

NOMBRE ING RESIDENTE

12306 7

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-15 REVISIÓN: 3
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHICULOS LIVIANOS	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CVCO LOCALIZACIÓN: Uribe

MODELO: 2006 MARCA: Dimax Chevrolet PLACA No.: BSS 705

INSPECCIONADO POR: Marcelino Marquez M

SEMANA DEL 20 DE Abril AL 26 DE Abril DE 2026

DESCRIPCIÓN		CANT.	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tarjeta de Propiedad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Revisión tecnicomecanica	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES	Frontales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (reflector)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejo central convexo	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	4 ruedas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cabina antibuelco (R.O.P.S) certificada	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Limpia brisas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios (10 lbs) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor-refrigerante-orometro, aire)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y pasamanos (cabina/trompo)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	Sin cortaduras progundas y sin abultamientos	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores, suspensión	Completo	✓		✓		✓		✓				✓			
	Control fugas de aire	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Caja de cambios	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Suspension	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Transmision direccion	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Documentos del conductor	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS																
Vo.Bo. HSE																

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehiculo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no X

OBSERVACIONES:

Marcelino Marquez M
NOMBRE CONDUCTOR

NOMBRE INGRESIDENTE

123068

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

CÓDIGO: FOR-GI-15
REVISIÓN: 3
FECHA: 26-05-2014
PAGINA: 1 DE 1

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHICULOS LIVIANOS

SEDE O PROYECTO: Via paparmene **LOCALIZACIÓN:** uribe meta

MODELO: 2017 **MARCA:** NKR **PLACA No.:** TNH 704

INSPECCIONADO POR: Jorge Luis Nazarith Ducón

SEMANA DEL 6 **DE** Abril **AL** 14 **DE** Abril **DE** 2026

DESCRIPCIÓN		CANT.	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	1	✓		✓		✓		✓		—		✓			
	Tarjeta de Propiedad	1	✓		✓		✓		✓		—		✓			
	Revisión tecnicomecanica	1	✓		✓		✓		✓		—		✓			
LUCES	Frontales	2	✓		✓		✓		✓		—		✓			
	Traseras de trabajo (reflector)	1	✓		✓		✓		✓		—		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		—		✓			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		—		✓			
	De Stop y señal trasera	2	✓		✓		✓		✓		—		✓			
CABINA	Espejo central convexo	1	✓		✓		✓		✓		—		✓			
	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		—		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		—		✓			
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		—		✓			
	Freno de servicio	1	✓		✓		✓		✓		—		✓			
	Freno de emergencia	4 ruedas		X		X		X		X		X	X	X		X
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa	✓		✓		✓		✓		—		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		—		✓			
	Cabina antibuelco (R.O.P.S) certificada	1	N	A	N	A	N	A	N	A	N	A	N	A	N	A
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	✓		✓		✓		✓		—		✓			
	Limpia brisas	1	✓		✓		✓		✓		—		✓			
	Extintor de incendios (10 lbs) PQS	1	✓		✓		✓		✓		—		✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		—		✓			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo	✓		✓		✓		✓		—		✓			
	Motor-refrigerante-orometro, aire)		✓		✓		✓		✓		—		✓			
	Escaleras y pasamanos (cabina/trompo)	Completo	✓		✓		✓		✓		—		✓			
	Bateria y cables	Completo	✓		✓		✓		✓		—		✓			
LLANTAS	Sin cortaduras progundas y sin abultamientos	4	✓		✓		✓		✓		—		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	✓		✓		✓		✓		—		✓			
	Pasadores, suspensión	Completo	✓		✓		✓		✓		—		✓			
	Control fugas de aire	Completo	✓		✓		✓		✓		—		✓			
	Caja de cambios	1	✓		✓		✓		✓		—		✓			
	Suspension	Completo	✓		✓		✓		✓		—		✓			
	Transmision direccion	Completo	✓		✓		✓		✓		—		✓			
	Documentos del conductor	Completo	✓		✓		✓		✓		—		✓			
OTROS																
Vo.Bo. HSE															—	

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no X

OBSERVACIONES: toda partida y sin espargo de la llanta y sin tornilla de la manzana Amortiguadores sueltos

NOMBRE CONDUCTOR

NOMBRE INSPECCIONADO

123069

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-15 REVISIÓN: 3
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHICULOS LIVIANOS	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: V.a papamene **LOCALIZACIÓN:** uribe meta

MODELO: 2011 **MARCA:** N/KR II **PLACA No.:** TNH 704

INSPECCIONADO POR: Jorge luis nazarith

SEMANA DEL 24 **DE** marzo **AL** 03 **DE** mayo **DE** 2026

DESCRIPCIÓN		CANT.	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	1	✓		✓		✓		✓				✓			
	Tarjeta de Propiedad	1	✓		✓		✓		✓				✓			
	Revisión tecnicomecanica	1	✓		✓		✓		✓				✓			
LUCES	Frontales	2	✓		✓		✓		✓				✓			
	Traseras de trabajo (reflector)	1	✓		✓		✓		✓				✓			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓				✓			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓				✓			
	De Stop y señal trasera	2	✓	X		X		X		X		X		X		X
CABINA	Espejo central convexo	1	✓		✓		✓		✓				✓			
	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓				✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓				✓			
	Pito	1	✓		✓		✓		✓				✓			
	Freno de servicio	1	✓		✓		✓		✓				✓			
	Freno de emergencia	4 ruedas	✓	X		X		X		X		X		X		
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa	✓		✓		✓		✓				✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓				✓			
	Cabina antibuelco (R.O.P.S) certificada	1	N	A	N	A	N	A	N	A	N	A	N	A	N	A
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	✓		✓		✓		✓				✓			
	Limpia brisas	1	✓		✓		✓		✓				✓			
	Extintor de incendios (10 lbs) PQS	1	✓		✓		✓		✓				✓			
	Asiento en buena condición	1		X		X		X		X		X		X		X
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo	✓		✓		✓		✓				✓			
	Motor-refrigerante-orometro, aire)		✓		✓		✓		✓				✓			
	Escaleras y pasamanos (cabina/trompo)	Completo	✓		✓		✓		✓				✓			
	Bateria y cables	Completo	✓		✓		✓		✓				✓			
LLANTAS	Sin cortaduras progundas y sin abultamientos	4	✓	X		X		X		X		X		X		
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	✓		✓		✓		✓				✓			
	Pasadores, suspensión	Completo	✓		✓		✓		✓				✓			
	Control fugas de aire	Completo	✓		✓		✓		✓				✓			
	Caja de cambios	1	✓		✓		✓		✓				✓			
	Suspension	Completo	✓		✓		✓		✓				✓			
	Transmision direccion	Completo	✓		✓		✓		✓				✓			
	Documentos del conductor	Completo	✓		✓		✓		✓				✓			
OTROS							✓									
Vo.Bo. HSE																

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no X

OBSERVACIONES: bonper luces parte electrica freno de mano
bujes puntos de engrace amortiguadores

NOMBRE CONDUCTOR

NOMBRE INSPECCIONADOR

123070

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

CÓDIGO: FOR-GI-15
REVISIÓN: 3
FECHA: 26-05-2014
PAGINA: 1 DE 1

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHICULOS LIVIANOS

SEDE O PROYECTO: Via Papamene **LOCALIZACIÓN:** Urbe Meta

MODELO: 2011 **MARCA:** NKR II **PLACA No.:** TNH 704

INSPECCIONADO POR: Jorge Luis Nazarith

SEMANA DEL 20 **DE** Abril **AL** 28 **DE** Abril **DE** 2026

	DESCRIPCIÓN	CANT.	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tarjeta de Propiedad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Revisión tecnicomecanica	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES	Frontales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (reflector)	1	·	X		X		X	·	X		X		X		X
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejo central convexo	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	4 ruedas		X		X		X		X		X		X		X
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cabina antibuelco (R.O.P.S) certificada	1	N	A	N	A	N	A	N	A	N	A	N	A	N	A
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Limpia brisas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios (10 lbs) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor-refrigerante-orometro, aire)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y pasamanos (cabina/trompo)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	Completo		X		X		X		X		X		X		X
LLANTAS	Sin cortaduras progundas y sin abultamientos	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO-MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores, suspensión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control fugas de aire	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Caja de cambios	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Suspension	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Transmision direccion	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Documentos del conductor	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS																
	Vo.Bo. HSE															

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no X

OBSERVACIONES: Freno de mano Amortiguadores la chapa izquierda
Algunas grapas cambio de llantas traseras del lado derecha

NOMBRE CONDUCTOR

NOMBRE ING RESIDENTE

123071

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-16 REVISIÓN: 2
CV	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	FECHA: 26-05-14 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: Via Lopamno. LOCALIZACIÓN: Yopal

MODELO: 2010 MARCA: Cat 320D

INSPECCIONADO POR: Victor Beltran

SEMANA DEL 06 DE 04 AL 12 DE 04 DE 026

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIE B	MIE M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
LUCES	De trabajo delanteras	5	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (Exhosto)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tornameza en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mando de estacionamiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cilindros en buen estado	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	COMPLETAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Fugas del motor		✓		✓		x		✓		✓		✓			
	Rodillos Inferiores-Superiores	COMPLETOS							✓		✓		✓			
	VoBo HSE		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ **no** X

OBSERVACIONES: Vidrio panoramico Partido Estacallo cabina posterior Fuga hidraulica x bocas bulbeles interior cabina Humedad empaquetadura del gatos cilindros delantero Mucha Fuga Tomo cuadros interior Roto Bocina or de advertencia dañadas

Victor Beltran
NOMBRE OPERADOR

NOMBRE INGRESIDENTE

123072

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-16 REVISIÓN: 2
CV	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	FECHA: 26-05-14 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: Via Pcpemanc LOCALIZACIÓN: VanTc
MODELO: 2010 MARCA: Cat 324D
INSPECCIONADO POR: Victor Beltran
SEMANA DEL 20 DE 04 AL 26 DE 04 DE 026

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIÉ B	MIÉ M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
LUCES	De trabajo delanteras	5	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	1	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
CABINA	Espejos	1	✓		✓		✓		✓		—		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		—		—		—		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS	1	✓		✓		—		—		✓		✓			
	Asiento en buen estado	1	✓		✓		✓		—		—		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	1	✓		✓		✓		—		—		✓			
	Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-	COMPLETOS	✓		✓		—		—		—		✓			
	Tubo de escape (Exhosto)	1	✓		✓		✓		—		—		✓			
	Alarma de retroceso-Pito	1	X		X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	COMPLETOS	✓		✓		—		✓		—		✓			
	Estado pasadores	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		—		✓			
	Orugas tensionadas	2	✓		✓		✓		✓		—		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)	1	✓		✓		—		✓		✓		✓			
	Corona de tornameza en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mando de estacionamiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cilindros en buen estado	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	COMPLETAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Fugas del motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos Inferiores-Superiores	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VoBo HSE															

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no X

OBSERVACIONES: el aire halla cabina danada
Fuga mangueras x banco bateria; motor gira bomba hidraulica empaquetadura gatos generan danado mucha fuga
Tiene accesorios retirados
Sistema de alimentacion multiple danada y instalacion imprudente danada

Victor Beltran
NOMBRE OPERADOR

NOMBRE ING RESIDENTE

n3073

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-16 REVISIÓN: 2
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	FECHA: 26-05-14 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: Via Pompeya LOCALIZACIÓN: Buenos Aires
MODELO: 2010 MARCA: CAT 320D-01
INSPECCIONADO POR: Victor Beltran
SEMANA DEL 13 DE 04 AL 19 DE 04 DE 026

DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIÉ B	MIÉ M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SÁB B	SÁB M	DOM B	DOM M
LUCES	De trabajo delanteras	5	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		—		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS	1	✓		—		—		✓		—		✓			
	Asiento en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (Exhosto)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		—		—			
	Estado pasadores	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tornameza en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mando de estacionamiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cilindros en buen estado	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	COMPLETAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Fugas del motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos Inferiores-Superiores	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
VoBo HSE			✓		✓		✓		✓		✓		✓			

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ **no** X

OBSERVACIONES: Cabina pelada y vidrio panoramico quitado fuga hidraulica a tercio bulbo motor y los bombas hace fuga hidraulica a empezitano goteo grasos tiene cuarteado alguno roto sensor administracion multiple quemado y instalación inyectores daño

Victor Beltran
NOMBRE OPERADOR

NOMBRE ING RESIDENTE

123079

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-10 REVISIÓN: 3
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE RETROCARGADOR.	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CVGO

MODELO: _____ MARCA: Wacker Neuson PLACA: BL 744.

INSPECCIONADO POR: Edwin Alejandro Conde G.

PERIODO DEL 27 DE Abril AL 03 DE Mayo DE 2016.

	DESCRIPCIÓN	CANT.	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	/	/	/	/	/	/	/	/			/	/		
	De trabajo delanteras	2	/	/	/	/	/		/				/	/		
	Direccionales delanteras parqueo/giro	2	/	/	/	/	/		/				/	/		
	Direccionales traseras de parqueo/giro	2	/	/	/	/	/		/				/	/		
	De stop y señal trasera	2	/	/	/	/	/		/				/	/		
	De trabajo traseras	2	/	/	/	/	/		/				/	/		
CABINA	Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	/		/		/		/				/			
	Cinturón de seguridad	1	/	X	/	X	/	X	/	X			/	X		
	Extintor de incendio (20 lbs PQS)	1	/		/		/		/				/			
	Asiento en buen estado (dispositivo de giro)	1	/	X	/	X	/	X	/	X			/	X		
	Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	/		/		/		/				/			
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	/		/		/		/				/			
	Alarma de retroceso	1	/		/		/		/				/			
	Escaleras y apoyos de acceso	2	/		/		/		/				/			
	Espejos laterales	2	/		/		/		/				/			
	Espejo central convexo	1	/		/		/		/				/			
	Palancas de mando en buen estado	2	/		/		/		/				/			
	Pedales en buen estado	Todos	/		/		/		/				/			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	/		/		/		/				/			
	Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	/		/		/		/				/			
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	/	X	/	X	/	X	/	X			/	X		
	Gatos estabilizadores en buen estado	2	/		/		/		/				/			
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	/	X	/	X	/	X	/	X			/	X		
	Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	/		/		/		/				/			
	Freno de servicio en buen estado	4 llantas	/		/		/		/				/			
	Freno de emergencia en buen estado	1	/	X	/	X	/	X	/	X			/	X		
	Estado general (desgarrador/balde)	2	/		/		/		/				/			
	Mandos de levante del brazo	2	/		/		/		/				/			
	Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	/	X	/	X	/	X	/	X			/	X		
	Compartimiento del motor aseado	Completo	/		/		/		/	X			/	X		
	Dirección	1	/	X	/	X	/	X	/	X			/	X		
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		/		/		/		/				/	X		
	Huellas en buen estado	4	/		/		/		/				/			
	Vo.Bo. HSE															

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

Fuera de servicio: si____ no____

OBSERVACIONES:

Edwin Alejandro C
NOMBRE OPERADOR

NOMBRE ING RESIDENTE

123075

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-10 REVISIÓN: 3
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE RETROCARGADOR.	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CVCO

MODELO: 2014 MARCA: WACKER NEUSON. PLACA: BLZ44U.

INSPECCIONADO POR: Edwin Alexander C.

PERIODO DEL 13 DE 04 AL 19 DE 04. DE 2026.

	DESCRIPCIÓN	CANT.	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras (altas/bajas)	2					✓		✓		✓		✓			
	De trabajo delanteras	2					✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras parqueo/giro	2					✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo/giro	2					✓		✓		✓		✓			
	De stop y señal trasera	2					✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	2					✓		✓		✓		✓			
CABINA	Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1					✓		✓		✓		/			
	Cinturón de seguridad	1	✗		✗			✗		✗		✗		✗		
	Extintor de incendio (20 lbs PQS)	1					✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado (dispositivo de giro)	1	✗		✗			✗		✗		✗		✗		
	Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos					✓		✓		✓		✓			
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1					✓		✓		✓		/			
	Alarma de retroceso	1					✓		✓		✓		/			
	Escaleras y apoyos de acceso	2					✓		✓		✓		/			
	Espejos laterales	2					✓		✓		✓		/			
	Espejo central convexo	1					✓		✓		✓		/			
	Palancas de mando en buen estado	2					✓		✓		✓		/			
	Pedales en buen estado	Todos					✓		✓		✓		/			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo					✓		✓		✓		/			
	Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos					✓		✓		✓		/			
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos					✓		✓		✓		/			
	Gatos estabilizadores en buen estado	2					✓		✓		✓		/			
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1					✓		✓		✓		/			
	Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas					✓		✓		✓		/			
	Freno de servicio en buen estado	4 llantas					✓		✓		✓		/			
	Freno de emergencia en buen estado	1	✗		✗			✗		✗		✗		✗		
	Estado general (desgarrador/balde)	2					✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo	2					✓		✓		✓		/			
	Gatos hidráulicos en buen estado	Todos					✓		✓		✓		/			
	Compartimiento del motor aseado	Completo					✓		✓		✓		/			
	Dirección	1					✓		✓		✓		/			
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas						✓		✓		✓		/			
	Huellas en buen estado	4					✓		✓		✓		/			
	Vo.Bo. HSE															

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

Fuera de servicio: si____ no ✓

OBSERVACIONES:

Edwin Conde
NOMBRE OPERADOR

NOMBRE ING RESIDENTE

123076

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-08 REVISIÓN: 2
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA MOTONIVELADORA	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: Conexión Orinoquia.

MODELO: Motoniveladora cat 120K **MARCA:** Caterpillar

INSPECCIONADO POR: Jaime Vargas.

PERIODO DEL 27 **DE** Abril 26 **HASTA** 3 **DE** Mayo/26

	DESCRIPCIÓN	CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales de trabajo	2		X		X		X		X				X		
	Traseras de trabajo (Reflector)	1		X		X		X		X				X		
	Direccionales delanteras de parqueo	2	✓		✓		✓		✓				✓			
	Direccionales traseras de parqueo	2		X		X		X		X				X		
	De stop y señal trasera	2		X		X		X		X				X		
CABINA	Espejo central convexo	1	✓		✓		✓		✓				✓			
	Espejos laterales	2		X		X		X		X				X		
	Alarma de retroceso	1		X		X		X		X				X		
	Pito	1		X		X		X		X				X		
	Frenos de servicio	GL	✓		✓		✓		✓				✓			
	Dirección	GL	✓		✓		✓		✓				✓			
	Cinturón de seguridad 3 Puntos	1	✓		✓		✓		✓				✓			
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	1	✓		✓		✓		✓				✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	✓		✓		✓		✓				✓			
	Limpiabrisas	1	✓		✓		✓		✓				✓			
	Extintor de incendio (20 PQA)	1	✓		✓		✓		✓				✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓				✓			
	Indicadores (hidráulico-refrigerante motor horometro).	GL	✓		✓		✓		✓				✓			
	Escaleras y pasamanos	1	✓		✓		✓		✓				✓			
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos).	6	✓		✓		✓		✓				✓			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	GL	✓		✓		✓		✓				✓			
	Estado pasadores	GL	✓		✓		✓		✓				✓			
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas	GL	✓		✓		✓		✓				✓			
	Terminales de dirección	GL	✓		✓		✓		✓				✓			
	Mandos de avance	GL	✓		✓		✓		✓				✓			
	Motor	1	✓		✓		✓		✓				✓			
	Bomba Hidraulica	1	✓		✓		✓		✓				✓			
	Servotransmision	1	✓		✓		✓		✓				✓			
	Vo.Bo. HSE		✓		✓		✓		✓		/		✓		—	

NOTA: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

Fuera de servicio: si____ **no** X

OBSERVACIONES: bujes equipo de levante malos - gato torre de mandos malo no tiene luces - No tiene pito delantero ni trasero - no tiene espejos laterales.

Jaime Vargas.
NOMBRE OPERADOR

NOMBRE ING RESIDENTE

123072

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-08 REVISIÓN: 2
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA MOTONIVELADORA	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: Conexión orinoquia

MODELO: Motoniveladora Cat 120 K **MARCA:** Caterpillar

INSPECCIONADO POR: JAIME Vargas.

PERIODO DEL 19 **DE** Abril/26. **HASTA** 26 **DE** Abril 26.

	DESCRIPCIÓN	CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales de trabajo	2		X		X		X		X		X		X		
	Traseras de trabajo (Reflector)	1		X		X		X		X		X		X		
	Direccionales delanteras de parqueo	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo	2	✓	X		X		X		X		X		X		
	De stop y señal trasera	2	✓	X		X		X		X		X		X		
CABINA	Espejo central convexo	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	2		X		X		X		X		X		X		
	Alarma de retroceso	1		X		X		X		X		X		X		
	Pito	1		X		X		X		X		X		X		
	Frenos de servicio	GL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección	GL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad 3 Puntos	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Limpiabrisas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio (20 PQA)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-refrigerante motor horometro).	GL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y pasamanos	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos).	6		X		X	✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	GL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores	GL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas	GL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Terminales de dirección	GL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	GL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bomba Hidraulica	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Servotransmision	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vo.Bo. HSE		✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	

NOTA: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

Fuera de servicio: si_____ no X

OBSERVACIONES: Buen equipo delevente malos - falta torre Lemandos ondo no tiene espejos laterales - pito delantero y trasero malos. - 70 horas pasadas mantenimiento filtros Motor - 1900 horas pasadas filtro servo-trans - 4 llantas malas.

JAIME Vargas.
NOMBRE OPERADOR

Juan Carlos Isaza
NOMBRE ING RESIDENTE

123078

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-08 REVISIÓN: 2
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA MOTONIVELADORA	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: Conexión Orinoquia

MODELO: Motoniveladora cat 120 K. **MARCA:** caterpillar

INSPECCIONADO POR: Jaime Vargas.

PERIODO DEL 13 **DE** Abril/26 **HASTA** 19 **DE** Abril/26

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales de trabajo	2		X		X		X		X		X		X		
	Traseras de trabajo (Reflector)	1		X		X		X		X		X		X		
	Direccionales delanteras de parqueo	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo	2		X		X		X		X		X		X		
	De stop y señal trasera	2		X		X		X		X		X		X		
CABINA	Espejo central convexo	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	2		X		X		X		X		X		X		
	Alarma de retroceso	1		X		X		X		X		X		X		
	Pito	1		X		X		X		X		X		X		
	Frenos de servicio	GL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección	GL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad 3 Puntos	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Limpiabrisas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio (20 PQA)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-refrigerante motor horometro).	GL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y pasamanos	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos).	6		X		X		X		X		X		X		
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	GL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores	GL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas	GL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Terminales de dirección	GL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	GL	✓		✓		✓				✓		✓			
	Motor	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bomba Hidraulica	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Servotransmision	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Vo.Bo. HSE															—	

NOTA: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

Fuera de servicio: si_____ no X

OBSERVACIONES: bujes equipo de levante malos - Gato torre de mandos malos llantas malas. - no tiene pito delantero ni trasero - no tiene luces no tiene espejos laterales

Jaime Vargas.
NOMBRE OPERADOR

NOMBRE ING RESIDENTE

123079

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-08 REVISIÓN: 2
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA MOTONIVELADORA	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: Conexión Orinoquia.

MODELO: Motoniveladora cat 120 K. **MARCA:** Caterpillar.

INSPECCIONADO POR: JAIME VARGAS.

PERIODO DEL 6 **DE** Abril. **HASTA** 12 **DE** Abril /26.

	DESCRIPCIÓN	CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales de trabajo	2		X		X		X		X		X		X		
	Traseras de trabajo (Reflector)	1		X		X		X		X		X		X		
	Direccionales delanteras de parqueo	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo	2		X		X		X		X		X		X		
	De stop y señal trasera	2		X		X		X		X		X		X		
CABINA	Espejo central convexo	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	2		X		X		X		X		X		X		
	Alarma de retroceso	1		X		X		X		X		X		X		
	Pito	1		X		X		X		X		X		X		
	Frenos de servicio	GL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección	GL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad 3 Puntos	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Limpiabrisas	1	✓		✓		✓		✓		-		✓			
	Extintor de incendio (20 PQA)	1	✓		✓		✓		✓		-		✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-refrigerante motor horometro).	GL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y pasamanos	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos).	6		X	-	X		X		X		X		X		
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	GL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores	GL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas	GL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Terminales de dirección	GL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	GL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bomba Hidraulica	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Servotransmision	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Vo.Bo. HSE															-	

NOTA: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

Fuera de servicio: si_____ no X

OBSERVACIONES: bujes equipo delcopte malos - falta torva de Mandos Mala. 4 llantas Malas. - no tiene pito delantero ni trasero - falta cambio filtro servo-trans - 29 horas pasadas filtros de Motor

JAIME VARGAS.
NOMBRE OPERADOR

NOMBRE ING RESIDENTE

1230E0

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-17 REVISIÓN: 2
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA DUMPER	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: Via Versalles Popayan Variante LOCALIZACIÓN: Variante

MODELO: 725 MARCA: CAT PLACA No.: 04

INSPECCIONADO POR: Guillermo Escobar

SEMANA DEL 27 DE Abril AL 03 DE Mayo DE 2026

		CANTIDAD	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales de trabajo	2	X		X		X		X		X		X			
	Traseras de trabajo (Luz de Reversa)	1	X		X		X		X		X		X			
	Direccionales delanteras de parqueo	2	X		X		X		CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORI							
	Direccionales traseras de parqueo	2	X		X		X		X		X		X			
	De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X			
CABINA	Espejos laterales	2	X		X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X			
	Pito	1	X		X		X		X		X		X			
	Frenos de servicio	En 6 ruedas	X		X		X		X		X		X			
	Frenos de emergencia	En 4 ruedas	X		X		X		X		X		X			
	Pedales y palancas	COMPLETOS	X		X		X		X		X		X			
	Cinturón de seguridad 3 Puntos	1	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	1	X		X		X		X		X		X			
	Vidrio frontal (en buen estado)	COMPLETOS	X		X		X		X		X		X			
	Limpiabrisas	1	X		X		X		X		X		X			
	Extintor de incendio (20 PQA)	1	X		X		X		X		X		X			
	Asiento en buena condición	1	X		X		X		X		X		X			
	Indicadores (hidráulico-refrigerante-motor-horometro)	COMPLETOS	X		X		X		X		X		X			
	Escaleras y pasamanos	COMPLETOS	X		X		X		X		X		X			
	Bateria y Cables en buen estado	COMPLETOS	X		X		X		X		X		X			
LLANTAS	abultamientos)	6	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	COMPLETOS	X		X		X		X		X		X			
	Estado mangueras	COMPLETOS	X		X		X		X		X		X			
	Sistema de Refrigeracion	COMPLETOS	X		X		X		X		X		X			
	Sistema de escape	COMPLETOS	X		X		X		X		X		X			
	Pasadores en buen estado	COMPLETOS	X		X		X		X		X		X			
	Control fugas de aire	COMPLETOS	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
	Cilindros de levante volco	2	X		X		X		X		X		X			
	Suspensión trasera	2	X		X		X		X		X		X			
	Articulacion central	COMPLETOS	X		X		X		X		X		X			
	Mandos finales	6	X		X		X		X		X		X			
	Sistema electrico aislado	COMPLETOS	X		X		X		X		X		X			
OTROS																
	VoBo HSE															

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no X

OBSERVACIONES: Cerro Trasero Motor tanda - Sistema Direccion Motor Tanda - Caja Reversa No Trabaja - Acondicionado Mala

Guillermo Escobar A.
NOMBRE OPERADOR

NOMBRE INGENIERO RESIDENTE

(230e1

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-17 REVISIÓN: 2
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA DUMPER	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: Vía Versalles Paqueras Varonta LOCALIZACIÓN: Varonta Paqueras

MODELO: 725 MARCA: CAT PLACA No.: 04

INSPECCIONADO POR: Guillermo Escobar A

SEMANA DEL 20 DE Abril AL 26 DE Abril DE 2026

		CANTIDAD	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales de trabajo	2	X		X		X		X		X		X			
	Traseras de trabajo (Luz de Reversa)	1	X		X		X		X		X		X			
	Direccionales delanteras de parqueo	2	X		X		X		CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORI							
	Direccionales traseras de parqueo	2	X		X		X		X		X		X			
	De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X			
CABINA	Espejos laterales	2	X		X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X			
	Pito	1	X		X		X		X		X		X			
	Frenos de servicio	En 6 ruedas	X		X		X		X		X		X			
	Frenos de emergencia	En 4 ruedas	X		X		X		X		X		X			
	Pedales y palancas	COMPLETOS	X		X		X		X		X		X			
	Cinturón de seguridad 3 Puntos	1	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	1	X		X		X		X		X		X			
	Vidrio frontal (en buen estado)	COMPLETOS	X		X		X		X		X		X			
	Limpiabrisas	1	X		X		X		X		X		X			
	Extintor de incendio (20 PQA)	1	X		X		X		X		X		X			
	Asiento en buena condición	1	X		X		X		X		X		X			
	Indicadores (hidráulico-refrigerante-motor-horometro)	COMPLETOS	X		X		X		X		X		X			
	Escaleras y pasamanos	COMPLETOS	X		X		X		X		X		X			
	Bateria y Cables en buen estado	COMPLETOS	X		X		X		X		X		X			
LLANTAS	abultamientos)	6	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	COMPLETOS	X		X		X		X		X		X			
	Estado mangueras	COMPLETOS	X		X		X		X		X		X			
	Sistema de Refrigeracion	COMPLETOS	X		X		X		X		X		X			
	Sistema de escape	COMPLETOS	X		X		X		X		X		X			
	Pasadores en buen estado	COMPLETOS	X		X		X		NA		NA		NA			
	Control fugas de aire	COMPLETOS	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
	Cilindros de levante volco	2	X		X		X		X		X		X			
	Suspensión trasera	2	X		X		X		X		X		X			
	Articulacion central	COMPLETOS	X		X		X		X		X		X			
	Mandos finales	6	X		X		X		X		X		X			
	Sistema electrico aislado	COMPLETOS	X		X		X		X		X		X			
OTROS																
VoBo HSE			X		X		X		X		X		X		✓	

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si_____ no_____

OBSERVACIONES: Cornu Trasmisión Mal estado - Sistema Hidraulico Mal estado Suspensión Completa - Reversa No Trabaja

Guillermo Escobar A
NOMBRE OPERADOR

NOMBRE ING RESIDENTE

123082

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-17 REVISIÓN: 2
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA DUMPER	FECHA: 28-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: Via Versalles Primera Vereda LOCALIZACIÓN: Vereda Popayan
MODELO: 725 MARCA: CAT PLACA No.: 04
INSPECCIONADO POR: Guillermo Escobar A
SEMANA DEL 13 DE Abril AL 19 DE Abril DE 2026

		CANTIDAD	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales de trabajo	2	X		X		X		X		X		X			
	Traseras de trabajo (Luz de Reversa)	1	X		X		X		X		X		X			
	Direccionales delanteras de parqueo	2	X		X		X		CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORI							
	Direccionales traseras de parqueo	2	X		X		X		X		X		X			
	De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X			
CABINA	Espejos laterales	2	X		X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X			
	Pito	1	X		X		X		X		X		X			
	Frenos de servicio	En 6 ruedas	X		X		X		X		X		X			
	Frenos de emergencia	En 4 ruedas	X		X		X		X		X		X			
	Pedales y palancas	COMPLETOS	X		X		X		X		X		X			
	Cinturón de seguridad 3 Puntos	1	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	1	X		X		X		X		X		X			
	Vidrio frontal (en buen estado)	COMPLETOS	X		X		X		X		X		X			
	Limpiabrisas	1	X		X		X		X		X		X			
	Extintor de incendio (20 PQA)	1	X		X		X		X		X		X			
	Asiento en buena condición	1	X		X		X		X		X		X			
	Indicadores (hidráulico-refrigerante-motor-horometro)	COMPLETOS	X		X		X		X		X		X			
	Escaleras y pasamanos	COMPLETOS	X		X		X		X		X		X			
	Bateria y Cables en buen estado	COMPLETOS	X		X		X		X		X		X			
LLANTAS	abultamientos)	6	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	COMPLETOS	X		X		X		X		X		X			
	Estado mangueras	COMPLETOS	X		X		X		X		X		X			
	Sistema de Refrigeracion	COMPLETOS	X		X		X		X		X		X			
	Sistema de escape	COMPLETOS	X		X		X		X		X		X			
	Pasadores en buen estado	COMPLETOS	X		X		X		X		X		X			
	Control fugas de aire	COMPLETOS	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
	Cilindros de levante volco	2	X		X		X		X		X		X			
	Suspensión trasera	2	X		X		X		X		X		X			
	Articulacion central	COMPLETOS	X		X		X		X		X		X			
	Mandos finales	6	X		X		X		X		X		X			
	Sistema electrico aislado	COMPLETOS	X		X		X		X		X		X			
OTROS																
	VoBo HSE															

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si_____ no X

OBSERVACIONES: Cambio Trasmision Motor fundido y Sistema Hidraulico Motobomba Sacando Cubos Atras y Filtros del Motor pendiente Ucrá hacer Suspensiones Cambio

Guillermo Escobar A
NOMBRE OPERADOR

NOMBRE ING RESIDENTE

123083

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-15 REVISIÓN: 3
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHICULOS LIVIANOS	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: P/URIBE/META PAPAYENE **LOCALIZACIÓN:** URIBE

MODELO: 2024 **MARCA:** FOTON **PLACA No.:** NFV. 362

INSPECCIONADO POR: ALFONSO CUEVAS

SEMANA DEL 20 **DE** ABRIL **AL** 25 **DE** ABRIL **DE** 2025

DESCRIPCIÓN		CANT.	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tarjeta de Propiedad	1	✓		✓		✓		✓		–		✓			
	Revisión tecnicomecanica	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES	Frontales	2	✓		✓		✓		✓		–		✓			
	Traseras de trabajo (reflector)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejo central convexo	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	4 ruedas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		–			
	Cabina antibuelco (R.O.P.S) certificada	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	✓		✓		✓		–		✓		✓			
	Limpia brisas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios (10 lbs) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor-refrigerante-orometro, aire)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y pasamanos (cabina/trompo)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	Sin cortaduras progundas y sin abultamientos	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores, suspensión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control fugas de aire	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Caja de cambios	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Suspension	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Transmision direccion	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Documentos del conductor	Completo	✓		✓		✓		✓				✓			
OTROS																
Vo.Bo. HSE																

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no X

OBSERVACIONES:

ALFONSO CUEVAS

NOMBRE CONDUCTOR

NOMBRE ING RESIDENTE

123024.

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

CÓDIGO: FOR-GI-15
REVISIÓN: 3
FECHA: 26-05-2014
PAGINA: 1 DE 1

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHICULOS LIVIANOS

SEDE O PROYECTO: CVCO **LOCALIZACIÓN:** Uribe

MODELO: Camioneta **MARCA:** Toyota **PLACA No.:** NFU 362

INSPECCIONADO POR: Alejandro Moreno

SEMANA DEL 13 **DE** Abril **AL** 18 **DE** Abril **DE** 202

DESCRIPCIÓN		CANT.	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tarjeta de Propiedad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Revisión tecnicomecanica	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES	Frontales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (reflector)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejo central convexo	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	4 ruedas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cabina antibuelco (R.O.P.S) certificada	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Limpia brisas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios (10 lbs) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor-refrigerante-orometro, aire)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y pasamanos (cabina/trompo)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	Sin cortaduras progundas y sin abultamientos	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores, suspensión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control fugas de aire	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Caja de cambios	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Suspension	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Transmision direccion	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Documentos del conductor	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS																
Vo.Bo. HSE																

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si ✓ no ____

OBSERVACIONES:

Alejandro Moreno

NOMBRE CONDUCTOR

NOMBRE ING RESIDENTE

1230ES

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-15 REVISIÓN: 3
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHICULOS LIVIANOS	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CVCO **LOCALIZACIÓN:** Uribe

MODELO: Camioneta.. **MARCA:** Toyota **PLACA No.:** NFU 362

INSPECCIONADO POR: Alejandro MUÑOZ

SEMANA DEL 06 **DE** Abril **AL** 12 **DE** Abril **DE** 2026

	DESCRIPCIÓN	CANT.	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tarjeta de Propiedad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Revisión tecnicomecanica	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES	Frontales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (reflector)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejo central convexo	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	4 ruedas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cabina antibuelco (R.O.P.S) certificada	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Limpia brisas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios (10 lbs) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor-refrigerante-orometro, aire)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y pasamanos (cabina/trompo)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	Sin cortaduras progundas y sin abultamientos	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores, suspensión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control fugas de aire	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Caja de cambios	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Suspension	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Transmision direccion	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Documentos del conductor	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS																
	Vo.Bo. HSE		AR		AR		AR		AR		AR		AR		—	

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si X no ____

OBSERVACIONES:

Alejandro Muñoz
NOMBRE CONDUCTOR

NOMBRE ING RESIDENTE

123086

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-15 REVISIÓN: 3
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHICULOS LIVIANOS	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CVCO. **LOCALIZACIÓN:** uribe.

MODELO: Turbo **MARCA:** Forland. **PLACA No.:** L20560

INSPECCIONADO POR:

SEMANA DEL 27 **DE** Abril **AL** 2 **DE** Mayo **DE** 2026

	DESCRIPCIÓN	CANT.	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tarjeta de Propiedad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Revisión tecnicomecanica	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES	Frontales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (reflector)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejo central convexo	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	4 ruedas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cabina antibuelco (R.O.P.S) certificada	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Limpia brisas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios (10 lbs) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor-refrigerante-orometro, aire)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y pasamanos (cabina/trompo)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	Sin cortaduras progundas y sin abultamientos	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores, suspensión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control fugas de aire	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Caja de cambios	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Suspension	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Transmision direccion	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Documentos del conductor	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS																
	Vo.Bo. HSE		✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si X no

OBSERVACIONES:

Alvaro Muñoz.

NOMBRE CONDUCTOR

NOMBRE INSPECCIONADO

1230e7

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-15 REVISIÓN: 3
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHICULOS LIVIANOS	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CUCO LOCALIZACIÓN: Uribe.

MODELO: Turbo MARCA: Doffering. PLACA No.: LZO 560

INSPECCIONADO POR: Alejandro muñoz T.

SEMANA DEL 20 DE abril AL 26 DE Abril DE 2026

	DESCRIPCIÓN	CANT.	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tarjeta de Propiedad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Revisión tecnicomecanica	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES	Frontales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (reflector)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejo central convexo	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1	✓				✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	4 ruedas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cabina antibuelco (R.O.P.S) certificada	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Limpia brisas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios (10 lbs) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor-refrigerante-orometro, aire)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y pasamanos (cabina/trompo)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	Sin cortaduras progundas y sin abultamientos	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores, suspensión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control fugas de aire	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Caja de cambios	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Suspension	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Transmision direccion	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Documentos del conductor	Completo	✓				✓		✓		✓		✓			
OTROS																
	Vo.Bo. HSE														—	

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no ✓

OBSERVACIONES: - Presenta goteo en Tarro de liquido de frenos.
- Rueda derecha con ✓ delantera con retenedor roto.

Alejandro muñoz T.
NOMBRE CONDUCTOR

NOMBRE ING RESIDENTE

12308

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-15 REVISIÓN: 3
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHICULOS LIVIANOS	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: C V C O **LOCALIZACIÓN:**

MODELO: 2023 **MARCA:** Foton **PLACA No.:** L70 560

INSPECCIONADO POR: Jose Diever Herrera

SEMANA DEL 13 **DE** abril **AL** 18 **DE** abril **DE** 2026

DESCRIPCIÓN		CANT.	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tarjeta de Propiedad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Revisión tecnicomecanica	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES	Frontales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (reflector)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejo central convexo	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	4 ruedas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cabina antibuelco (R.O.P.S) certificada	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Limpia brisas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios (10 lbs) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor-refrigerante-orometro, aire)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y pasamanos (cabina/trompo)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	Sin cortaduras progundas y sin abultamientos	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores, suspensión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control fugas de aire	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Caja de cambios	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Suspension	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Transmision direccion	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Documentos del conductor	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS																
Vo.Bo. HSE															-	

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no X

OBSERVACIONES: Vehiculo para mantenimiento preventivo Vehiculo para alineacion veterador del vacio izquierdo rueda delantera malo

Jose Diever Herrera
NOMBRE CONDUCTOR

NOMBRE ING RESIDENTE

12213

1230[illegible]

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-15 REVISIÓN: 3
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHICULOS LIVIANOS	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: C U C O LOCALIZACIÓN:

MODELO: 2023 MARCA: Foton PLACA No.: LZO 560

INSPECCIONADO POR: Jose Dielver Herrera

SEMANA DEL 6 DE abril AL 11 DE abril DE 2026

DESCRIPCIÓN		CANT.	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tarjeta de Propiedad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Revisión tecnicomecanica	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES	Frontales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (reflector)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejo central convexo	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	4 ruedas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cabina antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Limpia brisas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios (10 lbs) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor-refrigerante-orometro, aire)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y pasamanos (cabina/trompo)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	Sin cortaduras progundas y sin abultamientos	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores, suspensión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control fugas de aire	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Caja de cambios	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Suspension	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Transmision direccion	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Documentos del conductor	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS																
Vo.Bo. HSE			✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehiculo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si ____ no X

OBSERVACIONES: vehiculo osta para mantenimiento Preventivo retenedor de Honta delantero izquierdo malo vehiculo para alineacion

123090

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-12 REVISIÓN: 6
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS	FECHA: 09-03-2017 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: C.V.C. LOCALIZACION:

MODELO: 2012 MARCA: Inter PLACAS: THL 699

INSPECCIONADO POR: Bernabe Bernal

SEMANA: DEL 15 DE Abril AL 18 DE Abril DE 2026

FECHA VENCIMIENTO SOAT 08-08-2026 FECHA VENCIMIENTO TECNOMECANICA 12-02-2027

FECHA VENCIMIENTO MANEJO DEFENSIVO 10-02-2027

	DESCRIPCIÓN	CANT	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Exploradoras (ld/li)	2					B									
	Luz de media (ld/li)	4														
	Luz alta (ld/li)	4														
	Luz estacionaria delantera (ld/li)	2														
	Luz direccional delantera (ld/li)	2														
	Luz de parqueo delantero (ld/li)	2														
	Luz de parqueo trasera (ld/li)	2														
	Luz estacionaria trasera (ld/li)	2														
	Luz direccional trasera (ld/li)	2														
	Luz de pisada del freno	2														
	Luz direccional volcó	Completo														
	Licuadoras	2														
CABINA	Espejos laterales	2														
	Sistema limpia parabrisas	1														
	Alarma de retroceso	1														
	Pito	1														
	Cornetas	1														
	Freno de servicio	Completa														
	Freno de emergencia	Completa														
	Cinturón de seguridad	2														
	Vidrio frontal (en buen estado)	1														
	Asiento en buena condición	1														
	Cables de la batería (revise si los cables del	Completo														
	Seguros de capot	2														
	Revisar Tablero de Instrumentos	Completo														
	Revisar sistemas de dirección	Completo														
LLANTAS Y RINES	Estado de Llantas incluye repuesto y presión	Completo														
ESTADO MECANICO MOTOR	Revisar filtros de agua-combustible y aire	Completo														
	Revisar niveles(motor, refrigerante, hidráulico)	FULL														
	Bandas impulsoras -correas	Completo														
	Mangueras de admisión y escape	Completo														
ESTADO MECANICO DE LA SUSPENSIÓN	Ruido no normales del equipo															
	Estado de la suspensión	General														
	Cadena del cardan.	1														
VOLCO	Manguera (rasgadas, gruñidas, cristalizadas)	Completo														
	Mecanismo apertura compuerta	Completo														
	Controles de descargue	1														
	Fugas	Completo														
	Pasadores y enganche del volcó	Completo														
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	Kit ambiental	Completo														
	Extintor (20 Lb)	1														
	Botiquín	Completo														
	Pala antichispa	1														
	Triángulos reflectivo, tacos, Herramienta, linterna	Completo														
	Otros:															
	VoBo HSE															

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no X

NOMBRE CONDUCTOR

NOMBRE INGRESIDENTE

123091

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-12 REVISIÓN: 6
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS	FECHA: 09-03-2017 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: C.V.C.O LOCALIZACION: Arboletes

MODELO: 1982 MARCA: Chevrolet PLACAS: FTI830

INSPECCIONADO POR: Ruben Dario Lopez Rodriguez

SEMANA: DEL 13 DE Abril AL 18 DE Abril DE 2026

FECHA VENCIMIENTO SOAT 02 07 2026 FECHA VENCIMIENTO TECNOMECANICA 12 08 2026

FECHA VENCIMIENTO MANEJO DEFENSIVO 21 10 2026

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Exploradoras (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	Luz de media (ld/li)	4	✓		✓		✓		✓		✓					
	Luz alta (ld/li)	4	✓		✓		✓		✓		✓					
	Luz estacionaria delantera (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	Luz direccional delantera (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	Luz de parqueo delantero (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	Luz de parqueo trasera (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	Luz estacionaria trasera (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	Luz direccional trasera (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	Luz de pisada del freno	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	Luz direccional volcó	Completo	✓		✓		✓		✓		✓					
	Licuadoras	2	✓		✓		✓		✓		✓					
CABINA	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	Sistema limpia parabrisas	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Cornetas	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Freno de servicio	Completa	✓		✓		✓		✓		✓					
	Freno de emergencia	Completa	✓		✓		✓		✓		✓					
	Cinturón de seguridad	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Cables de la batería (revise si los cables del	Completo	✓		✓		✓		✓		✓					
	Seguros de capot	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	Revisar Tablero de Instrumentos	Completo	✓		✓		✓		✓		✓					
	Revisar sistemas de dirección	Completo	✓		✓		✓		✓		✓					
LLANTAS Y RINES	Estado de Llantas incluye repuesto y presión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO MECANICO MOTOR	Revisar filtros de agua-combustible y aire	Completo	✓		✓		✓		✓		✓					
	Revisar niveles(motor, refrigerante, hidráulico)	FULL	✓		✓		✓		✓		✓					
	Bandas impulsoras -correas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓					
	Mangueras de admisión y escape	Completo	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO MECANICO DE LA SUSPENSIÓN	Ruido no normales del equipo		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de la suspensión	General	✓		✓		✓		✓		✓					
	Cadena del cardan.	1	✓		✓		✓		✓		✓					
VOLCO	Manguera (rasgadas, gruñidas, cristalizadas)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓					
	Mecanismo apertura compuerta	Completo	✓		✓		✓		✓		✓					
	Controles de descargue	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Fugas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓					
	Pasadores y enganche del volcó	Completo	✓		✓		✓		✓		✓					
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	Kit ambiental	Completo	✓		✓		✓		✓		✓					
	Extintor (20 Lb)	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Botiquín	Completo	✓		✓		✓		✓		✓					
	Pala antichispa	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Triángulos reflectivo, tacos, Herramienta, linterna	Completo	✓		✓		✓		✓		✓					
	Otros:															
VoBo HSE			✓		✓		✓		✓		✓		—		—	

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR del vehiculo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no X

Ruben Dario Lopez
NOMBRE CONDUCTOR

NOMBRE INGENIERO RESIDENTE

123092

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-12 REVISIÓN: 8
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS	FECHA: 09-03-2017 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: C.V.C.O LOCALIZACION: Vigia - Mata

MODELO: 1982 MARCA: CHEVROLET PLACAS: TI 830

INSPECCIONADO POR: Ruber dario lopez

SEMANA: DEL 06 DE Abril AL 11 DE Abril DE 2026

FECHA VENCIMIENTO SOAT 02 07 2020 FECHA VENCIMIENTO TECNOMECANICA 12 08 2026

FECHA VENCIMIENTO MANEJO DEFENSIVO 21 10 2020

	DESCRIPCIÓN	CANT	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Exploradoras (ld/li)	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz de media (ld/li)	4			✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz alta (ld/li)	4			✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz estacionaria delantera (ld/li)	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz direccional delantera (ld/li)	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz de parqueo delantero (ld/li)	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz de parqueo trasera (ld/li)	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz estacionaria trasera (ld/li)	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz direccional trasera (ld/li)	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz de pisada del freno	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz direccional volcó	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Licuadoras	2			✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos laterales	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema limpia parabrisas	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Cornetas	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	Completa			✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	Completa			✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Cables de la batería (revise si los cables del	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Seguros de capot	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Revisar Tablero de Instrumentos	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Revisar sistemas de dirección	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS Y RINES	Estado de Llantas incluye repuesto y presión	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO MOTOR	Revisar filtros de agua-combustible y aire	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Revisar niveles(motor, refrigerante, hidráulico)	FULL			✓		✓		✓		✓		✓			
	Bandas impulsoras -correas	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mangueras de admisión y escape	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO DE LA SUSPENSIÓN	Ruido no normales del equipo				✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la suspensión	General			✓		✓		✓		✓		✓			
	Cadena del cardan,	1			✓		✓		✓		✓		✓			
VOLCO	Manguera (rasgadas, gruñidas, cristalizadas)	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo apertura compuerta	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Controles de descargue	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Fugas	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y enganche del volcó	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	Kit ambiental	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor (20 Lb)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Botiquín	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Pala antichispa	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Triángulos reflectivo, tacos, Herramienta, linterna	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Otros:															
	VoBo HSE		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no ✓

NOMBRE CONDUCTOR

NOMBRE ING RESIDENTE

113093

ANEXO 12. ACTA DE REUNION DE COPASST

123094

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-52 REVISIÓN: 1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA: 29-05-2014 PÁGINA: 1 DE 3

ACTA No.4

SEDE O PROYECTO: CVCO VIA URIBE -PAPAMENE **FECHA: 29-04-2026**

ASUNTO: REUNION COPASST ABRIL

ELABORADA POR: SUPERVISORA SST EDNA KATERINE GARZON SANCHEZ

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Arialdo Gonzales	Inspector	Arialdo.
Angelica Maria asencio pineda	Despachadora	Angelica.
Edna Katerine Garzon Sanchez	supervisor sst	
Nayarith rengifo Murillo	Residente social	
Sebastian ruiz	Ing Aux Residente	
Juliana bedoya	Auxiliar recursos humanos	

TEMAS TRATADOS

En Uribe-meta a los 29 días del mes de abril del 2026, siendo las 5:00 pm se reunieron en la oficina los representantes y suplentes del comité de seguridad y salud en el trabajo del consorcio vial conexión Orinoquia, se da inicio llamado a lista y verificacion de quórum de los participantes del comite, se realiza la lectura #3 de la reunion anterior con la verificacion de sus acciones de mejora.

ORDEN DEL DIA

1.Llamado a lista y verificacion de quórum.

2. Lectura acta Número 3 de la reunion anterior de COPASST con la verificacion de sus acciones de mejora.

3. Inspecciones de seguridad en los frentes de trabajo con el apoyo de las supervisoras de seguridad y salud en el trabajo para identificar peligros, actos y condiciones inseguras

4. Socializacion de indicadores de accidentabilidad mes abril

5. Asiganción de actividades del mes de Mayo.

6. Determinancion de la fecha para siguiente reunion.

DESARROLLO DE LA REUNION

1.Llamado a lista y verificacion del quórum.

2.Se realiza la lectura por parte de supervisora sst edna katerine garzon sanchez del acta anterior de la reunión del copasst donde se verificaron todas las acciones propuestas a realizar durante el periodo del mes de enero.

3. Las inspecciones de seguridad en los frentes de trabajo son herramientas preventivas fundamentales, diseñadas para identificar y controlar riesgos antes de que causen accidentes, enfermedades laborales o daños materiales. Con el apoyo activo de las supervisoras de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), estas inspecciones garantizan una evaluación en tiempo real de las condiciones de operación, permitiendo la corrección inmediata de desviacione, por lo tanto estas se realizan diariamente en todos los frentes de trabajo graantizando la seguridad a los colaboradores a la hora de iniciar sus actividades.
Identificación de peligros: Permiten detectar situaciones inseguras (infraestructura, equipos, herramientas) y actos inseguros (comportamientos humanos) antes de que se conviertan en incidentes o accidentes.
Cumplimiento Legal: Aseguran que la empresa cumpla con las normativas laborales vigentes, evitando sanciones y responsabilidades legales.
Reducción de Costos: Previenen los gastos asociados a accidentes, como atención médica, reparaciones, tiempos de inactividad y pérdida de productividad.
Mejora de la Cultura de Seguridad: La presencia constante de supervisores en el terreno fomenta una cultura donde el bienestar de los trabajadores es prioridad, aumentando la confianza y la moral del personal.

4.Durante el mes de abril no se presentaron accidentes demostrando un índice de frecuencia de accidentalidad del 0%. esto radica en la protección de la salud y la vida de los empleados, la mejora de la continuidad operativa y la reducción de costos. Un entorno sin accidentes fomenta una cultura de seguridad sólida, mejora la moral y la reputación de la empresa, y garantiza el cumplimiento legal. Es un objetivo que requiere la participación activa de todos los niveles de la organización y se traduce en beneficios económicos y humanos.

123095

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-52 REVISIÓN: 1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA: 29-05-2014 PÁGINA: 2 DE 3

5. Para el mes de Mayo se programara capacitacion por la ARL SURA son cruciales para reducir accidentes, mejorar la seguridad laboral y cumplir con la normativa legal mediante formación práctica. Su importancia radica en la prevención de riesgos, el fortalecimiento de la cultura de seguridad, la actualización en SST y la optimización de la productividad mediante un portafolio educativo adaptado a las necesidades empresariales.

6.Conocedores de la importancia de estas reuniones y que estas deben realizarse mensualmente se paso a definir la proxima reunion la cual se decidio para el dia 29 de mayo del 2026 a las 5:00 pm en las oficinas del Consorcio Vial Conexión Orinoquia