




RV: Acta - Reporte de inconsistencias técnicas del equipo relacionado al ítem 1 - Contrato CO1.PCCNTR.8627808 de 2025

Desde Jenniffer Tatiana Ruiz Martinez <jtruizm@sena.edu.co>

Fecha Sáb 11/04/2026 5:36 PM

Para AUDINCO LTDA <audincolda@hotmail.com>; servicioalcliente@segurosdelestado.com <servicioalcliente@segurosdelestado.com>

CC Julio Mario Artunduaga Hurtado <jmartunduaga@sena.edu.co>; Contratacion CGDSS <contratacioncgd@sena.edu.co>; Gabriel Fernando Torres Prieto <gatorresp@sena.edu.co>; contactenos@segurosdelestado.com <contactenos@segurosdelestado.com>; correspondenciacr@segurosdelestado.com <correspondenciacr@segurosdelestado.com>

 5 archivos adjuntos (2 MB)

póliza prorroga 3 (1).pdf; Acta_Reporte de inconsistencias_Item 1 trilladora industrial de café.pdf; Villavicencio 9 de abril de 2026.pdf; Solicitud cumplimiento de garantía de calidad ítem 1.pdf; Correo_Envío de acta - Reporte de inconsistencias.pdf;

Atento saludo

Contratista - AUDINCO LTDA

Bairón Enrique Muñoz Lizarazo

Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO

En calidad de Supervisora del **Contrato CO1.PCCNTR.8627808 del 2025**, cuyo objeto es Adquirir maquinaria para el fortalecimiento de la formación a la población campesina a través de la Escuela Nacional de la Calidad del Café Huila, con fecha de terminación era 05 de marzo de 2026, notifico lo siguiente en relación a la NO entrega del **ítem 1 TRILLADORA INDUSTRIAL PARA CAFÉ**:

1. En tiempo extraordinario a la ejecución, el pasado 21 de marzo de 2026 llegan partes separadas o elementos separados, no un (1) equipo, a las instalaciones de la Escuela Nacional de la Calidad del Café, de acuerdo al criterio del equipo técnico especializado en el área **NO** se recibe ni se permite el descargue del vehículo particular en el que fueron transportados.
2. Mediante Acta 04 del 24 de marzo de 2026, con objeto "Reporte de inconsistencias técnicas del equipo relacionado al ítem 1 del contrato CO1.PCCNTR.8627808 con objeto: Adquirir maquinaria para el fortalecimiento de la formación a la población campesina a través de la Escuela Nacional de la Calidad del Café Huila" se evidenció que el ítem 1 TRILLADORA INDUSTRIAL PARA CAFÉ no cumplía con lo establecido en las fichas técnicas del proceso contractual, ni con los criterios técnicos ni con las especificaciones descritas en el contrato
3. En respuesta recibida el viernes 27 de marzo de 2026 por parte del contratista, además de conocer sus argumentos, solicita un plazo **ADICIONAL** de entrega hasta el 9 de abril de 2026 en el Municipio de Pitalito, mencionando "instalación y puesta en funcionamiento del ítem 1 estará en la ciudad de Bogotá y en las instalaciones de Maquinaria JL, asegurándose de que se cumplan las especificaciones, se realice los ajustes y recomendaciones solicitada por la supervisión del contrato". Por medio de llamada telefónica realizada por la Supervisión del contrato el día 08 de abril de 2026, a las 5:04 pm, el Contratista confirma que el ítem 1 TRILLADORA INDUSTRIAL PARA CAFÉ llegará a las instalaciones de la ENCC a las 3 pm, debido a temas de movilización.
4. Sin embargo, con correo enviado el mismo jueves 09 de abril de 2026, a las 10:08 am el contratista coloca información de "programar la entrega y verificación del equipo para el día diez (10) de abril en sobre las 9 AM", lo cual, no se cumplió teniendo en cuenta que lo denominado

ítem 1 TRILLADORA INDUSTRIAL PARA CAFÉ arribo a las instalaciones de la ENCC a las 5:20 pm, horario en el cual, como es de pleno conocimiento del contratista, las labores han finalizado, y aunque el personal técnico especializado del SENA colaboró en la revisión y descargue de los elementos que arribaron a la sede, los cuales, además de su gran peso y condiciones sobredimensionadas para la movilización en tierra, no se contaba con el personal que el contratista debió suministrar como lo menciona el **12. ESTUDIO PREVIO COMPRA MAQUINARIA CAMPESENA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-03**. Al llegar las horas de la noche y evidenciarse que el ítem 1 TRILLADORA INDUSTRIAL PARA CAFÉ no podía ser cargado o movilizado hasta el lugar dispuesto para su ubicación y en el cual debía realizarse las correspondientes pruebas de funcionamiento, mediante llamada telefónica entre la Supervisión de contrato y el Contratista se concertó, otra oportunidad, una fecha adicional a las ya anteriormente generadas, dejarlo dentro de las instalaciones para su ubicación, pruebas de funcionamiento, puesta en marcha y debida instalación el día sábado 11 de abril de 2026 a las 9:00 am.

5. En la jornada de HOY sábado 11 de abril de 2026, de acuerdo a lo reportado por el equipo técnico especializado del SENA, se reporta que en la jornada de la mañana el contratista contó con personal para el cargue, movilización y ubicación del ítem 1 TRILLADORA INDUSTRIAL PARA CAFÉ dentro del ambiente de formación asignado, sin embargo, que en la jornada de la tarde, en el momento de realizar la puesta en marcha y su óptimo funcionamiento, acción que se describe en los apartados **2.6 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES QUE DEBEN CUMPLIR LOS SERVICIOS, 2.7.1 Obligaciones generales del contratista y 2.7.2 Obligaciones específicas del contratista** el elemento denominado TRILLADORA no funcionó, no desarrolló la actividad fundamental para la cual fue solicitado, evidenciando que no cuenta con las especificaciones técnicas que deben garantizarse y prueba de esto son los soportes en registro fotográfico y de video tomados por el personal del SENA y que también pudieron evidenciar directamente los 2 encargados que fueron enviados para la entrega por el contratista, por lo tanto, se reporta el NO RECIBO A SATISFACCIÓN a la fecha.

Cabe mencionar que el ítem 1 TRILLADORA INDUSTRIAL PARA CAFÉ se dejó ubicado en el ambiente, dentro de las instalaciones de la ENCC, bajo condiciones de seguridad, teniendo en cuenta que al tratarse de un día no hábil el personal del SENA se retiró ya que en las horas restantes de la jornada no se solucionaría el inconveniente, situación que era de pleno conocimiento del contratista y por lo que en reiteradas oportunidades se le dio a conocer la importancia de hacer llegar o entregar el equipo personalmente en jornadas de días hábiles y en horarios que permitieran desarrollar todas las acciones necesarias para la puesta en marcha, además de recibir la capacitación de mínimo 6 horas que debe suministrar al personal técnico del SENA, según lo contratado.

Dejó constancia que el equipo técnico especializado del SENA procede a documentar la situación, remitiendo un acta el día lunes 13 de abril de 2026, la cual se remitirá en copia a esta secuencia de correos con el objetivo de garantizar la trazabilidad. Además, de mencionar que por parte del las personas asignadas por el SENA para supervisión y apoyo se ha cumplido y colaborado, más allá de lo establecido en las obligaciones, con el objetivo de que se ejecute dentro de los mejores teñornos lo correspondiente, suministrado toda la información y brindando apoyo a lo que requiera el contratista en relación con el objeto del presente contrato, recibiendo por el contrario una actitud desafiante y negativa por parte del contratista frente a las observaciones realizadas, lo cual incrementa la gravedad del incumplimiento y refuerza la necesidad de activar los mecanismos de garantía establecidos en el contrato.

Los funcionarios responsables tienen el deber legal y ético de garantizar que los equipos adquiridos por la Entidad cumplan al 100% con lo estipulado en todos los documentos contractuales, los cuales son de

pleno conocimiento del contratista. La presencia física del equipo en las instalaciones no constituye, bajo ninguna circunstancia, un compromiso de recibido ni mucho menos una aceptación tácita.

La normativa contractual es clara en señalar que la recepción efectiva y válida de los bienes está sujeta al cumplimiento estricto de las condiciones técnicas pactadas y a la verificación por parte del equipo técnico especializado. Además, se menciona que no se entregaron los siguientes elementos, descritos en las especificaciones técnicas del objeto:

- Dos mallas adicionales en acero inoxidable intercambiables (No 13, 15 o 17/64).

Adicionalmente, se recalca que las fechas contractuales ya han finalizado, lo cual agrava la situación y evidencia un posible incumplimiento por parte del contratista. La Entidad no puede, bajo ningún concepto, dar por recibido un bien que no cumple con las condiciones pactadas y que además se entrega fuera de los plazos establecidos.

Cabe mencionar que en su actuación como supervisora y apoyo a la supervisión está en la obligación de mantener un estricto control sobre la ejecución integral del objeto contractual. La supervisión consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, en virtud de lo anterior, nuevamente se procede a notificar a la aseguradora correspondiente sobre el posible incumplimiento, con el fin de salvaguardar los intereses de la Entidad y garantizar la protección de los recursos públicos comprometidos en este contrato.

Nota: Se remite copia a la ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO, para su conocimiento y trazabilidad como posible incumplimiento contractual, con los siguientes datos de referencia: Id de la garantía CO1.WRT.19469009, POLIZA DE CUMPLIMIENTO 30-44-101067598.

Cordialmente;



Jenniffer Tatiana Ruiz Martínez

Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano

Coordinación Académica Jornada Nocturna y Formación

Complementaria

jtruizm@sena.edu.co

Pitalito - Huila



www.sena.edu.co

@SENAcomunica

De: Jenniffer Tatiana Ruiz Martinez <jtruizm@sena.edu.co>

Enviado: sábado, 28 de marzo de 2026 1:37 p. m.

Para: AUDINCO LTDA <audincoltlda@hotmail.com>

Cc: Julio Mario Artunduaga Hurtado <jmartunduaga@sena.edu.co>; Contratacion CGDSS <contratacioncgd@sena.edu.co>; Gabriel Fernando Torres Prieto <gatorresp@sena.edu.co>; contactenos@segurosdelestado.com <contactenos@segurosdelestado.com>; correspondenciacr@segurosdelestado.com <correspondenciacr@segurosdelestado.com>

Asunto: RV: Acta - Reporte de inconsistencias técnicas del equipo relacionado al ítem 1 - Contrato CO1.PCCNTR.8627808 de 2025

Atento saludo

Contratista - AUDINCO LTDA

Bairón Enrique Muñoz Lizarazo

Notificamos el recibo de su comunicación como respuesta al requerimiento de carácter URGENTE enviado por la supervisión de contrato por medio del cual se reitera la importancia de cumplir a satisfacción con lo descrito en el contrato y de lo cual, usted tiene pleno conocimiento.

Siendo usted conocedor de que la entrega a satisfacción del equipo esta fuera de los tiempo, se solicita el cumplimiento de lo expuesto en el documento que usted adjunta, siendo esta la ultima oportunidad para recibir el EQUIPO relacionado al ítem 1 del contrato CO1.PCCNTR.8627808 DE 2025 suscrito entre el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA y AUDINCO LTDA NIT: 900276701-4, denominado TRILLADORA INDUSTRIAL PARA CAFÉ

Se remite copia a la ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO, para su conocimiento y trazabilidad como posible incumplimiento contractual, con los siguientes datos de referencia: Id de la garantía CO1.WRT.19469009, POLIZA DE CUMPLIMIENTO 30-44-101067598, teniendo en cuenta, que el contratista tiene pleno conocimiento de la situación y el asunto debe subsanarse de carácter INMEDIATO, realizando la entrega, instalación y puesta en marcha del equipo en óptimas condiciones de calidad, y en cumplimiento del 100% de las especificaciones técnicas requeridas por la entidad, aceptadas y ofertadas por el contratista, de no ser de este modo, se iniciará el trámite para la declaración de incumplimiento del contrato (se adjunta poliza).

De no entregarse el EQUIPO bajo las condiciones contratadas hasta la fecha establecida JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026, se iniciará con el correspondiente proceso sancionatorio.

Cordialmente;



Jenniffer Tatiana Ruiz Martínez

Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano

Coordinación Académica Jornada Nocturna y Formación

Complementaria

jtruizm@sena.edu.co

Pitalito - Huila



www.sena.edu.co

@SENAcomunica

De: AUDINCO LTDA <audincoltda@hotmail.com>

Enviado: viernes, 27 de marzo de 2026 2:48 p. m.

Para: Jenniffer Tatiana Ruiz Martinez <jtruizm@sena.edu.co>

Asunto: RE: Acta - Reporte de inconsistencias técnicas del equipo relacionado al ítem 1 - Contrato CO1.PCCNTR.8627808 de 2025

Villavicencio 27 de marzo de 2026

Señores

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

ATT. Dra JENIFFER TATIANA RUIZ MARTINEZ

Ciudad

Asunto: Cumplimiento de obligaciones, especificaciones técnicas – CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8627808 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA AUDINCO LTDA NIT: 900276701-4

Respetados señores.

Teniendo en consideración comunicación del día 25 de marzo de 2026 a través de correo electrónico jtruizm@sena.edu.co relacionado con inconsistencias técnicas Equipo Relacionado al ítem 1- CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8627808 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA AUDINCO LTDA NIT: 900276701-4, se presentan las siguientes consideraciones para que sean estudiadas y tramitadas por la entidad con el ánimo de subsanar, ajustar el cumplimiento de las condiciones técnicas y jurídicas del ítem 1 del contrato en referencia.

Primer Punto. Mediante esta comunicación AUDINCO LTDA, expresa la decisión y convicción de garantizar el cabal cumplimiento del objeto y alcance del contrato en referencia, resaltando el interés por desplegar las gestiones y tramites necesarios y pertinentes ante el fabricante del ítem 1 Trilladora de Café contratada.

Segundo Punto. Una vez conocidas las observaciones y la devolución del equipo Trilladora de Café contratada, el equipo fue transportado desde el municipio de Pitalito Huila hasta la ciudad de Bogotá D.C. para ser de manera simultánea devuelta al fabricante hasta el día 25 de marzo de 2026, con el animo de exigir el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la garantía de calidad y funcionamiento con el que fue adquirido y que corresponde a doce (12) meses de garantía de calidad.

Tercer Punto. Verificado el equipo devuelto en la ciudad de Bogotá el día 26 de marzo de 2026, se puede evidenciar que se presentaron falencias en el proceso de embalaje y transporte del equipo que generaron abolladuras. Roces, y golpes en los equipos que generan un aspecto no deseado, así mismo el fabricante Maquinaria JL Expreso una posible falta de comunicación y claridad para entender que el ítem 1 que contiene la Trilladora y la Zaranda funcionarían de Manera Monolítica en las instalaciones del SENA en el Municipio de Pitalito Huila y que el mismo seria instalado en un solo sitio de trabajo y operación. De acuerdo con el dialogo falto evidenciar en el contrato entre el fabricante y AUDINCO LTDA, que este equipo se requería en funcionamiento y operación sobre una sola estructura. No obstante, esta explicación, se puede evidenciar que cada uno de los componentes, esto es, la trilladora y

la zaranda cumplen las condiciones de funcionamiento y operatividad como los rendimientos y capacidades demandados.

En este mismo sentido se explico que la reducción de la capacidad del motor de $\frac{3}{4}$ a un motor de $\frac{1}{2}$ caballos se debe a una mejora de funcionamiento propuesta de poner un motorreductor y juego de poleas que haga más eficiente la función de la zaranda, sin embargo, esta mejora, será ajustada en los términos de poner el motor descrito en los términos de referencia, esto es, se cambiara el motor por las características del contrato.

Cuarto Punto Conocidas las observaciones y el acta de reportes de inconsistencia elaborada por la supervisión del contrato se requirió al fabricante Maquinaria JL de realizar los ajustes, mejoras y requerimientos presentados tanto en el acta como el cumplimiento de las especificaciones técnicas contratadas y que corresponden precisamente a las mismas del contrato entre AUDINCO LTDA Y EL SENA, de esta forma, el fabricante ha solicitado conceder diez (10) días hábiles contados a partir del veintiséis (26) de marzo de 2026 y que se cumplen el 9 de abril de 2026, para realizar los ajustes necesarios que permitan la entrega de la trilladora y la zaranda en una estructura monolítica de presentación y funcionamiento conforme a las especificaciones técnicas.

Este tiempo se prolonga hasta el mes de abril, luego de conversar con la supervisión del contrato y conocer que el equipo Humano del SENA en las instalaciones de Pitalito Huila tendrá una semana de receso en la semana santa, no existiendo personal que verifique el ajuste y las recomendaciones elevadas, como que se pruebe y examine el funcionamiento del equipo.

Quinto Punto: Rogamos y a la vez agradecemos entender que las circunstancias de inconformismo de la entidad se relacionan con las obligaciones del Fabricantes Maquinaria JL con el que se contrató y pago el 100% del valor de la maquinaria y que después de varios años de trabajo y relaciones, solo hasta esta oportunidad presento falencias e incumplimiento.

Finalmente advertimos que la empresa AUDINCO LTDA durante el tiempo que transcurre desde esta comunicación y hasta la entrega el 9 de abril de 2026 en el Municipio de Pitalito Huila, con la instalación y puesta en funcionamiento del ítem 1 estará en la ciudad de Bogotá y en las instalaciones de Maquinaria JL, asegurándose de que se cumplan las especificaciones, se realice los ajustes y recomendaciones solicitada por la supervisión del contrato.

En el mismo sentido se tomarán las medidas necesarias para el embalaje y transporte de la maquina para que se entregue en perfectas condiciones de calidad y funcionamiento.

Sin ninguna otra y en espera de las determinaciones que la entidad tramite,

Atentamente,

Firma del Representante Legal

Nombre: BAIRON ENRIQUE MUÑOZ LIZARAZO

C.C. 7177634 de Tunja

Proponente: AUDINCO LTDA - NIT. 900276701-4

BAIRON ENRIQUE MUÑOZ LIZARAZO

Gerente

AUDINCO LTDA

Calle 7B # 43-19 Barrio la Esperanza Villavicencio - Meta

6744364

De: Jenniffer Tatiana Ruiz Martinez <jtruizm@sena.edu.co>**Enviado:** miércoles, 25 de marzo de 2026 8:56 p. m.**Para:** AUDINCO LTDA <audincoltda@hotmail.com>**Cc:** Julio Mario Artunduaga Hurtado <jmartunduaga@sena.edu.co>; Contratacion CGDSS <contratacioncgd@sena.edu.co>**Asunto:** Acta - Reporte de inconsistencias técnicas del equipo relacionado al ítem 1 - Contrato CO1.PCCNTR.8627808 de 2025

Atento saludo

Contratista - AUDINCO LTDA

Bairón Enrique Muñoz Lizarazo

En calidad de Supervisora del contrato CO1.PCCNTR.8627808 cuyo objeto es Adquirir maquinaria para el fortalecimiento de la formación a la población campesina a través de la Escuela Nacional de la Calidad del Café Huila para la escuela nacional de la calidad del café Huila, el cual, tenía como Fecha de terminación el 05 de marzo de 2026, remito Acta con asunto: Reporte de inconsistencias técnicas del equipo relacionado al ítem 1 del contrato CO1.PCCNTR.8627808 con objeto: Adquirir maquinaria para el fortalecimiento de la formación a la población campesina a través de la Escuela Nacional de la Calidad del Café Huila para la escuela nacional de la calidad del café Huila.

En el archivo adjunto se describe con detalle la situación presentada en el ítem 1 del contrato, destacando la importancia de dar cumplimiento estricto a las obligaciones contractuales, en particular a la entrega del **EQUIPO** según la descripción correcta y completa, dentro de los plazos establecidos por la supervisión. El posible incumplimiento de estas condiciones afecta directamente la validez y ejecución del contrato, generando consecuencias legales y administrativas.

Por lo anterior, se solicita su oportuna respuesta y las acciones correctivas necesarias para subsanar la inconsistencia reportada, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y contractuales.

Se remite copia a la ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO, para su conocimiento y trazabilidad como posible incumplimiento contractual, con los siguientes datos de referencia: Id de la garantía CO1.WRT.19469009, POLIZA DE CUMPLIMIENTO 30-44-101067598, teniendo en cuenta, que el contratista tiene pleno conocimiento de la situación y el asunto debe subsanarse de carácter INMEDIATO, realizando la entrega, instalación y puesta en marcha del equipo en óptimas condiciones de calidad, y en cumplimiento del 100% de las especificaciones técnicas requeridas por la entidad,

aceptadas y ofertadas por el contratista, de no ser de este modo, se iniciará el trámite para la declaración de incumplimiento del contrato.

Cordialmente;



Jenniffer Tatiana Ruiz Martínez

Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano

Coordinación Académica Jornada Nocturna y Formación

Complementaria

jtruizm@sena.edu.co

Pitalito - Huila



@SENAcomunica

www.sena.edu.co



Jenniffer Tatiana Ruiz Martinez

Centro de Gestion y Desarrollo Sostenible Surcolombiano

- Instructor G18

jtruizm@sena.edu.co

PBX:+(57) 601 5461500 Ext:83826

Carrera 8 No. 7-53



@SENAcomunica

www.sena.edu.co

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalcidudano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras [Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información](#) y las [Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales](#), disponibles en el sitio web del SENA.